

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.


Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.


### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.






. . • .











BL

		•	·.
•	•	•	
		•	
	•		
	`	•	
	۹,		
	•		
			ſ
			• ";
			1
			•
· ·			
·			
•			
•			•
	•		
•			
•			
-	-		
,			
•			
	•		
		•	
·			
		•	
•		•	
1			
			•
•			
		•	

# Sandbuch

# angewandten Chemie

## J. Dumas,

Integer ber Chemie an ber Bentralgewerbefdule und am Athenaum, mb Repetitor an ber polytechnifden Schule gu Paris, Rorrefpenbent ber Mademie von Turin, Mitglied ber philomatifden Gefellicaft von Paris, ber pholitalifden Befellichaft von Benf, ber Schweigerifden Befellicaft für Raturmiffenichaften ic.

rüR

technische Chemifer, Runftler, Kabrifanten und Gewerbtreibende überhaupt.


Mus bem Frangofischen überfett und mit Unmerkungen verfeben

Gottl. Aller und Friedr. Engelhart.

Erftet Banb mit fiebengebn Zafeln.

Marnberg, 1830. Bei Johann Leonhard Schrag.

· C.R.



## Inhalt bes erften Banbes.

lin!	eitung.						2	Site
	1. Allgemeine De	finition	t ber f	Ebernio .				7
	2. Den ben verf				bet Ma	terie		12
	3. Momenflatur	-				•		14
	4 Bon ben Dif	dungs	ewicht	en				25
	5. Atomiftifche T				a l	-		32
	6. Bon ber Bert		ber R	örper				46
	7. Bon ben jufai				25		\$	54
	8. Bon ber Bed			_				57
	D. Allgemeine Be					en Ror	per	66
	bbud ber ang							
				e hemi	191 42	· pro	O M M.	854
a.	Rapitel. Baffer	hoff ,	*	4"	•	•	•	74
	Luftidiffarth	•	•	•		84	*	89
17	Sauerftoff	•	*	•	•	4	•	86
	Bager .		,		•	•	•	21
	Ballerhoffinberot	ão.	9	•	44	•	•	112
Ш.	Ebior	4 ~	c#į					120
ь	Chlormafferftofffai	nte	è	•	ď	4	* ,	434
	Chlerfaure		*			•	4	146
	Opphirte Chlorfa	nte nug	epion	orpo	•	•	*	149
₽V.	Brott .	•	•	•	•	•	•	155
	Brommafferftofffa	nte	•	•	-	•	•	159
	Bromfaure	•	•	•	•	•	•	161
	Chlorbrom .	•	•	•	• '	•	•	164
٧.	J00 .	•	**	*	•	•	•	166
	Jobmafferftofffaulo	re	•	•	•	•	•	174
	Jobiaure	•	•	•	4	•	•	177
	<b>E</b> hlorjod	•	•	•	•	•	•	179
	Bromjod	•	•	•	•	•	•	181
VI.	Finor .	•	•	16	•	•	•	182
	Sinormafferftofffa	ure	•	•			•	183
VII	- Schwefel		•	•	•	•	•	189
·	Somefelmafferfte	ffäure		•	•	•	•	213
	Bafferftoffchweft			•	•	•		222
	Soweflichte Gai		•	•	•	•	•	225
	Unterfdmeftichte			•	•		\$ g	250
	Schwefelfaure		•				•	354

	Unterschwefelsäur	*	•	•	•	•	•
	Chlorschwefel	•	•	•	•	•	•
	Bromschwesel	•	•		•	•	•
	Jodschwefel	•	•	•	•	•	•
VIII	. Selen .			_		1	_
	Gelenmasserftoffs	iure	•		•	•	•
	Gelenoryd		•	•		•	•
	Gelenichte Saur	Š	•		•	•	•
	Gelensäure	•	•	•	•	•	
4.	Gelenchlorid	•	•	•	•	•	•
,	Gelenchlorür	•	•	•	•	•	•
	Bromselen	. ` •	; •	•	•	•	•
	Schwefelselen	•	•	. •	•	•	•
IX.	Phosphor .	•	•	•	•	•	•
	Phosphormafferst	off im	Minim	um ·	•	•	•
•	Phosphormasserst				•	•	•
•	Phosphoroxyd	••	.%	•	•	•	•
	Phosphorsäure	•	•	٠,	••	•	•
	Phosphoriate S		•	•	•	•	•
	Unterphosphorsai	ne	•	•	•	•	•
•	Unterphosphorich	•••	Te	•	•	•	•
	Phosphorchlorid	•	•	•	•	•	•
	Phosphorchlorur		•	•	•	•	•
	Bromphosphor	•	•	• -	•	•	•
•	Jodphosphor	•	•	•	•	•	•
•	Schwefelphospho	t	<b></b>	.• .	•	•	•
X.	Stidstoff	•	• ,	•	•	•	•
	Ammoniak	•	•	•	•	•	•
	Atmosphärische S	Luft	4	•	•	•	•
	Stidstofforybul		•	•	•	•	•
	Stidstoffornd	•	. •	•	•	•	•
	Untersalpetrichte			•	•	•	•
	Salvetrichte Sal	ALS	•	. •	•	•	•
	Salpeterfäure	.•	•	•	•	•	•
	Salpetersalzsäure		•	•	•	•	•
	Salpeterflußsäur Geloreickos	•	•	•	•	•	•
	Ehlorstickoff Zodstickoff	•	•	•	•	•	•
Xì.	Arfenik .	•	•	•	•	•	•
, A1.	Wesserkosfarsenik	•	•	•	•	• .	•
	Arsenitmasserftoff		•	•	•	•	•
	faute mafter holl		•	•	•	•	•
			-				

,

.

•

•

								Geite
,	Arfeniffuboreb			4	•			433
Į.	Arfemote Gaure	:		•		4		435
1	Arfentifaure							439
Þ	Bluorarfenit					•		△40
1	Chiorarfeni?		4			4		442
	Bromarfeni?		4		4		•	444
0	Sodarfenit	•	4	-	•			444
	Schwefclarfenit .			-			4	415
	Bebantlung ber	Arfen	iferie					450
Kir		٠			•			455
1	Borfünre .				14		4.0	457
	Fluerbor .				•	•		462
	Etierbor .				•	•	4	465
	Schwefelbor							467
LUI.	Riefel .			4				468
	Wafferftofftiefel			•				472
	Stuortiefel	•						472
	Chlordiciel			•	4		+	475
	Comefelliefel							476
	Riefelfaure.	•						477
LIV	. Raprtel. Roblen	ftoff		•	-			498
	Diamant					•		500
	Graphit	•		•		- 4	*	511
	Anthrazit	•	•	•	•	•	•	* 511
	Begetabilifde \$	op(e	¥ .	+	•		•	- 512
	Kienruß	•	•	•	•	•	•	518
	Thierische Kohle		•	•	•	. •		526
	Chieferfohle		•	•	•	•	•	535
	Palbtoblen maffet		•	•	•	•	•	542
	Robienwalferftoff		4	•	•	•	•	559
	Mafferftofftoblen			•		•	•	563
	Anterthalb Aphl				•	•		565
	3meifach Robler	ıwas(f¢	rstoff	*	•	• ,	•	565
	Maphtaline			•	•	4	•	571
	Gufes Beinol		•	•			•	573
	Naphtha	•	•	•	•	•	•	574
	Petroleupt	•	•	•	•	*	•	576
	Terpentinol	•	•	•	•	•	•	577
	Roplenfäure	•	4	•	•	4	•	578
	Rohlenoryd	•	•	4	•	•	•	585
	Chierfohlenoryd		•	•	•	•	•	588
	Ehlortoblenftoff		•		•	4	•	589

東京は 日本の

Eyanwasserstoffsäure Eyanichte Säure Eyansäure Eyansäure Enalssäure Ehlorcyan Bromeyan Jodeyan Sodenevan Sweites Buch. Bon den Brennstossen überhaupt.  I. Kapitel. Bon den verschiedenen Holzarten und ihrer Awendung als Brennmaterial II. Darkellung der Holzschlen III. Tors und Torstohlen III. Tors und Torstohlen III. Fossile Brennstosse Brauntohlen Anthrazit Jusammensehung des Fossilen Brennstosse im Allgemeiner V. Bon den verschiten Steinschlen oder der Kote VI. Bergleichung der verschiedenen Brennstosse unter sich VII. Konstruction der Ösen und Berbrennungsapparate VIII. Beleuchtung mit Os und Steinschlen Gas Gasbeleuchtung mit Osas		Schwefelkohlen	Roff	•	•	•	•	• •
Eyanique Saure Eyanique Eyanique Enlorcyan Bromepan Jodcyan Sodiencyan Sodiencyan Son ben Brennstoffen überhaupt.  I. Kapitel. Bon den verschiedenen Holzarten und ihrer mendung als Brennmaterial II. Darkellung der Holzsohlen III. Torf und Torstohlen IV. Fossile Brennstoffe Brauntohle Steintohlen Anthrazit Jusammensezung des Fossilen Brennstoffe im Allgemeiner V. Bon den verschilten Steinsohlen oder der Kote VI. Bergleichung der Verschiedenen Brennstoffe unter sich VII. Konstruction der Ösen und Berbrennungsapparate VIII. Beleuchtung mit Os. und Steinsohlen. Gas. Gasbeleuchtung mit Os. und Steinsohlen.		Epan .	•	•	•	•	•	•
Epansäure Knalsäure Chlorcyan Bromeyan Jodepan Schwefelepan Schencyan Smeites Buch. Bon den Brennstoffen überhaupt.  I. Rapitel. Bon den verschiedenen Holzarten und ihrer mendung als Brennmaterial II. Darkelung der Holzschlen III. Torf und Torftohlen IV. Hossile Brennstoffe Steintohlen Anthrazit Jusammensehung des Kossilen Brennstoffe im Allgemeiner V. Bon den verschiedenen Brennstoffe unter sich VI. Bergleichung der verschiedenen Brennstoffe unter sich VII. Konstruction der Ösen und Berbrennungsapparate VIII. Beleuchtung mit Ol. und Steinsohlen Gas. Gasbeleuchtung mit Olsund Steinsohlen. Gas.		Spanwasserstoff	säure	• '	•	•	• ,	•
Knallsäure  Shlorcyan  Bromeyan  Zodcyan  Schwefelcyan  Schencyan  Sweites Buch.  Bon den Brennstoffen überhaupt.  I. Kapitel. Bon den verschiedenen Holzarten und ihrer Kwendung als Brennmaterial  II. Darkellung der Holzschlen  IV. Hosile Brennstoffe  Straundoble  Steindoblen  Anthrazit  Zusammensehung des Kosslen Brennstoffe im Allgemeiner  V. Bon den verschlten Steinschlen oder der Kote  VI. Bergleichung der Verschiedenen Brennstoffe unter sich  VII. Konstruction der Ösen und Berbrennungsapparate  VII. Beleuchtung mit Ol. und Steinschlen. Gas.  Gasbeleuchtung mit Olsund Steinschlen.			178	•	•	•	•	•
Knallsäure  Shlorcyan  Bromeyan  Zodcyan  Schwefelcyan  Schencyan  Sweites Buch.  Bon den Brennstoffen überhaupt.  I. Kapitel. Bon den verschiedenen Holzarten und ihrer Kwendung als Brennmaterial  II. Darkellung der Holzschlen  IV. Hosile Brennstoffe  Straundoble  Steindoblen  Anthrazit  Zusammensehung des Kosslen Brennstoffe im Allgemeiner  V. Bon den verschlten Steinschlen oder der Kote  VI. Bergleichung der Verschiedenen Brennstoffe unter sich  VII. Konstruction der Ösen und Berbrennungsapparate  VII. Beleuchtung mit Ol. und Steinschlen. Gas.  Gasbeleuchtung mit Olsund Steinschlen.		Spansäure	•	•	•	•	•	•
Bromepan  Jodepan Schwefelevan Schenchan  Sweites Buch.  Bon den Brennstoffen überhaupt.  I. Kapitel. Bon den verschiedenen Holzarten und ihrer Awendung als Brennmaterial  II. Darstellung der Holzschlen  III. Tors und Torstohlen  IV. Kossile Brennstoffe  Brauntohle  Steintohlen Anthrazit  Jusammensehung des Kossilen Brennstoffe im Allgemeiner  V. Bon den verschlten Steintohlen oder der Kote  VI. Bergleichung der verschiedenen Brennstoffe unter sich  VII. Konstruction der Ösen und Berbrennungsapparate  VIII. Beleuchtung mit Öl. und Steinsohlen Gas.  Gasbeleuchtung mit Ölgas			•	٠	•	•	•	. •
Sodepan Schwefelevan Selencyan Sweites Buch. Bon den Brennstoffen überhaupt.  1. Kapitel. Bon den verschiedenen Holzarten und ihrer mendung als Brennmaterial  II. Darsellung der Holzschlen III. Tors und Torstohlen IV. Fossile Brennstoffe Brauntohle Steintohlen Anthrazit Jusammensehung des Fossilen Brennstoffe im Allgemeiner V. Bon den verschilten Steinschlen oder der Kote VI. Bergleichung der verschiedenen Brennstoffe unter sich VII. Konstruction der Ösen und Berbrennungsapparate VIII. Beleuchtung mit OI. und Steinschlen. Gas. Gasbeleuchtung mit Olsas		Chlorcyan	•	, •	•	•	•	•
Schwefelcyan  Sweites Buch.  Bon den Brennstoffen überhaupt.  1. Rapitel. Bon den verschiedenen Holzarten und ihrer Mendung als Brennmaterial  II. Darkellung der Holzkohlen  III. Torf und Torstohlen  IV. Fossile Brennstoffe  Brauntohle  Steintohlen  Anthrazit  Zusammensehung des Fossilen Brennstoffe im Allgemeiner  V. Bon den verschiedenen Brennstoffe unter sich  VI. Konstruction der Ösen und Verbrennungsapparate  VII. Konstruction der Ösen und Seinsohlen Gas  Gasbeleuchtung mit Olass		Bromepan	•	•	•	•	•	•
Sweites Buch.  Bon den Brennstoffen überhaupt.  1. Kapitel. Bon den verschiedenen Holzarten und ihrer Mendung als Brennmaterial  II. Darkellung der Holztohlen  IV. Fossile Brennstoffe  Brauntohle  Steintohlen  Anthrazit  Jusammensehung des Fossilen Brennstoffe im Allgemeiner  V. Bon den vertohlten Steintohlen oder der Kote  VI. Bergleichung der verschiedenen Brennstoffe unter sich  VII. Konstrucktion der Ösen und Berbrennungsapparate  VIII. Beleuchtung mit Ölen und Steinkohlen Gas.  Gasbeleuchtung mit Ölens		Zodevan	•	•	. •	•	•	•
Bon den Brennstoffen überhaupt.  1. Kapitel. Bon den verschiedenen Holzarten und ihrer Awendung als Brennmaterial  11. Darstellung der Holzschlen  111. Torf und Torstohlen  11V. Fossile Brennstoffe  Brauntohle  Steintohlen  Anthrazit  Jusammensehung des Fossilen Brennstoffe im Allgemeinen  V. Bon den verschlten Steinschlen oder der Kote  VI. Bergleichung der verschiedenen Brennstoffe unter sich  VII. Konstruction der Ösen und Berbrennungsapparate  VIII. Beleuchtung mit Öleund Steinschlen Gas.  Gasbeleuchtung mit Öleund Steinschlen Gas.	•	Schwefelcpan		•	•	•	•	•
Bon den Brennstoffen überhaupt.  1. Kapitel. Bon den verschiedenen Holzarten und ihrer Amendung als Brennmaterial  11. Darstellung der Holzschlen  111. Torf und Torstohlen  112. Fossile Brennstoffe  Brauntohle  Steintohlen  Anthrazit  Jusammensehung des Fossilen Brennstoffe im Allgemeinen  V. Bon den verschiedenen Brennstoffe unter sich  VI. Bergleichung der verschiedenen Brennstoffe unter sich  VII. Konstruction der Ösen und Berbrennungsapparate  VIII. Beleuchtung mit Ölsund Steinsohlen Gas.  Gasbeleuchtung mit Olsund Steinsohlen Gas.		Selencyan	•	•	•	•	•	. , •
wendung als Brennmaterial  II. Darstellung der Holzkohlen  III. Tors und Torskohlen  IV. Fossile Brennstosse  Braunkohle  Steinkohlen  Anthrazit  Jusammensehung des Fossilen Brennstosse im Allgemeiner  V. Bon den verkohlten Steinkohlen oder der Koke  VI. Vergleichung der verschiedenen Brennstosse unter sich  VII. Konstruction der Ösen und Verbrennungsapparate  VIII. Beleuchtung mit Öl. und Steinkohlen Gas.  Gasbeleuchtung mit Ölgas		Von den Bren	-			Oliarten	·. unb i	hrer <b>A</b> r
II. Torf und Torstohlen  IV. Fossile Brennstosse  Braundohle  Steindohlen  Anthrazit  Jusammensezung des Fossilen Brennstosse im Allgemeinen  V. Bon den verkohlten Steinkohlen oder der Kote  VI. Bergleichung der verschiedenen Brennstosse unter sich  VII. Konstruction der Ösen und Verbrennungsapparate  VIII. Beleuchtung mit Öl. und Steinkohlen. Gas.  Gasbeleuchtung mit Ölgas	••	menbung als	Brenn	materi	al	•		A.r
III. Torf und Torftohlen  IV. Hossile Brennstosse  Brauntohle  Steintohlen  Anthrazit  Jusammensehung des Fossilen Brennstosse im Allgemeiner  V. Bon den verkohlten Steinkohlen oder der Kote  VI. Bergleichung der verschiedenen Brennstosse unter sich  VII. Konstruction der Ösen und Verbrennungsapparate  VIII. Beleuchtung mit Öl. und Steinkohlen. Gas.  Gasbeleuchtung mit Ölgas	Ħ.	•			•	•	•	•
IV. Fossile Brennstoffe  Brauntoble  Steintoblen  Anthrazit  Zusammensehung des Fossilen Brennstoffe im Allgemeiner  V. Kon den vertohlten Steintoblen oder der Kote  VI. Bergleichung der verschiedenen Brennstoffe unter sich  VII. Konstruction der Öfen und Berbrennungsapparate  VIII. Beleuchtung mit Öl - und Steintohlen Gas .  Gasbeleuchtung mit Ölgas		_		•	•	•	•	•
Brauntohlen Steinkohlen Anthrazit Jusammensetzung des Fossilen Brennstosse im Allgemeiner V. Bon den verkohlten Steinkohlen oder der Koke VI. Vergleichung der verschiedenen Brennstosse unter sich VII. Konstrucktion der Ösen und Verbrennungsapparate VIII. Beleuchtung mit Öl- und Steinkohlen. Gas. Gasbeleuchtung mit Ölgas				•	•	•	•	•
Steinkohlen Anthrazit Jusammensetzung des Fossilen Brennstosse im Allgemeiner V. Bon den verkohlten Steinkohlen oder der Koke VI. Vergleichung der verschiedenen Brennstosse unter sich VII. Konstruction der Ösen und Verbrennungsapparate VIII. Beleuchtung mit Öl - und Steinkohlen Gas . Gasbeleuchtung mit Ölgas		Brauntoble	•	•	•	•	•	
Anthrazit Jusammensetzung des Fossilen Brennstoffe im Allgemeiner V. Von den verkohlten Steinkohlen oder der Koke VI. Vergleichung der verschiedenen Brennstoffe unter sich VII. Konstrucktion der Ösen und Verbrennungsapparate VIII. Beleuchtung mit Öl. und Steinkohlen. Gas. Gasbeleuchtung mit Ölgas			•	•	•	•	•	•
Jusammensetzung des Fossilen Brennstosse im Allgemeiner V. Bon den verschlten Steinkohlen oder der Koke VI. Vergleichung der verschiedenen Brennstosse unter sich VII. Konstrucktion der Ösen und Verbrennungsapparate VIII. Beleuchtung mit Öl. und Steinkohlen. Gas. Gasbeleuchtung mit Ölgas		<u>.</u> •	•	•	•	•	•	<b>.</b>
V. Bon den verkohlten Steinkohlen oder der Koke VI. Vergleichung der verschiedenen Brennstoffe unter sich VII. Konstrucktion der Öfen und Verbrennungsapparate VIII. Beleuchtung mit Öl - und Steinkohlen Gas . Gasbeleuchtung mit Ölgas			ng des	Fossiles	n Breni	nstoffe i	im Allge	emeinen
VII. Konstruction der Öfen und Verbrennungsapparate VIII. Beleuchtung mit Öl - und Steinkohlen - Gas .  Sabbeleuchtung mit Ölgas	<b>v</b> .	Won den verkol	hlten C	teinko	hlen od	er ber .	Rote	•
VII. Konstruction der Öfen und Verbrennungsapparate VIII. Beleuchtung mit Öl - und Steinkohlen - Gas .  Sabbeleuchtung mit Ölgas	VI.	Bergleichung b	er verso	hiedene	n Brei	instoffe	unter f	īφ
VIII. Beleuchtung mit Dl. und Steinkohlen. Gas			_				_	•
Gasbeleuchtung mit Olgas								
	4				/ •	, , , , , ,		•
Oncorrangement and an arrangement of the second of the sec		_			nkoblen	-	• .	•
		O	,		<del> </del>	•	▼ .	▼

## Anhang.

- I. Vergleichung der franz. Maaße und Gewichte mit denen 1 rerer deutschen Länder.
- II. Tabelle über das spezifische Gewicht der bekanntesten, gasfö gen, tropfbaren und starren Substanzen.
- III. Tafel über die Spannkräfte des Wafferdampfs nach Beof tungen von Dulong und Arago.

Meine Abreise von Paris, ein mehrwöchentlicher nienthalt unterwegs und endlich die Erfüllung meiner zigen Berufogeschäfte nahmen meine Zeit so sehr in Annah, daß leider erst jezt die zweite Lieferung der Uebersung dieses Werkes erscheinen konnte. Um nun für die kunft ähnliche Verzögerungen zu vermeiden und die sols aben Lieferungen in recht kurzen Zeiträumen nach einand erscheinen lassen zu können, sah ich mich veranlaßt, inen hochzeschäften Freund Herrn Oberhüttenmeister er um seine freundschaftliche Mitwirkung zur Ausführig des begonnenen Unternehmens zu bitten.

Bu meiner großen Freude entschloß sich Derselbe auch : gemeinschaftlichen Bearbeitung dieses Werkes. Es wird n hierdurch für die Folge nicht nur ein rascheres Erscheis n desselben bezweckt, sondern diese Uebersetzung wird auch rch die Mitwirkung meines Freundes vorzüglich an Drisnalzusätzen noch gewinnen. Hr. Alex wird nun vorzesweise den pprochemischen und namentlich metallurgigen Theil dieses Werkes bearbeiten, und durch Seine, in esem Zweige der chemischen Technik bereits Selbst gemacht, vielfachen Beobachtungen und Ersahrungen bereichern.

Da alle in diesem Buche vorkommenden Raumgrößen frangofischem Maaß und Sewicht ausgedruckt find, so irb zur leichtern und allgemeinen Verständniß am Schluße



des ersten Bandes eine vergleichende Uebersicht der deutschen und französischen Maaße und Gewichte beigefügt werben.

Durch meine bisherige Abwesenheit vom Druckorte has ben sich in bas erste Heft mehrere Druckfehler eingeschlie den, welche hier zur Berichtigung angezeigt werben. Für die Folge werde ich zur Vermeidung berselben gewissenhafte Sorge tragen, so daß dieses interessante Werk undglichst korrect erscheine. The state of the leading of the land in

Some received the second received the contract of the contract and the state of the contract of the first of the contract of the state of the contract of the entre de la companya The second secon and the state of t in all and the transfer of the state of the The state of the s Si Tauti aus Committee •

1.1 Commence of Bright


我看到我们的一个一个大大的大块的手段的一点。

A Commence of the State of the

and the second of the second o 

# buch der angewandten Chemie.

Erfter Banb.



### Borrebe.

Bor einigen Jahren wurde mir bon ber Abmis spiretion bes toniglichen Athenaums ju Paris bie Pto: for ber Chemie übertragen, welche fr. Dobiquet, ber fe bieber betleidete, wegen feiner vielen und manchfaltiger Beichafte aufzugeben fich gezwungen fab. verbienten Lehrer als Borganger habend, fühlte ich als ber Jungere nur ju gut, wie fowierig es für mich wer! ben wurde meinen Buborern volltommen gu genügen, wenn' ich gang benfelben Beg betreten wollte, ben Gr. Robiquet bei feinen Borlefungen eingoschlagen batte, Die noch in frifdem Andenten. ftunben. 3ch erachtete es bestalb für nothig, jebe Annaherung zwischen ihm und mir in Diefer Beziehung zu vermeiben, mablte bemaufolge einen von bemt feinigen gang verfchiebenen Befichtspunkt und trug bie Bes genftante anbere geordnet vor. Bald gelangte ich auch ju ber Ueberzeugung, bag in einer Unstalt, mo ber groffere Theil ber Buborer fich nicht bestandig erneuert, ber Lehrer wenigstens von Beit gu Beit ben Lehrgegenftanb erneuern muß. 3ch vereinigte beshalb bei meinem zweis ten Lehrfursus mit ber allgemeinen Chemie auch bie teche Diefer Rurfus dauerte 3 Jahre. Die Forschune gen, zu welchen er mich veranlaßte, fo wie bas Intereffe, meldes ber Begenftand felbft einzuflößen fchien, ließen in mehreren Perfonen ben Bunfch rege werben, benfelben getrudt zu feben. 3ch machte mich bemgufolge anbeifchig, meine Borlefungen bem Drude ju übergeben, was ich benn auch jegt mit Bergnugen erfülle, mir ichmeichelnb, baß hauptsächlich ber jungere Theil ber Gewerbtreibenben in

ven Buche eine Menge von Thatsachen vereinigt fins ven werde, welche ihnen beim Erlernen und Ausüben ihres Berufes eine wesentliche Erleichterung gewähren müssen. Viele wären vielleicht im Stande gewesen ein ähnliches und vielleicht beßeres Werk als ich zu liefern, allein wahrs scheinlich auch durch die materielle Arbeit, welche ein ähns liches Unternehmen fordert, zurückgeschreckt worden.

Wie dem auch sen, ich übergebe hiermit dies Werk dem Publikum in der Hoffnung, daß es den jungen Ches mikern, die sich jezt beinahe in allen Städten Europas bes sinden, zur Vergleichung dienen, und daß der Wunsch dess halben, die darin vielleicht noch vorkommenden Unrichtigskeiten zu berichtigen, Bekanntmachungen veranlassen möge, welche nicht allein der Industrie sondern auch diesem Buche selbst recht nützlich werden dürften.

Ohne Zweisel werden manche der Leser sinden, daß ich zu weit in die Einzelheiten der reinen Chemie einges gangen bin, daß ich ferner mit Unrecht hätte die praktischen Aufgaben, welche die Technik liefert, auf eine theoretische Weise zu lösen gesucht, und daß ich endlich hätte vermeischen müssen, von der Atomenskehre Anwendung zu machen.

Auf diese Einwürfe erwiedere ich, daß dies Buch anamentlich für, junge Leute und weniger für bereits aus übende Fabrikanten bestimmt ist, daß es ferner meine Abs sicht eigentlich nicht war, die Praxis der Technik zu bes schreiben, aber wohl die Theorie derselben aufzuklären und zu berichtigen. Die wissenschaftlichen Details, welche die Kabrikanten von reiferem Alter zurückscheuchen, werden krabrikanten von reiferem Alter zurückscheuchen, werden krabrikanten von Kohne sehn, wenn sie bereits in ihrer Schule etwas mehr Mathematik und weniger Latein in wenden werden.


Was man auch über diesen Punkt sagen mag, so it

F

n bantelt, mit großen Maffen gu operiren. Da es fur jeten Praftifer idmer fenn muß, eine gleiche vertfamteit allen Theilen ber reinen Chemie zu wiemenar ich bemubt bies Werf fo zu ordnen und einzutheis cag ftete Diejenigen Runfte in Gruppen vereinigt find, te fid theils auf gemeinschaftliche Pringipien fluten, aud in Abnicht auf tie demische Geschichte ber Te. Die fie bearbeiten, viel miteinander gemein baben. folgen bier bie Brundzüge biefer Klaffifikation, welche nad reiflider Ueberlegung bie einfachfte gu fenn ichien. Die erfte Gruppe begreift bie nicht metallifden Rorwie bie Produkte ober Runfte in fich, welche ihnen Dafern verbanten, nämlich bas Baffer, bie befanne n Cauren, bas Ammoniaf, bie atmosphärische Luft, verschiedenen Arten ber Roble, Die Steinfohle, Die ung und Beleuchtung.

Die zweite Gruppe enthält die metallischen Grundlaster Erden (Erdmetalle) und die Alkalien; als Anwenz derselben findet man aufgeführt: mehrere wichtige ze wie Pottasche, Soda, Alaun, Galpeter und in Folge n die Vereitung des Pulvers. An diese Gruppe schließe

•			•	•			
	•			•	•		
			`		•		
	•						
			•			•	
•							
				•			
	•				•		
	•			•			
		•					
		•					
	•						
•							
						•	
	•						
•		•					
•				•			
	·						
1							
•							
					•		



.

# Inhalt bes erften Banbes.

5. 1. Mugemeine Definition ber Chemie 2. Bon ben verschiebenen Buftanben ber Materie .	7 12 14
3. Momentiatur	
4. Bon ben Difdungegewichten	25
5. Atomistische Theorie	32
6. Bon ber Berbindung ber Rorper	46
7. Bon ben jufammengefesten Rorpern	54
8. Bon ber Bechfelmirfung ber Rorper	57
Q. MUgemeine Betrachtung ber nichtmetallifchen Rorper	66
andbuch ber angewandten Chemie. Erftes Bud.	
1. Rapitel. Baffetftoff	mak
Luftschifffarth	74
	69
II. Sauerftoff	86
Waffet , p , a	91
Agafferftoffuperoxyd	113
III. Chior	120
Chlormafferftofffaure , &	134
Chlorfaure .	146
Orobirte Chlorfaure und Chlororph	149
EV. Brom	155
Brommafferftofffaure	159
Bromfaure	161
Ehlorbrom	164
V. 300	166
Jodwasserftoffsaure	174
Jodiaure	177
Chlorjob	179
Bromjod	181
VI. Shior	182
Fluorwafferstofffaure	183
VII. Schwefel	189
Somefelmafferftofffaure	212
Bafferftoffcomefel	222
Schweflichte Canre	225
Unterschmeflichte Gaure	250
Schwefelfaure	264

6

								Geite
	Mirfeniffubornd					4		4.11
	Arfenichte Gaure							4.35
	Arfeniksaure		•					439
	gluerarfenit							440
М.	Splorarsenif							442
	Bromarfenit	*	•					444
	Zodarfenit	•					*	444
	Schwefelarfenit	•	•					445
	Bebanblung ber !	Acfeni	ferje					450
XIL.			•	•				455
	Borfaure .			•				457
	Fluorbor .	2						462
	Eblorbor .	٠			•			465
	Schweselbor				•			467
EII.		•	-				•	468
	Mafferstofftiesel	•	4					472
	Slubrtiefel	•	•	4				472
	Chlordiesel					•		475
	Schwefeltrefel			•	•			476
	Arefelfaure	•		•			. •	477
ZIV	. Rapitel. Roblen	toff	•		•	7	4	498
	Diamant	•				•		500
	Graphit	4		4				511
	Antheagit	•	•		•	•	*	. 211
	Begetabilifot Ro	) DEG	, a	•		•	•	512
	Rienruß	•	•	•	•		•	518
	Thierische Roble		4		•		•	526
	Shiefertoble		•	•	•		• .	535
	Salbtoblenmaffer	toll	4	•	•	. •	•	542
	Roblenwafferftof		•	•	. •	4	•	559
	Bafferftofftoblen			•	•	•	•	563
	Anberthalb Roble				•	•	•	565
	3meifach - Roblen	waffer	HOM	+	•	• ,	•	565
	Daphtaline	•	*	•	•	•	•	571
	Sufet Beinbl		•	•	•	•	• 1	573 574
	Raphtha Petroleum	•	•	•	•	•	•	
	Terpentinol	*	•	•	•	4 '	•	576 577
		•	•	•	*	*	•	578
	Roplenfäure Roplenorod	*	•	•	•	•	•	585
	Chiorfohienoryb	•	•	•	•	•	•	568
			•	•	•	•	•	580
	Chlortoblenfloff		•	•		•		SOF

	Schwefelkohlen	Roff	•	•	•	•	•	•
	Cyan .	•	•	•	•	•	•	
	<b>Epanwasserstoff</b>	säure	• '	•	•	• .	•	
	Epanichte Säu	re	•	•	•	•	•	
	Spansäure	•	•	•	•	•	•	
	<b>A</b> nallsäure	•	•	•	•	•	. •	
	Chlorcyan	•	, •	•	•	•	•	
	Bromepan	•	•	•	•	•	•	
	Zodevan	•	•	. •	•	•	•	
•	Schwefelcpan		•	• .	•	•	•	
	Selencyan .	•	•	•	•	•	. , •	
•• ,	ites Buch. Von den Bren				•	•	•	
1.	Rapitel. Bon wendung als	Brenn	materi	enen H	olzarten •	und i	ihrer <b>V</b>	in
II.	Darftellung ber	Holyto	blen	•	•	•	•	
IIL	Torf und Torf	tohlen	•	•	•	•	•	
IV.	Foffile Brennft	ffe	•	•	•	•	•	
	Brauntohle	•	•	•	•	•	•	
	Steinkohlen	•	•	•	•	•	•	
	Anthrazit	•	•	•	•	•	÷	
	Bufammenfegut						emeinei	1
₹.	Won den verkol	hlten S	teinko	hlen od	er der .	Rote	•	
	Bergleichung d							
	Konstruction d						•	
VIII	Beleuchtung m			Stellie of	Alen & Q	up.	•	
	Gabbeleuchtung			, . n#ekfe=	•	•	• '	
	Gasbeleuchtung	mittell	. Other	urodien	•	•	•	
			•					

### Anhang.

- I. Vergleichung der franz. Maaße und Sewichte mit denen rerer deutschen Länder.
- II. Tabelle über das spezifische Gewicht der bekanntesten, gasfö gen, tropfbaren und starren Substanzen.
- III. Tafel über die Spannkräfte des Wasserdampfs nach Beoftungen von Dulong und Arago.

Meine Ubreise von Paris, ein mehrwöchentlicher enthalt unterwegs und endlich die Erfüllung meiner gen Verufögeschäfte nahmen meine Zeit so sehr in Ansch, daß leider erst jezt die zweite Lieferung der Uebersung dieses Werkes erscheinen konnte. Um nun für die tunft ähnliche Verzögerungen zu vermeiden und die sols den Lieferungen in recht kurzen Zeiträumen nach einanserscheinen lassen zu konnen, sah ich mich veranlaßt, men hochzeschäten Freund Herrn Oberhüttenmeister um seine freundschaftliche Mitwirkung zur Ausführ ves begonnenen Unternehmens zu bitten.

Zu meiner großen Freude entschloß sich Derselbe auch zemeinschaftlichen Bearbeitung dieses Werkes. Es wird hierdurch für die Folge nicht nur ein rascheres Erscheis desselben bezweckt, sondern diese Uebersetzung wird auch in die Mitwirkung meines Freundes vorzüglich an Drie alzusahen noch gewinnen. He wird nun vorzemeise den pprochemischen und namentlich metallurgien Theil dieses Werkes bearbeiten, und durch Seine, in

bes ersten Bandes eine vergleichende Uebersicht ber deuts schen und französischen Maaße und Gewichte beigefügt werden.


Durch meine bisherige Abwesenheit vom Druckorte has ben sich in das erste Heft mehrere Drucksehler eingeschlis den, welche hier zur Berichtigung angezeigt werden. Für die Folge werde ich zur Vermeidung derselben gewissenhafte Sorge tragen, so daß dieses interessante Werk möglichst korrect erscheine.

The second state of the second state

Andrew State (1997) and the state of the sta

Handbuch der angewandten Chemie.

Erfter Banb.



### Borrebe.

Bor einigen Jahren wurde mir von ber Momis nistration bes königlichen Athenaums zu Paris bie Pto: fegur ber Chemie übertragen, welche Sr. Dobiquet, ber fie bieber befleibete, megen feiner vielen und mandfalti. gen Gefchafte aufzugeben fich gezwungen fab. Ginen fo verbienten Lebrer als Worganger habend, fühlte ich als ber Jungere nur ju gut, wie ichwierig es fur mich wers ben murte meinen Buborern volltommen ju genugen, ivenit ich gang benfelben Weg betreten wollte, ben fr. Robiquet bei feinen Borlefungen eingoschlagen batte, bie noch in frifdem Untenfen ftunben. 3ch erachfete es beshalb für nothig, jete Unnaberung zwischen ihm und mir in Diefer Beziehung zu vermeiten, wahlte temgufolge einen von bent feinigen gang verfchiebenen Befichtepunkt und trug bie Bes genftante anders geordnet vor. Bald gelangte id auch ju ber Ueberzeugung, bag in einer Unftalt, wo ber grof fere Theil ber Buborer fich nicht beständig erneuert, ber Lehrer wenigstens von Beit ju Beit ben Lehrgegenstand trneuern muß. Ich vereinigte beshalb bei meinem zweis ten Lehrfursus mit ber allgemeinen Chemie auch bie teche nische. Diefer Rurfus bauerte 3 Jahre. Die Forschuns gen, ju melden er mich veranlaßte, fo wie bas Intereffe, welches ber Wegenstand felbft einzuflößen ichien, liegen in mehreren Perfonen ben Bunfch rege werben, benfelben gebrudt zu feben. Ich machte mich bemgufolge anbeifchig, meine Borlefungen bem Drude ju übergeben, was ich benn auch jegt mit Vergnügen erfülle, mir fchmeichelnd, bag hauptsächlich ber jungere Theil ber Gewerbtreibenben in

den Buche eine Menge von Thatsachen vereinigt fins den werde, welche ihnen beim Erlernen und Ausüben ihres Berufes eine wesentliche Erleichterung gewähren müssen. Viele wären vielleicht im Stande gewesen ein ähnliches und vielleicht bescres Werk als ich zu liefern, allein wahrs scheinlich auch durch die materielle Arbeit, welche ein ähns liches Unternehmen fordert, zurückgeschreckt worden.

Wie dem auch sen, ich übergebe hiermit dies Werk dem Publikum in der Hoffnung, daß es den jungen Chesmikern, die sich jezt beinahe in allen Städten Europas besfinden, zur Vergleichung dienen, und daß der Wunsch des halben, die darin vielleicht noch vorkommenden Unrichtigskeiten zu berichtigen, Bekanntmachungen veranlassen möge, welche nicht allein der Industrie sondern auch diesem Buche selbst recht nützlich werden dürften.

Ohne Zweisel werden manche der Leser sinden, daß ich zu weit in die Einzelheiten der reinen Chemie einges gangen bin, daß ich ferner mit Unrecht hätte die praktisschen Aufgaben, welche die Technik liefert, auf eine theoretissche Weise zu lösen gesucht, und daß ich endlich hätte vermeisden müssen, von der Atomenskehre Anwendung zu machen.

Auf diese Einwürfe erwiedere ich, daß dies Buch namentlich für, junge Leute und weniger für bereits ause übende Fabrikanten bestimmt ist, daß es ferner meine Abssicht eigentlich nicht war, die Praxis der Technik zu besichreiben, aber wohl die Theorie derselben aufzuklären und zu berichtigen. Die wissenschaftlichen Details, welche die Fabrikanten von reiferem Alter zurückscheuchen, werden nur ein Spiel für ihre Söhne senn, wenn sie bereits in ihzer Schule etwas mehr Mathematik und weniger Latein und etwas mehr Physik oder Chemie und weniger griechisch gelernt haben werden.

Was man auch über diesen Punkt sagen mag, so

balte ich es immerbin für unerläßlich, um einigen Rugen aus ber Chemie bei ihrer Unwendung auf Die gesammte Sabuftrie gieben gu tonnen, Diefe Biffenfchaft wenigstens in bengenigen Theilen grundlid gu ftubiren, um die es fich junadit banbelt, benn bie an fich unbedeutend icheinenben Gingelheiten werden von Wichtigfeit ba, wo es fich tarum banbelt, mit großen Daffen zu operiren. Da es jebody für jeben Praftifer fdmer fenn muß, eine gleiche Aufmertfamfeit allen Theilen ber reinen Chemie zu widmenfo mar ich bemuht bies Werf fo zu ordnen und ringutheis len, buf ftete biejenigen Ranfte in Gruppen vereinigt find, welche fich theils auf gemeinschaftliche Pringipien ftuten, theils auch in Absicht auf bie demische Gefchichte ber Stoffe, Die fie bearbeiten, viel miteinander gemein haben. Es folgen bier Die Grundzuge biefer Rlaffifitation, welche mir nach reiflicher Ueberlegung bie einfadifte zu fenn ichien.

Die erste Gruppe begreift die nicht metallischen Korper so wie die Produkte ober Rünfte in sich, welche ihnen
bas Dasenn verdanken, nämlich bas Wasser, die bekanns
testen Sauren, bas Ammoniak, die atmosphärische Luft,
die verschiedenen Arten der Rohle, die Steinkohle, die Heitzung und Beleuchtung.

Die zweite Gruppe enthält bie metallischen Grundlas gen ber Erden (Erdmetalle) und die Alfalien; als Anwenstung berselben sindet man aufgeführt: mehrere wichtige Salze wie Pottasche, Soda, Alaun, Salpeter und in Folge dessen die Bereitung des Pulvers. An-diese Gruppe schließen sich außerdem unmittelbar an, mehrere eng unter sich verbundene Fabrikationszweige, als die Töpsetei, Besteitung des Glases, der künstlichen Edelsteine, der Schmelze (Email) und Glasuren und zulezt des Kalkes und Mörtels.

Die britte Gruppe enthält bie vollständige Beschreis bung ber gewöhnlichen Metalle, nämlich Gifen, Rupfer,



Ė

Blei, Zink, Zinn, Gold, Silber, Platin u. s. w. Ihre Darstellung und die Bereitung ihrer Legirungen macht eie nen wesentlichen und sehr bedeutenden Theil dieser Besschreibung aus, wobei auch die minder wichtigen Produkte nicht vergessen werden sollen.

Endlich umfaßt die vierte Gruppe alle Produkte der organischen Natur und die zahlreichen Unwendungen derselben. Man wird daselbst finden: die Färbekunst, das Bleichen, die Bereitung des Papiers, der Stärke, des Juckers, der Seifen, des Weingeists, des Käses, ferner die Gerberei, Hutsabrikation u. s. w.

Ich hoffe außerdem mittelst der allgemeinen Grunds sate, worauf sich jeder wichtige Fabrikationszweig gründet, und welche ich bisweilen an die Spitze oder auch an das Ende deshalb, in Form einer gedrängten Wiederhos lung, stellen werde, jedem Gewerbtreibenden die Mittel an die Hand zu geben, die chemischen Prinzipien seines Industriczweiges kennen zu lernen, selbst wenn er minder gründliche Kenntnisse von der allgemeinen Chemie besitzen sollte. Vielleicht möchte man es für zweckmäßiger hal ten, diese allgemeinen Grundsätze an die Spitze des ersten Bandes zu setzen; ich werde dies jedoch hier nicht näher untersuchen. Meine bisher gemachte Erfahrung spricht für diese Lehrmethode, welche in meinem Werke befolgt ist; noch habe ich keine andere Methode, welche eine ähnliche Veränderung erheischt haben würde, aus eigener Erfah. rung kennen lernen.können. Ich erkläre es wiederholt, daß dies ein Lehrbuch der angewandten Chemie senn soll, in welchem ich mehrere Theile weiter entwikelt und ausges führt, so wie ferner Zahlentabellen nebst Zeichnungen beis gefügt habe, die zum genauen Verstehen der darin abges handelten Gegenstände erforderlich sind.

# Einleitung.

#### **S.** 1.

## Allgemeine Definition der Chemie.

Wenn irgend ein Umstand zwei Substanzen ober zwei Körper zur wechselseitigen Berührung veranlaßt, so bieten sich und hierbei verschiedene Erscheinungen dar. Sind es zwei starre Körper z. B. eine Gisenplatte und eine Glass platte, an welchen wir mittelft unserer Instrumente ober vermöge unserer Sinne eine Verschiedenheit der Temperatur wahrnehmen, so werben sie, eine Zeit lang sich selbst überlaffen, bald in einem Zustande des Gleichgewichtes kommen, worin beide die nämliche Temperatur besigen. Der aufmerts same Beobachter wird sich zugleich überzeugen können, daß mit Ausnahme dieses Umstandes jeder dieser Körper seine besondern, vor dem Bersuche besitzenden Eigenschaften beibe-Man erhält in dieser Beziehung selbst keine andern Resultate, wenn man die starren Substanzen zuvor media= nisch fein zertheilt, um eine vielfachere Berührung der ein-

zeinen Theilchen zu bezwecken.

Wird ein Gemenge von Marmor und Glas in sehr feinen Staub durch pulverisiren umgewandelt, so werden stets die so erhaltenen Theilchen im Kleinen die characteris stischen Eigenschaften der größern Masse, von welcher sie berruhren, befigen. Der Marmor und bas Glas bleiben hierbei im getrennten Zustande nur miteinander gemengt. diese Weise verhält es sich jedoch nicht unter allen Umstän-Eine Gisenplatte, fenchter Luft ausgesezt, verändert fich schnell und bedeckt fich mit Roft, welcher ihre Oberfläche entstellt und die Politur zerstört. Dieser Rost enthält Gisen, aber unterscheidet sich von diesem Metalle durch seine chemis iden Eigenschaften, durch seine Pulverform, durch seine gelbliche Farbe und durch sein Verhalten zum Magnete. ier Rost enthält ferner Wasser, aber bas barin enthaltene Waffer ist nicht mehr flussig; außerdem schließt er noch eis nen Bestandtheil der Luft ein, aber dieser Körper hat sich verdichtet, oder ist mit andern Worten vom gasformigen Bustand in den starren übergegangen. Die Berührung, in welcher das Wasser, die Luft und das Eisen miteinander gestans den haben, hatte demnach eine wechselseitige Einwirkung zur Folge, durch welche diese Körper wesentlich verändert wurs den. Selbst wenn man Essig auf polirten Marmor gießt, so entsteht ein langsames Kochen, der Essig verliert seinen fauern Geschmack und der Marmor ist mehr oder minder

tief geäzt worden.

Diese beiden großen Klassen von Erscheinungen, welche sich als Folge der Berührung der Körper darbieten, ren zwei verschiedenen Zweigen bes menschlichen Wissens an, die sich einander nahe stehen, aber doch leicht, bei genauerer Betrachtung, von einander getrennt werden können. Chemie hat es nur mit berjenigen Art von Berührungserscheinungen zu thun, welche von irgend einer Mischungsveränderung des Körpers begleitet find; alle übrigen Fälle gehoren ber Physik an. Die Beränderungen, welche ausferbem noch in Beziehung auf die Anordnung oder die Gigenschaften einer Masse gleichartiger Theilchen eines Körpers statt finden, können den Chemiker nur beilaufig intereffiren, während er dagegen seine ganze Aufmerksamkeit denjenigen Erscheinungen widmen muß, welche bei ber Berührung der Körper zugleich eine Bereinigung oder Trennung ber ungleichs artigen Theilchen derselben zur Folge haben. Es genügt in Dieser Beziehung einen Blick um uns zu werfen, die Beschaffenheit der Gebirgsmassen, welche die Erdoberfläche bilden, so wie die Organisation der darauf lebenden Wesen zu uns tersuchen und die in den Fabriken und Werkstätten üblichen Werfahrungsarten näher zu prüfen, um sich zu überzeugen, daß wir von einer Menge mandsfaltiger Stoffe umgeben find, welche ohne Unterlaß sich verbinden oder trennen, um fo dem Anscheine nach unaufhörliche Veränderungen hervorzubringen.

2. Diese Körper ihrer Zusammensetzung gemäß zu orden und die Gesetze, welchen diese Veränderungen in ihnen unterworfen sind, zu studiren das ist der Zweck der Ehemic. Diese Wissenschaft zerfällt demnach in zwei Theile: der erste als der rein beschreibende hat das Studium der äußern Eisgenschaften aller einsachen und zusammengesezten Körper zum Gegenstand; der zweite, in Absicht auf Methode und des zu behandelnden Gegenstandes höher stehend, sucht zu erforschen, was in der Zusammensetzung der Körper und

ihrer wechselseitigen Wirkungen gemeinsames existirt.

Wären wir genöthigt von den uns sich darbietenden Natur »Körpern einen nach dem andern zu studiren, so würde unser Gedächtniß dadurch ermüdet werden und bald von einem ähnlichen Vorhaben abzustehen gezwungen seyn. Glückslicherweise ist dem nicht also.

Wir beobachten in der Natur oder erhalten durch das Experiment in ausern Laboratorien eine gewisse Anzahl von

Adrpern, an benen fide folgende Eigenschaften und barbieten: fie unterscheiben fich boit einauber burch einen ober mehrere Merkmale; fie konnen fich mit verschiedenen Stoffen verdinden, aber trennt man fie wieber von benfelben, fo erlangt jebe berfelben feine uriprunglich befigenben Gigenschaften wieber; es ift unmöglich burch irgend ein Mittel ans ihnen Subftangen abzuscheiben, Die ihrer Ratur nach von einander verschieden maren; biefe Gruppe von Wesen nennt man einfache Rerper, Grunbftoffe, Elementarftoffe, eter Elemente. Man gahlt beren jegt zwei und funfzig und elle übrigen Gubftangen find nur Berbindungen derfelben in mandrachen Berhaltniffen. Betrachtet man biejenigen teife einfachen Gubftangen nicht naber, von welchen mam bis jest in ben Runften noch feine Anwendung zu machen Gelegenheit batte, fo bleibt und nur eine fleine Reihe alle gemeiner Gejete und einige einfache ober gufammengefegte Morrer gu ftubiren ubrig, beren baufige Unwendung im Les

ben eine genauere Betrachtung erheifdit.

3. 3mei Oppothefen laffen fich aufftellen, um gu ertlaren, wie fich bie genannten Rorper unter fich miteinanber verbinden. Schon die Philosophen ber Alten erschöpften fich in Spelulationen über biefen Wegenftanb. Ihre Dleinungen wurden wieder aufgestellt von ben Gelehrten neuefter Beit, bie fich mit naturwiffenschaftlichen Forschungen beschaftigen. Lange murben biefelben ohne Erfolg auf rein theoretische Weije bestritten, bis enblich in ber legten Beit eine Reihe manchfaltiger und genauer auf Erfahrung fich flügenden Uns terfuchungen angestellt wurden, die unsere Wahl in dieser Beziehung bestimmten. Rach ber einen Sypothese nimmt man an, daß die Theildien, aus welchen ein Rorper gufams mengefest ift, einer unendlichen Theilbarfeit fahig fenen. hieraus folgerte man nun junadift, bag bie Rorper fich uns tereinander in allen benkbaren Proportionen verbinden minge Bei ber zweiten Unnahme bagegen betrachtet man bie Materie als zusammengesegt, aus zwar fehr fleinen, aber nicht weiter theilbaren Theilden. Findet nun in legterem Kalle eine Berbindung ftatt, fo muß fic ale bas Refultat einer innigen Aneinanderlagerung ber fleinsten Theilchen ber einfachen Rorper, welche fich mit einander verbinben, betrachs tet merben. Jeber biefer Rorper bilbet mit einer bestimms ten Angahl von Theilden eine Berbindung, welche auch bes frandig diefelbe bleibt, unter fonft gleichen Umftanden. Bers anbern fich jeboch biefe Legtern, indem fich eine neue Berbinbung erzeugt, fo mirb biefe in Abficht auf ihre Bufammenfesung in gang einfachen Berhaltnifen mit jener ber erftern Rorper fteben. Man wird fich leicht ein treues Bild von tiefer Erscheinung machen können, wenn man Bleitus geln mit Zinntugeln zusammenlothet. Bu bem Ende konnte man eine Bleitugel mit einer, zwei ober brei Zinnkugeln



werbinden, oder umgekehrt eine, zwei oder drei Bleikugelt mit einer Zinnkugel. Betrachtet man der ersten Bedingung gemäß die Rugeln als untheildar, so wird das Berhältniß der Rugeln eines jeden Metalles stets durch eine ganze Zahl bei diesen verschiedenen Gruppen ausgedrückt. senn. Diese Hypothese stimmt so vollkommen mit den Resultaten aller chemischen Analysen überein, daß es in der That schwer ist, sich eine richtige Idee von den natürlichen Erscheinungen zu machen, ohne die Beweise, auf welche sie sich stüzt und die Folgerungen, zu welchen sie führt, näher studirt zu haben. Wir werden dies später sorgfältig zu thun uns bemühen.

4. In der Folge wird gezeigt werden, daß wenn zwei verschiedene Körper sich berühren, eine Vertheilung des ekttrischen Fludiums statt findet, und zwar auf solche Weise, daß der eine positive und der andere negative Elektris zität erhält. Was bei der Annäherung zweier Körpermasfen, im Großen vorgeht, das zeigt sich weit energischer noch, wenn die kleinsten Theilchen der Materie selbst sich eng aus einander lagern, um eine Berbindung zu erzeugen. Indem hierbei eine Bewegung des elektrischen Fludiums mahrnehmbar ist, findet zugleich eine mehr ober minderbeträchtliche Entbindung von Wärme statt, wovon wir und täglich überzeugen können indem die Berbrennung der Kohle, des Holzes, der Ole u. s. w. darin besteht, daß sich Bestandtheile, welche in diesen Substanzen enthalten sind, mit einem der Gase verbinden, woraus die atmosphärische Luft zusammengesezt ist. Um alle biese Erscheirungen zu erklären und bie geheime Beziehung aufzufassen, welche zwischen der Erzeugung des Lichtes und ber Wärme und der einer neuen Berbindung existirt, nahm man seine Zuflucht zu verschiedenen Sypothesen, welche sich auf wohlbekannte Naturgesetze gründen, denen die Bewegungen des elektrischen Fludiums unterworfen sind. Die elektro-chemische Theorie soll bemnach zuvörderst die Resultate erklären, welche sich bei Vereinigung der kleinsten Theilchen einfacher Körper ergeben; allein bieselbe beschränkt sich nicht nur auf diese Anförderung, sondern sie will noch die innige Verbindung, welche zwischen den Theils chen nach der Vereinigung existirt, so wie die Umstände, welche ihre Trennung bestimmen, genügend erklären und zwar so, daß wir beim Studium der Chemie nur eine Reihe von elektrischen Beziehungen zwischen ben Theilchen eines Körpers von einem bestimmten Gewicht und einer gegebenen Dimension naher zu betrachten hatten. Die Einfachheit diefer Betrachtungsweise verdient alle Aufmerksamkeit, überhaupt wenn man beachtet, daß sie seit ihrer Entstehung den Beifall aller Chemifer Europas erhalten hat.

5. Man kann auch alle chemischen Erscheinungen anssehen, als seven sie eine Folge der Thätigkeit gewisser Kräfzte, welche das Streben außern die Körpertheilchen in Bes

wegung zu sehen, die an sich träge und bewegungslos sind. Dierbei konnte man jedoch die Frage auswersen: ist die Elekaritat die einzige Atrast, welche bei diesen Erscheinungen einen Einstuß ubt? die Erfahrung sehrt und, daß die Anziehung, welche die schweren Korper auf einander ausuben, und die als Grundlage bei Erklarung aller astronomischen Erscheisungen dient, nur in wenigen Fallen und auf eine und noch remlich unbekannte Weise bei dem Auseinanderwirken der Theilden der Materie thatig ist. Dagegen ubt das Licht, die Wärme und überhaupt die Elektrizität, einen solchen Einsstuß auf die Erscheinungen aus, welche zwischen den Theils wen fatt finden, daß man beinahe annehmen kann, es sinde keine Bewegung ohne Mitwirkung einer dieser drei wirksamen Materien statt.

Die Meinungen ber Phufifer hinfichtlich ber eigentlichen

Ratur tiefer brei Agentien find getheilt.

Einige betrachten sie als besondere Aluida, die unwägs dar durch ihre Gegenwart ober Abwesenheit, oder auch burch ihre Andahung die und sich darbietenden Erscheinungen veranstassen. Audere nehmen die Eristenz eines einzigen unwagbasten Aluidums, Ather genannt, an, welches allgemein in der Natur verbreitet seyn soll und bessen verschiedenartige Beswegungen alle diesenigen Resultate erzeugen, welche wir dem Lichte, der Barme und der Elektrizität zuschreiben. Wie es sich denn auch mit diesen beiden Meinungen verhalten mag, so dursen wir nur in der Chemie diese drei Thatigkeitsquellen als Araste oder Potenzen betrachten, deren Ratur uns wesnig besummert, vorausgesezt, das wir die Gesene, welchen sie unterworsen sind, beobachten konnen, oder wenigstens das, was sich allgemein gültiges bei ihrem Einfluße darbietet, zu schähen im Stande sind.

Rörper bilben, ift noch nicht genauer befannt. Sie war ber Gegenstand mehrerer von ben Physitern aufgestellten Syposthesen, allein es scheint, bag man vorerst auf diese zu frühzeitigen Spekulationen verzichtet habe und noch weitere Beobachtungen und Erfahrungen abwarten will, bevor man die Berssuche, diesen schwierigen Gegenstand näher zu erforschen, erneuert. Wir kennen weber die Form, noch das Bolumen ober die Farbe dieser Theilchen; auch sind und bie Gesese nicht bekannt, benen sie solgen wenn sie sich ordnen und gruppiren, aber die Erfahrung lehrt und, das sie sämtlich schwer find. Diese Eigenschaft unterscheidet sie von dem Lichte, der

Barme und ber Gleftrigitat, die unmagbar finb.

Der Beg, welchen wir bei unferm Studium einschlagen werden, ist demnach von selbst durch die allgemeinen Ideen, die wir aufgestellt haben, vorgezeichnet. Wir werben die Methoden naher untersuchen, welche man anwandte, um bas Gewicht der kleinsten die Raferie constituirenden



# 12 Von ben verschiedenen Zuständen der Materien.

Theilchen zu bestimmen, und die Lehrsätze prüfen, welche die atomistische Theorie aufgestellt hat. Zuvörderst aber wersten wir den Einstuß zu bestimmen suchen, welchen die Roshässen ausübt bei dem gegenseitigen Aufeinanderwirken der Theilchen, welche die Körper bilden. Hierauf soll die Elektrizität, die Wärme und das Licht in ihren Beziehungen zu den chemischen Erscheinungen studirt werden, so daß wir endslich nach diesen Vorbereitungen zur speziellen Betrachtung derjenigen Körper schreiten können, die in den Künsten und Gewerben angewandt werden.

### **S.** 2.

## Von ben verschiebenen Zuständen ber Materien.

Die Materie stellt sich unsern Sinnen in brei verschiedenen Zustanden bar, wovon man leicht einen Begriff sich machen kann, wenn man die und umgebende Ratur naher betrachtet. Das Wasser bietet und in dieser Beziehung ein Beispiel von der leichtigfeit dar, mit welcher ein und dersclbe Körper aus einem dieser Zustände in den andern übergeben kann. Wir kennen daffelbe in festem Zustande als Eis oder Schnee, tropfbar flüssig als gewöhnliches Wasser und Wasser im Zustande eines Gases als unsichtbarer Dampf. Unter dieser lezten Form findet sich das Wasser in ber Atmosphäre; um sich hiervon zu überzeugen, hat man nur nöthig, die Erscheinungen genau zu beachten, welche beim Sieden dieser Flussigfeit statt finden. Man bemerkt häufige Dämpfe aus bem Gefäße steigen; diese Dämpfe erheben sich mehr oder minder schnell und ihre weißliche Farbe verliert sich allmählig, indem sie bald in der sie umgebenden Luft verschwinden, als ob das Wesen, was ihnen das Dasenn gab, plözlich gestört worden wäre. Es ist bies jedoch nie der Fall, wovon man sich leicht durch folgenden Versuch überzeugen kann: man fülle ein Gefäß von Glas mit gestoßes nem Eis oder kaltem Wasser von + 2° oder + 3° und nachdem es verschlossen und auf der äußern Fläche abgetrochnet worden, bringe man es au einen Ort, wo die Temperatur 3. B. + 20° ober + 25° sen. Sogleich werden sich die äusfern Wände mit tropfbarflussigen Wasser bedecken, obgleich die Luft scheinbar trocken und vollkommen durchsichtig ist. Das Wasser kann bemnach im festen, tropfbarflüssigen und dampf = oder gasförmigen Zustand existiren. 8. Eine Menge Körper bieten, wie das Wasser, die

8. Eine Menge Körper bieten, wie das Wasser, die Eigenschaft dar, die drei Formen desselben annehmen zu könsnen. Andere dagegen wurden bis jezt blos in starrem Zusstande beobachtet, wie z. B. das Holz; versucht man es durch Erhipen zu schmelzen, so erleidet es seiner Nutur nach wesentzliche Veränderungen. Noch andere Körper kennt man nur

in starren und tropfbarflussigen Zustand, wie das Gold; es faun durch die Einwirkung der Wärme geschmolzen aber nicht in ben gasigen Zustand übergeführt werden. Ferner giebt es sech solche, die blos im tropfbarflüssigen ober gasförmigen Zustand eristiren z. B. der Weingeist; wird derselbe selbst eis ner sehr niedrigen Temperatur ausgesezt, so verandert er seis nen Zustand nicht, wogegen er, nur sehr gelinde erwärmet, gleich bem Wasser ganzlich verschwindet und sich in Dampf rermandelt. Endlich kennen wir Körper, die sich blos in Lampf = ober Gaeform barftellen. Diese Reihe von Gub= nanzen ift nicht zahlreich; die Atmosphäre, die uns umgiebt, bietet ein Beispiel hiervon bar. Wie groß bie Rälte auch immer ift, welcher dieselbe ausgesezt werden kann, so behalt ne boch stets ihre gewöhnliche Form bei. Unter gewöhnlichen Umstanden sind die starren Körper bei weitem die zahlreichs nen auf der Erdoberfläche; ihnen folgen die tropfbarflüssigen, und endlich die Gase, deren Anzahl sich ungefähr nur auf 25 Unter diesen dreierlei Formen bietet die Materie allgemeine Eigenschaften bar, beren Kenntniß erforderlich ist, megen ber häufigen Anwendungen welche man bavon in ber Chemie macht. Hier können wir jedoch nur auf die Rothwendigkeit, diese näher kennen zu lernen, hinweisen, da die Lehrbucher der Physik allein diesen Wegenstand so ausführlich behandeln, als es erforderlich ift. Wir setzen in der Folge nets voraus, daß der leser dieses Werkes die allgemeinen Renntniße ber theoretischen Physik besitze.

9. Wir nehmen bemnach an, daß die Beränderungen der Kokasion oder der Kraft, welche die gleichartigen Theils den der Korrer miteinander verbindet, bereits in den versichtenen Zuständen der Materie studirt worden sind. Wir segen ferner voraus, daß der Lefer die allgemeinen Gesetzer Erscheinungen kenne, welche die Wirkung der Wärme, des Lichtes, der Elektrizität und des Druckes auf starre, trorfbarstussige und gasige Körper bestimmen. Endlich bestachten wir als bekannt, einige physikaische Instrumente als 3. B. die Stektristrmaschinen, die Voltaische Säule ze. wovon

der Chemiker häufig Gebrauch macht.

Indem wir so den Plan dieses Werkes auf die Darstelstung der Erscheinungen beschranken, welche durch Kräfte bersvergebracht werden, die wir als bekannt voraussetzen, so wersten wir jedoch keinesweges das Studium dieser Krafte in Besuchung auf den Einfluß, den sie bei chemischen Reaktionen ausuben, bei Seite seinen. Wir werden spater wieder darauf zurucksommen, indem wir uns jedoch sorgfältig bei diesem Studium auf die klare und einfache Darstellung dieses Einstüng beschränken werden.

Rachdem festgestellt worden, daß die Schwere eine wesientliche Figenschaft der Marerie ist, daß diese in zwei große Riassen von Korpern zerfallt, namlich in einsache oder wes

nigstens unzersethare und zusammengesezte, und daß endlich diese Körper, sowohl einfache als zusammengesezte, in drei verschiedenen Zuständen eristiren können und sich uns als Gas, Tropsbarstüssiges oder Starres darstellen, so ist es nöthig einen Schritt weiter zu thun und die in der Sprache der Chemiker vorkommenden eigenthümlichen Wörter zu erklären.

#### **S.** 3.

#### Nomenflatur.

- 10. Alle Erfahrungswissenschaften bieten fortschreitenbe Beränderungen in dem Wesen ihrer Nomenklatur dar. Diese, indem se stets ein treues Bild von dem Zustande unserer Renntuisse darstellen soll, unterliegt beständigen und zwar um so häufigern Abanderungen, als die Untersuchungen der Forscher oder Beobachter selbst zahlreicher und ergiebiger sind. Die Nomenklatur der zusammengesezten Substanzen und ihre Rlassifitation mussen demnach in näherer Beziehung zu einanber stehen, so daß es am zweckmäßigsten ist, die Körper dergestalt zu gruppiren, baß diejenigen mit einander vereinigt werden, welche die meisten Eigenschaften gemeinschaftlich be-Was die Namen betrifft, so sind diejenigen die geeignetsten, welche zugleich bem Geiste einen gedrängten Umriß ber jedem von ihnen zukommenden Charaktere barbietet. Schon in den frühern Epochen der Chemie wird diese Tendenz wahrgenommen. Jeder Rame bezog sich auf gewisse Umstände, die aus der Geschichte des Körpers genommen was ren, aber die Wahl desjenigen besondern Gesichtspunktes, welcher hierbei vorzugsweise zur Bestimmung gedient hatte, war willführlich. Die einfachen Körper sind jezt noch die einzigen, deren Namen keiner Regel unterworfen sind. jener Zeit, wo unsere neue Nomenklatur geschaffen warb, wollte man dieselben so verandern, daß sie bezeichnend senn sollten, aber es entstand dadurch bei den Ableitungen eine Verwirrung. Man zählt jezt zwei und fünfzig dieser Grunds stoffe.
- 11. Man theilte die einfachen Körper in zwei Klassen ein. Die erste begreift die gasförmigen in sich so wie diejes nige starren, welche schlechte Leiter der Elektrizität, durchs scheinend und nicht metallisch glänzend sind. Man nennt diese nicht metallische Körper, nämlich:

Boron, Brom, Chlor, Fluor, Jod, Kiesel, Kohlenstoff, Phosphor, Sauerstoff, Schwefel, Selen, Sticktoff, Wasserstoff. Die zweite Klasse begreift diejenigen Körper in sich, welche metallischen Glanz besitzen, und außerdem gute Leiter der Elektrizität und Wärme und sämmtlich undurchsichtig sind. Vis jezt kennt man keinen derselben, der bei gewöhnlicher

Temperatur gaeformig mare. Es find bies bie Metalle,

Aluminium, Antimon, Arfenik, Barnum, Bernllium, Tiei, Calcium, Cerium, Chrom, Eisen, Gold, Iridium, Radmium, Malium, Robalt, Kupfer, Lithium, Magnesium, Rannan, Molobban, Natrium, Nikkel, Domium, Paladium, Lann, Quechiber, Abobium, Silber, Etrontium, Tantal, Tellur, Tiran, Uran, Wiemuth, Wolfram, Itrium, Zunk, Inn, Irlan, Uran, Wiemuth, Wolfram, Itrium, Zunk, Inn, Britonium.

Dian bemerkt sogleich, daß der größte Theil bieser Nasmen willsubritch gewahlt, ober aus ber Sprace bes gemeis

Man bemerkt sogleich, daß der größte Theil bieser Ras men willfubritch gewählt, oder aus ber Sprache bes gemeis ner Lebens genommen worden ift. Dies ist jedoch nicht ber kall bei benjenigen Ausbrucken, die ich zur Bezeichnung der Verbindungen mablte, welche diese Körper durch ihre Bers

mengung miteinanber bilben.

Ich werde in diesem Werke stets einer Regel folgen, welche gewohnlich mit der schon gebrauchlichen Nomenklatur übereinstimmt, und welche außerdem den Vortheil darbietet, tag sie die Benennung seder Berbindung an eine Idee ans snurft, die in der Chemie von großer Bedeutung ist. Es bes sieselbe darin, daß man bei den zusammengesezten Naswen, den jedes Grundstosses in derselben Ordnung sezt, welche ibm seinem elektronegativen Werthe nach zusammengesezten Nasbern Worten, wenn man sich eine Berbindung dem elektrischen Strome der galvanischen Saule ausgesezt denst, so bestimmt der Korrer, welcher sich an den positiven Pol begiebt, die Gattung (zenus) und der an den negativen Pol tretende die Art (species), diese Regel bietet keine Schwierigkeit in ihrer kinwendung dar, wenn die Rede von binaren Verbindungen in. Schwieriger wird dies schon bei zusammengesehtern Verstundungen, und wir werden genothigt seyn, dieweilen von dieser Regel abzuweichen, um die Einsuhrung neuer Worter in der chemischen Sprache, die den Leser unr verwirren konnste, zu vermeiden Sprache, die den Leser unr verwirren konnste, zu vermeiden, glucklicherweise sind diese Falle sehr setzen.

12. Ehe wir zur Darlegung ber Grundsate ber chemis ffen Romenklatur schreiten, muffen wir noch einige allges mein gebrauchliche Ausbrücke naber erklaren. Man unterideibet unter ben verschiedenen zusammengesetzen Körpern:

Cauren, Bafen, und Galge.

Die Salze find Verbindungen, gebildet durch die Bereinigung zweier bereits zusammengesezter Korper. Sezt man tie Salze ber Einwirfung der galvanischen Saule aus, so werden sie zerfezt; von beiden Verbindungen, aus welden sie bestehen, tritt die eine an den positiven, die andere an den negativen Pol. Diezenigen, welche sich an den positren Pol begeben, ist eine Saure, die andere welche dagegen vom negativen Pol angezogen worden, ist eine Basio.

Wir nennen indifferent bie Berbindungen, welche weber bie Rolle einer Bafis noch einer Gaure ipielen, jo

sie ferner diejenigen, welche in vielen Fällen sowohl die eine le die andere Rolle spielen.

Es zeigt sich bei genauerer Beobachtung, daß die Eisenschaften der Basen, so wie der Säuren nicht absolut d. h. icht stets unveränderlich dieselben sind, denn ein und derselbe Körper kann bisweilen als Basis gegen die eine und le Saure gegen die andere Berbindung auftreten.

Es geht aus dem bereits Gesagten hervor, daß bei den Salzen, der Rame der Säure die Gattung, und der der Basis die Art bestimmt.

13. Der Sauerstoff wird uns die beste Gelegenheit arbieten, die erwähnte Regel in allen ihren Wodistationen ustudiren. Die Reihe von Körpern, denen er angehört, esizen sehr häufig die Eigenschaft, sich untereinander zu versinden und dei weitem der größte Theil der bekannten zusammengesezten Körper besteht entweder aus binären Sauers, off Berbindungen oder aus Berbindungen, welche durch rygenirte Körper gebildet sind. Dieser Umstand veranlaßte ie Urheber der neuen Romenklatur, ihm eine ausschließlichedebeutung beizulegen, und wir sind genötligt ihrem Beispiele usolgen, die Shemiser unserer Zeit übereinstimmend mitsinander, die ganze Romenklatur neu gestalten werden. Hier verden wir stets eine möglichst vollkommue Anwendung unser Ugemeinen Regel wieder sinden.

Die Berbindungen, welche aus zwei orngenirten Körsern gebildet sind, können sich, der Einwirkung der galvanischen Säule unterworfen, auf zweierlei Art zersehen. Ist is Säule start, so erhält man an jedem der Pole die einfasten Körper, aus welchen die Berbindung zusammengesett var; ist dieselbe aber schwach, so trennen sich nur die beidenstygenirten Körper, ohne eine weitere Beränderung zu erleigen. Der eine von ihnen, welcher sich an den positiven Politienen. Der eine von ihnen, welcher sich an den positiven Politiehen durch den sauern Geschmack und die Fähigkeit Lakungsinktur zu röthen; dagegen ist der andere, sich an den negasiven Pol begebende Körper mit alkalischen Eigenschaften egabt, die sich durch harnartigen Geschmack und durch die sahigkeit, die geröthete Lakungtinktur wieder blau zu farben, u erkennen geben.

Die orygenirten ") Körper, welche sich an den positiven pol begaben, werden mit dem Namen Säuren bezeichnet.

Die andern heißen Dryde, welche Benennung im weisern Umfange des Wortes auch solchen Körpern beigelegt

<sup>4)</sup> Wir nennen orngenirt alle diejenigen Grundstoffe, welche mit Sauerfloß verbunden find, ohne auf ihre sauren ober alfalischen Eigenschaften Ruchscht zu nehmen. C.

Maranica, Third point (the point Sillice of the Chilles en billen fenne, und es werde bana die bas grof-intum Canernoff enthaltende Caure so bezeichnet, bem Namen bes Grundstens nur bas Wort Caure 1. 2. Edwefelfaure bezeichnet biejenige Caure befele, weiche bas Marimum voit Canerite ? enthielt; wurde bei ber zweiten ber Rame bes Erund coffs vieltein verwandelt, und man ließ bas Wori Caure frantiv nachtelien, g. B. fdimeflichte Caure, enge Caure bes Edwefels, welche weniger Cauerstelt als bie Edwefelfiure. Geitdem bat man aber wen beiden fiebende Gaure entdedt nad Unterfchwes re genaunt, fo wie auch eine Gaure, welche noch wes auernoff als bie schwestichte Saure enthält, ber man ven Unterschweflichte Saure beilegte. Nach Rezel verfährt man bei allen ähnlich zusammenzesezren. e verschiedenen Berbindungen, welche bie Korper Cauernoff eingehen, um Ornde gu bilben, werben jende Weise bezeichnet. Man geot von berjenigeit ung aus, welche die fleinfte Mlenge Canerfteff entjareitet fo weiter fort wie bei ben Caaren; auf biefe utericheibet man 4 Dryde ober Drobationoftufen :, vo, Ornbul, Ornd, Superornd. In ben meis Uen fennt man von den Korpern nur zwei Orndas fen, und bezeichnet fie bann barch Drybul und Drbb. iben Drybationoftufen find es auch, welche gewohns ben Cauren Berbindungen eingeben und Catze bitben. Diejemgen Berbindangen, welche aus ber Bereinis r orndirten Rorper mit den Sauren hervorgeben, ers ben Ramen Galge; bieje Ramen werben fo gebilbet, n ben Ramen ber Saure als Abject, v bem als Subsuebenden Ornbe vorsezt. Rach ber Saure wird bie

ber eine Bestandtheil in zu geringer Menge vorhanden ist, um die Eigenschaften des andern aufzuheben oder mit andern Worten um ihn zu neutralisiren. Es ergeben sich hiers aus dreierlei Arten von Verbindungen die man folgendermas

sen näher bezeichnet:

Rentralsalze, saure Salze, basische Salze. Diese Benennungen konnten genügen zu einer Zeit, wo die Analyse noch keine großen Fortschritte gemacht hatte, allein heut zu Tage, wo man beinahe alle Salze naher untersucht hat, mußte man dieselben so zu wählen suchen, daß sie den Werth der Verbindungen auf eine bestimmtere Weise ange-

geben.

Es war dies vorzüglich dann erforderlich, wenn ein und dasselbe Ornd mehrere saure oder basische Salze bilden konnte, was nicht selten der Fall ist. Diese schärfere Bestimmung konnte leicht gemacht werben, wenn man berücksichtig. te, daß die Gäure der sauren Salze stets eine Bielfache von ber Säure ber neutralen Salze ist, und daß auch ein gleis ches Berhältniß bei dem in den basischen Salzen enthaltenen Quantum von Säure statt findet. Statt nun neutrales oder saures schwefelsaures Kali zu sagen, ist es zweckmäßis ger einfach oder doppelt schwefelsaures Kali dafür zu gebrauchen, wodurch ausgebrückt wird, daß im zweiten Salz der Säuregehalt doppelt so groß als in dem ersten ist. Man fährt auf diese Weise weiter fort und erhält so z. B. dreis fach, vierfach, sechsfach schwefelsaure Salze, wodurch angedentet ist, daß der Gäuregehalt drei, vier und sechsmal so groß als der im Neutralfalze ist. Bisweilen wird dies Berhältniß der Säueremenge durch gebrochene Zahlen ausgedrückt und häufig findet bann der Fall statt, daß der Gäuregehalt im sauren Salze nur um die Hälfte größer ist als im neus tralen Salze, was dann durch anderhalb bezeichnet wird, indem man es dem Namen des Salzes vorsezt; z. B. kohlens faures Natrum, anderthalb kohlensaures Natrum, boppelt tohlensaures Ratrum.

Jur nähern Bezeichnung der basischen Salze wählte man Brüche, welche den Säuregehalt derselben, verglichen mit dem der neutralen Salze ausdrücken. Z. B. Ein viertelschwefelsaures Eisenoryd, zwei drittel phosphorsaurer Kalk; hierdurch wird gesagt, daß der Säurezgehalt in dem ersten Salze ein viertel und in dem zweiten zwei drittel von dem Säuregehalt der neutralen Salze beträgt.

Im Lateinischen kann man Orydul und Oryd durch die Endigung osus und icus bezeichnen, welche dem Namen des Körpers, welcher mit Sauerstoff eine Salzbasis bildet, angehängt wird, z. B. Eisenorydul oxidum ferrosum, Eisenoryd oxidum ferricum. Berzelius benüzte dies bei Bildung der lateinischen Romenklatur, indem er zugleich anas log dem französischen Gattungsnamen des Salzes d. h. dems

te in venter Zeit so große Kortschritte gemacht bat, zuruch ich eben. Dem Unfanger muffen wir beshalb empfehlen, bie dementatur zu erlernen wie eine Sprache, nicht aber als ben Lattrud eines Spstems.

#### \$ 4.

### Bon ben Mifchungsgewichten.

27. Die Wichtigkeit der atomisischen Theorie beim Studt met Chemie muß Jeden, der die Natur auf eine philosseille Weile zu betrachten strebt, ausmuntern sein Augenwicht das diese geschmaßige Ordnung in berselben zu richten. Unter den Reluxaten, welche durch die Forschung des menscholden Gettes in neuerer Zeit gewonnen wurden, durste das Enfenden dieser Gesese vielleicht als das merkwurdigste zu bewachten sen, in soferne es sich eng an die Ideen kunft, weide wir und von der Materie im Allgemeinen machen, se wie von den Frenzen ihrer Theilbarkeit und von der Korm und den verzwiedenen Eigenschaften der Theilchen, aus wels den sie zusammenzeiert ist. Wir werden in der Kurze die Ihnischen und die Folgerungen wozu diese suhren darzutes gen sachen.

23. Man fand bei genauer Zerlegung ber Cauren, me'de burch bie Vereinigung bes Schwesels mit bem Sauers ...

1 .. Ed mefel und 50 Cauerftoff Unterschmefelichte Gaure

100 - und 200 - Edwefelichte Caure

10 - und 150 - Echwefelfaure

Man bemerkt bierbei, bag bie Zahlen, welche bas Beeift bee Caueraeffe in ben verschiebenen Berbinbungen ausberfen, unter fich wie 1:2:3 fich verhalten. Aehnlichen Bers im fen begegnen mir in allen Reihen gweifacher Berbins Imier. Diefes merkwurdige Gefen, woldem man ben Ras un tes Gefeges von ben multipeln Berhaltniffen 1.5, mar ein wefentlicher Beitrag gur genauern Kenntnig ber rerichen Tleorie. Es wird burch baffelbe bargethan, tie bie Berbindungen zwifden verfchiebenen Rorpern nur e i eine febr bestimmte, regelmäßige Beife flatt finben; man fennte noch bingufugen, bag alle Korper berfelben Rothe me-titele unterliegen, wie bies in ber Folge in ben Tafeln, ne je bies Werk enthalt bargethan merten foll. Diefes bemute Berbaltnif beweift alfo unwieberleglich, bag bie Berberaufen nicht willfuhrlich in allen Berhaltniffen ftatt finden. es aetr baraus ferner berver, bag im Falle irgend eine bie r e Verbegbung gnalpfirt werben ift, man auch vorher be-mmen faun, bag wenn die Bestandtheile berfelben sich noch in wern Berbaltunfen gu verbinden fahig find, bies ftete Bielfache

von einander dadurch unterschieden werden, daß man die Endigung ür und id an den Namen jenes elektronegativen Körspers anhängt, z. B. Quecksilberchlorür oder Chlorqueckssilber mit einem geringern Gehalt an Chlor und Quecksilberchlorid, oder Chlorquecksilber mit einem größern Chlorsgehalt; ebenso Quecksilberjodür und Quecksilbersiodid.

- 19. Es giebt mehrere Körper, welche mit Wasserstoff Säuren bilden, die Wasserstoffsäuren genannt werden; hiers her gehören Chlor, Jod, Schwefel u. s. w. welche mit Wasserstoff verbunden, Chlorwasserstoffsäure, Jodwasserstoffsäure, Jodwasserstoffsäure, Schwefelwasserstoffsäure bilden. Auch hierbei blieb man der Regel getreu, den elektronegastiven Körper an die Spiße des Namens zu segen.
- Es finden nun noch besondere Fälle statt, die von minderer Wichtigkeit sind und welche später ausführlicher betrachtet werden sollen. Vorläufig bemerken wir nur, daß unter den nichtmetallischen binären Verbindungen zwei eris stiren, benen man einfache Ramen gab. Der Kohlenstickstoff wurde Cyan ") und die Verbindung aus Stickstoff und Wasserstoff, Ammoniak genannt. Bisweilen vereinigen sich auch brei einfache Körper zu einer Berbindung. Der Name dersels. ben wird in diesem Falle so zusammengesezt, daß man auch hier die einzelnen Elemente nach ihrem elektrischen Werthe Wir sagen also Jod=Schwefel=Antimon, Antimons oryd = Schwefelantimon u. s. w. Es foll hierdurch ausgedrückt werben, daß das Antimon in diesen Verbindungen zugleich als Dryd und Schweselverbindung, oder im erstern Falle als Jodverbindung und Schwefelverbindung existirt.

Unter den einfachen Oryden behielt das Wasserstofforyd

den Namen Wasser bei, welchen es längst führte.

21. Endlich vereinigen sich der Sauerstoff, Rohlenstoff und Wasserstoff inschr manichsachen Verhältnißen miteinander und bilden dreisache oder ternäre Verbindungen. Auch Sauersstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Wasserstoff vereinigen sich und bilden mancherlei viersache oder quaternäre Verbinduns gen. Es würde sehr schwierig gewesen seyn, zur Bezeichnung dieser Körper charakteristrende Namen zu schaffen, da diesels ben häusig nur sehr wenig, hinsichtlich ihrer quantitativen Zussammensezung differiren, und nach Gesezen sich bilden, die und noch unbekannt sind. Man nahm hier zu einem anderp Mittel seine Zuslucht. Beinahe alle dreisache Verbindungen dies ser Urt sinden sich in Pslanzen vor, oder rühren von Mischungssveränderungen her, welche dieselben bisweilen erleiden; die

<sup>\*)</sup> Die Namen der Enanverbindungen werden auf gleiche Weise wie die der Chlor und Jodverbindungen gebildet, es giebt demnach Evanure und Evanue nide. E.

viersachen Berbindungen bagegen eristiren meist in thierischen Körpern. Man theilte sie in drei Hauptklassen ein, nach ihren sauren, neutralen oder alkalischen Eigenschaften. Ihre Kamen wurden gebildet, indem man den Namen der Pslanze, des Thieres oder eines Organs derselben als Murzelwort sahm und diesem entweder das Mort Säure, im ersten Falle, und die Endigung in im lezten Falle anhängte. So z. B. Zisteonen saure, Säure der Zitronen, Gallussäure, Säure der Gallagsel; Ehinin, Alkali der Chinarinde, n. s. w. Die neutralen organischen Stosse werden willsührlich genannt, wie z. B. Zucker, Stärfe, Alcohol, Kleber, Gallerte, Käsesselfest zc.

22. Indem wir das bereits gesagte furz zusammenfaß

sen ergiebt sich folgendes:

Die demische Sprache beschränkt sich auf eine kleine

Anzahl wesentlicher Regeln.

Mile einfache Ramen bezeichnen einfache Körper mit Ausmehme vom Wasser; Cyan, Ammoniak und einigen

Ramen organischer Körper.

Die einfachen Körper find metallisch ober nichtmetallisch. Zwei ober mehrere Metalle bilben, verbunden miteinander, eine Legirung. Berbinden sich die nichtmetallischen Rörper unter einander ober mit den Metallen, so werben bie Ramen ber Berbinbungen aus ben Ramen ber eingeinen Bestandtheile jusammengesegt, und ber elettronegative Rörper an die Spipe gestellt. Man nennt die orygenirten Berbindungen verbrannte Körper. Diese find Gäuren, wenn sie fauer schmeden und bas blane Lakmus röthen. Gehen ihnen dagegen diese Eigenschaften ab, so werden sie Ornbe genannt. Die Verbindungen der Säuren mit den Oryden beißen in der chemischen Kunstsprache Salze. Phosphos richte Säure ist die Säure des Phosphord mit geringes rem Sauerstoffgehalt. Phosphorfäure heist die Säure des Phosphors, welche sehr reich an Sauerstoff ist. rferorydul, Kupferoryd, Kupfersuperoryd ist das erste, zweite, und dritte Dyyd des Kupfers. Schwes felsaures Salz heißt die Verbindung der Schwefelfäure mit irgend einem Oryde: Schwefelsaures, halbschwes felsaures, anderthalbschwefelsaures, zweifache schwefelsaures, dreifachschwefelsaures Salz irgend eines Oryds bezeichnet Verbindungen, in welchen eine constante ober unveranderliche Menge von Basis mit verschiedenen Mengen von Schwefelsaure vereinigt ist, bereu relatives Verhältnis durch die Zahlen 1, 4, 1 ½, 2, 3 ic. aus-gedrückt wird. Hydrat ist eine Verbindung irgend eines Oryds mit Wasser. Wasserstoffsäuren als z. B. Chlorwasserstoffäure zc. sind Verbindungen eines oder mele rerer Körver mit Wasserstoff, welche alle Eigenschaften der bereits erwähnten Sauerstofffauren besiten.

denischen Nomenklatur. Wenn man in einem Werke, welches wie das Unsrige praktische Tendenz besizt, jede Neuer rung vermeiden soll, so ist es nichts deskoweniger doch nöthig die Umstände zu bezeichnen, welche eine allgemeine Reform zin der chemischen Kunstsprache in Zukunft erfordern dürften. Die Gründer dieser Nomenklatur hatten den Sauerstoff von den übrigen Körpern getrennt und isolirt hingestellt. Jezt weiß man dagegen, daß alle nicht metallischen Körper mit Ausnahme des Wasserkoffs in sehr vielen Fällen dieselbe Rörper demnach mit gewissen Metallen eigentliche Salzdasen, mit andern dagegen wieder wahre Sauren; diese beiden könen dann wiederum unter sich salzdhnliche Verbindungen eine gehen.

Chlor und Phosphor bilden z. B. eine Verbindung, Ehlorphosphorschied ganz wie eine Säure verhält und folglich Chlorphosphorsäure heißen sollte. Auch Ehlorquecksiber ist eine ähnliche Säure, und sollte deßhalb

Chlorquecfilberfaure genannt werden.

Unter den Verbindungen des Schwefels mit Arsenik eristiren zwei, welche Sauren sind, man könnte deshalb sagen Schwefelarsenichte Saure und Schwefelarseniksaure zc.

Undererseits sind Chlorkalium, Chlornatrium Basen; berselbe Fall sindet auch bei den Schwesel = Fluor - und Jod Berbindungen dieser Metalle statt. Es kann also wohl Berbindungen geben, welche aus einer der vorerwähnten Säuren mit diesen Basen bestehen und sonach Chlorquecksibersaures Chlorkalium oder Schweselarseniksaures Schweselnatrium 2c.

genannt werden fonnten. ")

24. Diese vorgeschlagenen Namen führen jedoch die Unbequemlichkeit mit sich, daß man glauben könnte, es eristire Sauerstoff in der Verbindung. Chlorphosphorsaure, Schwefelarseniksaure scheinen eine Verbindung von Phosphorssaure mit Schwefel zu des zeichnen. In einem Werke, was klar und faßlich geschrieben sein muß, glaubte ich die dis jezt gebräuchlichen Namen der binären Verbindungen beibehalten zu müssen. Was die Versbindungen betrifft, welche diese wieder unter sich eingehen, so bezeichne ich sie folgendermassen:

Chlorque cfilber = Chlornatrium ist ein aus zwei Chlorverbindungen zusammengesetzter Körper, in welchem die

<sup>\*)</sup> Eine große Reihe solcher Berbindungen, welche der Schwefel mit andern Grundstoffen bildet, hat Berzelius in neuester Zeit untersucht und dafür auch eine eigene Nomenklatur geschaffen. Es kann der Zweck dieses Werkes nicht senn, in rein wissenschaftliche Details einzugehen, weshalb wir denienigen Leser, der sich genauere Kenntuis davon verschaffen will, auf Berzelius Lehrbuch selbst hinweisen. E.

ste die Rolle einen Saure und die zweite die Rolle einer des spielt, ganz ahnlich wie in den bereits aufgeführten benerstoffsalzen. Ebenso Schwefelarsen it. Schwefel lalium zc. wobei man nach der angenommenen Gensbregel den Körper, welcher die Saure bildet, voransest und den die Basis bildenden folgen läßt.

r 25. Rach den vorangegangenen Betrachtungen halten wie es für zwecknissig eine gedrängte tabellarische Ueberscht, wir den unorganischen Berbindungen zu geden, indem wir wieden Beispiele von der angenommenen Romenklatur zi-

1. Einfache Körper { nicht metallische.

Ihre Ramen sind nicht bezeichnend.

2. Zweifache Berbindungen nicht metallischer schrente Körper indifferente Körper Easen nicht metallischer Säuren Särper mit Mes indifferente Körper tallen Basen ber Metalle unter sich . . . Legirungen.

Die Sauerkoffauren werden, wie bereits erwähnt, bezeichenet, Phosphorichte Saure, Phosphorsaure, Arsfenissaure, Antimonichte Sauste, Antimonichte Sauste, Antimonichte Sauste, Antimonsaure. Die nicht sauren Sauerstoff Berbin-

dungen find sammtlich Oryde.

Die Ramen aller übrigen bindren Berbindungen wersten entweder so gebildet, daß man blos die Namen der Bestandtheile miteinander verbindet, z. B. Schwe felblei, oder wie bei Chlor, Jod zc. die Endigungen ür und id diessen elektronegativen Bestandtheilen anhängen kann und das mit den zweiten in der Berbindung eristirenden Körper verstindet, wie z. B. Zinnehlorür, Zinnehlorid. Ausgesnemmen von diesen Fällen sind, die Verbindungen des Wasserschaft wenn dieselben saure Eigenschaften besten, wo dann dem Ramen der Verbindung noch das Wort Säure beiges sügt wird, z. B. Shlorwasserstoff fäure.

3. Preifache Bers bindungen nicht metallischer Körper unter sich Säuren indifferente Körper und metallischer Basen Börper der Metalle unter sich . . . Legirungen.

Bei Bildung der Namen dieser Verbindungen befolgt man in den meisten Fällen die allgemeine Regel, den Namen der Verbindung aus den einzelnen Namen der Bestandtheile zusammenzusetzen, z. B. Chlorkohlenornd, Verbindung aus Chlor i und Kohlenornd; Jod-Schwefel-Antimon. Die Verbindungen dieser Art sind selten, aber die Mehrzahl derselben spielt oft ieine bemerkenswerthe Rolle bei technischen Operationen.

### 4. Salzverbindungen.

Diese werden stets erzeugt durch das Zusammentreten zweier binaren Verbindungen, welche sich miteinander vereisnigen, ohne daß ihre Theilchen eine Veränderung zu erleiden scheinen. Diese Klasse ist die Zahlreichste von allen und sie begreift Verbindungen in sich, die gebildet sind durch die Vereinigung

1. Der Sauerstoffsauren mit den Oryden. 2. Der Wasserstoffsauren mit den Oryden.

3. Der Chlorverbindungen mit Chlorverbindungen.

4. Der Chlorverbindungen mit den Oryden.

5. Der Jodverbindungen mit Jodverbindungen.

6. Der Jodverbindungen mit den Oryden.

7. Der Chlorverbindungen mit den Jodverbindungen.

8. Der Schwefelverbindungen mit Schwefelverbindungen.

9. Der Schwefelverbindungen mit den Oryden.

10. Der Chlorverbindungen mit den Schwefelverbindungen.

11. Der Jodverbindungen mit Schwefelverbindungen. ic.

Für den ersten und zweiten dieser aufgezählten Fälle vereinigt man blos den Namen der Säure als Adjectiv mit dem der Basse und hat demnach z. B. Kohlensaure, Phosphorsaure, Schwefelsaure Salze verschiedener Ornde.

In allen übrigen Fällen werden die Namen dieser Berbindungen aus den Namen der sie bildenden binaren Berbin-

dungen zusammengesezt werden muffen.

26. Die Sanerstoffsauren, so wie die Wasserstoffsauren können sich nicht nur mit den Ornden sondern auch mit ansdern Verbindungen vereinigen; Beispiele hievon sind: Schwesfelsaurer Kohlenwasserstoff, Chlorwasserstoffsaures Chlorquecksilber, Schweselwasserstoffsausres Schweselkalium ic. Es sind dies die neutralen Versbindungen der Schweselsäure mit Kohlenwasserstoff, der Chlorswasserstoffsaure mit Chlorquecksilber und der Schweselwassersstoffsaure mit Schweselsalium. Die mit genannten Sauren vereinigten binaren Verbindungen spielen hier die Rolle der Bass.

So sehr wir auch bemüht waren, die bisher gebräuche liche Nomenklatur ihren Grundsäßen nach klar und faßlich darzustellen, so müssen wir doch zugleich auch bemerken, daß gerade diese Grundregeln keine allgemeine Anwendung mehr nuden. Die jeßige chemische Romenklatur steht mit der Wisseuschaft nicht mehr im Einklange und ist hinter dieser, wels

de in menfier Zeit fo große Fortschritte gemacht hat, guruch pieleben. Dem Anfänger muffen wir beshalb empfehlen, bie komentlatur zu erlernen wie eine Sprache, nicht aber als ben beibend eines Spftens.

#### \$ 4.

### Bon ben Mifdungegewichten.

Die Wickigkeit ber atomistischen Theorie beim Stukum ber Chemie muß Jeden, der die Natur auf eine philosserbische Meise zu betrachten strebt, aufmuntern sein Augenmerk auf diese gesehmäßige Ordnung in derselben zu richten.
Unter den Resultaten, welche durch die Forschung des mensche
ken Geistes in neuerer Zeit gewonnen wurden, durste das Erlennen dieser Gesehe vielleicht als das merkwürdigste zu
betrachten seyn, in soferne es sich eng an die Ideen knüpst,
welche wir uns von der Materie im Allgemeinen machen,
so wie von den Grenzen ihrer Theilbarkeit und von der Form
und den verschiedenen Eigenschaften der Theilchen, aus welden sie zusammengesezt ist. Wir werden in der Kurze die Thatsachen und die Folgerungen wozu diese führen darzules gen suchen.

28. Ran fand bei genauer Zerlegung ber Sauren, weiche burich die Bereinigung des Schwefels mit dem Sauer foff entstehen, daß 100 Schwefel und 50 Sauerstoff Unterschwefelichte Saure 100 — und 100 — Schwefelichte Saure

100 - und 150 - Schwefelfaure bilben.

Man bemerkt hierbei, daß die Zahlen, welche das Geswicht des Sauerstoffs in den verschiedenen Berbindungen aus drücken, unter sich wie 1:2:5 sich verhalten. Aehnlichen Berdaltnissen begegnen wir in allen Reihen zweisacher Berbindungen. Dieses merkwürdige Gesch, welchem man den Rasmen des Gesehes von den multipeln Berhältnissen gab, war ein wesentlicher Beitrag zur genauern Kenntnis der atomistischen Theorie. Es wird durch dasselbe dargethan, daß die Berbindungen zwischen verschiedenen Körpern nur auf eine sehr bestimmte, regelmäßige Weise statt sinden; man könnte noch hinzusügen, daß alle Körper berselben Rothswendisseit unterliegen, wie dies in der Kolge in den Taseln, welche dies Werk enthält dargethan werden soll. Dieses des simmte Verhältnis beweist also unwiederleglich, daß die Verschindungen nicht willschrlich in allen Verhältnissen statt sinden. Es geht daraus serner hervor, daß im Falle irgend eine die nare Verbindung analysist worden ist, man auch vorher des simmen kann, daß wenn die Vestandtheile derselben sich noch in andern Verhältnissen zu verbinden sähig sind, dies stets Vielsache

senn werden von der Menge, welche im ersten Falle gefunden den wurde. Wird der eine in der Verbindung eristirende Körper als sire oder unveränderliche Menge angenommen, so variirt der andere nur in den einfachen Verhältnissen von 1, 2, 3, 4, 5 1c. selten jedoch darüber.

29. Wir werden zwei Reihen von Verbindungen unterstuchen und sehen, daß sie einander in anderer nicht minder werkwürdiger Beziehung nahe stehen.

Silber 2703 u. 200 Sauerstoff bilden Silberoryd.

Baryum 1713 u. 200 — Baryumoryd oder Baryt.

Kismuth 1773 u. 200 — Mismuthoryd.

Kadmium 1393 u. 200 — Kadmiumoryd.

Calcium 512 u. 200 — Galciumoryd od. Kalkerde
Kupfer 791 u. 200 — braunes Kupferoryd.

Silber 2703 u. 400 Schwefel bilden Schwefelsilber.

Raryum 1713 u. 400 — Schwefelwismuth.

Midmuth 1773 u. 400 — Schwefelwismuth.

Kadmium 1393 u. 400 — Schwefelfadmium.

Calcium 512 u. 400 — Schwefelcalcium.

Kupfer 791 u. 400 — Schwefelfupfer.

Aus diesen beiden Tabellen geht hervor, daß eine bestimmte Menge Metall, welche durch 200 Sauerstoff in Oryd vermandelt wird, dagegen 400 Schwefel erfordert, um ein Schwefelmetall zu bilden; hierans folgt ferner, daß wenn man 2903 Theile Silberoryd in Schwefelsilber verwandeln wollte, man 400 Theile Schwefel anwenden müßte, um den Sauerstoff auszutreiben, und umgekehrt 3103 Theile Schwefelsilber würden nur 200 Theile Sauerstoff erfordern, um sich in Oryd umzuwandeln, wenn der Sauerstoff fähig wäre, den Schwefel aus dieser Verbindung zu treiben.

Dieses wechselseitige Vertreten der Körper nannte man in der Chemie das Gesets der Acquivalente. Es leuchtet hier sogleich ein, daß 200 Theile Sauerstoff in Absicht auf ihre chemische Wirksamkeit gleichen Werth wie 400 Theile Schwesel besitzen. Verhältnisse dieser Art bieten sich in allen Verbindungen dar, deren Natur scharf charakteristrt ist, so daß man sich bisweilen erlauben darf, die Zusammensetzung eines Körpers nach den Resultaten zu berechnen, welche und die Analyse eines Andern gegeben hat.

Hätte man z. B. in dem gegebenen Falle die Quantität des Schwefels, welche zur Bildung des Schwefelsilbers erfersberlich ist, nicht durch den Versuch bestimmt, so würde man dieselbe sehr leicht aus der Sauerstoffmenge finden können, welche dies Metall erfordert, um in den Zustand des Orydes

Fergezeben. Man würde in diesem Kalle gefolgert haben:
2003 Iller und 200 Cauerstoff das Silberornd bilden,
2004 merden me Ichwefel nothig senn, um den Sauerstoff zu
ertreten, um wir wurden demnach 2703 Silber und 400
Idweiel ist tas Schwefelstler haben. Man macht sehr
de in der Tennie auf diese Weise Unwendung von dem Const der Reauvalente, namentlich um das quantitative
Locatrentatung gewisser Substanzen zu bestimmen, wels
de Intindungen bilden, die man bisber noch nicht zerlegen
der man muß dierbei zedoch mit großer Umsicht verfahim, indem wan sonst Gefabr lauft in grobe Irrihumer zu
wieden. Firtet z. B. der Kall statt, daß ein Metall sähig
ist den meineren Verbaltnissen mit Sauerstoff und Schwein zu vertieden und somit mehrere Oryde und Schwein zu vertieden fann, so kann nur durch Versuche allein
numt werden, welches die einander entsprechenden Verkannen sind.

1. Ce giebt besondere Ralle, in welchen man bas Gees ter Legumalente mit großem Bortbeile anwenbet; name fir wenn wan bie Gatte in Abficht auf thre Bufammenfebung fretet. Es eniber bafur ein Charafter, mittelft beffen man twirrige Icht ritung unter mehreren zusammengesetzten Korrera berieben Cremen, melde man fpezieller unterfuchen will, genou beitimmer und ficher bezeichnen fann. Alle Rentrale rett ber minbolte 3meifel in Beziehung auf ben Werth einer Schen Galgverbindung obwalten. Gelbit wenn bie Gaure und bie Bar's, welche ein Galg bilben, fabig maren, verichice bene Ealie ju erzeugen, fo fonnte man boch nie baszenige, ix welchem tie Gaure vorherricht, ober ein lieberschuß von bale verlanden ift, mit bem nentralen Calg verwechfeln, weldes burd eine gegenseitige vollsommene Cattigung ber beiben Fefantibeile charafterifirt ift. Untersucht man in biefer Bes i das tie Biltung ber schwefelsauren Galze, so findet man reie Drob erforbern, welche einen Theil Cauerftoff ente to bieraus folgt, bag je reicher ein Drud an Canerftoff ... redo wemiger wird man bavon notbig haben, um eine t : mmre Merge Comefelfaure gu fattigen. Gin Beifpiel n ce bieğ erlaufern:

ni Lupfer und 100 Cauerstoff bilben ogt Kupferernbul.

Bi Kupferorybul und 500 Schwefelfaure bilben schwefelsaures Aupfererybul.

faure Rupferoryd. Es ergiebt fich bieraus, baß 1000 Theile Schweselsaure, riche burch Gi Rupferoryd gesattiget werden, 1782 Aupfers ital zu ihrer Sattigung erzordern. Da bie Sauerstoffs

menge, welche das Ornd enthält, proportional der I ge der angewandten Säure ist, so giebt uns dieses fet bas Mittel an die Hand, die Zusammensetzung aller tralen schwefelsauren Salze zu berechnen, sobald man t Versuche die Zusammensetzung der Oryde selbst bestimmt Wir werden darauf zurücktommen, wenn die Rede von Salzen senn wird, benn sie sind sämmtlich berselben I unterworfen; hier genügt es, blos im Allgemeinen be gesprochen zu haben, um zu zeigen, welcher verschieden gen Anwendung bas Geset ber Mequivalente fähig tft.

Wir wiederholen also: wenn man ein Ornd t Schwefel zersetzen will, so werden 400 Theile Schwefel Requivalent von 200 Sauerstoff senn, und will man Sd felsäure mit einer salzfähigen Basis verbinden, so wird Sättigung ven 5 Theilen Schwefelsäure eine Menge & erfordert, welche 1 Theil Sauerstoff enthält. womit man die Mengen bezeichnet, welche von den vers denen Körpern erfordert werden, wenn solche sich wechse tig fättigen follen, haben ben Ramen chemische Alequi lente, stöchiometrische Zahlen, Verhältnißzah Atomgewichte oder Mischungsgewichte erhalten

32. Die Theorie der chemischen Proportionen be also auf zwei burch bie Erfahrung bestimmten Gesetze, r lich das Gesetz der vielfachen Proportionen und das G der Aequivalente; man kann dieselben ganz allgemein drücken: wenn man eine Quantitat a von irgend einem . per nimmt, welche fähig ist Berbindungen mit gewissen L gen von andern Körpern zu bilden, die ausgedrückt mei durch

E

g etc. um auf solche Weise zusammengesetzte Körper zu ab, ac, ae, af, ag, etc. zu erzeugen, so ift gewiß, daß ber Rörpe sich auch mit den Uebrigen vereinigen und Verbindungen bd, be, bf, bg etc. bilden fann; basselbe wird auch für Rörper c und die Rörper d, e, f, g etc. gelten.

Nehmen wir ferner eine neue Reihe

h Ĭ k m

n etc.

in welcher alle Körper sich mit dem Körper a verbinden nen, um die Berbindungen ah, ai, ak, al, am, an etc. zu

rugen, so ist einleuchtend, daß alle diese Körper auch wieskrunter einander sich vereinigen, und die Verbindungen hi, k, hl... ik, il, im... kl, km... lm, ln, mn hervorskingen können, außer daß sich diese Körper nun mit a verstaten, so werden sie sich auch mit seinen Lequivalenten b, c, k, g etc. verbinden und die Verbindungen bh, bi, bk... ci, ck... dh, di, dk... gh, gn etc. bilden.

Redmen wir nun mit jeder der so erhaltenen binären Indindungen die Modificationen vor, welche aus dem Gesise der vielfachen Proportionen hervorgehen, so ergiebt sich, die fur jede derselben eine neue Reihe wie folgt sich bilden

inne:

33. Die Chemiker sind übereingekommen, alle Berhältsnifzahlen ober Mischungsgewichte mit einer gemeinschaftlich angenommenen Einheit zu vergleichen. Man nahm hierzu verzugsweise allgemein den Sauerstoff und drückte die Berstältnifzahl dieses Körpers durch 1, durch 10, oder durch 100, aus, was ganz gleichbedeutend ist, wenn man das Komma verrückt.

Wir haben nun gesehen, daß die Verhältnistahl jedes einfachen oder zusammengesezten Körpers bestimmt ist, die Gewichtsmenge dersenigen Stoffe auszudrücken, welche ein Acquivalent für 1 oder 10 oder 100 Sauerstoff sind. Um diese Zahlen zu finden, kann man mehrere Methoden befolgen.

Man nehme z. B. 100 Gewichtstheile reines Silberornd, bringe es in eine kleine Glasretorte, deren Gewicht bekannt wind erwarme nun das Drud so lange, bis es sich ganzlich wriezt hat. Der in dem Drud enthaltene Sanerstoff hat sich erbunden und es bleibt in der Retorte 93,11 meiallisches Suber zuruck. Das Silberorud enthielt demnach (1,27) Sanerstoff. Auf diese Weise erhalt man die Menge Silber und Sanerstoff, welche sich wechselseitig sättigen, und darans läßt sin leicht das Misschungsgewicht des Silbers berechnen, wenn man sezt:

Tilber Cancestoff Silber Cancestoff 95,11 : 0,89 = x : 10

felglich  $\mathbf{x} = \frac{93.11 \times 10}{6.50} = 155$ , welche Zahl das Mischungszewicht des Silbers, die Neanivalentenzahl des Silbers oder endlich die Silbermenge auszruckt, welche, indem sie sich mit to Sanerstoss verbindet, ein Oryd bildet.

Ind; sobald namlich die in demselben vorhandenen Mengen von Sancrstoff und Metall bekannt sind, so läßt sich daraus sier leicht das Mischungsgewicht des letztern unden. Man wird leicht begreisen, daß es nicht gleichgultig ist, bei diesem

Kundamentalversuch irgend ein Oryd zur Analyse zu nehmen. Die Erfahrung lehrt z. B. daß 100 Theile Kupfer 12,5 bald 25, bald 50 Sauerstoff aufnehmen. Wendet man nun diese Resultate zur Bestimmung des Mischungsgewichtes vom Kupfer an, so wird man haben:

Rupfer Sauerstoff Rupfer Sauerstoff

100: \12,5 = x : 10

100: 25 = x : 10

100: 50 = x : 10

Man bemerkt hier sogleich, daß in diesen Proportionen alle Glieder mit Ausnahme des zweiten gleich sind, woraus sich ergiebt, daß der Werth für jede derselben verschieden ift. Derselbe würde um so geringer seyn, als die Menge des in den Ornde enthaltenen Sauerstoffs größer ist, und man würde erhalten:

für die erste Proportion  $\frac{100 \times 10}{12.5} = 80$ für die zweite . .  $\frac{100 \times 10}{25} = 40$ für die dritte . .  $\frac{100 \times 10}{50} = 20$ 

Man würde ohne Unterschied jede dieser Zahlen annehmen können. Wollte man die erste gebrauchen, so würde man die Reihe der Ornde also aufstellen: Ein Mischungsgewicht Kupfer 80 + 10 Sauerstoff = Orndul.

— — — 80 + 20 — Dryd. — — — 80 + 40 — Supersoryd.

Wollte man die zweite zum Grund legen, so erhielte man Ein Mischungsgewicht Kupfer 40 + 10 Sauerstoff = Ornd.

- - - 40 + 20 - Super-

oryb.

Zwei — — 80 + 10 — Drydul.

Wollte man vorzichen die dritte zu nehmen, so fände man Gin Mischungsgewicht Kupfer 20 + 10 Sauerstoff = Supers

3wei — — — 40 + 10 — Dryd. Vier — — 80 + 10 — Drydul.

35. Es würde sehr schwer senn unter diesen drei Reihen eine zu wählen, da kein Grund vorhanden ist, der die Wahl bestimmen könnte. Um also die Frage mit einem Mal zu entscheiden und alle sich hierbei darbietenden Schwierigkeiten zu beseitigen, indem bei allen Metallen derselbe Fall statt sindet, kam man überein, hier einer ganz willführlich angenommes nen Regel zu folgen, die aber den jezigen Bedürsnissen der Chemiker genügend entspricht. Es besteht dieselbe darin, dassenige Mischungsgewicht vorzugeweise zu wählen, welches nach den niedrigsten Oryde bestimmt worden ist.

Die stöchiometrische Zahl ober bas Mischungszewicht eines Körpers ist bemnach die Gewichtsneuge die ses Körpers, der, indem er sich mit 10
bewichtstheilen Sauerstoff verbindet, das erste Orpd bildet. Die Summe der stöchiometrischen Zahlen oder der Mischungsgewichte der einsachen sich miteinander verbindenden Körper gieht die tich iometrische Zahl, oder das Mischungsgewicht der Berbindung, welche sie bilden.

Um ein Mischungsgewicht irgend eines in einer Berindung vorhandenen Körpers auszutreiben, muß man ein Michungsgewicht von dem Körper anwenden, der ihn zu erigen bestimmt ist.

Um ein Rentrassalz zu erzeugen, hat man nur nöthig ein Mischungsgewicht irgend einer Säure mit einem Mischungsgewicht irgend einer Bass zu vereinigen. Dieraus solgt im allgemeinen, daß zur Zersesung eines Keutralsalzes durch eine Säure, man ein Mischungsgewicht von Jedem anzwenden hat; derselbe Fall sindet auch statt, wenn man ein Kentralsalz durch eine Bass zersesen will, ober wenn es sich darum handelt eine doppelte Zersesung zweier Keutralsalze durch deren wechselseitiges Auseinanderwirten zu bewertstels zurch deren wechselseitiges Auseinanderwirten zu bewertstels sen, wodurch im letzern Falle zwei neue Reutralsalze entstehen.

Zafel ber Mifchungsgewichte ber einfachen Rörper.

Namen.	Zahlen.	Namen.	Zahlen.
Sauerstoff .	100	Magnesium .	158,36
Wafferftoff.	12,48	Mangan	355,78
Schwefel	201,16	Melybdän .	598,52
Eticktoff	177,02	Matrium	290,89
Roblenstoff .	75,33	Ricel	3(4),07
Aluminium .	114,14	Palladium .	714,62
Barpum	856,88	Platin .	1215,22
Beryllium .	220,85	Quecksilber .	2531,60
Blei	1294,50	Rhodium	1501,30
Calcium	256,01	Silber	1350,60
Cerium	574,72	Strontium .	547,28
Eisen	339,21	Tellur	403,23
Gold	2486,02	Uran	2711,36
Kadmium .	696,76	Wismuth	886,90
Kalium	487,92	Yttrium'.	402,57
Robalt	369,00	Zint	403,23
Aupfer	791,39	Zinn	735,29
Lithium	127,75	Birfon	280,02

56. Die vorstehende Tafel ist nicht vollständig, den es existiren mehrere einfache Körper, welche mit Sauerstof saure Verbindungen bilden, und die unbezweifelt mehrer Mischungsgewichte Sauerstoff enthalten. Da man nun di ersten Orndationsstufen dieser Körper noch nicht kennt, si mußte hier auf andere Weise versahren werden, um ihre Mischungsgewichte in Uebereinstimmung mit den oben aufgezählten zu bringen.

Man nahm in diesen Fällen diejenige Quantität der Körpers als Mischungsgewicht an, welche in einer Mengschure enthalten ist, die ein Quantum von Ornd sättiger

tann, was 100 Theile Sauerstoff einschließt.

Man weiß z. B. daß 589,95 Kaliumoryd, welche 101 Sauerstoff enthalten, durch 942,64 Chlorsäure gesättigt wer den und anderseits ist auch befannt daß 942,64 Chlorsäurs aus 500 Sauerstoff und 442,64 Chlor bestehen, woraus maischließt, daß das Mischungsgewicht des Chlors 442,64 ist auf gleiche Weise verfährt man bei Bestimmung der folgen den Zahlen.

Namen.	Zahlen.	Namen.	, Zahlen.
Sauerstoff Bor Chlor Brom Job Fluor Phosphor Selen	100 271,96 · 442,64 932,80 1566,70 116,90 196,15 494,58	Riesel	277,47 1612,90 470,12 551,82 2307,40 389,10 1183,20

# S. 5. Atomistische Theorie.

37. Die atomistische Theorie, so wie solche heut zu Tagi von den meisten Chemikern angenommen ist, beruht auf si einfachen Grundsätzen, daß man sie ganz allgemein mit we

nigen Worten barlegen fann.

Unter Atom versteht man ein sehr kleines Theilchen ei nes Körpers, welches durch die einfache Vereinigung mit den Theilchen eines andern Körpers eine Verbindung bisdet Ein Atom erleidet keine wesentliche Veränderung, wenn ei Verbindungen mit andern erzeugt und die neuen Eigenschaften, welche diese darbieten, rühren von der Aneinanderreihung der verschiedenartigen Atome her. Zerstört man eine Verbindung, so daß die einfachen Körper, welche dieselbe bilden von einander getrenut werden, so gelangen diese wieder it h ihrer ursprünglichen Eigenschaften und erhalten rscheinlich ihre vorige Form und Durchmesser unverteber.

8 Atom eines einfachen Körpers ist bemnach ein sehr heilchen dieses Rörpers, welches burch die chemische pirfung feine Beranderung erleibet.

& Arom eines gufammengesetten Rorpere ift bagegen rdy Die Bereinigung einfacher Atome gebildete, fleine Die mithin aus verschiedenartigen Atomen besteht.

Go ftellte man fich anfange bie Atome vor, bei er Betrachtung aber bemerft man, baf biefe Unficht h mit ber Lehre bon ben Mischungsgewichten gufams die bereits oben abgehandelt murde. Spater wollte efe Grange überschreiten, und fogar die Babl ber 20tos an bestimmen, welche burch die einzelnen Mischunges e reprasentirt werden. Ware die Anzahl ber Atome, eine Berbindung bilden, befannt, fo ift einleuchtenb, is relative Gewicht eines jeden biefer Atome leicht ellen fenn murbe. Die Erfahrung beweift wirklich , O Theile Sauerstoff und 12,5 Wasserstoff durch ihre igung miteinander Wasser bilden. Nimmt man an, lese beiden Stoffe so verbunden find, daß ein Utom von in der Berbindung eristirt, so wurde das Gewicht bers bas Berhaltniß von 100:12,5 bilden. Rimmt man das in ber Berbindung 1 Atom Sauerstoff und zwei Atome ritoff an, so erhalt man bas Berhaltnig von 100: 132 as relative Gewicht bes Wafferftoffs ift nur halb fo ber = 6,25. Es entsteht beshalb hierbei stets die Frage: l Atome einfacher Körper enthalt irgend eine aus dies erpern zusammengesette Berbindung?

ig. Untersucht man den Ginfluß, den verschiebene Tems r und Drud auf bie Gafe ausuben, und gicht zugleich tracht, daß diefe Körper von welcher Ratur fie auch nogen fich stets auf gleiche Weise verhalten, so wird u ber Folgerung veranlagt, bag gleichgroße Bolumen en unter übrigens gleichen Umfranden eine gleiche Uns Itome enthalten. Man nimmt ferner an, und es ift wohl zu bezweifeln, bag in einem gegebenen Gafe bie en Theilchen desfelben in gleicher Entfernung von eins fich befinden. Wollte man nun eine ungleiche Entfers ber Theilchen eines andern Gafes annehmen, fo mart t ichmer gu erflaren, marum ber Ginflug einer außern in beiben Fallen gang gleiche Rejultate hervorbrachte. bat deshalb allgemein angenommen, bag die Gafe, efonft gleichen Umftanben, aus Effeilchen ober en befteben, bie in gleicher Entfernung von iber fich befinden, ober mit andern Worten, ie in einem gleichen Bolumen ftete auch eine ie Angahl Atome einschließen.

e bandtud 1.



Wird dieß als Grundsatz festgestellt, so läßt sich das 're-·lative Gewicht zweier Atome sehr leicht von dem Gewichte zweier gleichgroßen Bolumen verschiedener Gase ableiten. Da bie Dichtigkeit ber Gase, unter gleichen Umständen, ihr relatives Gewicht ausdrückt, so kann man daraus schließen, daß die Utomgewichte gasförmiger Körper mit dem spezifischen Gewichte desselben in gleichem Verhältniß stehen.

Rehmen wir als Beispiel den Sanerstoff und Wafferstoff, so verhält sich 1,1026 ober das spezif. Gewicht des Sauerstoffe: 0,0687 ober bem spezif. Gewichte des Wasserstoffs = 100 : x, indem man das Atomgewicht des Sauerstoffs = . 100 × 0,0687 = 6,23 das Atom 100 sett, woraus folgt, baß

1,1026 gewicht bes Wasserstoffs ist.

Verfährt man auf gleiche Weise bei Chlor, Stickstoff, Job und Quedfilber, so gelangt man zu folgenden Resultaten:

spezif. Gewicht Atomgewicht 1,1026 Sauerstoff 100,00 0,068? Wasserstoff 6,23 Chlor 2,470 224,00 Stickstoff. 0,976. 88,50 8,716 . Jod 790,04 Decfilber 6,976 . 632,90

Da diese Grundstoffe die einzigen sind, welche im natürlichen Zustande als Gase vorkommen, ober beren specif. Gewicht im Gaszustand bestimmt werben fann, so ist die Unwendung dieser Methode sehr beschräuft; man kann dieselbe jedoch noch weiter auf diejenigen Körper ausdehnen, welche gasförmige Verbindungen erzeugen können, indem man von ber wichtigen Entdeckung Ganskuffac's Gebrauch macht. Die ser berühmte Physiker hat nämlich gefunden, daß die Volumen der Bestandtheile dieser Art von Berbindungen unter sich sehr einfache Verhältnisse beobachten. Man findet sich in Beziehung auf bas Volumen bes Dampfes, woraus bie gasförmige Verbindung besteht, nur auf wenige Annahmen beschränkt, zwischen welchen die Wahl nicht lange zweifelhaft bleiben kann, und häufig kann bas fragliche Bolumen auf eine sehr sichere Weise durch Analogien bestimmt werden, welche unverkennbar zwischen dem untersuchten Körper und einem weiter oben aufgeführten Grundstoffe statt finden.

\$etlb	tete	spe	zif	n pino: Kohes G s Damp			•		গ্ৰ	tomgewicht
Schwefel	• •						•	•	•	201,16
Phosphor.	•	•	•	2,1836	•	·	•	•	•	196,15
Arsenit.	•	•	•	5,1836	•	•	٠	•	•	470,12
Rohlenstoff	•	•	•	0,414	•	•	•	•	•	37,66
Man	fani	b	as	spezif.	Be	wid	ht	de	<b>3 9</b>	öchwefeldampsce
indem man	anı	iahi	n,	daß die	: (	5dy	we	felt	vaj	serstoffsäure au

eirem Maag T Wafferftoff und aus einem halben Daag Edwefelbampf gufammengefest fei. Man gelangt an biefem Reintet, wenn man bie Bufammenfegung bes Bafferbampfes as Norm annummt, mbem gmiden Edmefel und Canerftoff in wier Begrehung eine große Achnlichfeit fatt Anbet.

Das fpezififche Gewicht bes Arfenit ober Phosphore Dempfes wouvbe mittelft bes. erften Phosphormafferftoffgafes des Arfenitwaserstoffgases gefunden, in welchen man ein den halbes Dauf Bafferstoff und ein halbes Dauf Bafferstoff und ein halbes Dauf Beschwer ober Arfenitdampf annimmt, gang abnisch wie ein Ummoniat, was ans ein und einem halben Maas Bas toff und einem halben Daaf Stidftoff besteht; Stidstoff, hotphor und Arfenit find auch übrigens in vieler Dinficht ender sehr abulich.

Bei Bestimmung bes Roblenftoffs, ba berfelbe feine Abnfetett mit irgent einem einfachen gadformigen Corper hat, Lief man fich burch mehrere feiner Berbindungen gegleich leis ben. Ans bem weiter oben angenommenen fpecif. Gewichte intet man, bif . 18 5

| Raaf Roblenwasserstoff = { 2 Maag Basserstoff | 1 Maag Roblenstoffdampf | 2 Maag Basserstoff | 2 Maag Roblenstoffdampf

Rimmt man nun mit Bergeline an, bağ bas fpezif. Gewicht bes Roblenftoffbampfes boppelt fo groß ift, ale wir im berbergebenben bemertten, fo führt bies ju Borausfegungen, bie wenig fur fich haben, namlich baf

2 Maaf halb Rohlenwafferftoff = {4 Maaf Mafferftoff 1 Maaf J. hleufloffbampf

E. 1 Maag Rohlenmafferftoff = { 2 Maag Bafferftoff | 1 Maag Rohlenftoffdampf

Dem lettern Resultate lagt fich nichts entgegenseten, legegen bietet bas erfte eine Art ber Berbinbung bar, mo-

ven fein anberes Beifpiel vorhanben ift.

ļ

ľ

ı ,

١ 1 à

¥ ŧ

ŧ

j

Diefe Berechnungen laffen fich fibrigens fehr leicht anfellen; es fep 1. 2. 2,696 bas fpegif. Gewicht bes Arfenitmafferitoffgafes, und man nimmt an, bag es ein und ein hale bes Daag Bafferftoff und ein halbes Dlaag Arjenifdampf enthalte, so findet man (2,695 × 2) — (0,0687 × 3) = 5,1830 ober spezinsches Gewicht bes Arjenisbampfes. Man verfahrt wan mit biefer Zahl, wie oben bei Wasserstoff gezeigt wurde Bub hat fo 1,1026:5,1836 = 100: x = 470,12 eber Mtomgewicht bes Arfenite.

Es wird in ber Joigt bas beutide But Macf febr baufg für Belamen febetadt werben. E.

hieraus geht ferner hervor, baf wenn man mit Best imm: heit das Atomgewicht irgend eines Körpers verglichen mit der des Sauerstoffs kennt, so kann hierans das spezif. Gewick seines Dampfes gefunden werden. In diesem Falle hatt man z. B. 1,1026: x = 100: 470,12 oder dem Atomgewich des Arseniks. Hieraus fände man nun sehr leicht

470,12 × 1,1026 = 5,1836, spezif. Gewicht des Arsenikdampfei 100

Diese Art zu berechnen ist jedoch nur dann anzuwenden wenn bie vorausgegangene Berechnung einer weitern Bestätt gung ober Berichtigung bedarf.

Wir verweilen nicht länger bei diesen einfache Betrachtungen, wollen jedoch aber auf eine Schwierigke aufmerksam machen, die sich bei Anwendung bes Gesagte Man nehme 1 Maaß Chlor und denke sich barin 1000 Atome, so wird 1 Maak Wasserstoff zufolge der (39 vorausgegangenen Annahme gleichfalls 1000 Atome in fic schließen, und endlich wird 1 Maaß Chlormasserstoffsaure, we che eine gleiche Zahl Atome nach dieser Boraussekung entha ten muffen. Run aber bilben

1 Maag Wasserstoff = 1000 Atomen

Chlor **= 1000** — Chlorwasserstoffsäure = 2000

Jedes Atom Clor aber, indem es sich mit einem Ator Wasserstoff verbindet, tann nur ein Atom Chlormasserstoff fäure ober 1000 Atome im Ganzen bilden; man mußte alf annehmen, daß die Atome von Chlor und Wasserstoff halbir würden, um die Chlormasserstoffsaure-Atome zu bilden. Je der der Lettern würde demnach aus einem halben Atom Chlo und einem halben Atom Wasserstoff bestehen, derselbe Fal findet auch bei Stickstofforyd statt.

Nehmen wir bagegen ein anderes Beispiel 1 Maaß Sauerstoff = 1000 Atomen und 2 — Wasserstoff = 2000 —

Wasserdampf = 2000

Jedes Atom Wasser besteht also aus einem ganzen Aton Wasserstoff und einem halben Atom Sauerstoff. Gerade si verhält es sich bei Sticktofforydul.

Endlich 1 Maaß Stickftoff = 1000 Atomen.

Wasserstoff und 3 bilben 2 — Ammoniakgas = 2000

Hieraus muß man schließen, daß jedes Atom Ammonial aus anderthalb Atomen Wasserstoff und einem halben Aton

Stickftoff zusammengesett ift.

Mit Ausnahme weniger sehr seltener Fälle, in welchen eines, der in die Verbindung eingehenden Gase, völlig verschwindet und entweder selbst ein gleiches ober auch größeres Bolumen besaß als das gebildete Produkt, muß man sonach renewen, baf bie Atome gasformiger Korper einer Theilung

Derke turke been biese Ansicht wirklich in diesem ganzen Berke turke ben, indem wir es als genugend nachgewiesen kent bien word durch das Borbergebende, oder durch andere brude, de war erft spater darlegen werden, daß die Warsweste keinen Theilchen nie so weit zu theilen vermag, als die beiter chemischen Wirssamseit geschehen kann. Ans alle beiter bekannten Erscheinungen ift es einleuchtend, daß alle beiter bekannten Erscheinungen ift es einleuchtend, daß alle beiter geläumen zu bestimmen; man muß sich deshalb mit den aenau zu bestimmen; man muß sich deshalb mit wie andere Ireitchen, welches uns in den Gasen gegeben is, beweisen. Lebrigens sieht das physische Ibeilchen in einem und ernaren Verbaltung zu dem Erstern, namlich es wird irbadet das eine Gruppe ebemischer Theilchen, welche durch ein ausge und wahrscheinlich sehr kleine Zahl repräsentirt

12. Dir nonnen demzufolge Atome, die aus chemis fter Treichen gebiedeten Gruppen, welche isolirt in den Gas ien all benichen. Die Atome ber einfachen Gase enthalten als ie feit eine gem se Anzahl Theilchen, welche und unbekannt ist.

Det ertweiter bei aus gangen Atomen, ober aus gangen Atoter pereitert bei aus gangen Atomen, ober aus gangen Atotes pereitest mit Momtbeilen, Die ftete burch einfache Bruche aus iedenie find, eber endlich auch aus Atomtheilen allein,

die jed mite.miter verbunben haben.

Der wellen untersuchen, ob das von gadförmigen Rörern ge aute auch auf Andere Anwendung finden kann. Dus
leug und Peter, welche die spezisische Warme mehrerer eins
tater kerrer bestimmt batten, fanden, daß wenn ihr Atoms
im it eimigermassen durch Reduktion auf die Halfte bad
beitel oder Biertel verandert wird, dieselben sammtlich auf
ibe Bedingungen reducirt werden konnten, daß die Warmes
vallat für zedes Atom ganz gleich ist, von welcher Beschafs
auf sie ubrigens auch senu mögen. Man wurde auf
werde Weise mit einer gegebenen Menge Warmestoff die Tems
werde der verschiedenen, durch ihre Atomgewichte ausges
wird Mengen eines seden einfachen Körpers um eine gleis
bi Anaht gerade erhoben können.

Is wurde leicht senn zu finden, wie weit sich dieses ben bewahrt; die Zahl, welche die spezisische Warme eines Urers ausdruckt, zeigt die Wirkung an, welche dieser Korser einen Grad kalter wird. Dimmt man nun den Körper einen Grad kalter wird. Dimmt man nun den Körper voll als das Wasser als Eins an, um die durch ein Utom is das Thermometer hervorgebrachte Wirkung zu sinden, so sie man nothwendiger Weise das Gewicht dieses Atoms ich diesenige Zahl multipliciren, welche seine Warmerapas

at ansbrudt und man erhalt bann folgenbe Lafel:

spezifische Wärme.				me.	relatives Ge. wicht d. Atomc.	Produkt aus dem Ge- wichte jedes Atoms durch in ihm entsprechende Wärmecapazität.		
Wemuth	•	•	•	0,0288	1350	38,30		
Blei	•	•	•	0,0293	1295	37,91		
Gold,	•	•	•	0,0298	1243	37,04		
Platin .	•	•	•	0,0314	1215	38,15		
Zinn .	•	•	•	0,0514	755	57,79		
Gilber .	•	•	•	0,0557	675	37,59		
Zink .	•	•	•	0,0927	405	37,36		
Tellur .	•	•	•	0,0012	403	36,75		
Kurfer.	•	•	•	0,0049	595,7	37,55		
Riffel .	•	•	٠	0,1055	369	38,19		
Gisen .	•	•	•	0,1100	339,2	37,31		
Robalt.	•	•	•	0,1498	246	36,85		
Schwefel		•	•	0,1880	201,1	37,80		

Die Produkte find, wie hier sogleich in die Angen fällt, beis nahe ganz gleich und dies kann unmöglich ein Zufall seyn. Man muß im Gegentheil mit Dulong und Petit hieraus schließen, daß die Atome aller einfacher Körper eine gleich große Wärsmecapazität besitzen.

43. Es fragt sich nun, ob dies Geset sich auf die physischen Atome oder auf die chemischen Theilchen beziehe. Es ist dieß nicht schwer zu entscheiden, denn wäre die spezisische Wärme in den chemischen Theilchen gleich, so würde man sie wahrscheinlich auch in den einfachen Gasen gleich sinden, gewiß aber würde sie dann auch in den zusammengesetzten Gasen verschieden seyn.

Nun geht aber aus neuerlichst von de Larive dem Sohn und Marcet mit großer Sorgfalt angestellten Versuchen hervor, daß alle Gase bei gleichem Volumen dieselbe Warsmecapazität besitzen.

Dierans kann man schließen, daß in den Gasen die specisische Wärme sich als eine Erscheinung darbietet, welche in unmittelbaren Verhältniß zu den physischen Atomen steht, ohne mit den chemischen Theilchen geradezu in Beziehung zu sen. Findet dies für die Gase statt, so kann man hierand auch Folgerungen für die starren Körper ziehen. Durch das von Dulong und Petit aufgefundene Gesehen. Durch das von Dulong und Petit aufgefundene Geseh werden in diesem Falle nur die Gewichte der aus den kleinsten Theilchen bestes henden Gruppen, welche jenen, worand die Gase bestehen, ähnlich sind, gefunden werden können, nicht aber die Gewichte der chemischen Theilchen selbst. Nichts steht demnach der Annahme entgegen, daß in die zusammengesesten Utome stars

er Körper Atomtheilt eingeben tonnen, gleich wie mir es

Deuten wir und die Atome ber starren Körper übereins simmend mit dem Gesehe von Dulong und Potit gebildet, b solgen wir baburch einem sich consequent bleibenden Sylvm und da die Atome stets als Gruppen betrachtet werden nissen, die nicht weiter physisch theitbar sind, so konnen sie bederch leicht mitrimander verglichen werden, obgleich dieselben übrigens ans mehr oder weniger chemischen Theilchen mammengesetzt senn konnen.

21. Diejenigen Körper, welche in ihrem natürlichen Buftane te nicht gasformig find, und auch feine gasformigen Berbin-tungen bilden, konnen fich nach Mittscherlichs Beobachtun-gen auf eine Weise gruppiren, die viel Wahrscheinliches für fich hat. Dieser Gelehrte fand, daß in einem Salze zuweilen bie Basis gang ober theilweise burch eine andere Basis und thenfo auch Die Caure burch eine andere Caure erfest werten kann, obne bağ das Spstem ber primaren Krnstallform taburch verandert wird, obgleich die Größe ber Winkel nicht genan Diefelbe ift. Er nannte biejenigen Morper, welche fich anf folde ABeife wechfelfeitig vertreten teimen, ifomorph und bewies burch angestellte Versuche, bag biese isomorphen Rorper, wenn fie in isolirten Zustande frystallifiren, gewohne lich Menskalle von gleicher Form und einander fehr genaherten Binteln bilben. In vielen isomorphen Berbinbungen hatte por biefer wichtigen Berbachtung biefelbe ben Atomen angenommen, Mitscherlich aber schlug bor, biefer Unnahme eine noch allgemeinere Gultigfeit beizulegen. Er betrachtet alle gufammengefesten Rörper, welche auf gleis de Beise troftallifiren tonnen, ober fahig find fich in ihren Berbindungen wechselseitig zu vertreten, ohne baburch bie form berfelben gn verandern, als bestehend aus einer gleich großen Angahl von Atomen, die auf gleiche Weife miteinanber vereinigt fepen.

Mogen einige Beispiele biesen Vorschlag naher erläutern. In ben beiden Orpben des Eisens verhalten sich für eine gesebene Menge Eisen die relativen Mengen des Sauerstoffs wie 2:3. Man fann demzufolge annehmen, daß 2 oder 3 Atome Sauerstoff mit 1 oder 2 Atomen Eisen verbunden seven. Rehmen wir an, das Eisen gehe mit 2 Atomen in die Lere

binbung ein, fo ift

Eisenorydul = { 1 Atom Gisent 1 Atom Cauerstoff Eisenoryd = } 2 Atom Gisen Gauerstoff.

Ist bies festgestellt, so muß man ähnliche Formeln wie die erste annehmen für bas Rupferoryd, Manganorydul, Ko baitoryd, Riffeloryd, Zinkoryd, Magnesiumoryd, Calciumornd; biese Körper müssen sämmtlich ein Atom Metall und ein Atom Sauerstoff enthalten. Derselbe Fall findet auch Statt bei Bleioryd, Baryumoryd und Strontiumoryd.

Dagegen muß man Aluminiumoryd, Manganoryd und das grüne Chromoryd ähnlich wie das Eisenoryd zusammensgesett beträchten.

45. Die Erfahrung hat uns jedoch über eine ziemlich beträchtliche Anzahl von Metallen, die in den vorstehenden Reihen nicht begriffen sind, noch keine hinreichende Ausklärung ertheilt,; auch muß noch außerdem erwähnt werden, daß Mitscherlich gezeigt hat, daß ein und derselbe Körper disweilen zwei verschiedene und mit einander unverträgliche prismäre Formen besigen könne. Er wies dieß für den Schwefel unter den einfachen Körpern nach. Auch der Kalk ist disweisten isomorph mit dem Strontian und dem Bleioryd, während er außerdem eine von diesen verschiedene Form zeigt und sich an die Orydule des Eisens, Mangans u. s. w. reiht, und gerade hierdurch aber auch diese beiden dem Anscheine nach verschiedene Klassen von Oryden mit einander verbindet.

Mitscherlich erklärt diese sonderbaren Abweichungen, indem er annimmt, daß sie Folge einer Beränderung seyen, welche in den gegenseitigen Berhältnissen der Theilchen einstreten könnte; er zieht hieraus den Schluß, daß dieselben Atome, verbunden auf dieselbe Weise, stets die nämliche Krysstallsorm erzeugten; daß, serner die Krystallsorm unabhängig von der Ratur der Atome sey, aber durch deren Zahl und restative Stellung bestimmt werde.

Dieser bei der Arnstallisation der Körper obwaltende sonderbare Umstand läßt an den krystallographischen Resulstaten zweiseln, demgemäß es nicht erlaubt ist, die aus ihnen hergeleiteten negativen Folgerungen als absolut zu betrachsten. Ergeben sich positive Resultate, so kann sie der Chemister als Annäherung zur Wahrheit betrachten, darf sie aber nur dann annehmen, wenn sie durch viele Versuche außer Zweisel gestellt und durch die Analogie der chemischen Eigen-

ichaften bestättigt find.

46. Vergleicht man die von Dulong und Petit ansgenommenen Atomgewichte mit jenen, welche Mitscherlich durch Räherungen gefunden hat, so gelangt man in Beziehung auf das Kobalt zu widersprechenden Resultaten.

Nimmt man die in obiger Tafel aufgeführten Atomges wichte an, so findet man für folgende Körper:

Zinkoryd = 403 Zink + 100 Sauerstoff

Zinkoryd = 403 Zink + 100 Sauerstoff Eisenorydul = 339 Eisen + 100 — Kupseroryd = 395 Kupser + 100 — Nikkeloryd = 369 Nikkel + 100 — Robaltoryd = 246 Kobalt + 66,6 — Bei ben vier ersten Metallen leuchtet sogleich ein, bag bie Berbindung ein Atom von jedem Element enthalt und es sindet sich wirklich, daß die Ornde isomorph sind; allein bei dem Lettern muß das Ornd als eine Verdindung von 5 Atomen Kobalt und 2 Atomen Sauerstoff betrachtet werden. Eine Verdindung dieser Art hat wenig Wahrscheinlichkeit für, sich zauserdem sollte dieselbe nicht isomorph mit den bereits ausgesuhrten Ornden senn, wahrend sie es doch im Gegentheil wirklich ist. Man konnte freilich auch glauben, daß das von Dulong und Petit angewandte Kobalt noch Kohlenstoff entstalten hatte, und daß durch die Anwesenheit dieses Korperdseine Wärme-Kapazitat vermehrt worden ware, allein die alls mein anerkannte Tuchtigseit dieser beiden Physiker berechtigt vick? zu einem solchen Verdachte. Schwer ist es dann aber auch zu erklaren, warum das Kobalt eine viel größere Wärsme-Kapazität haben sollte, als die ubrigen Metalle.

Diese einzige Ausnahme abgerechnet, so sprechen zu Gunften ber übrigen Gewichte sehr viele höchst merswurdige und wahrscheinliche Thatsachen, die zugleich ganz im Einklange wit Mitscherlichs Ansichten, und mit den allgemein be-

tannten chemischen Ericheinungen fteben.

47. Cowohl Dulong und Petit, als auch Mits ich erlich haben die physischen Eigenschaften ber Atome sehr vortheilhaft, behuss ber Bestimmung ihrer relativen Gewichte, benütt. Eine andere Eigenschaft, zu beren Kenntnis wir burchs Erperiment gelangen konnen, verdient hier noch bessanders in Betracht gezogen zu werden; es ist dies bas relative Bolumen der Atome im starren Zustande. Um dieses Bolumen kennen zu lernen, brancht man nur durch einen Bersuch das Bolumen berjenigen Wassermenge kennen zu lernen, die durch ein bekanntes Gewicht bes besagten Körpers und seiner Stelle verdrängt worden ist. Dies specisische oder eigenthümliche Gewicht jedes Körpers, verglichen mit dem des Wassers, führt unmittelbar zu diesem Resultat, weil es die Menge des Körpers ansdrückt, welche nöthig ist, um ein Bolumen Wasser zu verdrängen, was in allen Fallen als Einseit angenommen wird. Zur Bestimmung des Bolumens ein zes Atoms reicht demnach eine einsache Proportion hin.

1 vol : a = x vol :  $a \cdot \cdot \cdot \cdot x = \frac{1a}{d}$ 

Benn s bas spezifische Gewicht bes Körpers ift und a sein Atomgewicht, so wirb amithin bas Wasservolumen ansbrutten, welches durch ein Atom von biesem Körper verbrängt wirb.

que. Wir werden nun bas Bolumen ber Atome mehres ter Metalle miteinanber vergleichen und wollen mit jenen bes ginnen, beren Isomorphismus Mitscherlich nachgewies fen bat.

, spez.	Gewicht.	9	Utomacwich	t. Atomvolume
Rupfer	8.80	• •	<b>505.7</b>	44,4
Mangan	8.01	•	• 355,7	44,4
Niffel	8,38 .	• •	. 369,7	44,1
` Robalt	8,50 .	• •	. 369,0	43,4
Gisen	7,80		. 539,2	43,5
Bint	7,19 .	• •	403,2	56,0
Kur die fünf	ersten M	etalle	findet mai	r dasselbe Bolume:
ganz fleine 28	erichieben	heiten	abgeredine	t, die innerhalb d
Greuzen mög	licher Bec	badytu	ingsschler li	egen. Derselbe Ki
				weidjung ist zu t
				en zuschreiben könns
Wir versucher	r'nnu aub	ere B	ergleichunge	punlte für das Zi
aufzuhinden;	hiezu eig	znen (	ich diesenig	jen Metalle, der
Oryde Gauer	itolimend	en ent	halten, die	in dem Verhältn
von 1:2 zu 0	unander p	tehen,	namlid, Pl	atin, Zinn und Bli
ipe:	z. Gewich	t.	Altungem	cht. Atomvolui
Binf	7,19 .	• •	• 403,2	56,0
Platin	21,5	• •	. 1215,2	56,7
Panasium	12,2	• •	• 703,7	• • • • 57, <b>6</b>
Sinn Wai	7,29	• •	• 734,2	100,8
Die drei erst	11,00	mate	1295,0	aiva wygaufaynha
Me officer	in diejet	ું જીલ	alle zeigen	eine unverkennba weicht durchaus b
Medetettilitim	a Stei h	onener	nuem ziin	Volumen fast geng
houselt in are	के की वार्व	haa h	ed Matind	könnte man fügli
in hickor Reik	e aufführ	cu in	ben man f	ein Volumen auf t
				h das Gewicht, we
ched ihm nerm	coe seine	r Mä	rme=Ranazi	tät zukommt, verä
dern.	ego jeme	• 20W	contact	0
Mir wol	Ten nun 1	tidst n	eiter bie	bem Zinn ähnliche
Metalle aufzu	fuchen.	Das	Litan ist	das einzige Metal
meldies ihm ie	br äbnlid	ist.	allein sein	spezisisches Gewic
im metallischer	n Zustand	e ist r	rech nicht si	der bestimmt, we
				Bergleich anzustelle.
Wir set	en diese 2	Berglei	che für and	ere Körper fort.
soal	if. Gewid	)t	Atomgewi	ht Atomvolur
Molyboan	8,6	• •	. 293,4	34,5
Wolfram	17,4 .	• •	. 603,8	bereinstimmung be
Dier zeigt sich	) fast eine	volle	ommene Ue	bereinstimmung be
				Metallen sind vie
				n, welche die meis
Achulichkeit his	issichtlich il	hrer E	igenschafter	miteinander habei
frec.	Gewicht		Utomgewic	ht Acompolun
Gilber 1	.0,48	• •	. 675,8	04,3
(yold 1	9,4 .	• •	. 1243,0	04,0
mhodium 1	1,0	• •	. 750,0	68,0
Leunr	0,115 .	• •	. 403,2	05,9
Wismuth	9,88 .	•	. 1330,0	134,0

and the second second res. Der Wiemuth bagegen besigt offenbar ein greice Bolumen, als bie veranstehenden Metalle. Dir baben bieber angenommen, baf bas Atemdie bie auf biesem Wege erhaltenen Resultate erre mid-tigen phosifolischen Gesches andeuten, to be Bedeutung besjelben naber erwegen merittes, bag bie flemen Rorpertbeild en fich nicht es ab it Die Dichtigkeit eines farren Rorpers t und brudt feinesweges bie mabre Dichtigkeit o, warand er beftebt, aus, fontern unr bie mitte fat ber farren Theildien, fo wie ben leeren 222 je iben benfelben bleibt. Folglich reprafen-12 ton reinschen Gewichte abgeleitete Atomite bt bas maire Bolumen bes Atoms, fondern es e proceet; man nuß biebei alio bas mabre Bos Die Comernung bes Atoms zugleich in Betracht en de Acome ber fiarren Körper alle ein gleich rmen, und waren fie jammtlich gleich weit ben greent, wie bies bei gassermigen Rorpern ange-ite, is in es flar, bas wir in allen Kallen eine all gefunden baben wurden, oder wenigstens file tax wenn bas Atomgewicht bed Morrers buich atien bevidirt ober multiplicirt worden mare, es rmira gegeben batte, mas aber nicht ber Fall ift. en baraus, bag nicht zugleich bie Atome ber faie gianh greg und gleich weit von emander ente

trois auch nickt allgemein gultig, fo icheint

tersuchungen eingehen, und begnügen uns, gezeigt zu haben daß es sehr schwierig senn würde, mittelst dieser Betrachtungs weise zur absoluten Wahrheit zu gelangen.

(Bufat bes Berfaffers.)

"Pouillet hat in einer Reihe noch nicht bekannt gemach ter Untersuchungen diese Ideen weiter verfolgt. Er beschäft tigte sich damit, die Körper hinsichtlich der Entfernung ihrer Atome mit einander zu vergleichen und nahm dabei die Ent fernung der Quecksilberatome als Einheit an. Im Allgemei nen gelangte er zu Resultaten, welche ganzlich mit ben auf anderm Wege gewonnenen übereinstimmten, für deren Wahr. heit die chemischen Eigenschaften zu bürgen scheinen. begreift leicht, daß in den starren Körpern die Entfernung ber Atome nur zwischen gewissen Grenzen veränderlich seut kann, so daß man entweder mit dem einen oder andern Atomi gewichte, welches man auf einen gegebenen Körper anwen bet, eine offenbar zu große ober zu kleine Entfernung find ben kann. Man ist so im Stande die Atomgewichte mit ei niger Wahrscheinlichkeit genau zu bestimmen und gelangs um so leichter dazu, weil ein sehr merkwürdiges Gesetz sich durch die Vergleichung der erhaltenen Resultate ergiebt.

Es sind nämlich die Atome in den Metallen einander um so mehr genähert, als diese die Eigenschaft hesiten, den Magnetismus in einem höhern Grade zu erlangen oder bei

zubehalten.

Das Kobalt hat gemäß diesen Untersuchungen die eins ander am meisten genäherten Atome und behält auch seine magnetischen Eigenschaften noch in der Rothglühhiße bei.

Hierauf folgt das Eisen. Sein Magnetismus verschwin-

det in der Rothglühhige ganz.

Das Nikkel nimmt die dritte Stelle ein. Es verliert seine magnetischen Eigenschaften schon in einer niedrigern

Temperatur als bas Eisen.

Es folgt hierauf das Mangan. Pouillet glaubte schlies sen zu dürfen, daß die Atome in diesem Metall noch gesnähert genug wären, um magnetisch werden zu können und zwar bei einer niedrigern Temperatur. Die Erfahrung lehrte auch wirklich, daß bei 20° unter Null dieses Metall magnestisch wurde.

50. Mehrere englische Chemiker, namentlich Thom son haben ein einsaches Verhältniß zwischen dem Atomgewicht des Wasserstoffs und dem der andern Grundstoffe angenommen. Da das Atomgewicht des Wasserstoffs das kleinste von Allen ist, so würden die andern Vielfache desselben sonn, die durch sehr verschiedene und mittelst der Erfahrung bestimmte Jahlen gefunden werden können. Man begreift leicht, daß kein genügender Grund zu einer solchen Annahme vorhanden senn kann, nur dann wäre dieselbe nicht zu verwersen, wenn in allen Källen die Erfahrung für die Wahrheit derselben

brache. Man hat allerdings gefunden, daß bie Atomgewichte einiger Korper auf eine frappante Beise mit bieser Ansicht übereinstemmen. Dierhet gehoren folgende:.

	EXCR TIFELITY	114	U.	•		**	erthire.	ter Intiet
Bafferftoff .	6,23	6		, .		-	6,25	
Caneritoff	100,0		. ,				100,0	16
Schwefel	201,16			4			200,0	32
Rohlenstoff.	75,33	٠			٠	٠.	75,0	12
Shier	221,0			ъ.			225,0	56
Endstoff	88,63		٠				87,5	14
Rupfer	595,7					5	400,0	. 64
Binf	405,0					•	400,0	64
Quedfilber	1264,0						1250,0	200
Gold,	1243			B 4	ø		1250,0	200
			-		Allers &	-		

Die Berichtigungen, bie in diesen Fällen zu machen wären, find so unbedeutend; daß fie burch den Versuch nicht als nothwendig nachgewiesen werden können. Es ift in der That sower zu beweisen, das das rothe Quecksiberoryd ans 1250 Quecksiber und 100 Sauerstoff statt aus 1264 Quecksiber und 100 Sauerstoff statt aus 1264 Quecksiber und for Sassenstelle guschen Gasen bei bei gestellt worden ift. Derselbe Fall findet ungefähr bei den übrigen Körpern statt. Wan begreift übrigens leicht, daß indem das Atomgewicht bes Wasserstoffs sehr klein ist, alle durch die Erfahrung gewonnenen Resultate zwar als Annäherungen betrachtet werden konnen, allein dies deweist keinesweges noch für dies

aufgeftellte Befes.

Diejenigen, welche biefe Urt von Correctionen vorgefolagen haben, glaubten baburch, bag bir Bahlen einfacher wurden, auch bie Berechnung leichter ju machen. In einem Berte, bas für bie Praris bestimmt ift, wo bie Berechnun-gen nicht absolute Genauigfeit zu geben brauchen, tann biese Rethobe allerdings Bequemlichkeit barbieten. Ich werde mir beshalb bieweilen erlauben, die Atomgewichte einfacher anjunehmen, wenn man baburch bem mittelft ber Erfahrung gejundenen Resultate nicht Gewalt anzuthun braucht, und man uberhaupt annehmen fann, bag bie Berichtigung von ber Urt ift, bag fie noch innerhalb ber Grenze ber möglichen Beobachtungsfehler liegt. In allen minder wichtigen Sallen werbe ich mich barauf beschranten, Die Dezimalftellen gu ftreis den, indem die gangen Bahlen, wie bei gewöhnlichen Reche nungen hiernach mobincirt werden. Ift das Atomgewichi irgend eines Rorpere großer ale bas bes Cauerftoffe, mas ant haufigsten vortommt, fo tonnen die baburch erwachseuden Uns terfchiebe vernachläßigt werben. Im entgegengefesten Falle werbe ich bas mittelft ber Erfahrung gewonnene Rejultat inm Grunde legen.

51. Die jolgende Tafel ftellt bas Atomgewicht ber einfachen Korper bar, fo wie es in ber Folge in biefem Werte angenommen werden wird. Was die Metalle betrifft, so has ben wir mit Ausnahme des Robalts erstlich die Zahlen von Bulong und Petit benüzt; die übrigen Metalle wurden aus den wahrscheinlichsten Analogien hergeleitet, wie man dies bei jedem einzelnen Metall besonders erwähnt finden wird.

Tabelle der Atomgewichte einfacher Körper.

	U		•
Sauerstoff	100	Palladium	703,?
Wasserstoff	6,24	Eilber	1350,60
Chlor	221,32	Quecfilber	632,9
Brom	466,40	Rupfer	<b>395,69</b>
Sob	<b>783,35</b>	Uran	2711,36
Fluor	116,90	Wismuth	1350,40
Edywcfel	201,16	Zinn	735,29
Selen	494,60	Blei	1294,50
Sticklicoff	88,52	- Radmium	696,77
Phosphor	196,15	Zinf	405,22
Arsenit	470,12	Niftel	<b>3</b> 69,75
Nor	67,99	Robalt	<b>369,00</b>
Riesel	92,60	Gisen	539,21
Kohlenstoff	<b>57,66</b>	Mangan	355,78
Chrom	<b>3</b> 51,8 <b>6</b>	Cerium	574,72
Meolybdän	596,86	Zirkonium	420,21
Wolfram	1183,20	Yttrium	402,57
Untimon	806,45	Beryllium	331,28
Tellur	403,22	Aluminium	171,66
<b>Tantal</b>	1152,87	Magnesium	158,30
Titan	389,10	ealtum	256,03
Gold	1243,00	Grontium	<b>547.30</b>
Osmium		Baryum	856,93
Iridium		Lithium	127,80
Platin	1215,23	Ralium	487,915
Rhodium	750,05	Natrium	290,92.
-	₹		

### **S.** 6.

### Von der Verbindung ber Körper.

52. Man nimmt allgemein die Eristenz zweier anzieshender Kräfte an, welche bei der Einwirkung, welche die kleinssten Theilchen der Körper aufeinander äußern, thätig sind; die erste ist zwischen gleichartigen Theilchen wirksam und wird Rohäsion genannt, die zweite zeigt sich nur thätig zwischen ungleichartigen Theilchen und ist die Verwandtsichaft.

Wir haben hier nicht nöthig die Natur derjenigen Kraft, welche Kohäsion genannt wird, näher zu untersuchen, sondern begnügen und zu bemerken, daß man ihre Größe nach der Kraftaußerung bestimmt, welche die Treunung jeder Sub-

fang erfordert. Aus bem Gefagten folgt, bag bie Rohaffont Rall ober beinahe Rull in den Gasen ift, daß fie ferner sehr bwach in ben tropfbarfluffigen Kerpern, fehr bebentend aber iz den farren Morpern ift. Die lettere Maffe von Rorpern tefigt bie Robaffen in febr verschiedenem Grade.

Was die Bermandtichaft betrifft, jo halten wir es für amothig, sie als eine besondere Kraft anzuschen, und glaus ben baß folgende Betrachtungen biefe Unficht rechtfertigen

merteu.

Die chemischen Berbindungen finden ftete gwischen ben fleinsten Theilchen ber Korper ftatt. Diese Theilchen find se flein, bag wir fie nicht sehen konnen; wir muffen hierque ibließen, bag zwei ftarre Rorper fich nie miteinander verbine ' ten fonnen. Wie fein man fie auch in Pulver verwandeln mag, fo werden fie baburd boch nie in ben erforberlichen fein gertheilten Buftanb verfegt, und bie Robaftonsfraft wie berfest fich ftets ber freien Bewegung ihrer Molekulen ober Aennien Theildien, so bag biefe fich nicht gehorig aneinander teiben konnen, mas burchaus unerläßlich ift, wenn die Berbindung fatt finden foll.

Die erfte Bedingung, welche beobachtet werben muß, wenn zwei Korper chemisch auf einander wirfen sollen, besticht also barin: wenigstens den einen derfelben in ben tropfbarfluffigen ober gastormigen Zuftand gu verfeten, bamit feine Theildien beweglich fenen, und in Beziehung auf Die Theilden bes andern Rörpers, in Diejenige Lage fich begeben

tonnen, bie fur bie Berbindung geeignet ift. Gehr haufig reicht biese Bedingung hin und in biesem Falle gebt bie Berbindung foneller por fich, wenn beibe Rore per jugleich in ben fluffigen obet gasformigen Buftand ver-Die Mifdning ift bann inniger, weil alle Theile igt werben. den frei find, und fich nun leichter und schneller bewegen

Bismeilen finbet feine Berbindung gwischen zwei körvern burch beren bloße Beruhrung statt, sondern bieselbe wird erst burch bie Mitwirfung ber Eleftrizität, ber Warme eter bes Lichts erzeugt. Gehr haufig wirft bie Eleftrigitat, indem fie Die Temperatur steigert. Die Wirkung bes Lichts in fehr beschrankt und noch wenig gefannt, es mag baber

einumeilen genügen, bie ber Warme gu ftubiren.

Bei der einfachen Berbindung zweier Körper ift ber Einfluß der Barme leicht erklärlich, benn es werden durch bieselbe die Theilchen bergestalt von einander entfernt, das ber Einfluß ber Rohaffon vermindert wird; allein wenn auch beim ersten Aublick biefe Erklarung zu genügen scheint, so ; jeigt sie sich boch bei genauerer Untersuchung unzureichend. Ja vielen Fallen, wenn zwei Korper auf einander wirten, sobald fie in ben flußigen Zustand übergeführt find, finder biefe Erflärung itrenge Unwendung, allein fie giebt burchaus teine Rechenschaft von den Einwirkungen, welche viele Körper auf einander äußern, die, ohne eine Beränderung in
ihrem Aggregatzustand zu erleiden, sich noch in der Rothglühhite mit einander verbinden können: Der Sauerstoff und
Basserstoff bieten ein bekanntes und auffallendes Beispiel
hiervon dar; mischt man diese beiden Körper, so wirken sie
nicht auf einander, sew es indem man sie sich selbst überläßt,
oder langsam und selbst sehr stark zusammenpreßt, während
bie einfache Rothglühhite sehr schnell die Verbindung derselben bewirkt.

Somit äußert die Wärme eine zweisache Wirkung auf diesenigen Körper, welche sich mit einander verbinden. Die erste besteht in der Verringerung der wechselseitigen Anzie-hung gleichartiger Theilichen, indem sich dieselben weiter von einander entfernen; die zweite und weit wichtigere Wirkung besteht darinn, die Verwandtschaft oder das Streben nach Vereinigung zwischen ungleichartigen Theilchen zu erhöhen.

Wir können uns demnach die chemischen Erscheinungen nicht allein durch die mechanische Wirkung, welche die Wärme änkert, erklären. Vielleicht wird uns dies leichter werden, wenn wir zugleich die Wirkungen der Elektrizität in Betracht

ziehen.

55. Seit geraumer Zeit vermuthete man schon, daß zwischen den elektrischen Kräften und den gewöhnlichen chemischen Kräften eine Achnlichkeit statt finde; es bestätigte sich diese Vermuthung immer mehr und mehr, und wurde besonders erst durch die von Davy, Verzelius und namentlich von Ampère aufgestellten Ansichten beinahe zur evidenten Geswisheit erhoben.

Die erste Erscheinung, welche die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand lenkte, bietet in der That eine merkwürsdige Aehnlichkeit dar. Sobald nämlich die beiden ungleiche namlichen Elektrizitäten sich mit einander verbinden, wird Wärme und selbst Licht erzeugt. Verbinden sich serner zwei Körper mit einander, so entbindet sich ebenfalls Wärme und wenn die Vereinigung lebhaft statt sindet, so entwickelt sich dabei zugleich so viel Wärme, daß Licht dabei sichtbar wird.

Später beobachtete man noch, daß durch den fortgesetten Einfluß beider entgegengesetzer Elektrizitäten alle zusammengesetzen Körper zerstört und in ihre Elemente zerlegt wurden. Es zeigt sich diese Erscheinung namentlich; wenn man irgend eine Verbindung, vorausgesetzt daß sie die elektrische Materie in sich fortleitet, in Verührung mit den beiden Polen einer voltaischen Säule bringt. Die Berbindung wird dadurch schnell zersetzt, indem dann der eine Bestandtheil sich an den negativen Pol und der andere an den positiven Pol ansammelt. Es scheint sehr wahrscheinlich zu sezu, daß in diesem Falle die beiden Queuen des elektrischen Fluidums den Theilchen diesenige Elektrizität

mit urrecturer von ber themitigien Chatigteit hers cabe prifien ben Cauren und Metallen ftatt fins jur Cenaruction ber Caule benuft werben. etere i bies gur Genuge, bag bie Thatigleit ebemifcher bei Beremingen ober Berbinbungen gang mit ber Ente le eller ber Aratte gu'ammenfallt. Wir wollen vers et mit malie biefer Legtern, ohne gu ben Eritern uns in ti ju nehmen, fich die Erscheinungen vollig cettas 1. C3 il ju bem Ente nothig vorerft gu erflaren, ti. tend bes Berbinbungsaftes Licht und felbft : t ergent wird und marum bie Theildien vereinigt , to breit nicht neue Rrafte thatig auftreten. Duls tot ten U- nien Amperes, fo durfte dies nicht ar retrer milich an, bag bie Rörpertheilchen mit der e er michen Geftrigitat begabt find, bie fich a ber treint. Es ut far, bag biefe Theildien me Tanois' ire bes neutralen eleftrischen Fluidums eris ..... o'ne tiefethe theilmeife zu gerfenen und bas ette ren Natur nach berjenigen entgegen gesest ift, re er emit amiich bei Ben, jo wie bies in ber Leybener malitzenemmen wurd. le butite beebalb wohl angenommen werben, baf jes tive Eteilaen von einer negativen Atmosplare, und pieces negative Theilmen von einer pontiven Atmosmeeten in. Stellen wir dies fest, so ift alles liebs bi gu begreifen. ern zwei Treildien fich einander nähern, so werden mooriaren, indem fie fich verbinden, wiederum neutras tighes glachum erzeugen. Gind beide Theilden fart selbst zu betrachten ist; die erste ist eine vorübergehend

zweite aber eine bleibende Erscheinung.

57. Wenn man sich leicht von der Beständigkeit bei bindungen, sowie von der Wärme und dem Lichte womi bei ihrem Entstehen stets begleitet sind, Rechenschaft fann, so läßt sich dagegen die Enthindung der Eleftri welche stets während der chemischen Thätigkeit statt s nicht in bem Maaße leicht erklären. Rimmt man an beibe Atmosphären im angemessenen Verhältniß vorhi sind, um das neutrale Fluidum zu bilden, oder daß vi ner derselben ein Ueberschuß existire, so wird stets die störung entweder beider Atmosphären oder einer ber vollkommen senn und rings um die Theilchen statt finden, daß das Fluidum sich merkbar zerstreute. Um die h stets beobachtete bedeutende Entwicklung von Elektrizit begreifen, muffen wir auf die beim Experimente selb maltenden Umstände verweisen, dieses besteht gewöhnlich in, daß man die Verbindung zweier Körper in einem G zu bewirken sucht, in welches man die beiden äußerster den eines Galvanometers führt. Die Metalldräthe des vanometers erlauben der Elektrizität einen ungehind Durchgang, und darin besteht die ganze Erklärung be scheinung. Stellen wir und zwei mit entgegengesezter tricität begabte Theilchen vor, welche an den beiden C eines Metallbogens sich befinden. Sobald sie von einande fernt werden, behauptenstie Atmosphären beshalb ihre C nähert man sie aber einander hinreichend, um die Verbin zu bewirken, so vereinigen sich die Atmosphären plötlich nun entblößten Theilchen entziehen dem Drathe zum seine Elektrizität und dadurch wird in demselben eine el sche Strömung hervorgebracht, welche so lange bauert Die Theilchen selbst sich vereinigt haben. Es ist einleuch daß das positive Theilchen negatives Fluidum dem Di entzieht, und umgekehrt, daß bas negative Theilchen ihn sitives Fluidum entnimmt.

Becquerel beobachtete diese Erscheinung bei sehr haften chemischen Aktionen, wie solche z. B. zwischen Stersäure und Kupfer oder Zink statt haben, aber er bem auch, daß bei sehr schwachen Aktionen wie diejenigen sind, w zwischen minder guten Leitern der Elektrizität statt sinden scheinbare Bewegung ded Fluidums im Drathe sich in entge gesezter Richtung zeigt; diese Abweichung von der Regel sich noch erklären. Hier werden nämlich die Atmosphären, sie durch den Drath leichter passiren als durch die von i eingehülten Stoffe, welche die Elektrizität schlecht leiten, beim Durchgang durch den Drath zum Theile vereinigen Augenblicke der Verbindung der Theilchen. Hieraus daß das negative Theilchen dem Drathe positives Flui mittheilen wird, statt sich bavon zuzueignen, und daß das

rentes Tickernungen machen wollen. Wir begnugen er, die Lirfungen der galvanischen Saule zu erflaren, eter auf die Erflarung der rein chemischen Erscheisert und den folgenden Abschnitten zuruckemmen. Leuft man sich die beiden Pole einer galvanischen Säule wet seine be, so ist es keinem Zweisel unterworsen, ie jung i den Polen besindlichen Theilchen der Flussigs verzusalt erdnen werden, daß die positiven am nes pollund tie negativen am positiven Pol erscheinen. Le zeinenden Theilchen reihen sich den ersten ganz zus und nets so, daß die positiven Theilchen sich gesen und nets so, daß die positiven Theilchen sich gesen und nets so, daß die positiven Theilchen sich gesen und seine kehren und so fort. Man kann sich demsere Kein von Theilchen, die von einem Pol zum ans gert, auf stiende Weise vorstellen:

-\. 30 %0|%0|%0|%0|%0|%0|

Increeffelden denkt, welche in Verbindung mit eins tas Laffer bilden. Es ift klar, daß in demielben Ausse, wo des ten positiven Pol beruhrende Sauerstoffs in die notinge Eiektrizität sich aneignet, um eine Atzere zu bi den, eine gegenseitige Abstohung zwischen dies den Waperstofftbeilchen statt finden wird, mit weis ur veran lich verbunden war. Nachdem dasselbe frei den, wird es sich entbinden und berseibe Kall pudet mit afferierstehen an dem andern Pole statt. Es wird an eine jolgendermassen gebildete Reihe bleiben:

١

rend zugleich eine augenblickliche Wiederbildung derselben statt findet, wie dies aus folgender neuer Anordnung zu erssehen ist:

 $- \left\langle O_0^{\circ} | O_0^{\circ} | O_0^{\circ} | O_0^{\circ} | O_0^{\circ} \right\rangle + \cdots$ 

Es kann dieser Zustand jedoch nur sehr kurze Zeit andauern, wegen des beständigen Einflußes der Pole; die Theilchen ersleiden eine halbe Umdrehung und kommen in die zuerst angenommene Lage, indem sich der Sauerstoff gegen den positiven Pol und der Wasserstoff gegen den negativen Pol kehrt. Die Erscheinung wird aufs neue beginnen und sich so oft wiederhohlen, als noch Theilchen von zerseztem Wasser vorhanden sind.

Die von Ampère vorgeschlagene Theorie burfte dems nach in jeder Beziehung zur Erklärung der bekannten Ersschlichungen hinreichen. Die Elektrizität der Atmosphären giebt zugleich von der Erzeugung der Wärme und des Lichts, welche bei lebhaften Berbindungen vorhanden ist, sowie von den sie stets begleitenden elektrischen Bewegungen, Rechensschaft. Die den Theilchen eigenthümliche Elektrizität bedingt die Beständigkeit der Berbindungen und die Zersetungsersscheinungen können aus der Wiederbildung der elektrischen Atsmosphären erklärt werden, in welche die freyen Theilchen stets eingehüllt werden.

Ein einziger Einwurf, ber noch zu beseitigen ist, murbe häusig vorgebracht und verdient folglich näher untersucht zu werden. Es wurde bereits im Vorhergehenden angenommen, daß die Theilchen entweder beständig mit positiver oder nes gativer Elektrizität verschen waren. Nun aber läßt sich nicht = erklären, warum ein Theilchen bald positiv, bald negativ in = verschiedenen Verbindungen ist; z. B. Chlor, Brom, Jod spielen eine positive Rolle gegen Sauerstoff, eine negative Rolle aber gegen Wasserstoff. Dies läßt sich leicht dann erklaren, wenn man nur die Eristenz eines einzigen eleftrischen Fluidums nämlich des positiven annimt, und die elektrones gativen Körper betrachtet, als mangle ihnen ein Theil bieses Fluidums. Nimmt man deshalb die Eleftrizität der Erdoberfläche als Einheit an, so würde es Theilchen geben, welche ein größeres oder geringes Maaß von Elektrizität besäßen, als diese Einheit ist. In diesem Falle wäre es sehr einfach, das zur Hälfte clektrisirte Theilchen positiv zu betrachten in Beziehung auf ein anderes, was nur den vierten Theil Glettrizität besizt, dagegen aber negativ in Beziehung auf dasjenige, mas zwei ober brei mal stärker als bie Oberfläche ber Erbe eleftrisirt ift.

rklaren diese Etst einung, indem sie sagen, das Chlor etr Berwandtschaft zum Calcium als der Sauerstessf; vies keint blos die Thatsache selbst vordringen, ohne ten Unseche zuruczugehen. Ohne gerade hierin vorzu wollen, glauben wir, das diese Ursache in der er Theilden selbst begrundet sonn moge, oder mit ansorten in den absoluten Mengen von Elektrizitat, welche jalten. In dem angesubrten Veispiele ist also

den Chler positiv gegen 2, 21, 31 Theilden Sauerstoff laien Chlor bagegen sind negativ gegen 1 Theilchen Sauerstoff.

Bir finden auch wirklich in dem Ghlorornd, der Chloriund orndirten Chlorsaure jedes Theilchen Shlor versing des Galeinmorndes durch Shlor wird jedes Theilstaden Golor wird zweis Iheilstadenieß durch zwei Theuchen Chlor erseht. Denkt in nun die negative Elektrisitat des Sauerstoffs durch die des Chlors durch 3 ansaedruckt, so verhalt sich in nannten Verbindungen die Menge der Clektrizitat des zu der des Sauerstoffs wie 3 zu 4, 5 und 7, mithin ier Chlor steits positiv senn. Vergleicht man dagegen ribeild en mit einem Canerstoffsheilden, so sindet das inch von is zu 2 statt, weshald das Chlor negativ wers de. Damit aber eine solche Erstarung genigend sen, erferderlich, daß die Wirfungen in diesen Fallen steis ich bleiben, dies sindet jedech nicht immer statt. Das precht nicht steis den Sauerstoff aus, selbst wenn zwei en besselben ein einziges von diesem ersehen. Es zeigt z bei der Linwirfung des Chlors auf Alluminiumornd, durc, Borsaure 2c. Wian muß demnach annehmen, e elektrischen Verhältunse nicht allein die chemischen bestimmen und das in gewissen Kallen die Ansahl

#### **S.** 7.

### Bon ben zusammengesetten Körpern.

61. Die Beschränkungen, welche im vorigen Abschnitte gemacht wurden, sinden auch Anwendung auf diesenigen Aussichten, welche uns noch darzulegen übrig sind; immerhin aber soll uns dies nicht verhindern, der elektrischen Theorie die zahlreichen Erscheinungen anzureihen, welche wir mit

ihrer Hülfe voraussehen oder erklären können.

Wenn man annimmt, daß die Beständigkeit der Verbinsdungen aus der Reaktion der den Körpertheilchen inwohnensden entgegengesetzen Elektrizitäten zu erklären ist, so ist auch einleuchtend, daß dieses Beharren veränderlich senn wird, und gerade in dieser Beziehung weißt die Erfahrung merkwürdige Verschiedenheiten zwischen den verschiedenen Klassen der Verschindungen auf. Wir wollen untersuchen, ob mit Hülfe der Theorie Erscheinungen, welche die Erfahrung bestätigt hat, vorhergesehen werden können.

Die in Absicht auf ihren elektrischen Zustand einander sehr fern stehenden Theilchen werden auch diejenigen seyn, welche die beständigsten Verbindungen aufzuweisen haben. Dieser Grundsatz fand sich gänzlich durch die Erfahrung bes

stätigt.

In einer Reihe von Verbindungen sind diesenigen die beständigsten, in welchen sich 1 Atom mit 1 Atom verbunden vorfindet. Enthält aber eine Verbindung mehrere gleichartige Theilchen, so wirken diese abstoßend gegen einander, was zerstörenden Einfluß auf dieselbe übt, oder wenigstens seine Beständigkeit zu vermindern strebt.

Mithin find die Verbindungen

von 1 Atom mit 1 Atom die beständigsten, die von 2 — mit 1 — minder beständig, von 3 — mit 1 — noch weniger beständig, von 4, 5 oder 6 Atom mit 1 Atom in einem noch geringern Grade beständig.

Als Beispiel diene hier:

2 Atom Stickstoff + 1 Atom Sauerstoff = Stickstofforydul.

1 - - + 1 - - = Stickstofforyd.

1 - - + 1\frac{1}{4} - = untersalpetrige

Säurc.

1 - - + 2 - - = salpetersäure.

1 - + 2\frac{1}{4} - = Salpetersäure.

Berückschigt man hier die salpetrige Säure nicht, deren Zusammensetzung noch nicht fest bestimmt ist, so kann nicht gesleugnet werden, daß das Sticksoffornd unter diesen Berbinsdungen am besten der Einwirkung anderer Körper widersteht und folglich die beständigste ist. Dagegen giebt es sehr viele Körper, welche der Salpetersäure einen Theil ihres Sauersstoffs entziehen können, wodurch sie Sticksoffornd wird, auf

meldes jene nicht weiter einwirken. Die untersalpetrige Saure ift so wenig beständig, das man fie nicht isoliet bars bellen kann. Zwischen Sticklofforndul und Sticktoffornd zeigt fich ein Unterschied, der unerstarlich ware, wenn man nicht zu ben aufgestellten Grundsagen seine Zuflucht nehmen könnte, woraus sich bann unmittelbar biese Berschiedenheit

im Gegentheil folgern laft.

Das Sticktefferydul enthält ein Meaß Sticktoff und ein halbes Maaß Sauerstoff, welche sich zu einem Maaß verdichtet baben; das Sticktoffernd enthalt ein balbes Maaß Sauerstoff und ein halbes Maaß Sticktoff, welche gleichfalls ein Maaß des Gemisches bilden; hierand folgt nun, daß beide Verdungen denjenigen Korpern, womit sie in Beruhrung kommen, den Sauerstoff von gleicher Dichtigseit darbieten. Das Sticktoffornd loscht zedoch eine Kerzenstamme aus, während das Sticktofforndul das Breunen verselben beinabe in dem Maaße wie der reine Sauerstoff unterhalt. Diese Berschreit erklart sich leicht, wenn man annimmt, daß das Hinzusugen des Sticktofftheilchens, welches nöthig ist um das Ornd in Orndul zu verwandeln, die Beständigkeit der Bersbindung vermindert durch die Abstosung, welche die beiden Sticktofftheilchen gegeneinander üben. — Ebenso wird dages gen in der Salvetersaure diese Beständigkeit durch die zwischen Seuerstofftheilchen statischende Abstosung verringert.

Man nimmt jest an, daß Aupferoryd und Quecksilber, orvo ein Atom Metall gegen ein Atom Sauerstoff enthalte, wahrend in den Orydulen dieser Metalle zwei Atome Metall gegen ein Atom Sauerstoff anwesend seyen. Demzusolge ist es offenbar, daß diese Orydule minder beständig als die Ornde seyn mußen. Dies ist auch wirklich der Fall, denn das Quecksilberorydul hat nie fur sich dargestellt werden konsnen, und das Kupferorydul verwandelt sich unter der Einwirstung von Sauren beinahe stets in Metall und Oryd.

Ein gleiches Berhalten findet bei Superorpben statt, welche mehrere Sauerstoffatome gegen ein einziges Atom Metall enthalten. Die Abstosung der Sauerstofftheilchen bestimmt dieselben sehr leicht in den Zustand der Oxydule übersingehen, in welchen sich ein Atom mit 1 Atom vereinigt vorsänden, während die übrigen Sauerstofftheilchen frei werden. Man beobachtet dies namentlich bei den alkalischen Superseryden, welche durch Einwirfung allein in Oxydule verwandelt werden, indem sich ihr Sauerstoff entbindet.

62. Die Berbindungen von einem Atom mit einem Atom find jedoch nicht immer die beständigsten; wenn dies der Kall burchaus wäre, so würde das Problem der atomistischen Theorie gelöst seyn. Aber sowohl Theorie wie Erfahrung beuten und ziemlich genau an, daß man die in den Theils den enthaltenen relativen Wengen von Elektrizität in Be-

ij

tracht ziehen muß. Man sindet, daß die stärksten Verdinsdungen diejenigen sind, in welchen die gegenseitigen Elektrizistäten sich am meisten das Gleichgewicht halten, und die aus zwei einzelnen Atomen bestehen; hieraus folgt, daß wennt zwei gleichartige Atome erfordert werden, um die Elektrizität eines dritten ungleichartigen Atoms zu neutralisiren, so wird die daraus hervorgehende Verbindung beständiger seyn als jene, welche nur ein Atom von jedem Körper enthält. Aus dem Gesagten läßt sich nur allein folgern, daß nach Umständen diejenigen Verbindungen die beständigsten sind, welche aus 1 zu 1, 2 zu 1 oder 2 zu 3 Atomen bestehen, ohne daß man mit Sicherheit vorher bestimmen kann, welcher von diessen Klassen die gebildete Verbindung angehört.

fache Verbindungen zu betrachten, man dreifache Verbindungen auf solche Weise näher untersucht, die Erscheinungen dieselben seyn werden. Verbindet man Chlor mit einem Oryd, Jod mit einer Schweselverbindung n. s. w. so sindet ungestähr dasselbe Verhältniß statt, als fügte man Sauerstoff zu einem Oryde, oder Schwesel zu einer Schweselverbindung, weil Chlor, Sauerstoff, Jod und Schwesel gegen ein Metall sämmtlich negativ sind und mithin abstosend gegen einander

wirfen.

63. Dieser Fall muß übrigens sorgfältig von dem unsterschieden werden, der statt findet, wenn zwei binäre Versbindungen sich vereinigen. Die Beständigkeit wird dann beisnahe stets erhöht, wie folgende Vetrachtung zeigt. Man kann keinesweges annehmen, daß in einer Verbindung dieser Art die Theilchen eine willkührliche Lage annehmen, sie müssen sich im Gegentheil so an einander lagern, daß die entgesgengesett elektrischen Atome sich einander gegenüber besinden.

+00-

Dbige Figur giebt einen Begriff von dieser Art Verbindunsgen. Die mit entgegengesetzter Elektrizität begabten Atome liegen einander zunächst, die andern dagegen am entferntessten, wodurch die anziehenden Kräfte wirklich vermehrt wersden, obschon auch abstosende Kräfte zugleich wirksam sind.

Die Salze sind Verbindungen dieser Art und die Ersfahrung beweißt, daß in ihnen die Beständigkeit der Säuren sowohl als der Basis erhöht ist. So wird z. B. die freie Schwefelsäure durch Rothglühhiße zersett, während dieselbe Säure verbuuden mit Kali, Natrum, Kalk ze. der höchsten Temperatur widersteht, welche man hervorbringen kann. Sos gar Silberoryd, was noch in einer unter der Rothglühhiße stehenden Temperatur zersett wird, kann einer sehr hohen Temperatur widerstehen, wenn es mit Borsäure oder Phossphorsaure verbunden ist.

We ift felbst möglich, bag bie neuen Angiehungetrafte energift genug wirfen, um neue zweifache Berbindungen gut ergengen, bie fich wiederum gerfeben tonnen, wenn es uberbaupt ihre Natur erlaubt. Die Abstosung, welche gleichars ig elektristrte Theilchen auf einander ausuben, und mittelft beren wir weiter oben die vielfachen Berbindungen ertlaren fonnten, bient une nun, auch biejenigen Berbindungen zu er-Miren, welche zwischen zwei Körpern statt finden, bie einen Ueberschuß an gleichartigen Theilchen enthalten. Dan bemertt in biefen Rorpern ein Streben, fich gegenseitig gut jere

feten, in Folge diefer abstosenben Thätigfeit. Unf bieje Weise fann man sich Rechenschaft geben von ber Wirtung der Gauren auf viele Superoryde, welche unber befondern Umftanben, in Berührung mit jenen gebracht, einen Abeil ihres Sauerstoffs verlieren. Es laßt fich daraus bie fo fonderbare und merkwürdige Wirkung des orpbirten Baffere auf gewiffe Ornbe erflaren. Diefe Berbindung verliert burch die Berührung mit Gilberornd die Salfte feines Samerftoffs, wird badurch Baffer, treibt den Cauerftoff aus bem Gilberornd und fuhrt bies in ben metallischen Buftand Aber. Betrachtet man biefe einfache Thatfache nach ben ale ten Aufichten von ber Bermanbifchaft, fo ift fie unerflärlich, wahrend nach ben elettrischen Ibeen fie beinahe vorheige feben werben tounte.

Betrachtet man in biefer Beziehung ben zersetenben Ginftug ber Elettrizität, so begreift man leicht wie bie Kraft burch bie Zeit bei ber chemischen Wirkung erganzt werben tann. Ginb g. B. die Theildien einer Berbindnug einer ftarten Einwirkung unterworfen, so wird die Lage derselben ge-waltsam und schnell verandert, und die Zersetzung geht in wenigen Minuten vor sich. Ift dagegen die Wirkung nur schwach, so können die Theilchen sich nicht so schnell bewegen, werden aber, im Fall diese ununterbrochen statt findet, die ersorderliche Lage allmählig annehmen und die Zersehung wird dann vor sich gehen. Auf solche Weise gelang es Becquerel ziemlich beständige Verbindungen durch die Anwenbung außerst schwacher Rrafte zu zersegen, indem er folche mehrere Monate lang fortwährend wirken ließ.

#### S. 8.

#### Bon ber Wechselwirfung ber Körper.

64. Um biefe Birtungen richtig aufzufaffen, ift es nothig bie Reihe elettrischer Berhaltniffe festzustellen, welche zwischen einfachen Körpern statt finden. Roch ift man jedoch weit entfernt, dies mit Sicherheit thun zu können. Wir neh-men an, daß der Wasserstoff gegen alle andern Körper po-find und die übrigen einfachen nicht metallischen Körper gegen die Metalle negativ elektrifch find.

Wir werden weiterhin die nicht metallischen Körper unster sich vergleichen und in den folgenden Bänden werden wir Reihen aufstellen, welche allgemeine Eigenschaften derselben Art in Beziehung auf die Metalle darbieten.

65. Man kann die Wirkungen, welche die Körper wech-

selseitig aufeinander ausüben, folgendermassen ordnen:

1. Die Berbindung zweier einfacher Körper.

2. Die Zersetzung einer zweifachen Verbindung durch einen einfachen Körper.

. Die wechselseitige Zersetzung zweier binaren Berbin-

dungen.

Es könnten hierzu auch die Wirkungen der zusammens gesetzten Körper gezählt werden, so oft diese in Masse aufseinander wirken, denn in diesem Falle, würde ihre Rolle ganz die der einfachen Körper seyn.

Wir wollen diese verschiedenen Fälle näher prüfen.

66. Bei der Verbindung zweier einfachen Körper bieten sich Erscheinungen dar, welche bereits (56) näher betrachtet worden, so daß hier nicht weiter die Rede davon zu senn braucht. Derselbe Fall sindet bei den Verbindungen zweier binären Körper (58) statt, wovon weiter oben bereits Ers

wähnung gethan worden.

Wir wollen nun die Erscheinungen näher ins Auge faß sen, welche statt finden, wenn ein Körper durch einen andern zersetzt wird. Michrere Fälle können sich hier barbieten, über welche wir einige allgemeine Betrachtungen anstellen wob Der einfachste von allen ist der, welcher bereits bei der Wirkung des Chlors auf den Kalk (59) erwähnt worden; hierbei kann sich in der Erklärung dieser Art von Erscheinungen keine Schwierigkeit barstellen. Gest man bas Calciums ornd der Einwirkung des Chlors aus, so wird der Sauerstoff vertrieben, das Chlor bemächtigt sich des Calciums und Chlorcalcium bildet sich. Läßt man dagegen Sauerstoff auf Chlorcalcium wirken, so ist der Erfolg Rull, wie auch immer die Umstände senn mogen. Derselbe Fall findet auch statt, wenn Man fann mits man Job auf Kaliumoryd wirken läßt zc. hin sagen, das Chlor ist negativer elektrisch gegen das Calcium als der Sanerstoff, so daß in dem Maaße, als die Chlortheilchen ben Orydtheilchen sich nähern, sie das Metall anzies hen und den Sauerstoff abstosen. Werden die Theilchen die= ses letten Körpers frei, so nehmeu sie Gaszustand an, während das Chlor das frei gewordene Metall anzieht. Alle Erscheinungen, wobei es sich um die einfache Ausscheidung eines

Körpers handelt, können auf gleiche Weise erklärt werden. Ganz anders verhält es sich, wenn man z. B. die Wirskung des Schwefels auf die Ornde und die des Sauerstoffs

auf die Schwefelverbindungen erklären will.

Wir wissen bestimmt, daß der Sauerstoff weit negativer als der Schwefel ist; auch verjagt der Schwefel den

bies einfachen Wirfung bes Schwefels wiberte Durchaus berfelbe Erfolg zeigt fich in vielen de Wirkung eines Rorpers auf eine Berbindung on nicht zugleich bie eines anbern Rorpers verwiber in Bezug auf ben erffern eine entgegens emelt. Chlor außerft g. B. feine Wirfung auf wit man aber Roble bingu, fo fintet eine Eine T, meil fich nun bie Rolle bes Canerftoffs be-Li biefe Weise werden Ornde, welche meber bie tas Chier fur fich allem zerfegen fonnen, ren beiden gerlegt. Die Riciclerbe, Thons te ferren bier ale Beispiel bienen. Auch Drys to e mirfung bes Schmefels allem miterftehen, ter er Cemenge von Schwefel und Roble gerfest, er ?u Titanornd nebst einigen andern. Cal martas Berbergegangene richtig aufgefaßt, fo ift ten tag bie Einwirfung burch einen entgegens begunftigt werben fann. Laft man Caus t. auf eine Echwefelverbindung mirfen, fo bildet fich it itmefelichte Gaure und ein Metaliornd. feiett alfo zugleich eine negative Rolle fowohl Edwefel, ale auch gegen bas Metall, und biefe fing gerührt bie Camefelverbindung. Man ercie Beife marum bas Chlor alle Jobverbinbungen brend ber Canerftoff nur eine febr fleine Ungahl teriegt. Der Sauerstoff nämlich fann, bei ber ges Ere ben Berfuch anzunellen, nicht sich mit Job mabrent Chlor im Gegentheil bies stete vermag. emnach ber Sauerftoff auf biefe Jodverbindungen einfa be Wirkung, mahrend bas Chlor eine Dops außert. Melanton if blad his Webs war sinfas

sich bie Theilchen der Basis des Salzes befinden. Man erhält so eine Art Salz mit einer Doppelsäure, nämlich ein Salz, dessen Basis von zwei Seiten durch zwei verschiedene Gäuren angezogen wird, die sich aber gegenseitig einander abstosen. Ift die angewandte Wassermenge groß genug, so daß beide Säuren darin auflöslich sind, so wird man nicht wahrnehmen können, daß eine Beränderung in der Zusammensetzung der angewandten Körper statt gefunden hat. Fügt man z. B. Salpeterfäure zu einem schwefelsauren Salze, ober Schwefelfäure zu einem salpetersauren Salze, vorausgesetzt, daß die Substanzen hinreichend mit Wasser verdünnt find, so ist nicht wahrzunehmen, daß sie eine Beränderung

erlitten haben.

Es hat auch wirklich keine Zersetzung statt gefunden, indem ein Zustand des Gleichgewichts zwischen den Theildien der Basis und jenen der beiden Säuren eingetreten ist; dies ser Zustand dauert fort, so lange nicht eine neue Kraft zu gleicher Zeit thätig wird; wenn aber die Säure des Salzes gasförmig und die andere feuerbeständig ist, so geht die Zerletund vor fich, denn bie Theilchen ber gasformigen Gaure werden so weit von der Basis abgestosen, daß die schwache Kraftaußerung, welche sie zurück zu halten strebt, ihre nas türliche Reigung Gas zu werben nicht überwinden fann. Wenn andrerseits das Salz eine starre im Wasser unlösliche Säure enthielte, so murbe noch eine Trennung statt finden weil die Theilden der Säure sich vermöge der Cohässonskraft zu vereinigen suchten, welches schon hinreichen murde, um den geringen Einfluß, welche die Basis noch auf dieselben ausübt, zu zerstören. Es läßt sich auf diese Weise erklären, warum die Vorsäure z. B. bisweilen auf die salpetersauren Galze, so wie umgekehrt die Galpeterfäure auf die berfauren Salze, teine Einwirkung zeigt, während unter andern Umstänben die Borfäure die falpeterfauren Salze, aber auch die Sak petersäure ihrer Seits wieder die borfauren Salze, zersest. Mengt man Salpeterfäure mit einer heisen Auflösung von borsauren Kali, so erfolgt keine Wirkung, weil bie Salpeterfäure, sowie die Borfäure, durch das Wasser zurückgehalten wird; läßt man aber das Gemenge erkalten, so sezt sich Bor- säure ab und die Flüssigkeit enthält salpetersaures Kali. Da die Borfäure in der Kälte sehr wenig auflöslich ist, so konnte nun die Kohässon ihrer Theilchen mit Erfolg wirken. Wenn dieser Effekt statt gefunden hat, so hat man nur nöthig die Flüssigkeit abzudampfen, indem man die Borsäure in derselben läßt, und bald wird sich dann die Salpetersäure in die Vorlage begeben, indem sich wieder borfaures Kali erzeugt. Weil die Salpetersäure flüchtig und die Borfäure feuerbeständig ist, so befinden sich in diesem Falle beide in ganz entgegengesetzten Umständen. Nichts sucht nun weiter die Trennung der Borfaure zu bemirken, mahrend das Bestreben der

Salpetersaure-Theilchen, stüchtig zu werden, fähig ist, die Anspehung zu überwinden, welche das Kali noch gegen sie aufstert.

Es laffen sich diese drei Falle auf folgende Weise bar-

Im Allgomeinen gilt, daß bei den Wechselwirkungen ber tropfbaren Flüssigkeiten nur dann ein eigentlicher Effekt fatt findet, wenn einer der Körper aus dem flüssigen Zustand in den gassärmigen oder in den starren Zustand übergeht.

ben, begreift einige Erscheinungen in sich, die man nur ansfahren darf, um ihre ganze Bedeutsamkeit zu erkennen. In der Rothglubhige reducirt der Wasserstoff das Eisenoryd, erzeugt Wasser und führt das Eisen in den metallischen Zustand zuruck. Bei derselben Temperatur zersetzt das Eisen das Wasser, erzeugt Eisenoryd und Wasserstoffgas entbindet sich. Ebens so zersetzt das Wasser das kohlensaure Kali, bildet Kalihydrat und Kohlensäure entbindet sich, während die Kohlensäure ihrerseits das Kalihydrat zersetzt, kohlensaures Salz wieder erzeugt und das Wasser frei macht.

Diese Thatsachen lassen sich weber burch die Flüchtigkeit bes einen, noch durch die Feuerbeständigkeit des andern dies ser Körper erklären, indem die Umstände in beiden Fallen gleich sind; aber man sieht leicht ein, daß sie nur statt haben in dem Falle, wenn die auseinander einwirkenden Körper in Absicht auf ihre elektrische Energie einander sehr nahe stehen. Die Temperaturverhältnisse zwischen beiden in Wirksamkeit begriffenen Körpern sind übrigens sehr verschieden. Das rothglühende Eisen zersett den Wasserdamps, der eine weit niedrigere Temperatur besitzt, wenn er über das Metall streicht; das rothglühende Eisenoryd wird aber auch zersetzt durch Wasserstoff, der selbst nicht diese hohe Temperatur has ben kann, wenn er mit jenem Körper in Berührung kömmt. Wan muß deshalb annehmen, daß die Steigerung der Temperatur die elektrischen Eigenschaften der Körper auss frastigs

fte erregt, und zwar, indem das heiße Gifen hierdurch positis

ver gegen ben kältern Sauerstoff wird, als es ber Wasserstoff :: gegen den Sauerstoff bei gleicher Temperatur ist; im andern = Falle ist der heiße Sauerstoff negativer gegen den kalten Wasserstoff, als er gegen das Eisen ist, welches dieselbe Temperatur wie er besigt. Was wir über ben Ginfluß der Wärme auf die elektrischen Eigenschaften dieses Körpers kennen, stimmt ziemlich mit dieser Erflärung überein.

![

Die Erscheinungen ber doppelten Zersetzung sind es nun noch, die une zu erflären übrig find, und diefer Begenstand ist in der That so leicht, daß wir und nur auf zwei Mille beschränken, die näher untersucht werden sollen, nämlich: die Wechselwirkung zweier binarer Verbindungen und die Wirkung ber Salze aufeinander.

Es wurde bereits erwähnt, daß zwei binare Rörper, welche mit einander in Berührung gebracht werben, ihre Theilchen dergestalt ordneu, daß die entgegengesetzt elektris schen sich einander nähern; man hat hierbei also nur die Umftande zu berücksichtigen, welche die Verbindung der Elemente auf eine neue Weise bestimmen konnen.

Es lassen sich hier vier Haupterscheinungen unterscheis ben: entweder vereinigen sich die zwei Berbindungen gang einfach und bilden ein Salz; ober sie nähern sich ohne eine beständige Verbindung zu erzeugen; oder sie zersetzen sich ferner wechselseitig; ober endlich ber negative Körper ber einen verbindet sich mit dem positiven Körper des andern, während die beiden übrigen Grundstoffe frei werden. Borstehende vier Figuren stellen diese verschiedenen Verhältniffe dar.

Gesett wir nehmen an, alle Verbindungen, welche aus der Wechselwirkung der Elemente zweier binaren Verbindungen entstehen können, sepen in einander auflöslich, so ist klar, daß man nicht entscheiben kann, welcher von den drei ersten Fällen statt gefunden hat. Nehmen wir als Beispiel Wasser und Chlornatrium, so zeigt sich, daß eine wässerige Auflösung des letztern Körpers als eine Verbindung von Chlornatrium und Wasser, oder als ein bloses Gemenge beider Körper betrachtet werden kann, ober endlich noch als eine Berbindung von Chlormasserstoffsäure und Natriumory, ohne daß in der relativen Anordnung der Theilchen eine Aenderun, dadurch entstünde.

Wasserst. Sauerst. Sauerst. Wasserst. Wasserst. | Sauerst. Chlor. Natrium. Matriun. Natrium. Chlor. Chlor.

Da er angebeutete Anordnung zeigt, baß im Kalle ent Ent dang fatt ober nicht fiatt fande, ober eine wechs wirde zem sing vor fich gienge, die Stellung ber Abeils von in erwister dieselbe bleibt, jo lange nicht neue Krafte ber boten auftreten. Krafte biefer Art fann die Costen eine Etreben Gaszustand anzunehmen, senn.

It eine ber moglichen Berbindungen ftarr ober unlösid is der abrigen, so bewirft die Robassonsfraft eine Trensmas desiebe notet flatt, wenn eine der moglichen Verbinsteilt, wie den Bersuche obwaltenden Umstanden, vers
wie dem versen clastischen Kraft den Druck der atmoss
reum im leit aberwadet und selbst Gas wird.

Men imm m keige bes Gesagten also annehmen, baß 6 fert it erud Lasser, mit einander in Beruhrung gebracht, bib verlitt und ein Ondrat bilden, oder daß sie sich aufs ben ber baß sie sich aufs ber ber ich in verbinden, oder daß sie sich endlich zersegen bet bilden; bilden;

12 Krime in ties alles gleich.

Reiner jerient bas Chlorfiesel bas Wasser, benn bie Reinert nurceach. Es bilbet sich bann Chlorwassern. wir wiegelost bleibt, und Rieselsaure, welche sich alest

Des Ers Malium zersetzt gleichfalls bas Wasser, in-

ferrer Rammeret, mas aufgeloft bleibt.

Den, de nie meineheitig zersetzen, zwei neue Berbindungent ben, de nie vereimgen konnen, es ungewiß bleibt, ob biese ber wirflich fatt gefunden bat. Wenn bagegen bein verteaudeten Berbindungen beide Sauren oder beide in ben meiften Fallen bie Zersetung ber der den meiften Fallen bie Bersetung

Als Beweiel zu bieser aufgestellten Behauptung möge Verjad tienen. Wenn biese Verbindung das Wasser, is waten badurch zwei Sauren erzeugt werden, es laßt sich barthun, das das Wasser nicht von derselztieat wird. Schon burch bas blose Schutteln in ber mit Schweielather fann die ausgeloßte Verbindung vom r wieder gerenut werden. Man wurde also in allen vie Zeriehung des Wassers annehmen bursen, wenn wach wirkames Losungsmittel die ursprungliche Versug micht nieder vom Wasser entsernen konnte."

Da bie brei erften Kalle bestimmt find, so geben wir vierten uber. Chlorichwefel und Ammoniaf bieten und in ein Beripiel bar. Durch ihre Wechselwirfung bilbet blorwaffersteffjaure, Sticktoff und Schwesel. Es wird

in biesem Falle wahrscheinlich die Wirkung durch die Kohässon des Schwefels bestimmt. Erscheinungen dieser Urt konnen

alle auf ähnliche Weise erklärt werden.

Es wird nun sehr leicht senn, die Wechselwirkung ber Salze zu begreifen. Mischt man zwei Auflösungen mitseinander, so kann einer ber drei folgenden Fälle statt sinden: entweder läßt sich nichts bestimmen, wie bei salpeter saus rem Kali und schwefelsaurem Ratrum; oder es bils det sich ein Doppelsalz; bei schwefelsaurem Kali und schwefelfaurer Thonerbe; ober es findet endlich eine doppelte Zersetzung statt, wie dies der Fall bei salpeter saurem Baryt und schwefelsaurem Natrum ist. ift unverkennbar, das wir uns ftete in demfelben Ideenfreis Werben zwei Salze gemischt, so ist es, indem sich die entgegengesetzt elektrischen Theilchen einander gegens über stellen, gleichgültig, in welcher Richtung man die Scheidelinien zwischen den Gruppen dieser Theilchen zieht, Es bestimmt bemnady entweder die Unauflöslichkeit, ober bas Streben Gasform anzunehmen, welche eine ber möglichen Berbindungen besitzen kann, einzig und allein ihre Trennung.

Mischt man z. B. kohlensaures Ammoniak und schwesels sauren Kalk, so bildet sich kohlensaurer Kalk und schwesels saures Ammoniak, weil das erste der beiden Salze unlöslich ist. Nimmt man dagegen schwefelsaures Ammoniak und kohlensauren Kalk im trocknen Zustande, und erhitzt das Gemenge bis es rothglühend wird, so bildet sich kohlensaures Ammosniak und schweselsaurer Kalk, weil das erstere flüchtig ist.

Fommenden Thatsachen zu verstehen. Un der Spiße der folgenden Bände wird man nähere Erörterungen sinden, nasmentlich in Bezug auf die Reaftionen des Wassers und die Wechselwirkung der Salze, wo dann auch die besondern Wosdistationen, welche die Körper in den organischen Verbindungen zu erleiden scheinen, berücksichtigt werden sollen.

(Bufat bes Berfaffers.)

"Uls Anhang zu den bisherigen Betrachtungen, und namentlich in Bezichung auf die genügende Erklärung der chemischen Wirksamkeit der Stoffe, führen wir hier noch einige

Beispiele an.

Wir beginnen mit der Wirkung des Wassers, Zinks und der Schweselsäure bei Bereitung des Wasserstoffs. Das Zink ist positiv gegen den Sauerstoff, woraus folgt, daß das Wasser, was mit ihm in Verührung kömmt, alle seine Sauerstoff, theilchen ihm zuwendet, während der Wasserstoff von dem Wetall abgestosen wird. Wan hat demnach

Masserst. 00+ Sint 0+

en win die Bafferstofftheilden fo weit abgestofen, 225 ter Ephare ber Mirffamfeit bes Cauerftoffs is mit die Zersenung bes Waffere ftatt finden. 3=1 nicht positiv genug ift, so muß sein post er Beand bober gefteigert werben burch bie Bes es entatwen Rorpers. Dies geschieht in ber gals Die Bard Rupfer, bier aber mittelft ber Schives n erbindet und bas Metall bagegen gieht ben IL. t tem ce fich verbindet. Das gebildete Ornd 75 ti der Caure. Bei jeder Zersetzung biefer Comie bas Metall fich mit bem Sauers Trivitem Wanferstoff vereinigt, unter Mitmirs f in Befandtbeile. Schweftichte Saure, Waffer in beragte nur befagte ten vereinigt sich mit bem Cauerftoff zu Orne "B an ibren negativen Bestandtheil, ben Cauers Cater Waffer, indem jene baburch in unterschwefe ere um jewandelt wirb, bie mit bem vorhandenen l unter ihmeflichtfaures Gifenorybul erzeugt. weden nun bie Wirfung, welche Atuer Golcium, und Edwefelfaure auf einander üben, naber bes tes Alasrealciums und ber Riefelerde folgende Gen einander annehmen werben.

Riefel @ Gauerftoff River @ @ Calcium.

nigen fich biefe Rorper zu binaren Berbindungen,

- eine Caure,
- eine Caure aber schwächer als die vorige,
- neutral oder wenigstens beinahe neutral,

- eine sehr machtige Bafis. en wir nun an, daß die Schwefelfäuretheilden zu pe treten, so werben fie abgestofen von bem Fluorera 1. kiesel und der Kieselerde, sehr wenig angezogen von dem Fluorcalcium, stark dagegen aber vom Kalk. Die Schweselsäure wird demnach an den Kalk treten und man hat nun

Zieht aber die Säure den Kalk an und stößt das Fluorkiesel ab, so erfolgt daraus nothwendig eine Zersezung, das
Fluorkiesel wird frei, indem andrerseits schweselsaurer Kalk
gebildet wird.

Diese Beispiele werden hinreichen, um zu zeigen, wie in ähnlichen Fällen verfahren werden muß, um sich einen recht deutlichen Begriff von der chemischen Wirkungsweise der Körper zu machen."

#### S. 9.

Allgemeine Betrachtung der nichtmetallischen Körper.

71. Man kennt dreizehen dieser Körper, nämlich: Bor, Brom, Chlor, Fluor, Jod, Kiesel, Kohlenstoff, Phosphor, Sauerstoff, Selen, Schwefel, Stickstoff und Wasserstoff.

Diesen Körpern reihen wir noch das Arsenik an, da es hinsichtlich seiner chemischen Eigenschaft hierher gehört, obgleich es sonst noch unter den Metallen aufgeführt wird.

Von diesen Körpern sind 3 starr und unfähig zu schmelzen oder sich zu verstüchtigen, selbst bei der höchsten Temperatur, nämlich Kohlenstoff, Bor und Riesel. Vier andere sind starr bei gewöhnlicher Temperatur, schmelzen aber und verstüchtigen sich leicht.

Ein einziger unter biesen Körpern ist tropfbarflüßig bei

gewöhnlicher Temperatur, nämlich Brom.

Bier sind gasförmig, nämlich: Stickstoff, Chlor, Waß serstoff und Sauerstoff; nur Chlor allein kann von diesen Körpern durch großen Druck tropfbar flüßig erhalten werden.

Fluor endlich wurde noch nie isolirt dargestellt.

Der Wasserstoff zeichnet sich unter diesen Körpern be- ! sonders dadurch aus, daß er stets positiv elektrisch gegen die

Ubrigen ist.

Es lassen diese sehr leicht sich klaßistziren, wenn man ihre u Wasserstoffverbindungen als Anhaltspunkte nimmt. Fluor : Chlor, Brom, Jod, Selen und Schwesel bilden z. B. Säus u ren, indem sie sich mit Wasserstoff vereinigen. Der Sanerftoff bilbet bagegen mit biesem Körper eine

the indifferente Berbindung, nämlich das Masser. Sticktoff, Phosphor, Arsenit und Kohlenstoff bilden mit dem Bafferftoff alfalische Verbindungen, oder wenigstens Rorver, welche ihnen nahe stehen.

Bor und Riesel wurden bis jest noch nicht mit Waffers

tof verbunden.

Wir wollen eine kurze Uebersicht geben von den beworftechensten Eigenschaften einer jeden dieser Gruppen, be fich gemäß dieser Betrachtungsweise aufstellen laffen.

afferkoff. Stror Eblor **Stom** 

4 Atom von jedem bieser Körper und 4 Atom Bafferstoff bilben 1 Atom Gaure.

Gelen Sawefel

300

4 Atom pon diesen beiden und 1 Atom Wasserstoff bilben 1 Atom Gaure.

Sauerfloff.

4 Atom von diesem Körper und 1 Atom Was serftoff bilden Wasser, eine sehr indifferente Substanz.

Ctickof Phosphor Arfenit

4 Atom von jedem und 14 Atom Wasserstoff bil den 1 Atom eines gasförmigen basischen Körpers.

**Doc** Riefel

wurden noch nicht mit Wasserstoff verbunden.

2 Atom besselben und 2 Atom Wasserstoff bils Kohlenstoff. den 1 Atom eines gasförmigen basischen Körpers.

Die ben einzelnen dieser Gruppen angehörigen Körper

zeigen eine merkwürdige Aehnlichkeit untereinander.

Berbinden sich Fluor, Chlor, Brom und Jod mit Waskerkoff, so werden daburch vier, ihrer Zusammensetzung nach, ker ahnliche Säuren gebildet, die viele Eigenschaften miteins ander gemein haben. Das Fluor konnte noch nicht mit Saus erkoff verbunden werben; wohl aber das Chlor, Brom und Jod, welche mit demselben Sauren bilben, die aus einem Atom von jedem dieser Körper und zwei und einem halben Atom Sauerstoff zusammengesett sind. Diese sämmtlichen Gauren zeichnen fich besonders dadurch aus, daß fie außerst kicht ihren Sauerstoff an sehr viele Substanzen abgeben. Me Berbindungen dieser vier Grundstoffe mit andern Korpern sind isomorph.

Selen und Schwefel, abgesehen von ihren ähnlichen Berbindungen mit Wasserstoff, bilden beibe zwei Sauerstoffs farren, die eine besteht aus einem Atom Radical und zwei Atomen Sanerstoff und die andere aus einem Atom Radifal und drei Atomen Cauerstoff. Diese beiben Grundstoffe bilben

kets isomorphe Berbindungen.

Der Sauerstoff hat durchaus keine Aehnlichkeit mit übrigen nicht metallischen Körpern. Am meisten nähert sich noch dem Schwefel; allein er unterscheidet sich von d selben dadurch, daß er mit Wasserstoff keine Säure bill und überhaupt noch darin, daß er negativ gegen Chlor, Brund Jod ist, während der Schwefel positiv gegen diese ctritt.

Sticktoff, Phosphor und Arsenick gleichen sich sehr, wohl durch ihre Wasserstoffverbindungen, als auch durch i Sauerstoffverbindungen. Mit Wasserstoff bildet der Sticks ein mächtiges Alkali, der Phosphor einen basischen Körz und der Arsenik eine Berbindung, welche wahrscheinlich a diese Sigenschaft besitzt, wofür man jedoch noch keine positi Beweise hat. Der Sauerstoff bildet mit Jedem dersel mächtige Säuren, welche aus einem Atom Radical und derthalb oder drittehalb Atomen Sauerstoff bestehen; Sticktoff unterscheidet sich aber von den beiden übrigen durch, daß seine Säuren die Hälfte von der Basismenge n tralisiren, welche zur Neutralisation der Phosphors und seniksäure erfordert wird. Dagegen sind Phosphor und senik sich in allen Beziehungen ähnlich und bilden stets morphe Verbindungen.

Bor und Riesel gleichen sich in vieler Hinsicht, uns scheiden sich aber in wesentlichen Beziehungen wiederum. Terbindungen, welche sie mit Fluor und Chlor bilden, sin Absicht auf die Anzahl der Atome nicht auf gleiche Wizusammengesetzt, haben aber viele Eigenschaften miteinan gemein.

Der Kohlenstoff dagegen unterscheidet sich von al übrigen genannten Körpern in wesentlicher Hinsicht. tet die Elektrizität und Wärme vollkommen, und kann in 1 fer Beziehung leicht mit den Metallen verwechselt werden, r welchen er sich übrigens nur durch seine Durchsichtigkeit 1 terscheidet, die er als Diamant besitt. Er unterschei sich von den Metallen aber durch die Charaktere, wel er in Verbindung mit dem Chlor, Schwefel ic. besitt. wir auf den Wasserstoff, den Sauerstoff und das nicht weiter Rücksicht nehmen, so bemerken wir, daß das Ch mit Brom, Jod, Selen, Schwefel, Phosphor, Arsenik, L und Riesel Verbindungen bildet, welche das Wasser zersch während baburch Chlormasserstoffsaure einerseits und Sau stoffsaure von Brom, Jod andererseits erzeugt werden. Rohlenstoff im Gegentheil bildet mehrere Chlorverbindung welche keinesweges auf Wasser einwirken. Auch Chlor, St stoff besitt diese lettere Eigenschaft, was eine Achnlicht zwischen Kohlenstoff und Stickstoff begründet, welche aus bem aber wegen ihrer übrigen Eigenschaften getrennt v einander stehen.

Unter ben nichtmetallischen Körpern scheint fich ber Robe lenftoff bem Riefel und bem Bor am meiften zu nahern, vermoge feiner Unichmelzbarfeit, feiner Feuerbestandigfeit und feiner Unaufloslichfeit in allen befannten Auflogungsmitteln. Ginerfeite lagt fich bas Riefel und Bor faum ifolirt barftellen, andererfeits befigen bas Riefel und ber Roblenftoff jugleich bas Bermögen bas Gifen in Stahl umgumanbeln, eine fehr' merfmurbige Gigenschaft, bie fie offenbar einanber nahe ftellt.

Alle Diese ermähnten Umftande werden Die Annahme

felgender Rlaffinfation rechtfertigen:

1246 Gefdlecht. Wafferftoff.

200 Geichlecht. Fluor, Chlor, Brom, Job.

31cs (Meichlecht. Gelen, Schwefel. Unhang, Sauerftoff. aus Meichlecht. Phosphor, Arfenit. Unhang, Stickftoff.

5tes Geschlecht. Bor, Riefel. Anhang, Kohlenstoff. 72. Wir wollen nun bas gegenseitige elektrische Berbalten biefer Rorper naber prujen. Es murbe bereits bemerft, bag bie Reibenfolge ber Rorper in biefer Begiehung nach ben Wir werben folglich von ben Umranben verfchieben fen. mohtmerallischen Rorpern einem jeben biejenigen übrigen ges genaber fiellen, mit welchen man ihn verbinden fonnte, und gwar in einer Ordnung, welche gang bem Maafe ber etelereinegativen Rraft, welche biefelbe gegen ihn außern, ente irricht; bie eleftrisch fraftigften ftehen jebesmal bem Rorper gunachit.

Wafferftoff. - Fluor, Chlor, Cancestoff, Brom, Job, Schwesfel, Gelen, Rohlenstoff, Phosphor, Arfenit,

Stidftoff.

Ber. - Fluer, Chlor, Canerftoff, Chwefel. Riefel. - Fluor, Chlor, Cauerstoff, Comefel.

Achlenstoff. — Sauerstoff, Chlor, Jod, Schwefel, Sticktoff... Ursentt. — Sauerstoff, Aluor, Chlor, Brom, Jod, Selen, Schwefel, Phosphor.

Phosphor. — Cauerftoff, Fluor, Ellor, Brom, Jod, Gelen,

Schwefel. Eclen. - Cauerfroff, Chlor, Brom, Jod, Schwefel. Edwefel. - Canerftoff, Chlor, Brom, Jod, Gelen.

Endftoff. — Chlor, Job, Sanerstoff. Job. — Sauerstoff, Chlor, Brom.

Brem. - Chior, Sauerftoff.

Chlor. - Cauerftoff.

Bluor. - Rein befannter Rorper.

Sauerfoff. - Rein befannter Rorper. Diefe Tafel fann auf verschiedene Weise angewendet Rimmt man bie erfte Reihe ber Ramen in fenfreche werben. ter Richtung, fo bemerkt man, daß ber Wafferftoff pofitiv elettrisch gegen alle nicht metallifden Körper ift, und baf bas gegen der Cauerstoff sich negativ ohne Ausnahme gegen alle übrigen verhalt. Jeder ber übrigen Rorper ift negativ gegen diejenigen, welche über ihn stehen und positiv gegen die, welche abwärts auf ihn folgen. Wir haben demnach Schweselfelmasserstoff, Schwefelbor, Schwefeltiesel, Schwefelfohleus stoff, Schwefelarsenik, Schwefelphosphor und Schwefelselen in dagegen aber Jodschwefel, Bromschwefel, Chlorschwefel 1c. 3).

Das Arsenik macht eine Ausnahme, denn gegen Wassers Aftoff ist es weniger negativ, gegen Sauerstoff aber weniger positiv als der Phosphor.

In anderer Beziehung giebt und die horizontale Reihe ein beutliches Bild von der relativen Stärke der Verwandtsschaft, welche die darin aufgeführten Körper gegen den ersten ihnen gegenüberstehenden Grundstoff besitzen. Man sieht z. B. daß das Arsenik keinem ihm voranstehenden Körper den Wasserstoff entreißen kann. Der Schwesel und das Selen dagegen entziehen allen auf sie folgenden Körpern den Wasserstoff. Derselbe Fall sindet mit Brom und Iod, Chlor und Sanerstoff und wahrscheinlicher Weise auch mit Fluor statt. Das Chlot zersetz das Wasser, erzeugt Chlorwasserstoffsüre und der Sanerstoff wird frei; es zersetz auch die Bromwassserstoffs Iodwasserstoffs Schweselwasserstoffs Sclenwasserstoffs Säure, den Kohlenwasserstoff, das Ammoniak, den Phosphorswasserstoff und Arsenikwasserstoff, indem sich stets Chlorwasserstoffsure bildet und Brom, Iod, Schwesel, Selen, Kohslenstoff, Sticksoff, Phosphor und Arsenik frei wird.

Dieselbe Regel gilt für alle Fälle; der Sauerstoff z. B. entreißt dem Chlor den Phosphor, das Chlor entreißt diesen dagegen dem Brom, das Brom dem Jod, das Jod dem Sesten und das Selen dem Schwefel.

73. Diese Regeln sind jedoch nicht absolut gültig, denn das Chlor z. B. kann weder das Riesel noch das Bor dem Sauserstoff entziehen, ebenso kann auch der Sauerstoff diese Körsper dem Chlor nicht entreißen, die angenommene Ordnung bleibt also für diesen Fall, sowie für einige andere immer ungewiß.

Man kann jedoch aus dieser Tafel einige Regeln in Besiehung auf diesen letten Fall ableiten. Gesetzt man wollte die Borsäure oder Rieselsäure durch Chlor zersetzen, indem man einen die Zersetzung befördernden Körper zufügt. Diesser Körper müßte dann der positivste senn, zugleich aber doch sich positiver gegen den Sauerstoff als gegen das Chlor vershalten. Lettere Bedingung schließt den Wasserstoff aus. Weiter herunter ist der erste sich darbietende Körper der Kohs

<sup>\*)</sup> Wir erinnern hier an die weiter oben, bei der Nomenflatur, festgestellte Grundregel. nach welcher bei der Namenbildung der Berbindungen stets der eleltronegative Körper vorangesett wird. E.

Diefer wird bemnach, ba et alle erforberlichen Eis

1. Ind lassen die Berbalmisse, welche wir dier einis interem som untersucht baben, so viel Ungewistert übrig, tie wie kun rech wagen dari, eine abnliche Tafel fur die leiter agu entwersen. Wir beichranken uns darauf, hier erden terrach Gruppen georducten Verbindungen vorzules in weich mit den die Korper zusammenstellen, welche bei ein die Korper an die Spise der Gruppe gestellt wiede das Studium der folgenden am meisten ersten femen.

Arien mir bie einfachen Korper und bie atmospharite tait aus, beren Studium wir vorans seben, so fann wir berand feben, fo fann

Eide Eruppe. - Bafferftoffverbindungen.

Stattle. - Deffer, erybirtes Baffer.

Geste.

- 1. Einmafferftofffaure, Brommafferstofffaure, Jiemafferstofffaure, Thormafferstofffaure.
- 2. Fimefelmasserstofffaure, Gelenwasserstoff.

Estima.

- 5. Phoophermafferstoff, Arfenikmafferstoff, Ams
- 1 Reblenmafferftoff.

Breite Grappe. - Cauerftoffverbinbungen.

1. Chforfaure, Bromfaure, Jobfaure.

2. Edwefelichte Gaure, felenichte Caure, Echmes felfaure, Gelenfaure.

3. Phoephorichte Gaure, Phoephorfaure, arfes rutte Caure, Arientifaure, unterjalpetrichte Caure, Salpeterfaure.

3. Roblenfaure.

5. Borfanre, Riefelfanre. Die als Unhang hierher gehörigen Körper.

1. Stidftoffornbe.

2. Rohlenorybe.

3. Phosphororyde.

### Dritte Gruppe.

1. Fluor-Bor, Fluor-Riesel, Fluor-Arsenik.

- 2. Chlor-Brom, Chlor-Jod, Chlor-Phosphor, Chlor-Arfenit, Chlor-Schwefel, Chlor-Selen, Chlor-Bor und Chlor-Riesel.
- 5. Brom-Jod, Brom-Phosphor, Brom-Schwes fel und Brom-Selen.
  - 4. Jod-Phosphor, Jod-Arsenik.
- 5. Schwefelarsenik.
- 6. Schwefel-Bor und Schwefel-Riesel.

Chlor=Rohlenstoff, Jod=Kohlenstoff.

Neutrale. Ehlor-Sticktoff, Job-Sticktoff.
Schwefel-Rohlenstoff.

Bierte Gruppe.

Cyan und seine Verbindungen.

# Spandbud

# angewandten Chemie.

### Erftes Buch.

Dieses Buch enthalt Die Beschreibung ber nichtmes tallifchen Rörper und ihrer Berbindungen unter einander. Man wird bereits bemerft haben, bag biefe Rorver fich bequem nach Gruppen ober Kamilien jufammenftellen laffen und bag man für jebe berfelben allgemeine außerft einfache Charactere ohne Dube festfeben tann. Betraditet man jes boch alle biefe Stoffe gusammen, fo ift es taum möglich, ihnen gemeinfchaftliche Eigenschaften beigulegen. Gie find gwar ohne Ausnahme ichlechte Leiter ber Glectrigitat und ber Marme; inbeffen bieg icheint wenig Ginfluß auf ihre anbern Gigenichaften ju haben, wenigftens nach ber außerorbentlichen Berfchieben. beit zu urtheilen, bie zwischen ben übrigen Gigenthumlichfeis ten biefer einfachen Stoffe ftatt finbet. Demnach beichrans ten wir und auf basjenige, was ichon im Allgemeinen aus einander gefett murbe, und wollen bie Wegenstände unferer Betrachtung auf eine nur fehr fünftliche und feineswegs ibrer Ratur entsprechenben Beife gusammengustellen fuchen, indem wir nämlich ihr Berhalten in Beziehung auf Die Sabrifation babei jur Richtschnur nehmen.

Die Bereitung biefer Rorper, fo wie ihrer Berbindungen unter fich, ift gwar nicht bie Aufgabe fehr funftlicher Bewerbe, allein wir muffen fle boch einigermaffen ausführlich abbanbeln, weil fich unter beiben eine Menge fraftig wirlenber Mittel vorfinben, welche bei ben Operationen faft

11. 1.20

aller Induftriezweige angewenbet merben.

\*\*\*<del>\*</del>

# Rapitel I.

## Wasserstoff. Luftschifffahrt.

(Synonyme. Brennbare Luft, inflamable Luft. Lat. Hydrogenium. Franz. Hydrogene.)

- 2. In einigen zu Anfang des vorigen Jahrhunderts erschienenen chemischen Werken sindet man schon undes stimmte Angaben über die Erzeugung und Verbrennbarkeit des Wasserstoffs, aber eigentlich ist es Cavendisch dem wir die ersten genau darüber angestellten Versuche verdamten. Anfangs nannte man ihn brennbare Luft, aber seit der von den französischen Gelehrten vorgenommenen Veränderung der chemischen Nomenclatur erhielt er den Namen Wasserstoff (Erzeuger des Wassers).
- 3. Eigenschaften. Dieser Körper tommt immer gasförmig vor, er ist farblos, ohne Geruch und Geschmad. Seine Dichtigkeit nach ber Angabe von Berzelius und Dulong ist 0,0687. Man findet 0,0688, wenn man sie aus ber Zusammensetzung bes Wassers herleitet. Es geht hieraus hervor, daß die Luft wenigstens 14 mal schwerer ist, als dieses Gas, und hierdurch erklären sich viele seiner Eigenschafs ten, besonders seine Anwendung bei Luftreisen. Dieser Unterschied der Dichtigkeit gestattet ben in einem Gefäße ents haltenen Wasserstoff in ein anderes mit Luft angefülltes zu versetzen. Man nehme zu bem Ende zwei Gefäße mit gleiche weiten Offnungen und füge Lettere genau auf einander, nachdem man das untere vorher mit Luft, das obere mit Wasserstoff angefüllt hat. Rehrt man sie nun behntsam um, ohne sie zu trennen, so daß das, die Luft enthaltende nach oben, und das den Wasserstoff einschlickende nach unten zu stehen kommt, so wird man finden, daß beide Gase sich wechs selseitig verdrängen und bas obere Gefäß fast allein Was serftoff aufnimmt, der sich bei Berührung mit einer brenne-

ben Rerze entzündet, mahrend fich in bem untern fast nur reine Luft vorfindet, worin bie Rerze ruhig brennt.

Der Berfuch gelingt am besten, wenn bas Gefäß, weldes ben Bafferstoff enthält, fleiner als bas anbere ift.

Der Wasserstoff löscht brennende Körper aus. Um sich bavon zu überzeugen, braucht man nur ein großes Gefäß mit dem Gase zu füllen und eine angezündete Kerze hinein zu tauchen, doch mit der Borsorge, dem Glase eine solche Lage zu geben, daß seine Offnung stets nach Unten gerichstet ist, weil soust daß Gas entweichen und sich in der Atsmodykare verbreiten würde. Die erste Gasschicht fängt Teuer, weil sie sich in Berührung mit der Luft besindet; aber indem man die Kerze höher eintaucht, verlöscht sie. Icht man sie zurück, so entzündet sie sich wieder, weil sie burch die brennende Gasschicht kommt und so fort. Wenn tas Gefäß geräumig ist, so kann man diese Erscheinung fünf die sechsmal von Reuem hervordringen.

Das Wasserstoffgas verändert sich nicht bei der allers bochsten Temperatur und selbst burch den stärkten Druck wird es nicht tropsbar flüßig. Licht und Elektrizitat äußern keine Wirtung darauf. Seine lichtbrechende Kraft verglichen mit der ber Luft ist 0,470; seine Warmekapazität kommt mit der anderer Gase überein, aber sein Vermögen, die Warme zu

leiten, ift ftarfer als bas ber übrigen Glafe.

4. Bereitungsart. Um sich Wasserstoffgas zu versichaffen, benutt man die Zusammensetzung des Wassers, wosten 100 Theile aus 11,10 dieses Körpers und 83,00 Sauersteff bestehen; letterer trennt sich sehr leicht, vermöge der Besgierbe, womit er sich mit vielen andern Körpern und nasmentlich mit einigen Metallen verbindet.

Man fann eine große Menge reines Wasserstoffgas ges winnen, wenn man einen Flintenlauf, in welchen man Eis sendrehspane gebracht hat, quer burch einen Ofen legt, an dem einen Ende desselben eine zur halfte mit Wasser auges fallte Retorte und an dem andern eine gefrümmte Röhre ans paßt, die zum Auffangen des Gases bestimmt ist.

Cobalb bas eiferne Rohr gum Glüben gebracht und bas Baffer bis gum Siebpunfte erhipt ift, wird ber Dampf

dieser Flüssigeit gezwungen durch die glühenden Drehspäne zu dringen; hier aber zersetzt er fich, erzeugt Eisenoxyd, das in dem Rohre bleibt und Wasserstoffgas, welches sich entbindet und in mit Wasser gefüllten Flaschen gesammelt werden kann. Das zuerst aufgefangene, da es durch die Luft des Apparats verunreinigt ist, muß freigelassen werden; aber nachdem man zwei bis drei Liter verloren hat, so bekommt man reinen Wasserstoff, der alle erwähnten Eigenschaften besist.

Gewöhnlich bedient man sich dieses Berfahrens, 5. nicht, um sich bas Wasserstoffgas zu einer Menge chemischer Versuche zu verschaffen, wobei man es heut zu Tage anwen-Man gewinnt es zwar auch mittelst eines Metalls aus bem Wasser aber man operirt in ber Kälte, und begünstigt die Zersetzung durch die Gegenwart einer Caure. Der Bersuch geht äußerst leicht vor sich. Man nimmt eine Flasche von einem Liter, mit zwei Öffnungen (Taf. 4, Fig. 12); an einer berselben bringt man eine gefrümmte Röhre an, um bas Gas aufzufangen, an der anderen eine gerade Röhre von 3 Millimeter Durchmesser, welche bis auf den Boden bes Gefäßes hinabgeht und die sich außerhalb 12 bis 15 Centimeter erhebt. Man bringt in die Flasche 40 bis 50 Gramme Zink und eine hinlängliche Menge Wassers, um sie bis zu Zweidrittel anzufüllen. Nachdem alles auf die Weise vorbereitet ist, gießt man allmählig durch die gerade Röhre concentrirte Schwefelfäure bis auf den Grund des Gefäßes; man nimmt ein lebhaftes Aufbrausen wahr und Wasserstoffs gas entwickelt sich durch die gefrümmte Röhre. Aufbrausen und Gasentbindung bienen, um bie Operation zu reguliren und zeigen den Augenblick an, wo es nöthig ift wieder Säure zuzufügen, um die Erzeugung des Gases zu befördern, ober einzuhalten, wenn man Grund hat zu befürchten, daß sie zu heftig werden möchte. Das Gas wird über Wasser aufgefangen und darf als rein angesehen werden, wenn man die Vorsicht gebraucht hat, die ersten Liter weggehen zu las-Dieser Versuch fann auch sehr leicht mit einer Retorte vorgenommen werden, an der man eine gebogene Röhre befestigt; aber bann muß man zu gleicher Zeit Bint, Wasser und Gaure hineinbringen und bas Gas auffangen.

G. Die Produkte dieser Operation sind allemal: Wasrkoff und eine Auslösung von schweselsaurem Zink, deren rzeugung von einer ziemlich beträchtlichen Wärmeentbinmg begleitet ift. Das Wasser wird offenbar zersett, sein anerstoff verwandelt das Zink in Oryd, das mit der angeendeten Schweselsäure zusammentritt, und sein freiwerdenx Wasserkoff entwickelt sich als Gas.

Bermittest der atomistischen Theorie kann man das whlewverhältnis der angewendeten Stoffe, so wie der er itenen Produkte auf folgende Weise ansetzen:

#### Angewendete Atome.

2 Wasser .		•	٩	, •	•	112,48
1 Zint	•	•	•	•	•	405,23
1 wasserfrei	e (e	dyn	befo	elsä	ure	501,16

#### hervorgebrachte Atome.

2 Bafferftoff	•	•	•	•	•	ė	•	•	•	•	12,48
1 Zinforyd .	•	•	•	•	• ]	1	fdr	sefel	i fau	res	
1 Zinkoryd . 1 wasserfreie	<b>S</b> dy	we	fel	au	re i		3	nto	TPE	<b>)</b> ,	1004,59

- vermen aufzulösen, es jedesmal nöthig ift, einen Überschuß wie Säure zuzuseten. Statt des Zinks gebraucht man zusweilen ein wohlfeileres Metall, nämlich Eisen im Zustande von Feils oder Drehspänen, auch als Drath oder kleine Näszel. In diesem Falle bildet sich Wasserstoff und schwefelzieres Eisenorydul; jedoch dieses Verfahren, dessen man sich in den Laboratorien nur selten bedient, erfordert einen wiel größeren Überschuß von Säure, als das vorhergehende, veil das Eisen nicht so leicht als das Zink angegriffen wird. Berfahrungsart und Theorie sind übrigens den vorherbeschriebenen ähnlich. Man darf nur an die Stelle des Zinks nobiger Verechnung das Gewicht von 1 Atom Eisen seten.
- 8. Es ist indessen durchaus nöthig zu bemerken, daß vermittelst der Schwefelsäure erhaltene Gas niemals ehr rein ist. Seine Dichtigkeit ist größer. Biot und Irago fanden sie zu 0,0732. Es besitzt einen starken, einistermaßen knoblauchartigen Geruch, ähnlich dem des Phosphors. Diese Verschiedenheit scheint von der Gegenwart

einer kleinen Menge eines öhligten Stoffes herzurühren, web chen man von bem Gase absondern fann, entweder mit Hülfe von Alcohol, der ihn auflößt, oder durch Agfali, bas 3 sich mit benselben verbindet. Die beste Urt, das auf bie Weise erhaltene Wasserstoffgas zu reinigen, besteht folglich darin, es mit einer fräftigen Salzbase in Berührung zu setzen. " Es gelingt sehr gut mit Atkfali in feuchten Bruchstücken; wie wohl man mit bem nämlichen Erfolge auch eine concentrirte Auflösung dieses Körpers benuten kann. Dft hat man reis : nes und trodenes Wasserstoffgas nöthig, und bann verschafft man es sich leicht vermittelst eines Gefäßes, (Taf. 3. Fig. 5.) bas angefeuchtetes Rali in seinem unteren Theile und fleine " Stude von trodenem Apfalf im oberen Theile enthält. Man läßt das Gas durch eine lange Röhre an den Boben bes Gefäßes gelangen; bas feuchte Kali entzieht ihm sein Dhl und der trockene Kalk sein hygrometrisches Wasser, dann geht es durch eine zweite Röhre, beren Offnung fich unmittelbar unter dem Stöpsel im Gefäße befindet, in den Appa rat, bergestalt gereinigt, sep es nun vermittelst Alcohol ober Abtali, verliert der Wasserstoff seinen Geruch und wird leichter.

Es wurde bereits angeführt, daß dieses Gas über : Wasser gesammelt werden kann, da es nicht merklich auslöss : lich in dieser Flüssigkeit ist.

Nach Theodor von Sauffure verschlucken 100 Raum theile gekochtes Wasser 4,5 Wasserstoff, und diese Angabe scheint sogar noch zu stark. Man kann mithin ohne Schwie : rigleit das Wasserstoffgas über Wasser sammeln, allein es darüber lange Zeit aufzubewahren, ohne daß es sich veram i bert, ist unmöglich. Das Wasser enthält unter gewöhnlichen Umständen immer etwas Luft und hat man es davon befreit, so zieht es, sobald die Berührung mit ihr wieder hergestellt : ist, sehr schnell biejenige Menge wieder an, welche es auf nehmen kann. Läßt man folglich eine Glocke voll von Baf serstoff über einer mit Wasser gefüllten Wanne stehen, fo verunreinigt sich das Gas bald, benn so wie es sich im Baffer auflößt, vertreibt es die barin enthaltene Luft; biese aber mengt fich mit bem zurückbleibenben Wafferstoffgas. Diese Wirkung findet so schnell statt, daß eine Glocke mit Wasserفالغغوا فالحبار أنعنا والمستعلمان والمستعار والمحد والمستعيد والمستوال والمستوال

Beffer nech ift es, ben Bafferftoff uber gefochtem Bas ber uber Quedfilber in Glafden mit eingeriebenen Glade et aufzufangen und fie forgfaltig zu verschließen, indem ben Stopfet felbit mit etwas Tala umgiebt. Gleiche ift es in jebem Falle gut, nur foldjes Gas ju gebraus bas furt vorher bereitet worden mar, ba man fich leicht migen Minuten große Mengen bavon verschaffen tann. In Blafen lagt fich bas Wafferftoffgas auf langere Beit jo wenig wie aber Baffer aufbemahren, inbem fle imperes genng find, um fehr bald einen Bechfet gwifchen außeren Luft und bem eingeschloffenen Bafe gu gestatten. Antheil Bafferftoff entweicht, eine entsprechente Menge erfest ihn, und wenn man nicht bie Borficht gebraucht. Blafen erft in bemfelben Angenblid gut fullen, in welchem bas Gas anwenden will, fo ift man ohne allen 3meifel Tarfen und gefahrlichen Detonationen ausgesent.

9. Benutung. Der Abasserstoff spielt eine große bei Raturerscheinungen. Er vereinigt sich mit sehr vielen ern; er bildet einen Bestandtheil des Wassers, man trifft n den meisten organischen Stoffen, und er besitzt dermassen zu und eigenthümliche Eigenschaften, daß es keinen anseinfachen Rorper giebt, welchem er, in einer auf chemische nichaften sich grundenden Rlasssscation, nahe gestellt en konnte. Seine Anwendungen im Zustande der Reinssend nicht zahlteich. Er ist den Chemisern ein sehr unter

Letteres ist die einzige seiner Benutungen, welche wir hier betrachten wollen; alle übrigen sinden ihre Stelle in andern Abtheilungen dieses Werkes.

10. Die jett gebräuchlichen Luftschisse sind große two gelo voer eiförmige Säcke von gestrnißten Taffet.

Der Firnis ist nothwendig, um das Wasserstoffgas zu verhindern, durch die Zwischenräume des Gewebes zu entschlüpfen. Diese Säcke sind unten offen um das Gas einzu lassen; an ihren obern Theile sind zwei oder drei Klappen angebracht, die der Luftschiffer vermittelst eines Fadens nach Belieben öffnen kann; sie gestatten dem Gase einen Ausweg, das, indem es in die Luft entweicht, die Leichtigkeit des Ballons verringert und dadurch seine aussteigende Bewegung mäßigt, oder ihn nöthigt gegen die Erde zu sinken.

Bei ber Konstruction der Luftschiffe haben wir zu bes rücksichtigen: die Hervorbringung des Gases und die Bekleisdung der Hülle. Alles Übrige gehört nicht zum Zwecke dies ses Werkes.

Die Erzeugung des Gases stützt sich auf die Grund fate, welche wir schon auseinander gesett haben. Rur muß man, weil mehr im Großen gearbeitet wird, bie Flaschen mit Kässern vertauschen, deren oberer Boden mit löchern ver sehen ist, um den Röhren ben Gingang zu gestatten. In je bes Faß (Taf. 6. Fig. 1.) wird eine angemessene Menge von Eisenfeilspänen ober beffer von Gifenblech-Schnipeln gebracht. An jedem ist eine gerade Röhre von Blei angebracht, um die Säure einzugießen, und eine andere ebenfalls bleierne Röhre, um bas Gas unter eine gemeinschaftliche Glode in leiten, die anfangs mit Wasser angefüllt ist. Bon ber Spies ber Gloce, welche von gefirnisten Weißblech ober auch ven Holz seyn kann, geht ein leberner Schlauch aus, ber bes Gas in den Ballon führt. Die einzige Borsicht, welche mas gebrauchen muß, besteht barin, in ber Glocke einen leichten Druck zu erhalten und dieser ift allemal vorhanden, wenn? die äußere Wasserfläche etwas höher steht, als die innere; Einige vorläufigen leicht anzustellenden Bersuche zeigen .ob alle diese einzelnen Bedingungen erfüllt sind. Um die Glocke fest zu halten belastet man sie mit Gewichten, sie ruht auf

as befolgen, fo murbe man nothwendig in ben mar bergallen. Man findet burch ben Berfuch Jon und 5 Rilog. Comefeljaure bes Sanbels in Kab, imeter Gas liefern. Dieaus gieht man te Braris, bağ wenn man ben innern Raum : .: Leifmeter ausbräckt, biefes Maag V bies = tergem bas Bewicht ber anzuwenbenben Stoffe = Irmibt bes Gifens in Kilogrammen. = . . w.dr ber Comefelfaure in Rilogrammen. = 'micht bes Waffers, ebenfalls in Stitogram. 1 2 t er Beifpiel. Gefest ein Ballon habe 10 and 325,6 Rubikmeter Inhalt, fo find uns te be Eteffe. Probufte. 525,6 Rubidmeter Wafferftoffgas. Campefelf. - wi ET Rileg. fruftallifirtes idmes BENDO fetfaures Cifenorndul. e Aleerie mußten zwar ichen 1418 Rilog. Gie en, un biefe Gasmenge gu erhalten, allein bie fort, bag 150 Rifog, mehr erforderlich find und bofned me'r ate weniger anzuwenden, um eine langs artiertung meglichft zu vermeiben, ba biefe mes ed transliditeit ber Sulle großen Gasverluft nach if febr lama ift, menn man pfeutliche

ı

den Säureüberschuß zu sättigen. Man läßt es dann trystallistren und bringt ") es in den Handel, wodurch ein Theil der Untosten gedeckt wird. Es würden beinahe keine Untossten erwachsen, wenn man sich die Säure in so verdünntem Zustande verschaffen könnte, wie sie angewendet werden muß, indem sie die Kosten des Concentrirens noch nicht getragen hat. In der That giebt es sogar Fabriken, welche schweskissensphul mit Gewinn aus Eisen und verdünuter Schweskelsäure bereiten.

12. Nachstehende Tabelle giebt eine Übersicht vom In- halt und Durchmesser einiger Ballone, so wie ihre übrigen Berhältniße nach Francoeur (Dict. technol. t. I. p. 179).

Durchmeffer in Meter.	Inhalt lu Kubikmeter.	Oberfläche in Quadratmet.	Kilogramme, die das Gas empor heben fann.	Gewicht der Hülle in Kilogrammen.	Aufsteigende Araft ober Gewicht der Belaftung.
1 74)	0,52	3,14	0,62	0,78	0,16
2	4,19	12,57	5,03	3,14	1,89
4	33,51	50,27	40,21	12,57	27,65
6	113,10	113,10	135,72	28,27	107,44
7	179,59	153,04	215,51	38,48	177,05
8	<b>268,</b> 08	201,06	321,70	52,01	269,69
9	381,70	254,47	458,04	63,62	394,42
10	523,60	314,16	628,32	78,54	549,78
11	696,91	380 <b>,13</b>	836,29	95,03	741,26
12	904,78	452,39	1085,74	113,10	972,84
13	1150,35	530,93	1380,42	132,73	1247,69

<sup>\*)</sup> Unternehmer solcher Luftreisen mußen vorher berechnen, ob es vortheilhafter ist, den Wasserloff mit Eisen oder Zint zu bereiten. Es tommt namentlich hierbei in Betracht, wie der Ruckland zu vertausen sein wurde. Zint ist vorzuziehen, wenn es vorzüglich darauf antommt, das Wasserstoffgas schnen zu bereiten. Während meiner Anwesenheit in Paris stieg Demoiselle Garnerin mit einem Luftballon auf. Zur Füllung desselben wurde Zint angen wendet. Das in Ausseigung erhaltene schweselzaure Lint wurde fur 4000 Gramten an eine chemische Fabrit vertauft, deren Eigenthümer mir versicherte, das noch 50 pr. Eent. daran verdient würden. Nöge dies einen Vegriff von den bedeutenden Kosten geben, welche eine solche Luftreise verursacht. E.

<sup>\*\*)</sup> Ein Ballon von 1 Meter im Durchmesser wurde sich also nicht erheben tome nen, wenn er aus einem Casset von derselben Dicke verfertigt ware, wie bek den andern vorausgesest wird. Man macht diese kleinen Ballone gewöhnlich aus Goldschlägerhäutchen; sie wiegen ungefähr 30 Grammen und besigen folgelich eine aussteigende Kraft von 540 Gr.

Imm Ranm, Oberfläche und Durchmesser lassen sich in der in "...den geometrischen Wege ") berechnen, was in in der Daten senn mögen, von denen man ausgeht. I der Etwerfangen, welche diese Tafel enthält, gründer der einfache Betrachtungen.

1876 18 16 188t man das Gewicht eines Quadratmes inte eine Lieber, dessen man sich bei Berfertigung der Selese berfeit 250 Gr. oder 4 Kilog. Also die Zahl, wie Einelse in Quadratmetern ausdruckt, burch 4 in Tiele die Gewicht des Taffets in Kilogrammen.

Att llaterschied zwischen dem Gewichte, welches ist fie prozen vermag, und dem der Hulle druckt die beit ist, wemt man den Ballon beschweren kann, als ist, kaken, Gerathschaften, Menschen, Balast u. s. w. ist ist, kaken, Gerathschaften, Menschen, Balast u. s. w. ist ist, kaken, Gerathschaften werden darf den Ballon mit der ist, det icht gelassen werden darf den Ballon mit ist, dezemmen weniger zu belasten, als er im Stande ist, damit ihm eine hinreichende Kraft zum Aufstände; und da es von der großten Wichtigkeit ist, die ente Kraft zu kennen, so ist es zweckmapig sie im die der Erde beses die der Abechaungen sind alle nur annahernd und konnen dem durch das zufallige Eindringen von etwas Lust in Elen eter durch irgend eine andere Ursache verandert

Le Laget. S = # D3 und ihr ennerer Raum, V = 115; wenn nian ber Dem Dare bein Dare beinahr bei immente

Als der Gebrauch der Ballone eingeführt wurde, pflog nap ihnen eine viel bedeutendere aufsteigende Kraft zu l'en, von 50 bis 60 Kilog. und selbst noch mehr. Aber m'eht leicht ein, daß dieser Überschuß unnüt ist, ja daß er sel zu zefährlich werden kann, denn es ist in allen Fällen bestätzt ich sehr reichlich mit Ballost zu versehen, der abgeworf verden kann, als gezwungen zu sepn, zweckloß eine bederende Wenge Gas fortzulassen.

13. Gin verftanbiger Luftichiffer muß fich allmabl " rheben und niederlaffen. Erfteres fann er leicht, wenn nit fdmacher auffteigenber Rraft abgeht; und um fich mieb --gerabzusenten, braucht er nur auf einige Augeublide bie Rlapi en ju öffnen, wodurch ber Fall bes Ballons bewirft wird. I'm Diefer Kall mit befchleunigter Schnelligfeit vor fich gebt, :: virb, um lettere ju maßigen, ber eingenommene Ballaft ur imganglich nöthig. Er wirft nach und nach einen Theil barre oon weg und es gelingt ihm bei Beobachtung biefer einf in hen Borfichtsmaagregel fehr langfam herabzufteigen; er fann fi bie vaar wieder erheben, wenn ber Ort unter ibm einige ( hateahr barbieten follte, um in einer gelegneren Begent wied jerab ju finten. Der Gebrauch des Ballaft und ber b. Rlappe find im Mugemeinen die einzigen Sulfemittel, Die beinftichiffer gu feiner Berfügung hat, jedoch fie find binre hend, wenn fie zwedmäßig angewendet werben. Bei fim nifchen Better, ober in bem Mugenblide, wo bie Atmospfar urch Wind bewegt wirb, beren Richtung in verfchiebenei boben veranderlich fenn tann, barf ein vorsichtiger Luftfchil er nie bie Auffahrt versuchen.

Es ist von größter Wichtigkeit, im Augenblide der Akahrt den Ballon nicht ganz mit Gas anzufüllen. Dur Bernachlässigung dieser so einfachen Borsichtsmaaßregel habe in Luftschiffer den änßersten Gefahren ausgesetzt. In de Raaße, als sich nämlich der Ballon erhebt, nimmt der Drauer ihn umgebenden Luft ab, und der Umfang des einschloßnen Gases vermehrt sich. Man muß also dieses Gerlieren oder sich der Gefahr aussehen, die hülle zu Foller und diese Ausdehnung hervorgebrachten Gewalt zern und siesen. Besser ist es ohne Zweisel den Ballon und

profite eter köchstens zu zweidrittel anzusuklen, vorandert, tak er dadurch immer die zum Aufsteigen erserderliche beite ist. Rach Maaßgabe semer Erbebung dehnt sich seine Bit Mach Maaßgabe semer Erbebung dehnt sich seine Bit Mach Maaßgabe semer Erbebung dehnt sich seine Berkaltniß der Dichtigkeis in die Aufsteile unter dem namlichen Druck auch in Ausgeber best Gleiche seine beit Palaichine sich nicht andern, sowie auch im Alle vorander in der darch nichts verändert wird, welchen Beränder in der darch nichts verändert wird, welchen Beränder in der der Auf Hebe und Ladung auch immerhin der bei fer sezen Auparat unterwersen mag.

Les ten Borbergebenden ergiebt sich, baß ein Luft.
iffarduze Begriffe von der Phusik haben muß, wenn n't zist den schrecklich sien Gesabren aussehen will. Sehr sie. der Profter, Charles, Biot und Gay-Lussach inn latte est unternommen; und olne Gesahr oder Stotan latte ist unternommen; und olne Gesahr oder Stotan latte ist übeschen aus, indem sie zugleich mit schwieten und Indischen wissenschaftlichen Beobachtungen beschafe to nach wiened viele andere Leute, die nur auf ihre eine Erfentungu densen hatten, Opfer ihrer Unwissen-

te: eter Umverfid tigfeit geworben finb.

to feitichte ber droftatischen Reisen würde nicht in to fian tieses Werkes geberen. Man findet sie sehr austo in der Encyclopedie methodique (Ballons); und der ist mirklich wichtige Auffabrt seit diesem Zeitraume de een Sanskussach, theils wegen der außersten Johe, weller er gelangt ist (7000 Meter), theils wegen der den, womit er badurch die Wissenschaft bereichert hat de physique von Biot; Annales de chim, Tom. LII.

Die Hulle ber Ballone besteht ans Tasset, ber mit Birt. relder ans einem setten, trochnendem Shle und Tertelder ans einem setten, iberzogen ist. Früher gebrauchte
tezu Rovalsteniß ober eine Unstosung von Raoutschuck.
einellen biese verschiedenen Methoden naher betrachten,
wirde hebe von den Firnissen sehn wird.

Bong neuerb ind tam es in Franter ib mirbir jur Greache, bie Bulthallone im Rrige ju beninden und imar un nent ich fin vom Letalde engeingef binftenen Fetougen, nam bei gunnigem Wilade Machrichten and ber Follung geben in tommen. E.

<del>\*</del>\*\*<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

# Capitel II.

Sauerstoff. Wasser. Orydirtes Wasser. (Synonyme. Lebensluft, Feuerluft, dephlogististe Luft. Lat. Oxygenium. Franz. Oxigene.)

### Sauerstoff.

14. Eigenschaften. Der Sauerstoff im Zustande der Reinheit ist immer gasförmig; er ist geruche und gesschmacklos. Seine Dichtigkeit nach Verzelius und Dulong ist 1,1026; sein Vermögen die Lichtstrahlen zu brechen nach IDulong 0,924.

Märme, Elektrizität und Licht find ohne Wirkung auf ihn. Das Gewicht seines Atoms ist in den von den meisten Chemikern benutzen Tafeln als Einheit gesetzt. Wir neunen es gleich 100.

Der Sanerstoff kann über Wasser ober über Quecksiber aufgefangen werden. Im Wasser ist er wenig anslöslich; 100 Maaß dieser Flüssigkeit nehmen nur 3,5 Maaß davou auf. Eine Glocke voll Sauerstoff, die man über einer Wasserwanne stehen läßt, würde bald verunreinigt seyn, durch den Sticksoff der im Wasser aufgelöst ist und aus seiner. Stelle verdrängt wird. Man muß daher dieses Gas in verssschloßenen Gefäßen ausbewahren.

Wird Sauerstoffgas in einer Pumpe von Glas zusams mengepreßt, so verliert es seine elastische Form nicht; ist aber der Druck stark und plößlich, so wird es leuchtend.

Gine der merkwürdigsten Eigenschaften dieses Gases ist ohne Zweisel, daß es die Verbrennung der Körper ungemein leicht bes wirkt. Man nehme ein Gefäß voll Sauerstoff und tauche eine Kerze hinein, die unmittelbar vorher ansgelöscht worden war und deren Docht noch einige glimmende Punkte darbietet; augens blicklich wird sie sich wieder entzünden und eine viel lebhafstere Entwicklung von Licht und Wärme hervorbringen, als wenn dieses Verbreunen in der atmosphärischen Luft statt

mde. Man bennst öfters diese Eigenschaft, um Sauer, off von andern Gasen zu unterscheiden; dieses läßt sich stets wenden, so lange man nicht Ursache hat, die Bildung von ticksofforydul zu vermuthen, welches mit ihm diese Eigensaft gemein hat, aber sie nicht in einem so hohen Grade: st.

Die Erklärung dieser Erscheinung ist leicht. Die setten inner, wie z.B. der Talg der Kerze, bestehen aus einer besichtlichen Menge Kohlenstoff und Wasserstoff und etwas inerstoff. Sie können nur dann brennen, wenn sie eine serberliche Menge Sanerstoff sinden, um ihren Wasserstoff und Kohlenoryd oder Kohlensäure permandeln. Gewöhnlich ziehen sie diesen Sanerstoff aus in kaft, die ungefähr ein Fünsthell ihres Umfangs davon utzit. Versetzt man sie dagegen in reinen Sauerstoff, so inden sie demnach in einem gleich großen Raume eine fünssiche Menge dieses Gases, mithin muß die entbundene Wärme ziel kärter, und die Verbrennung bedeutend lebhafter seyn.

15. Benühung. Die Anwendungen bes Sauerstoffs find zahlreich und mannigfaltig; er ist von der größten Wichigfeit für das Studium der Chemie. Um sich davon einen Begriff zu machen, erwähnen wir nur beiläufig, baß bieses bas einen wesentlichen Bestandtheil ber Atmosphäre ausmat; welche unsern Erdball nmgiebt; daß es ein Haupts bekandtheil des Wassers ist; daß es ferner in die Zusammenttung bes größeren Theils der Mineralstoffe eingeht, welche ir und bekannte Erbrinde ausmachen; endlich baß es in ben miften ber Thiers und Pflanzenstoffen angetroffen wird und bef es zum Fortbestehen aller lebendigen Wesen auf ber Pierfläche bes Erbballs burchans unentbehrlich ift. Fügen wir noch hingu, daß ber Sauerstoff in den mehrsten ber Verbindungen, welche die Chemiker bis auf den heutigen Tag mit Sorgfalt untersucht haben, die hauptsächlichste Rolle Diest, so wird man sich leicht überzeugen, wie nothwendig et ift, in der Chemie diesem Stoffe und allem was in unmit= Mbarer Beziehung zu ihm steht, eine ganz besondere Ausvertsamkeit zu schenken.

Es wurde im Jahre 1774 von Priestlen und beinahe um ! die nämliche Zeit von Scheele entdeckt; aber Lavoisier zift es, dem wir eine genaue Kenntniß seiner Eigenschaften zwerdanken.

Obschon der Sauerstoff ein sehr kräftiges Agens ist, so ist er doch in den Künsten noch nicht geradezu angewendet worden. Wir wollen jedoch einige Umstände anführen, worden er mit Erfolg angewendet werden könnte. Wir schreiten deshalb zu einer Darstellung der Versahrungsarten, wodurch man sich dieses Gas verschaffen kann.

16. Bereitungsart. Wenn man eine fteinerne Retorte (Taf. 3. Fig. 1 und 3) bis zu Zweidrittel ihres Inhalts mit natürlichen Braunsteinsuperoryd, das zuvor fein gerieben und seines Gehalts an kohlensaurem Ralk " beraubt worben war, anfüllt, an ihrem Halse eine Gladröhre anbringt, bie zweckmäßig gebogen ist und in eine mit Wasser angefüllte Wanne taucht, und nun allmählig die Temperatur der Res torte bis zum Rothglühen erhöht, indem man fie in einen Reverberirofen einsetzt, ber mit seinem Dome versehen ift; so zeigt sich bei ber ersten Einwirkung ber Sige eine Entbinbung von atmosphärischer Luft, die von den Gefäßen ber rührt; sie hört aber bald auf, und wenn die Retorte anfängt rothglühend zu werden, so steigt eine neue Menge von Gad in die zum Auffangen bestimmten Gefäße. Es fommt in gro-Ben Blasen und schnell, wenn die Temperatur erhalten wird, aus der Röhre hervor. Man läßt zwei oder drei Liter das von fortgehen und sammelt sodann bas Ubrige in Glocken ober Flaschen. Es ist reiner ober beinahe reiner Sauerstoff. 500 Gr. käuflicher Braunstein liefern auf die Weise 10 bis 12 Liter Gas.

<sup>\*)</sup> Das natürliche Braunsteinsuperoryd enthält oft kohlensauren Kalk. Man befreit es davon, indem man es pulvert, mit Wasser zusammenrührt und in
das Gemenge so lange Chlorwasserstoffsäure gießt, bis alles durch Entwicklung
der Kohlensaure verursachtes Ausbrausen aushört. Man versäumt oft diese
Borsicht und dann muß man das erhaltene Sas mit etwas Basser, werin
man gebrandten Kalk eingerührt hat, auswaschen. Dan bringt nämlich diese
Flussigkeit in die Flaschen und schüttelt sodann lestere einige Augenblicke himdurch hestig. Alle Kohlensäure wird von dem Kalke verschluckt und erzeugt
wieder kohlensauren Kalk, der in dem Wasser schwebend bleibt.

Die Operation ist beenbigt, wenn, indem die Retorte wie rothglist, die Gasentbindung sich nicht mehr fortsett, wer auch nur mit großer Langsamkeit vor sich geht.

Der Brannstein wird durch dieses Verfahren nicht volls sindig zersetzt. Er wird selbst nicht ganz in den Zustand von Oxydul zurückgeführt. Die Produkte des Versuchs lassen sich auf folgende Weise in Atomen vorstellen:

Angewendete Atome. Hervorgebrachte Atome. Stransskeinsuperoryd 1667,34 2Braunsteinsuperoryd 555,78

2 Sauerstoff . . . 200,00

So oft ein Antheil Superoxyd durch Berlust seines Sauerstesses in den Zustand von Oxydul übergeht, scheint sich legsteres mit einem Theile des ihm zunächst liegenden Superschafts zu verbinden und badurch die Zersetzung desselben zu verhindern. Wenigstens scheint es unmöglich diesen Körper mehr als ein Orittel seines Sauerstoffgehalts zu entziehen, welcher Temperatur man ihn auch aussehen mag.

17. Man tann das Sauerstoffgas auch auf eine andere Art gewinnen. Man bringt in einen Ballon ober in eine Retorte von Glas 50 Gr. gepulverten Braunstein, 30 Gr. concentrirte Schwefelfaure und 30 Gr. Wasser, das man in Meinen Mengen zusegen muß, inbem man jedesmal bas Gemenge ftart umrührt, um die heftige Wärmeentbindung zu vermeiben, welche durch die Berührung bes Maffers mit ber Schwefelsäure entsteht. Man erwärmt allmählig bas Gemenge und sammelt das Gas vermittelft einer gefrümmten Robre. Rachdem man die Luft ber Gefäße und die ersten Portionen des Gases hat weggehen lassen, bekommt man einen reinen Sauerstoff; bei dieser Operation bildet sich schwefelsaures Braunsteinorydul, das aufgelöst bleibt und alles Superoryd verschwindet. Dem zu Folge verliert das benutte Dryd die Hälfte seines Sauerstoffs, statt eines Drits tels, wie dieß bei der Wirfung der Wärme allein geschicht. Dieses Berfahren bietet also in ökonomischer Hinsicht einigen Bortheil, aber man zieht in den Laboratorien das erstere vor, weil die Operation wenig Sorgfalt erfordert.

man die Resultate dieses Versuchs in Atomen darstellen, so müßte man nachstehende Formel anwenden.

Angewendete Atome.

- 1 Braunsteinsuperoryd . . 555,78
- 1 wasserfreie Schwefelsäure 501,16 Hervorgebrachte Atome.
- 1 At. Sauerstoff . . . . . . . 100,00
- 1 At. schwefelsaures Manganoxydul 956,94

In Fällen, wo man sich schnell Sauerstoff verschaffen will, bedient man sich am besten des chlorsauren Kalis. hohe Preis dieses Stoffs macht zwar das Verfahren theurer, aber es ist immer viel bequemer, als die vorhergehens ben, besonders wenn man nur eine kleine Menge reinen Sauerstoff nothig hat. Um es auszuführen, bringt man 8 bis 10 Gr. chlorsaures Rali in eine kleine Gladretorte, an beren Hals eine gebogene Röhre entweder vermittelst eines Stöpsels ober mit Sulfe einer kleinen Röhre von Raoutschuck befestigt ist. Nachdem die gebogene Röhre in die Waffer ober Quecksibermanne getaucht worden ist, erhipt man bie Retorte mit einer Weingeistlampe ober einigen glühenden Rohlen. Nach kurzer Zeit schmilzt bas Salz und es entsteht eine Art von Auffochen, das durch die Entwicklung des Gases bewirft wird. Es tritt ein Zeitpunkt ein, wo die Masse teigartig wird und bann erzeugt fich bas Gas in großer Menge; nachher geht sie allmählig in ben festen Zustand über und bietet ein aufgeblasenes, löcheriges Ansehen bar; bie Gasentbindung wird langsamer und hört ganz auf, obgleich die Retorte roth glüht. Runmehr ist die Operation been-Der Rückstand ist Chlorkalium, das bei dieser Temperas tur nicht schmilzt und bessen allmählige Bildung sich durch den Übergang der anfangs sehr flüssigen Masse in den teigichs ten und endlich festen Zustand zu erkennen giebt. Die Ergebniße in Atomen ausgedrückt, find:

Angewendete Atome. Hervorgebrachte Atome.

1 Chlorsaures Kali = 1530,55

6 Sauerstoff 600,00

Man erhält also zu gleicher Zeit den Sauerstoff der Chlorsäure und des Kalis.

- 3n Bemerken ist hierbei, daß das chlorsanre Kali häus Ig mit Shlorfall verunreinigt und daher dast gewonnene Sas mit Chlor gemengt ist. Wan kann es aber leicht vers vittelst einer alkalischen Auslösung wegnehmen.
  - 19. Wenn man auf irgend eine Weise den Sauerstoff w Großen anzuwenden Gelegenheit hätte, so müßte man sich mihn hervorzubringen eines Eplinders von Gußeisen der dienen, denjenigen ähnlich, welche man zur Bereitung der Salpetersäure benutt. Das geglühte Mangansuperoryd diene nachher auf andere Art noch benutt werden; es eige tie sich z. B. um noch Chlor darzustellen, allein es würde nur die Pälfte von dersenigen Menge geben, welche es vor der kaszlühung erzeugt hätte.
    - Der Sauerstoff verbindet sich mit dem Wasserstoff in zwei Berhältnissen und bildet damit zwei sehr merkwürsige Körper: das Wasserstoffoxyd oder das gewöhnliche Wasser, und das Wasserstoffsuperoxyd, gewöhnlich oxydirtes Wasser genannt.

# Baffer.

### (Synonyme. Wasserstofforyb.)

- 21. Wir werden das Wasser in dreierlei Gestalten bestrachten, denn es ist bekannt, daß es oft als Eis, häusiger als tropfbare Flüssigkeit und nicht minder häusig im Zustande von Dampf oder Gas vorkommt.
- 22. Festes Wasser. Da der Schmelzpunkt des Wassins als bestimmter Ausdruck für das Rull der Graduirung des hunderttheiligen Thermometers gedient hat, so ergiebt sch, daß unter 0° das Wasser immer oder beinahe immer sek, dagegen über diesem Punkte stets flüssig oder gassörmig ik. Die Dichtigkeit des Eises ist geringer wie die des Bassers, zumal wenn man die des letzteren bei 4°,10 nimmt. Sie ist ungefähr, 0,95, die des Wassers zu 1,00 gesett. Es läst sich hieraus erklären, warum das Eis zur Zeit des Eissgangs auf der Oberstäche der Ströme und Flüsse schwimmt. Das Wasser krystallistet offenbar beim Übergang in den ses sten Zustand, wenigstens bemerkt man dieß, wenn man den Echnee unter dem Microscope untersucht. Unglücklicherweise

ihnen das Arystallspstem des Wassers bestimmen könnte. Der Schnee zeigt sich oft in Gestalt von regulär sechsectigen Taken sie suweilen auch als sechsseitige Pyramide, aber meistens in so wunderlichen Formen, obgleich meist symmetrisch, das man sie nicht auf einfache geometrische Figuren zurücksuberen kann. Gleichwohl hat man einigemal Eis gefunden, das in sehr dicken sechsseitigen Prismen, die sich in sechsseitigen Pyramiden endigten, krystallistrte.

Da bie Dichtigkeit bes Eises geringer ist als bie bes Wassers, so muß sich biese Flüssigkeit im Augenblicke bes Restwerdens offenbar ausdehnen. Ihre Theilden, indem fle diese neue Stellung annehmen, äußern eine bermaßen beträchtliche Gewalt, daß die Ergebnisse ber in dieser hin sicht angestellten Versuche fast unglaublich scheinen würe ben, wenn sie nicht öfters wiederholt worden mären, und wenn nicht die tägliche Erfahrung fie bestätigte. Ein eiser. nes Rohr von der Dide einer Linie, deffen Durchmeffer ein Centimeter beträgt, das an einem Ende verschlossen und an bem andern mit einem eisernen Stöpfel, ber sich einschrauben läßt, versehen ist, kann zu dieser Art von Bersuchen dies Man füllt es mit Waffer an, verschließt ce, indem man ben Stöpsel mit Gewalt einschraubt und bringt nun diese Vorrichtung in eine kaltmachende Mischung zu 10 bis 12° unter 0. Wenn man die Röhre nach Verlauf einer hab ben Stunde oder Stunde herausnimmt, so findet man ihre Form immer verändert und an mehreren Stellen zerrissen; das darin enthaltene Wasser ist vollkommen gefroren. Buot gelang es auf diese Weise eine Zoll dicke eiserne Röhre zu zersprengen, und die Afabemiker zu Florenz machten auf diese Weise eine Augel von Aupfer bersten, die so bick war, daß Muschembröck die Kraft, welche nöthig war sie zu zerbrechen, auf 27,700 Pfund schätt.

Man begreift leicht, daß eine so gewaltsam wirkende Kraft sehr merkwürdige Erscheinungen auf der Oberstäche der Erde veranlassen kann, da diese fast immer feucht ist und besonders in Gegenden, wo die Winter regnerisch und kalt sind. Daher diese Sprünge oder Risse, die man bei einge-

betwem Frofte in ben Bausteinen wahrnimmt. Dies ist auch Me Utsache, warum mit' Waffer gefüllte Gefäße, die einer dengen Kälte ansgesett werden, ebenfalls während dem Befrieren zerbrechen, wenn sie voll und verschlossen sind, der enge Offnung besitzen. Eben baher rühren bie Beschäs Manngen, welchen im Winter die Dafferleitungeröhren unterwerfen find, wenn man verfaumt fle zu leeren, ober mit **Mechten Wärmeleitern zu umhüllen.** Auf die nämliche Meise Lann man sich auch bie Beränderungen organischer Doffe, welche frieren, extlaren. Das in ihren Zellen eingeblopene Waffer zerreißt diese nach allen Richtungen, und das Zellgewebe wird durchaus verändert. Fleisch, Früchte L. L. w. welche gefroren waren, werden baher weich, schlaff mb gerathen leicht in Fäulniß. Man erflärt sich eben so die Berbeerungen, welche ber Frost verursacht, wenn er Pflanen in ber Zeit trifft, wo ber Saft anfängt in Umlauf zu bemmen, besonders wenn er plöglich nach einen Thauwetter fintritt, während welchem fich jene mit einer beträchtlichen Renge Baffere anfüllten.

24. Richt selten bekommt man flussiges Wasser unter Man erhält es immer, wenn man diese Flüssigkeit in ninem Rolben erfältet, beffen Sals zugeschmolzen wurde, ober and gang einfach, wenn man in ben inneren Theil beffelben eine Lage Dhl gießt, die auf der Oberfläche des Wassers ichwimmt und es vor ber Berührung ber Luft schütt. bas Gefäß an einen ruhigen Ort gestellt, wo die Tempera= ur langsam sinkt, so kann diese bis zu 6° ober selbst bis 12° mter o herabgehen, ohne daß das Wasser aufhort flussig zu fen; es muß jedoch hierzu rein und frei von Luft seyn. Schuttelt man nun unter diesen Umständen bas Gefäß, fo wird das Wasser entweder in größerer oder geringerer Menge rloglich in Gis verwandelt; die Temperatur steigt dann jedesmal auf Niull vermöge der gebundenen Wärme des flusfigen Waffers, welche im Augenblicke bes Erstarrens aus demselben frei wird. Es ist wahrscheinlich, daß man burch das Schütteln die Wassertheilchen in eine die Krystallisation begünstigende Stellung bringt. Doch bem sep, wie ihm wolle, Baffer, bas Luft enthält ober worin feste Stoffe schwebend

3

ï

t

perhält es sich, wenn das Wasser Salze aufgelöst hat; es widersteht dann zuweilen einer Temperatur, bei welcher das Duecksilber friert; von der Beschaffenheit ist die gesättigte wässerige Lösung von Chlorcalcium, welche bei 40° unter offüssig bleibt.

Beim Schmelzen verschluft bas Gis eine beträchte in liche Menge Wärme, welche seinen flussigen Zustand unmite I telbar bedingt und welche es folglich bindet, so daß sie durch den Thermometer nicht mehr wahrgenommen werden fann. Man fann sich leicht bavon überzeugen, wenn man gleiche Theile Schnee zu 0° und von Wasser zu 75°, unter einander mengt; das Gemenge schmilzt schnell und man erhält Wasser zu 0°. Folglich braucht z. B. ein Kilogramm Schnce ober Gis, um fluffig zu werben, allen Warmestoff, ber erfordert wird, um ein Kilogramm Wasser. von 0° ju 75° ju erheben. Daraus ergiebt sich, daß ein Gemenge von Wasser und Eis, so lange es noch Eis enthält, eine Temperatur von 0° behauptet. Noch geht daraus hervor, das unter gewöhnlichen Umständen bas Eis langsam schmilzt, wegen ber großen Menge Wärme, welde es den umgebenden Körpern entziehen muß.

Im Eiszustande ist das Wasser vollkommen farblos und durchsichtig; seine ausnehmend große Zertheilung macht es weiß und undurchsichtig, wenn es als Schnee erscheint, oder im Allgemeinen, wenn es durch das plötliche Gefrieren des Wasserdampfs im Augenblicke seines Niederschlagens gebildet worden ist. Der Hagel ist nichts anderes als Eis, weld ches in der Höhe der Atmosphäre erzeugt wurde.

26. Flüsses Wasser. Im flüssen Zustande ist das Wasser gleichfalls farblos, durchsichtig, ohne Geruch und Geschmack. Seine Dichtigkeit, die gewöhnlich als Einheit genommen wird, wechselt mit der Temperatur; daher muß man diese zugleich angeben oder die Resultate auf 4°,1 zus rücksühren, was das Maximum seiner Dichtigkeit ist. Diese ist auch veränderlich nach der Stärke des Druses, welchem die Flüssigkeit unterworsen ist; aber die Beränderung ist so schwach, daß sie lange in Zweisel gezogen wurde. Da übris

gens bas Baffer fahig ift, ben Schall fortzupflanzen, so mußte **men darans schließen, daß es zusammendrückbar sep. Icht** the bieses Resultat nicht mehr zweifelhaft. Die Bersuche von kanton zeigten, daß für einen dem der Atmosphäre gleis hen Druck die Berminderung des Umfangs zooboop betrage, Partins suchte zu beweisen, daß es rooboog sep und end-Drftebt gab goodboo an. In einer im Jahre 1827 von ber Atademie der Wissenschaften zu Paris gekrönten Abhandima gaben Collabon und Sturm noch höhere Refultate. Inch ihren Bersuchen betrug die Zusammenziehung 48 Miltontheilchen und burch Berichtigung des von der Zusammeniehung bes Glases herrührenben Irrthums erhöhte sich biekr Werth auf 51,3 Milliontheilchen. Bis zn 16 Atmosphäs un scheint dieser Werth beständig zu bleiben. Das gewöhniche Baffer zieht fich wegen der Luft, die es enthält, wenis ger zusammen. Alle Fluffigfeiten besitzen biefe Gigenschaft. Ran mußte vermuthen, daß im Augenblide der Raumsverninberung bas Wasser Warme entwickle und nach einem Bersuche von Dessaigne scheint auch wirklich die Menge berfelben ziemlich bedeutend zu feyn. Dieser Physiker nahm vabr, daß das in einer von Luft entleerten Glaspumpe hefs ig zusammengepreßte Wasser, in bem Augenblicke, wo es tom Stempel getroffen murbe, leuchtete.

Indessen die bereits angeführten Versuche von Collaston und Sturm beweisen, daß die erzeugte Wärme fast mmerklich ist.

Das Gewicht eines Kubikentimeters Wasser zu 4°,1 wurde dem neuen in Frankreich angenommenen Gewichtssysseme als Einheit zu Grunde gelegt; es ist dieß das Gramm. Die Dichtigkeit des Wassers bei dem nämlichen Grade wird als diejenige Einheit betrachtet, worauf man die Dichtigkeiten aller festen und flüssigen Körper bezieht. Jedoch damit dergleichen Schäßungen genau sepen, so wie für eine große Jahl ähnlicher Umstände, muß man die Dichtigkeit oder den Umfang des Wassers dei verschiedenen Temperaturen kenzen. Die folgenden Taseln, die Hallström nach seinen Bersuchen berechnete, können für alse Rechnungen dieser Art dienen.

96 Buch I. Cap. II. Nichtmetallische Rörper. Dichtigfeit bes Baffers nach Sallftrom.

Wenn man es bei 40, 1 = ber Ginbeit fest.			Benn man es bei 0° ber E gleich fest.			
Tempe- ratur.	Gigenthumliches Gewicht.	Molumen.	Cempe- ratur,	Eigenthümliches Gewicht.	Wolo	
0	0,9998918	1,0001082	0	1,0	1,0	
1	0,9999382	1,0000617	1	1,0000466	0,990	
2	0,9999717	1,0000281	2	1,0000799	0,990	
* 5	0,9999920	1,0000078	3	1,0001004	0,94	
4	0,9999995	1,00000002	4	1,0001082	0,00	
5	0,9999950	1,0000050	5	1,0001032	0,99	
. 6	0,9999772	1,0000226	6	1,0000856	0,99	
7	0,9999472	1,0000527	7	1,0000555	0,00	
8	0,9999044	1,00000954	8	1,0000129	0,00	
9	0,9998497	1,0001501	9	0,0099579	1,00	
10	0,9997825	1,0002200	10	0,0998906	1,00	
11	0,9997030	1,0002970	11	0,9993112	1,00	
12	0,9995117	1,0005888	12	0,0497196	1,00	
13	0,9995080	1,0004924	13	0,4496160	1,00	
14	0,9903922	1,0006081	14	0,9995005	1,00	
15	0,9992647	1,0007357	15	0,9993731	1,00	
16	0,9991260	1,0008747	16	0,9992340	1,00	
17	0,9989752	1,0010259	17	0,9990832	1,00	
18	0,9988125	1,0011888	18	0,9989207	1,00	
19	0,9986387	1,0013631	19	0,9987468	Lino	
20	0,9984534	1,0015400	2ύ	0,9905615	1,00	
21	0,9982570	1,0017500	21	0,997 3648	1,00	
22	0,9980489	1,0019549	22	0,0981569	1,00	
25	0,9978300	1,0021746		0,9979579	1,00	
24	0,9976000	1,0024058		0,9977077	1,00	
25	0,9973587	1,0026483	25	0,9974666	1,00	
20	0,9971070	1,0029016	26	0,9972146	1,00	
27	0,9908439	1,0031662	27	0,9909518	1,00	
28	0,9905704	1,0034414	28	0,9966783	1,00	
29	0,9902864	1,0037274	20	0,9963941	1,00	
50	0,9959917	1,0040245		0,9960993	1,00	

Aus ben in diesen Tafeln vorkommenden Ref fann man den Schluß ziehen, daß bei 4,1° die Did bes Wassers ihr Maximum erreicht, und daß sie ube unter dieser Gränze um so geringer wird, je weite sich von derselben entfernt. Die Ausbehnung unter ziemlich regelmäßig auf ihrem Fortschreiten bis zum C

the plöslich sehr stark wird. Über 4,1° nimmt zum nan sich dem Siedpunkte nähert. Die wahen wird über 30° sind nicht mit derselben Genauige der ze bie unter dieser Gränze. De luc hat sie mit die nachsiehende Tasel von 30° an wurde aus bei die berechnet. Man wird bemerken, daß er wiede eine etwas größere Ausdehnung als Halbe ind udesen da es nur selten vorkommt, daß man die die die die die die die Masseratur 30° überschreitet, so können die ans die Tare in der Anwendung genügen.

Lelte, menn es bei der Temperatur von 0° c == 2

Sand toj Sand	Maaße.	Dichtigkeiten.
1 30 1	1,00414893	0,9958681
1 55	1,00581832	0,0042154
1 40	1,00773939	0,9923200
1 45	1,00990174	. 0,9901952
50	1,01229496	0,9878544
55	1,01490866	0,9853103
60	1,01773243	0,9825766
6	1,02005539	0,9796060
10	1,02396862	0,9765023
75	1,02736024	0,9733683
60	1,05092034	0,9700071
85	1,05403853	0,9555212
90	1,03850440	0,9629232
95	1,04250755	0,4592256
100	1,04663760	0,9554400

masser in Dampfgestalt. Wenn man Waserem offnen Gefäße unter einem Drucke von 0,76
erbist, steigt seine Temperatur bis auf 100°, bann
es ins Kochen und verstüchtigt sich, wenn es rein ist,
ib gar, ohne den geringsten Rückstand zu hinterlassen
ne daß die Temperatur eine Beranderung erleidet.
esserdampf ist durchsichtig, farbe und geruchlos. Seine

Dichtigkeit ist nach Gay-Lussac 0,625; die Rechnung beststimmt sie auf 0,620; woraus solgt, daß ein Kubikentimeter Wasser zu 0°, indem er in den gaskörmigen Zustand übergeht, 1700 Aubikentimeter Wasserdampf von 100° liesert. Der Wasserdampf ist immer leichter als die Lust und es ergiebt sich daraus, daß ihre Dichtigkeiten in dem Verhältnisse von 5 zu 8, oder richtiger von 1000 zu 1604 stehen.

Das Wasser bildet Dämpfe bei den niedrigsten Tempes is raturen, eben so wie alle übrigen flüchtigen Körper. Die is ses Streben sich zu verflüchtigen nimmt mit der Temperatur

au und vermindert sich, wie biese sinkt.

Die Kenntnis der eigenthümlichen Spannkraft des Wasser bampfs für verschiedene Temperaturen ist in unzähligen File len unentbehrlich. Jeden Augenblick hat man sie z. B. nötzig, um den Umfang eines seuchten Gases durch Rechnung auf denjenigen zurückzuführen, welchen es in trocknem Zustande einnehmen würde. Man muß also von dem ganzen Drucke, welchen es erleidet, denjenigen abziehen können, der von dem Wasserdampse, womit es gemengt ist, herrührt. Dieser Druck ist in der folgenden Tasel angegeben, welche Pouillet nach Daltons Versuchen Construirte.

Rraft bes Wasserdampfe, für jeden Grad bes huniligen Thermometers in Millimetern berechnet.

Spannireft.	Grabe.	Spannfraft.	Grade.	Spannfraft.
1,333 1,429 1,531 1,638 1,755 1,879 2,011 2,152 2,302 2,461 2,631 2,631 2,812 3,005 3,428 3,660 3,428 3,660 5,907 4,170 4,448 4,745 5,059 5,393 5,748 6,123 6,123 6,523 6,947 7,396 7,871 8,375 8,909 9,475 10,707 11,378 12,087 12,837 13,630 14,468 15,353 16,288 17,314	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 44 44 44 45 46 47 48 49 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56	18,317 19,417 20,577 21,805 25,090 24,452 25,881 27,390 29,045 30,643 32,410 34,261 36,188 38,254 40,404 42,743 45,038 47,579 50,147 52,908 55,772 58,702 61,958 65,627 68,751 72,393 76,205 80,195 80,195 80,195 80,195 80,195 81,370 88,742 93,501 98,075 103,06 108,27 113,71 119,59 125,31 131,50 137,94 144,06	61 62 63 64 65 66 67 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90	151,70 158,00 166,56 174,47 182,71 191,27 200,18 209,44 219,06 229,07 239,45 250,23 261,43 273,03 285,07 297,57 310,49 323,89 357,76 352,08 367,00 382,38 398,28 414,73 431,71 449,26 467,38 486,09 505,38 625,28 645,80 566,05 582,59 707,65 733,46 760,00

## 100 Buch I. Cap. II. Nichtmetallische Körper.

Wir haben bereits erwähnt, daß unter ben wöhnlichen Druck von 0,76 Meter das Wasser nicht 100° erhitt werden kann; allein vermehrt man den Druc kann man biese Temperatur viel hoher steigern. Dieß is Fall, bei ben Dampfmaschinen. Es bebarf keiner Er nung, daß für jeden Druck eine unveränderliche Temper statt finden muß und daß sich bieser Druck aus der Te ratur des Wassers, ober umgekehrt die Temperatur aus Drude erkennen läßt. Diese Bemerkungen finden eine mittelbare Anwendung im Gebrauche der Sicherheitsve von leichtflüssigem Metalle. Man hat biese Resultate nicht durch directe Versuche, die allein als unverwerflich trachtet werden könnten, bestimmt. hier folgen diejeni welche Dulong jum Bebarf ber frangöfischen Regierung rechnete, indem er bie Resultate ber Beobachtungen verf bener Physiter zu Rathe jog.

Druck in Atmosphären.	Druck in Metern ber Quecksilberfäule.	<b>Temperatur</b>
1	0, <sup>m</sup> 760	<b>100°</b>
1 🖟	1, 140	112,2
2	1, 520	122
21/2	1, 900	129
<b>3</b>	2, 280	135
3 <del>1</del>	2, 660	140,7
4	3, 040	145,2
4 🛂	<b>3,</b> 42 <b>0</b>	150
5	3, 800	154
5 🛔	4, 180	158
6	4, 560	161,5
64	4, 940	164,7
7	5, 320	168
7 🕏	5, 700	170,7
. 8	6, 080	173

Wan hätte diese Berechnungen noch weiter führen kinen, allein man müßte befürchten, daß die Resultate ni mehr genau sepen, und selbst die in Vorstehenden verdien kein vollkommnes Zutrauen.

Triong und Arago find gegenwärtig mit einer Reihe

Extinen über diesen wichtigen Gegenstand beschaftigt. Extineistich, baß wenn man auf die Weise den Treinere, die Temperatur des Wassers sehr gesteigert weiter. Der Papinische Topf giebt ein besanntes Wilden der Antient und die Untersuchungen von Sagniard bitter dien in dieser Hinsicht sehr merkwürdige Reserven dem Farms Topf ist ein Gesaß von Erz oder Gisen wir ihn prei Liter Inhalt und sehr dichen Wänden. Ein preirhich nur eine Offnung, die man vermittelst wir Line verichtießt, welche dergestalt belastet ist, daß is sied der Tide des Gesasses einen Druck von 40 bis is wir der Tamps, der sich darin entwickelt und wele in, is im der Tamps, der sich darin entwickelt und wele

The Lines in fluffigem Zustande; obschon es zu eis tie lezienn von 200 bis 300° und selbst noch darüber the bie Klappe geöffnet wird, steigt eine Lezien von 20 bis 30 Fuß plötlich und mit heftigem

de lem ? weg findet, burch feinen Drud einen großen

& .. te a tie luft emper.

Lette kin Ipparat nicht gestattet, sich über ben Zustanb, inet wie das Wasser bei dieser erhöhten Temperatur wird, Gen ibeit zu verschassen, so unternahm Cagniard istiszt den Bersuch in sehr dicken Glaskohren, die von stein und an der Lampe zugeschmolzen waren. Er wire, daß das Wasser bei einer Temperatur, die dem zienes, daß das Wasser bei einer Temperatur, die dem zienste des Zinks nahe kam, sich in einem Raume, in viermal so groß wie sein eigner Umfang war, in die verwandeln konnte. Der Druck des Dampses unter kedingungen scheint ungehener, wenn man sich erins die unter dem gewöhnlichen Drucke eine Maaß Wasser wie die 1000 1700 Maaß Damps giebt.

Die auflosende Kraft bes Wassers nimmt mit der Temiebe zu, und bieß ist die Ursache, warum man oftsezen Kerver seiner Einwirfung in verschloßnen Geaussent, indem diese gestatten den Kochpunkt, welchen
freien Luftzutritt behauptet, zu überschreiten. Der
iebe Topf 2. B. diente fruherhin, um die Gallerte aus

den Knochen abzusondern. In neuerer Zeit hat man einen ähnlichen Apparat, Autoklav ) genannt, zu verschiedenen häusselichen Zwecken augewendet.

Schwere Unfälle jedoch, welche derselbe veranlaßte, ihaben jest seine Anwendung auf gewisse Fabrikoperationen, für die er sehr geeignet ist, beschränkt. Wir werden darauf zu rücksommen, wenn wir den Gebrauch des Wassers mehr im Einzelnen abhandeln. Endlich um von der auslösenden Kraft, welche diese Flüssigkeit bei hohen Temperaturen erreicht, einen Begriff zu geben, fügen wir hinzu, daß in den Bersuchen wird, seine den von Cagniard de Latour das Glas angegriffen wird, seine Durchsichtigkeit verliert und wahrscheinlich eine theilweise Auslösung erleibet. Dieser Umstand macht die an und für sich sehr gefährlichen Bersuche ausnehmend schwieserig und erfordert, sich auf alle mögliche Weise vor den beis nahe unvermeiblichen Erplosionen in Sicherheit zu sesen.

verschluckt eine große Menge Wärme, wenn es in den elasstisch-flüssigen Zustand übergeht, und diese Wärme wird wiesder frei, sobald es sich von Neuem verdichtet. Der Gesbranch der Dampsmaschinen hat dem Studium dieser Ersscheinung eine besondere Wichtigkeit gegeben und sie sind der Gegenstand neuerer Untersuchungen von Gay= Lussac, Clement, Desormes und Despretz geworden.

Der erste dieser Physiker beobachtete, daß 100 Gr. Wasserbampf bei 100° und unter dem Drucke von 0,76 Meter durch ihre Verdichtung 550 Gr. Wasser von 0° bis zu 100° erheben können, so daß sie 650 Gr. kochendes Wasser hervors bringen. Desormes und Element rechnen dieselben Zahlen an. Despretz verringert sie auf 630 bis 640.

Clement und Desormes sowie Despret haben ausserbem Versuche über den Dampf bei verschiednem Drucke

<sup>\*)</sup> Es ist dies gewöhnlich ein starker kupferner auf der innern Fläche verzinnter Ressel, der fest mit einem Deckel aus deniselben Wetall verschlossen werden kann, in welchem sich eine durch ein Bentil verschlossene Offnnng befindet, Das Bentil öffnet sich erst dann, um den Dämpsen einen Ausgang zu verschaffen, wenn diese eine höhere Temperatur als 1000 z. B. 1100—1120 erlangt haben. E.

und verschiednen Temperaturen augestellt. Sie gelangten zu folgendem Resultate: ein Gramm Dampf besitzt bei dem Maximum seiner elastischen Kraft immer dieselbe Menge ges bandner Wärme, was auch die Temperatur seyn mag.

Das heißt: um ein Gramm Wasser zu 0° und unter tem Druck von 5 Millimeter zu verdampfen, ober um es von 0° auf 100° zu bringen und es unter dem Drucke von 760 Millimeter zu verstüchtigen, ober auch wohl um es von 0° auf 150° zu erheben, und es unter dem Drucke von 3420 Missimeter in Dampf zu verwandeln, bleibt der Auswand von Varmestoff immer derselbe. So sonderbar dieses Resultat dem Auscheine nach ist, so läßt es sich doch erklären, wenn man den außerordentlichen Unterschied in Auschlag bringt, der zwischen den Bolumen des Dampfes statt sindet, welches ein Gramm Wasser bei so verschiedenem Drucke erzeugen kann.

Man zicht aus biesem Gesetze eine äußerst wichtige praktische Folgerung, beren Kenntnis viele kostspieligen und unnügen Bersuche erspart haben würde: daß es nämlich hinsichtlich der Ersparung des Bronnstoffs gleichgültig ist, ob das Wasser und vermuthlich auch sede andere Flussige keit bei dem gewöhnlichen Luftdrucke, oder im teeren Rausme verdampst wird. De sor mes und Element, welf den diese Beobachtung nicht entgieng, haben ausserdem die nämlichen Angaben auf die verschiednen Spsteme von Dampssmaschinen angewendet, und man nimmt nicht phie Erstausmen wahr, daß selbst die besten dieser schon so vallopmmenen Waschinen bis jest gleichwohl nur ein Zwölftel von dem Masrimum der durch die Aheorie bestimmten Wirkung wirklich leisten.

wöglich, ben größten Theil ber von bem Wasser herrührenben Erscheinungen voraus zu sehen und zu berechnen. Zum Schlusse erinnern wir an eine sehr sonderbare Eigenschaft, die um so mehr Aufmertsamseit verdient, ba se eine große Rolle in vielen Umständen zu spielen vermag. Es scheint bas Wasser muffe um so schneller verdampfen, je heißer das Gefäß ist, das es enthält. Indessen die Erfahrung lehrt, daß, wenn dieses roth oder weißglühend ist, die Berdampfung beinabe ganz und gar aufhört. Jebermann weiß, baß Waffertropfen, die man auf eine glühende Eisenplatte wirft, alsbald eine Rugelform annehmen und viel längere Zeit auf ber Platte herum rollen, als zu ihrer Verdampfung unter biesen Umstäte ben nothig mare. Mehrere Beobachter bemühten fich diese Erscheinung aufzuklären. Pouillet untersuchte sie neuer bings (Annal. de chim. et de phy. T. XXXVI. p. 10) und ,. bemerkte, daß wenn er Wasser tropfenweise in einen weiß glühenden Platintiegel fallen ließ, er benselben bis zur Sälfte füllen und in diesem Zustande eine Biertelstunde lang ohne merkliche Verdampfung erhalten konnte. Bald erscheint bas Wasser ruhig, balb geräth es in lebhafte treisformig drehende Bewegung, aber niemals nimmt man Entbindung von Damfen wahr. Wird der Tiegel vom Feuer weggenommen und man läßt ihn erfalten, so gerath bas Wasser, sobald bieser dunkelroth glühend wird, plötlich in ein heftiges Rochen und verwandelt sich gänzlich in Dampf.

\$

Diese Erscheinung ist schwer zu erklären. Rumford meinte, sie sep ber Zurückstrahlung ber Wärme, welche auf der Dberfläche ber Tropfen statt finde, zuzuschreiben. Pouillet mißt sie einer andern Ursache bei, er glaubt, daß die Warmestrahlen, welche aus bem Gefäße ausfließen, wenn sie sehr heiß sind, bas Wasser zu leicht durchbringen.

Sei bem nun wie ihm wolle, die Sache selbst kann nicht bestritten werden. Man muß sich vor den Gefahren hüten, welche ein Dampftessel bietet, der zufällig zu einer sehr hohen Temperatur gebracht wird, benn es könnte ber Kall eintreten, daß er aufhörte Dampf zu liefern und daß gleichwohl ein Sinken ber Temperatur bas Zerspringen bes selben nach sich zoge. Die Platten von leichtschmelzbaren Metalle find ganz besonders zu empfehlen, zur Verhütung dieser Art von Gefahren, da sie die Temperatur, welche der Ressel erreichen kann, begränzen; benn es ift einleuchtenb, daß eine Klappe in dem Augenblicke, wo diese seltsame Erscheinung sich zeigte, nicht mehr gehoben werben würde.

Diese Urt von Unfällen wird bei gewöhnlichen Dampf. teffeln nur felten eintreten, aber fie könnte fehr häufig werben, wenn der Gebrauch der Erzeugungsröhren (tubes geneder Birriner wurde. Da biese Röhren nur kleine sierem ertbalten und ihre Temperatur gewöhnlich sehr erige an, so könnten sie leicht in den Zustand versetzt der, de Krickeinung, wovon die Rode war, hervorsten der det jedoch zu Folge des minder volumindsen der de lingtuck von geringerer Bedeutung senn.

In Frammensetzung. Die Zusammensetzung des Dien kim Stemblern bei ihren Berechnungen unumstellt die Stemble Glussigfeit unter sehr wird ind von Umständen eine so thätige Rolle, die mit mit erlich sewohl auf die Natur, als auf das wirde Latalung der Bestandtheile, worans es gebile in fill it nehmen muß. Die letzen Bersuche von dersetzt and Dulong lieferten hinsichtlich seiner Zusams wird in melche jeht von allen Chemisern anges

Earlif & auer auch 100 — 1 Atom Sauerstoff.

12,48 — 2 Atom Wassertoff.

1377 100 — 112,43 — 2 Atom Wasser.

Confusser, der durch eine igenthamliches Berfahrent Litigleit des Wasserbampfes bestimmte, fand, daß biese ingled, wenn sie durch Berechnung auf eine Temperatur and einem Barometerstand von 0,76 zurückgefuhrt

wurde, um sie mit der der Gase vergleichbar zu machen, durch :
0,625 ausgedrückt wird. Ober indem man

Die Dichtigkeit des Wasserstoffs = 0,0687 : Die halbe Dichtigkeit des Sauerstoffs = 0,5513 = annimmt, so hat man für die Dichtigkeit des Wassers = 0,6200

Dies stimmt ganz mit allen früher angeführten Angaben überein und lehrt uns ausserdem, daß ein Maaß Waß
serdampf aus einem halben Maaß Sauerstoff und einem Maaß
Wasserstoff besteht, von welcher Thatsache wir beständig in der Folge in diesem Werke Gebrauch machen werden.

32. Man könnte auf mancherlei Weise die Zusammensetzung des Wassers darthun; wir werden hier nur einige der eins fachsten und zweckmäßigsten zu dem Ende anzustellendeu Verssuche augeben.

Man beweißt die Gegenwart des Sauerstoffs und Waferstoffs im Wasser, indem man dasselbe mittelst der galvanischen Säule zersetzt, nachdem man es zuvor entweder mit schwefelsaurem Natrum gesättigt, oder mit etwas Schwefelsäure angesäuert hat, um es zum bessern Leiter der Elektriszität zu machen. Wenn die Säule stark genug ist, indem sie z. B. aus 50 oder 100 Plattenpaaren besteht, so erhält man in kurzer Zeit Sauerstoff am positiven und Wasserstoff am negativen Pol; wurden die Gase in graduirten Glasröhren ausgesangen, so kann man sich zugleich überzeugen, daß die erhaltenen Volumen sehr nahe in dem Verhältnis von 1 zu 2 stehen.

Man erhält gleich überzeugende Resultate, wenn man Wasser durch eine rothglühende Porzellanröhre streichen läßt, in welche man vorher einige Eisendrahtbündel gelegt hat. Das Wasser wird zersetzt, sein Sauerstoff verbindet sich mit dem Eisen, welches dadurch orydirt wird und Ströme von Wasserstoffgas entbinden sich. Man stellt diesen äußerst einfachen Versuch so an, daß man an einem Ende der Röhre eine mit Wasser zur Hälfte gefüllte Glasretorte andringt, und am andern Ende eine Röhre befestigt, mittelst welcher das Gas aufgesangen werden kann. Sobald die Porzellanröhre roth glüht, bringt man das Wasser zum Sieden, der

Compf fommt nun mit bem Gifen in Berührung und ber

Bafferftoff entbinbet fich nun fogleich.

Dan fann enblich noch burch bie birette Bufammenferung beweifen, mas icon burch bie Berlegung bochft mabre fdeinlich gemacht murbe. Dan nehme ju bem Enbe zwei Gefaße, bas eine mit Bafferftoff unb bas anbere mit Sauer-Boff gefullt; biefe Gefage bringt man in Berbinbung mit einem Cauerftoff enthaltenben Ballon und im Mugenblide, Do man bas Bafferftoffgas in biefen Ballon burch eine febr fleine Offnung treten läßt, entzunbet man baffelbe mittelft eines elettrifchen Funtens; bas Bas wirb fortfahren gu brennen, fo lange man ihm binreichenben Squerftoff verfcafft, und bald wird bas gebilbete Baffer in fichtbarer Denge an ben Danben bes Ballons herabrinnen. Diefer Berjud im Großen burch Monge, Lavoifier und Denaler, Lefebre Ginean, Fourerop und Banquelin angeftellt, feste bie Bufammenfesung bes Baffere außer 3meifel und zeigte, bag bas Gewicht bes angewendeten Sauerftoff unb Bafferftoffs gang bem bes erzengten Bafe fers entfprach. Man fammelte auf biefe Beife faft ein bal-Des Rifogramm Baffer, und überzengte fich von feiner Reinbeit und Ibentitat mit bem gewöhnlichen Baffer burch alle möglichen Mittel.

Den begreift aber wohl, baß biese zusammengesetten Berfahren nicht den Grad von Genauigkeit geben konnten, welchen ber jetige Zustand ber Chemie erfordert. Man bes durfte einer einsachern Methode, die überhaupt kein Messen des Gases erheischt, was bei großen Volumen nicht gut sich bewertstelligen läßt. Ein solches Versahren ist das von Berzelius und Dukong angewendete. Es besteht im Allgesmeinen darin, daß man in eine Glasröhre, welche genau abgesweinen darin, daß man in eine Glasröhre, welche genau abgeswogene Mengen von Aupseroryd enthält, vollkommen mit Antali gereinigtes und getrochnetes Wasserkoffgas streichen läßt. Das bis zur schwachen Kothglühhige erwärmte Kupseroryd giebt seinen Sauerstoff ab, es bildet sich Wasser und das metallische Kupfer bleibt in der Röhre zurück. An diese besestigt man eine zweite, welche Chlorcalcium enthält, mittelst dessen das gebildete durch den Überschuß des Gases

:

ť.

1. WH

M

mit fortgerissene Wasser verdichtet wird. Man erhält auf solche Weise dem Gewichte nach sehr genau den Sauerstoff, welchen das Oxyd verlohren und das Wasser, zu dessen Bildung er gedient hatte, woraus man den Wasserstoff, welchen dieses enthält, berechnen kann. Durch diese untadelhafte Nesthode gelangte man zu dem bereits oben erwähnten Resultat.

35. Bildung bes Wassers. Das Wasser erzeugt sich, ober mit andern Worten der Sauerstoff und Wasserstoff verbinden sich unter sehr verschiedenen Umständen.

Bei gewöhnlicher Temperatur kann man Wasserstoff mit Sauerstoff mengen, ohne daß dadurch ihre Verbindung statt fände. Bringt man aber das Gemenge in den innern Raum einer Druckpumpe und drückt es sehr schnell zusammen, so geht die Verbindung plößlich vor sich. Es entbindet sich eine solche Menge Wärme, daß der ausgedehnte Wasserdampf auf den Zylinder der Pumpe äußerst heftig wirkt und ihn sogar vermöge des großen Drucks zersprengen kann (Biot).

Ein brennender Körper, in das Gasgemenge gebracht, entzündet es sogleich, ein sehr starker Knall erfolgt, der Sauserstoff und Wasserstoff verschwindet und Wasser wird dafür im entsprechenden Verhältnisse gebildet. Man kann sich das von überzeugen, wenn man 2 Maaß Wasserstoff und 1 Maaß Sauerstoff in ein Zylinderglas bringt, dessen offnem Ende man hierauf eine brennende Kerze nähert. Kimmt man ein Glas mit enger Nündung, z. B. eine Flasche, so muß man sie sorgfältig mit Leinentuch umhüllen, indem die Explosion gewaltsam genug seyn kann, um das Glas zu zersprengen.

Auch der elektrische Funke bewerkstelligt die Verbindung plötlich. Da bei diesem Versahren sich noch der besondere Vortheil darbietet, daß man in verschloßenen Gefäßen operiren kann, wodurch weder Gas verloren wird noch zu demselben etwas hinzukommt, so hat dies die Chemiker bestimmt, es bei vielen Versuchen anzuwenden. Der hierzu gebräuchliche Apparat hat den Namen Eudiometer von Volta. Wir wersden ihn genau beschreiben. Nach dem verschiedenen Zweck, wozu dieser Apparat gebraucht wird, hat man ihm dreierlei Formen gegeben.

Die einfachfte ift bie, welche man mablte, wenn man uter Quedfilber arbeitet, ber Apparat befieht bann aus einer einfachen Gladrohre beren Bante 6 ober 8 Millimeter bid fint (Zafel 3. Fig. 8.); Diefe Rohre ift an ihrer Spige mit einer Gifenbede befdilagen, welche Borfichtemaagregel wan jedoch auch unterlagen fann. Gin ftarfer Cifendrath, ber an beiben Enten mit einem Metallfnerfchen verfeben ift, Itliegt bie obere Offnung ber Robre, indem er in biefelbe wit Darg eingefittet ift; berfelbe ift bestimmt bie Glettrigitat in ben von Gas erfüllten innern Raum zu leiten. Ein zweis ter langerer fpiralformig gewundener Gifendrath, ber fich in eine fleine Rugel enbigt, bient um ben eleftrischen Sunten anzugieben. Sat man bas Gas in ben Enbiometer geleitet, fo bringe man biefen Drath unter bem Quedfilber in bie Robre und nabert ihn bis auf einigen Millimeter bem oben im Innern ber Rohre befindlichen Anopfchen. Man vere fcblieft nun tie untere Offnung mittelft eines eifernen eins geidraubten Stopfele ober nur mit bem Daumen ber Sant, und nabert bann bas Dletallfnopfchen bem Dedel eines Gleftrophere ober bem Anopf einer fleinen Lentener Glafche, um einen elettrifden Funten gu entziehen. Das Gemenge ers feint nun gang feurig, aber es wird fein Geraufch mahrgenommen, wenn ber Apparat wohl verfdiloffen mar. Gobald nachber ber untere Theil ber Rohre geöffnet wirb, fleigt bas Quedfilber ploglich in die Sohe und erfullt nunmehr ben Raum, welden bie Gafe einnahmen, bie fich in Baffer vermanbelten.

Nach vorausgegangener Beschreibung dieses Bersuckes wird es leicht seyn die Vorsichtsmaaßregel zu begreifen, die man der Versertigung des Wasser-Eudiometers zu beobachten hatte. In der Apparat ganz dicht verschlossen, so sindet keine Detonnation statt, oder mit andern Worten die plötsliche Erhöhung der Temperatur kann die Gase nicht rasch ausdehnen aus Manzel an Raum, so daß selbst der nach der Berdichtung des erzeugten Wasserdampses gebildete leere Raum sich nicht schnell wieder sullen konute, weil der Truck der Atmosphare nicht auf ihn zu wirken vermochte. Wenn der Apparat nicht verschlossen ware, so ist leicht einzusehen, daß die Ansdeh-

nung so start senn konnte, baß bie nicht verbundenen Gafe burch die untere Öffnung entweichen würden, was in ziehung auf bie Mengenverhältniße bes Rückstandes, weit. man solche bestimmen will, Irrthumer veranlaffen muffe. Andererseits kann der fich bildende leere Raum, wenn Wei-Apparat verschlossen ist, die Entbindung eines Gases bewittten, wenn die Flussigfeit, womit man operirt, ein solchet aufgelöst enthält.

Auf Taf. 3. Fig. 9. u. 16. sindet sich der Apparat von Volta. Er besteht aus brei haupttheilen. Unten befich bet sich ein umgestürzter Trichter (v) aus Messing, welchem ein Hahn (r) angebracht ist, der die Berbindung beffelben mit ber biden Gladrohre (m,m) herftellt, bie att Aufnahme bes Gasgemenges bestimmt ist. Diese bide Robie ist oben mittelst eines zweiten Hahnes (s) mit einem Tritte ter (x) ber mit Wasser gefüllt wird verbunden. Die Mit singröhre, welche diese Berbindung herstellt, ist mit einiger Schraubengängen versehen, in welche man eine an bem ei nen Enbe zugeschmolzene graduirte Glasröhre (y) einfest Man wird leicht begreifen, wie diese verschiedenen Theili zu handhaben find: nachdem man bie Sahne geöffnet um die oben eingeschraubte Glasröhre weggenommen hat, tand man den Apparat z. B. bis zur Hälfte in bas Wasser um schließt nachher ben untern Hahn; ber untere Trichter if nun voll Waffer, man gießt hierauf Waffer in ben ober Trichter, bis Röhre und Trichter zugleich damit gefüllt wor den find. Endlich füllt man auch die graduirte Röhre mi Wasser und tehrt sie um, indem man ihre Offnung mit den Daumen verschließt und schraubt sie fest. Ift ber Appara mit Waffer gefüllt, so schließt man ben obern Sahn un bringt den Sauerstoff und Wasserstoff, der mit dem Instru ment Fig. 16 gemessen wirb, durch ben untern Trichter i die Eudiometer=Röhre, worauf man die Verpuffung beffelbei mittest eines eleftrischen Funkens, den man burch bas Ge menge burchschlagen lägt, bewirft. Bu bem Ende muß ma vorher an den obern Theil der Eudiometerröhre ein isolirte Meßingstäbchen (1) mit Harz ober Lak einkitten, welches fic außen in ein Rügelchen endigt, und deffen inneres Ende fich mige Millimeter von dem Metallbeschlag bes Apparates ensernt, aufwärts biegt. Rachdem die Berpuffung statt gesieben, öffnet man den oberen hahn, wodurch sich der Gasmestand in die graduirte Röhre begiebt, in welcher man in messen und neuen Prüfungen unterwerfen kann.

Wir nehmen an, daß ber untere hahn offen sep. In kriedt Falle wird die Berpuffung hörbar sepn; das Wasser end anfangs zurückgedrängt, dann aber in dem Waaße, als ich der Wasserdamps verdichtet, wieder empor in die Röhre

sbrudt werben.

Ware ber hahn im Gegentheil geschloffen, so würde neber ein Zurudbrangen noch ein Wiederemporsteigen bes Lafferd statt finden und folglich auch keine Verpuffung hörste fent, aber nachdem sich ein mehr ober weniger volltomsen leerer Raum gebildet hat; steigt aus dem Wasser eine große Renge kleiner Gasblasen auf, welche in ihm aufgestoft waren; diese Luft vermehrt den Gastest und verändert ihn sowohl seiner Natur als seinet Mengenverhältnise nach.

Man hat empfohlen ben Eudiometer mit ausgetochtem Baffer zu füllen, allein bies verschluft einen fleinen Antheil bes Gafes, was man in benfelben bringt, wodurch neue

Brithumer veranlagt werben.

Es ift einfacher und ficherer über gewöhnlichem Daffer mit bem offnen Gubiometer ju arbeiten.

Da jedoch die ausgedehnten Gase im Augenblicke ber Berpuffung aus dem Apparate gedrängt werden können, so verfertigte Gay-Enssac einen Eudiometer, welcher alle bisher angezeigten Mängel vermeidet. Dieser Apparat (Laf. 3. Fig. 17.) hat viel Ahntichkeit mit einem Quecksiber Eudiometer. Er unterscheidet fich davon aber wesentlich burch ein Rappenventil, welches dem Wasser den Eintritt in den leeren Raum erlaubt, aber kein Gas im Angenblick der Berpuffung heraustreten läßt.

Es giebt auch gewiffe Körper, welche bie Eigenschaft befigen, burch ihre Berührung allein bie plogliche Berbinbung bes Sauerstoffs und Mafferstoffs zu bewirken: hierber gehört bas Platin. Diese sonberbare Eigenschaft, bie von Döber einer entbedt murbe, wieb besonbers ermahnt merden bei Aufzählung der allgemeinen Eigenschaften der Metallen, indem diese Körper besagtes Vermögen in besonders hohem Grade besißen.

34. Benuting. Jederman weiß, daß das Wasser, auf sehr mannichfaltige Weise benutt wird. Die Wasser, welche sich auf der Erdoberstäche vorsinden, sind wie bekannt wesentlich von einander verschieden, was von der Natur der Substanzen herrührt, welche diese Flüssisseit aufgelöst enthält. Die Untersuchung des Wassers in dieser Beziehung wird später vorsommen. Man würde sie nur schwierig versstehen können, ehe man die Stoffe selbst kennt, die in demsselben vorsommen und die es im Innern der Erde aufnimmt.

hier erwähnen wir bloß, wie man mittelst der Destillation aus dem gewöhnlichen Fluß, oder Brunnenwasser reimes Wasser verschafft. Man verrichtet diese Destillation in Gefäßen von Glas oder Kupfer, je nachdem man kleine oder größere Mengen bavon nothig hat. Das destillirte oder reine Wasser wird übrigens nur in den Laboratorien augewendet. Wasser, was in den Künsten angewendet wird, braucht nie in dem Maaße rein zu sepn und kann selbst häufig viel fremde Stosse enthalten ohne dem Gegenstande, wozu man es verwendet, zu schaden.

# Basserstoffsuperoxyb.

## (Synonyme. Drybirtes Waffer.)

Diese ungewöhnliche Berbindung, im Jahre 1818 burch The nar b entbeckt, wird meist sowohl in der Medizin als als in den Künsten ein sehr fräftiges Mittel werden. Die einzige noch zu lösende Aufgabe besteht darin, eine leichte und wohlseile Bereitungsart aufzusinden, welche die Untersuchungen zu vervielfältigen erlaubt, die zur Entdeckung nütlicher Anwendungen führen könnten. Man wird übrigens besser über die Wichtigkeit dieses Körpers und über die Schwierigkeit, ihn in den Künsten einzusühren, urtheilen können, wenn wir seine Eigenschaften und Bereitung beschrieben haben werden.

36. Eigenschaften. Das Wasserstoffsuperoxyd ist bei gewöhnlicher Temperatur flüssig, uud bleibt es noch bis

-34. Et enflächtigt fich bei niebriger Temperatur im ern bum ibne gerfett gu werben; feine Spanntraft ift et bie brader als bie bes Waffers. Unter bem Gine it to time gerfest es fich leicht, und gwar fo leicht, tiem zu versuchen wollte, es im concentrirten Buftanbe ander in fich giemlich fcnell in Waffer und Saueref worde und eine mehr ober minber ftarfe Detonnas ut bert wien murbe. Berbunnt man es por bem Gre war a Tifer, fo gerfest es fich gwar noch, aber ohne n innen, ub man bemertt, bag bie letten Untheile Saus me i to Ormigsten auszutreiben find. Diefer Rörper i der and und garbe; fein Geschmad hat Uhnlichkeit Eta cone Metallauftofungen; er befint eine Dichtigs ta en tall und fliegt gleich Gyrup burch bas Baffer. Er trau =2 14 nach bie Karbe bes lafmus- und Rurfumas Bent ritteidt fie felbft. Er greift bie Dberhaut E, bezun belicht fie inbem man ein Fin urin, teffen Dauer nach Dlaafgabe ber Jubis ta be Inge und ber Concentration ber Fluffigfeit verdie E Ennat man Lettere wieberholt auf bie Sant, beante fe baburch gerftort werben. Dit ber Bunge in Be-The prieget, bleicht es biefelbe fogleich und macht ben Escale ad und schaumend.

3. Jufammensehung. Wan tann bas Mafferstoffinnet, nenn es eine Dichtigfeit von 1,452 hat, zusammigt betrachten aus gleichen Bolumen Cauerstoffgas " Deferstoffgas. Es enthalt bemnach

5.11 Cauerftoff ober 100, 1 Atom Canerftoff 6,25 1 — Wafferftoff

, Eurereryb 106,25 1 - Euperoryb.

Die Didrigkeit seines Dampfes ift nicht bekannt, so i von nicht weiß, in welchem Berhaltuiß sich seine Benifelte verdichten.

Ran erfahrt biese Zusammensegung leicht, wenn mant bestimmte Menge bes Wasserstoffsuperornds mittelft Ansteing von Wärme zerstort, nachdem es vorher mit Wasserdunnt worden. Der Versuch wird in einer mit Quecks a zesulten Rohre vorgenommen, die man über der Quecks

Koffuperoryd sich felbst, so zersetzt es sich, mag es im Lichte voer im Dunken sich selbst, so zersetzt es sich der Beise, was das 8 oder 10 fache seines Bolumens Saners stoff bei der Zersetzung giebt. Überläßt man das Wasser stoffuperoryd sich selbst, so zersetzt es sich, mag es im Lichte voer im Dunkeln stehen. Es läßt sich nicht Monate lang aufbewahren, ohne sich zu verändern, selbst oft nach einigen Lagen ist es sich ohne Jedst zersetzt. Mit Eis umgeben und gegen die Berührung mit jedem fremdartigen Körper geschützt, würde es sich ohne Zweisel ausbewahren lassen, aber diese letzte Bedingung ist schwerer zu erfüllen als man glaubte, da überhaupt schon einige Staubtheilchen nach und nach eine beträchtliche Wenge dieses Körpers ganz zerseten können.

Das Wafferstoffsuperoryd, in Berührung mit verschiebe nen Körpern gebracht, verhält fich auf eine höchst merfmurbige Weise. Diese Erscheinungen find um so bemerkenswerther, da sie sehr viel Aufschluß über eine Art von Wirkung geben, bie wahrscheinlich in vielen anbern Fällen eine sehr wichtige Rolle spielt, welche aber stete burch Rebenumstände so zu sagen verhüllt, nicht gehörig erkannt und genau bestimmt werden konnte. Da dieser Körper bei einer Tempes ratur von 25 bis 30° zersett wird, so leuchtet ein, baß es sich in Sauerstoff und Wasser verwandeln wird durch die Wirtung vieler Körper, wenn biese eine starte Anziehung ent weber zum erstern ober lettern haben sollten. Es haben also Thatsachen dieser Art nichts, was besonders auffallen könnte. Aber in vielen Fällen findet die Trennung bes Sauerstoffs und Wassers statt durch die bloße Berührung mit Körpern, die weder sich mit dem Wasser noch mit dem Sauerstoff vereinigen, ferner werben Orvbe, welche die Eigenschaft besiten, das orydirte Wasser zu zerstören, selbst plotlich zersetzt, indem Metall und Sauerstoff sich trennen, zu gleicher Zeit wenn bas oxybirte Wasser sich in Sauerstoff und Wasser umwandelt. Gewöhnlich ist es nöthig, daß die Körper fein zertheilt sind, damit ihre Einwirfung vollkommen und rasch stattsinde, und wenn biese Bebingung ganz erfüllt

anz fleinen in eine feine Rohre ausgezogenen Stechhes Proctte) bingu. Operirt man über Quechstber, so kann die Produkte sammeln und prüfen. Auf biese Weise Thenard folgende Resultate erhalten:

Unter ten einfachen nicht metallischen Körpern wirken Selen und der Kohlenstoff allein auf bas orybirte Wass Das Selen verwandelt sich in Saure, und der Kohlenstreibt ben Sauerstoff aus, ohne sich mit ihm zu verbins

Eilber, Platin, Gold, Demium, Palladium, Modium, tum in sehr fein zertheilten Zustande zersetzen das Sustand schr rasch und treiben den Saucrstoff aus, ohne eine bindung mit ihm einzugehen. Als Feilspäne oder selbst kasse wirken diese Korper noch, aber schwach im Bergleich ben ersten Erscheinungen.

Biei, Wesmuth und Quecksiber üben anfangs eine lange Wirkung, bie jedoch nachher zunimmt; ber Sauerstoff noet sich und die Metalle werden nicht orndirt.

Kebalt, Rickel, Kadmium und Kupfer wirfen nur aufsidwach. Gifen, Zinn, Antimon und Tellnr scheinen Wirkung zu feyn.

Richt alle Metalle beschränken sich bloß barauf, bent erneff andzutreiben, sondern verbinden sich-auch zugleich biefem Rorper: hierher gehören das Kalium und Natrische beicht warand zu sehen mar. Gin Theil Sauerstoff

Weise zu wirken, alleste bie Einwirkung, des Lettern ist, s schwadzana

Die Schwefelmetalle bieten Erscheinungen bar, die m leicht porquesehen konnte. Die der Basen bildenden Meta werben in schwefelsaure Salze vermandelt und die der Si rungsfähigen-Metalle :werden Säuren, mahrend ber Schr fel frei wird; Schwefelmismuth und Schwefelzinn wir nur schwach, dagegen Schwefelsiber und Schwefelquedfil gar nicht.

Die Metalloryde mirken sehr, verschiedenartig auf t orybirte Wasser. Baryt, Strontian, Kalt, Zinkoryb, Kupf Orybul und Dryb, Rickeloryd, Mangan- Eisen- Zinnoryd Kobaltoryd, Arsenikoryd und ohne Zweisel noch Andere D schlucken ben Sauerstoff, indem sich badurch höhere Drybe onsstufen bilben. Goll ber Bersuch gelingen, so muß t Wasserstoffsuperoryd mit Wasser verdünnt und das Meti pryd entweder aufgelößt ober im Lydratzustand seyn.

Die meisten dieser Drybe, wenn sie vorher geglüht w ben, treiben den Sauerstoff wenigstens zum Theil aus b

prydirten Waffer.

Das Mangan- und Kobalt-Superoryd, bas gelbe Bl ornb, und bas Gisenorphhybrat außern die stärkste Wirkur werben aber nicht verändert. Die alkalischen Oryde und 1 Magnessa selbst zersetzen diesen Körper ebenfalls, jedoch n langfam.

59. Ohne Zweifel aber:sind die Oryde der letten L theilung \*) der Metalle biejenigen, welche bie sonderbar Wirkung zeigen. Raum in Berührung mit bem Wafferfto superoryd gebracht, werben fie reduzirt, indem fie nämli ihren Sauerstoff abgeben und wieder als Metall erscheine und das Superoryd selbst wird zersett, mit heftiger Wä meentwicklung, der sich selbst bisweilen Lichterscheinungen g gesellen. Es ist sehr mahrscheinlich, daß die Erhöhung d Temperatur jur Reduftion des Oxydes beiträgt; allein ist nicht die einzige. Ursache, denn bas durch Wasser ve

<sup>\*)</sup> Bezieht fich auf die von Ehenard in feinem Sandbuche ber Chemie auf fteute' Rlafffication der Metalle, welche im zweiten Bande Diefes Ber Acten wieb.

gleich hierbei bie Temperatut nicht merklich orhöht wird:

Endlich fügen wir noch hinzu, daß es auch unter benerganischen Stoffen folche gledt, welcht ben Sauerstoff rascillaustreiben, während dagegen antere durchans wirtungstos sind. Det Faserstoff z. B. bad Lungengewebe, die Rierenfund überhaupt die thierischen Gewebe zersenen das denbirtel Wasser sehr fich und nhaushberlich. Der Säuerstoff ent bindet sich rein, und nhaushberlich. Der Säuerstoff ent bindet sich rein, und die thierische Materie hat weder etwas auszenommen, noch verwas verloren. Der Eiweißstoff, die Gallerte, so wie die Abrigen füt sich bärgestellten thies

fern.

19. Beteltung. Das btyblite Baffer wird bereitet, indem man das mit-Wasser, angerührte Barynmsuperoryd mit einer Saure behandelt, wobei das Gemengt ein einer niedrigen Temperatun, bak schraft uber 3-. 6° mahrend der Einwirfung erhalten wird. Es erzeugt fich ein Baryumorydssalt, während der freiwerdende Sauerstoff sich, mit dem Wasser vereinigt.

niften Ctoffe, fibeinen im Begenthell feine Wirtung in auf

Rehmen wir an, man habe Chlormafferftofffaure ans gewendet. Wenn man ben chlormafferftofffauren Barnt mits telft Schwefelfaure gerfebr, fo bilbet fich imauftosticher fcbwefelfaurer Barnt und bie Fluffigtelt wird nun orndirtes Baf bandelt jest eine neue Menge von Barvumsuperorns und wiederholt Dieselbe Overation mehreremal. Dat man enb ich die Fluffigfeit mit einer hinreldenbeit Menge Gunerftoff verfeben, fo behandett man bas Gemifch pon orpoletem Baf fer und chiormafferftofffaurem Barot mit fchwefelfaurem Gil ber, woburch fich fuivefeifauret Barst und Chlorfiber, beibe unnuflöslich "Bilben inib" bie Fraffigielle beibe zien- zurud. Dieg ift ein Gemeinge boie Baffer und Bufferstoffppororvos ibn welchem nidif bas ABaffer under bee ! Enfiptiniss iniciteift Chwefeffaure, bledien ju Glettiet Boll inter viefelbe beinges entfernen tannt (Befteres baritber Anber mamin bem Lehre buch ber" Chemie von Dieskud bign Pande biefe Eubstang Mil Allivenbitugi To imaracul victor Backeinagregeln minüg'

gelöft bleihen, die in den weisten Sallen ganz ohne Wirlnist find.

Diergus folgt, daß 100 Gramme Barbumiuperoryd 20 Gramme reines orphittes Wasser geben. Da es nicht wahreschen lit, daß man es in diesem Zustand in der Medizin eder dem Künsten nothig haben mird, indem das verdünnte genügen dürfte, so ersieht man bieraud, daß die Operation viel davon liesern wird, wenn man selbst nur 100 Gramme Barpumsuperoryd anwendet. Man würde mit dieser Menge 20 Gramme Wasser zu 4.5 Nolumen Sauervoss, oder 100 Gramme zu 70 Volumen, 200 zu 35 Vol. 500 zu 14 Vol. oder endlich 1000 zu, 7 Volumen en seinen.

ar. Benn num. Der hohe Preis der Sublant macht. Die Anwendung febr beschröfts. The nacht hat fich besteht ben bedient, um alte, durch die Remandlung bes tohlensam ten Weise in Schweistliet, schwarz gemandlung des tohlensam Gemalden Masser iherzusehem, Sobald mur sehr schweisten Grundles wir sehr schweisten durches Waster, was nur bioder 6 Vol. Sauerstoff zu enthalten braucht, in Benstenung mit examischparzen Schweisten

Capitel III.

thlor. — Chlorwasserstoffäure. — Chlorochde. dure. — oxydirte Chlorsäure. — Chlorochde.

Synonyme. Chlorin, Halogen, orybirte, prygezirte, bephlogististe Salzsäure. Lat.
Chlorum, soidum muristicum oxygenatum. Franz. Chlore, scide muristique oxigene).

## Chlor.

- 42. Eigenschaften. Im reinen Zustande besitt as Chlor eine grünlich gelbe Farbe, und einen unangenehmen tarken Geruch und Geschmack, ber ein besonderes Gefühl on Wärme erregt, woran es leicht erkannt werden kann. Seine Dichtigkeit ist 2,4216 verglichen mit ber Luft. Seine ichtbrechende Kraft ist 2,623 nach Dulong. Taucht man ine angezündete Rerze in einen mit Chlor gefüllten Glasplinder, so wird die Flamme blaß, röthet sich hierauf und verlischt endlich. Die Pflanzenfarben mit diesem Gase in Berührung gebracht, werden schnell zerstört; man kann sich davon leicht überzeugen, wenn man in Flaschen, die mit Thlor gefüllt sind, etwas Lakmus- oder Beilchen-Aufguß, Ros senblätter ober selbst gewöhnliche Dinte bringt. diese Stoffe kürzere oder längere Zeit damit in Berührung zewesen, so sind sie ganz entfärbt. Man schreibt diese Ercheinungen der Verwandtschaft des Chlors zum Wasserstoff ju, welche diese Stoffe enhalten. Wir werden später darauf urückfommen.
- 43. Bei gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem Luftdruck ist das Chlor stets gasförmig, aber wenn man es ugleich der Wirkung eines starken Druckes und einer niesern Temperatur aussetzt, so wird es tropfbar stüssig. In

diesem neuen Zustande ist es ieine flare gelbe Flüssigkeit, leicht flüssig und äußerst flüchtig, wenn es dem gewöhnlichen Druck wieder ausgesett wird. Seine Dichtigkeit mit der des Wassers verglichen ist ungefähr 1,33. Seine lichte trechende Kraft ist etwas geringer als die des Wassers und sein Dampf bei + 15° o. besitz eine Spannkraft, die der von vier Utwosphären gleich ist. Man kann es in gekrümmten Röhren, die hermetisch verschlossen sind, bestillirenz dei + 3.7° c. scheint es in's Rochen zu gerathen. Diese Operantion verändert seine Eigenschaften nicht. Man konnte es noch nicht in sester Gestalt erhalten, solbst wenn es einer Temsperatur von — 18° o. ausgesetzt wurde. Alle diese Erscheid ungen wurden von Faxadan, beodachtet. (Inchiv für die gesammte Naturlehre von Kakner. 11° Band, S. 97.)

Außert weder die Wärme, noch das Licht ober die Eleftrisik tat eine Wirlung. Dies ist jedoch nicht im fenchten Zustande der Fall, und um die Erscheinungen bester zu verstehen, welche die Gegenwart des Wassers hervorbringt, werden wir zuerst untersuchen, wie es sich gegen dieses verhält.

a. Bei einer Temperatur non 20° und unter gewöhnlichen Luftdruck löst das Masser ein und ein halh Maas von diesem Gase auf. Die Austösung ist an Farbe; Geruch und Geschmack dem gassörmigen Chtor ziemlich ähnlich. Seine Wirkung auf die organischen Farbstosse ist diesethe. Wird es einer Kälte von 2° oder 5° unter: Null ausgesetzt, so bilg det es duntelgelbe blättrige Rrystalk. Gießt man idie überschässige Flüssigkeit ab, so können diese Krystalle getrennt sin sich erhalten werden; sie sind bei erwähnter Temperatur beständig, sangen aber zu schwelzen un, sobald: diese auf 10 bis 12° steigt.

Sie bilden bann eine masserige Chloraustösung, und eine beträchtliche Menge Gastentbindet sich, indeut einemehr ver minden rasches Ausbransen statt sindet. Diese, Krystalle müssen demnach als ein Chlorhodrat betrachtet werden, und nach Farabay's Bersuchen bestehen sie auch 22,7. Chlorad 72,3 Masser oder beinahe aus 1. Atom Chlorausd 5 Ma.

... Käßt man Wasserdampf und Chlor burch eine weiß, glühende. Röhre ftreichen, so erzeugt fich Chlormafferstoffe faure: And Gauerstoff. Das Wasser wird also burch bas Chlor gersett. Die Anwesenheit bieses Körpers erleichtert auch bie: Bersegung i bes Baffers mittelst ber galvanischen Säule: Eine Chlorauflösung giebt in diesem Fall Chlor und, Sammftoff:am: positiven und Wafferftoff am negativen Dok; In bem-Maage, ale hierbei bas Waffer gerfest wirb, bilbet fich Chlormafferstoffsaure, weiche ihrer Seits wieder zerstött ; wird, worans sich erklärt; bag das Chlor sich: an den positie wen Polibegiebt. Beim Einfluß bes Sonnenlichtes erzeugen sich verschiedene: Produkte. Es bildet sich Chlormasserstoffsture; Sauerftaff entbindet fich wie bei höherer Temperatur, aber man erhält weniger Saure: und viel weniger Sauerstoff, mas von ber gleichzeitigen Bilbung einer Gaure, ber Chlorfäure herrührt:

rigen: Shivraussüng sehr beweglich sind; um sie daher aufs zubewahren, muß sie in Gläser, die mit schwarzen Papier überzogen sind, gefüllt und in gewöhnlicher Temperatur en hulten werden. Ungeachtet dieser Vorsichtsmaaßregeln vers liert sie doch nach und nach ihre Eigenschaften indem sie sich in Saure verwandelt.

Menge in ver Natur, aber stets mit andern Körpern verbum den. Um est sich rein zu verschaffen, kann man verschiedent Berfalpen unwenden. Das einfachste ist, 100 Gramme kan fliche Chlorwasserstoffsäure, bestehend aus einer gesättigten Auslösung dieser Säure in Wasser, und 30 Gramme pulveri. Autes: Mangansuperoryd zu nehmen. Man bringt dies Oryd in eine Glasslasche, gießt die Säure darauf und schüttelt einige Augenblicke, damit das Pulver wohl besenchtet werde. Die Flasche oder der Kolben muß zur Hälfte leer bleiben, weil im Augenblicke, wo diese Körper sich berühren, oder noth mehr dei Anwendung von Wärme, sich ein Gas in großen Blasen aus. der Oberstäche der Flüssigkeit entbindet, wels ches letzter zum Theil aus dem Gefäße treiben würde, wenn es zu klein wäre. Man setzt nun den auf der äußern Fläche

gfuen und reinen Rolben auf einen mit einigen glubenben blen verschenen chemischen Dien, und bringt an beffen fnung eine gefrummte Gladrohre, mit beren Sulfe man B fich entbinbenbe Bas über Waffer auffangt. Unfangs k man einen Theil babon fortgeben, bis bie atmosphärische ft auf bem'Rolben entwichen und burch Chlot erfest ift, des man in Glafden mit eingertebenen Glasffopfetn aufs igt, bie man borber mit Baffer hefullt hat. "Die Reinheit fes Gafes erfennt man an feiner grunfich gelben Farbe b an ber Eigenschaft, gang bon einer magrigen Ralianfbug verschludt zu merben ". Man verschlieft bie Rlas en gut, noch anter Baffer, fubem man fo wenig als moge Davon im Jinern berfelben laft. Die Dperation' ift bes bigt, wenn im leeren Theil Bed Rolbens Die Rarbe bes fore nicht mehr fichtbar ift; es entbindet fich bann nut afferdampf. mair ? !!

Die Erscheinungen, weiche bei diesem Versuche statt pren, sind leicht erklärlich. Die Chlorwasserstofflaure ist Wassersteff und Mangan zusammengesetzt. Es bildet sich affer, Ehler Mangan und Chlor, welches Lettere sich affer, Chlor Mangan und Chlor, welches Lettere sich schon in der Säure vorhandenen und das Chlorsugan bleibt in der Flüssigkeit aufgelöst, woraus es durch bampfen gewonnen werden kann. Es ist begreistich, daß in Chlor frei werden würde, wenn sich ein dem Mangansperoryd entsprechender Chlormangan bilden wurde. Die rengnisse der Operation wären in diesem Falle ganz eine Masser und Mangansuperchlorid, allein diese Verbindung scheint nicht zu eristiren. Folgendes sind die Zahlenstusstude der wirklichen Erfolge

nen - i fa e grandurburger et fa e nom

Amp erfefelfell bei fo bepfof al fine Reinereinigung nif fringenteiner Rallauflafung erfefelfell bei fo bepfof al fine Reinereinigung niff fringenteiner Buft; um bies ju erfennen, öffnet man bas Glad, welches Chlor und walleriges Rall enthält nach bem Schütteln unter Baller; welches fogleich den innern Namm beffelben erfrien wird, wind felbe fiet von abmobiblicher full vorbanden ift. E.

Eingeweitbete Afolie. Dervorgebrachte Atome 2 Chier Mangansuperoryb 555,78. 3 Chlormafferftoffaure 910,24 4 Daffer .... 2 Manganchlorar 798,

46. Statt fich ber Chformafferftofffanre. ju bebienen. ann man auch Rochfals anwenden, welches eine Berbindung 

Dierbei handelt es fich barum, bas Ratrium aus ber Berbindung fortzuschaffen, bies wird bewirtt, inbem man io Gramme Mangansuperoryb und 200 Gramme Rachfels vengt und in einem Morfer von Gifen ober Defing mit inander floft. Das Gemenge wird nachher in einen Roje en gebracht; und 100 Gramme, concentrirte Schwefelfaure tebft 100 Gramme Maffer jugefügt; men wird wohl thun, ie lettern beiben vorher vorfichtig in einem anbern Go afe mit einander ju mifchen, damit burch bie ftarte Ernbung ber Rolben' nicht gerfpeinge. Diefer muß fo groß ron, bal er von ben viet Oubftangen mur jur Saifte ange allt wirb. Dan fest in feine Offnung hierauf eine gie rummte Robte ein, erwaruft thit langfam und fammelt bie Sas über Baffer auf, wie beim porigen Berfuch; Die Die nbigung ber Operation wirb an bemfelben Beichen ertaunt?

Dan exhalt ale Rudftant, fcwefelfaures Danganorb ul, und fomefelfaures Ratrum, inbem gles Chior se dmunben und frei geworben ift. Um fich ju erflaren, was ei ber Operation vorgeggngen ift, muß man annehmen, ba as Maffer jum Theil gerfett wird und burch feinen Sauer blor in Chlormafferfiofffaure ummanbelt. Das gebilbete fatrum verbindet fich mit' ber Sompefelfanre und erzengt. hwefelfaures Ratrum; Die Chlormafferftofffaure bagegen rirft nun auf bas Manganfuperorpb, woraus eine nene. Inantitat Baffer, -freied-Chiop unb fcowefolfaures Danganrobul entfitht. Es tann fich bierbei fein Chlormangan bil

<sup>4).</sup> Derfes Berfahren mochte mobi bes jest noch im Migemetnen in Deurfaland Das veribeilhafteite fenn, weit bie Balgfanre mobl fdwerlich feben verbalte. Atharadig fo bibig geliefert mirb, ale in Brantreich. G.

n biefes Salz wurde augenblicklich, burch bie Schwes auf biefelbe Weise wie bas Chlornatrium gerfet Um bas Berfteben biefer Erscheinung, fo wie ihre mg ju erfeichtern, laffen wir hier bie Ergebnife in pigen, welche bie verschiedenen Berbindungen aus. bie fich in brei auf einanber folgenben Beitraumen

Beitruntt Augendich ber Deiferung.
n. Galornotrium
u Manganiuperoryd 655,78
n moserfraie Schwefelkung. 1002,32
1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2ttr Zeitputett.
p fdmefelfaures Ratrum
n Mangansuperoryd
n mafferfreie Schwefelfaure , 501,16
n Chlormafferftofffdure 455,12
sin Zeitpuntt Beendigte Operation.
m schweselsaures Natrum
a schwefelsaures Manganorybul 966,94
# Waser
n Chlor
e erfte Reihe stellt ben Zustand ber Stoffe por bem
BATT ALL TWOILS DATE IN MAINTAIN ILS ASSAURANCES
bar; die Zweite ben, in welchem fle angenommen
rach ber Umwandlung bee Chlornatriums in Chlor-
nach ber Umwandlung bes Chlornatriums in Chlor- fffaure und schwefelsaures Natrum. Bergleicht man
fante und schwefelsaures Ratrum. Bergleicht man und lette Reihe mit einander, so fieht man, daß
ffaure und schwefelsaures Ratrum. Bergleicht man und lette Reihe mit einander, so fieht man, daß ermenge bieselbe bleibt, daß die zwei Atome Schwe-
ffaure und schweselsaures Ratrum. Bergleicht man und lette Reihe mit einander, so fieht man, daß ermenge bieselbe bleibt, daß die zwei Atome Schwesersett worden sind durch eben so viel Atome Chlor,
ffanre und schweselsaures Ratrum. Bergleicht man und lette Reihe mit einander, so fieht man, daß ermenge dieselbe bleibt, daß die zwei Atome Schwe- ersett worden sind durch eben so viel Atome Chlor, die Oryde vom Mangan und Ratrium in neutrale
ffance und schweselsaures Ratrum. Bergleicht man und lette Reihe mit einander, so fieht man, daß ermenge dieselbe bleibt, daß die zwei Atome Schwesersett worden sind durch eben so viel Atome Schwesersett worden sind durch eben so viel Atome Chlor, die Oryde vom Mangan und Natrium in neutrale aure Salze verwandelt worden.
ffanre und schweselsaures Ratrum. Bergleicht man und lette Reibe mit einander, so fieht man, daß ermenge dieselbe bleibt, daß die zwei Atome Schwesersett worden sind durch eben so viel Atome Schweseise Dryde vom Mangan und Ratrium in neutrale aure Salze verwandelt worden, daß die Operation selbst in muß sedoch nicht glauben, daß die Operation selbst
ffance und schweselsaures Ratrum. Bergleicht man und lette Reibe mit einander, so fieht man, daß ermenge dieselbe bleibt, daß die zwei Atome Schwesersett worden sind durch eben so viel Atome Schwesersett worden sind durch eben so viel Atome Chlor, die Oryde vom Mangan und Ratrium in neutrale aure Salze verwandelt worden. in muß sedoch nicht glauben, daß die Operation selbst sedenen Zeiträumen statt, sinde, wie es diese Tasel
ffanre und schweselsaures Natrum. Bergleicht man und lette Reihe mit einander, so fieht man, daß ermenge dieselbe bleibt, daß die zwei Atome Schwesersett worden sind durch eben so viel Atome Schwesersett worden sind durch eben so viel Atome Chlor, die Oxyde vom Mangan und Natrium in neutrale aure Salze verwandelt worden. in muß sedoch nicht glauben, daß die Operation selbst iedenen Zeiträumen statt, sinde, wie es diese Tasel it. Im Gegentheil vom Ansang bis zu Ende des
ffaure und schweselsaures Natrum. Bergleicht man und lette Reihe mit einander, so fieht man, daß ermenge dieselbe bleibt, daß die zwei Atome Schwesersett worden sind durch eben so viel Atome Schwesersett worden sind durch eben so viel Atome Chlor, die Oryde vom Mangan und Natrium in nentrale aure Salze verwandelt worden. in muß sedoch nicht glauben, daß die Operation selbst sedenen Zeiträumen statt, sinde, wie es diese Tasel pt. Im Gegentheil vom Ansang bis zu Ende des bauert die Entbindung des Chlors, worans her-
ffaure und schweselsaures Ratrum. Bergleicht man und lette Reihe mit einander, so fieht man, daß ermenge dieselbe bleibt, daß die zwei Atome Schwesersett worden sind durch eben so viel Atome Schwesersett worden sind durch eben so viel Atome Chlor, die Oryde vom Mangan und Natrium in nentrale aure Salze verwandelt worden. en muß sedoch nicht glauben, daß die Operation selbst sedenen Zeiträumen statt sinde, wie es diese Tasel it. Im Gegentheil vom Ansang bis zu Ende des daße angesührten Erscheinungen zugleich und in
ffaure und schweselsaures Natrum. Bergleicht man und lette Reihe mit einander, so fieht man, daß ermenge dieselbe bleibt, daß die zwei Atome Schwesersett worden sind durch eben so viel Atome Schwesersett worden sind durch eben so viel Atome Chlor, die Oryde vom Mangan und Natrium in nentrale aure Salze verwandelt worden. in muß sedoch nicht glauben, daß die Operation selbst sedenen Zeiträumen statt, sinde, wie es diese Tasel pt. Im Gegentheil vom Ansang bis zu Ende des bauert die Entbindung des Chlors, worans her-

die Erscheinungen auf einfache obgleich theotetische Bel gungen zurück führt, bietet biese Lafel noch ein besonde Interesse in industrieller Beslehung dar.

Man ist wirklich in dem Falle, Veträchtliche Qu titäten Chlor für die Bedürfnisse bes Handels bereiten mussen, und man tann sich in Folge der vorhergehenden gebnisse überzeugen, daß die gebräuchlichen Verfahrunge ten vortheilhafte Abandekungen erleiden konnen. Die zw Reihe unserer Tafel bletet ein Gemenge von 4 Atomen Ch wasserstoffsäute, 1 Atom Schwefelsäute und 1 Atom M gansuperoryd bar, nachbem man bas schwefelfanre Rati abgerechnet hat, welches feine weitere Wirkung mehr auß Die lette Reihe zeigt an, baß die Chlormasserstoffsaur Atome Chlbr gegeben hat. Da nun bei bem ersten Ber ren 8 Atomen Chlorwasserstoffsaute ober das Doppelte gewendet werden mußte, um eine gleiche Menge Chlor erhalten, so würde es in gewissen Fällen vortheilhaft se ein Gemenge von 4 Atom Chlorwasserstofffaure, 1 Atom Sch felsäure und 1 Atom Mangansuperoryd zu nehmen. Chlor murde frei werben und es wurde nur schwefelsau Manganorydul als Ruckstand bleiben. Dagegen besteht Rücktand bei bem ersten Verfahren in Manganchlorur, 1 ches in Wasser aufgelöst ift. Es wurde leicht fenn, dies andere Weise zu benützen. Mischt man bas Chlorur Mangansuperoxyd und Schwefelsanre, so wurde baburch i Reihe von Erscheinungen veranlaßt, welche burchaus je ähnlich sind, die statt finden, wenn man Rochsalz mit nämlichen Stoffen mengt. Die Tafel, welche biese barft kann zugleich bienen, um fich Rechenschaft bavon abzules man darf hierbei nur bas Manganatom überall an die Si bes Natriumatoms segen.

Die genauere Betrachtung dieser Verfahrungsarten fi und also auf zwei verschiedene Methoden, die sich eigs aus einer bestimmten Wenge Chlorwasserstoffsaure eine t pelt so große Menge Chlor darzustellen, als diesenige welche man durch das gewöhnliche Verfahren gewinnt.

Alle diese Verfahrungsarten sind übrigens gleich lei Wir werden jedoch berjenigen den Vorzug geben, welch

reitt es bin die ansangs durch die Deischung ber iame mit Wasser entbundene Warme durch ein es deuer zu unterhalten. Dieses Gemenge ift ubris auf dem Aufblaben unterworfen als die beiden ansich it das sich entbindende Chlor trockner, weil die can der Schweselsaure indem sie den Siedepunkt des eineht, das Chlor entbinden macht, noch ehe das ze lecht.

B. Bir baben bieber nur bie Bereitung bes Chlore un benachtet, weehalb es jest nothig ift, anzugeben, atremate abgeandere werben muffen, um gur Gaen im Gregen fich gu eignen. Alle bas Chlor in bie bad durch Berth ollet eingeführt wurde, bediente man freiger Eblorauftosungen; heut zu Tage aber hat man nd Auflofungen von Chlorfalt erfest. Im zweiten eiden Salle muß man fich jedoch zuvörderft gadfors at rerichaffen, und biefes nachher entweder burch bei Baffer ober burch Baffer, bas gebrannten Rreibe aufgeschlemmt enthalt, verschlucken laffen. werben auf ben Chlorfalt fpater wieber gurud hier beidranten wir und barauf, gu bemerfen, sit Ralt verbunbene Chlor gerabe wie eine majs eranftofung wirft. Da bie Borrichtung, welche man ung bes Chlore im Großen in beiben Rallen ans efelbe ift, fo werben wir fie hier beschreiben.

bepunkt des Gemenges; und wenn nun plötslich ein Durc sidern statt findet, so verursacht das plötsliche Zusammenzieh des Glases oder Steingutes ein Zerspringen des Gefäße

Man beugt biesem Unfalle vor, wenn man das E menge im Marienbad erwärmt, ober auch wohl, wenn t gläsernen ober thonenen Gefäße, die mit Thon lutirt sind, einem Ofen so erhitt werden, daß das Gefäß am Bod nicht unmittelbar erhitt wird, sondern daß nur dessen Seit von der Flamme berührt werden.

Die Gladgefäße kommen übrigens gewöhnlich theur zu stehen, als jene aus Irbenzeug ober Blei, die man 1 wöhnlich anwendet.

Die Gefäße von gebranntem Thon, bie man besonbe baju verfertigt, (bie von Saint-Aubin bei Beauva find in Frankreich die geschätztesten) halten 60 bis 80 Liter; find fast eiformig und haben oben eine 6 Boll weite Offnun die jum Einbringen bes Gemenges und Ausbringen b Rückstandes bestimmt ist, und außerdem noch eine Tubu rung, in welche man eine Glass ober Blei-Röhre einsett, 1 zur Leitung des Gases bestimmt ist. (Taf. 6. Kig. 2.) 3 Kugen der Tubulirung find sorgfältig mit fettem Ritt ?) v mahrt, worüber man gewöhnlich einen Streifen feuch Blase bindet, um benselben festzuhalten. Die große Öffnu wird auf eine sehr einfache Weise verschlossen; ber Ra derselben ift mit einer freisrunden Rinne versehen, well man mit fettem Ritt füllt. Man legt hierauf einen Schl bedel aus Blei auf bie Mündung, ber auf seiner untern Fla eine jener Rinne entsprechende freisrunde Erhöhung beff und verschließt nun bas Gefäß fest, mittelst eines burch i Scharnier in die Mauer befestigten Bebels, welcher an nem freien Ende burch einen boppelten Strick mit einem bie Erde gemauerten Ring verbunden wird. Indem m

<sup>\*)</sup> Man bereitet den fetten Kitt aus Leinöl, was vorher mit ist Bleigl gefocht worden, und trocknem pulverifirten Thon. Das Gemenge muß nicht zu weiche bildsame Masse sein. Ein Gemenge von Leinfuchen, Mund Kleister wied ebenfalls bei Berestung von Gäuren sehr häufig als ausewendet. E.

den Strick millelft eines Stocket zusammenbreht, giebe man **iviluigen Selundon ben** nöthigen Genät. as Las Gas hegiebt fich durch die Glas ober Biel-Röhre weine Woulfice Flasche, wo es zewaschen wird Diese lasche muß 10-Liter halten und mit einer Sicherheitsröhre Frincus San versehen seyn, durch welchen lettern man Baffer ablassen kann, wenn es zu sehr mit Ganre befon ift, weiche beständig bas Gas begleitet. Me'das Gist in ein großes hölzernés Gefäß, welches 8 Fuß Durchmeffer und 10 Fuß Sohe haben tann, wenn man bes Middly zwei Gaskpparate int Gange hat. Diese Rufe, ge**withillich and Eichenholz mit eisernen Reifen beschlagen, muß** andete getheert und innen mit einem Firnis, bereitet aus Bache, Harz und Terpentin, überzogen seyn. Sie ift burch einen Lingufugten Dockel verschloffen, welcher mit einer Offwine sueschen ist, in der sich vin hölzerner, gleichfalls gestro Micer Infinder bofindet. Diefer Zhlinder geht drei Fuß: tief We die Anse Anein und ragt: 3 Fuß barüber heraus; sein Brochmeffer ift 2 Fuß. Es bient biese Offnung zum Eine bringen bes Waffers sowie des Ralles, wenn man biesen gleichfaus anwenden will. Sie hat zugleich ben 3wed, bas burch ben Druck des Gases emporgetriebene Waster aufzunehmen. Eine an ber äußern Seite ber Rufe senfrecht ans wbrachte Gladröhre, die mit der Fluffigfeit im Innern in Berbindung steht, zeigt bie Bewegung berselben an. Bleiröhre, welche sich einige Zoll über dem Boden befindet, Neut zum Ablaffen der mit Gas gefättigten Fluffigkeit, und wich können durch ein im Boden selbst angebrachtes Spundbie Kalfrückstände herausgenommen werden, im Fall van Kalk angewendet hat.

Statt einem verkitteten Gefäß aus Irdenzeug, kann man auch Gefäße von Blei anwenden; allein die Fabrikanten ziehen erstere vor. Diese können nämlich unmittelbar er-

i

Da das sich entbindende Chlorgas, namentlich bei höherer Temperatur, stets Salifaure mit fortreißt, so muß diese wieder davon getrennt werden; dies geschicht in der Woulfschen Flasche, worin sie wegen ihrer größern Austos-lichteit im Wasser zuruck bleibt, mährend das Chlor in das folgende Gefäß übergeht. E:

bist werben, während die bleiernen Gefäße nur mittelft Marienbabes ober burch Dampf erwärmt werben bo Die Bleigefäße muffen aus einem Stud fepn, weil fonft Chlor das Zinn des Lothes zu schnell angreifen wärde, Ke unr von sehr furger Dauer sehn würden.

Man giebt ihnen gewöhnlich die Geftalt eines & mit breiten porstehenden Rande, der burch einen Delm, der auf bem Rande mit Schranben befestigt ift, versch wird. Der helm ift mit ben nothigen Zubulfrungen

hen. (Taf. 6. Fig. 2. b.)

Alle bei diesen Apparaten angewandten Röhren 2-13 Boll innern Durchmeffer haben, damit sie im A micht burch bas fich barin absepende farre Chlorbydrak Konft werben tonnen.

Max muß sets einige Apparate etwa 1 bis 2 voerathig haben, damit, wenn fich ein Unfall ereignen fin man den unbrauchbaren Apparat sogleich wieder durch ch neuen ersetzen kann; die Arbeit kann auf diese Weise unterbrochen werben. Diese Borfichtsmaagregel ift nau bic nothig, wenn man Steingutgefäße anwendet.

49. Es ift uns jest noch übrig die Menge ber für bie fciebenen Gemenge anzuwendenden Stoffe auzugeben. 2 hauptpunkt, der zu berücksichtigen ift, besteht darin, den @ der Reinheit des Mangansuperoxyde zu bestimmen, was anwenden will. Bu dem Ende verweisen wir auf bie

Gay-Luffac festgestellten Grundfate.

Der Braunstein des Handels ist von fehr verschieben Meinheit, weshalb es wichtig ift, biese kennen ju legn Berthier hat verschiedene Sorten des Mangansuperon zerlegt. (Annales de chim. et de Phys. XX. p. 544.) de Chlormenge, welche fie erzeugen, ihren Werth bestimmt so haben wir diesem Grundsatz gemäß folgende Kafel D entworten.

<sup>4)</sup> Dbicon diese Lafel nur die frangofichen Brannfteinsorten anfiablt und fie demnad für Deutschland nicht von unmittelbarem Intereffe senn fann. dient fie doch als Anhaltspuntt für die technischen Chemiter, indem man wohl annehmen barf, daß ber in Deutschland meift angewandte Imenance Braunstein dem desten Französischen an Stangansuperorubgehalt gleich tommi-

	Rilogr.
s Allegramm reiner Brannstein gab	
em Erettnidy bei Gaarbrild	0,7525
- Calveron (im Alube-Departement) ohne Rall .	0,7658
- Calveren mit Raft	0,5754
- Perigueur (Dordognes Departement)	0,5179
- Romanede (Departement Saone u. Loire) 0,4692	-0,5135
- Laveline (Bogefen)	0,4648
- Pefillo (Piement) fcmarz ohne Ralt	0,4426
- Pefillo, fcmarg mit Ralt	0,3320
- Gaint Marcel (Piemont) 0,2789	-0,3098
Dieje Resultate geben naherungeweife ben Ber	th diefer
verschiedenen Braunfteinforten an; um aber ben bor	t irgend
einer Sorte tennen ju lernen, muß man Berfuche mil	bemfele
ben anfiellen, mas leicht auf folgende Beife gefchehi	en fann:
Das reine Mangansuperoryd besteht aus:	

Mangan . . . 3,5578 Gr. Sauerstoff . . 2,0000 5,5578

Hiermit konnen 4,4265 Gr. Chlor hervorgebracht werden, ober 1,3963 Liter bei ber Temperatur von 0° und bei einem Luftbruck von 0,76m; folglich werden 3,98 Gr. Braunstein 1 Liter Chlor geben und 1 Kilogr. würde 251,23 Liter bervorbringen können.

Man nimmt also 3,98 Gr. von dem zu prüfenden Braunstein, behandelt sie bei gelinder Wärme mit Chlorwasserstoffssure und fangt bas sich entbindende Chlor in etwas wenisger als einem Liter Kaltmilch auf; gegen das Ende der Opestalion läßt man die Salzsäure kochen, um alles noch in dem Tejäß befindliche Chlor in die Kaltmilch zu jagen und fügt nan der Chlordalfaustösung so viel Wasser hinzu, als zu eisnem Liter noch fehlt. Der Gehalt dieser Chlorverbindung giebt genau den des Braunsteins an. Wir werden die Grundssieht genau den des Braunsteins an. Wir werden die Grundssieht dieser Arten von Prüfungen auseinandersetzen, bei der Betrachtung des Chlordalts.

Eine abnliche vergleichenbe Unterfuchung der beutiden im Sandel vorfommenben Braunfteinforten möchte mobl ju wunfchen fenn, um darnach ihren relatio ven Werth fur ben Gebrifanten ficherer bestimmen ju tonnen. E.

Der Werth eines Manganorybes wird nicht allein durc die Menge von Chlor bestimmt, dit es geden kann, es häng auch von der Quantität Salzsaure ab, welche man zur her vordeingung des Chlors nöthig hat. Diese Prüfung ist e was schwierig und der niedrige Preis ber Chlorwasserstof saure macht sie gewöhnlich unnöthig. Wir demerken un noch, daß der Braunstein zuwellen kohlensauren Kalk obe Barpt und Eisenoryd enthält, wodurch auch ein Theil Chlor wasserstoffsaure gesättigt wird, was reiner Berlust sit; d ferner derselbe nicht immer im Instande des Superoryds sie bestiedet, so steht die erforderliche Menge Chlorwasserstoffsau nicht mehr im Berhältnis mit der des erhaltenen Chlors.

50. Diese Angaben sind besonders nühlich für die Bi urtheilung des Mangansuperoxyds, welches man kaufen wil denn dei der Bereitung des Chlors selbst, muß man sich wil lein durch einfache Beobachtungen leiten lassen, ohne dabi auf die Reinheit des Oxyds besondere Rücksicht zu nehmer

Wendet man Mangansuperoryd 'nnd- Chlorwasserkos faure an, so bringt man in die Gefäße 30 bis 40 Rilbg Salzsaure und 10 bis 12 Kilogr. Braunstein von Remaneche welche man ber Bequemlichkeit wegen mißt. Man muß ftet bei bieser Operation einen Überschuß von Braunstein anwen den, welcher nachher wieder durch Abgießen der überstehen ben Flüssigkeit getrennt werben kann. Dieses Superory wohl ausgewaschen und getrocknet kann wieder aufs Reu angewendet werden. In vielen Fabriten wird bas Mangan chlorur noch benutt, indem dieses Salz in der Kattundrul kerei sehr nütlich angewendet wird; häufig wird es abe auch weggeworfen. Um noch Rugen baraus zu ziehen, mus man dem Rückstand von der ersten Destillation eine Quanti tät Braunstein hinzufügen, die ber zuerst angewandten gleid ift, ferner 8 bis 10 Ril. concentrirte Schwefelfaure und eber so viel. Waffer, und bann die Operation zum zweiten Mal wiederholen. Man erhält auf solche Weise eine Quantitäl Chlor, bie ber ersten ganz gleich ist.

Es versteht sich, daß man die Schwefelsäure anfange hinein geben könnte, und man würde dann das Gemenge folgendermassen zusammensepen: 10 bis 12 Kilogr. Braun

155:

Bein, a bis 5. Allis Comefeifdure; redeni fo wiel Waffen nind, 20 566 20 Kil. Whiorionfferftofffinre. ; 1.7 in. Bis birfen Gaben, wenn man ben Braunfiefn pom Ros maneche anwendet, wird jebes Steingutgefaß wier Minfelmeter Gas geben; feche Operationen, welche man leicht in einem Lage machen fann, wurden bann binreichen, um eine Tufe Baffer von bem oben angegebenen Rauminhalt mit in Daningth .. Chiet git fattigen. 产 的物种的复数电流学 - b Bi. Bennt aug. Das Thior als Gas, ale Buffet. jung bit Daffer bber als Chlorfall; wolther wie foeine Cher wirtt, wirb beut gu Ange in inngohenben Quantitaten ange-Die glüdliche Anwendung, welche Berthollet bavon beim Bleichen bes Garus und ber Beuge ans Banmwolle, Sanf und Leinen madite, ift allgemein befannt. Dan wendet es auch jum Bleichen bes Lumpenbreies in einigen Papierfabrifen an; es wird ferner gebraucht, um alte Rupe. ferfiiche ju bleichen, beflectte Bucher wieber herzustellen, Ditttenflede ju gerftoren sc.; endlich bebient man fich beffelben, mit unermeglichen Mugen, um bie Luft ober bie faulenben. Stoffe ju reinigen. Man begreift mohl, bag bie Atrt ber Anwendung nach ben Umftanben fich abanbert; man wird übrigens jebe Urt ber Benütung am gehörigen Orte weiter anseinander gefest finden, wollten wir folche hier aufführen,. fo mußten wir gu meit in bas Gingelne eingehen.

kaftige Wirtung, welche biefer Körper auf die organischen Stoffe außert. Gewöhnlich verwandelt er die Farbeltoffe in eine gelbe oder branne Subftant, welche im Masser, und den Alfalien austösisch und sehr schwach gefärdt ist, im Versteich mit den ursprünglichen Farben. Man kennt noch nicht die Erzeugnisse seiner Mirtung auf die Miasmen oder in der Luft verdreiteten Ansteckungsstoffe. Es ist nicht unwahrscheinslich, daß es wirkt, indem es sich selbst in Chlorwasserstoffslänere umwandelt; dies ist wenigstens der Fall bei seiner Einswirtung auf die Farbstoffe und die faulenden Substanzen, worstber man bereits genauere Untersuchungen anstellen kounte. Indem es sich also des Masserstoffs der verschiedenen organischen Verbindungen bemächtigt, perändert es dieselben,

### 134 Buch I. Cap. III. Richtmetalifche Rorper.

entfärdt fie fast gang in dem einen, und benimmt ihnen bis schabliche Eigenschaft in dem andern Fase. Es ist sehr wäne schendwerth, das diese verschiedenen Einwirkungen des Chloch sorgfültig untersucht wärden.

#### Chlormafferftofffante.

Elgenfdaften. Bei gewihnlicher Tompereine und gewöhnlichem Enftbrud ift biefe Gatre fete gasfermige fle ift farblos. In fenchte Euft gebracht, erzeugt fle bille weife Dampfe, welche won threr Cinwirtung auf bas Th fergas herrühren. Breinenbe Rorper eriefchen in ihr figleich ; fle rothet fehr ftart bie Lafmustinftur. Ihre Dichtigfeit als Gas ift 1,247 und bie Hichtbrechenbe Rraft 2,628; fie beine einen fehr flechenben Gernd, ber fo ftart ift, baf melt fo nicht ohne Gefahr felbit in fleinfter Denge athmen Taile? Bei gewöhnlichem Enftbrud fann fie einer Ralfe bon 500 witter Rull ausgeseht werben, ohne baf ihr Buftanb veranbett war-De; allein Farabay ift es gelungen burch fartes Bufame menbruden fle tropfbar fitffig ju machen . Cast man ben elettrifchen Funten ju wieberhohlten Dalen burch bas fale faure Gas fchlagen, fo wirb es gerfest in Bafferftoff and Chlor; bagegen verpufft aber umgefehrt anch ein Gemenge von Chlor und Wafferftoff burch bie Ginwirfung bes elettrifden gunten unb bilbet Chlormaferftofffaure. Dan erflete hierans, bağ ein folches Gemenge ju betonniren aufhoren warbe, wenn man es burch gasformige Chlorwafferftoffange verbännte.

Diese Saure wirft weber auf die nichtmetallischen Reper, noch auf die brei letten Abtheilungen ber Metalle; begegen zeigt fie eine Einwirfung auf die ber zweiten und britten Abtheilung, welche fie ftets bei mehr ober weniger bobe-

<sup>&</sup>quot;) Wente iffe bie gefennete Retuclebet von Raftnen. I. G.ST.

rer Zemperatur gerfepen, indem Bafferftoff frei wird und bie Metalle fich mit bem Chlor verbinden.

- 53. Zusammensetzung. Die Chlorwasserstofffanre ift aus gleichen Maaßen Chlor und Wasserstoff zusammensgesetzt, ohne daß eine Berdichtung dieser Gase bei der Verstindung statt fände. Man kann dies auf verschiedene Art beweisen:
- Indem man unmittelbar bas Chlor mit bem Daffers ftoff burch ben Ginfluß bes gewöhnlichen Tageslichtes verbins bet. Um biefen Berfuch forgfältig anzustellen, wählt man eine Flafde und einen Glasballon, beibe von gleichem Inhalte, und pagt ben Sals bes lettern genau in ben bet Rlafche ein. Man fullt nun biefe mit Bafferftoff und ben Ballon mit Chlor, beibe gang troden, hierauf verbinbet man beibe Gefage genau mit einander, verfittet bie gugen und fest biefe Borrichtung zwei ober brei Tage lang bem Tages lichte aus, ehne bie Connenstrahlen unmittelbar barauf fallen ju laffen. Die Gafe werden fich bann beinahe gang verbuns ten baben, und am ben Berfuch vollends ju beendigen, barf man ben Apparat nur einige Minuten lang bem Sonnenlichte unmittelbar aussehen. Man hat feine Berpuffung gu befürchs ten, wenn bas Gasgemenge vorher fast ganglich ichon ents farbt ift. Man öffnet hierauf ben Apparat und findet ihn mit reiner Chlormafferftofffaure erfüllt.
- 2. Wenn man die gasförmige Chlormasserstoffsaure mittelft Kalium in einer gefrümmten engen Glasglocke über Quecksilber zersest. (Taf. 3. Fig. 4.) Hundert Raumtheile bes zersesten Gases geben genau funfzig Raumtheile Waselerstoff.
- 3. Indem man in Betracht zieht, daß die halbe Diche figteit des Chlors 1,235 addirt zur halben Dichtigkeit des Wasserstoffs 0,0344 die Summe von 1,2694 giebt, die sehr wenig von der Dichtigkeit des Chsorwasserstoffgases verschiesten ist, welche von Biot und Arago zu 1,2474 bestimmt worden.

Die Chlormafferstoffsaure ift bemnach jusammengesett

### 156 Buch I. Caprille Richtmetalliffe Rörper.

Anna Atomi Chlorofer Louis and Ausperinderund gezeiche in bei annager vis. A Anna Minne Bischerfteffenfanger and Topper tim ind annager vis. Annager vis.

. 54. Wirfung bee Bafferd. Bei einer Temperatur von 4-200 c. und einem Enfebruck von 0,76m lift bas Baffer bas 461 fache feines Polymens ober brei Biertel feines Ges wichtes von bem falgfauren Gafe auf. Das Waffer fleigt in einem mit biefem Gafe. erfüllten Blafe mit, berfelben Gewalt in bie Sobe, wie bied im leeren Raume ber Jall ift. Die Grichutterung ift babei fo fart, baß felbft bas Glas gerbres thon fann, weshalb bei biefem Berfuche ftete Borficht gu empfehlen ift. Man ftellt benfelben folgenbermaffen ant ein Anlinderglas wirb zwet bis breimal mit bem Gafe uber Quedfitber angefüllt, um alle Luft zu entfernen, welche noch am Glafe hangen konnte. Man bringt hierauf bas Inlinders glas auf eine etwas Quedfilber enthaltenbe Untertaffe, mel die man feft mit einer Sand an bie Mindung beffelben brudt, und taucht Diefe in eine Couffel mit Maffer, mabrend man mit ber anbern in einem' Sanbidjuh ober Leinenzeug effiges bullten Sand ploglich bas Glas über bas Quedfilber emperhebt, fo bag bas Gas mit bem Daffer in Berührung fommt. Die Edmelligfeit, mit ber bas Baffer emporfteigt, ift fo groß; bag man' mit bem Ange nicht folgen fannt.

Geibft bas Ele, in Berührung mit biefem Gafe, fdinitigt

und abforbirt es febr tafch.

Das mit Chlormasserstofffaure gesättigte Wasser besitt

Die solgende von Ehmund Davy gelleserte Acief benät bas Berhältnis swissen, ber Dichtigkeit ver wässerd gen Salzsäure und ihrem wahren Säuregehalt aus. Die für den währen Säuregehald gegebenemigahlen beziehen sich unf von Cheile sütssige Säure bei der Keneperstur von 17224 und einem Luftbrucke von 0,764.

enoughly for the course of the

naulitamiliana. Bereitreng the sammergebentablad 🕾

impgetett.	Sauremenge.	Dichtigfeit.	Caurenienge.	Dimtigfeit !	Gauremeng
1,21	42,43	1,14	28,28	1,07.1	14,14
1,20	40,80	1,13	20,26	1,06	-12,12
1,19	38,58	1,12	24,24	1,05.	10,10
1,18	36,36	1,11	22;22	1,04	8,08
1,17	54,34	1,10	- 20,20	1,03	3 6,06
1,16	:52,32	1,09	18,38	1,02	4,04
1,15	30,30	1,08	16,16	1,01	2,02

Die wässerige Auflösung ber Chlorwasserstoffsaure ift inter bem Namen von Salzfäure, Rochsalzsäure, Weersalzsäure, Salzgeist im Handel bekannt; diese Kamen deuten auf ihren Ursprung ans dem Rochsalze oder Meersalze hin, welches zur Bereitung dieses Gased anges vendet wird.

Die flüssige concentrirte Shlorwasserstoffsaure muß im reinen Zusande wasserhell, sehr sauer, und seibst äuend seyn und einen stechenden unerträglichen Geruch bestigen; mit der Lust in Berührung geseht, muß sie weiße, dicke und stechende Dampse verbreiten, die von der Perhickung des Wassergasies in der Lust herrühren, welche das aus dem Gesaße ents weichende Chlorwasserstoffgas bewirkt. Diese Eigenschaft verliert sich, wenn die Saure mit dies Wasser verdünnt wird; die Spannfrast des Gases ist dann gänzlich durch die Wirstung des Wassers, vernichtet. Das Rauchen kann deshalb als ein Kennzeichen einer concentrirten Saure betrachtet werden.

Wird die Chlorwasserstaffsäure erhipt, so geräth sie kicht in's Rochen und verliern kinen beträchtlichen. Thril des Gased; es triet jedach ein: Zeitpunkt ein, wo die Gasentsbindung aufhört, dagegen destillert nun der Rückstand mit Leichtigkeit uber Man kann auf diese Weise sich für Anaslvien sehr reink Chlorwassersbsssäure, verschassen. Man vinnut zu dem Ende die Säure des Handels, welche sehr billig ift, und destillirt sie aus einer Retorte, die in eine tus bulirte Borlaga geht (Taf. 3. Kig. G.), in welche man eine Rebre einsehr, welche den Uberschuß, des Gases, in den Schornstein keitet. Man darst hierbeit unz, um wenigen Gas

im einem größerwundelthigen Arner zu berichten: Da. beit utte Bulgfäste gesättigte schwerere Allesfeit setz zur Bobys Andel Jonesich : baturth ibed: weinen Waffer amper gehräusig und kömmt fo unaufhörlich mit ber faljsquire Gas, ausstill mienven Withdenieg-bend Wölfen icht Berührning.r: Dus Ged wird. also: Reds verdächketziste lange woch undesättigtod: Mafferweitet handen iftis Die Kempercifteistrichebektand währende liff Meflosung patien much deshaff die Flaschenaus; kaltas Waffell pellen, enkikieren gert ihren zenen fanten en in in der her bester bereit. Dass führ finde f. Shidrand ferficht fance fättigenher: Manfer wond mehret:fein Weinigen sowethalke man; die Flassen aufangs weine es veiltommen venn Ikufennikavidikasidiansitizus in mesan nd ... Wis Rilagranus Beschmafgenes Rochfalenenicht hin, mit von Gramme Baffen beit ninen Cempenation flom 85 bis 20ffen beingt zu bem Behufe bas Sais in einen Absbewspitist us Api 269 intimational properties and and antibeicht finn, die Abandarungen zu verflehauf aufliche, banische fairiefiain therfairen originalisminalismiffentifeisbeneitung in der Same bestimmten 8 meinigeron esternet, wellbach in Aiefo; Sahvilation chat: rigentlich zeut cun senn: Beit: ang gefangen, wasman, fich mit der Bereitung ben tünstlichen Svba beschäftigte. Manappy in die Rothwendigkeit versett, ka Broke Maken van fomekelfaurem Katunn-in verschaften. um es in fünstliche Soba zu verwandeln, was pie gleichzeis side Mijonbe- midepanier Budutitaten : Golflante nubeamegolich machte, Alie ersten Berfuche dur Berbichtung die ses Gan ses wurden in den Fabriken von Paven in Paris gemacht; man bewirfte bie Bersehung bes Rachfalzes burch Schwefeb fäure pop 55° in großen bleiernen Keffeln, die mit Bleibele keln bebeit und verkittet wurden. Das saure Gas, welches sich baraus entband, war genöthigt in 600 Meter langen que Backteinen und Thom erhauten Kanälen zu zirfuliren. Es wurde darin durch, eine nur einige Millimeter hohe Wasserschicht verbichtet, welche langsam, bei einem Fall von 5 Millimeter auf den Meter, in einer der Strömung des. Gases entgegengesetzten Richtung floß; man erhielt auf diese Weise bie Salzsäure so concentrirt als möglich, und ziemlich rein an dem einen dem Anvarate annächst besindlichen Ende

Berdichtung bestimmte. Wasser allmählig weniger Salzsaure enthielt und zulest beinahe rein war. Dieser Apparat, war temnach ziemlich volltommen, aber die Zersenung bes Kochsalzes konnte nicht in den Bleikesseln vollendet werden, man unste beshalb das Gemenge heransnehmen, und in einem Veverberirosen die Operation beendigen; man verlor dadurch tie Halfte ber Chlorwasserstoffsaure, und die Menge Gab, die sich bei dieser Versehung der Masse aus dem Bleikessel in den Osen entwickelte, wirkte bergestalt nachtheilig auf die

Arbeiter, baß es ihnen oft Bluthuften verurfachte.

Radidem bie Unwendung ber funftlichen Coda eingeführt morben, murbe ber Berbrauch fo bebentend, bag bie ale Rebenprobuft erhaltene aufgefangene Calgfaure nicht mehr angewenbet werben fonnte. Dan lief nun bas Gas. fortgeben; allein bie ungeheuren Mengen, welche baburch fit ber Utmosphare verbreitet murben, maren bem Wachsthum ber Pflanzen außerft ichablich, und felbft noch in großen Entfernungen von ben Sabriten, wenn ber Rauch, welcher bas Bas mit fich fortreißt; burch ben Bind auf ben Boben berabgebrudt, ober burch Rebel verbichtet murbe. Um biefen Nachtheil vorzubeugen, nothigte man bas Gas in großen unterirbifchen Raumen gu girfufiren, wo es burch Wafferftrome verbichtet murbe. Spater fant man neue Unwendungen ber Chlormafferftofffaure, fo bag es wieder bortheils haft war, fie aufzusammein, wogu man auch neue Mittel erfann. ; ;:d

Panen's Methobe, fehr gut zur Berbichtung, aber sehr unvollsommen hinsichtlich ber Erzeugung bes Gafes, biestet zwar einige Bortheile bar, wenn man bie in ben Gobasesen verlorene Barme benühen will, um bas Gemenge aus Rochfalz und Schwefelfaure zu erhitzen, so wie bies bei bem Schneckenapparate (l'appareil des bastringues.) geschieht.

Die Rachtheile bieses Berfahrens sind jedoch so bedeus tend, bag man es bald wieder verließ und gegen andere vertauschte, unter welchen man besonders zwei Urten von Urparaten unterscheidet, den mit Resselln und den mit Intinderne das ette Die Kessel und Zylinderapparate untoosheiden sich v dem genannten unr-dadurch, daß das Bleigesäß durch gu eiserne Kessel sder Röhren erseht wurde, worin die Ginw kung der Schweselsture auf das Kochsalz statt sindet.

Die wollen diese verschiedenen Apparate beschreibe In dem Schnedenapparate benütt man die Wärme des E Vaosen; man dringt zu dem Ende in der Berlängerung t Bodaosens eine Bleipfanne 2 Meter lang, 1,65 Meter di und 0,55 Meter tief an. Diese Pfanne ist mit gußeises Platten bedeckt und so eingemanert, das diese Platten gleicher Edene mit dem für die Flamme des Reverderkrist bestimmten Durchgang sind; das Gewölde des versänger Dsens bildet ein zweites Gewölde über der Pfanne, so die Flamme unmittelder über die Platten hinstreicht, zuli aber wieder in dieser nämlichen Richtung zurücksmut, dem sie ihren Weg unter der Pfanne nimmt, wo sie theilt und in zwei Ingröhren tritt, welche an den Seit derselben sortlaufen; zulest gelangt sie in den Schornse

Die Pfanne ist bemnach von allen Seiten der Wing eines heißen Luftstroms ausgesetzt. Man bringt d'Avchsalz, wovon man gewöhnlich 1200 Kilogr. nimmt, wtelst einer Thüre hinein. Hierauf gießt man von nichter entrirter Schweselsäure zu 54° 1520 Kilogr. mittelst ein oben an der Pfanne angebrachten Röhre darauf.

Da die Salzsänre mit Wasserdämpsen gemengt sentbindet, so ist es schon hinreichend, sie durch thonen Kühlröhren gehen zu lassen, um sie zu verdichten. Al hierbei sindet auch der bereits schon bezeichnete Nachtsstatt. Da der Ressel von Blei ist, so kann man ihn nicht kark erhisen, um die Zersezung ganz zu vollenden, u übrigens ist es auch erforderlich, daß der Rücksand nistissens ist es auch erforderlich, daß der Rücksand nistissens ist es auch erforderlich, daß der Rücksand nie klissig bleibe, weil außerdem beim Herausnehmen der tri nen Masse die Pfanne sehr dald verdorben werden würkes folgt daraus, daß beim Herausnehmen des Rückkanlsich noch salzsaures Gas in Masse entbindet, wodurch die Geschäft für die Arbeiter sehr nachtheilig wird. Übrigi ist die Zersezung, so wie die Berdichtung, nur unvollte

nen und man vertiert ein Drittel der Gaure, wenn man

Bir wollen ben Reffelapparat nur furg betrachten. in allen Rallen, mo es bie Erreichung ahnlicher 3mede galt, purben in ben mobleingerichteten Fabrifen bie Reffel burch Bolinder erfest. Bei biefer Urt von Apparaten wird ents neber Druck angewendet und in bem Falle find Bufammenfigungen erforberlich, bie einfach und leicht lutirt werben tennen, ober man wendet biefe nicht an, woburch bann febr greger Berluft entfteht. Diefer einzige Umftanb hat bie Babl mifden Reffeln und Bylinbern entschieben, benn man ficht mehl leicht ein, bag lettere weit leichter ale bie Reffel gut verschließen find, und bei weitem nicht fo nachtheilig für bie Arbeiter werben tonnen. Die Reffel find von Gufeifen und mit einem auswärts gebogenen Rand verfeben, auf welchen man einen Bleibedel fest, ber mit Schlufichrauben befeftigt ift, und in bem fich bie Rohren gur leitung bes Gafes und gum Gingiegen ber concentrirten Schwefelfaure befinben. Man muß beshalb bei jeber Operation bie Rohren abnehmen und die Arbeiter, welche unmittelbar auf bem Reffel feben, werben burch bas fich noch entbinbenbe Gas belas Bir tonnen Papen's Meinung nicht theilen, ber übrigens einen trefflichen Artidel über Die Bereitung Diefer Saure geliefert hat, (Dictionnaire technologique) und wir betrachten alle biefe Berfahrungsarten weniger vortheilhaft, als bas mit Bolindern.

Bei biesem bagegen wendet man horizontal liegende Zylinder an. An einem Ende derselben ist eine Röhre bes sesigt, welche das Gas zu leiten bestimmt ist; am andern befindet sich ein beweglicher Boden, den man herausnehmen tann, um das Salz einzubringen, so daß das Einbringen der Stoffe und das Herausnehmen der Rücktände ohne Umstände geschehen kann, und ohne daß man nothig hat den Kitt der Nöhren des Berdichtungsapparates zu berühren. (Taf. 7. Tig. 1 u. 2.)

Die Zylinder haben 1,66 Meter Lange, 0,5 Meter Querturchmeffer und 0,05 Meter Dide. Gie muffen mit Gorgfalt ţ,

stidgemählt georben, deite bie ungleiche Dichneber fonftige Buffehler machen fle.buth mutanglich. engerte b' . ger Gitta

. Diefe Bulinber, werben an beiben Enben mit gufeifere nen Scheiben ober Boben von 3 Centimeter Dide verfchloffen, welche im gangen Rreisumfang eingefugt finb. Die Schei ben find außen mit einer im Stud gegoffenen Sanbhabe aus Gufeifen und mit einer Rohrenoffnung, Die nach innen abe warts fich neigt, verfeben. Bei Anfftellung bes Apparates muß biefes Robe nach oben gefehrt werben, benn auf bet einen Seite bient fie um bie Caure burch fie hineinzugießen, und auf ber anbern Seite ift fie bestimmt bie glaferne ober thouerne Dohre, welche bie Berbindung mit bem Berbichtungs. apparat herstellt, aufzunehmen. Die Reigung biefer Offnuns gen erleichtert einerseits bas Gingießen ber Schwefelfaure und madit anderfeits bas Ubergeben berfelben fcmieriger. fo bag mabrent ber Deftillation, weniger bavon in bie Bore lagen geht. Bon ben Bylubern werben je zwei in befonbere Dfen gelegt, allein biefe Dfen, geben an ber Bahl, find fammte Tich burch eine maffve Maner miteinander vereinigt und haben einen gemeinschaftlichen Schornftein. Bei bem Ban ber Dfeit und bem Einmauern ber 3plindern muß vorzüglich barauf geachtet werden, bag biefe von ber Flamme ringeum berührt werben, bamit ihre Ausbehnung gleichformig und bie Temperatur an allen Puntien gleich fen. Die Leitung bes Feners ift übrigens fehr leicht. Dian feuert anfange etwas fart, um bas Gemenge ju erhigen, fobalb bie Deftillation gut im Bange ift, feuert man ichmacher, gegen bas Enbe aber verstärft man bas Genet, um bie Wechfelwirtung ber Stoffe au vollenden.

In jedem Bylinber beingt man 80 Rilogram Rochfaly, und nachbem ber Boben eingesest und wohl verfittet worben, gießt man 64 Rilogr. Schwefelfaure von 660 B. ein, ober bef fer noch 67 Rilogr. Gaure von 640; bie billiger und geeigneter gur Berfegung bes Rochfalges ift.

58. . Bon allen Berbichtungsapparaten, welche wir tennen, icheint une ber von Papen befchriebene ber befte gu fenn. Wir führen bier bie Befchreibung biefes erfahrnen Chemiters an.

Des mill Sylfitder: ift burch feine gelehmmte: Debbig vit winer großent mit zwet-Aubalisungen Verschenen Masche verbunden, berem zweite Öffmung bas nicht vendichtete Gad haydy eine gleichfalls geleidunte Röhve, in eize preite Flascha Mirt... Diese zweite Flasche enwsängt zugleich bas aus dem weiten Zylinder: fich entbindende Gas, wie fendet dunch eine diffe Andulkung inda: gebogene Währe das in den beiben when Flaschen nicht verbichtete: Gas in eine dritte Flas iches welche :: ju: gleicher Beit, bas aus dem dritten Bylinder his dithindende Gas anfnimme; und so fort, his spr. lesten Mascher welche das allen-andern entwischte: Gas nebst dem weiches aus bem letten Zylinder Ach jentbindet, empfängt: Diese Lette: Glasche sandet alles Gas, mas in ihr nicht vera bichtet wird, in eine zweite gleichgroße Reihe von Flaschen (mangig au der Sahl) wo es aus siner in die andere geht bid gur ganglichen-Berdichtunge is ander

Blaschen, ganz in Muster getaucht ist, welches langfam sich exwence same, indem es durch den untern Theil des Masser behälters, in welchem jene stehen und zwas am äußerstap Ende, wo sich die lette Flasche befindet, hereinstießt, und am andern Ende aus besagtem Behölter absließt. In der zweiten Flaschenreihe erhält man die reinste Chlorwasserstoffs saxre; die in der ersten verdichtete enthält immer etwas Schwefelsaure, bisweilen auch schwefelsaures Natrum und Chloreisen. Alle Flaschen müssen zur Hälfte mit reinem Basser angefüllt seyn, welches z seines Gewichtes Chlorwasserstoffer.

"Dieser Berdichtungsapparat ist wenig gekannt, obsgleich ben meisten berjenigen, welche man gewöhnlich in den Fabriken sindet, bei weitem vorzuziehen; er ist weder kostsseig noch schwer aufzustellen und giebt stets mehr und reis nere Säure. Man erhält aus 100 Cheiken Kochsalz 130 Salzssure zu 23 Grab Beaume oder 1,190 spezif. Gewicht. Es beträgt dies ungefähr 39 Theile wirkliche Säure. Das Rochsalz D, welches die Fabrikanten anwenden, enthält nur

# 246 Buch I. Capa Man Bichtwettelliche Körper.

Afficients: Bale, weiched as per wirkliches Ginre extipricht, da mill spun 29 Same barand erhält; fo tank bied ein fehr: worthellhafted Mohaltat betrachtet-werden, indent of katein desglich ift im Gobhen noch miche in erhalten " Pring nis Dass fchwefelfenre Ratum, welches nach geenbigiet Operation zurückbielst, wird entweber gar: Bereifing der Gobnieder des Glisses verwonnert. Inideiden Fällen mußies möglichst wein von Rochfalz-feyn, und ist es für die Glausse viten bestimmt, if barf: es teinen Saurenberfchuß anthaleen Sehr wulftscheinlich ift es wenigkens, daß der freien Schwe felfaure Die fchnelle Berftorung vor Schnielstiegel ungufcheise bent worden anif, worlder sich einige Glasfabritanten belle gen, feithein bas filfwefelfaure Batenen gur Glasbereitus augewendet wird. We wurde bereits Semertt, daß die fichfigereine Chlomusstofffaure weiß ist; allein diest Ander micht bei der taufscheit patt, diese ist stess gestlich gefässt won Eisenchlosib was in the ausgelost ist. Außerdem enthällstäufig Schwesessie, was weht bei Antocitbuigen beachtet-werden muß, wo diese Manily werden kannteit bereit verte verte bei den bestellicher CHR COMME CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE COMME CONTRACTOR

2 15 Ehlorsaura

Synonyme. Uberorybirte ober hyperorybirte Calzsaure. Eat. Acidum chloricum, Acidum oxymuriaticum. Franz. Acide chlorique, Acide muriatique suroxigene.)

59. Bereitung. Wir haben bereits im Vorbeigehen (44) bemerkt, daß das im Masser aufgelößte Chlor auf diese Flüssigkeit unter Einfluß des Sonnenlichts wirke, sich salzsäure verwandle, indem es einen Theil des Sauexstoffs des Massers frei macht und sich selbst mit dem andern Theil des Galerstoffs desselben verbindet, um eine Sauerstoffsäure zu bilden. Hat

In den ungeheuern Sodafabriten zu Marseille wird die Salssaure nicht dufgefangen, sondern in lange, ganz leicht aus Kaltkeinen erbaute Schwinkelme geloitet, wo sie sich in salzsauren Kalt oder Chiorvaleium zuwonnden,
was in die Erde versinft, aber in so großer Masse der Begetation diakt
machtheilig ist. Die Schofnsteine laufen schlef an den zunächt liegenden Bergen empor, die ihnen zügleich als Grundlage dienen. E

man bie in unserer Einleitung entwickelten Grundsate mohl entgefaßt, so fieht man leicht ein, baß die Bilbung bieser letten Saure durch die Gegenwart einer mächtigen Basis, wie 3. B. des Ralis ober des Natrums, begünstigt wird, web-

de fich in concentrirten Auflofungen befinden.

Dieß findet wirklich statt, und auf diesen Grundsatz state fich auch die Bereitung der chlorsauren Salze und solglich der Shorfaure. Wir werden später die Darstellung des chlorssauren Kalis genauer untersuchen, und wollen sier deshalb nur der chemischen Grundsätze erwähnen, worauf dieselbe bestude. Man läßt einen Strom reines Chlor durch eine conscentrirte Anstösung von Kali streichen, wo sich dann Chlorskalium und chlorsaures Kali bildet, nämlich der Sauerstoff des Kali, welches sich in Chlorsalium verwandelt hat, erzeugt mit einer hinlanglichen Menge Chlor, Chlorsaure. Da das chlorsaure Kali weniger austöslich ist als das Chlorsalium, so können beide Salze leicht durch Arystallisation von einaus der getrennt werden.

Um die Chlorfaure barzustellen, verwandelt man bas chlorfaure Rati in chlorfauren Baryt. Man lößt hierauf ben chlorfauren Baryt in Wasser auf, gießt nach und nach vers bunnte Schweselfäure hinzu, bis die Flussigkeit weder durch Sante noch durch Baryt selbst getrubt wird, kiltrirt und dampft endlich dieselbe langsam ab, bis sie eine beinahe ohle

artige Beschaffenheit erlangt hat:

Bei biefer Bereitung zerfest bie Schwefelfaure ben chlorsauren Barnt, indem schwefelsaurer Barnt zu Boden faut und Chlorsaure frei wird, welche fich se innig mit dem Wasser verbindet, daß es unmöglich ift, sie zu trodnen

ohne fie ju gerfegen.

60. Eigenschaften. Die Chlorsaute ist flets tropfsbar flussig, ohne Geruch, farblos und von sehr faurem Gesschmast. Taucht man einen Latmuspapierstreifen im bieselbe, so wird dieser erst geröthet, und nach einigen Tagen verschwindet die Farbe gang. Nach Bauquelins Beobachtung wirft sie nicht auf die schwefelsaure Indigsauslösung. Das Licht verändert sie nicht, bei gelinder Banne sann sie concentrirt merben, wie bereits erwähnt worden. Die Chlore

makerkoffaure, Schwefelmasserstoffaure und schweflichte Saure zersetzen bieselbe bei gewöhnlicher Temperatur, und die Erzengnisse sind; im ersten Falle Wasser, Sauerstoff und: Chlor, beim zweiten Wasser, Schwefel und Chlor und im dritten Falle Chlor und Schwefelsaure. Die Salpetersäure wirkt nicht auf die Chlorsäure; mit den Salzbasen vereinigt sie fich zu Salzen, welche, mit Roble ober Schwefel gemengt, entweder burch den Stoß ober die Wärme lebhaft verpuffen. Sie trübt die Silberauslösung nicht, so wie die Chlore masserstofffanre, das Chlor ober Chlororyd, welche eine plots liche Fallung bewirken; selbst keine Metallaustösung wird " burch: se gefästt.

61. Geschichte. Berthollet, bem wir bie Entbeltung der chlorfauren Salze verbanten, hatte beobachtet, daß diese Salze eine eigenthümliche Saure enthalten maßen, aber er hatte bieselbe nicht von ben Basen, mit welchen fie verbunden wur, getrennt; Gay-Lussac war ber Erfte, bet. fle im getrennten Bustande barftellte, und wir haben aus fele ner Abhandlung (Schweigger, Journal für Chemie und Physik XIV, 79.) beinahe alles genommen, was wir über Diesen Gegenstand hier mittheilten.

Die Chlorsäure kommt weder frei noch verbunden in ber Natur vor.

62. Zusammensetzung. Gay-Lussac hat se nach den Produkten bestimmt, welche man bei der Zersetzung des chlorsauren Kalis durch Feuer erhält (18). chlorsaure Salz in der Hipe den Sauerstoff des Kali und ben der Säure zugleich verliert, während sich Chlor und Ralium mit einander verbinden, so ergiebt sich baraus, baß 1 Atom chlorsaures, Kali:6 At. Sauerstoff und 1 At. Chlorkalium giebt. Letteres enthält 2 At. Chlor und das Kali enthielt:1 At. Sauerstoff; es muß deshalb die Chlorsäure aus 5 At. Sauerstoff und 2 At. Chlor zusammengesett sepn, nämlich 2 The state of the state of the state of

2 Atom Chlor \_\_\_\_ 442,64 ober 46,97 : 1.6 Atom Squerstoff = 500,00; - 53,03 1 Atom Chlonfanre = 942,64 100,00 63. Benutung. Die Chlorfaure fant im reinen Zuffande noch feine Unwendung; bagegen mit Kali verbunsten bilbet fie ein Salz, was sehr haufig angewender wird, und welches seine Eigenschaften ber barin enthaltenen Saure verbankt.

## Orndirte Chlorfaure und Chlorornb.

64. Wir werden diese Verbindungen nur kurz erwähren. Ihre Criftenz muß denjenigen Fabrifanten wenigstens bekannt senn, welche mit ehlorsaurem Rali umgehen; denn in vielen Fallen veransaßt theils ihre plögliche Erzeugung, it eils ihre merkwürdige Eigenschaft, eine nutliche Anwentung bes ehlersauren Kalis.

Man unterscheidet zwei Chlororyde; alleln es ist vielleicht meglich, daß nur eines davon eristirt. Da es sehr schwierig ift, mit denselben zu operiren und sie rein zu ers batten, so war es bis jest noch nicht meglich die daruber obwaltenden Zweisel zu beseitigen. Wir werden bei nachstel enden Vetrachtungen nur die Existenz eines Einzigen aus nehmen, und die und hierzu bestimmenden Grunde weiter entwickeln.

Die Bildung beffen, welches wir allein annehmen, ift urgertrennlich von ber Erzengung ber orybirten Chlorfaure. Diefes Drud wurde von humphry Davn, und bie Chlorfante von bem Grafen Ctabion entbedt. Gie erzengen fab zugleich jedesmal, wenn chlorfaures Rafi burch concens merte ober nur mei ig verdunnte Comefelfaure gerfest wirb. Diefer Berfuch ift jeboch fehr famierig auszuführen, benn bas Charered ift ein fo leicht betonnirendes Was, bag fcon bie bei ber Cinwirfung ber Schwefelfaure auf bas chlorfaure Rati freiwerbende Darme hinreicht, um bie Verpuffung gu bewerfstelligen. Dan fann fich leicht bavon überzeugen, wenn man etwa 1 ober 2 Gran chlorjaured Rali auf einen Stein legt und einige Tropfen concentrirte Comefetfaure barauf gießt. Es entbindet fich fogleich ein grunliches Gas, nams lich Chlororyd, indem man ein frarfes Aniftern bort und bas Gemenge wird zugleich, und zwar mit befto großerer Bes walt umhergeworfen, als man mit größern Daffen opes rirt hat.

Um fo viel ale möglich die Gefahr, welche biefen Ber fuch begleitet, ju verminbern, muß man Schwefelfaure an wenden, welche mit ber Salfte ihres Gewichtes Baffer verbunnt ift. Man nimmt bas chlorfaure Rali in Pulverform und bilbet einen Teig, indem man es mit biefer Caure, welche man guvor erfalten ließ, gufammen reibt. Diefe teige artige Maffe wird nun in eine Glasrohre von 1 Boll Durche meffer und, 6 3oll lange gebracht, an beren Offnung man einen Rorfficpfel mit einer fleinen gebogenen Rohre von 2 Millimeter Durchmeffer einfest. Man fullt bie große Röhre beinahe bis an ben Stopfel mit ber Daffe an, um ben lece ren Raum fo gu vermintern, bag bas Gas, welches fich barin anfammeln tonnte, nie eine gewaltsame Detonuation verurfachen fann. Die große Robre muß faft fenfrecht geftellt und in ein mit Waffer gefülltes Gefäß getaucht werben; bie fleine Röhre muß in Quedfilbet geben, wenn man bas Gas gang, ober in Waffer, wenn man es nur gnm Theil auffangen will. Sat man biefe Borrichtung getroffen, fo erwärmt man bas Waffer, in welches man bie große Robre getaucht hat, und balb entbinbet fich bas Chloroxyb uit bed giebt.fich. in: bie jum Auffangen bestimmten Gefäße. Wenn Die Entolnbung aufgehört hat, fo findet man in ber Robre eine Salgmaffe, Die aus fcmefelfaurem, chlorfaurem und orybirt-chlorfaurem Rafi besteht.

Das Chlvrorybyas besteht aus & Maaß Chlor und 2 Maaß Sauerstoff, welche sich in 1 Maaß verdichtet haben. Die vendirte Shlorsaure enthält 2 Maaß Chlor und 7 Maaß Sauerstoff.

Da die Chlorfaure aus 2 Maaf Chlor und 5 Maaf Sauerstoff zusammengesett ist, so geht daraus hervor, baf sie unter Einfluß der Schwefelfaure auf folgende Weise fich zerlett:

 hervorgebrachte Altome.

8 Eklororyb . . . 1605,23

1 erybirtschlorsaures Rali 1730,55

2 schwefelsaures Kali . 2178,14

Wir wollen nur furz erwahnen, mas über bie Eigensichaften tiefer zwei neuen Körper befannt ift.

65. Das Chlororyd ift bei gewöhnlichem Luftbrude pasformig und wird unter farferem Dructe gu einer tropfs baren Alufigfeit verbichtet. Geine Narbe ift gruntich ; feine Didtigfeit muß gleich ber bes Cauerftoffs und ber halben Didrigfeit bes Chlore gusammen genommen fenn, namfich 2,715. Es riedt gewurzhaft und hat feine Abulichteit mit bem Geruche bes Chlore. Die Lafmustinftur gerftort es, thue fe verher zu rothen. Bei einer Temperatur von 1000 betonmet es ploblich, indem es fich in Chlor und Canerftoff verwandelt. In Berabrung mit Phosphor betonniet es fos gleich und es bilbet fich ohne 3meifel Phosphorfaure und Chlorebienber. Die meiften ubrigen Rerper mirten nur bei einer kehern Temperatur auf baffetbe; bie baraus hervors gebenben Produfte find leicht verber zu bestimmen. Das Job allein bietet besondere Refultate bare beren wir bald ermahs nen merten.

Das Waffer verschluckt bieses Gas schnell, farbt fich gelb und erhalt baburch einen zusammenziehenden und abens ten sehr unangenehmen Gefchmack.

66. Die Bereitung der orydirten Chlorfaure ist sehr einsacht: Man nimmt den salzigen Rückstand der vorherges benden Operation, oder noch besser den Rückstand einer ähnstehen Operation, welche man in einer Abdampsschale vorges aemmen hat, um eine großere Menge auf eine gesahrlose Weise zu erbalten, indem man jedoch hierbei das sich entbindende Gas verliert. Der Auchand, wie bereitz erwähnt werden, intbalt schweseisaures, chlorsaures und vrydirtschlersaures und erwähnt werden, entbalt schweseisaures, chlorsaures und vrydirtschlersaures kalt. Man fann durch Huzususususus von etwas verdunnter Edwesselsaure das chlorsaure Salz salt ganzlich zerstoren, wenn man das Gemenge umruhrt, indem es einige Augenztische in einer Temperatur von 90° erhalten wird. Die zustucksleibende Maße ist sehr sauer und da das saure schwes

felsaure Rali viel auslöskicher ist, gils bas oxybirtschlorsaure Salz, so barf man nur etwas Masser: jufagen, und bas Ganze auf ein Filter bringen und so:lange waschen, bis das Wasche masser nicht mehr: Lakmuspapier-röthet; has orydirte chlor= saure Kali bleibt nun fast ganz auf dem Filter zurus. Theile chlorsaures Kali-kollten ungefähr 37 Thoild : von dies fem Gatze geben, allein man exhalt nur 28 Theile. Der Berluft ist; wenn . man bas oft wiederholte mothige Aussugen mit in Betracht gieht; nicht bedeutend. - Aus dem oxydirt chlorfauren Kali läßt sich äußerst leicht bie Säure abscheiden. Man mengt zu dem Ende 1 Theil defe selben mit & Theil Schwefelsaure, die zuvor mit & ihres Gre wichtes Wasser verbünnt worden. Das Gemenge wird in eine: Glasretorte gebracht und bestillirt, indem man bie Teme peratur bis auf 140° c. erhöht. :.. Die ornbirte Chlorsäure entbindet fich in Form weißer Dämpfe, welche sich zu einer farblosen Flussigkeit in der an die Netorte angebrachten Borlage verbichten. Diese Säure ist jedoch nicht rein, sondern enthält Schwefelsäure und Chlorwasserstoffsäure. bavon zu trennen, behandelt man die Flüssigkeit mit Barpt und Silberornd in angemessener Menge, welche sich der beis ben lettern Säuren bemächtigen. Es würde einfacher fenn, Die Salzsäure mittelst schwefelsaurem Silber zu trennen, welunauflösliches Chlorsilber bilden würde, sich die darin befindliche Schwefelfäure mit der in der Flüse figfeit schon vorhandenen vereinigen: würde. Man könnte Diese sodann durch kohlensaures Blei oder Bleiornd, welches man im Überschuß zufügt, fortschaffen. Es bildete sich dabei unauflösliches schwefelsaures Blei und die filtrirte Flüsfigfeit würde bann ein Gemenge von oxydirt chlorsaurem. Blei und ornbirter Chlorfäure senn. Das Bleiornd könnte baraus mittelst Schwefelwasserstoff abgeschieden werden, wobei sich Wasser und unlösliches Schwefelblei bilden würde. Durch Filtriren befäme man die reine Gaure, die man, um sie zu concentriren, unter bie Luftpumpe mit einem Schwes felfäure haltenden Gefäße bringen murbe.

67. Diese Säure ist ohne Farbe und Geruch, sie resthet das Lakmuspapier ohne seine Farbe zu zerstoren. Son-

er defelbe, was auch bei der Chlorfance der Jall or, Ebterwasserüssischen und Chlorexub dagegen gent lickich die Subersalzauslosungen. Das erndirt Kali endlich, bas einzige Salz, welches von dieser untersucht worden ist, unterscheidet sich wesentlich rianzen Kali, indem es nur schwer und schwach mit a Steffen detonnirt, welche mit dem Letztern so de Determationen erzeugen.

in zerlegte biese Saure, indem man das erndirts te Rali, gleichwie bei Zerlegung ber Chlorsaure, der 3 bes Zeuers aussent. Es erzeugt fich auch Morka-

d Cararieff.

Etlereryd erhält, wenn man chlorsaures Kali durch te bedaudelt. Der Apparat ist berselbe, wie ber Vereitung bes abgehandelten Chlororyds beschriebene; atten wird auf dieselbe Weise ausgesührt, nur mit erickiede, daß man die Schweselsaure durch Chlors Flaure von ungesahr 1,10 spezis. Gewicht ersett. Es sich ein abuliches Gas, wie das bereits betrachtete, aber ein Gemenge von Chlor und Chlororyd zu ant.

ied bieses Gas mit Wasser in Berührung gebracht, ih ein Theil bavon auf und Chlor bleibt zuruck; biese bestet ganz bie Eigenschaften einer Austösung uns

# 254 Buch I. Cap. III. Beichmetallische Rörper.

Chlor erhatten, wenn mait einen Aberfang won Chlorma ftofffaure anwendet. Aber wie tommt es, bag, inbem Aber Quedfilber operirt, was gewöhnlich ber Fall ift, bast Chlor nicht burch biefes Metall abforbirt wird? Die fahr, welcher man bei biefen Berfuchen ausgefest ift, er Die Ungewißheit, welche in Diefer Sinficht noch herricht. wesenttich benterten wir noch, bag biefe Drybe mit 4 ligfeit betonniren, nicht allein bei maßiger Erhöhung ber & petatur, fonberit auch bon felbft, entweber inbem man fi ein anberes Wefaß bringt, ober mahrend man fie auffin fa' fogar, und babon mar ich mehrmale Beuge, wennfle fich fetbit aberlagt unb fceinbar nichts bas Glotchgem Threr Theilden ftort. Die Betomationen find fehr heftig; Dafe leuchten, und bie Befafe, Die beinahe immer berbreit werben welt Amfer hefchienbert. a legte diene fin forige fon bie eine bie diene bereich

inng beck 3ich is The Edd of in fied a generalitäter.

mudb' Confection.

in State Confection in in inch mus any bas men generalitäter in eine generalitäter in in in inch mus in in in inch mus in in inch mus in

The second of th

- ----

-

# - Bromwasserstofffaure. - Bromfau re. - Chlorbrom. -

Das Brom ift' eine in jeder Beziehung fehr rige Gubfiang, fowohl hinfichtlich feiner Gigenschafs in Bezug auf bie Art feiner Entbedung. Doch mar eriden verhanden, mas auf bas Dafenn biefes Rors te idiliefien laffen, aldes Balard in Montpellier egfaltig und icharffinnig angestellte Untersuchungen es nidt nur ans ben Mutterlaugen ber Caligraben 47 otern, fentern auch feine Cigenschaften fo vollstänbig briden, tag andern Chemifern hierin wenig mehr gu itr ; bieb. Das Brom reihet fich offenbar gwischen und Seb, tenn in feinem Berhalten zeigt es bie größte feit mit biefen beiben Stoffen und mertwürdiger Beife and geologisch zwischen biesen brei Rorpern ein Burarg fatt gu unden, indem man neuerdinge bas and in ten Rudftanten ber Galgfolen entbedt. Les mas mir bavon fagen fonnen ift aus Balarbe lung entichut. (Rafiner's Ardjiv f. b. g. Raturl. X. E. 231. u. f.)

#### Brom.

o. Eigenschaften. Das Brom erscheint als eine inte Flufigkeit, wenn man es in Maffe und bei zus

Siebes - Sein Beschnicht ift aberand fact: Es greift bac organischen Stoffe an, z. B. Holz, Kort u. s. w. und namente lich die haut, welche es zerfrißt indem es fie stark gelb farte. Diese Farbe, weniger intensiv als die, welche das Jod wert zeugt, verschwindet wie lettere nach Berlauf einiger Beite aber wenn die Berührung damit langere Zeit dauerte, verlienige Ag fich oning dann, weiner die Dberhant felbst allen felbste Seine Wirtung auf Die Thiere ift machtig. Gin Wopfen das von in den Schnabel eines Bogels gebracht, reicht bin min Midfen gut töbten. andaj gi nich And foelife Gienicht des Broms beträgt 2,966 ... Rade Balard midersteht. es ohne zu gefrieren einer Temperstung 48% - 180 04, jeboch kach Gerullas wird es um diese Tent petatur him ober höchstens bei — 20° a. plöglich fest mast. fehr fprede. ?) Es värflüchtigt sich leicht und biese große Find eigkeit, sticht gegen sein spezif. Gewicht auffallend ab. Mage Bebarf nur rines Tropfens Brom, um den inneren Raum im gend eines Gefäßes augenblicklich mit einem bunkelröthlichen Dampfe zu erfüllen, der wegen seiner Farbe mit bem ber fasterichten Gäure verwechselt werben könnte, wenn er fich nicht durch eine Menge anberer Eigenschaften bavon unter schiebe. Bei einer Temperatur von 47° a. gerath es ins Rochen Die Rothglühhitze außert keine Wirfung auf diesen Stoff. In tradnem Zustande ist er ein sehr schlechter Leiter der Elektik. cität. Sein Dampf löscht brennende Körper; aber gleich. wohl brennen Kerzen in einer solchen Atmosphäre, wie im Chlor, mit einer unten grünen und oben rothen Flamme. .....

Das Brom ist im Wasser etwas auslöslich, mehr im Ale cohol und am meisten im Ather. Concentrirte Schweselsaure nimmt nur ganz geringe Antheile davon auf und da sie viel leichter ist als Brom, so kann man sich ihrer bedienen, unt dieses in schlecht verschlossenen Gefäßen auszübewahren, du die überschwimmende Säure seine Verdampfung hindert. Die venöhl greift es langsam an; es röthet die Lakmustinktur

<sup>\*)</sup> Rach Liebig (Jahrbuch der Chemie und Physit 1. 102.) erftarrt das Beem bei — 25 °C; er fand dasselbe blättrig krustallistet und an mehreren Stellen von bleigrauem metallischem Ausehen; bei 12 °C. war es größtentheils noch uicht geschmolzen.

d, aber gerftort fie fchnell wie bas Chier und entfarbt auf be Peife tie lofung bes Intigs in Schwefelfaure.

1. Bereitungeart. Dan fann zweierlei Berfabe amenten. Erfteres befieht barin, bie Mutterlange ber en, werauf man vorher Chlor einwirken lief, ju bes an und bie im Augenblide bes Rochens übergebenben Tampfe burch eint erfaltenbes Gemifche gu ver-Tie Mutterlangen, bie man bagu benngt, enthal-Bremmagnefium, welches burch bas Chlor gerfest wirb. baet fich Elformagnesium und bas Brom wird frei.

Man erhalt burch biefes langfam ausfuhrbare Berfahe m rur wenig und unreines Brom. Balard überzeugte taf es in biefem Falle beständig mit einer breifacheit mintung von Bafferftoff, Roble und Brom, Die ihrer Itas and Amlid feit mit bem Chtorfohlenwafferftoff hatte, ges emit mat. Erater verzichtete er auf biefe Bereitungsart tanglab, ta et ju tiefem Behufe eine viel leichter ausfuhrs bare Well de affant, welche bei weitem reineres Brom und in vel ge derer Menge lieferte.

Die gneue Berfahrungeart besteht in Folgenden: nachs wan einen Strom von Chlor burch bie Calgmutterlange t ben acf, um bas Brom frei zu machen, fullt man bas e, werm fie fich befindet, ganglich mit Edwefelather, telt fedann fart, damit beibe Fluffigfeiten fich vermens ", und lagt fie nachher einige Augenblide in Rube, um Lieranng zu befordern; ber Ather fehr fcon byacinthe aciarbt fewimmt oben, mahrend bie entfarbte Calgauge, fatt bes heftigen und reigenden Geruches von 1. jeht nur angenehm nach Ather riedit, ben fie anface

Der gefarbte Ather Ceine wirkliche atherifde Auflofung Etems) verliert Farbe und wibrigen Gernd, fobald Lo mit einer attalischen Cubftang, namentlich mit UBs Battett. Diefes fangt bas Brom ein, und burd bie aufs ter folgende Behandlung ber gelben Calgmutterlaugen ther und bes gefarbten Atthere mit Rali, gelingt es, Brom, bas fich in einer bebeutenben Baffermaffe ents ate, an eine geringe Dlenge biefes Alfalis gu binben.

Das Kali vertiere nach und mich alle seine alkalischen Eigenschaften, verwandelt sich in ziemlich unlöstiches broite fanres Kali und in sehr auflösliches Bromkalium, das durch Abrauchen der Fläffigfeit in Bürfeln troftallifirt. Diefe Rem Bellwürfel find es, welche man zur Gewinnung bes Bro mit: Bortheil benutt.

zirig Man pulnett fie zu biesem Endzwecke, in as 🗯 vertwit gereinigtem Mangansuperoryt; bringt Weite Gentin se in einen kleinen. Destillirapparat und übergießt. es u Schwefelstütte, die man durch ihr halbes Gewicht Maste verbännt hat.

Diese Saure, welche mit ben Arnstallen allein in rührung gebracht: ober auch wenn man fie in sehr concents trirtem Bustanbe auf bas ermähnte Gemenge hätte einwiß ten laffen, nur weiße Dampfe und fehr wenig Brom ente wickelt haben würde, erzeugt in obigem Falle rothe Dämpfe; bie fich zu Bromtropfen verbichten und gesammelt werben tonnen, wenn man den Sals der Retorte auf ben Bobent einer kleinen mit kaltem Wasser angefüllten Borlage taugh Der Theil des Broms, welcher in Dampfen ankommt, isse sich im Wasser auf; was aber bavon schon im Halfe ver Metorte in Tropfenform verbichtet wird, fällt vermöge feb nes großen spez. Gewichtes auf ben Boben bes Gefäffes. Wie start auch immerhin die Verwandschaft des Waffers m diesem Körper ift, so fattigt sich boch bald die flussige Schicht welche ihn umgiebt und indem sie ihn von allen Seiten ein hüllt, schüßt sie ihn vor. der auflösenden Kraft der oberen Schichten. Um bas Brom bann fehr rein zu bekommen, braucht man es nur abzugieffen: und ihm durch Destillation über Chlorcalcium bas Wasser, welches es noch zurüchalten konnte, gu entziehen.

Wir wollen die Theorie dieser Bereitungsart turz wie berholen. Das Brom befindet sich in der Mutterlauge wie ! Brommagnesium. Das Chlor, welches man burch sie ftein chen läßt, bemächtigt sich bes Magnesiums und macht bas Bron frei; dieses bleibt im Waffer aufgelöst; aber ba es in Schwer! feläther weit auflöslicher ift, als im Wasser, so muß begreiß licher Weise, indem man die wässerige Lösung mit Ather

ent't, dieser dem Wasser alles Brom entziehen. Auf der im Zeite giebt wiederum der Ather dasselbe ab, indem 2000 mit einer Anstesung von Kali in Beruhrung sept, 2000 das Brom in sehr ledliches Bromkalium und in west, whes bromsaures Kali umändert. Endlich erleidet Lich Attampsen gesammelte, und mit dem Gemenge von wein und verdunnter Schweselsaure behandelte Broms. In garz abnliche Beränderungen wie das Chlornatrium, it im bei Bereitung des Chlors gesprochen wurde. Theos in Westel nung sind einander ahnlich, wenn man nur in weinen des Gestelle derzenigen des Chlornatriums, wie and sie Stelle derzenigen des Chlornatriums, wie and sie Stelle derzenigen des Chlornatriums, wie and sie Stelle derzenigen des Chlornatriums,

## Brommafferftofffaure.

Innoueme. Sphrebremfäure. Lat. Acidum hydiobrom.cum. Franz. Acide hydrobromique.)

2. Des Saure ist einerseits ber Chlorwasserstoffs Lie den und nahert sich aber anderseits der Jodwassers; so daß eine Vergleichung zwischen den Eigens den der drei Korper dieselben auf eine bestimmte tig ridgen verstattet.

tor beibranten uns hier auf bie Angabe ber Grunds etwier Untichkeit oder Berschiedenbeit, indem wir uns beibries, tpater auf diesen Gegenstand guruchzukommen,

an fid Gelegenheit hierzu barbietet.

Trem und Wasserstoff verbinden sich gerabezu nur in Die Berbindung scheint nicht mit hinreichender inzentwicklung vor sich zu gehen, um, sobald die Einstigung einem Paukte begonnen hat, eine Detonnation in demenzes beider Korper moglich zu machen. Balard int ein Gemenze von Wasserstoff und Bromdampf nur intenden in Vromwasserstoffsaure verwandeln, indem er intennenden Korper im Innern des Giefasses hin und vereigte. Die Verbindung ließe sich demnach bewerfs

<sup>.</sup> Ex &dme beifde Apothefe in Rremenach verfauft bie Unje Brom ju 2 Thir-

160

1

stelligen, wenn man bas Gemenge von Brom und Waffet, stoff burch eine glühende Röhre leitete.

Das Sonnenlicht äußert keinen Einfluß auf bas Ge

menge.

73. Bereitungsart. Wenn eine Bromverbinbung mit einem Alfalimetall z. B. Bromfalium mit concentrirtet Schwefelfaure behandelt wird, fo entbindet fich Witt: faures. Gas; welches bie Brommafferstofffaure ift, beren Bilbung burch die nämlichen Umstände bestimmt wird, welche die Ent wicklung der oben betrachteten Chlormafferstofffaure bedingen Aber in diesem Falle ist die Bromwasserstoffsäure nicht rein, fonbern von etwas schwefelichter Gaure begleitet, bie be durch entsteht, daß ein Theil der Schwefelfaure burch bie Bronwasserstofffaure selbst zersetzt wird, wodurch zugleich etwas Brom frei wird und Wasser sich bilbet. lich die Bromverbindungen häufig durch Rochfalz verunreis' nigt find, so folgt, daß sich außerdem etwas Chlormasserftoff. fäure entbindet. Durch das angegebene Berfahren überzeugt man sich also nur von dem Dasenn der Bromwasserstoffsaure, ohne jedoch baburch im Stande zu senn, sie rein zu erhalten.

Hierzu gelangt man auf einem andern Wege, ähnlich denjenigen, dessen man sich bereits zur Darstellung ber Jobs

wasserstofffaure bedient hatte.

Dieses Berfahren besteht barin, Wasser, Phosphor und Brom in angemeffenen Verhältnissen zusammen zu bringen. 1 Es erzengt sich phosphorichte oder Phosphorsäure, bie zurückgehalten wird, und Brommafferstofffaure, die fich entwik fclt.

Eigenschaften. Die Brommasserstofffaure ift ein farbloses Gas, raucht an der Luft, von sehr saurem, ste denden Geschmack und höchst auflöslich im Wasser. Auflösung in dieser Flüssigkeit geht mit merklicher Tempera turerhöhung vor sich. Die Flüssigkeit nimmt an Dichtigkeit ju und wird an der Luft rauchend. Brom lößt fich leicht und in großer Menge in fluffiger Brommafferstofffaure auf, was dieselbe ber Jodwasserstofffäure naber stellt und sie im Wegentheile von Chlormafferstofffaure entfernt. Bromwajs serftofffaure wird bei erhöhter Temperatur durch Sauerstoff

Mittlett, worin fie der Chlorwasserstoffsaure in gleicht; bewieds zersest aber Brom bei erhohter Temperatur auch was Baffer, und barin kommt es mit bem Jod überein.

Ebler zersest die Bromwasserstoffsaure schnell; es seite Ewm oder Eblorbrom ab und es bildet sich Chlorwasserine. Durch Salvetersaure wird sie gleichfalls zersett min der Alusigkeit bleibt Brom und salvetrichte Saure r.t. Es ist dieß eine Art von Königswasser. Schweste wirkt gleichfalls zerstörend auf sie ein, aber ihre Eitz it viel schwacher; es entsicht Brom und schwestichte Eite. Bromwasserstoffsaure verhalt sich zu den Oryden wie wie Eblorwasserstoffsaure und von Seite der Metalle wirt se ähnliche aber leichter vor sich gehende Zersehungen

35. Zusammen festung. Sie besteht aus 1 Maas dembanti und 1 Maas Wasserstoff, die ohne Verdichtung und nicht mit. Man beweist dies ebeuso wie bei der Chloround Icharden find. Dian beweist dies ebeuso wie bei der Chloround Icharden figure. Sie enthalt also

 1 % Trem
 466,40 ober auch 98,68

 1 % Tafferstoff
 6,24
 1,52

 2 % Tremwasserstoffsaure 472,64
 100,00

### Bromfaure.

Acide bromique.)

5. Bereitungsart. Menn man Brom mit hins in concentrieter Ralitösung schüttelt, bitden sich zweit werschiedene Verbindungen. Man erhält eine Aufs irn Premfalium und auf den Boden des Gefäßes is ein weißes krostallinisches Pulver ab, das auf glüsen koblen wie Salreter verpuft und durch die hiße Talbindung von Sauerstoffgas in Bromkalium versitt wird. Dies ist bromsaures Kali.

Eine man Sauerfloff in eine Aufliefung von Chlormafferfloff und fodann tal mit ber Gaure gefattigte Gas burch glubenbe Porgeffiantebren lettet, finn min Enier in bedeutender Menge erzeugen. Es ift beminach nicht unmitrimeinen, baf auch Brommafferfloffjaure burch Sauerfloff jeriest wird E.

# 162 Buch I. Cap. IV. Nichtmetallische Körper.

Das bromsaure Kali ist im Altohol nur wenig löslich, in siebendem Wasser löst es sich in bedeutender Wenge auf und trystallisit daraus beim Erkalten in Nadeln. Läßt man es durch Verdunstung trystallisiren, so erhält man trystallinische Blättchen von mattem Ansehen.

Das bromsaure Rali zeigt eine Eigenschaft, welche die chlorsauren Salze nicht besitzen, die man aber in hohem Grade bei den jodsauren wiedersindet. Seine Säure zersett sich bei der Berührung mit wasserstoffhaltigen Körpern gerade als ob sie frei wäre; daher wirken Schwefelwasserstoff Broms und Chlorwasserstoff dergestalt auf bromsaures Kaliein, daß in den zwei ersten Fällen eine Entwicklung von Brom, in dem letzten eine Verbindung von Chlor mit Brom hervorgebracht wird.

Auch schwestichte Säure zersetzt das bromsaure Kali, indem Brom frei wird; ob hierbei zuerst Wasser zerlegt wird, ober ob die schwestichte Säure unmittelbar den Sauerstoff der Bromsäure anzieht, ist schwer zu entscheiden.

Net bereiten. Man darf z. B. nur Brom mit Chlor vereinigen und die wässerige Auslösung dieser Verbindung mit Kali in Berührung bringen, um augenblicklich, durch Zersetzung des Wassers ), bromsaures Kali und Chlorkalium zu erzeugen; beide Salze sind wegen ihrer verschiednen Auslöslichkeit leicht von einander zu scheiden.

Balard benutte dieses Verfahren zur Darstellung bes bromsauren Barpts, welchen er in nadelförmigen, in heißem Wasser austöslichen, in kaltem wenig austösbaren Arystallen erhielt. Auf glühenden Kohlen verpussen sie mit grüner Klamme.

Gießt man verdünnte Schwefelsäure in eine wässerige Lösung von bromsauren Baryt, so daß die ganze Menge der Bass abgeschieden wird; so bekommt man eine Flüssigkeit, die eine verdünnte Auflösung von Bromsäure ist.

enfacher möchte wohl diese Wechselwirfung zu erklären senn, wenn man annimmt, das das Chlor sich des Raliums aus einem Theil des vorhandenen Ralis bemächtigt und der freiwerdende Sauerstoff das Brom fänert, welches nun als Bromsaure mit dem andern Antheile Rali bromsaures Rali bildet. S.

77. Eigenschaften. Durch allmählige Berbampfung inm man ben größeren Theil bes Wassers, womit bie Bronzflure vermischt ift, wegichaften. Sie erlangt baburch eine spropurtige Confitenz. Erhöht man noch mehr bie Temperenten, wir ben gangen Wassergehalt zu verjagen, so verstüchetigt sich ein Theil derfelben, und ber andere wird in Bronz und Sauerstoff zerseht.

Daffelbe scheint auch ftatt ju finden, wenn man bie Fluffigteit im infleeren Raume mit Beihalfe ber Schwefel faure verdampft. Das Waffer scheint alle jum Besteben bet Bromfaure nothwendig ju fepn.

Diese Caure rothet anfangs fehr fart bus Latmuspapier, entfarbt es aber bann nach turger Zeit. Sie ist fast gernchlos, ihr Geschmad ist sehr sauer, aber burchaus nicht ähend.

Egigeterfanre und Schwefelsaure wirten chemisch nicht auf biefelbe. Zwar bewirft lettere im concentrirten Zustande ein Aufbraufen, bas vermnthlich einer Entbindung von Saile einer zuwichreiben ift, und scheidet Brom aus; aber biese Birtung scheint von ber erhöhten Temperatur berzurlihren, welche die Schwefelsaure hervorbringt, ober vielleicht auch, weil sie das Wasser der Bromsaure an sich zieht; denn sie tritt nicht ein, sobald die Schwefelsaure verbannt ift.

Dagegen die Wasserstofffauren, eben so wie diejenigen Sauren, welche nicht mit Canerstoff gesättigt find, außern auf Bromsaure einen mächtigen Einfluß. Schweslichte Saure, Schwesels Broms Jobs und Chlorwasserstoffsaure zersehen sie nub die beiben letteren bilden damit Wasser und Verbindungen von Brom mit Chlor ober Jod. Diese verschiedenen Sauren mit Basen vereinigt, verhalten sich eben so gegen Bromsaure.

Bromfaure giebt mit Gilberfalzen einen weißen pulverförmigen Rieberschlag, ber mahrscheinlich bromsaures Gilber ift. Gie fällt auf gleiche Weise concentrirte Auflösungen, ber Bleisalze; aber die Berbindung, welche in diefent Falle whalten murde, loft fich, bei hinzufügung von etwas Wasfer auf und unterfcheibeteilich hierburch won berjepigen, weles

## 366 Ouch I. Cap. IV. Richmetallische Korper.

de Brommetalle in Auflofungen berfeiben Metallfalge ber-

In falpeterfanrem Duedfilbergrubul bewirft fie wie

bas bromfenre Raff einen weißen Rieberfchlag.

Die Eigenschaften ber Bromfaure fommen sowohl benen ber Chlorfaure, wie benen ber Jobfaure febr nabe; aber bie Unmöglichkeit, fie ihres Waffers gänzlich zu berauben, und, ohne fie wenigstens theilweise zu zerseben, ihre Temperatur bis zum Siedpuntte zu erheben, macht fie ber Chlorfaure bei weitem abnlicher und beweißt, bas fie ihren Sauerstoff viel schwächer gebunden balt, als die Jobsaure.

78. Bufammenfennug. Die Chlorfanre ift anfammen-

gelegt ans:

2 At. Brom 952,80 ober 56,10 5 At. Sanerstoff 500,00' 34,00 3 1 At. Bromfaure 1452,80 100,00

Man beweist dies burch Zersetung bes bromfaurent Kalis in der hipe. Es verwandelt sich in Bromfalinm und Sangerstoff. Die Rechnung stimmt ganz mit der bel dem ehlorspuern Kall gebranchten überein. (62.)

## Ehlbrbrom.

79. Das Brom berbindet fich mit Chlor bei gewöhns licher Temperatur. Die Berbindung wird erhalten, indem man Chlorgas burch Brom leitet und die fich entwickelnden

Dambfe burch eine faltmachenbe Difchung verbichtet.

Shlorbrom ift eine gelberöthliche viel weniger buutle Alufigteit als bas Brom selbst; sein Geruch ist start burche bringenb und augenbilitlich bis zu Thränen reizend, sein Gestimack überaus widrig. Es ist sehr flussig, und höchst fluchetige Die dunteigelbe Farbe seiner Dumpfe ahnelt ber ber Shlororyde und hat nicht die geringste Ahnlichteit mit ber reitsen Faire ber Britischungs.

wie Die Metalle Beisvennt 28: unb. ergeugt bermuthtid!

Chlote und Brofinelaue mit benfeiben.

entftehende Fluffigleit befit Farbe und Geruch der Berbine vill inter beite fichten bas Lutumspapier,

-11

eine es zu röthen. Thorbrom kann fich foiglich im Wasser auslösen, ohne seine Beschaffenheit zu ändern.

Dagegen zersett es diese Flüssgleit bei Mitwirkung ale seischer Subkanzen. Kali, Ratron ober Baryt in eine Auslössen von Chlorbrom gegossen, bilden Chlormetalle und bromssene Seises eine Eigenschaft, die man bei dem Chlorjod wieder stadet und welche zeigt, daß in der That das Chlor weite Verwandtschaft zum Wasserstoff besitzt, als das Brom.

# Capitel V.

Jod. — Jobwasserstoffsaure. — Johnne. Chloriod. — Bromjod.

Job.

(Synonyme: Jobine. Frang. Jode.)

80. Der einfache Körper, bem man wegen ber si nen violetten Farbe seines Dampfes ben Ramen Job erth hat, wurde im Jahr 1811 von Courtois, einem Salpeterf ritanten zu Paris, entbeckt. Seine chemische Eigenschaf wurden querft von Clement untersucht; allein wir verbau eigentlich Gay-Lussac eine vollständige Untersuchung ses Stoffes. (Schweig. Journ. 13. S. 384. und 14. S. auch Gilb. Anm. 49. S. 1. und 211). Die Arbeit bieses rühmten Chemikers wird lange Zeit als Muster bienen, gen jener bewundrungswürdigen Genauigkeit im Gin und des philosophischen Geistes, ber im Ganzen herrscht, ! durch alle seine Schriften charafterisirt werben. Bauquelin stellten gleichfalls verschiedene Bersuche ü biesen Körper an, welche als Beiträge jur Kenntniß sei Eigenschaften betrachtet werden muffen und aufferdem ! danken wir Colin und Gaultier de Claubry ben kenswerthe Beobachtungen über denselben. Endlich entbe in ber neuesten Zeit Boullay ber Gohn eine neue Re von Verbindungen, welche das Jod eingeht und wovon t in den Künsten schon sehr vortheilhafte Anwendung mac

Das Job interessirt in hohem Grade den Chemiker, gen seiner bestimmten und merkwürdigen Charaktere, Urzt wegen der wunderbaren Wirkung, die es bei Beht tung der Kröpfe äußert, und den Fabrikanten endlich wi der herrlichen Farben einiger seiner Verbindungen. Si fängt man an, in den Kattundruckereien sich desselben zu dienen und ohne Zweifel werben andere Künste gleichfalls

21. Eigenschaften. Job in festem Buftanbe ift schwarzgrau, aber sein Dampf ift sehr schön violett; sein Geruch ift gang ber von schwachem Chlor. Es kommt häufig in glänzenden Schuppen vor, zuweilen in rautenförmigen fehr brothen, und schimmernben Blättchen ober auch in langlichen Deachern, die man bei einiger Gorgfalt bis zu ber Lange von einem Centimeter erhalt. Wenn es in Daffe ift, hat es einen blättrichen Bruch von fettigem Ansehen; es ist sehr weich, fehr sprobe und läßt fich gerreiben. Gein Geschwack ift überaus scharf, obschon es sich nur unbedeutend auflößt. Die haut wird davon sehr start dunkel braungelb sefärbez jedoch biese Farbe verliert sich allmählig wieder. Es gerftort bie Pflanzenfarben auf ähnliche Weise wie bas Spier, wiewohl mit weit geringerer Kraft. Das Wasser nimmt nugefahr 7000 seines Gewichts bavon auf und erhält bebarch eine pomeranzengelbe Farbe. Bei + 17º beträgt foine Dictigkeit 4,948, es schmilzt bei einer Temperatur von 207° and bei einem Barometerstande von 76 Centimeter ver-Eddigt es fich bei 175 bis 180°. Gay-Lussac bestimmte biese letteren Zahlen, indem er Job in gtoßer Menge in concentrirte Schwefelsäure, welche wenig Mirkung darauf angert, brachte und beobachtete bei welcher Temperatur bie Dämpfe sich aus der Säure erhoben. Der Kochpunkt trat in zwei unter etwas verschiedenen Umftanden angestellten Bersuchen bei 175 und 180 ein.

Da Jod mit Wasser gemengt, mit bemselben übergeht, so hatte man anfangs geglaubt, es besitze etwa einen gleichen Grad von Flüchtigkeit; allein dieß war ein Irrthum. Bei der Temperatur von 100° vermengt sich Jodhampf mit dem Dampse des Wassers und zwar, wenn übrigens die Räume gleich bleiben, in derselben Menge wie in der Leere; er wird in den Recipienten mit übergeführt und verdichtet sich darin. Ja man könnte Jod selbst noch dei weit niederigerer Temperatur destilliren. Die nämliche Erscheinung nimmt man bei den ätherischen Öhlen wahr, welche für sich erst bei 155° ungefähr kochen und die man demungeachtet durch Mengung mit Wasseschen und die man demungeachtet durch Mengung mit Wasseschen

ser bei 100° bestillirt. Job scheint die Elektricität nicht zu leiten; ein kleines Brudstückhen bavon in die galvanische Rette gebracht, hemmt sogleich bie Zersetung des Wassers. Die Dichtigkeit bes Joddampfe murde burch Rechnung von Gay-Lussac auf 8,618 gesett; durch direkte Versuche habe ich 8,716 gefunden.

Job ist nicht brennbar und fann geradezu mit Sauerstoff nicht verbunden werben.

82. Bereit ung sart. Jod gewinnt man chen sowie Chlor und Brom. Es findet fich im Zustande von Jodmetall in vielen an Geesalz reichen Stoffen. Bis jest hat man es nur aus bem Bared ober Kelp ") ausgezogen, worin es zuerst ents beckt wurde. Diese Art ber Darstellung ist sehr leicht, ber Relp wird verbrannt und vollständig eingeaschert. Die Rud-Stände nach Abzug der im Waffer unlöslichen Theile bestehen aus vielem Rochfalz, aus tohlensaurem Ratron, schwefelsaurem Natron und Kali, Chlorfalium, alkalischen salpetersauren Salzen und Schwefelalkalien und endlich aus Jodkalium. Diese Asche unter bem Namen von Barecksoba bekannt, mit Wasser behandelt, gibt eine Auflösung, worin alle diese Stoffe enthalten find; da indessen die Jodverbindung nur in gerine ger Menge vorhanden ist, so muß man sie so viel als möge lich von den übrigen Salzen zu befreien suchen.

Dieß geschieht durch wiederholte Arnstallisationen. Da bie Jodverbindung unter ben erwähnten Salzen eines auflöslichsten ist, so bleibt sie ganz in der Mutterlauge mit den Schwefelverbindungen und geringen Antheilen der übris gen Salze zurück.

Alus dieser Mutterlauge wird bas Jod gezogen. behandelt sie zu bem Behufe mit überschüssiger concentrirter Schwefelfäure in einem Destillirapparate. Der Joddampf erscheint augenblicklich und nachdem die Flüssigkeit einige Zeit hindurch kochend erhalten wurde, hat sich alles Jod in dem Halse der Retorte, in deren Berlängerung oder in der Borlage in Gestalt von frystallinischen Blättchen verdichtet.

<sup>\*)</sup> Bared oder Reip find Gec. oder Etrand Pflanjen burch beren Berbrennung Die hiernach benannten roben Godaforten gewonnen werden, die unter diefen Manien in den Sandel foininen. E.

Bufferbem entweicht Schwefelmafferftoff, Chiermafferate, Ch'er, falpetrichte und schweflichte Caure. Die bis erfen entsteben and ben Schwefel und Chlorverbinma, bie in ber Minterlange enthalten find. Chlor und Imte Gaare rühren von einer gegenseitigen Ginwirtung Edifaure und Salpeterfaure ber, Die fdmeflichte Caure taus ter wechselfeitigen Berfettung ber Schwefelfaure bis gebilderen Jodmafferftoffe gebildet, wodurch fdimefe Eaure, Waffer und 3ob entfteht. Diefe Reaftion beer genau ben gegenfeitigen Rang von Chlor, Brom und Bei men wir, um bieje Betrachtung gu vereinfachen, tie Pieralle ber Chiors Broms und Jobverbinbungen a nuf Monen ber Schwefelfaure ernbirt, fo muß fich , Grem, Jod und fcmeflichte Caure erzeugen. Allein ten Elerverbindungen gibt Schwefelfaure reines Chlorerfic as, mit ben Bromverbindungen ein Gemenge von m urb Geommafferstoffgas und enblid mit ben Jobvertungen nat 3od ober bod hediftens blog Spuren von marer ferfrag. Folglich, fobalb bas Alaffer burch bie refertett ber Schwefelfaure noch minber leicht gerfest , fint Job und ichweflichte Caure nicht im Ctanbe fich is Bancrooffs und Canerftoffs gu bemachtigen; Brom fbreeflichte Gaure bewirfen nur mit Edmierigfeit bieje mung, mabrent biefelbe burch Chlor und ichweftichte re noch gang bewerfstelligt wird. Die Bermandtichaftes te bes Chiers, Broms und Jobs fteben hiermit im Gin-

Pach beendigter Operation findet man in der Meterte eie santes Natron und Kali. In der Berlangerung und Terlage befindet sich bas Jod nebst Wasser, welches inwaserdoffsaure und Chlorjod aufgeloft halt. Um das Jod muzen, muß man es zweis oder dreimal mit etwas fals Daffer waschen, dann es zwischen Fliespapier pressen, bedlich, um es zu trochnen, dasselbe über geschmolzenem

meleinm nochmals fublimiren.

Weltaften machte fruberbin ben Borichlag, etwas Andein in bie Retorte zu brinzen, worin die Ausziehung 3 Jebs vor fich geht. Dieser Zusaß begunstigt allerbings

die Wirkung, allein er kann zugleich die Entstehung ton Chlor, veranlassen, welches das Jod in Chlorjod verwandelt; dieses bleibt im Wasser aufgelöst und gibt folglich einen größ seren Berlust. Es ist bemnach gut, diesen Zusat bann erft zu machen, wenn die Operation fich ihrem Ende naht, und 

Es würde schwer senn, eine bestimmte Erklärung der Erscheinungen zu geben, welche mahrend biefer Einwirtung Die in der Mutterlauge vorkommenden Salze sind zu verschieden, und zu zahlreich. Gewiß ift es aber, daß man einen Überschuß von Schwefelfäure anwenden muß, und das Maaß der lettern läßt sich für jede Mutterlauge leicht aus einigen im Rleinen angestellten Berfuchen ausmitteln.

Um aus der Mutterlauge ber Varecksoba Jod im Großen darzustellen, bedient man fich nicht ber Retorten und Borlagen von Glas, wie für bie Bersuche im Rleinen angegeben murbe. Gie murben zu tostspielig senn, und überdieß ist ihre Gestalt wenig geeignet für die Aufsammlung des Jobs und ber Rudstände.

Man zieht ein irdnes verglastes Gefäß vor, worauf man einen glafernen Helm mit weitem Salfe ankittet. Das Gemenge wird in das Gefäß gebracht und die Produkte ber Destillation begeben sich in eine Vorlage, die aus zwei Schusseln von gleichem Durchmeffer besteht, von welchen die eine auf die andere gestürzt ist. Man könnte sehr leicht diese Ge-

<sup>\*)</sup> Rach einem gang neuerdings von Goubeiran angegebenen und von Bew gelius vervollfommneten Berfahren tann man bas 300 felbft noch aus Mutterlaugen abscheiden, die sehr wenig bavon enthalten. Man loft 1 Theil fristallistren Rupfervitriol und 2 1/4 Theil gemeinen Gifenvitriol in Baffer auf und tröpfelt bavon in Die Mutterlauge fo lange, als poch ein Riederschlag entsteht. Der aus Rupferjodur bestehende Riederichlag wird filtrirt, ausgemafchen und getroduct. Er tann nun entmeder mit Gomefelfaure und Braunstein zersett werden oder nach Soubeirans Augabe durch Braus-Rein allein, indem man es damit mischt und in einer Actorse mit Vorlage verschen, die gewechselt werden fann, erhipt; querft geht Baffer über, und wenn diefes aufhört, wechselt man die Borlage, und erhipt die Difchung bis jum Weisglühen: bas Rupfer orobirt sich auf Rosten des Mangansuperornds und das 3od wird frei und sublimiet. Statt Braunkein tann man auch Gifenoryd neamen. E.

faße fo bereiten, baß fle fich bequemet und fcneller gufammenfügen laffen, wenn bie Gewinnung des Jobs von gröfferer Wichtigkeit werben follte. Das Deftillationegefäß wird im Santbabe erhipt und die Schlifeln erfaltet man, um die Berbichtung zu erleichtern. Um bas Job zu reinigen verfährt

man, wie bereits ermahut.

Sas Job bes handels ift immer fencht. Da fein Preis sehr hoch sieht, so verdient die Menge bes zugefügten ober barin gelassenen Wassers eine sorgfältige Bestimmung. hierzu gelangt man leicht durch Destillation von 10 Gr. Jod mit 20 Gr. strischgeglührem Chlorcalcium. Wosern man den Siehpunkt das bobs nicht sehr überschreitet, halt das Chlorcalcium alles Wasser purke. Muer Joddampf läßt sich vermittelst eines Stroms von trocker Luft verjagen und die Gewichtszunahme des Chlorcasciums gibt die Menge des Wassers oder jedes and derem micht stüchtigen, dem Jode beigemengten Stosse. Wirkstellt man es mit Schweselantimon, Roble, Graphit, Weanssein n. s. w.; jedoch die Gegenwart dieser Stosse ist leicht zu erkennen, denn Alfohol greift sie nicht an, während Jod barin vollsommen auslöslich ist.

ga. Ratürliches Bortommen. Das Job wurde bisber nur ale Jobverbindung angetroffen und in biefem Buftanbe begleitet es gewöhnlich bas Rochfalg. Co finbet man 30be talium, Jobnatrium und Jobmagnesium in bem Deermaffer, in bem Bared, ben Schwammen und in einer großen Denge von Fucusarten, welche im Meere machfen, und endlich noch in vielen natürlichen Galgquellen, fowohl in ber alten als menen Belt. Es murbe ferner gefunben won Ungelini in ben Galgquellen von Boghera und be Gales, von Cantu in vielen Quellen in Piemont bie Rochfalz und biemeilen fcmeflichte Gaure enthalten, und von Bogel in einer Beil quelle gu Rofenheim in Baiern, beren fraftige Wirtung gegen Rropfe mertwarbiger Beife langft icon befannt mar. Cantu bemertt, bag alle jene Quellen aus tertiarem Gebirge entspringen, mahricheinlich wohl aber ihren Urfprung unterhalb beffelben haben burften. Die jobreichften Quellen find biejenigen, welche Rochfals und ichweflichte Saure gue gleich enthalten. Bouffingault beobachtete bie Begenber Rochfalzgewinnung in Amerika erhalten werben. Bauquelin entbectte bas Ivb in altern Gebirgearten, und zwar als Jobfilber in einer Silberfinfe aus ber Gegend von Me-

rico, welche in Gerpentin vorzufommen fcheint.

85. Bennsung. Die Anwendung bes 3obs, welche einige Beit fich blos auf bie Berfuche beidrantte, welche man in ben Laboratorien bamit anftellte, vermehrte fich plos lich fehr bebentenb burch bie glangenbe Entbedung von Coinbat; einem foge ausgezeichneten Argte in Genf. Inbem berfeibe fich bie eigenthamliche Allirfung einiger Gubftangen, bie bei ber Beilung bes Rropfes angewentet werben, erflaren wollte, bemertte er, bag neuere Unalyfen bie Wegenwart von 3ob in benfelben angezeigt hatten. Es waren bief Roblen, welche burch Bertoblung ber Deerschwamme ober einiger Auscusarten erhalten wurben. Geleitet burch biefe Thatfache, versuchte er Job anguwenben entweber im naturlichen Buftanbe ober ale affalifches Johnetall, ober auch als alfalifche Indverbindung, welche jugleich noch 3ob aufgeloft enthielt. Diefe brei Ptaparare mirten gleichfraftig bei einer Babe von & Gran wenigstene bie 1 Gran bochftene bes Tages. Gelbft bie größten Rropfe murben burch biefe Behanblung in einigen Bochen vertricben, ober boch ihr Ume fang fo verminbert, bag bie Unbequemlichteit, welche fie fta. ber verurfacht hatten, nun taum mehr fühlbar war.

Freilich zeigten sich bisweisen auch bebentende Rachtheile, als Folge biefer Curmethobe. Die meisten Drufen
verminderten ihren Umfang zu gleicher Zeit mit der Schilddruse selbst. Rervenzufälle, ein allgemeines Abmagern und
bisweisen eine bedeutende Unordnung in der Berdauungsthätigkeit zeigte sich an den Kranken einige Zeit nachdem
die Anwendung des Jods aufgehört hatte. Diese Zufälle
erschwerten die Anwendung dieses trefflichen Arzueimittels
und verzögert dessen Einführung. Eine sorgfältige Prüfung
dieses Rittels zeigte indoß, daß wenn es mit Borsicht augewender wurde, es in vielen Fällen in der That trefflich
wirkte und besonders in Kropskrankheiten sich als Spezisikum
bewährte. Wan fand später, daß mirklich alle Kropsmittel

Mentielten. Dergleichen find bie Schmamme, bie Gus seren, bie Quellen von Piemont und bie Rudftante ames te Ger Galinen, fammtlich Stoffe, welche feit einer Reibe Bebren geruhmt und mit Erfolg gegen biefe Rrantheit mentet murten. Da aber in biefen Gubftangen bas aur in fleiner Menge vorfam, fo maren bie gereichten en faum hinreichend, um bie befagten Raditheile gu beke, ober wenn fie fich wirklich zeigten, fo fdrieb man intern Hefachen gu.

Es gebt jeboch aus allem herver, bag bas Job ein foftret Argneimitret ift, allein fehr wirtfam, fo bag man es a Beinen Gaben, unter Aufficht eines erfahrenen Argtes Ein barf.

In farken Gaben ift bas Job giftig; es gerfrigt unb nort bie innere Magenhaut und verursacht schnell ben Tob. er es gibt auch eine Urt von Wirfung, vor welcher man i pleid falls ju ichuten wiffen muß, namlich bie von ber maiamen Matang berruhrente, welche fich bei Perfonent pert, bie befandig mit bem Job umgehen, und feine Dams einathmen muffen. Die Jobfabritanten murben bie eraten Wirtangen fammtlich verfpuren, wenn fie fich nicht is Corgfaltigfte gegen ben Einflug biefes Stoffes vererten. Man muß biefem Korper nie trauen, weil in fleis Dofen feine Wirfung unmerflich ift, und fich nur bann ju erfennen gibt, wenn bie gange Leibesbeschaffenheit berben ift. Es bat in Diefer Begiehung einige Ahnlichfeit tem Quedfilber.

16. Da bie Behandlung eines Kropfes felten mehr als der 20 Gran Job erfordert, fo ift feicht begreiflich, baf tertrand tiefes Stoffes nicht febr beträchtlich fenn fann. bis bento weniger findet jeboch bie gange Menge Jod, ere unfere Pared. Codafabrifanten liefern, Raufer. Reuite & baben namlid bie Englander ein Berfahren erfuns en, tas prachtig rothe Jodquedfilber auf Zeuge gu befoftis in. Diele Catbedung verspricht ben Jobfabrifanten einen Meurenden Illfan und muß aufmantern, Mittel aufzusuchen, b tiefen Korrer billiger gu veridjaffen.

# 176 Buch I. Cap. V. Nichtmetallische Körper.

Das Jodwasserstoffgas kann leicht durch Chlor- und Brom-Metalle zerlegt werden, und man kann sich auf diese Weise äußerst leicht überzeugen, daß es die Hälfte seines Bolumens Wasserstoffgas enthält. Es besteht also dem Gewichte nach aus

1 Ut.	Job	783,35	ober	99,22
1 At.	Wasserstoff	6,248		0,78
2 At.		789,598		100,00

Es ist dieß diejenige genau bestimmte binäre Berbindung, in welcher man den größten Unterschied zwischen dem absoluten Gewichte der beiden Bestandtheile bemerkt.

Bereitung. Man erhält bas Jobmafferstoffgas durch bie Wechselwirfung des Wassers, Jods und Phosphors. Es bildet sich phosphorichte Säure ober Phosphorfäure, web de aufgelöst bleiben und Jodmafferstoffgas, welches fich ente bindet. Man muß 8 Theile Jod auf 1 Theil Phosphor anwenden; der Versuch ist leicht anzustellen: man nimmt eine an dem einen Ende zugeschmolzene Glasröhre, von ungefähr 6 Boll Länge und einem Boll im Durchmeffer. Buerft bringt man in diese Röhre Job, bann eine Schicht feuchtes groblich gerstoßenes Glas, hierauf einige Stüdchen Phosphor und be bedt biese zulett wieder mit feuchtem Glas. Man bringt nun aufs neue Job, feuchtes Glas, Phosphor und wiederum fenche tes Glas hinein und so fort bis die Röhre fast ganz bamit angefüllt ift. Man past hierauf in die Öffnung berfelben einen Kortstöpfel mit einer gekrümmten Röhre ein, welche man bis auf ben Boben eines Glaszylinders ober einer Glasflasche hinabgehen läßt, in welchen trodue Luft enthalten ift. Die Röhre wird nun gelinde erwärmt und in dem Maage, als sich das Jod in Dampf verwandelt, und dieses mit dem Phosphor und Waffer in Berührung fommt, findet nun bie Zersetzung statt, und bas Gad entbindet sich. Sobald es in die Masche ober ben Zylinder tritt, vertreibt es vie Luft, und da das Jodwasserstoffgas schwerer als diese ist, so wird bald bas Gefaß gang mit reinem Gas angefüllt. Diese Methobe ift auf alle Gase anwendbar, welche wie das Jodwasserstoffe gas sich im Wasser auflösen und das Quecksiber angreifen.

imifel fich abfepen ließ, erbaft man bie Jobmafferftoffme febr rein und farblos. Die auf biefe Beife bereitete ine ift nicht febr concentrirt, es fen benn, bag indem bie rant Phosphor bereitete bestillirt wirb, man bie letten Louie nicht mit ben erften mifdit, weldje beinahe nur reis in Coffer find. Diefe Ganre hat mit ber Schwefelfaure te Egenidaft gemein, fid burd Barme concentriren gu wir, indem fie Maffer abgiebt. Go lange bie Zemperatur wier 125° fieht, fo fann man bie übergehende Fluffigha vegidutten, weil fie nur fdmach fauer ift; über biefen Ermegrad fangt bie Gaure an übergubeftilliren und bie Terretatur blebt beständig auf 1280. Das eigenthumliche Cemibt ber Caure ift bann 1,07, mas nicht merflich variirt. De Gigenicaft ter Caure erft bei 1280 gu fochen, macht fe ju einer finten Caure und verhindert, bag fie aus ihren Lerbindugen barch fluchtige Cauren ausgetrichen mirb.

Du Ichnafferstoffsaure farbt sich stets mehr ober wes niger bei ta Lestillation; sie farbt sich selbst in gewohntider Tementar, vorausgesetzt, daß sie mit der Luft in Betaleung it, der Sauerstoff wird verschluckt, es bildet sich Lauer und bas Jod, austatt sich zu präcipitiren, lost sich in der Sauer auf und farbt sie um so stärker rothbraun, als es in großten Menge vorhanden ist.

83. Zusammen setzung. Die Jobdwasserstoffsure beiebt aus i Maas Wasserstoff und 1 Maas Joddampf ohne det Genng. Es läßt sich dies beweisen, indem man die Litzleuen dieser Körper mit einander vergleicht. Man

e.110 durch Versuche gefundene Dichtigkeit bes Jobdampfes 1 del Lichtigkeit des Wasserstoffgases

= 4,5925 Dichtigfeit bee Jobmafferstoffgafes.

Gav-Lussac fand 4,443, und die auf das Atomgewicht be Jods sich grundende Berechnung wurde 4,540 geben. Life lette Zahl verdient bas meiste Zutrauen und die übris bienen und, sie zu bestatigen.

# 178 Buch I. Cap. V. Nichtmetallische Körper.

Die Jobsäure kann ferner auch dargestellt werden, wenn man jobsauren Barpt mit verdünnter Schwefelsäure in solchem Verhältniß mengt, daß noch ein Überschuß von jodsaurem Barpt bleibt. Es bildet sich auf diese Weise schwefelsaurer Barpt und Jodsäure, welche aufgelöst bleibt. Da die Jodsäure bei diesem Versahren stets etwas Schwefelsäure zurück hält, so erhält man hierdurch nur ein unreines Produkt.

- 92. Eigenschaften. Diese Saure ist sehr sauer, röthet anfangs das kakmus, zerstort aber nachher seine Farbe. Bei einer Temperatut von 500 ober 520° o. schmilzt sie und zersett sich in Jod und Sauerstoff. Der kuft ausgesett, zieht sie die Feuchtigkeit an, und wird in eine Flüssigkeit verwandelt, aus welcher man sie aufs Neue durch Abdampsen wieder nusscheiben kann. Sie greift die meisten Metalle an, selbst Gold und Platin. Durch schwestichte Säure, Schwesselbst Sold und Podwasserstoffsäure wird sie zersett, während sie sich im Gegentheil innig mit der Schweselsure, Salpetersäure und Phosphorsäure verdindet. Diese Berdindungen sind krystallisteder und bieten hinsichtlich ihrer übrigen Eigenschaften kein besonderes Interesse dar.
- 93. Man bereitet sich die jodsauren Salze nicht durch unmittelbare Verbindung der Jodsäure mit den Basen, sondern erhält sie sehr leicht, indem man Jod mit ihnen zusammenbringt, ganz ähnlich wie wir bei Bereitung der Chlorsäure (59) gesehen.

Es wird in diesem Falle ein Jodmetall und ein jodsanres Salz erzeugt, indem ein Theil der Basis oder des Metalloxyds in Sauerstoff und Metall zersetzt wird; beide verbinden sich mit Jod, und bilden einerseits Jodsäure und andererseits Jodmetall, indem erstere dann sich mit dem noch
vorhandenen Antheil unzersetzter Basis zu einem jodsauren
Salze verbindet.

Die jobsauren Salze können ferner dargestellt werden, wenn man, wie bereits erwähnt, Chlorjod unmittelbar mit Basen, nachdem solche im Wasser aufgelöst worden, zusammenbringt.

Doch frunt man fein Indorph. Bor einiger Zeit hat Gementini eine Saure beschrieben, die er jabichte Gaure maunte, allein es fcheint, bas ber von ihm dangestellte Lorper nichts anderes als Chlorjob ift.

# Berbinbungen mit Chiomand Jobb :

Ran fennt bis jest zwei Berbinbungen von Chlor mit Job. Die freichite an Chlor entspricht ber Jobfaute, bie nfammenfebung ber anbern ift noch nicht genau genug be-Bimmet, um ihre Difchungeberhaltniffe naber bezeichnen gie tonnen. Beibe Berbinbungen bilben fich leicht, wenn man gine Mafde mit trodnem Chior fullt und hierauf nach und nech 3ch ebenfalls troden hinein wirft. Die Bereinigung finbet fogleich unter Barmeentbindung fatt. Anfange bil Det fine niebrigere Berbinbung von Chlor mit 3nd ober . ben Indiarit, welches rothbrann ift; wendet man aber einen Uberichus von Chier an, jo barf man nur bie Flafche werfchliefen und fie ruhig fich felbit überlaffen um, die das Chief in gräßerer Menge enthaltenbe Berbindung ober bas Jobchlorib gu erhalten. Das Chlor verbinbet fich nach und' nach mit bem Jobchlorur und verwandelt es in Jobchlorid. Letteres ift feft, frystallinifch und gelblichweiß von Farbe. Beibe Berbindungen find fehr flüchtig. Ihre Dampfe find rothlich gefarbt und außerft fcharf. Athmet man bavon ein, felbit in fehr geringer Quantitat, fo verfpurt man einen hefs tigen Reit in ber Reble, ber febr gefahrbringenb merben tann, wenn man langere Beit bem Ginfluffe Diefer Dampfe ausgefest bliebe ...

Das Jobchlorid befteht aus

1 At. Job 783,55 ober 41,45 5 At. Chior 1106,60 58,55 1 At. Jobchlorid 1889,95 100,00

Das Joddlorur enthält mahricheinlich 3 Atome Chlor

auf t Atom 3ob.

95. Man fann biefe Berbindungen auch erzeugen, ins bem man Chlornatrium und Jobkalium in angemeffenen Bers haltnissen mengt und mit Mangansuperoxyd und Schwefels säure, die vorher mit gleichviel Wasser verdünnt worden, behandelt. Es bildet sich hierbei anfangs Chlorwasserstoffs und Jodwasserstoffsäure, welche durch den aus dem Mangansuperoryd frei werdenden Sauerstoff (46) wiederum in Chlor und Jod reducirt werden, und sich nunmehr miteinsander verbinden können.

Das beste Verfahren um das Jodchlorid rein darzustellen, besteht darin, daß man Jod und gasförmiges Chlor zusammenbringt und zuerst Jodchlorür erzeugt. Diese Verbindung wird danu im Wasser aufgelöst und man läßt einen Strom Chlor durchgehen, dis die Flüssigkeit ganz entfärbt ist und selbst noch einen Überschuß von diesem Gas enthält.

Die Auflösung ist reines Jodchlorid, nachdem man sie noch einige Tage der atmosphärischen Luft ausgesetzt hat, um den Chlorüberschuß fortzuschaffen.

Beide Chlorverbindungen unterscheiden sich badurch von einander, daß, wenn sie durch Kali oder andere alkalische Basen behandelt werden, sich das Jodchlorid in jodsaures Kali und Chlorkalium verwandelt, dagegen das Jodchlorür ausser diesen beiden Salzen noch freies Jod zugleich bildet. Jod wird nur in dem Maaße frei, als man allmählig alkalische Basis zufügt, denn es reagirt sogleich auf das Kali, ins dem Jodsalium und jodsaures Kali entsteht.

Diese beiden Chlorverbindungen entfärben das Lakuns und lösen sich im Wasser auf. Die Austosung des Jodchlorids ist farblos, die des Jodchlorürs braunroth. Der Schwesseläther mit diesen Austösungen zusammen geschüttelt, nimmt die Chlorverbindungen auf; dagegen werden diese dem Ather wieder durch eine wässerige Raliaussösung entzogen. Das Jodchlorür zeigte bei diesen Einwirkungen in der That alle Erscheinungen, welche sich bei der Bereitung des Broms dars bieten. Es ist jedoch leicht, beide Körper von einander zu unterscheiden, denn das Jodchlorür ist auslöslicher im Wassser und minder stüchtig als das Brom; auch sest es bei ges mäßigter Einwirkung des Kalis Jod ab.

Das Jobchlorid ist wenig beständig; wird seine Aufelösung concentrirt, so geht ein Theil Chlor fort und Jodschlorür bildet sich.

Joddierst mit Kali, Batrum, Baryt und Strontian behandelt, verwandelt sich, wie bereits erwähnt, in jodsaure Salze und Chlormetalle. Da diese jodsauren Salze gewöhnsche weniger löblich als die Chlorverbindungen sind, so präcipitiren sie sich fast gänzlich und können leicht rein erhalten werden, indem man sie wiederholt mit schwachem Alkohol abstalicht.

Folgendes ist der allgemeine Ausbruck dieser Wechselwirkung, welcher bei der Bereitung der jodsauren Salze zum Grunde gelegt werden kann.

Angewenhete Atome,

hervorgebrachte Atome.

2 300

2 Job und 5 Sauerstoff = Jobsaure.

20 Chior

1 Metall und 1 Sauerftoff = Bafis des

6 Metall

johfauren Salzes.

& Saperftoff.

5 Metal und 10 Chlor = Chlormetall.

# Bromjos.

Fügt man denselben mehr Brom gwei Berbindungen fürseiten gewiffen Berbindung, welche durch Erhitzen in röthlich braune Dämpfe verwandelt werden kann, die sich beim Erkalten in kleine farrenkrautförmige Arystalle von gleicher Farbe verdichten. Fügt man denselben mehr Brom hinzu, so bildet sich eine füssige Berbindung, welche das Ansehen einer sehr jodhaltigen Jodwasserstoffsäure besitzt.

Das flüssige Bromjod ist mit Wasser mischbar, dem es die Eigenschaft mittheilt, das Lakmus zu entfärben, ohne es zuerst zu röthen.

Bringt man Alkalien mit dieser Auflösung zusammen, so bilden sich Brommetalle und jodsaure Salze, wie sich der Analogie nach leicht vorher sehen läßt.

and the complete and the complete of the compl

Charles and the second of the second

Finer - Biserwafferkofffaure.

Fluor.

(Cynonyme, Fluorine. Phtor.)

76. Alle Chemiter nehmen jest einstimmig die Eriftenz eines einfachen Körpers an, welchem sie den Namen Amper ertheilen. Dieser Grundstoff dessen Natur zuerst von Ampore festgestellt worden, der zugleich die Ahnlichseiten desselben nachgewiesen, bestst une chemischen Eigenschaften, welche das Chior, Jod und Krom charateristren. Er hatte sogar diesen Körpern voranstehen sollen, da er ohne Zweisel noch entschiedenere elektropositive Eigenschaften besitzt als sie. Allein es wäre schwierig das Wenige, was wir von den Verbindungen des Fluors wissen, zu verstehen, wenn wir nicht bereits durch das Studium bersenigen Körper, welche besser befannt sind, darauf vorbereitet hätten.

Das Fluor ist noch nicht für sich bargestellt worden, ober wenigstens wurde es nur so schnell vorübergehend isolirt erhalten, daß man nicht Zeit hatte seine Eigenschaften
genau zu bestimmen. Man kann jedoch nicht zweiseln, daß
es vorzüglich dem Chlor sehr ähnlich ist. Die Fluorwasserstoffsäure besitzt Eigenschaften, verwöge deren sie durchaus
zu den bekannten Wasserstoffsäuren gestellt werden muß. Noch
auffallender wird die Ahnlichkeit zwischen Fluor und Chlor,
wenn man die Fluorverbindungen mit den Chlor, oder Jodverbindungen vergleicht, worauf wir später ausmerkam zu
machen häusig Gelegenheit haben werden.

Man hat bieber bas Fluor nicht allein nicht getrennt barftellen tonnen, sondern man war auch nicht im Stande es bis jest weber mit Gnerftoff, noch mit Chlor, Job ober mit Brom ju verbinden. Bir haben und bemnach bier nur mit ber Florwafferstofffaure ju beschäftigen, einer Berbindung von der man annimmt, daß sie nichts anderes als Floor und Bafferstoff enthaltb.

## Fluorwafferftofffance.

(Spuonyme. Flußfäure, Flußspathsäure. Frang. Acide hydrosluorique. Acide fluorique.)

98. Bereitung. Man findet fehr haufig in ber Das tur ein Mineral, welchem bie altern Mineralogen ben Ramen Alugipath beilegten. Diefer Rorper ift unferer Anficht gemag aus Fluor und Calcium jufammen gefest und mare fonach Fluorcalcium. Bergleicht man biefe Berbinbung mit ben Shlormetallen, fo ift leicht einzuschen, welche Behandlung nothig fenn wird, um bie Fluffaure baraus gu bereiten. Durch concentrirte Schwefelfaure fann bice bewertftelligt werben. Da biefe Caure Baffer enthalt, fo wird biefes jerfest, ber Cauerftoff tritt mit bem Calcium gufammen und bilbet Ralt, mabrend ber freie Wafferftoff fich mit bem Fluor ju Fluore wafferftofffaure verbindet. Da man bie Menge bes Culciums fennt, welches im Shorcalcium eriftirt, und annimmt, bag das Ubrige Fluor fep, fo läßt fich hieraus eine Berechnung in Atomen anftellen, welche allen Bebingungen genügt, und augleich auf alle galle, in welchen bas Fluor eine Rolle fpielt, angewenbet merben fann.

Angewendete Atome.

1	Fluorçalcium	
1	mafferfreie Schwefelfanre	501,16
	Baffer	

### Erzengte Atome.

1 schwefelsaurer Ralt . . . 857,19
4 Fluorwasserstoffsaure . . 246,28.

Man fieht, baß bies bie namliche Formel wie fur bie

Chlormafferftofffaure ift. (55.)

Bir verbanten Scheele bie Entbedung biefer Saure, allein er ftellte fle noch nicht rein und concentrirt bar. Gap' Enffac und Thenard haben folche gnerft ing biefem Bufanhelsehalten undrichtenschreberberem Wigenschaftenemeichnie hausglose Rachfelgeithenft vin Vallege auf ihrenflontliger anliefenten Abbendlungsbiede eiche bah ihr und ber bei bei bei beit beite der beite der beite beite

Gine ber mertwürdigften Gigenschoften: ber Shenpiele ferftofffaure ift bie traftige und fcnelle Birtung, welche fe auf bas Glas ober-birlitche auf bie Riefelfaure bes Glafes anonbt. Man fann beshalb bie Flußfaure weber in glafernen Moch in irdenen Gefägen bereitert. Rur metallne Gefäße tonnen alleln bagu angewendet werden, und felbft unter biefen muß man woch eine Andwahl treffen, inbem bie Fluffaure viele angreift. Blei und Platin find bie eluzigen, welche tanglich find, entweber and bem angeführten Grunde, ober weil bie roncentrirte Comefeffaure felbft mehrere Detalle augreift; welche mithin ausgeschloffen werben muffen. Die Gefaße bon Blei obet Platin befleffen and einer Dietorte, melde and Zwei aufeinander gepaften Theilen gufammengefest find; ber eine bilbet ben Bauch und enthalt bas Wemenge, ber anbero ift bad vbere Etud ober ber Sale ber Retorte und bient, Die Dampfe in Die Borlage ju leitent: Diese bat Die Forne einer geframmten in ber Mitte bauchigen Möhre, welche in Den Retortenhals genauf eingerieben ift, und am anbern Enbe eine fleine Offnung hat, bie bestimmt ift, ber Luft ober ben nicht verbichteten Dampfen einen Musgang ju geftatten! Die Borlage ibirb wahrend ber Operation mit Gie abgefibies geht lettere fungfam bon Statten; ib finbet man alle ging. Bereif ber eine faller Ing fig. faure verbichtet in biefer Rohre.

Um bie Saure in namhafter Menge zu erhalten, muß man wenigstens mit 100 Grammen Fluorcalcium operiren, welche 350 Gr. Schwefeisaute erforbetn, theils zur vollständigen Zersetung, theils um zu verhindern, daß das Wuffer bes einen Theils der Schwefelsaure; ticht von der Flußsaure in Beschlag gezwumen werde, welche sehr begierig daffelbe anzieht. Das Fluorcalcium muß rein von Rieselerde sehn, spulte, spürche man Fluprtiesel erhalten; seener muß es wohl pulversirt werden, damit es nicht theilweise unangegriffen bleibe

Schwefelfaure barguf und rubrt wohl mit einer Silber- ober

er Brom zu verbinden. Wir haben und demnach hier nur wider Florwasserstoffsaure zu beschäftigen, einer Berbindung in ber man annimmt, daß sie nichts anderes als Fluor und Liferstoff enthalte.

## Fluormafferfiofffaure.

Ernonome. Flußfäure, Flußspathsäure. Franz. Acide bydrofluorique. Acide fluorique.)

08. Bereitung. Man findet febr baufig in ber Daut ein Mineral, welchem die altern Mineralogen ben Ramen inafpath beitegten. Diefer Rorper ift unferer Unficht gerif aus Tuer und Calcium gufammen gefett und ware fo-125 Algerealeium. Bergleicht man biefe Berbinbung mit ben Elermerallen, fo ift leicht einzuseben, welche Behandlung nettig fern wird, um die Fluffaure baraus zu bereiten. Durch cracentruite Edymefelfaure fann bies bewertstelligt merben. Da biefe Zaure Maffer enthalt, fo wird biefes gerfest, ber Canerloff tritt mit bem Calcium gufammen und bilbet Ralf, marrend ber freie Wafferftoff fich mit bem Fluor gu Fluore pa Terftofffaure verbindet. Da man die Mlenge bes Calciums leant, weldres im Fluorcalcium erifeirt, und annimmt, bag tas Ubrige Fluor fen, fo läßt fich hieraus eine Berechnung w Atomen anftellen, welche allen Bebingungen genügt, und ingleich auf alle Falle, in welden bas Fluor eine Rolle fpielt, wiemenbet merben fann.

### Angewendete Atome.

2	Fluorcalcium	489,83
1	mafferfreie Schwefelfaure	501,16
	Waller	

#### Erzeugte Atome.

1 schwefelsaurer Kalt . . 857,19 4 Fluorwasserstoffsaure . . 246,28.

Man fieht, bag bies bie namliche Formel wie für bie Chlermafferftofffaure ift. (55.)

Dir verbanten Scheele bie Entbedung biefer Caure, ellein er ftellte fie noch nicht rein und concentrirt bar. Gap-Enffac und Thenarb haben foldje querft int biefem Bu-

# 386 Buch I. Cap. VLijo Mitthinentilifche Rorper.

99. Eigenfchaften. Die Fluormafferftofffaure eine farblofe fehr faure Sluffigfeit von ftechenbem burcht genben Geruch und unerträglichem Gefchmad. Unter i befannten Rorpern ift fle ber gerftorenbfte. Gin einziger T fen biefer Caure auf Die Saut gebracht, ruft fogleich lebhafte Entzundung hervor, ein heftiger Schmerz wird ! bar und Pufteln von befonderer Art tommen gum Borfd und fallen fich mit bidem Giter. Alle biefe Erfcheinun werden von Rieber und mehr ober minber heftigem Schi in ber Rahe ber verwundeten Stelle begleitet. Die Dirf Diefer Caure ift fo ftart, bag fchon fehr fleine und taum ficht Quantitaten hinreichen, um alle biefe Erfcheinungen, obgl minber feinell, hervorzubringen. Schon ber Dampf, went in ber luft febr verbannt vorhanden ift, tann Comerg ter ben Rageln und an ben Fingerfpipen erregen und mehr ober minber farte Entgandung ber Augen erzeus Dan muß beshalb biefen Rorper mit ber außerften Bor bereiten und behandelit.

Die Dichtigkeit der Anordafferstoffsate Wille gefriere nicht, selbst bei 40° unter Rullsibei 30% aber Kgerath sie ins Rochen. Ihre Dampse verdichten sich det ner niedrigern Temperatur wieder und es bildet sich die sprüngliche Fühsigseit, begabt mit allen bereits ermähn Eigenschaften. Mit der Luft in Berührung gebracht, wahnenft sie und erzeugt die weiße Redel, welche von ih Berbindung mit den Fenchtigkeit der Luft herenthren. I die nichtmetallischen Körper wirkt sie nicht ein. Bon die nichtmetallischen Körper wirkt sie nicht ein. Bon die nichtmetallischen Körper wirkt sie nicht ein. Bon die Mangan die Fluorwasserstoffsaure, indem sich Fluorweta bilden und eine mehr ober weniger rasche Entbindung w. Wasserstoff statt sindet.

Mit Waffer in Berührung gebracht, bemächtigt f diese Saure mit folder Peftigkeit beffelben, daß ein Geran hörbar wird, ahnlich bem, wenn man rothglühendes Eisen diese Flüffigkeit taucht. Berduntt man fle mit einer ans meffenen Menge Baffer, so zeigen sich biese Eigenschaften i schwächern Grade; fie hört dann auf zu rauchen, verlie ihre Flüchtigkeit und wirft nicht mehr so heftig auf die Har pegen. If thre Wirbung auf die Mestalle bicfelbe, so wie is weiche sie auf die Rieselerde und andere Körper ausübt; Psieder diese Cinvictung wieder schuell state.

Mus dem oben Gesagten ergiedt sich, daß man die conmiete Füchsäuer: nur nach nied destien Wienen Gaben mit
mit weingen durf, nur nicht Besaßt zu laufen, daß die
misselt mit Gemalt empor geworfen werde. Das beste
mit im sich schwache Säure zu verschaffen, ist, wenn man
ist Mösser in die Borlage glebt, in welche sich die Damrockfrend der Bereitung begeben. Die Mischung sindet
Mese Weise allmählig katt, so das die angedentete Gemisselich vermieden wird.

100. In sammen set ning. Roch ist diese unbekannt. un hat jedich Grund zu vermuthen, das dieser Körper aus eine Maas Basserstoff bestehe, ähne war Chievassersche, Brontwasserstoff, und Jodwassersche Fredunds Die Gründe, wordt sich diese Annahme stätt, d folgende:

Rest hat man auf keine Boise die Anwesenheit des inexploss in der Fluorwasserkossaure nachweisen können; zegen läßt sich das Vorhandenseyn des Wasserstoffs mit: größten Leichtigkeit erweisen durch die Wirkung der Me-le. Wirkt diese Säure auf mehrere orygenirte Körper, e z. B. auf Rieselsäure, Vorarsäure, Chromsäure, Man-nsaure, arsenichte Säure, so verbindet sie sich entweder mittelbar mit denselben, oder es bildet sich Wasser und norverbindungen mit den Grundlagen dieser Säuren. Diese rbindungen haben eine solche Ahnlichkeit sowohl hinsicht, hihrer chemischen, als physischen Eigenschaften mit den ih, nentsprechenden Chlorverbindungen, das man nicht an der ichtigkeit jener Annahme zweiseln kann.

Die Flnormetalle die man im trystallisirten Zustande mit, sind sämmtlich isomorph mit den ihnen entsprechenden plots Broms und Jodverbindungen. Diese wichtige Beobstung verdanken wir Berzelius.

Davy machte bemerklich, daß die Wasserstoffsäuren, enn sie sich mit Ummoniak vereinigen, stets wasserfreie Berndungen geben. Die Sauerstoffsäuren bagegen bilden mit -benfelben Basis Gulga, wolche flets mahr ober weniger A ser enchalten. Resestant was Masse in fluorwasserschaffer Weise die Annosenschaft von Masse im fluorwasserschaffer Annobiationasparison, idosoppe im fluorwasserschaffer

ing des fußfannen Anguaniaks, mit Kalium ein festes f dukt, meldes Flanckulumisk und ein geoförmiges Kun nis, dekthend aus ziMaaß. Wasserstoff und 2 Waaß Um nist. Anny die Ginwirkung des Kaliums auf abstrag siekkunges-Ammonisk mürde man offendar dieselben Prod erhalten, denn lettered Salz enthält:

1 Maak Bafferstoff 1 Maak Chlorwasserstofsaur

13 Mans Stickes 1 1 Maas Ammoniat.

Bost Wahrestoff und 2 Maas Ammoniat frei.

Elnorwasserstöffäure folgendermassen festzustellen.

1 At. Fluor

116,90 ober 9

94,95

1 21. Bafferstoff

6,24

5,07

2 At. Fluorwasserstofffäure 123,14

100,00

aben gebraucht wird, so werden wir von ihrer Anwends weiter auten beim Glase selbst sprechen. Wir werden die Berbindungen bereits kennen gelernt haben, welche bei der Einwirkung dieser Säure auf Glas bilden, was Erkläung vieser Berfahrungsarten einfacher und leich machen wird.

OFFICE PORT OF BUILDING STATE

And are are a page page for a page

10.00 .31

14 5

TEST COMPLETE PAGE WHITE a programme for t Dan Ragini alles Capitel VIE The administration of the

Sowefel. Gowefelwafferftofffaure. -Bafferftoffidmefel. - Coweflidte Gaute. -Unterschweflichte Gaure. - Schwefelfaure. -Unterfdmefelfaure - Ablarichmefel. --Bromfdmefel - 3abfdmefel .....

There is a self-offentlander of a great to a 202. Unter: ben ,einfachen, ober angerlegten micht metallifden Rorpern ift ber Schwefel ohne Zweifel einer ber Bichrigften. 3m unverbunben Anftanbee ift er gin bebentenbet Danbelsartifel; verlimben mit. Canerfoff bilbet berfelbe Imet febr nügliche Ganren, von benen bie eine bie fchwef. tichte Caure, beim Bleichen thierifcher Stoffe unenthehrlich fft, und bie anbere bie Gdymefelfaure , bent gu Angerin ben Banben faft aller Gewerbtreibenben fich befindet. - In biefer breifachen Gestalt bilbet ber Schwefel brei außerft wichtige Fabritationeftoffe, beren Berbrauch gegenwärtig ungeheuer ift.

Dan wird baber nicht über bie lange biefes Rapitels Raunen, benn hatte ich mich hier ebeufo, wie im Borbergebenben, furger gefaßt, fo hatte befürchtet werben muffen, bag bie angeführten Details ungureichend gewesen feyn mochten.

### Sowefel ...

103. Diefer einfache allgemein befannte Rorper finbet fich entweber rein ober wenigstens faft rein in ben Umgebungen ber meiften noch thatigen Buffane. Geiner Eris fteng und vieler feiner Gigenschaften ift bereits in-ben alteften Berten, welche wir befigen, Erwähnung gethan. Richt allein bie neuern Erzeugnife ber feuerfpeienben Berge find von theile faubformigen theile mehr ober weniger froftallinifchen Schwefel umhullt, fondern auch bie gegenwärtig noch in ThaPlateit begriffenen Bultane entwickeln unaufhörlich Comics Dampfe, welche fich in ber Rabe ihrer Rrater vertichten.

Es ift nicht unwahrscheinlich, bag bas Jeuer ber bul tane ober ber fogenannten Golfataren fich barauf befdemit bie in ber Tiefe befindlichen Ablagerungen von Cameil : Diefer Rorper wurde auch wirklich in allen fublimiren. birgeformationen gefunden; humboldt fand ihn in Ummi im Urgebirge; ebenfo bevhachtet man ihn im Uebergangig birge, fo wie man ferner auch auf fehr bebeutenbe Mbas rungen in ben fefundaren Gebirgemaffen traf, mo er gemit lich bon' Gops und Rochfaly begleitet ift. Geltener ift im tertifiren ober jungften Webirge, allein bieweilen fin man ibn bafelbit in Gefellichaft von Braunfohle ober Gert.

Die ichmefelmafferftoffhaltigen Waffer, feBen beftand Schwiffel ab; ebenfo feben wir ibu, fo gu fagen, unter t forn Mugen an felchen Orten fich bilben, wo Comefelmaffe Roffffant erzeugt wirb. In ben Abtritten, und untern fceniRanalen ober Rloatenabzuchten bemerft man oft, fic Compefet abfegt, ber ohne Zweifel von ber Ginwirle Det Paff auf die bei ber Faulnif fich bilbende Schwefeln

ferfitefffture herrührt.

- Gewöhnlich finbet fich jeboch ber Schwefel nicht freien Buftanbe in ber Matur. In Bereinigung mit ben I tallen ald Comefelverbindungen und gefauert mit ben \$ fen ju fdrivefelfauten Galgen berbunben, ftellt er fich in gr fen Daffen und in allen Gebirgeformationen band mitie

104. Eigenfchaften. Der Schwefel befit in i nem gewöhnlichen Buftanbe eine fcone gitronengebe far ift gerbrechlich und lagt fich leicht pulverifiren. Durch Rei erlangt er einen fcmachen Gernd und wirb jugleich & trifch .. die fich hierbei entwiffelnbe Gleftrigitat ift negel Diefpr Rorper ift ein ichlechter Leiter für Die Eleftrib und bie Marme; fcon bas Ermarmen einer Schwefelfte mit ber band bringt eine fo ungleichformige Musbehm ihrer Theile hervor, bag ein Aniftern baburch entfteht, p ches eine Arennung-berfelben anbentet; bieg finbet bien len in bem Daafe fatt, bag bie Stange an ber erwarm Stelle gerfpringt.

人多硫锰

eigenthumliche Gewicht bes Schwefels ift unger fuche man aber bei Bestimmung besselben ben Einsuck in vermeiben, welche in ben hohlen Raumen et pher ben Aussenseiten anhängt, so findet man Ont., Sein Strahlenbrechungsvermögen ift sehr

t fant ben Schwesel auf verfchiebene Beife fryaffen, und bie verschiebenartigen auf biefem Bege Rryfigle haben Beraulaffung gu hodift intereffanchtungen gegeben, melde mir Ditfderlich veris Rater bietet uns, wie bereits ermahnt worben, fichifferen Schwefel bar. Durch Runft faun man m form auf zweierlet wefentlich von einander ver-Beife geben. Das erfte Berfahren befteht barin, felim gewiffen Cubftangen, wie g. B. in Schweff mifmlofen; blefe fonnen bavon bis gur Cattie more and nach unbungen fen es burch, Perbunfind eine geeignete Gruiebrigung ber Remperatur wed-ugn ihm treunen. Der fich guf biefe Beife tionenbe Schwefel nimmt eine febr gegelmäßige be Form an und tiefert: hanfig efalirte Rryftalle bem Umfange. Man fann fich auch burch ein anabren fryftallifirten Schwefel verfchaffen, indem & Diefen Rorper in einem Schmelgtiegel fcmelgt je langfam erfalten läßt. 3ft bie, Dherflache erburchfticht man fie mittelft eines beigen Gifens len noch flußigen Schwefel burch bie Offnung abm Innern bes Schmelztiegels zeigt fich bann eine tallinifcher Nabeln von volltommener Qurchlichtige fle verlieren biefe Gigenfchaft fonell an ber Luft,

mrchsichtig und sehr zerreiblich. Mitscherlich froftalliset ber burch Berbampfung elhaltigen Schweselfohlenstoffs erhaltene Schwesebern mit rantenförmiger Grundfläche, bie vom htwinklichten, prismatischen Arpstallspstem, gleiche Ratur vorkommenden Arpstallen, abzuleiten sind. welche durch Schmelzung hervorgebracht worden im Gegentheil schiefe Prismen mit rautenför-

miger Grundfläche, eine Form, welche burchtite mit ber vor hergehenden unverträglich ift. Es ist dies unbezweifelt ein ber schonen Entdeckungen Deltschertiche, welche, wenn s eine allgemeinere Anwendung gefunden haben wird, ho fentlich einst bedeutendes Licht über die innern Andronungt der Korpertheilchen verbreiten wird.

Der Schwefet fcmilgt bei 'einer Whritte von 1070 109° C. ift bann febr fluffig und behalt feine fcone giter nengelbe Farbe bei. Diefe' Eigenfchaft bleibt unverände bis ju einer Temperatur von ungefahr 1400 C., uberichre tet man jeboch biefen Puntt', fo bietet er fonberbare Erfcht nungen bar. Bei 1600 C. g. B. beginnt er bidfluffigeriga we ben, erfcheint rothlich gefärbt und fahrt mad fort ihn weit gu erhipen, fo erlangt er enblich eine folche Woufffteng, bi man bad Befaff, worin et fich befindet, umfehren tann, ohl bağ er herausflieft. 3wifden 2200 u. 2500 iff biefe Erfche nung am ausgezeichnetften wahrzunehment bel'fidth boben Zempergtur und namentlich beim Rochpunfte; wird ber Gami fel wieber rinigermaßen fluffig, allein er verliert bie but bie Sine erlangte rothbraune Farbe nicht wieber, . unb langt auch bie fluffige Befchaffenheit, welche er bei 1090 ha te, nicht mehr. ... Fuhrt man benfelben burch Gefalten a biefe Temperatur gurud, fo wird'er wieber fluffig; erhi man ihn aber aufs Pleue, 'fo verbidt er fich wieber ; me Tann bieg unenblich oft wieberholen, was beweift ji bag bie Erfcheinung nicht von einer demifchen Beranberting herruht Der Schwefel gerath ungefahr bei 4000 C. hie Rochen.

Temperaturerhöhung ber Schwefel bider wird, allein nie minder bemerkenswerth find folgende Erschrinungen, weld dieser Körper darbietet. Rühlt man den fluffigen Schwef ploplich ab, so wird er spröbe, untetwirft man dagegen di bidgewordenen berselben Behandeting, so bisibi er weich war um so wehrt, je höher feine Temperatur ibert. Folgen bes find bie Resultate, welche flut bei einigen Werfachen ab biesen Gegenstand ergeben ballen.

ting the figure of the big the contraction of the c

Temperatur.	Beschaffenheit des heißen Schwefels.	Beichaffenbeit bes burch Cin- tauchen in Waffer ploglich abgefühlten Schwefels,
110 ° C		fein fprobe, von gewöhnlis-
140 ° C .		fehr fprobe, von gewähnlie der Farbe.
170° C	bick, pomeran-	sprobe, von gewöhnlicher-
190 ° C	dicker, pomes rangengelb.	weich und anfänglich burche. Echtig, aber bald fprode u. undurchsichtig imerdend:
400		bon gewohnlicher Farbe.
550 ° C	gane, rothlich	weich und durchstattlg, berns fleinfardig.
240° bis 260° C	febr gabe, roth	fehr weld, durchfichtig, von' Tothlicher Farbe.
Rochpanit ,	minder gahe, rothbraun	Schrweich, durchfichtig und rothbraun von Farbe.

Bei atten:biefen Bersuchen wurde ber Gowefel in bas Beifer geworfen; nachbem er bie Teinderatur, bei welcherman ihn untersuchen wollte, erlangt hatte. Es ift bemnach nicht nothig, ben Schwefel, um ihn weich ju erhalten, lange Beit ju erwarmen, wiewohl in mehreren chemischen Werten biefe Marfichtemagregel als notbig erachtet wirb; alles hangt bon ber Temperatur ab. Die einzige Borficht, Die man babei ju beobachten hat, ift: ben Schwefel in eine folche Quan-Atar Baffere gu'glegen, bag er fchiell ertalten tame, unb tha aur' tropfenmelfe hinein fallen gu laffen, benn wollte man ifn in Daffe hintingießen, fo wurde bet Innete langfam effalten und bie Beschaffenheit bes fratten Schwefels ans Bird ber Berfuch mit einem Gdwefel von 2300 C nith baraber augeftelles fo erhalt makribn fo weich und behnbat; bag er fich in haarbunne innbi mehtere Buffolunge fa-Ben ausziehen tagt. 28 finbet alfo-ein feftes Berhannif Ratt. zwischen ber Temperatur, bei welcher bas! Eintnuchen bor.

f

genommen wird und ber Beränberung, welche ber Schwessel baburch erleibet. Gehr merkwürdig ift es ohne Zweisel, daß dieses Eintauchen in Wasser den Schwesel erweicht, statt ihn zu härten; es verhält sich gerade wie bei der Bronze und widerspricht den Theorien, welche man aufstellte um bas harten des Stahles und des Glases zu erklären; sehr sonze derbar ist auch der Umstand, daß der weiche Schwesel durchsichtig bleibt, während der sich erhärtende plöglich uns burchsichtig bleibt, während der sich erhärtende plöglich uns burchsichtig wird.

Schwer ist es, eine Ursache von diesen Erscheinungen aufzusinden, welche so sehr von den Beränderungen abwelschen, denen die Materie gewöhnlich unterworfen ist; man bes merkt sedoch sehr deutlich, daß der Ubergang in den krystallinischen Zustand eine sehr nahe damit verwandte Ursache ist. Wenn der Schwesel krystallistet, so wird er hart, spröde und undurchsichtig; verhindert aber das plötsliche Erkalten sein Arystallisten, so bleibt er weich, durchsichtig und behält dies sen eigenthümlichen Zustand bei die zu dem Momente, wo er krystallistet, was beinahe immer zwanzig die dreisig Stunsden nach dem Sintanchen statt sindet. Es ist wohl keinem Zweizel unterworsen, das einige Beziehung zwischen diesen Thatsachen und den merkwürdigen Beobachtungen Thes narbe über den Phosphor, wovon bald die Rede seyn Lanktatt kabet.

100. Der welche Schwefel tann vortheilhaft zu feinen Abbruden benügt werben, namentlich von Medaillen, Dingen, Siegeln oder mancherlei Bilbern von erhabener ober vertiefter Arbeit.

Da er nach einigen Tagen seine ursprüngliche Dieter wieder erlangt, so schmen die Abbrücke, die er liefert, wien berum als Matrizen dienen gur Verfertigung sehr reiner Francisen. Man erhält diese Abbrücke indem man den durch Evahihen hinreichend fichig gemachten Schwefel in Gypsfarmen gießt. Man giedt nachber den Medaillen mittelst Graphit, welchen man daranf verhäustet, den erforderlichen Glaus. Später: (e24) soll eiwas aussührlicher die Rede von hiesen Art. zu fermen sens.

Lemperatur.	Beschaffenheit tes beißen Schwefels.	Beichaffenbeit des burch Ein- tauchen in Maffer ploplich abgefühlten Schwefels.
1, a C	fehr fluffig,gelb	jehr sprobe, von gewöhnlis
12.º C		sehr spröde, von gewöhnlis
Lang C	gelb bick, pomeran	cher Farbe. 1
19. 8 C	dicter, pomes ranzengelb.	Weich und anfänglich burche . Achtig, aber bald fprobe u.
		undurchsichtig werbend; von gewohnlicher Farbe.
230° C	jähe, röthilch	weich und durchsichtig, berns steinfarbig.
24:0 Els Mc C	fehr zahe, roth-	fehr weich, burchfichtig, von röthlicher Karbe.
Redrantt		Sebrweich, burchfichtig und 'rothbraun von Farbe.

Bei allen trefen Berfuchen wurde ber Schwefel in bad Toffer geworfen, nadidem er bie Temperatur, bei welcher rea ibn untersachen wollte, erlangt hatte. Es ift beninach et norbig, ben Edimefel, um ihn weich zu erhalten, lange u ja erwarmen, wiewohl in mehreren chemischen Werfen te L'orfichtemaßregel als nothig erachiet wird; alles fangt er ter Temperatur ab. Die einzige Borficht, bie man bas bitta beobachten bat, ift: ben Schwefel in eine folche Quan's au Baffere ju giegen, bag er fcnell erfalten tame, unb es nur tropfenweife binein fallen gu laffen, benn wollte man' 52 in Daffe bineingiegen, fo wurde ber Innere langfam etzien und bie Beschaffenheit bes harten Schwefels ans Bird ber Berfuch mit einem Schwefel von 2500 C Rif tiett. urb baruber angestellt, fo erhalt manifen fo weich und behns tar, bag er fich in baarbunne und mehrere Bug: lange Ras ten auszieben faßt. Es findet alfo ein foftes Berhaltnig:ftatt. prichen ber Temperatur, bei welcher bas Gintnuchen por-

Feber ungefähr zwanzig Liter; fie haben am obern Cheile eine Offenng, welche während ber Destillation geschloffen wish, und die jum Einbringen bes Schwefels und herandnehmen bes Rudfanbos bient. Dben an ber Geite hoffin bet fich eine Art Schnabel, welcher in eine irbene Rabee von zwei. Joll Durchmeffer und vierzohn Boll Länger wellte det, wittelft welcher der sublimirte, und wieder geschmolgene Schwefel in einen am Boben mit einem Loche verfichenen Louf fliest und von da in die mit Wasser gefüllten bollernen Einer fällt. Dier erstarrt berfelbe und wird bann von Leit in Zeit herausgenommen und in den Handel ger bracht. Die Topfe find so in die Ofenmauer eingesezt, daß ihr Rauch fich im Innern bes Ofens befindet und der Einwirkung der hipe ausgesett ift, während die beiden Offene gen berselben aus dem Ofen hervorragen. Die Köpfe mein den mit Stüden der roben schwefelhaltigen Mage weiter Größe eines Eies angefüllt, dann ber Dedel baranf geffe und erhitt. Der Schwefel schwilzt, blabt fich auf, und holls lirt; allein bei der Operation reißt er stets 12 bis 15. Procent erbige Stoffe mit fich in die Borlage, woburch eine gwalle forgfältiger geleitete Operation burchaus nothig wird. Deme ungeachtet aber bleibt in den Töpfen der größte Theil der er digen Theile jurud, welche mit hierzu bestimmten Schöpflöse feln herausgenommen werden, worauf man jene aufs Rene anfüllt. (Tafel 8. Fig. 1.)

Der so gewonnene Schwefel ist in unregelmäßigen Statten und wird roher Schwefel genannt; durch eine neue Dekillation wird er entweder in Schwefelblumen oder Stangenschwefel verwandelt.

111. Ehedem bereitete man den Stangenschwefel, in dem man den Rohschwefel in gußeisernen Kesseln schmelzte, die erdigen Theile sich absehen ließ und dann den darüber stehenden Schwefel mit eisernen lösseln heraus schöpfte und in Formen von Tannenholz goß. (Tasel 8. Fig. 2.)

Man unterscheibet dreierlei Arten von rohem Schwesfel. Man halt denjenigen, welcher hinsichtlich seiner Farbe dem gewöhnlichen Stangenschwefel am nächsten steht, für die Sorte, welche durch dies Verfahren am leichtesten zu reinigen ist. Es

107. Es murbe bereits gefagt, bag ber Comefel fich wiedrigen fann. Dan überzeugt fich leicht von biefer Ci-Sait, wenn man einige Gramme von biefem Rorper in ter Gladretorte erhigt; ber Comefel gerath balb ins Ros und fein Dampf verdichtet fich bann wieber am obern Le ober im Salfe ber Retorte in Form eines feinen Puli, was unter bem Ramen von Schwefelblumen beint ift. Wird bie Operation weiter fortgefest, fo wird biefer verbichtete Comefel wieberum fluffig und fliegt b ten Sals ber Retorte in Form einer rothen ober gel Fraffigteit in bie Borlage, worin er aufs neue erftarrt. 100. Wird ber Edimefel an ber Luft ober gar in Caners jas erbigt, fo entzundet er fich bei einer Temperatur von C, brennt bann mit blauer Alamme und erzeugt burch Pertrennung fiechenbe Dampfe. Bas fich in biefem e buder ift fcmeflichte Gaure und gmar, wie wir balb en werten, wann bie Luft froden ift; außerbem aber bil i Ch aus ein wenig Schwefelfaure, wenn jene feucht ift. 199. Bereitung. Man fann fuglich bie Bereitunges u bes tauflichen Comefele in gwei Abtheitungen briu-Ber ber erften beschränft man fich barauf, biefen S.ors ber fich fo baufig in ber Ratur im ifolieten Buftanbe finter, an reinigen von ben nur medjanifd bamit gemenge Stoffen. In Die zweite Abtheilung gehoren alle biejes m Methoben, welche auf bie Berfetjung ber metallischen mefelverbindungen burd bie Sige fich grunden.

110. Die Reinigung bes natürlichen Schwefels bes
t gewöhnlich aus zwei Destillationen; die erste welche
ganz im Groben an den Orten der Gewinnung oder
geringer Entsernung davon vorgenommen wird, bezweckt
k einen minder kostspieligen Transport; die zweite, welche
mehr Sorgfalt an dem Orte des Berbrauchs selbst aus.
her wird, liefert den Schwefel in der zu seiner verschies

urtigen Benugung tauglichen Beschaffenheit.

Die erste Destillation wird in einem Galeerenofen vors temmen. Es ift bieß ein langer Ofen, in welchem mant bis 12 irdene Topfe so in zwei Meihen sest, daß ein Zwis enraum von zwanzig Zoll bleibt. Von diesen Topsen halt gehalten, welche durch zwei gut eingelassene Klammern bes
festigt ist. Indem der Schwefeldampf, welcher den Kessel
verläßt, durch den Kanal (x) in eine Kammer dddd geht, vers
dichtet er sich an den Wänden derselben zum seinen Pulver,
welches die Schwefelblumen sind. Diese Kammer ist mit
zwei Klappen versehen., welche einem Übermaaß des Gases
einen Ausgang, aber der atmosphärischen Luft keinen freien
Zutritt in den Apparat gestatten. Diese Klappen sind bloß
Blechplatten, welche auf eisernen Rahmen ruhen.

Mittelft einiger leichten Abanderungen fann man mit diesem Apparate nach Belieben Schwefelblumen ober Stangenschwefel erzeugen. Es ist begreiflich, daß ber Dampf, welcher anfänglich schnell burch bie Berührung der kalten Mauern der Kammer verdichtet wurde, diese nach und nach erwärmen muß, es tritt endlich auch ein Zeitpunkt ein, wo ber Dampf, statt sich zu verdichten, seine Wärme bem schon condensirten Schwefel mittheilt und ihn in den tropfbar flussigen Zustand überführt, während er selbst zugleich dieselbe Beränderung erleidet. Es ergiebt fich hieraus, daß es, um Schwefelblumen zu erhalten, nöthig ist, bie Operation nach einer gemissen Zeit zu unterbrechen, mährend man bieselbe ungestört fortsetzen muß, wenn man flüßigen Schwefel bes reiten will. Man begreift ferner, daß es im ersten Falle vortheilhaft senn wird, eine große Kammer anzuwenden, während dagegen im zweiten Falle eine Kammer von kleis nerem Umfange weit zweckbienlicher seyn muß. Um endlich die Schwefelblumen herauszunehmen, ist es nöthig, daß man durch eine Thure in die Kammer gelangen könne, während, wenn der Schwefel in den flussigen Zustand übergeführt werben foll, es hinreicht am Boben ber Rammer eine burch Sähne verschließbare Röhrenleitung anzubringen, durch welche er heraus in die Formen geleitet werden kann. Die Thure wird nur dann geöffnet, wenn eine Reinigung oder Ausbesserung im Innern der Kammer vorgenommen werden muß. Diese Thure ist gleichfalls aus starkem Gußeisen gemacht und muß sorgfältig befestigt und verkittet werden.

Dieß sind sämmtliche Abänderungen, welche diese Apsparatezerleiden. Destillirt man 100 Kilogr. Schwefel wäh=

rend einer Stunde in einer Rammer bont 64 Meter Rubit. mbalt und fest bie Arbeit Tag und Racht fort, fo erhalt man fluffigen Schwefel.

Deftillirt man aber 100 Rilogramme Schwefel in ber Emnbe in einer Rammer von 320 Rubikmeter und arbeitet nur am Tage, so erzeugt man im Gegentheile Schwefelblumen.

Dem stüssigen Schwesel giebt man die bekannte Stangensorm, indem man ihn in leicht konische Formen von Tannenholz gießt, welche etwas denezt aber wieder wohl abgestrooft sind. Während der Schwesel in diesen Formen erkaltet krystallisert er und zieht sich sichtlich zusammen, indem eine mit unregelmäßig gruppirten Nadeln erfüllte Höhlung entsteht, welche die Stangen stets gegen ihre Are hin an der dem obern Theile der Form entsprechenden Seite zeigen.

(Tafel 8. Fig. 5.)

113. Die größte Unbequemlichkeity welche mit biefer Bereitungeweife verbunden ift, besteht in ber Leichtigkeit, mit welcher fich ber Gdwefel bierbei entgunben fann. Es tann fich ereignen, und ift zuweilen ichon vorgefommen, bag bie Edmefelbampfe, welche mit atmosphärifcher Luft gemengt bie Rammer erfüllen, eine gur Entzundung bes Edmefele hinreichende Temperatur von 170° C erreichen. In biefem Falle find bie große Musbehnung bes Badgemenges, bie hohe Temperatur, welche fich bei ber Berbrennang entwickelt und endlich bie plogliche Berbichtung ab les Edwefelbampfes, ber fich in fcmeflichte Saure ummantelt, famtlich Urfachen, welche bagu beitragen tonnen, biefe Detonationen hoftig und gefahrlich gu machen. Das befte Mittel gu Bermeibung berfelben murbe, wie es mir ideint, barin bestehen, bie Rammern mittelft abnlicher Rlaps pen gu verschließen, wie folde bei ber Edmefelfaurebereis tung angewendet werben, wovon fpater bie Rebe fenn wird, indem man namlich bas Waffer burch Ohl erfegt. Man fonnte allen Cauerftoff, ber fich in ben Rammern befinbet, wegichafs fen, wenn man Edwefel ober Roble barin verbrennen murs be, und mare im Ctanbe bie Biebererneuerung biefer Luft in verhindern, indem man bie Berbindung gwifden bem Refe fel und ber Rammer burch eine gugeiferne Platte wahrend

1888: Ginbringens des Schwefels und harausnahme des Rūcke Raubes jabibbise. .. Dien Anwendung biefes Mittels wurde wenig Schwierigkeit für bie Rammern : finden, in ine inteldem bestättig gearteitet wird, benn ware ber innere Raum eine. mai ten Ganenstoff entleert, so marbe: bie Luft. den Manumen lange bappa befreit: bleiben. Minder: leicht: blirfte: bek: ben -Rammern-Ampendung bavon gemacht werben können, in web chen die Arbeit fortwährend unterbrochen wird. 114. Die por zwanzig Jahren noch so häufig fichiere eignenden Detonationen kommen, jest so selten vor best fo den Jahrifanten fast gunglich unbefannt geworden. Ich weiß nickt, ob man diese Chatsache genügend erklägen tenne benn die einzige bemerkenswerthe Abanderung, welche man in hem Gange den Operation eingeführt hat, besteht in einem webe läufigen Abgießen des für die Destillation bestimmten. Sieben feld. Man will hierdurch offendur den Schwefel miglichk reinigen, damit man nicht nöthig hat, den Rückend von jeder Deftillation horauszunehmen. Die Arbeiten melden die Reivigung des Reffels obliegt, werden badurch seine ben · läßigt... ba fie bei biefer : Arbeit bem nachtheiligen. Einfliche der schweflichten Gaure ausgesett find. Man hat sogge ein eigenes Berfahren erbacht, wodurch ber Reffel fortwährend gefüllt werden kann, welches gekannt zu sepn verdient. Der Rauch des unter dem Destillations . Ressel befindlis chen Feuers zirkulirt, anstatt geradezu in den Schornstein auszusteigen, um einen großen offenen Reffel, in wel chen man den rohen Schwefel bringt. Diefer wird flüßig, und sezt bie in ihm enthaltenen frembartigen Stoffe ab. Bom Boben des Destillations. Ressels geht eine Röhre aus, welche ben zum Abgießen bestimmten Reffel seiner ganzen Sohe nach durchläuft. Derjenige Theil ber Röhre, welche die Masse des abzugießenben Schwesels auf solche Art durchläuft, mundet fich in mit Bentilen versehenen Tubulirungen, welche in verschiedenen Höhen angebracht find und mittelst welcher man die sämmliche bekantirte. Schwefelmasse nach und nach in den für die Destillation bestimmten Ressel bringen fann. Borrichtung gestattet, wie man sieht, eine schnellere Fabrikation, weil der Schwefel beständig tochend in den Resseln er-

lulien werden kannt; man erspart dabet sehr viel an Brenne naterial und es ift ferner noch bas Reinigen bes Reffels litener nothig ; bie Destillationsafteffel bauern anferbay auch langer, indem fich weniger Schmut in ihnen aufogt und fle behalb eine minber bobe und mehr gleichmäßige Zemperabir aunehmette biit is ein ihrt ihr timber in ber ein ber

Den Ginfing, welchen bas Abgiegen auf bie Detonas tionen hat, tann man fich af folgende Beise ertliten: ber wie Comefel, welchen man ber Deftillation gutermirft, ents binbet eine ziemlich bebeutenbe Denge Gdwefelmafferftoff. faure, wie auch eine ber Raphta ihnliche ohlige Gubftang; als Rudftand bleibt bann Riefelerbe, Schwefeleifen, toblenfaurer Ralf und eine Art von Erbpech (Bitumen.) (7-naquelin ann. de Chimie 25. 25. p. 50.). Richt unwahrfteinlich ift te, bag bie Unwefenheit ber Schmefelmafferftoffiure und bes ohligen Dampfes in ben Rammern viel ju bei Detonationen beigetragen hat. Das Abgießen, welches nan jest mit bem Edwefel vornimmt, hat außer ben bereit angeges benen Bortheilen noch ben, bag es ben roben Schtfel vom Dhie befreit, welches, inbem es in Dampf verwanit wirb. ober fich bergeftallt gerfest, bag es Schwefelwaffenfffaure bilbet, Die Atmosphäre ber Rammern gu Detonati geeige net macht. 4)

Die es fich auch binfichtlich ber Urfachen, whe bie Detonationen veranlaffen, verhalten mag, fo went wir bod bie Beitpuntte ber Operation angeben, in ween fic ju befürchten finb, wenn man nicht befantirten Schnel befillirt; immerhin empfehlen wir jedoch, bas Abgier vor

ber Deftillation vorzunehmen.

115. Bei ben beiben Operationen, welche wir u beichreiben wollen, verrichtet man eine eigentliche Defttion,

<sup>9</sup> Der graue Bobenfag, welcher bei bem Abgieffen gurudbleibt, betauf. giang and ift unter bem Ramen Schwefelfchung befannnt; er eni noch eine fo betrachtliche Menge Schwefel, baf man fich einige Beit leiner jur Bereitung ber Comefelfture bebient bat. Da bie Deftilature ilben micht mehr ju blefem Bwede vertaufen tonnen, fo find fie jest leffite ungehenrer Dafen, die fle nicht ju benügen im Stanbe find, mabilich megen bes barin befinblichen Erbreches, welches in allen fellen beigge menbung binberlich ift.

allein die Temperatur der Vorlage darf nicht 107° C erreis den, wenn man Schwefelblumen bereiten will, muß aber dagegen diese Temperatur etwas überschreiten, wenn flüß figer Schwefel gewonnen werden foll.

Rehmen wir an, es segen Schwefelblumen zu bereiten. Sobald ber Kessel gefüllt ist, die Thüren mit Thon verkittet find und die Bentile frei spielen konnen, kann man anfangen zu fezern. Da ber rohe Schwefel mehr ober weniger Wasser noch enthalt, so versüchtigt sich bieses bei 1000 und es wird eine art von Siesen hörbar. Dieses Geräusch hört bald auf: Dei 1070 wird ber Schwefel flussig und wenn er Die Temperatur von 150° erreicht hat, so entzündet sich seine der Luft judgefezte Oberfläche. Bald jedoch hört die Berbrennung wieder auf, wenn nämlich die mit dem Schwefel in Berütung stehenbe Luft einen beträchtlichen Theil ihres Sauerstiff abgegeben und dafür mit einer entsprechenden Menge hweflichter Saure sich angefüllt hat. In bem Augenblide mo ber Schwefel fich entzündet, werben bie Rlappen emorgehoben und saure Dämpfe strömen mit mehr ober wenigesheftigfeit aus ber Rammer. Man barf nun bas Kener erstärken und zwar bis endlich der Schwefel ins Ros chen giath. Bon biefem Zeitpuntt an, muß man ein gelindes jeuer unterhalten, damit ber Schwefelbampf nicht in zu groer Masse in die Kammer strome und seine Berbichtung n ben Wänden schnell statt finden könne. Man erkennt ob die Temperatur hoch genug ist, wenn man auf den Stygrad ber Gußeisenplatte achtet, welche die über bem Kesselbefindliche Öffnung schließt. Die Temperatur muß so hoch jeyn, daß Schwefelstücken, welche man darauf legt, sich entzünden. Die Beendigung ber Operation wird erkannt, wenn man burch ein in ber gußeisernen Thure angebrachtes Loch einen Gisenstab in ben Ressel bringt und biefer beim Herandnehmen keine Anhängsel von flüssigem Schwefel zeigt. Es bleibt zulezt ein Rückstand, ber, nachdem man die Platte entfernt hat, mit einem eisernen Löffel herausgenommen Man bringt hierauf ein neues Quantum Schwefel in den Kessel und sezt die Platte wieder darauf. Dieß ist der für Detonationen gefährliche Augenblick, denn die Atmosphäre

tefffanre, öhligen Dämpfen, schwestlichter Säute, Stutkoff und einer veränderlichen Menge von Bauerstoff. Wenn während dem Herausnehmen die Lust nicht hinein deunge, so würste dies Gemenge wahrscheintich zu wenig Sauerstoff entwitten, um verpuffen zu können; allein sobald man die Platte usbebe, stürzt die äußere utwosphärische Lust in die Rammer, so das dei wieder beginnender Destislation die Erscheinungen der Schweselentzündung fich wieder erneuern und ihr gefahrbringend werden können. Ein Register, wodurch die Verbindung zwischen dem Ausleren und Wiedereinstüllen werden können dem Ausleren und Wiedereinstüllen des Ressels, worde mithin von Ruzen sen Dretationen immer denbachtet werden.

Die gebunbene Barme bee Schwefelbampfes, welche bei ber Berbichtung beffelben frei wirb, erhöht ftete bie Temgeratur ber Banbe ber Rammer. "Die gange Runft ber Edwefelgeminnung, befteht bemuach barin, - Die Operation fo gu leiten, bag biefe Temperaturerhöhung nicht fo fcnell tatt finde, bağ bie Mauermande bis auf 1070 C'erhigt mer-Man erfüllt biefe Bebingung, wenn man bie Arbeit unterbricht und baburch ben Wanben Beit lagt, fen es durch Entstrahlung ber Barme ober burch bie Berührung mit ber angern faltern Enft, fich abzufühlen. biefer Borfichtemaagregel zeigt fich oft, an ben bem Reffel junachftliegenben Theilen, geschmolzener Schwefel; auch finbet man an ben Banben ber Rammer oft Schwefel als lleine Körner von fanbigem Unschen angehäuft, ja biemeilen fogar Schwefelfroftalle. Bielleicht ließe fich biefe Dperation regelmäßiger und ichneller ausführen, wenn man bie Mittel, wodurch die Abfühlung bewirft wirb, vermehren Man burfte nur g. B. burch bie Rammern gugeis ferne Rohren führen, welche mit taltem Baffer gefüllt mas ren, was fich fortwährend langfam erneuert; baburch murbe vielleicht eine Berminberung bes Umfanges ber Rammer möglich gemacht, und bie Deftillation fcneller vor fich gehen tonnen.

### 204 Buch I. Cap. VII.: Illigenetallifche Rorber.

Dei bem gewohnlichen Berfahren ist ber Verluft 18
20 Protent; ber zum Theil vom Verbrennen des Schwithert, was sich oft wiederholt, weil man, um die Ah lung zu beschlennigen, von Zeit zu Zeit die Rlappen, wend die Akheit ruht, öffnet, um talte Luft hinein zu la Die im Handel vorsommenden Schweselvlumen sind stets schwessichten Säure oder Schweselsaure verunreinigt, we Erzeugnisse dieser wiederholten Verbrennungen sind ?. Leicht davon durch wiederholtes Wascher Walchen

. 116 : Die burch Den. Ditch el vorgefchlagene 2164 rung vebugert.ben Berluft auf 11 bis 12 Procent und befd nigt bie Boreitung. Benn ber Schwefel bestillirt moi fo ift ernebed fo rein ale bie Edwefelblumen. Die Di tion babei ift biel einfacher, benn ftatt ber fo unregela gen Abtuhlungemittel fur bie Rammern, hat man nur b au forgent, baf bie Temperatur im Gegentheil über 10.0 \$ bie Schnelligfeit bei ben Deftillationen, welche an fich ein ficherer und betrachtlicher Bewinn ift, erhalten mi Statt eines einzigen Reffele wenbet man gewöhnlich ober noch mehrere fur ein und biefelbe Rammer an. 2 Abanberung macht es möglich mit größerer Schnelligfeit. niger Abgang und einem fleinern Betriebstapital au arbi und in einem einzigen Apparat biefelbe Menge gereini Schwefel ju erhalten, welche fonft nur burch Muwent pon zwei ober mehreren Apparaten mit einem Refel i erzeugt werben tonnen. Wenn ber erfte Reffel fo beif worben, bag ber Schwefel fich entgunbet, fo geigen fich bereits beschriebenen Erscheinungen. Rachbem bas mehr weniger lebhafte Blafen, welches biefen Beitpuntt ches riffrt, Statt gefunden bat, geht bie Deftillation ohne Ut

<sup>\*)</sup> Roch werben unferes Biffens die Schwefelblumen, bie im handel in D land vortommen, aus De arfeille bezogen. Es möchte fic baber verlohnen, unter fouß gunftigen Umftanden biefe Bante auch in Dentfi ju bereiten, ba immerbin ein nicht undebentenben Berbrauch band findet. M. u. E.

<sup>\*\*)</sup> Wenn man die Suft ber Rammer andleert, um fich hineinzubegeben, fir bergeftalt mit bampfformiger Comefeifaure belaben, baß fie met Bogetation ber nachften Umgebungen ber Sabrifen fcabet.

Rommer besteht aus Schwefelbampfen, Schwefelmaffers mre, obligen Dampfen, ichweflichter Saure, Stidftoff erer veranderlichen Menge von Sauerftoff. Benn mabtem Derausnehmen die Luft nicht hinein brange, fo mur-1:16 Gemenge mahricheinlich git wenig Saueritoff ents nm verpuffen gu tonnen; allein fobalb man bie Platte bt, fturgt bie außere atmospharifche luft in bie Ramfo bag bei wieber beginnenber Deftillation die Erfcheis en ber Edwefelentzundung fich wieber erneuern und gefahrbringend werben fonnen. Gin Regifter, woburch erbindung amischen ber Rammer und ber außern Luft bleffen werden fonnte mabrend bem Muslecren und bereinfullen bes Reffels, murbe mithin von Rugen Die namlichen Erfcheinungen tonnen bei ben folgen-

Operanonen immer beobachtet werben.

Die gebundene Barme bes Schwefelbampfes, welche ter Lerbibtung beffetben frei wirb, erhöht ftete bie Tems utur ber Manbe ber Rammer. Die gange Runft ber imefelgeminnung besteht bemnach barin, bie Operation teren, bag biefe Temperaturerhohung nicht fo schnell finte, bag tie Mauermante bis auf 1070 C erhigt mer-Man erfallt biefe Bebingung , wenn man bie Arbeit tbricht und baburch ben Wanben Beit laft, fen es b Entitrablung ber Warme ober burch bie Berührung ber außern faltern Luft, fich abzufühlen. Ungeachtet a Porfichtemaagregel zeigt fich oft, an ben bem Refiel billiegenben Theilen, geschmolzener Schwefel; auch finman an ben Banben ber Rammer oft Gomefel als in Rorner von fanbigem Unsehen angehäuft, sa bisweiiegar Schwefellroftalle. Bielleicht ließe fich biefe Dreus regelmäßiger und ichneller andführen, wenn man bie ed, wodurch bie Abfühlung bewirft wird, vermehren rri. Man burfte nur z. B. burch bie Rammern gugei= WElren fuhren, welche mit faltem Baffer gefullt mas . was fich fortmabrent langfam erneuert; baburch murbe Bist eine Berminberung bes Umfanges ber Rammer a gemacht, und die Defillation fcneller vor fich ges teamen.

#### 206 Buch I. Cap. VIII: Michanetallifche Rorper.

- 117. Das Giegen bes Comefele geschieht auf eine fel einfache Beife. Man öffnet ben von ber Rammer ausa benben Rangl am außern Enbe, fcmelgt ben Schwefel met welcher bie Offnung noch verftopft und läßt nun ben fluif gen Schwefel in Die Formen fliegen. Wenn man robe Schwefel bestillirt, fo tragt man Gorge, nicht ben gange Inhalt ber Rammer herausfließen gu laffen, weil bie fluffig Schwefelmaffe mit einer ichmeflichte Gaure und Schwefe faure haltigen Bafferfchicht bebedt ift, welche bie gufeife nen Platten angegriffen hat und baburd fcmarglich gefart ericheint. Die legten Untheile Schwefel murben mehr obe weniger verunreinigt feyn und eine neue Destillation erfo bern; allein. ba bas Quantum biefes unreinen Schmefd unveranberlich baffelbe bleibt, wie groß auch die Mlenge be Ringigfeit fenn mag, fo ift es in biefem Falle beffer, nur fetten als möglich bie Daffe gang abfließen gu laffen ").
- Ita. Man gewinnt den Schwesel auch aus einigi Schweselmetallen; in diesem Falle wird die erste Operation wodurch man roben Schwesel erhält, auf verschiedene West vorgenommen. Zuerst wollen wir bemerken, daß man be mehreren metallurgischen Arbeiten, die auf die Vehandlun der Schweselmetalle sich gründen, damit beginnt, einen The Schwesel, welche diese enthalten, fortzuschaffen. Es ist die der Fall bei Behandlung der Verbindung des Schweseleises mit Schweselkupfer (Rupserlies), welche bel der Kupserge winnung angewendet wird; ferner sindet dies Statt bei Bereitung des schweselsauren Sisens oder des gewöhnlichen Esenvitriols aus dem natürlichen Schweseleisen (Schweselsauren Sisens, Die Scheidung des Schwesels aus den Schweselverbie

rühren, welches alle roben Schwefel begleitet, fo wie bies auch bei ben beritt frühre (111) bejelchneten Abanberungen berfelben ber gall fenn tant Mile biefe Fragen erforbern eine wene Praffung biefes Gegenstanbot.

<sup>1 6)</sup> Bu ben weiften gabrifen, in welchen man beftitleten Wichmefel beroten pflegt man let in die Kammer eine gemiffe Mende vod bief abgareffens Schwefel ju bringen, welcher auf Roften ber gebandenen Marme ber Die bet beitfülrten Schwefels familit. Der im handel vortommenbe beit lirte Schwefel ist bemnach eigentifte ein Gemenge von bestittlirfem und abst goffenem Schwefel,

eng verbunden und liefert so wenig Schwesel, daß es edmäßiger ift, in dem Theil unseres Werkes bersetben zu einen, in welchem wir uns mit der Rupfergewinnung is besichaftigen.

110. Es gilt bieg nicht von ber Behandfung bes ermen Edwefeleifens; man tann biefes mit Bortheil auf mefel benuben, indem man bamit zugleich bie Bereitung ibmefelfauren Gifens verbindet. Um die Bewinnung felben beffer ju verfteben, genuge hier bie Bemerfung, bas Comefeleifen im Maximum an vielen Orten in nge portommt, nub fo jusammengesegt ift, bag wenn man Die Dalfte feines Comefels entzieht, bas Gifen unb Edwefel bann in einem folden Berhaltnig verbunben ableibt, bag wenn jenes in Orybul und biefer in Schwes Gifenernbul hervorgeht. Das nathrliche Schwefeleisen Marimum enthalt 54 Procent Edwefel; es fann bemnach Procent babon verlieren, ohne bag es baburch gur Bereis a bes schweselsauren Salzes untauglich wurde. Die Wirber Dige ut ichon hinreichend, um aus ber Berbindung, n nicht bas Gange, boch wenigstens einen Theil bes mefeluberidinfies abzuscheiben. In ber Folge werben ieben, bag ber burch bie Sipe abgeschiedene Schwefel au 2 ber gangen im Edimefeleifen enthaltenen Schwefels ge beträgt, nämlich ungefahr 21 bis 22 Procent bes vefeleifens im Maximum, Ungludlicher Weife aber taun rur fo viel Schwefel gewinnen, wenn man eine Dite venbet, welche bas Schwefeleifen, bas als Rudftanb ibt, fdmelgen murbe: ein Umftanb, ben man forgfaltig meiten muß, weil man fonff, um jenen herauszunehmen, rethigt fenn murde bie Deftillationsapparate gu gerftoren.

Die Erfahrung lehrt, daß, wenn man sich begnügt is 13 bis 14 Procent Schwesel abzuscheiben, ber Ruckftand errformig kleibt und mithin leicht aus den Apparaten gestwen werden kann. Rach dieser voransgeschickten Bemers wird bas ganze Verfahren leicht verstanden werden

uen.

### 208 Oud L. Cap. VIII 2179 Midimetallifche Rorper.

120. Die jest gebründliche Berfitzen in Beil Belf befantif und wird in Sachfen nus Behinen so allgemein angewender; bigigen woet hat man in Fr Savoil eift felt Einigen Juhten Beschnitten Gebrunch g Die Einführung desselben verdankt man hen. Dart einem der geschicktesten Fabrikanten Frankreichs.

In Cachfen und Bohmen (Zafel 8. Fig. 4.) fe quer in einen Galeeren Den thonerne Höhren ein, beiben Enden mit Dlanbungen berfchen find und nur über ben Dfen gu beiben Geiten hervorragen. Diet ren find auf einer Geite einger und werden in ben D ter einer fanften Reigung von einem Boll nach ber Manbung bin eingesegt, fo baf biefe Geite am niet liegt. An bas engere und am meiften geneigte Enb innen eine irdeue feiherformige Cheibe angebracht. bas Mineral herabzufallen hindert und beren 3wifcher ben nothigen Raum fur bas abfließen bes Cambefe bieten ober seinem Dampf einen Durchgang geffattet Diefem Ende wird eine irbene Rohre angepaßt, met flimmt ift, ben Edwefel in eine mit Waffer verfeben lage ju leiten', worin er verbichtet wird. Diefe Bort pon Solg und mit einer Bleiplatte bebedt, bie mit eine nung, verseben ift, um ber ausgebehnten luft' einer gang gut gestatten. Radibem biefe Borrichtungen ge worden, fullt man bie Robre durch bie weite Effan Chwefelfies an, ichlieft biefelbe hierauf mit einer i Platte und fdpreitet, nachbem man bie Fugen verftricht gur Deftillation. Durch ben fo vorgerichteten Appara ber Schwefel abfließen, ohne bas eine fohe Zeme im gangen Umfang ber Robre nothig mare, affein bac buft tann auch einigermaffen veruurelnigt werben. Dfen enthält ig ober 24 Robren und jebe berfelben mit

Bu Mitfattel und Davibethal ohnweit Rarlebube michten : gebfen Geweftiefttten biefer Art fie Bentfcland eriftern. Biefe tibn ift nort mit ber Brentung bet Gifenultriold und ben ungegeben felfann verbunden, und auferochentlich bord bas, gleuchteilig portz febr wohlfelle Brennmaterial begunfligt, welches die Ratur bafelbft ilche Braunfohle in ungehener machtigen Lagen barbietet. M. n. G.

12,5 Riloge. Mineral gefüllt, ju beren Deftillation 8 Stun-

ten erforderlich find.

In einem Ofen von 24 Robert werben bemnach 65 metrifche Zentner Mineral bie Woche burch beställirt sind man
erhalt bavon 8,5 metrische Zentner Schwefel, was ungefähr 24 pr. Cent. beträgt, wie oben bereits ermabnt wurbe.

Habrif nur dieses Berfahren barin abgeandert, bas er zweindrische Rohren anwendet und fie horizontal einsest. Die Arbeit geht übrigens auf gleiche Weise, won Statten. Er giebt sedemal 25 Rilogr. Mineral in sebe Rohre. Es bestuden sich davon 24 in jedem Ofen.: Eine Destillation ist nach Verlauf von 6 Stunden vollendet.

Da fr. Dartigues boppelt fo: viel robes Material in die Robren einsetz und die Destillation turgere Zeit bauert, so tann er 163 metrische Zentuer die Boche burch behandeln und baraus 22 bis 23 metrische Bentner Schwefel gewinnen; er erhält gleichsalls nur 13 bis 14 pr. Cent. Schwefel, und

smar aus ben bereite oben angeführten Grunben.

121. Es geht aus bem Befagten bervor, bag bei al-Icu biefen Operationen ber gewonnene Schwefel ungefahr ben vierten Theil von bem anfänglich im Schwefelties ents haltenen beträgt. Diefer Umftand icheint barauf hinzubeuten, bag ber Rudftanb eine Berbinbung nach bestimmten Berbaltniffen ift und zwar fo, bag wenn bas Gdimefeleifen im Marimum aus einem Atom Gifen und zwei Atomen Schwes fel gebilbet ift, biefer Radftanb aus zwei Atomen Gifen und brei Atomen Schwefel befteben murbe. Es folgt bierand, bag biefe Schwefelverbinbung bem rothen Gifenoryb entfpricht, woraus ferner hervorgeht, bağ wenn bas Gifen in Dryb verwanbelt und ber Schwefel vollfommen gefauert wurde, baraus ein neutrales fcmefelfaures Gifenoryb fich bilben mußte. Bir werben fpater feben, wie es gugeht, bağ ber Rudftanb, inbem er ber Luft ausgefest wirb, bens noch blos ichmefelfaures Gifenorybul reichlich giebt.

122. Die Gewinnung bes Schwefels auf die beschries bene Weise ift leicht. Allein ba es, wenn fle Bortheil bringen foll, erforderlich ift, sich gute irdene Röhren zu ver-

Dames haubend I.

### 210 Buch L Cap. VIL Michtmetallische Körper.

schaffen, seener daß man Brennmaterial zu niedrigem Preise und Schwesellies in überstuß habe, so sindet sich die And wendung dieses Bersahrens sehr beschwäntt. Es giedt wer nige Ländet, wo der Preis des Schwesels so hoch kinder, daß man varan denten könnte, eine Fabrikation dieser Art zu beginnen, wenn man nicht durch die angezeigten: Undstände bogünstigt wird. Übrigens wird aber überall, wo man Steinfohlen und guten Thon hat, die Gewinnung vortseils haft sein, selbst wenn der, Seehandel frei ist, und die Zusschwesel zur See leicht Statt sinden könsten.

Man begreift, daß der so bereitete Schwefel sögleich bei ber ersten Operation rein erhalten werden könnte; im entgegengesetzen Falle aber würde man ihn einer nenen Destillation unterwersen müßen, welche dann in dem bereits beschriebenen Michel'schen Apparate vorzunehmen wäte.

angewendet wird, um die Zündhölzchen leicht entzündlich zu waschen. Sein niedriger Preis macht diese Anwendung nöglich, und man unst zugleich bemerten, das wenig Materien zu diesem an der Luft ziemlich unveränderlichen Körper versehen sein, der schon bei einer niedrigen Temperatur entzündlich ist und zusgleich das Holz anzuzünden vermag. Diese drei Bedingungen möchten, des niedrigen Preises des Stoffes nicht zu gesdenken, ohne Zweisel bei sedem andern Körper schwer verseinigt zu treffen seyn. Man muß hierbei zugleich bemerten, das wenn der Schwesel sich nicht gänzlich in gassörmige schweslichte Säure verwandelte, sondern im Gegentheil durch seine Verdreunung eine feste Säure bildete, so würde Lestere das Holz überziehen und bessen Verbrennung hindern. Dieß

Die ungeheuren Schwefelmassen, welche gegenwärtig in Frankreich zur Schwefelsaurefabrikation, namentlich in Marseille, Paris und Rouen ver brancht werden, kommen aus Sieilen, wo dieser Körper in den dortigen vulknischen Gebirgsmassen in großer Menge gefunden wird. Der ein mal gereinigte Schwefel kostet gegenwärtig in Paris 18 Franken d. 100 Kiloge. Dieser ängerft billige Preis gestattet auch, die für die Künste jest so wichtige Schweselsaure sehr dittig zu liesern, was pas viele Gewerde einen wohltebeitigen Einstung ängert. N. u. C.

ist oft der Fall, wenn man sich der Phosphorfenerzenge bes dient.

Die Bereitung der gewöhnlichen Schwefelhölzchen ist außerst leicht. Man bildet die Hölzchen in Päcken zusammen und taucht sie bann an beiden Enden in geschmolzenen Schwefel ein. An sedem Zündhölzchen bleibt ein Tropfen Schwefel hängen, der beim Erkalten starr wird.

124. Man wendet ferner ben Schwefel an, um sich mancherlei Abdrucke oder Abguffe zu machen. Will man eine Medaille in Schwefel abbruden, so muß man diese mit Ohl bestreichen, wieder leicht abtrodnen, und bann mit einem Bleibande umgeben oder ringsherum einen erhabenen Rand ans Wache bilben. Man gießt hierauf in den kleinen das barch entstandenen schachtelartigen Ranm, bessen Boden bie Borberfeite ber Medaille bilbet, fehr reinen undfeinen dunn augerahrten Gyps. Man muß ben Gyps sehr langsam und forgfältig anruhren, um teine Gasblasen in feine Daffe gut beingen, welche ben Guß entstellen könnten. Gobald ber Cype erstarrt ist, löst er fich leicht von der Medaille ab und man hat so eine vertiefte Form. Durch ein gang ähnliches Verfahren, indem man nämlich ben geschmolzenen Schwefel auf diese Form gießt, verschafft man sich Abgusse, welche der Medaille selbst ganz ähnlich sind. Man begreift wohl, daß man auch umgekehrt zu Werke gehen kann, indem man Schwefel auf die mit Dhl bestrichene Medaille gießt und baburch vertiefte Abguße erhält, die man wieberum anwendet, um erhöhte Gppsabguffe zu machen. ift zu bemerten, bag ber Schwefel mahrenb feinem Erstarren sich zusammenzieht, dagegen aber der Gpps sich ausdehnt; woraus hervorgeht, daß wenn man Gypsabguffe auf Schwes fel ober Schwefelabguffe auf Gpps macht, die durch den einen Körper am Modelle hervorgebrachten Beränderungen, durch ben andern wieder verbegert werden. Es wurde dies nicht Statt finden, wenn man fich nur bes Gppfes bediente und beständig Gpps auf Gpps abgöße.

Der Schwefel wird auch angewendet um das Eisen in Steine einzukitten oder einzugießen.

# 212 Buch I. Cap. VIL Richtmetallische Körper.

Beim Verbrennen liefert er schweslichte Säure, und

unter besondern Umständen selbst Schwefelfäure.

Man verbindet ihn mit Kali und Kalk, um die Schwesfelverbindungen dieser Stoffe darzustellen, welche in der Medizin angewendet werden; in Verbindung mit dem Queckssilber bildet er den Zinnober.

Endlich, und diese Benutung ist nicht die unwichtigste, wird er zur Bereitung des Schießpulvers gebraucht, von

bem er einen wesentlichen Bestandtheil ausmacht.

Wir werden später auf alle biese Auwendungen wies der zurücktommen.

## Schwefelwasserstofflaure.

(Synonyme: Hydrothionsäure, Schwefelwasser, stoff, geschwefelter Wasserstoff, Schwefelter leberluft, hepatische Luft. Lat. Acidum hydrosulfuhydrothionicum, acidum hydrosulfuricum. Franz. acide hydrosulfurique.)

125. Eigenschaften. Die Schweselwasserstoffäure ist ein farbloses Gas; ihr Geruch und Geschmack ist dem der faulen Eier ähnlich und unerträglich stinkend. Das eizgenthümliche Gewicht dieses Gases ist 1,1912, wenn das der Luft = 1 angenommen wird. Brennende Körper in dasselbe gebracht, verlöschen; das Lakmus wird schwach von ihm gezröthet. Durch starkes Zusammenpressen und Erkälten wird es tropsbar flüßig.

Dieses Gas wirkt so tödtlich, daß ein Grünling oder Sperling sogleich in einer Atmosphäre stirbt, welche nur 1500 davon enthält. Ist 860 von diesem Gase mit athmosphärischer Luft gemischt, so reicht es schon hin, einen Hund von mittlerer Größe zu tödten; ein Pferd aber stirbt, wenn es einige Zeit Luft eingeathmet hat, welche 200 desselben enthielt. Die Zufälle, welche dieser Körper hervorbringen kann, wiederhohlen sich sogar häusig in den Laboratorien, obgleich man seine nachtheilige Wirkung bereits kenut; ist man jedoch einigermassen vorsichtig, so können dieselben immer vermieden

werden. Abrigens äußert das Chlor auf das Schwefelwasserstoffgas eine so schnelle Wirkung, daß man dasselbe in Rothfällen sehr vortheilhaft anwenden kann, um die nachtheiligen Folgen des Lettern zu verhüten.

In der Rothglühhite wird das Schwefelwasserstoffgas zum Theil zersetzt und Wasserstoff und Schwefel werben daburch frei. Der Sauerstoff ober die Enft, wenn beide trotten find, außern bei gewöhnlicher Temperatur keine Wirkung auf baffelbe; bagegen entzündet fich bas Gemenge, wenn es bis zum Rothglühen erhitt wird, und bilbet Wasser und schweslichte Saure, so wie auch ftets etwas Schwefelfaure. Wenn zu wenig Sauerstoff vorhanden ware, so würde sich zwar immer noch Baffer bilben, allein ber Schwefel wurde fich bann unverbrannt abseten. Diefer Fall tritt immer, ein, wenn man bas in einem Zylinderglase enthaltene Gas entantet, wodurch baffelbe ben Sauerstoff aus ber umgebenben Luft anzuziehen genothigt ift. Die noch frische, Sauerfoff enthaltenbe Luft erneuert fich zu langfam, um ben Schwes fel ganglich zu verbrennen und in biesem Falle erhält man zugleich Waffer, schweflichtsaures Gas und Schwefel.

Das Schwefelwasserstoffgas brennt mit blauer Flamme, ähnlich wie der Schwefel für sich allein. Chlor, Brom und Jod zersetzen das Schwefelwasserstoffgas auf der Stelle; es bildet sich nach dem Berhältnis, in welchem diese Stoffe zussammenkommen, entweder Chlors Broms und Jodwassersiossessämre nebst einer Ablagerung von Schwefel, oder auch wohl dieselben Säuren, aber zugleich, noch Chlors, Brom's und JodsSchwefel. Das Chlor wirkt so äußerst schnell darauf ein, daß das beste Mittel, eine mit Schwefelwassersoff verpestete Luft zu reinigen, darin besteht, Chlorräucherungen zu machen, oder auch etwas-wässrige Chloraussösung auf den Beden nmher zu sprengen. Die Luft wird badurch augenblicklich gereinigt.

126. Zusammense pung. Das Schwefelwasserstoffsas. gas enthält ein dem seinigen gleiches Volumen Wasserstoffgas. Es läßt sich dies nachweisen, wenn man das Gas mittelft metallischem Zinn in einer gekrümmten Glasglocke behandelt. hat man das Gas in die Glocke geleitet, so bringt man eis

# 214 Buch I. Cap. VII. Richtmetallische Rorper.

nige Gramme Zinn hinein, welches man hierauf eine halbe Stunde lang bis beinahe zur Rothgluth erhitt. Gewöhnlich ist dann alles Gas zersest und es bleibt nur reiner Wassersstroff zurück. Das Zinn hat sich zum Theil in erstes Schwesfelzinn verwandelt, welches mit dem angewendeten Zinnster ichus vermengt bleibt.

Da die Dichtigkeit des Schwefelwasserstoffgases 1,1943 ist, so bleibt, wenn man die des Wasserstoffes, nämlich 0,0680 davon abzieht, für das Sewicht des Schwefels 1,1224. Rimmt man an, das Atomgewicht des Schwefels sen = 201,16, so würde die Dichtigkeit des Dampses von diesem Körper = 2,2650 seyn, wovon die Hälfte 1,1325 beträgt, welche Zahl der vorigen ziemlich gleich kommt. Wan muß daraus schließen, das die Schwefelwasserstoffsaure zusammengesetzt ist aus

1 At. Schwefel

201,15 ober auch 94,176

2At. Wasserstoff

12,48

5,824

2 At. Schwefelmafferftofffaure 213,64

100,000

Man ersieht baraus, daß die Zusammensehung biefes Gases abulich ber bes Wafferbampfes angenommen wird. nämlich aus 1 Maas Bafferstoffgas und 4 Paas Schwefel dampf, welche in ein einziges Maaß verdichtet find. Das biese Zusammensepung richtig ist, kann auch aus andern Gründen streng geschloßen werben. Behandelt man die nie drigsten Schwefelungestufen ober ersten Schwefelverbindungen einiger Metalle wie z. B. bes Natriums, des Kaliums u. s. w. durch Wasser und starke Säuren, namentlich burch Schwefelsäure, so wird das Wasser zersetzt und es bildet sich schwefelsaures Natrum ober Kali, während zugleich reine Schwefelmasserstofffaure sich entbindet. Da nun aber die bezeichneten Schwefelverbindungen 1 At. Metall und 1 Atom Schwefel enthalten und die gebildeten Metalloryde aus 1 At. Metall und 1 At. Sauerstoff bestehen, so folgt daraus, baß die 2 At. Wasserstoff, welche von dem zersezten Wasser herrühren, mit dem einen Schwefelatom fich verbinden mußen, welches in ber Schwefelverbindung existirt, um die Schwes felmafferstofffäure zu bilden.

12%. Metalle und Schwefelwasserstoffsäure. Die meisten Metalle wirken auf bieses Gas wie bas Zinn,

mankich bei einer mehr ober minder hohen Temperatur bemächtigen fie sich des Schwefels und das Wasserstoffgas wird frei.

Das Kalium und Rattinm wirkt bagegen ganz anders. Sie bemächtigen sich nicht bloß bes Schwefels, der zu ihrer Berwandlung in Schwefelverbindungen ubthig ist, entbinden sen seiner nicht allein genau eben so viel Wasserstoffgas, all Me erzeugen, indem sie das Wasser behufs der Bildung der Dryde zersehen, sondern die so entstandenen ersten Schwesselnungsstufen derselben absorbiren auch das nicht zersehte Schwesselwasserstoffgas. Diese im unveränderten Zustande abserbitte Gasmenge ist wenigstens deim Kalium gerade derzeusgen gleich, welche zerseht worden; es geht auf solche Beise eine folgendermassen gebildete Verbindung daraus herver:

1 It. Kalium } == 1 At. Einfaches Schwefelfalium.

2 At. Bafferstoff) = 2 At. Schwefelwasserstoffsaure.

Rach der gegenwärtig herrschenden Ansicht muß diese von Guy-Enssac und Thonard entdeckte Verbindung als schwefelwasserstoffsaures Schwefelkalium ") betrachtet werden, indem dieser lette Körper unter vielen Umständen die Rolle einer Basis spielt.

Dbschon der Schwesel eine große Verwandtschaft zum Wasserstoff besitht, der Sauerstoff aber dem Schweselwasserstoff, der das Wasser bei keiner Temperatur zersetzen kann, im Gegentheil seinen Wasserstoff leicht entreißt und unter Mitwirfung des Wassers selbst bei gewöhnlicher Temperatur, so ist doch leicht einzusehen, warum die Sauerstoffsäuren

<sup>6)</sup> S. Einleitung C. 22. (23. n. 24.) Es wird nämlich nach der von Berger lins zuerst aufgestellten Ansicht diese Berhindung als ein Salz angesehen, welches sich von einem Sauerstoffalze nur dadurch unterscheidet, das in ihm der Schwesel die Rolle des Sauerstoffs übernimmt und mit dem Wasserstoff die Saure, so wie mit dem Ralium die Basis bildet, welche beiden sich dann zu einem Schweselsalze (so neunt Berzelius diese Verbindungen) vereinigen. S. Poggendorfs Annal. der Phus. u. Chem. Bd. 6. St. 4. A. u. E.

### 216 Bud L. Gap. VIL. Michinetallifche Rorper.

eine miehr ober minder fcnelle Birtung auf benfelben auf fern; wahrend bagegen bie Bafferftoffauren teine Berande-

rung in ihm bervorbringen.

Die Chier. Brome und Jod Caure gerstoren wirts lich bas Schwefelwassersussgad sehr schnell. Es wird hiers bei anfangs sohne Zweifel Waser gebildet, und Schwesel, Chior, Brom ober Jod werben frei, welche lettere Körper aber nachher wiederum ihrerseits auf ben Schwesel wirken, wenn nämlich die Einwirtung bei Ansschluß bes Wassers fatt findet, wie wir dies später sehen werden.

Bas bie abrigen Churen betrifft, fo werben wir ihre Birtung auf ben Schwefelmafferftoff nach und nach in ber Orbaung, in welcher wir folche felbft tennen lernen werben,

einer nabern Orafung unterwerfen. ..

129. Bereitung. In ben laboratorien bereitet mink bas Comefelmafferftoffgas, inbem man bas Schwefeidthie mon (robes Antimonium bes Danbels) mit finfiger: Whommafferstafffaure in ber Warme behandelt. Dan wendet bien ju eine abnliche Borrichtung an, wie biejenige ift, wolche jur Bereitung bes Chiors blent (Kaf. 4. Rig. 15. ober 2.) Das pulverifirte Schwefelantimon wirb in einen Rolben ober Ballon gebracht und hierauf funf bis fechemel fo viel Galgfante barauf gegoffen; bas fich entbinbenbe Gas fammelt man fodann über Baffer ober Quedfilber auf. 'Um es auf feine Reinheit ju prafen, ichattelt man es in einem Glafe mit etwas congentrirter Raliauflofung; wirb es ganglich bavon verschludt, fo mar es rein D. Man muß ben Rolben langfam und gelinde erwarmen, um bas Aufblaben und Aberfteigen ber Daffe ju verhaten, welches fonft leicht obne biefe Borfichtsmaßregel Statt haben murbe.

Bill man fich Schwefelmafferftoff in Waffer aufgeloft verschaffen, so verfährt man auf dieselbe Beife. Die Ente bindungeflasche wird bann mit einer Reihe von Boulfichen Flaschen (Taf. 4. Fig. 2.) verbunden. Die erste davon ente

<sup>6)</sup> Colte aber im Cepentheil ein Radftand bietben, fo tit bieb gewöhnlich abe modpbarifde Euft, womit bas Gas leicht vernnreinigt fenn tann, wenn man bie erften fich entbindenben Antheile nicht forigeben lagt. A. u. C.

bicht entbindende Salgfaure ju absorbiren, und dafür gu-

gleich auch aus bem Schwefeltalium noch Schwefelwasserkoff zu entbinden. Auf diese Weise erhalten dann die folgendent Flaschen nur reines Schwefelwasserstoffgas. Man
fallt dieselben mit wohl ausgetochkem Duasser so an, daß
nur ein Fünftel vom inneren Raume leer bleibt, um die Gegewart der Luft, so viel als möglich zu vermeiden. Die
lette Flasche wird mit einer starten Austösung von Chlorfalt angefüllt, welche schweselwasserstoffgas verschlucken würde.
Zünzlich absorbirte Schweselwasserstoffgas verschlucken würde.

- Was bei der Erzeugung des Schwefelwasserstoffgases enf diesem Wege vorgeht, ist sehr leicht einzusehen. Das Shior der Chlorwasserstofffaure bemächtigt sich des Antimons und bildet Chlorantimon, während der Wasserstoff dieser Saure sich mit dem Schwefel verbindet, um die Schwefel wasserstofffaure zu bilden. Folgendes ist die Darstellung der verwendeten und gebildeten Produtte in Atomen ausge-

brudt:

Angewenbete Atome.

1 Schwefelantimon 2216,38
12 Chiorwasserstofffäure 1365,36
hervorgebrachte Atome.
6 Schwefelwasserstofffäure 640,92

6 Schwefelwasserstoffsaure 640,92 2 Chlorantimon (\*) 2040,82

130. Um die Schwefelwasserstoffsaure auf eine eine sache und ötonomische Weise zu bereiten, muß man stets feine Zuflucht zur Behandlung ber Schwefelmetalle burch Salzsaure ober Schwefelsaure nehmen. Diesenigen Schwesselmetalle, beren man sich bis jest bazu bediente, sind bas Schwefelantimon und bas erste Schwefeleisen. Das Schwesselantimon giebt, wie wir gesehen haben, sehr reine Schwesselantimon giebt, wie wir gesehen haben, sehr reine Schwessellen.

Das Waffer wird ausgefocht, um bie in ihm gewöhnlich enthaltene Luft ju werjagen, berem Sauerftoff in diefem verbichteten Buflande fonell einen Theil bes Schwefelmagerftoffs fo gerfepen wurde, bag fich Waffer bilbet und Schweft abgefest wird. A. u. E.

<sup>(4)</sup> Chlorantimon, welches nut 8 9it, Chlor und 1 9tt, Antimon infammengefest.

### 216 Bud L GmiVIL Michtmetallifche Rorper.

eine mehr ober minber fcnede Wirfung auf benfelben auf fern, wahrend bagegen bie Bafferflofffauren feine Beranbe-

rung in ihm bervorbringen.

Die Chier. Brome und Job Saure zerfteren wirtlich bas Schwefelwafferftoffgas febr fcnell. Es wird hierbei anfangs obne Zweifel Baffer gebildet, und Schwefel,
Chlor, Brom oder Job werben frei, welche lettere Körper
aber nachher wiederum ihrerseits auf ben Schwefel wirten,
wenn nämlich die Einwirtung bei Ausschluß bes Waffers
katt findet, wie wir dies später sehen werden.

Bas die abrigen Ganren betrifft, fo werben wir ihre Birling auf ben Schwefelwafferftoff nach und nach in ber Ordnung, in welcher wir folche felbft tennen lernen werben,

einer nabern Benfung unterwerfen. ..

129. Bereitung. In ben Laboratorien bereitet man bas Comefelmafferftoffgas, inbem man bas Comefelanie mon (robes Antimonium bes Sanbels) mit fluffiger Chlore wafferstafffaure in ber Barme behandelt. Man wendet bierju eine abuliche Borrichtung au, wie biejenige ift, welde jur Bereitung bes Chiert bient (Raf. 4. Rig. 13. ober 2.) Das pulverifirte Schwefelantimon wird in einen Rolben ober Ballon gebracht und hierauf funf bie fechemal fo viel Gale faure barauf gegoffen; bas fich entbinbenbe Gas fammelt man fobann über Baffer ober Quedfilber auf. 'Um es auf ' feine Reinheit gu prafen, fchuttelt man es in einem Glafe mit etwas congentrirter Raliaufiofung; wirb es ganglich babon verschludt, fo mar es rein ). Man muß ben Rolben langfam und gelinbe ermarmen, um bas Mufblahen und Uberfteigen ber Daffe gu verhuten, welches fonft leicht obne biefe Borfichtemagregel Statt haben murbe.

Mill man fich Schwefelwafferftoff in Waffer aufgeloft verschaffen, so verfährt man auf bieselbe Weise. Die Ente bindungsflasche wird bann mit einer Reihe von Woulfichen Flaschen (Taf. 4. Fig. 2.) verbunden. Die erfte bavon ente

Die erften fich enthindenben Antheite nicht perunreinigt fenn bann, mann man bie erffen fich anthindenben Antheite nicht perunreinigt fenn bann, mann man bie erften fich anthindenben Antheite nicht fortgeben lagt. M. u. C.

emas Schwefelfalium in Buflofung, um bie fich viel it ententente Galgfaure ju abforbiren, und bafur gubauch aus bem Schwefelfalium noch Schwefelmaffer-Fu enteinden. Auf biefe Weise erhalten bann bie fole men Alaiden nur reines Comefelwafferftoffgas. Dan Liefelben mit wohl ausgefochtem 9 Waffer fo an, bag men Runftel vom inneren Raume leer bleibt, um Die Gewart ber Luft, fo viel ale möglich gu vermelben. Die ber Glaiche wird mit einer ftarten Muftofung von Chlors tel angefallt, welche fdnell bas vom Baffer vielleicht nicht rieglich abferbirte Edimefelmafferftoffgas verichluden murbe.

Was bei ber Erzeugung bes Comefelmafferftoffgafes ef biefem Wege vorgeht, ift febr leicht einzufeben. Cer ber Chlormafferftofffaure bemadhtigt fid) bes Untimons int biter Chlerantimen, mahrend ber Dafferftoff biefer Gaure ich mit bem Comefel verbindet, um bie Comefelmanerie gure ju bilben. Folgenbes ift bie Darftellung ber verwerteten und gebilbeten Produfte in Altomen ausgetrude:

Ungewenbete Atome. 1 Edwefelantimon 2216,38 12 Chlormafferftofffaure 1365,36 hervorgebrachte Atome. 6 Edmefelmafferftofffaure 640,92 2 Chterantimen (\*) 2040,82

130. Um bie Comefelwafferftofffaure auf eine eine fibe und ofonomifche Deife gu bereiten, muß man ftets Baftucht jur Behandlung ber Schwefelmetalle burch Enfrance ober Edimefelfaure nehmen. Diefenigen Edimeumetalle, beren man fich bis jest bagn bebiente, find bas Es vefelantimon und bas erfte Schwefeleifen. Das Edime. florimen giebt, wie wir gefeben haben, fehr reine Schwe-

Das Maffer merb ausgefocht, um bie in ihm gewohnlich enthaltene Buft tu oct, agen, beren Caueritoff in bietem verdichteten Buffande fonell einen Cheil bes Camefelmaffreitaffe fo jerfegen wurde, bag fich Wafer bilbet und Comm fel abgefest mirb. M. u. G.

<sup>17)</sup> Clierantemon, weides aus & Mt. Chlor und 1 Mt. Antimon gefammengelest ' 16 N. u. E.

#### 218 Buch I. Cap. VII. Bifdimetallifche Rorper.

felmafferftofffaure, allein es bat ben Dachtheil burch febr conjentrirte Chlormafferstofffaure in ber Siebhige nicht ganglich gerfett in werben.

Das erfte Schwefeleisen, welches man auf trodnem Wege erhalt ", wird burch Chlorwasserstofffaure und burch Schwefelfaure von mittlerer Starte angegriffen; allein bie Einwirtung biefer Cauren geht langfam vor sich, selbst wenn man fie burch Erwarmen begünftigt und bas Schwefelmetall

febr fein pulverifirt.

Bay-Enffacund Thonard haben ftatt biefes Schwefeleifend ben fogenannten Bultan bon Lemery angewenbet; man bereitet fich biefe Berbinbung, indem man Gifene feilfpahne, Schwefelblumen und Baffer mit einander focht. Der auf folche Belje erzengte Brei verwandelt fich; wenn er fich felbft überlaffen wirb, fonell in mafferhaltiges erfics Somefeleifen. Ochwefelfaure, welche mit bem Dierfachen ihres Bolamens Baffer berbannt wirb, enthindet aus bicfem Bemifche angerft leicht bie Schwefelmafferftofffaure. Dies fee Mittel ift febr gut und flege nichts gu munichen übrig, wenn es möglich ware, fich leicht reine und fehr feine Gifenfeilfpahne ju verfchaffen; allein ba biejenigen, welche man im Sanbel finbet, beinahe immer roftig ober ju grob find, fo verhindert im erften Falle bas fich bagwischen legende Gifenoryd einen Theil bes Gifens fich mit bem Schwefel gu verbinden; im zweiten Falle bagegen bringt ber Schwefel nicht in bas Innere ber groben Gifentornchen und es findet gleichfalls nur eine anvollfommene Schwefelung Statt, im Dem jugleich bie Daffe beständig einen mit vielem Bafferftoff gemengten Schwefelmafferftoff giebt, weil eine bebem

eine banne Sifenfange wethelibend macht und in einen Schmelgtiegel balt. in welchen man Schwefelftuden gelegt bat. Sobalb bas weihelübenbe Sien in Berührung mit bem Schwefel tommt, schmilt es und es bilbet fich bas erfte Schwefeleifen bestehend and 1 Mt. Gigen und 1 Mt. Schwefel. Dieft Berbindung eignet fich vortrefflich jur Schwefelmaferftoffbereitung bann, wenn solches laugfam aber anhaltend entbunben werben foll. Wan benacht bu bem Ende bas geschmoljene Schweseleifen nur in erbsengense Stücken zu verfahren und mit verbünnter Schweselfanre zu übergieben. Die Siew wirfung findet in diesem Kalle bei gewöhnlichen Temperatue fatt. M. n. C.

menge Schweselsure nuplos verbraucht wird, die auf eines Gisen wirkt (11) Einige andere Schweselverbingen, bei deren Anwendung keines dieser Rachtheile Statt et, wurden durch Berthier empfohlen. Man erhält hnen sehr leicht Schweselwasserstoff und Einige können bazu dienen diese Saure im Großen mit vieler Erspargu bereiten, wenn solche mit Ruhen anzuwenden seyn

151. Wenn man bas gewöhnliche zweifache Schmefen (Edwefellies) pulveriftet und mit ber Balfte feines ichts troduem tohlenfauren Rairum erhipt, fo erhalt eine boppelte Schwefelverbinbung aus Gifen und Ras i, welche in ber Rothglubbipe vollfommen in Sing ib. Dan Tann biefe Schwefelverbindung auf einen Stein eine falte Gufeifenplatte giegen, inbem im Liegel nur geringer Theil ber Daffe hangen bleibt, fo bag jener erholt gut berfelben Operation bienen tanu. Die Daffe leichartig, von blattrigem Bruch und buntelbrongegelber e. Gie faugt viel Baffer ein und bilbet mit bemfelidnell einen fdmargen Teig, welcher buntel Bonteillen an bem Ranbern erfcheint. Gieft man Schwefelfaure Balgaure auf biefen Teig, fo entbindet fich auf ber Le eine febr bebeutenbe Menge Schwefelmafferftofffaure, be von bem Schwefelnatrium und einem Theil bes Schwes ifens herrührt; ein anderer Theil biefes lettern bleibt Mr. und loft fich gleichfalls in Schwefelfaure ober beffer b in Galgfaure unter Entbinbung von Schwefelmafferhat auf, allein es ift hierzu bie Unwendung von Warme ig 1993: Unter allen Schwefelverbinbungen ift bas Schwe-

Dei Bereitung bes Schwefelmaferlloffs aus erftem Schwefeleifen mit verbimter Schwefelfanre findet die Einwirfung folgendermaffen Statt: Das
amefende Baffer wird jum Thell in feine Beftandtheile gerlegt, ber Bafferfuf beffelben tritt an den Schwefel des Schwefeleisens und bildet das freiwerdende Schwefelmafferftoffant, mabrend der Sanerftoff an das Eifen fich
bezieht und Spienorydul extengt, welches mit der anwefenden Schwefelfanre
an femefelfanrem Eifenorydul oder gewöhnlichem Eifenvitriel fich verbindet,
die bierdei als Antikand bierdt. M. n. C.

I de facine und Die vorfiehende Methode am wenigften profifich, weil man rifilig went einfacher den Schwefellfes, wenn derfelde billig zu haben ift, jur

felcalcium die geeignetste zur Bereitung der Schwefelte ferstoffsaure.

Dasselbe giebt eine große Menge Schwefelwassers benn 100 Theile dieser Schwefelverbindung im reinen stande geben 46,8 von dieser Säure. Dasselbe löst statteicht und schnell in Salzsäure auf, daß man in einigent genblicken, ohne Wärme anzuwenden, ein sehr beträchtlie Volumen dieses Sases erhalten kann. Das Chlorcalcit welches aus der Behandlung des Schwefelcalciums mit Chlorwasserstoffsäuren hervorgeht, bleibt wegen seiner großichkeit im Wasser stüssig, selbst wenn man sehr contrirte Säure anwendet. Es geht hieraus hervor, das Theilchen der Schwefelverbindung immer in unmittelba Berührung mit der Säure sind, und beshalb ohne Schurisseit augegriffen werden können.

Endlich kann man sich beinahe überall und auf swohlseile Weise das Schweselcalcium in großer Menge Ischassen, weil es wenige Orte giebt, wo man nicht Gober schweselsauren Kalk äußerst wohlseil haben könnte Der schweselsaure Kalk wird zuerst durch Kohle bei ei Temperatur, welche die Weisglühhige nicht überschrei darf, in Schweselcalcium verwandelt. Die einzige west liche Bedingung, die zur vollständigen Reduktion ersorder ist, besteht darin, daß das schweselsaure Salz vorher a Feinste pulperistrt werde. Für den Gebrauch in Labore rien, pulveristrt man den Gyps und beutelt ihn durch

Schweselwasserstoffbereitung verwenden kann, wenn man ihn suerst bausglüht und dadurch einen Theil Schwesel verjagt (119) so das derf nun mit Säuren behandelt, sehr leicht Schweselwasserstoff liefert; und i tens weil der auf sene Weise erhaltene Rückland ein Gemenge von schwsaufem Matron und schweselsaurem Eisenorndul nicht vortheilhaft meh nüßt werden könnte, abgesehen davon, daß schon die Bereitung der De schweselverbindung von Eisen und Natrium kostspielig ist. N. u. E.

In Sodafabriken erhalt man große Massen von Schweselealeium beim laugen der rohen Soda als Rückland, der freilich zugleich auch biswnoch etwas kohlensauren Kalk enthalt. Wurde eine Beimischung von lensaure bei der Anwendung des Schweselmasserstoffs nichts schaden, sein Metallfällungen, so möchte wohl aus ienem Ruckfande die Schwese serbossschaue am billigken zu bereiten senn. A. u. E.

wien zu thun, so würde es ökonomischer sepn, ihn auf titeinen zu mahlen und hierauf zu beuteln. Wenn man whalichen Gyps anwendet, der noch alles Arpkalisationsfre enthätt, so muß man ihn mit ungefähr 15 pr. Cent. denem Rohlenpulver mischen. Nimmt man dagegen was meien schweselsauren Kall. (Anhydrit) oder gebraunten et, so muß die Wenge ber zugesehten Kohle ungefähr zu, sent. betragen; man bringt das Gemenge in die Tiest und erhipt diese ein die zwei Stunden lang in Windösen. I fann man solche in einem Fapences oder PorzellansOfen in. Bei der in diesen Ofen Statt sudenden Temperas bleibt die Wasse pulversörmig und greift die Schmelzsel nicht an, welche auf diese Weise sehr oft zu demselz zweie wieder gebraucht werden können.

Wollte man Schweselcaltium im Großen bereiten, so unte man, um die Schmelztiegel zu ersparen, den gemöhnben Gynd mit Rohle und einer hinreichenben Quantität brannten mit Wasser angerührten: Gyps vermischen, um nen 3aben Leig zu erhalten, worans man sodann Backeine formen wurde, welche nach Art der Thonbackteine ge-

rannt werben mußten.

Man sieht nun aus dem Borhergehenden, daß, wenn ine Schweselwasserstoffsäure bereitet werden soll, man vorstweise die Doppelschweselverbindung von Eisen und Natum anwenden muß. Will man aber im Gegentheil Aufstungen ober Berbindungen der Schweselwasserstoffsäure arstellen, so müßte man lieber das erste Schweseleisen das nehmen, welches eine langsame und gleichförmige Gassubindung bewirft, wenn man in der Kälte operirt, ein Umstand, der sehr vortheilhaft ist, wenn es sich darum handelt liese so wenig lösliche und mit sehr schwacher Berwandtsdaft begabte Gas in Auslösung oder Berbindung mit anstern Körpern zu erhalten D.

Datte man biefes Gas im Großen in chemifchen gabriten ju bereiten, fo mus man bier vorzäglich ötonsmifche Rudflaten nehmen und wohl erwagen, welche Wethobe bie wohlfeilfte ift. Rumentlich nelchten bie fallenben Rudfanbe binflotlich ibrer Ammenbbacteit bierbet guch in Betracht zu gieben

barüberschwimmende salzige Flüssigkeit davon und bringt den erhaltenen Wasserstoffschwefel in ein mit eingeriebenen Glasstöpsel versehenes Glasstäschchen, welches man umstürzt, und an einem fühlen Orte aufbewahrt.

Folgendes sind die Erzeugniße dieser Wechselwirkung:

1 Kalium } = 1493,71 1 Chlorkalium 930,55

4 Chlormasserstoffsaure 455,12

1 Wasserstoff, schwefel 1018,28

135. Eigenschaften. Der Wasserstoffschwefel ift ein wenig gekannter Körper. Bei gewöhnlicher Temperatur ist er flussig; sein Geruch und Geschmack hat viel Ahnlichkeit mit dem der faulen Gier. Er ist specifisch schwerer als das Wasser und scheint unauflöslich in dieser Flüssigkeit zu fenn. Mit einem brennenden Körper in Berührung gebracht, entzündet er sich und wird durch die Verbrennung in Waffer und schweflichte Gaure umgewandelt. Unter gewöhnlichem Luftbrucke sich selbst überlassen, zersett er sich in Schwefelwafferstofffaure, welche fich entbindet und in Schwefel, ber sich in Gestalt grauer Klumpchen absett. Diese Erscheinungen zeigen sich schneller, wenn man bie Temperatur erhöht. Schließt man ihn in ein wohl verkorftes Glassläschen ein, so findet zwar auch immer eine theib weise Zersetung statt, allein ber burch die entbundene Schwes felmasserstofffaure ausgeübte Drud, schütt ben Rest gegen weitere Berfetung.

Die merkwürdigste Eigenschaft dieses Körpers besteht in der Beständigkeit, welche derselbe durch die Berührung mit starken Säuren erlangt. In dieser Hinscht sindet eine auffallende Annäherung zwischen dem Wasserstoffsuperornd und dem Wasserstoffschwefel statt, welcher eine wahre Superschwefelverbindung ist. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß man durch genaue Bergleichung dieser beiden Körper nech andere Ahnlichkeiten aufsinden wird. Man weiß bereits schon, daß die alkalischen Schwefelverbindungen ihn auf gleiche Weise zerseßen, wie die alkalischen Oryde das Wasserstoffssuperoryd.

Mak flest Körigens leicht darans, daß die Sauerstoff, stiellen mehr voer weniger traftig auf diesen Körper einwirzen Tonerkoff ganz ober theilweise verlieren und dadurch jenen in Wasser und schwesse Schweselsaure verwandeln. Aus lettern Bestenklichen ift erklärlich, warum man Behufd seiner Bereistung voer Ausbewahrung die Anwendung von Chsorwasserstung vor Ausbewahrung die Anwendung von Chsorwasserstung verdieder, und warum es nothig ist, die Schwesels verdiedung, welche zu seiner Darstellung angewendet wird, in die Säure auf solche Weise zu gießen, daß das Produkt utemals in Berührung mit der unzersetzen Schweselverbinstung kommen kann.

## Someflichte Gaure.

(Syndayme. Unvolltommene Schwefelfaure, flächtige Schwefele ober Bitrivle Säure, vie triolfaure Luft. Lat. Acidum sulphurosum. Franz. Acide sulfureux.)

- 286. Eigenschaften. Diese Säure ist gasförmig was farbles; ihr Geschmad ift fart und unangenehm; ihr Gernch stedend und allgemein bekannt, da es ber Geruch des brennenden Schwefels ist; sie reizt zum Husten, zieht Die Brust zusammen und erstickt die Thiere, welche sie athmen. Anfänglich röthet biese Säure die Lakmustinktur, als lein nach einiger Zeit nimmt biese bie Farbe eines blaßgelben Beines an. Ihr spezif. Gewicht ist 2,234. Sie wird bei feinem higgrade zersett. Eine Ralte von 20° c. unter Mull reicht hin, um sie flussig zu machen; auch durch angewandten Druck kann sie leicht in eine tropfbare Flüssigkeit verwandelt werden. Die auf solche Weise tropfbar flussig ge= machte schweflichte Säure ist farblos und besitt ein Eigens gewicht von 1,45. Sie flebet schon bei 100 unter Rull und erzeugt durch ihre Verdampfung eine so beträchtliche. Rälte das ein Thermometer, dessen Rugel mit Baumwolle umgeben ift, welche mit schweflichter Saure getränkt worben, in freier Luft bis auf - 57° und selbst auf - 68° herabs fintt, wenn man die Berflüchtigung ber Gaure baburch bes günstigt, daß man das Thermometer unter den Recipiens

# 226 Buch I. Cap. VII. Richtmetallische Körper.

ten der Luftpumpe mit einem Gefäß bringt, welches seuchtei Kali enthält. Sie verbindet sich weder mit dem reiner Sauerstoff, noch mit dem der Luft, bei welcher Temperatur man auch den Bersuch anstellen mag.

Die schwestichte Saure wirkt in der Kalte auf teiner brennbaren Körper, ausgenommen, etwa auf das Kalium und Natrium, wenn es eine Zeitlang damit in Berührung ist. Dagegen zeigt es auf eine gewisse Anzahl dieser Körper mit Beihülfe der Wärme eine Einwirfung. In der Rossplachtige und selbst noch darunter wird die schwestichte Säure durch Wasserstoff zersett. Es bildet sich Wasser und der Schwesel wird frei. Ist die Temperatur nicht zu hoch und das Wasserstoffgas im Überschuß vorhanden, so bildet sich anßerbem auch Schweselwasserstofffäure.

Chlor, Brom und Job wirken nicht auf trocines schwessellichtsaures Gas; aber unter Mitwirkung des Wassers verwandeln diese drei Körper dasselbe schnell in Schweselsaure und bilden selbst Wasserstoffäuren, indem nämlich das Wasser hierbei zersett wird durch die doppelte Wahlanziehung der schweslichten Säure zum Sauerstoff und dieser Körpen zum Wasserstoff.

Die schweslichte Säure zersetzt die Chlors, Broms und Jod-Säure; es bildet sich hierbei Schwefelfäure und Chlor, Brom ober Job: Die schweflichte Gäure und bie trodne Schwefelwasserstoffsaure wirten nur schwach auf einander, allein mit Beihülfe des Wassers findet schnell eine Reaktion 3wei Volumen Schwefelwasserstöff und ein Bolnmen schwestichte Säure zersetzen sich gänzlich und es entsteht Waffer und Schwefel. Dagegen zeigen bie schweflichte Säure und Jodwasserstoffsäure keine Einwirkung auf einanber, wenn beide im Wasser aufgelöst sind, aber werden sie im gasförmigen Zustand zusammengebracht, so findet sogleich eine wechselseitige Zersetzung Statt; es bildet sich hierbei Job und Schwefel, die wahrscheinlich eine Berbindung mit einander eingehen und außerbem Waffer. Ein ähnliches Berhalten zeigt sich zwischen schweflichter Säure und Chlorwas serstofffaure; aufgelöst im Wasser, verändern fich beibe nicht; dagegen troden gerseten fie fich schnell, wenigstens wenn man

iber Onedsilber ben Bersuch austellt. Diese sonberbaren Ers scheinungen haben bie Ausmerksamkeit ber Chemiker noch nicht genng erregt, um aus einer weitern Besprechung der Ursaden berselben Russen hoffen zu dürfen.

137. Bufammenfegung. Die fcmeflichte Caure it aus einem Maaf Sauerftoff und einem halben Daag Edwefelbampf, welche beibe in ein Daag verbichtet finb. miammengesett. Dan beweift bied, wenn man Binnte ber in einer gefrummten Glode (Tafel 3. Fig. 4.) welche 100 Theile Cauerftoff enthalt, verbrennt; bas Quedfilber wird frei und es bleiben 97 bis 98 Theile schweflichte Saure ftatt ber 100 Theile Sauerfloff gurud, mas mahrs ibeinlich von etwas Baffer herruhet, welches fich fut Comefet bee Binnobere befindet. Wollte man biergu ges wohnlichen Edmefel anwenden, fo marbe ber Berluft bes tradtlicher fepu', benn man weiß, bag biefer bestanbig Bafferftoff enthalt. Da fich bie Gafe fiets in einfachem Berhaltnig mit einander verbinden, fo nimmt man an, dag 100 Theile Sauerftoff 100 Theile fdweftichte Gaure geben. Wenn man nach biefer Unnahme, indem die Dichtigfeit ber ihmeflichten Caure 2,234 ift, bavon 1,1026 ober bie Didje figfeit bes Sauerftoffgafes abzieht, fo finbet man 1,1314, eine Bahl, welche fich 1,1325 ober ber halben Dichtigkeit bes Edmefelbampfes fehr nahert. Die fcmeflichte Caure ift felglich bem Gewichte nach jufammengefest aus

1 Ut. Schwefel 201,16 ober auch 50,14
2 Ut. Sauerstoff 200,00 49,86
2 Ut. schwestichte Säure 401,16 100,00

Bereitung dieses Gases anwendet, sind verschieden nach dem Gebrauche, welchen man von demselben macht. Man kann sie sedoch auf drei Hauptversahrungsarten reduziren. In den Laboratorien bereitet man sich dieselbe rein, indem man der Schweselsäure durch Metalle einen Theil ihres Sauers koffs entzieht. Gewöhnlich zieht man zu diesem Zwecke das Dnecksiber vor, da die Reaktion am leichtesten zu rezeln ift. Zu technischen Zwecken und in dem Falle, wo die Sauer maht rein zu sehn brancht, entzieht man der Schweselsäure

## 208 Buch I. Can III. Wichtmetoffice Liever.

mittelft holz einen Theil Cauerftoff ober verbrennt gang einfach ben Schwefel vermittelft bes Sauerftoffs der Luft. Lettere Art, bie biligke von allen, wird häufig anges wendet um thierische Stoffe zu bleichen und in der Medizin zur Behandlung von hauttrantheiten und namentlich ber Arthe.

.. Wir wollen nun berfa Berfahrungbarten und jugleite

189. ! Ran erhalt alfo, wie bereits ermahnt, bas fcmef. tichtfaure Bas, weut man bie faufliche Schwefelfaure mit Duedfilber behandelt; es wird hierbel außer biefer Gaure, bie ftete gasformig erfcheint, auch fcmefelfaures Quedfilber-Drybul und Dryb gebilbet, welches fich ale weißes fruftale finifibes Bulver pracipitiet. Es theilt fich bemgufolge bei blefer Deration bie Gaure in 2 Theile, ber erfte giebt ein Drittbeft feines Sauerfloffe an bas Quedfliber ab, und wird fdweftigte Gaure, wahrend ber andere fich mit bem orpe bieten Died ilber verbinbet unb fcmefelfaures Quedfilber bilbet. Um biefe Operation vorzunehmen, bringt man 1 Thf. Quedfiber unb o bie 7 Thi. Gaure in einen Glastolben, ber anberthalbinal fo viel ale biefe beiben Stoffe bem Bolumen nad' ausmachen, faffen fann, und pagt in ben Bals bes Rolbens eine gefrumte Glasrohre, welche unter eine wift Quedfilber gefüllte Glasflafche reicht. (Lafel 4. Fig. 15.) Dierauf erhitt man bie Raffigfeit, bis fle gu fieben atfaugt , und bie ichweftichte Saure fich entbindet. Man erfennt. , dag bie luft bes Gefages ausgetrieben und die Gaure nun rein ift, wenn fich biefelbe volltommen im Daffer auflet. 50 Gramme Quedfilber erzengen febr leicht mehrere Liter fcweflichtfaures Gas.

Unt eine richtige Theorie diefer Operation fest zu fellen, muß man zwei Fälle in Betracht ziehen, und zwar ben, wo sich schwefelsaures Oxybul, und ben, wo sich schwefelsaures Oxyb bilbet. Der Ausbruck für lettern ift:

Angewenbete Atome.

2 Duedfliber 1265,80 2 trodue Schwefelfaure 1002,52 hervorgebrachte Atome.
2 schwestichte Säure 401,16
1 schweselsaures Quedstberoxyd 1866,96
Im erften Kalle wurde man dagegen haben

Angewendete Atome
4 Quedfilber 2531,60
2 trodue Schweselsaure 2002,32

Bervorgebrachte Atome

2 fchmeflichte Caure 401,16

Man kann nämlich gegen 4Ut. Quecksiber nach Belies ben 2 ober 4 Ut. schwestichte Saure erhalten. Der erste Fall kndet Statt, wenn man Quecksiber im Überschuß nimmt; bet zweite dagegen, wenn man überschüssige Säure anwens bet. Da diese viel weniger als das Quecksiber kostet D, so ist es vortheilhafter, sie nicht zu sparen, und die zuerst angegebenen Proportionen sind bann auf die Borausseyung gegründet, daß man das Quecksilber in Oryd verwandeln will.

ausgelöst verschaffen, ober zur Bereitung ber schwestichtsaus ten Salze anwenden, so zersetzt man wohl auch die Schwesseiläure, allein statt Quecksilber wendet man, um derselben den Sanerstoff theilweise zu entziehen, holz an. Das holz wiest vermöge des in ihm enthaltenen Kohlenstoffs auf solche Peise, daß die angewendete Schweselsäure ganz in schwesslichte Säure verwandelt wird, während der frei gewordene Sauerstoff mit dem Kohlenstoff Kohlensaure bildet. Die am meisten hierzu geeignere Vorrichtung ist Tasel 4. Fig. 1. dars gestellt; man bringt in den Kolden Sägespäne, übergießt sie mit konzentrierer Schweselsäure und erhipt gelinde. Das

einen ichwesichtinnen Gofes gerobe fo wie jenes ungewendet werden fann und baber ben Borgug verdient. Man nimmt bann Aupferfelifpane abes woch befer bannes Aupferblech in Ateinen Studen und behandelt es auf bie eben angezeigte Weife mit Schweselfaure. Statt 2 bit, Dueckfilber = 1265,8 uehme man bann 1 kt. Aupfer = 335,69, worars man leicht erfeben kann, wie viel billiger die Aereltung mittelit Aupfer ift. So wied in bielem Calle firmefeligures Aupferord gebildet. 2. U. S.

## 250 Buch I. Caprille Michmatallifde Körper.

Gas entbindet fich in großer Menge, und ba, wenn die gehörigen Proportionen angewendet werden, sich die Säure
und das holz ganz in schwestichte Säure, Kohlensaure und
Wasser verwandeln können, so sicht man leicht ein, daß der Apparat gewissermassen beständig aufgestellt bleiben kann.
In das holz ganz verzehrt, so sügt man neues hinzu und
mangelt dagegen Säure, so gießt man wieder Neue nach;
man braucht hierbei also weder einen Mücktand herauszunehmen, noch sonst eine Abänderung am ganzen Apparate
zu machenit. Da das holz hier bloß mittelst seines Kohlenstoss wirth, so sind bie Produkte leicht zu bestimmten.

1 Rohlenstoff 37,66

Derporgebrachte Atoute

Ashlensanre 137,66

Es geht hieraus hervor, daß man den britten Theil bes Sauerstoffs, ber in der Schweselsanre enthalten ist, ver liert, und daß, wenn man denselben auch in schweslichte Saure verwandeln könnte, man den doppelten Bortheil haben würde, erstlich das Gas rein und zweitens in größerer Menge zu erhalten. Wir werden stater schen, daß der Schwesels mit hälse per Märme die Schweselsäure in schweselstichte Saure verwandeln kann, indem er selbst zugleich diese Berwandlung erleidet. Der niedrige Preis, des Schwesels könnte diese Versahren sehr anwendbar machen, wenn dieser Körper nicht bei einer Temperatur schmelzen würde, die niederger ist als diesenige, welche zu dieser Meaktion erfordert wird. Dieser Umstand, macht die Operation sehr ungestüm und schwer zu regeln.

fchäblich, denn fep od, daß man entweder die schweflichte Saure in Waffer anftofen-will, ober duß mian ben Zwed hat, sie mit saltstätigen Bafen zu verbinden, so lehrt bie Erstahrung, daß, das anfänglich burch das. Masser ober die Saltbasen absorbirte, tobiensaure Gas, nachber in dem Maaße wieder andgetrieben wird, als das schwestichtsaure Gas in

binreichenber Menge hinzufommt, um bie Gattigung gut pollenben.

Die Erfahrung beweist serner, daß bas schwestichtsaure Gas stets durch Spuren von Schweselsäuse verunreinigt ist, welche man nur mit Muhe von ihm entsernen kann. Man bringt in die erste Flasche des Woulfschen Apparates etwas Wasser, um das Gas zu waschen, oder noch besser eine Auflösung von schwestichtsaurem Natron oder Kali, um die Schweselsäure, welche durch die Gase fortgerissen wird, zus zuchzuhalten. Die folgenden Flaschen enthalten das Wasser oder die Salzbasen, welche gesättigt werden sollen. Die Overation wird fortgesept, die das schwestichtsaure Gas durch den Apparat geht, ohne verschluckt zu werden.

141. Soll die schwestichte Säure entweder zum Bleis chen thierischer Stoffe oder bei Behandlung der Kräße ober auch zur Fabrikation der Schweselsäure angewendet werden, so bereitet man sie immer durch Verbrennen des Schwesels auf Rosten des Sauerstoffs der atmosphärischen Luft. Hier wollen wir nur die beiden ersten Jalle naher untersuchen; auf den dritten werden wir bei der Schweselsäurefabrikation

ju ferechen fommen.

Pleichen geschieht gewohnlich auf eine rohe Weise. Man richtet hierzu eine Rammer von angemessener Größe ein, und bringt die Stangen hinein, an welche die zu bleichenten Stoffe aufgehangen werden; man verstreicht die Spalten oder Rigen der Decke und der Wande genau und bedeckt den Boden sorgsaltig mit Estrich, um ein Entweichen oder eine Absorption des Gases zu verhindern. Nachdem tie angeseuchteten Stoffe auf die Stangen gebracht worden, seit man eine Schüßel mit brennendem Schwesel in die Kammer. Man schließt die Thure, verstreicht die Fugen mit settem Thon oder Letten und überläßt die Operation sich selbst. Der Schwesel verwandelt sich in schwessichtsaures Gas, indem er sich mit dem Sauerstoff der in der Kammer be-

en Grot wurde fich biergu am beften eignen, ba biefee nicht burch bie Cante angegeiffen wieb. 2l. u. G.

findlichen Luft verbindet; die gebildete Caure, welche durch bas Wasser ber angefeuchteten Stoffe verbichtet wird, wirkt nun auf ben Farbstoff ein, ber zerstört werben soll, und es bleibt zulegt noch ein beträchtlicher Säureüberschuß in ber Rammer. Rach 24 Stunden öffnet man die Thure, die Luft der Kammer erneuert sich nun, und alle übrig gebliebene Saure geht Sobald man in die Kammer gehen fann, dabei verloren. nimmt man bie Stoffe heraus. Am folgenden Beispiel wird man schen, wie diese Arbeit vervollkommnet werden könnte, wenn man beständig zu fabriziren hätte. Wir werden auf biesen Gegenstand wieber zurücktommen, wenn von bem Bleichen ber thierischen Stoffe selbst die Rede ist. Für jest ge nügt es, noch hinzuzufügen, daß die Menge bes anzuwenbeuben Schwefels sich nach bem Gewichte bieser Stoffe und nach ihrer Färbung richtet, welche man bloß bem Unseben nach schätt.

143. Glauber hatte schon im Jahr 1659 die Birk samfeit der Bäder von schwestichter Säure bei Behandlung ber Kräte angebeutet und später hatten anbere Schriftstel ler biese Ibee zu verschiedenen Zeiten wieder vorgebracht, allein die glückliche Ausführung berselben nahm eigentlich in den letten Jahren erst ihren Anfang. Im Jahre 1813 versuchte Br. Gales, Apotheter ber Krankenhäuser zu Paris, deren Anwendung, allein sein äußerst unvollkommnes, kostspieliges und unbequemes Verfahren würde verworfen und vergessen worden senn, mare nicht Br. d'Arcet burch einen glücklichen Zufall veranlaßt worben, biefe Sache näher zu untersuchen. Dieser Gelehrte erkannte schnell bie Umstände, welche beren Anwendung schwierig und unbequem machten und ließ hierauf so vollkommene Apparate einrichten, daß nichts zu wünschen übrig blieb. Die Behandlungen wurden von nun an leicht und schnell ausführbar und so wohlfeil, daß es für das öffentliche Wohl von besonderem Interesse seyn muß, die Kenntniß dieser Apparate zu verbreiten.

Im Durchschnitt reichen zehen Räucherungen zur Heis lung eines gewöhnlichen Kräkkranken hin; jede bieser Räurungen kondut in einem Apparate, ppn 19.Nichen auf 4 etimen, nämlicht & Cent. filt: ben Schweselingeb 34: Cent.

Brennmatonigl; in einem einfachen Apparat, koftet es ent. nämlich; 1 Cent. für Schwesel und 4 Cent. für Breunterial. Die ganze Behandlung eines Kranken kommt also [40—50 Cent. 7) höchstens.

Die Einrichtung der Apparate ist nicht kostspielig, denn einfacher lastet nur: 350 Franken und ein Apparat mit Plätzen kommt nicht höher; ald: auf: 1500 Franken.

Es ift minnieht außer Iweifel, daß biefe Ranchernne ein sicheres Hellmittel entwebet gegen bie Arübe voer zen verschiedene andere Hautkrantheiten sind. Ubtigeist die v. Dr. d'Arcet eingefährte Boreichtung so tresslich aussommen, daß man sie ohne Bedeuten bei alleir Gelegenheii anwenden kann, wo man die Arunten bei Meiegenheii anwenden kann, wo man die Arunten bei Mirking eib Gases ober anderer Dampse undsehen will. Diese Beachtungen bestimmen und and, eine recht genane Bestireiug von der Einrichtung und der Anwendung dieser Appate zu geben.

244. In Rrantenhause St. Louis zu Paris sind zum ehnse der Behandlung der Hauttranthelten zwel Apparate eser Art eingerichtet. Ich beginne mit der Erklärung des nigen, welcher nur für eine Person bestimmt ist, und werde nn die Beschreibung des zweiten folgen lassen, welcher wölf Personen zugleich aufnehmen kann und der recht gesun beschrieben werden muß, um die Reihenfolge und die itung der beim Gebrauche dieses großen Räuchetungstatung der beim Gebrauche dieses großen Räuchetungstaten Statt sindenden Operation gehörig verstehen zu können.

#### Tafel 9.

Fig. 1. stellt ben Grundriß eines Räucherungstasteus it einem einzigen Platze dar.

a, rupbe Offnung, durch welche der Kopf des Kranken rvorragt.

<sup>6)</sup> Gin Sentime, wovon 100 einen Franton machen, ift ungefähr i Pfennig leichte Wünze, mithin lastet das zu einer ganzen Wehandlung ubthige Waterial nur ungefähr 12—14 Arenzer in Pavis. N. V.

251

bede Cobere Unsicht bes Raftenbedels. Dieser Dedel öffnet fich mittelft eines Scharniers, nimmt bei ber Linie bat feinen Anfang und geht bis auf bas emporstehende Stud ig. auf welchent er ruht, wie bieß an Fig. 4. zu sehen ift.

Bi Querburchschnitt bes Rohres, burch welches ber Rauch bes Feuers, gemengt mit bem vom Apparate fortgebene

den Gafen, abzieht. 🕠 : . · . ·

besindlichen Gase in bas mit dem heitgraum in Verbindung stehende Robr h zu leiten. Die in den Röhren bik befinde lichen Mappen sind bestimmt, den Zug dieser Röhren zu re-

Spliren.,

beiden Offnungen verschließen, burch welche man auf die einferne heiße Platte mm Fig. 3. .n. 4. die Stoffe wirft, welche man, in Gas, Dampf ober Rauch verwandeln will, um solche dann mit dem im Kasten besindlichen Kranken in Berührung zu bringen. Die eigentliche Einrichtung dieser Deckel ist in der Fig. 11. sichtbar. Die Fig. 9. stellt einen dieser Deckel dar, der mit einem Trichter und hahn versehen ist, deren Zweck wir später kennen lernen werden.

Fig. 2. ift ber Aufriß bes einfachen Apparates, von

ber Geite im Punite M ber Fig. 1. betrachtet.

p vieredige Blechkapsel jum Berschließen ber Offnung, burch welche bie Pfanne aus Gisenblech Fig. 6, 7. u. 8. auf die Eisenplatte mm Fig. 3, n. 4. hineingeschoben wird.

o, Thure, welche jum Heitraum führt, ber bestimmt ift, die eiferne Platte mm zu erhipen und so die Temperatur im Rasten auf den erforderlichen Grad zu bringen.

p. Thure bes Afchenfalles.

Maum, wo fich die Feuerstelle befindet.

r, Boben bes Bimmers.

ben Bug im Apparate berftellen follen.

h. Dauptrohr, welches jum Abjuge ber aus bem Raften kommenden Gafe und bes vom Beibraum z. Fig. 3. u. 4. aufsteigenden Rauches bestimmt ift. g, Stütze, an welche ber Dedel bes Raftens, nachbem u geoffnet werben, fich anlehnt, wie in g Fig. 4. angebeutet ift.

1. Borreiber ber senkrecht angebrachten Thure, welche den Apparat von vorne schließt und durch welche der Kranks sorin gebe; man sieht die Einrichtung dieses Borreibers

genau an 1, dig. 3.

Fig. 3. Durchschnitt bes Maucherungkastens nach ber inie AB Fig. 1. vom Punkte D dieser Tafel gesehen; man keht baran ben Durchschnitt bes Nostes im Heihraum z, ben ber Eisenplatte mm, ben Durchschnitt ber beiben Offsungen, die burch die Blechbeckel Il Fig. 1. verschlossen sind und endlich den Durchschnitt der Öffnung n, welcher dars sielle, wie die Wechpfanne auf die Eisenplatte mm gebracht wird.

Das mit beur Deitzaume in Berbindung ftehende Robr & und bie Jugrohren iu. & find im Innern bes Apparates runttirt gezeichnet, um ihre Giurichtung baraus zu erseben. Das Retr h fteht mit ber Mündung auf ber Gifenplatte m. ble an biefem Punfte burchbohrt ift, und nimmt bafelbft ben Manch bed Fenere auf, wie bei m' Big. 4. gu erfeben ift; bie Bugrebren munten bagegen mit boppeltem Rnie in ben Ras ften felbft, eimas vberhalb bes boppelten beweglichen Bobens vr. xx Fig. 4. Der horizontale Theil' bjefer Zugröhren rubt auf ber Gifenplatte, welche fie erhitt und fo ben Bug in bem Angenblide bewirft, wo bie Rancherung beginnt; Die Gingelnheiten Diefer Ginrichtung find Fig. 5. mehr im Gregen gut feben. 'Diefelben' Buchfraben bezeichnen bier bie namtide ichen bei Fig. 1. aufgeführten Wegenflanber wir merben auch bei Beschreibung ber Sig. 4. wieber barauf gus rad fonmen.

Fig. 4. Durchschnitt bes Mancherungsapparates nach ber Lime CD bes Grunbriffes Fig. 1. von der Seite and im Punfte M berfeiben Figur betrachtet.

Man fieht hier, wie der Ranch bes heißraums z unter ber Gisenplatte mm fortzleht, biefe erwarmt und fich her-

nach bei m' in bas Gifenblechrohr h begiebt.

v.v.x, x, ift ein hoppelter Boben, der auf Gifenstäs ben liegt; der untere Theil Dieses Bobens besteht aus einer Platte ux von Gußeisen; ber obere vo ift and gutem und wohl zusammengefügtem Sichenholze. Die beiben Boben sind durch guerlaufende Eisenstäde getrennt und das Ganze wird durch Bolzen zusammen gehalten; auf diese Weise fann bas Fourr ben hölzernen Fußboben vo nicht ergreifent da er von dem eisernen Boden un durch einen dumpfichen befindlichen Luftstrom getrennt ist, und der Arante empfinder, siedem seine natten Fuße auf dem Polze steffen, und eine dugenehme Wärme.

Dieser boppelte Boben ift beweglich und berührt auf teiner Seite bie Danbe bes Raftens; auf biese Weise auft berseibe von allen Seiten nicht nur die Luft, weiche burch bie Beführtig mit ber Eifenplatte mm erwärmt worden, aufmarts strömen, sondern erlaudt auch den Gasen, welche sich aus ben buf die Platte min burch die Offnungen 1, 1, geworfenen ober durch die Thure n auf die Blechpfanne B binein gebrachten Substanzen entbinden, in den Apparat emporzustrigen.

Um ble Temperatur so gleichformig als möglich in ele len Theilen bes Apparates zu machen, und um ein gleiche maßiges Singuströmen ber Gase ober Dampse, welche man zu biesen Räucherungen anwendet, zu bewirten, muß man Sarge tragen, ben beweglichen Boben so zu stellen, daß ber leere Raup, welcher zwischen ihm und den Wänden bes Rastens existirt, um so kleiner wird, se naher man bem Feuerplaße rucht. Man sleht diese Einrichtung in u. u.

- a, ein Thermometer, beffen Angel im Apparate und beffen Stale außerhalb beffelben fich befindet, bamit ber im Raften figende Rrante feben tonne, welcher Temperatur fein Rorper ausgesett ift.
- I, Onrchichnitt einer ber Offnungen, burch welche man bie jur Raucherung bestimmten Substangen in die Blechpfanne 8 wirft.
- y, Lehnstuhl auf Rollen, auf welchem man paralytische lahme ober früppelhafte Kranke burch ble vordere Thure, beren Berschluß man bei 1. Fig. 2. n. 5. seht, in ben Rassten bringen tann.

2, 2, belgernes bichtes Flechtwert, welches auf ben en bes Apparates beinahe seufrecht gestellt ist; es ist umt, um zu verhindern, daß der Kranke sich die Fisse enne, wenn er solche dem Rohre dallzuschrnähern wurde, bes den Rasten heißt, indem der Rauch vom Heigraum 2 dasselbe fortzieht.

de', punktirte linie, welche ben Plat bezeichnet, den horizontale Dedel de einnimmt, wenn er geöffnet und

ie Stupe g gelehnt wirb.

k, Berbindung, welche zwischen ber Bugrohre & und

Sauptrohr b feitwarts hergestellt ift.

Will man eine Räucherung mittelst bieses Apparates tehmen, so verfährt man babei solgendermassen: wir zen erstlich au, der Apparat befinde sich kalt im guten ande und man wollte mit schweslichter Saure, welche

Bafferdampfen gefättigt ift, rauchern.

Man fangt bamit an, die Rlappen ber Bugröhren i k zu id,ießen und öffnet nun die Rlappe bes Rohres wahrend man ju gleicher Beit Feuer auf ben Roft im raum z macht. Ift bas Innere bes Raftens hinlanglich t, mas man an bem Thermometer a ficht, fo wird ber nte in ben Raften gebracht und bie vordere Thure ver-Men; hierauf lagt man ben geöffneten Dedel fo berab. ber Ropf bes Rranten burchgeht und über benfelben udragt; ber hale wird ihm nur mit einem feinenen Tudje eben, welches ben freien Raum, ber noch zwischen bem e und bem Rande ber Offnung a vorhanden ift, vereffen foll. - Jest öffnet man bie Rlappen ber Bugröhren eit, bag in ben burch fle in bem Raften erzeugten leeren im nur bie außere Luft ein wenig treten tann, fo bag leerer Raum genug bleibt, um ein Entweichen bes eflichtfauren Gafes burch die Fugen zu verhindern, Die foldje Beije gleichfam verfittet find. Dan bringt auf mit ber fleinen bledjernen Schaufel Fig. 10. pulveris n gewöhnlichen Schwefet burch eine ber Offnungen 1, bes Dedel man aufhebt und bann fogleich wieder verfchließt. Schwefel, welcher auf bie Platte mm fällt, bie burch Teuer in a hinreichend erhitt worben, entgunbet fich und

erzeugt schwestichte Saure, welche sich im Apparate verbreitet, indem dieselbe bahin burch ben Raum bringt, welcher, wie wir bereits ermähnten, ben beweglichen Boben vvxx. ringeum in ungleicher Entfernung von ben Seitenwänden bes Kastens scheibet. Das Gas umzieht ben Kranken unb gelangt endlich nach bem obern Theile bes Raftens, wo es in die Zugröhren i u. k tritt und von da in die Hauptröhre h fich begiebt, um mit bem vom Heipraum auffleigenben Mauche hinauszuziehen. Was ben Wasserbampf betrifft, so ist das Innere der Rastens sehr leicht damit anzufüllen, benn man braucht nur statt bes gewöhnlichen kapselartigen Deckels ben mit einem Trichter versehenen l', Fig. 9. zu nehmen; man füllt benselben mit Wasser und bringt darunter auf bie Platte mm burch bie Thure n eine Blechpfanne S; hierauf öffnet man ben hahn des Trichters und läßt so bas Wafser tropfenweise in die start' erhipte Pfanne fallen. Das Wasser verwandelt sich in Dampf, wird, indem es sich mit ber schweslichten Saure mengt, in bem Apparate verbreitet und bringt so auf den Kranten, ber sich darin besindet, die gewünschte Wirkung hervor. Man sieht, daß man bei jeber andern Räucherung ganz auf dieselbe Weise verfahren tann, und Jeber wird fehr leicht die Abanderungen treffen konnen, welche der Apparat bedarf, um zur Verflüchtigung anderer Stoffe fich zu eignen.

Wenn die Räucherung beendigt ist, oder der Kranke sich erschöpft fühlt und den Apparat verlassen will, so braucht man nur, um keine schweslichte Säure im Zimmer zu verstreiten, deren Erzeugung im Kasten einen Augenblick vor dem Herausgehen des Kranken zu unterbrechen, die zwei durch die Deckel II, verschlossenen Löcher zu öffnen, die Klapspen der Bugröhren i u. k ganz zu öffnen. Das nun vom Heerde abzgeschlossene Rohr h bedarf vieler Lust und nöthigt die Lust des Zimmers durch die beiden Öffnungen I, I, und durch die Spalten des Kastens in den Apparat zu treten, wo dieselbe sich mit der schwessichten Säure mengt, welche im Apparate ist. Das Ganze wird nun bald durch die beiden Zugröhren i u. k nach außen fortgesührt und der mit reiner Lust sich

Ellende Raften tann geoffnet werben, ohne bas mentferche un muß, irgend einen nachtheiligen ober unangentheten Genich in bem Zimmer gu, perbreiten, in welchem ber Mpparat fich befinbet.

145. Nachbem man bas Gange biefes Apparates begriffen hat, wirb es leicht, fenn, bie Befchreibung bes gufammengejettern, für gwölf Rrante bestimmien Apparates m verfteben.

Tafel 10. Big. 1. Grundrif Des gangen, Apparates.

n , Bertiefungerin welche manghinabsteigte sime Fener unter Die blecherne Pfanne ju machen, in welche Die Btoffe ja bringen find, bie man in Gas ober Dampf wermanbein will. 1 2 3 2 335

bede, Grunbrif bes Danderungefaftens. .: Man fiebt auf bemfelben bie gwolf Offnungen, aus weichen bie Ropfe der Kranten herausragen, wenn Ich biefe in bem Raften befinden; es find barauf auch bie eifernen Befchlage fichtbar. Die gerate Linie, welche bie 6 auf. jeber Geite angebrachten Offnungen burdifdneibet, bezeichnet Die Projeftion ber Bante, auf welchen bie Rranten in bem Rancherungstaften figen. Um auch bie fleinern Rranten fo boch gut feten, bag ihre Ropfe aus bem Raften beraubragen tonnen, ber nur für Perfonen von mittlerer Große berechnet ift, werben auf iene Bante bolgerne Scheiben gelegt.

eigh, bezeichnet bie lehne ober Stupe, auf welcher

bie Dedel ruhen, wenn fie geöffnet finb.

1. k. Dfen, welche gur Beigung bes Innern bes Raftens bienen; biefe Dfen tonnen mit Sanbbabern verfeben fenn, am barin bie Getrante für bie Rranten gu marmen.

1mm, blecherne Rohren, welche ben Mauch ber beiben

Dien in. & in ben Schornstein p führen.

og, Bugröhren von Gifenblech, welche bie and bem Rancherungetaften tommenben Gafe ober Dampfe in ben Shornftein p führen.

rrr, Plan ber Treppen, mittelft welcher man auf den Apparat gelangt, um burch eine ber 12 vieredigen Diffnungen, welche auf bemfelben angebracht und mit swolf

#### 1160 Dad L. Capital Milliamidide Rorper.

id Schunderen befindlichen Deuten verschloffelt find, fas nere chinispatien gu Bunen.

blent.

Aufet sonfie at Aufeif bes großen Räucherung Keine gefehen vom Plintte D bes Grunbeiljes Fig.

do, vorbere Auficht bes Kaftens, in weichen fich

pfanne ist stifffen, in welthet nicht die Stroffe, wint in ben Banck bestablichen Artialen gerkachen weiten se werten sie werfichtigt ober verbrennt; ber Rauch des Feners sieht mittels eines Randle, welcher in der Etse nicht warde freigese, und hierauf durch: ein Bischwest wir geneinsche fillichen Schonstein in.

- v, Thur, welche bie mit ber erwähnten Blechpf in Berbindung stehende Dinung verschließe; diese Thi an ihrem untern Theil mit einem Register versehen, we wan nach Gefallen durch ein gekerbtes Gisen erhöhen herablassen kann. Dieser Mechanismus bient, um über Pfanne ihrer ganzen Breite nach einen gleichmäßig biden ober weniger starten kuftstrom einzulassen, der gleichsau Substanzen wegleden soll, welche in ber Pfanne einen liebig zu regulirenden higgrade durch das im heitz brennende Feuer ausgesetzt find.
  - y, ein mit einem Dahn versehener Trichter; er nm bas in Dampf zu verwandelnbe Wasser in bie Plau gießen, mit welchem die jur Raucherung bestimmten ober Dampfe gefättigt werben sollen.
  - Der jum Dineingeben in ben Raften bient.
  - se, Gelander, welches bie Bertiefung a Fig. 1. giebt.
- i, k., gewöhnliche Ofen jur heigung bes Inneri Raftens.

se, Aufrif der Lehne, welche den geöffneten Deckelnt wer Stütze bient; an der hölzernen Stange of werden die Rimmern befestigt, die auth an der Seite eines jeden Kleiderhacken wiederhohlt angebracht sind, an welchen die Kranden ihre Kleider hängen, wenn sie sich auskleiden, um in den Austen zu gehen.

der, Thermometer, deren Angeln im Innern des Kaskens find, um darnach das Feuer der Öfen zu reguliren und überall im Apparate eine gleichmäßige Temperatur hersuskellen.

wiesen und mit dem Hauptschornstein p durch die Blechröhvenden und mit dem Hauptschornstein p durch die Blechröhden durch die Register 2. u. 5. reguliren kann. Diese Zugröhren Jehen mit dem Innern des Räucherungskastens durch unterirdische Kanäle in Berbindung, welche an den beiden Enden des Kastes und gegen die Mitte seiner Breite ausmünden.

# A. Fig. 1. betrachtet.

b, d, Räucherungstaften.

i, gewöhnlicher Ofen; ein ähnlicher ist an ber gegenstberstehenden Seite des Kastens, wie Fig. 1. u. 2. zeigt, ans gebracht.

4,5, Thüren, burch welche man in ben Kasten geht, wenn man sich nicht durch eine der zwölf Öffnungen hineinsbegeben will, indem man auf die Stufen rrrr steigt; es sind zwei andere ähnliche Thüren auf der entgegengesetzen Seite des Räucherungskastens angebracht.

rrr, Stufen, um auf den Apparat zu steigen und von da in denselben hinein gehen zu können.

zz, Geländer, welches die Vertiefung umgiebt, worin die Räucherungsöfen sich befinden.

y, Trichter mit einem Hahn versehen, vermittelst welschem man nach Belieben Wasser in die Blechpfanne gießen kann, worin die Räucherstoffe sich verstüchtigen.

# 242 Buch I. Cap. VII. Richtmetallische Körper.

he, Lehke ober Stütze, auf welche sich die zwölf Kastendeckel legen; wenn sie geöffnet sind, sieht man burch dem angebrachten Bogen einen der beiden Thermometer, die zur Regulirung der Temperatur im Apparate dienen; das zweite Thermometer besindet sich am andern Ende.

s, Fajance-Ofen, der das Zimmer im Winter peipt, wenn die beiden Öfen des Apparats nicht hinreichenz das Rohr dieses Ofens gehört auch zugleich dem Ofen au, des-

sen Thur man bei u Fig. 2. Keht.

o', hölzernes Zugrohr, welches eine vierectige Säule bilbet und den in dem Räucherungsfasten besindlichen Gasen den Abzug erleichtert; dieses Rohr steht mit der Blechröhre o in Berbindung, die in den Schornstein p mündet; 2 stellt den Anopf des Registers dar, welches dazu dient die Össenung des hölzernen Rohres mehr oder weniger abzuschließen, und dadurch den Zug beliebig zu reguliren.

n, Rohr, in welchem sich die Röhren ber beiben gur

heitung des Apparates bestimmten Ofen vereinigen.

1, Röhre des Ofens k, Fig. 2.

Tafel 11. Fig. 1. Wagerechter Durchschnitt des Rawcherungsapparates nach einer Ebene, welche man sich unter der Bedeckung und über den Bänken denkt, wie dieß durch die Linie EF im Aufriß Tafel 10. Fig. 2. angedeutet ist.

Aus der ins Einzelne gehenden Beschreibung der vorschergehenden Tafeln wird nun dieser Durchschnitt leicht versstanden werden können.

In 66, 77, sieht man die beiben Bänke, auf welchen bie Kranken sigen.

4,5,23 u. 24. stellen die Durchschnitte der 4 Thüren dar, durch welche man in den Apparat gelangen kann, wenn man nicht durch das Besteigen der Stufen rrr, von oben hinein gehen will.

17, u. 18, Öffnung der hölzernen Zugröhren o' u. q'; biese vierectigen Öffnungen sind mit einem metallnen Drathstiter bedeckt, um fremdartige Körper abzuhalten, welche in

die Banale fallen könnten. Man sieht auf dem Phan zwischen diesen beiden Öffnungen die beiden Köhren der Öfen genan bezeichnet, welche zur Heitzung des Apparates dienen, und man wird zugleich unter diesen Röhren den hölzernen Kasken bemerken, unter welchem die zur Rüncherung bestimmten Sase autommen. Es wurden zugleich alle unterhalb des Bosdens besindlichen Einrichtungen punktirt dargestellt.

Zafel 11. Fig. 2. Sentrechter Durchschnitt bes Raus cherungstastens nach der Linie AB des Grundrisses Aafel 10, Fig. 1.

Hier wird nur von den besondern Einrichtungen die Rede seyn, welche auf diesem Durchschnitte zu sehen sind; das Ubrige ist schon bei der Beschreibung der vorhergehenden Figuren hinlänglich erläufert worden.

1,1,1, zeigen die gebrochene Linie, in deren Richtung die Röhre des Ofens k lauft, ehe sie in das Hauptrohr n mündet.

m, m, m, zeigt daßegen den Weg an, welchen die Röhre des Dfens i nimmt.

Die Röhre des Dsens i geht bei 20 in den Heißraum des Dsens k, ist aber mit einem blechernen Pfropf verschlossen, welcher nur abgenommen wird," wenn man die Röhren reinigen will. Diese Operation geschieht dann ganz einfach, indem man von dem Ofen i zu dem Ofen k zuerst mit Hülfe einer Schnur eine kleine Rugel und nachher mittelst dieser Schnur auch eine rauhe Bürste durchzieht, u. s. w.

Derselbe Fall sindet Statt bei der Röhre des andern Dsens, welche bei 19 in den Ofen i geht, und die auf gleiche Weise gereinigt wird.

15, 16, deuten die beiden unterhalb des Bodens bes sindlichen Kanäle an, welche sich bei 17. u. 18. in den Appastat münden; die Gase bringen durch die Öffnungen 17. u. 18 in die Kanäle 16. u. 15, gehen von da in die hölzernen saulensörmigen Röhren q' o' und begeben sich durch die Röhre qu. o in den gemeinschaftlichen Schornstein p. Man sieht

## 244 Buch I. Cap. VII. Nichtmetallische Körper.

bet 14, wie diese beiden Röhren o u. q in die Höhe gebogen find, damit der Zug nicht gehindert werde.

Die Mündung der unter dem Boden befindlichen Ranäle 15. u. 16. befindet sich in dem Kasten nur etwas über dem Boden, wie bei 17. u. 18. zu ersehen ist, damit bei dem Auskehren des Kastens, kein Schmutz in die Kanäle falle, die außerdem noch, der Borsicht wegen, mit einem seinen Drathgitter bedeckt sind, um zu verhindern, daß etwa leinene Tücher hineinfallen und die Röhre verstopfen könnten.

Aanals, der die Gase in den Apparat leitet, welche sich aus der Blechpfanne entbinden, in welche die zur Näucherung bestimmten Substanzen gebracht werden; dieser Kanal öffnet sich in der Mitte des Apparates unter dem umgestürten Kasten 8, 8, dessen Einrichtung man Fig. 2. u. 3. genau angegeben sieht.

11, Durchschnitt des unterhalb des Bodens besindlichen Kanals, welcher den Rauch des Ofens, dessen Thür man bei n Tafel 10. Fig. 2. sieht, in den gemeinschaftlichen Schornsstein führt.

Fig. 2. A. 8, 8. Plan des hölzernen Kastens ohne Beden, dessen Querdurchschnitt in B zu sehen ist. Dieser Kasten ruht mit der offnen Seite auf dem Boden; die obere Seite desselben ist mit vielen Löchern von ungleichem Durchmesser verschen, die nach der Mitte zu kleiner werden und
nach den Enden hin sich mehr und mehr vergrößern, wie dieß
aus Fig. 2, A ersehen werden kann; bei 8, 8 Fig. 2 sieht
man, daß dieser Kasten der Länge nach in dem Räucherungsapparate steht. Auf der folgenden Tasel werden wir seine Einrichtung näher kennen lernen.

Tafel 11, Fig. 3. Querdurchschnitt des Räucherungs, apparates nach der Linie CD des Grundrisses Tafel 10. Fig. 1.

Wir werden hier nur von den Einzelnheiten sprechen, die in den vorhergegangenen Beschreibungen noch nicht ers wähnt worden; um jedoch lange und ermüdende Wieders

boblungen zu vermeiben, verweifen wir die Lefer im Ubrigen

auf bie frubere Befchreibung biefer Tafeln.

6, u. 7, Banke, die rechts und links in bem Rauches rungskaften ber länge nach stehen; auf sie seinen sich die zweif Kranken, welche zu gleicher Zeit geräuchert werden; ba die Rranken von ungleicher Große sind, so setzen sich die Kleinern auf die bereits erwahnten, verschieden dicken holzernen Scheiben, welche auf ihre Plate gelegt werden, um die Sipe zu erhohen. Man sieht hier wie die Kranken während ber Raucherung im Kasten sitzen.

9, Blechpfanne, in welche man bie zur Räucherung bestimmten Substanzen bringt; burch bie Thur v, die bereits genau beschrieben worden, als von der Fig. 2. Tafel 10. die

Rebe mar, werden biefelben in bie Pfanne gegeben.

10, unterhalb bes Bobens hinlaufender Kanal, ber die Gase und Dampse von der Pfanne 9 durch ben holzernen Raften Fig. 2. A in den Räucherungsapparat suhrt; dieser Kanal tann nach Belieben bis nach 13 verlängert werden, indem man die Scheidewand 13 wegnimmt, um auf dieser Seite, Wasserdamps oder irgend einen andern dampsforzmigen Stoff, der sich zur Behandlung der Kranken eignet, in den Upparat zu bringen.

12. Heigraum, in welchem bas Fener brennt, mas bes fimmt ift die baruber befindliche Blechpfanne zu erhipen, ja felbst im Nothfalle rothglubend zu machen; biefer Dfen

wird burch bie Thur u geheißt.

11, 11, unter bem Boden befindlicher Kanal, welcher bem Dfen 12 als Schornstein bient. Der Rauch dieses Dfens zieht durch diesen Kanal und geht dann durch den Dfen s, wo er verbrennt; die dadurch erzeugten Gase begeben sich in den gemeinschaftlichen Schornstein p durch das Rohr x des Dsens s.

n, hauptrohr ber beiben Ofen, bie zur heißung bes Arparates bestimmt find; man ficht, bag biefelbe im Schornstein p fich zur Erleichterung bes Zuges fnieformig enbigt.

k, einer ber zur Seihung bes Apparates bestimmten Dien, von hinten betrachtet; vor demselben fieht man ben Durchschnitt ber fich freuzenden Röhren ber Dfen i u. k.

#### 246 Bud I. Cap. VII. Richtmetallifche Rorper.

186. Sat man bas Borbetgebende richtig aufgefaßt, so wird man nunmehr ben Gang ber Operation leicht bes greifen Konen.

Mix nehmen an, Alles befinde fich in gutem Zustand; in den Geipediptalunen und Ofen den Apparates brenne noch kein Fener, und Alles sep vorbereitzt, um die Kranten auf zunehmen und die Operation anzusangen: Will man nun eine Minderung mit: schwesichter Gaure vornehmen, so schwen man die Rozister oder Schieber 2 u. 3, welche im Bugrobe o' u. q' sich bestähden, gandet das Fener in dem Bugrobe o' u. q' sich bestähden, gandet das Fener in dem Basansen Dsen a oder im Osen 22 an, dessen Khur in der Bertiefung dei m ist. Die Luft erwärmt sich und wird dem Balb. an der Röhre unter dem Schoenstein p verbännig dadurch wird ein Zug hergestellt, der nun die äußeneranst durch alle Ossungen in den Kasten zu deingen unthigt, und auf solche Weise die verschiedenen Luftströmungen erzeicht von denen weider wir weiter unter sprechen werden.

Dan ganbet nur ofen Mahe in den beiben Ofen du. bas Fener an, welchen baftinmt ist, bas Junere bes Mans chorungskustens zu cheiten; bat die Marme den gehörigen Grub erreicht: und fich gleichmäßig durch ben Apparat vew breitet, so bringt man die zwolf Kranken entweder von oben, indem man die in Scharnisren laufenden Deckel öffnet, ober durch die an beiden Eithen besindlichen vier Thuren in dem selben hinein D.

Die zwölf Kranten seben fich auf bie Bante 6: n. 7: Tafel 11. Fig. 1. n. 3.; man macht hierauf bie Dedel zu, indem man den Kopf eines jeden Kranten aus dem in der Mitte bes Dedels befindlichen Loche hervorragen läßt, und seinen hals dann mit einem leinenen Tuche umgiedt, um bas herausdringen der schweslichten Säure zwischen dem halse und dem Lochrande zu verhindern . Man fährt

Dan tann auch die Aleiber ber Arnufen ber Wirtung ber feweflichten Gante andfepen, mabrend fene in dem Auften figen; zu bem Ende wurde es hinrelschen, die Aleiber in einen Aleiberschrauf zu hangen, in welchen man die aus dem Apparate tommenden Bampfe leiten tonnte.

<sup>🍑)</sup> Bolte man bent Rouf bes Rranten einer Raucherung andfegen, fo mutte

fort in ben Dfen i n. k zu heigen, um die Temperatur im Immern bes Agftens fets gleich ju erhalten; hierauf öffnet man die Thure v Kafel 10. Fig. 2. um die zur Räncherung bestimmten Stoffe, und in diesem Falle, gewöhnlichen pulmriffrten Schwefel in die blecherne Pfanne zu bringen. Dievauf verschließt man die Thüre v wieder und mittelst des Agrbeisens, von dem bei der Beschreibung der Kafel 10. Mis. 2. die Rebe mar, hebt man das Register ein wenig in Me-She, welches an dem Untertheil dieser Thure augebracht ift und leitet so über den brennenden Schwefel hins weg, einen mehr ober minder ftarten Luftstrom, um die Berbrennung beffelben auf eine zweckgemäße Weise zu bewirlen; zu gleicher Zeit öffnet man nun die Register 2. u. 5. welche sich in den Zugröhren o', q' Lafel 10. Fig. 2. besinben und fellt so einen Luftzug in bem Apparate her. Die fich de-der Blechpfanne 9, Tafel 11, Fig. 5. bildende schweflichte: Saure geht mit der nicht zersetzen Luft in den unter bem Beben besindlichen Kanal 10 und gelangt nach 8 in den umgeftärhten hölzernen Rasten Fig. 2. A. Das schweslichts faure Gas erfüllt biefen behälterartigen Raum und fann ans bemselben nur burch die löcher des Deckels herausbringen, welche sobann, vermöge ihres ungleichen Durchmeffers dieses Gas in allen Theilen des Apparates auf eine gleichs mäßige Weise verbreiten. Das Gas wirbelt in ben Raften empor, umgiebt bie Kranken, auf bie es nun die erforberliche Wirkung ausübt und wird dann durch die Zugröhren, welche in bem Rasten die Luft verdünnen, nach ben Offnungen 17. n. 18. Tafel 11. Fig. 1. u. 2. hingeleitet, von wo aus es weiter fort durch die Röhren o' q' und o q in den gemeinschaftlichen Schornstein geführt wirb.

147. Die Zugröhren o' q' dienen also: erstens um einen Auftzug in dem Kasten zu bewirken; Zweitens, um die Erzengung der Gase oder Dämpse in der Blechpfanne 9 Tasfel 11. Fig. 3. zu begünstigen; drittens, um dieselben Dämpse

genagelt ift, und fo fest an de Geficht bes Kranten mittelft eines mit einer Schnalle verfehenen Bandes anschließt, des nur des Angesicht frei und mit ber außern Luft in unmittel barer Berührung bleibt.

#### 248 Buch I. Cap. VII. Richtmetallische Rorper.

nach außen fortzuführen, wenn fle auf bie Saut ber Rrans ten gewirft, und fich mit beren reichlichem Gameiße gefattigt haben; viertens, um ein Zuftromen neuer Dampfe zu

bemfelben 3wede nach bem Raften gu bewirfen.

... Diefe Bugrobren bienen außerbem auch bagu, alle Rugen bes daftens gleichfam gu verfitten und gu verhinbern, bag bie Gafe burch die Gpalten ber Rhuren und Dedel herausbringen und auf folde Beife bie voine Luft verberben, welche in bem Bimmer geathmet werben foll, in welchem bie but Aranten angefüllten Apparate und noch außerbem anbere Strante fith befinden, bie bafelbit warten bis bie Reihe an -fle Munt. Diefer Vollfommene Erfolg ift ohne Wiberrebe ber größte Bortheil, welchen ber beichriebene Raucherunge. appardt barbietet. In ben fruher eingerichteten Raften, mar man genothigt, wir bas herausbringen ber Bafe burch bie Spatten 'gu verhindern ; welches bem Athmen ber Rranten mantheifig werben mußte, alle gugen bes Apparates gu ver-Reben ; wenn ber Rrante hineingebracht mar. bief gumeilen febr unbequem; ja oft fogar gefährlich werben nab angerbem noch auf ben Rraufen nadhtheilig baburch eine wirten, buf es ihm Beforgniße einflößte, bie einen moralie fchen Einfluß auf ihn hatten außern mußen. In bem Upperat mit zwölf Plagen tonnen bie Bafe nicht aus bem Raften entweichen und bieg wird fehr einfach und volltommen burch bie Bugrohren o' und q' allein bewirft, in benen man ben Bug burch bas beliebige Offnen ber Regifter 2. und s. Kafel 10, Sig. 2. regelt. Erforbern biefe Bugröhren mehr Enft als burch bie magrechte, naten an ber Thure v Tafel 11. Sig. 2. befindliche Spalte einftromen tann, fo ift flar, bag bie Euft bes Bimmere in ben Apparat burch bie übrigen Rigen mub gugen bringen wirb, um bie Bugrobren gu verforgen unb bas Gleichgewicht ber luft, welches biefe ftete gu ftoren fu-Dan fieht leicht ein, bag man chen, wieber berguftellen. burch eine gute Regulirung bes Spieles biefer Bugrobren, nach Belieben alle Fugen bes Apparates gleichfam vertitten tann; biefes finbet namentlich bann Statt, wenn man uur bie Schieber 2. und 3. öffnet, mas gerabe nothig ift, um bas Berausbringen ber Gafe aus bem Raften burch bie Fuder Thuren und Deckel zu verhindern. Mollte man es uf andere Weise machen, so wärden die Gase entweher in tas Zimmer herausbringen ober die Luft des Zimmers in ten Apparat treten; beides sind Umstände, die vermieden verden müßen, weil in dem ersten Falle die Kranken schäds iche Gase athmen müßen und weil in dem zweiten sie durch tie kalten in den Kasten bringenden Luftströme leiden wur-

Man bedient sich besselben Mittels, um ohne Rachtheil einen ber zwölf Deckel des Kastens ganz öffnen zu können. Ju bem Ende reicht es hin die Spalte der Thure v Tasel 10, sig. 2. ju schließen, dann die Schieber oder Register 2. und L ganz zu öffnen und langsam einen der Deckel des Ränchesungskastens in die Hohe zu heben; die beiden Zugröhren is die hem Apparate alle Lust an sich, welche durch die Offnung, von der man den Deckel abgenommen hat, hinseindringt und es wird so durch die hineinstürzende Lust das

Berausbringen ber Gafe verhinbert.

Diese Einrichtung gewährt ben großen Bortheil, nie bas Spiel bes Apparates unterbrechen zu muffen, so lange woch Krante zu behandeln sind. Würde ein Kranter sich ermattet fühlen oder wäre er bereits lang genug der Räucherung ansgeseht gewesen, so trifft man die eben erwähnten Bortehrungen; man öffnet den Deckel des Plazes, an welchem sich derselbe besindet, läßt ihn heraus gehen und bringt einen neuen Kranten an seine Stelle; alles dieß geschieht ehne die Räucherung zu unterbrechen, und ohne daß der geringste Geruch im Zimmer verbreitet würde. Sobald der neue Krante an seinem Plaze sitzt, schließt man die Register der Zugröhren, öffnet dann die Spalte der Thüre v und sährt nun sort, den Apparat so zu besorgen, wie bereits erwähnt wurde.

148. Wir führen nun noch beim Schlufe biefer Beichreibung bie verschiebenen Raucherungen an, welche vermittelft biefes Apparates vorgenommen werben tonnen.

Man fanngeben: 1) Baber von trodner und warmer Luft; 2) Baber von warmer mit Bafferbampfen gefüttigter Luft;

3) Baber mit ichweflichter Gaure ober mit irgent einer an-

#### 250 Buch I. Cap. VII. Richtmetaffifche Körper.

hem grochen ober mit Wasserdämpfen gesättigten Gaure 4.) Biber, von: Schweselwasserstoff, verdampftem Wein. Schwessidgunf n. (.'w. 5.) Quedsilberränderungen, ars matische, spiritubse Räncherungen u. s. w. mit einem Worte, man: tand in biesem Upparate ben Kranken leicht Baber von allen Pfinipsen: und Gafen, entweder einzeln für sich, ober manchfaltig mit einander gemengt geben.

Wir gehen nun in biefer Beziehung nicht weiter ini Ginzolte eine weit bie Pharmazenten mit bem zur Erreichung biefes Zweites nöthigen Manipulationen vertrant senn mußfen, indem besonders ihnen es obliegt biefe verschiedenen Baber eber Staucherungen zu bereiten und die Rranten damit zu bebienen.

#### .w . Unterfomeflichte Gaure.

Ennonyme. Geschwefelte schwestichte Saute. Loiden hyposulfureux.)

lichtsauren Alfali's eine Zeit lang mit Schwefelbinmen tochmelichtsauren Alfali's eine Zeit lang mit Schwefelbinmen tochmelichten läßt, so bemerkt man, daß das Salz eine Menge Schwefel auflöst, welche der gleich ist, die schon in der schweftichten Säure des Salzes enthalten ist. Das Salz bleibt neutral und man nimmt gegenwärtig an, daß die schwestichte Säure, indem sie sich mit dieser neuen Menge Schwefel verbindet, sich in eine neue Säure verwandelt, deren Sauerstoffgehalt geringer ist und der man den Ramen unterschweslichte Säure beilegte. Diese Säure, welche auf dieselbe Menge Sauerstoff zweimal mehr Schwefel enthält, ist zusammengesetzt aus

2 At. Schwefel 402,32 ober 65,80 2 At. Sauerstoff 200,00 33,20 2 At. Unterschwestichte Saure 602,32 100,00

Serfchel und Gap-Luffac haben, indem fie bie Berbindungen berfelben untersuchten und ihre Eriftenz als eigene Sauren annahmen, gezeigt, bag man diefelbe nur einige Mugenblice im gesonderten Buftande erhalten fann. Menn man 3. B. zu einer verbünnten Auflosung von unterschweflichtsaurem Conntian Schwbselsure hinzusügt, so bildet sich unauslösiher: schweselsaume Strontian: und die Anstosung enthält
war freie unterschwestichte Säure. Filtrirt unm nun schnell,
in the schweselsaure Salz zu trennen, so erhält: man anlugs: sine Anee gernchlose Auslösung, die sich sedoch bald
thet, Schwesel abset und dann den Geruch der schweslichtu Säure anniumt. Die unterschweslichte Säure verwantu sint sich stets von selbst in Schwesel und schweslichte Säure,
the soussaitig man auch zu Werte gehen mag, um sie untusändert zu erhalten. Es ist diest eine mertwürdige Thattusändert zu erhalten. Es ist diest eine mertwürdige Thattusändeil, sind viel beständiger, als die schweslichtsausen.

## Somefelfaure.

(Spuonyme. Litriolfäure, Bitriolöhl. Lat. Acidam vitrioli, Acidum aulphuricum. Franz.
Acide sulfurique.)

250. Die Schwefelsaure muß unter biejenigen Proinfte gezählt werben, welche für bie Industrie ben größten Berth haben. Als Saure ist ste eine ber stärkften, die wir kennen und ihre Eigenschaften find von ber Art, daß sie gewöhnlich fast überall da angewendet werden fann, wo es ich um die Anwendung irgend zeines sauren Stoffes über= kaupt handelt. Ihr niedriger Preis begünstigt in dieser Hinscht sehr und es ist in der That von haher Wichtigkeit für ibes Land, wo man bas Gebeihen der Fabrifen unterstützen vill, ben Preis der zu ihrer Produktion erforderlichen Stoffe billig als möglich zu stellen suchen. Die Schwefelsäure vird angewendet, um sich alle übrigen Sauren zu verschafs sen, sie ist zur Bereitung ber fünstlichen Soba unerläßlich nothwendig; in der Bleicherei, so wie in der Färberei merden große Quantitäten verbraucht und mit einem Worte es giebt fast keinen Industriezweig, bei welchem nicht ein mehr wer minder beträchtlicher Verbrauch bieser Säure Statt Wäre man im Besite genauer Tabellen, welche bie jährlich in verschiebenen ganbern ober zu verschiebenen Zeis ten verbrauchten Mengen von Schwefelsäure angaben, so

wurde ohne Zweifel eine folche Uberficht zugleich einen fiche Magiftab für bie Entwielung ber Industrie im Allgemein für biefe Beibebichnitte ober biefe Lander liefern.

Diefe Baure, beren Entdedung dem Chemifer Ballins Balentinns zugeschrieben wird, der gegen das Et bes fünfzehnten Jahrhunderts lebte, hat auch nach und malle berühmten Männer, die sich dem Studium der Chen widmeten, heschäftigt. Ihre Wichtigkeit veranlaßt und, hie meit weite größerer Ausführlichkeit von ihr zu handeln wir vieße bei dem Studium der vorhergehenden Körper ihnn haben, allein wir werden ihre Wirfung auf diejenig Stoffe, welche nach dem für dieses Wert festgesepten Plerft später vortommen, noch nicht näher untersuchen, badurch alle nunüben Wiederhohlungen zu vermeiden.

Man tennt ble Schweselsaure unter brei verschiedet Formen: 1.) rein und magerfrei; 2.) verbunden mit eh bestimmten Mehge Basser, welches die gewöhnliche, in hie del vortommende Saure (fögenannte englische Schwesture) ist; 2.) als ranchende Saure, welche ein Gewon wasserfreier und masserhaltiger Saure in verlächertel Berhätnissell. Diese Saure ist im handel witer t Ramen sathstische ober böhmische Schweselsaure (Bitriole befannt.

151. Eigenichaften ber reinen Schwef Die Schwefelfaure ift bei gewöhnlicher Tempe tur ftart, bei 25° c. wirb fle jeboch tropfbarfüffig unb fa beinahe auch gleichzeitig an, Dampfe gu bilben. 32 fie : mal tryftallifirt, fo halt es fomer fle wieberum gu fchr gen, und man fann bieg bann nur mit Sulfe eines leid Drudes bewirfen. Sie frystallifirt in Form welßer feiber tiger Rabeln, welche biegfam find und einen auffallen Blang befigen. 3m tropfbarfluffigen Buftanbe ift bei mi fahr 20° c. ihr fpegif. Gewicht 1,97; farr murbe fie o 3weifel eine etwas größere Dichtigfeit befigen. Gine Di welche die Rothgluth noch nicht erreicht, verwandelt fie in Dampf; allein in ber Rothglubhige und barüber wirb in fdmeflichte Gaure und Sauerftoff gerfest. Bu bem lingen biefes Berfuches ift erforberlich, eine Porgellaure senehmen, biese mit Porzellaubruchstücken anzufüllen und sie nen sehr fart zu erhipen, ebe man die schwefelsauren Dämpfe wechstreichen laßt. Man fangt bas Gas über Quecksiber auf.

Muf ben Canerftoff ber Luft außert fie feine Mirfung. elein fie gieht and ber Atmosphare bie Reuchtigfeit fehr beerig an und verbreitet bemgufolge, in Bernhrung mit ter Luft, bide meife Rebel, indem fie in einen mehr ober meniger wasserhaltigen Zustand übergeht. Durch Wasserstoff murte fle fich mahrscheinlich in Maffer und Edwefelmaffers Beff verwandeln. Die Wirfung bes Chlore oder Broms auf beie Caure ift bis jest noch nicht unterfucht worben. 300 wird von ihr aufgeloft, indem fie fich grünlichblau farbt; auch Schmefel loft fie auf und farbt fich baburch braun. run ober blau, je nach ber Menge bes aufgeloften Schwefels; tie blaue Caure enthalt am wenigsten, bie braune am meiften Edwetel. And bas Gelen und felbft Tellur loft fie auf. Die Zelenauftofung ift ichon grun, bie bes Tellure ichon formefinreth. Giegt man Baffer ichnell auf biefe Auflofungen, fo bemaditigt fich die Caure beffelben und die aufgeloften Etoffe werben unveranbert gefällt. Bagt man bagegen biefe Auflosungen an ber Luft fteben, fo gieben fie allmablig bie Zeuchtigteit berfelben an, Die aufgeloften Stoffe mit Unds nahme bes Jobs ornbiren fich und bie Gaure wird in fcmefliste Caure verwandelt.

Nach bem bereits Gesagten ist die Wirkung dieser Säure auf bas Wasser sehr traftig; es zeigt sich dies auch, wenn man von dersetben im flussigen Zustand einige Tropfen in das Wasser sallen läßt; jeder Tropsen erregt ein Geräusch gleich dem in Wasser getauchten gluhenden Eisen und verursacht gleichzeitig beinahe eine kleine Erplosion; es ist dies ber greßen Menge von Wärme, die sich hierbei entbindet, zuzusstreiben, wodurch schnell etwas Wasserdampf erzeugt wird. Man erhält auf solche Weise Wasser, welches mehr oder wes mger Saure enthält und dessen Dichtigkeit in dem Maaße wächst, als ber Sauregehalt sich vermehrt.

Läft man auf die mit Baffer verdunnte Gaure Barme einwirken, fo gerath fie allmahlig ins Rochen und ber Gies

bevankt berselben steigt nach und nach bis auf 3100 a. wo es endlich fost stehen bleibt. Die jest noch in bet Metorte ber finbliche Flüffigfeit kann um unverändert überbostifiert we ben und besit jest alle Eigenschaften einer Berbindung Schwefessäure und Wasser in bestimmten Berhältniffen; ge ist diesenige Berbindung, welche die gewöhnliche: Schwefes fantre bes handels bilbet. Bir wollen nun die hampteigens schaften berselben näher kennen lernen.

Eigenschaften ber gewöhnlichen was 152. ferhaltigen Schwefelfaure. Die wafferhaltige Schwe felsaure ist eine ohlartige, viel zähere Flüssigkeit, els die flüssige wasserfreie Saure; sie ist jedoch minden schwer, die ihre Dichtigkeit bei 15° c. beträgt nur 1,848. . Sie ift wee niger azend, allein both noch in so hohem Grabe, um schned alle Mangen - und Thier Stoffe zu zerstören. Während bie wasserfreie Saure bei 25° a. kocht, siedet die wasserhaltige' erk bei 320° und wenn die wasserfreie beständig fest ift, so gefriert biese erft bei 10-12° c. unter Rull. Beibe rothen das Latmus sehr stark. Die Lettere wird in der Hite genlegt in Waffer, schwestichte Gaure und Sauerstoff; Abrigens verhält sie sich in den meisten Fällen wie die wassetfrete Saure, außer baß sie bas Selen und Tellur weniger leicht und den Schwefel und bas Job selbst unter Mitwirkung ber Wärme gar nicht auflöst. Das Job äußert bei höherer Temperatur keine Wirkung, aber ber Schwefel verwandelt sie in schweflichte Saure, indem er selbst in diesen Körper übergeht.

Sie raucht nicht an der Luft, zieht aber sehr start die Reuchtigkeit aus berselben an, so baß sie, wenn man folche einer mit Wassergas gesättigten Luft aussetzt, bas fünfzehnfache ihres eigenen Gewichtes Wasser anzieht, vorausgesett, daß man den Versuch lange genug fortsetzt und von Zeit zu Zeit die Fluffigkeit herumrührt, um die verschiedenen Schichten mit einander zu vermischen.

Gießt man diese Säure in Wasser, so erzengt fe viel Wärme, jedoch weniger als die wasserfreie "). Wird

<sup>\*)</sup> Es dürfte nicht aberfluffig fenn, namentlich für diejenigen, welche mit diefen Gricheinungen noch nicht betannt find, ju bemerten, das man bei folchen Deb

te langsam in biese Flüssigkeit gegossen, so fließt sie gleich wem Sprup durch dieselbe, senkt sich zu Boden und verbinsen sich nur sehr langsam mit ihr. Mührt man dagegen um, so ndet die Berbindung sogleich mit sehr beträchtlicher Wärmes nibindung Statt. Mischt man 250 Gramme gewöhnliche kaure mit eben so viel Wasser bei gewöhnlicher Temperatur, erhält man eine Flüssigkeit von 84° c. Nimmt man das 13cm 50° Säure und 125 Wasser, so kann die Temperatur is Gemisches selbst bis auf 105° c. steigen, also noch über in Siedepunkt des Wassers.

In folgender Tafel finden sich die durch verschiedene bemische von Wasser und konzentrirte Schweselsaure bes andels hervorgebrachten Temperaturerhöhungen. Es dürste icht ohne Nupen seyn, dieselbe, wenn man ähnliche Mischungen vorzunehmen hat, zu Nath zu ziehen.

afel ober biejenigen Temperaturen, welche erzeugt werden, wenn man 5 Rilogr, Waffer von 100 c. mifcht mit

Ronjentricter gewohnlicher Schwefelfaure von 10°C.	Temperatur Des Gemifches	Rongentrieter gewöhnlicher Schwefelfauer von 10°C.	Temperatus Des Gemifches.
Rilogr.		Riloge.	
0,5	25° C.	7	113° c.
1	57	7,5	116
1,5	43	8	119
2	53	8,5	121
2,5	58	9	123
3	62	9,5	124
3,5	68	10	125
4	75	12,5	130
4,5	85	13,5	129
5	95	15	129
5,5	101	17,5	127
6	105	20	120
6,5	109		

fcangen febr vorlichtig ju Merte geben muß, um einem ploglichen Zerfpringen ber Gefalle vorzubeugen, und um burch bie oft gewaltsam emporgefchleuberte Gaure nicht verlegt in werden. Dan giefe zu dem Enbenur fleine Mengen Gaure nach und nach in bas Maffer nie aber Lepteres in größere Mengen Gaure. Es gitt bief vorzüglich bei der eguchenden Schwefelfaner. K. u. E.

#### 256 Buch I. Cap. VII. Michtmetallifche Rörper.

Demnach barf man nicht erkannen, wenn Lavdisie und Laplace, indem fie 754 Thl. Wasser und 979 Thl. was serhaltige Saure mischten, fanden, bas hierdurch so vie Warme erzeugt wurde, bas damit 1629 Thl. Eis geschmolze werden konnten.

Mit Cis ober Schnee in Berkhrung gebracht, bewirf fie schnell beren Schmeljung. Es entsteht Warme burch bi Berbindung bes Massers mit der Saure; dagegen aber win Kälte hervorgebracht durch das Schmelzen des Eises. Di Temperatur des Gemenges steigt ober sinkt, je nachdem de eine der beiden Erfolge den andern überwiegt. Wenn mat 4 Theile Saure und 1 Theil gestoßenes Sis nimmt, so erhit sich das Gemenge, während dagegen eine Mischung von Khl. gestoß. Eis und 1 Thl. Saure, die Temperatur dersel den die angesähr auf 30° unter Rull herabstimmt.

164. Die wasserhaltige Saure, von ber hier die Red ist, kann sich bemnach mit verschiedenen Mengen Wasser ver binden. In dem Maase, als man von demselben hinzusugl vermindett sich ihre Dichtigkeit und nähert sich daher meh und mehr der Einhelt; ihr Siedepunkt sinkt zugleich um nähert sich nach und nach dem des Wasserd ober 100°; alleb niemals kann man beide Punkte erreichen und noch viel we niger sie überschreiten.

Die mafferhaltige Saure tann auch die mafferfrei Saure auflosen und bann nimmt ihre Dichtigkeit zu, mat rend ihr Siebepunkt schnell herabsinkt. Niemals erlangt siedoch eine größere Dichtigkeit als 1,97, so wie ihr Siebe punkt nie unter 25° c. herabsinkt.

155. Es giebt bemnach für die wasserhaltige Gaur einen unveränderlichen Bustand, dessen Siedepunkt 310° ist Indem man Wasser hinzusügt, erhält man wasserhaltiger Berbindungen, welche sich in der Wärme trennen, in Wasser das sich entbindet und in Säure, welche bei 310° kocht un zurückleibt. Seht man aber wasserfreie Säure hinzu, serhält man dagegen minder wasserhaltige Verbindungen, di gleichfalls in der hitz zerfallen und zwar so, daß sich di wasserfreie Säure verstächtigt und die bei 310° a. kochend Säure, wie im erstern Falle, in dem Gefässe zurückleibt.

Die folgende Kasel zeigt die verschiedenen Siedepuntte, welche die gewöhnliche mit mehr ober weniger Wasser verschinte Säure aufzuweisen hat. Eine ähnliche Reihe von Bedachtungen für diese Säure, wenn sie mehr oder weni, ger-wit wassersier Säure vermischt ist, wurde noch nicht angestellt, allein so viel ist stets gewiß, daß die Gegenwart dieses Lestern schnoll ihren Siedepunkt herabsinken macht.

Cafel über den Siedepunkt der Schwefelsture von versthtedeuen

Spezis. Gewicht.	Siedepuntt.	Spezif. Gewicht.	Glebepunft.
1,852	327° c.	1,769	217º C.
1,849	318	1,757	212
1,848	310	1,744	204
1,847	501	1,730:	198
1,845	293	1,715	194
1,842	284	1,699	190
1,858	277	1,684	186
<b>1,855</b>	<b>268</b>	1,670	182
. 1,827	<b>260</b>	1,650	177
1,819	253	1,520	145
1,810	245	1,408	127
1,801	240	1,30	116
1,791	230	1,20	107
1,780	224	1,10	123

156. Wenn es mehrere Hydrate der Schwefelsäure giebt; so ist wenigstens die gewöhnliche Schwefelsäure des handels das beständigste. Diese Verbindung ist es auch, welche gewöhnlich bei Untersuchung der Eigenschaften einer mehr oder weniger mit Wasser verdünnten Schwefelsäure zum Vergleichungspunkte dient.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß mehr als eine Berbindung der Schweselsäure und des Wassers in bestimmten Berhältnissen existirt. Die Wärme, welche sich entbindet, wenn die wasserhaltige gewöhnliche Säure in Berührung mit dieser Flüssigkeit gebracht wird, deutet auf die Bildung einer neuen Berbindung hin, deren Vorhandenseyn auch daburch noch wahrscheinlicher gemacht wird, daß die nur etwas verdünnte Säure mit bemerkenswerther Leichtigkeit gesriert.

. . . . .

ï

Während die gewöhnliche Saure erst bei 20 ober 129 c. unter Rull fart wird und das Waffer nur bei 0° gefriert, so trostalliset diese Saure in sehr reinen durchsichtigen und bisweilen großen Prismen bei einer Temperatur von 4 ober 5° c. Aber Rull. Diefe mit Baffer in angemeßenem Berhaltnis verbunnte Saure, die allein diese Gigenschaft unter ben manchfaltigen möglichen Mifchungen von Schwefelfaure und Beffer besist, scheint also eine bestimmt charakteristrte Berbindung von Waffer und Saure zu seyn; allein burch bie Warme wird sie aufgehoben, und ist bestalb weniger beständig als die gewöhnliche Gaure.

157. Eigenschaften ber randenben Rorbhau fer ober fächfischen Schwefelfaure.

Mit biesem Namen bezeichnet man eine Flüssigkeit, welche aus veränderlichen Mengen wafferfreier und gewöhnlicher Säure nebst etwas schwestichter Säure, welche zufällig barin vorkommt, besteht. Läßt man bie schweslichte Gaure unberudfichtigt, so ist es leicht, sich einen Begriff von ben Gigenschaften dieses Korpers zu machen; sie ist bemnach leichter als die wasserfreie, aber schwerer als die gewöhnliche Saure. Sie krystallisirt leichter als diese Lettere, aber schwieriger als die Erstere. Auf das Wasser wirft sie um so viel fraftiger ein, als ihr Gehalt an wasserfreier Gäure größer ist. Wird sie erhitt, so verliert sie leicht die wasserfreie, so wie die schweflichte Säure und bleibt als gewöhnliche Säure im Gefäße zus rud. Der luft ausgesetzt, verbreitet sie weiße Dampfe, welche von der Verflüchtigung der wasserfreien Säure herrühren, die auf die Feuchtigkeit der Atmosphäre einwirken und diese angiehen.

Alle ihre Eigenschaften lassen sich von denen der waß ferfreien und gewöhnlichen Säure ableiten; sie verhalt sich übrigens mehr wie ein Gemenge, als wie eine Verbindung. Wenn sie besonders hier aufgeführt wird, so geschieht dieß, weil sie in der Färberei zur Auflösung des Indigo's der gewöhnlichen Säure vorgezogen wird.

158. Busammensepung. Wird die Schwefelfaure ber Einwirkung der Wärme unterworfen, so verwandelt sie Nd, wie bereits erwähnt worden, in schweflichte Säure und Sauerstoff. Gansen sfac, ber ihre Zusammensehung anf bas sorgfaltigste untersuchte, hat sich überzeugt, daß diese Gase sich genau in bem Verhältnisse von 2 Maas schwestichter Saure und 1 Maas Sauerstoff verbinden. At Schwesels saure ist bemnach zusammengesetzt aus:

1 At. Schwefel 201,16 ober 40,13 3 At. Sauerstoff 300,00 59,86 1 At. Schwefelsaure 501,16 100,00

Die gewohnlich im Handel vorkommende Schwefelfaute (sog. englische Schwefelfaure) ih genau bestimmtes Spe brat. Ift ihr spezif. Gewicht = 1,848, so besteht sie aus

1 28t. wasserfreier Schwefelsaure 501,16 oder 81,68 2 28t. Wasser 112,48 18,42

Das spezif. Gewicht ber wasserhaltigen Gäure, welche bei 4 oder 5° über Rull krystallisirt, hat Reit 1,78 gefunden. Rach Dalton enthielte biese Gäure genan zweimal so viel Wasser als die gewöhnliche Säure, was aber nicht mit den Erfahrungen vieler anderer Chemiker übereinstimmt, nach welchen die bis zu diesem Punkte verdünnte Säure nur ungefähr 1,72 wiegen würde. Obschon man demnach aus ihrem Berhalten schließen darf, daß sie eine bestimmte Bersbindung ist, so ist man doch noch über ihre wahre Zusammensseynng nicht im Reinen.

159. Mischt man Wasser mit Schweselsäure, so besitt bas Gemisch nie die mittlere Dichtigkeit beider Flüssesteiten; es sindet stets eine Verdichtung Statt und da diese nicht ims mer dieselbe ist, so kennt man noch keine allgemeine Regel, nach welcher man die Stärke irgend einer verdünnten Schwesfelsäure bestimmen könnte. Man war genöthigt Versuche mit verschiedenen Gemischen zu machen und entwarf so sehr nütliche Taseln. Es giebt deren mehrere, aber wir werden nur die von Bauquelin, d'Arcet und Parkes aufführen, indem und die Tasel Daltons nicht genau zu sehn scheint und die von Ure nur eine Wiederhohlung der Parkesischen ist. Diese 5 Taseln sind die gewöhnliche was kennen; sie beziehen sich sämmtlich auf die gewöhnliche was

### 260 Buch I. Cap. VII. Michtmetallische Körper.

ferhaltige Schwefelfaure, welche man bei Bereitung blefer verschiebenen Difchungen anwandte.

Cafel aber bie Reichhaltigteis ber Schwefelfaure von verschiedenen Graden bei einer Cemperatur von 15 a.

Grade bes Baume'fcent Necometere.	Dichtigfeit ber Gaure, bie bes Maffers = 1 ge. fest.	In 100 Thl. ift gewohnliche wafferhaltige Gemefelfaure enthalten.	Wassermenge in 100 Theilen.	Mame Des Brobachters.
660	1,842	100	0	
60°	1,725	84,22	15,78	Bauquelin.
600	1,717	82,34	17,66	b'atrcet.
55°	1,618	74,32	25,68	Bauquelin.
55°	1,618	74,33	25,68	b'Arcet.
540	1,603	72,70	27,30	Derfelbe.
530	1,586	71,17	28,83	Derfelbe.
529 -	1,566	69,30	30,70	Derfelbe.
510	1,550	68,30	51,70	Derfelbe.
500	1,532	66,45	33,55	Derfelbe.
50°	1,524	66,45	53,55	Bauguelin.
49°	1,515	64,37	35,63	d'Arcet.
480	1,500	62,80	37,20	Derfelbe.
470	1,482	61,32	38,68	Derfelbe.
460	1,466	59,85	40,15	Derfelbe.
450	1,454	58,02	41,93	Derfelbe.
45° 40°	1,466	58,02	41,98	Bauquelin.
350	1,375	50,41	49,59	Derfelbe.
300	1,315	43,21	56,79	Dericlbe.
250	1,260	36,52	63,48	Derfelbe.
200	1,210	30,12	69,88	Derfelbe.
150	1,162 1,114	24,01 17,59	75,99	Derfelbe.
100	1,076	11,73	82,61 88,27	Derfelbe.
50	1,023	6,60	93,40	Derfelbe.
	1,020	0,00	9.7,40	Derjetee.

Cafel fiber bie Aeichhaltigfeit ber Schwefelfaure von verschiebenen Graben bei ber Cemperatur von 15° c. nach Partes.

Production         Sn 100 Tell, all genochalishe convertationer enthalten.         District.         Sn 100 Tell, all genochalishe convertationer enthalten.           1,8484         09,009         1,6113         70,921           1,8465         94,057         1,6054         70,422           1,8445         07,087         1,5905         60,930           1,8416         96,163         1,5957         69,444           1,8387         95,238         1,5879         68,965           1,8353         94,539         1,5820         68,965           1,8519         93,457         1,5761         68,027           1,8210         93,457         1,5761         68,027           1,8222         91,743         1,5645         67,567           1,8103         90,909         1,5585         66,666           1,8104         90,000         1,5585         66,666           1,8104         90,000         1,5585         66,666           1,8104         90,000         1,5585         66,666           1,7088         88,495         1,5429         65,359           1,7088         88,495         1,5351         64,516           1,7821         86,206         1,5351         64,516						
1,8465         94,057         1,6054         70,422           1,8446         96,163         1,5957         69,444           1,8387         95,238         1,5879         68,965           1,8353         94,339         1,5820         68,493           1,8519         93,457         1,5761         68,027           1,8270         92,509         1,5703         67,567           1,8232         91,743         1,5645         67,114           1,8163         90,909         1,5585         66,666           1,8104         90,000         1,5526         60,225           1,8046         80,285         1,5478         65,789           1,7080         80,495         1,5300         64,935           1,7929         87,719         1,5300         64,935           1,7821         86,206         1,5312         64,102           1,7821         86,206         1,5312         64,102           1,7583         84,745         1,5234         63,291           1,7583         84,033         1,5195         62,893           1,7353         81,300         1,5039         61,549           1,7275         81,300         1,5039	the ure					
1,8465         94,057         1,6054         70,422           1,8446         96,163         1,5957         69,444           1,8387         95,238         1,5879         68,965           1,8353         94,339         1,5820         68,493           1,8519         93,457         1,5761         68,027           1,8270         92,509         1,5703         67,567           1,8232         91,743         1,5645         67,114           1,8163         90,909         1,5585         66,666           1,8104         90,000         1,5526         60,225           1,8046         80,285         1,5478         65,789           1,7080         80,495         1,5300         64,935           1,7929         87,719         1,5300         64,935           1,7821         86,206         1,5312         64,102           1,7821         86,206         1,5312         64,102           1,7583         84,745         1,5234         63,291           1,7583         84,033         1,5195         62,893           1,7353         81,300         1,5039         61,549           1,7275         81,300         1,5039						
1,8445						
1,8416         96,163         1,5957         69,444           1,9387         95,238         1,5879         68,965           1,8353         94,339         1,5820         68,493           1,8519         93,457         1,5761         68,027           1,8270         92,509         1,5703         67,567           1,8222         91,743         1,5645         67,114           1,8163         90,909         1,5585         66,666           1,8104         90,000         1,5526         60,225           1,8046         80,285         1,5478         65,789           1,7980         87,719         1,5590         64,935           1,7929         87,719         1,5590         64,935           1,7821         86,206         1,5351         64,516           1,7821         86,206         1,53512         64,102           1,7583         84,745         1,5273         63,694           1,7583         84,033         1,5195         62,893           1,7510         83,333         1,5156         62,500           1,7431         82,644         1,5117         62,111           1,7353         81,300         1,5078						
1,8387         95,238         1,5879         68,965           1,8358         94,339         1,5820         68,493           1,8519         93,457         1,5761         68,027           1,8270         92,509         1,5703         67,567           1,8222         91,743         1,5645         67,114           1,8163         90,909         1,5585         66,666           1,8104         90,000         1,5526         60,225           1,8046         80,285         1,5478         65,789           1,7080         80,495         1,5429         65,359           1,70929         87,719         1,5500         64,935           1,7821         86,206         1,5312         64,102           1,7821         86,206         1,5312         64,102           1,7583         84,033         1,5195         62,893           1,7583         84,033         1,5195         62,893           1,7431         82,644         1,5117         62,111           1,7353         81,300         1,5039         61,549           1,7207         80,645         1,6000         60,975           1,7002         78,740         1,4882						
1,8358         94,339         1,5820         68,493           1,8519         93,457         1,5761         68,027           1,8220         92,509         1,5703         67,567           1,8222         91,743         1,5645         67,114           1,8103         90,909         1,5585         66,666           1,8104         90,000         1,5526         60,225           1,8046         89,285         1,5478         65,789           1,7080         88,495         1,5429         65,359           1,7929         87,719         1,5500         64,935           1,7821         86,206         1,5311         64,516           1,7821         86,206         1,5312         64,102           1,7821         86,206         1,5312         64,102           1,7583         84,053         1,5195         62,893           1,7510         83,333         1,5156         62,500           1,7431         82,644         1,5117         62,111           1,7353         81,967         1,5039         61,549           1,7207         80,645         1,6000         60,975           1,7002         78,740         1,4882						
1,8519       93,457       1,5701       68,027         1,8220       91,743       1,5645       67,507         1,8103       90,909       1,5585       66,666         1,8104       90,000       1,5526       60,225         1,8046       80,285       1,5478       65,789         1,7080       88,495       1,5429       65,359         1,7080       87,719       1,5300       64,935         1,7821       86,206       1,5312       64,102         1,7821       86,206       1,5312       64,102         1,7583       84,745       1,5234       63,291         1,7583       84,033       1,5195       62,893         1,7510       83,333       1,5156       62,500         1,7431       82,644       1,5117       62,111         1,7553       81,300       1,5039       61,549         1,7275       81,300       1,5039       61,549         1,7002       78,740       1,4882       59,880         1,6033       78,125       1,4843       69,523         1,6065       77,519       1,4804       59,171         1,6582       75,187       1,4048       57,803						
1,8270         92,509         1,5703         67,567           1,8222         91,743         1,5645         67,114           1,8163         90,909         1,5585         66,666           1,8104         90,000         1,5526         60,225           1,8046         80,285         1,5478         65,789           1,7080         80,495         1,5429         65,359           1,7929         87,719         1,5300         64,935           1,7821         86,206         1,5312         64,102           1,7821         86,206         1,5312         64,102           1,7544         85,470         1,5273         63,694           1,7583         84,745         1,5234         63,291           1,7583         84,033         1,5195         62,893           1,7510         83,3333         1,5156         62,500           1,7431         82,6444         1,5117         62,111           1,7353         81,967         1,5039         61,349           1,7207         80,645         1,6000         60,975           1,7138         80,000         1,4960         60,606           1,7002         78,740         1,4882						
1,8222       91,743       1,5645       67,114         1,8163       90,909       1,5585       66,666         1,8104       90,000       1,5526       60,225         1,8046       80,285       1,5478       65,789         1,7080       88,495       1,5429       65,359         1,7029       87,719       1,5300       64,935         1,7821       86,206       1,5312       64,102         1,7543       85,470       1,5273       63,694         1,7583       84,033       1,5195       62,893         1,7510       83,333       1,5195       62,893         1,7510       83,333       1,5156       62,500         1,7431       82,644       1,5117       62,111         1,7353       81,967       1,5078       61,728         1,7207       80,645       1,6000       60,975         1,7138       80,000       1,4960       60,606         1,7002       78,740       1,4843       69,523         1,6633       78,125       1,4843       69,523         1,6706       76,923       1,4765       58,481         1,6582       75,187       1,4048       57,803						
1,8163         90,909         1,5585         66,606           1,8104         90,000         1,5526         60,225           1,8046         80,285         1,5478         65,789           1,7080         88,495         1,5429         65,359           1,7929         87,719         1,5390         64,935           1,7821         86,206         1,5351         64,516           1,7821         86,206         1,5312         64,102           1,7144         85,470         1,5273         63,694           1,7666         84,745         1,5234         63,291           1,7583         84,053         1,5195         62,893           1,7510         83,333         1,5156         62,500           1,7431         82,644         1,5117         62,111           1,7353         81,300         1,5039         61,728           1,7275         81,300         1,5039         61,349           1,7207         80,645         1,6000         60,975           1,7002         78,740         1,4882         59,880           1,6033         78,125         1,4843         59,523           1,6736         75,7519         1,4804						
1,8104       90,000       1,5526       60,225         1,8046       80,285       1,5478       65,789         1,7080       80,495       1,5429       65,359         1,7029       87,719       1,5300       64,935         1,7821       80,206       1,5312       64,102         1,7541       85,470       1,5273       63,694         1,7583       84,053       1,5195       62,893         1,7510       83,333       1,5156       62,500         1,7431       82,644       1,5117       62,111         1,7353       81,967       1,5078       61,728         1,7275       81,300       1,5039       61,349         1,7207       80,645       1,6000       60,656         1,7138       80,000       1,4960       60,660         1,7002       78,740       1,4882       59,880         1,6033       78,125       1,4843       59,523         1,6728       76,335       1,4765       58,481         1,6660       75,757       1,4687       68,139         1,6582       75,187       1,4648       57,803         1,6523       74,626       1,4609       57,471						
1,7080         88,495         1,5429         65,359           1,7929         87,719         1,5500         64,935           1,7821         86,206         1,5312         64,102           1,7144         85,470         1,5275         63,694           1,7666         84,745         1,5234         63,291           1,7583         84,053         1,5195         62,893           1,7510         83,333         1,5156         62,500           1,7431         82,644         1,5117         62,111           1,7353         81,967         1,5039         61,349           1,7207         80,645         1,5039         61,349           1,7002         78,740         1,4960         60,606           1,7002         78,740         1,4882         59,880           1,6033         78,125         1,4843         69,523           1,6065         77,519         1,4804         59,171           1,6728         76,335         1,4726         58,481           1,6660         75,757         1,4687         58,139           1,6582         75,187         1,4609         57,471						
1,7929       87,719       1,5300       64,935         1,7821       86,206       1,5312       64,102         1,7744       85,470       1,5273       63,694         1,7666       84,745       1,5234       63,291         1,7583       84,033       1,5195       62,893         1,7510       83,333       1,5156       62,500         1,7431       82,644       1,5117       62,111         1,7353       81,967       1,5039       61,728         1,7275       81,300       1,5039       61,349         1,7207       80,645       1,6000       60,975         1,7138       80,000       1,4960       60,606         1,7002       78,740       1,4882       59,880         1,6033       78,740       1,4843       69,523         1,6065       77,519       1,4843       59,171         1,6728       76,335       1,4705       58,823         1,6523       74,626       1,4609       57,471						
1,7880       86,966       1,5351       64,510         1,7821       86,206       1,5312       64,102         1,7744       85,470       1,5273       63,694         1,7666       84,745       1,5234       63,291         1,7583       84,033       1,5195       62,895         1,7510       83,333       1,5156       62,500         1,7431       82,644       1,5117       62,111         1,7353       81,967       1,5078       61,728         1,7275       81,300       1,5039       61,349         1,7207       80,645       1,6000       60,975         1,7138       80,000       1,4960       60,606         1,7070       79,305       1,4921       60,240         1,7002       78,740       1,4882       59,880         1,6033       78,125       1,4843       59,523         1,6706       76,923       1,4705       68,823         1,6728       76,335       1,4726       68,481         1,6600       75,757       1,4687       68,139         1,6523       74,626       1,4609       57,471						
1,7821       86,206       1,5312       64,102         1,7744       85,470       1,5273       63,694         1,7606       84,745       1,5234       63,291         1,7583       84,053       1,5195       62,895         1,7510       83,333       1,5156       62,500         1,7431       82,644       1,5117       62,111         1,7353       81,967       1,5078       61,728         1,7275       81,300       1,5039       61,349         1,7207       80,645       1,6000       60,975         1,7138       80,000       1,4960       60,606         1,7070       79,305       1,4921       60,240         1,7002       78,740       1,4882       59,880         1,6033       78,125       1,4843       69,523         1,6565       77,519       1,4804       59,171         1,6728       76,335       1,4765       58,481         1,6660       75,757       1,4687       68,139         1,6582       74,626       1,4609       57,471						
1,7744       85,470       1,5273       63,694         1,7666       84,745       1,5234       63,291         1,7583       84,033       1,5195       62,893         1,7510       83,333       1,5156       62,500         1,7431       82,644       1,5117       62,111         1,7353       81,967       1,5078       61,728         1,7275       81,300       1,5039       61,349         1,7207       80,645       1,5000       60,975         1,7138       80,000       1,4960       60,606         1,7070       79,305       1,4921       60,240         1,7002       78,740       1,4882       59,880         1,6033       78,125       1,4843       59,523         1,6565       77,519       1,4804       59,171         1,6706       76,923       1,4765       58,823         1,6582       75,757       1,4087       58,139         1,6582       75,187       1,4048       57,803         1,6523       74,626       1,4609       57,471						
1,7666       84,745       1,5234       63,291         1,7583       84,053       1,5195       62,893         1,7510       83,333       1,5156       62,500         1,7431       82,644       1,5117       62,111         1,7353       81,967       1,5078       61,728         1,7275       81,300       1,5039       61,349         1,7207       80,645       1,6000       60,975         1,7138       80,000       1,4960       60,006         1,7070       79,305       1,4921       60,240         1,6033       78,740       1,4882       59,880         1,6933       78,740       1,4843       69,523         1,6506       75,7519       1,4804       59,171         1,6706       76,923       1,4705       58,823         1,6528       75,757       1,4687       68,139         1,6582       75,187       1,4048       57,803         1,6523       74,626       1,4609       57,471						
1,7583       84,053       1,5195       62,895         1,7510       83,333       1,5156       62,500         1,7431       82,644       1,5117       62,111         1,7353       81,967       1,5078       61,728         1,7275       81,300       1,5039       61,349         1,7207       80,645       1,6000       60,975         1,7138       80,000       1,4960       60,606         1,7070       79,305       1,4921       60,240         1,7002       78,740       1,4882       59,880         1,6933       78,125       1,4843       69,523         1,6865       77,519       1,4804       59,171         1,6728       76,335       1,4765       58,823         1,6523       75,187       1,4687       68,139         1,6582       75,187       1,4648       57,803         1,6523       74,626       1,4609       57,471						
1,7510       83,333       1,5156       62,500         1,7431       82,644       1,5117       62,111         1,7353       81,967       1,5078       61,728         1,7275       81,300       1,5039       61,549         1,7207       80,645       1,6000       60,975         1,7138       80,000       1,4960       60,606         1,7070       79,305       1,4921       60,240         1,7002       78,740       1,4882       59,880         1,6933       78,125       1,4843       69,523°         1,6865       77,519       1,4804       59,171         1,6706       76,923       1,4705       58,823         1,6728       76,335       1,4726       58,481         1,6582       75,187       1,4648       57,803         1,6523       74,626       1,4609       57,471						
1,7431     82,644     1,5117     62,111       1,7353     81,967     1,5078     61,728       1,7275     81,300     1,5039     61,349       1,7207     80,645     1,6000     60,975       1,7138     80,000     1,4960     60,606       1,7070     79,305     1,4921     60,240       1,7002     78,740     1,4882     59,880       1,6033     78,125     1,4843     69,523       1,6865     77,519     1,4804     59,171       1,6706     76,335     1,4705     58,823       1,6728     76,335     1,4726     58,481       1,6582     75,187     1,4648     57,803       1,6523     74,626     1,4609     57,471						
1,7353       81,907       1,5078       61,728         1,7275       81,300       1,5039       61,349         1,7207       80,645       1,6000       60,975         1,7138       80,000       1,4960       60,606         1,7070       79,305       1,4921       60,240         1,7002       78,740       2,4882       59,880         1,6933       78,125       1,4843       69,523         1,6865       77,519       1,4804       59,171         1,6706       76,923       1,4705       58,823         1,6728       76,335       1,4726       58,481         1,6660       75,757       1,4687       58,139         1,6582       75,187       1,4648       57,803         1,6523       74,626       1,4609       57,471						
1,7275       81,300       1,5039       61,549         1,7207       80,645       1,6000       60,975         1,7138       80,000       1,4960       60,606         1,7070       79,305       1,4921       60,240         1,7002       78,740       2,4882       59,880         1,6933       78,125       1,4843       69,523         1,6865       27,519       1,4804       59,171         1,6706       76,923       1,4705       58,823         1,6728       76,335       1,4726       58,481         1,6560       75,757       1,4687       58,139         1,6582       75,187       1,4648       57,803         1,6523       74,626       1,4609       57,471						
1,7207       80,645       1,6000       60,975         1,7138       80,000       1,4960       60,606         1,7070       79,305       1,4921       60,240         1,7002       78,740       2,4882       59,880         1,6033       78,125       1,4843       69,523         1,6865       77,519       1,4804       59,171         1,6706       76,923       1,4765       58,823         1,6728       76,335       1,4726       58,481         1,6660       75,757       1,4687       58,139         1,6582       75,187       1,4648       57,803         1,6523       74,626       1,4609       57,471						
1,7138     80,000     1,4960     60,606       1,7070     79,305     1,4921     60,240       1,7002     78,740     1,4882     59,880       1,6933     78,125     1,4843     69,523       1,6865     77,519     1,4804     59,171       1,6706     76,923     1,4765     58,823       1,6728     76,335     1,4726     58,481       1,6660     75,757     1,4687     68,139       1,6582     75,187     1,4048     57,803       1,6523     74,626     1,4609     57,471						
1,7070     79,305     1,4921     00,240       1,7002     78,740     1,4882     59,880       1,6033     78,125     1,4843     69,523       1,6865     27,519     1,4804     59,171       1,6706     76,923     1,4765     58,823       1,6728     76,335     1,4726     58,481       1,6660     75,757     1,4687     68,139       1,6582     75,187     1,4648     57,803       1,6523     74,626     1,4609     57,471						
1,7002     78,740     1,4882     59,880       1,6033     78,125     1,4843     69,523       1,6865     77,519     1,4804     59,171       1,6706     76,923     1,4765     58,823       1,6728     76,335     1,4726     58,481       1,6660     75,757     1,4687     68,139       1,6582     75,187     1,4048     57,803       1,6523     74,626     1,4609     57,471						
1,6033     78,125     1,4843     69,523       1,0865     77,519     1,4804     59,171       1,6706     76,923     1,4765     58,823       1,6728     76,335     1,4726     58,481       1,6660     75,757     1,4687     58,139       1,6582     75,187     1,4648     57,803       1,6523     74,626     1,4609     57,471						
1,6865     77,519     1,4804     59,171       1,6706     76,923     1,4765     58,823       1,6728     76,335     1,4726     58,481       1,6660     75,757     1,4687     68,139       1,6582     75,187     1,4048     57,803       1,6523     74,626     1,4609     57,471						
1,6706     76,923     1,4765     58,823       1,6728     76,335     1,4726     58,481       1,6660     75,757     1,4687     58,139       1,6582     75,187     1,4648     57,803       1,6523     74,626     1,4609     57,471						
1,6728     76,335     1,4726     58,481       1,6660     75,757     1,4687     68,139       1,6582     75,187     1,4648     57,803       1,6523     74,626     1,4609     57,471						
1,6660 75,757 1,4687 68,139 1,6582 75,187 1,4648 57,803 1,6523 74,626 1,4609 57,471						
1,6582 75,187 1,4048 57,803 1,6523 74,626 1,4609 57,471						
1,0523 74,626 1,4609 57,471						
1,6161 21,023 1,8520 57,112						
1,6406 73,529 1,4531 56,818						
1,6548 72,902 1,4502 E6,497						
1,6289 72,463 1,4473 66,179						
1,6230 71,942 1,4433 65,865						
1,6171 11,428 1,4395 55,558						

Dichtigfeit,	In 100 Thl. ift gewöhnliche Schwefelfaure enthalten.	Dichtigfeit.	In 100 Thi, let gewöhnliche Schwefelsaure enthalten,
1,4365	55,248	1,2120	29,411
1,4356	54,945	1,2060	28,571
1,4306	54,644	1,1992	27,777
1,4276	64,347	1,1933	27,027
1,4257	54,054	1,1875	26,315
1,4218	53,763	1,1825	25,641
1,4189	53,475	1,1776	25,000
1,4160	53,191	1,1728	24,390
1,4130	52,910	1,1679	23,804)
1,4101	52,631	1,1630	23,255
1,4072	52,556	1,1582	22,727
1,4012	52,093	1,1552	22,222
1,4013	51,813	1,1523	21,739
1,3984	51,546	1,1494 1,1464	21,376
1,3955 1,3926	51,282	1,1426	20,833
1,3906	51,020 50,761	1,1338	20,408
1,3886	50,505	1,1328	19,230
1,3867	50,256	1,1279	18,518
1,3848	50,000	1,1240	17,857
1.3730	48,780	1,1181	17,231
1.3032	42,619	1,1132	16,666
1,3535	46,511	1,1054	15,334
1,3437	45,454	1,0966	14,285
1.3359	44,417	1,0898	13,353
1,3281	43,478	1,0859	12,500
1,3203	42,553	1,0781	11,764
1,3725	41,000	1,0732	11,311
1,3050	40,810	1,0693	10,520
1,2088	40,000	1,0664	10,000
1,2019	39,215	1,0025	9,523
1,2851	38,461	1,0602	9,090
1,2783	57,735	1,0546	8,333
1,2724 1,2676	<b>5</b> 7,037 <b>3</b> 6,363	1,0507 1,0488	7,092
1,2627	55,714	1,0458	7,142 6,666
1,2568	35,087	1,0429	6,250
1,2520	34,482	1,0390	5,882
1,2470	33,898	1,0370	5,555
1,2321	33,553	1,0351	5,263
1,2343	32,258	1,0337	5,000
1,2205	31,250	1,0322	4,761
1,2187	30,303	1,0283	4,255

Dichtigfeif.	In 100 Thl. eft gemöhniche Gewofenanze enthalten.	Dichtigfelt.	In 100 Cht. ift gewohnliche Schwefeliaure enthalten,
1,0254 1,0254 1,0214 1,0185 1,0166 1,0146 1,0127 1,0117 1,0107	3,846 3,508 3,225 2,777 2,439 2,175 1,060 1,785 1,639	1,0102 1,0008 1,0003 1,0068 1,0078 1,0073 1,0068	1,515 1,408 1,315 1,234 1,162 1,098 2,041 1,990

von Schweselsaure. Die erstere besteht aus einem Gemische von wasserhaltiger gewöhnlicher Säure mit mehr ober wents ger wasserfreier Saure und wird eisartige rauchende Schwesselsaure genannt, weil sie leicht in der Kälte erstarrt und mit der kuft in Berührung gebracht, raucht. Man nennt sie auch Rordbauser Schweselsaure, weil sie schon seit langer Zeit in Nordhausen fabrizirt wurde. Man braucht sest wenig von derselben und nur noch zu der Auflösung des Indiges in der Farberei wird sie vorgezogen. Die zweite Art, die wasserhaltige gewöhnliche im Handel vorsommende Säure wird dagegen in ungeheurer Menge bereitet und angewendet.

Da es nicht möglich ist ber gewöhnlichen Schwefelfaure mehr Wasser zu entziehen, so begreift man wohl, daß die Bereitung bieser beiden Arten auf verschiedene Weise gesches ben muß. Wir wollen beide nun naher betrachten.

Rordhäuser rauchenden Schwefelsäure, wenn man bas trockne schweselsaure Eisen mit hulfe der Warme zersett. In der Rothgluhhitze werden alle schweselsauren Satze zersett, aus genommen die schwefelsauren Verbindungen von Kali, Nastron, Lithion, Strontian, Barnt, Kalt und Bitterde; mithin lennen auch alle, mit Ausnahme dieser Lettern, zur Fabrifaston ber rauchenden Schweselsäure angewendet werden. Da

das schweselfaure Eisen sehr niedrig im Preise steht, so räunte man ihm ben Borzug ein. Übrigens wird man leicht ben Ganh biefes Berfahrens begreifen konnen, wenn man fich eringert, bag, wenn bie gewöhnliche Caure mit irgent einer Baff verbumben ift, bas Wasser, mit welchem sie vereinigt war, frei wird und sich vom Salze in einer wenig erhöhten Temperatur frennt; man fann beshalb alle schwefelfauren Galze im maffetfreien Zustande und mithin selbst ihre Saure frei von Waffer sich verschaffen. Diese Operation wurde auch wirtsich wusserfreie Saure liefern, wenn es möglich ward bas schwefelsaure Salz volltommen zu trodnen; allein hierzu gelangt man nur, wie forgfältig man auch zu Werte geben mag, fehr schwer. Es vieldt beständig etwas Wasser wield und man erhält beshalb ein Gemenge von mafferhaltiger und mafferfreier Saure. Außerdem muß aber noch bemerte wer ben; bag bie Temperatur, in welcher fich bie meisten fichte felfauben Galze zerseten, auch ungefähr bieselbe ift, welche bie Aetsetung der Saure selbst bewirkt und baraus wied in Mariafifent, bag hierbei eine mehr ober minder beträchtliche Menge Schwefelfaure zerkött werben muß und in Sauckel und ichweflichte Saure übergeht. Fügen wir endlich noch hinzu, daß die reine Schwefelsäure schweflichte Saure abforbiren tann, so werden alle Erfcheinungen, welche fich im Laufe der Operation darbieten, leicht vorher gesehen werben Können.

162. Die Bereitung der nordhäuser Schwefelsäure ist nicht ganz genau bekannt -), wollte man sie aber heut zu

Diese Fabritation ift in Deutschland kein Geheimnis mehr und in allen ihr ren Details bekannt; allein bei bem äußerft niedrigen Preis der englischen Schweselfüure, wodurch auch der der rauchenden Säure sehr herabgedrückt worden, kann die Bereitung Letterer sich nur an den Orten noch lohnen, wo man von der Ratur besonders begünstigt worden, d. h. wo man sich Eisenstriol und Brennmaterial ungemein billig verschaffen kann. Dieß ist in der großen Fabrit des Hen. Start zu Davidsthal in Böhmen der Fall (120). Dort worden namentlich die Bitriol-Wutterlaugen zu diesem Zweckt verwendet. Nachdem diese zur Trockne abgedampst und in Reselu möglicke entwässert worden, bringt man die trockne Salzmasse, Stein genannt, in die dazu eigens bereiteten kleinen Steingutretorten, von denen eine sehr bedeutende Anzahl in proßen Galeerenösen zu beiden Seiten in drei Reiben übersinänder sich besinden, und sest sie nun einem sehr flatten Feuer aus. Die

Lefabriziren, so würde diese Sache nach ben Untersuchuns - 122 Buffv feiner Schwierigseit mehr unterworfen seyn. I weiß, daß sie aus schweselsaurem Eisen bereitet wird, 200 bandelt sich also nur darum, die Resultate, welche Destalation dieses Salzes liefert, kiner sorgfaltigen Un-

Das fdwefelfaure Gifen (Gifenvitriol) bes Sanbeld bes : it aus Edwefelfante, Gifenorvonl und Baffer. er Temperatur, welche bie Rothglubbige noch nicht erreicht, erratet fich bas Baffer ganglich; arbeitet man aber im Empen, fo ift es ziemlich fdimer, bie gange Daffe gleichfors m; ju erbinen, weshalb biefes Calg ftete noch etwas Dafer gurudbalt. Man bat bemnach ein beinahe ganglich von Laner befreites und meift ans ichmefelfaurem Gifenorobut beiebentes Probuft. In ben Laboratorien nimmt man tiefe Treration in einem Scherben vor. itmigt aufanglich und bilbet bann in bem Daag, ale bas L'afer fich entbindet, nach und nach eine fdmutig weiße Maie. Im Großen wurde man bleg in einem Reverberirs tict ol be Edwierigfeit vornehmen fonnen, indem man mit euer eifernen Seel rftange bie Maffe umrührte, bis alle Teuche affeit, fo weit moglich, ausgetrieben ift.

Will man nun die Zerschung bieses Salzes burch bas wert nabet kennen lernen, so bringt man es in eine mit den bei blagene Glasretorte. Nachdem ber Hals berselben mit ter kampe ausgezogen worden, bringt man sie in einen leverbertrosen und laßt den Hals in eine Rorlage gehen, telbe warmes Wasser von ungefahr 50° enthält. In der belage ist eine gebegene Nohre zum Ansfangen der Gase meltacht. Nachdem dies vergerichtet ist, erhipt man die keterte allmählig. Enthielte das Salz noch etwas Wasser, is wurde sich dieses zuerst entbinden und zu dem in der Verses wurde sich dieses zuerst entbinden und zu dem in der Verses wurde sich dieses zuerst entbinden und zu dem in der Verses

Gaure erennt fich vom Eisenornd und gent in bie Boriagen uber, in benen etmus Marer vorgeichiagen ift; als Rudftand bleibt bann evihes noch etwas
Schwelettauer enihaltendes Gitenored, vorunreinigt burch einige andere
Urve, weiche fich als ichwefel aure Galle fchen in ber Mutterlauge befanten, die ju bieten Zweile vermendet worden. N. u. E.

#### 266 Buch I. Cap. VII. Richtmetallifche Rorper.

lage icon vorhandenen übergehen. Bare es bagegen gang troden, fo wurde fich fein Baffer entbinben fonnen und in beiben gallen marbe bann, fobalb ble Retorte rothglühend gemorben, eine beftige Entbinbung bon beinahe reinem fchweflichte faurem Gas Statt finben. Un biefem Beichen erfennt man bie beginnenbe Berfetung bes Saiges, inbem bald bas Gas auch mit Sauerftoff gemengt erscheint. Die Denge bes lets tern wachst allmablig, bis es enblich bas Drittel bes Gad. gemenges ausmacht. Bon biefem Zeitpuntte an bleiben fich bie Refultate bis an bas Enbe ber Operation ftete gleich. Ift biefe beenbigt, fo finbet man bas Baffer in ber Borlage mit Schwefelfaure gefchmangert unb' in ber Metorte bleibt als Radftanb entweber reines Gifenorph ober ein Gemenge von freiem und baffich fdmefelfaurem Gifenoryd; legterer Fall finbet Statt, wenn ju fcmach ober nicht lange genug gefenert worben ift.

Man ficht alfo hierand, bag bas fdmefelfaure Gifen. probul bes Sanbels, erftlich beim Erhigen alles Stroftalls maffer abgiebt, bann reines fdmeftichtfaures Gas entbindet, und endlich ein Bemenge von Schwefelfaure, fcmeflichter Saure und Sauerftoff liefert, mahrend Gifenoryb ale Rud-Diefe fammtlichen Refultate find leicht gu erflaren: bas Galg geht anfange in mafferfreies fcmefelfaus res Gifenorybul fiber, bann wirb ein Theil ber Gaure gerfest, um bas Ornbul in Ornb gu vermanbeln, und bieß ift ber Zeitpunft, in welchem fich nun reine ichweflichte Gaure entbindet. Endlich wird auch bas gebilbete bafifche fcmefelfaure Gifenoryb gerfest: bas Gifenoryd trennt fich von ber Schwefelfaure und beibe werben frei; burch bie Dige wirb jeboch ein Theil biefer Gaure gerlegt und man erhalt fo fcmeflichtfaures Gas und Sauerftoff in bem Berhaltniffe mie 2 gu 1.

Durde man nun, anftatt warmes Daffer in die Borlage zu bringen, wodurch bie Schwefelfaure zurückgehalten, aber bie schwestichte Säure nicht absorbirt wird, im Gegentheil eine trodne Vorlage nehmen und biese bis zu 20° unter Rull ertälten, so verdichtet sich die schwestichte Säure und felfaure barin und in die barauf folgenben ! er reines Gauerftoffgas über.

utfernt man jest bie faltmachenbe Mifchung, rlage umgiebt, fo nimmt bie fdmeflichte Gan iglichen gasformigen Buftanb wieber an, int m bie eit bei 3-40 aber Rull gu fochen anfängt. Erwarmt tn biese gelinde bis auf + 20 ober 25° und e halt fie it lang in biefer Temperatur, fo befommt man feis ge amiant abuliche fruftallifirte Rabeln von waffer. Schwefelfaure,

63. Es ift nun einleuch e Calz noch Waffer enth Die Borlage brachte, man haltige Schwefelfaure, bie der Caure gemischt mari e, ober fegar noch veruin-Da aber bie gewöhnliche freie toftet, fo fieht man mohl t, ihr mafferfreie Gaure 1 n bedienen, um mafferhalt . .... gewöhnliche Gaure tellen.

haß wenn bas ichmeman etwas Waf-, Belieben entweber mehr ober meniger ges gewöhnliche Schwes Gaure verfchaffen veniger ale bie puß es zwedmäßis , als sid ber lebs

Mus biefer Annahme geht auch hervor, wie man bei bereitung ber rauchenben ober norbhaufer Schwefel perfahren muß. Man nimmt mafferfreies ichmefelfaufifen, bringt es in eine irbene Metorte, fügt an biefe Borftog und baran wieber einen ober mehrere Balin welchen man gewöhnliche Gaure vorfchlägt. iestillation langfam bor fic, fo wird bie mafferfreie e burch bie gewöhnliche, nebft einem Untheil fchwefliche anre absorbirt, mahrend ber Sauerftoff und ber Reft dweflichten Gaure fich entbinden. Auf folche Weife man bie gewöhnliche Gaure mit einer größern ober gern Menge masserfreier Saure perbinden,

Mirb biefe wieberum erhipt, fo entbinbet fich anfangs Richte Gaure und bann mafferfreie Schwefelfaure und eibt als Rudftanb bie querft angewandte gewöhnliche efelfaure. Auf Diefe Beije tann man fich fogar mas

ferfreie Gaure berichaffen, wenn man bie im Danbel vor-

nicht nach ihrem spezif. Gewicht bestimmen. Menn bie wasser freie Saure bas ber gewöhnlichen Säure vermehrt, so wird das selbe im Gegentheil durch die schwestichte Säure vermindert; im Allgemeinen ist jedoch diese Saure etwas schwerer als die gewöhnliche, sie nähert sich mehr und weniger 1,0 und muß immer eine etwas größere Dichtigkeit als die gewöhntiche Säure besißen. Man kann übrigens ihren Werth näherungsweise aus der Menge der Dämpfe bestimmen, welche sie in der kuft verbreitet, oder nach der Leichtigkeit, mit der sie den Indigo auslöst. Wollte man ihren Gehalt schaft bestimmen, so müßte man sehen, wie viel Chlorbarpum (salzsauren Barpt) sie zersesen kann ...

30 arbeiten genöthigt ift, die Anwendung der irdenen Retorten bei der Bereitung dieser Säure nicht sehr zweckmäßig
sen würde; man wurde dann seicht den beschriebenen Apparat durch einen andern ersetzen können, der mehr Bequemlichteit bei der Anwendung darbietet. Man konnte ja die
Zersetzung des entwässerten schweselsfauren Eisens in einem.
Reverberirosen und in Röhren vornehmen, welche denjendgen ähnlich, sind, die bei der Gewinnung des Schwesels and
dem Schweselsies angewendet werden. Diese Röhren, welche
man horizontal in den Ofen einsetzen müßte, würden die sich
in ihnen bildenden Dämpse nach dem untern Theile hin in
ein thönernes Schlangenrohr senden. An dem obern Theile
des Lettern dürste man nur eine Röhre anbringen, durch
welche gewöhnliche Schweselsfäure fortwährend langsam zu-

Dim ju bestimmen, wie viel irgent eine im handel vortommende Gamefcb faure mallerfreie Gaure enthält, wornach man ihren Werth schäpt, verdünkt man eine genan gewogene Menge mit 6 bis 8 mai fo viel bestillterem Bobser und tröpfelt so lange eine Austöfung'von Chlordarvum in dieselbe, all noch ein weiser Miederschlag entsteht. Dieser Riederschlag wird sebenn fitriet, icharf getrochtet oder nach beseit, geglüht und gewogen, Und ber erhaltenen Menge von schweselsaurem Barnt kunn man bann die Camefelfaut berechnen, indem man weiß, das in 100 Ehl, des erstein 34 Ehl, waßerfreit Schwefelsure enthalten find. M. n. G.

isen könnte. Die nicht verbichtete schwestichte Sai unte in in eine Bleikammer leiten, in welcher gewöhnli re Berbrennen des Schwesels fabrizirt wird, und die ichende Schweselsäure würde dann durch die ni ing des Schlangenrohres in die Vorlage sließen. der inchmesser, die länge und die Neigung des Schla ihaffen senn, und in welcher Temperatur dasselbi then muß, müßte erst durch Erfahrung gefundet werden.

Statt bes ichwefelfauren Gifenorybule, mare es beffer ichmefelfaure Gifenoryb anzumenben. man ir irbe auf

he Weise den Verlust an C wird, wird.

166. Bereifung ber rhale ten ober englischen Gd ent bes riebene Berfahren ift gena ie Alterit emifer anmanbten, bon bet e bes achtet murbe; beshalb erh t beit men Bitriolohl. Spate Beobachs ig, bag bie Berbrennung b unter befouchteten oden eine abnliche Gaure 1 bereitete bann bie dwefelfaure auf biefem nei e und nannte bas Ers

ngniß: oleum sulphuris per campanam (unter ber Glode reitetes Schwefelöhl). Noch später kamen Lefevre und imery auf den Gedanken, die Berbrennung des Schwes le burch Hinzufügung von salpetersaurem Rali (Salpeter)

begünstigen, bessen Sance eines der träftigsten Drydas ensmittel ist, wegen der Leichtigkeit, womit sie sich zersett. lerkwürdig ist es, daß dersenige, welcher zuerst diesen Bersch anstellte, durch eine richtige Ausscht der Dinge geseitet ard; er erhielt das vorhergesehene Resultat, nämlich eine rößere Menge Schweselsaure und doch ging nichts von dem, as er angenommen hatte, bei der Operation selbst vor. die darauf solgenden Chemiter trugen die Ideen ihrer Borganser in ihre neuen Ansichten über; sie glaubten noch lange Zeit, as die Salpetersäure ihren Sauerstoff an den Schwesel absabe, um Schweselsaure zu bilden, welche absorbirt werden

, daß fich Stickftoff entbande und bag fchwefelfaures Rali urudbleibe. Erft lange nachher und zu einer Zeit, wo bie

Schwefelsaurefahrikation mittelft bieses Berfahrens schon fol bedeutend war, haben Clament und Deformes bie ma Theorie barüber aufgestellt. Ruchschtlich ber Fabrikges hatten sich schon die ältern Chemiter überzeugt, baß bas Gemenge von Schwefel und Salpeter, in geraun verschloffenen und mit feuchter Luft erfüllten Gefäßen. brennen und außerdem in benfelben zur Berdichtung ber Gi re eine Schicht Waffer fortwährend erhalten miffe. Lau Zeit nahm man biese Operation in gläsernen Ballonen vo allein später tam man auf ben Gebanten, biefe burch grof Bleikammern zu erseten und von biefer Zeit an machten chemischen Gewerbe Fortschritte um die Wette. Die Ge felsäure ist für alle chemischetechnischen Zweige ein unentbes liches Mittel und die Meisten berfelben hatten nicht entfleh tonnen, wenn nicht die Schwefelfaure zu so niebrigem Proi in den handel geliefert worden ware.

Die Verbrennung eines Gemenges von Salpeter und Schwefel ist noch immer die Grundlage bes gegenwartigt Berfahrens, bevor wir aber baffelbe näher beschreihen es nothig, die Theorie beffelben festzustellen.

167. Theorie der Fabritation ber gewährt chen ober englischen Schwefelfaure. Erft wenn man die Eigenschaften und die Zusammensetzung ber hauptver bindungen des Stockftoffs mit dem Sauerstoff tennt, ift man im Stande einzusehen, was bei dieser Fabrikation vorgeht. Ist man aber einmal damit bekannt, so ist es ziemlich leicht Alles zu begreifen, was sich Besonderes hierbei barbietet.

Der Grundversuch, welchen Clement und Desor mes anstellten, ist folgender. Man entleert einen 5 bis 6 Liter haltenden Ballon von Luft und läßt dann 2 Liter schwefe lichte Säure und & Liter Stickstofforyd hineintreten; biese Gase mengen sich miteinander, ohne aufeinander einzuwirten. Hierauf bringt man 2 Liter Sauerstoffgas in den Ballon, wodurch sich berselbe sogleich mit rothen Dämpfen erfüllt, web che von der plötlichen Bildung der salpetrichten Säure durch die Vereinigung des Stickstofforyds mit dem hinzugefügten Sauerstoff herrühren. Wenn die Gase trocken sind, so er leidet das neue Gemenge, bestehend aus schweflichter Säure, intpetrichten Saure und Sauerftoff, teine Beranberung. Bringt man dagegen etwas Wasser, etwa einige Gramin ben Baken, so baß baburch die Wände desselben bewechtet werden können, so werden die rothen Dämwie verfchwinden und man sieht, daß sich allmählig an den Banken weiße Arykalle in kleinen sternförmig gruppirten Nabite absetzen. Rach Clement find diese Krystalle aus Bawefelsaure und Stickfofforyd gebildet und enthalten eine bestimmete Menge Waffer. Benn man nun Waffer in ben Ballon treten läßt, so lösen sich bie Arpstalle auf ober veridminden indem ein sehr merkliches Zischen hörbar wird; die Komperatur steigt merklich, bas Baffer wird mit Schwefelliere\_geschwängert und es entbindet fich Stickftofforyd, melhes, wenn es mit Sauerstoff wieber in Berührung fommt, fich mene in falpetrichte Gaure verwandelt, und nun wiederum in Gestalt rother Dampfe erscheint. In biesem Falle hat das hinzugefügte Wasser die Trennung der Schwefelfance vermöge ber Berwandtschaft, welche es zu berselben besitzt peranlast und die falpetrichte Saure, welche einen Theil ihres Sauerstoffs an die schwestichte Säure bei ber Bibbung ber Arnstalle abgegeben hat, wird dadurch wieber in Stickfofforyd vermandelt, welches sich entbindet. Stickofforyd aber findet aufs neue Sauerstoff und schweflichte Saure in bem Ballon vor, geht beshalb anfangs wieber in salpetrichte Saure über und bildet dann kleine Krystalle, ähnlich den bereits erwähnten. Diese Krystalle, merben wieder zersetzt und so wiederholt sich dieser Prozes, bis die vorhandene schweflichte Säure ober ber Sauerstoff ganglich verwendet worden. Man ersieht aus dieser merkwür= digen Wechselwirkung, daß eine sehr kleine Menge Stickstoff= oryd jedes Gemenge von schweflichter Saure und Sauerftoff unter Mitwirkung bes Wassers in Schwefelsaure verwandeln fann, vorausgesett, daß man den auf einander folgenden Reaktionen Zeit läßt, vor fich zu gehen.

168. Man wird also Schwefelsäure im Großen bereisten können, wenn man Schwefel in einer Bleikammer verstennt, deren Boden mit Wasser bedeckt ist, und in dieselbe zu gleicher Zeit Sticktofforyd auf irgend eine Weise treten

169. Bur Erganjung ber aufgestellten Edmefelfaures Bilbungetheorie muffen wir noch bingufagen, bag Gan. Enffac einige Breifel begte aber bie Mrt, wie wir uns bie Elemente milt einander verbunten benfen. Er fant, baf , wenn man gewöhnliche Schwefelfaure mit falpetrichter Gaure mifcht, fogleich biejenigen Rryftalle fich bilben, bie wir fcon weiter oben betrachtet haben. Diefe Rryftalle geben, mit menig Baffer behanbelt, Schwefelfaure und falpetrichte Caure; mit viel Baffer in Berührung gebracht, liefern fie Schwefel faure, Salpeterfaure und Stidftofforyb, in Folge ber Berfegung welche bie falpetrichte Gaure burch bas Waffer erleibet. Say. Enffac beobachtete ferner, baf, wenn man ben Bab lon, ber bie nach Elemente Berfahren bereiteten Rroftalle enthalt, von Enft entleert und in benfelben, nachbem man ihn mit Rohlenfaure gefüllt hat, etwas Baffer bringt, fic rothe Dampfe bilben, obgleich bas Baffer wie gewöhnlich fich mit ber Schwefelfaure verbinbet.

Aus biefen Bersuchen muß man schließen: 1.) baß bie erhaltenen Arykalle aus Schwefelsaure und salpetrichter Saure bestehen; 2.) daß die schwefelsaure in Schwefelsaure verwandelt wird auf Rosten best freien Sauerstoffs und bewselben nicht aus der salpetrichten Säure anzieht; 3.) daß die Arystalle, indem sie durch das Wasser zersetzt werden, diese nicht nur mit Schwefelsaure, sondern auch mit Salpetersaure schwängern, vorzüglich wenn man im Großen arbeitet, wo beträchtliche Wengen von Wasser vorhanden find. Demnach müßte dann, den von Gay uns fac beobachteten Thatsachen gemäß, der Rücksand salpetrichte Saure senn und

das Wasser nur Schweselsäure enthalten; oder es konnte auch, wenn der Rückftand bloß aus Sticksoffornd gebildet ware, das Wasser Schweselsäure und Salpetersaure zugleich enthalten. Die lettere Folgerung wird wirklich durch die tagliche Erfahrung der Jahrtkanten bestatigt, dennt ihr Nuchstand besteht immer aus Sticksoffornd, wenn in dem Apparate Mangel au Luft ist und außerdem enthält auch das zur Verdichtung bestimmte Wasser sehr namhafte Mengen von Salpetersaure.

Wie bem auch fenn mag, ba bie von Gan-Luffac beebachteten Thatfachen fehr genau fint, fo muß man, weum man die weiter oben bargelegte Theorie von Cloment ans nimmt, vermuthen, bag bie Ericheinungen einigen Berantes eungen unter Umftanben, Die wir noch nicht gang fennen, unterworfen find. Untersucht man bie Theorien von Cles ment und Gansunffar in Beziehung auf ihre letten Tols gerungen und berücksichtigt man bie große Waffermenge, wels the fic in ben Apparaten vorfinbet, fo murbe man als Enbe refuttat erhalten, bag nach Clement bas Gudftoffornb, welches fich beständig wieder erzengt, eine unentlich große Menge Schweflichter Caure in Schwefelfanre umwandeln tonnte, mahrend nad Gay= Buffac, nachtem bie falpetrichs te Caure in Calpeterfaure und Stidftoffornb gerfest wors ten ift, biefes lettere endlich gang verfdwinden und bie Ilms manblung ber idmeflichten Gaure gulegt ganglich aufhoren nurde. Wir werben weiter unten auf biefe Trage mieber mrudfommen.

170. Ban ber Bleikammern. Wir haben bereits früher bemerkt, bast die alten Chemiker ihre Schweselsaure in glasernen Ballonen bereiteten. Die Einführung der Bleistammern, als Ersat für dieselben, war eine vollkommene und gludliche Umgestaltung dieser Kunst. Bon jener Zeit au hatte man versucht, statt des Bleis Glastafeln, oder glasirte Backsteine zu nehmen, allein alle diese vorgeschlagenen Abandez rungen wurden untanglich befunden. Dian hielt sich demnach an die Bleitammern, obgleich sie kostspielts sind und unglückslicher Weise ziemlich schnell zu Grunde gehen. Shaptal versuchte vor langerer Zeit das Innere einer von gewohns

lichem Mauerwerk aufgeführten Kammer mit einem aus gl den Theilen harz, Wachs und Terpentin bereiteten Ritt, t er tochendheiß auftrug, zu bekleiben, allein bieser Bersi mißlang, weil dieser Ritt ohne Zweifel durch die Saure gegriffen wurde und bie Bebedung ber Kammer nach ein achtzehen monatlichen Arbeit plöglich herabstürzte. Es ift boch nicht unwahrscheinlich, daß man noch diese Aufgabe fen wirb, allein wenige Fabrifanten werben ben Berfuch Großen wagen wollen, und um Versuche im Kleinen an fellen, mußte man bieg burchans in einer Fabrit thun, w de beständig im Gange ift, bamit die angewendeten Ste stets dem Wechsel der Temperatur und der Einwirkung al Substanzen ausgesett maren, die im Berlaufe der Fabri tion nach einander in der Kammer vorhanden find. Wol man nach dem Verfahren von Thenard und b'Arcet Ri von verschiedener Art auf gewöhnliche Steine noch heiß a tragen und diese in Kammern, worin Saure fabrigiet wi einige Zeit lang laffen, so würbe man, glaube ich, biefe & gabe zu lösen im Stande seyn. Es ist nicht unwahrscheint baß sich unter ben vielen fetten und harzigen Stoffen eil fände, der die nothigen Eigenschaften in sich vereinigte; n sieht auch nicht wohl ein, was es in einer Kammer schal konnte, wenn ber Boden und bie Decke berselben aus B und beren innere Seitenwände aber mit Backteinen beflei wären, welche heiß mit einem Ritt, ber burch die Sai nicht angegriffen würde, überzogen werden könnten.

beren Rame schon ihre Form im Allgemeinen bezeicht Es sind dieß eigentlich große Behälter von rektangulä Gestalt, deren Boden auf Steinplatten ruht, welche einer höhe von 6 Fuß über dem Erdboden denselben Stüße dienen und deren Seitenwände und Decke nallen Seiten abgesondert stehen und von einem an Außenseite besindlichen Sebälfe gehalten werden, so daß ringsum 6 Fuß von der Mauer und dem Dache des sie schließenden Sebändes abstehen. Die Bleiplatten, aus nicht sie bestehen, sind sorgfältig zusammen gelöthet und bald ein Entweichen der Gase Statt sindet, kann ver

vermöge der Jsolirung des Apparates dem Übel abhelsen. Die Einrichtung ber Bleiplatten, woraus man die Kammern erbant, kann im Wesentlichen von zweierlei Art seyn; jede derfelben hat ihre Nachtheile und Vortheile, so daß es in der That schwierig ist, zu entscheiden, welche von beiden vorgezogen zu werden verdient.

172. Die erste Methobe, welche man fast beständig in Frankreich angewendet hat, besteht barin, die Bleiplatten, worand ber Boben und die Wände ber Kammer gemacht werben, mit einander zu verbinden, indem man ben Rand eines Jeben umbiegt, so baß fie bei ihrer Bereinigung einen Bonischen funf Centimeter breiten und fünf Centimeter tiefen Rak bilden. Man schabt bie innere Fläche bieses Falzes rein ab, und gießt ein aus 1 Theil reinem Zinn und 2 Theis len Blei bereitetes Loth hinein. Die Bleiplatten, welche bie Banbe bilben, werden burch ein überzogenes Gebalte fo gehalten, daß ihr Falz fest bavon gefaßt wird. Dieselbe Methobe befolgt man bei der Decke oder bem obern Theil ber Rammer; nur mit bem Unterschiebe, bag bie Bleitafeln, worans sie besteht, sechzehen bis achtzehen Centimeter an ihren Ränden zurückgebogen sind, um so einen breiten Rand ju bilben, welcher außerhalb ber Kammer zwischen zwei Balten eingeklemmt werben tann, beren Länge gleich ber Breite ber Kammer ift. Die beiben auf die Balken umgebogenen Bleiplatten, lassen einen konischen Falz zwischen sich, ben man mit bem erwähnten Loth ausfüllt. Diese Ginrichs tung gewährt Festigfeit und ist nicht schwierig zu machen; allein sie ist kostspielig wegen der großen Menge Loth und ber vielen Arbeit, welche sie erfordert.

173. Die zweite Methobe, welche seit langer Zeit schon in England angewendet und seit Kurzem auch in Frankreich eingeführt wurde, ist von der vorhergehenden dadurch untersschieden, daß die köthung der Bleiplatten mittelst des engslischen, daß die köthung der Bleiplatten werden an ihsen Rändern der ganzen känge nach vier Centimeter breit rein abgeschabt; hierauf legt man zwei Platten so aufseinander, daß die rein geschabten Ränder einander berühren und gießt dann etwas reines Zinn zwischen sie, welches aber

größentheils burch einen farten Druck wieder ausgeproff wird. Diese so zusammen gefügten Platten bilden gleichsamt . eine einzige große Tafel ohne irgend einen Punkt, mittelft welchen sie an das Gebälte gehalten werben konnten; man ift deshalb auch genöthigt, die Decke ber Kammer, fo wie ihre Seitenwände mittelft vieler Bleihaken festzuhalten, welche an der Kammer selbst befestigt sind und einen der Balken bes angern Gezimmers umfassen. Diese Einrichtung ift dionomisch und zugleich bauerhaft, wenn bie Löthung gut ausgeführt ift; allein wenn man nicht im Stande war, größern Theil des zwischen die Ränder der Bleitafeln gegoßnen Zinns wieder auszubrücken, so greift. bie Schwefelsaure dieses Metall leicht an und löft es bald auf wodurch bann Jugen entstehen, durch welche die Gase ans ber Rammer entweichen tonnen.

Diese Bemerkung veranlaßt und, schließlich noch besow bers aufmerksam zu machen, wie nothig es ist, bie Bleikammern fo ju bauen, baß fie von allen Seiten abgefonbert; fo hen und ihre sämmtlichen Theile beren Lichte wohl ausgesest find. Da bas Gebäude, welches sie einschließt, beinahe ftets besonders bazu gebaut wird, so würde es ein großer Fehler senn, sich nicht der Mittel zu versichern, welche erforderlich sind, um ihren Zustand beaufsichtigen und die schabhaft gewordenen Stellen leicht ausbeßern zu können. Lettere rühren entweder von ursprünglich bei der Konstruktion begangenen Fehler oder von der Abnutung, oder endlich, was nur zu häufig der Fall ist, von unbemerkten Fehlern her, welche in ben Bleiplatten vorhanden find und die von Zeit zu Zeit pft schon durch einen leichten Stoß sichtbar werden können.

174. In jeber Bleikammer erhält man Schwefelfaure, allein die Menge berselben hängt von mehr ober minder gunstigen Berhältnißen ab, benn bie eine Rammer verbichtet in einer gegebenen Zeit alle Gase, während die andere eine mehr ober weniger beträchtliche Menge bavon verloren ge-Die geeigneten Dimensionen lassen sich nicht berechnen und die meisten Fabrikanten, welche nur eine Rammer besten, werden nur schwierig die Vorzüge oder Nachtheile genau ausmitteln können, welche aus den von ihnen

angenommenen Größenverhältnißen erwachsen. Man findet besbald auch Kammern von allen Dimensionen. Während man in Frankreich diesenigen für die besten ansah, welche weuigstens 5000 oder höchstens 10000 Rubicksuß hielten, so bante man in England in gewissen Fabriken Kammern von 10000 Auß Rubickuhalt; dagegen in andern vermehrte man die Anzahl der Kammern, indem man ihnen nur 1500 bis 2000 Kas Kubickuhalt gab. Dieselbe Ungewisheit trisst man noch beut zu Tage, denn während viele Fabrikanten barin übereinstimmen, eine einzige Kammer von 20000 Kubicksuß als sehr zwecknäßig zu betrachten, giebt es wieder andere, welche diesen Raum wieder in mehrere auf einander solgende Kammern theilen, wie wir spater sehen werden.

Co viel ift gewiß, bag man nie babin gelangen wirb, aue Rammern mit Bortheil auf eine gleiche und unveranders liche Dimenfion zu reduziren. Man muß hierbei in Betracht gieben: Die mögliche Fabrifation, ben Preis, gu welden Die Caure abgefest werben fann, fo wie anbere rein merfantis lifche Rudfichten, welche in vielen Fallen, Die aus ben Dis menfionen fich ergebenben Rachtheile ober Bortheile wieber vernichten fonnten. Ubrigens burfte es nicht unwichtig fenn, bie in einigen bestimmten Rallen ju einer volltommenen Bers bidenng bes Gafes am meiften geeigneten Dimensionen einer Rammer genau tennen git lernen. Go viel ift gewiß, bag mait in ben meiften Fabrifen noch weit entfernt ift, fo viel Caure gu gewinnen, ale eigentlich möglich mare, obgleich man jest fcon meit mehr ale fruher erhalt. Man fann biefen Berluft nur eis nem Gehler in ben Dimensionen ber Rammer gufchreiben; benn bie einmal verdichtete Caure, tann nicht wieder im Berlaufe ber aufeinander folgenden Operationen verlohren geben.

mern. In jener Zeit, wo man anfing die Schweselsaure mittelst des Versahrens von Lefevre und Lemery zu besteiten, operirte man, wie bereits erwähnt worden, in Glassgesäßen. Diese Operation wurde solgendermassen ausgessahrt: man wandte glaserne Vallone mit weitem Hals von ungeheurer Größe an, die, wie man versichert, seibst bis 300 Liter faßten. In diese Vallone, welche in zwei Reihen,

pie Balle nach außen gefehrt, auf einem langen Banbbab Runben, brachte man Daffer. In jebem beinahe magrecht ftebenben Salfe befant fich ein Biegelftein, auf welchen ein Arbeiter einen rothglubenben mit einem Gemenge von Schwer fel und Salpeter angefüllten eifernen loffel feste; ber Dals wurde hierauf mit einem bolgernen Spund verfchlofen, man wiederholte bief auf gleiche Beife beim barauffolgenben Ballon pub fuhr fo fort, bie fammtlichen Ballone ber Reibe nach ju bebienen, fo bag man am Ende wieber ju bem erften guradfam in bem Augenhlifte, wo bie Berbichtung in bemfelben beenbigt mar. Der Arbeiter hatte bier nun ben goffel wieberum beraus ju nehmen, einen neugefüllten an beffen Stelle zu bringen und bie Operation auf gleiche Beife mie perher fortufen gen. Co lange man fich auf. ben Bebrauch giaferner Gefäße beideraufte, mar an biefem Berfahren aur wenig an nerbefe fern, weil alle Theile wohl georbnet und verbunden waren,

176. Man behieft eine gang abnliche Ginrichtung bei als man auf ten Bebanten fam, burd Bleitammern bie Glatgefaße in erfegen, beren Große, obichon febr beträchtlich, bennoch nothwenbigermeife beichrantt maren. Es ift felten. bağ bei menfchlichen Erfindungen ber Musgangepuntt nicht in ber Folge einige Spur jurudlaßt, bie erft nach langer Beit fich vermifcht. Die Bleifammern maren anfange fleine erft nach und nach vergrößerten fie fich, bis man ihnen enbe lid 5 bie 10000 gus Rubidinhalt gab. Diefe Rammern Relle ten ben Ballon bor. Dan brachte auf ben Boben berfelben eine mehrere Boll hohe Bafferichicht, und machte in eine ber Manbe eine Offnung, melde bie Ctelle bes Dalfes bes Ballons vertrat und mittelft einer Schiebthur nach Belieben geöffnet und verichloffen mexben tonnte. Durch biefe Thure fcob man einen eifernen Bagen, worauf fich eine ober mehrere Pfannen von Gufeifen befanden, welche mit einem. angegunbeten Bemenge von Schmefel und Calpeter gefüllt maren. Letterer murbe in bem Berhaltniße von 12, 15 ja 20 Projent genommen. Bar bie Berbrennung beenbigt unb Die Caure hinreichend lu bem auf bem Boben befinblichen Daffer berbichtet, fo öffnere man bie Thur, burch welche ber Bagen bineingebracht murbe, und jog biefen jurud, um

ben Mudftand fortgufchaffen; er wurde unn aufe Reue belaben und bie Operation wieder fortgefest. In einigen Sabrifen fand man es vortheilhafter, anftatt ben Boben ter Rammer mit Baffer gu' bebeden, von Beit gu Beit mite telft einer feiherformig fich endigenden Spritpumpe Daffer gegen bie Banbe ju fprigen. Die Caure, welche man auf felhe Weife erhielt, hatte 40 bis 50 Grab nach bem Baus me'ichen Arcometer; fie murbe hierauf in bleiernen Reffeln tie auf 60° abgeraucht und bann in glafernen Retorten fone gentrirt, welche in boppelten Reihen gu 20 ober 40 Stf. in einem Canbbabe ftunben, welches burch ein einziges Feuer, bas ber lange nach unter bemfelben wegstrich, geheißt murbe. Die Konzentration murbe bis auf 660 getrieben. Damals erhielten die geschickteften Sabrifanten felten 200 Ganre, gewehnlich aber nur ungefahr 150 fur 100 angewandten Schwes fet. 100 Thi. Comefel aber, follten wenigstens 306 Caure geben, benn wenn man bie Caure gu 660 ale eine reine Bere binbung von Baffer und Schweselfaure in bestimmtem Berbaltnife annimmt, fo finbet man, bag biefelbe befteht aud:

Edwesel 100,58
Cauerstoff 150,00
Wasser 56,24
306,82

mas, wenn man bie Brude unbeachtet läßt, gerabe 306 glebt. Man mußte, nach Parfes, noch 12 Thl. Waffer binzufügen, was bann im Ganzen 318 Saure zu 66° ober 1,84 frez. Gewicht ausmachen würde.

Jest ist man in ber Fabrikation viel weiter fortgestritten, demungeachtet aber erhalten boch die meiften Fabrikanten nicht mehr als 250 bis 260 Saure zu 66° fur 100 Schwefel D. Dieser Berlust hängt ohne Zweifel von

o) hr. d'Arcet, ber fich überhaupt um bie technische Chemie in Frankreich fo nochverdient gemacht, bat auch die Schwerelfaurefabrifation möglichft vervolle tomunel. hr. b Arcet erhalt namlich in den nach feiner Methode besonders tonfteuteten Rammern von 100 Schwefel 320 gewönnliche Schwefelfaure von 660 B. Obuleich dies mehr ift, als die Theorie zu liefern verspricht, so ift boch dr. d'Arreit des fonftanten Erfolges gewiß und lit dereit, ihn Irden, der nach feiner Angabe die Rammern daut und die Jabeilation leitet, im

febr feinen unbemerfbaren Urfachen ab, benn außerben Würbe berselbe längst schaucht, die fehr geschickten Personen ven mighen worden seyn, welche sich mit dieser Fabrikation bes fest haben, the new control of the first of ... 355-7:1 Die jest existirenden Gabriten befolgen: zweitet kei Berfahrungsarten; his eine, bereits schon ziemlich weltz besteht barin, daß die Berbrennung in verschloffenen Minmen vorgenommen wird. Diese ift also, wie man-feuleich Acht, die Methode mit ben Ballonen, die ber Kammern mis Magging ober auch die her neuern Rammern, in welchem ber Magen durch einen feststehenden Pfen ersest wurde niede zweite, neuere Berfahrungsmeise murde 1274 von einem Cate tunfabrikanten in Rouss, der die Bleikenmern in: Frankroich rinführte, angegehen und zuerst verstehte Diese Art:ift wee fentlich von der norhergehenden bedurch verschieden indask die Agmmer nicht, perschlossen ist, und daß ein derim anges hrachter. Schornfiein, einen beständigen :: Luftzug :: unterfalt. Diefes, sehr finnreiche Berfahren wurde, aufangs schlechtunge genommen, bis endlich Chaptal ihm feinen Erfolg Monte. Wir wollen beibe Methoden nun beschreiben.

178. Unter ben gegenwärtig üblichen Berfahrungsarten wird die älteste die Methode mit unterbrochener Berbrennung genannt. Eigentlich ist diese nichts andes res als eine leichte Abanderung des Berfahrens mit bem Wagen. Unstatt von Zeit zu Zeit eine mit brennenbem Schwefel gefüllte Pfanne hineinzuschieben, stellte man in das Innere der Kammer einen Ofen, auf welchem sich gußeiserne, breite, flache mit kurzem Rande versehene Pfannen befinden, die man Verbrennungsschalen (patères) nannte. Man füllt diese mit einem Gemenge von Schwefel und Salpeter oder auch blos mit Schwefel, wenn man Stickkofforyd mittelst Salpetersaure und einer Pflanzensubstanz in Die Rammer bringt. Sobald der Schwefel verbrannt ist und die Kammer sich mit schweflichter und salpetrichter Säure

garantiren. Rach deffen mündlicher Außerung, dürfte biefes mit der chemischen Proportionslehre im Widerspruche stehende praktische Resultat nur daraus zu erklären seun. daß der Wassergehalt der Schweselsaure von 66 0 B. noch nicht genan genug bestimmt worden ist. N. n. E.

gefullt hat, fo laft man eine bestimmte Menge Baffers mrf aus einem fleinen Dampfteffel hineinftromen. Dringt Dampf unter etwas ftarfem Drude in die Rammer, fo ret berfelbe einen Etrahl, ber fraftig genug wirft, um bem Gasgemenge eine beftige Bewegung hervorzubringen, eiche bie Berbinbung beffelben begunftigt. Wahrend fich Bafferdampf verdichtet, ichlagt er bie Schwefelfaure it nieder, und es entsteht baburch ein leerer Raum in ber ammer, ber jeboch balb mittelft ber vorhandenen Rlappen rch bie von außen bereindringende Luft fich wieber fullt. ach Bertauf von einigen Stunden ift die Berbichtung volndet, bie Atmosphäre ber Kammer vermittelft ber Klappen coer erneuert und man fann nun eine neue Operation ginnen. In Diefen Sabriten bringt man Die Caure bis-1 45 eber 500. Baume.

179. Wir gehen jest zu ber ausführlichen Darstellung leses Berfahrens uber, wie es von Papen ausgeführt wor-

Detmen wir an, es hanble fich barum, baffelbe in eis er Kammer A Tafel 7. Kig. 3. von 20000 Auß Rubidinale in Ausfuhrung gu bringen. Die Erfahrung lehrte, bag le gunftigften Berhaltniffe fur bie Lange 50 guß, fur bie reite 27 Auf und fur bie Sobe 15 Ruft find. 3mar fann an ticfes Berfahren in jeber Kammer anwenden, allein rofaltig angeftellte Beobachtungen zeigten, baß ber Erfolg m fo zuverlaßiger ift, wenn bie Großenverhaltniffe ben anegebenen entweder proportional ober gleich find. Gin bleierer Inlinder B von 8 Fuß im Durdmeffer und 6 Fuß Sohe tt 10 Boll über ben Boben CC an einem Enbe ber Ramer in tiefe hinein. Diefer Inlinder ift innen in DD aufs ebegen, woburch eine mit bem Inlinder fonzentrifch taus rute Rinne gebilbet wirb, in welcher man ftete ein gleiches weau von Caure GG erhalt, um bie ftarfe Erhigung bes Met's au vermeiben und um jugleich bie Warme vortheil aft zu benüten, welche bie nun hingufommenbe Caure beunbig tongentrirt. Das Bange ruht auf einer Maner H, n beren Ditte eine hohle ichalenformige Platte H von Gußtifen fich befindet, weldje 3 fuß 4 Boll im Durdmeffer,

1 30A dicke und 3 30A hohe Ränder hat. Unterhalb der selben ist eine Feuerstelle LL, welche bie ganze Fläche ihres Bobens zu erhigen bestimmt ift. Gleich hoch mit dem Rande dieser Platte, ist in dem bleiernen Zylinder eine Thur M von 2 Fuß Sohe und 18 Zoll Breite angebracht, welche an der Unterseite mit einem Loche N von 1 Zoll im Durchmesser verschen ist; an dem andern Ende der Kammer find 2 mit Wasser gesperrte Klappen P von 18 Zoll im Quabrat vorhanden, über welchen bie beiben hölzernen Schornfteine Q sich besinden, die so hoch (wenigstens 15 Fuß) hinaufgeführt And, daß sie einen starken Luftzug bewirken können. bie Arbeit begonnen werden, so zündet man, nachdem bie Thure und die Rlappen geschlossen worden, bas Feuer unter der Platte an; ist diese so heiß geworden, daß eine hand voll Schwefel, auf dieselbe geworfen, sich augenblick entzündet, so füllt man sie mit Schwefel, wovon man für jede Operation 50 Kilogr. nöthig hat. Zu gleicher Zeit bringt man in eine Platinschale R, welche auf einem eisernen Dreifuß ruht, ein Gemenge von 4 Kilogr. 500 Gr. Salpeterfaure und 500 Gr. Zudersprup. Das fich in Maffe entbindende Stickftofforyd strömt auf diese Weise über ben brenuenden Schwefel hin und mengt sich schnell mit dem schwestichtsauren Gas. Mit ber Gasentbindung fährt man fort, bis die Erzeugung des Stickstofforydes aufhört, und gewinnt bann aus bem Rückstande Sauerkleefaure. Ungefähr zwei Stunden nachdem die Verbrennung des Schwes fels begonnen hat, öffnet man ben Sahn eines Dampftes sels S, dessen Röhre in die Mitte ber Kammer geht; Diese Röhre T hat 1 Boll im Durchmeffer, dagegen ift ihre Offnung in U nur 6 Linien weit, bamit ber Dampf gewaltsam heraus zu dringen genöthigt werde. Das Ginströmen bes Dampfes muß so lange bauern, bis die zur Berdichtung ber Säure nöthige Menge bavon in die Kammer getreten ift. Zu jeder Operation sind 50 Kilogr. erforderlich; die Heißfläche des Ressels, welche diese Masse von Dampf erzeugen soll, hat 5 Quadratfuß. Einige Minuten nachdem bas Einströmen des Dampfes in die Kammer begonnen hat, tann man schon die Berdichtung im Innern mahrnehmen; man

Die Verbrennung bes Schwefels und die Entbindung Die Verbrennung bes Schwefels und die Entbindung Stäfiessende sine Stunde eher als das ürömen bes Wasserdampfes desudigt; hat auch lettere schört, so laßt man die Dämpse, nachdem alle Zugänge ihlossen worden, sich ruhig verdichten. Ist die Verdichten worden, sich ruhig verdichten. Ist die Verdichten worden, sich ruhig verdichten. Ist die Verdichten worden, sich ruhig verdichten. In der Kammer und die beiden Klappen, um die Lust in der Kammer vollsemmen als möglich zu erneuern, und beginnt hierauf einer neuen Operation.

Man kann beren vier in vier und zwanzig Stunden wehmen, allein bei fortgesetzter Arbeit bietet dieß schon wierigk iten dar; zweckmaßigerist es, nur dreimal während Stunden bie Arbeit zu erneuern, ja sogar es ist vorzusen nur zweimal des Tags zu arbeiten, indem man mehr dust erbalt und minder sorgfaltig zu wachen nöthig hat, it man weniger Unfallen ausgesetzt ist. Die Berdichtung in dem letztern Falle vollkommner und die Bleiplatten Kammer, welche bann weniger dem Wechsel der Tems

atur ausgeseht find, werben minber angegriffen.

Der gange Boben ber Rammer muß bestanbig mit einer bicht von Aluffigfeit bebeckt fenn. Da er eine Reigung a 18 Centimeter hat, fo fteht biefe Fluffigfeitsfchicht an n einen Enbe 22 Centimeter und an bem aubern 4 Cent. man barf best alb jeben Tag nur bicjeuige Menge jure abzapfen, welches biefes Niveau überfchreitet. Die taglich gewonnene Gaure muß ungefahr 400 nach Baus baben; man fann fie etwas ftarter erhalten und einige berfanten thun bieg in ber Abficht, um bad gur Rongens tion nothige Brennmaterial zu fparen; allein fie befommen an weniger Caure. hat man bie Caure in ber Rammer ar bis auf 500 und barüber gebracht, fo abfobirt fie bei iem fpegif. Gewichte einen Theil ber falpetrichten Gaure, the ihr nur ichmer bei ber Konzentration wieder entriffen eben fann; biefe Rachtheile heben bann bie burch bie vernterten Abbampfungountoften erzielte Erfparnig nicht nur mifich wieber auf, fondern fonnen felbit biefe noch über-

#### 284 Buch I. Cap. VII. Richtmetallifdje Rorper.

wiegen. Die auf ditsem Wege erhaltene Saure enthält beist nahe teinen schwefelsauren Kall (Gpps), ba alles erfordere liche Wasser als Dampf in die Kammer gelangt und mithin destillirtes Wasser ift. •3

Geht man bei diesem Berfahren mit Borsicht und Aufmertsanteit zu Werte, so tann man felbst 300 Säure zu 66°
für 100 Schwefel erhalten. Gollte auch in dieser Angabe
etwas Übertreibung sepn, so weiß ich boch von einem Fabritanten, ber ein nach dieser Angabe eingerichtetes Etablissement bestet, daß er bei angestelltem Bergleiche zwischen seiner alten und nenen Rammer einen entschiedenen Bortheil
bei der Lettern fand, durch welche er sene ersetze.

- 180. Ein Umftant bei biefer Sabritation tann mande fache Unfalle berbeifahren; es ift bieg namlich bie Berfter rung ber fatpetrichten Ganre in Folge ihrer Umwandlung in Salpeterfaure. Spater werben wir feben, bag bie falpetriche te Saute in Berührung mit Baffer und einer reichlichen Menge Luft biefe Umanberung in bollfommenem Daafe er-Das Baffer gerfest biefeibe in Galpeterfaure und Stidftofforeb; blefes, nadbem es gasformig geworben, ente binbet fich, tommt mit ber luft in Berührung und geht nun wieber in falpetrichte Gaure über, welche aufe Rene auf bas Baffer einwirtt und fo beständig fort. Dan begreift wohl, bag, wenn bas in ben Rammern befindliche Daffer biefe Wirtung hervorbringen tonnte, fich taum Schwefelfaure bilben murbe, indem alle falpetrichte Caure vom Anfange ber Berbichtung an gerftort werben mußte. Db gleich nun bas reine Baffer auf folche Beife wirtt, fo fcheint boch bas mit Schwefelfaure gefchmangerte hierzu untauglich ju feyn. Mus biefem Grunde ift es alfo nothig in ber Rammer beftanbig Saure von 12 bis 15° ju laffen. Murbe man bagegen blog reines Baffer binein bringen, fo ift mohl tein 3meifel, daß man fast teine Schwefelfaure erhalten murbe. Derfelbe Hall fanbe auch Statt, wenn man ben Dampf gu fchuell in

<sup>\*)</sup> Es verfleht fich, bağ bier nur bie Rebe von talthaltigem Bager ift. Satte man Baffer, welches feine Kalffalje enthielte, fo tame biefe Rucffict gar nicht in Betragt,

Fe Kammer strömen ließe, so daß er im Berhältniß zu dem tase in zu großer Menge vorhanden wäre. Diese praktisten Erfolge lassen sich beser nach Gay. Lussac's Theorie und ber von Element erklären, weil Lesterer nur die uretrichte Sänre im Gaszustande in der Rammer annimmt, catrend Gay. Lussac solche als einen Bestandtheil der Arpsale betrachtet, welche durch das Wasser zersest werden. uf diese Weise wurde die salpetrichte Saure nothwendigerseise in Berührung mit dem Wasser kommen, während im noern Kalle diese Berührung nur zufallig Statt sände (169). brigens ware sowohl nach der einen so wie nach der ansern Unnahme die Thatsache erklärlich und das Mittel, ihr a begegnen, würde das Namliche senn.

Wenn man wegen vorzunehmender Reparaturen oder as andern Grunden genöthigt war, alle in der Kammer besindliche Säure herauszunehmen, so muß man, che man die trbeit aufs Reue beginnt, den ganzen Boden wiederum mit dwacher Säure von 10 bis 12° Baume bedecken; denn rächte man nur reines Wasser oder vielleicht nichts in die kammer, so wurde man Gefahr laufen nur wenig oder kein krodukt zu erhalten. Biele Fabrikanten, welche diesen Punkt icht beachteten, scheiterten schon vollkommen an dem Berslache, welchen sie mit diesem Versahren anstellten, das ohne itelen Fehler sehr gute Resultate hätte liesern konnen.

181. Die falpetrichte Saure zu fparen, ist gewiß ein letr wesentlicher Punkt bei bieser Fabrikation und beshalb taben auch in ber lettern Zeit bie altern Methoden große

Ebanterungen erlitten.

Ebebem vermengte man den Schwesel nur oberstächlich mit 12 bis 15 Prozent Salpeter, breitete diese Gemenge in den Berbrennungsschalen aus und warf im Anfang der Opestation an verschiedene Punkte derselben kleine Portionen des diennenden Gemenges, um die Masse zu entzunden. Wantelam auf diese Weise schwestichtsaures Gas, Stickkossoryd und als Ruckfand schweselsaures Kali. Spater kam man auf den Gedanken, Starke oder Zuckersprup in einem besonstern Kolben mit Salpetersaure zu behandeln; man leitete das Sticksossoryd durch eine Röhre in die Kammer und vers

brannte zu gleicher Zeit auf ben eisernen Platten teinei Auf diese Weise erhielt man schweflichtsaure Gas, Sticktofforpb und Dralfaure. Als man aber bemerkte daß die Gase sich schwierig mengten, so ließen Papen mit Cartier die Salpetersaure in Platinschalen mitten fit ben brennenden Schwefel auf die Stärke einwirken. C6 wat ieboch schwer bieses Berfahren allgemein einzuführen; bent der Absatz der Sauerkleesaure in Frankreich ift außerst ge ring und die Englander konnen übrigens anch biefelbe je einem so niedrigen Preis liefern, daß unfere Fabrifanten um möglich mit ihnen zu konkurriren im Stande waren. De Gewinn, den diese Fabritation abwirft, ift bemnach gut ge ring, um ben Berluft an Galpeterfaure, weichen fie veran last, wieder zu beden. Da die Einwirfung febr tafch vor Statten geht, so wird ein Theil berselben in Stickenforydul ja selbst in Sticktoff reduzirt, welche Gase für die Schwefel fäurebereitung gang untauglich find.

Um biefen Berluft zu vermeiben und um zu bleicher Beit bie Entbindung ber salpetrichten Ganre, nach ben Be lieben bes Fabrikanten, unabhängig von ber fcweffichter Saure zu madjen, fo wenbet man nun allgemein ein fehr einfaches Mittel an, welches sich auf eine Reaktion anderer Art gründet. Die schweflichte Gäure und Salpeterfäure in Gasgestalt mit einander in Berührung gebracht, verwandeln sich in Schwefelfäure und salpetrichte Säure in bem Augen blicke ber Mischung und erzeugen bann bie nämliche krystal linische Verbindung, von der bereits oben die Rede war. Es genügt also schon, wenn man Salpetersäure in Dampf. form mitten in schweflichtsaures Bas streichen läßt. Um bieß zu erreichen, stellt man auf die Schale, worauf die Berbrens nung des Schwefels Statt findet, einen kleinen Reffel von Gußeisen, ber ein Gemenge von Salpeter und Schwefelfaure enthält. Die salpetersauren Dämpfe treffen mit ber schwefe lichten Säure zusammen, verwandeln sie in Schwefelfäure, gehen baburch selbst in salpetrichte Gäure über, die Rryftalle bilden sich, werden wieder durch das Wasser zersett u. f. w.

Bei allen diesen Verfahrungsarten muß man stets Sorge tragen, daß sich das schweslichtsaure Gas bilde, ehe sich

tas Stickfofforyd, bie salpetrichte Saure oder bie salpetersauren Dampfe entbinden, und mit der Erzengung dieser letztern noch immer fortzutahren, nachdem der Schwesel zu brennen schon ausgehört hat, wenn nämlich in der Kammer mit Unterbrechung gearbeitet wird.

182. Rach bem von Chaptal angenommenen Syftem, meldes man mit bem Ramen ber Methode ber ununterbrochenen Berbrennung bezeichnete, errichtet man außerbalb ber Rammer einen Dfen, in welchem bie Bertrennung bes Edwefele vorgenommen wirb. Das fcmef. lichtfaure Gas wird in bie Rammer geleitet mittelft eines fargen Schornsteinrohrs und um einen Bug gu bewirfen, errichtet man in ber entgegengesetten Ede ber Rammer einen Edvernftein, ber bestandig offen bleibt, ober man ftellt auch ben Dien fo, bag er eine Eifenplatte erhitt, Die fich im Ins nern ber Rammer in einer ber Eden etwas über bem Die veau bes Bodens befindet. Durch eine Chiebthur, welche por ber Platte angebracht ift, wird biefe nach Belieben gefulle und wieder entleert, und burch ein fleines in ber Thur mei Boll hoch fiber bem Niveau bes Edwefels befindliches foch firomt bie gur Berbrennung nothige Luft ein. Der Beben ber Rammer ift mit Baffer bebedt, welches fowohl jur Bilbung ale gur Berbichtung ber Edmefelfaure bient. Diefes Berfahren bietet burch bie ununterbrochen fortgefehte Arbeit große Bortheile bar; benn fobald bie Caure ber Rams mer 40 bis 45° B zeigt, fo laßt man einen Theil berfetben ab und erfett fie wieber burch eine entsprechende Denge Baffer. Dan murbe die Caure, ohne ber Berbichtung gu icaben, nicht ftarter ale 45° B erhalten fonnen. Wenn bie Berbrennung ununterbrochen fort Ctatt findet, fo tann man in einer Rammer von ben angegebenen Dimensionen täglich mehr Schwefel verbrennen als in einer ahnlichen Rammer, m welcher mit Unterbredjung gearbeitet wird. Diefer Bortheil aber wird wieber, wenn man nur eine einzige Rammer anwendet, burch ben Berluft an fcmeflichter Gaure und Edwefelfaure aufgehoben, ber unaufhorlich burd ben Bug verurfacht wirb. Auch erhalt man weniger Schwefelfaure auf Diefe Beife, ale burch Die andere Methobe. Außerbem

geigen fich noch bebeutenbe Rachtheile, bie gwar burch eine aute Ginrichtung bes Dfene vermieben werben fonnen, gegen welche man fich aber nicht immer wit vollfommner Gis cherheit wermahren fann. Bollte man bie Platte fehr ftart erhigen, fo murbe ber größte Theil bes Schwefels fich verflüchtigen ohne in verbreunen und bann als Schwefelblumen in die Milifigfeit ber Rammer nieberfallen. Daffelbe murte fich ereignen, wenn man nicht genug erhitte, und ber Somefel fich wicht fchnell entzunbete. Diefe übertriebenen Annahmen finben jeboch wirklich nicht Statt, allein etwas Abaliches jeigt fich von Beit ju Beit, wenn namlich bas Material jur Deigung ber Platten feiner Ratur nach fabig ift, veranberliche Birtungen ju erzengen und bie Berbrenunng bes Schwefels ober bes Gemenges felbft Berantagung an einem jeben Augenblid veranberlichen hohen Temperaturs Rand geben tann. Bollte man endlich, wenn bie Platten etwas ju fart erhibt find, bie Gublimation bes Gdimefels vermeiden, fo burfte man gur ben Bug beforbern, mas aber nothwenbigerweise einen beträchtlichen Berluft an fcweftiche ter und falpetrichter Gaure herbeifuhren mußte, fo bag ein Theil bes ichweflichtfauren Gafes fortgeriffen wurbe und ber anbere, theilweise ber falpetrichten Gaure beraubt, fich nur unvolltommen verbichten tonnte. Mus biefen Bemer-Tungen erflärt fich, marum Chaptal, wenn er alle gebler feiner Ofen vergrößerte, nach Belieben entweber Schwefelblumen ober ichmeflichte Gaure erhalten tonnte, mabrenb er mit einem gut regulirten Dfen nur Schwefelfaure erhielt.

Diese Berflüchtigung bes Schwesels ist ein hauptfebler. Derselbe zeigt sich in ben Kammern mit unterbrochener Berbrennung und bas einzige Mittel, was man zu seiner Bermeibung anwenden tonnte, beruht leiber in ber Anwenbung auf einem unsichern Grunde. Es ist dieß nämlich die einsichtsvolle Leitung der Berbrennung, welche allein von der Gewohnheit und der Ausmerksamteit des Arbeiters abhängt, der sie beaufsichtigt. hat sich aber ein Unfall ereignet, so kann man demselben leicht wieder auf folgende Weise abbeb fen: man läßt die Säure sich ruhig absehen, zieht ben geklärten Theil ab, wäscht den zurückleibenden Schwesel in bleiernen Rollen And troduct ihn nachher an ber Luft. Dies Bafche

maffer in bie Rammer gegoffen.

würde bebeutenben Berlust vernesachen, wenn man nicht Sorge truge, ihn ruhig absehen zu lassen, und man etwa die hamit moch verunreinigte Säure sogleich konzentriren mollte. Während verunreinigte Säure sogleich konzentriren mollte. Während der Konzentration würde der Schwesel auf die Schweselssaure wirken und sich nicht nur selbst, sondern auch Letzere in schwestlichte Säure verwandeln. 100 Th. Schwesel würden biz Th. Schweselsaure v. 66° zersehen, so daß, wenn man zu dieser Letzern diesenige Säuremenge hingusügt, welche die 100 Th. Schwesel hätten hervordringen kannen, ein zeiner Berlust von 918 Thl. konzentrirter Säure von 66° dedurch erwachsen müßte. Man kann nicht genug die Auswertsamsteit der Fabrikanten auf diesen Punkt hinkusten, menn zes noch, wie Kuhlmaun versichert, solche gieht, welche ühre Säure abrauchen, ohne den Schwesel vorher abzusondenn.

Diefer Chemiker hat Sauren gezehen, welche burch bie Gegenwart bes fehr fein zertheilten Schwefels mildig warden und sich nicht mehr burch Ruhe klarten. In biefem Falle ift es einleuchtend, daß man zur Filtration burch einige Saudschichten seine Zustucht nehmen muß; allein in allen Fabristen, welche ich gesehen habe, war die Säure klar, während der Schwefel sich auf dem Boden der Kammern abgesetzt batte. Diese Berschiedenheiten lassen sich leicht erklären und mögen wohl von der mehr oder minder feinen Zertheilung des Schwefels herrühren. Die einzigen Regeln, welche man in Beziehung auf diesen Gegenstand geben kann, bestehen im Allgemeinen darin: die Sublimation des Schwefels, wo mögslich zu vermeiden und wenn sie wirklich Statt gefunden hat, diesen durch ruhiges Absehen oder durch Filtration zu entsseinen.

184. Diese Rachtheile haben die Unwendung ber ununterbrochenen Berbrennung sehr unficher gemacht. Ja, man barf wohl sagen, baß bei allen Fabritanten, welche bieses, Bersahren nur mit einer Kammer auszuführen versuchten, ber Erfolg schlecht war. Zwei Dinge find eigentlich bei bies

## (270) Buch I. Cap. VII. Richtmetallische Körper.

Þ

fem Syftem ju befattiten, bas eine bavon betrifft bie L brennung selbst. Wollte man forgfältig die örtlichen Umstän beachten, so würde man immer im Stande feyn, fie' entu ber ganglich ober boch wenigstens einigermaßen zu regulir Der andere Gegenständ betrifft die Berdichtung. Es ist lei einzusehen, daß diese nicht gehörig vor sich gehen tann, we bie Sanre ber Rammer ichon giemlich tongentrirt ift; Tein eben so wenig ist man auch im Stande, biefelbe i mer im schwachen Justande zu erhalten. Die Theorit gie Dier an, daß man in diesem Falle bie Gase in eine se lange geneigte Rohre ftreichen laffen und in entgegengest der Richtung einen Gerom Wasser gang langsam burchleit mußte, fo daß bei threm Eintritt bie Gafe in Berührn mit Gaure von 50 und nahe bei ihrem Austritt ans i Röhre Mit reinem ober wenigstens beinahe reinem Waff usaitmen Commen.

Gett einigen Inhren benützen mehrere Fabrikanten nen Bemahe ahnklichen Apparat, welcher aber noch bon k nem betselben weder dem Prinzipe nach, noch in seinen ei zellten Theiten bekannt gemacht worben ware. Payell ist Euttier dagegen haben erst vor Kurzem ein Betfähr diefer Art, welches ihnen sehr befriedigende Resultate ga befannt gemacht.' (Annales de l'Industrie t. 1.) Sie erhe ten wenigstens 300 Säure für 100 Schwefel, mas bewei daß ihr Berkust nicht größer ist, als in den Kammern m ünterbrochener Arbeit." Ihr Apparat besteht aus einem Be brenkungsofen, welcher mit der ersten Kammer in unmitti barer Verbindung steht; aus dieser gehen die Gafe in ein zweite, welche wiederum in eine britte mundet und biefe en lich in eine vierte, je nachdem es das Bedürfniß erheisch Die lette Rammer hat teinen Schornstein, benn biefer von ihr entfernt und durch einen sanft geneigten Ranal d mit verbunden. In der ersten Kammer erhält man Säul von 48 oder 50°, in der zweiten von 38 bis 40° und in di dritten von 15 bis 186. Die Böden der verschiedenen Kan mern erheben sich nach einander dergestalt, daß man mittel vines Bebers einen Theil der Säure aus der zweiten in d erste und ans der dritten in die zweite leiten kann, so bal

man nämlich aus ber ersten Kammer Säure zur Abbampfung abzieht. Übrigens spritt man beständig Wasserdampf in die Endröhre und auch von Zeit zu Zeit in jede der einzelnen Kammern, um die Berbichtung zu befördern.

Bergleicht man biesen lettern Apparat mit bemjenigen, in welchem die Berbrennung mit Unterbrechung vorgenom= men wird, so erkennt man leicht, welche großen Bortheile er gewährt. Jebe Kammer wird in ziemlich gleicher Temperatur erhalten, wodurch die nachtheiligen Beränderungen vermieben werden, welche die Bleiplatten durch das zu häufige und zu rasche Zusammenziehen und Ausbehnen erleiben. Die Berbrennungsschalen werden aus bemfelben Grunde ebenfalls weniger abgenuzt. Die erhaltene Menge Säure ist für eine gegebene Beit und in Kammern von gleichem Rauminhalt beinahe ein Drittel größer. Das Arbeitslohn toftet um bie Hälfte weniger und bas jum Berbreuten bes Schwefels nothige Brennmaterial ist um 3 reduzirt. Mau erhitt auch wirklich die Betbrennungspfanne nur im Anfange: ift der Schwefel einmal entzündet, so sest sich die Berbreunung von selbst weiter fort. Der Zusatz von Sab peter beträgt nicht mehr als a Prozent.

Ubrigens ist es sehr leicht beibe Systeme mit einander zu verbinden und in den Rammern ununterbrochen zu arbeiten, während man zugleich die bereits beschriebene Einrichtung nach Papen und Cartier beibehält. Es würde dann nach ihrer Augabe hinreichend seyn, nach und nach das Zuströmen der Luft in dem Berbrennungsofen zu hemmen, endlich dies selbe ganz abzuschließen und dagegen fortzusahren; in die Rammern Dampfiströmen zu lassen, und endlich die Luft in denselben zu erneuern sobald die Berbichtung brendigt ist.

185. Konzentration der Schwefelsaure.: Da die Säure der Bleikammern nur von einer zwischen 40 und 50° B schwankenden Stärke exhalten werden kunn, so muß dieselbe nachher noch konzentrirt werden, um sie auf 66° zu bringen, so wie sie im Handel gewöhnlich gekordert wird. Es muß hier als wesentlich bemerkt: werden, daß die meisten Operationen, wolche eine Anwendung der Schweselsaure scheischen, ohne weiters mit der Muwendung der Schweselsaure scheischen, ohne weiters mit der Muwendung der Schweselsaure

# 292 Buch I. Cap. VII. Richtmetallische Körper.

mer kommenden ausgeführt werden können. Man hat die Anwendung dieser Säute vielsach bei technischen Zweden eingeführt, und die Konsumenten wenden sie viel lieber au, weil sie die Kosten der Konzentration ersparen. Wenn ein Fabrikant Schweselsäure von 50° ober darunter anwendet, so kann er sich stets der unmittelbar aus der Kammer kommenden. Säure bedienen, wenn nicht die vermehrten Krandportkosten den Unterschied des Preises wieder auswiegen würden.

186. Der Hauptzweck ber Konzentration besteht burtin, die Sanre, wie sie aus den Kammern kommt, von dem überschüssigen Wasser zu befreien. Diese Operation zersüllt in zwei ganz verschiedene Arbeiten. Die erste kann in Bleigesäßen ausgesührt werden, die andere bagegen erfordert die Anwendung von Glad- oder Platingesäsen.

Man tann die Saure in Bleigefäßen nur bis gu einem gemiffen Grabe erhipen, benn es tritt ein Zeitpuntt ein, wo das Blei angegriffen und sogar geschwolzen werden warbe. Wenn bie schwache Saure nur wenig auf bas Wiei einwirft, so verwandelt bagegen die konzentrirte flebenbe Saure dieses Metall in ein schwefelsaures Salt, indem fie selbst hierbei zum Theil in schweflichte Gaure übergeht. Außerdem aber siedet auch die konzentrirte Gaure erst bet 310°, während bas Blei schon bei 260° schmilzt. Da man nun die letten Antheile Waffer nicht verjagen fann, ohne die Säure auf ben Siebepunkt zu erhipen, so ist es flar, daß eine Grenze vorhanden ift, welche nicht überschritten werben Diese Grenze ift in ben Fabriken etwas verschieben. Einige Fabrikanten sind mehr, andere minder breift in dies fer Beziehung. Chaptal fonzentrirte seine Gaure bis gu 60° B in den Bleitesseln, andere hören bei 55° auf und die Beforgtesten schon bei 50°. Es ift in dieser Beziehung eine wichtige Bemerkung zu machen, nämlich baß bei Unnaherung dieser lettern Ronzentrationspuntte ber Siebepunkt ber Gaure ungemein schnell steigt. Eine Gäure von 15° B. g. B. sie bet bei 104° C. und die von 25° siedet bei 108° C.; hier fin bet also ein Steigen von & Thermometer Grad für jeden Grad bes Areometers Statt. Die Säure von 50° B. aber

fledet bei 145° C. während dagegen Säure von 60° B. schon 1,5° C. zum Kochen ersordert, was eine Temperaturerhösdang von 50° C. im Ganzen oder 5° C. für seden Areomestergrad betragt. Endlich sinden wir, daß von 60° B. zu 65° R. der Siedepunkt von 195° C. bis auf 310° C. steigt, was mithin eine Vermehrung 115° in dem Siedepunkte sur 6° B. oder 197° C für einen einzigen Areometergrad auss macht. Wenn wir also die Säure von verschiedenen Konszentrationspunkten betrachten, so sinden wir für seden Grad der Zunahme ihrer Dichtigkeit, entweder 0,4 oder 5, ja so

gar 10 bis 10 Grad Unterfchieb in bem Giebepunft.

Es geht baraus flar berver, bag man beim Abrauchen in Bleigefaffen nicht aufmertfam genng fenn tann, weil man fich bem Unfdeine nach noch fo weit von bem Comelye runfte bes Blei's entfernt mahnen fann, bag man nichts befurchten gu burfen glaubt, mahrenb bann eine geringe Bermehrung ber Dichtigfeit benfelben plötlich erreichen und teberichreiten macht. Gludlicherweise geben auf Diesem Punfte bie Beranberungen in ber Dichtigfeit langfam vor fich, benn bie Caure halt bann ihr Baffer jo fart gurud, bag immer geraume Zeit erforberlich ift, bis fie nur fleine Mengen von Maffer wieder verliert. Richts ift übrigens einfacher als bieje Abbampfung. Man nimmt fie in weiten, ziemlich flachen, vieredigen Bleipfannen vor, in welchen bie Caure bediffens 12 bis 15 Boll boch fteben barf. Dachbem bie Pfanuen gefüllt worben, madit man Teuer unter biefelben, und fobald häufige Dampfe fich entbinden, unterhalt man nur ein gelindes Fener, ohne baffelbe fpater wieder gu verfarfen. Die vorhandene fchmeflichte Caure, fo wie ein Theil bes Waffers entbindet fich und wenn endlich die Caure ente weder auf 50, 55 ober 600 B., je nadibem es bas angenommene Berfahren bes Fabrifanten erheifet, gebracht ift, fo thut man fie in Wefage von Glas, Steingut ober Platin, um bie Rongentration gu vollenben.

187. Die Steingut- ober Glasgefäße find gewöhnliche große Retorten. Man sett dieselben, nachdem fie wohl mit Thon beschlagen worden, auf einen Galeerenosen. Jede Retorte faßt 50 Kilogr. Säure und gewöhnlich werden ba-

von: 100 Stüt in einen Ofen eingesett. Um bas Stofen ber Müffigkeit während bes Rochens zu vermeiben, wirft man in jede Retorte einige Glasscherben ober noch besser Plas tinftudden. Da aber ftets einige biefer Gefässe zerspringen, so stellt man sie alle in eine gewisse Entfernung von einanber, fo bag bie Saure im ungläcklichen Falle in einen bleiernen darunter gestellten Behälter fließen tann. Die Glabres. torten tonnen öfter als einmal bienen, allein wenn man bie in Anschlag bringt, welche theils in Feuer zerspringen, theils beim Einfüllen, Ausgießen und Reinigen zerbrochen werben, so zeigt fich, baß eine Retorte im Durchschnitt nicht mehr als fünf Destillationen aushält. Nimmt man nun ben Preis einer Retorte ju 35 Centimen (S. 233), so findet man, bas für, 100 Rilogr. tonzentrirter Saure die Roften fite Glas 70 Cent. betragen, damit aber biese Rongentrationsweise vortheilhaft befolgt werben tahn, muß man in ber Mibe eis ner Glashütte fich befinden, welde hartes Glas zu billigem Das zu alkatische Glas wird angegriffen. Preis liefert. Außerdem ist auch bas Füllen und Ausleeren ber Retorten eine lange und schwierige Arbeit; das unterbrochene Beiben und Wiedererkalten verursacht einen Verluft an Brennmas terial; alle diese Umstände werden dagegen vermieden burch die Anwendung eines Abdampfgefässes von Platin.

Hielte nicht ber hohe Preis des Platins mehrere Fabrifanten noch ab, so würde die Anwendung dieses Mestalls allgemein Statt finden. Denn es würde eine Bereinsachung und Beschleunigung in die Arbeit gebracht, wonach stets bei technischen Operationen gestrebt werden muß. Ein Platinkessel hat die Form eines gewöhnlichen Kolbens. Er darf, nachdem er zu zwei Drittel angefüllt ist, höchstens den vierten Theil der täglichen Produktion der Fabrik sassen, weil man gewöhnlich des Tages nur vier Konzentrationen darin vornimmt, obgleich man, wenn der Ofen zweckmäßig gebaut ist, sechs die sieben nach Bedürfniß damit verrichten kann. Ein Helm, gleichfalls von Platin, ist auf den Kolben gesetz und leitet die entbundenen Dämpfe in ein bleiernes Schlangenrohr, worin sie verdichtet werden. Da durch die Destils lation eine ziemliche Menge Säure mit fortgerissen wird, so

muffen die Dämpfe verdichtet werben, weil außerdem, wenn fie in dem Fabritgebäude oder außerhalb desselben fich versbreiteten, bedeutender Schade angerichtet werden würde.

189. Ift Die Saure auf 660 Baums gebracht, so ents leert man ben Reffel mittelst eines angebrachten Platinhes bers; ba man bieselbe nun, um jeben nachtheiligen Einfluß zu vermeiben, in Gefäße aus Steingut bringt, so muß sie unterwegs abgefühlt werben. Um dieß zu erreichen, macht man ben außern Schenfel bes hebers etwas lang (ungefähr 2 Meter) und hullt ihn in eine zweite größere tupferne Röhre ein, in welche man beständig von unten nach oben einen Strom taltes Baffer leitet. Die Saure kommt so ziemlich abgefühlt an bem außern Enbe bes Bebers an, so daß sie die Steinautgefäße, von welchen sie aufgenommen wird, nicht mehr derspreugen kann. Man bringt fle nachher in große Ballone von Glas oder Steingut und perpact biese mit Stroh in ge-Aochtene Rörbe, woran fich Handhaben befinden. Tone perfchließt man mit Pfropfen aus Steingut, welche, verfe= ben mit einem Rande, durch Thon ober geschmolzenen Schwefel gut verkittet und mittelft eines Studes getheerter Leinwand fest gebunden werben; so tommen dieselben bann in den handel.

190. Eine Platinretorte, in welcher 150 Kilogr. Säure auf einmal bestillirt werden können, kostet jest ungefähr 20000 Franken; nimmt man nun an, daß täglich damit vier Operationen vorgenommen werden, so kommen von den Insteressen des Kapitals, welches dieser Platinapparat kostet, 50 Centimen auf 100 Kilogr. Säure. Diese würden auf 30 Cent. reduzirt werden, wenn man in 24 Stunden 7 Destils lationen machen wollte, was allerdings noch möglich ist.

191. Um diese Operationen noch öfter vornehmen zu können, hat Hr. Breant einen Heber ausgedacht, mittelst dessen man die Säure viermal schneller abziehen kann. Diesser neue Heber, der Tasel 6. Fig. 3, 4 und 5 im Längens und Queerdurchschnitt dargestellt ist, besteht aus einer Röhre A, welche in den Platinkessel B hinein reicht; diese läßt viersmal so viel durchlausen, als die gewöhnlichen Heber. Die dick Röhre ist gebogen und mit 2 Trichtern CC versehen, welche nach Belieden durch zwei gestielte Stöpsel DD vers

## 296 Buch L. Cap. VII. Richtmetallifche Rorper.

schlossen werben; mittelft jener tann ber heber sehr leicht gefüllt werben. Fig. 4. a stellt einen bieser Trichter mit sein nem Stöpfel im vergrößerten Maafftabe bar. Etwas unter halb bes zweiten Trichters theilt fich bie Rohre in vier anbere gleichweite Rohren EERE, welche zusammen genammen gerabe so viele Fluffigleit burchlassen, als bie große Röhre.

Die vier kleinen Rohren, welche ihrer größten länge nach mit hulfe ber Banbet FF in paralleler Richtung ge- halten werben, vereinigen fich in ihrem untern Ende wieder in eine einzige Rohre G. welche den nämlichen Durchmesser, wie die in den Kessel hineinreichende hat. An ihrem Ende besindet sich ein Dahn, ber benjenigen der alten Seber ahnzich ist, aber eine viernicht größere Offnung hat. Eine weistes tupfernes Rohr H, welches durch die Deckel II an die beiden Enden des Bebeits befestigt ist, dient zur Abfühlung der Saure, während ihres Abstießens, indem ein Strom faltes Wasser durch einen Dahn U nach dem untern Theil gesleitet wird und von da wieder nach oben brängend, durch eine gebogene Röhre L (vide-trop-plein) wieder absließt.

Durch biefen heber muß in einer gegebenen Zeit viers mal fo viel abfließen, als burch einen gewöhnlichen heber; feine abfühlenbe Oberfläche steht mit biefem Abfließen im Bershältniß, nämlich sie ist viermal größer als bei andern hebern; übrigens ist es einleuchtenb, baß bie Erniedrigung ber Temperatur ber Gaure dieselbe seyn muß.

Um ein 150 Kilogr. haltendes Platingefäß mit einem einfachen heber auszuleeren, ist ungefähr eine halbe Stunde Zeit nothig; dagegen sind bei der Anwendung des neuen Apparates nicht mehr als 6 Minuten höchstens für jedes Absziehen erforderlich. Summirt man die siebenmal sich wieders hohlende Zeit-Ersparnis von 25 Minuten, so hat man beis nahe 5 Stunden, oder die zu einer Konzentrirung von 150 Kilogr. nothige Zeit. Auf solche Weise kann man die täge liche Produktion von 1050 auf 1200 Kilogr. Säure bringen, was ein unbestreitbarer Gewinn ist.

192. Während biefer letten Operation hat die Ganre erstlich alles Waffer, welches burch bloße Anwendung ber

Barme ihr entzogen werben kann, verloren, fern bie Salpetersaure, welche sie in der Rammer aufgenommet hatte, so wie endlich die schwesichte Säure, welche noch in ihr zurückblied; allein sie enthält nun noch Bleiornd, Eiser ond, Kali und Kalk mit Schweselsäure verbunden. Da i se Salze nicht in Menge vorhanden sind, so schaden sie nicht, wenn die Säure zu technischen Zwecken angewendet wird, allein zu genauen Untersuchungen oder Analysen muß man die Säure tein haben und in diesem Falle muß man sie durchaus bestillisten. Man kann zu dem Ende die dem Andersachenen Apparate

anwenden und eine Borlage bringen; das Feuer wird, bat, verstärft, um die Dest Operation viel häusiger im suhrt wird, so nimmt man vor. Man wählt hierzu e damit einem Kork oder Kitt id der Säure angegriffen wür die Retorte und legt einige I anfangs gelinde und verst Säure im vollen Rochen ist.

rbindung s. erreicht
n. Da diese
roßen ausges
aboratorium
were und bringt
wa , oh Fugen
da 1 nur von
man nun in
hinrin, erhist bann
t ruslich das Fener bis die

Saure im vollen Rochen ist. Wenn bieser Zeitpunkt eintritt, so unterhält man bas Rochen bis die Destillation beendigt ist. Wollte man eine etwas größere Menge Säure bestisliren, so müßte man eine Retorte und eine Borlage mit lans gem Hals nehmen, damit die Dämpfe oder die verdichtete Allissigkeit, sich etwas abkühlen könnten, ehe sie in den mit kaltem Masser umgebenen Rezipienten gelangen. Ohne diese leicht zu beobachtende Borsicht, könnte die Borlage zersprins gen. Zur Bermeidung eines solchen Unfalles setzt man zwissichen die Retorte und die Borlage einen gläsernen Borstoß (S. Tasel 5. Fig. 6. b.) so ein, daß der Retortenhals uns mittelbar in den Borstoß und dieser wieder in die Borlage geht.

Die schwefelsauren Salze bleiben in ber Retorte gurud. und wenn die Fluffigkeit nicht durch heftiges Rochen gum Theil mit übergeriffen wurde, fo ift bie bestillirte Saure vollkommen rein und flets farblos! .....

## 298 Buch I. Cap. VII. Michtmetallische Rorper.

195. Banubung ber Schwefelfaure, Die geine ober mofferfreie Schwefelfaure wurde bis jest poch nicht in ben Künften augewendet.

Die fuchfifde rauchenbe Caure tonnte man allenthal ben ba anwenden, - wo man bie gewöhnliche Caure nimmt, allein ihr hoher Preis erlaubt fie nirgende andere angumenben, als gur Bereitung ber Inbigoauflöfungen. Sier blos ·ift bie Anwendung bet gewöhnlichen Caure mit Berinft ver-. Inapft, benn 10 Theile randende Caure, welche in Beziehung auf ben reinen Gauregehalt nur 11 Thi. gewohnlicher Gaure entfpricht; wirft gerabe fo viel, ale 15 Thl. von biefer lete tern, wenn es fich um bie Muflofing bes Inbigos hanbelt. Benbet man baber lettere an, fo bringt man A Caure mehr in bie Inbigoauftofung und bie Farben, welche man mit biefer vermifchen wid, werben burch biefe überichuffige Saure oft auf eine bochft nachtheilige Beife weggeagt. mare beshalb fehr ju wünfden, baf fur bie frangefifden Farber an einigen Puntten Franfreiche bie Fabrifation ber tandenben Gaure eingeführt werben möchte.

Die gewöhnliche Schwefelfaure finbet fo vielfacht unb, wichtige Unwendung, bag man fie gemiffermaffen als ben Sebel aller chemischen Jubustriezweige betrachten fann. Um bavon nur bas Befentlichfte gu ermahnen, führen wir bie Berfetzung bes Rochfalzes und Bermanblung in fcmefelfaus res Ratrum an, woraus bann bie fünftliche Coba gemacht wird, welche man gur Fabrifation bes Glafes, ber Seifen u. f. w. gebraucht; bie hierbei jugleich erhaltene Galgfaure wird gleichfalls wieder ju mancherlei 3meden verwendet, vorzüglich aber jur Chlorfabritation. Bir nennen ferner bie Bereitung ber Galpeterfaure, ber reinen Effigfaure, fo wie bie ber meiften befannten Gauren, bie Scheibung bes Golbes vom Gilber, bie Gewinnung bes Maund, bes fcmefelfauren Rupfere (Rupfervitriol) und bes fünftlich bereites ten schwefelfauren Gifens, als Industriezweige, welche fammtlich von ber Schwefelfaure abhangen. In ber Bleicherei ber Beuge, ber Fabrifation bes Runfelrübenguders, ber Farberei und bei einer Menge anberer Gewerbe wird bie Schmes,

feffanre täglich gebrancht, allein Forift hier nicht als Saupts wirkungsmittel: ju betrachten.

Dieß mag gabigen, um: zu: zeigen, baß diese Saure fast im allen gabriten angewendet wird und eine wichtige Bolle bei Erzengung einer großen Menge von Industrieproducten spielt. Alle Bemühnngen, chren Preis zu vermindern massen baher sorgfältig aufgemuntert werden und wir sind von der Mahrheit bieser Behauptung so burchdrungen, daß wir, biesen Gegenstand nicht verlassen können, ohne darü-

ber moch einige Betrachtungen anzuftellen.

iblichen Berfahrens zu bereiten ift ihrer Bolltommenheit schon so nabe, daß man von Beränderungen, die an den Arparaten oder in ihrem Gange noch angebracht werden fonnten, keine bedeutende Berminderung im Preise der Säure mehr erwarten darf. Man mußte also nur in einem niestrigern Preise der roben hierzu nothigen Stoffe die Mittel zur Verbesterung suchen. Zu dem Ende führen wir hier die Durchschnittspreise der zur Fabrikation erforderlichen Elemente an. Wir sinden sie in der Statistit des Seinedepartements (1826. Tafel 114.), deren herausgabe von dem Grafen Chabrol besorgt wird. Die nachfolgenden Resultate gelten für acht in dem Seinedepartemente besindlichen Etablissemente zusammen genommen.

Intereffen bes Rapitals . . . . 74,400 Franten.

Atbeitelohn . . . . . . . . 21,450

Roften im Allgemeinen . . . . 57,020

Steinfohle . . . . . . . . . 135,850

1,058571 Rilogr. Schwefel . . . 254,057

96265 salpetersaures Kall . . 152,424

Totalfumme 695,201 Franten.

Man erhält bavon 2,964000 Kilogr. Schwefelfaure, welche ungefähr für 860000 Fr. mithin zu 29 Fr. Die 100 Kilogr. verlauft werben.

Der Gewinn bes Fabritanten ift fo gering als möglich angeschlagen; berfelbe Fall findet bei den Interessen des angewendeten Rapitals, des Arbeitelohns und der Rosten überhaupt Gtatt; folglich ist es bloß bei ber heißung und bem Preis bes Schwefell die Batppters, wo man noch Berminberungen erwarten barf. "Bie Deigung bezieht fic hier beinahe nur allein auf bie Albampfungen, mithin taun man nicht viel auf Berbeffernngun hierbet etinnen, wenige ftens möchten fle fehr fcmierig gugebringen feyn. Es fomit alfo nur ber Dreis bes Comofets unb Calbeters wo fibrig, wovon man allein nur eine Preiberniebeigung ber Schwefelfanre erwarten fann.

196. In Beziehung auf biefen Lettern bemerten wir, baf er nur t bes Preifes ber Schwefelfaure, wie fle bem Ronfumenten' geliefert wirb, beträgt. Diefer Bruch rebugirte fich duf it, wenn ber ungeheure Gingangezoll auf ben oftinbifchen Salpeter aufgehoben murbe, ber ben Preis beffel ben boppelt fo boch ale in England ftellt. Der Preis ber Schmefelfaure wurde um 1 ober um 11 auf 100 finten, wenn bies Gingangsrecht nicht mehr bezahlt merten burfte. Diejenigen Probutte, ju beren Erzeugung man Schwefelfaure nothig hat, werben bann verhaltnigmäßig billiger gu liefern. fenn, und viele bavon marben gewiß Wegenftanbe ber Musfuhr werben, inbem fie heut gu Tage bie Ronfurreng mit' ben englischen Erzeugniffen nicht aushalten tonnen.

Betrachten wir in biefer Begiebung ben Schwefel, fo brangt fich und eine abnliche Bemertung auf. Dan bat benfelben fogar im roben Buftanbe noch mit einem Gingangs jolle von 20 Progent feines Berthes belegt. Derfelbe beträgt ungefahr is vom Preife ber Gaure, marbe nun ber Eingangezoll aufgehoben, fo mußte fich ber Berth beefelben auf de redugiren. Rimmt man nun biefe beiben Preisverminberungen gufammen, fo ergiebt fich baraus bie Doglichfeit, bie Schwefelfaure um to ober & billiger herzuftellen. Diefe Preisverminberung aber wird noch beträchtlicher, went man bie baraus erwachfenen tommerziellen Erleichterungen mit ber faft um ein Biertel verringerten Muslage beim 25 taufe ber roben Stoffe jugleich in Unschlag bringt.

Es ift traurig fur unfere Industrie, bag biefe beiben Stoffe, von benen wir hier fprechen, jur Bereitung bes Schiegpulvers nothig find, und bag politische Rudficten fich jest Bewilligungen entgegen stellen, welche von allen Freuns ten ber Gewerbe lebhaft gewünscht werben.

196. Geben wir ftete von bemfelben Gefichtepuntte aus und nehmen wir an, bag bie Gingangezolle nicht vermintert werden, fo bleibt und hinfichtlich bes Galpetere feine hoffnung übrig; allein anbere verhalt es fich mit bem Schwes fel. hier mag es am rechten Orte fenn, eines Rabrifationes Epfteme ju ermahnen, worauf Clement fruher ein Patent genommen hatte, welches meines Biffens aber nicht in Ques fahrung gebracht worben ift. Rach biefem Plan follte bie fdmeflichte Caure anftatt burch Berbrennung bes Comefete, mittelft Roftung bes Comefeleifens im Marimum (Schwes fellies) bereitet merben. Franfreich befist biefen Stoff an febr vielen Orten; er hat beinabe feinen Werth, mahrenb ber faft ausschließlich vom Unstande bezogene Comefel viel theurer ift. Es mochten zwar bei ber Ausfuhrung biefes Borfolages Edmierigfeiten ju überwinden fenn, allein man murbe nach einiger Beit gewiß jum Biele gelangen; bas aothige Brennmaterial wurde zwar viel hoher zu fiehen fommen, bagegen mußte bas ichwefelfaure Gifen, mas man aus ten Muditanden ziehen tonnte, einen Theil ber Roften beffen, perzüglich wenn man im Ctanbe mare, es in Daffe abjufegen; Letteres mochte vorzüglich burch beffen Unwendung jur Fabritation ber rauchenben Echwefelfaure erreicht merben tonnen. Bei bem jegigen Ctanb ber Dinge murbe allerbings bie Schwierigfeit, biefes Probutt abgufegen, bas haupthinderniß, ja vielleicht bas einzige feyn, was man ju teffegen hatte.

Ein anderer Gedanke Element's, ber gleichfalls in dem abgelausenen Patente begriffen war, verdient neuerdings ben Fabrikanten zur Beachtung empfohlen zu werden. Die ren der Verbrennung in den Kammern herrührenden Rückskande enthalten den großen Theil der angewandten Salpeztersaure in dem Zustand von salpetrichter Säure. Sollte es unmöglich seyn dieses Produkt zu verdichten und wieder salpetersaures Kali daraus zu erzeugen? Ich glaube nicht. Einent schlug vor, eine Urt kunstlicher Salpetergrube mit der Rammer in Verdindung zu bringen. Vielleicht würde

nub dem Preis des Schwefelt und Salpeters, wo man noch Berminderungen erwarten barf. Die Heisung bezieht fich hier beinahe nur allein auf die Abdampfungen, mithin kann man nicht viel auf Berbefferungen hierbei rechnen, wenigstens möchten fie sehr schwierig anzubringen seyn. Es ift somit also nur der Preis des Schwesels und Salpeters noch übrig, wovon man allein nur eine Preiserniedrigung der Schweselsange erwarten kann.

baß er nur z bes Preises ber Schwefelsaure, wie fie bem Konsumenten geliesert wird, beträgt. Dieser Bruch redusirte sich auf ze, wenn ber ungeheure Eingangszoll auf ben oftindischen Salpeter aufgehoben würde, ber den Preis desselben doppelt so hoch als in England stellt. Der Preis der Schwefelsaure warde um z ober um 11 auf 100 stuten, wenn dies Eingangsrecht nicht mehr bezählt werden dürste. Alle diesenigen Produtte, zu deren Erzengung man Schwefelsaure nothig hat, werden dann verhältnismäßig billiger zu liesern sehn, und viele davon würden gewiß Gegenstände der Ausesuhr werden, indem sie heut zu Tage die Konkurrenz mit den englischen Erzeugnißen nicht aushalten könken.

Betrachten wir in dieser Beziehung den Schwefel, so brangt sich und eine ähnliche Bemerfung auf. Man hat den selben sogar im roben Zustande noch mit einem Eingangszolle von 20 Prozent seines Werthes belegt. Derselbe besträgt ungefahr is vom Preise der Säure, würde nun der Eingangszoll aufgehoben, so müßte sich der Werth desselben auf is reduziren. Nimmt man nun diese beiden Preisversminderungen zusammen, so ergiebt sich daraus die Wöglichsteit, die Schwefelsäure um is oder 1 billiger herzustellen. Diese Preisverminderung aber wird noch beträchtlicher, wenn man die daraus erwachsenen kommerziellen Erleichterungen mit der sast um ein Viertel verringerten Auslage beim Anstause der roben Stoffe zugleich in Anschlag bringt.

Es ift traurig für unfere Industrie, baß biefe beiben Stoffe, von benen wir hier fprechen, gur Bereitung bes Schiefpulvers nothig find, und baß politische Rucksichten fich

Dirme ihr entzogen werben fann, verloren, ferner bie Calmeraure, welche fie in ber Rammer aufgenommen hatte, fo entlich bie ichweflichte Gaure, welche noch in ihr gurud. beb; allein fie enthalt nun noch Bleiernb, Gifenernb, Rali stalf mit Schwefelfaure verbunden. Da bieje Galge :: in Menge vorhanden find, fo fchaben fie nicht, wenn be Ganre gu technischen 3meden angewendet wird, allein gu graven Untersuchungen ober Unalpfen muß man bie Caure an taben und in Diejem Kalle muß man Ce burchaus bestillis s. Man fann gu bem Enbe bie eben befdrichenen Upparate arenten und eine Borlage mit ben Gefagen in Berbinbung imrgen; bas Jeuer wird, wenn bie Caure 66º B. erreicht at, verfiartt, um bie Defillation gu beforbern. Da biefe Oreration riel baufiger im Rleinen als im Großen ausges fabrt wird. fo nimmt man fie gewöhnlich im Laboratorium Dan mahtt hierzu eine glaferne Retorte und bringt bamit einen tabulirten Ballon in Berbindung, ohne bie Augen mit einem Rorf ober Ritt zu verschließen, ba beibe nur von ter Caure angegriffen murben. Lettere gießt man nun in bie Meterte und legt einige Platinftudden binein, erhipt bann enfange gelinde und verftartt endlich bas Feuer bis bie Caure im vollen Rochen ift. Menn biefer Zeitpunft eintritt, fo unterfalt man bas Rochen bis bie Deftillation beenbigt Wollte man eine etwas großere Menge Caure beftis Iren, fo mußte man eine Retorte und eine Borlage mit lans em Sals nehmen, bamit bie Dampfe ober bie verbichtete Fanfigfeit, fich erwas abfühlen founten, che fie in ben mit Wiem Waffer umgebenen Regipienten gelangen. Dhne biefe ledt zu beobachtenbe Borficht, tonnte bie Borlage gerfpringen. Bur Bermeibung eines folden Unfalles fest man gwis for tie Retorte und bie Borlage einen glafernen Berftog (3. Zafel 3. Rig. 6. b.) fo ein, bag ber Retortenhals ununtelbar in ben Borftog und biefer wieber in bie Borlage seht.

Die schwefelsauren Salze bleiben in der Retorte zurud. and wenn die Fluffigseit nicht durch heftiges Rochen zum Reil mit übergeriffen wurde, so ift die destillirte Saure vollkommen rein und ftete farblos. ek schon hinreicheste seppt, die Gase durch einen mit befeuchteten Ralls oder Arsidestücken angefüllten Kanal zu leitest Ausschlichen Kanal zu leitest Ausschlichen Kanal zu leitest Ausschlichen Kanal von Zeit zu Zeit heransnehmen mitste, min das salpetepfanre Salz daraus abzuschen Dergieichen Apparate wären besonders leicht in den Kanke mein mit annnterbrochener Verbrennung anzubringen.

in bil i en er a. Unterfcwefelfäure. mei

grange graffe grand i tradition in the grant fine free free

(Spnoupme. Lat. Acidam hyposulphuricum. Fraus. Acide hyposulfurique.)

hepütt, allein sie schnischen Operationen Gtatt finden, ge melde täglich bei technischen Operationen Gtatt finden, ge erzingen. Es schnischen Operationen Gtatt finden, ge erzingen. Es schnischen ober Thierstoffen bei gewöhnlicher Lemperatur zusammenbringen kann, phue Wechselwirkungen zu perantassen, welche siese Unterschweselsaure erzeichen ober wanisstens dach die Schweselsaure durch die Nerdindung mit der organischen Substanz so verändern, das sie die Haupt feunzeichen der Unterschweselsaure besitzt. Man muß deshald letztere kennen; sie wurde vor einigen Jahren von Welter und Gap-Lussa entdeckt.

Eigenschaften. Diese Säure ist tropsbarstusse, farb. los, und hat selbst im höchst konzentrirten Zustande keinen Geruch. Sie röthet das Lakmus, schmeckt rein sauer und kann nie im wasserseien Zustand erhalten werden. Unter den Rezipienten der Lustpumpe mit Schweselsäure gebracht, kann sie, ohne zu verdampfen oder eine Beränderung zu erleiden, konzentrirt werden, die sie sie spezif. Gewicht von 1,347 erreicht hat; will man die Konzentration weiter treiben, so fängt sie an, sich in schwestichte Säure, welche entweicht und in Schweselsäure, welche in der Flüssigkeit zurückleibt, zu zersetzen.

Wenn man sie in sehr verdünntem Zustand der Einwirkung der Wärme unterwirft, so giebt sie nur anfangs Wasser ab; enthält sie aber nur wenig davon, so erleibet

e biefelbe Berfetung, wie im luftleeren Raume; icon bie Barme bes Marienbabes bringt biefe Birfung Bgleich ber Schwefel noch nicht mit Sauerftoff in biefer erbindung gefättigt ift und bie ihm fohlenbe Det m noch aufzunehmen suchen muß, um in Scht bergugeben, fo verandert fich boch bie Unterfchwefelfaure ibr. wenn fie in Berührung mit Cauerftoff ober atmosfarifder Luft ift. Das Chior, Die tongentrirte Calpeterure und bas rothe ichmefelfaure Manganoryd bringen in rfelben in ber Ralte gleichfalls teine Beranberung berbor.

Bereitung. ") Unterfchwes reitet aus lfaure, wenn man ichweft dwefelfaure und Roble, i ldies fein Averifictes Manganhyperoxt dilämmt thalt; es bilbet fich fogleie - uewohnlicher unveratur eine vollfommene bestehend is unteridivefelfaurem unb norvbul eren; bem nämlich bas Superornd uerftoff6 r ichweflichten Gaure abtri Drus il reduzirt wirb. Nach Berl n ober lon eher enthält bie Aluffig mefel ured Galg; man gießt nun ab, um bas im Uberichuß borndene Syperoryd gu entfernen und fest allmablig gelofche n Raft hingu, von bem man einen fleinen mittelft Rurtus a Papier mertbaren Uberfchuf jugiebt: Der Ratt fatte les Manganerybul, inbem er fich mit ber Schwefelfaure und sterfdimefelfaure verbinbet; ba aber ber fichmefelfaure Ralt inabe unduflodich ift, fo folgt barans, daß bie Fluffigfeit Rife mit filtrirt wirb, faft nur unterfchwefelfauren Ralt thatten faint, ber mit etwas wenigem fcftvefelfautem Ralt

2 16 8 6 19 50

19 17 1 1 7

da, Cimpigetführliche und gane, vorzägliche Abbaubtmeg febre fir Bereitung ber Matgefdmefelfune und iber Galge lieferte Griebrich Degren, (6. Mmmalen ber Phuf. and Chem. won Doggenbarf. 20b. 7, Git. 1. ebet 3abri. 1826. Stf. 5. Bir empfehlen fie Bebem ju Tefen, ber in Gen fall tommen burfte biefe Gaure, ober ihre Galje im Großen bereiten ju muffen. Gr. Dr. heeren giebt barin genau Die Methoden und Runftgriffe an, beren er fich bei ber Darftellung biefer Berbinbungen bebiente und wodurch er fich gang ausgezeichnet fcone Rruftalle von verfchiebenen unterfdwefelfauren Galgen verfcafte, die wir felbft in bewundern Gelegenbeit batten. W. u. G.

## 504 Budy I. Cap. VII. Michtmetallische Rorper.

und bem kleinen hinzugefügten Ralfüberschuß gemengt Man filgt hierauf Ugbarpt in hinreichender Menge bi um bie Ralffalze zu gerfegen, und erhalt fo einen m Mieberfdilag von ichmefelfaurem Barnt und reinem S In ber Mluffigfeit bleibt nun aufgeloft, unterfchwefelfa: Barpt mit etwas Barpt und vielleicht überfchuffigem 5 Man entfernt beibe, indem man einen Strom Roblenfe burch bie Auflösung jagt und biefe nachher filtrirt, um fich in Mloden absehenden tohlensauren Berbindungen bem Filtrum gurud gu halten; gut ift es, wenn man Rluffigteit vor bem Filtriren etwas auffochen lagt, um aufgelofte Rohlenfaure ju verjagen, woburch ein fleiner theil ber fohlenfauren Galge in Unftofung erhalten me tonnte. Enblich läßt man bas unterfdimefelfaure Gale ftallifiren, loft es wieber in Daffer auf und gerfest es burch Bufat von Schwefelfaure bergeftalt, bag man rabe nur fo viel jugiebt, ale gur Fallung ber Baffe ni ift. hierauf trennt man bie in Waffer aufgelofte U! ichmefelfaure burch Filtration von bem gefallten fcm fauren Barpt und fongentrirt bann bie verbunnte G. unter bem Regipienten ber Luftpumpe, indem man G trägt, die Abbampfung gu unterbrechen, wenn bas fo Bemicht berfelben fich 1,347 nahert.

199. Bufammenfehung. Die Unterschwefelfa im mafferfreien Buftanb angenommen, besteht aus

2 At. Schwefel = 402,32 ober 44,59

5 2t. Cauerftoff = 500,00 55,41

2 At. Saure = 902,32 200,99 :::

Reine ber meiter unten in Beziehung auf bie, Un phosphorsaure, salpetrichte Saure und unterphosphor Saure aufgestellten Ansichten kann hier geltend gemacht ben: Die Unterschwefelsaure erscheint baher, sowohl i Eigenschaften als auch ber ihrer Salze zufolge, burd als eine einfache Saure.

# Chlorschwefel.

(Synonyme. Salzsaures Schwefeloryb, Franz.)
Chlorure de soufre.)

200. Bereitung. Diese Berbindung bildet sich sehr leicht, wenn Chlor und Schwefel bei gewöhnlicher Temperaeur mit einander in Berührung fommen. Zu bem Enbe täßt, man einen Strom Chlor langsam auf Schwefelblumen ftreichen; diese baden anfangs zusammen, werden nachher teigartig und verwandeln sich zuletzt in eine mehr ober weniger orangerothe Flüssigkeit, welche Chlorschwefel ift. Der hierzu nöthige Apparat besteht aus einem Kolben, in web dem fich Chlot erzeugt, (Tafel 4. Fig. 2.) ans einem Glassulinder, ber mit Chlorcalcium zur Entwässerung bes Gafes angefüllt ist, (Tafel 3. Fig. 5.) und endlich aus einem trocknem Gladzylinder, der die Schwefelblumen enthält und auf bellen Boben die Röhre, aus welcher sich bas Chlor entbinbet, hinabreicht. Letteres Glas ist noch mit einer zweiten Befre perseben, welche man in ben Schornstein gehen läßt, um das überschüssige Chlor fortzuleiten.

201. Eigenschaften. Der Chlorschwefel ist tropfsbar flussig, balb heller, balb dunkler pomeranzenfarbig, ohne Zweisel je nachdem er mehr oder weniger Schwesel bloß aufgelöst enthält. Er ist ziemlich flussig, durchsichtig und hat ein spezif. Gewicht von 1,68 bis 1,7; sein Siedes punkt schien mir veränderlich zu senn, was beweist, daß diesser Körper nicht immer gleich zusammengesetzt ist. In Berühstung mit feuchter Luft stößt er weiße Dämpfe aus. Sein anßerst starker und unangenehmer Geruch erinnert an Chlor, ist aber viel stinkender.

Er zersett das Masser bei gewöhnlicher Temperatur unter Entbindung von Märme und Erzeugung von Chlorwasserstoffsäure, Schwefelsäure, schwestichter Säure und Schwefel, welcher lettere sich in größerer oder geringerer Menze ablagert. Er wirft auch und zwar noch lebhaster auf den Alkohol und Schweseläther.

202. Das trockne Ammoniak zersetzt den Chlorschwefel schon im kalten Zustande; bringt man nämlich Chlorschwes

# 506 Buch I. Cap. VII. Michtmetallische Körper.

fel in ein Meines Glassläschgen, welches man einem Apparate anyagt, ber trodues Ammonial entbindet, so sieht man dalb weiße Dampfe in Menge erscheinen und es findet, wenn man die Temperatur der Chlorverbindung etwas erhöht, zu lett eine vollkändige Zersepung Statt. Es bildet gich ein Rieberschlag von salzsaurem Ammoniak und Schwefel, indem Stidstoff sich gleichzeitig entbindet. Ift bas Ammoniat in Baffer aufgeloft, so bilben fich andere Produtte: es wird faltsaures, schwefelfaures und schweflichtsaures Ammoniat erjengt, während fich zugleich Schwefel absest und Sticktoff als Gas entweicht. Die babei hervorgebrachte Barme ist sehe bebeutenb; die Wechselwirfung wird badurch beschlew nigt und ein Theil des Produktes verflüchtigt fich, indem · bide röthliche ober violette Ranchwolfen fich bilden, welche. das Experiment fehr auszeichnen.

Beinahe alle Metalle werben burch biefen Rorper felbft. in ber Kalte schon in Schwefel- und Chlor-Berbindungen berwandelt. Es wurde sogar gefährlich seyn, wenn man mit etwas größern Mengen operiren wollte, benn bie entbundent Warme ist groß genug, um entweber ben Chlorschwefet jum Theil ober die gebildeten Chlor- und Schwefelverbindungen fo zu verflüchtigen, daß eine Art von Detonation-entsteht. Man bringe z. B. ein halbes Gramm Chlorschwefel in ein Uhrglas und laffe nun barauf ein Stücken Ralium fallen, welches man an das Ende eines einige Fuß langen Stäb-Wenn man bieses Metall mitten in chens gelegt hat. die Flüssigkeit wirft und das Ralium besitt eine frische Schnittfläche, so geschieht die Einwirkung unter Entbindung von Warme und Erscheinung von rothem Lichte, verbunden mit einer lebhaften Detonation, welche bas Glas zerschmettert und den überflüssigen Chlorschwefel weit fortschleudert. Die Detonation hat oft erst nach 30 bis 40 Sekunden Statt; bisweilen bleibt sie ganz aus und man findet dann im Glase etwas Chlorkalium. Es ift mahrscheinlich, daß die Verpuf. fung von der schnellen Temperaturerhöhung herrührt, die plöglich eine beträchtliche Menge Chlorschwefel in Dampf Beinahe eben so verhält sich bas Quecksilber. verwandelt. Bringt man in ein Glas zehen Gramm Quedsiber und eben

so viel Chlorschwefel, welche man, um sie zu mengen, mit einem Stäbchen umrührt, so verdickt und erwärmt sich balb bas Gemenge, wird glühend und entbindet Dämpfe in Mensge, welche von der Verslüchtigung des überstüssigen Chlorsschwefels, des freien Quecksibers, so wie des Chlors und Schwefels Quecksibers herrühren. Als Rücksand bleibt jes doch noch ein Theil dieser beiden lettern Körper.

203. Bufammenfebung. Der Chlorichwefel Befteht

1 At. Schwefel . 46 31,4 2 At. Chlor 68,6 1 At. Glasschw 100,0.

Man ficht aus feiner be wenn bers felbe auf bas Waffer wirte. a . Roffläure und 1 It. unterschweflichte Gi Aidite Gaure und & At. Comefet, ba bi te nicht frei eriftiren fann, fid, bilden mul vefelsaure wirb in biefem Falle in geringer Nicht bloß burch erzeugt. bad Daffer fann man bi. e bes Chlorichwefele mas den: beffer noch ift es, wie ee Berthvilet, ein bestimmtes Bewicht von Schwefel in Chlorichwefel ju vermanbeln und bas verwendete Chlorgas zu berechnen pber bie bereitete Chlorverbindung mittelft Gifen ober Rupfer in Chlormetall und Schwefelmetall ju vermanbeln und nachher bie refpettiven Mengen beiber gu bestimmen.

Wir haben biesen Körper etwas aussührlicher betrache tet, weil wir baburch in ben Stand gesetzt werden, die Ber trachtung ber Eigenschaften ähnlicher Verbindungen in Zus funft abzukürzen.

Btomfchmtker minna famegrafforft

## (Synonyme. Franz. Bromure de soufre.)

Das Brom verbindet fich mit bem Schwefel bei gewöhnsticher Temperatur. Man braucht nur Brom auf Schwefelsblumen zu gießen, um die Verbindung zu bewerkstelligen. Der Bromschwefel ist fluffig, von öhlartiger Konfistenz, rothslicher Farbe, und buntler als der Chlorschwefel. Er ver-

fel in ein kleines Glassläschgen, welches man einem Apparate anpaßt, ber trocknes Ammoniak entbindet, so sieht man bald weiße Dämpke in Menge erscheinen und es findet, wenn man die Temperatur der Chlorverbindung etwas erhöht, zwiederschlag von salzsaurem Ammoniak und Schwefel, indem Sticksoff sich gleichzeitig entbindet. Ist das Ammoniak in Wasser aufgelöst, so bilden sich andere Produkte: es wird falzsaures, schwefelsaures und schwesichtsaures Ammoniak erzeugt, während sich zugleich Schwefel abset und Sticksoff als Gas entweicht. Die dabei hervorgebrachte Wärme ist sehe bedeutend; die Wechselwirtung wird dadurch beschlenzigt und ein Theil des Produktes verstücktigt sich, indem die töthliche oder violette Ranchwolken sich bilden, welchedas Experiment sehr auszeichnen.

Beinahe alle Metalle werden durch diesen Körper selbst. in ber Kalte schon in Schwefel- und Chlor-Berbindungen berwandelt. Es wurde fogar gefährlich fenn, wenn man mit etwas größern Mengen operiren wollte, benn bie entbunbent Warme ift groß genug, um entweber ben Chlorichmefet jum Theil ober bie gebildeten Chlor. und Schwefelverbindungen fo zu verflüchtigen, daß eine Art von Detonation-entsteht. Man bringe z. B. ein halbes Gramm Chlorschwefel in ein Uhrglas und laffe nun barauf ein Stücken Ralium fallen, welches man an das Ende eines einige Fuß langen Stäb. Wenn man dieses Metall mitten in chens gelegt hat. die Flüssigkeit wirft und das Ralium besitt eine frische Schnitt fläche, so geschieht die Einwirkung unter Entbindung von Warme und Erscheinung von rothem Lichte, verbunden mit einer lebhaften Detonation, welche bas Glas zerschmettert und den überflüssigen Chlorschwefel weit fortschleudert. Die Detonation hat oft erst nach 30 bis 40 Sekunden Statt; bisweilen bleibt sie ganz aus und man findet dann im Glase Es ist wahrscheinlich, daß die Verpuf. etwas Chlorkalium. fung von der schnellen Temperaturerhöhung herrührt, die plöglich eine beträchtliche Menge Chlorschwefel in Dampf Beinahe eben so verhält sich bas Quecksilber. verwandelt. Bringt man in ein Glas zehen Gramm Quedfilber und eben

bers.

und

fo viel Chlorichmefel, welche man, um fie gu mengen, mit einem Stäbchen umruhrt, fo verbidt und ermarmt fich balb bas Bemenge, wirb glubent und entbinbet Dampfe in Mens ge, welche von ber Berflüchtigung bes überflüffigen Chlore fdmefels, bes freien Quedfilbers, fo mie bes Chlor= und Edwefel=Quedfilbere herruhren. 216 Radftanb bleibt jeboch noch ein Theil biefer beiben lettern Rorper.

Bufammenfetung. Der Chlorichmefel befteht aus:

1 At. Schwefel 31,4 2At. Chlor 6,80 1 At. Glasichm 100.0. bag, ' Man fieht aus feinei felbe auf bas Daffer wirte. a. Hoffy 1 Ut. unterfchweflichte G. ! Gaure

und & At. Gamefel, ba bi . nicht frei existiren fann, fid bilben n befelfaure wirb .G in biefem Falle in geringe erzeugt. Nicht bloß burch bas Baffer fann man bi bes Chlorschwefels mas fee Berthotles, ein chen; beffer noch ift es, te

bestimmtes Gewicht von Schwefel in Chlorschwefel gu vermanbeln und bas verwendete Chlorgas zu berechnen ober bie bereitete Chlorverbindung mittelft Gifen ober Rupfer in Chlormetall und Schwefelmetall ju vermanbeln und nachher bie respettiven Diengen beiber zu bestimmen.

Wir haben biefen Körper etwas ausführlicher betrache tet, weil wir baburch in ben Stand gefest werben, bie Ber trachtung ber Eigenschaften abnlicher Berbindungen in Bufunft abzufürgen.

enes mir onn erreimes bemischen fichte bei ben fameeraffinige

#### (Synonyme. Franz. Bromure de soufre.)

Das Brom verbinbet fich mit bem Schwefel bei gewöhns Man braucht nur Brom auf Schwefelficher Temperatur. blumen gu giegen, um bie Berbindung gu bewertstelligen. Der Bromichmefel ift fluffig, von oblartiger Ronfifteng, rothe licher Farbe, und buntler als ber Chlorichmefel. Er verbreitet, wie biefer bei Berührung mit ber Luft weiße Dams

pfe und riecht auch beinahe fo.

Rur fich felbft fdon rothet er fchwach bas ladmus, ale lein burch Bufat von Baffer rothet er baffelbe fehr ftart. Diefe Rluffigfeit wirft inbeffon bei weitem nicht fo fraftig auf ihn, ale auf ben Chlorichmefel und ihre Ginwirfung geht im Gegentheil bei gewöhnlicher Temperatur nur langfam por fich; bei 100° aber finbet bie Reaftion ploglich mit einer Urt von Detonation Ctatt. Es bilbet fich Brommafferftofffaure, Schwefelfaure und Schwefelmafferftoff, woraus man erfieht, bag ein wesentlicher Unterschied zwischen ber Wirfungeweise bes Chlorichmefele und Bromidmefele existirt, ber übrigens vielleicht auf ben verschiedenen Mengenverhaltniffen ihrer Beffandtheile beruht. Das Chlor vermanbelt ben Broms ichwefet in Chlorichmefelund Brom ober Chlorbrom.

Die Bestandtheile bes Bromschwefels find noch nicht

quantitativ bestimmt worben.

## Jobidmefel.

(Spuonyme. Franz. Jodure de soufre.)

205. Mit Gulfe einer gelinden Barme verbinbet fich ber Schwefel mit bem Job, allein bie Berbinbung ift fo schwach, daß fie aufgehoben wird, fo bald man bie Tempes ratur, bei welcher man operirt hat, etwas überschreitet. Jobidwefel ift ftarr, ichwargrau und im Bruche ftrablig, wie bas Schwefelantimon. Mit ber Beit fonbert fich, felbit in verschloffenen Gefäßen, ein Theil Job baraus ab. gerfest bas Baffer weber in ber Ralte noch in ber Barme, allein burch bas Rochen mit Baffer wird bie Berbindung gerftort, indem fich bas Job ganglich abideibet und mit bem Wafferbampf verflüchtigt wirb.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Capitel VIII.

Seien. — Gelenwasserstoffsaure. — Gelene pryd. — Gelenichte Saure, Gelensaure. — Chlorschen, Bromselen, Jodselen, . Gom felfelen. —

206. Die Entbedung bes Gelens Schreibt fich ans ben lettern Jahren ber; man verbanft fie Bergeline, ber Diefen Stoff in reinem Buftanbe aus einigen eigenthumlichen Rudftanben gemißer Urten von Edmefel barftellte, welche man in Schweben bei ber Schwefelfaurefabritation gebraucht. Bei forgfältiger Untersuchung biefer gufällig erhaltenen Probufte, bie man ihrer rothlichen Farbe megen, bieber mit Schwefelarfenit verwechselte, schieb er im Jahr 1818 nicht ohne Dube, einen neuen einfachen Stoff barans, bem er ben Ramen Gelen gab. Er nahm biefen Ramen von bem griechifden Wort Gelene (ber Monb) her, megen ber Abnlichfeit mit bem Tellur, welches, in einiger Binficht menigftens, anfänglich mit bem Gelen verwechfelt werben gut tonnen ichien. Dan wird hier gewiß nicht ohne Intereffe bie Geschichte biefer Entbedung lefen, Die als eine Art Erganjung gu bemienigen bienen fann, mas mir oben in Begug auf bie Schwefele und Schwefelfaurefabritation gefagt haben.

"Man bedient sich, sagt Bergellus, zur Bereifung bes Schwefels in Fahlun ber Schwefeltiese, bie sich an mehreren Orten in ben Rupfergruben in Menge sinden. Diese Schwefeltiese sind oft mit Bleiglanz, Blende und mehrern andern frembartigen Stoffen gemengt. Man bringt bieselben auf eine Lage von trockenem holz in lange horizontale Rostösen, die pben mit Erde und verwitterten Schwesselliesen bedeckt werden; der Rauch geht aus diesen Ofen in

horizontale Ranale, bie vorn anfange aus Badfteinen, übris gens aber and Solg gemacht find. Dan gunbet bas Solg von unten an, ber Ries gerath baburch in Brand und bie Dige bes untern brennenben Ricklagers verflüchtigt ben Uberfcbug (119) bes Schwefels aus ber junachft barüber liegenben Riesschicht. Der Schwefel wird in Dampfform von bem beißen Luftftrom mit fortgeführt und legt fich bann als Comefelblumen in ben Ranalen un. Das Comefelmehl, welches man burch biese Operation erhalt, enthält viel Edwefelfaure: man mafdit es in Baffer, lagt ce fcmel gen und bestillirt nun bie erhaltene Daffe von Reuem, um fie ju reinigen. Der gefdymolgene, nicht bestillirte Schwefel ift eine grunlich graue Daffe, bie im Bruche ftrahlenformig ift und frembartige Theile erfennen läßt. Der mahrenb bes BBintere fabrigirte Comefel tann nicht ohne große Roften gewaschen werben, baber läßt man ihn noch mit ber fauren Beudstigfeit, von welcher er burchbrungen ift, fcuelgen. Bricht man bie geschmolzene Daffe von einander und lagt man fie bann einige Tage lang liegen, fo bringen aus ber frifden Brudfläche fleine, febr faure Tropfen bervor, web che aus Schwefelfaure, Arfeniffaure, fchwefelfaurem Gifen, und fcmefelfaurem Binn befteben.

"Bedient man fich dieses destillirten Schwesels, um mittelft ber Berbrennung Schweselfäure baraus zu bereiten, so schlägt sich auf dem Boden der Bleitammer eine röthliche Masse in Pulversorm nieder. Bjuggren beobachtete schon seit langer Zeit diesen Umstand, da er noch Besiter der Schweselsäuresabrit in Gripsholm war. Er fand, daß dieß nicht statt fand, wenn man sich eines andern Schwessels bediente; er wandte auch den fahluner Schwesels bediente; er wandte auch den fahluner Schwesel nicht mehr an, als er von einem Chemiter erfahren hatte, der rothe Stoff musse Arsenik enthalten.

Seitdem Gahn, Eggert und ich diese Fabrit getauft haben, wurde nichts anderes als fahluner Schwefel verbraunt. Der rothe Bobenfat, welcher fich in ber fluffigen Saure erzeugte, blied immer auf dem Boben der Rammer und hatte fich beswegen so vermehrt, daß er eine Linie bide Lage bildete." — 1



Da man außerbem in biefer Fabrif bie Berbichtunge. methobe anwandte, welche barin besteht, bag man ber fcmefe lichten Gaure Dampfe von Galpeterfaure jufuhrt, fo gefchah es, bag bie Befage, worin bie Calpeterfaure verbampft, murbe, immer mit einem rothlich braunen Mitdfanb übergos gen waren, ber zuerft Bergeline's Aufmertfamfeit auf fich Diefer Dudftand ichien einige Gigenschaften bes Tele lure ju befigen, aber eine aufmertfamere Prufung lief bie Unmefenheit eines eigenthumlichen Ctoffe barin vermuthen. Mis Bergeline hierauf Die feit langer Beit in ber Rammer abgefette Schicht forgfälti B und ber Analyfe une ш terwarf, erhielt er barai r, Rupfer, Binn, Gifen, Bint, Blet, Arfenit 1

Seit ber Beit hat man im Barg bei Borge und Tifgerobe verschiedene Gefenmetalle entbedt, aus benen man heutiges Tages Gelen gewinnt, namlich: Gelenblei, Gelenblei mit Ge-Ienfupfer, Gelenblei mit Gelenquedfilber, und Gelenblei mit Gelentobalt. Es ift mahricheinlich, bag biefe verschiebenen Celenmetalle, wenigstens bas zweite und britte, mit arfenithaltigem Schwefeleifen gemengt, Urfache aller ber Erfcheis nungen gemefen finb, welche Bergelius beobachtete. Dir werben auch wirtlich in ber Folge feben, bag bas Gelen burch Ginwirfung ber Luft mit Gulfe ber Site in gadformis ges Gelenoryb ober flüchtige felenichte Gaure verwandelt wird; biefe beiben Berbindungen treten jeboch ihren Gehalt an Sauerftoff ber ichweflichten Gaure ab, welche bann in Schwefelfaure übergeht und fo wirb bas Gelen frei. Muf biefe Beife ertlart fich bie Wegenwart von freiem Gelen in ber Rammer, fo wie ber verschiebenen Gelenmetalle, welche fich nach ber Berbrennung bes Schwefels bilben ober mabrenb berfelben burch ben Luftftrom mit fortgeführt werben Tonne ten. -

Man kann ben Fabrikanten nicht genug anempfeblen, von Zeit zu Zeit die Rückftände ihrer Operationen im Großen zu untersuchen, besonders wenn fich ihnen eigenthümliche Erscheinungen barftellen. Auf solche Weise hat man das Job, bas Brom, bas Gelen entbeckt und biefer Weg wird eine war enterfende Quelle für Untersuchungen

#### Gelen.

Sélénium.)

Egenschaften. Das Gelen ift bei ber gewohne : ein ftarrer Körper; es besitt eine geringe rat leicht mit bem Deffer gerigt; es ift gers - sa Cas und leicht in Pulver zu verwandeln. Cewicht wechselt von 4,30 bis 4,32, weil es mits Maffe fehr haufig fleine Sohlungen hat. Geine wiein Hussehen find nicht immer gleich. Geht es 32 gefchmolgenen Buftanb fdynell in ben ftarren über, feine Dberfläche einen metallifden Glang und eine Tatte braune Farbe an. Es gleicht bann einem pos Blutftein; im Bruche ift es muschlig, glasartig, bleis son Farbe und hat ein vollig metallisches Unfehen. aber bas Gelen vom gefchmolzenen Buftanb fehr lang. un ben ftarren über, fo ift feine Oberflache rauh und Bruch gleichfalls tornig, matt, und gleicht volltommen bem bes Wirb es, mittelft Bint ober fcmeflichter nebaltmetalle. Shure, talt aus einer verbunnten Auflofung von felenichter Caure niebergeschlagen, so nimmt es eine ginnoberrothe Farbe an; focht man bie Gluffigfeit mit bem Nieberichlag, fo gieht fidy biefer gusammen und wird fast schwarg. Wird bas Selen fehr langfam redugirt, fo bilbet es auf ber Aluffigleit ein golbgelbes, glangenbes Sautchen.

Das Gelen ift in fehr kleinen Stüden ober in bunnen Faben burchscheinend und tagt ein rubinrothes Licht burchgehen.

In welchem Zustand es sich auch befinden mag, so ift sein Pulver boch immer dunkelroth; reibt man es, so badt es leicht zusammen und bekommt dann eine glatte Oberfläche von graner Farbe, wie dieß auch beim Antimon und Wissmuth ber Fall'ift.



Einer hifte von weniger als 100 Grad ausgesett, wird bas Selen weich; einige Grade darüber wird es halbs füffig und schmilzt völlig; beim Erkalten bleibt es, wie Siegellack, längere Zeit weich: man kann es zwischen den Fingern kneten und lange sehr elastische Fäden daraus ziehen. Es kocht in einer die Rothglühbige nicht erreichenden Temperatur und verstüchtigt sich. Erhist man es in einer Resterte, so erzeugt es einen dunkelgelben Damps, der zwischen Schweseldamps und Shlorgas die Mitte hält und sich im Hals der Netorte in schwarzen Tröpschen wieder verdichtet; erstist man es in freier Luft oder in sehr weiten Gefäßen, so bildet es einen rothen Rauch, der keinen eigenthümlichen Gesuch besitzt und der sich in Gestalt eines zinnoberrothen Pulvers absest. Ist die Hise start genug, um es zu orydiren, so verbreitet das Gas einen Rettiggeruch.

Das Selen ist weber Wärmes noch Electrizitäts-Leiter. Es hat wenig Reigung zu frystallistren; boch, wenn es sich langsam aus einer Austösung von selenwasserstoffausem Ammoniat scheibet, so bilbet es auf ber Flüsseiet ein häutchen, bessen obere Fläche eine bloße Bleisarbe hat und glatt erscheint, während die entgegensetze, untere Fläche wesniger dunkelgesärbt ist und von kleinen glänzenden Punkten bedeckt erscheint. Unter idem Mikroscop lassen beide Fläschen ein frystallinisches Gefüge erkennen, welches der Wursssels ober Parallalipipedgestalt anzugehören scheint. Zuweilen bilden sich auch an den Wänden des Gefäßes baumartige Anfluge, welche unter dem Vergrößerungsglas betrachtet, aus prismatischen, mit pyramidalen Endspissen versehenen Krysstallen zusammengesetz zu senn scheinen.

Das Selen in Dampfform entzündet fich nicht burch bie Berührung mit Sauerstoffgad; es erzeugt sich babei nur ets mas Selenoryd, bas diesem Gas ben Geruch von faulem Kohl mittheilt; leitet man aber einen Strom Sauerstoffgad auf kochenbes und in einem engen Raum befindliches Selen, so brennt es mit einer Flamme, beren Licht unten matt und weiß, an der Spipe und gegen die Ränder hin aber grün ober bläulich-grün ist. Es sublimirt sich selenichte Saure babei, mit etwas Selenoryd gemengt.

Das Gelen versichtigt fich in ber freien Luft unveraubert; in einem verschlossenen und mit Luft gefüllten Gefäß erbitt, verwandelt es fich zum Theil in Oxpb; läßt man es aber in Berührung mit ber Luft zum Sieden kommen und bringt man bann einen brennenden Körper in die Nähe, so bekommt die Flamme besselben an den Rändern eine sehr reine lasureblaue Farbe und das Selen verdampst, indem es sehr start nach faulem Kohl riecht.

Das Selem gerfett reines Waffer nicht; es gerfett baffelbe aber mit Sulfe mehrerer anderer Körper und verbindet

fich bann mit bem Bafferftoff.

Die Salpetersaure greift bas Selenium bei minberer Temperatur fast gar nicht an; aber in ber Warme löst fle es mit Lebhaftigkeit auf und verwandelt es in selenichte Saure. Das Königswasser löst es noch leichter auf.

Das Selen löft fich auch in fetten Dien und in geschmole genem Wachs auf, verbindet fich aber nicht ben mit fluchtie gen Elen.

208. Bereitnig. Bir merben biefe bei ber Gelen- faure befchreiben.

## Gelenwafferftofffaure.

(Spnonyme. Spbrofelenfäure. fat. Acidum bydroselenicum. Frang. Acide hydroselenique.)

209. Eigenschaften. Der Selenwasserstoff ist ein farbloses Gas, besitt einen bem Schweselwasserkoffgas völlig ähnlichen Geruch, erzeugt aber ein stechendes, zusammen ziehendes und schwerzhaftes Gefühl, wie das Fluortieselgas, und zwar noch weit stärfer. Es ist außerordentlich gefährlich. Berzelius ward durch das Einathmen einiger Glasblasen von der Größe einer Erbse sehr belästigt. In Berührung mit der atmosphärischen Luft und Feuchtigseit zersett es sich sehr schnell; im Wasser ist es weit leichter löslich als Schweselwasserstoffgas. Das mit diesem Gas geschwängerte Wasser hat nur einen schwachen Geruch; es schmedt nach fauten Eiern, färbt die Haut brann und röthet die Lackmustinctur; mit der Luft in Berührung gebracht, zersett es sich und das Selen fällt zu Boden. Es schlägt alle Metallaussösungen



nieder, selbst die des Eisens und Zinks, wenn fle fich im neus tralen Zustand befinden. Mit den Auflosungen des Zinks, Wangans und Ceriums bilder es fleischfarbene Selenmetalle; mit den andern Metallen schwarze und braune Selenverbindungen. Mit alkalischen ober erdigen Basen giebt es, ganz wie das Schweselwasserstoffgas auslöstliche Selenverbindungen.

Die Schwefelmafferftofffaure befteht aus:

1 At. Selen 495,91 ober 97,56 2 At. Wasserstoff 12,48 2,44 2 At. Selenwasserst 100,0

verbinden sich miteinander werdens aus ihren Verbir rung kommen; so z. B. v wasserstesssaure behandelt. sich nun bildet, ist in ihren stoffäure so ähnlich, daß reitung des letztern Gases auch fur die Gewinnung t zelius bediente sich das

nnb das Selen
nblicke bes Freis
Meitige Berühs
m mit Chlors
frestoffsäure, die
e Schweschwassers
n kann, die zur Bes
zen Methoden würden
twendbar senn. Berstenkaltums in Stücken,

welche er in eine tubulirte Rerorte that und bann mit vers dunnter Chlorwasserstoffsaure begoß. Das Gas entwickelte sich hierauf und wurde unter Quecksiber aufgefangen.

#### Gelenornd.

(Synonyme. Frang. oxide de selenium.)

211. Das Selenoryd ist gasförmig und zeichnet sich burch einen Geruch nach verfaultem Rohl aus; in Wasser ist es schr wenig löslich; es scheint nicht die Eigenschaft zu besigen, sich mit Säuren zu verbinden, und kommt barin mit dem Kohlenorydgas überein.

Bergelius hat biese Berbindung nicht naher untersucht, zeigte aber boch, baß es sich siets bei ber Berflüchtigung bes Selen's bilbet, es mag diese nun in freier Luft ober in Sauerstoffgas geschehen, und ber Bersuch in Flaschen ober etwas großen Recipienten vorgenommen werden. Er konnte es nicht rein barstellen.

#### Gelenichte Gaure.

(Spnsnyme, Lat. Acidum seleniosum. Franz.

212. Die selenichte Säure in reinem Zustand ist fest, farblos und hat einen eigenthümlichen Glanz; sie hat einen rein sauren Geschmack, welcher ein brennendes Gesuhl auf der Junge zurück läßt; beim Erhisen schmilzt sie nicht, versstüchtigt sich aber schwefelsäure zu destilliren. Ihr Dampf hat einen stechenden Geruch, wie die Säuren überhaupt und zeigt die Farbe des Chlors. Sie verdichtet sich an den Wänden der Lust zieht sie sehr langen vierseitigen Nadeln. Aus der Lust zieht sie sehr rasch Feuchtigkeit an, bekommt ein mattes Aussehen, zersießt aber nicht. Sie ist leicht auflöslich in Wasser, besonders in heißem. Bei langsamer Erkaltung kryssalisier sie in gestreisten Pridmen, bei schneller in kleinen Routern und bei freiwilliger Verdampfung sternsörmig.

Gie loft fich auch in großer Menge in Attohol auf. Die felenidite Caure wird fowohl auf naffem ale trednem Wege leicht reduzirt. Sft fie mit Chlormafferftofffaure ober Comefelfaure gemengt, fo wird fie burch Gifen ober Bint rebugirt; bad Gelen fest fid auf biefen Detallen ab, ift aber, wenn man Schwefelfaure angewendet hat, mit Come-Das befte Mittel bas Celen aus einer Muffel gemengt. lofung von felenichter Gaure auszuziehen, befteht barin, bag man bie Fluffigfeit fauer macht, erhibt, und fcmefelicht-faures Annonial gufest. Die freie Gaure trennt bie fchmefelichte Gaure bom Ummoniat, welche bann, auf Roften bes Sanerftoffe ber felenichten Ganre, in Schwefelfaure übergeht, mahrent bas freigewordene Gelen fich nieber fchlägt. Das felenichtfaure Rali, mit chlormafferftofffaurem Ummoniat (Salmiat) erhitt, reduzirt bas Gelen ebenfalls; es verflach. tigt fich aber babei etwas felenichte Gaure. Das Schwefels mafferftoffgas reduzirt bie felenichte Gaure, mobei fich Schwes felfelen von bunfeler Drangefarbe bilbet. Um biefe Schmefelverbindung vollfommen abgufcheiben, muß man etwas Chlormafferftofffaure jur Fluffigleit bingufegen und fie bann erhiben.



Die selenichte Saure ist eine ziemtlch fiart Saure. t scheint im Allgemeinen mit ber Arseniksaure i tein zu emen; sie wirkt auf die Metalle, selbst auf die org wharstent nig ein; mit den Alkalien bilber sie keine neutra Salze. t zerfetzt das salpetersaure Silber und das Chlor dei.

213. Bereitung. Man erhalt fle auf bi tife: 1.) Inbem man bas Gelen in einer Gladfi bon em Boll im Durchmeffer erhitt, burch welche man einen tom von Canerftoffgas leitet. Das Celent entgi ibet fich : felenichte Caure, Die fich biran andamien fut ber Robre, welche bie Rugel ausläuft bei bicient rfahren Gelen, megen ber & n Quans it Seleneryd, welches fich i ilt mait fe Caure, inbem man G en erhist. & Gelen fdmilgt und wird be ne Saure rgem rd gerfett, es entwidelt fl und burch 3 Ertalten ber Klüffigkeit e aure in onen und langen prismate meide wie bie l falveterfauren Ralis gefti t diefe eife tann man fich einer D e und ilifaure (Rouigswaffer) bet

Selen fich aufgeloft hat, die Flüffigkeit langfam zur ochne. Es bleibt eine weiße Maffe zuruch, welche fich ftarkerer hipe sublimirt. Dies ist dann ebenfalls reine michte Saure.

214. Bufammenfegung. Die felenithte Gaure ift bilbet aus:

1 Af. Gelen = 496,91 ober 71,27 2 At. Sauerstoff = 200,00 26,75 2 At. seienichte Saute = 696,91 100,00 Sie entspricht vollfommen ber schwestichten Gaure.

#### Gelenfaure.

Synonyme. Lat. Acidum volondumi Frant...
Acido sélénique.) -

Es fehlte unter ben Selenverbindungen ein Rorper, n man mit ber Schwefelfaure hatte vergleichen tonnen. Litfcherlich fullte biefe Lude aus, indem er eine neue Caure tennen lehrte, bon ber wir nun bie wichtigften Gi-

215. Eigenschaften. Dieje Gaure ift eine farb lofe Aluffigfeit, welche man bis auf 280° C. erhigen fann ohne bag fie fich merklich zerfett; über biefer Temperatur aber beginnt bie Berfemung rafch; bei 290° erhalt man fchor Sauerftoff und felenichte Gaure. Bei einer Barme vot 165° ift ihre Dichtigkeit 2,524; bei 267° ift fie 2,60 und be 285° = 2,625; fie enthalt bann fcon etwas felenichte Ganre Die Celenfaure enthalt immer Baffer, boch ift beffen Menge febr fchwer zu bestimmen, ba fle ichon bei 280° aufängt fid gu gerfeten: eine Caure, welche man über 280° erhitt hatt und welcher man bie Quantitat felenichter Caure, welche fi enthalten fonnte, entzogen hatte, enthielt 84,21 Gelenfauri und 15,75 Baffer. Wenn ber Sanerftoff bes Baffers fid ju bem ber Gaure wie 1 gu 3 verhalt, fo mußten 100 Thi Saure 87,62 trodne Gaure und 12,38 Baffer enthalten Co viel ift gewiß, bag bie Gelenfaure noch eher anfangt fic ju gerfegen, als fie bie letten Untheile bes enthaltenen Bag fere fahren läßt. Gie verhalt fich hierin, wie bie Schwefels faure, wenn biefe fcon fich bei 280° gerfeste; vorausgefest, bag biefe Gaure erft bei 320° Baffer genug verloren hat, un eine mafferhaltige Gance gu bilben, welche ahnlich ben neg tralen schwefelsauren Berbindungen zusammengesett ift. \*)

Die Selensaure hat eine große Berwandtschaft zun Masser und exhipt sich mit demfelben gleich ber Schwesels saure. Eben so wie Lettere verhält sie sich zum Schwesel wasserstoffgas; sie wird nicht davon zersetzt und man kam sich daher ber Schweselwasserstoffsaure bedienen, um das se lensaure. Blei oder Kupfer zu zersetzen. Mit der Chlorwasserstoffsaure verhält sie, sich auf eine eigenthümliche Weise wenn man die Mischung bavon kocht, so bildet sich Chlor unt selenichte Säure, und man kann Gold und Platin darin auslosen, wie in Königswasser. Löst man Zink und Kisse

Die Abnlichteit ber Bufammenfepung befteht namlich banin. bag, wenn ma bierbei bas Baffer als eine fcmache Bafis betrachtet, biefes, gleichwie be Bafen ber neutralen fcmeftifanten Galze ein Drittel ber Sauerfloffming betfell, welche in ber bamib vorbundenen Schwefelfauts eriften. M. n. C.

ber Celenfanre auf, fo entbludet fich Bafferftoffgas, beim de fen von Rupfer bilbet fich felenichte Gaare; fie tod is Gold, aber nicht Platin auf. Die fdwefelichte Gaure tt gar nicht auf ble Gelenfäure, mabrend fie bie felenichte uure feicht rebugirt. Will man baber bas Gelenium aus er Celenfaureauflöfung erbalten, fo muß man biefelbe, por man bie ichwefelichte Gaure bamit gufammen bringt, it S! tormafferftofffaure zu fochen anfangen. --

Die Selenfaure fiebt in ihrer Bermandtichaft gu ben afen ber Schwefelfaure wenig nad; fo wird jum Beispiel r fetenfaure Barnt von ber Edwefelfaure nicht bollftang gerfett; fie gebort alfo ju ben ftarfften Cauren. Ihre erbindungen find mit benen ber Edmefelfaure isomorph e baben sowohl bieselben Renstallgestalten als bie namlichen mifden Gigenschaften und man gewahrt besbalb an ihnen le Erfdemungen ber ichwefelfauren Berbindungen nur mit br leichten aber auch febr intereffanten Abanberungen.

216. Bereitung. Dan fellt fie leicht bar, inbem an fatpeterfaures Rali ober Ratron mit Celen, felenichter inre, einem Gelenmetall ober einem felenichtfauren Gals fammen fcmitgt. Man bebient fich hiegu vorzugeweife bes fenblei'e, ba man bieg bieber in ber größten Quantitat unden hat; boch ift es fehr fd,wierig bie Gefenfaure aus ier Metallverbindung rein barguftellen, ba fie gewöhnlich a Edworfelmetalten begleitet ift. Dan behanbelt bie Ceverbindung, fo wie man folde aus ber Erbe erhalt, mit meiner Galgfaure, um die foblenfauren Berbindungen auffofen; ber Mudftanb, ber obngefahr ein Drittheil ber gann Maffe ausmacht, wird mit einer gleichen Bewichtsmenge toeterfaurem Ratron gemengt und portioneweife in einen balubenben Gemelztiegel geworfen; bas Blei wirb oryet und bas Gelen vermanbelt fich in Gelenfaure, bie fich t bem Ratron verbindet. Die geschmotzene Daffe wird n unt fedenbem Waffer behandelt, welches nur bas felenure, falpeterfaure und unterfalpetrichtfaure Ratron auftoft. r wohl ausgewaschene Rudftand enthalt bann fein Gelen br. Man tagt bie Auftofang fonell tochen, und mabrent tier Overation icheibet fich bas mafferfreie felenfaure Ra-

Man ist baher genöthigt bas Selen aus bem frischerreiteten unreinen selensauren Salz andzuziehen. Um dieß zu bewirkung mengt man es mit salzsaurem Ammonial, und erstitt ab, wobei man Selen, Sticktoffgas und Wasser erhält. Dieses Selen ist rein; mittelst überschüssiger Salpetersäure verwandelt man es in selenichte Säure. Man sättigt die bei ben Säuren mit kohlensaurem Ratron, dampst das Gemenge aus felenichtsaurem und solpstersaurem Ratron zur Trockne ab und sest es der Rothglühhitze aus; es bildet sich das durch wieder selensaures Natron, das man auf die beschriebene Weise aussche gunsscheidet. Man löst dieses Salz im Wasser auf und zersetzt es durch salvetersaures Bleiz. Es bildet sich unauslöstiches selensaures Blei und auslöstiches, salvetersaures Ratron. Der Riederschlag wird nun ausgewaschen, in Wasser wieder aufgeschlämmt und ein Strom Schweselwaß



ferftoffgas burchgeleitet, welches unauflösliches Schwefelblei erzeugt und bie Selenfaure frei macht. Diese wird nun filtrirt und hierauf mit Lorsicht abgedampft.

Mitscherlich erwähnt nicht, ob er bie Abdampfung im leeren Raum versucht hat; sie wurde mahrscheinlich ges

lingen. -

217. Bufammenfehung. Die trodie Gelenfaure besteht aus:

1 At. Celen :	= 495,91 0	ber 62,32
- 5 At. Sanerftoff -	- \$00.00 h	37,68
1 2t. Gelenfäurt		100,00
Die mafferhaltige S	= 1	ithalten .
1 2t. Gelenfäuri	1	et 87,61
2 At. Wasser	112,48	12,39
	3,39	100,00

## Chlorfelen.

### (Spnonyme. Frang. Chlorure de Selenium.)

218. Es giebt zwei Berbindungen des Selens mit Shlor, eine feste und eine flussige. Die erstere enthält mehr Chlor als die zweite, so wie man dieß auch bei den zwei Berbindungen des Chlors mit Jod, so wie Chlors mit Phosphor u. s. w. sieht. Beide sind leicht barzustellen. —

### Gelenchlorib.

#### (Deutochlorure de Sélénium.)

Läßt man Shlor über Selenium in einer Glasröhre ftreisten, so verbinden fich beide Gubstanzen unter Entwicklung von Wärme, und bilden dann eine ftarre, weiße und fluchtige Masse. Ihr Dampf ist gelb; er verdichtet sich beim Erstalten in kleinen Arnstallen. Dieses Chlorselen ist in Wasser istlich, wobei Wärme frei wird; der Flussigkeit theilt es eis nen start sauren Geschmack mit.

Es zerfest bas Waffer und verwandelt fich bann in Chlormafferftofffaure und felenichte Gaure, welche aufgeloft

bleiben.

## 822 Buch L Cap. VIIL Richtmetallische Rorper.

**Es** besteht aus:

1 At. Selen = 495,91 oder 25,84

4 At. Chior = 884,00 64,16

1379,91 100,00

## Gelenchlorur. (Protochlorure de Sélénium.)

Man erhält bieß aus bem eben beschriebenen Selens chlorid. Erhipt man biese Berbindung mit Selen, so bilbet sich ein bliger Körper von bräunlichgelber Farbe, der durchs scheinend und flüchtig ist. Dieser Körper zersett sich langsam im Wasser, indem sich dieses mit Chlorwasserstoffsaure und selenichter Säure schwängert, wobei sich aber Selen absett.

Das Selenchlorftr scheint viermal so viel Selen als bas Selenchlorid bei gleicher Chlormenge zu enthalten.

## Bromfelen.

(Synonyme. Frang. Bromure de Selenium.)

219. Das Brom scheint mit bem Selen verschiedene Berbindungenzu bilden, welche Serullas entdeckt und unterssucht hat; er glaubte zu bemerken daß die beständigste Berbindung aus einem Theil Selen auf fünf Theile Brom bessteht. Um diese Bromverbindungen zu bereiten, pulveristrt man das Selen und thut es in eine Röhre, welche Brom enthält. Die Berbindung geht unter Entwicklung von Wärme und Zischen vor sich, sedoch ohne Lichtentwicklung.

Das Bromselen ift ftare, rothbraun, es raucht an ber Luft und giebt einen Geruch wie Chlorschwefel von sich. Es zersest das Wasser und geht dann in Brommasserstoffsaure und selenichte Säure über. Wenn es einen Überschuß von Brom ober Selen enthält, so werden diese Stoffe frei. hierans sieht man, daß bas Bromselen volltommen dem Chlorselen gleicht, und daß es wie dieses besteht aus

1 Atom Selen = 495,91 ober 79,0 4 Atom Brom = 1865,60 21,0 2561,51 100,0



Erhigt man bas Bromfelen, fo wird es 1 ils flüchtig, theils in Brom und Gelen gerfegt.

## Schwefelfelen.

(Spnonyme. Frang. Sulfure de Selaniam.)

220. Man findet in ber Ratur felenhaltigen Schwefel; es ift beshalb intereffant biefe Berbinbung etwas naber gu betrachten. Das Schwefelfelen wird leicht in reinem Buftanbe bargeftellt, wenn man bie in Baffer aufgelofte felenichte Caure mittelft Gdimefeln st. Es bilbet fich Waffer und Schwefelfelen lagt fich nur fchwer bon ber Milligfeit, ber es eine ! Befchaffenheit und gitronengelbe Karbe mitthe ' tit Cest man aber Chlors mafferftofffaure bagu und en fingent, fo badt es in eine ' gufammenhängenbe, elaft forangegelbe Maffe gus fammen. Dan fann es bann t abicheiben und mafchen. Es befteht nothwenbiger ! ans:

1 Atom Celen = 495,91 ober 55,2

2 Atom Schwefel = 402,32 44,8 1 Atom Schwefelselen = 898,23 100,0

Das Comefelfelen ift febr fchmetzbar, und wirb, etwas uber 1000 c. erhigt, fluffig. Starfer erhipt tocht es und beftillirt; nach bem Erfalten bleibt es durchscheinenb. Es hat eis nige Ahnlichfeit mit bem gefchmolgenen Auripigment. Luft erhitt entzundet es fich, wobei anfange ber Schwefel, bann bas Gelen verbrennt; fo bag man anfänglich nur ben Beruch ber ichwefelichten Gaure, nachher aber noch ben nach verfaulten Rohl mahrnimmt. Gefchieht die Berbrennung in eis ner engen an beiben Enben offenen Rohre, fo verbrennt ber Schwefel allein und Gelen fublimirt fich in fast reinem Bufanbe. Behandelt man bagegen bas Schwefelselen mit Galpeter . Galgfaure (Ronigsmaffer), fo wirb bas Gelen gefanert, mahrent ber Schwefel rein gurud bleibt. Daß bies fer fein Gelen mehr enthält, erfennt man baran, wenn er beim Erfalten und Starrmerben feine fcone gelbe Farbe wieber annimmt.

In ber That macht schon tho Gelen ben Schwefel schmutzgig gelb; so wie auch schon 260 Schwefel bie schöne rubinro-

## 324 Buch I. Cap. VIII. Michtmetallifche Rorper.

the Karbe bes Celen's umanbert, obgleich er bie Durchfiche tigfeit beffelben vermehrt. Es reicht bieg ebenfalls bin, um bem Gelen bie Gigenschaft fich gu verbiden mitzutheilen, wenn man es einer ftarten Dipe aussett; bagegen macht aber auch eine Beimifdung von Schwefel baffelbe fcon bei einer niedrigern Temperatur fchmelgbar.

Gelenhaltigen Gemefel fand man an verfchiebenen Dro ten, aber immer auf vulfanischem Boben. Auch hier liegt, wie beim Chlor, Job und Brom bie Bemertung nahe, bag Stoffe, Die Ahnlichfeit in ihrem chemischen Berhalten untereinanber haben, auch fehr häufig unter gleichen Lagerunges verhältniffen vorfommen und in der Matur oft gemengt und

mit einander berbunden gefunden werben.

Es ift mahricheinlich , bag bas Gelen oft bas Schwes feleifen im Maximum (Schwefelfies) begleitet. Wenn man feine Wegenwart nicht immer bemerft, fo ruhrt bieg baber, bag co in ju geringer Menge vorhanden ift, um fich auf andere Beife, ale bei ber Gewinnung im Großen, zu erfennen ju geben. Unter biefen Umftanben hat man bas Gelen in ber in Bohmen und England fabrigirten rauchenben Schwefelfaure erfaunt, ") bie aus fdmefelfaurem Gifen bes reitet wirb, welches von bem verwitterten natürlichen Schwefeleisen herrührt. (121.)



<sup>\*)</sup> Dan tann bas in ber ennchenden Schwefelfaure aufgelofte Selen abicheiben, wenn man biefelbe mit ber boppelten Gewichtsmenge Maffers verbant. Das in ber verbüpnten Gaure nicht mehr auftoeliche Gelen wird als rothlicheranber Bieberichlag gefällt und fann nun gefammelt werben. Dperirt man nicht mit febr großen Mengen randenber Gaure, fo rebalt man nur auferft mor tile Geica. W. z. €.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Capitel IX.

Phosphor. — Phosphorwasserstoffgas im Minum und im Maximum — Phosphoroxyd, Phosphorsaure, phosphorichte Saure, Unterphosphorsaure und unterphosphorichte Saure. Te. — Chlorphosphor, Bromphosphor, John phosphor und Schwefelphosphor.

221. Der Phosphor ist bekanntlich ein sehr entzandlicher Astrer; biesen Ramen gaben bie alten Chemiter jebem Rotper, ber fahig war, leuchtenb zu werben, ohne bag man ihn zu erhigen brauchte. Unter allen ihren sogenannten Phosphoren, ist der, welcher ben Namen beibehielt, der einglge, ber wirklich bie Eigenschaften eines einfachen Stoff's hat; alle Ubrigen sind sehr manchfache Verbindungen, des ren Zahl sich noch jeden Tag vermehren kann. Wir verstehen heutiges Tags unter Phosphor einen einfachen Körper, ber in einiger Beziehung bem Schwefel und Selen gleicht, ber aber auch wieder in anderer Hinsicht wesentlich bavon abweicht, und besonders durch seine große Brennbarkeit, denn er verbrennt schon bei der gewöhnlichen Temperatur in der Luft. Seine Entdeckung datirt sich vom Jahr 1677 und war die Frucht von anhaltenden Untersuchungen eines Alchys misten jener Zeit. Jest wissen wir, daß sich im faulenden Harn ein phosphorsaures Doppelsalz aus Ammoniat und Natron findet, welches in der Glühhipe durch die Kohlen zersett wirb, so baß bas Ammoniat in seine Bestandtheile zerfällt ober entweicht, während ber mit ihm verbundene Ans theil Phosphorsaure sich, unter Einflug des Kohlenstoffs, in Applenoryd und Phospher verwandelk

Durch ein geeignetes Berfahren tann man den Phosphor aus bem harn ausziehen, boch ist bieß so schwierig, bas man selbst heut zu Tage Mühe haben wurde, es auszuführen, obgleich man jest völlig vertraut ist mit den verschiedes nen Mirtungen, welche die in dem harn enthaltenen Stoffe bei ihrer wechselsweisen Berührung hervorbringen muffen. Es läßt sich beshalb erklären, wie die Bereitung bes Phosphors seit seiner Entdeckung im Jahr 1677 bis zum Jahr 1,757 forte während geheim bleiben konnte. Man wußte wohl, daß er and bem Urin ausgezogen wurde, aber Allen, welche seine Beveltung versuchten, mißlang dieselbe volltommen, so daß fle, fatt Phosphor sammeln zu können, kaum so viel bekamen, um ihn in den Borlagen brennen zu sehen. Raum wurde man sich erklären können, wie die Alchymisten jener Zeit diesen Rösper erhielten, wüßte man nicht, daß sie gerade im Urin bas geistige Agens zu finden hofften, bas sie für nöthig jur Berwandlung ber Metalle hielten. Rundel, ber bem Phospher seinen Namen gab, pflegte zu sagen: baß, wäßte. man ben Werth des Urins jn schätzen, man einen einzigen Aropfen, der verloren gienge, beklagen murbe. Daher ift es nicht zu verwundern, daß die Alchymisten, bei biefem Glauben an die Produfte des Harns, practische Beobachtungen machten, welche geeignet maren, sie in ihren Manipulationen mit ziemlicher Sicherheit auf diesen Stoff zu leiten.

222. Folgendes ist die Geschichte der Entdedung dies eigenthümlichen Körpers. Brandt, ein Hamburger Bürsger, beschäftigte sich seit mehrern Jahren mit mühsamen Unstersuchungen über den Urin, in der Hossnung, das geheimniss volle Agens zu sinden, das die Metalle in Gold verwandeln sollte. Wie Andere seines Gleichen sand er nicht, was er suchte, glücklicher jedoch als sie, erhielt er, was er nicht suchte. Er entdeckte den Phosphor, und wenn auch dieser Erfolg seisner Versuche nicht viel zur Verbesserung seiner Vermögende umstände beitrug, so wurde doch wenigstens sein Name der Nachwelt ausbewahrt, eine Belohnung, die vielen vielleicht geschicktern, aber weniger als er vom Zusall begünstigten Alchymisten nicht zu Theil wurde. Er theilte Kundel seine Entdedung mit; dieser kam hierauf nach Hamburg

und bewog Rraft, einen seiner Freunde, sich auch bahin zu begeben, in der Hossung, daß sie vielleicht vereinigt in Brandt's Geheimnis eindringen könnten. Rraft begab sich auch wirklich bahin; aber ohne Kunckel nur zu sehen, bandelte er sur sich allein und kauste vom Ersinder das ganze Versahren um 200 Reichsthaler, unter der ausdrücklichen Bestugung, daß er es Kunckel niemals mittheilen dürfte.

Rundel ward durch diese Treulosigkeit sehr aufgebracht und begab sich nach Hause nach Wittemberg; er unterwarf nun den harn so vielen eignen Untersuchungen, daß es ibm gelang, wirklich Phosphor darans zu erhalten, ja er betam ihn sogar reiner als Brandt. Er suhr fort, diesen Etoff zu bereiten, der von nun an unter bem Namen Kundels Phosphor befannt wurde.

Auch der beruhmte Bonte in England, der Phosphor in Kraft's Händen gesehen hatte und wußte, daß man ihn and einem im menschlichen Körper vorkommenden Stoff bereite, siellte eine Reihe von Versuchen an, mittelst welcher er, nach Verlauf eines Jahres, dahin gelangte, ebenfalls Phosphor darzustellen. Er theilte sein Verfahren Gobsten Hanks wit mit, der nach Bonte's und Kundel's Tod viele Jahre lang allein im Besitz des Handels mit dieser Substanz war, die noch immer ausnehmend selten blieb und nur in den reis den Zammlungen der damaligen Zeit ausbewahrt wurde.

Tiemand bahin, ein sicheres und in seinen Erfolgen gleichebleibendes Berfahren anzugeben. Endlich kam im Jahr 1737 ein Fremder nach Paris und verkaufte der Regierung eine Berfahrungsart, das Hellot auszusühren und zu untersuchen beauftragt wurde. Er that dieß anch in Berbindung mit Geoffrop, Dufap und Duhamel. Das Berfahren gelang und die Beschreibung davon wurde in den Memoires de l'académie vom Jahr 1737 öffentlich bekannt gemacht. Um sich einen Begriff von den Schwierigkeiten dieser Berfahrungsart zu machen, bedarf es bloß der Bemerkung, daß man aus fünf Fässern (sedes von ungefahr 288 Kannen oder Waaß) Urin, nach der langweiligsten und mühsamsten Arbeit, 38 Pfund Ruckand durch die Abdampsung erhielt, woraus

nach viernfatiger Deftillation, hochftens vier Ungen Phos. phor gewonnen wurben,

In ber Folge brachte man an biefem Berfahren einige Merbefferungen an; es murbe biefes aber balb gang und gar verlaffen, ba Scheele und Gahn bie Wegemwart ber Phoes phorfaure in großer Menge in ben Anochen aller Thiere ents bedten. Mus biefen bereitet man nun heut gu Tage ben Phosphor.

### Phosphor.

(Synonyme. Pat. Phosphorus, Frang. Phosphore.)

225. Eigenschaften. Der Phosphor ift bei gewöhnlicher Temperatur ein fefter Rorper; er ift in reinem Bus ftante gefchmachlos, weil er in Baffer unlöslich ift; feine Muflösungen fcmeden etwas fnoblanchartig. Er ift fo biegfam, bag man eine Stange fieben ober aditmal in entgegengefester Dichtung biegen taun, ohne bag folde brache. Gin Bufat von ala Schwefel reicht fcon bin, um ihn gerbrechlich gu machen. Dit allen fcneibenben Wertzengen fann man ihn ohne Schwies rigteit theilen; felbft burch bie Finger und Dagel wirb er leicht gerist. Gein Geruch ift fdwach; er erinnert an ben . Geruch bes Anoblauche ober bes unreinen Dafferftoffgafes. Oft ift ber Phosphor burchscheinend und farblos; jumeilen ift er gelblich, guweilen auch gelblich und burchscheinent, wie Sorn. Mehrmals destillirt und folglich in febr reinem Bus ftanbe, erlangt er bie fonberbare Gigenfchaft burch plopliches Erfalten fdmarg gu merben. Um biefe Erfcheinung gu feben. muß man ben Phosphor bei 60 ober 700 fchmelgen; theileman hierauf benfelben in zwei Theile und lafft ben einen bas von langfam erfalten, fo behalt er feine Durchfichtigfeit unb . beruftein sähnliche Farbe; ber anbre hingegen mirb fogleich fchmarg werben, wenn man ihn fchnell in faltes Baffer mirft. Man fann biefe Farbe nach Belieben verschwinden und wier ber eridjeinen machen, wenn man ihn auf die eben beschries bene Beife fcmilgt und ichnell wieder in Baffer taucht. Thonard beobachtete biefe Gigenichaft guerft.



Die Dichtigkeit bes Phosphor's ift 1,77. In der Wärme schmilzt er leicht und fängt schm bei ohngesähr 43° C. stuffig zu werden. Ist er völlig geschmolzen und läßt man ihn dann nicht erkalten, ohne ihn zu bewegen, so fängt er erst bei 57° oder 38° C. an zu erstarrent; dann aber wird er schnell sie, während das Thermometer plößlich wieder auf 42 oder 60° C, sieigt. In stärkerer Dise vermandelt er sich in Dampf; dieser fängt sedoch schon del einer niedrigern Temperatur an sich zu bilden; unter dem gewöhnlichen Luftdruck geräth der Phosphor eigentlich erst bei 290° C. ins Kochen und behält diese Temperatur auch in reinem Zustande bis zur völligen Verdampfung bei.

Die Defillation bes Phosphore erheifcht befonbere Borfiditomagregeln, megen ber mertwürdigen Begierbe, fich in Berahrung mit ber Luft bei, erhohter Temperatur gu entgunben. Man tann biefe Operation auf verfchiebene Beife vor-Die erftere befteht barin, bag man ben Phosphor in eine fleine Retorte thut, beren Sals in Baffer getaucht wird. bas man in einer Temperatur von 60 bis 80° C. erfallt. Dierauf erhitt man ben Bauch ber Retorte; ber Phoes phor wird verflüchtigt, verbichtet fich wieber im Baffer unb fallt in bem mit Baffer gefüllten Gefaß zu Boben. muß fehr forgfattig ju Berte geben, um biefe Operation auszuführen; übrigens wendet man fie auch nur felten an. Benn bie Retorte ertaltet, fann leicht Baffer in fie treten; fie murbe bann gerfpringen und ber Phosphor fonnte auf ben Operateur geworfen werben, ber Gefahr liefe, fchrecks lich bavon verbrannt gu merben. Es ift baher beffer eine mehrmals gefrummte Rohre anzuwenden, in welche man tohe lenfaures pber trodines Bafferftoffgas einftromen lagt. Phosphor wird in bie erfte Rrummung ber Rohre gebracht und hier ermarmt, die barauf folgende Rrummung bient bann ale Recipient. Ift bie Deftillation vollendet, fo bricht man bie Rohre entzwei und trennt fo ben Theil, ber ben bestillirten Phosphor enthalt, nachbem man etwas Daffer auf ihn gegoffen hat. Dan ichmilgt ben Phosphor und formt ibn auf bie gewöhnliche Beife. Gelten bat man eine große

Quantitat bestillirten Phosphore nothig; abrigens ift bie Berfahren ftete bem erftern vorzugieben.

224. Bei gewöhnlicher Temperatur brennt ber Ph phor langfam in ber Luft. Er wird barin fogleich leucht und verbreitet faure Dampfe, welche nichts andere als ! terphoophorfaure find. Diefe langfame Berbrennung g Icicht in eine fehr lebhafte über, wobei bann Phosphorfai erzeugt wirb. Bu bem Ende reicht es ichon bin bie Tem ratur bee Phosphore nur burch bie Berührung mit ber So etwas ju erhöhen, ober indem man mehrere Ctude Ph phor neben einander in bie Luft legt; im Commer aber ichon ein ber Luft ausgesettes Ctud hierzu hinreicher Es ift bedhalb burchaus nothwendig, ben Phosphor, mahre man ihn anfaßt, unter Waffer liegen gu laffen; foll er al aus bemfelben herausgenommen werben, fo muß man v meiben, ihn gu berühren, ober ihn von Beit gu Beit wiel ine Waffer tauchen, um ihn falt gu halten; bei Berfud muß man fid befonbers huten, mehrere Ctude bicht nel einander an ber Luft liegen gu laffen.

hierand ergiebt fich naturlich, bag man ben Phoept nur in einer nicht Sauerftoff haltigen Basart ober im 20 fer aufbemahren fann. Lettre Mufbemahrungeart ment man ale bie bequemfte porzugeweise an. Man bringt ! Phosphorstängel in eine Flafche mit eingeriebenem Glasfte fel und fullt fie mit ausgefochten Baffer an. 3ft Luft Baffer ober in der Flasche geblieben, fo erzeugt fich be Unterphosphorfaure, welche im Baffer aufgeloft bleibt. bie Klafche ben Sonnenftrahlen ausgesett, fo bebedt fich t Phosphor mit einer biden, unburchfichtigen, pomerange farbigen Rrufte: bieß ist rothes Phosphororyb. nur inbireftes Connenlicht ober gerftreutes Licht ben Phe phor trifft, fo wird er gleichfalls auf feiner Dberflache n burchfichtig, allein bie gebilbete Saut ift bann weiß und ! fteht aus Phosphororydhybrat. Bermahrt man bie Glafe por bem Ginfluß bes Lichts gang, fo behalt ber Phosph feine Durchfichtigfeit unbestimmte Beit. Ich erhielt ihn mebrere Jahre lang unveranbert.



Bogel sah ben Phosphor auch im leeren Raum, in Endgas und Wasserstoffgas unter dem Einfluß der Sonnenmablen roth werden; dieß wurde beweisen, daß die eben eiprochene Beranderung nicht bes Zutritt's ber Luft bedarf, urb daß bieselbe wahrscheinlich durch die Zerseyung des Wassins bewirft wird.

Diese Umstände beweisen, wie schwierig es ift, Phoseter auszubewalren, ohne daß sich nicht etwas Dryd daran tilte; auch bleibt beim jedesmaligen Destilliren ein um so is ditcherer rother Ruckftand, als ber Phosphor längere Zeit ten verschiedenen eben erwähnten Einflussen ausgesetzt war.

Betfabren erwahnen, da es langst nicht mehr gebrauchlich i. Die beut zu Tage allgemein angewendete Bereitungss wetbode grundet sich auf die Anwesenheit einer beträchtlichen Menge balisch phosphorsauren Kalts in den Kuochen und ans diesem Salz gewinnt man nun den Phosphor. Zu dies sem Ende bel andelt man es mit Schweselsaure und verwantelt es so in sauern phosphorsauren Kalt, welchen man mit Rehte mengt und in einer Retorte von Steingut kalzinirt. Die überschüssige Saure zerseht sich, theilt ihren Sauerstoff ter Kohle met, die sich in Kohlenornd verwandelt, wahrend ter zreigewerdene Phosphor sich in dem Recipienten verdichtet. Die Elevrie dieser Operation int sehr einsach, nicht so ihre Aassubrung; es sind hierbei verschiedene Vorsichtsmaaßeregeln zu beobachten, die wir sogleich angeben wollen.

Die Knodzen, welche man gewöhnlich dazu anwendet, find von Ochsen, Schasen oder Pserden. Sie enthalten aus er dem bausch phosphorsauren Kalt auch kohlensauren Kalt und noch einige andre Salze in unbedeutender Menge, aus serdem aber auch 50 Prozent thierische Stoffe, die man zuerst zentören muß; man erreicht dieß durch die Berbrennung. Zu dem Endzweck macht man in einem großen Reverberirosen zum Endzweck macht man in einem großen Neverberirosen zuer und wirst zuerst nur einige Knodzen durch die Offnung tes Ofengewoldes. Sind dieze wohl angebrannt, so fügt man neue hinzu und fahrt so fort, bis der Ofen halb voll it. Man bewirft zugleich einen starken Zug, indem man ein Nohr auf die Kuppel setzt und dieses in den Schornstein

geben läßt. Ift ber Apparat so vorgerichtet, so geht die Operation ohne weiteres Inthun vor sich. Die kalzinirten Anochen nimmt man unten durch die Thure des Feuerheerds herand und bringt neue durch die Öffnung der Kuppel hinseln. Doch muß man vorsichtig sopn und nicht eine zu große. Menge auf einmal hinein bringen, so wie auch das Aschenloch rein halten, damit die Verbrennung vollständig Statt sinde und die entwickelten Gase die Umgebungen nicht belästigen konnen. Man sieht, daß diese Operation keine große Ausschafte Material zum Brennen.

Durch die Kalzination werden die Anochen zuerst schwarz, weil ber Wasserstoff, Sauerstoff und Sticktoff der thierischen Substanz nicht allen Kohlenstoff bei ihrem Entweichen mitsuehmen können. Es dauert lange Zelt die diese in der Knochennasse abgesetzte Rohle die zum Mittelpunkte derselben verbrennt. Sollten zu viele schwarze Theile noch in den Knochen beim Herausnehmen sichtbar sepn, so muß man sie

bon Renem in ben Dfen thun.

Rach beenbigtem Brennen pulveriffrt man bie Rnochen, febt bas Pulver, theilt es in Portionen gu fechs Rifogramm ab und thut Diefe in eben fo viele holgerne Rits Man fügt bem Pulver eine hinlangliche Menge Baffer gu, um einen bunnen Brei gu befommen und gieft bann unter ftetem Umrühren mit einem holgernen Cpatel, nach und nach vier ober fünf Rilogramm fongentrirte Comefelfaure bagu. Es wird babei viele Barme entwickelt, ber gerfette Tohlenfaure Ralt läßt Rohlenfaure frei werben, ber bafifch phosphorfaure Ralt glebt einen Theil feiner Bafts an bie Schwefelfaure ab und es bleibt bemnach im Rabel ein Ge menge von ichwefelfaurem Ralt, faurem phosphorfaurem Ralt und überichaffiger Schwefelfaure. Benn man bie Daffe nicht beständig umrührt, fo badt ber fchwefelfaure Ralt gufammen und bildet große Rlumpen, welche einen Theil bes phosphorfauren Ralts ber Ginwirtung ber Schwefelfaure entziehen wurden. Wenn bie Daffe anfängt gu ertalten, fo wird fle immer bider und murbe felbft gang hart und feft werben, wenn man nicht fchnell ohngefahr gmangig Liter Waffer baju göße. Man läßt das Gemenge 24 Stunden ruhig siehen, damit die Säure Zeit gewinne, auf allen Punkte einzuwirsten. Nach Verlauf dieser Zeit füllt man den Ki el : sies dendem Wasser, thut das Gänze auf ein Tuch prest den seinen Ruchtand aus; so erhält man ein er v alasche wasser. Man verdünnt jest den Rückstand mit einer frischen Portion siedenden Wasser's, bringt ihn von neuem auf Tuch, drückt ihn wie vorher wieder aus und hat auf diese Weise ein zweites Wasschwasser. Aublich wiederholt man die ganze Operation zum dritten Malz der Rücksand muß dannt

geschmacktos seyn und kans enthält nichts weiter als schr wasser wird besonders bei s sesen und dampft die tle dritte dienen dazu, um die neuen Rubel vorzunehmen, Waschung und zwar die len sährt man von Rübel zu Kerste Wasser abdampft, de erste Wasser abdampft, de

i werden, benn er

1k. Das erste Wasche man läßt es sich abe b; bas zweite und schungen in einem man also nur eine man immer bas tie aber zu ben stubels ausbebt.

ren Kalt, Schwefelfäure und schwefelsauren Kalt. Letter, ber wegen des vielen angewendeten Wassers, und weit ber überschuß an Säure seine Austösung erleichtert, in ziemlicher Menge vorhanden ist, muß nun zuerst entfernt werden. Man erreicht diesen Zweck, indem man die Flüssigkeit in einem bleiernen oder kupfernen Kessel beinahe bis zur Trockne absampft. Der schwefelsaure Kalk schießt in seidenartigen Nasbeln an. Man gießt hierauf das dreis oder vierfache Lolum des Rückands an Wasser hinzu, kocht die Masse und bringt sie auf das Filtrum. Der schwefelsaure Kalk bleibt dann beinahe ganz auf dem Filtrum zurück. Die neue Flüssigsteit besteht aus saurem, phosphorsaurem Kalt, der fast rein ist oder nur freie Schwefelsaure enthält.

Man bampft fie nun von Neuem bis zur Sprupkonsteng ab und bringt fie bann in einen kupfernen Resiel, bessen Boben außen mit Thon beschlagen ift. Man setzt ben viersten Theil ihres Gewichts geglühte Rohle ober solche, wel-

gehen läßt. Ift ber Apparat so vorgerichtet, so geht bie Operation ohne weiteres Zuthun vor fich. Die kalzinirten : Rnochen nimmt man unten burch bie Thure bes Feuerheerbs heraus und bringt neue durch die Offnung der Ruppel biw Doch muß man vorsichtig seyn und nicht eine zu große Menge auf einmal hinein bringen, so wie auch bas Aschenloch rein halten, damit die Verbrennung vollständig Statt finde und die entwickelten Gase die Umgebungen nicht belästigen können. Man ficht, daß diese Operation feine große Ausgabe erfordert; bie angewendeten Knochen liefern selbst bas nothige Material zum Brennen.

Durch die Ralzination werden die Anochen zuerst schwarz, meil der Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff der thierischen Substanz nicht allen Kohlenstoff bei ihrem Entweichen mit nehmen können. Es bauert lange Beit bis biese in ber Knocheumaffe abgefette Rohle bis zum Mittelpuntte berfelben verbrennt. Gollten zu viele schwarze Theile noch in ben Anochen beim Herausnehmen Achtbar feyn, so muß man fie von Reuem in ben Dfen thun.

Nach beendigtem Brennen pulverifirt man bie Anochen, fiebt bas Pulver, theilt es in Portionen zu sechs Risogramm ab und thut diese in eben so viele hölzerne Rüs Man fügt bem Pulver eine hinlängliche Menge Waß fer zu, um einen bunnen Brei zu bekommen und gießt bann unter stetem Umrühren mit einem hölzernen Gratel, nach und nach vier ober fünf Kilogramm konzentrirte Schwefelfäure dazu. Es wird dabei viele Wärme entwickelt, der zersetzte kohlensanre Ralk läßt Rohlensäure frei werden, der bafisch phosphorsaure Ralt giebt einen Theil seiner Basis an die Schwefelfaure ab und es bleibt bemnach im Rübel ein Ge menge von schwefelsaurem Kalt, saurem phosphorsaurem Ralt und überschüssiger Schwefelfäure. Wenn man bie Maffe nicht beständig umrührt, so bäckt ber schwefelsaure Ralt zusammen und bildet große Klumpen, welche einen Theil des phosphorfauren Ralks ber Einwirkung ber Schwefelfaure entziehen Wenn die Masse anfängt zu erkalten, so immer bicker und murbe felbst gant bette wenn man nicht schnell ohngei

1 goße. Man läßt das Gemenge 24 Stunden ruhig stehen, amit die Saure Beit gewinne, auf allen Punkten einzumir= Rach Berlauf bieser Zeit füllt man ben Rübel mit fieenbem Wasser, thut bas Ganze auf ein Tuch und prest en festen Rückstand aus; so erhält man ein erstes Wasch= raffer. Man verdünnt jest ben Rückstand mit einer frischen dortion fiebenben Wasser's, bringt ihn von neuem auf's uch. brückt ihn wie vorher wieder aus und hat auf diese Beise ein zweites Waschwasser. Endlich wiederholt man bie ange Operation zum britten Mal; ber Rückstand muß bann eschmactlos senn und kann weggeworfen werden, denn er uthält nichts weiter als schwefelsauren Ralt. Das erste Wasche raffer wird besonders bei Seite gestellt, man läßt es sich abten und dampft die flare Fluffigkeit ab; bas zweite und ritte bienen bazu, um bie zwei ersten Waschungen in einem euen Rübel vorzunehmen, für welchen man also nur eine Baschung und zwar die lette mit reinem Wasser macht. Go ihrt man von Rübel zu Rübel fort, indem man immer bas iste Wasser abdampft, das zweite und britte aber zu den iften beiben Waschungen bes folgenden Rübels aufhebt.

227. Die Waschwasser enthalten sauren, phosphorsaus n Kalk, Schwefelsäure und schwefelsauren Kalk. Lestrer, ir wegen des vielen angewendeten Wassers, und weil der berschuß an Säure seine Austösung erleichtert, in ziemlicher enge vorhanden ist, muß nun zuerst entsernt werden. Man eicht diesen Zweck, indem man die Flüssisseit in einem iernen oder kupfernen Kessel beinahe die zur Trockne absteft. Der schwefelsaure Kalk schießt in seidenartigen Nasan. Man gießt hierauf das dreis oder viersache Volum Rücklands an Wasser hinzu, kocht die Masse und bringt das Filtrum. Der schwefelsaure Kalk bleibt dann be Banz auf dem Filtrum zurück. Die neue Flüssisseht aus saurem, phosphorsaurem Kalk, der sast kur Keie Schwefelsäure enthält.

de stafft sie nun von Neuem bis zur Syrurken

beschlagen ist. Man setzt ten zurjeglühte Kohle ober solche, zu

che ans bem Ofen ber Bader kömmt und vorher pulverist worden, hingu; man mengt und erhiht hierauf die Masse gu bis der Boden des Kessels rothglühend wird. Der Thor beschlag hat den Zweck, den Kessel gegen Orphation zichützen, übrigens könnte statt des kupfernen Kessels auch ei gußeiserner angewendet werden. Der größte Theil des Wasser's verdampst und die freie Schweselsaure, wenn weld übrig blieb, wird verstüchtigt und von der Kohle zersett.

228. Dief lettere Gemenge wirb nun gur Ausziehun bes Phosphord angewendet. Es besteht aus faurem phos phorfaurem Ralt, Roble und Baffer; benn trot ber ange wendeten hohen Temperatur halt bie Robie und bad faut phosphorfaure Galg noch Feuchtigfeit gurud. bas Gemenge bis jum Beifigluben, fo verwandelt fich be faure phosphorfaure Ralf in neutralen phosphorfauren, was rend ber Uberfchuß an Gaure burch bie Roble in Phodpho umgewandelt wird. Die Gegenwart bes Baffer's verurfach außerbem noch einige anfallige Ericheinungen, welche wir be fdreiben wollen. Es muß hinfichtlich biefes Gemenges be merft werben, bag bie erften Chemifer, bie fich beffelben be bienten, ber Meinung waren, bie Phosphorfaure befanb fich barin in reinem Buftanbe und habe allen ihren Ralfge halt an die Schwefelfaure abgegeben. Epater fanben Rout eron und Bauquelin, bag aus bem bafifchen Galg nu faures phosphorfaures geworben fen; man murbe beshal gu bem Schluffe veranlagt, bag es gut fenn murbe, ein größere Menge Schwefelfaure anzuwenben, um fo ben ge brannten Anochen mehr Ralt zu entziehen und ben Berluf ber Gaure ju vermeiben, bie im neutralen phosphorfaurer Salze gurud bleibt. Diefe Meinung murbe von Javal mi berlegt, welcher fich überzeugte, daß bie reine Phosphorfaure mit Roble gemengt, nur wenig ober feinen Phosphor giebt Sie verflüchtigt fich ichon bei einer Temperatur, Die niebri ger ift, ale bie ju ihrer Berfegung erforberliche und entgeh fo bem Ginfing ber Rohle; ein phosphorfaurer Ralt, ber ji viel Gaure enthalt, ift alfo auch aus bemfelben Grunbe nich anwendbar, benn ein Theil ber Gaure fublimirt fich fchoi unter ber gur Reaction ber Roble nothwendigen Tempera



ter. Co hatte der Zufall ben Chemikern, welche fich zuerst wit dieser Operation beschäftigten, einen größern Dienst gestet, als sie dachten. Javal machte sogar den Borschlag, te Menge ber Schweselsäure zu vermindern, statt sie zu vermehren, allein die Resultate der Fabrikation im Großen tiefe Borsicht unnuß.

229. Auf die Ginrichtung bes Apparate muß viel Corg-El verwendet werden. Man bringt bas Gemenge, welches wa brei Bebandlungen ber falginirten Anochen, jede gu 6 Rilogromen, berruhrt in eine Retorte von Steingut, fo bag ungeintrier Aunftheile voll werben. Diefe Retorte muß befonbers e.dremablt unt von fehr feuerfestem Steingut fenn, muß ferner n: ter größten Borficht mit Thon befchlagen werden und zwar remlich lange vor bem Gebrauch, bamit ber Befchlag gehörig nednen fann. Man bringt fie in einen großen Reverberirofen, (Tafet 7. Big. 8.) befestigt an ihren Sale eine weite furferne Robre (a), welche gebogen ift und bis jum Boben eines gur hatite mit Baffer gefüllten Glafes reicht. Dief Glas mirb burch einen Etopfel verschloffen, burch welchen bie Robre lauft : ed ift in bemfelben noch außerbem eine gerabe brei Rag lange und menigftens einen halben Boll weite Dobre engebracht, bamit fich nicht mahrend ber Deftillation ber Phosfortampf gu febr barin anhäufe und fic verftopfe.

Auserdem verkittet man sorgfältig mittelst eines erdigen auses die Stelle, wo der Retortenhals in das kupferne Rohr einestugt ist. Zu diesem Ende bringt man zwischen beide einelit eines Spatels eine hinreichende Masse Kitt, um den zwischenraum auszufüllen; dann macht man oben eine Lage kitt darüber; ist diese trocken, so bringt man eine zweite tarauf an, welche bazu dient, die Risse der ersten zu versteichen, und so kann man selbst eine dritte darauf anbrinzen, wenn es nöthig senn sollte. Eben so verkittet man alle inzen des Ofens, um Luftströme zu vermeiden, welche den 32g bindern und außerdem selbst die Retorte zu zerspringen

trantaffen fonnten.

230. Ift ber Ritt trocken, so gunbet man Feuer im Einenloch an und unterhalt es barin brei Biertel Stunden ober eine Stunde lang. Man bringt bas Feuer bann in

ben Tenerplat und wirft nach und nach brennende Roble in ben Dfen. Man muß ziemlich laugfam hierbei gu Berfe geben, bamit bie Retorte wenigstens brei Ctunden brauche che fie volltommen glubt; babei giebt man immer fort Roble au bis ber Dfen fast voll ift. Run wirft man tobte Stehe Ien burch bie Ruppel und fahrt bamit bestandig fort, ohne gu marten bis die Retorte entblogt wird, benn bie Berub. rung ber talten Roble tonnte fie gerfprengen. Je nach ber Beschaffenheit bes Bugs und ber Geraumigfeit bes Cfen's muß man alle funf, ja felbft alle zwei Dlinuten Rollen hinguschütten. Um ben Bug git vermehren bringt man auf ber Ruppel ein fünf ober feche Auf langes Dfenrohr an bas in bem Schornftein emporragt. Gebalb bie Detorie ju gluben aufangt, entwideln fich Gafe; ibre Erzeugung bauert fort bis gur Beenbigung ber gangen Deration und bient bagu, ihren Bang ju reguliren. Geht bie Entwide lung ju rafch von ftatten, fo fchlieft man bas Regifter bes Robr's ein wenig; wird fie ju langfam, fo luftet man ben Roft bes Feuerplages mit einem Gifenftab; bort fie gant auf, fo ift gu befürchten, bag bie Metorte gerfprungen ift. Um fich bavon gu unterrichten, unterfucht man guerft ten Ritt, ber Retorte und Rohre gufammen halt; wird er lofe, fo bilft man nad, und wenn man fein Phosphoresgiren um blefen Puntt bemerft, außerbem auch bas Rener giemlich lebhaft ift, fo muß man bas Dfenrohr wegnehmen und mit ber Sand bie Rlamme, bie gur Ruppel hinausschlagt, fart gegen feit Geficht weben, um gu bemerten, ob fie einen Phosphorges ruch bat. Ift bieg ber Fall, fo fann man ficher fenn, bag Die Retorte gerfprungen ift, und wenn bie Operation noch nicht fehr weit vorgeschritten ware, fo ift es am paffente ften, die in ber Retorte befindliche Daffe aufzubemabren, weil fie bann wieder bei einer folgenden Operation anges wendet werden fann. Ins biefem Grunde ichlieft man bie Ruppel mit einem Badfiein, nimmt bas Gener heraus, bringt es in einen Kohlendampfer und zerbricht bie Retorte, febald fie ertaltet ift; ben Rudftanb bringt man in eine neue Die: torte und fangt unn wieder von vorne an. Die gange Dres ration bauert 24 bis 30 Ctunben. Achtzehn Relogrammen Rnochenasche liefern, wenn fie gut geleitet wird, zwei Rilogrammen roben Phosphor.

Die sehr reichlichen gassörmigen Produkte, die sich bile ben, machen die Absorption während der ganzen Daner der Testillation unmöglich, vorausgesetzt, daß das Fener bestandig unterhalten wird. Gegen das Ende vermeidet man sie, indem man das Glas, welches die Vorlage bildet, etwas seult, so daß die Röhre nicht tiefer als einen Zoll im Wasser ift. Auf diese Weise bringt nach und nach die Luft wieder in die Retorte und die Abkuhlung geschieht ruhig.

231. Sett man an gekrammte, welche man n kann man die Gasarten, und untersuchen. Man i genblick, wo die Netorte und Kohlenwassersiofigas i die Zersehung des Wassers wier oder fünskundigem f der Phosphor fangt an ud drydgas und Phosphorn Gas sich entwickelt, so m

der Masse zurück blieb und daß dieß zersetze Wasser Kohlenserydgas und Phosphorwasserstoffgas giebt; aber ber großte Theil bes Kohlenorydgases ruhrt von der Zersenung der Phosphorsäure selbst her. Diese beiden letten Gasarten sahren sort, sich während der ganzen Dauer der Operation zu erzeugen. Es ware nicht ohne Nutzen, zu untersuchen, ob das entzündliche Gas, das sich bildet, auch wirklich Phosphorwasserstoffgas ist, wie man behauptet, oder ob es nicht blos mit Phosphordampf gesättigtes Kohlenorydgas ist, welche Beimischung auch hinreichen würde, es bei der Beruhrung mit der Lust zu entzünden. Ein sehr beträchtlicher Untheil Phosphor entweicht immer bei der Berdichtung. Es geht derselbe durch den Rezipienten und sest sich als Staub auf den Wänden des Rohrs ab.

232. Der Phosphor, ber beim Anfang ber Operation Abergeht, ist fast rein; nicht so ber, welcher gegen bad Ende ju sich bilber: mahrend ersterer schnell in bas Berlagglas.

Rieft, verbichtet fich letterer in ber Berlangerungerohre, ja felbft im Sale ber Retorte und wiberfteht hier einer giemlich hohen Temperatur, ohne gut fcmelgen; biefer hat ftatt ber gitrongelben Farbe und ber gewöhnlichen Durchfichtigfeit bes Phosphor's eine rothliche Farbe, erfcheint zuweilen felbft fdmarglich und ift undurchfichtig, was anzeigt, baf er mit einem fremben Stoff vermifcht ift. Man nahm bisher an, baß er mit Rohle verbunben fen; ich mochte eher vermuthen, bag es Riefel ober Gilicium ift, welches von ben Wänden der Netorte herrührt. 9) .

Unt ben roben Phosphor ju reinigen, nimmt man ein Stud famifch gegerbtes Leber, benest es binlanglich mit faltem Baffer, thut ben Phosphor mit etwas Baffer hinein und bindet nun bas leber in einen Beutel foft gufammen. Dan bringt biefen Beutel nun in eine Schuffel voll fiebenben Baffere und halt ihn fo lange barin, bis bas Baffer auf eine Temperatur von 45 ober 500 C. herabgefunten ift, bann preft man ihn fart, entweber mit ben Sanben ober mit einer Bange. Der Phosphor bringt nun fchr rein und burchfiche tig burch, mahrend bie frembartigen Stoffe im Cadden gurud bleiben. Dieg enthalt bann ein fcmargliches, hanfiger aber ein rothes Pulver, welches, mit ichwacher Galpeterfaure erhitt, noch mehr reinen Phosphor liefert. Die Gaure gerftort die frembartigen Stoffe, beren Ratur man noch nicht genau tennt.

Das Stud famifch leber fann man nicht mehr als einmal hiezu gebrauchen; benn ba es von ben unreinen Stoffen gang burchbrungen ift, fo murben biefe, wenn man es von Reuem anwenden wollte, zugleich mit bem Phosphor

burchgeprest werben.

233. Es bleibt nun noch Abrig bem Phosphor eine bequeme Form ju geben, bie gewöhnlich in langen, bunnen

<sup>\*)</sup> Bir weifen einftweilen auf eine Rafel 12. Sig 6, Tu. 8. befindliche Beichaung eines Diens bin, ber jur Bereitung bes Phosphord im Großen in ben .. Parifer Gabriten angewendet wird. Gin folder Ofen nimmt 6 große Retorten auf einmal auf und liefert mittelit einer einzigen Defiluation 36-40 Pfund Phosphor. Der Berfager wird beffen ausfuhrliche Befchreibung nache folgen laffen. M. u. E.

Stangen besteht. Man erreicht bieß, indem man ihn in Glasröhren formt. hiezu wählt man etwas fonische, 9 bis 10 3oll lange und ohngefähr zwei Linien im Durchmeffer hals tende Röhren. Man taucht das eine Ende einer Röhre in den geschmolzenen Phosphor und saugt mit dem Munde langsam am andern Ende, bis der Phosphor so weit emporgestiegen ift, daß er noch ein ober zwei Zoll vom Munde entfernt ift. Dann schließt man bie untere Öffnung ber Röhre mit bem Finger, nimmt sie heraus und taucht sie rasch in sehr kaltes Wasser ein. Der Phosphor wird baburch schnell fest und man stößt ihn bann aus ber Röhre mittelst eines Bolg. ober Glasstäbchens. Befürchtet man hiebei einen theln Zufall, der sich bisweilen wirklich schon ereignete, so tann man statt des Aufziehens mit dem Munde eine Blase von elastischem Gummi anwenden, die man zusammendrückt und wieder aufschwellen läßt; man befestigt einen solchen Beutel an bas Ende ber Röhre mittelft eines Stöpfels, brudt fie bann zusammen, um die Luft baraus zu entfernen, taucht bas anbre Ende der Röhre in den Phosphor und überläßt unnibie Blafe nach und nach ihrer natürlichen Glastigität; sie schwillt nun wieder an, der Phosphor steigt badurch in die Röhre hinauf; so bald er die gehörige Höhe erreicht hat, bringt man die Röhre unter ben angegebenen Vorsichtsmaaß= regeln ins kalte Waffer. Statt des Aufziehens mit dem Munde kann man viele andre ganz gefahrlose Verfahrunges arten anwenden und man sollte von jenem nur im höchsten Rothfall Gebrauch machen, ba die geringste Unachtsamkeit hiebei sehr gefährlich werben kann.

234. Benutung. Der Phosphor wird vorzüglich in Raboratorien gebraucht; man bediente sich dessen früher bei Berarbeitung des Platins, was man aber jest ganz aufgegeben hat; er wird nun noch zur Verfertigung von dreierlei Sorten von Feuerzeugen angewendet, welche häusig gebraucht werden.

Die erste und einfachste Art besteht darin, daß man ein Stücken Phosphor in einem kleinen Fläschchen, oder in einer verschlossenen Röhre von ungefähr einem Zoll Länge schmilzt. Sobald der Phosphor geschmolzen ist, verschließt man das kleine Gefäß mit einem Korkstöpsel und dann ist

bas Fenergeng fertig. Bei feinem Gebrauche nimmt man zwei Zühdhölzchen, das eine etwas start, das andre wie gewöhnlich; man taucht bas erste in bas Feuerzeug, fratt bamit die Oberfläche des Phosphors, um von diesem etwas mit wegzunehmen, bas am Schwefel hangen bleibt. dann schon hinreichend, bas Ende bes Zündhölzchens auf einem Stad Silz ober rauhem Rort schnell zu reiben, bamit ber Phosphor Feuer fange und ben Schwefel anzünde. Phosphorfaure, die sich bildet, durchbringt bas Holz des Rundholzchens und verhindert häufig sein Fortbrennen, so daß es faft immer ausloscht, ehe man Zeit hatte, fich beffelben zu bebienen. Man vermeidet diesen üblen Umstand, inbem man bas erste Schwefelhölzchen benützt, um bas zweite bamit angugunden. Dieses hat immer Beit angubreunen und löscht nicht wieder aus, wenn es einmal Feuer gefangen hat. Wenn man bas Zündhölzchen mit bem Phosphor auf einem barten und glatten Körper, g. B. auf Glas, Porgellan riebe, so murbe es sich nicht entzünden.

Das zweite Feuerzeng unterscheidet sich vom ersten baburch, bag man in bas fleine Gefäß, welches ben Phosphor enthält, während diefer im Schmelzen ift, ein fleines rothglühendes Gisenstäbchen eintaucht, um ihn anzugunden. Wiederholt man diese Operation zwei bis dreimal, so bildet sich etwas Phosphoroxyd, welches mit einem Überschuß von Phosphor vermengt bleibt und diesen von freien Studen entzündlich macht. Man verforft bas Fläschchen forgfältig, läßt es erkalten und hebt es wohl verschlossen zum Gebrauch auf. Will man Feuer machen, so braucht man nur bas Zündhölzden hinein zu tauchen, um etwas von dem darin enthaltenem Gemenge herauszunehmen. Bei ber Berührung mit ber Luft entzündet es sich und da bie Quantität des herausgenommenen Phosphor's geringer ist als im vorhergehenden Fall, so löscht es seltner wieder ans. Diese Feuerzeuge ziehen jedoch sehr viele Feuchtigkeit aus der Luft an, da sich zu gleicher Zeit mit dem Phosphoroxyd auch etwas Phosphorfäure gebildet hat und so kann man sich öfters schon nach wenigen Tagen derselben nicht mehr bedienen.

Die dritte Art Phosphorfeuerzeuge ist unter bem Ra-

men der Fenerzeuge von entzündlichem Ritt (mastic in-Das Zündhölzchen fängt bei ber Beflammable) befannt. ruhrung mit der Luft ohne Reiben Feuer. Diese Feuerzeuge ziehen auch ans ber Luft feine Feuchtigfeit an und erhalten thee guten Gigenschaften immer bei. Ihre Berfertigungeart wird geheim gehalten; boch kann man sie ziemlich leicht nachmachen. Diese Fenerzeuge muffen Phosphoroxyd und also and Phosphorfaure enthalten; damit diese lettere keine Feuchtigkeit aus ber Luft anziehe, muß man fie mit einer erbigen Basis, g. B. Kalt ober Magnessa verbinden. Wie es scheiht, wendet man vorzugsweise Lettere an. Man bereis tet bas Fenerzeug ganz wie bie zweite ichon beschriebene Sorte, thut bann etwas gebrannte. Magneffa hinzu und rührt gut um, bis ber Phosphor erstarrt ift. Man erhält fo fein zertheilten Phosphor mit Ornd gemengt; die Phosphorsäure, welche sich erzeugt hat ober sich in der Folge erst bildet, giebt mit ber Magnessa ein basisch phosphorsaures Galz, welches Die Fenchtigkeit aus ber Luft nicht anzieht. Man behauptet allgemein, daß durch bieses Berfahren, wodurch man zwar recht gute Fenerzeuge erhalt, boch die weiter oben unter bem 'angeführten Ramen bezeichneten nicht von völlig so guter Beschaffenheit bereitet werden können und die Magnessa-Feuerzeuge eigentlich nur eine Nachahmung derselben find.

Im Handel wendet man gewöhnlich kleine bleierne Fläschchen statt der gläsernen an; bei diesen aber löthet sich der Stöpsel, der ebenfalls von Blei ist, nach einiger Zeit so fest an, das man das Feuerzeug gar nicht mehr gebrauchen kann. Es würde angemessener senn, diese Bleistöpsel durch einfache Korkpfropse, die man mit heißem Wachs getränkt hat, zu erseben, um sie auch für Lust und Feuchtigkeit wenis ger durchdringlich zu machen.

Phosphorwasserstoff im Minimum.

(Synonyme. Masserstoffphosphorhaltiges Gas. Davy's Phosphormasserstoffgas. Franz.

Hydrogene protophosphore.)

235. Eigenschaften. Dieser Stoff ist gasförmig, farblos, hat einen starken Knoblauchgeruch, ist wenig auflöss

lich in Baffer, bas nach Davy & feines Bolums bavon aufe loft, und wirft nicht auf bie Pflangenfarben. Geine Dichtigfeit ift = 1,214. Es faßt fich unveraubert aufbewahren, wenn man es vor ber Berührung mit lufthaltigem Baffer fchust. Es läßt fich bei gewohnlichem Luftbruck mit ber Luft ober felbst mit Cauerftoff vermengen, ohne fich zu entgunben; macht man aber bas Gemenge unter einem fdmadern Luftbrud, fo findet eine Detonation ftatt. Die Produtte ber Berbrennung find manchfaltig; ift ber Cauerftoff in Uberflug vorhanden, fo bildet fich ABaffer und Phosphorfaure; ift bagegen bas Phosphormafferstoffgas vorwaltenb, fo bile bet fich Daffer und phosphorichte Caure, auch felbft phod. phorichte Caure und freies Bafferftoffgas. Dian bewirft gewohnlich biefe Berbrennung, indem man bie Temperatur bes Gemenges erhobt, ober indem man einen eleftrischen June Ten burdifdlagen lagt. - -

Durch Chlor wird es schnell zerstört; es sindet hierbei eine lebhafte Verbrennung und Bildung von Chlorwasserstoff, saure und Shlorphosphor statt, wenn man dieses Phosphore wasserstoffgas in das Chlor bringt; im umgekehrten Fall entssteht Chlorwasserstoffsaure, Shlorphosphor und freier Phosphor. Auch durch Vrom muß dieses Gas in der Kalte zerssest werden; Iod und Schwesel greisen es bloß unter Witzwirfung von Wärme an. Es bilden sich dabei immer Wasserstoffsauren und der Phosphor wird frei oder verbindet sich mit dem Überschuß bes augewendeten Körpers.

Die Jodwasserstofffäure verbindet sich mit dem Phosphorwasserstoffgas augenblicklich. Die Berbindung besteht dann aus gleichen Raumtheilen beider Gasarten; sie ist fest, weiß, flüchtig, in Würfeln frystallisirt und wird sehr leicht zerstört, sowohl durch Wasser als auch durch starke Basen oder durch die wasserhaltigen Säuren. In allen Fällen wird das Phosphorwasserstoffgas frei, die Jodwasserstoffsäure bleibt im Wasser aufgelöst oder mit den Basen verbunden; hat man aber eine schwache Säure angewendet, so löst sich jene Berbindung bloß in dem Wasser auf, welches diese Säure enthielt. Richt alle Säuren wirken sedoch auf gleiche Weise. Die Schweselsaure kann sich wirklich mit dem wasserstoffphosphore hattigen Gas verbinden und löst es mit bemerkenswerther Schnelligkeit auf. Diese kurz dauernde Berbindung wird jestoch bald verändert, schon bei der gewöhnlichen Temperatur. Es entwickelt sich schweslichte Säure und Phosphor sest sich ab; auch das Wasser zerstort sie; dabei entweicht das Gas und entzündet sich zuweilen, vermöge der hohen Temperatur, welche die Säure, indem sie sich mit dem Wasser verbindet, plöglich erzeugt. Es ist daher wahrscheinlich, daß diese Säure das sodwasserstoffsaure Phosphorwasserstoffgas dergestalt zersetz, daß die Jodwasserstoffsäure frei wird und sich das Phosphorwasserstoffgas mit der Schweselsfäure verbindet.

Diefe Resultate beweisen, bag bas mafferstoffphosphorhaltige Bas bei ftarten Gauren bie Rolle einer Bafis fpielt.

Die meisten Metalle bemachtigen sich unter Einfluß ber Warme bes Phosphors vom Phosphormasserstoffgas, machen bas Basserstoffgas frei und gehen in Phosphormetalle über.

236. Bereitung. Man erhalt biefes Gas, wenn man bie tonzentrirte Unterphosphorfaure in einer fleinen Retorte einer gelinden hitze aussetzt. Es entwickelt fich bann mafferstoffphosphorhaltiges Gas und Phosphorfaure bleibt zuruck.

Wir werben weiter unten sehen, bag die Unterphosphorsaure als eine Berbindung ber Phosphorsaure mit phosphorichter Säure betrachtet werden kann. In diesem Fall wurde nur die lettere wirken, weswegen wir auch nur sie in Betracht ziehen. Folgendes ift ber genaue Ausbruck bies fer Wechselwirkung:

Angewenbete Atome,

4At. phosphorichte Saure = 2769,20 6At. Waffer = 337,46 5106,66

Erzeugte Atome.

s At. Phosphorfaure = 2676,90 4 At. Phosphormasserstoffgas i. Min. = 429,76 5106.66

Man fieht hieraus, bag bas Maffer nothwendiger Deise terfett wird und mabrend fich fein Sauerftoff mit einem Theil

ber rhosphorichten Saure verbindet, so entzieht sein Wasserstoff einem andern Theil ben Phosphor und der nun frei ge, wordene Sauerstoff tritt nun gleichfalls an den erstern Theil
der Säure.

237. Bufammenfebung. Um fle genau gu beffins men, muß man bas freie Dafferftoffgas, welches fich biemeis len in bem auf eben angeführte Beife bereiteten Gas vorfindet, in Anschlag bringen. hiezu bedient man fich bes fdwefelfauren Rupfere, welches bas Phoephormafferftoffgas abforbirt und nicht auf bas freie Bafferftoffgas mirft. Dann behandelt man bas Gas mit Chlorquedfilber ober auch mit metallifchem Rupfer unter Mitwirfung ber Barme und beflimmt baburch ben Untheil Bafferftoffgas, ben es enthalt. Im erften Fall bildet biefes Chlormafferftofffaure; im ameis ten wird es frei. Man macht bas Experiment unter einer gebogenen engen Glaeglode; bas Phoephormafferftoffgas wird allein gerfest und man fieht bann, bag ein Bolumen brei Bolumtheile Chlormafferftofffaure ober ein und ein hab bes Bolumen Bafferftoffgas giebt. Läft man biefes Gas mit einem überfcug von Cauerftoffgas betoniren, fo finbet man aufferbem, bag es hiervon fein boppeltes Bolumen verlangt. Wenn vier Bolumtheile mafferftoffphosphorhaltiges Gas acht Bolumtheile Gauerstoffgas abforbiren, fo wurden brei bavon vom Bafferstoffgas, fünf vom Phosphor verbraucht. Weiter unten werben wir feben, bag fünf Daag Sauerftoff zwei Daag Phosphor erheischen, um Phosphorfaure ju bilben. Man finbet alfo:

1 At. Phosphor = 196,15 ober 91,28 5 At Wasserstoff = 18,73 8,72 2 At. Phosphormasserstoffgas im Win. = 214,88 100,00

Phosphorwasserstoffgas im Maximum. (Spuonyme. Leicht entzündliches Phosphorwasserstoffgas, Phosphorluft, phosphorhaltiges Wasserstoffgas. Franz. Gaz hydrogene perphosphore.)

Eigenschaften. Diese Berbindung unterscheibet fich wenig von ber vorigen; sie ift ebenfalls gasformig, farbe



es, wenig auflöslich im Baffer, ohne Wirfung auf bie Karen. Ihre Dichtigfeit ift 1,751; fie wird eben fo burch Chlor. job, Brom und Edwefel verandert. Gie verbindet fich tuch mit Jobmafferftoffgas; bie Berbindung gleicht bem voris gen, enthalt aber nur ein halbes Bolumen leicht entgunblis hes Phosphormafferftoffgas auf ein Bolumen Gas ber Gaute; fie wird unter benfelben Umftanben, wie bie vorige, gerfort, allein es fest fich beständig Phosphor baraus ab und mafferftoffphosphorhaltiges Gas entweicht. Gine ahnliche Birfung bringt bie tongentwiete Gemefelfaure hervor; bas , indem es fich in maffere Bias wird mahrscheinlich abf Reffphosphorhaltiges Gas v beit benn es fest fich auf ber Stelle Phoephor ab. Lingwirten auf bies felbe Weife barauf.

befieht in ber Birt, wie Der merfwurbigfte Unte bie atmosphärische Luft und iffelbe einwirft. Mahrenb man bas altige Gas n Luftbruct mit Diefen beiben Gasarten : mengen fann, bilbet fich be ng bes leicht entzundlichen Phosphormaff 6 fogleich Maffer und phosphorichte Gaure. Die Entzunoung ift lebhaft und zeigt fich immer, wenn man bas Gad nicht vorher mit neun ober gebn Raumtheilen Wafferftoffgas gemengt bat; in bicfem Fall entgundet es fich nur unter Mitmirfung ber Barme.

Last man has leicht entzündliche Phosphorwasserstoffgas Blase für Blase in die Luft treten, so entzündet sich jede derselben plöglich und es erzeugt sich dabei Masser und phosphorichte Säure, welche sich in Form von weißen Dämpfen in die atmosphärische Luft erheben. Diese Dämpfe nehmen sast immer Aronens oder Ringsorm an, welche sich in dem Maaße, als sie in der Luft aufsteigen, erweitert und zulest verschwindet. Diese Erscheinung zeigt sich beim Rauche des Geschützes und in vielen andern Fällen, es ist aber schwer diese Erscheinung, dei einer andern Berbrennung als der des leicht entzündlichen Phosphorwasserstoffgases auf eine sich so gleich bleibende und merkwurdige Weise auszusühren.

. Läßt man bas Bas, fatt in bie Luft, in Sauerfioffgas treten, fo entfteht eine fo lebhafte Berbrennung, bag bas

Auge ben Glang gar nicht ertragen tann. Nichts bestowenis ger fest fich immer Phosphor babei ab.

Das leicht entzündliche Phosphorwasserstoffgas läßt sich selten einige Tage lang aufbewahren; oft wird es schon nach wenig Stunden zerstört. Es zerseht sich schon weit unter der Rothglühhitze; bei Oo, sa selbst weit leichter noch bei einer niedrigern Temperatur wird es zerstört. Eine Unzahl electrisscher Funten zerstört es ebenfalls. In allen Fällen setzt sich Phosphor ab und das Gas geht in wasserstoffphosphorhale tiges Gas über.

Gramm Waffer in ein mit Quechstber augefulltes und in der Quechstber Wanne umgesturztes Cylinderglas (Laf. 1. Kig. 15.) thut und in dieses gepulvertes und in ein Stud Voschpapier gewicketes Phosphortaleinm oder Phosphorbardum bringt. Anfangs ist die Reaktion sehr rasch; sie endigt sich aber erst nach einigen Stunden. Es entwickett sich leichtentzündliches Phosphorwasserstoffgas und Wasserstoffgas; im Wasser bleibt dann unterphosphorichtsaurer Barpt oder Kalfzurück.

Man erhalt es auch, wenn man ben Phosphor in ber Warme mit einer ftarten in Waffer aufgeloften ober bamit augeruhrten Galzbafe in Berührung bringt; hiezu gieht man bas Rali ober ben Ralt ben übrigen vor. Man bringt eine Raliauftofung in eine fleine Metorte, fugt einige Studden Phose phor hingu, paft eine gefrummte Röhre an Die Retorte und erhitt nun langfam. Das Gas entwidelt fich balb; fobalb es in ben feeren Raum ber Retorte tritt, fangt es an gu breunen, bis ber Canerftoff gang ober boch größtentheils abforbirt ift. Diefe Berbrennung hort bald auf und bas gurud. bleibenbe Stidgas wird ausgetrieben; fobalb fich bas Gas am Ende ber Röhre entjundet, tann man biefe unter Baffer ober Quedfilber bringen und bas Gas auffangen. man bie Röhre früher eintauchen wurbe, fo tonnte bas Baffer ober Quedfiber, megen bes leeren Raums, ber burch bas Berfdminden bes Sauerftoffgafes entfieht, in ben Apparat treten, hae

Will man Kall anwenden, so muß man ihn zum Unen Brei anrabren und baraus Augeln formen, in beren Unelpunft man ein kleines Stucken Phosphor legt; tiese Lizeln bringt man in eine Phiole, (Taf. 1. Fig. 14.) welche vin zu brei Bierteln mit geloschtem, gut mit Wasser gesatzen Kalf ansult. Man befestigt eine frumme Nehre an tie Phiole (Taf 4. Tig. 13.) und erhipt diese gelind; brennt dies das am Ende der Rohre, so bringt man den Apparat

etenfalle unter Waffer und fangt bas Gas auf.

In ben beiden lestern Fallen erhalt man ebenfalls leichtenzündliches Phosphorwasserstoffgas, Wasserstoffgas und unterbesphorichtsaure Salze. Warbe man die Erwarmung zu leice fortsetzen, so wurden die unterphosphorichtsauren Salze verer zerstort werden, es wurde sich viel Wasserstoffgas und etwas wasserstoffphosphorhaltiges Gas bilden; am Ende der Tretation wird auch die Entwicklung des Gases, die schon zuft auszuheren schien, ploplich wieder sehr lebhaft, bestonders wenn man sich des Kalls bedient. Man erhält große Quantitaten des Gases, aber es ist nicht mehr von seine Tuantitaten des Gases, aber es ist nicht mehr von seine Tuantitaten Sei der Vetrachtung der Oryde und unterphosplorichtsauren Salze werden wir auf die eigentliche Trechesplorichtsauren Salze werden wir auf die eigentliche Treche dieser Trscheinungen wieder zurücksommen.

240. Zusammensepung. Dieses Gas wird auf tiefelbe Weise analysirt, wie bas vorhergehende; es enthäte: 3A. Phosebor = 508,45 ober 94,02

(.it. Wasserstoff = 37,46 5,08

1dt. Phoseborwasserstoffgas in Max. = 625,91 100,00
241. Natürliches Borkommen und Benutung.
Tie teiden im Borbergebenden betrachteten Gasarten werden
nit benatt. Sie kommen, wie man glaubt, in der Natur
rer und sellen Ursache der Irrlichter seyn, welche man auf
Timpsen und seuchten Kirchhosen beobachtet. Das im Indern ber Erde gebildete Gas entweicht durch die Spalten
derseiben und entzündet sich in der atmosphärischen Luft. In
Ermangelung genaner Beobachtungen, kann ich eine Thatsiede ansuhren, welche mit dieser Annahme ganz übereins
summt. Das Museum in Genf hatte eine große Quantitat
unreinen Weingeist, der zur Ausbewahrung von Thieren,

und, fo viel ich mich erinnere, vorzugeweife zur Aufb rung von Sifchen gebient hatte. Gin gefchicter Upol Leroper, übernahm es, ihn wieber gu reinigen. ftillirte ihn über Chlorcalcium, mit ungeloschtem Ra mengt und bampfte bann ben Rudftanb an ber freie ab, um bas angewenbete Chlorib wieber gu erhalten. Unfange ber Berbampfung zeigte fich nichts Befonberei bath aber bas Chforcalcium eine Sprupfonfifteng ang . men hatte, entwidelten fich Gasftrome, bie fich an be entzunbeten und alle Gigenschaften bes leichtentzunt Phosphormafferftoffgafes befafen. Diefe Basentmi bauerte mehrere Stunden und horte erft auf, ale bie fcon faft gang troden war. Dan famt fie blod at Berfetung eines im Beingeift aufgeloften animalifden G burd ben Ralt ober bas angewendete Reuer erflaren ift übrigens befannt, bag bie Sirniubftang Phosphor in eigenthumlichen Buftand und in nicht unbedeutenber ? Die Leichname auf Rirchhöfen und bie thierifden Rorper an fumpfigen Orten fonnen mahrich Ginwirkungen erleiben, bie Die Entftehung von leicht en lichem Phosphormafferftoffgas begunftigen, fo bag bie bie Erscheinung ber Irrlichter auf eine leichte und zwungene Beife erflart werben fann.

## Phosphororyd.

(Spnenym. Lat. Oxydum phosphori. Fr Oxide de phosphore.)

hältnissen mit dem Sauerstoff. Er bildet vier von ber wohl zu unterscheidende sauer Verbindungen, welche zu bereiten sind, beren Zusammenschung aber keine siche Reihe bildet. Uberdieß bildet er noch andre Verb gen, welche man als Phosphororyde beschrieben hat, aber bei weitem noch nicht genau genug bekannt sind, r Bestimmtheit etwas über sie sagen zu können. So i Operationen mit Phosphor pulverige Rückstände bleibe das Vermögen besisen, sich in der Wärme zu entzündi dem sie dieselben, obwohl minder leicht schmelzbare Pre



ie der Phosphor liefern, welche fich von selbst entzünden könen, betrachtet man fie vorzüglich aus Phosphoroxyd gebilet. Der sehr reine und frischbestillirte Phosphor liefert wesig ober gar kein Dxyd; letteres zeigt fich nur unter folenden Umständen:

Benn man Phosphorftude unter Baffer in einer fchlecht erichtoffenen Flafche, bei gerftreutem Licht fich felbft überigt, fo bebeden fie fich mit einer weißen, pulverigen, mehr ber weniger biden Krufte; bicfe besteht aus Phosphororyde pobrat. Deftillirt man fern T "ranberten Phosphor, fo ua, bas man als mafferfreies feibr ein orangerothes Pulver hodpheroxyd ansleht. Dass eiat fich auch, wenn man rogen ift, im Gauers bhodphor, ber mit weißem Drng wffaas ober in ber atmosphi verbrennt. Diefe eiden Probutte find weniger unbar und flüchtig als hosphor. Doch weiß man, mit Dryb gemengte boorbor leichter entzündlich ber reine, was feine biderfprechende Erfcheinung

Einige Chemiker betrad the und weiße Proputt als zwei verschiedene. ist es überhaupt mr gewiß, daß es Oryde sind de rf dieser Gegenstand einer neuen Untersuchung. Den mit Oryd verunreisigten Phosphor reinigt man entweder durch Schmelzen und luspressen durch sämisch Leder, oder durch Kochen mit ets vas schwacher Salpetersäure, welche das Oryd auf der Itelle säuert.

## Phosphorfaure.

Spuenyme. Anochensaure. Lat. Acidum phosphoricum, Franz. Acide phosphorique.)

243. Mir tennen die Phosphorsaure wie die Schweststure in zwei verschiebenen Zuständen mafferfrei und als bybrat. Sie theilt mit bieser auch die Eigenschaft, das Basier fo ftart fest zu halten, daß sie, einmal mit demselben verstenden, es in der Barme nicht fahren läßt.

# 350' Buch L. Cap. XI. Richtmetallische Körper.

# Basserfreie Phosphorsaure.

244. Zusammensetzung. Die Phosphorsanre if

2 At. Phosphor = 392,3 ober 43,97 5 At. Sauerstoff = 500,0 56,05, 1 At. Saure = 892,5 100,00

Bereitung. Man tann fie nur burch lebhafte Berbrennung bes Phosphor's in trodnem Sauerftoffgas ober trodner atmosphärischer Luft erhalten. Man: Ault eine mit ungelöschtem Ralt gefüllte Untertaffe auf bas-Quecksiber und bedt eine große mit Luft gefüllte Glasglode barüber. Rach einigen Stunden ist diese troden; dann fiellt man auf etes andre recht trockene Untertasse eine Kapelle aus Knochenasche. welche ebenfalls recht trocken seyn muß; in diese bringt man zwei ober brei sorgfältig abgetrocknete Stude Phosphor, zündet diese an und bedt bie mit trodner Luft gefüllte Glasglode barüber. Die Verbrennung bes Phosphor's erzeugt Phosphorsaure, welche sich in der Glode in gorm weißer dicker Dampfe verbreitet; sie verdichtet sich balb und stellt dann schneeige Floden bar. Sobald es in ber Glode am Sauerstoffgas zu fehlen anfängt, fann man mittelft eines Siebers, welcher einige Stücken Chlorcalcium ober ungelöschten Ralt enthält, etwas trodne Luft hineinbringen. Ift die Berbrennung beendigt und haben sich die Dämpfe niedergeschlas gen, so nimmt man die Glocke und Rapelle weg und wirft lettere ins Baffer, um bie Berbrennung des Phosphors, den sie noch enthalten fann, zu verhindern. Man sammelt nun bie Phosphorfäure, welche sich wie ein Spinnengewebe auf ber Schale, dem Quedfilber und ben innern Banben ber Glode abgesetzt har. Raum ist sie mit ber Luft in Berührung gekommen, so hat sie schon Feuchtigkeit absorbirt; es ist also fast unmöglich sie masserfrei aufzubewahren und ihre Eigene schaften fennen zu lernen.

246. Eigenschaften. Wir wir gesehen haben, ist sie starr, weiß, pulverig, schwerer als Wasser, sehr sauer, sehr auflöslich im Wasser, wahrscheinlich schmelzbar und flüchtig bei einer hohen Temperatur.

Ins Wasser geworsen, verbindet sie fich bamit und löft ih darin mit einer so lebhaften Wärmeentwicklung auf, bag bei ein Zischen entsteht, wie wenn man ein glühendes Eis in in Wasser taucht. Dampft man diese Flussigkeit wiestnab, so hinterläßt sie wasserhaltige Phosphorsaure als Ruckellad.

## Bafferhaltige Phosphorfaure.

et, semedt sehr sauer und selbst apend; sie röthet bas lacks and gerucht start und ist schwerer als Wasser. Sie wird weit einer ber Rothziubhipe weich, und bleibt bann, wenn sie eine geschwolzen ist, bei diesem Warmegrad im Fluß; beim istalten erstarrt sie und bildet ein durchschtiges Glas. In ter Rothzladdige und barüber verstuchtigt sie sich. Man bestent sich eines Platintingels, um sie zu schwelzen, da sie im stuß Glas und irdene Gesäse angreift und schnell burchtodert; sie wielt sogar auf Silber bei der Veruhrung der Lust, indem dieses Metall den Sauerstoss derselben absorbirt und eine phosphersaure Verbindung eingeht.

Die Pbespherfäure greift Platin nicht an, wenn es nicht eit Koble ober kohlenhaltigem Gas in Beruhrung kommt. In biefem Fall wurde sich sogleich ein schmelzbares Phospherstein bilben und ber Tiegel wurde burchlochert werden.

Sie wirkt weber auf ben Sauerfloff, noch auf bie atrespharische Luft; allein sie bemachtigt sich schnell, sowohl in gewohnlicher als auch bei mebrigerer Temperatur bes Difers, bas biefe Gase enthalten.

248. Bereitung. Man erhält fie, indem man Chlors besphor im Marimum mit Wasser behandelt, oder indem vin den Phosphor mit Salpetersaure verbreunt, oder burch briegung bes phosphorsauren Ammonial's in der hiche, durch briegung bes phosphorsauren Barnt's mit Schweselsaure, be endlich wenn man phosphorsaures Blei durch Schwesels.

2-9. Das erfie Berfahren ift febr einfach. Man wirft bie Et torphosphor im Maximum portionenweise ins Waffer in squittelt die Fluffigfeit, um die Berplengung zu erleiche

tern. Der Chlorphosphor verschwindet und bas Baffer wird ftart fauer. Es erzeugt fich Chlormafferftofffaure und Phos: phorfaure burch bie Berfepung bes Baffers. Wenn man Die Fluffigteit abbampft, fo geht bas überfchuffige Daffer und und die Chlormafferftofffaure fort und reine Phosphorfaure bleibt gurad. Die Operation geschieht in einer Retorte, bis bie Gaure eine Cyruptonfifteng erlangt hat; ba fie aber jest bas Glas angreifen wurde, fo muß man fie in einem Plas tintiegel bringen, ber wiebernm in einen irbenen gefest wirb. Man erhipt nun nad und nach bis jum ichmachen Rothgluben und gießt bie Gaure aus, welche ju einer glas figen Daffe erftarrt. Gie muß hierauf noch warm in eine trodne mit gut eingeriebenem Glasflöpfel verfebene Rlafche! gebracht und barin aufbewahrt werben.

250. Das zweite Berfahren ift weniger feicht ausfuhre bar, megen ber vielen Gasarten, bie fich mabrent ber Reaction entwickeln. Dan bringt in eine Retorte von Glas 30 Grammen Phosphor, fügt 200 Gramm Galpeterfaure pon'20° bes Beaume'fchen Areometers hingu und fiellt bie Metorte auf einen Dfen, nachdem man einen tubulirten Ballon, ber in eine gerabe ober gebogene Rohre auslauft, Damit in Berbindung gebracht hat; einige unter bie Retorte gebrachten Rohlen reichen bin, um bie Meaction bervorzu bringen. Die Salpeterfaure gerfest fich, giebt entweber theile weise ober gang ihren Sauerftoff an ben Phosphor ab, es bildet fich Phosphorfaure, welche in ber Metorte gurud bleibt und Stidftofforpb ober Stidftoff, welche gasformig entweichen. Die Erzeugung biefer Gabartenge ichicht zuweilen fo ungeftum, bag man, wenn bie Operation im Bange ift, febr aufmertfam fenn muß, um Unfalle gu verhuten. Das Mufbraufen ber Fluffigfeit tann baju bienen, um bas Feuer gu birigiren; ift es ju fdwach, fo erhoht man bie Temperatur; im entgegengesetten Sall nimmt man bas Teuer meg. porgeschriebene Gauremenge gur vollstandigen Berbrennung bes Phorphore gewöhnlich nicht hinreicht, fo bringt man bie überbestillirte Rtuffigfelt nach vollendeter Deftillation bon Meuem in bie Retorte, ba fie noch viele nicht gerfette Saute enthalt. Ift aller Phosphor aufgeloft ober gefauert, fo fest

man die Deftillation fort, bis die Fluffigleit aufängt eine Spruptonfifteng ju gewinnen, wo man fie bann in einen Plas tintiegel gießt, um bie Abbampfung barin gu beenbigen.

- 251. Das britte Berfahren ift von allen bas gebrauche licite. Man pulveriffet das phosphorfaure Ammonial und erbist es in einem Platintiegel nach und nach bis gum Gluben; ras Ammoniat gersett fich ober entweicht in Gasgestalt und bie mafferige Caure bleibt in ihrer gewöhnlichen Form aus rad. Das Baffer fommt vom phosphorfauren Calz, wels dies man nicht mafferfrei erhalten fann. Rad Dulong balt bie fo bereitete Gaure etwas Ammonial gurud, felbit nadbem fie lange Beit ber Wirfung bes Feuere ansgefest mar. Man braucht nur ben Rudftand mit etwas Gafreterfaure ju wiederholten Malen zu benogen und jededmal bie Temperatur bis jum Gluben gu erhöhen, fo geht bie Berfenung vollstandig vor fich. Die reine Gaure, fobatt fie in etwas Waffer aufgeloft und mit Anfaliftudden gemengt wirb. verbindet fich mit bem Rali, ohne ammoniafalischen Geruch au verbreiten.
- 252. Das vierte Berfahren ift ficherer. Man verfchafft Ach phosphorfauren Baryt burch boppelte Berfegung, loft ihn noch feucht in Galpeterfaure auf, verbunnt biefe Muflofung mit Waffer und fest genau bie jur Pragipitation bes Barpt's nothwendige Quantitat Schwefelfaure bingu. Go hat man uns auflostichen femefelfauren Barnt, welchen man burch Tiltriren entfernen fann und bie Gluffigfeit enthalt bann nur Galreterfaure und Phosphorjaure, deren Scheidung man burch einfache Deftillation bewerfftelligt.
- Das funfte, wenig gebrauchliche Berfahren befteht barin, bag man bas phosphorfaure Blei, welches man burch boppelte Berfetung erhalten und mit Baffer gemengt hat, mit einem lange anhaltenben Strom von Schwefelmafferftoff. faure behandelt. Es bilbet fich unauflostiches Schwefelblei, Waffer und Phosphorfaure wird frei. Durch Gitriren und Abbampfen erhalt man biefe lettere im gefonderten Buftanb.

Es ift flar, bag bie brei legten Berfahrungsarten bie wehlfeilften find, meil es nicht nothwendig ift, Phosphor bagn anzuwenden und alle phosphorfauren Galze auf billigem Abege aus gebrannten Rnochen erhalten werden fonnen.

Benubung. Im reinen Buftanbe wird biefe Caure nicht benutt; aber ihre Berbindungen finden einige nuts liche Anwendungen. Das phosphorfaure Natron wird in ber Medigin ale Purgirmittel gebraucht ); bes phosphorfauren Ralfs bebient man fid jur Berfertigung von Probir-Rapels Ien; in ben Glasfabriten gebraucht man ihn auch gur Bereis tung bes Mildiglafes. Das phosphorfaure Blei finbet fich in ber Natur und man gewinnt in einigen Bergwerten bars aus bas Blei. Das phosphorfaure Robalt bient jur Bereitung ber ichonen blauen Farbe, welche unter bem Ramen Thenard's Blan befannt ift. Phosphorfaures Gifen enblich und phosphorfaures Mangan finden fich giemlich oft in ber Ratur und begleiten verschiedene Gifenminern, bei beren Bugutemachung fie fehr nachtheilig einwirfen und bem baraus gewonnenen Gifen ichabliche Eigenschaften mits theilen.

### Phosphoridite Gaure.

(Spuonyme. Lat. Acidum phosphorosum. Frang. Acide phosphoroux.)

255. Eigenschaften. Man kennt sie nur im wassershaltigen Zustand; sie ist weiß, sehr sauer, gernchlos und trystallistet in unregelmäßig gruppirten Nabeln. Durch die Wärme verwandelt sie sich in wasserstoffphosphorhaltiges Gas,
welches entweicht und in Phosphorsäure, welche in Syrupkonsistenz zurückleibt; man sieht hierans, daß das Wasser
zersett worden ist, und daß sein Sauerstoff und Wasserstoff
auf gleiche Weise beitragen, die phosphorichte Säure in
Phosphorsäure zu verwandeln (236).

256. Bufammenfegung. Diefe Mt febr einfach, benn bie phosphorichte Gaure besteht aus:

2 21. Phosphor = 592,30 ober auch 56,67

3 21t. Sauerstoff = 500,00 ' 43,35

1 At. Saure = 692,30 100,0

<sup>\*)</sup> Das Doppelfall van phosphorfaurem Matrum und Ammoniat wird bei Lothe robroerfucen als Einfmittel jehr hanfig angewendet. N. u. E.

Sie kann aus der Zusammensetzung des Chlorphosphord im Minimum (269) abgeleitet werden, so wie man die der Phosphorsaure aus der des Chlorphosphord im Maximum herleiten kann (267).

257. Bereitung. Man kann sich diese Säure nur derch Sinwirdlig des Wassers auf den Chlorphosphor im Minimum verschaffen: das Wasser wird durch diese Chlorpverbindung zersetzt, sein Wasserstoff verhindet sich mit dem Chlor und sein Sauerstoff mit dem Phosphor, wodurch Chlorpwasserschöffäure und phosphorichte Säure gebildet werden. Wird dieses Gemisch gehörig abgedampst, so entweicht das pherschüssige Wasser, so wie die Chlormasserstoffsäure, während die phosphorichte Säure in der Retorte zurück bleibt und derin beim Erfalten trystallistet.

# Unterphosphorfäure.

(Synonyme. Phosphatische Säure. Lat. Acidam hypophosphoricum. Franz. Acide hypophosphorique ou phosphatique.)

Tistenz als eine eigenthamliche Säure ist selbst zweiselhaft, denn sie verhält sich überall als eine Berbindung von Phospphorsäure und phosphorichter Säure. Was sie Merkwürdisges darbietet, ist, daß sie stets nur durch die langsame Bersbrennung des Phosphor's gebildet wird. Einige Zeit lang verwechselte man sie mit der Phosphorsäure selbst; aber Las voisier und später Thenard und Dulong untersuchten ihre Zusammensehung auf eine Weise, daß kein Zweisel mehr über ihren Sauerstoffgehalt bleiben konnte. Dulong fand ausserdem noch, daß die Unterphosphorsäure zerstört wird, sobald man sie mit Basen verbindet, und daß sie so die Bilbung phosphorsaurer und phosphorsaurer Salze veranlaßt.

Man kann die Zusammensetzung der Unterphosphorsäure ausmitteln, wenn man entweder die Menge Sauerstoff bestimmt, welche ein bekannter Gewichtstheil Phosphor in der Kälte absorbirt, wie es Thenard that, oder indem man die Meusge Chlor bestimmt, welche nothwendig ist, um Unterphose

phorfaure in Phosphorfaure zu verwandeln, wie es Dulong that. Sie besteht aus:

6At. Phosphor = 1176 ober 44,33
13 At. Sauerstoff = 1300 55,67

Auch tann man die Zusammensepung auf folgende Weise fesistellen:

4At. Phosphor + 10 Sauerstoff = 2At. Phosphorfäure 2At. Phosphor + 5 Cauerst. = 1At. phosphorichter Säure.

Lettere Annahme widerspricht viel weniger ben bis jeht bekannten chemischen Berbindungsgeseßen, als die sonderbare Zusammensetzung, welche die Analyse giebt, wenn man die Unterphosphorsäure als einfache Säure betrachtet. Alle ihre Eigenschaften laffen sich übrigens leicht erklären, wenn man annimmt, daß sie aus 2 Atomen Phosphorsäure und 1 Atom phosphorichter Säure gebildet wird.

260. Die Unterphosphorfaure ist immer tropfbar flussig, bichter als Wasser, klebrig, farblos, sehr sauer und besite einen schwachen Anoblauchgeruch; man konnte fie bis jest weber in festem Zustande, noch wasserfrei barstellen.

Im konzentrirten Zustand ber Einwirkung bes Feuers ausgesett, zersett sie sich schnell und bilbet sprupblae Phose phorfaure, welche im Gefäß zurud bleibt und Phosphormasserstoffgas im Minimum wirb frei. Gie verhält sich in dies sem Fall wie phosphorichte Saure, nur liefert sie mehr Phosephorsaure und weniger Phosphorwasserstoffgas im Minimum.

261. Man verschafft sich bie Unterphosphorsäure burch ein zwar viele Zeit erfordernbes, übrigens aber sehr einfaches Werfahren. Man nimmt Glasröhren, welche am einen Ende an der Lampe bunn ausgezogen wurden; in jede derselben bringt man ein Stud Phosphor, bas etwas fürzer als die Lohre selbst ist; solche Röhren stellt man nun 30 bis 40 nes ben einander in einen Trichter, den man auf eine Flasche sett, welche auf einen mit Wasser bedeckten Teller gestellt wird; man muß babei zu verhüten suchen, daß die Phosphorstangen einander nicht berühren. Der Apparat wird dann mit einer Glocke bedeckt, welche an ben Seitenwänden



wit zwei einander gegenüberstehenden Offnungen versehen ist und beren Rand im Wasser des Tellers steht. Durch dieses Mittel bleibt die Luft in der Glocke immer seucht, ihre Ernenerung geht langsam von Statten, welches den Berlust der Saure und die allzuschnelle Berbrennung verhütet. Es ist ausserdem nöthig, daß die Luft seucht bleibe, damit die erzeugte Unterphosphorsäure sich mit Wasser sättigen und in den Trichter und von da in die Flasche sließen kann; ohne diese Borsicht würde sich auf der Oberstäche der Phosphorkangen ein Überzug bilden und die Verbrennung würde geshemmt werden. Die so bereitete Säure ist schwach; man konzentrirt sie ansangs durch eine gelinde Wärme und dann durch Schweselsäure im lustleeren Raume.

# Unterphosphorichte Saure.

(Synonyme. Lat. Acidum hypophesphorosum. Frang. Acide hypophosphoreux.)

Figenschaften. Diese Säure ist stüssig, von farkem Geschmack und nicht krystallistrbar; sie ist schwerer als Wasser, und kann nicht im wasserseien Zustand dargestellt werden. Der Einwirkung des Feuers ausgesetzt fängt sie sogleich an, sich in Phosphorwasserstoffgas im Minimum, welches entweicht, in Phosphor, welcher frei wird, und in Phosphorsäure zu zerseten. Sie ist in allen Verhältznissen im Wasser auflöslich; verschiedenen orydirten Körpern entzieht sie den Sauerstoff auf sehr frästige Weise; aber sie kann sich auch mit vielen Salzbasen verbinden und eigensthümliche Salze bilden. Alle diese Salze sind hinsichtlich ihzer großen Ausschlichkeit merkwürdig, sie krystallistren nur sehr schwer und sind gewöhnlich zersließlich.

263. Bereitung. Dulong entbeckte biese Säure, welche sich immer bei der Behandlung eines Phosphoralkali's mit Wasser bildet; letteres zersett sich, woraus dann untersphosphorichte Säure, oder vielmehr ein unterphosphorichtssaures Salz und Phosphorwasserstoffgas im Maximum her, borgehen. Man zicht das Phosphorbaryum zu diesem Endsweck vor, weil es leicht ist, allen Baryt mittelst einer himteichenden Wenge schwacher Schweselsaure niederzuschlagen,

fobald bas Wasser aufhört zu reagiren. Enthält bie Flüssigs teit keinen Barpt und keine Schweselsäure mehr, so filtrirt man und bampft anfanglich mit hütse einer gelinden Wärs me ab, beendigt aber bann die Konzentration unter dem Nezipienten der Luftpumpe mittelst konzentrirter Schwesels säure.

Rofe hat vor furgem die unterphosphorichtfauren Salze unterfucht und fant bad angegebene Berfahren giemlich uns ficher; er gieht folgenbes vor. Man rahrt Barpt mit Baf. fer an, fest Phosphor bagu und läßt bas Gemenge fochen; es entwidelt fich Phosphormafferftoffgas und es bilbet fich unterphosphorichtsaurer Barnt. Gobald die Operation beenbigt ift, filtrirt man bie Bluffigfeit, welche biefes Galg ents halt und fest einen Uberfchuf von Schweselfaure bagu. Der fdwefelfaure Baryt wird hierauf burch Filtriren abgeschies ben und bie neue Fluffigfeit mit fohlensaurem Blei ober Bleb ornb gufammen gebracht. Es bilbet fich unauflostiches fcmes felfaures Blei und fehr aufloeliches unterrhoephorichtfaures Blei. Die von Reuem filtrirte Fluffigkeit bringt man mit einem Strom von Schwefelmafferftoffgas in Berührung, melches bas Blei ale Comefelblei ansicheibet und bie unterphosphorichte Caure frei macht.

264. Bufammenfegung. Die unterphosphoridite Caure fann auf zweierlei Weife betrachtet merben: als eine

fache Gaure und bann murbe fie enthalten:

4 At. Phespher = 784,60 ober 72,53 3 At. Sauerstoff = 300,00 27,66 1 At. Saure = 1084,60 100,00

ober als ein faures Salz mit Phosphormafferftoffgas im Maximum als Bafis, und fie murde bann bestehen aus:

2 At. Phosphorsaure = {2 At. Phosphor = 392,30 2 At. Phosphormasserstoff = 500,00 2 At. Phosphormasserstoff = 2 At. Phosphor = 392,30 4 At. Wasserstoff = 24,96

1 At. faures phosphorsaures Phosphormasserftoffgas = 1309,56
Benn man nun biese Saure analysirt, indem man sie in Phosphorsaure verwandelt, so muß man wirklich auch 5 Atome Sauerstoff hinzuseben, um den Phosphor des Phose



phormasserstoffgased zuerst zu sauern, ferner zwei Atome Sauerstoff um ben Wasserstoff zu verbrennen, mas 7 Atome giebt. Da nun die Phosphorsaure nur 10 Atome ents balt, so schließt man, daß die angewendete Saure nur 3 ents balte, obgleich sie recht gut 5 und selbst mehr wegen des freien Wasserstoffes enthalten könnte.

Bei dieser lettern Annahme mußten die Produkte, melche die Saure burch Einwirkung bes Feuers liefert, nothwenbiger Weise Phosphorsaure, Phosphor und Phosphorwasserftoffgas im Minimum senn; so lehrt es auch die Erfahrung.

Die unterphosphorichte Säure und Unterphosphorfäure sind also wahrscheinlicher Weise zweisache Berbindungen und nicht ursprüngliche Säuren, wie die Phosphorsäure und die

Phosphorichte Gaure.

Nußerdem ist die Phosphorsaure die einzige Berbindung von Sauerstoff und Phosphor, welche sehr beständig ist; alle andern gehen durch Einwirfung der Wärme in sie über; sie thun dieß auch durch Einwirfung vieler orvdirter Körper, denen sie den Sauerstoff entziehen; das Chlor, Brom und Jod bewirken dieselbe Umwandlung, indem sie das Wasser dieser Säuren zersehen und selbst in Chlorwasserstoffsaure, Bromwasserstoffsaure und Jodwasserstoffsaure übergehen. d'Arcet der Sohn zeigte, daß man mittelst Unterphosphorssaure und Jod bei gelinder Wärme sehr reine Jodwasserstoffsaure in Gaesorm erhält; dieß Verfahren ist dem vorzuzieshen, welches bei der Bereitung der Jodwasserstoffsaure ansgegeben wurde.

# Berbindungen bes Phosphore mit Chlor.

#### (Chlorures de phosphore.)

265. Man kennt beren zwei. Beide kann man unmitetelbar erhalten, und beide haben viele Eigenschaften mit eins ander gemein. Ihr größter Unterschied besteht in der Zussammensenung. Es wird und leicht werden, sie zu gleicher Beit mit einander zu betrachten.

## Phosphorchlorib.

(Spnonyme. Frang. Perchlorure dephosphore.)

266. Eigenfchaften. Diefer Rorper ift weiß, ftarr, flüchtig; er rothet bas ladmuspapier, wenn baffelbe vorher auch nech fo forgfältig getroduet worben ift. Er wird in ber Rothglabbige vom Cauerftoff gerfest, inbem Chlor frei wirb und Phosphorfdure fich bilbet; burch Bafferftoff wird er auf abnliche Weife in Chlormafferftofffaure und in Phosphor gerfest; außerdem wirb bas Phosphorchlorid burch viele Dies talle gerlegt, welche fich in Chlormetalle und Phosphormes talle vermanbeln. Es verbinbet fich mit mafferfreiem Ammoniat und erzeugt babet eine weiße, gefchmade und geruchlofe, feuerfeste, im Waffer wenig auflösliche und burch Alfalien wenig veranberliche Daffe. Rach Grouvelle murbe fich Diefe jedoch burch Ginwirtung bes Feuers in neutrales chlormafferftofffaures und phosphorfaures Ammoniat verwandeln Zonnen. Dit Baffer bilbet biefe Chlorphosphorverbinbung querft ein fluffiges Onbrat, allein es ift fcmierig, biefes Spe brat gu bereiten, benn wenn es nur gang furge Beit mit eis nem Uberichuß von Baffer in Berührung bleibt, gerfett es baffelbe und geht in Chlormafferstofffaure und Phosphorfaure Das Phosphorchlorid verbreitet in ber Luft weiße, giemlich bide und fehr ftechenbe Dampfe.

267. Bufammenfegung. Es befteht aus:

5At. Chlor = 1106,60 ober 84,94 1At. Phosphor = 196,15 15,06

2 At. Phosphorchiorid = 1302,75 100,00

Dulong hat fich auf birette Beise hievon überzeugt, indem er nämlich ben burch eine bestimmte Menge Phosphor gebilbeten Chlorphosphor gewogen hat.

### Phosphorchlorar.

(Spnonym. Franz. Protochlorure de phosphore.)

268. Eigenschaften. Es ift fluffig, farblos, burchfcheinend, bichter als Waffer, febr rauchend und ftart apend. Es tocht bei 78° C. Die Dichtigfeit feines Dampfes ift gleich



Cehr trodnes ladmuspapier rothet es nicht. moniat ichlägt Phosphor baraus nieber und vermanbelt in Phosphorchlorid, mit welchem es fich verbinbet. Es bate fich übrigens jum Sauerftoff, Bafferftoff und ju ben tallen, wie Phosphorchlorid. Es loft ben Phosp wr leicht befonbere in ber Barme. Bahrenb bem Erfalten fest biefer balb als Pulver, balb in froftallinischer Form bar-Das Waffer fchlägt ben Phosphor baraus nieber b gerfett bas Phosphorchlorur wie gewöhnlich. inbes Abbampfen wirb bas Car -ur Danadatet unb ber osnhor bleibt gurud. Laue un Stua biefes mit Phosphor geschwä ? rangt es in igen Mugenbliden Feuer, ne ir verdampft und ber Phosphor fein gert Dem Banier abe est hat und nun mit ber & mt. 269. Bufammenfeb

Jorür

3 At. Chlor

feht aus:

1 At. Phosphor

2 Aft. Phosphorchiorar \_\_\_

Man beweist bieg, inbem man eine bestimme Menge josphorchlorur mit Baffer behandelt, Die Chlormafferftoffe ire mittelft falpeterfaurem Gilber nieberschlägt und bas bi gewaschene und getrodnete Chlorfilber magt. Ift bas micht bes Chlor's einmal befannt, fo erhalt man burch

giehen bas bes Phosphor's.

Bereitung. Beibe Chlorverbindungen merben biefelbe Weife bereitet. Man bringt Phosphor in eine ht trodene tubulirte Retorte und lägt burch bie Offnung en Strom von ebenfalls gang trodenem Chlor gehen. Der osphor entgundet fich, verbindet fich mit bem Chlor und engt querft fluffiges Phosphorchlorur. Unterbricht man Operation etwas, bevor aller Phosphor verschwunden ift, folieft bann bie Retorte und läßt fle einige Tage lang jig fteben, fo wird alles gebildete Phosphorchlorid in Phoserchforur verwandelt. Man bestillirt bann bei gelinder irme, um ben aberichuffigen Phosphor abzuscheiben. bleibt in ber Retorte und bas Phosphorchlorar geht über. Past man im Gegentheil statt die Operation, wie oben ge sagt, zu unterbrechen fortwährend Shlor einströmen und zwafo lange bis die ganze Masse sest geworden ist, und selbs etwas länger, so bekommt man Phosphorchsorid mit etwas freiem Chlor; bieses entweicht aber bei gelinder hise und nimmt nur sehr wenig Phosphorchsorid mit, sobald man di Temperatur von 100 c. nicht überschreitet.

Berbindungen bes Phosphore mit Brom.

(Synonym. Frang. Brômures de phosphore.)

phor kennen. Man erhält sie, wenn man Phosphor und Brom, beibe vollkommen trocken, mit einander in Berührung bringt. Die Wirtung ist lebhaft; sie ist von Wärme- und Lichtentwicklung begleitet. Es bilden sich beide Bromverbin dungen zu gleicher Zeit, und unterscheiben sich darin, das Phosphorbromür flüssig, das Phosphorbromid aber ses und krystallisiet ist. Bringt man eine neue Menge Brom mit Phosphorbromür zusammen, so verwandelt sich berselbe ir Phosphorbromür kund umgekehrt wird dieses wieder Phosphorbromür, sobald man überschussigen Phosphor duslösen, aber durch die Destillation wird dieser leich wieder entsernt.

Das Phosphorbromur ift bei 12° noch fäffig; es ven breitet in der Luft stechende Dampfe; mit Baffer zusammen gebracht, bildet es phosphorichte Saure und Brommafferstoff faure.

Das Phosphorbromit, obgleich bei ber gewöhnlichen Temperatur fest, kann geschmolzen werben und bilbet dam eine rothe Flussigkeit, welche bei stärkerer Dipe sich in Dam pfe von derselben Farbe verwandelt. Beim Erkalten krystalliste es in Rhomboedern oder Nadeln von gelber Farbe. Et erzeugt auch in Berührung mit der Luft Dämpfe. Mit Wasser zersett er sich; es bilden sich Phosphorsaure und Brom wasserstofffaure.

# Jobphodphor.

#### (Synonym. Frant. Jodure de phosphore.)

272. Der Phosphor verbindet fich mit Job in verschies tenen Berhaltniffen unter Barmeentwicklung, aber ohne Lichts mideinung. Gin Theil bes erften giebt mit acht Theilen rom aweiten eine braunsprangerothe Berbindung, Die bei chngefahr 1000 fcmelgbar ift und fich bei einer hohern Tems reratur verflüchtigt. Dit Baffer in Berührung gebracht, gebracht, entwidelt fich orn Phosphor in Rloden niebe ser enthält phosphoridite C

Ein Theil Phosphor eine gran-fdmarge, fruftal In Waffer gebracht, bilb frofffaure und phosphorich ferstoffgas babet entweicht.

Gin Theil Phospher

ichwargen, bei 46° theif Maffer toft benfelben mit

die erft nur bann verfdwindet, wenn man fie langere Beit einer gelinden Barme ausjest.

s; es wird mlagen und Das jarblofe Dafund Jobmafferftofffaure. fechgehn Theile 3ob gebeft bet 290 fchmelzbare Daffe. haraus farblofe Jobwaffers

24 Theile Job geben einen Rörper. r warmentwicklung auf, aber bie Auflofung hat eine jehr intenfivsbraune Farbe, mel-

ohne bag Phosphormas

Die Proportion von 1 Phosphor gu 16 Job ergiebt fich ungefahr aus bem Berhaltnif bes Phosphor's jum Job, wenn man annimmt, bag fich ber Phosphor in phosphorichte Caure verwandelt. Die folgenbe Proportion von 1 Phode rher ju 24 Job murbe Jobmafferstofffaure geben, wenn ber Thosphor fich in Phosphorfaure vermandeln murbe. aber bas angewendete Baffer in ju großer Menge ba, fo bleibt freies Job gurud, welches fich in ber gebilbeten Jobs wasserfiofffaure auflöst und es erzeugt fich nun phosphos richte Gaure. Diese verwandelt bas 3ob nur burch bie Rond gentration in Jobmafferstofffaure, indem fie felbst in Phosphorfaure übergeht; aus biefem Grunbe erhalt man aus ber

bung von 1 Theil Phosphor und 24 Theilen Job eine gefarbte Gaure, weil fie viel Job aufgeloft halt. Man alfo; bag fich immer phoephorichte Caure bilbet, fo-

# 364 Buch I. Cap. XI. Dichtmetallische Korper.

bald Phosphor im Uberschuß vorhanden ist, und Phosphot fäure, sobald bas Jod über 16 Theile auf 1 Theil Phospho beträgt und man die Flüssigkeit abdampft.

#### Schwefelphosphor.

(Spnonym. Frang. Sulfure de phosphore.)

273. Gigenschaften. Schwefel und Phosphor bil ben aufammen mannigfaltige Berbinbungen, welche alle be gewöhnlicher Temperatur bie Berfetung bes Baffere bewip ten und Schwefelmafferftoff, Phosphorfaure und phospho richte Gaure erzeugen. Bei einer Temperatur von 80 ober 2000 geht biefe Reaftion felbft giemfich rafch bor fich unt bringt heftige Erplosionen hervor. Diefe Berbinbungen fint gewöhnlich burch Phosphororyd und andre barin enthaltenen Stoffe verunreinigt. Die Schwefelphosphorverbindungen And flüchtig, von weißlichter Farbe, bie balb ine Grune, balb ind Rothe fpielen; fle find theile fluffig, theile halbfoft, auch feft je nach ben verfchiebenen Berbinbungeverhaltniffen. Bet gewöhnlicher Temperatur entzünden fie fich leichter als Phos. phor. Gie find leichter fdmelgbar ale Edwefel ober Phose phor und find felbft jumeilen bei ber gewöhnlichen Temperatur noch tropfbar fluffig.

Wenn man eine dieser Berbindungen mit einer Aufldsung von Ammoniak schüttelt und sie einige Stunden flehen
läßt, so verschwinden alle Unreinigkeiten, so wie ihre röthliche
oder braune Farbe, und es erscheint dieselbe heltgelb von Favbe, halbdurchsichtig und wird flussiger. Ins Wasser gebracht,
bewirkt sie selbst in mehrern Wochen in demselben keine merb

liche Beranberung.

Eine auf diese Weise von Farabay bereitete Berbinbung, welche ohngefähr 5 Theile Schwesel und 7 Theile Phosphor enthielt, war bei - 6,7° nicht fest und bei O° noch sehr flussig. Einige Wochen in einer Flasche unter Wasser aufbewahrt, septe sie reinen Schwesel in Arystallen ab. Ihre Schwelzbarkeit wurde vermindert; sie nahm krystallinische Sestalt an, nachdem sie einige Stunden in einer Atmosphäre bei 5 ober 4 Grad Wärme gestanden hatte und bildete ohne wisel eine Berbindung in bestimmtem Berhältnis. Diese sife schien aus 4 Theilen Schwefel und 8 Theilen Phosen gebildet zu sepn; man erhält auch wirklich, wenn man de Körper im angegebenen Berhältnis vereinigt, eine Berodung, welche die nämlichen Eigenschaften darbietet. Übrists darf man dies Berhältnis nur als ein der Wahrheit näherndes betrachten, welches anzuzeigen scheint, daß bas obutt aus 1 Atom Schwesel und 2 Atomen Phosphor besed.

Folgende Tabelle zeigt nach Pelletier's Verst den bie hmelzbarkeit der Schwefelpl proerledenen Verhältnissen an !!

1		1.1		6	ōd	mft
100	Phosphor	und	12,	wefel	Bet	25° C
100	-4		25	-	-	150
100			50	-	-	100
100		1-ornar	100 4	 -	-	60
100		•	200	-	_	120,2
100		-	300	_	$\rightarrow$	57,5

Man wird fich aus dem früher Gesagten noch erinnern, f ber Phosphor bei 42° C. und ber Schwefel bei 107° erst milzt.

4mierigkeit, man mag beide Stoffe troden ober unter Baft verhinden. In letterem Fall kann bie Zersetung des
kffere offenbar sogleich geschehen. Man vermeidet, daß sie
tht zu schnell Statt sinde und mithin Gesahr bringe, indem
m die Temperatur nur auf ungefähr 60° erhöht, nie aber
nr 70°. Man bringt 10 Gramme Phosphor in ein Zylinderse (Taf. 1. Fig. 15.), sett eine angemessene Menge Schweklumen und 30 oder 40 Gramme Basser von 60° hinzu;
t Glas wird nun in ein Marienbad gestellt, bessen Basser
1 Grad hat, um die Temperatur des Gemenges zu erhalt; endlich rührt man dieses mittelst eines Gladstabs um,
l die Berbindung vollständig Statt gesunden hat.

Bill man ben Phosphor und Schwefel troden verbin- man fich fehr huten, die Stoffe auf einmal in bringen. Dan mahlt in biefem gall eine Robre,

# 366 Buch I. Cap. IX. , Richtmetallische Rorper.

welche einen Zoll im Durchmeffer auf seche bis 8 Zoll to hält. Zuerst schmelzt man ben Phosphor darin und wirft be Stangenschwefel stückenweise hinzu. Jedes Stücken ben ein Berknistern, begleitet burch ein schwaches Zischen, wel von bem in geringer Menge sich entwickelnden Schwefelt serstoffgas herrührt, das vom Wasserstoff des Schwefels Phosphor's kommt ober von einer kleinen Menge Wa. das noch an diesen Stoffen hängt, gebildet wird. Man immer warten die das Stücken völlig verschwunden ist, man ein Neues hinzufügt: man erkennt dies, indem man einem Stäbchen umrührt.

Benutung. Man wendet biese Berbindungen i an; man könnte fie jedoch jur Bereitung ber Phosphorfe zeuge gebranchen, wegen ber Leichtigkeit, mit welcher sie ber Berührung mit ber Luft Feuer fangen.

· Major 6 mills

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Capitel X.

Stidstoff. — Ammoniat. — Atmosphärische Luft. — Stidstofforndul und Stidstoffornb. — Untersalpetrichte Saure. —

Galpetrichte terfaure. - (

.nb

alpe-

. Robft

Der einfache Gegenstand dieses Rapitels mertwürdigsten Stoffe betritet. Seine Verbindungen schaften; sie sind im Allgen es einige, welche ben zerf Widerstand leisten, wie wie

ichreibung der
ERecht als einer der
ul Natur darbies
er ichnete Eigens
ig, doch giebt
ngen ziemlich viel
7 7 n werden. Es ist

ichmer zu erflaren, marum ber Stidftoff faft niemals fich mit ben anbern einfachen ober gufammengefegten Rorpern bireft verbinden tann. Bis jest feunt man in ber That feinen Stoff, ber unter irgent einem Ginfing und in furgerer Beit fich mit bem gadförmigen Sticftoff gu verbinben fabig ift. Deshalb tennt man auch tein birectes Mittel, welches bie Gegenwart bes Stidftoff's in einer Busammenfegung ober einem gaffgen Gemenge nachwiefe. Alle Gigenschaften bies fes Rorpers find negativ, man nimmt beshalb an, bag ein Bas Stidgas fen, fobald es teine ber Gigenschaften befist, welche bie übrigen bekannten Gasarten charafterifiren. Diese Beise tann man fich auch bie befondern Schwierigfeis ten erflaren, welche bie Untersuchung biefes Rorpere ben Ches mifern bes legtverfloffenen Sahrhunderts barbieten mußte. Bahrend fich Lavoifier's Theorie fogleich auf alle andern unten Gubftangen anwenden ließ, fonnte ber Stidftoff feine Berbindungen lange nicht baburch erflart werben,

weil man feine Gegenwart burch tein fpezielles Reagens nad

meifen tonnte.

Es beburfte ber vereinigten Unfirengungen ber gefdis teften Chemifer jener Eroche fowohl ale unferer Zeit noch um bie gablreichen und wichtigen Erscheinungen, welche bie fer Korper in feinen Berbindungen barbietet, auf eine ein fache und jugleich ftrenge Beife genügend gu erflaren. Doch Dant biefen Unftrengungen, bie Beschichte bes Stidfioff's fann gegenwärtig als Dlufter bienen, und wenn noch einig Schwierigkeiten gu überwinden bleiben, fo find biefe wenig ftens in eine Reihe heutiges Tage fo bunfler Erfcheinunger berwiesen, bag bie Enthallung ihrer lirfachen vielleicht eine neuen Revolution in ber Chemie vorbehalten ift.

Das Stidgas, welches man anfänglich mit ber Reb letifaure verwechselte, murbe von Rutterfort im Jahl

1772 querft bavon unterschieben.

Bir werben bie Beschichte biefes Rorvers und feine Berbindungen einigermaffen ausführlich geben. Geine Dich tigfeit beim Studium ber chemischen Erscheinungen ift leich einzuseben, ba er einen ber wesentlichen Grundstoffe bei Utmosphare, welche bie Erbfugel umgiebt, ausmacht un ba er ein Bestandtheil ber meiften thierischen und mehreret Pflangenstoffe ift, ba er ferner gur Bilbung bes Ummoniaf's ber Salpeterfaure ober bes Scheibemaffere und besmegen auch bes Galpetere und Schiefpulvere beiträgt, und ba et endlich in bedeutenber Menge im Berliner Blau enthalten ift

#### Stidstoff.

(Synonyme. Stidluft, Salpeterftoff, verborbe ne Luft. Lat. Nitrogenium. Frang. Azote, Nitrogene.

276. Gigenschaften. Der Stidftoff ift in reinen Buftand immer gasformig. Bei ber gewohnlichen Tempera tur und bem gewöhnlichen Luftbruck ift er farblos und ohn Beruch und Beichmad; er lofcht brennende Rorper aus. Be gleicher Temperatur und gleichem Luftbruck verhalt fic fein Strahlerbrechungevermögen gu bem ber Luft wie 1,02 ju 1,000. Rach Bergelius und Dulong ift feine Dich-

tigkeit gleich 0,976.

277. Bereitung. Man verschafft sich ber Sticktoff fast immer aus der Luft, indem man den Sauerstoff durch Phosphor, die Kohlensäure durch Kali und den Wasserdampf durch Chlors calcium absorbiren läßt. Zu diesem Endzweck nimmt man eine Glasglocke, die zwei oder drei Liter halt und stellt auf eine Korkplatte von geringerem Durchmesser als die Glocke eine Kapelle aus Knochenerde mit zwei oder drei Gramm Phosphor. Sobald man die Korkplatte auf die Wasserwans

ne so gelegt hat, baß sie schwimmt, so zündet mar mit der mit Luft erfüllter muß, daß die Offnung et um die Verbindung zwischer außern Luft zu unterk nicht erneuern und man bri seiben mit einem Überschussen woller Verberennung begeinmal zwei verschieden bem des Phosphor's, bei

ber Flussigkeit

au und bedeckt ihn

in Sorge tragen

rfläche kommt,

in Schlossenen und

Lug. aun sich demnach

e bestimmte Menge ders

r in Berührung, der

it wird nun auf

erstoff's bemächtigt

und zweitens dem ber hine, die sic, wahrend der Verbrens nung entwickelt. Während sein Bolum durch die erste Ursache vermindert wird, wird es durch die zweite vermehrt und lettere Wirfung ist in den ersten Angenblicken des Experiments weit ftarfer als die andre. Man sieht deshalb auch von allen Seiten die in der Glode enthaltene Luft unter dem Glodenrand hervortreten, und muß deshalb diese unterstützen, da das Entweichen der Luftblasen sie umwersen könnte. Aber bald wird das Verschwinden des Sauerstoff's überwiegend, und man sieht die Füllsigfeit in der Glode steigen, während die Flamme des Phosphor's blässer wird und endlich auslöscht. Die weißen Dümpfe der Phosphorsäure, welche sich ansangs an den Wänden der Glode als Floden absepten, lösen sich sogleich im Wasser auf, welches die Wände berührt.

Das Gas, welches nach biefer Operation zurüchleibt,

f, Rohlenfaure und Phosphorbampf.

# 570 Bud L Cap. X. Richtmetallifde Rorper.

Der Sauerstoff wird nun vollends weggeschafft, indent man in das Gas einige Phosphorstangen bringt, die auf Glasröhren gelegt werden. Man läßt sie einige Stundent darin, oder noch besser, bis der Phosphor endlich aufgehört hat, im Dunkeln zu leuchten.

Um fich unn and ber Rohlenfaure und bes Phosphore bampfe ju entlebigen, lagt man bas Gas in Glafchen mit ringeriebenem Glasftöpfel treten, worin man noch etwas Baffer gelaffen hat. Dan bringt bann einige Stude Rali ober Ralthybrat hinein, wobei man immer Gorge tragt, ben Sals unter Bager gu halten; hierauf verschließt man bie Flaschen, nachbem man bie Stöpfel vorher mit etwas gett eingerieben hat, nimmt fie bann aus bem Baffer und fchattelt fie einige Minuten fart um. Das Ralibpbrat loft fich auf, abforbirt Die Rohlenfaure und babei entfteht etwas tohlenfaures Rali. Der Phosphorbampf wird niebergeschlagen, und um bas Gas auch mafferfrei zu erhalten, braucht man es blos jest in flafchen auszuleeren, welche man bamit vollfommen fullt und in welche man Chlorcalcium in Studen ober recht frifden ungefofchten Ralf thut. Rach Berlauf von 24 Stunben ift bas Gas voll fommen mafferfrei und trocen.

278. Benühung. In biefem Zustand ber Reinheit wird bas Stickgas nur zu einigen chemischen Erperimenten gebraucht. Da es fast auf keinen bekannten Körper wirkt, so dient es sehr vortheilhaft zur Bildung kunstlicher Atmosphären, innerhalb welcher man Körper in Berührung bringt, welche auf ben Sauerstoff ber Luft ober auf andre Gase wirken würden, wenn sie sich barin befänden. Geine Answendung in diesem reinen Zustande ist also sehr beschränkt.

Ummoniat ober Stidftoffmafferftoff.

(Spnonyme. Ammonium, flüchtiges Laugenfalz. Lat. Ammoniacum. Franz. Ammoniaque.)

Das Ammonial war ben alten Chemifern befannt. Sie bezeichneten es mit bem Namen flüchtiges Alfali, welchen es noch jest führt. Seine Zusammensegung war ihnen unbefannt, und man muß bedauern, baß sein Name nicht verändert wurde, als Berthollet dieselbe nachwies.



Das Ammoniak erzeugt sich durch direktes Zusammensbringen seiner Bestandtheile nur unter seltenen und keinestwegs ökonomischen Umständen, deren man sich nie zur Fabriskation bedienen könnte. Alles dassenige, welches gewonnen wird, es mag nun frei oder mit andern Stoffen verbunden senn, kömmt aus thierischen Stoffen, welche entweder nach und nach durch den Sinstaß der Zeit oder schnell durch eine erhöhte Temperatur zersett werden. In der That enthält der Harn beinahe aller Thiere Ammoniak in Menge, wenn er in Faulnis übergeganist ist. Tie Jahrhunderte lang gewannen die Egoptier aus dem Harn Wist der Kancele thlorwasserkoffsaures Um noniak (So womit sie allein handelten.

Geit einigen Jahrer thierischer Stoffe in Fra niatfalze, als man gebrat weiter unten beschreiben, zeigte, daß man sie vort

le Destillation f und Ammos serven biefe Kunst 6 war es, welcher zuerst n kann.

nan in einem fleinen Mors 270. Bereifung. fer ungefähr gleiche Theur ungelofdten Ralt und Galmiat jufammenreibt und bas Gemenge unter bie Dafe bringt, fo wirb man einen lebhaften, burchbringenben Geruch empfinden, melcher bie Schleimhaut ber Rafe und bes Schlundes reift unb jugleich auf bie Augen wirft und Thranen erzeugt. rigenthumliche Wirtung tührt vom Entweichen eines gasfarmigen Stoffes her, ben man leicht auffangen tann. nehme 50 Gramm ungelöften Ralt und eben fo viel Galmiat, pulverifire febes für fich und menge es bann fo fchnell ale möglich; hierauf bringe man bann bas Gange in eine Blasretorte und fulle biefe gut brei Biertheilen voll; man befefligt hierauf eine fleine getrummte Rohre an ihren Sale, taudit biefe unter Quedfliber und erhift nun bie Retorte allmahlig, entweber birch Rohlfeuer ober burch eine Beingeiftlampe. Balb wirb fich bann ein Gas entwickeln, bas man in gylinbrifden Probierglafern, bie man guvor mit Quedfilber ans gefallt hat, auffängt. Dan tann von ber ganglichen Ents fernung ber Luft aus ben Gefäßen und ber Reinheit bes Gas

fes überzeugt fenn, fobalb letteres von etwas Baffer, welches man in bas Probierglas bringt, volltommen abforbirt wirb.

Um bie Borgange bei Diefer Operation gehörig begreis fen zu tonnen, muß man bemerten, bag bas Immoniatgas alfalinifche Gigenschaften befitt. Davon fann man fich leicht überzeugen, inbem man ein Stud feuchtes Rurfumapapier in ein mit biefem Gas angefülltes Probierglas bringt, mos burch bann augenblidlich eine Rothung beffelben bewirft wird; ober man fann ftatt beffen erwas burch Beildenfprup blaus acfarbtes 2Baffer hingubringen, fo wird bas Bas bavon abforbirt werben und bie Fluffigfeit wird grun gefarbt; auch etwas Baffer, mas burch Schwefelfaure ober Chlormaffer-Rofffaure fdmad gefäuert worben, fann man einbringen und bas Gas wird zwar bei einer fehr geringen Quantitat Caure noch ganglich bavon abforbirt werben, allein bie Bluffigfeit wird alle Rennzeichen einer alfalinischen Unflösung noch beibes halten und biefe Gigenschaft erft burd Bufat einer neuen Menge Caure enblich gang verlieren. Weiß man nun, baß . ber Galmiaf, wie wir fpater feben werben, aus Chlormafferfofffaure und Ummoniatgas besteht und bag er folglich chlorwafferftofffaures Ammoniat ift, fo wird baraus außerft einfach und leicht ber angeführte Berfuch erflart und verftanben Der Bafferftoff ber Chlormafferftofffaure merben fonnen. und ber Sauerftoff bes Ralf's bilben gufammen Baffer, bas Chlor verbindet fich mit bem Calcium, es bilbet fich Chlorcalcium, welches felbft wieder mit einem Theil bes Ralt's eine Berbindung eingeht, um eine eigenthumliche, aus Chlor calcium und Calciumornd bestehenbe, Berbinbung gu bilden.

Das freigewordene Ammoniat entweicht in Gasgestalt, welche ihm bei gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem

Luftbrud eigenthumlich ift.

280. Physische Eigenschaften. Das auf diese Art bereitete Ammoniakgas ift farblos, sehr scharf und agend; sein starter und stechender Geruch läßt es leicht erkennen; man kann es nicht athmen, ohne schnell einen Reit auf ber Schleimhaut ber Rase und bes Mundes zu fühlen; es vers ursacht Thranen. Als Alfali steht es an Starte dem Rali und Ratrum kaum nach. Seine Wirkung auf ben Beilchen

forup und bas Rurtumapapier ift fehr ftart; feine Dichtige teit ift = 0,591, fein Gtrahlenbrechungevermogen = 1,309.

Bis auf bie neuefte Zeit glaubte man, bas- Ummoniat fen ftete gasformig, wie bie meiften Basarten; Farabay aber zeigte zuerft, bag es fabig ift, in ben fluffigen Buftand . überzugeben. Clonet und Sachette hatten bemerft, bag, fobald man einen Etrom biefes Bafes in ein Befag, bas bis gu - 41° C. erfaltet worben, leitet, fich eine fleine Menge Atuffigfeit abfest. Man fdrieb biefe Erfdeinung bem maffers haltigen Inftand bee Gafes ju und bie geringe Menge ber erhaltenen Aluffigfeit erlaubte feine weiteren Untersuchungen.

Richt fo verhalt es fich mit Farabay's Unterfuchungen (Raftnere Archiv Bb. 1. G. 97.). Um fich vor jebem Ginwurf gu fichern, fuchte er querft mafferfreies Ums moniat ju betommen; er fant bief auch in einer eigenthumliden Bufammenfebung, welche er Belegenheit hatte gu uns terfuchen. Das trodne Chlorfilber abforbirt bas Mmmoniale gas auch wafferfrei und zwar mit einer folden Leichtigfeit, bağ 1 Gramm Chlorfilber 320 Rubit Centimeter Ummoniatgas Diefe übrigens wenig gefannte Berbins coubenfiren tann. bung ift fehr unbeständig. Bei 380 C. gerfest fle fich, bas Ummoniatgas nimmt feine elaftifche Beftalt wieber an unb entweicht; bas Chlorfilber verandert fich babei nicht. bay ichloß eine bestimmte Quantitat biefer Berbinbung in eine gefrummte Gladrohre ein, welche er forgfältig an ber Lampe gufchmolg. Er erhipte bas Enbe, wo fich bas Chlorfilber befand, welches balb ichmolg und bann fochte. taltete bas anbere Enbe mit etwas Gis, worauf bas freiges worbene Ammoniatgas fich balb im falten Theile ber Glasrohre in fluffiger Geftalt ju conbenftren anfieng.

In biefem Buftand ift bas Ammoniat ohne Farbe, burchfichtig und fehr fluffig. Gein Strahlenbrechungevermögen ift Rarter ale bas bes Baffer's. Geine Dichtigfeit ift im Bergleich jum Baffer = 0,76. Bei + 10° C. übt fein Dampf

icon einen Drud von 6,5 Utmodpharen aus.

Der zu biefem Berfuch angewendete fleine Apparat bies tet eine eigne Erscheinung bar. 3ft bas Experiment been, bigt, bas Chlorfilber feines Ammoniate ganglich beraubt und

biefes befindet fich als tropfbare Fluffigfeit am entgegengefete . ten Ente ber Röhre, fo reicht ichon bie bloße Erfaltung bes Chlorfitbers bin, um ihm bie Gigenfchaft wieber zu ertheilen, bas Immoniafgas ju abforbiren. Dief tritt auch fogleich ein; bie Gluffigfeit gerath ins Rochen und wird ber Upparat in einer Temperatur von 500 c. erhalten, fo wird bie erfte Berbinbung wieder hergestellt, ohne bag nur irgend eine Cpur bon bem vorgenommenen Berfuche gurnabliche.

Buffy lieg Ummoniafgas in eine bunne Glastugel tres ten, welche burch Berbampfung von fluffiger ichweflichter Caure an der Luft ertaltet war, und erhielt es fo ebenfalls im fluffigen Buftanb.

Die Dige icheint auf bas Ammoniakags feinen Ginfluß gu haben. Prieftlen ermahnt jedoch, bag es fich , zerfest, wenn man es in eine glühende Porzellan - ober Glass rohre leitet, welche einen fleinen Durchmeffer hat. Thenard aber geht bas gang trodne Gas unverändert burch bie Röhre, wenn biefe innen fehr rein und glaffrt ift und fich bie Temperatur nicht viel über bie Rirfchrothgluhhipe erhebt. Jubeg ift ce mahricheinlich, bag eine hobere Temperatur eine gangliche ober theilmeife Berfetung bes Gas fed hervorrufen murbe, befonbere wenn man bie Rohren mit Porzellanftudden aufüllt. Auf jeben Fall fann man mit Gewißs heit annehmen, bag bas trodene Ummoniafgas beim Durch-Areichen burch eine Porzellanröhre von 8 ober 10 Millimeter im Durchmeffer und bei einer Rirfchrothglubbige ober bei noch etwas hoherer Temperatur feine Beranderung erleibet, wenn es felbft febr langfam burchftromt. Beim Beraustres ten aus ber Röhre, über Quedfilber aufgefangen und mit Waffer in Berührung gebracht, tritt bieß in bem Glas fogleich in bie Sohe und bas Bas perfdminbet vollig. Ubrie gens wirft es auf Pflangenfarben, wie gewöhnlich, und hat feine feiner urfprunglichen Gigenschaften verloren.

Bufammenfegung, Andere verhalt fich bies fer Rorper gegen bie Electrigitat; biefe gerfest bas Gas und biee tet ein wichtiges Sulfsmittel gu feiner Unalpfe bar. Bertholo let entbedee bie mabre Ratur bes Ammoniat's und mit Sulfe

ber Glectrizität gelang es feinem Cohne bas genaue Berhaltnig feiner Elemente zu bestimmen.

Das Ummoniaf wird aus 3 Bolumtheilen Bafferftoff und 1 Bol. Stidftoff, bie ju zwei Bol. verbichtet find, gebilbet. Um bieß zu beweisen, unterwirft man ein bestimmtes Bolum Diefes Gafes, ber Ginwirfung einer Reihe electrifcher Funs fen. Bon allen hiezu anwendbaren Apparaten ift ber gewohnliche Quedfilbereubiometer ber einfachfte und er wird beshalb auch gewöhnlich vorzugeweise bagu angewenbet. Die Ginwirfung ift fo langfam, bag für 10 Rubifcentimeter biefes Bafes, 6 bis 8 Stunden wenigftens nothwendig find, um bie Berfepung vollständig gu machen, felbst wenn bie angewendete Gleftriffemaschiene ftart ift. Das Bolum bes erhals tenen Gasgemenges ift bann boppelt fo groß geworben. hat feinen Beruch, feinen Gefdmad und feine Ginwirfung auf ben Beilchenfprup und bas Gurfumapapier verloren. In einer fleinen Quantitat Baffer ift es nicht mertlich aufloslich. Durch bie Unalpfe mittelft Gauerftoff in ben Bols taifden Gubiometer finbet man, bag ber Rudftanb aus 15 Rubifcentimeter Bafferftoff und 5 Rubifcentimeter Stide ftoff beiteht.

Alle übrigen, haufig angestellten Untersuchungen haben bieg Resultat bestätigt. Das Gas besteht alfo aus:

1 At. Stickfoff = 88,52 ober 82,53 3 At. Wasserst. = 18,73 17,47 2 At. Ammonias = 107,25 100,00

284. Chemische Eigenschaften. Man sollte int Folge ber Zusammensetzung vermuthen, baß die Mirkung des Sauerstoff's auf's Ammonial sehr lebhaft sep. Bei der ges wöhnlichen Temperatur ist dieß jedoch gar nicht der Fall; mengt man aber gleiche Theile Ammonial und Sauerstoff über Queckslber in einem Zylinderglas und bringt es unter eine brennende Rerze, so sindet Entzündung und Detonation statt. Eben dieß ist der Fall, wenn das Gemenge in einem Queckslber-Eudiometer dem electrischen Funken preisgegeben wird. In diesem Fall ist die Mirkung so start, daß der Appparat gewiß zerschmettert würde, wenn man ein gewöhn, liches Eudiometer und eine zu beträchtliche Gasmenge an

wenden wollte. Man muß fich alfo eines fehr biden Gubios metere bedienen, ober bas Bemenge, bas man betoniren laffen will, in fleinen Portionen nach und nach nehmen.

Die Luft tann bas Ummoniat ebenfalls gerfegen; aber ber Berfuch gelingt nicht gut, wenn man nicht bas Gemenge ber Wirfung ber Glübbige in einer glübenben Rohre aus. fest und zwar fo, daß alle Theile beffelben nach und nach in diese Temperatur versett werben. Man läßt Luft und Ammoniat getrennt in bas eine Enbe einer glubenben Porgellanrohre treten und fammelt bann bie Probufte mittelft einer am anbern Ende angebrachten, gebogenen Rohre.

Operirt man mit einem Gemenge von Sauerftoff und Ammoniat, fo find bie Produtte Baffer, Stidftoff und eine fleine Menge Calpeterfaure ober falpeterfaures Quedfilber. 9) Dimmt man ftatt bes Sauerftoffs atmospharifche Luft. fo bleiben bie Produfte biefelben, man muß nur ben in ber Luft enthaltenen Stidftoff in Rechnung bringen, ber fich mit bemjenigen vereinigt, ber aus bem Ummoniat bervorgebt.

Daraus laft fich nun einfehen, mas vor fich geht, fos balb man eine angezündete Rerge in ein mit Ummoniafgas gefülltes Bylinberglas taucht. Wie man leicht voransfeben fann, erlofcht fie; bringt man aber bie Rerze langfam und mit Borficht hinein, fo fieht man, bag bie Flamme größer wird, eine gelbe, bann blaue garbe annimmt und enblich vollig verschwindet. Diese Erscheinungen ruhren von ber Wegenwart einer fleinen Quantitat Luft ber, welche bas bie Flamme unmittelbar umgebenbe Ammoniafgas gerfest, megen ber hohen Temperatur ber erfteren. Diefe Wirfung zeigt fid noch beutlicher, wenn man bas Gintandjen ber Rerge mehrmals wiederholt, was bie Mengung ber Luft erleichtert, ober wenn man mit einem im Boraus gemachten Ges menge von Ummoniat und atmospharischer Luft ben Berfuch anftellt.

Rach ber Busammensegung biefes Gafes erforbern 100 Bol. beffelben 75 Bol. Cauerftoff, um fich in Waffer und

<sup>9)</sup> Das fa prierfauer Onediffber entfieht namlich burch bie Cinmertung ber gebilbeien Galveterfaure auf bas Quedfilber, uber welchem bie Gafe aurgetangen merben. Acades 1

Stickgas zu verwandeln; aber burch die zufällige Bildung einer kleinen Menge Salpetersäure erhält man kein ganz reis nes Resultat. Das Gemenge betonirt mit Hülfe der Hiße eder des electrischen Funken's in allen Verhältnissen, welche innerhalb der Gränze von 3 Sauerstoff und 1 Ammoniak eisnerseits und 2 Ammoniak und 1 Sauerstoff andrerseits sein

geschloffen finb.

Der Wafferfloff wirft nicht auf bas Ummoniat. Chlor und Job bagegen wirten im talten Buftanbe auf biefen Rors rer und geben mit ihm verschiedene Probutte, welche wir foater untersuchen werben (Chlorftidftoff, Jobftide floff). Für jest genügt es einftweilen, ju ermahnen, bag bas Chlor bas gasformige ober in Baffer aufgelofte Ammoniaf gerfett, ben Stidftof frei macht, in Chlormafferftoff. faure übergeht und bann chlorwafferftofffaures Ummeniat bilbet. Gind Chlor und Ammoniaf in Gasform, fo finbet bie Sinwirfung unter Barme und Lichtentwidelung fatt. Dafs fetbe gefdieht zwifden gasformigem Chlor und fluffigem Ums moniat, nicht mehr aber, wenn beibe im Baffer aufgeloft find. 30b, in Berührung mit trodnem Ammoniat, abforbirt biefes Bas und bilbet eine fcmargliche Rluffigfeit. Edwefel wirft nur in ber Sige barauf, und es bilbet fich dann fdmefelmafferftofffaures Ummoniat und Stidftoff.

Auftdret, löft bas Wasser eine große Menge Ammoniakgas auf; es absorbirt wenigstens ben britten Theil seines Geswicht's ober ungefähr vier bis fünfhundertmal sein Belum. Sept man Wasser in Berührung mit einem, mit reinem Amsmoniakgas gefüllten Gefäß, so stürzt die Flüssigkeit in basselbe, wie in den leeren Raum hinein. Das Probierglas wird selbst sehr oft durch den heftigen Stoß der Wasserssäule zerdrochen. Das Aussteigen wird weniger rasch senn, wenn das Gas eine sehr kleine Blase atmosphärischer Luft eder eines unauflöslichen Gases enthält. Selbst vom Eis wird des Ammoniakgas absorbirt. Bringt man ein kleines Stuck Eis in ein mit diesem Gas angefulltes Inlinderglas, welches durch Quecksilder gesperrt ist, so schmitzt es bald, absorbirt das Gas und das Quecksilber steigt rasch bis zur

Spige bes Probierglafes. Mahrend Diefe Auflofung por fich geht, fleigt bie Temperatur bes Baffer's; anch ift es une umganglich nothwendig, bie Befage erfalten gu laffen, wenn man eine beträchtliche Quantitat ber Auflösung bereiten und fie fongentrirt erhalten will. Gleichzeitig vermehrt fich bas Bolumen ber Fluffigfeit und bie Dichtigfeit verminbert fich. Dan berechnet bie Bermehrung bes Bolums auf ein Reuntel bes angewendeten Baffers, eine Berechnung, welche man jeboch nicht als vollig ficher betrachten barf. Davy machte brei Berfuche um bie Gasmenge, welche ber Dichtigfeit ber Auflöjung entfpricht, ju bestimmen. Rach biefen Berfuchen entwarf er folgenbe Zabelle, indem er annahm, bag, wenn man Waffer und eine Ammoniafauflöfung mengt, bie Dichtigfeit bes Gemenges gleich ift ber mittlern Dichtigfeit bei ber Fluffigfeiten. Man barf alfo bie Bahlen in biefer Zabelle nur als Unnaberungen jur Dahrheit betrachten: 1.) weil fie auf zu wenig Thatsachen beruhen, 2.) weil fie auf bie Abforption in Bolumen gegrundet find und Dany fie nach ber Dichtigfeit bes Ummoniatgafes berechnet bat, bie er nur 8 mal fo groß als bie bes Bafferftoffgafes ane nahm, mahrend fie boch eigentlich in ber Birflichfeit 8,5mal größer ale biefe ift. Es folgt baraus, bag bie auf ber Labelle angegebenen Mengen von Ammoniafgas ungefahr 😽 burchgangig ju gering angegeben find; boch fann man fich biefer Tabelle immer mit Rugen bebienen, bis man che bef fere befigt. Die brei Sternchen zeigen bie burch bie Erperimente erhaltenen Refultate an.

hundert Theile ber Auflösung enthalten bem Gewicht nach:



ezifisches Gewicht.					Ammoniak.							Wasser.
0,8750%				4		32,50	P.		•	4 <sup>1</sup>		67,50
0,8875		+	4	9	+	20,25	16	jer	, de	+	+	70,75
0,9000 .	÷			# 1		26,00			٠,	5	4	74,00
0,9054		le.	ъ.			25,37	+	٠	+	h		74,63
0,9166						22,07		-				77,93
0,9255		, ø				19,54	8.			p		80,46
0,4326				•		17,52				4		82,48
0,9385					4	15,88	a		4			84,12
0,9435		٠			b	14,53				٠		85,47
0,9476		Ŧ		· •	*	13,40		4	в,		-	86,54
0,9513	- R		4		0.	12,40	, 7	ı b	+	٠,		82,60
0,9545			4		b	11,50						88,44
0,9575		P	+		4	10,82	·*+		4	67		89,18
0,9597	*	1				10,17		ŧ	*	6	4	89,83
0,9619	, 4°	4.	9	4.1	#	9,60	*		+		-	90,40
0,9692*	9		+		*	9,50	+	P	4	4	+	90,50

Die wässerige Ammoniakauslösung ift farblos, hat einen rten, abenden Geschmack, einen durchdringenden Geruch, bem des Gases ähnlich ist; sie wirkt auf Rurkuma und ilchensaft, wie die Alkalien; bei — 40° C. wird sie fest, burchsichtig und verliert ihren Geruch; bei der Siedhise liert sie fast alles in Auflosung gehaltene Gas; der freien it schon bei der gewöhnlichen Temperatur ausgesetzt, sindet selbe statt; um sie auszubewahren, muß man sie in Flazen mit eingeriebenen Glasstöpseln bringen und sorgfältig schließen,

286. Benutung. Man wendet das Ammoniak fast ner nur in der eben angeführten Form an. Als Reagens od diese Austösung in den Laboratorien viel gebraucht; in Medizin wendet man es als Reizmittel an. Außerlich sient man sich desselben zu Einreibungen, sowohl in reinem stand als in Berbindung mit fetten Ölen. Auch innerlich od es gebraucht; in diesem Fall nur, in Gaben von einis Tropsen, und zwar mit viel Wasser verdünnt, um seine ende Eigenschaft zu mindern. Mit dem Orei oder Viers ben seines Bolum's Wasser gemischt, und zu einigen Esseln gegeben, vertreibt es das Aufblähen des Bieh's, das m Genuß frischer Pflanzen, wie z. B. von Lugernerklee oder mischem Klee herrührt. Diese Krankheit ist unter dem Rasn des Auflausens bestannt, und ist beinahe immer Folgs

ber plöglichen Entwicklung einer Menge Schwefelmafferftofffäure und Kohlenfäure im Magen. Man wendet bas mafferige Ammoniat auch in ben Künsten besonders in ber Farberei an.

Bereitung bes in Baffer aufgeloften Ammoniate. Um bie mafferige Auflösung bicfes Gafce ju erhalten, bebient man fich in ben Laboratorien bes Boulf. fchen Apparats, ben man mit einer verfitteten Blas- ober Steingutretorte, bie ju zwei Drittheilen mit einem Bemenge bon gleichen Theilen ungelofdten Ralt's und Salmiat's am gefüllt ift, in Berbir ---- It. Man erhitt bie Metorte ung aufhört, welches erft bei ollmählig, bis bie Gu ber Glubbige ober einer bergelben fich nabernben Temperatur eintritt. Man muß Corge tragen, bag bie Rohre, weldie die Retorte mit bem Apparat in Berbinbung bringt, von weitem Durdmeffer ift. Dhne biefe Borficht fonnte fie von einer fleinen Denge Galmiat, bie ber Berfetung entgieng, verftopft werben; benn biefer fublimirt fich und fruftallifirt in ihrem Innern.

Diefe Methobe, welche man leicht ausführen taun, for balb man nur eine fleine Menge Ummoniatauflöfung bebarf, ift bei ber Bereitung im Großen nicht anmendbar. Die Glade retorten brechen guweilen beim Unfang ber Operation und gegen bas Eube bin leiben fie burch bie anfangenbe Comeljung, mas bann eine mehrmalige Benubung verhindert. Steingutretorten find ebenfalle gerbrechlich und haben außers bem noch einen andern Ubelftand. Überläßt man fie nämlich nad beendigter Operation fich felbft, fo gieht bie fleine Menge Chlorfalt, welche an ber innern Wand hangen bleibt, and wenn man ben Rudftanb beraus nimmt, bie Reuchtige feit ber Luft an und bilbet balb eine Auflösung, welche in bie Daffe ber Retorte bringt. Gest man fie nun in biefem Buftand von Neuem ber Wirfung ber Sige aus, fo vermanbelt fich bas Baffer ber Auflofung in Dampf und bie Retorte gerfpringt nach allen Michtungen. Manchmal finben felbft fleine Erplofionen ftatt, welche von ben Wanben bei Dictorte breite Splitter lobreiffen. Man fann gwar biefen Abelftand abhelfen, inbem man bie Retorte von Mene füllt wenn ber Apparat auseinander genommen ift und man gleid

an eine neue Operation geht; immer aber ist bas Zerspringen zu befurchten und ich glanbe, es ist sehr selten, baß ein und dieselbe Metorte zweimal gebraucht werden kann.

Ubrigens ist es auch schwierig einen Kitt zu sinden, ber ter Einwirfung bes Gases widersteht. Der aus Eiweiß und Lad Ralf bereitete scheint noch der beste zu sonn, doch muß man ihn vollkommen trocken werden lassen. Dhue diese Borssicht dringt das Gas allmählich durch und entweicht zulest in die Luft. Der Ritt aus Wachs, Harz und Terpentin würde verzuziehen senn, aber er legt sich nur gut an die Röhren und Tudulirungen, so wie auf die Stöpsel, wenn diese recht wecken und warm sind. Wird die Operation nicht vorsichtig angestellt, so sindet das Gas zwischen Kitt und Glas einen U.15weg, und man muß die Operation unterbrechen.

208. Alle biefe Unbequemlichkeiten verfdminben, wenn man vom felgenden Apparat Gebrauch macht (Rig. 1. Zaf. 12). Er beftebt in einer Retorte aus weichem Gugeisen mit einer weiten Tubulirung, welche mittelft eines Stopfele von Gifen, ber forgfältig abgedreht und eingerieben ift, verschloffen wird. Der Dats ber Retorte hat gleichfalls einen Störfel von gebrebe tem Gifen, woran ein eisernes Rohr geschweißt ift, welches befimmt ift, ben Dfen und bie Theile bes Apparat's, weldje von Glas fint, etwas entfernt von einander gu halten. Diefes Rohr ift entweber birect, ober wieber mittelft einer Dohre von Glas eber Blei mit ber erften, mit einem Sahn verfchenen. 28 ontf's iden Glaiche in Berbindung gebracht. Dieje muß leer fenu; fie ift bestimmt etwas von ber ohligen Daterie, welche faft immer bas Bas begleitet, und von ben Unreinigfeiten bes chlormafferftofffauren Ammoniats ober bem gette ber Stopfel berrubrt, ju verbichten. Sat fich eine bebeutenbe Menge Maffer und bituminofen Ctoff's angehauft, fo offnet man ben Sahn, fangt bas fart mit Ummoniat gefchwangerte Probuct auf und gregt es in die Retorte, wenn man eine neue Dperation aufangt. Die zweite Boulfifche Glafde, gu brei Bierteilen mit Baffer angefüllt, bient gur Bereitung bes Auffigen Ammoniaf's. Um bie Anftofungen von bestimmter Starte gu erhalten, reicht es bin, bie Sobe bes Baffere an-

fänglich und nach beenbigter Operation zu bezeichnen. man bief an ber Glafde angemertt, fo ift nichts leichter, a bas Product, naditem es bie gewünschte Starte erhalter wegzunehmen, und es burch eine neue Menge Baffer ju et feben. Gben fo tann man es mit ber britten Mlafche mades welche bestimmt ift, bas Bas ju verdichten, welches in be erfteren nicht abforbirt murbe; bas barin enthaltene Da fer erlangt fehr lange nicht ben Gattigungepunct, ba tu große Loslichfeit bes Bafes macht, bag nicht eine einzigt Gasblafe aus ber erften Glafche entweichen fann, bevor bat Waffer, welches fie enthalt, ben Cattigungepunct wirflid erreicht hat, ober bemfelben wenigstens nahe gefommen ift Wenn aus ber Retorte fich fein Gas mehr entbinbet, nimm man ben Ctopfel mittelft eines eifernen Bebels meg. Dagn man hiezu eine gu große Gewalt anwenden, fo muß mat Corge tragen, ben Stopfel mit einem Gtud fenchtet Leinwand abzufühlen, ohne bie Tubulirung bamit zu berußi ren, und bann wird bie Bufammengiehung bes Gifene bieft Overation fehr leicht maden. hierauf ulmmt man mittelf eines mit einem Stiel verschenen loffels bie Daffe aus bel Metorte heraus; ber Bauch berfelben muß gluben, um bei Chlorfalf in gefdmolgenem Buftanb gut erhalten, mas bie Rei nigung viel leichter macht; julest nimmt man bas Reuel meg, und wenn bie Retorte erfaltet ift, fann man fie por Deuem fullen und bie Operation wieber beginnen. 3ft bie fer Apparat einmal eingerichtet, fo leiftet er fehr lange feint Dienfte; bieß erlaubt, bag man bie Fugen bes Boulf fchen Apparats fehr forgfältig verfitten fann. 3wed tann man fich fowohl ber Gladrohren als Bleirohrer bebienen.

289. In einigen Fabriken bebient man sich eines Torfe von Gußeisen, worauf man mit Bleiloth einen gleichfallt aus Gußeisen gefertigten Deckel auflothet, ber in seiner Mitte eine eiserne Röhre trägt. Der Deckel ruht auf einen an der innern Wand des Gefäßes befindlichen ringformiger Borsprung aus Loth, der zwei Zoll unter dem Rand ange bracht ist (Fig. 2. Taf. 12.). Der leere Naum wird mit Wasser angefullt, das man erneuern nuß, um das Schmet

des toths zu verhaten. Ift die Operation beendigt, so nelzt man das Loth und nimmt den Deckel ab, um den pf auszuleeren. Dieser Apparat, den man überall leicht sertigen kann, empsiehlt sich durch seine Einsachheit. Man it hieraus, daß man bei sehr starker Fabrikation statt der torte und des Topfs einen Julinder von Gußeisen, wie jenigen, deren man sich zur Bereitung der Chlorwasserstoffs we bedient, anwenden konnte. In diesem letztern Fall ude man aber einen Vortheil vermissen, der den beiden terwähnten Apparaten eigenthümlich ist. Er besteht darin, man das Pulver von ungelöschtem Kalt burch einen Uberei ersehen kann. Die Gegenwart des Wassers macht Gasentwickelung viel leichter, indem dieses das ehlorwasskoffigure Ammonial auslöst, so daß man die Operation einer viel niedrigern Temperatur vornehmen kann.

200. Man bereitet bas Ammoniat feit langer Beit mit-& bes eben befdriebenen Berfahrens; es läßt fich feboch I erfparen, wenn man ftatt bes chlormafferftofffauren Ums niate, fdmefelfaures nimmt. Diefes enthalt 33 Procent imoniat, jenes 29. Der Unterfchied ift, wie man ficht, ing, wenn man beibe Galge gleich troden annimmt. Der eis bes chlormafferftofffauren Ummoniafe übertrifft aber bes fdmefelfauren beinahe um bas Bierfache, und man eart baber 60 Prozent wenigstens, wenn man bas lettere Is anwendet, bas auch Papen mit Recht ben Fabrifanempfiehlt. ") In Bezug auf bie Apparate findet feine berung ftatt. Dimmt man Baffer gur Operation, fo bleibt Gang berfelben ber nämliche. Operirt man bagegen den, fo muß man bie Daffe mit ber größten Gorgfalt puliffren und fehr innig gufammen mengen. Diefe Bort erforbert ber Unterschied zwischen bem chlormafferftoffren und fdmefelfauren Ummoniat in ihrem Berhalten

P) Es hangt bief blog von Lokalverhaltnifen ab, benn nicht überall hat man fcmefelfaures Ammoniak fo billig, wir es in Paris ber Sall fenn mag. In mehrern und bekannten deutschen Fabriken erhalt man fogleich falzsaures Ummoniak als Rebenproduft bei ber Magneslabereitung aus falzsaurer Britererde und kohlensaurem Ummoniak, so daß mithin durchand kein schweselsaures Ummoniak gewonnen wird. In Deutschland wurde bemnach an vielen Orien bas schweselsaure Ummoniak theurer jenn, als der Galmigk. A. u. E.

gur Barme. Beim erfteren macht fich bas Gemenge, ba flüchtig ift, von felbft; beim lettern wurde eine Berfett eintreten, ba es nicht flüchtig ift und ein Theil bes Ummoni mußte verlohren geben; benn bas fdmefelfaure Ummoi wurde fich in fdweflicht faures Ammoniat, in Baffer Stiditoff vermanbeln.

#### Utmospharifche Luft.

Dir haben fdjon oben bei Belegenheit bes G ftoffe ber Zusammenseyung ber atmosphärischen Luft erwä-Gie besteht aus Stidftoff, weil wir bief Gas baraus Scheiben fonnten; aus Cauerftoff, weil ber Phosphor bi brennt und babei Phosphorfaure gebildet wird; aus Rob faure, weil bas Rali fich in bafifch fohlenfaures Rali bi permanbelt und endlich enthält fie auch Waffer in Dan Das Berhaltnif eines jeben biefer Rorper, bie al meinen Gigenschaften ber Luft und und ihre Mobififatio muffen nun im Folgenben ein Gegenstand forgfaltiger trachtung werben.

Dan fann fich leicht übergengen, bag bie ! unter ben gewöhnlichen Umftanben Bafferbampf enthält. Diefem Behufe macht man ein Gemenge aus britthalb Pf gestoßenen Gifene und einem Pfund gepulverten Rochfal thut bieg in ein Gefag, bas außen gang troden ift unb f es an einen bem Unicheine nach recht trocenen Drt. 9 wenigen Secunben wird bas Befag von einem Rauch un ben fenn, ber vom Riederschlagen bes Bafferbampfes rührt und feine Banbe merben balb mit fleinen Rrofta bon erftarrtem Waffer bebedt feyn, wie ber Reif ausfehi ber ben Erbboben oft bebedt. Die Menge bes Dampfe verschieben, man tann übrigens in ben Lehrbüchern ber Pt bas Beitere hieher gehörige finben.

293. Eben fo leicht fann man bie Rohlenfaure in Atmosphare nachwelfen. Bu bem Enbe barf man nur J per hineinbringen, welche bie Gigenschaft besigen, bieß ( zu abforbiren und fie werben nach Berlauf eines ziemlich gen Beitraums bavon völlig gefattigt fenn. Dieg findet f beim Ralis, Ratrons, Barnts, Strontians, und Rall-Dy oder den müsserigen Anslösungen dieser Stoffe. Der Bersuch int leicht, besonders mit Baryt, Strontian, oder Kalk, welche unaustoeliche Salze bilden. Bringt man zwei oder drei Liter masseriger Kalkanstofung in eine Schüssel und sest sie der Luft aus, so bedeckt sich die Oberstäche der Flussisseit bald mit einem weißen Hautchen, das sich durch Umschutteln leicht in kleine Schuppen theilt, welche bald auf den Boden des Gesaßes niedersallen. Ein neues Häutchen ersetzt dann bald wieder das erstere, und indem man so die Flüssisseit von Zeit zu Zeit umschüttelt, erhalt man zuletzt eine ansehntiche Menge dieses Stoffs, den man leicht für kohlensauren Kalk erkennt, aus der Eigenschaft, welche er besitzt, kohlensfaures Gas zu liesern, wenn man z. B. Salpetersäure dars auf einwirken laßt, wobei dann salpetersaurer Kalk gebildet wird.

204. Richt so leicht als die Eristenz der Rohlenfäure in ber Luft nadzuweifen, ift es, bie Denge berfeiben genan gu bestimmen; bieg Berhaltnig medifelt, wie man ichon leicht aus ber Urfache vermuthen fann, welche bie Erzeugung biefed Gafes bedingt. Dhne Zweifel find bie Entstehungequel ten ber in ber Atmosphäre befindlichen Roblenfaure bas Uthmen ber Thiere, Die Berfetung ber organischen Stoffe nach bem Ted und bie Berbrennung ber in biefen Stoffen enthaltenen Roble, wenn wir und berfelben gur Beigung und Beleuchtung bedienen. Jugt man gu allen biefen verschiebenen Urfachen, welche ber Atmosphare ihren Cauerftoff gu entzichen fuchen, noch bie Gimvirfung einer anbern Urfache, welche im entges gengesetzen Ginn ftatt findet und nach ben Jahrezeiten wechs felt, fo wird man fich eine Ibee machen tonnen von ber Une beständigfeit bes Berhältniffes ber Rohlenfaure in ber Luft. Dan begreift leicht, bag bie Luft fruhe ober fpater ihres Sauerftoffe gang beraubt werben murbe, wenn nicht bie Bers fegung ber Rohlenfaure felbft wieber auf ihre tagliche Bilbung unmittelbar folgte.

295. Dieg ist bie wichtige Rolle, welche ber grüne Stoff ber Pflanzen spielt. Alle vegetabilischen Theile, bie biese Farbe haben, besten die Eigenschaft, die Kohlensaure unter bem Ginfluß bes Sonnenlichts zu zersehen, sich bes

Rohlenstoffs, den fie enthält, zu bemächtigen und allen Sauer, stoff, ber fich in ihnen findet, im freien und reinen Zustand auszuhauchen. Diese Erscheinung wird später noch forgfältiger untersucht werden muffen; bas, was wir hier vorläusig bavon erwähnten, reicht hin, um zu zeigen, daß sie als eine Folge eines der merkwürdigsten Naturgesetze anzuschen ist.

den Menge Kohlensäure, Die durch die angesührten Ursachen einsteht, die Menge berseiben in der gewöhnlichen Lust auss nehmend gering ist. Auch würde man vergeblich sich bemüsten, ihr Verhältniß zu bestimmen, indem man eine befannte Monge Lust in einer graduirten Röhre mit einer Kalianstofung umschüttelt. Das kohlensaure Gas würde zwar absorbirt werden, aber diese Absorption würde im Bolum des

Wafes feine merfliche Beranberung hervorbringen.

Thenarb hat fich ju biefer Bestimmung eis nes Mittele bebient, welches bie größte Scharfe gu verfprechen icheint. Dlan begiebt fich an ben Drt, beffen luft man untersuchen will, mit einem 10 bis 12 Liter haltenben Ballon, ber mit einem Sahn verschen ift und nimmt eine Lufts pumpe mit, an ber ein blegfames Rohr angebracht ift, bas man an ben Ballon befestigen fann. Man macht ben Ballon luftleer und öffnet bann ben Sahn; man hat fo einen mit Diefer Luft gefüllten Ballon, beffen Luftfaffungevermogon, unter befannter Tempergtur und Luftbrud, befannt ift. Man gießt in ben Ballon brei ober vierhundert Gramme maffes richte Barptauflosung und fcuttelt nun, wenigftens geben Minuten lang, nachbem man vorher ben Ballon wieber ges ichloffen hat. Der Baryt bemachtigt fich ber Roblenfaure, Bildet unauflöslichen tohlenfauren Baryt, und die in bem Baljon gurudbleibenbe Luft hat fich ihres Rohlenfauregehalts vol lig entlebigt. Dan macht bann ben Ballon abermals lufts Icer und fullt ihn bon Meuem mit Luft; man fcuttelt hierauf Die Barytfolution wieber und wieberhohlt fo bie Operation 20 ober 30mal. Da man ben Rauminhalt bes Ballons fennt, fo tennt man naturlich auch bas Bolum ber angewenbeten Luft. Man wiegt ben entftanbenen tohlenfauren Barpt unb Schlieft baraus auf bas Bolum ber abforbirten Roblenfaure,



nach ber bekannten Zusammensetzung bieses Salzes. Folgens bes sind die Ergebnisse des Bersuchs von Thenard: 288,247 Liter Luft bei 12° 5 Temperatur und unter einem Luftbruck von 0,76 Meter lieferten 0,966 Gramme kohlensauren Baryt, welcher 0,2158 Kohlensäure entspricht. Es ergiebt sich also aus diesem Experiment, daß

10,000 Raumtheile Luft enthalten 3,71 Rohlenfaure ober 10,000 Gewichtstheile enthalten 6,03 Rohlenfaure.

Der Bersuch Thenarb's wurde im Dezember 1812 an einem schönen Tage angenent und mit einer Luft, bie auf ber Spige eines kleinen nen war, ber von jestem bewohnten Ort entfi

297. Es ist nicht i fäure der Einwirfung degeht. Thenard theilt Hinsicht mit, und Th. 1 Bersuche, wobei er, un Bersahren abänderte. I leer und füllt ihn wieve sein Inneres bringt er welche Barptwasser enthau. eine Portion Kohlens sem Experimente ents brynisse in dieser e unternahm ähnliche istand abzuhelsen, das men großen Ballon luste u analystrenden Lust; in mit weiter Mündung, lest den Ballon und

überläßt ihn zwei Monate sich felbst, nur schüttelt er ihn von Zeit zu Zeit um. Nach Ablauf bieses Zeitraums sammelt er den gebildeten kohlensauren Baryt und wägt ihn. Diese Methode bietet, ihrer Langsamkeit wegen, Schwierigkeit in der Anwendung bar; anderer Seits ist auch zu befürchten, daß die Versuche nicht die erforderliche Schärfe haben, wegen der geringen Menge kohlensauren Baryt's, welche man erstält. Folgendes sind die Refultate, die Saussure von einer Liste erhielt, die bei stillem Metter, 4 Just vom Boden, auf einer trockenen und luftigen Wiese am See, eine Stunde von Genf genommen worden war:

# 388 Buch I. Cap. X. Richtmetallische Rorper.

100,000 Maumtheile Luft haben gegeben: Roblenf. Rohlenf. 1800 - 31. Januar bei - 5° C. 4,57 1810 - 20. August + 220 7,79 1811 - 2. Januar - 6º 4,66 1811 - 27. Juli + 220 1812 — 7. Januar + 1,20 5,14 1815 - 15. Juli . - 29° 7,13 Mittel im Winter 4,79 im Som. 7,13

7

10,000 Gewichtotheile Luft murben enthalten:

Mittel im Winter . 7,28 im Som. 10,83 208. Diefe Quantitat ift nicht beträchtlich und boch ift fie hinreichend groß, um einige Zweifel gegen bie Benauigfeit ber Resultate einzuflogen. Die Mittel ber Beobachtung find gwar ftrenge, allein es mare nur ju munfchen, baß fie bei ihrer Anwendung bas Refultat ichneller lieferte, bann murbe man biefe Berfuche unter verfchiebenen Umftanben wieberhos Ien und bas mertwurbige Gefet, welches Gauffure aufgefunden gu haben fcheint, genau im Gingelnen verfolgen tonnen. Man fieht in ber That, bag nach ihm bas Berhaltnig ber Roblenfaure im Sommer viel größer ift, als im Winter und bieg icheint im erften Augenblick im Wiberfpruch zu fichen mit bem Ginflug ber grunen Pflangentheile, welche im Commer mehr Rohlenfaure gerfegen ale im Winter, fo wie auch mit bem Resultat ber Untersuchungen von Ebwarbs, nach welchen es gewiß ju fenn fcheint, bag ein und baffelbe Thier beim Athmen im Binter mehr Rohlenfaure als im Commer liefert.

Kindet aber bieser Einfluß der Jahredzeiten wirklich statt? Wenn er statt findet, muß seine Wirkung nicht besschränkt seph und muß die beständige Bewegung der Atmosphäre nicht schnell die Vermischung der verschiedenen Schichen herbeiführen? Diese Fragen sind durchaus nicht gelöst. Wenn auf der einen Seite die Kohlensäure der Luft wirklich nach den Jahredzeiten und den Umständen, unter welchen sich Saussure befand, wechselt, so ist es auf der andern Seite sehr mahrscheinlich, daß die allgemeine Zusammensezung der Luft sich gleich bleibt, und daß die Mengen-Verschältnisse des absorbirten und wieder entwickelten Sauerstoffe



gafes auf ben berschiebenen Punkten ber Erbinget fich weche feleweise bas Gleichgewicht halten. Bon diesem Gesichtse punkt aus betrachtet, würden die Resultate Gaufsure's von localen Ursachen herrühren, und fonnten feine richtige Idee von dem Rohlenfäuregehalt der Atmosphäre geben.

Wie dem auch seyn mag, ba die Berhält üßzahlen, die er angiebt, höher zu seyn scheinen, als diejenigen, die fich aus der in ihrer mittleren Zusammensehung geni tuft ergeben, so muß man schließen, daß die in der ale

tene Roblenfauremenge nie febr groß ift.

1st, zu beweisen, daß bie auch nicht minder schwigas enthält. Man kann mente anstellen; eines, sift seiner Einfachheit weg auf der Eigenschaft des iten Temperatur zu orpbit ratur überschreitet, seinen und das Sauerstoffgas w

seicht seicht fe Sauerstoffs fe Sauerstoffs eine Menge Erperis iffer angewendet, t. Es beruht siner bestimms man se Tempes will anzunehmen

Lavoifier machte eines Role bend, ber 36 Rubifzoll fabre, benen mais febr lang mar und 6 bis 7 Linien im Durchmeffer hatte; er war gebogen, um bis an ben obern Theil einer über bas Quedfilber gefturgten Glode ju reichen. In ben Rolben murben 4 Ungen Quedfilber ges bracht und hierauf ein Theil ber in ber Glode enthaltenen Inft mittelft eines hebers entfernt, wobei man Gorge trug, Die Bobe bes Quedfilbers, Die Temperatue und ben Drud angumerfen. Cobalb alles fo vorgerichtet mar, murbe bas Quedfilber bis jum Gieben erhipt und gwolf Tage lang faft fortwährend bei biefer Temperatur erhalten. Mahrend bes erften Tages zeigte fich teine mertwurdige Erfcheinung ; bas Quedfilber verbampfte und verbichtete fich als fleine Tropfen in bem pbern Theil bes Rolbens, welche in ber Folge wieber auf ben Boben fielen, fobalb fie eine bestimmte Große erreicht hatten. Um zweiten Tag fah man auf ber Dbers flache bes Quedfilbers fleine rothe Theilden fcmimmen, welche mabrent ber 4 eber 5 folgenben Tage ber Bahl unb

Größe nad junahmen und bie endlich fid, gleich gu bleiben fchienen. Dach Berlauf biefer Zeit beenbigte man bie Dperation und man fand, bag bie im Apparat enthaltene Luft an Menge abgenommen hatte, inbem fatt 50 Rubifzoll nur 42 ober 43 fibrig blieben. Das rothe Quedfilberoryb murbe gefammelt und mog 45 Gran; man erhitte es in einer gang fleinen Gladretorte, bie mit einem Regipienten und eis ner gebogenen Röhre versehen war und gerfette es gang in ber Glabbibe, wobei man 424 Gran fluffiges Quedfliber und 7 bis 8 Rubifgoll reines Gauerftoffgas erhielt

Die Luft hatte alfo unter biefen Umftanben eine, bem fechften Theil ihres Bolums gleiche Menge Sauerftoff abgegeben; wir werben jeboch feben, bag bas Quedfilber nicht allen in der Luft enthaltenen Sauerftoff wirtlich abforbiren

founte."

300. Man bringe in ein Bolta' fches Eubiometer 100 Theile Luft und 100 Theile recht reines Wafferftoffgas und laffe es betoniren, fo werben 137 Prozent Bas übrig hieraus tann man nun ichliegen. bag 63 Theile bes Gemenges fich in Daffer verwandelt haben, namlich 42 Prozent Bafferftoff haben fich mit 21 Sauerftoff verbuns ben. Da aller Sauerftoff aus ber eingeschloffenen Luft tam, fo muffen 100 Theile berfelben 21 Theile Sauerftoffgas ente halten.

301. Bu benfelben Folgerungen wird man geführt, wenn man in einer engen grabuirten Robre, über Quedfilber 100 Theile Luft in Berührung mit einem Phosphorftengel bringt, ber lang genug ift, um ben gangen leeren Raum ber Rohre einzunehmen. Der Phosphor muß an einem bannen Gifendraht befestigt fenn und bie Röhre muß eine fleine Quantitat Baffer enthalten. Mittelft biefer Borfichtemaag. regel wird bie Phosphorfaure, welche fich bilbet, fcnell auf. geloft, die Luft ift überall in Berührung mit einer frifchen Dberfläche bes Phosphor's und Die Abforption bes Gauerftoffe geht mit großer Leichtigfeit von ftatten. Das Erperiment ift beenbigt, fobalb man ben Phosphor im Dunfeln nicht mehr leuchten fleht. Dan entfernt alebann biefen Rors per mittelft eines Gifenbrahte und mißt ben Gabrudftand,



nachbem man ihn zuvor einige Augenblicke lang umgeschüte tett hat, um ben Phosphordampf niederzuschlagen. Im Sommer bauert bieses Erperiment einige Minuten; ist die Temperatur niedrig, so bauert es länger und wird manche mal erst nach Berlauf von drei Stunden beendigt. In sedem Kall, wenn man sich nach dem angegebenen Merkmal richtet, ift man sicher, 79 Theile Stickstoff als Nückand zu haben.

302. Da man nicht immer eine gu biefem Berfuch geborig geformte Phosphorftange gu feiner Disposition hat, fo giebt man in vielen Fallen bie rafche Berbrennung bes Phoschere vor und nimmt biefe in einer gebogenen Glode über Baffer por. Buerft läßt man in bie Blode 100 Theile Luft und bringt bann ein halbes Gramm Phosphor in ben gebos genen Theil ber Glode. hierauf erhipt man biefen Rorper mittelft einer Weingeiftlampe. Unfänglich muß man nur lange fam erwarmen, megen ber fleinen Quantitat Baffer, welche in ber Rrummung ber Glode gurud blieb; ift bieg aber vers bampft, fo muß man im Wegentheil rafch und ftart erhigen, bas mit ber Phosphor fich entzunde. Dieg erfeunt man, fobalb fich eine grune Flamme im Innern ber Glocke in Form eines Lichtschimmere zeigt. Bet fortbauernber Erwarmung entfernt fich biefer Alammenfdimmer allmählig von ber Gpipe ber Glode, burchläuft ben gangen bon ber Luft eingenommenen Raum und fcheint endlich, fobalb er bie Dberflache bes Baffere berührt hat, ju erloschen. Dan begreift leicht, mas in biefem Erperiment vor fich geht. Der Phosphor verbampft und fein Dampf fann nur bann verbrennen, wenn er Gauers ftoff vorfindet. Die grune Flamme zeigt alfo gut gleicher Beit ben Gang bes Phosphorbampfe und bie Abforption bes Canerftoff's an. Wir empfehlen raich gut erhiben, fobalb einmal bas Baffer verbampft ift. Wurbe man biefe Borficht vernachtaffigen, fo murbe ber Phosphor verbampfen, ohne Feuer gu fangen, bie Glode wurde fich mit einem Gemenge von Couerftoff, Stidftoff und Phosphordampf auful len, und bann murbe, fobald bie Temperatur ben gur Berbrennung biefes Rorpers hinreichenben Puntt erreicht hatte, bie plogliche und heftige Entzundung bes Gemenges eine Detonation berbeifuhren, welche bie Glode gertrummern und

Folgt man der angegebenen Methode, so hat man diesen übeln Umstand nie zu befürchten. Es ist übrigens klar, daß aller Sanerstoff absorbirk wurde, daß der Phosphor in Phosphorsaure übergeht und daß das Stickgas frei oder nur mit eiwas Phosphordauff gemengt ist, ben man leicht durch Umsschützlein mit Wasser, in welchent eiwas Kali aufgelöst ist, entseinen kann; 100: Theile-Luft auf diese Weise behandelt, lassen zu Aheile Sticksoff übrig.

"303. Die atmosphärische Luft besteht also aus 22 Maaß Saucestoff und 29 Maaß Stickstoff; einigen Taufenbtheilen Rohlensaure und endlich aus einer wechselnden Quantität Masserdamps. Die Rohlensäure und das Masser befinden sich augenscheinlich bloß beigemengt; es fragt sich aben, obes eben so mit dem Stickgas und Sauerstoffgas der Fall ist.

ten das Verhältnis von 21. ja '79, das zwischen Sauerstoff und. Sticktoff in der atmosphärischen Luft Statt finde, nächere sich dem von 20 zu- 80 ober von 1 zu 4 so auffallend, daß man bloses Fläidum: als einer wirkliche chemische Verschindung in bestimmten Verhättnissen betrachten könne. Diese Bermuthung wurde barch die seit langer Zeit bekannten Thatssachen nicht gerechtserigt, ja durch die neuern Versucht von Dulong wurde sie amgestürst.

Bas die schon bekannten Erscheinungen betrifft, so ist ve fcon hinreichend, eine einzige nur naher zu untersuchen. Wäre die Luft eine wirkliche chemische Berbindung, so würde sie sich im Wasser vollständig aufläsen, während sie boch zu dieser Flüssigkeit sich wie ein einfaches Gasgemenge verhält. Das Tagser löst in der Berührung mit der Luft Sauerstoff und Sticktoff auf zindet die erstere dieser Gasarten wird verbältnismußig in größerer Menge davouraufgenommen, als sie in der Luft eristiet. Das durch die Ersahrung bestimmte Berhältnis zwischen den aufgelösten Gasarten ist genau so, wie es die Rechnung angiebt, wenn man die Luft:nur als einfaches Gemenge betrachtet.

Bu biefem ziemlich biretten Beweife fügte Dufong einen andern, noch fprechenbern. Alle gufammengefesten



fase haben ein größeres ober geringeres Strahlen ungeermogen, ale bas, welches ihren Glementen gutommi. uft bagegen befigt ein Strahlenbrechungevermögen, welches em vom Cauerftoff und Stidftoff, aus benen fie befteht, que ammengenommen, gleich ift. Gie theilt biefe Eigenschaft mit Uen Gadgemengen, bie nicht gegehfeitig auf einanber reairen.

Die Luft ift folglich nur ale ein einfaches Gemenge aus Sauerftoff und Stidftoff, und nicht ale eine chem indung biefer Ctoffe ju betrachten

304. Albaefehen von b mfaure, fo erfcheint bie 3p icht ortige und vorübergeh anfung von Menschen und E ert Statt gefunden haben, 1 Iben Berhältniffe Sauerftoff Lenge von Stabten Europa" iblich felbft in einer Luft, bie pu 7000- Meter fammelte. 4

Es mare zwedlos, bie . nsführlich hier zu unterfuch " sir jeboch bie Wirfungen befau um ausubt. Was ihre phy nd fie allgemein befannt und gehorchen übrigens benfelben

en finbeggen mi

ipr und ber Rohe p.Luft, wenn a. B. eine Aneinaefchloffenen I fanb bies 11 pfiller er großen ifa und maer Höhe

a Luft i ji geocher merbeit a, bi. . auf biefee Fluis p Eigenschaften betrifft, fo Befegen, benen bie gadformigen Rorper uberhaupt unterwor-

# Stidstoffornbul.

Spnonging. Gtidorybul, orybulirtes Salpeters ftoffgas. Lat. Gas azoticum oxydulatum. Frang: Protoxide d'asote.)

Eigenichaften. Es ift ein farbe unb geruchifes Gas, bas einen fuffen Gefdmad hat. Geine Dichtige rit ift gleich 1,5269. Es zeigt eine mertwürdige Anomalie, nbem es micht gum Michmen Taugfich fft; es betanbt Thiere nb Menfden, inbem es biefelben in eine Mrt bon Erunteneit verfent, mabrend es jeboch bie Berbrennung beffer als

die Luft unterhalt. Es zündet selbst gleich dem Sauerstoffs gas schwach glimmende Rerzen wieder an, welche man hins emtancht. Diese Thatsache ist schwierig zu erklaren, denn, wenn es auch bei gleichem Bolum mehr Sauerstoff als die Luft enthalt, so enthält es doch nicht so viel als Stickstoffs vryd, welches dagegen austatt die Kerzen wieder auzugünden, sie vielmehr ausloscht. Es verwandelt sich durch die Einwirstung einer hohen Temperatur in salpetrichte Saure und Stickstoff.

Der Sauerstoff und die Luft find ohne Einwirkung auf basselbe bei ber gewöhnlichen Temperatur.

Wasserstoff verwandelt dasselbe in Wasser und Stickgas, sowohl bei der Glühhitze, als beim Durchschlagen eines eles trischen Funkens. Chlor, Brom und Jod wirken nicht auf dasselbe. Brennender Schwefel brennt darin fort und bildet schwestichte Säure. Eben so verhält es sich mit Phosphor, welcher Phosphorsäure bildet. Der Sticksoff wird in bei den Fällen frei.

Das Wasser löst ungefähr bie Salfte feines Bolums bavon auf; der Alfohol noch mehr.

306. Zusammensehung. Dieses Gas besteht aus 1 Bol. Sticksoff und 3 Bol. Sauerstoff, welche zu einem Boslum verbichtet sind. Um dieß zu beweisen, erwarmt man ein bestimmtes Bolum dieses Gases in einer gebogenen Glocke mit Schweselbaryum, welches sich alles Sauerstoffes bemächtigt, indem es in schweselsauren Baryt übergeht. Es bleibt 1 Vol. Sticksoch, gleich dem Bolum des Gases übrig. Oder, wenn man von 1,5269, als der Dichtigseit des Sticksofferyduls, 0,976, als der Dichtigseit des Sticksoffer, so bleibt 0,5509, eine Zahl, welche von 0,5513, als der halben Dichtigseit des Sauerstoffs wenig abweicht.

Es besteht bemnach aus: ...

2 2lt. Stickftoff = 177,04 ober 62,82 1 At. Sauerstoff = 100,00 37,18 2 At. Stickftofforybul = 277,04 100,00

307. Bereitung. Gie gründet fid, auf eine ber merkwürdigsten Realtionen in der Chemie.

Man erhält es, indem man troches salpetersaures Amseniat erhipt. 20 bis 25 Gramme dieses Salzes werden eine kleine, mit einer gebogenen Röhre versehene Glassterte gebracht; diese siellt man über Kohlenseuer, erhöht allsahlig die Temperatur und trägt Sorge, daß diese nicht dis um Dunkelrothglühen steigt, denn bei diesem Grad und selbst ihon etwas darunter, wurde die Zersehung so lebhast vor sich geben, daß eine Erplosion Statt sinden würde; das salvetersaure Salz schmiszt bald, wird zerseht und verwandelt sich in Wasser, das sich verdichtet und in Sticksofforndul, tes man in mit Wasser geführen Klaschen aufsammelt. Es it nothwendig diese Flaschen sogleich zu verkorken, wenn sie mit dem Gase angefüllt sind, um zu verhindern, daß das Lässer, welches dieses Gas leicht auflöst, dasselbe wieder absorbire.

Die Produkte bieser Operation find Wasser und Stickftofforndul. Folgendes ift ber Zahlenausdruck dieser Reaktion: Angewendete Atome. Erzeugte Atome.

4Att. Ammoniat = fo Wasserst. 6At. Wasser = fo Wasserst.

1 It. Zalpeterf. = {5 Sauerst. 4 At. Sticktoff = {4 Stickft. orydul = {2 Snuerst.

Das falpeterfaure Ammoniak enthält immer Arpstallisatienswaffer; dieses entweicht jedoch in dem Maaße, als die Zersehung vor sich geht, ohne den Phanomenen Eintrag zu thun.

#### Stidftoffornb.

(Ennonyme. Stldoryt, Salpetergas, orybirtes Salpeterstoffgas. Lat. Gas azoticum oxydatum. Franz. Deutoxide d'Azotc, gaz nitreux, oxide nitroux, oxide nitrique, oxide d'Azote.)

508. Eigenschaften. Es ift gasförmig, farbles, mabricheinlich auch ohne Geruch. Es wirft nicht auf Lat. mustinctar; feine fpezif. Schwere ift == 1,039.

Es löscht brennende Rorper aus und erregt bei ben Thie, ren, welche man hincintaucht, eine ploptiche Labmung. Man kann selbst Luft nicht ohne Gesahr athmen, in welcher sich mur kleine Mengen biesed Gases besinden. Sobald bies Gas mit der Luft, oder besser, mit Sauerstoff gemengt wird, geht es plöglich in salpetrichte Säure über, welche als sehr dune kelrothe Dämpse erscheint. Um sich davon zu überzeugen, darf man nur diese Gasarten über Wasser in einer Glode mengen. Die Dämpse erscheinen sogleich und verschwinden dann wieder nach und nach in dem Maaße, als das Wasserselbst auf die gebildete salpetrichte Säure wirkt und diese absorbirt. Man kann das Produkt permanent machen, wenn man die Gase in einem von kuft entleerten Ballon mengt und ihn vor der Berührung mit Wasser schützt.

Das Stidftofforyb wird burch bie Barme in falpetrichte Gaure und in Stidftoff gerfett, eben fo wie bas Stidftofforybul

509. Bereitung. Man erhält es immer, indem man Salpeterfäure mit Metallen behandelt. Um es vollfommen rein barzustellen, muß man sich bes Quecksibers bedienen. Man bringt dieses Metall in einen kleinen Ballon, gießt Salpetersäure barüber, erwärmt gelinde und fängt das Gas über Wasser mittelst einer gekrümmten Nöhre auf. Außer dem Stickfosfornd, bas entweicht, bildet sich salpetersaures Quecksiberornd.

Gewöhnlich gieht man aber bas Rupfer bem Quedfile ber ver, weil bieß Detall nicht fo theuer ift und ber Progeß Statt findet, ohne baß man nothig hatte, bie Temperatur ju erhöhen; boch ift es in biefem Fall fchmer, Die Ergengung bon etwas Stidftofforybul ju verhaten. bie Reaction vor fich geht, fteigt bie Temperatur Gemenges, und balb wechselt bie Ratur ber Bafe fo, baß man anftatt Stieftoffornb nur ein Gemenge von Gridftoff. pryd und Stidftofforybul erhalt, in welchem am Enbe bas lettere Gas bas vorherrichenbe wirb. Durch folgenbe Bor-Achtemaagregeln tann man biefem Ubelftanb guvortommen. Man nimmt Galpeterfaure, wie fle im Sanbel vortommt, fügt anberthalb ober zweimal ihr Bolum an Baffer bingu, und läßt bas Gemenge erfalten. In einer Flafche mit zwei Aubulaturen bringt man hierauf 40 ober 50 Gramme Rus Muf die eine Tubulatur fest man eine gepferbreblväne.

tabe Mohre, auf bie andere eine gebogene (pl. 4, Rig. 12). Dan fteut biefe Flafche in eine Schuffel voll taltes Baffer und gleft ungefahr 100 Gramme ichwache Calpeterfaure burch bie gerade Robre hingu. Die Reaftion finbet fogleich Statt, bas Stidftofforyb entwidelt fid und bie in ber Rias iche enthaltene luft wirb rothlich. Rach und nach werben nun bie gebilbete falpetridite Chure und ber aus ber Luft fommenbe Stidftoff von bem fich fortmabrend bilbenben Stid-Roffornd andgetrieben. Daß es rein ift, ertennt man baran, wenn es vollständig beim Gnod gnufösung von Schwefelfaurem Gifenorybul Menn man bas in ber Chuffel enthaltene immer wieber ers neuert, fobald ed fid ermari wenig ober fein Stidftoffornd. Ubrigens fin er Flasche eine Auflofung von falpeterfaurem Folgendes ift ber Bahlenausbrud biefer Reach Angewendete Atome. eugte Atome. 3A. Kupfer == 1187,02

fornb = 577,04

Galpeterfaure = 2708,16

Alt. mafferfreie

69

**≈** 3518,19 3895,23

310. Bufammenfegung. Das Stidftofforpb wirb aus gleichen Bolumen Cauerftoff und Stidftoff ohne Berbichs tung gebildet. Dan analyfirt es auf biefelbe Beife, wie bas Stidftofforybul; ed befteht aus:

1 Ut. Stidftoff **88.52** ober 46,96 1 At. Sauerftoff = 100,00 53,04

29tt. Stidftofforpb = 188,52 100, 0

#### Unterfalpetrichte Gaure.

#### (Shuonyme, gat. Acidam byponitrosam. Frang. Acide hyponitreux.)

311. Diefe Gaure eriftirt nur im Zuftand ber Berbinbung mit falgfähigen Bafen. Gie bilbet biejenigen Galge, welche fonft unter bem Ramen bet falpetrichtfauren befannt mas ren und es ift zu bedauern, bag biefe Benennung nicht beibes

halten murbe, benn bie unterfalpetrichte Cauce entfpricht be phosphorichten und nicht ber unterphosphorichten Gaure' wie ihr gegenwärtiger Rame anzubenten icheint. ")

Wir haben hier nur bie Bufammenfegung biefer Gane gu betrachten, weil man fie in freiem Buftanbe gar nich fennt. Bay. Luffac hat biefelbe genau ausgemittelt un ihm verbanft man eigentlich bie Entbedung biefes Rorpere benn vor ihm hatte man barüber fehr verworrene Renntniffe Es bilbet fid biefe Berbindung ftete, wenn man Stidftoff ornb mit einer fehr farten Galgbafe, bie gubor in Daffe aufgeloft murbe, in Berührung bringt. Die Reaftion if langfam, aber vollständig. Das Stidftofforyd vermandel fich in Stidftofforybul, welches frei bleibt und in unterfal petrichte Caure, welche fich mit ber Bafe verbinbet. wendet hierzu eine tongentrirte Raliauflofung an, bring eine bestimmte Gadmenge bamit in Beruhrung uber Qued filber und lagt es ein ober zwei Monate fteben; bann fin bet man Stidftofforybul im Rudftand und unterfalpetricht faures Rali mit uberichuffigem Rali in ber Auftofung. Die folgen bie Ergebniffe bes Experiments in Bolumen ober Atomen : .

Ungewendetes	Ubrigbleibenbes	Untersalpetrichte
Endhofforyd	Stickflofforydul	Caure
Stidstoff 100	1 47,50	50
Sauerstoff 100	25	75

Man findet namlich 50 Bol. Stidftofforgont im Rud ftanbe, bei Unwendung von 200 Bol. Sticftofforyb.

Diese Caure bildet fich ebenfalls jebesmal, wenn Cauet ftoff mit einem Uberfchuß von Stidftofforyb und einer auf geloften machtigen Galzbaje in Bernhrung fommt. finbet alebann reines Sticffoffornb im Rudftanb. Dier geht bas Experiment rafch von Statten, inbem bie Reaction is einigen Minnten vollenbet ift. Folgendes find Die Refaltate in Bolumen ober Atomen :

Dergelige behielt biefen Mamen bei und nennt biefe Gaure, welche gen abnlich wie bie phosphoricite Saure jufammengerest ift b. f. auf 2 Riemis Radifal und 3 Mt. Caureftoff fortmabrent fal errichte Gaure, Mu.

# Angewendete Atome.

6At. Stidstofforyd = { 5At. Stidstoff 5At. Sanerstoff

2 At. Sanerstoff

Erzeugte Atome.

28t. Stickefforpd= . { 1 At. Sticktoff 1 At. Sauerstoff

1 At. Untersalpetrichte 2 At. Stickstoff Saure = 3At. Sauerstoff

Mun erhält nämlich mit 6 Bol. Sticktosforyd, einem Bol. Swerstoff und einer Kali-Austösung, untersalpetrichtsaures Kall und 2 Bol. Sticktosforyd als Rücktand. Die untersalpetrichte Saure ist demnach gebildet aus:

2At. Stickftoff = 177,04 ober 57,12 5At. Sauerstoff = 500,00 62,88 1At. Saure = 477,04 100,00

# Salpetrichte Saure.

# (**Syzozyme.** Lat. Acidum nitrosum. Franz. Acide nitreux.)

mensehung, welche wir schon bei Gelegenheit der Angabe ber Bereitung der Schwefelfäure erwähnt haben. Es wäre zweck, mäßiger, sie Untersalpetersäure zu nennen, analog mit der Unsterphosphorsäure, denn wir werden sehen, daß ihre Eristen; als besondere Säure wenigstens sehr zweiselhaft ist. Gerade wie die Unterphosphorsäure kann sie sich nicht mit Basen verstinden und bildet mithin keine eigenthämlichen Salze; sie wird selbst vom Wasser zerstört und scheint nicht fähig, sich unverändert mit den starten Säuren verbinden zu können. Über ihre Eigenschaften und Jusammensehung walteten Zweisdentigkeiten vo, welche jedoch Gayskussang walteten Zweisdent gut aufgeklärt haben.

313. Physische Eigenschaften. Sie ist bei der gewöhnlichen Temperatur und dem gewöhnlichen Anftdruck füssig. Ihre Farbe wechselt nach der Temperatur; bei 15° bis 28° C. ist sie orangegelb, bei Oo gelbbraun, bei — 10°

fast farblos, und bei — 200 ganz farblos. Ihr Geschmad ift sehr brennend, ihr Geruch ftart, ihre Dichtigkeit 1,451; sie röthet bas Latmus, vielleicht nur wegen ihrer Zersenung im Wasser. Sie färbt bie haut gelb und zerstört sie im Ausgenblick.

Unter gewöhnlichem Druck focht fie bei 280 und verwandelt sich in ein orangerothes Gas. Ihre Elastizität ist baher stark genug, um rothe Dämpfe in der Atmosphäre zu verbreiten und allen mit ihr in Berührung kommenden Gasarten, sogleich, selbst bei sehr niedriger Temperatur, eine

orangerothe Farbe mitzutheilen.

teicht zu analpsiren, wenn man sie mit Aupfer bei erhöhter Temperatur zersett; so machte es Dulong. Man gießt die Saure in eine Netorte, an welcher sich eine Porzellanröhre befindet, worein man Kupferdraht oder Aupferspäne gethan hat. Un bas andre Ende ber Röhre befestigt man ein Gassleitungsrohr. Das Aupfer erhipt man zum Gluhen, läßt die die Säure langsam sieden, wobei sich ihr Dampf, indem er über das Aupfer streicht, zersett, welches lettre sich orydirt und den Sticksoff frei läßt; man mißt das Stickgas und wägt das Aupfer nach dem Experiment, um die pon dem abfors birten Sauerstoffgas herrührende Vermehrung an Gewicht zu bestimmen.

Schon Gay-Luffac hatte die Zusammensehung der falpetrichten Säure durch ein sehr scharssuniges und genaues Berfahren bestimmt und gleichzeitig die Zusammenziehung ihrer Elemente festgestellt. Mau nimmt einen kleinen Ballon und bestimmt sorgfaltig seinen Inhalt; geseht nun dieser sen 1. B. 400 Rubikeentimeter, so pumpt man die darin enthaltene Luft aus und läßt 200 Kubikeentimeter Sticksofforyd hineintreten; hierauf bringt man ihn durch seinen Hahn mit einer, mit trocknem Sauerstoff gefüllten Glocke in Berbindung. Das Sticksofforyd wird schuell in salpetrichte Saure verwandelt werden und man wird nun sehen, daß 400 Kubbikeentimeter Sauerstoffgas in den Ballon geteeten sind; dies se Menge begreift sowohl den verbundenen Sauerstoff, so wie densenigen, welcher das durch die Zusammenziehung der

Elemente verschwundene Gas ersetzt hat. Man macht nun das umgekehrte Experiment, indem man 100 Rubikcentis meter Sauerstoff in den Ballon bringt und ihn dann in Bers bindung fest mit einer Glode, welche trodenes Stidstofforph enthält. Es bilbet fich hier ebenfalls salpetrichte Saure und der Ballon wird dann 500 Rubikeentimeter Stickstofforyd ents halten. Run ist im ersten Bersuch die Absorption gleich 200 und geschah durch 200 Stickfofforyd; im zweiten ist sie ebenfalls == 200 und muß auch durch 200 desselben Gases, welches in die Verbindung eingegangen ift, entstanden seyn; da man aber nur 100 Sauerstoff angewendet hat, so muß die gebildete Saure von 200 Stidstofforyd und 100 Sauerkoff, - die zu 100 condensirt sind, - entstanden seyn und ift bemnach gebildet aus 100 Sticktoff und 200 Sauerstoff, ju 100 condensitt, wenn man von der Zusammensetzung des Sticklofforyd's ausgeht, nämlich aus

1 At. Sticken = 88,52 ober 30,69 2 At. Sauerstoff = 200,00 69,31 1 At. Salpetrichte Säure = 288,52 100,00

Diese Zusammensetzung kann man auch so barstellen:

1 At. Salpetersaute = 2 At. Stickft. +5 At. Sauerst.

1 At. Untersalpetrichte Saure = 2 At. Stickt. + 3 At. Sauerst.

4At. Stidft. +8 At. Sauerst.

Dies stimmt auch mit allen ihren Eigenschaften überein.

sob. Phosphor und Schwesel zerseten sie schnell unter Beis hülfe ber Wärme und Schwesel zerseten sie schnell unter Beis hülfe ber Wärme und gehen in Phosphorsäure und schwess lichte. Säure über. Einige Wasserstoffsäuren entziehen ihr den Sauerstoff; andere hingegen wirken nicht darauf; dieß ist der Fall bei der Chlorwasserstoffsäure und der Bromwassserstoffsäure. Die Jodwasserstoffsäure und der Lersetzt und gesten Wasser, Jod, Schwesel und Selen. Eben so verhält es sich mit Phosphorwasserstoffgas im Minimum und im Marismum, welche sich bei der Berührung mit dieser Säure in Dampssorm rasch entzünden und heftige Detonationen hers

porbringen. Die Probutte biefer verfchiebenen Reaftionen

find leicht voraus ju feben.

Die fongentrirte Schwefelfaure verbindet fich rafch bas mit und bilbet eine fryftallinifdje Bufammenfegung, beren Gie genschaften wir fdon tennen gelernt haben. Die Ginwirfung ber Schwefelfaure murbe fcon befdrieben (167). Die Gals peterfaure loft fie auf ohne fie ju verandern und nimmt je nach bem Grad ber Rongentration verschiedene garben an. Gay. Buffac, bem man biefe Berfuche verdantt, hat gefunben, bag bie fongentrirte Caure, wenn fie 1,510 wiegt, viel bavon abforbirt und eine braune Farbe annimmt; wiegt fie 1,41, fo abforbirt fie meniger und wird gelb; noch weniget abforbirt fie bei 1,32 fpeg. Gewicht und wird bann grun; endlich wirft bie von 1,15 ober bie noch fpezififch leichtere fast nur wie Daffer barauf. Fügt man Baffer zu ben bidje ten, ichon mit falpetrichter Gaure gefättigten Gauren, fo verlieren fie bavon einen Theil und nehmen bie ihrer neuen Dichtigfeit entfprechenben garben an. Go fann man bie Saure nach Billführ braun, gelb, gran und enblich weiß maden. Chen fo fann man fle, inbem man fongentrirte Schwefelfaure jur grunen Gaure gießt, fie wieber gelb unb braun machen, in bem Berhaltnif als ihre Dichtigfeit gus nimmt. Daraus folgert Gap. Luffac, bag bie beobachtes ten Farben ber Dichtigfeit ber Fluffigfeit, worin fie entftehen, juguschreiben finb.

Cobalb man falpetrichte Caure in Dampfform über trodenen Barpt bei ber gewöhnlichen Temperatur geben laft, fo wirb bie Gaure langfam abforbirt; aber bei 2000 C. ift bie Abforption fehr lebhaft, es tritt ein plogliches Gluben ein und es erzeugt fich falpeterfaurer und unterfal petrichtfaurer Barnt; es ift biefe Ericheinung in bope pelter Binficht mertwürdig, inbem bie Gaure hier wie eine Berbinbung aus Galbeterfaure und unterfalpetrichter Saure wirft und bie beiben Galge fich bei einer viel hohern Temperatur erzeugen, ale biejenige ift, welche fie gerfegen wurbe, wenn fle einmal gebilbet find. Um bie Wirfung ber maffere haltigen Bafen gu perfteben, muß man guvor bie Mirtung

bes Waffers unterfuchen.



iche merfwendign. Wenirt eine wollständige Zerseung, wobei Geliffesterpkrauweicht in Salpetersaure aufgelöft: bleibt; derfenne felbst hurch bas Wasser: weil die untersalpetrichte Gene felbst hurch bas Wasser: in Sticksofforyd und Salpetersaure geschehen, weil die untersalpetrichte Gene selbst hurch bas Wasser: in Sticksofforyd und Salpetersaure sersest wird. Doch dat diese lettere die salpetersaure verleten fann, sie begreift man fricht, daß, wenn man dan Gemenge aus viel Saure und wenig: Wasser dilben wollte, sich fein Gas entwicken würde und man dann nach Williams brunne, gelbe der grüne Salpetersaure ers haiten wärde; die das hinzugefügte Wasser eine mit seiner Lucuntiat in Perhältnis stehende Zersenung herwebringt:

Mit konzentrirter Kalianstofung sinden verwickelte Erscheinungen Statt. Die ursprüngliche Wirkung besteht ohne Zweifel in der Bildung von entsprechenden Quantitäten von salvetersaurem und untersalpetrichtsaurem Kali; das überschüssige Wasser der Kalianstösung aber wirkt so auf die salpetrichte Säure, daß sie sich zum Theil in Salpetersaure und in Sticksofforyd verwandelt, woraus eine neue Quantität salpetersaures Kali und eine Entwicklung von Sticksofforyd hervorgeht, die in der That immer geringer ist, als diesenige, welche aus der Wirkung des Wassers hervorgehen wurde.

voch nicht. Im flussigen Zustand wirst dieser Körper frastig, erzeugt salvetersaures Ammonial, Sticksofforyd und
Sticksoff; dieser komplizirte Prozest ist leicht zu begreisen,
wenn man bedenkt, daß das untersalvetrichtsaure Ammoniak
nur einige Augenblicke bestehen kann und sich in Wasser und
Sticksoff verwandelt. Das Masser, welches das Ammoniak
in Austösung hielt, verwandelt seiner Seits einen Theil der
salpetrichten Säuter in Salpetersaure und Sticksofforzid.
Aus diese Prozesse geben zu gleicher Zeit nor sich und die Ber
sehung des untersalpetrichtsauren. Galzes, welche plöslich ger
schieht, rührt vielleicht von der erhöhten Temperatur her,
welche die Reaktion bewirkt.

**25**7

Da man bie hauptsächlichen Reaktionen ber salpetricheten Saure so leicht und einfach erklären kann, wenn man sie als eine zusammengesetzte Sänre betrachtet, so wäre es aufgerst wichtig, die Verbindung der Schwefelsäure und salpertrichten Säure einer sorgfältigen Prüfung zu unterwerfen, bat biese Verbindung bei der Gewinnung der Schwefelsäure eine so bedeutende Rolle spielt. Gewiß ist es, daß in Beziehung auf Zusammensehung und ihre wenig gekannten Eigenschafzten noch manches problematisch ist, welches eine nähere aufwerksame Untersuchung verdiente.

Bereitung. Richts ift leichter als bie Bereis tung ber falpetrichten Gaure. Bu ihrer Bilbung reicht, nach ber Angabe von Gap. Luffac und Dulong, bie Berfetung eines trodnen falpeterfauren Galges mittelft bes Feuere bin, wenn baffelbe nur fein Alfalimetall enthalt. terfaure Blei verbient im Allgemeinen ben Borgug, wegen ber Leichtigkeit baffelbe trocken zu erhalten. Man pulverifirt biefes Galg, fest es einige Beit in einer Schale einer Sige bon ungefähr 120 bis 150° C. aus und bringt es bann in eine fleine mit Thon befchlagene Metorte. Der Schnabel bice fer Retorte läuft in eine U formig gebogene Rohre aus, bes ren Rrummung von einem Gemenge and Gis und Rodifals umgeben ift, welches feine Temperatur bei ungefahr 200 uns ter Rull erhalt. Die geframmte Rohre endigt fich in eine Spige, um dem burchtretenben Dampf oder Gas einigen Db Man erhipt bie Retorte; bas falpeterberftand ju leiften. faure Salg wird gerfest; ba feine Gaure tein Baffer finbet, fo wird fle gerftort und in falpetrichte Saure und Sauerftoff verwandelt; letterer entweicht und erfterer verbichtet fich völlig in ber Rrummung. Das Bleiorph bleibt in ben Retorte gurück.

## Galpeterfaure.

(Synonyme. Salpetergeift, Schelbwaffer. Lat. Acidum nitricum, aqua fortis. Franz. Acide nitrique, eau forte.)

819. Die Salpeterfünde ift bie fauerftoffreichfte untet

welcher auch Ginfing auf bie Ramenbilbung aller übrigen bie. ber betrachteten Berbindungen bes Stidftoffe hatte, entfernt fich von ben gewohnlichen Regeln ber Romenflatur und fieht als ein fretes Zeugnig ber Sinderniffe ba, welche Lavoifier ju befiegen hatte, ale er bas alte Gebaube ber Chemie umfturgen wollte. Durch eine ungludliche Rachgiebigfeit, melde er für nothig erachtete, murbe ber Dame ber Ctidftofffaure fatt von ihrer mirt. Inhen Grunblage, vom alten Ramen bes falpeterfauren Rali's, eber wie man es bamals nannte, von Calpeter ober Calpeterfalz gebildet. Dievon ruhren bie Ramen falpetrichte Canre, Galpeterfaure, falpeterfaures Calg ic. ber, welche um fo mehr in unferer gegenwartigen Domenflatur auffallen, weil fie fait bie einzigen ber Art find und fur ihre unregelmäßige Bilbung fich fein einleuchtenber Grund findet. Es mare einmat Beit, bag bie Chemifer biefe Benennungen ber allgemeis nen Regel unterwurfen und bie bem guten Befchmad und ber Logit juwiberlaufenben in gemeinfamer Abereinstimmung abichafften.

Die Salpeterfäure war seit langer Zelt bekannt, ohne daß man ihre Zusammensenung gewußt hätte, bis Cavens dish endlich durch ein sehr merkwürdiges Erperiment ihre wahre Ratur erkannte und selbst das quantitative Verhältnis il rer Elemente ziemlich genau bestimmte. Er machte über Quecksiber ein Gemenge von atmosphärischer Luft und Sauerstoffgas, worein er etwas Wasser mit ausgesöstem Kali brachte. Er unterwarf dies Gaszemenge der fortgesehten Einverkung einer Menge elektrischer Junken und fand, das ein Theil Sauerstoff und ein Theil Sticksoff nach und nach verschwanden, indem sich das Wasser mit salpetersaurem Kalischwangerte und das solglich die Salpetersäure aus Sticksoff und Sauerstoff gebildet ward.

In einem im Großen ausgeführten und einen Monat lang fortgesetzen Experiment, wobei man alle Umstände in Rechnung brachte, so viel dieß namlich zu jener Zeit gesches hen konnte, wo die Berichtigungen, welche die Temperatur und Spannung des Wasserdampfes in dem Volum der Gase noth, wendig machen, noch nicht genau befaunt waren, sand man,

412 Buch L. Cap. X. Michtmetallische Körper.

Diatizkeit.	Projente wahrefreier Saure.	Projente flatiate Gauce tu 1,500.	Diangfeit.	Projente maberiretes Saure.	But
1,5000	79,700	100	1,5523	45,420	ī
1,4930	78,903	99	1,3270	A4,632	ı.
1,4060	78,106	98	1,5216	43,835	и.
1,4940	77,509	97	1,3163	45,039	Ł
10191م	76,512	96	1,3110	42,241	1
1,4380	75,715	95	1,5056	41,311	ш
1,4850	74,918	91	1,3001	40,647	н
1,4820	74,121	93	1,2047	59,350	н
1,4790	73,324	92	1,2887	30,063	п
1,4760 1,4730	72,527	91	1,2826	58,256	Ł
1,4700	71,730	90 89	1,2765	57,459 56,662	ш
1,4670	70,933 70,13 <b>6</b>	88	1,2705 1,2644	35,865	я.
1,4640	69,339	87	1,2583	35,068	Œ.
1,4600	68,542	86	1,2523	54,271	II.
1,4570	67,745	85	1,2462	53,474	H
1,4530	66,948	84	1,2402	52,677	1
1,4500	66,155	63·	1,2541	51,880	ш
1,1460	65,554	82	1,2277	31,083	ш.
1,4424	64,557	81	1,2212	50,286	ш
1,4385	63,760	80	1,2148	29,489	т
1,4346	02,903	79	1,2084	28,692	1
1,4300	62,160	78	1,2019	27,895	П
1,4269	01,309	77	<b>1,</b> 1958	27,098	1
1,4228	60,572	76	1,1895	20,301	1
1,4189	59,775	75	1,1833	25,504	t
1,4147	58,978	74	1,1770	24,707	1
1,4107	58,181	73	1,1709	23,900	1
1,4065	57,384	72	1,1648	23,113	1
1,4023	56,587	71	1,1587	22,316	L
1,3978	55,790	70 69	1,1526	21,519	1
1,3945	54,993	68	1,1465	20,722	
1,3832 1,3833	54,196	67	1,1403 1,1345	19,925 19,128	
1,3783	53,399 52,602	66	1,1286	, 18 <sub>t</sub> 331	Ł
1,3732	51,805	65	1,1227	17,534	
1.3081	51,068	64	1,1168	16,737	
1,3630	50,211	63	1.1100	15,940	
1.3570	49,414	62	1.1051	15,143	
1,3529 1	48,017	61	1,0093	14,346	1
1 3477	47,820	60	1,0935	13,549	1
1,3427	47,023	59	1,0878	12,752	
1,3376	47,023 46,226	5្នុង	1,0821	11/955	}

sen dem directon Einfluß der Sonnenstrahlen ausgesett, so fardt fie sich gest, wie dieß immer der Fall ist, wenn sie salpetrichte Säure enthält, selbst im konzentrirten Zustande. Wird sie dem Sonnenlichte anhaltend ausgesett, so kann man Scherstoss daraus erhalten, aber die salpetrichte Säure bleibt immer in Austösung; es tritt dann ein Zeitpunkt ein, wo die Reaktion aushört, indem die zurückleibende Säure burch das Wasser, welches durch den zersetzen Theil der Säure gedildet wird, schwächer wird. Sapskussische wird seiner Dichtigkeit von 1,52 nicht mehr vom Licht verändert wird. Der Sauerstoss wirdt auf sie, eben so wenig die Luft. Das Chlor, Brow, und Iod ändern sie ebenfalls nicht.

Der Wasserstoff bagegen zersetzt sie leicht. Es bilbet sch Wasser und der Sticktoff wird frei. Die Reaktion ist so lebhaft, daß man vermeiden muß, das Gemenge von Wassersche und Salpetersanre in Dampsform der Glühhitze aus ausen, indem sonst heftige Explosionen erfolgen könnten.

Siedhise. Es erzeugt sich Schweselsäure oder Phosphorsaure; zugleich mit dem Schwesel wird Stickkofforyd und mit dem Phosphor dasselbe nebst Stickkofforydul und Sticksoff frei. Die Einwirtung des Phosphors ist weit lebhafter als die des Schwesels (250).

wasserstoffsaure auf sie werden wir später betrachten (335, 336). Die Bromwasserstoffsaure, Johnssserstoffsaure, Schwesfelwasserstoffsaure und Selenwasserstoffsaure, in Wasser aufgelöst ober in gasförmigen Zustand, werden durch die Salpetersaure in der Kälte zersest. Es bildet sich Wasser, Stickstofforyd und Brom entwickelt sich, oder es setzt sich schwesel und Selen ab. Die Wirtung des Wassersstoffsases im Ninimum und Warimum.

Die Salpetersäure permandelt die unterphosphorichte, phosphorichte und Unterphosphore Säure in Phosphorsäure. Die Wirkung geschieht jedoch erft in der Siedhitze, wobei Sticktofforyd entweicht.

Mit Bulfe ber Barme wird die Salpetersaure burch schweftichte Saure zerset; biese verwandelt sich babei in Schwefelfaure, jene in falpetrichte Saure.

Wenn man diese perschiebenen Reaktionen kennt, so sind fast alle übrigen leicht voraus zu sehen; so wirkt z. B. biese Saure auf Jobschwefel, indem sie ben Schwefel fauert und das Jod in Freiheit sest 20.

Unter ben übrigen bereits aufgeführten Rorperp bietet nur einer merfmurbige Erfcheinungen bar; bieg ift bas Stidftofforyb. Dief Bas wird von ber tongentrirten Galpes terfaure fonell abforbirt, bie baburd, gerade wie wenn man fle mit falvetrichter Gaure mifcht, brann gefarbt wird; wirtlich entwidelt fich beim Erhigen auch viel falpetrichte Caure und tein Stidftofforpb, woraus man fieht, bag bie Caure theilweise gerfett murbe und bag fle, indem fle felbit in falpetrichte Gaure übergieng, bem Stidftofforyb bie nothwenbige Canerftoffmenge abgab, um ebenfalls lettere gu bilben. Der Erfolg ift binfichtlich ber Intenfitat verschieben, je nachibem Rongentrationegrab ber Gaure; wiegt bie Gaure 1,15, fo wirtt fie nicht auf bas Sticfftofforpb, bei 1,32 abforbirt fie etwas bavon und wird grun, bei 1,41 nimmt fie mehr bavon auf und wird gelb, bei 1,510 endlich wird fle braun und ab. forbirt noch mehr von Stidftoffornbgas. Gieft man biefe Pluftofungen in Baffer, fo wird falpetrichte Caure und Stids fioffpryb frei und bie Fluffigfeit, welche nur reine Calpeterfaure enthält, erfcheint farblos (316).

Bersucht man bas Paffer aus ber Salpetersaure zu entfernen, so verwandelt sie sich stets in Sauerstoff und salpetrichte Saure, wenn man sie mit dem 4 oder bfachen Gewicht konzentrirter Schwefelfaure mengt und erhipt, so entweichen sogleich aus dem Gemenge rothe salpetrichtsaure Dampfe, welche mit Sauerstoff gemengt find.

323. Die Wirkung bes Wassers auf Salpetersäure bie tet sehr beachtungswerthe Erscheinungen war. Mengt man beide miteinander, so wird Wärme frei, jedoch weniger als bei ber Mengung mit Schwefelsäure. Je nachdem man mehr oder weniger Wasser hinzufügt, kann man nach Wills

der rothe Dampf zerstreut sich bald und wird durch weiße Dämpfe erset, deren Erzeugung lange dauert; gegen das Ende der Operation aber kommen statt dieser wieder rothe Dämpfe zum Borschein, die sehr reichlich sind: die Mosse steigt auf und würde in den Hals der Retorte treten, wenn man das Feuer nicht mäßigte. Man kann dann sicher seyn, tas bie Operation beendigt ist.

Es ift leicht, fich von biefen verfdiebenen Erfcheis 323. nungen Rechenschaft gut geben, wenn man fich ber Wirfung erinnert, welche bie Schwefelfaure auf bie Calpeterfaure Wir miffen, bag fie biefelbe in fatpetrichte Caure und Cauerftoff verwandelt. Bu Anfang ber Operation ift erft fehr wenig Caure frei geworben, weil nur eine fleine Partie falpeterfaures Rali angegriffen mar. Diefe Caure ift mit viel noch freier fonzentrirter Schwefelfaure in Beruhrung; fle muß alfo fich jum Theil gerfegen und rothe Dampfe von falpetrichter Gaure gemengt mit Canerftoff liefern. Gobald ber Calpeter gefdmolgen ift, wird die Beruhrung inniger; bie Schwefelfaure verbindet fich mit bem Rali und grebt ihr Baffer an die Galpeterfaure ab, welche alsbann vorherricht und fo ber Ginwirfung ber überfchuffigen Schwefelfaure entgeht. Mur bie Galpeterfaure entweicht bann in Gestalt von weißen Dampfen; ba fich aber bie Calpeterfaure fortmahrend entwidelt, bagegen bie überfduffige Comefelfaure in ber Retorte bleibt, fo tritt ein Beitpuntt ein, wo diefe lettere wieber vorberrichenb wirb. und bann fangt bie Berfetung ber Galpeterfaure wieberum an, um nicht mehr aufzuhören. Die rothen Dampfe erzeugen fich bon Deuem, werben fehr intenfiv und ericheinen bis and Enbe ber Operation ohne Unterlag.

Whrbe man mit Wasser verdünnte Schweselsaure ans wenden, so wurden sich keine braunrothen Dämpse bilden, ausgenommen nur solche, welche von der geringen Menge Rochsalz, welche der Salpeter enthalt, herrühren. Dieß Salz wird zersetz; die Chlorwasserstoffsaure, die sich dadurch bildet, wirft auf die Salpetersaure, erzeugt Chlor und salpetrichte Säure; doch ist ihre Menge fast unmerklich.

gen, bie, wenn man bieg nicht berüdfichtigt, fower ju en flaren find.

324. Richt weniger mertwürdig find bie Erfcheinungen, welche bei bem Rochen ber Gaure eintreten, wenn fie mehr ober weniger mit Baffer verbannt ift. Bir haben fichen er mahnt, baf bie reine Gaure bei 860 C focht; versucht man aber fie ju bestilliren, fo verflüchtigt fich ein Theil bavon wirklich, ein andrer Theil gerfest fich in falpetrichte Gaure und Cauerfloff, mahrend bad Baffer ber legtern von ber übrig bleibenben Gaure abforbirt wirb. Der Ciebepunct erhebt fich allmählig bis ju 120° ober 122° C, wo er bann unver anderlich berfelbe bleibt, bie alle Gaure überbestillirt ift. Wenn man bagegen bie Gaure mit viel Baffer verbunnt und fie erhitt, fo erhöht fid ber Giebepuntt, ber anfanglich bei 1030 oder 104° mar, allmählig bis ju 120° und 122°, mo er bann fteben bleibt. In biefem Fall aber mird bas Baffer jum Theil entwichen feyn. Bir finben hier bie namlichen Erfcheinungen, wie bei ber Schwefelfaure.

Dier ift eine Zabelle, nach Dalton, für bie verfchie

Denen Grabe bes Siedepuntte ber Galpeterfaure

Dichtigkei	3	- 1	* *1	<i>/~~~</i>	Giebepu:	nft
1,51	٠				86° (	Thenard
1,50		7,1	1 6 4		99	Dalton
1,45			10		115	Derfelbe
1,42				100	120	
1,40	1.9			- 6	119	
1,35		•	•	٠	117	**
1,50	•		•		115	-
1,20	٠	•	•		108	-
1,15				•	104	_

Rach Dalton icheint es felbit, bag ber bis auf 104 geftiegene Siebepunt burch Bufas von etwas Baffer mieber bis auf 1050 fteigen tonnte; fest man noch mehr Baffer bine gu, fo fallt er wider auf 1040. Diefe Thatfache icheint nicht unmöglich ju fenn, bedarf aber noch weitere Beftatigung.

525. Die Dichtigfeit ber Salpeterfaure nimmt in bem Maage ab, als man fie mit Daffer verbunnt, obichon bas Waffer felbft eine Berbichtung erfahrt, wenn es mit ber

Saure zusammengemengt wird. Folgende Tabelle gelgt bas Berhaltniß zwischen bieser Dichtigkeit und ber vo enen Säuremenge.

Tabelle ber Reichhaltigfeit ber Galpeterfäure ju berfchiedenen Dichtigfeitegraben bei 190 C.

Dichtigkeit		Wasserfreie Cin 100 Theil		Mame bes Beobachters
1,513	4	85,7		. Berechnet
1,498	:	84,2	à	Thénard
1,478		72,9		Derfelbe
1,434		62,9		the special control of
1,422		61,9		-
1,376		51,9		
Mar	i fa	nn auf biefe Bi		-n. was ich nicht

Man kann auf diese Be eben so gewiß von der folg Tabelle behaupten möchte. aber es ist möglich, daß Säure nicht gehörig konzent war. Die Temperatur bei d en. was ich nicht e entlehnten pollständiger, n angewendete icht iz rein Reihe ber Flaschen immer reines Baffer thun, bamit bie Roubenfation ber Dampfe barin vollenbet wirb.

Die fo erhaltene und in ben Sandel gegebene Saure ift jeboch nicht rein genug für alle 3mede, wogu man fie benütt; fie enthalt immer etwas falpetrichte Gaure und Chlor, bas man nicht vollständig zu entfernen fuchte. Gie enthält auch immer Schwefelfaure. Um fie ju reinigen, beflillirt man fie in Gladretorten, inbem man bas Deftillat theilweife befonders auffängt. Die erften verflüchtigten Portionen enthalten Chlor und falpetrichte Gaure; man wechfelt Die Borlage, fobalb bie in ber Retorte enthaltene anfange etmas bernfteinfarbige Allffigteit weiß geworben ift; fobann fammelt man die reine Salpeterfaure. Wied bie Deftiffation mit Corgfalt ausgeführt, fo tonnen neun Behntheile ber in ber Retorte enthaltenen Gaure übergetrieben werben; bann muß man aber anhalten, benn es tonnte nun Schwefelfaure mit über bestilliren. Diese lettere bleibt gang im Rudftand. Die fo rectificirte Galpeterfaure ift noch nicht rein und es ift bas ber flar, ba bie Reinigung ber 3med ber Deftillation ift, bag man mehr Bortheil bei bem oben angeführten Berfahren baben murbe (320).

333. Rad Thenard erhalt man aus 1260 Grammen gefchmolgenem Galpeter, ber mit zwei Drittheilen feines Gewichts möglichft mafferfreien Schwefelfaure behandelt murbe, 510 Grammen febr tongentrirte Galpeterfaure; aus 1800 Grammen gefchmolgenem Galpeter und 1800 ber im Sanbel portommenben Schwefelfaure, erhalt man 1020 Gramme Salpeterfaure, die faft eben fo tongentrirt wie bie vorige ift; man gieht baher im Rleinen bie lettern Berhältniffe vor.

Demohngeachtet gieben bie Fabritanten folgenbe Bers haltniffe vor: 100 falpeterfaures Rali und 60 Comefelfaure gu 660. Bollte man aber Schwefelfaure ju 550 anmenden, fo mußte man 80 Theile ftatt 60 nehmen. Die Schwefels faure von diefem Grad ift nicht fo theuer; aber bie Gab peterfaure, welche man bann erhalt, ift auch nicht fo rein, enthält mehr Baffer und bie Bylinder werben aus biefem Grunde weit ftarter angegriffen; auch bedarf man mehr Brenns material, um bie Operation auszuführen, woburch bie Er-



fparniffe, bie man burch Unwendung einer verbunntern Schmes felfaure macht, wieberum ftart aufgewogen werben.

Es ift eine burch bie Erfahrung langft beftatigte Thats fache, baß bie fongentrirte Galpeterfaure bie gufeifernen 30s linder weniger angreift, ale wenn fie verdunnt ift. Dan behauptet fogar, baf bie Bylinder in ber Glubbige meniger, als bei geringerer Temperatur leiben. Das erfte erflart fich leicht aus ben oben (323) angeführten Beobachtungen, aus welchen hervorgeht, bag bie Calpeterfaure bei einent gemiffen Grad ber Dichtigfeit nur langfam auf bie Metalle wirft.

Die zweite Beobachtung ben ichonen Berfuchen ! tion, welche bas Gifen 1 cleftrifden Gigenschaften fich gum falten Gifen neg rung mit glubenbem Gife

Bevor man bas falt thia. es von ben fremben balt; biefe find Chlorfal nium. Merben biefe Ga fo geben fie Chlor und fal

alleicht ihre Erffarung in rel's über bie Modifitas s Die Dite in Bezug auf feine be Rorper, welcher rd burch bie Berühe βA

tall anwendet, ift es nos an reinigen, welche es ente calcium und Chlormage faure gerfest, प्राप्त छै। n reinigt ben Galpeter giemlich leicht von Diefen Chiorverbindungen, indem man ihn breimal hintereinander mafcht. Das gebrauchte Maffer barf im Bangen nur vier Sunberttheile feines Gewichts ausmachen; man gießt es in fleinen Portionen auf bas in trichterformigen holzgefäßen (tremies) befindliche Gal;; mann es gut abgetropft ift, fo nimmt man ben obern Theil bis au zwei Drittheilen weg; bas auf bem Boben befindliche -tagt man für bie folgenben Operationen gum Abtropfen. 19

Benühung. Die Galpeterfaure gebraucht man bei ber Fabrifation ber Schwefelfaure, Dralfaure ic.;

<sup>\*)</sup> Diefe Galpeterreinigungsmethobe, welche allgemein in Franfreich mit fo grodem Bortheil angewendet wird, ift unferes Biffens in Dentigiand noch fehr wenig befannt und benüht. Bie maden befanbere barauf aufmertfam und empfehlen ihre Unwendung flete bann, wenn es fich barum banbelt, gang falje faurefreie Galpeterfaure ju bereiten. Daffelbe Berfahren wendet man auch an, um ben Galpeter im Großen behalf ber Pulvtefabrifation jit raffiniren; bei ber Galpeterbergieung wird ausführlich bie Redt bavon fennicht a. S.

## 414 Bud I. Cap. X. Midhtmetallifche Rorper.

faure wird alfo aus 100 Stidftoff und 250 Cauerftoff gebile

2 At. Stidstoff = 177,02 ober 26,15 5 At. Sauerstoff = 500,00 73,85 1 At. Salpetersäure = 677,02 100,00

Die mafferige Salreterfaure besteht aus:

1 At. masserfreier Salpetersaure = 677,02 ober 85,75 2 At. Wasser = 112,43 12,25 780,50 100.00

Dieß ist die reinste, welche man sich verschaffen fann.

327. Bereitung. Die Salpetersaure wird immer aus salpetersaurem Rali gewonnen,, indem man dieß Salp mit konzentrirter Schweselsaure bei erhöhter Temperatur bes handelt. Die Schweselsaure bemächtigt sich bes Ralis, bab det neutrales oder saures schweselsaures, sestes und wasser freies Rali, wahrend die Salpetersaure sich des Wassers bes mächtigt, welches die Schweselsaure enthielt und in Dame pfen entweicht, die man in den Borlagen auffangt.

Das Bergahren ist sowohl in ben Laboratorien wie in ben Fabrifen basselbe, nur mit bem Unterschiede, bag in bei

ben Fallen verschiebene Apparate angewendet werben.

In den Laboratorien bringt man 6 Theile Galpeter und 4 Theile Schwefelfaure, wie fle im Handel vorkommt, in eine

Gladretorte und macht diese nur gur Salfte voll.

Man gießt durch eine lange Rohre die Säure in den Bauch der Retorte, um zu verhindern, daß sie nicht am Restortenhals herabrinnt; denn in diesem Fall wurde immer ein Theil an den Mänden hängen bleiben und bei dem so vorgerichteten Apparat wurde sie sich sogar mit der Salpeters saure mengen und diese verunreinigen. Man erhitzt die Mestorte uber freiem Feuer, bringt aber zuver ihren Hals in einen tubulirten Rezipienten, der mit einem Sicherheitsrohr verschen ist, an welchem sich eine Kugel besindet, um die Gase auffangen zu können.

Sobald man die Gaure auf bas salpetersaure Rall gegofs sen hat, sieht man einen leichten rothen Dampf erscheinen, welcher von der Entwicklung der falpetrichten Gaure hers ruhrt; beim Erhigen gelangt bas Gemenge zum Schmelzen;

8.	Street, to the	
16th	Angewendete Atome.	
	ure = { 2 Stidfteff = 17	7,02
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	5 €auerft. == 50	0,00
9. 70 a	5 2 Chlor = 44	2,64
1.15 31	2 Chlor = 44 2 Passerst. = 1	2,48
1	113	
12.2	ste Atome.	
	aure = { 2Stidft. = 1	177,02
	4 Caucrft. = 4	100,00
	4	42,64
1		12,48
	11	32,14

At. wasserfreie Salpeterfäure gleich wird 789,5,
Basser aufnimmt, und da 4 At. Chlorwasserstofffaure.
Lheiten der konzentrirten im Handel vorkommenden
orwasserstoffsaure entsprechen, so scheint es, daß das passendste Berhältniß & Theite Salpetersaure auf ungefahr 21
Theite Chlorwasserstoffsaure sent durste; in den meisten Falsen aber verhält es sich nicht so.

22le haben gwar angenommen, es entbinbe fich falpes trichte Caure; faft immer aber fann fich bis Gubftang, welche man ber Cinwirfung bes Ronigewaffere unterwirft, orybis ren, intem fie auf fatpetrichte Caure wirft und fie in Stide floffornd verwandelt. Das fo erzengte Drub wirft wieber auf bie Chlormafferflofffaure und erzengt Baffer und eine Chlorverbindung ... Es ift leicht einzusehen, bag bie Calpeterfaure, indem fie in falpetrichte Caure übergeht, nur ein Atom Canerftoff verliert; mabrent fie brei verlieren muß, um Stidtloffornd guewerben. Dan muß baber bie Menge ber Chlormafferftoffigure breifach nehmen, was bann bas Bers. haltnig von 8 Theilen Calpeterfaure ju 33 Chformafferftoff. faure, ober einfacher in Bewichtstheilen 1 gu 4 giebt. Wurte endlich bie behandelte Enbstang Die falpetrichte Caure in Ctidfteff jurnafahren, fo mußte man wieder audere Berhalts niffe anwenden. Diefe murben fenn 8 Theile Calpeterfaure fur 55 Chlormafferftofffaure, ober einfach 1 gu 7.

Man fieht, bas bas Rönigsmaffer in seinen Berhältnise fen nach ber Berschiedenheit ber Falle wechseln nuß; ba aber

fie bient jur Auflöfung bes Quedfilbers bei Bubereitung ber haare in der hutmacherei und jum Auftragen bes Amalgams in ber Meffingvergolbung. Man gebraucht fie auch, um bie Dletalle aufzulojen und auf Rupfer ju ftedjen. ner macht man aus ihr die Galveterfalgfaure ober bas foges nannte Ronigemaffer, bereitet mit ihrer Gulfe ben rothent Bragipitat, ober bas Quedfilberornb und wenbet fie ende lich noch in ber Rarberei, beim Dungprobiren, bei ber Scheibung bee Golbes ic. an.

## Salpeter: Salgfaure ober Ronigewaffer.

335. Man bezeichnet unter biefem Ramen ein Gemenge aus Galpeterfaure und Chlormafferftofffaure, bas feit langer Beit zum Mufiofen bee Golbes und um verfdiebene andre metallifche Mineralien anzugreifen in Gebraud ift. Alchymisten, welche bas Golb als ben Konig ber Metalle anfahen, nannten bieg Gemenge Ronigemaffer, ba ce gu jener Zeit das einzige Auflöfungemittet bes Golbes mar.

Das Ronigsmaffer wird in ben Runften fehr haufig gebraucht: feine Difdungeverhältniffe beruhen auf einer eiges nen Theorie, welche man forgfaltig tennen lernen muß, um bie Auwendung beffelben nach ben Umftanben gu reguliren.

Die meiften Thatfachen, auf welchen diefe Theorie beruht, waren ben alten Chemifern befannt; fie find aber erft 1816 bon Davy auf eine genügende Beife geordnet und naber unterfucht worben. Folgendes find biefe Thatfachen: 1) bas Chlor vermanbelt unter Ginflug bes Baffers bas Stidftoff. ornb in falpetrichte Gaure, inbem es felbft in Chlormafferftofffaure übergeht; 2) bas Chlor wirtt weder auf mafferfreie noch auf mafferige falpetrichte Gaure; 3) bie Chlormafferftofffaure wirft ebenfalls nicht auf mafferfreie falpetrichte Gaure: 4) bie Chlormafferstofffaure und Galpeterfaure verwandeln fich in Chlor, falpetrichte Gaure und Baffer. der Kälte ift die Wirkung nur partiell, in der Wärme vollftanbig. Aus biefem allen geht flar bervor, bag bas Ronigsmaffer aus folgenben Glementen befteben muß, vorausgefest, bağ bie Umwandlung total Statt gefunben bat.

#### Ungewendete Atome.

1 At. Salpeterfäure =	2 Stickftoff = 177,02 5 Sauerst. = 500,00
	{ 2 Chlor = 442,64 2 Wasserst. = 12,48
stofffäure	
	1132,14

#### Erzeugte Atome.

2 21t.	falpetrichte	Cäu	ce ==	{ 2 E	tickst.	= t. ==	177,02
	Chfor .						
2 At.	Baffer .					=	112,48
							132,14

Da 1 At. wasserfreie Salpeterfäure gleich wird 789,5, wenn sie Wasser aufnimmt, und ba 4At. Chlorwasserstoffsaure 1124 Theilen ber konzentrirten im handel vorkommenden Chlorwasserstoffsaure entsprecken, so scheint es, baß bas passendste Verhältniß & Theile Salpeterfaure auf ungefahr 11 Theile Chlorwasserstoffsaure sept durste; in den meisten Jablen über verhält es sich nicht so.

Wir haben gwar angenommen, es entbinde fich falpetrichte Coure; faft immer aber tann fich bie Gubftang, welche man ber Einwirfung bes Roulgewaffere unterwirft, orydis ren, indem fie auf falpetrichte Caure wirft und fie in Stide flofferyd vermanbelt. Das fo erzeugte Drub wirft wieber auf die Chlormafferftofffaure und erzengt Daffer und eine Chlorverbindung. Es ift leicht einzusehen, bag bie Galpeters fine, indem fie in falpetrichte Chure übergeht, nur ein Altom Canerfioff verliert; wahrend fie brei verlieren muß, um Stidftoffornd guewerben. Dan muß baber bie Menge ber Chlormafferftofffaure breifach nehmen, mas bann bad Bers. baltniß von 8 Theilen Calpeterfaure gu 33 Chlormafferftoff. faure, ober einfacher in Bewichtstheilen' 1 gu 4 giebt. Dure be endlich bie behandelte Subftang bie falpetrichte Caure in Stidftoff jurudfuhren, fo mußte man wieder andere Berhalts nife anwenden. Diefe marben fenn 8 Theile Galpeterfaure für 85 Chlormafforftofffaure, ober einfach 1 gu 7.

Dlan fieht, bas bas Konigsmaffer in feinen Berhältnife fen nach ber Berichiebenheit ber galle wechseln nuß; ba aber.

die Chlormasserstoffsäure weniger tostet als die Salpetersäure, so kann man sie wohl im Uberschuß anwenden. Jest
nimmt man allgemein als die besten Verhältnisse i Theil Salpetersäute auf A Theile Chlormasserstoffsäure an. Nichts defroweniger glaube ich, daß man 6 I., Ie der letzteren ohne Nachtheil nehmen konnte, sobald man Zinn oder Metalle,
welche das Passer von selbst. zersetzen können, behandeln
wollten II.

Mady ber Ratup bes Probutts, bas man gu erhalten fucht, imußen-ebenfalls bie Mengen- Berhältniffe abgeandert werben. 'Dit es ein Chlorur ober eine, eutsmechenbe Berbinbung, sig bleiben obige Berechmungen richtig; bilbet fich aber chlormafferftofffaures Chlorur, fo muß man verhältnigmaßig mehr Chlorwafferftofffaure ughmen. Dan macht ofe eine Art Ronigswaffer, inbem man Galpetemaure mit ghiormafferftofffaurem . Ummomat .ober Chlornateium mengt. Dieje Bufammenfepung gebroucht man besonders zu Linnauflösungen. Wie werden an andern Dre ten hierauf zurudfommen, (man febe: Porgellanmalereig Ruthetdids wir bemerken hier nur noch abag in biesem Hall fich permidelte Berbindungen bilben, welche bie Theorie schwierigemachenge weute man auch bie Urfache, ber guten. Wirfungen biefer Difchung, angeben fann. Es hilben fich Berbondungen zwischem Chlogzinn und chlormafferstoffsaurenn Ammohint wher Rodifalz. Diese Berhindungen werben von ber Lufe und vom Maffer meniger : veranbert, ale bas reine Chwiginin, was, ihre Wirfunger guverläßigen macht. munu ift, foviel ich weiß, der gefte Chemifer, welcher biefe Erfdzeinungen, bie wir fpater: forgfältiger wrufen wollen, gee nan untrespects hate the commence of

And Ador Galpeter-Flußsaues

aus Salpeterfaure und Fluerwaffenftofffaune, beren Gebrauch. Bergelind in vielen Umftänden empfahl Es ift gewiß, buß faft alle Metalley welche iber Wirfung bes Königewaß:



19 Chemita

fere widerstehen, durch dieß Gemenge aufgelöst werden, weldies auf diese Weise ein sehr geschattes Rengens ift; übrigens finden diesetben Grundfähe in dem Mischungsverhälte nisse Statt.

## Chiorfitaftoff.

#### (Chlorure d'azote.)

337. Bei der Beschreibung der Wirkungen, die in Jols ge ber Berührung des Shlor's und Ammoniaks sich zeigen, haben wir die Untersuchung des Prozesses, der bei der Bils dung des Chlorsticksosse Statt sindet, auf diesen Artikel verswiesen. Diese so änserst leicht petonirende Berbindung wursde 1812 von Dulong entdeckt; sie entsteht wahrscheinlich immer, wenn das Chlor mit Sucktoss im Augenblick seiner Gaswerdung zusammen kommt; aber die Berbindung wird schon wieder während der Bildung zerstort, wenn man nicht etnige Borkehrungen trifft. - Aevor zwir aber diesen Punkt weiter aussahren, wollen wir bemerken, daß dieser Korpev äußerst zeschrliche Zusalle verursacht hat; es könnten sich bieselben leicht wiederhoten, wenn man nicht von seiner Erisstenz und den Berhähnissen, unter donen er gebildet wird, unterrichtet wäre.

338. Beteltung. Man nimmt einen sehr bitmen glasernen Trichter, bessen Ende man an der Lampe auszicht; und taucht ihn in kleines Gefäß wir Queckslber; man gießt in den Trichter eine wässerige Auslösung von chlorwassersstoffaurem Ammoniak, welche ein Zwanzigstel dieses Satzes enthält; zuleht gießt man, mittelst einer kleinen Röhre, welche man in die Aldssigkeit bringt, die sie fast auf das Quecksster stößt, allmahlig eine konzentriete Kochsalzaustösung hinzu. Diese hebt die Ammoniakaustösung, weil sie schwerer ist, in die Höhe und nimmt ihre Stelle in der Trichterröhre ein; man hort auf davon einzugießen, sobald sie eine zwei oder drei Zoll hohe Schicht bildet. Wenn diese Borrichtungen ges trossen sind, so leitet man einen Strom von Shor in die Ammoniaksolution, und zwar so, daß man die Röhre, durch welche der Strom geht, sumer in einiger Eutsernung von der

Rochsalzaustäsung hält, damit die Bewegung der Blasen nicht beide Schichten der Flüssigkeit untereinander mengt. Das Chlor wirh zuerst absorbirt, dann sicht man eine Menge kleis ner Blasen von dem sich entwickelten Stickgas entstehen und bald bilden sich kleine Tröpfchen von öhligem Unsehen, webche durch beide Flüssissstrucknichtellen und auf dem Quecksster sich vereinigen: dieß ist Chlorstickstoff. Will man den Wersuch beendigen, so nimmt man das Gesäß mit dem Quecksster wird weg und vertanscht es mit einem andern voll bestilltes ten Wassers, oder und mit einem andern voll bestilltes ten Wassers, oder und mit einem leeren, je nach der Berschiedenheit der Anwendung, welche man von dieser Chlordverdindig macht.

Inibibsem Versuch' bemächtigt sich bas Chlor bes Was serftoffs vom Ammontat; um Chlorwafferstoffsaute zu bilben; ber Sticktoff wird frei, und ein Theil bestellen, ber fich mit bem uberschussigen Chlor verbindet, beräftäßt bie Bilbung bes Chlorsticktoffs.

"539." Bufammenfet ung. Der Chlorfticffff wirb' wahrscheinlich aus 3 Bel. Chlor und I Bel. Stidfteff gebilbet.

1340." Engenichten: Der Chlorftidfteff ift fluffig, von Shlartigerigelblichet Batte, befitt einen flechenben Geruch, ift schwerer als Buffer aliv fehr Andtha. Bet 30° betonirt er mit unbeschreiblicher Defrigteit, wobei fich Licht entwickelt und er in Stidftoff und Chlor zerfentenirb : welche ihren Bindguibande imis berg annehingungen Beigden gannöhnlichen: Bento properties be led with more properties all being ereine Bieler Referen generatione ben Giften fiere beiten ffe pleitlich ibried theer, Benicherung. heienteme ni Den Phoopulom fiefenbere. befist tione Eigenktinfache febrichebem Windes gliberhalppb geigt fich binfe. Erfchreinung fiel bemienigen Stoffen, implice:fich mit bem Chlon, bein ber gemöhnlichen Gemperatur auter Richt und Warmen entwickelung parbinhen fonnen. Derichtworfel wird anfänge lich, im: Chlorftiekoff, aufgehöft, dann gerfest er ihn, indem Gidftaff und Chlorichmefel, gebilbet werben; bie Birtung finder aber abur Ostonation State .. ame Das Munnyniget. und bie ammonigfalifchen Galze gerfice. romben, Chlorfidftoff's as bilbes fich Chlormafferftofffaure unb. Stidese, welches, indemies frei wird, emas Chlorftidftoff



in Dampfform mit fort nimmt; wieg Gab betanfrt' auch oft von felbft; bei Alunaherung eines breunenben Wemperst aber under ftete Detonation Ctart., Um biefer Birfung von Seite des uberschuffigen chlorwasserftofffauren. Ammoniafe juvors gutommen, wendet man bie Rodifalganftojung bei ber Bereis tung des Chlorfinffroffs ant. in er ann. in ong to "

raft man Chlor im Ubenfchuft in eine Auftofung von irgend einem ammoniafalischen Galg treten,, for erzeugt fich immer Stidgas, welches entweicht und ftete mit mehr ober meniger Chlorificfiteff geschwangent ift. i Man erkennt bieg an bem fledenten Geruch bed Gafes und an ber nicht ober weniger bestigen Detonation, walche eine breunende Rerge 

# . Sobitettett. (Joduna diazote.) . , to :

341. Bereitung. Das Job verbinbet: fich leichter mit bem Entitoff) als bad' Chlor; abgleich bie unter bem. Ramen Jodinatteff befammin Berbindung fich ebenfalls nur bele bet, wenn Job auf fich gerate entbintentes Stidgaesriffe; finb' abrigens bie Umfande biefelben, fo wird aller Gridftoff vers! brancht, indem foiner entweicht nud bie gebilbete Jobverbine dung wird wieber bom Ammoniat, much von ben ammonias latifchen Galgen gerftort. : drift .

Richts ift leichten als bie Bereitung bes Jebftidftoffe.i Dan thut weifige Gramm Job int ein Glas, gieft etwas Ummontat baruber, ichuttelt um und rubte und geweibt. bas. Bed mittelft eines Glasftabdens, worauf die Operation nach 10 ober 15 Minnten beendigt ift. Es bleibt nur im Glas ein Uberfding von Ammoniat, von jobmafferftofffaurem Ummoniat und ein braunes Pulver, welches Jodftidftoff ift. Man erfieht hierans, bag bas Ummoniat gerfett murbe und daß fein Wafferftoff mit bem Job Jodwafferstofffiure gebildet pat, mahrend fein Stidftoff fich ebenfalls mit Diefem Rorper verband, um Jodftidftoff gu erzengen. Letterer betonirt febr leicht; aber fo lange bie umgebenbe Fluffigfeit Ummoniat ober jobwafferftofffaures Ummoniat enthält, lauft man bes. halb nicht Gefahr; man tann ihn anfaffen, reiben und ihn

welche fenen Einathmen, endlich bas weiße und glafige Probutt, welches bas Berbichten feines Dampfes liefert,-find fammtlich Umftanbe, welche fruhzeitig ichon bie Mufmertfamteit ber Detallurgen barauf lenten mußten. Das Urfenit war auch wirklich ichon ben Alten befannt. Ariftoteles begeichnete es mit bem Ramen Ganbarat. Epater murbe biefer Name burch Urrenit ober Urfenit erfest, womit man bie arfchichte Caure bezeichnete.' Das Schwefelarfenit erhielt ben' Mainen! Auriptgmene; aber bie Untenninif ber alten Schriftfieller über bie mahre Ratur ber Berbinbungen biefes Rorper's brachte viel Brrthimer in ihre Befchreibungen.

Erft im Jahr 1649 befichrich Schrober bas metallifche Bon biefem Zeitpunft an vermehrten und beriche tigten fich ble Renntniffe von biefem Rorper in bem Daage, als bie Chemit in ihrer Entwidelung vorwarts fchritt.

Das Arfenit und feine Berbindungen murben in ben Ranften wenig benüßt; allein bemungeachtet gebraucht man fle. ju manden technischen Zweden, obwohl immer in fleinen Miengen .- Ubrigens ift, es, nothig, biefen, Rorper genau teng men gu dernen, um ihn aus ben Ergen icheiben gu fonnen, in malchen er porfommt und feine Gegenwart burch fichere anglytische Methaben, barguthun. Es ift eine tagliche Ere, fahrung, bag fait, unmerfliche Mengen biefes Stoffes binreis cheu gum, Die Eigenschaften vieler Metalle theils quf eine, außerft nachtheilige, theile auf eine fehr beffandige Beife: gu veranbern. Bon biefem Gefichtepunft aus betrachtet. fcheint ce une fchr michtig, über bie hauptfachlichen Berbine, bungen bes Arfeuits recht in bas Ginzelne einzugeben.

Die Gewinnung bes Arfenite und ble Bereitung ber: Bufammenfesungen,:wolcheicheichinfem Rapitelielinhalten find, bilben eine Aunfter ober vielmehrneine : Meihe won : Dpoenfloe! nen, welche gewöhnlich in einen und berfetbeni Wertflatte aus: geführt werben. Dir vermeifen, was, bie Bereitung biefer Produkte fim Graffen, betrifft, an bas Enbi bes! Rapitels und werben hier bei jebem befonbers mur bie im Laboratorium: vorfommenben Methoben geben, welche blod gu Prilftugd. versachen aumendbar Ceding 🛺

fert widerftehen, burch bieß Gemenge aufgelöft werben, welches auf biefe Beife ein fehr geschättes Reagens ift; übrigens finden dieselben Grundfate in dem Mischungsverhalts piffe Statt.

## Chiorftidftoff.

#### (Chlorure d'azote.)

337. Bei ber Beschreibung der Wirkungen, die in Folste ber Berührung des Chlor's und Ammoniafs sich zeigen, haben wir die Untersuchung, des Prozesses, der bei der Bildung des Chlorstäckoffs Statt sindet, auf diesen Artisel verswiesen. Diese so außerst leicht detonirende Berbindung wursde 1812 von Dulong entdeckt; sie entsteht wahrscheinlich immer, wenn das Chlor mit Stackoff im Augenblick seiner Gaswerdung zusammen kommt; gber die Berbindung wird schon wieder während der Bildung zerstort, wenn man nicht einige Borkehrungen trifft. - Bevor sloit gber diesen. Punkt weiter aussuhren, wollen wir bemerken, daß dieser Körver äußerst gefahrliche Zusälle verursacht, hatz es könnten sich dieselben leicht wiederholen, wonn man nicht von seiner Erisstenzund und den Berhättnissen, unterzichnen er gebildet wird, unterrichtet wäre.

gläsernen Trichter; bessen Ende man an der Lampe auszicht, und taucht ihn in kleines Gefäß wit Quecksiber; man gießt in den Trichter eine wässerige Auflösung von chlorwasserskoffaurem Ammoniak, welche ein Zwanzigstel dieses Satzes enthält; zulest gießt man, mittelst einer kleinen Röhre, woldche man in die Aussigseit bringt, die sie fast auf das Queckssiber siößt, allmahlig eine konzentriete Rochsalzaustösung hinzu. Diese hebt die Ammoniakaustösung, weil sie schwerer ist, in die Höhe und ninmt ihre Stelle in der Trichterröhre ein; man hort auf davon einzugießen, sodald sie eine zwei ober drei Zoll hohe Schicht bildet. Wenn diese Borrichtungen gestrossen sind, so leitet man einen Strom von Shlor in die Amoniaksolution, und zwar so, das man die Nöhre, durch welde der Strom geht, summer in einiger Entsernung von der

in Dantpfform mit fort nimmtgebieft Gas berentet auch oft von folbit; bei Munahernng eines brennenbem Rompers' aber undet frets Detonation Ctatt. Um biefer Wirkung von Geite bes. überschuffigen chiorwasserftefffauren. Ammoniafe invors gutommen, wender man wie Rodifalzauftojung bei ber Bereis tierig bes Chlerficifoffs; an. i. et ansat. . ang e.

Bage man Chlor im Ubenfoug in eine Auftofung von irgend einem ammoniafalischen Balg treten, fo: erzeugt fich immer Stidgas, meldes entweicht und ftete mit mehr ober weniger Chlersacfteff geschwängert ift. . Man erkennt bieg an bem fiedenben Geruch bes Gafes und an ber mehr ober weniger beftigen Detonation, wolche eine breunende Rerze bervorbringt. And with the contract of the con

... Bookiakoff... (Jodune d'azone.)

341. Bereitung, . Das Job' verbinbet fich leichter mit bem Stidftoff! als bad Chlor; abgleich bie unter bem. Lamen Jobftidztoff befammto Berbinbung fich ebenfalls nur bele bet, wenn 3ob auf fich gerabe entbinbenbes Stidgastrifft; find abrigens Die Umfande Diefelben, fo wirb aller Stidftoff vers! braucht, inbem toiner entweicht und bie gebilbete Jobverbine dung wird weber bom Ammoniat, anoth von ben ammonias falifiben Galgen gerftort. . mitigu .

Richts ift feithten als bie Bereitung bes Jobfidftoffs. Man thut wenige Gramm Job in: ein Glas, gieft etwas. Ammeniat baraber, ichuttelt um und rubrt und gemribt bas. Sed mittelft eines Glasstabdjens, worauf bie Operation nach 10 ober 15 Minuten beendigt ift. Es bleibt nur im Glas ein Uberfchuß von Ammoniat, von jodmafferstofffaurem Ams moniat und ein braunes Pulver, welches Jobftidftoff ift. Man erfieht hieraus, bag bas Ummontat gerfest wurde und bag fein Bafferftoff mit bem Job Jobmafferftofffaure gebilbet hat, mabrend fein Stidftoff fich ebenfalls mit biefem Rorper verband, um Jobfidftoff gu erzengen. Letterer betonirt febr leicht; aber fo lange bie umgebenbe Aluffigfeit Ummoniat ober jobmafferftofffaures Ummoniat enthalt, lauft man beshalb nicht Gefahr; man tann ihn anfaffen, reiben und ihn

rothglühen kommt. Die Operation muß sehr langsam gelel tet werden, damit das Arsenik Zeit hat, sich entweder in Hals ober im obern Theil der Netorte zu verdichten. In dies erkaltet, so schlägt man sie in Stüden, nimmt das Arseni heraus und verwahrt es in Flaschen mit eingeriebenem Gtas stöpsel, welche man mit ausgekochtem Wasser gefullt hat.

## Bafferftoffarfenit.

(h) it alies . (Hydrure id'arsenie.)

547. Das Arfenik bilbet mit bem Bafferstoff zwei Ben bindungen: Die eine, der Bafferstoffarsenit, ift fest; die an

bere gasformig, bieß ift bas Arfenitmafferftoffgas.

Das Wasserstoffarsenit ist matt, schwärzlich braun, pub verförmig, geruch, und geschmacklos; es ist schwerer als Wasser und nicht so flüchtig als das Arsenik. Es wird durch die Wärme nicht zersett, wenigstens noch nicht bei ansangen der Glühhige. Bei Rothglinhige brennt es sowohl in Sance stoffgas als in der Luft, wobei Wasser und arsenichte Saut gebildet wird.

Man erhalt baffelbe, indem man Arfenit mit Waffer ftoffgas im Momente des Gaswerdens in Berührung bringt oder indem man Arsenitwasserstoffgas mit Stoffen in Berülrung bringt, welche begierig ben Wasserstoff anziehen, jedor nicht in so großer Menge, daß sie sich alles Gases bemäd tigen könnten. Bei Betrachtung des Arsenitwasserstoffgasi werden wir diese lettere Wirfungsart kennen lernen; hir genügt es, wenn wir die erste näher berühren.

Das einfachste Mittel besteht barin, bag man bas Ba fer burch bie galvanische Gaule zersett, indem man fich eine Stude Arfenit als negativen Pol bedient. Der Bafferftof welcher sich baran sammelt, verbindet sich, anstatt zu en weichen, mit bem Metall und bilbet ben Bafferstoffarseni

welcher fich in braunen Floden abfest.

Daffelbe erreicht man, wenn man 1 Theil Ralium mi 10 ober 12 Theilen Arfenit verbindet und diese Berbindun bann mit Waffer behandelt. Das Kalium bemächtigt sie des Sauerstoffs vom Wasser und wird Kali, während bo Arfenit mit dem Wasserstoff Wasserstoffarsenit und Arseni



ift gasförmig,

unter Oo mirb

nen Buftbrud. Die

genben Bes

arfenit, mel-

forper aus;

brennt mit

mafferfloffgas bilbet. Dan fonnte glauben, bagr Nrs fenit und Ralium in angemeffenen Berhaltniffe Ti a men gebradit werben, nur Arfenifmafferftoffgas die ben konnte, allein. bann wurde mahricheinlich freie 3 ftoffgas außer dem Arfenitmafferftoffgas noch entwi then und es wurde fich immer zugleich noch Dafferftoffarfeni EU# gen. Man barf woht fagen, baß fich biefe brei Jufte. beständig bilben, inbem man freies Bafferftoffge ben Gaeftromen antrifft, welde von ftart arfenithalti rungen geliefert werben.

> Arfenifma (Hydrogen

548. Eigen schafter farblos, hat einen sehr chara ruch; seine Dichtigkeit ist gleicht führen unter de hiße zersett ihn in Wasserst che sich absett. Dieses Gares einer großen weißen Flamme, n

einer großen weißen Flamme, n ; der bilbet, ars fenichte Säure und Wasserstoffarsenik. Die beiden ersten Produkte werden verflüchtigt; bas britte sest sich ab und bilbet an ben Wänden der Probirgiaser eine braune, mehr oder weniger dicke Kruste.

Mit Sauerstoffgas ober Luft gemengt, bewirft bas Arfenikwasserstoffgas eine lebhafte Detonation, man mag nun
das Gemenge mittelst eines elektrischen Funkens ober durch
eine brennende Kerze entzünden. Ift bas Sauerstoffgas in
Uberschuß vorhauben, so konsumirt jedes Bolum Arsenikwasferstoffgas anderthalb Bol. Sauerstoffgas, indem sich Wasser
und arsenichte Säure erzeugt. Wenn dagegen überschussiges
Arfenikwasserstoffgas zugegen ist, so würde sich Wasser und
Wasserstoffarsenit bilden. Im ersten Fall bededen sich die
Gefäße mit einem weißen Bodensas; im zweiten ist dieser
Get braun.

Das Chlor gerfest Arfenitwafferftoffgas augenblichlich. Es bilbet fich Chlovarfenit und Chlorwafferftofffaure, wenn bad Chlor im Uberfchuft verhanben ift; ober auch Bafferftoffarfenit und Chlormafferftofffaure, wenn bas Arfes nitwasserftoffgas im Uberfchug vorhanden ift. Der erftere Rall tritt ein, wenn man bas Arfenitwafferfloffgas Blafe fut Blafe in ein mit Chlor angefülltes Bylinberglas treten läßt; ber gwelte, wenn man auf biefelbe Weife Chlor in ein Glas mit Urfenifmafferftoffgas bringt. Immer findet hierbei Bargne und Lichtentwichting Statt. Lesterer Berfuch ift obne Wefahr und gelingt immer; nicht baffelbe gilt von bem erftes ren. Dit gefchicht es, baf man zwei ober brei Blafen von Arfenifmafferftoffgas in bas Probirglas mit Chlor treten lagt, ohne baß fie fich entgunben; in biefem Falle entgunbet fich bie folgende Blafe, es entfteht eine Detonation bes Gemenges und bas Probirglas fpringt in Stude. . Dat bie erfte Blafe nicht Fener gefangen, fo muß man auf bas Erperi. ment Bergicht leiften. Es gelingt jeboch faft immer, wenn bas Chlor recht rein ift und feine Temperatur ohngefahr 500 hat.

Es ift mahrscheinlich, baß Brom und Job ahnlich wirsten. Der Schwefel zersett ebenfalls bas Arfenikwasserstoffs gas bei einer Temperatur von 140 ober 1509. C. Es bildet sich Schwefelarsenit und Schwefelwasserstoffgas. Ahnlich muß ber Phosphor wirken.

Das reine Waffen isst etwas Arsenitwasserstoffgas auf, verändert es aber nicht. Das mit Luft geschwängerte Wasser dagegen zersett es rasch und veranlaßt einen Absat von Wasserstoffarsenik. Bu dem Ende darf man-nur eine mit. Arssenikwasserstoffgas gefüllte Flasche über Wasser ein oder zwei Monate stehen lassen und diese wird sich dann inwendig mit einem reichlichen Niederschlag von Wasserstoffarsenik überziehen. Dieser Riederschlag legt sich so sest ans Glas an, daß er gang die Form desselben annimmt und so glanzend wird, daß er, gleich einem polirten Metall, die Lichtstrahlen zurückwirft.

Das Arfenitmafferftoffgas ift fehr giftig. Gin beutscher Chemiter von seltenem Berbienfte, Gehlen, ftarb nach neun tägigen fürchterlichen Leiben, nachdem er unvorfichtiger Weise eine mahrscheinlich fehr unbedeutende Quantität Diefes Gafes



geathmet hatte. Er machte ein Experiment, bei velchem sich Arsenikwasserstoffgas bilden mußte; bas Gas en vickelte sich nicht; er glaubte also, daß der Apparat es du chließe und roch an die Stöpfel, um die Ausgänge an dem eigenthümstichen Geruch des Arsenikwasserstoffgases zu erlennen. Er mußte nur sehr wenig davon geathmet haben, nichts bestos weniger aber wurde er nach Verlauf einer Stunde von hestigem Erbrechen, das mit Frost und großer Schwäche begleistet war, befallen. Die sorgfaltigsten Bemühungen konntent gegen dieses fürchterliche Gift nichts ausrichten, obwohl er gewiß nur einige Hundertty und geathmet hatte.

349. Bufammenfeaunt fammenfegung bes Urfenifmaffersteffgafes wirt odphormafferftoffs gas bestimmt. Durch fchn , auprer abforbirt man biefes Gas, welches bann " auf bas freie Bafferftoffgas wirft, bas bamit gemenat an bestimmt fo bie Menge bes Arfenifmafferft ide ein befanntes Bos lum biefes Gafes enthält. icht man eine gewiffe Quantitat ber Ginwirfung vev 3 bis gur anfangenbeit Blubhige aus. Man findet fo, bag jedes Bolum Arfenifmafferftoffgas anberthalb Bol n Wafferftoffgas giebt. Bieht man anberthalbmal bie Dichtigfeit bes Bafferftoffgafes von ber bes Arfenitwafferstoffgafes ab, fo erhalt man 2,695 -0,1032 = 2,5918 ale Gewicht bee Arfenite. Rimmt man an, bag biefe Bahl bie Balfte ber Dichtigfeit bes Arfenitbampfes barftellt, fo hat man fur bie Bufammenfegung bes Gafes 1 Bol. Arfenit und 3 Bol. Bafferftoffgas ju gwei Bol. verbichtet, ober:

1 At.	Arfenit	=	470,38	obet	96,15
3 At.	Wafferstoff	=	18,73		3,85
2 At.	Arfenitmafferftoffgas		489,11		100,00

250. Bereitung. Man erhält es, wenn man die Legirung von Arfenik und Zinn in der Märme mit reiner und konzentrirter Chlorwasserstoffsaure behandelt. Jene Les girung wird bereitet, indem man ein Gemenge von 3 Theis len gekörntem Zinn und einem Theil Arfenik in Pulver in einem bedeckten Liegel zusammenschmilzt. Diese Legirung

trystalliset bei der Abkählung in breiten Blättern. Man puls verifert die Masse, bringt sie in eine kleine tubulirte Retorte, an welcher eine Rohre besestigt ist, welche in die Quede silberwanne geht. Man gießt die Saure durch die Tubulis rung ein, schließt dann mittelst eines guten Stöpsels und sos datd das in der Kalte sich schon entwickelade Gas aufhört sich zu erzeugen, erhipt man die Retorte vorsichtig. Es bleibt Chlorzinn im Minimum zurück in der Retorte, und es entwickelt sich ein Gemenge and Arseniswasserstoffgas und Wasssertesstellt sich den Gemenge and des entwickelt sich ein Gemenge and derfeniswasserstoffgas und Wasssert enthalten ist. Das so bereitete Gas ist daher bei Weistem nicht rein. Wenn man ein größeres Verhältniß Arsenik in der Legirung anwendet, so findet keine oder wenigstens eine sehr unvollsommene Reaktion Statt.

## Arfeniffubornb.

(Synonyme. Lat. Arsenicum suboxydatum. Frang. Oxide d'arsenic.)

351. Das Arfenitsubornd ift faum befannt. Es ift ein fdmarges Pulver, bas fich im Baffer nicht aufloft unb melthes fich bilbet, wenn man bas Arfenit in Pulverform ben Ginfluffen ber feuchten Luft blog ftellt. Bahricheinlich ift es feine einfache Berbinbung. Bergelius ift übrigens ber einzige Chemiter, welcher fich mit beffen Untersuchung bes Schäftigt hat. Rach ihm tonnen 100 Theile Urfenit nur 8 Theile Sauerftoff aus der Luft abforbiren, wenn man bas Metall auch in noch fo feines Pulver vermanbelt und bas Erperiment felbft ein ober zwei Jahre lang fortfest. Maffe, welche man auf biefe Beife erhalt, erscheint homogen; in verschloffenen Gefäßen erhipt, verwandelt fle fich in metallifches Arfenit und arfenichte Gaure; wird fle aber uns ter Butritt ber Luft ober im Cauerftoffgas ermarmt, fo verbrennt fle und bilbet arfenichte Gaure, welche fublimirt wirb. Dbwohl biefer Stoff im Baffer nicht loelich gu fein fcheint, fo muß man ihn boch für giftig halten. Er verbinbet fich nicht mit Sauren. Dimmt man an, bag er wirflich ein befonderer Rorper ift, fo muß er befteben aus:



8 At. Arfenit = 3763,04 ober 92,62 3 At. Sauerstoff = 300,00 . 7,38 4063,04 · . 100,00

## Arfenichte Gaure.

(Synonyme. Weißer Arsenit bes handels, Rate tenpulver, hüttenrauch. Lat. Acidum arsenicosum. Franz. Acide arsenieux.)

352. Diefer außerorbentlich giftige Stoff mar ben 216 ten fcon befannt; fie bieg n ibn fenif, wie man ihn auch jogt noch im gemeinen Lel ir. Cehr häufig heißt man ihn auch Rattengift, wegen er baufigen Anwendung als Gift gegen biefe Thiere. une glaubten bie Chemifer, bag biefer Rorper feine bint fauern Gigenschaften bes fite, weehalb in neuerer Beit ver te meifes Urfenife orub auffam. Geinen ni erfannten Gigenschaften . Sauren gegablt. Comobi gemäß wird er nun wirflich feiner Bufammenfebung al haften nad muß er mer etrichte Gaure ges neben bie phosphorichte p .. Ullic ftellt, werben.

353. Eigenfchaften. Die arfenichte Gaure ift fluche ig; frifd fublimirt ericheint fie in burchfichtigen Tetrace bern, ober als burchfichtige glaffge Daffe. Ihre Dichtigs feit ift nach Guibourt im glafigen Buftanb 3,738. Berbichtet fie fich aber mabrend ber Gublimation gu rafch, fo wird fie in ber Geftalt eines weißen Pulvers niebergeschlagen. Der Luft ausgesett, verliert bie glafige arfenichte Gaure ihre Durchfichtigfeit, betommt eine mildweiße Farbe und verliert viel von ihrer Barte; auch bie im Banbel vorfommende ift faft immer undurchfichtig und weiß an ihrer Dberfläche, mabe rend fich im Innern ber Stode gewohnlich ein halbburchfichs tiger, glafiger Rern finbet, beffen Dichtigfeit 3,698 betragt. Dan weiß bie jest noch nicht, . wie biefe Beranberung vor fich geht, welche viel Ginfing auf Die Gigenschaften Diefes Rerpere hat. Die undurchsichtige arfenichte Gaure wirb weit leichter in Pulver verwandelt und loft fich auch beffer im Baffer auf ale bie anbere.

## 436 Buch I. Cap. XI. Nichtmetallische Rorper.

Wirft man arsenichte Saure auf eine glühende Kohle, oder einen andern gluhenden Körper, so verstücktigt sie sich sogleich und ihr Dampf verdichtet sich in der Luft und bildet baselbst einen weißen Rauch, dessen Ruoblauchgeruch so start ist, daß man hierdurch sehr unbedeutende Duantitäten arses nichte Saure erkennen kann. Durch die Hise wird sie nicht zersest; der Sauerstoff und die Lust sind alle beide ohne Wirtung darauf.

354. Die arsenichte Säure ist im Wasser löslich, und zwar mehr im warmen als im kalten; sie trenut sich von ihren gesättigten Austösungen in der Wärme, in krystallinisscher Form, als kleine zuweilen durchsichtige Tetraeder, die jedoch meist milchweiß sind. Nach Gutbourt sindet ein sehr merklicher Unterschied in der absoluten Löslichkeit zwischen der glassen arsenichten Säure und der durch den Sinstuf der Lust undurchsichtig gewordenen Statt. Lettere ist mehr löslich als die andere, wie man aus folgender Tas belle-sieht.

100 Theile Waffer enthalten. Unburchfichtige Durchfichtige Caure. Saure.

Auflösung gefättigt bei 15° C . . 1,25 . . 0,06 Luftosung gesättigt bei 100° G . . 11,47 . . 9,68

Anflösung gefättigt bei 1000 G und hierauf zwei Tage lang

auf 15° abgefühlt . . . . . 2,90 . . 1,78

Diese für gerichtlich medizinische Untersuchungen seht nühlichen Thatsachen sind fehr schwierig zu erklären. Guis bourt ist geneigt zu glauben, daß das Ammoniak bei der Löslichkeit der undurchsichtigen arsenichten Säure nicht ohne Einfluß ift, ob man gleich die Gegenwart desselben darin noch nicht hat nachweisen können.

355. Bufammenfetung. Thenard bestimmte fie birett, indem er ein befanntes Gewicht metallisches Arfenit

<sup>9)</sup> Dach Bergellus befigt bie bampfformige briebinte Caure burchaus teinem beitimmten charafterifirenden Geruch, fondern nur wenn fie mit brennbaren Gtoffen in der Sige jufammentommt, giebt fich der eigenthumliche Anoblauche geruch ju erfennen, welcher blos dem in diefem Falle redutirt werdenden und fich verflüchligenden metallischen Arfeulf angehört. N. u. E.

in Sauerstoffgas verkranute und die Menge bes Gases, welsche bei dieser Berbreunung absorbirt wurde, maß. Die arssenichte Säure wird gebildet aus;

2 At. Arsenik = .940,77 | ober 75,82 5 At. Sauerstoff = .500,00 24,18 1 At. Arsenichte Saure = 1240,77 100,00

Bereitung aller der Produkte, benen das Arsenik zur Basis dient. In den Künsten wendet man sie an, um verschiedene grane Farben zu bereiten, als das Scheelesche Grün, Schweinfurther Grün, Mineral-Grün. Ersteres ist arsenichtsaures Kupfer, die übrigen sind Berbindungen von arsenichtsaurem und essigsaurem Kupfer. Diese schwen Farben werden vorzäglich bei der Fabrikation der Tapetenpapiere angewendet. Auch zum Glas sest man oft arsenichte Säure, aber in sehr geringer Quantität.

Die fürchterliche Wirkung der arsenichten Säure auf das thierische Leben ist dekannt genug. Sie schmeckt scharf und edelerregend; sie etzeugt auf dem thierischen Gewebe rothe brandige Fleden und bewirft bald, wenn sie längere Zeit damit in Berührung ist, Geschwüre und selbst eine völzige Zerstörung der berührten Stelle. In der Medizin wird diese Eigenschaft benützt und die arsenichte Säure macht einen Bestandtheil verschiedener äußerlicher Heilmittel aus, die bestimmt sind, das Fleisch anzugreisen oder zu zerstören. Dieher gehört z. B. das Uppulver von frere Coms.

Zum Bergiften ber Mäuse macht man gewöhnlich einen Teich aus Mehl und Schweinsett mit Mandeln und arsenichster Säure. Nimmt man zu viel arsenichte Säure, so rühren es die Mäuse nicht an, indem sie ohne Zweifel durch den uns angenehmen Geruch abgeschreckt werden.

In einer andern Form wendet man die arsenichte Säu, re auch an, um die präparirten Felle, ausgestopfte Bögel, Aberhaupt alle thierische, in Naturalienkabinetten ausbewahrste Gegenstände vor Insesten zu sichern. Dieses Arsenikpräsparat kennt man unter dem Namen der Becoeur'schen Seise, der es ersunden hat. Es besteht aus:

## 438 Buch I. Cap. XI. Nichtmetallifche Rorper.

" Beifer Seife		100 Theile
. Arfenichter Sanre		100
Rohlensaurem Rali 🧢 🐍 🚚		36
Rampher to the and the same		15
Ungelöschtem Raff		12

Man schabt die Seife, thut sie in ein Gefäß mit etwas Masser und läßt sie bei gelindem Feuer schmelzen. Hierauf wird bas tohlensaure Kali und ber ungelöschte Kalk in Pulver zugesetzt. Man mengt est gut, fügt nach und nach die gleiche falls gepulverte arsenichte Saure hinzu und läßt das Ganze erkalten. Man thut dann den Kampher in einen Mörser, gießt einige Tropfen Weingeist hinzu und zerreibt ihn, sonst wurde sich derfelbe nicht pulvern lassen. Dieß Pulver mengt man kalt mit der präparirten Seife, um den Kampherverlust, welcher durch die Hise bewirkt werden könnte, zu vermeiben.

Man hebt die Seifenun so zubereitet zum Gebrauche auf. Wenn man sie mit etwas Wasser angerührt hat, um einen Brei zu bilben, so läßt sie sich mit bem Pinsel auftragen. Dieses Präparat haucht beständig ben Geruch von Arsenismasserstoffgas aus. Es hat ben boppelten Bortheil, daß es bis zu den Inselten bringt, welche einen Ort aufsuchen, um ihre Sier abzusehen und daß es diesenigen töbtet, welche der Zufall auf Körper suhrte, die man vor ihnen schügen will.

in mehrern Bergwerken, immer jedoch nur sparsam und in fleiner Quantität. Man verschafft sich dieselbe entweder absichtlich oder erhält sie nur zufällig als Nebenprodukt, indem man verschiedene Erze, welche Arsenikverbindungen enthalten, und vorzüglich den Ar senikties, ein Gemenge aus Schwesels und Arsenikelsen, das man auf Arsenik bearbeitet, unter Luftzutritt erhitet; hiezu dienen auch Kobalterze, Geswenge von Schwesels und Arseniktobalt, die man zur Geswinnung des Robalts benützt und verschiedene Zinnerze, well die Arsenikties enthalten.

Mahrend bes Röftens diefer verschiedenen Erze, gehen bie mit Arfenit verbundenen Metalle in ben Orpdationegusstand über; bas Arfenit felbst wird in arfenichte Gaure vers wandelt, und ba bie, fich möglicher Welfe bildenben arfenichts

in Sauerstoffgas verbranute und die Menge bes Gases, weldie bei biefer Verbrennung absorbirt wurde, maß. Die arsenichte Saure wird gebildet aus;

2 Ut. Arsenif \( = \) 940,77 \cdot \( \text{toker} \) \( \text{500,00} \) \( \text{24,18} \)
1 Ut. Arsenichte Säure \( = \) \( \text{1240,77} \) \( \text{100,00} \)

Bereitung aller ber Produkte, benen das Arsenik zur Basis dient. In den Annsten wendet man sie an, um verschiedene grave Farben zu bereiten, als das Scheelesche Grün, Sinvemfurther Grun, Mineral-Grun. Ersteres ist arsenichts sares Aupfer, die übrigen sind Berbindungen von arsenichts saurem und essigsaurem Rupfer. Diese schonen Farben wers den vorzuglich bei der Fabrikation der Lapetenpapiere anges wendet. Auch zum Glas sest man oft arsenichte Saure, aber in sehr geringer Quantität.

Die furchterliche Wirfung ber arsenichten Saure auf bas thierische leben int befannt genng. Sie schmedt scharf und eckelerregend; sie erzeugt auf bem thierischen Gewebe rethe brandige Alecken und bewirft bald, wenn sie längere Zeut damit in Berührung ist, Geschwüre und selbst eine völzlige Zernörung der berührten Stelle. In der Medizin wird biese Sigenschaft benatzt und die arsenichte Saure macht einen Bestandtheil verschiedener außerlicher Heilmittel aus, die bestimmt sind, das Fleisch auzugreisen ober zu zerstören. Hieber gehert z. B. das Aspulver von frere Come.

Zeich aus Mehl und Schweinfett mit Mandeln und arfenichs ter Saure. Nummt man zu viel arsenichte Saure, so ruhren es die Mäuse nicht au, indem sie ohne Zweisel durch ben uns anzenehmen Beruch abgeschreckt werben.

In einer andern Form wendet man die arfenichte Gan, re auch an, um die pravarirten Jelle, andgestorfte Bögel, überhaupt alle thierische, in Naturalienkabinetten aufbewahrste Gegenstände vor Insesten zu sichern. Dieses Arsenispräsparat kennt man unter dem Namen der Bocoeur'schen Seife, der es ersunden hat. Es besteht aus:

Caure mabrent der erften Momente ber Operation beständige

Stoße im Apparat verurfacht.

Ift die Destillation so weit gebiehen, daß die Flüssige feit, welche in der Retorte geblieben ift, eine Sprupkonsstent annimmt, so gießt man sie in eine Porzellanschussel aus und beendigt die Abdampfung unter gelindem Feuer. Bald tritt ein Punkt ein, wo die Arseniksaure sich plöplich in eine und durchsichtige Masse von rein weißer Farbe verwandelt. Will man sie trocken ausbewahren, so muß man sie noch heiß in Flaschen mit eingeriebenen Stöpseln verschließen.

360. 'Bufammenfe gung. Die Arfenitfaure wird go

bildet aus:

Cie entfpricht, wie man hieraus fieht, ber Phosphor fanre und ber Galpeterfaure.

## Fluorearfenit.

#### (Fluorure d'arsenie.)

561. Bufammenfetung. Das Fluor-Arfenit wird gebilbet aus:

1 At. Arfenit = 470,38 ober 57,29 3 At. Fluor = 350,70 42,71 2 At. Fluorarsenit = 821,08 100,00

Alfig, flüchtig, farblos, schwerer als Baffer, sehr giftig; benn es sett bie Thiere gleichzeitig ben Wirkungen ber tongentrirten Fluorwasserstoffsaure und benen ber fein zertheile ten arsenichten Saure aus. Der kleinste Tropfen erregt einen tiefen Brand und erzeugt mit zähem Eiter gefüllte Blasen auf ber Haut. Diese Brandwunden sind langwierig und schwer heilbar.

Maffer zerfest das Fluorarfenit; es verwandelt daffelbe in arfenichte Saure und Fluormafferstofffaure; an der Luft verbreitet diefer Körper weiße Dampfe, die von feiner Mirtung auf das hygrometrische Waffer berfelben herrühren. Aus sauren Salze burch bie Hiße zersett werben, so verflüchtigt sich die Saure. Diese Methode ist die einfachste, welche man kennt, um das Arsenik aus den es enthaltenden Erzen aus zuscheiden; bieraus sieht man, daß aller aus der Erbe gestwonnene Arsenik zuerst in arsenichte Saure verwandelt wird, welche nachher zu allen übrigen arsenikhaltigen Kunstprodukten dient, wie wir dieß später zeigen werden (376).

## Urfenitfaure.

(Synonyme. Lat. Acidum arsenicioum. Frang. Acide arsenique.)

beten Salze waren schon lange bekannt, als es Schoele gelang, sich reine Arseniksaure zu verschaffen. Diese Saure ist seit, schwerer als Wasser, krystallistet nicht, ist noch viel gestiger als die arsenichte Saure und wird durch die Glubbige in Sauerstoff und arsenichte Saure zersest. Im Wasser ist sie nicht löstich; ihr Geschmack ist sehr sauer, ja selbst äßend. Ihre Verwandtschaft zum Wasser ist so stark, daß sie zersließlich ist an der Luft; ubrigens bildet sie aber kein unzersesdares Sydrat, wie viele andere Sauren und versiert alles Wasser schon in einer Temperatur, welche die

Blubbige nicht erreicht.

bringt in eine Glastetorte einen Theil gepulverte arsenichte Saure, zwei Theile Chlorwasserstoffsaure und vier Theile Salvetersäure, wie sie im Handel vorsommt. Man bestillirt bei gelinder Warme, indem man in einer Vorlage die Lämste der nicht verwendeten Säure verdichtet und die erzeugten Gase durch ein Abzugerohr in den Schernstein leitet. Die Salvetersäure tritt eine Portion ihred Sauerstoffgehalts der arsenichten Säure ab und verwandelt sich in Sticksofforyd, das entweicht. Die Chlorwasserstoffsaure macht die arsenichte Saure mehr löstich und ihre Anwendung hat nur diesen Zwed, denn man kann die arsenichte Säure mittelst der Salvetersaure allein in Arseniksäure verwandeln; dann geschicht aber die Auslösung so langsam, das die abgesetze arsenichte

#### Bud I. Cap. XI. Richtmetallische Rorper. 442

Es bilbet fich alfo fchwefelfaurer Ralt und ffluorarfe-Die angeführte betrachtliche Menge von Schwefelfaure hat jum 3med, bie Fluorverbinbung vor ber Berfegung gu bemahren, welche fie burch bas Baffer erleiben murbe, bas Die Schwefelfaure enthielt, welche fich nunmehr mit bem Ralt verband. Diefes Waffer wird von ber überfcuffigen Gaure abforbirt.

## Chlorarfenit.

#### (Synonyme. Arfenitbutter. Frang, Chlorure d'arsenique.)

864. Eigenschaften. Es ift fluffig, wie bas Fluor arfenit und ebenfalls ichwerer ale Baffer, farblos und fehr giftig; es raudit an ber Luft und wird bei ber Berührung mit dem Baffer in arfenichte Caure und Chlormafferfioff. faure vermanbelt; es fiebet bei 1520 C. Die Dichtigfeit feb nes Dampfes ift gleich 6,300. Es fann fehr gut in mohlverfoloffenen Glasflaschen aufbewahrt werben, worin es fich bom Minorarfenif unterfcheibet.

365. Bereitung. hiezu giebt es brei verfdicbene Berfahrungsarten, welche gleich bequem und ficher in ihrer Amwendung find. Die erfte befteht barin, bag man trodues Chlor in eine gefrummte Robre treten lagt, welche gepulvertes, metallisches Arfenit enthalt und beren Enbe in ein mit Gis umgebenes Zylinderglas geht. Man erhitt hierauf bas Arfenit gelinde mittelft einer Weingeiftlampe. Das Chlorars fenit fliegt nun Tropfen für Tropfen ab und fo erhalt man es in bedeutenber Menge. Um es gang rein barguftellen, muß man es über gepulverten Arfenit bestilliren. Dieg Detall murbe Chlorarfenit im Maximum, wenn fich folches bil bete, gerftoren.

Die Wirkung bes Chlors auf bas Arfenit ift fo lebhaft, daß biefes Metall Feuer fangt, wenn man es in Chlorgas wirft. hier muß man erhigen, nicht fowohl um die Reaftion gu erleichtern, ale um bas gebilbete Chlorarfenit gu ver-

flüchtigen,

Dugte man befürchten, bag bas angewendete Arfenit burch einige frembe Metalle verunreinigt mare, fo ift es zwedtemfelben Grund greift biefer Rorper, ber für fich bas Glas nicht verandert, baffelbe felbft in verfchloffenen Wefagen an. Die geringfie Epur von Teuchtigfeit reicht bin, um die Ergengung von etwas Aluormafferftofffaure ju bemirten. welche auf die Riefelerbe bes Glafes wirft und Baffer und Fluorfrejel bilbet. Da biefer lettere Stoff gadformig ift, fo fann er leicht uble Bufalle erregen. Ift nämlich bas Rinors arfenit in verichloffenen Gefagen enthalten, fo gerfprengt es biefelben mit Explosion nach Berlauf von einiger Zeit und es wurte nicht ohne Wefahr fenn, fie ju offnen, wenn fich etwas Aluorfiesel gebildet hat. Huf ber anbern Geite barf man bas Alucrarfenif nicht in offenen ober schlecht verfterften Wefagen aufbewahren, benn fonft wirft bas in ber Luft enthaltene Waffer barauf. Man barf baber biefen Rors per uberhaupt niemals aufbewahren; man muß ihn immer frijd bereiten, fo balb man fid beffen bebienen will.

vier Theite arsenichte Säure und sunf Fluorealeium, beides webl pulversirt. Beide werden sorgfaltig gemengt, in eine Retorte gebracht und dem Gemenge das Acht oder Zehnfache seines Gewichts an sehr konzentrirter Schweselsaure zugesingt. Man ruhrt es gut zusammen und erhipt allmahlig. Das Fluorarsen.k entwickelt sich mit gassörmigem Fluorkiesel gesmengt. Ersteres kondensirt sich vollig, wenn man in die Restorte eine U sormige Rohre einpast, deren Krummung von einem erkaltenden Gemenge aus Sis und Rochfalz umgeben ist. Das Fluorkiesel dagegen geht durch die Rohre, ohne sich zu verdichten und verliert sich im Ramin. Folgendes ist der genaue Ausdruck dieser Reaktion:

Ungewendete Mtome.

1 At. Arfenichte Caure = 1240,07

5UL Fluorcalcium == 1469,49

5 At. Schwefelfaure = 1503,48

4213,74

Erhaltene Atome.

4 At. Fluorarfenif = 1642,16

3 Ut. Schwefelf. Kalf == 2571,58

4213,74

## 444 Buch I. Cap. XI. Michtmetallische Rorper.

## Bromarfenit.

#### (Bromure d'arsonique.)

367. Das Brom verbindet fich bireft mit dem Acfenik. Das mit Wasser behandelte Bromarsenik verwandelt sich in Bromwasserstoffsäure und eine perlmutterartige Substanz, welche Bromarsenik und arfenichte Säure enthält. Es wud gebildet and:

## Jobarfenit.

#### (Jodure d'arsenique.)

einen Theil Arfenit in Pulver und drei oder vier Theile Joh mit einander mengt. Man bringt das Gemenge in eine Netorte und erhipt schwach; beide Körper verbinden sich und das gebildete Jodarsenit schmilzt. Man laßt die Netorte erstalten, zerbricht sie, bringt dann die Masse in eine andere kleine Netorte und bestillirt sie. Das Jodarsenit verstüchtigt sich und das überschüssige Arsenit bleibt in der Netorte zus ruck. Das so bereitete Jodarsenit entspricht der arsenichten Säure.

Es wird gebilbet aus:

1 At. Arsenif = 470,38 obet 16,67 5 At. Jod = 2350,05 -83,33 · 2820,45 · 100,00

Das Jodarsenit ist fest, bunkelpurpurroth, schmelzbar, stücktig, schwerer als Wasser; von der Flüssigkeit wird es zer Dabei sollte sich nur arsenichte Säure und Jodwasserstoßfäure bilden oder Jodwasserstoßfäure und eine Berbindung von arsenichter Säure und Jodarsenik. Doch ist dieß nicht so der Fall, wie es schelnt. Es bildet sich zwar Jodwasserstoßfäure und arsenichte Säure, allein es erzeugt sich außerdem noch eine perlmutterartige Masse, welche beim Abdampsen und Erkalten dieser Flussigfeit sich absetz und welche ein Jodarsenik im Minimum zu sent scheink. Dies Pro-

durch. die Dipe in Arsenit und Jodarsenif zersent, Dieß zusällige Phäenomen rührt von der Anwesenheit eines Übersschusses an Arsenit in dem auf die oben augegebene Weise bereitetem Iodarsenit her. Bielleicht würde das nicht der Fall seyn in einem Iodarsenit mit überschüssigem Iod, oder in einem Iodarsenit von bestimmten Proportionen. Bersgleiche die Beobachtungen von Plison, Serustas, und Hottot über biesen Stefen Stoff, (Journal de Pharmacie, Iasmuar und März 1828.)

#### Shipt

#### (Sulfares

569. Es giebt wenigf fels mit Arfenik. Die am der Arfeniksaure, die zw britte enthält noch wenige unbekannten Dryd, das zw der arsenichten Säure bie A

1

#### que.)

sindungen bes Schwes mefelhaltige entspricht esenichten Caure, bie i und entspricht einem schwarzen Oryd, und Bergelius beschrieb

sogar eine vierte noch weniger imweselhaltige Berbindung; ihre Insammensetzung scheint jedoch zweiselhafter zu seyn, als die der drei vorhergehenden. Die verschiedenen Arten von Schweselarsemt finden häufig schon interessante Anwendung als Färbestoffe; sie spielen in den Rünsten eine bedentende Rolle, wegen ihrer Wohlseitheit und der Menge gefarbter Berbindungen, welche sie darstellen können. Die drei ersten oben angegebenen spielen in der That die Molle einer machtigen Säure und bilden gefarbte Salze, indem sie sich mit andern Schweselmetallen oder selbst Wetalloryden verbinden, wie dieß Bergelins zeigte. Houton Labillars, diere wandte biese Berbindungen bereits in der Kattundenderei an.

570. Arfenitschwefel ober britthalb Schwestelarfenit. (Sulfuro arsenique on Persulfuro d'arsonic.) Es ift fest, burch Pracipitation bereitet gie trongelb gefärbt und "nuauflöslich in Masser. Erhipt schmilgt es aufangs, bann verfichtigt es sich ohne Bersepung. Währ

rent bes Schmelzens nimmt es bas Anfeben einer flebrigen bunfelbraunen Daffe an, welche nach bem Erfalten blag gelblich roth wirb. Es rothet bas ladmus nicht in ber Ratte, rothet ihn aber beständig bei einer Temperatur, Die bem Giebepuntt bes Baffere gleich tommt. Weingeift gerfest es theilmeife, vermanbelt es in eine niebrigere Schwefelverbindung und fdmangert fich felbft mit Edwefel. Ralt, noch leichter aber in ber Barme, loft es fich in alkalinischen und Schwefelkaliauflösungen auf; es treibt bie Ochwefelmafferftofffaure aus ben fdmefelmaffers ftofffauren Schwefelverbindungen, eben fo wie Die Roblens faure aus ben fohlenfauren und boppelfohlenfauren Berbins bungen. In allen biefen Fallen vermoge mehr ober minber permidelter Reaftionen bilben fich Berbinbungen aus Comes felarfenit mit bem Schwefelalfali, bas entweber ichon vorhanden mar oder auf Roften eines Theils von Ediwefelars fenif erzengt wurde, beffen Metall in arfenichte Gaure Abergienge

Man erhält es, indem man einen Strom von ichweselwasserstoffsaurem Gas in eine Austosung von Arsenissaure leitet, oder besser, indem man ein aufgelostes Arsenisalfali mit gleichfalls aufgelöstem Schweselkalium oder Schweselnatrium mengt und einen Uberschuß von Chlorwasserstoffsaure in das Gemenge gießt. Das Schweselarsenit schlägt sich in gelben Floden sehr langsam im ersten, schneller aber im zweiten Fall nieder. Man bringt es dann auf ein Filtrum und wascht es aus.

. Gemäß bes gu feiner Bereitung angewenbeten Berfah-

2 At. Arsenit = 940,77 ober 48,08 5 At. Schwefel = 1005,80 51,92 1 At. britthalb Schwefelarsenit = 1940,57 100,00

371. Arfenichter Schwefel ober anderthalb Schwefelarsenicht. Operment. (Sulfure arsenicut on Sosquisulfure d'arsenic.) Dieses gleicht bem vorrigen fast in jeder hinsicht, es ist ebenfalls gelb, aber dunfler von Farbe. Es ist schmelzbar, flüchtig und es wirft auf bie Basen und Schweseltalien, wie bas vorhergehende. Seine



Dichtlgkeit ist 5,45. Man fludet es in der Matur Bald in Massen, welche ans halbdurchstchtigen und biegsamen Blätztern bestehen, bald in prismatischen Arpstallen. Ist sein Ses füge blätterig, so ist die Oberstäche der Blätter schön geldgelb glänzend. Die einzelnen Blätter lassen sich leicht von einzander trennen. So sindet sich das Operment in Persien. Noch öster trifft man es in kompacten und glanzlosen Massen von unbestimmter Form, wie z. B. das chinesische went. Gewöhnlich ist es mit etwas Realgar gemengt, paper ein sehhaltes Aussehen gieht wie es das künstlich. Operment nicht bestst.

Es entfpricht ber arf. und wird gebilbet aue: 7- ober 60,92 2 2t. Arfenit 5 21t. Comefel 003,48 59,03 1 21t. anberthalb Comefel 1544,25 100,00 Das Operment 372. nt 1) wenn man Comefelmafferftofffau . arsenichter Caure bringt; 2) wenn mi nge von Schwefelfas lium und arfenichtfaurent . mvafferftofffaure be-...1 handelt; 5) wenn man Schwefel und Arfenit in angemeffenen Berhaltniffen mengt und bestillirt; 4) weun man ein Gemenge aus Schwefel und arfenichter Gaure bestillirt. In lette-

Die Farbenhändler beziehen bas Operment aus Perfien ober China; sie bezeichnen es mit dem Ramen orp in dore, und ziehen bas aus Persien dem andern vor. Auch in Ungarn, Siebenbürgen, Georgien, Natolien und in einem großen Theil des Orients sindet es sich, wo man es als Wittel, bas die Haare ausgehen macht, anwendet.

rem Fall entwickelt fich fcmefelichtfaures Gas, fo wie fich auch Schwefelarfenit gemengt mit arfenichter Caure, welche

ber Reaftion entging, sublimirt.

Das fünstliche Operment, burch Sublimation bereitet, ift nicht schön genug, um es als Farbe gebrauchen ju fonnen. Es enthält auch immer arsenichte Säure in großer Menge, mas seinen Gebrauch gefährlich macht. Nur in ber Farberei wird es gebraucht, wo man sich seiner bebient, um

## 448 Buch L Cap. X. Michtmetallische Rörper.

ben Indiga in ber talten Rupe aufzulöfen "). Rach Gut is bourt ift feine Dichtigfeit 3,618 bis 3,604.

523. Schwefelarfenit ober Realgar. (Sul-

fare d'arsenic.) Es wird gebilbet aus:

1 At. Arsenif = 470,38 ober 70,04 1 At. Schwefel = 201,16 29,96 671,54 100,00

barfeit, Flüchtigkeit und ber Meaktion der Basen ober Schweselskalten, unterscheidet sich aber davon durch die Farsbe, welche roth ober orangeroth ist. Seine Dichtigkeit ist gleich 3,523. Man erhält es, indem man das Arsenik mit einer gehörigen Menge Schwesel ober ein Gemenge aus Operment und Schwesel oder auch ein Gemenge aus arsenichter Säure, Kohle und Schwesel in angemessenen Bershältnissen bestüllirt. Das künstliche Realgar enthält ebens salls arsenichte Säure, aber weit weniger als das Operment. Seine Dichtigkeit ist nur 3,243 nach Guibourt.

Man findet es gleichfalls im natürlichen Zustand in ben Urgebirgen, in benselben Lagern, wie das metallische Arfenit; auch kommt es fast in allen Bulkanen vor. Fast immer

ift es von Operment begleitet.

In Shina macht man Pagoben (Gögenbilder) und Reis nigungegefäße bavon, beren man fich bedient, um vegetabis lische Sauren hineinzugießen, welche man hierauf sogleich trinft. Es ist jedoch ein Gift, wie alle übrigen Arsenikprasparate. Gepulvert liefert es eine schöne vrangerothe Farbe, welche man iu ber Malerei anwendet.

574. Untersoch mefelarfenit. (Sous-Sulfure Carsonic). Behandelt man das Realgar mit tonzens trirter Raliauflösung, so erzeugt fich Schwefeltalium, arfes nichtfaures Kali und zu gleicher Zeit zerfallt das zurückleis bende Realgar in Operment, welches sich mit bem Schwefels falium verbindet und in Unters Schwefelarsenit, welches sich niederschlägt. Dasselbe geschieht, wenn man das Operment

Das Maturliche wird haufig pulverifiet als Malerfarbe angewendet und ift als felche im haudel unter bem Romen Ronigsgelb befannt. I. a. C.



so behandelt. Es bildet fich bann britthald Schwefelarsenit und Unter-Schwefelarsenik. Diese Verbindung ist ein brans nes Pulver. Erhist zersetzt es sich in metallisches Arsenik und in ein Schwefelarsenik, welches keinem der bis jetzt beskannten entspricht. Es löst sich nicht in Wasser auf und fängt an der Luft zuweilen Fener. Es wird dann in arsenichte Säure und in Operment verwandelt. Das Unterschwefelarsenik wird gebildet aus 96,56 Arsenik und 3,44 Prozent Schwefel; dies entspricht dem Verhältnis von 12 At. Arsenik auf 1 At. Schwefel. Verzelius vermuthet, daß diese Insammensehung einen Antheil Arsenik als Wasserstoffarsenik enthalt; aber er konnte die Gegenwart des Wasserskoffs nicht sicher nachweisen.

And vieler Untersuchungen gewesen; nichts bestoweniger herrscht auch einige Ungewisheit in Bezug auf ihre Klassistastion. Wahrscheinlich giebt es zusammengesette Schwefelarssenisverbindungen, welche man oft mit den aufgezählten eins fachen aus Mangel einer genauen Analyse verwechselt. Man darf übrigens nicht außer Acht lassen, daß die natürlichen Schwefelarsenikverbindungen nicht sehr giftig sind, was das gegen im hohen Grade von den fünstlichen gilt, weil sie freie arsenichte Saure enthalten.

Das Operment und das Realgar werden in ber Malerei gebraucht. Doch barf man fich berselben niemals mit kohlens faurem Blei gemengt bedienen, benn die Farben würden sos gleich schwarz werden, weil sich etwas schwarzes Schwesels blei bilben würde.

Alle Schwefelarsenikverbindungen lassen sich leicht bars an erkennen, daß sie in Berührung mit der Luft zum Gluben erhibt, nach schweselichter Säure und Anoblauch riechen, welcher lettere Geruch der arsenichten Säure eigenthümlich ift ").

Man bereitet fie im Großen burch einfache Verfahrunges arten, welche mir hier nach Heron de Villofolse anges ben wollene

<sup>9)</sup> G. Kemerhall & 436.7 1.

## Bebanblung ber Arfeniferge.

Die Sanbeloprobutte, bie man in ben Sutten, in wele den man bas Arfenit behandelt, gewinnt, find mehrfacher Urt; man unterscheibet barunter: 1) glafige arfenichte Caus re ober weißes Urfenit; 2) gelbes Comefelarfenit ober Operment (Muripigment); 3) rothes Schwefetarfenit ober ober Realgar; 4) bas metallifche fublimirte Arfenif ober fdmarges Urfenif.

377. Arfenichte Gaure. Um bieg Probuft gu erhalten, behandelt man entweber ben aus ben Arfenifgruben fommenden Arfeniffies, ober bie arfenichte Caure im Pulver, melde in ben Gublimationstammern, bie über ben in Binn und Robaltwerfen angewendelen Dfen fich befinden, gefams melt murbe. Will man Arfenitties behanbeln, wie in Gever in Cachfen und in Reichenftein in Goleffen, fo fangt man bamit an, bag man ihn in einem Revirbirofen roftet, um querft arfenichte Caure in Pulverform gu erhalten. Diefe wird fublimirt und conbenfirt fich in ben über bem Dfen, an ber Bafis bes Ramins, errichteten Rammern. Gie befteljen ans beweglichen Badfteinen, fo bag man von Beit zu Beit hineingehen tann, um bie arfenichte Gaure gu fammeln. Durch biefe erfte Behandlung verschafft man fich ein Produtt, bas bem vollfommen ahnlich ift, welches bei ber Behandlung bes Binne und Robalts gewonnen wird (357).

Da bie arfenichte Gaure in Pulverform ju ges fahrlich ift, fo verwandelt man fie in glafige arfenichte Gaure, um ihren Transport ju erleichtern. Um bieß ju bewerts ftelligen, reicht es bin, wenn fie von Schwefel frei ift, fie einer abermaligen Gublimation ohne allen Bufat ju unterwerfen; im entgegengesetten Kall sett man Kali bei undfchreitet bann gur Gublimation.

Der in Reichenftein in Schleffen gebrauchte Apparat ift ein Bugofen, beffen oberer Theil eine horizontale, über einem Teuerheerb, ber bas Material gum Brennen ents halt, gelegene Flache barftellt. Diefe fehr einfache Borrichs tung ftellt außerlich bie Gorm eines rechtminfeligen Parallels epipebums bar, bas ohngefahr 12 Fuß lang, feche Suß breit



und 4 Auf boch über bem Boben ber Sutte ift. In bem obern Theil bes Dfens fint zwei Beden von Gufeifen aus gebracht und zwar fo, bag ber aufere fonvere Boben ber Einwirfung bes genere blos geftellt ift. Sebes biefer Becten ftellt beinabe einen Butinder von zwei Jug Durchmeffer und berseiben Dobe bar; jebes bat an feinem obern Theil einen vorspringenden Rand, welcher fich an die obere Flache bes Dfens anlegt. In biefe Weden bringt man bie pulverige arfenichte Caure. Uber jebes Beden erhebt fich ein Beim von Blech ober Gugeifen. Diefer Selm, ber als Regipient bient, ftellt einen vier Juf hoben Inlinder bar, welcher benfelben Durchmeffer ate bas ihm jugeborige Beden bat; er endigt fich aber in einen Regel von 1 Auf Sobe, auf welchem fich wieder ein Blechrohr von einigen Zollen im Durchmeffer befinder; bieg Robr geht in eine obere Rondenfationstammer, von welcher ein Abzugstanal ausgeht, ber an feinem Ente offen ift.

Ju jedes Becken bringt man brei und einen balben Bents ner arfenichte Caure in Pulver, bedt bann ben Gelm barauf und verfireicht bie Fugen mit einem Ritt aus Lehm, Dinbebint und Saaren. Dan erhipt ben Dfen 12 Stunden lang, wobei man anfange fehr maßig feuert. Rach Ablauf biefer Beit lagt man ben gangen Apparat bis gum andern Morgen erfalten, nimmt bann ben Selm weg und findet an bemfelben glafige arfenichte Caure, welche fich barin fublimirt bat. Um biefeibe aus bem Selm gu bringen, barf man nur gang teidit auf ben Beim folagen; fobann padt man bie Etnae, welche von guter Qualitat find, in Saffer und bewahet bie unreinen Einde, fo wie auch ben Radftanb, ber fich im Beden befindet, fur eine folgenbe Operation auf. Mits brei und einem halben Bentner pulveriger arfenichtee Caure erbalt man ohngefahr brei Bentner glafige arfen ihte Caure ober weißes Arfenit. 3ft bas angewentete Brennmaterial Steinfoble, wie ju Reichenftein in Chleffen, fo braucht man gu jebem Bentner glofiger arfenichter Gaure; Die man in bem Megipienten erhalt, ungefahr go Pfund Greinfehle.

529. Gelbes Edwefelarfenit, Dperment. Ilm bas gelbe Arfenit gu bereiten, wendet man in ber obeners

wähnten Fabrik benselben Apparat an; man versährt auch ganz so bei der Operation, nur mit dem Unterschied, daß man in jedes Becken zu vierthalb Zemmer pulveriger arse- nichter Saure 9 Psund und mehr reinen Schwefel mengt, wenn sie schon Schwefel enthält; enthält sie keinen Schwefel him sel, so thut man einen halben Zentner roben Schwefel him zu. Diese Quantität ist aber zu gering; man dürste sunf mal so viel Schwesel dazu thun, um die arsenichte Säure in gelbes Schweselarsenik und schweselichte Säure zu verwandeln. Das so bereitete gelbe Arsenik muß (372) eine Menge freier arsenichter Saure enthalten, welche wenigstens zwei Dritttheilen seines Gewichts gleich ist.

In einigen Hütten, wo man Arfenik behandelt, begnügt man sich, für die erwähnten Operationen oben offene Pelme anzuwenden, während der übrige Apparat unverändert bersfelbe ist. Sind die gußeisernen Becken dis zum Glühen ershist, so wirft man allmahlig einige Pfunde pulversörmige arsenichte Säure durch die Offung des Delms und deckt ihn nachher mit einem Ziegelstein zu; der beschriebene Apparat ist mehr geeignet, die Arbeiter vor den verderblichen Arsents dampfen zu schuben; sie sind außerdem noch durch den lebshaften Zug der Schornsteine und badurch, daß sie den Mund

mit einem Zuch bebeden, gefchutt.

580. Zuweilen bereitet man bas gelbe Schwefelarsenit in einem Galeerenofen, indem man irdene Retorten anwendet und barin ein Gemenge von Arsenitties und Schweselzies bestillirt; dann bringt man zum Arsenitties, der lange der freien Luft ausgesetzt war, ungefähr ein Zehntheil seines Gewichts an reinem Schwefelties und verfahrt dann wie

beim rothen Schwefelarfenit.

Se ist leicht begreislich, daß biefe Berfahrungsarten meh verlei Modistationen fahig sind, je nach den Proportionen ber Gemenge, nach der Beschaffenheit der angewendeten Substanzen und ber Qualität der Produkte, welche man erhalten will. Die Regeln, welche in dieser Beziehung als Richtschnur dienen, mussen von der Zusammensezung der beiden Arten von Schweselarsenik, so wie derjenigen der angewendeten Subkanzen abgeleitet werden.



381. Mothes Edmefelarfenit, Mealgar. Um rothes Schwefelarfenit gu erhalten, bebient man fich eis nes Galcerenofens (Zaf. 12. Rig. & bis 5), in welchem fich zwei Reiben von irbenen Retorten aufgefiellt befinden. Bede biefer Metorten ift mit einem Gemerge aus Lehm, Gifens feile, Blut, haaren und Alaun beschlagen und jede wiederum mit einem irbenen Regipienten gufammengefiftet, welcher auf ferhalb bes Dfens fich befindet. Der Rezipient ift mit einis gen fleinen Offnungen verfeben, bamit bas erfte Gas, web des fide mabrent ber Dreration bilbet, entweichen fann. Dieje fleinen Offnungen werben balb von bem fich fublimirens ben Edmefelarfenit verftopft; man macht fie aber wieber auf, fobald es jur Berhutung einer Erplofion nothig ift. Die Retors ren werben gu zwei Drittbeilen ihres Raumes mit einem geeige neten Gemenge, entweber von Arfeniffies und Schwefelfies ober pulveriger arfenichter Caure und rothem Schwefel, ans gefüllt. In letterem gall muß man, um fchwefelichte Caure und rothes Schwefelarfenit ju erzeugen, brei Theite arfes nichte Caure und zwei Theile Schwefel nehmen.

Das Feuer muß anfanglich vorsichtig geleitet und bann 8 Stunden lang unterhalten werden; nach dieser Zeit läßt man den Upparat erfalten und nimmt dann bas rothe Schwes felarsenle, das mit gelbem gemengt ift, aus der Borlage; teuteres wird abgesondert und bei einer neuen ähnlichen Opes

ration wiederum augewendet.

Das rothe Schweselarsenit, bas man auf diese Weise erhält, unterwirst man einer Schmelzung, um es zu reinigen. Diese gesahrliche Arbeit wird unter einem start ziehenden Schornstein ansgesuhrt. Hierauf wird nun dieses Produkt entweder in eingemanerten gußeisernen Kesseln, oder in bes weglichen Inlindern von Eisenblich geschmolzen, welche man sast vertifal auf tellt. In beiden Fallen gießt man die stüssige Wasse, nachdem sie von der sich darauf bildenden Schlassegereinigt wurde, schnell in Formen von Eisenblich, welche man sozieich mit ihren Deckeln verschließt und sie so lange stes hen laßt, die sie erkaltet sind. Erst dann nimmt man das rothe Schweselarsenik stückweise heraus und thut es in Faseser, wo es dann in den Handel kommt. Die Rücksände,

welche bie Metorten enthalten, werben bei ber Kabrifation bes

fdmefelfauren Gifens angewendet.

382. Metallifdes Arfenit. Das Arfenit wirb in bemfelben Upparat fublimirt, wie bas rothe Edmefele arfenif. Alm bieg Detall git erhalten, bringt man in bie Des torte pulverige arfenichte Gaure, wozu man entweber etwas gepulverte Roble, Gifenfeite und Ralt, ober reinen, geftofic. nen Arfenikkies thut; legteres scheint am vortheilhaftesten zu fenn. Im erftern gall bemächtigt fich bie Roble bes Cauerfloffe, ber arfenichten Caure und bilbet Roblenornd; bas Gis fen und ber Rait bemächtigen fich bes Schwefels, fobalb bie angewenbete Gaure Schwefelarfenit enthalt, mas oft ber Rall iff.

Im zweiten Kall entweicht schwefelichte Caure und metallifches Arfenit; es bleibt ein Gemenge aus Gifenornd und Schwefeleisen im Minimum gurud.

Bevor man jebe ber Retorten mit bem jugeborigen Res gipieuten gufammen fittet, bringt man zwischen biefe beiben Befäße eine einfach gufammengerollte Platte von Blech, fa bağ bad baburch gebilbete fleine Dohr in ben Sals ber Res torte fowohl, ale in ben Sale bee Regipienten gu liegen hierauf vertittet man ben Apparat, erhipt bann und verfährt überhaupt gang wie beim rothen Schwefelarfe-3ft ber Apparat erfaltet, fo nimmt man bie Röhren bon Gifenbled meg und rollt fie auf; fie enthalten fublimirtes Arfenif im metallischen Buftanbe.

Diefer Rorper ftellt fich in fleinen glanzenben Rruftalls gruppen bar, welche an ber Luft balb ichwarz werben. 3m Sals des Regipienten findet man übrigens ein Gemenge aus Arfenif und arfenichter Gaure, bas zuweilen in biefem Bus ftand, unter ben Ramen Fliegenstein, in ben Sanbel fommt; endlich erhalt man auch noch im Innern ber Gefaße ichwarges, pulveriges Arfenit, welches von Reuem gu einer abnlichen Operation angewendet wird. Der in ben Retorten bleibenbe Rudftand ift gur Fabritation ben fcmefelfauren

Gifene branchbar.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

**\*** 

## Capitel XII.

Bor. - Borfaure. - Fluorbor. - Chlorbor und .Ochmefelbor.

var ein Salz, das ursprünglich aus einigen indischen Seen kam, welche lange Zeit die einzigen Quellen waren, aus welchen man sich diesen Stoff für den Handel verschaffte. Dieses Salz war lange Zeit der Gegenstand nuploser oder wenigstens in ihren Resultaten ungewisser Untersuchungen. Endlich gelangte man bahin, die Gegenwart von Natron und später von einer eigentlichen Säure in demselben nachzuweissen, welche man Borarsaure nannte. Bor einigen Jahren zerlegten Thenard und Gan-Lussachen Sorsäure selbst und zeigten, daß sie aus einer eigenthümlichen Substanz, welche alle Eigenschaften eines einfachen Körpers besitz, und einer bestimmten Quantität Sauerstoff gebildet ist.

Der einfache Korper erhielt ben Namen Bor. Bergelins untersuchte ihn wiederum aufs, Reue in ber letten Zeit und ihm verdanken wir die genauere Renntnis ber meisten Berbindungen, mit welchen wir uns nun beschäftigen wollen.

In neuester Zeit wurde die Borarfaure in einigen italienischen Seen in so berrächtlicher Menge gefunden, daß es jest möglich ist, sie zu mehreren technischen Zwecken in Fabriken anzuwenden.

#### Bor.

(Synonyme. Boron, gat. Borum. Frang. Bore.)

384. Eigenschaften. Es ift ein pulveriger Stoff von grünlich brauner Farbe, schwerer als Wasser, völlig unsichmelzbar und wird burch bas heftigste Feuer nicht verflüchstigt. Er ist geruch und geschmacktos und ein schlechter Wars

mes und Elektrizitätsleiter. Im Waffer ift er, so wie in ben meisten bekannten Austösungsmitteln, nach dem er geglüht worden, unlöstich. Aber als Sydrat geht er, wenn er in reinem Wasser aufgelöst ist, zugleich mit durch bas Filter und schlägt sich nur nieder, wenn bas angewendete Wasser Salze aufgelöst enthält; bagegen im Altohol löst er sich selbst als Sydrat nicht auf.

Die Salpetersanre verwandelt bas Vor in Borsaure; alle Wasserstoffsauren im reinen Zustande find ohne Wirkung auf dasselbe; die Salpeter-Salzsäure aber verwandelt es in

Vorfance und bie Calpeterfluffaure in Thorbor.

Wird bas Bor mit salpetersaurem Rall erhitt, so bilbet sich borsaures Kali. Die Salpetersäure bes salpetersauren Ratis tritt ihm einen Theil ihres Sauerstoffs ab und
geht in Sticksoffornb über. Die Realtion ist so lebhaft,
baß sichen sehr kleine Mengen eine Explosion gleich einem Flintenschuß verursachen können.

Auch Ralihydrat und kohlensaures Kalt wird vom Bor unter lebhafter Feuererscheinung zersett. Für ersteren Fall wird das Wasser zersett und Wasserstoffgas entweicht; beim zweiten ist es die Rohlensaure, welche dem Bor einen Theil ihres Sauerstoffs abtritt und sich in Kohlenoryd verwandelt; in beiden Fallen aber-wird borfaures Kali gebildet.

Bergleicht man bie Gigenschaften bes Bors mit benen bes Riesels, fo findet man große Abulidfeit zwischen beiben, nur hat bas Bor im Allgemeinen ftarfere Bermandtschaften

als Riefel.

verschafften sich Bor, indem sie geschmolzene und gepulverte Berfänre mittelft Kalium zersetzen. Die Wirfung findet mit hülfe ber Wärme Statt; es bildet fich borsaures Rafi und ber Antheil Borsaure, welcher seinen Sauerstoff dem Kalium abtrat, um es in Kali umzuwandeln, wird zu Bor reduzirt.

386. Bergelius gieht zu bemfelben 3wed bie Unwendung ber Doppelftuorverbindung von Kalium und Bor vor. Ift bieß Salz gut getrochnet, so pulvert man es, bringt ein Stuck Kalium in einen kleinen Porzellau-Schmelztiegel



## Capitel XII.

Bor. - Borfaure. - Fluorbor. - Chlorbor 

Man tennt unter bem Ramen Tintal ober Borar ein Galg, bas urfprünglich aus einigen inbifchen Geen fam, welche lange Beit bie einzigen Quellen maren, aus welchen man fid biefen Stoff fur ben Sanbel verschaffte. Diefes Calg mar lange Beit ber Wegenstand nuplofer ober wenigftens in ihren Refultaten ungewiffer Unterfuchungen. Gublich gelangte man babin, Die Wegenwart von Matron und frater von einer eigentlichen Caure in bemfelben nachzuweifen, welche man Borarfaure nannte. Bor einigen Jahren gerlegten Thenard und Gan-Luffac bie Borfaure felbit und zeigten, bag fie aus einer eigenthumlichen Gubftang, welche alle Gigenschaften eines einfachen Rorrers befitt, und einer bestimmten Quantitat Cauerftoff gebilbet ift.

Der einfache Rorper erhielt ben Ramen Bor. Berge-Lind untersuchte ihn wiederum aufs Meue in ber letten Beit und ibm verbanfen mir bie genauere Menntnig ber meiften Berbindungen, mit welchen wir und nun beschaftigen wollen.

In neuefter Zeit murbe bie Borarfaure in einigen italienischen Geen in fo berrachtlicher Menge gefunden, bag es jest meglich ift, fie gu mehreren technischen 3weden in Fabrifen angumenben .. .

Bor. 11.14

(Synonyme. Boron, gat, Borum, Frang. Bore.)

384. Eigenichaften, Es ift ein pulveriger Stoff ven gruntich brauner Farbe, schwerer ale Daffer, vollig un fchmelgbar und wird burch bas heftigste Feuer nicht verfluche tigt. Er ift geruch und geschmactles und ein schlechter Bar-

## 450 Buch I. Cap. XII. Richtmetallifche Rorper.

Die reine Borfaure hat so viele Berwaudtschaft zum Wasser, bag man sie, um sie im glasigen Zustand aufzusbewahren, in hermetisch verschloßene Gefaße bringen muß, während sie noch heiß ist. Dhue diese Vorsicht wurde sie balb an ihrer Oberstäche, burch Absorption bes in ber Luft enthaltenen Wassers trüb und undurchsichtig.

388. Bufammenfegung. Die Borfaure wird ges bilbet aus:

> 2 At. Bor = 135,98 ober 51,19 3 At. Sauerstoff = 500,00 68,81 1 At. Saure = 435,98 100,00

Die masserhaltige Borfaure, wie man sie erhält, wenn sie bei einer Temperatur von 100° C. getrochnet worden, wird gebildet aus:

1 At. Borfaure = 435,98 ober 72,1 3 At. Wasser = 168,72 27,9 1 At. wasserhalt. Caure = 604,70 100,0

Die Kryftalle ber Borfaure, welche fich in ber mafferis gen Auflöfung gebilbet haben, find Gauredoppelhydrate und bestehen aus:

> 1 At. Berfaure = 435,93 ober 56,38 6At. Waser = 337,44 43,62 775,42 100,00

Man tann alfo Borfaure in breierlei Buftanben erhabten, welche man nicht mit einander verwechseln barf.

389. Bereitung. Man verschafft sich bie Borsaure gewöhnlich, indem man aufgelöstes borsaures Natron mit tongentrirter Schwefelsaure ober Chlorwasserstoffsaure zersett. Man gießt die eine von diesen Säuren allmählig zu einer heißen gesättigten borsauren Natronaussösung und zwar so lange, bis das Lasmus endlich von der Flüssigkeit beständig geröthet wird. Es bildet sich schwefelsaures Natron ober Chlornatrium, welche beide auslöslich sind; in dem Maaße als die Flüssigkeit erkaltet, setzen sich große, perlmutterglänzende und sehr weiße Schuppen ab. Dieß ist die Borsaure. Aber in diesem Zustand ist sie nicht rein. Wenn man sie auch auf ein Filtrum bringt und zut auswäscht, so kann man



r eine gewisse Menge Saure nicht nehmen, die zu ihrer razipitation gedient hat. Diese unreine Borsaure ift in der tedizur bekannt, unter dem Namen Hombergisches Sestivfalz.

Um sie zu reinigen, schmelzt man sie in der Hipe. Hat an aber das borsaure Natron mittelst der Echweselure zersest, so darf man dazu weder silderne, noch irdes i, noch Platintiegel nehmen, so daß die Reinigung nicht tosuhrbar ist. Die Metalltiegel wurden angegrissen und enns auch die Schwesels oder Borsäure sur sich allein cht aufs Platin wirken, so durchlöchern sie es doch rasch, enn sie vereinigt wirken. Nuch die irdenen Tiegel leiden so hier ist es die Borsaure, welche sich der Thonerde deriben bemachtigt. Man muß daber nothwendig das borsaure laten durch die Chlorwasserstoffsaure zersessen, es hinreis end waschen, die das Waschwasser kein Kochsalz mehr entlit, dann es trocknen und in einem Platintiegel schmelzen, er hiedei nicht leidet, wenn man ihn vor dem Einstuß der oble schuft.

Die auf biese Weise bereitete Vorsäure krnstallisirt in kaffer aufgelost, in fleinen Prismen, nicht in großen Schupen. Lettere Eizenschaft scheint sie nur bann zu besitzen,

enn fie mit einer andern Gaure in Berbindung ift.

590. Raturliches Vorkommen. Zu technischem sebrauch verschafft man sich die Borsanre nicht auf die ausesahrte Weise; man macht gegenwartig in Frankreich bas ersaure Natron kunstlich, indem man das kohlensaure Natron durch Vorsäure zersest. Diese Saure findet sich sehr ausg in Toscana, wo man sie fur den Handel gewinnt.

Das Verkommen ber Borsaure an dem angesuhrten Ort, tett mit selle merkwurdigen geologischen Phanomenen in Bersindung; sie ward daselbst 1776 von Hoefer und Massagn i entdeckt, welche sie sowohl effloreszirt als in dem Wasser, das den Boden burchdringt, aufgelost beobachteten.

Die Orte, an welchen die Caure fich findet, werben agont genannt. Der Boben biefer Lagonen besteht aus Edilamm, welcher burch ein scheinbares Rochen unausgesetzt ewegt wird, ein Phanomen, bas von einer beständigen Ente

wicklung von Dämpfen herrührt, welche aus bein Innern ber Erde kommen. Diese Entwicklung ist derjenigen ahnlich, web che ber zusammengepreßte Dampf im Augenblick seiner Entweichung aus den Bentilen einer Dampsmaschine hervorbringt; doch verursacht diese Erscheinung ein weit stärkeres Geräusch, denn man kann es eine halbe Stunde weit hören. Mehrmals versuchte man schon die Ausgänge des Damps zu verstopfen, um einige zur Gewinnung der Säure nöthige Arbeiten zu erleichtern, indem man große mit Steinen gefullte Fässer mit Gemalt in die Löcher, aus denen der Damps kommt, einsenste, aber sie wurden bald emporgekoben und selbst, nach einigen Ausgenblicken, beträchtlich hoch in die Luft geschlendert. Diese Thatsache ist um so merkwürdiger, als die Dampstöcher ziemlich breit sind und auf einem ziemlich engen Naum in großer Auzahl sich besinden.

Die an Vorsäure reichsten Lagonen sind diesenigen von Cherchiajo, Monte-Cerboli und Castelnuovo. — Die Jumarolen oder Dampsmündungen von Castelnuovo liegen im Grunde und am Ende eines engen und tiefen Thasses; fast alle besinden sich in einer Linie. Die von Monte-Cerboli besinden sich auf einer Linie. Die von Monte-Cerboli besinden sich auf einer 200 Meter langen und 100

Meter breiten ganbftrede.

391. Die Fumarolen liegen felten auf bem Abhang von Sügeln; ift bieg ber Rall, fo bringt ber Danmf burch Relefpalten und vertheilt fich in ber Luft. Rabert man fich bies fen Spalten, fo hort man im Innern ein Beraufch, wie wenn Waffer in einem Gefage mit enger Dunbung fodyt. wohnlich finden fich bie Dampfmundungen an ben tieffen Stellen ber Thaler, ober wenigstens gang in ber Rabe bers felben. Das verbichtete Baffer verbreitet fich bann über ben Boben, macht ihn fchlammig und fest alle vom Dampf forte geriffenen Stoffe barin ab. Die Munbungen öffnen fich ges wohnlich auf bem Grunde von Plagen ober fleinen, fanftlich ober naturlich ausgegrabenen Geen, welche mit fchlams migem, fochendem Baffer angefullt find, woburd die Dam-Die burch bie Spalten entweichenben pfe treten muffen. Dampfe bestehen aber nicht aus reinem Baffer, fonbern fe enthalten auch Borfaure und ber Geruch entbedt barin bie Gegenwart von Schwefelwafferftofffaure und Bliumen. Dit

: analytifcher Untersuchungen fand man barin ich' felfaus Gifen, fdwefelfauren Ralt, fdwefelfaure Talterbe unb vefelfaures Ummoniat; bie Wanbe ber Dampffpalten find igens auch mit froftalliffrtem Schwefel überhogen.

Betrachtet man biefe merfwürbigen Erfcheinungen ihrer Gefammtheit, fo fann man nicht umbin, eine Berthung aufzustellen, bie vielleicht einige Benditung verbies modite. Rehmen wir im Junern ber Erbe eine Daffe t Chwefelbor an, benten wir und biefelbe von Beit gu t mit Waffer in Berfihrung hwefelwasserstofffaure unter (402). hiervon rührt bie . Edwefelmafferftofffaure rch bie Gafe mit fortgerif hmefelwafferftofffaure, wen ig tommt, giebt jur Bilbut hwefelfaure Beranlaffung, t erdigen Gubftangen, Die tre Salze bilbet. - ! !

fich Borfaure und marmeentwicklung bil ig bes Wafferbampfs Ibft ber Borfaure, bie Die noch feife werden. ! Luft in Berubs r, Schwefel und stere wieberum mit i bebeden, fdmefels

Erfcheinungen ber Urt, bie berfturgten Bebirgefchichten, entwidelten Produtte und bie Temperaturerhöhung fiels t bie Lagonen mit ben Bulfanen in eine Rlaffe, nur finbet bei ber allerbinge große Unterschieb ftatt, bag bie Tempes tur bes Generheerdes ju niedrig ober bas Beftein ju fchmet melgbar ift, um bie Bilbung von gaven gu geftatten.

Die Bebirgeart, aus welcher bie Dampfe fommen, bes ht nad Alexander Brongniart aus Ralffonglomerat, racigno) von gemeinem, biditem, braunem Ralt, mit fdimas en, oft unterbrochenen Lagern von Sornftein, Mergel und dieferthon; baraus geht hervor, bag ber Beerd unterhalb e tiefften Ablagerungen berjenigen Gebirgsformation liegt, welcher bet Allpenfalt gehort.

303. Die Borfaure wird auf eine fehr einfache Beife In ben fleinen Rratern nämlich, welche fich an n Dampfmunbungen gebilbet haben, verbichtet fich bas laffer und wird burch ben fortwährend guftromenben Dampf benb erhalten. Die fchlammige Fluffigfeit, welche fich bier ffammelt, nimmt man von Best ju Beit weg, beingt fie in Ressel und wäscht sie einige mal mit fledendem Wasser aus. Diese abgestärten Waschwasser unterwirft man einer freiwis ligen Berdampfung, welche um so leichter vor sich geht, als man von der Hise des Bobens Gebrauch machen kann. Eben so behandelt man den Schlamm, man gewinnt babei 3 oder 4 Prozent rohe Borsaure, die man reinigt, indem man sie von Neuem krystallisten läst.

Diese Saure enthält immer Eisensalze und schweselsauten Kalk. Letterer sindet sich manchmal selbst in so bedew tender Quantität, daß er das durch die Schmelzung der natürlichen Borfäure erhaltene Glas undurchsichtig macht. Die von befreit man die Säure leicht durch wiederhohlte Krostallisationen.

294. Im Nothfall, ja vielleicht noch leichter, könnte man die von Lucas und Maraschlui im Innern des Araters von Bolcano beobachtete Borfäure gewinnen. Gie bildet baseibst eine von zwei bis brei Centimeter dicke Armste, von sehr weißem, faserigem ober schuppigem Unsehen. Die Saure ist so rein, daß man sie nur zu sammeln braucht und bann sogleich in den Handel geben kann.

gelieferte Borfaure vient zur Bereitung bes Berares im Großen; man macht bavon in einigen Glashutten mit Bortheil Gebrauch, wo man fle zur Berfertigung ber kunstlichen Soelssteine nimmt; auch in ber Farberei kann man fle anwenden, um in einigen Fallen den viel thenerern Weinsteinrahm zu ersehen. Später wird wohl die Borfaure einen Hauptstoff zur Glasur der gewöhnlichen Töpferwaare abgeben; gegenwärtig ist sie noch zu theuer, um sie hierzu mit Bortheil anwenden zu können. Durch eine besser geleitete, und nach dem bei den Salzteichen üblichen Verfahren eingerichtete Gewindungsart wurde bald der Preis der für den Handel bestimmten Saure niedriger gestellt werden konnen.

## Fluorbor, Fluorborfaure.

(Fluorure de bore, acide fluoborique.)

396. Eigenschaften. Das von Gay=Luffacund Thenard entredte Fluorborift ein fachlofes Gas, von fehr kechendem, selbst erstidendem Geruch, sehr sauer, im Wasser ichr löslich und besitt eine Dichtigkeit von 2,3124. Es löscht brennende Körper aus und wird weder von der Hitze noch der Electrizität verändert. Fast alle Körper, welche man nit ihm in Berührung bringt, außern keine Wirkung auf das elbe; nur das Kalium und Natrium zersehen diese Verdinzung nud werden in Fluorkalium und Fluornatrium verwanzelt, wobei das Bor frei wird.

Geine Birfung auf bas Waffer ift außerft lebhaft; es ft unter allen befannten Gadarten bas am meiften auflosliche; bie ftartften Probierglafer m ; großen Quantitat Bafer in Beruhrung gebracht, n m man fie mit biefem Gas tefullt hat, murben gerbroche rben. Man fann bie Mirs ung auf bas Baffer nach bei Dampfen benrtheilen. nelche es an ber Luft verbreiter u es ift wirflich bas raunn bieg auch aus ber benbfte aller befannten Bafe. Birfung foliegen, welche es Ctoffe audübt: is fdmargt im Augenblid be s papier ic., inbem & fich bes in biefen Rorper ueuen Baffere bemache igt und ihre Roble frei mad

oslichteit dieses Gases im Wasser; aber es zeigen sich basei in der That Zersenungs-Erscheinungen, welche man kensen muß. Läßt man ins Wasser 100 oder 150 mal sein Bosum an Gas treten, so schlägt sich Borsäure nieder; das Vasser wird also zersett und es bildet sich eine entsprechende Nenge Fluorwasserstoffsäure; das Fluorbor wird aber nur heilweise zersett; ein Theil bleibt unangegriffen und verdinset sich mit der gebilderen Fluorwasserstoffsäure, um fluorsasserstoffsaures Fluorbor zu bilden. Diese Berbindung ist ihr sauer.

Wenn man aber, statt eine bestimmte Menge Gas ins Baffer ftromen zu laffen, baffelbe bamit fättigt, so verschwins et ber Nieberschlag von Borfaure, austatt fich zu vermehren, vie man hatte erwarten sollen. Eben bieß ist ber Fall, wenn tan sehr wenig Gas ins Waster strömen laßt und die Aufstung bann abbampft. Bei einem gewissen Konzentrations, rab wird die Borsaure vermehrt, verschwindet aber nachher

wieberum gang; bie Fluffigfeit wird hell und laft fich ohne - Radftanb bestilliren. "

Das Fluorbor kann benmach ein permakentes Sybrat bilden, weil es verflüchtigt werden kann; dies Sybrat kann aber burch Zusat einer größern Menge Wasser wieder zers setz werden.

Dies Sybrat enthält eine große Menge Fluorbor, benn das Wasser kann mehr als 700 mal fein Bolum von diesem Gas auflösen. Die Auflösung ist farblod, sehr dicht, stark, rauchend und von öhliger Ronsistenz.

Erhitt verliert sie ungefahr bas Fünftel bes Fluorbors, welches sie enthält, bann verflüchtigt sie sich ohne weitere Bers anderung. In letterem Zustand gleicht sie in ihren allgemeisnen Eigenschaften ber gewöhnlichen Schweselsaure.

Das randenbe Subrat von Fluorbor befteht aus:

398. Zusammensesung. Das Fluorbor wird ge-

1 At. Bot = 67,99 ober 16,24 5 At. Fluor = 350,70 83,76 2 At. Fluorbor = 418,69 100,00

Bereitung. Dian verfchafft fich gewöhnlich bas Fluorbor burch folgenbes Berfahren. Man nimmt eine: Theil geschmolzene Borfaure und zwei Theile Fluorcalcium, pulvert beide Stoffe, mengt fie gut, bringt fie in eine Phiole und fügt zwölf Theile febr tongentrirte Schwefelfaure bingu. Man erhitt bie Phiole gelinbe und fammelt bas Gas über Quedfilber. Auf biefe Beife erhalt man eine große Menge Fluorbot, aber nie in reinem Buftanbe. Es enthalt Fluor-Riefel und Schwefelfaure in Dampfform. Die Produtte biefes Berfuche find ichmefelfaurer Ralf und Fluorbor. Man nimmt einen großen Uberfchuß an Schwefelfaure; marte man weniger nehmen, fo murbe bas von ber mit bem Ralt fich verbindenben Gaure, gefchiedene Baffer, bas Aluorbor gang und gar gurudbehalten und es murbe fich bann taum etwas Bas entwideln.

Will man fich bie mafferige Auflojung bes Fluorbor's perichaffen, fo muß man eine befondere Dethode in Unmens bung bringen. Dan feuft bie Rohre, welche bas Gas leitet in ein recht trodenes Probirglas, und gieft fo lange Queds Alber bagu bis bie Dohre einige Linfen hineinragt, bann gießt man bas Baffer, welches man anwenden will, barauf. Auf biefe Beife tommt bas Gas erft in Berührung mit bem Waffer, wenn es burch bie Quedfilberichicht gebrungen ift, und fo vermeibet man die Abforption, welche bie audnehe menbe Löslichkeit bes Gafes ohne 3meifel verurfachent Man muß bas ! murbe. einem falten Dafferbab halten, benn bas Gas murbe bie

Temperatur bes Baffers Auflofung fehr unvollfomme

Um fich biefes Gas rein ein Bemenge von Borfant hite in einem eifernen Ro borfaurer Kalt und Kluor

Wanfdit man bagege half man es fogleich, inde verbanuter Fluorwafferstoff

Durch biefe beiben L Probufte rein.

onen, woburch bie be.

, ift es ichod beffer, m bei ber Glubs 01 Es erzeugt fich

> aufgelöft, fo ers in mit Waffer

ungsarten erhält man bie

## Chlorbor.

#### (Chlorure de Bore.)

400. Eigenschaften. Es ift gasformig, farblos, bon fehr ftechenbem Geruch, fehr rauchenb an ber luft, ob. wohl weniger als bas Fluorbor, fehr fauer und fehr lödlich im Baffer. Geine Dichtigteit beträgt zufolge eines mit einem unreinen Gafe angestellten Versuches wenigstens 3,942, ba fie ber Berechnung gemäß eigentlich 4,079 febn follte. löscht brennende Korper aus und wird burch bie Dige nicht gerfest; es bleibt bei - 200 unter gewöhnlichem Drud uns 

Dief Gas gleicht alfo in vieler Dinficht bem Fluorbor, pur burch feine geringere Bermanbtichaft gum Baffer unterfcheibet es fich mefentlich. In ber That find auch bie Dams

pfe, bie es an ber Luft verbreitet, nicht fo bicht, und seine Mirtung auf organische Stoffe ift weit weniger lebhaft, ba

es biefe nicht schwärzt.

Das Wasser zersett es jedoch und vielleicht vollständiger als bas Fluorbor. Es wird augenblicklich von dieser Flüssigkeit aufgelöst; ist die beigemengte Gasmenge, hinreichend, so schlägt sich Borsäure nieder. Die abgedampste Auflösung läßt immer einen Rückstand von Borsäure übrig; dies beweist, daß die in Bezug auf das Fluorbor untersuchten Erscheinungen sich hier nicht zeigen, oder daß das Chlorber wenigstens kein slüchtiges Ovdeat bildet. Die Wirfung scheint einsacher zu seyn und es bildet sich vielleicht nur Chlev wassersoffsäure und Borsäure.

Bufammenfegung. Es befteht aus:

1 At. Bot = 67,99 oder 9,29 3 At. Chlor = 663,96 90,71 2 At. Chlorbor = 751,95 100,00

bas beißt, es besteht aus einem Dlaag Bordampf und brei

Maag Chlor ju zwei verbichtet.

401. Bereitung. Man tann fich bas Chlorbor burch brei verschiedene Berfahrungsarten verschaffen. Die erfte pon Bergelius angewendete, besteht barin, bag man bas Bor in reinem, trodenem Chlor erhipt. Das Bor fangt raich Feuer und bas über Quedfilber aufgefangene Chlorbet wird burch biefes Metall von feinem überfchuffigen Chlor befreit. Das zweite, von Despret; angewendete Berfahren befteht barin, bag man Boreifen mit Chlor auf Diefelbe Weife behandelt. Es bilbet fich Chloreifen, welches fest ift und Chlorbor, bas man ebenfalls mittelft Quedfliber von feinem aberichuffigen Chlor befreit. Man tann biefe Berfuche in Glastohren machen, welche man an ber lampe erhipt. Das britte Berfahren, welches ich felbft anwendete, erforbert eine höhere Temperatur und liefert niemals reines Gas; es befteht barin, bag man ein Gemenge von recht trodner Borfaure und ausgeglühter Roble, beibe gepulvert, mit Chlor behanbelt. Man bringt bas Gemenge in eine Porgellanrohre, lägt einen Strom von trodenem Chlorgas hineintreten, glüht bie Rohre und sammelt bas Bas über Quedfilber auf Die



Will man fich bie mafferige Auflösung bes Aluerber's verschaffen, fo muß man eine besondere Methode in Unwenbung bringen. Dan fenft bie Rohre, welche bas Gas leitet in ein recht trodenes Probirglas, und giegt fo lange Queds filber bagu bis bie Dohre einige Linien hincincagt, bann gießt man bas Baffer, welches man anwenden will, barauf. Unf biefe Beije fommt bas Gas erft in Beruhrung mit bem Maffer, wenn es burd bie Quedfilberichicht gebrungen it. und fo vermeibet man bie Abforption, welche bie ausnehmente Loslichfeit bes Gafes ohne Zweifel verurfachen wurde. Dan muß bas Probirglas in einem falten Mafferbad halten, beun bas fich auflofenbe Gas murbe bie Temperatur bes Waffers über 1000 erboben, woburch bie Auflofung febr unvollfommen werben murbe.

Um fich tiefes Gas rein ju verschaffen, ift es jeboch beffer, ein Gemenge von Borfaure und Theorealeinm bei ber Glubs hite in einem eifernen Rohr zu behandeln. Es erzeugt fich

borfaurer Ralf und Aluorbor entweicht.

Wünscht man bagegen bas Aluorber aufgeloft, fo ers ball man es fogleich, indem man Borfaure in mit Waffer verbunnter Gluormafferftofffaure aufloft.

Durch Dieje beiben Berfahrungsarten erhalt man bie

Produtte rein.

## 

#### (Chlorure de Bore.)

400. Eigenschaften. Es ift gadformig, farbled, bon fehr flechenbem Beruch, fehr rauchend an ber Luft, obs wortt weniger als das Kluorbor, fehr fauer und fehr lodlich im Waffer. Ceine Dichtigteit betragt gufolge eines mit einem unreinen Gafe angestellten Versuches wenigstens 3,942, ba fe ber Berechnung gemäß eigentlich 4,079 fenn foute. lojat brennente Storper aus und wird burch die Dige nicht gerjegt; es bleibt bei - 200 unter gewöhnlichem Drud uns verandert.

Dieg Gas gleicht alfo in vieler Sinficht bem Fluorber, nur burd feine geringere Bermanbtichaft jum Baffer unters fcheibet es fid wejentlich. In ber That find auch die Dams

4 1110 201

**\*** 

## Capitel XIII.

Riefel, Wafferstoffliefel, Riefelfaure oder Riefelerbe; Fluor: Chlor, Schwefel: Riefel

403. Das Klesel ist erst seit ben lettern Jahren bes befannt; nicht so das Dryd, ober vielmehr die Säure, welche es bilbet, indem es sich mit dem Sauerstoff verbindet. Diese Berbindung bildet im fast reinen Zustand die meisten Rieselsteine, die so hart sind, daß sie am Stahle Feuer geben und die man in großer Menge auf der Erdoberstäche sindet.

Die ersten Bersuche, welche zur Entdedung bes Klesels führten, wurden von Gan-Lussac und Thenard angestellt. Das mahre Resultat aber mußte ihnen entgehen, weil die Mittel, welche ihnen bamals zu Gebote funden, nicht zureichend waren.

In ber neuesten Zeit nahm Bergelius biese Untersuchungen wieder vor. Es gelang ihm nicht nur, das Riesel rein barzustellen, sondern et verschaffte sich sogar diese Substanz in hinreichend großer Menge, um zahlreiche Bersuche damit anzustellen und seine hauptsächtlichen Berbindungen auf direktem Wege kennen zu lernen.

Mir werden am Ende biefes Karitels die Geschichte der Rieselerde geben. Sie ist die einzige der hier zu ber trachtenden Berbindungen, die sich in ber Natur vorfindet und direkt zu technischen Zwecken verwendet wird. Aus der Rieselerde gewinnt man alle biejenigen Produkte, welche aus dem Riesel gebildet werden.



## Riefel

(Spnonyme. Gilicium. Lat. Silicium. Frang.

404. Eigenschaften. Das Riesel stellt ein bunkele nufbraunes Pulver bar, ohne ben geringsten Metallglanz. Es ift weber schmelzbar, noch flüchtig, schwerer als Wasser; es löst sich im Wasser weber auf, noch zerseht es basselbe. Das Rieselpulver hängt sich an bas Papier und macht starke Flecken barauf; es hängt sich obenso an bie Wände ber Glasröhren, in welchen man es ewahrt, wenn sie auch noch so trocken sind. Es schlechter Electrizitats. leiter.

Dbichon bas Riefel wenig Reigung hat, fich mit founte es gleichwohl erft in bem Sauerftoff zu verbin ber neueften Zeit von bemie wie es in ber Riefelerbe Damit verbunden ift, gefchi --- ben. Man fann es unter Luftzutritt bis zum Glube , ohne bag es fich orybirt: in Cauerftoffgad erhitt, 6 our es awar baffelbe, aber fo langfam und so schwach, n es nur mit vieler Dahe in Riefelerbe vermanbeln an, es probirt fich felbft nicht, wenn man, mahrend es im Kener glubt, Studden von chlorfaurem Rali barauf wirft. Bei ber Beigglühhige wird ce aber vom falpeterfauren Rali febr fchnell orpbirt; bei ges ringerer Temperatur aber wirb es taum angegriffen. bem tohlensauren Rali brennt bas Riesel in ber Rothglubhige und felbit noch barunter fehr leicht mit lebhafter glamme. Die Maffe nimmt eine fcmarge garbe an, megen ber Roble, bie fich abfest, wenn Die Menge bes tohlenfauren Ralis gering ift; ift biefe geofer, fo bleibt fie weiß und es entweicht Rohlenorybgas. Diefe Reaftioneweise ift bie Urfache eines fonberbaren Phanomens: erhipt man bas Riefel mit falpeterfaurem Rali, fo erfolgt feine Birfung; fest man aber etwas tohlenfaures Rali bingu, fo wirb bas Riefel ploglich in Riefelerbe vermans belt, die Roble gerfest die Galpeterfaure, und es entwidelt fich Rohlenfaure und Stidftofferub. Die Ginmirtung geht fo rafch won ftatten, bag Detonation ftatt finbet. Dan tann

alle diese Erfolge erklären, so sonderbar sie auch find, wenn man annimmt, daß das Riesel für sich selbst nur wenig Neisgung hat, sich mit dem Sauerstoff zu verbinden, daß aber seine Berwandtschaft wächst unter dem Einfluß machtiger Altfalien, wie des Kali's und Natrons.

Diese Unsicht wird bestätigt durch die Wirkung, welche bas Ralihydrat oder Natronhydrat darauf ausübt. Weit unter der Rothglühhige erglüht es lebhaft und detonirt. Das Wasser der Hydrate wird zersett; es bildet sich kieselsaures

Rali und Dafferftoffgas entweicht.

Reine Saure für fich allein wirkt auf bas Ricfel; bies fer Stoff wird blos von einem Gemenge der Salpeterfäure und Fluorwasserstoffsaure angegriffen; es bilbet sich Fluorstiefel und Wasser, und es entweicht Sticklofforpd.

405. Bereitung. Das Ralium zersett bie Riefelerbe, aber bas babei abgeschiebene Riefel ift so wenig, daß

man es nicht ifoliren fann.

Das Eisen zersetzt bas Fluorfiesel ebenfalls; aber es erzeugt fich bann Fluoreisen und Rieseleisen. Alle Rieselmetalle aber, benen man bas Metall mittelft einer Saure entziehen muß, geben kein Riesel. Unter biesem Einfluß zerssetzt bieser Körper bos Wasser und verwandelt sich in Rieselerbe.

Dagegen gelangt man schr gut zum Zwecke mittelst bes von Berzelius angegebenen Bersahrens, bem man die Entbedung bes Riesels verbankt. Er wendet die Berbinsdung des Fluorkiesels mit Fluorkalium an, pulvert diese und trocknet sie; hierauf bringt er dieselbe in eine Glasröhre mit abwechselnden Lagen von Ralium, auf solche Weise, daß man die ganze Wasse zu gleicher Zeit erhiben kann. Zu diessem Entzweck bedient man sich einer Alkohollampe; selbst schon vor der eintretenden Rothglühhige wird das Riesel mit schwachem Zischen und einer geringen Wärmeents wickelung reduzirt; es entweicht kein Gas; aber als Ruckstand bleibt Fluorkalium, so wie auch Rieselkalium und der Überschuß des angewendeten Doppelsalzes.

Ift bie Maffe erfaltet, fo verbunnt man fle mit viel Waffer; bad Fluorfalium, fo wie ber Uberfchuf bes Dops

pelfalzes lofen fich barin auf; bas Riefelfalium gerfest bas Waffer, bas Ralium geht in Rali über und ber größte Theil Des Bafferftoffe entweicht; eine fleine Portion verbindet fich aber mit bem Ricfel und es wird feftes Dafferftoffliefel ge-Dan flart ab und mafcht talt, fo lange bas Bafche waffer noch altalifch reagirt. hort biefe Realtion auf, fo tann man bie Daffe mit fiebenbem Baffer mafchen. Diefe Operation bauert fehr lange. Die Bafchungen muffen fo lange fortgefest werben, bis bas abgebampfte Bafdmaffer nicht ben geringften Fleden mehr auf bem Boben ber Befage gurudlägt.

Auf dem Filter blei felerbe gemengt, jurud. es in einen Tiegel, erhib erhalt es in biefer Temp ben Tiegel offen lagt. indem es feinen Bafferfto fangen, fo liefe bas Riefe ben ; in biefem Fall mußt Temperatur vermindern. Temperatur allmählig wie ... sam Gluben, und erhalt fie einige Augenblide barin.

fel, mit etwas Rice per .ifefes Probutt, thut gum Gluben und lang, wobei man fel wirb gerftort, e bieg Gas Reuer c, fich gu entguns Tiegel ichliegen und bie ger Zeit erhöht man bie

Es bleibt im Liegel ein Gemenge von Riefal und Ries felerbe; man begießt bie erfaltete Daffe mit ichwacher und reiner Fluorwafferftofffaure, lagt fie einige Stunden lang bigeriren, verbunnt mit Daffer, filtrirt und mafcht; bas Riefel ift bann rein und befitt alle angeführten Gigenschaften.

406. Raturliches Bortommen und Benügung. Das reine Riefel wird nicht benütt, es fant fich bis jest noch nicht in ber Ratur. Dit Cauerftoff verbunden, bilbet es Riefelerbe, einen ber allerhaufigften Rorper ber Erbrinde, ber auch in ben Runften fehr viel gebraucht wirb. Das Riefel fpielt bei ber Bewinnung bee Gifene und Stahle eine wichtige Rolle.

# Bafferstoffliesel. (Hydrure de Silicium.)

407. Wir erwähnten biese Verbindung schon bei ber Ungabe ber Bereitung bes Rieseld; sie ist wenig gekannt, aber wir muffen hier ihre hauptsächlichsten Charactere anfuh, ren, um zu zeigen, wie sie sich vom Riesel, mit dem sie bem

Unfchein nach viele Abnlichfeit bat, unterscheibet.

Das Wasserstoffliesel unterscheidet sich taum durch die Farbe und die übrigen physischen Eigenschaften vom Riesel; aber seine chemischen Eigenschaften sind ganz anders. In der Nothglühbige fängt es in der Luft Feuer, leichter aber noch im Sauerstoffgas; es brennt mit Lebhaftigseit, indem es einen grauen, ans Rieselerde und etwas Riesel, das der Berdbrennung entgangen ist, gebildeten Rückstand übrig läßt. Es löst sich in Fluorwasserstofffäure auf, wobei es in Fluortiesel übergeht, indem es seinen Wasserstoff abgieht und den aus der Saure austreibt; dieß ist eine Eigenschaft, welche das Riesel nicht besist; es löst sich auf gleiche Weise in den tonzentrirten Kalis und Natronsolutionen, selbst in der Kälte, unster Eutwicklung von Wasserstoffgas auf; das Wasser wird zersest und es bildet sich lieselsaures Kali.

Der Schwefel, ber teine Wirfung auf bas Riefel auffert, verbindet fich dagegen fehr leicht mit dem Wafferstofftiefel; dies wird mahrscheinlich auch bei vielen andern Kor-

pern ber Fall fenn.

hieraus ift bie Schwierigkeit erklärlich, welche fich bei ber Darftellung bes Riefels aus feinen Berbindungen zeigt, ba bas Wafferstofffiesel, welches fich anfänglich bilbet, Sauerftoff unter so mannigfaltigen Ginfluffen absorbiren taun.

## Fluorfiefel. Fluorfiefelfaure.

(Fluorure de Silicium. Acide fluorique silicé.)

408. Eigenschaften. Es ift gasförmig, farblos, raucht an ber Luft, aber weit weniger als Fluorbor; sein Geruch ist zu gleicher Zeit stechend und erstickend; es ist sehr sauer; seine Dichtigseit ist gleich 3,600. Es löscht brennende Rorper aus. Durch die Warme wird es nicht zersetzt.



Pelfalzes lösen sich darin auf; das Rieselkalium zersest bas Wasser, das Kalium geht in Kali über und der größte Theil des Wasserstoffs entweicht; eine kleine Portion verbindet sich aber mit dem Riesel und es wird festes Wasserstoffkiesel ges bildet. Man klärt ab und wäscht kalt, so lange das Wasche wasser noch alkalisch reagirt. Hort diese Reaktion auf, so kann man die Masse mit siedendem Wasser waschen. Diese Operation dauert sehr lange. Die Waschungen müssen so lange sortgesest werden, die das abgedampste Waschwasser nicht den geringsten Fleden mehr auf dem Boden der Gestäße zurückläßt.

Auf dem Filter bleibt Wasserstofftiesel, mit etwas Riesselerbe gemengt, zurück. Man trocknet dieses Produkt, thut es in einen Tiegel, erhiht es dann fast bis zum Gluben und erhält es in dieser Temperatur eine Zeit lang, wobei man den Tiegel offen läßt. Das Wasserstoffliesel wird zerstört, indem es seinen Wasserstoff verliert. Würde dieß Gas Fener fangen, so liese das Riesel ebenfalls Gefahr, sich zu entzünsten; in diesem Fall müßte man den Tiegel schließen und die Temperatur vermindern. Nach einiger Zeit erhöht man die Temperatur allmählig wieder die zum Gluben, und erhält sie einige Augenblicke darin.

Es bleibt im Tiegel ein Gemenge von Riefel und Ries selerde; man begießt die erkaltete Masse mit schwacher und reiner Fluorwasserstoffsure, last sie einige Stunden lang digeriren, verdunnt mit Wasser, sitrirt und wascht; bas Riefel ift bann rein und besitzt alle angefuhrten Eigenschaften.

406. Natürliches Borkommen und Benützung. Das reine Riesel wird nicht benützt, es fand sich bis jett noch nicht in der Natur. Mit Sauerstoff verbunden, bildet es Rieselerde, einen der allerhäusigsten Körper der Erdrinde, ber auch in ben Kunsten sehr viel gebraucht wird. Pas Riessel spielt bei der Gewinnung des Eisens und Stahls eine wichtige Nolle.

### 474 Buch I. Cap. XIII. Dichtmetallische Rorper.

gleiche Theile Fluorfalcium und Kieselfand, beide gepulven. Dieß Gemenge bringt man in eine Phiole und gießt auf emmal so viel konzentrirte Schweselsäure darüber, um daraus einen Teig zu machen. Man mengt das Ganze gut mit einem Gladstäbchen und befestigt dann an die Phiole ein go krümmtes Rohr, um das Gas aufzusangen Dieses entbim bet sich schon in der Kalte; bald aber ist es nothwendig, das Gefäß zu erwärmen, doch muß dieß mit Borsicht geschehen. Man sammelt das Gas über Quecksilber. Es bleibt schwe selsaurer Kalt in der Phiole zurück.

#### Angewenbete Stoffe.

1 At. Kieselerbe = 192,60 1 At. Fluorialcium = 489,83 1 At. Schwefelsäure = 501,16

1183,59

#### Erzeugte Probutte.

1 At. Fluorfiesel = 326,46 1 At. Schwefelsaurer Kalt = 857,19 1183,59

Wasserstoffsaures Fluortiesel in Austösung verschaffen, so mußte man sich bes Apparats und ber Wethode bedienen, welche beim fluorwasserstoffsauren Fluorbor (399) angegeben wurde. Würde man teine Quecksiberschicht anwenden, um die Gableitungsröhre vor der unmittelbaren Berührung mit Wasser zu schüberschlagende Kieselerde seh bald diese Röhre verstopfen und der Apparat müßte zer sprengt werden.

Man könnte ben fein gepulverten Rieselsand auch mit verdünnter Fluorwasserstoffsaure behandeln. Die Wirtung geschieht schon in der Kälte und ist nach vier und zwanzig Stunden beeudigt; das Produkt ift sehr rein, da es keine Rieselerde in Auflösung enthält.

#### Chlorfiefel.

#### (Chlorure de Silicium.)

411. Eigenschaften. Das Chlorkiesel ist tropfbar sig, farblos, durchsichtig und ähnelt dem Schweseläther isichtlich seiner Flüssigkeit. Es ist schwerer als Wasser und det schon unter 100° C; es verdampft schnell an der freien st. In Berührung mit Wasser zerseht es dasselbe, indem in Rieselerbe und Chlorwasserstoffsäure übergeht; hierans un man schließen, daß es ar fr kuff einen weißen Dampf it stechendem Geruch verbreits auch in der That der ill ist. Die Dichtigkeit/seins pies ist gleich 5,939.

ns wenig befannt, allein

porausbestimmen, wenn

ober auch mit Fluors

Diese Berbindung ist ü in kann ihr Berhalten leicht in sie mit Chlorbor ober Fl fel vergleicht, mit welchen

'sel vergleicht, mit welchen for meiste Ahnlichkeit hat.

Das Kalium zersetzt bas l'unter Beihülfe ber lärme; es bilbet sich Chlori um und Kiefelkalium. Es is baher leicht seyn bas Riesel burch bieses Mittel aus rerwähnten Berbindung auszuscheiben.

Bufammenfetung. In Folge ber Wirfung, web: bas Chlortiefel auf bas Baffer außert, besteht es aus:

1 At. Kiesel = 92,6 ober 17,3 2 At. Chlor = 442,6 82,7 1 At. Chlortiesel = 535,2 100,0

412. Bereitung. Bergelind, welcher es entsche, erhielt baffelbe, indem er bas Riefel ober Wafferstofffel mittelft trodenen Chlord unter Beihülfe ber Wärme handelte. Beibe fangen in biefem Gas Fener und fahren rt zu brennen bis fle völlig in Chlorib verwandelt find.

Der stebt verschaffte sich bas Chlortiesel auf bequeme teise. Das Chlor und die Rohle, jedes für sich allein wirsn nicht auf die Rieselerbe; beibe vereinigt, erzeugen bages nichtesel und Rohlenoryd, wenn die Temperatur bis r Glühhitze steigt. Man bringt ein Gemenge aus Riesels de und frisch ausgeglühter Rohle in eine Porzellanröhre, t welcher ein Borstoß und ein mit Eis umgebener tubulir, t Ballon besestigt find. In der Tubulirung des Ballons

ist eine gerade Röhre eingesett, welche bestimmt ift, das über schiffige Chlor und das Kohlenoxyd entweichen zu lassen. Man leitet trockenes Chlor in die Porzellanröhre, erhist sie bis zum Glühen, wobei bann das Experiment ohne weiterei Zuthun seinen Gang geht. Das Chlortiesel verdichtet sich in dem Ballon, und das Kohlenoxyd entweicht als Gas durch die Röhre.

Das so bereitete Chlorfiesel ist immer mit einer bestimm ten Menge Chlor vernnreinigt; man entsernt letteres, in dem man es zugleich mit etwas Quecksiber, das recht troda ist, in eine kleine Netorte bringt, einige Augenblicke umschib telt und dann destillirt. Das überschüßige Chlor wird duck dieses Metall absorbirt, es bildet sich Chlorquecksiber in Minimum, welches in der Retorte bleibt, während reines Chlorfiesel sich entbindet.

#### Schwefelliefel

#### (Sulfare de Silicium.)

413. Es ist weiß, wenig ober gar nicht flächtig, bet erbigem Anschen; es riecht nach Schwefelwasserstofffante. Durch bie hipe allein wird es nicht zersest, wohl aber burd bie Berührung mit ber Luft; es verwandelt sich alsbann in Rieselerbe und schweslichte Saure.

Das Waffer zersett es und verwandelt es rasch in Schwefelwasserstoffsanre und in Rieselerde. Lettere lost sich in Wasser auf und zwar so reichlich, daß die Flüssigkeit schon durch eine geringe Abdampfung eine gallertartige Consistenz bekommt; versucht man sie zur Trockne abzudampfen, so läßt sie Rieselerde als eine durchsichtige, zersprungene Wasse, dem Gummi ober Firnis ähnlich, zurück.

Die Zusammensegung bes Schwefeltiesels geht flar aus feiner Wirtung auf bas Waffer hervor. Es muß aus 1 At. Riesel und 1 At. Schwefel bestehen.

Das feine Bereitung betrifft, fo ift biefe fehr einfach weil man nur bas Bafferftofftiefel in Schwefelbampf bis jum Glüben zu erhigen braucht. Gelten erhält man es jeboch rein, indem gewöhnlich noch überschüffiges Riefel beigemengt

Das Riesel wird vom Schwefel nicht angegriffen, man mung baher durchaus Wasserstoffliesel hierzu anwenden.

# Riefelfaure

•

Acidum silicicum, Silicia. Franz. Acide ailicique, Silice.)

414. Eigenschaften. Die Kiefelsaure ist farbs und in sernchlos. In fester Masse ist sie durchsichtig, und als Puls ist wollowmen weiß; sie ist weder schmelzbar noch slüchtig; wenn man sie der Einwirkung eines Gebläses von Wasserstoff und Sauerstoffgas aussetz, schmilzt sie zu einem serblosen Mas. Sie ist im Wasser durchaus unlöslich, wenn sie die zum Glüben erhipt wurde; aber als Hydrat löst sie sich leicht auf; sie wirkt wurde; aber als Hydratenfarsden; aber ihre Wirkung auf die basischen Körper läßt leis nen Zweisel über ihre Natur als Säure; ihre Dichtigkeit ist gleich 2,652.

Benige Körper sind im Stande die Rieselerde zu veränsbernzum sie zu zerseten, muß man ihr zu gleicher Zeit einen Körper darbieten, welcher fähig ist, sich mit ihrem Sauerstoff zu verbinden, während zugleich ein anderer vorhanden seyn muß, der sich mit dem Silicium verbinden kann. Auf diese Weise wirken Ehlor und Kohle verbunden (412): es bildet sich Kohlenoryd und Chlorkiesel; auf dieselbe Art verhält sich auch die Fluorwässerstoffsäure: es bildet sich Wasser und Fluorkiesel (410); eben so wirkt auch das Kalium auf die Rieselerde; es zersetzt dieselbe, indem zu gleicher Zeit sich Kaliumoryd und Rieselstalium bilden. Endlich das Eisen, das Platin, mit Kohle vereinigt, können ebenfalls bei hoher Tems peratur die Rieselerde zersetzen. Es bildet sich Kohlenoryd und Rieseleisen oder Rieselplatin.

A15. Bereitung. Diese gründet sich auf die saure Ratur der Rieselerde: man nimmt Rieselsand, mengt ihn mit dem 8 oder 10 fachen seines Gewichts kohlensaurem Natron, thut das Gemenge in einen irdenen oder platinenen Schmelztiegel und erhitzt benselben zum Glüben, die das Gemenge volltom-

men gefchmotzen ift. Die Riefelerbe treibt bie Rohlenfaure aus, nimmt ihre Stelle ein und bilbet fiefelfaures, in Baffer lösliches Matron, welches mit bem Uberfchug bes fohlenfauren Ratrons gemengt bleibt. 3ft bie Daffe erfaltet, fo pulvert man fie, behandelt fie mit fiedenbem Baffer, welches biefelbe auflöft und fügt einen Uberfchug an Chlorwafferflofffaure hingu. Es bildet fich auflödliches Chlornatrium, bie Roblenfaure bes toblenfauren Salzes entweicht und bie Rie felerbe fchlägt fich wenigstens theilweife nieber; um aber weniger bavon ju verlieren und bie Auflofung burde Baffer gu verhindern, muß man bas Produft gut Trodne abbampfen. Man befeuchtet hierauf ben Rudftand mit fongentrirter Chlormafferftofffaure und überläßt ihn einige Stunden lang fich felbft. hierauf gießt man Baffer bingu, filtriet und mafcht; bie Riefelerde bleibt rein, fehr weiß und leicht turüd.

Der Zusat von Chlorwasserstofffäure hat zum 3wed, einige Portionen vom Eisenorpd, welche fich während ber Abdampfung von der anfänglich angewendeten Chlorwasser stofffäure getrennt und niedergeschlagen haben, wieder aufzulösen. Die Abdampfung geschieht, um die Rieseterde zu entwassern, damit sie im Wasser unaustödlich werde.

Bufammenfetung. Die Riefelerbe wird gebilbet

1 At. Riefel = 92,6 oder 48,08 1 At. Sauerstoff = 100,0 51,92 1 At. Riefelerde = 192,6 100,00

das. Benützung. Die mancherlei Arten ber Anwendung ber Riefelerbe find wichtig und zahlreich. Die reine Riefelerde liefert verschiedene von dem Juwelier geschäpte Steine; sie bildet die Flintensteine; als Sand wird sie zur Bereitung des Mörtels, so wie zu allen Töpferwaaren, angewendet; sie macht einen wesentlichen Bestandtheil der meisten Thonarten, der hydraulischen Kalle und sast aller harten Steine aus, welche die Erdoberstäche bedecken und der ten Festigkeit und harte sie vorzüglich bedingt; sie bisdet die Grundlage des Glases, baher gaben ihr auch die alten Chemiter den Namen verglasbare Erde; eben so bildet ste



einen Sauptbestandtheil ber Emaillen, ber tünstlichen Edels fteine ic. Außerst nüglich ift bie Riefelerde ferner bei ber Gewinnung bes Eisens und Rupfers aus ben Minern bieser Metalle, so wie überhaupt bei vielen metallurgischen Arbeiten. In allen biesen Beziehungen verdient die Rieselerde eine ausmerksame Untersuchung.

417. Natürliches Bortommen. Unfre Angaben über bie Riefelerde würden unvollständig seyn, wenn wir nicht hier einige Details über die verschiebenen Arten berfelsben, welche in der Natur vorkommen und über den unmittels

Dan fann die Hauptvariet zwei Abtheilungen bringen, Onarz begreift alle Barictät die in der Gluhhitze ihre D. (silex) dagegen alle diejenig indem sie wahrscheinlich etn boch bequemer, einige Abth in der Natur vorsommenden sechs Unterabtheilungen zuch at, Feuerstein, Mire), Opal und Sandstein.

aufügen würden.

Artichen Rieselerde in

und 2) Riesel. Der
e unter sich, welit behalten, der Riesel
durchsichtig werden,
verlieren. Es ist jes
mehr zu machen und die
igen der Rieselerde in
nämlich: Quarz,
etnriesel (silex meulieiese Unterscheidung ist noths

re), Opal und Sandftein. Diese Unterscheidung ift nothe wendig, man mag die chemische Geschichte ber Rieselerbe ober bas geognostische Verhältnis berselben im Auge haben, ober selbst wenn man nur die technische Anwendung dieser Naturprodutte berücksichtigt.

der Rieselerbe unter sich, welche trystallisirt ober frystallinisch vorkommen, burchsichtig sind und dieß auch in der Glühhiße bleiben.

Bis sest konnte man noch kein Mittel sinden, um die kunstliche Renstallisation der Rieselerde zu bewirken. Die Matur dagegen bietet uns diesen Körper an vielen Orten in gewöhnlich sehr reinen und zuweilen sehr großen Krystallen bar. Die gewöhnlichste Form dieser Krystalle besteht in einem sechsseitigen Prisma, welches sich in einer sechsseitigen Pramide endigt. Das spez. Sewicht der Quarzvarietäten ist von 2,65 bis 2,58. Sie bestehen im Allgemeinen aus reis

ner Rieselerbe, aber man findet zuweilen auch Spuren von Thouerde so wie auch farbende Oxpbe in sehr kleiner Menge barin.

Der Quarz giebt am Stahl Feuer; er ritt Glas unb felbft Stahl. Ift er frystallifirt und farblos, so erhält er ben Ramen Bergfroftall.

Man sindet in den Gebirgen der Schweiz, Savopens und Madagadear Quarzfrystalle von vollsommener Durchsichstigkeit und so großem Volum, daß man sie zu verschiedenen Zweden benüßen kann! Man schleift diese Arpstalle, um Schmucksachen und optische Instrumente barans zu versertigen. Auch macht man gewöhnliche Brillenglaser barans, welche den großen Vortheil haben, daß sie nicht durch Neiben abgenüht werden, so daß die Oberstäche nach vielzährisgem Gebrauche ebenso glatt und glänzend ist, als anfangs. Man weiß, daß die gewöhnlichen Gläser dagegen den Nachtheil haben, bald ihre Politur zu verlieren, wegen der wies derholten Reibungen, wenn man sie aus dem Futteral nimmt, oder wieder hineinsteckt.

Folgendes ift bie Analyse eines Bergfrustalls und eines

Studes nicht fruftallifirten Quarges nach Bucholg.

	, ,	Bergfrystall -											
Riefelerbe	٠	ź	•	٠									
Thonerbe	٠	•	•			0,63	٠	٠	٠	٠	٠	0,50	
Wasser .	٠	•	•	٠	•	0,00	•	٠,		٠	٠	1,00	
Berluft .	٠	٠	•	٠	٠	0,00	*	••	٠	•	•	0,75	
. ,						100,00				1		100,00	

419. Ift der Quarz gefärbt und seine Farbe rein, so wird er zu Bijonteriewaaren benüht, die jedoch niemals hoch im Preise stehen. Bon Brastlien kommt eine außerors bentliche Menge gefärbter Quarze von verschiedenen Ruansen in den Handel. Man giebt ihnen den Namen der Stehsteine, denen sie ähnlich sind. Sie haben wenig Werth, da man sie alle durch künstliche Sdelsteine nachahmen kann und ihr Glanz niemals sehr groß ist. Wir wollen hier nur die Barietäten nach den Hauptfarben aufführen.

Man findet in Raruthen eine Barietat bes Quarges von hellgelber Farbe, welche im Sanbel unter bem Ramen



falfcher Topas, bohmischer Topas, oreibentalischer Topas befanntift. Er ift von Eifenoryd gefärbt.

Man nennt einen sehr schön rosensarbenen Quarz, ber fich bei Rabenstein in Bayern, aber auch in Finnsand und bei Cork in Irland findet bohm isch en oder schlesischen Mubin. Seine Färbung wird dem Manganoryd zugesschrieben. Es bleibt jedoch zweiselhaft, ob dies Oryd diese Karbennstancen wirklich hervorbringen kann.

Der Amethyft ift ebenfalls nur eine Quargvarietat

Von violetter Farbe, weld Manganoryd verdankt. Uralischen Gebirgen in Emit den Achatent zugleich hohle Angeln (Geoben), steht und die inwendig i sind. Diese Quarzvariet deutenden Werth hat, wo Farbe schön ift.

fenheit von etwas

a) vorzüglich in den

n vorzüglich in den

n findet häufig

aus Achat bes

len ausgekleidet

welche einen bes
groß sind und die

ofe lieferte folgen		ethyft's:
Stiefelerbe 1374	, in	97,50
Thougette	167	10,25
Eisenorph		.0,50
Manganoryd	4	0,25
Berluft	•	1,50
11111	-	100,00

Endlich bezeichnet man mit bem Ramen Rauch topas voer Rauch quarz eine sehr gewöhnliche Barietät, beren Farbe mehr voer minder dunkelbraun und beren Durchsichtigsteit übrigens vollkommen ist. Die Farbe scheint von der Ges

genwart eines organischen Stoffs bergurühren.

420. Der Quarz zeigt noch viele andre Erscheinungen, welche wir nothwendiger Weise erwähnen muffent oft find seine Krystalle schwarz; zuweiten haben sie ein fettiges Unsehen, einen fettigen Bruch, als ob sie mit Di getrankt ober gerieben worben wären. Dan findet auch grüne, mitcheweiße Krystalle; auch giebt es deren, welche ein sehr hübiches Aussehen haben, indem sie fremde Körper einschließen ober im Innern Risse ober ein trübes Ausehen haben.

### 482 Buch I. Cap. XIII. Richtmetallische Rorper.

Richt felten findet man in großen Quargfrostallen golds gelbe, zuweilen sehr lange Fäden. Diest sind fast immer nas delförmige Krystalle von Titanorpd, welche in ben Krystall im Angenblick seiner Vildung eingeschlossen worden zu seyn scheinen.

Oft zeigen auch die Quargernstalle eine Menge fleiner Blasen; sie befinden sich fast immer auf einer Fläche und enthalten Wasser, oder eine öhlige Substanz, oder auch ein Gas, welches Davy für sehr ausgedehnten Sticksoff erkannt hat, als wenn berselbe eingeschlossen worden wäre, während die ganze Masse sich in sehr hoher Temperatur befand.

Endlich finden fich auch zuweilen im Quarz eine Menge Glimmerblättchen eingeschlossen. Diese Barietät heißt im Handel Avanturin, ein Rame, den man übrigens allen Krystallen von ähnlicher Beschaffenheit giebt. Der Farbensschimmer, welcher von dem Rester der Oberfläche dieser Glimmerblättchen herrührt, gewährt einen äußerst angenehmen Anblick. Man sam so weit, daß man es vollsommen nachsahmen konnte, indem man nämlich kleine blätterige Krystalle in eine durchsichtige Paste einschloß (vergleiche: Künstliche Edelsteine).

421. Der frystallisitte Quarz stellt sich unter so mannigfaltigen Farben bar, daß man schon hieraus schließen
kann, daß er nicht selten ist. Die Rieselerde sindet sich auch
in der That in der Gestalt des Quarzes als wesentlicher Bestandtheil fast in allen Gebirgsarten der ältesten Formation
zugleich mit Feldspath, Glimmer, hornblende ze. Der Quarz
kommt auch zuweilen, sedoch ziemlich selten in großen Massen,
für sich vor; in diesem Fall bildet er fast immer Gänge im
Urgebirge. Die Gange sind häusig taub, oft aber suhren sie
auch Erze.

422. Uch at. Die unter biefem Namen befannten Steine bestehen fast ganz aus Riefelerbe und enthalten nur Spuren von fremden Stoffen, welche ihnen lebhafte, glänzende und sehr mannigsaltige Farben mittheilen. Die Masse der Uchate ist ausnehmend fein, der Bruch wachsartig, splitterig ober glass. Sie nehmen eine sehr schöne Politur an, werden im



Feuer weiß und befigen niemals eine fo vollfommene Durche fichtigfeit, wie Glas ober Quart.

Ihr Gebrauch ist mannigfaltig: bald werden sie von den Inwelieren verarbeitet, bald dienen sie zur Verfertigung von Glattinstrumenten oder Mörsern, die ihrer Sarte wegent sehr geschätt sind. Auch Petschafte, Salzbuchsen, Wessershefte, Knopfe u. f. w. macht man daven.

Die Ichate bestehen gewohnlich aus fonzentrifden Schichten, Die mannigfaltig gebogen, aber unter fich parallel find. Dieje Chichten baben im Allgemeinen febr reine und angenehme Karben. Buweilen finben fich jeboch aufällige. fremte Etoffe beigemengt, welche im Innern ein bunt ges fledtes Anfeben erzeugen; man beißt biefe geflecte Achas te. Baumadate ober Moodachate beift man biejenis gen, in beren Innern braune, fdmarge, grane ober grunlichte Zeichnungen fich befinden, welche entweber Ge-Granden ober Converfenfaben ahneln. Die Abulichfeit ift zuweilen fo bebeutend, bag man oftere barin mabre Mooje ober Converfenfaben gu erfennen glaubte, welche in bie Daffe bes Achates gur Beit femer Bilbung eingeschloffen wurden; bieg fcheint aber ein Grethum gu fenn, und bie grune Karbe von ber Wegenwart einiger Metalleryde bergurubren. Was bie Form biefer Denbriten betrifft, fo bat biefe.be nichts außergewöhnliches und findet fich auch in aus bern abnlichen Berhaltmiffen.

In Bezug auf die Farbe zeigen die Achate große Berschiedenbeit; sie werden im Handel in mehrere Unterabtheistungen, unter verschiedenen Namen, aufgesahrt. Sie sind bintroth (Karneol), orangegelb (Sarder), dunkelgrun wit rothen Flecken (Heliotrop), apfelgrun (Chrysopras), mildweiß, zuweilen mit verschiedenen Nuancen (Kalzedon), fast undurchsichtig mildweiß (Kascholong). Der Kascholong und Kalzedon bestehen aus reiner Kieselerde; der Ehryssopas ist von Nickeloryd gefärbt, der Heliotrop von Eisensoryd.

425. Die Sohlungen, mo fich bie Achate bilbeten, werden nicht immer von der Maffe ausgefüllt. Das Innere ift oft leer, und in diesem Fall findet man an der innern

### 484 Buch I. Cap. XIII: Michtmetallische Rorper.

Oberfläche Krystalle von verschiedener Art. Diese hohlen Rugeln heißen Rugelachate (geodes); sie sind manchmal mit

Baffer angefüllt.

Die ansere Beschaffenheit sowohl als die innere Masse der 2 ate beweisen hinreldend, daß die Rieselerde, welche sie bildet, ursprünglich in gallertartigem Zustand sich befand, wie diest Alex. Brong niart behauptet. Man findet diese Behauptung bestättigt, wenn man beruckschtigt, daß am Orte des Borkommens die unteren Schichten der Achate breiter und dicker sind als die obern, was deweist, daß die anfänglich halbstüssige Masse den Gesetzen der Schwere ges horcht hat.

Die Naturforscher vermutheten bisher, baß biese Kiesselerbe in Gallertsorm in die Höhlungen, welche Achat entshalten, durch einen kleinen obern oder seitlichen Kanal gesdrungen wären, gegen welchen alle Schichten convergiren und den man oft in den sorgfältig gesammelten Eremplaren nachweisen kann; sie konnten sich jedoch die Schwiestigkeiten einer solchen Hypothese selbst nicht verhehlen. Wie hatte eigentlich die so weiße Rieselerde, um an den bestimmsten Punkt zu gelangen, die von so vielen pulverigen Stossen verunreinigten Schichten durchdringen konnen? Wie hätte sie in diese Höhlungen kommen können, ohne Spuren ihres Durchganges in den Felsspalten zurück zu lassen? Wie hätten endlich besonders die Hohlungen der Achate selbst die aus verschiedenen Stossen gebildeten Krystalle bekommen können, welche man so oft darin sindet?

Diese-Schwierigkeiten und auch viele andere, welche wir nicht anführen wollen, scheinen uns völlig gehoben, wenn man annimmt, daß die Höhlung, welche die Achate einschließt, vorher von Massen angefüllt war, die z. B. dem Schweseltiesel analog gewesen sind. Wenn das Wasser in die Johlung gelangen konnte; so wurde das Schweseltiesel i Schweselwasserstoffsaure verwandelt, welche entwich und in Rieseierde, welche als Gauertartige Masse zurücklieb, ach und nach verkartete und zu Uchat wurde. Auch die Sildung der konzentrischen Schichten ist leicht zu begreisen, das Wasser mas nur durch ein kleines seitliches Loch, oder



von allen Seiten burch bie Form bes Welfen haben einbringen fonnen, wenn biefes Ginbringen nur von Beit ju Beit gefdiah. Much bie Farbung ift leicht begreiflich, benn bas Waffer fuhrte Metallorybe mit fid, bie fich in ben benache barten Schichten fanben. Go wird ber vom Rideleryb grun gefärbte Chryfopras immer von einem grunen erbigen Ctoff begleitet, ber feine grune Farbe ebenfalls biefem Dryb verbanft.

Bas bie Rryftalle betrifft, welche ben Achat begleiten, fo muß man annehmen, ale fenen fie theile vor feiner Bilbung und gleichzeitig mit bem Schwefelfiefel entftanben, ober auch fpater erft gebilbet, je nach ihrer Matur und ben Bers haltniffen gemäß, unter welchen fie vorfommen.

424. Dan findet an vielen Er ea,? date; ber Saupte ort aber, mo berfelbe gefdsliffen wird, ift jedoch feit langer Beit Oberftein in Mheinbagern. Man findet viele Achate in ber nachstenUmgebung biefer Stadt fomobl, ale im Ranton Grumbach' und bem Mofetbepartement, von mo feit langer Beit bie Uchate babin geliefert merben.

Man farbt bie Uchate fünftlich, indem man fie zuerft mit heißem DI tranft und fie bann, mohl abgewischt, in beiße, fonzentrirte Comefelfaure taucht. Die in ben Stein gebrungene Portion DI reagirt gegen bie Gaure, verfohlt fich und nimmt eine braune ober fcmarge Farbe an.

Man versuchte fie grun und violett mittelft fere und Goldauflofungen ju farben, aber bie Farben mers

ben fdmach und ungleich.

Dan fonnte fich ber boppelten Berfegung bedienen, ben Achar mit einem Gifenfalz impragniren und in Chans falium und Cyaneifen tauchen, um die blaue Farbe 3. B. ein Berlinerblau bervorzubringen. Eben fo fonnte man mit Chlorfilber eine buntelviolette, mit Chantupfer eine Rupferfarbe erhalten 2c.

Erhipt man bie Rarneole vorfichtig, fo erhöht fich bie Rarbe: man muß bieg aber in einem Canbbab thun, um bie nothige Temperatur nicht zu fiberfchreiten. Es ift mahrfcheinlich, bag baburch fleine Untheile, von Gifenoxybhydrat, bas eine geibe garbe bat, gerftort werben und in rothes

### 484 Buch I. Cap. XIII: Michtmetallische Korper.

Oberfläche Krystalle von verschiebener Art. Diese hohien Rugeln heißen Augelachate (geodes); sie find manchmal mit Wasser angefüllt.

Die außere Beschaffenheit sowohl als die innere Masse ber 2 ate beweisen hinreichend, daß die Rieselerde, welche sie bilbet, ursprünglich in gallertartigem Zustand sich befand, wie dieß Aler. Brongniart behauptet. Man sindet diese Behauptung bestättigt, wenn man beruckschtigt, daß am Orte des Borkommens die unteren Schichten der Achate breiter und dicker sind als die obern, was beweist, daß die anfänglich halbstüssige Masse den Gesehen der Schwere ges horcht hat.

Die Naturforscher vermutheten bisher, daß diese Kiesselerbe in Gallertsorm in die Höhlungen, welche Achat entshalten, durch einen kleinen obern ober seitlichen Ranal gesbrungen wären, gegen welchen alle Schichten convergiven und den man oft in den sorgfältig gesammelten Eremsplaren nachweisen kann; sie konnten sich jedoch die Schwiesrigkeiten einer solchen Hypothese selbst nicht verhehlen. Wie hatte eigentlich die so weiße Rieselerde, um an den bestimmeten Punkt zu gelangen, die von so vielen pulverigen Stossen verunreinigten Schichten durchdringen können? Wie hätte sie in diese Höhlungen kommen können, ohne Spuren ihres Durchganges in den Feldspalten zurück zu lassen? Wie hätten endlich besonders die Höhlungen der Achate selbst die aus verschiedenen Stossen gebildeten Krystalle bekommen können, welche man so ost darin sindet?

Diese Schwierigkeiten und auch viele andere, welche wir nicht anführen wollen, scheinen uns völlig gehoben, wenn man annimmt, daß die Höhlung, welche die Achate einschließt, vorher von Massen angefüllt war, die z. B. dem Schweselfiesel analog gewesen sind. Wenn das Wasser in die Hohlung gelangen fonnte, so wurde das Schweselfiesel i Schweselwasserstoffsaure verwandelt, welche entwich und in Rieseleitwasserstoffsaure verwandelt, welche entwich und in Rieseleitwasserstoffsaure verwandelt, welche entwich und in Rieseleitwas welche als Gallertartige Masse zurnablieb, ach nad nach verkärtete und zu Uchat wurde. Auch die Vildung der konzentrischen Schichten ist leicht zu begreisen, das Wasser mag nur durch ein kleines seitliches Loch, ober



von allen Seiten burch bie Form bes Felfen haben einbringen tounen, wenn biefes Ginbringen nur von Beit gu Beit gefdah. Much bie Farbung ift leicht begreiflich, benn bas Waffer führte Metallorybe mit fich, bie fich in ben benache barten Schichten fanten. Co wird ber vom Ricfeloryd grun gefarbte Chryfopras immer von einem grunen erbigen Stoff begleitet, ber feine grune Farbe ebenfaus biefem Dryd verbanft.

Das bie Rryftalle betrifft, welche ben Uchat begleiten, fo muß man annehmen, als fenen fie theils bor feiner Bilbung und gleichzeitig mit bem Schwefelfiefel entftanben, ober auch fpater erft gebilbet, je nach ihrer Matur und ben Berhattniffen gemäß, unter welchen fie vorfommen.

424. Man findet au vielen Dr en,? date; ber Saupte ort aber, wo berfelbe gefdyliffen wird, ift jeboch feit langer Beit Dberftein in Mheinbayern. Man findet viele Achate in ber naditenUmgebung biefer Ctabt fomohl, als im Ranton Grumbach' und bem Mofelbepartement, von mo feit langer Beit bie Uchate babin geliefert merben.

Man farbt bie Achate funftlich, indem man fie guerft mit beißem Dl trauft und fie bann, mohl abgewischt, in beife, fongentrirte Comefelfaure tancht. Die in ben Stein gebrungene Portion Di reagirt gegen bie Gaure, verfohlt fich und nimmt eine braune ober fcmarge Farbe an.

Dan versuchte fie grun und violett mittelft Rups fere und Golbauflösungen ju farben, aber bie Farben merben fdmad und ungleich.

Man fonnte fich ber boppelten Berfebung bedienen, ben Achar mit einem Gifenfalz imprägniren und in Cyans Falium und Cyaneifen tauchen, um die blaue Farbe 3. B. ein Berlinerblau hervorzubringen. Eben fo fonnte man mit Chlorfilber eine buntelviolette, mit Chantupfer eine Rupferfarbe erhalten ic.

Erhipt man bie Rarneole vorfichtig, fo erhöht fich bie garbe: man muß bieg aber in einem Canbbab thun, um Die nothige Temperatur nicht ju überschreiten. Es ift mahrs fcheinlich, bag baburch fleine Untheile, von Gifenoxpbhydrat, bas eine gelbe garbe bat, gerftort werben und in rothes

mafferfreies Dryb übergeben; man nuß aber verhuten, bag bie Temperatur gu hoch fteigt, fonft tonnte fich auch bas mit ber Riefelerbe verbundene Baffer verflüchtigen.

Man giebt bem Rarneol auf feiner Dberflache eine weiße Farbe, indem man ihn mit einem Ubergug vom foh-Iensaurem Ratron bebedt und ben Stein in einer Duffel erhigt. Es bilbet fich mildmeißes Ratronfuperfilitat, bas fo bart ift ale ber Achat felbft.

Bier folgen bie Mefultate ber Analyfe einiger Achate; Ralcebon Karneol Chryfopras Riefelerbe 99,0 . 94,00 . Thonerbe -5,50 + 0,0 Rail . 0,0 0.83 0,00 Eifenorub . 0,75 0,0 - -Midelorph 0,0 . 0,00 + Wasser . 1,0 -. 1,75 . 1,85 100,00 100,00 100.0

425. Dpal. Die weiter unten angeführten Unalyfen geigen, daß ber Opal ein mahres Riefelerdehybrat ift. Der Untheil Maffer ift veräuberlich, aber im Berhaltniß zu ben anbern Riefelerbevarictaten immer fehr groß.

Die Opale zeigen rücksichtlich ber Feinheit ihres Rorns ameierlei Barietaten, movon bie eine mit ben Achaten, bie andre mit ben eigentlichen Feuersteinen übereinstimmt. Dichtigfeit ift nicht beständig biefelbe und wechselt von 2,0 gu 2,5. Die Gegenwart des Maffere in ben Opalen verminbert ihre natürliche Barte um Bieles. Db fie gleich hauptfächlich aus Rieselerbe bestehen, so geben fie boch am Stable feine Funten und find leicht gerfpringbar. Gie haben einen harge ober Wachsglang. Um Feuer werben fie weiß und undurchsichtig. Man kennt ben Opal nicht in froftallistrem 3w fand; boch fonnte folder mohl auch vortommen. es die Ricfelerde fünftlich gur Rroftallifation gu bringen, fo murbe man mahricheinlich auch Dpalfrnftalle machen fönnen.

Die Hauptvarietät heißt ebler Opal ober uneigentlich prientalischer Dpal. Gie findet fich besonders in Czernewiba in Dberungarn. Gie ift von hellweißer und blaulis



der Farbe und zeigt, in verschiedener Richtung betrachtet, Ichhafte Regenbogenfarben; eine Eigenschaft, die von ben zahlreichen Sprüngen herrührt, welche sie sehr zerbrechlich machen.

Gemeiner Opal heißt berjenige, welcher feine Res

genbogenfarben zeigt.

Sporophane nennt man biejenigen Opalvarietaten, welche ind Waffer getaucht, durchsichtig werben. Gie fleben an ber Junge, ba sie fehr begierig nach Wasser find.

Mue diese Barietaten findet man an benselben Orten, wo der Kalcedon vorkom ie scheinen sich zuweilen in dies fen lettern umzuwandeln ei affer verlieren. Folgende Opalanal won nauproth.

426. Am Menil mo ris findet sich ein Opal von grobem Korn, welch nilith nennt. Er uns terscheidet sich von den eigenumen Opalen durch einen mattern Bruch und ein blätteriges Gefüge. Der Menilith ist braun und sindet sich in Rieren in einem Thon, welcher gleichfalls größtentheils aus Rieselerde und Wasser besteht. Nach Klaproth's Analyse besteht der Menilith aus:

Rieselelerde 5,50
Thonerde 1,00
Eisenoryd 0,50
Ralf 0,50
Wasser und organische Produkte 11,00
Berlust 1,50

427. Fenerstein. Diese Barietät ber Rieselerbe wirb zu Fenersteinen gebraucht. Auch zur Maffe, woraus manche Abpfermaaren verfertigt werben, ninnt man sie, nachdem sie, durch besonders dazu gebante Dublet, fein gepulvert worden sind.

#### 438 Buch I. Cap. XII. . Midtmetallische Rorper.

Der Fenersteln findet sich in unregelmäßigen Rieren oder in unterbrochenen Bänken in den horizontalen Schichten der Klöngebirge, besonders der Kreide, zuweilen im dichten Kall; sein Bruch ist vollkommen muschelig, bald glatt, bald matt; sein Korn ist nicht so sein als das des Achares; seine Jarbe wechselt vom Grauschwarzen die ins Blaßgelbe. In dännen Splittern ist er durchsichtig, doch immer trube; seine Dichtigkeit ist 2,60; er wird durchs Fener weiß; dann undurchsichtig, zerbrechlich und sehr zerreiblich.

Die Fruersteine, wie ste aus ben Steinbrüchen kommen, find fast immer mit einer mehr ober minder diden, weistichen, zerreiblichen und pulverigen Kruste bedeckt; dies ist verwitterte Rieselerbe. Nach einiger Zeit bekommen oft die seischen Bruchstächen eine ähnliche Beschaffenheit. Frisch sind sie mit einer Feuchtigkeit imprägnirt, welche außen an den Sprüngen in Tropfchen hervordringt; nach kurzer Zeit entzieht ihnen jedoch die Luft alles Wasser ober es bleibt nur noch eine geringe Menge zurück.

Die Masse bes Feuersteins ist nicht immer homogen; man findet oft Ruoten und weiße Floden, die volltommen undurchsichtig sind. Diese schlerhafte Beschaffenheit macht, bas solche Feuersteine nicht zu Flintensteinen zu gebrauchen sind, da sie zu schwer zu theilen sind. Diese Floden rühren übrigens von einer Verschiedenheit der Zusammensehung her, welche auch in den Töpferwaaren einen nachtheiligen Eine siuß haben können. In dieser hinsicht sind die Unalpsen von Bauquelin beachtenswerth.

				Bolltommener Feuerficin,						Undurchflchtige Theile.				Rinfere Rinde.		
Riefelerbe			-A			97			98			97			86,4	
Rohlenfaur																
Thonerbe c																
Wasser 🐍					•	2			0		•	0	•		2,5	
***				100			101			103						

428. Bei ber Berfertigung ber Flintensteine unterscheis bet man zweierlei Gorten von Feuersteinen. Die erste (cailloux francs) gläßt; fich' schlagen, bagegen lettere (cailloux grainchus) gar nicht ober nur mit Berluft von Zeit und Ar-



rit. Die erstern haben eine fast fingefrunde Gestalt; von Geicht find fie fehr ungleich, indem bieg von zwei bis gu zwang Pfund varurt; ihre Maffe bat ein fettiges, etwas glans endes Unfeben und ein fehr feines Rorn. Die Karbe ift erschieden, immer aber im gangen Stein gleichfermig. bruch muß glatt, gleichformig und leicht fonver ober fonfav mufdelig) fenn; bieg ift bas mefentliche Rennzeichen ber inten Steine. Bur zweiten Urt Renerfteine gehoren biejenis ien, welche zu lange an ber Luft blieben und ihre naturliche teuchtigkeit verloren haben, ohne welche man fie nicht schlas en fann ober auch biejenigen, welche weiße Aloden ober imenbig Sohlungen haben, ober endlich biejenigen, beren beftalt allgu unregelmaßig ist; man wirft fie als unnut weg. La biefen von Dolomien entschnten Details (Ann, des nines t. VI. p. 693) fugen mir biejenigen, welche er nber as Edlagen ber Alintenfteine giebt,

Die notligen Wertzeuge zu dieser Arbeit sindt 1) ein tleiner eiserner Schlagel 1 bis 2 Pfund schwer, mit einem Stiel von 7 bis 8 Zoll (pl. 12. sig. 9); 2) ein doppeltzeseitzer Hammer aus gut gehartetem Stahl, zwischen 10 und 20 luzen schwer, mit einem sieben Zoll langen Stiel verschen (pl. 12. sig. 10); 3) ein Wertzeug (roulette genannt), ebenfalls aus gut gelärtetem Stahl von 12 Unzen Gewicht, mit inem 6 Zoll langen Stiel (pl. 12. sig. 11); 4) ein Meisel, der wie ein Tischlers Stemmeisen auf beiden Seiten zuges scharft ist; er muß 8 Zoll lang, 2 Zoll breit und aus unges hartetem Stahl senn. Man schlagt ihn 2 bis 8 Zoll tief in einen Holzblock ein (pl. 12. sig. 12), der bem Arbeiter als

Werktifd bient.

Rann man bie ganze Operation in 4 Abschnitte eintheilen.

Um die Masse zu zerschlagen, sest der auf der Erde steende Arbeiter den Stein auf seine linken Schenkel und giebt mit dem eisernen Schlägel kurze Schlage darauf, um ihn in efund, oder halbepundschwere Stücken mit breiten Oberstast en und saft glatten Bruchstachen zu theilen; dabei muß man sich huten, den Stein nicht durch zu scharfe oder zu starke Schlage zu zerspaltern.

# 490 Budy I. Cap. XIII. Michtmetallische Korper.

Die hauptfunft bleibt immer ben Stein gut gu fpalten, bas beißt, Splitter abgufchlagen von gehöriger Größe, Dide und Geftalt, um Flintenfteine baraus ju machen: bieß fors bert bie meifte Weschicklichkeit und die ficherfte Sand. Der Stein fpringt nicht etwa in einer gewiffen Richtung, fondern fplittert nach allen Richtungen auf gleiche Beife. Der In beiter halt bas Stud Stein in feiner linfen Sanb frei, ohne fich aufzuftüten; er ichlagt mit bem hammer gegen ben Rand ber großen Rladen, bie burch bie erften Abfrrunge entstanden find, fo bag badurch bie weiße Rinte bes Steins fplitterweife abspringt und ber Fenerftein felbft blos liegt, wie es bie Figur 13. zeigt; bann fahrt er fort anbre Gplit ter abzuschlagen, ba wo ber Stein rein ift. Diefe Eplittet find ohngefahr anderthalb Boll breit, britthalb Boll lang und in ber Mitte zwei Linien bid. Unten find fie etwas fonver und laffen folglich an bem Ort, ben fie vorher einnahmen, eine leichte Sohlung gurud, welche ber lange nach burch amei etwas vorfpringende, fast gerade Linien eingefaßt find (fig. 14). Diefe Urt von Ranten, welche von bem Abfprim gen ber erften Splitter herrühren, finden fich baun ungefahr in ber Mitte ber fpater meggeschlagenen Splitter und nur folde Splitter allein, an benen fich biefe Linien befinden, fonnen gu Flintenfteinen bienen.

Man fahrt nun fort ben Stein in verschiedenen Richtungen zu spalten oder zu splittern, bis die Masse des Steins so beschaffen ist, daß man die erforderlichen Bruchstucke nicht mehr erhalten kann, oder bis das Stück so klein geworden ist, baß man die zum Abspringen der Flintensteine nothwendigen

Schläge nicht mehr machen fann.

Man unterscheibet am Flintenstein fünf Theile (fig. 15), 1) die Schärfe ober der Theil, welcher zugeschärft and lauft und auf die Batterie schlägt. Die Scharse muß zwei bis drei Linien breit sehn; ist sie breiter, so ist sie zu zerbrechlich; ist sie weniger breit, so giebt sie nicht genng Junsten; 2) die Seiten ober Seitenränder, welche immer etwas unregelmäßig sind; 3) der Rücken, ober der Ged Steins; 4) der untere Theil; er hat die ganze Dicke des Steins; 4) der untere Theil des Steins, welcher glatt und etwas ton

ift; 5) bie kleine obere Flache, welche zwischen bem mm und bem Ruden fich befindet; sie ift etwas tonbieran wird ber Stein an ben hahn ber Flinte be-

igt,

Um ben Flintenstein fertig zu machen, wählt man Bruchs ke mit einem der Länge nach laufenden Kamm. Man kimmt die Seite, an welcher man die Schärfe anbringen l, richtet dann die Seiten und den Rucken zu, indem man konvere Seite des Splitters auf die Schärfe des Meihieht und mit dem Tafel 12. Fig. 11. abgebildeten Werkg (roulette) sanft darauf schlägt. Der Stein bricht dann tau in der auf dem Meißel ruhenden Linie. Auf dieselbe eise richtet man auch die schneidende ober scharfe Seite i Steins zu, welche eine gerade Linie bilden muß.

Um einen Stein jugurichten, braucht man feine volle

inute.

Ein guter Arbeiter richtet 1000 Splitter täglich zu und cht in berselben Zeit 500 Steine; so baß er in brei Tast 1000 Flintensteine liefern kann.

Die allzubiden Splitter, fo wie biejenigen, welche eine nfte haben, werben als Steine zu Feuerzeugen verkauft.

Die Berfertigung der Flintensteine geschicht in Frantsich in Novers, St. Aignan und Coussy, im Loir- und Cherepartement, so wie zu Lye im Indre-Departement. Auch Maysse- (Ardeches-) Departement und in Cerilly (Nonue-) partement und in Roche-Gugon (Seine- et Oise-) Departit) macht man Flintensteine, obgleich die Fabrifation hier ist so lebhaft betrieben wird. Die Ersindung der Jundstehen zerstört diesen Zweig der Industrie, welcher noch vor nigen Jahren mehr als 800 Arbeiter beschäftigte.

Die Flintensteine muffen an feuchten Orten aufbewahrt erben; sonft trodnen sie aus und nüten sich früher ab, ie blaffen Steine sind meniger hart als die braunen; ba aber hart genug sind, um viele Funten zu geben, so zieht in sie vor, weil sie die Batterie weniger abnüten.

Das Mahlen bes Riefels und feine Anwendung bei tofermaaren werben wir bei biefem Begenstand beschreiben.

### 492 Buch I. Cap. XIII. Richtmetallische Rorper.

129. Poröser Mühlstein, Mühlsteinquary (Silex meulière). Ist vom vorigen völlig verschieden, sowell seiner Etructur, als seiner Lagerungsverhältnisse nach. Er sindet sich in zusammenhängenden, fast immer horizontalen Lagern, deren größte Mächtigkeit gewöhnlich 9 bis 10 fist zu senn scheint. Sie liegen gewöhnlich auf Auhohen und ruhen auf einer Thousabildet, ober sind von eisenhaltigem Sand

pber abgerollten Riefelfteinen bebedt.

Der poroje Muhlfteinquars hat einen geraben Brud, ift unburdifichtig und von verschiedener, aber immer unam fehnlicher Rarbe. Stete enthalt er eine große Menge meht ober weniger beträchtlicher, unregelmäßiger Sohlungen. Ginb biefe Soblungen fehr gablreich und groß, fo wender man ibn ale Bauftein an, wogu er fehr gut taugt. Eind bie Sob lungen aber fleiner und minter hanfig, fo bebient man fic beffelben ju Dauftfteinen, mober fein Rame fommt. Die 3w richtung ber Mühlfteine ift febr einfach. Dan bezeichnet auf ber offen baliegenben Dabtfteinbant Zylinber von paffenbem Durchmeffer und ber paffenben Dide, bann loft man bie Scheibe, welche ben Mühlstein bilben foll, heraus. Bu bie fem 3med höhlt man rund um ben Bylinber eine Rinne aus, in welche man mit bem hammer zwischen zwei holzernen Reb Ien eiferne Reile treibt. Der Muhlftein wird im Steinbruch felbst grob behauen und bann heransgefuhrt, wo man ibn erft fertig macht. Man trägt Corge, Die Steine borigental gu theilen, fo bag bie Flachen bes Daubifteins mir benen ber Bant parallel laufen und ber Dablitein an Ort und Stelle auf seinem lit de carrière, wie man fich ausbrudt, fic befinde. Man nennt gestußte Mühlsteine (meules d'étançon) biejenigen, welche in vertifaler Richtung abgehauen murben; fie find nicht fo geschätt.

Man macht oft Muhlsteine aus mehrern Stücken, bie man burch eiserne Reise vereinigt; es scheint nicht, daß sie schlechter ober weniger bauerhaft sind, als die aus einem

Stud gugerichteten.

Die am meiften geschätten Mühlfteine find bie von Tarteral bei La Ferte sous Jouarro. Gie bestehen aus ein nem Stud und werben seit undenflichen Zeiten in betracht ficher Menge basetbst gebrochen und weit und breit verführt. Die bortige Mühlsteinbant ist sehr mächtig, benn sie hat zus weilen 15 Fuß und selten unter acht.

Bu Houlboo bei Pacy im Eura-Departement und an Molières bei Limours macht man auch Mühlsteine, meist aus nehreren Stücken. Auch an andern Orten kommen biese Steis te vor, wo man aber nur für die Bedürfnisse der Umgegend rieselben gewinnt.

Sedt hat ben Mühlsteinquarz von Molières analpsirt

ind barin gefunden:

Er befieht fonach faft aus reiner Riefelerbe.

Die am meisten geschätzten Mühlsteine sind bläulich grau; ihnen folgen die gelben und zulest die weißen. In dieser Reihenfolge stehen sie auch wirklich hinsichtlich ihrer Harte. Die weißen Mühlsteine führen sich weit schneller als die andern ab. Die Preise dieser drei Barietäten verhalten sich wie 4, 3 und 2.

A50. Sandstein. Unter diesem Ramen bezeichnet man Flöhmaßen, welche sich zu verschiedenen Zeiten abgelagert haben und die vorzüglich aus Duarzsand bestehen, ber burch verschiedene Substanzen zusammen gebacken ist. Das Bindermittel, zuweilen im Berhältniß zum Sand in geringer Menge vorhanden, ist bald Rieselerde, bald Thon, bald kohlensaurer Ralt. Die Sandsteine enthalten oft Glimmer, Feldspath ober verschiedene analoge Körper, welche augenscheinlich von Urgebirgsarten abstammen, deren Zerstörung zur Bildung der Sandsteine Anlaß gab.

Die Sandfteine werden zu verschiedenen 3weden gebraucht, je nach ihrer harte, ber Feinheit ihres Korns und ihrer Farbung. Fast in allen Fällen ift ihr Kleselerbehalt ber wichtigste Umstand für ihre Anwendung; ihre Farbe ist oft gelblich, inweilen rothlich, braun und selbst weiß.

Die Infammenfenung bes Ganbfteine wechfelt, balb befteht er faft blos aus Quargfornern, baib bilbet bas Binbe-

mittel fast bie Salfte ber Masse und bie anbre Sälfte best

aus Quargtornern.

Die vorzüglichsten Arten bes Sandsteins sind: Steinkohlensandstein, ber rothe Sandstein, Duabersandstein, die Molasse und der weiße Sastein.

Der rothe Canbftein, welcher fich unmittelbar über! vorhergehenden befindet, wird zu benselben 3weden gebrau

aber viel häufiger, weil er fester ift.

Der Quaderfandstein, ift neuer, obgleich er ebenf noch zu ben secundaren Gebirgsarten gehört. Sein Ri beutet auf seinen Gebrauch. Man wendet ihn in mehr Theilen von Deutschland zum Bauen an.

Daffelbe gilt von ber Molasse: es ist ein Sandst ber zu den tertiaren Gebirgen gehört; er ist weich, verl tet aber an ber luft. Man wendet ihn in der Schweiz an. Im Steinbruch selbst läßt er sich leicht theilen; 4 nach Berlauf von einiger Zeit wird er ziemlich fest.

Die weißen Sandsteine find noch jünger; so ber Fontainebleau. Diese Sandsteinarten werden nur gum Pftern gebraucht; sie find zu schwer zu theilen, um sie Bauftein anzuwenden.

Der Quarzsand, ben man oft in ber Ratur finbet, hört fast immer zur Sandsteinformation; um wirklich Sa ftein zu werden, fehlt ihm nur bas nothwendige Bindemit

Bei ben Baufandsteinen braucht man die Richtung Schichten nicht zu berücksichtigen. Die Steine konnen o Unterschied nach allen Richtungen abgeloft werden, was den Ralfsteinen nicht der Fall ist. Die lieselige Natur Sandsteine, welche ihnen eine bedentende harte erthe macht sie zum Pflaster sehr geeignet.

Eine andere Eigenschaft der Sandsteine, Die Porci macht sie zu Filtrirsteinen sehr brauchbar. Da die Riesele im Wasser nicht auftoblich ift, so wird bemselben hierbi auch feine schadliche Eigenschaft ertheilt. Die Sandste n Guipuscon find beshalb fehr berühmt; aber fast alle andsteine, selbst bie von Fontainebloon find dazu geeignet. lir werden auf die Apparate zum Wasser filtriren später eber zurücksommen.

Eine ber wichtigsten Benühungen ber Sandsteine ist bie t Verfertigung von Schleifsteinen, um harte Körper und sonders stablerne Werfzenge und Ebelsteine zu schleisen. ei dieser Unwendung kömmt of vorzüglich darauf an, daß Mieselerde in kleinen Körnern vorhanden sen und man hüberhaupt einen durch und durch recht gleichartigen Sands in verschaffe, von sester und zäher Beschaffenheit, von grösen ober seinern Korn, je nachdem der Schleisstein bestimmt, die Politur ber Oberstache anzusangen ober zu vollenden.

Der rothe und Steinfoh fein liefert gewöhnlich ! Steine jum Schleifen obe finachen. Die Steine. lidie man in Oberftein gu n ber Alchate anmens t. bestehen aus rothem Ga 4 baffelbe gilt von ben hleifsteinen, die man in Frat Lothringifche Steine nnt. Die Gensensteine fint it immer aus Steinfohlens tbftein. Gie find graulich ober ichmarglich und werben. un ber Canbftein von Ratur fein ift, bireft jugerichtet. t entgegengefesten Fall fangt man an ben Sanbftein gu brodeln und einen Teig baraus zu machen, ben man formt b baun hart badt. Bu groben Schleiffteinen bedient man

gewöhnlich ber Sanbsteine ber tertiaren Formation. 3)

<sup>9)</sup> In Deutschland giebt es an verschiedenen Orten Sandftein von bedeutenber Festigtert, Die auch als Muhlfteine febr geschäpt find; hierher gehört j. B. ber febr beliebte Sandstein von Benbeifte in bei Rarnberg, ber weit verfendet wird. Derselbe ift febr reich an Feldspath und zeichnet fich ba-burch vor andern Sandsteinen aus. Auch als Gestellstein wird der Sandstein sein sein benügt, weil er außerft schwer schwelbar ift (414).

Der Quarffand wird bei Berarbeitung des Thone ju Biegeln und Badfteinen, ju gewöhnlichem Topfergeschiert fo wie jur feinften Topferarbeit von Javance bis ju Porzellan jugefest, vorzüglich wenn die erdige Maffe febr fett ober reich an Thonerde ift. Dier mus aber auf die Reinheit des Canbet Rudficht genommen werden, wovon fpater am geeigneten Orte die Rede fenn wird.

Sehe banfig wird Duarpfand bei ber Glasfabritation fintt Quary angewendet; jeweniger berfeibe dann farbende Metallorude wie 1. B. Eifenorud enthalt, beste reineres und faoneres Glas last fic baraus erzeugen.

# 496 Buch I. Cap. KIIL Michtmetallische Körper.

Die Schleissteine, so wie die Mühlsteine find bem Zersfpringen unterworfen, sobald man sie zu rasch bewegt. Die ser Erfolg trütt allemal ein, wenn die Zentrisugalfraft die Cohäsion, welche die Theile untereinander verbindet, über wiegt; bei der Wahl der Steine, welche eine rasche Drehbe wegung erfordern, muß man daher sehr vorsichtig seyn. Tret dieser Borsicht geschehen boch häusige Unfälle, daher man die Steine so stellen muß, daß sie die Arbeiter so weuig als megtich beschadigen können; man läßt daher nur so viel von Stein frei und blos, als nöthig ist; den übrigen Theil bringt man unter ein hiezu passendes Gerüst oder Borrichtung.

Sand wird auch gebraucht, um Glas und namentlich Spiegeleifer ju schleifen. In manchen Segenden wendet man ben feinen Sand an en Schleifteine fur Senien und Sicheln baraus ju fertigen; man nimmt en schnates 1 gup langes, 1 goll breites und mit einem Stiff versehenes Studien holl, taucht es in geschmolzenes Schufterpech und bestreut es huruf mit feinem Sand. E. u. E.

The litting of the first term of the first term

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Capitel XIV.

Kohlenstoff. — Halbe Kohlenwasserstoff, Kohe lenwasserstoff, Wasserstoff belenstoff, anderte halb Rohlenwasserstoff, doppelt Kohlenwassers stoff, Maphthaline, Rosenöl, süßes Weinol, Naphta, Terpentinöl. — Rohlensäure, Kohe lenoryd. — Chlore Jode und Schwefellohlene stoff. — Chan, Chanwasserstoffsaure, Chansfaure und Knallsäure. Ehter Brome Jode Schwefele und Setenchan.

431. Die Mannichfaltigfeit und Musbehnung ber einzele nen Artifel biefes Captiele zeigen hinreichenb, bag ber Rohlenftoff sowohl in rein chemischer Sinficht, als in Bezug auf bie gabireichen Urten ber technifden Benügung eine fehr wichtige Rolle fpielt. Der Rohlenftoff ift feit ber frührften Beit befannt, aber bie genauern Renntniffe feiner chemischen Eigenfchaften fällt erft in bie Epoche, mo Lavoifier bie Biffenschaft umgestaltete und erft feit biefer Beit wurbe er auch in die Reihe einfacher Stoffe aufgenommen. Geutem hat ber Roblenftoff und feine Berbindungen ftete bie Mufmertfamfeit ber geschickteften Chemiter auf fich gezogen. Uber Die Reaftionen Diefes Rorpers ift man im Allgemeinen nut im Rlaren, feine Berbinbungen find außerft manuichfaltig und Die Benugungennberfelben febr gablreich; bei bem großen Umfang ber hieher gehörigen Wegenstände mar viel Beit und Arbeit nothig, um fie gehörig ju erörtern. auch bie Geschichte ber Roblenftoffverbindungen, wenignens Diejenigen, welche jum organischen Reiche gehören, nicht ben Grab von Bollenbung und mathematischer Scharfe erlatten, wovon und die guorganische Chemie fo viele Beifpiele bare

### 493 · Buch I. Cap. XIV. Nichtmetallische Rorper.

bietet. Im gegenwärtigen Capitel wird man alle Rohlens ftoffverbindungen abgehandelt finden, welche man näher kennt. Später werden wir aber auch biejenigen untersuchen, welche welche noch in ihren chemischen Berhältniffen mehr oder werniger problematisch sind.

#### Roblenftoff.

(Synonyme. Lat. Carbonum. Frang. Carbone.)

- 432. Der phyfifche Buftanb bes Rohlenftoffs wechfeit mertwürdig, und burch geringe Abanderungen feiner Aggres gationsform ftellt fich biefer Stoff und bar, entweber ale jum häußlichen Gebrauch bestimmte Roble, ober als Graphit, ber gu Bleiftiften bient, ober als Diamant beffen Glang und Durdifichtigfeit jeben Gebanten an eine Ahnlichfeit mit ben ermahnten Subftangen entfernt. Es murbe baher unmöglich fenn, eine verftanbliche Uberficht ber Gigenschaften bes Rob-Ienftoffe ju geben, wenn man nicht feine verschiebenen 21g. gregatzuftanbe forgfältig unterfcheiben murbe. Wir wollen querft ben Diamant, bann ben fünftlichen Graphit und ben Alnthragit, hernach bie vegetabilifche und thierifche Roble betrachten, fammtlich Stoffe, welche fowohl in Bezug auf ibr außeres Unschen, als ihre phyfifden Eigenschaften, verschieben find, aber fibrer innern Ratur nach bagegen alle einander gleich find, ba fie alle aus reinem Rohlenftoff beftes ben. Buerft wollen wir einige Worte uber die allgemeinen Eigenschaften' beffelben fagen.
- 433. Physische Eigenschaften. Der Kohlenstoff
  ist immer fest. Er besitt weber Geruch noch Geschmack. Seine
  übrigen Eigenschaften wechseln sehr. Balb ist er regelmäßig
  frystallisiert, burchsichtig, von ausgezeichnetem Glasglanz, wes
  ber Elektrizitätse noch Wärmeleiter; dieß ist ber Diamant.
  Bald zeigt er eine blatterige, verworrene Arystallisation,
  ist schwarz, vollfommen undurchsichtig, metallisch glanzend, Elektrizitätse und Warmeleiter; dieß ist der funstliche Graphit und
  Anthrazit. Bald endlich zeigt er feine Spur von Arystallisas
  wien und besitt ähnliche Eigenschaften, wie der Anthrazit;

hieher gehört bie aus vegetabilischen ober thierischen Stoffen gewonnene Rohle.

Der reine Rohlenstoff wird burch bie Warme nicht versandert. Er ist nicht merklich flüchtig ober schmelzbar.

Er verbindet sich mit dem Sauerstoff unter Einwirfung der Warme. Der Diamant brennt nicht so leicht als der Imthrazit und letterer nicht so leicht als die organische Kohle; enthält der Kohlenstoff etwas Wasserstoff, so brennt er noch leichter. Dieß ist der Fall bei der im Handel vorkommenden Kohle. Sind die wasserstoffhaltigen Kohlen einmal angezünsdet, so fahren sie fort in der Luft zu brennen, während alle reinen Kohlen darin austöschen, obsgleich sie in reinem Sauersstoff brennen konnen, wenn man sie einmal zum Glühen ges bracht hat.

Unter ben phyfifchen Eigenschaften bes Rohlenftoffs bes findet fich borguglich eine, welche außerft bemertenswerth ift. Alle porofen Stoffe fonnen bie Gadarten vermoge einer Une giehungefraft, welche ber Capillar-Angiehung, bie fie auf Fluffigleiten ausuben, abnlich ift, verbichten. Unter biefen porofen Rorpern befitt ber Rohlenftoff aus bem Solze biefe Eigenschaft im höchften Grab. Diefe Abforption hat bei einer Temperatur bon 1000 nicht Statt. Gie nimmt in bem Daage an Intensität gu, ale bie Temperatur niebriger wird. Die abforbirten Gabarten entweichen aber wieber im Lufte leeren Raum. Mus biefen angeführten Thatfachen tonnte man allerbinge fchließen, daß bie Reaktion rein phyfifch mas re, eine Deinung, welche folgenbes noch gu bestätigen icheint. Die leichten Rohlenarten ober folde, welche weite Poren haben, fo wie auch bie gu bichten mit engen Poren verfes benen, absorbiren bie Gafe weniger leicht ale biejenigen, welche zwifchen beiben bas Dittel halten. Rohlenpulver abforbirt ebenfalls weniger ale blos gerftudte Roble, auch bie mit Bas gefättigte Roble wirft taum mehr auf ein anbres Gas. Mus biefem Gefammtverhalten, welches eigentlich rein phyfis - falifch gu feyn fcheint, tann boch ber ausnehmenbe Unterfchieb nicht ertlart werben, ber in ber Wirfung einer unb berfelben Roble auf Bafe verfchiebener Ratur existirt. Fob

# 500 Budy I. Cap. XVI. Michtmetallische Korper.

genbe Tabelle lieferte Ib. von Cauffure nach feinen eb genen Beobachtungen.

1 Maagtheil Unchebaumtohle abforbirt:

00 Maggtheile Ummoniat.

85 Chlormafferftofffaure.

65 Schweflichte Gaure.

55 Schwefelmafferftofffaure.

40 Stidftoffornbul.

35 Roblenfäure.

35,00 ölbildendes Gas

0.42 Roblenorubgas.

9,25 Canerftoffgas.

7,50 Stidftoff.

1,75 Bafferftoffgas.

Wir wollen nun bie verschiedenen Barietaten bes Roblenftoffe untersuchen, bevor wir die chemischen Eigenschaften biefes Rorpers naher betrachten.

#### Diamant.

434. Der Rohlenftoff als Diamant ift immer ein na türliches Produtt, welches ber Runft noch nicht gelungen ift nadzumachen. Die Barte bes Diamante ift aufferorbentlich; er rist alle befannten Rerper, wird aber von feinem gerigt. Seine Dichtigfeit ift 3,52 bis 3,55. Er ift weber fluchtig, noch fchmelgbar. Er loft fich in feiner Gluffigfeit auf. Bewöhnlich ift er ohne Farbe, boch hat er oft auch blaue, gelbe, rofenrothe, grune ober braune Farbung, bie je nach ib rer Schonheit feinen Werth vermindert ober erhöhet.

Der Diamant ift bald frustallisirt, bald findet er fich in unregelmäßig abgerunbeten Rornern. 3m erftern Fall find feine hauptformen bas Detaeber, ber Cubus, bas Tetraeber und bas Mhombenbobefaeber. Die Rrnftallflächen find frummlinig. Bir werden weiter unten feben (Giebe: Glas), bag biefe Gigenthumlichfeit den Diamant besonders geeignet macht, Glas gu fchneiben.

Sowohl bie lichtbrechende ale lichtzerstreuende Rraft bes Diamante ift febr beträchtlich und trägt bei, ihm einen ftarfern Glang ju geben, ale alle übrigen Chelfteine befigen.

Seit ben erften Berfuchen über bie Berbrennung bes Diamante bie in Die neuefte Zeit, mar man verfchiedener Meinung über feine Ratur. Balb betrachtete man ihn als reinen Rohlenftoff, balb ale orybirten Rohlenftoff, balb ale Roblenftoff mit Bafferftoff verbunden. Davy's neuefte Untersuchungen hoben seboch allen Zweisel, benn er zeigte, baß ber Diamant in einem Aberschinß von Sauerstoff kein Wasser lieferte und daß er einen Theil des Sauerstoffs in Kohlensaure verwandelte, ohne dessen Bolum zu ans dern. Diese beiden Thatsachen reichen hin, um zu beweissen, daß der Diamant aus vollsommen reinem Kohlenstoff besteht. Er wird übrigens vom Sauerstoff ohne Ruchtand verzehre.

Geitbem bie Matur bes Diamants befannt ift, mußte man auf Mittel benten, Die Rryftallisation bes Rohs Ienstoffs auf fünftlichem Wege bervorzurufen; alle bisher verfuchten waren jeboch ohne Erfolg. Man fennt feine Gluffigfeit, Die im Stanbe mare, bie Rohle aufzulofen; wedwegen man auch feine Muflösungen und Abbampfungen biefes Stoffs machen fann. Wurde man auch ein Auflofungemittel tennen, To ift es boch noch nicht ausgemacht, ob bie Roble beim Ries berichtagen fich froffalliffren murbe. Ginen gunftigern Erfolg Durfte man vielleicht erwarten, wenn man mittelft langfamer, themischer Reaktionen auf fluffige Robleuftoffverbindungen einzuwirten versuchen wollte, indem man biefe mit Rorpern aufammenbrachte, bie fabig find, ihnen die übrigen Befranbe theile ju entziehen. Die Berbindungen von Bafferftoff und Roblenftoff, von Schwefel und Roblenftoff ic., murden fich vielleicht unter paffenben Umftanben mit Chlor, Brom, 3ob in Berührung gebracht, in Chlormafferftofffaure und Roble langs fam genng verwandeln, um in fryftallinifcher Bestalt aufgus treten. 3ch führe biefe Stoffe nur beifpielemeife an, obwohl es nicht bie allerschicklichften fint, benn ihre Berührung vers urfacht gemeiniglich tomplicirtere Reaftionen, welche fpater untersucht werben follen. Das Chior g. B. entzieht ben Berbindungen von Bafferftoff und Roblenftoff ben Bafferftoff; ibrigens aber vereinigt es fich felbft mit bem Rohlenftoff und erzeugt Chlorfohlenftoff.

Wird ber Kohlenstoff schnell abgeschieden, so fest er fich immer als schwarzes Pulver ab. Man kaun baher nur bann ein Gelingen hoffen, wenn die Reaktion schr langsam vor fich geht. In dieser Sinsicht könnte vielleicht die Unwendung von schwacher, aber lange fortgesetzer Elektrizität vortheile

haft wirten. Co machte Becquerel burch Bersuche bieser Art viele Stoffe frystallisten, welche eben so viel Schwics rigteit in bieser hinsicht barzubieten schienen, als ber Rohs lenstoff, wie z. B. metallisches Rupser und Kupsererybul.

Reuerlich versuchte man Diamanten burch Einwirkung einner hohen Temperatur zu machen. Da diegewöhnlichen Sien nicht hinreichten, so nahm man die Zustucht zu starken Bolotaischen Säuten und glaubte an Kohlenstücken, die man einer hestigen Glut aussetze, Spuren von deutlicher Schmelzung zu sinden. Man erhielt sogar kleine glasige Rügelchen; alle diese Produkte rührten sedoch von der Asche her, welcho von der Verbrennung der angewendeten Kohle kam. Denn diese Alsche lieserte, da sie Rieselerde, Kali und phosphors saure Salze enthielt, eine Art Glas beim Schmelzen, wels ches natürlich mit dem Diamant nur eine leichte Ahnlichkeit im Außern hatte, wie die geringste genauere Prüsung bes wies.

Natürlicher Weise stellte man, da die chemischen Bers suche ungenügend aussielen, Untersuchungen an, ob bas nastürliche Bortommen des Diamants keinen Fingerzeig abgasten, die Bilbung bieses Körpers zu begreifen; sie genügten iedoch eben so wenig. Der Diamant sindet sich im aufgesschwemmten lande; er gehört jedoch einer frühern Spoche au; da man aber über seine ursprüngliche Lagerung nur Bersmuthungen hat, so bleibt es ungewiß, ob er in Gebirgen neptunischen oder vulkanischen Ursprungs gebildet wurde.

436. Man fennt ben Diamant schon sehr lange. Die Alten hatten für diesen Schmuck eine mahre Berehrung, wesgen ber großen Seltenheit solcher Diamanten, welche schon die Natur bedeutend glänzend und durchsichtig liesert. Sie verstanden nicht, sie kunstgerecht zu schleisen und so hatten die meisten Diamanten keinen Werth und wurden nicht benütt. Die römischen Steinschneider wußten sich Diamanstenpulver zum Schleisen und Poliren der Edelsteine zu versichaffen, was sie auch auf die Knnst der Diamantenschleises rei hätte führen sollen, die ebenfalls auf der Eigenschaft dies ses Körpers beruht, sich durch sein eignes Pulver schleisen zu lassen.

Die Diamantenschleiserei ist eine neue Erfindung, welsche nicht über das Jahr 1476 hinausgeht. Man verdankt sie dem Ludwig von Berquem, der einige, auf sehr scharffinnige Weise, wahrscheinlich nur zufällig gemachte Beobachstungen, vortheilhaft benühre. Es war ein junger Mann aus Brügge, aus einer eblen und reichen Familie; gänzlich unsersahren in der Kunst der Steinschneiderei, machte er die Beobachtung, daß zwei start ancinander geriebene Diamanten sich abschliffen und wechselseitig in Pulver verwandelten. Wehr bedurfte es nicht für einen ersinderischen Kopf, denn er brachte bald das Verfahren beinahe auf benselben Punkt, wo es jest ist.

Das Schleifen bes Diamants geschieht auf einer horis zontal gestellten Scheibe aus ganz weichem Stahl. Man bestreicht sie mit einer Masse aus Diamantpulver, bas mit Plangerührt ift. Dieß Diamantpulver erhält man, indem man rohe Diamanten aneinander reibt. Der zum Schleisen bestimmte Diamant wird mit Zinn in eine Fassung von Rupser eingelöthet, welche mit einer Zange von Stahl gehalten wird. Diese Zange wird mit einem Gewicht beschwert und drückt den Diamant auf die Scheibe, welcher man dann mittelst einer mechanischen Borrichtung eine rasche Drehbewegung giebt. Ist eine Flache abgeschlissen, so bringt man dem Diamant in eine andere Lage und so fort, bis derselbe die gewünschten Flächen erhalten hat.

Die Diamanten, welche chebem mit ihrer natürlichen Politur angewendet wurden, heißen rohe Diamanten (bruts ingenus); diejenigen, welche eine regelmäßige Arnstallisation hatten, hieß man Diamanten mit natürlichen Ecken (a pointes natves). Bon letterer Art sind fast alle die, welche man in alten Baffen sindet. Endlich giebt es gewisse, sehr seltene Diamanten, welche gar nicht geschlissen werden können; man nennt sie Naturbiamanten (diamans de naturo). Man hebt sie für die Glaser auf oder putvert sie, wie die ausgeschossenen Diamanten, in stählernen Wörsern. Dieses Pulver dient zum Schleisen der Diamanten und anderer harsten Steine.

Manchmal nimmt man seine Zuslucht zum Spalten, um Diamanten von schlechter Form gebrauchen zu können. Der Diamant spaltot sich parallel den Flächen eines regelmäßigen Octaeders. Um dieß Verfahren mit Sicherheit anszunden, fängt man an um den Theil, welchen man wegnehmen will, rings umher einen leichten Einschnitt zu machen; ist dieser tief genug, so sest man in den Einschnitt eine recht scharse, gut gehartete stählerne Messerklinge und giebt einen Schlag auf den Diamant, der badurch in der Nichtung des Einsschnitts in zwei Theise getheilt wird.

Zuweilen karzt man auch die Operation bes Schleifens ab, indem man burch Sägen einen Theil des Diamanten wegnimmt. Diese Operation wird mittelst eines bunnen stablernen Drathes ansgesuhrt, ben man mit Diamantpulver, bas mit Il vermischt ift, bestreicht. Man löst so Eden ober Platter ab, um bie Form bes Diamanten schneller regels mäßig zu machen.

457. Bur Zeit als Ludwig von Berquem die Runft ber Diamantschleiserei erfand, begnügte man sich, seine sch eine fichen Durchsichtigseit und ben Glanz blos zu legen, ohne bag man suchte, ihn zu erhöhen; man gab ihm baber blos einfache Kormen.

An ben vor Alters geschliffenen Diamanten sinden sich unr zwei Sauptstächen und die Seiten laufen schrag zu; diese nennt man Taselsteine (pierres en table on pierres failles). Zuweilen richtete man auch nur den äußern Theil der Diamanten zu, und schlief die entgegengesette Flacke in ein regelmäßiges Prisma: diese Art nannte man Dick steisne (pierres épaisses). Diese Namen zeigen binreichend, daß der Steinschneider mehr suchte, den Diamant zu schleufen, ohne ifm zu viel von seinem Gewicht zu nehmen, als ihm nach optischen Regeln eine Form zu geben, die geeignet ist, sein Strahlenberechnungsvermögen zu erhol en.

Dieß suchte man spater in bem Rosettenschnitt (taille en rose), und mehr noch im Brittantschnitt (taille en brillant) zu erreichen; es sind dieß die einzigen noch gebräuchlichen Formen. Der Rosettenschnitt wurde vor 200 Jahren eisunden. Den Brillantschnitt ließ der Cardinal



Mazarin zuerst an zwölf Diamanten ausführen, welche unter ben Kron-Ebelsteinen mit dem Ramen ber zwölf Mazarine (Douze-Mazarins) bekannt sind.

Der Rosettenschnitt ift sehr einfach; ber untere Theil bes Diamanten ist platt, ber obere ist erhaben in vier und zwanzig Facetten geschliffen. Sechs Dreiede bilben mit ihe ren vereinigten Spigen eine Pyramide, sechs andre stehen mit ihren Grundlinien auf den Ernudlinien der erstern und ihre Spigen endigen sich in dem Rande der untern Ebene. Diese sechs lettern Dreiede lassen bemnach zwischen sich secht Zwischenräume, von welchen jeder wieder in zwei Facetten geschliffen wirb.

Der Brillantschnitt entstand offenbar aus dem Schnitt, welchem die Dicksteine fruher unterworfen wurden. Die Form im Allgemeinen ist dieselbe, jedoch mit dem Und terschied, daß der Seitenrand der Tafel, statt vier Flaschen, beren achte hat, die in dreieckige ober rantensörs mige Facetten geschnitten sind. Dieser Theil betragt bas Drittel des Diamants. Der Untertheil (Culasse), macht die beiden andern Drittheile aus; anstatt aber ein umgekehrstes Prisma darzustellen, besieht er aus symmetrischen Facetzten, welche denen des Obertheils entsprechen. Die meisten alten Dicksteine wurden zu Brillanten umgeschlissen.

Der Brillantschnitt giebt ben Diamanten bas mannichfalstigste Licht und Farbenspiel; die Rosette mag vielleicht einent lebhaftern Glanz haben, hat jedoch ein geringeres Farbenspiel. Gegenwärtig zieht man allgemein den Brillant vor; der Regent. (441) ist hievon ein schönes Beispiel.

fchwemmten lande, welches ziemlich neu zu senn scheint und in allen gegenwärtig betannten Diamantgruben von gleicher Beschaffenheit ist. Es besteht aus Rieselgerölle, welches durch eisenhaltigen ober fandigen Thon verbunden ist. Man sindet darin Eisenoryd in verschiedenen Zuständen, Quarz, versteis nertes Holz zc. Dieses aufgeschwemmte land liegt blos und nimmt große Flächen ein. Es ist daher interessant, die Umsstände, welche auf reiche Ausbente beuten, genan kennen zu lernen, um nicht unnügerweise große Landstrecken barauf zu lernen, um nicht unnügerweise große Landstrecken barauf zu

bearbeiten. Man glaubte nämlich immer zu bemerken, bat die größten Diamanten sich stets im Grund und an den Raw dern hreiter Thäler sinden und besonders auf Punkten, wo man Eisenerz in glatten Körnern (Bohnenerz) sindet. Max sindet wenig oder gar keine auf Hügeln. Dert mußten sie sich natürlicherweise ablagern, wenn das Gebirge, das sie enthält, vom Wasser waggerissen wurde. Da ihre Dichtigkeit im Allgemeinen größer war, als die des Thons und der Rollsteine, so mußten sie auch an die tiefsten Stellen des auf geschwemmten Landes geführt werden, zugleich mit den Eisen minern, welche ebenfalls dichter sind als die erwähnten Stosse. Der Diamank sindet sich gewöhnlich nicht sehr tuf unter der Oberstäche des Bodens.

Es giebt wenige Gegenden, wo fich, Diamanten finden. Mur in Indien, auf der Infel Borneo und in Brafilien giebt es welche.

Die Diamantgruben von Indien, welche wahrscheinlich seit sehr langer Zeit bekannt sind, scheinen erst in neuem Zeiten betrieben worden zu sepn; schon 1622 aber sollen die beruhmten Gruben von Golconda 30,000 Arbeiter zur Gowinnung dieses kosibaren Körpers beschaftigt haben. Die haurtsachlichsen Diamantlager in Indien sind in Dekan und Veugalen. In Dekan besinden sich sast alle schon in älter ver Zeit bekannten Gruben, so wie auch die, welche noch gegenwärtig betrieben werden. Sie liegen in der Umgegend von Bisapur oder Golconda. Da man in den erstern nur kleine Diamanten fand, so wurden sie nach und nach verstassen; dagegen haben die der Umgegend von Golconda die berühmtesten Diamanten geliefert, so z. B. den Regent.

Gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts entdeckte man in Brafilien, in der Provinz Minas Geraes eine an Diamanten ziemlich reiche Landstrecke, so baß beren Bearbeitung zum Bedurfniß des Handels ausreicht. Man bearbeitet aber nicht einmal allen Poden der Urt in ber neuen Welt.

439. Die Auffuchung ber Diamanten ift in ber That eine fehr koftspielige Operation, welche in sehr zivilifirten Landern, wo die Taglöhner theuer bezahlt werden muffen

und die Eflaverei aufgehoben ift, unausführbar mare. Die Rleinheit und Seltenheit ber Diamanten machen bas Ausswaschen und sorgfältige Durchsuchen einer Menge Erbe nothwendig. Trot ber genauesten Aufsicht wissen boch die zu tiefer Arbeit verwendeten Stlaven eine beträchtliche Mensge Diamanten auf die Seite zu schaffen, ohne baß es die Aufseher bemorken.

In Indien wusch man die diamantführende Erde, um ben Sand und Thon wegzuspulen, dann brachte man ben Rücktand, welcher vorzüglich aus kleinen Kieselsteinen und Eisensteinen bestand, auf eine gutgestampfte Tenne; man ließ diese Stoffe trochnen und baun die Diamanten, die dars in enthalten sehn konnten, durch ganz nachte Menschen unter genauer Aussicht suchen. Diese Operation geschah in der Sonne, da die Diamanten badurch leichter unter den übrisgen beigemengten Stoffen in die Augen sielen.

In Brafilien geschieht bie Gewinnung ber Diamanten auf ahnliche Beife, jeboch regelmäßiger. Die Diamanterbe, Die ben Ramen Cascalho führt, wird auf eine große Bafche tafel gebracht, bie in verfchiebene Facher ober Abtheilungen getheilt ift. Diefe Zafel ift gegen ben Borigont geneigt und an bem obern Theil jeber Abtheilung befindet fich ein Reger, ber bas Cascalho portionenweise barauf bringt. Bafferftrom, welcher fich nach Willführ in biefe Abtheiluns gen ergießt, führt ben Sanb und Thon mit fort und lagt ben Grus und bie Diamanten jurud, welche bann mit ben Sanden ausgefucht merben. Jebe Berfftatte hat zwanzig Deger und einige Muffcher, welche auf erhöhten Banten am obern Enbe ber Tafel figen. Gobalb ein Reger einen Dias mant findet, fo fchlägt er in bie Sanbe, ber Auffeher tommt bann und nimmt benfelben und legt ihn in einen Rapf, ber in ber Mitte ber Werkftatte fteht. Wer einen Diamant von 70 Gran Gewicht finbet, wird fogleich feierlich in Freiheit Trot biefer Pramie wird boch Unterfchleif getries gefest. ben, welchen man auf ein Drittheil bes gangen Gewinns fchatt und imar gerabe mit ben größten und ichonften Diae manten.

# Bud I. Cap. XIV. Richtmetallische Korper.

Der Grund bavon ist leicht einzusehen; die zu ! Dienst gebrauchten Reger gehören Privatleuten, weh an die Regierung vermiethen und baher von den I leicht die gestohlenen Diamanten erhalten können, ind ihnen dieselben abkausen und sie leicht in Freiheit setze

men, wenn fie es für paffend halten.

440. Die Brastlianischen Gruben liesern jährlich 30,000 Karat, welche ohngefähr 10 bis 13 Pfund robe manten betragen, eine Menge, die für das Bedürsu Handels hureicht; sonst lieserten sie mehr, indem die liche Ausbeute sich bis auf 15 Pfund belief. Hieron man nur ohngesahr 8 bis 900 Karat geschlissenen Diambie sich für den Bisonterichandel eignen; alle übrigen den zu andern Zwecken verwendet, wie wir weiter unt hen werden.

Der Preis der Diamanten ist sehr bedeutend; o derselbe zum Theil auf libereinkunft beruht, so hat er eine zu reelle Basis, um einen bedeutenden Wechsel zu den. Die Bearbeitung der Diamantengruben ist so lan rig und so wenig ergiebig, daß man die Gewinnungs im Durchschuitt auf 38 francs 20 centimes für 4 Gran 1 Karat schätzt. Diesenigen, welche nicht geschlissen u können, verkanst man zu 30 bis 36 Franken den Kara übrigen sind weit theurer, weil sie zum Theif die Koster ken und doch auch Gewinn bringen mussen, der nicht trächtlich ist.

Um den Preis dieses Gegenstandes zu bestimmen, man im Handel von bestimmten Grundsaben aus, r leicht zu kennen sind. Die Gewichtseinheit für die Die ten heißt Karat. Bruce lehrte den Ursprung dieses tes kennen, welches man auch für den Gehalt des Gbraucht. Im Lande der Shangallas in Upika bestel betrachtlicher Goldhandel und die Einwohner bediene seit undenklicher Zeit als Goldgewicht des Saamens Pflanze, die zu der Familie der Schotengewächse gehor welche sie fu ara nennen. Diese Samenkerner wurden Indien gebracht und dienten seit dem Anfang des Die tenhandels dazu, um die Diamanten zu wagen. Der

4 Gran; man nimmt aber an, daß diese Grane leichter , als biejenigen bes alten Gewichts, benn 743 machen Drachme ober 72 gewöhnliche Grane aus. Der Karat ist ich 205 Milligrammen.

Dben wurde bereits erwähnt, bag ber Preis ber nicht Echteifen geeigneten Diamanten von 30 bis 36 Franken ben Rarat wechfelt.

Wenn bie Diamanten geschliffen werden tonnen' und Gewicht ift unter einem Rarat, fo gilt berfelbe 48 Franken.

Bei Diamanten über einen Karat nimmt man bas Quast bieses Gewichts und multiplicirt es mit 48. So hat o ein Diamant von 3 Raraten ben Werth von 3×3×48 432 Franken. Man ersieht hieraus, daß der Preis mit

Bunahme bes Gewichts fehr fcnell fteigt.

Diese Annahmen erleiben wenig Modifisationen für die en Diamanten; bagegen stehen die geschliffenen weit hes im Preis, wegen der Arbeit, bes Berlust's an Gewicht der Gefahr, die man beim Schleifen läuft. Man schäftt Berlust, ben ein Diamant durch das Schleifen erleibet, ibie hälfte seines Gewichts, im roben Zustand angenomen. Folgende Preisliste moge bienen, um den ungefahren erth der Diamanten kennen zu lernen.

ittleres Gewicht

:r D	iamante	n.		,				Preis	bes	Rara	ıtê.
10	Karat		•	٠			٠	60	bis	80	Franken.
10	_	4	٠	+			٠	100		125	
1	_		•	•	•	٠	•	160	_	192	_
1		•	•	•	•	•	٠	200	_	261	
1	_	•	•	•		•	٠	220	_	250	-
							P	reis bi	es D	iamaı	ıt <b>ğ.</b>
2	<del></del> .	٠	•	•	•	٠		660		800	. —
3	_				•			1600	_	2000	_
4	-	•	•			•	٠	2400	_	5000	-
5		1.0						4000	_	6000	

Der Werth ist übrigens fehr verschieden, je nach ber rm, der Reinheit, ber Farbe und felbst bes Gewichts ber amanten. Go fann man auch z. B. leichter Diamanten 1 & von 2 und 3 Raraten aubringen als anbre. Fehlen

#### 510 Buch I. Cap. XIV. Midtmetallifde Rorper.

gerabe Diamanten von einer gemiffen Große' im Sanbel, fe fleigt ber Preis zc. Jeboch nimmt man bei Diamanten, web die fdimerer ale ein Ravat find, bas Quabrat bes Gemidit als Norm an und multipligirt mit 192 ober uberhaupt mit einer nach ben Gelern ober ber Schonheit bes Diamante für ber Rarat zu bestimmenben Rabl.

411. Edjon bie jum Schleifen tanglichen Diamanten find felten; noch vielmehr aber find es biejenigen, welche ein beträchtliches Bewicht, eine vortheilhafte Form und eine reine, mafferhelle Farbe haben; fie haben bann einen fehr hohen Preis, felbit wenn man fie nur ohngefahr nach obigen Ungaben fchatt. Die großen Diamanten find übrigens fe felten, bag man fle alle fennt und bag in ben Gruben faum alle hundert Jahre fich einer findet. Saft alle großen Dus manten, Mufter-Diamanten (diamans parangons) genanal, tommen aus Jubien. Der größte, welden man in Brafiliet fant, wiegt nur 95 Rarat. Er ift noch ungefchliffen und hat die natürliche Octaeberform; er gehort bem Ronig ven Portugal.

Unter ben indifdien Diamanten führt man ben bes Rais von Matun auf Bornco auf. Er wiegt wenigfiens 300 Rarat (mehr als 2 Ungen): er ift ber großte ber befannten

Diamante.

Der bes Groß. Mogule wiegt 279 Rarat und mus be von Lavernier auf 11 Millionen geschant. Er hat eit fchones Baffer und eine icone Form; aber er bat eines Rleden, welcher feinen Werth verringert.

Der Diamant bes Raifers von Rufland murbe 1777 gefauft und wiegt 193 Racat. Er murbe mit 2,250,000 Gram fen baar und einer Leibrente von 100,000 Franken begabit. Er hat ein ichones Waffer, ift febr rein; aber feine Form it falleatt.

Der bes Raifers von Diterreid, wiegt 139 Rarat; er ift

auf 2,600,000 Franten geichatt.

Endlich ber Diamant bes Ronigs von Frankreich wiegt nur 136 Rarat. Er ift befannt unter bem Mamen Ditt ober Rte gent, weil er gur Beit ber Minderjahrigfeit Budmigs bes XV. vom Bergog von Orleans von einem Englander Ra-



erns Pitt gekauft wurde. Er ward mit 2,500,000 Franer zu bezahlt; nach der Versicherung soll er aber boppelt
viel werth seyn, wegen seiner ganz vorzüglichen Form und
erter vollkommenen Reinheit. Er wog 410 Rarat, bevor er
er chlissen wurde und kostete zwei Jahre Arbeit.

442. Die Benühung bes Diamants ist vielsach, selbst wun man ihn nicht mehr als Gegenstand des Schmudes beschiet. Durch seine ausserordentliche Harte eignet er sich seinen Ukrwerken, welche von außerordentlicher Dauer feinen Ukrwerken, welche von außerordentlicher Dauer ind. Dan könnte ihn wohl auch zur Aussatzerung der lösserder Drabtzieheisen anwenden, welche dadurch eine große Dirte und einen unveranderlichen Durchmesser erhielten. Die Itaser gebrauchen denselben bekanntlich, um Glas zu schneis den, wie wir es weiter unten sehen werden; das Diamantsensver endlich gebraucht man zum Schleisen andrer Ebelsteine.

### Graphit ober Reifblei.

Dung aus Kohlenstoff und Eisen, welche sich in ber Natur findet und die man zur Versertigung der sogenannten Bleististe anwendet. Man hat der Ahnlichkeit wegen, obwohl die sich von dem langsam erkalteten Gußeisen scheidet und ie in glimmerartigen Blattchen fryskallistet, die dem Ansesten den nach ganz dem Graphit abulich sind. Die merden Verentallistet Gegenstand mehr Details geben, wenn wir das Lisen abhandeln.

#### Unthragit.

411. Dieß ift ebenfalls fehr mahrscheinlich eine Barie-

<sup>\*)</sup> Die tonnen bierin der Anflint des hen. Berfaffers nicht beifimmen, mele wehr find wir nitt Ranften der Meinung, daß der Energehalt des nature lichen Granbits nicht weienitich, fondern nur jufallig ift, und daß diefer eie gentlich nur als reiner Roblen toff von ninem eigenthumlichen Aggregat, we find zu betrachten ift. (Siehe Ranften über bie fohitzen Gubffunien des Mineralerichs, Archiv für Bergbau und huttenwesen, Bd. 12. E. 91.) A. u. G.

physischen Eigenschaften sehr viel ber Steinkoble; aber a unterscheidet sich wesentlich bavon burch die Abwesenheit bes Wasserstoffs, welcher ber Steinkohle die Ligenschaft erthen mit Flamme zu brennen.

Der Anthrazit ist schwärzer als ber Graphit; er ist zw reiblich, suhlt sich rauh an und giebt auf dem Papier einen mattschwarzen Strich. Seine Dichtigkeit ist 1,8. Er ist bab eine blätterige, tompacte oder auch kornige Masse und völlig undurchsichtig. Der Anthrazit scheint zwischen Graphit und Steinschle in der Mitte zu stehen. Er sindet sich in binreu chender Menge, um ihn als Vrennmaterial zu benatzen. En werden ihn baher auch vorzüglich unter diesem Gesichtspunkt in einem der folgenden Kapitel betrachten. Dan bedient sch in Spanien einer Barietät des Anthrazits, um den Rienruß is der Olmalerei zu erseben.

#### Begetabilifche Roble.

A15. Bisher haben wir nur Reblen befracktet, welche sich in der Natur schon gebildet vorsinden; wir geben jest zu benjenigen über, welche aus organischen Stoffen dargestellt werden. Diese letztern lesteben aus Roblenstoff, Sanerale und Wasserstoff, wozu bisweilen auch Sticktoff sich gesellt. Erhipt man diese Stoffe und schützt sie dabei vor dem Zutrit der Luft, so verlieren sie den Sanerstoff, Wasserstoff und Sticktoff, welche als Wasser und Ammoniak oder auch in Berbindung mit einem Theil des Kohlenstoffs entweichen. Gewöhnlich herrscht aber der letztere so vor, daß immer eine betrachliche Menge desselben als Nachstand bleibt. Dieß ist der Prozes der Verkohlung, den wir im nächstsolgenden Kapitel genauer untersuchen wollen.

Um fich reine Rohle aus organischen Stoffent zu versschaffen, bedars es einiger Borsichtsmaaßregeln. Das beste Mittel ift, eine vegetabilische Substanz, wie die bes Inders zu zersehen, nachdem man ihn sorgfattig burch mehrmalize Krystallisation gereinigt hat. Außerdem bleiben immer erdige ober alfalische Salze in der Rohle, welche einen zufallizen Bestandtheit der Substanz ausmachen und welche beim von



gen Berhrennen bes Holzes ober ber Koke \*) als Afche zus ruck bleiben. Wirklich haben aber die alkalinischen ober ers bigen Salze, welche in ber Kohle enthalten sind, wenn ihre Menge nicht zu groß ist, weuig Sinstuß auf ihre physischen ober chemischen Eigenschäften.

übrigens, ba die letten Theile bes Wasserstoffs nur bei sehr erhöhter Temperatur fich von der Kohle trennen, so wird bie Roble erst dann rein, wenn sie eine halbe Stunde lang dem Feuer einer guten Schmiede ausgesetzt ist.

Diese Art Rohle ist au ten in Laboratorien nothwe Roble, welche Afche und me halt, bei einer Menge von it wird. Wir wollen nun di der gemeinen Kohle durchge denen vergleichen, welche die eine fortgesetztes Gluhen alles wird sinden, daß aus diese stand eine große Verschied wird. Wir werden hier vo see Beziehung betrachten.

themischen Experimens
ihrend die gewöhnliche
ver Wasserstoff ents
Bweden angewendet
ahsten Eigenschäften
wir sie zugleich mit
zeigt, die durch lange
beraubt ist. Wan
zeringfügigen Ums
diaften bedingt
olzsohle in dies

auf. Die Eigenschaften ber vegetabilischen Kohle sind in gewisser hinsicht sehr veränderlich. Sie ist immer schwarz, ihr Bruch ist fast immer glänzend; gepulvett hat se ein mattes Unsehen. Sie ist niemals durchsichtig. Wenn der Stoff, and dem die Kohle kommt, nicht schwelzbar ist, so behalt die Kohle die Gestalt der Stude bei, welche dem Feuer ausgesetzt wurden. Im entgegengesetzen Fall ist sie aufgebläht, löcherig und auch hier behält sie doch eigentlich die Form, welche die Substanz im Augenblick der Berkohlung besaß. So ist die Kohle aus Zucker, Gummi und Gallerte ze. Diese Stoffe schwelzen ansangs, dann entstehen

Deftillation berfelben als Muckfand bleibt und feines Bitumens ganglich bes raubt ift; ber ehemischen Busammenfepung und find bie Rote dem Anthrasit gleich an fieben, anein was den Aggregatjuftand betrifft, fo ift zwischen beiden eine große Merfajedenheit wahrnehmbar. A. u. C.

Blasen in ihnen, bie vom Wasserbampf ober von Gasarten, welche entweichen, herrühren; in biesem Zustand werden sie fest und verkohlen dann vollständig, indem sie bie andem Bestandtheile, welche sie enthalten, vollends verlieren.

Juweilen ist auch die Kohle stands ober pulverförmig. Dieß ist immer ber Fall, wenn man einen organischen Stoff, ber mie einem feuersesten Körper verbunden ist, versohlt, da derselbe die einzelnen Kohlentheilchen, so wie sie frei werden, von einander emtfernt halt. Dasselbe geschieht, wenn man einen flüchtigen Stoff durch die Hipe zersetzt, indem man ihn zwingt eine glubende Köhre zu durchstreichen. In diesem lettern Fall sept sich die Kohle als zartes Pulver ab, welches sich an die Röhre anlegt und von dieser Glanz und Form annimmt und sich in Häutchen ablöst, welche auf der Seite, mit welcher sie die Nöhre berühren, glanzend, auf der andern aber matt sind.

Merden sedoch die Röhren lange Zeit erhitt, so ver bichten sich die Kohlentheilchen und nehmen einen ziemlich ser sten Aggregatzustand an. So sindet man manchmal in den Gabbeleuchtungeröhren abgesetzte Rohle, welche oft beinahe so hart als Diamant ist, am Stahle Funken giebt und bas Glas rist, wobei sie sedoch immer, wie die gewohnliche Kohle, schwarz und undurchsichtig bleibt.

a47. Die Kohle wechselt sehr in ihren Eigenschaften je nach ber Natur bes Holzes und nach ber Temperatur, ber sie ausgesetzt war. Dichte Hölzer geben bichtere Kohlen, als Hölzer mit lockerer Textur. Eine hohe Temperatur vers mehrt auch die Dichtigkeit der Kohle. Diese und andre sehr merkwürdige Berschiedenheiten wurden schon von vielen Besphachtern, neuerlich aber besenders von Chevreusse bes merkt; (An. de Chim. T. XXIX. p. 427.)

Sobald das Holz in einer Retorte so lange erhitt worben ift, bis fich feine Dämpfe mehr entwickeln, so ift der Radftand eine wahre Rohle; erhöht man die Temperatur ber Retorte bis zur Rochgluhhige, so verändern sich die Eisgenschaften der Rohle völlig; je mehr man dann die Temperatur steigert, um so auffallender wird diese Beränderung.



Man hat folgende Berschiedenheiten beobachtet:

Nicht geglühte Geglühte Bis zum Weiße
Kohle. Kohle. glühen erhipte

Reitungevermogen

für bie Elettrigität: Richtleiter. Guter Leiter. Sehr guter Leiter. Leitungevermögen

für Die Barme: Sehr fchleche Guter Leiter. Sehr guter Leiter.

Brennbarfeit: brennt leicht weniger leicht. fcmer.

eingehen und die Anwenl gen zeigen, die sich bavon machen lassen.

448. Man weiß feit terer Zeit, wie groß ber Unter-Schied in ber leitungsfahigt Atrigität zwischen ben ver-Idiedenen Rohlen ift; bieft n find feit ben ichonen igemein befannt gerbors galvanifchen Berfuchen von darmenn man fich folder ben; biefe Berfuche gelft Rohlen bedient, bie querf waren unb bann erfalteten. Mus ben Berfud ruor, bag man gur Berfertigung von Bligableitern nur biefe Roble anwenden barf. Diejenige Roble, welche ale Brennmaterial gewöhnlich verfauft wirb hat unter 100 Studen faum eine ober zwei, welche bie Electrigitat leiten. Dan muß Tie vorher ausglühen, wenn fie nicht mehr ichaben ale nuggen foll.

In Bezug auf bas Marmeleitungevermögen ber Rohle haben Bergeline's Bersuche, in seinem Werke über bas Böthrohr D, gelehrt, baß es in Kohlen, bie einer sehr hohen Temperatur ausgesetzt waren, beträchtliche Beränderung ets Teidet; dieß gilt von ben Kohlen, welche in Sohöfen ber Berstenung entgangen sind, und welche man unter ben Schlatzen findet. Diese Kohlen sind so gute Wärmeleiter, daß Stiede von fünf bis sechs Zoll Länge, welche man an einem Etiber vor bem Esthrohr zum Giahen bringt, sich so erhinen,

Bergeling, Die Ammendung Des Sothrohrs in Der Chemie und Minerale-

# 516 Buch I. Cap. XIV. Richtmetallifche Rorper.

bag man bas andere Ende nicht aufaffen tann, ohne fich gu verbrennen.

Dieses lettere Vermögen steht angenscheinlich mit ber Berbrennlichkeit in einem umgekehrten Verhältnist. Wenn man eine die Wärme schlecht leitende Rohle an einem Punkt zum Glühen bringt, so wird dieselbe fortsahren zu brewnen. Erhiht man eine gut leitende Rohle bis zum Glühen, so wird sich bie hohe Temperatur rasch durch die Masse verbreiten und der glühende Punkt wird erlöschen, und sich abkönlich. Bei einer und berselben Beschaffenheit des Holzes werden also die nicht geglühten Kohlen schneller brennen, während die geglühten langsamer brennen, und das Feuer länger unterhalten.

Die bestillirten Kohlen gehören gewöhnlich zu ber erften Art; die Meiler-Kohlen nähern sich ber zweiten Art,
obwohl sie sehr weit vom höchsten Grad berselben entfernt
sind.

pon biefer Urt von Eigenschaften erhalten, wenn man nicht auch auf die Holzart, welche die Kohle liefert, Rücksicht nehmen wollte. Die dichten Hölzer geben eine weniger breum bare Kohle als die lockern. Die leeren Räume, welche die Kohle enthält, sind mit Luft angefüllt, und dieser Umstand vermindert ihre Wärmeleitung, daher die Masse ein um so geringeres Leitungsvermögen besitzt, je lockerer die Textur derselben ist.

Es geht baraus hervor, baß die sehr leichten und wenig vertohlten Brennstoffe eine sehr verbrennliche Kohle geben, so 3. B. die Rohlen von Hanfstengeln, im geringeren Grad die Bäckertohle (braise de Boulanger) und die Kohle von weichem Holz. Die Kohle von alter Leinwand besitzt eine solche Brennbarkeit, daß man sich in vielen Ländern dersebben als Zunder bedient. Man füllt eine blecherne Buchse damit an, und schlägt darüber Feuer; diese Funten sind dann im Stande die Kohle zu entzunden, an welcher man nun die Schwefelhölzchen anzündet, indem man darauf bläst.

Die Rohlen von hartem Sols bagegen find wenig brenns bar, und um fo weniger, je hoher bie Temperatur mar, ber



Ruchenkohlen brennen schon nicht so gut als die Kohlen von weichem Helz; nech weniger leicht brennt die Kohle von Buchs und Ebenholz. In dieser Beziehung zeichnen sich die Kohlen, welche von schwelzbaren organischen Stoffen komennen, besonders ans. Waren diese einer sehr hoben Tempes ratur ausgeseitzt, so brennen sie nur ausgerentlich schwierig und verloschen sogleich, wenn man aushort, sie an der atmosphärischen Luft zu erhiben.

Im Sauerstoffgas fahren alle biese Kohlen, nachdem sie einmal angezundet sind, fort zu brennen; die Verbrens nung gebt jedoch weit lebhafter und rascher von statten, wenn die Kohlen lecker sind und ursprünglich einer geringern Temperatur ausgeseht waren.

absorbiet die atmosphärische Feuchtigkeit so rasch, daß die gewöhnliche Kohle schon nach einigen Tagen alles Wasser enthalt, was sie der atmosphärischen Lust entziehen konnte. Die Absorption geschicht um so starker und um so schneller, je mehr die Kohle von seinen Poren erfullt ift; sie ist jedoch niemals sehr bedeutend, und die Temperatur, unter welcher die Berkehlung geschah, scheint in dieser Hinsicht von geringem Einfluß zu seyn. Dieß beweisen die Versuche von Chevereuise.

Rach ibm erfahren 100 Theile Rohle in einer sehr feuchs

ten Luft folgende Gewichtegunahmen:

Ungeglubte Gegluhte Ungeglübte Geglubte Pappelfohle Pappelfohle Pocholzsohle Pocholzsohle

1th Tag . 0,176 . 0,153 . 0,058 . 0,021 3th Tag . 0,255 . 0,230 . 0,082 . 0,040 30th Tag . 0,235 . 0,255 . 0,119 . 0,094

Es geht daraus hervor, daß man in 1000 Pfund gewöhnlicher Kohle, welche nur bem Einfluß der Luft ausgefest wird, nicht mehr als zwei oder brei Pfund Wasser finbet; die Resultate aber sind sehr rerschieden wenn mant
die Kohlen benest, denn dann können sie eine sehr beträchtliche Menge Wasser absorbiren.

# 513 Buch I. Cap. XIII. Richtmetallische Korper.

Rach Chevreuffe nehmen 100 Theile ber auf biefe Weise burd Gintauchen in Wasser gefättigten Kohlen bavon auf:

Für die Pappelsohle ist die Quantität sehr groß; und der Käuser muß beshalb, obgleich die Kohlen nach dem Maaße verkaust werden, und die schwersten am meisten geschäht sind, vorzugsweise nur trockne Kohlen beim Einkauf auswählen. Die Gegenwart des Wassers verursacht einen doppelten Berlust, weil man schwerere Kohlen theurer bezahlt und weil ein Theil der Wärme deim Gebrauch dann unnußer Weise zum Verdampsen des vorhandenen Wassers verwendet wird. Nur selten ist es der Fall, daß die im Handel vorsemmenden Kohlen weniger als acht die zehn Prozent Wasser enthalten.

431. Außer biefen Meranberungen, welche bie Boly fohle bald erleibet, giebt es eine andere, welche erft frater fich zeigt, und bie guweilen großen Worrathen biefes Brenns materials nachtheilig wirb. Wird nämlich bie Roble lange Beit aufbewahrt, fo wird fie fehr gerreiblich und will man fie bann verfuhren, fo bilbet fich viel Ctaub. Die Roblen von loderer Beschaffenheit find in biefer hinficht veranderlis cher als bie tompatten. Dan fchreibt biefe Ericheinung ges wöhnlich ber Rryftallisation ber Galze gu, welche eine abnlie die Ericheinung barbieten, wie die an ben Baufteinen burch Froft ober Auflösungen von ichmefelfaurem Ratrum erzeuge ten; wenigstens ift es gewiß, bag Roblen, welche von falgigen Auflosungen burchbrungen find, fich schneller verandern, ale gewöhnliche Roblen. Wahrscheinlich fonnte man bieß burch Unlegung trodner Magazine verhüten, allein man bewahrt biefes Brennmaterial überhaupt felten lange auf.

#### 4 . Rienruß 2c.

Egetablische Rohle wird als Farbe gebraucht
Darietäten von Schwarz, Rienruß,



Pfiefichschwärze, Frankfurtere ober Druckereschwarze, spanisches Schwarz u. f. w. Diefe Bariestaten ruhren von den verschiedenen Berkohlungsmethoden, ober von der Beschaffenheit der verkohlten Substanz ber.

Das spanische Schwarz, bas aus bem Spinbelbaum und den Pfirsichkernen bereitete Schwarz gehort zu dem letzteren Fall. Das Spinbelbaumschwarz macht man aus den jungen Zweigen bieses Baums. Man bringt die Holtstabschen in einen Schwelztiegel oder einen Zylinder von Cisseisen, verkittet das Gesaß, indem man einige kleine Offinusgen zum Entweichen der Gasarten täßt, und erhibt dant zum Gluben. Nach dem Erkalten nimmt man die Rohlensstabchen heraus und briagt sie in diesem Zustand in den Habchen heraus und briagt sie in diesem Zustand in den Haubel; sie dienen zum Zeichnen nachdem man sie vorher wie Vierstifte zugeschnutten hat. Da diese Kohle sehr weich ist, so taucht man sie, um ihr mehr. Korper zu geben oder um sie fester zu machen, einigemal in geschmolzenen Talg oder geschmolzenes Wachs.

Das Rebenschwarz wird aus Weinreben und Weinran, ten gemacht, das Pfirsichschwarz aus den Kernen der Frucht, das spanische Schwarz aus Korfspanen. Das erste und lepte sind sehr weich und sein, und haben einen braumen Schiller. Das zweite ist härter, wird jedoch, wenn es gerieben wird, sehr sein und schillert blaulich; alle diese verschiedenen Ursten werden wie das Spindelbaumschwarz bereitet.

Das Frankfurter Schwarz unterscheidet sich wesentlich bavon; man erhalt es, indem man Weintrester, getrocknete Weinhese und Pfirsichkerne, seener Anochen oder Elsenbeinssene in verschiedenem Verhaltniß, zo nachdem man ein ins Blauliche oder Gelbliche fallendes Schwarz zu erhalten wunscht, zusammenmengt und bas Gemenge verkohlt. Diest Schwarz wird zum Kupserdrucken angewendet. Vor dem Gebrauch muß man es sedoch waschen, da es auflosliche Salze enthält, die von der Weinhese herruhren.

453. Der Kienruß wird am meisten verbraucht; seine Bildung beruht auf einem leicht begreiflichen Umstande. hat man eine gadformige Berbindung von Basserstoff und Kohe lenstoff, und bringt man diese bei erhöhter Temperatur mit

einer Sauerstoffmenge in Berührung, welche bloß hinreicht ben Wasserstoff in Wasser zu verwandeln, so bitdet sich dieses und der Kohlenstoff wird dabei abgeseht werden. Ahnlich verhält es sich bei der Bereitung des kienruses, nur bedient max sich statt jener Gase des Harzes oder der Steinsohle; man erhist dabei hinreichend, um Gase oder dige Dampse zu er halten, und bewirft dann eine unvollsommene Berbrennung derselben. Die Kohle setz sich babei in leichten Flossen ab.

Der zu biefem Prozeg gebrauchliche Apparat ift fehr einfach, wenn man fich bes Sarges ober Theers bedient. Er besteht aus einer gylindrifden Rammer, in welcher fich ein bledjener Regel bewegen fann, ber an feiner Spige eine Offnung hat und jugleich ale Ramin mahrend ber Berbrennung und ale Schabeifen nach beendigter Operation bient. Da bie Bafis bes Regels fast ben Durchmeffer ber Rammer hat, wenn man ihn herabläßt, fo tragen feine Rander allen Rienrug ab, ber fich an bie Dlauern abgefest hat, woranf man benfelbeit auf bem Boben fammelt. Die Wande ber Rammern find mit Schaffellen ober grober Leinwand ausgefleidet, um ben Abfas ber Floden ju erleichtern. Die Berbrennung geschieht außerhalb in einem Dien, auf beffen Teuerheerb ein gußeiserner Reffel gesett wirb, welcher bas Sary ober ben Theer enthalt, bie ben Rienrug liefern follen. Man erhitt ben Reffel, entzundet die Danipfe und überläßt bann bie Operation fich felbft. Aus ber Erfahrung lernt man balb bie Dimenfionen fennen, die man ben Gin unb Ausgangen ber Luft geben muß (Taf. 15. fig. 4).

454. In der Umgegend von Saarbruck fabrigirt man den Kienruß mittelst der unvollkommenen Berbrennung der Steinkohle. Dieser Ruß wird für die Marine verwendet und überhaupt bei allen Theerungen, welche keine feine Fars de erfordern. Das dort übliche Bersahren ist einfach und der Betrieb zwedmäßig. Wir entlehnen die Beschreibung aus der Abhandlung des jungern Duhamels (Ann. des Mines T. X. No. 55).

Der Apparat besteht ans einem langen, geneigten Ranal, ber als Feuerheerd bient, aus einer geräumigen, gewölbten Kammer, wo sich ber Rienruß absett, aus einer klei-



nern Rammer, in welcher fich ber unverbichtet gebliebene Ruß vollends ablagert und beren Offnungen ben Zug regeln, und endlich aus einer letten Rammer, welche uber ber vorisgen angebracht ift und als Schornstein dient. Da in dies sem Apparat einige Theile sind, welche eine sorgfaltige Konsstruktion verlangen, so wollen wir ihn genau beschreiben.

Zaf. 15. fig. 5. A ift ber Teuerheerb, beffen Boben eben fo mie bie Seitenwande und bie Dede aus Badfteinen befieht. O ftellt ben Ubergug and Thon und gehachtem Stroh bar, welcher bagu bienen f um Riffe in ber Dede gu verhuten. B find fleine Mai in, welche bie Gruben C umges ben und bagu bestimmt find Die Steinfohlenfuchen ober Rote, bie man alle funf Ctunben beraus hohlt, aufzunehmen. D Starter Gifenftab, welcher Offnung bes Reuerplages fu awei fast aleiche Theile ther er obere Theil ber Dffnung ift mabrent ber Operatiot ffleinen und Lehm juges mauert. S Rammer, well unt ift, ben größern Theil bes Rienruges aufzunchme oben wird mit flach aufgelegten Badfteinen bebe ourch barunter angelegte Ranale und eine Schicht Brus, bie man unter bie Ziegel bringt, vor alle i eit gefchutt. E Gin int ber Mitte ber Dede angebraumen Loch; es wird mahrenb ber Operation burch einen flachen Stein verschloffen und offnet fich nur, wenn biefelbe beenbigt ift, um bie Rammer & und bas Rabinet F mit frifcher Luft ju verfeben. G und H amei Locher, burch welche ber Rauch in ben Raum F ftromt. Es find auf jeber Geite zwei bergleichen gocher: bas erfte ift hober, bamit ein Menich burchfrieden fann. I loch, welches jur Berbindung ber fleinen Rammer F und bes baruber fich befindlichen Ramins K bient; es find zwei folche locher porhanden. L Cad aus grober Leinwand, melder ein jes bes biefer löcher bebectt; er wird burch einen angebrachten Etrid aufrecht und burch Badfteine um feine nach außen gefehrte, umgefaltete Offnung offen und gespannt erhalten.

Fig. 6. Aufriß der Borderseite eines Ofens. Man bemerkt darin ein Fenster M. durch welches man in biese Gallerie gelat in, um die Sade anzumachen ober um sie zu loß ! Fener fangen; das Fenster bleibt

#### 522 Buch I. Cap. XIV. Nichtmetallische Körper.

immer offen, bamit bie Dampfe hinausgehen tonnen, welche bereits allen Rienruß, ben sie anfänglich enthielten, abgefest haben muffen.

Fig. 7. Durchschnitt eines Ofens queer burch bie Rammer S. Auf dieser Figur, so wie auf ber vorhergehenden, bezeichnen dieselben Buchstaben bieselben Gegenstande, wie in fig. 5.

455. Man wendet Steinkohlen von nicht fehr fetter Befchaffenheit (peu collante) an, bie vielleicht felbft fchon als trodene Robien betrachtet werben fonnen. Dan erhalt fe in großen murfeligen Studen; bevor man fie aber am wenbet, muß man fie gewöhnlich mittelft eiferner Schlagel in höchstens zwei Fauft große Stude gerfchlagen. Dan bringt in jeben Dfen bavon ohngefahr ? Rilogramme; bieg ift je body teine fefte Regel und man wendet verhaltnismäßig meniger an, febalb bie Roble beffer, b. b. fetter ift: man legt biefe Roblen an ber Dfenöffnung ju einem fleinen Saufen jufammen, wie in fig. 5 bei D gu feben ift. hierauf gunbet man mittelft etwas trodenen Solges an; ift bas Tener im vollen Brennen, fo breitet man bie brennenbe Rohle mit ei ner eifernent an einem holzernen Stiel befostigten Dfentrade and, bis an bas Enbe bes Dfend, mo fidy berfelbe in bie Rammer munbet, mas ungefahr eine lange von 16. Decimes ter beträgt, man icharet fie fogleich wieber mit ber namlie chen Dfenfrude gufammen und macht einen Saufen wie anfangs. Diefe Manipulation wiederholt man unn ungefahr fünf Ctunben lang alle Biertelftunben; bann ift bie Ctein tohle, welche man angewendet bat, alles ihres Bitumens beraubt; fie ift nun Rote geworben, welche man beraus nimmt und mit Ausnahme einer fleinen gum Angunben ber neuen Rohle nothwendigen Menge, in die Grube fallen läßt, melche vor und unter bem Dfenloch angebracht ift, two man fie mit Baffer lofdit.

Man thut bann eine neue Quantitat Roble, wie bie vorige, in ben Ofen und sett biese Operation auf bieselbe Weise zwanzig Tage lang fort.

In dem Maage, als die Berbrennung ber Steinfohle vor fich geht, tritt ber Rauch in die Berlangerung bes Ofene,

beil bes Kienruses, welchen er enthalten, absetz; er geht ann burch die Bogen G G und die Locher H H in den Raum we er aufs Reue Kienruß absetz und sich dann in den Lamin K durch das Loch I erhebt, um sich in der Luft zu verlieren. Da sich der Rauch jedoch nicht alles Kienrußes untledigt, so bedeckt man, wie oben bereits erwahnt wurde, der dem Rauch als Siehr dunner Leinwand, welcher dem Rauch als Sieh dient.

Man fieht leicht ein, daß, wenn biefer Sad inwendig mit einer Lage von Kienruß bebeckt ift, der Luftzug im Dfen, und also auch die Lebhaftigfeit ber Berbrennung der Kohle geringer wird; um sie wieder zu beleben, faßt der Einheißer das Inde bes Strids und zieht zuweilen wie an einem Gloftenzug; ber Sach wird badurch geschuttelt und ber Kienruß fällt auf den Boden der Kammer.

Das oben beschriebene Berfahren scheint sehr einsach; inden ersordert es boch eine fortbauernde Ausmerksamkeit der Arbeiter. Das Teuer barf weder zu start noch zu schwach sern; im ersten Fall werden die Dampse zu beiß und ents zunden die Sace, wenn sie durchstreichen, so daß diese bissweiten ganzlich verbrennen; im zweiten Fall ift der Kinntuß, den man erbalt, schwer und solglich von mittelmaßiger, ja selbst von schlechter Qualität.

Man hat beebachtet, baß bei bestigem Wind beträchte ich weniger, aber auch von besserer Qualitat erzeugt wird. Das Erzentheil sindet beim Regen statt; es giebt mehr Kienstuß, aber weit schlechtern. Frisch gemanerte Ofen bringen benseiben Nochtheil, wie der Regen; es scheint daher, daß ter Rieuruß leicht viele Fenchtigkeit an sich zieht und sie sehr bartnackig seit hatt, was seine Unbaufung erleichtert.

In einer zu heißen Jahredzeit geht bie Fabrikation zu langfam; trockenes und kaltes Wetter, vorzüglich Frosttage find am besten.

Die Dauer jedes Feuers ist zwanzig bis ein und zwanzig Tage; man last es nur ausgeben, um den Kienruß zu sammeln und um kleine rothwendige Reperaturen vorzunehmen, wozu man höchstens zwei ober drei Tage braucht.

# 524 Budy I. Cap. XIV. Michtmetallifde Rorper.

waren, so muß man den Rienruß, der sich in den gewoldter Kammern angesammelt hat, wegnehmen; hiezu verschließt ein Arbeiter die Offnung des Heerds mittelst Thon und Backsteinen. Ein zweiter öffnet die Löcher, welche sich im obem Theil des Gewöldes, in der Mitte seiner länge besinden; ein dritter öffnet die Thüren N. welche bisher verschlosses waren und tritt in die Kammer S und den Raum F, wo et mit einem Besen von Birkenreis den Kienruß, welcher sich 65 bis 9? Centimeter die abgesetzt hat, zusammenlehrt. Diese Arbeit, welche unmittelbar, nachdem das Feuer ausgegangen ist, vorgenommen wird, ist durchaus nothwendig, um zu verdüten, daß der Kienruß sich beim Zutritt der Lust, wie ein Pyrophor, freiwillig entzündet.

Sind die Rammern kalt genng geworden, um zu erlauben, daß man langere Zeit darin bleibt, so füllt man den Rienruß, in Leinwandsäde, nimmt diese heraus und leert sie in ein Magazin, deffen Boden gepflastert wird, weil ein

bretterner Gugboben fenergefahrlich ift.

Der Rienruß wird hierauf gefiebt; fobann fullt man ihn in Gade von ungefahr 130 Centimeter Sobe und 28 Cem timer Durchmeffer. Um bieg auszuführen, schüttet man bie Sade anfangs nur 32 Centimeter boch voll; eine Frau fleigt bann mit blogen Sugen in ben Gad und ftampft bie Dlaffe, indem fle fich nach und nach herumbreht und bie beiden Em ben bes Sade ftart mit ben zwei Sanben an fich gieht; ift ber Rienruß gehörig eingetreten, fo geht fie heraus, fcuttet eine neue Quantitat Rienrug, wie bie erfte, hinein und macht es wieder fo, bis ber Gad voll ift; bann naht fie bie Diffe nung bes Gade fo bicht ale möglich gu. Um gu verhindern, bag ber Rienrug burch bie 3mifdjenraume bes Gade bringt, fo rührt man recht feinen Lehm mit Baffer an und bestreicht ihn bamit mittelft einer langharigen Burfte ober eines biden Pinfels. Sonft bebiente man fich hiezu bes Theers; man ftand jedoch bavon ab, weil biefer Stoff gu theuer mar und bie Gade leicht riffen ober brachen; man bebient fich mit Bortheil bagu eines bunnen Mehlfleifters. Die angeftriche nen Gade lagt man in einem luftigen Schoppen trodnen



525

und schafft fle in das Magazin, wo man fie bis zum Bertauf aufbewahrt.

Ein folder Sad mit Rienruß wiegt 44 bis 56 Rilos gramme; es giebt jeboch auch welche, bereu Gewicht bis auf 70 fleigt, bieß ift jedoch nur selten und bei schlechten Fabrikaten ber Fall.

Zaufend Rilogramme Steinfohle geben im Durchschnitt 33 Rilogramme Rienruft und 4 bis 500 Rilogramme Rofe.

457. Der gewöhnliche Rienruß ist bei weitem noch Teine reine Kohlt. Braconnat machte eine Analyse bese selben und fand babei folgen.

Rohlenftoff	79,1
Sargige Stoffe	· · · · · · δ,3
Bituminose Stoffe	1,7
Ulmin The state of	0,5
Schwefelfaures Ammoi	3,5
— Kali 🖔	0,4
Rall	8,0
Sehr eifenhaltigen pho	Ralf . 0,3
Chlorkalium	Spur
Quargfand	, , , , , , , , , , , , , , , , , 0,6
Baffer	8,0
	100

Braconnot sast nicht, woraus der Kienruß, den er analysitte, bereitet war; die Gegenwart bes Ammoniaks und der Schweselsäure jedoch zeigen an, daß er von Steinkohle und nicht von Harz herrührt. Wie dem auch seyn mag, so sindet man doch, daß der Rienruß nur dann rein wird, wenn man ihn mit Alcohol auswäscht, mit einer Kaliaustösung dis geriet, um ihm das Ulmin, das Harz und Bitumen zu nehmen und ihn dann mit Chlorwasserstoffsäure behandelt, um die erdigen Salze zu entfernen. Dierauf wascht man ihn mit Wasser aus und trochnet ihn.

Die Gegenwart bes Wassers, so wie bie harzigen und bituminosen Stoffe, scheinen ihm in mancher Beziehung zu schaden. Es ift wenigstens gewiß, bag viele Lithographen finden, bag ber Rienrus, ber bie Basis ihrer Druderschwarze

# 526 Buch I. Cap. XIV. Michtmetallische Körper.

ausmacht, burch Glüben in verschloffenen Gefäßen bei wirb.

Man barf ben Kienruß nicht mit bem gemeinen R verwechseln. Letterer ift zwar ebenfalls bas Produkt ei unvolltommenen Verbrennung, aber in seiner Zusammen zung unterscheibet er fich wesentlich von jenem.

Die Bereitung ber vegetabilischen Kohle, beren tofich zum Berbrennen bedient, ift zu weitläuftig und mit vielen andern wichtigen Räuften im Zusammenhang, um labgehandelt zu werden. Man wird sie im folgenden Kap jedoch großentheils finden.

# Thierifde' Roble.

458. Die thierische Rohle unterscheibet sich bem A hen nach kaum von ber vegetabilischen durch ihre physitschen oder chemischen Eigenschaften; in gewissen Punkaber sind beide untereinander verschieden. Go wie die stere fast immer Wasserstoff enthält, so hält die zweite hindig eine gewisse Quantitat Stickstoff zuruck, welcher schwierig und nur mittelst eines Schmiedeseuers daraus fernt werden kann.

Die thierische Roble befitt bie fonberbare Eigensch vielen vegetabilischen ober thierischen aufgelosten Stoffen Farbe zu entziehen und das Wasser dieser Auflösungen v kommen burchsichtig und farblod zu machen.

Die vegetabilische Kohle hat diese Eigenschaft mit thierischen gemein, besitt jedoch dieselbe nicht in so be Grade. Die ersten Beobachtungen hierüber machte man ge Ende des vorigen Jahrhunderts. Man verdankt sie Low welcher die entsarbende Eigenschaft der vegetabilischen Korgfältig beobachtete und einigen Gebrauch davon zu chen suche. Bom Jahr 1800 bis 1811 benützte man sie ha zur Eutfärbung des rehen Sprups; Figuier, Apoth in Montpellier, zeugte sedoch 1811, daß die thieri Kohle sast alle Flussigketten besser, schneller und sicherer färbe. Man benützte diese Eutdeckung sogleich bei der terraffinirung, wo sie nun eine wesentliche Operation i macht.

Die entfarbenbe Rraft ber thierifden Roble tann man burch folgendes Erperiment zeigen. Man thue ein halbes Piter rothen Wein mit 30 bis 40 Gramme thierifcher Roble in eine Glafde, fcuttle bas Gemenge einige Minuten, file trire es und die Fluffigfeit wird bann fo farblos wie Baffer femt. Die vegetabilifche Roble wirft gewöhnlich nicht auf gefarbte Pflanzenauftofungen; wird fie aber auf eine paffenbe Beife praparirt, fo fann fie nichts bestoweniger ents färbenb mirten.

459. Es ift nothwendia. bier einige allgemeine Bemer-

fungen beigufugen. Will : brauch machen, um eine & bieft leichter bei einer fdim feit, als bei einer alfalifi lettere felbit erft noch meh fprangliche Farbe verlieren

Dieje Wirkung ruhr nen in Alfalien löslichen & Roblen aus organischen & reichend erhipt maren. mit bem Ulmin, ja er un -un ber thierischen Roble Geit gu entfarben, fo gelingt t ober neutralen Mluffigriffen Kallen merben anftatt baß fie ihre ure

t Begenwart eines braus ber, welcher fich immer in et, wenn fie nicht binproff hat viel Abulichfeit unridet fich vielleicht aar nicht Davon. Es giebt jeboch auch bei bem eben Befagten Husnahmen und man behauptet fogar, bag Buderfprupe fich befe fer entfarben, wenn fie alfalifd, als wenn fie fauer find.

Die Wirfung ber thierifchen Roble auf gefärbte Rluffigfeiten geschieht in ber Barme gemeiniglich rafcher ale in ber Ralte. Daber erhitt man auch gewöhnlich bie gu ente farbende Aluffigfeit bis jum Gieden, thut die Roble bingu, Schüttelt einige Augenblide und filtrirt bann. Dft gefchieht es, baß bei langem Gieben ein Theil bes anfange nieberges Schlagenen farbenben Stoffe fich von Reuem wieber auflost, fo baff, wenn man felbft eine große Quantitat Roble anwenbet, bie Gutfarbung unvolltommner ift, fobalb man bie biers ju gerade nothige Beit überfchreitet.

460. Es ift fcmer, bie entfarbenbe Rraft ber Rohle auf genügende Beife gu erflaren. Da biefe Birfung bei einer großen Menge und bem Unfcheine nach febr verfchies benen organischen Gubftangen Statt finbet, fo tonnte man

glauben, baß fie von einer rein mechanischen Urfache berralte. Jedoch zeigt folgender Bersuch von Buffp, baß diese Wirlung durch die gewöhnlichen chemischen Kräfte bedeutend modifiziert wird, wenn sie nicht etwa ganz von die

fen abhangt.

Man nehme eine Auflösung von Inbigo in concentrits ter Schwefelfaure, verbanne fie mit Waffer und fcuttle fie mit einer angemeffenen Denge thierifder Roble, fo wird Diefelbe balb vollig entfarbt fenn. Dian tann bierauf bie Roble mit Waffer mafchen, ohne ihr nur bie fleinfte Portion von ichmefelfaurem Inbigo ju entziehen; bas Baiche maffer wird nur freie Schwefelfaure enthalten. Gest man Dagegen biefe Robie mit einer Ratianflofung in Berubrung, pher mit einer Unflojung von Ratron ober Ammoniat, jo wird ber Schwefelfaure Inbigo auf einmal feine Robbe verlieren und bie filtrirte Fluffigfeit mirb bie blane Garbung wieder annehmen, Die fie aufange hatte. In biefem fall und faft in allen benjenigen, wo bie thierifche Stoble eine Birfung audubt, fcheint fie bie Rolle einer fcmachen Bafe au fpielen und fich mit bem farbenben Stoff gu verbinden, indem fich bas Gewicht vermehrt. Bir werden überhaupt frater feben, bag bie meiften farbenben Stoffe auch bie Gi genfchaften ber ichmachen Cauren befigen.

461. Welche Meining man auch von ber Rolle haben mag, welche bie Robie hierbei fpielt, fo fonnen boch einige Beobachtungen Buffps, welche wir anführen wollen, gur Aufflarung biefes Wegenstandes beitragen. Die thierische Roble wird fast immer aus Dofen : Schaf : ober Pferbino. den bereitet. Gie enthält baher bie Ralffalge biefer Rnoden und befteht faft aus 10 Prozent flidftoffhaltiger Roble, 2 Prozent Rohleneifen ober Riefeleifen und 88 Prozent phose phorfaurem ober tohlenfaurem Ralt, mit etwas Schwefelfalcium ober Schwefeleifen gemengt. Wenn man bie entfars bende Rraft von 100 Theilen thierischer Rohle durch 100 ausbrudt und bann bie 10 Theile reiner Roble, die fie enthalt, nimmt, fo wird man finden, daß ihre entfarbende Rraft nur gleich 50 ift, wenn man fie vergleichungeweise pruft. ber anbern Seite wird man burch abnliche Berfuche finden,



taß der phosphorsaure Kalk der Knochen, so wie der kohlensaure Kolk die Eigenschaft, die Flüssigkeiten zu entfarben,
nicht Lesisen, worans man sieht, daß 100 Theile reiner Kohs
te, welche in Rücksicht der chemischen Zusammensesung 1000
Theilen gewöhnlicher thierischer Kohle entsprechen, in Bezug
auf die entsarbende Wirkung nur 300 darstellen; noch kann
man dis zest diese Thatsache nicht erklaren.

andert leicht ihre Qualitat, wenn sie schlecht gebrannt worsten ift. Zu viel oder zu wenig gebrannt, ist sie weniger wirksam; im ersten Fall bedwegen, weit sie dann nicht so portöß ist; im zweiten Fall, weil der thierische Stoff, der nicht zerstort ist, die Nohle sirnisartig uberzieht, was i re Wirstung schwacht. Die Beste von allen ist diezenige, welche gestade so lange gebrannt wurde, dis aller thierische Stoff zerszerstort ist, aber nicht langer.

Der Zustand ber Bertheilung ber Roble ift ebenfalls ein febr wefentlicher Puntt, ber gu beraufid,tigen ift. Co befigt bie Roble, welche man burch Brennen eines Gemeuges con Rali und von thierischen Stoffen bei ber Jabrifation bes Berlinerblan's erhalt und welche nach bem Auslaugen ber Rudiande ubrig bleibt, Die entfarbende Eigenschaft in einem Grabe, welchen bie Rnochenfohle nie erreicht. In ber That obichon biefe Mohle rein ift, fo ift boch ihre eutfarbende Rraft gebumat ftarfer ale bie bom roben Beinfchwarz und folglich dreimal ftarfer ale bie vom gereinigten Beinschwarz. Dies fer Unterschied fann von ber Bertheilung herrubren, welche in ber bei ber Berlinerblaufabrifation gewonnenen Roble in Folge einer chemischen Trennung hervorgebt und bei ber zweiten Roble burch medjanische Mittel entitel t; Die erftere wird, fo ju fagen, in ihre fleinften Theilben gertheilt, mabs rend bieg bei ber zweiten bei weitent noch mat ber. Sall ift. Außerdem aber icheint ber Unterschied auch gum Iteil bas von herzuruhren, bag bie mit Rali gebraunte Rebie burch bieje Baje ihres Stickfoffs beraubt worten ift und beshalb beffer verfohlt murbe.

Der Juftand ber Bertheilung fcbeint jedesmal bie mefentliche Bedingung ju fenn, aus welcher die Eigenschaften

ber thierifchen Roble bervorgeben. Wirflich entfarben auch bie aus reinen organischen Stoffen bereiteten Rohlen wenig. Dagegen befigen bie mit erbigen Stoffen reichlich gemengten Roblen bedeutenbe entfarbenbe Rraft, und biejenigen, welche bei ihrer Bilbung von fchmelgbaren falgigen Stoffen burchbrungen maren, entfarben noch beffer. Bei ben erftern fonnten fich bie Roblentheilchen bichter jufammen baufen, beshalb find biefe Rohlen glangend und zeigen beutliche gufammenhangenbe Blatter. Bei ben zweiten fonnten fich bie fleinften Theilden ber Roble nur unvolltommen einanber nabern, wegen ber erbigen Gubftangen, bie fie von ein anber entfernt halten. In ber britten finbet baffelbe Statt, aber in höherem Grab, wegen ber beständigen Bewegung ber teigigen Maffe mahrent ber Bertohlung. Die beiben lebtern Rohlenarten find immer matt ober glanglos, b. b. febr fein gertheilt.

Buffy und Pagen zeigten, baf man ben einen bie entfarbende Gigenschaft nehmen und fie ben anbern gebes Yann, indem man fie burdy geeignete Abanderungen in bet Bertohlung glangenb ober matt macht. Dan mußte fcon, baf bie Blutfohle wenig entfarbt, mahrend bicfenige, welche aus einem Gemenge von Ralt und Blut herrührt, am allerbeften bie entfarbende Gigenichaft befist. Die erftete ift glangenb, bie zweite ift matt; bie Beintohle ift matt unb entfarbt giemlich gut, aber fie thut bieg taum, wenn fie in einer Daffe von Galleree vertohlt worden ift. Diefe Roble wird fobann burch ben Ubergug, ben bie Gallerte barauf gebilbet hat, glanzenb. Dir burfen jedoch nicht überfeben, daß bie Wirtung bes Rali's hiebet nicht blos eine rein me chanifche ift. Inbem es fich bes Stidftoffs bemachtigt, um Chantallum gu bilben, tann es bie entfarbende Rraft ber Anochentoble jum Beifpiel verzehnfachen, wie bieß Buffp bewies.

465. Man wird übrigens eine richtige Vorstellung von allen biesen Wirfungeverhältniffen bekommen, wenn man folgenbe, aus ber trefflichen Abhanblung von Buffp (Journ. do Pharm. T. VIII. p. 257) entlehnte Tabelle überschaut.



Angewendete Roble, immer vom Gewicht eines Gramms.	Entfarbte Ing 43.	Entfärbte Ausfolung von Zuderinrup.	Berbaltnift nach bem Sabigo.	Berbaltnif nach dem Zuderinrup,
1) Rohe Anodjenkohle 2) Kohle von vegetabilissichem oder thierischem DI, mit kunstlichem	Gramm.	Gram#1	1,00	1,00
phosphorsaurem Ralk falcinirt	64	17	2,00	1,90
fchen	60	15	1,87	1,60
cinirt	1450	180	45,00	20,00
d) Nro. 5. mit Kali fal	128	50	4,00	3,30
cinirt	550	90	15,20	10,60
Phosphor zersett	380	80	12,00	8,80
Rali	180	40	5,60	4,40
falcinirt	340	80	10,60	8,30
mit Rati falcinirt	1115	140	35,00	15,50
rem Ralf kaleinirt	580	90	12,00	10,00
nirt	570	100	18,00	11,00
3) Blut mit Kall kalcinirt	1600	180	50,00	20,00

Die jur Indigoprobe angewendete Fluffigfeit enthielt ein Laufendtheil biefes Stoffs, fo bas jedes Gramm entfardte Fluifigfeit ein Milligramm von bem von der Roble abjordietem Indigo barftellt.

# 532 Buch I. Cap. XIV. Richtmetallische Rorper.

Betrachten wir die Hanptfolgerungen, welche sich aus den auf dieser Tabelle enthaltenen Thatsachen ergeben, etwas näher, so sinden wir, daß die erste und auffallendste Erscheinung diese ift, daß das Verhältniß der entfärbenden Krast für den Indigo oder den Zuckersnrup durchans nicht dasselbe ist. Buffy bemerkt in dieser Hinsicht, daß je mehr eine Substanz Kohle zur Entfärdung bedarf, desto mehr scheint sich auch die entfärbende Krast der vollsommenen Kohlen in allen Fällen, verglichen mit der gewöhnlichen Knochensohle, die als Sinheit des Maaßes für diese Krast angenommen wird zu erschöpfen.

Ein nicht weniger evidentes Resultat ist, daß die ents färbende Kraft dem reinen Kohlenstoff angehört, weil die Rohle, welche durch Zersetzung des kohlensauren Katrons erhalt ten wird, sie in habem Grade besitzt. Wir müssen diese Eigensschaft, obwohl wir alle Thatsachen, die sich auf die entsämbende Kraft der Kohle beziehen, in diesem Artikel zusammen gefaßt haben, als eine allgemeine und jeder Kohlenart zussemmende betrachten, wenn sie nämlich den sein zertheilten Zustand darbietet, welcher fast immer in der Knochenkohle ober sogenaunten thierischen Kohle, selten aber in ans dern Kohlenarten sich sindet.

das dem bisher Gesagten geht im Ganzen hervor: 1) bas die entfärbende Eigenschaft von der Rohle selbst herrührt; 2) daß dieselbe jedoch durch das Borhandenseyn der ers digen Salze modifizirt wird; 3) daß die Rohle wirft, indem sie sich mit den färbenden Stoffen verbindet; 4) daß diese Wirtung nur in dem Maaße Statt sinder, als die Rohle in einem eigenthümlichen Zustand der Zertheilung sich besindet, welcher sich durch mattes Ansehen charakteristet; 5) daß dies serscher Mustand ihr von einem passenden Gemenge aus verschies denen mineralischen Stoffen, besonders durch Kali im Augens blid der Verkohung mitgetheilt werden kann; diese Stoffe müssen jedoch in hinreichender Menge vorhanden seyn, um zu verhüten, daß sich die Kohlentheilchen enge vereinigen.

464. Man hat untersucht, ob die thierische Roble, web che jur Entfarbung ber Sprupe biente, jum zweiten Mal angewendet werden tonnte; aber bie oben angezeigten That-



fachen zeigen hinreichend, daß man dieß nicht burch Ausglüschen erreichen könnte. Die färbenden und schleimigen Stoffe des Zuckers, welche die Kohle anzleht, würden nach der Berskohlung einen Überzug zurücklassen, welcher die entfarbende Eigenschaft berselben völlig zerkören würde. Man kann jestoch die Kohle wirklich zu diesem Zwecke wieder branchbar machen, wenn man namlich diese organischen Stoffe bei niestriger Temperatur zerstört, wie dieß Papen gezeigt hat. Da diese Stoffe der Gährung fähig sind, so macht man aus den Kohlen einen Hausen, unterwirft sie der Weins der Essigsund selbst der fauligen Gährung, sodann wäscht man sie mit Wasser. Zuleht laugt man sie mit etwas Kaliaustösung aus und erhist sie in verschlossenen Gefäßen die zum Rothsgluhen. Die Kohle enthält auf diese Weise eine entfärbens de Krast, welche wenigstens der ber frischen Kohle gleich ist.

Man vergleiche hierüber bie ausführlichern Abhandluns gen von Bussy (Journ. de Pharm. T. VIII, p. 257); sers ner jene von Papen (Journ. de Pharm. T. VIII. p. 278) und den Bericht Pelletiers über diese beiden Abhandluns gen, welche Preise erhielten (Journ. de Pharm. T. VIII. p. 181).

tich mit ber ber ammoniafalischen Probutte verbunden. Die Berfohlung geschieht sodann in gußeisernen Zylindern, welsche an einem ihrer beiden Enden in ein 3 Zoll im Durchmess ser haltendes Rohr auslaufen, welches in eine lange Reihe von Abfühlungsapparaten mundet. Das andere Ende fann nach Betieben geöffnet und verschlossen werden, mittelst einer beweglichen Scheibe, welche ebenfalls aus Gußeisen besteht. Diese Zylinder liegen horizontal in einem Ofen. Man füllt sie mit gestoßenen Knochen, aus welchen man vorher das Fett entfernt hat, erhipt dann zum Glühen und erhält diese Lemperatur 36 Stunden lang. Rach Berlauf dieser Zeit öffnet man die Thure, nimmt den Rückstand, welchen man in Rohslendämpfer wirft, heraus und füllt die Zylinder von Neuem.

Das fo bereitete Beinschwarz muß fobann gertheilt mer-

es bann auf Mühlen, abnlich ben Getraibemühlen, wo es

fein gemahlen wirb.

Mollte man die andern Produkte der Anochendestillas tion nicht sammeln, so müßte man die Röhre, welche zu ihrer Entsernung dient, unmittelbar unter den Feuerheerd leiten. Indem diese Produkte dann verbreunen, würde man ihren unangenehmen Geruch vermeiden und noch dazu an Brennmaterial ersparen.

Das Beinschwarz wird zuweilen als Farbe gebrancht; in diesem Fall muß man es noch feiner zertheilen. Man macht baraus mit Wasser einen flüssigen Teig, welchen man auf eine Farbenmühle bringt, wo man ihn dann lange genug reibt; bieser Teig wird hierauf in irdene Formen gethan, wo man denselben trochnen läßt.

Das Elfenbeinsch marg wird auf ahnliche Deise bereitet.

Die Fabrikation ber Kohle kann nur in der Nähe groß ser Städte geschehen. Die Knochen, welche man dabei ans wendet, kommen theils vom Schlachtvieh und werden von den Lumpensammtern theils entweder in den Straffen aufgeslesen oder aus den Häusern zusammengetragen, theils kommen sie von gefallenen Pferden, wo sie von den Abdekern gesammelt werden. In Paris allein werden jährlich 20,000 Bentner thierische Kohle gemacht. Diese Menge, welche für das Bedürsniß unserer Fabriken hinreicht, ja dasselbe übersteigt, könnte leicht verdoppelt werden, denn man benützt nur den dritten Theil der Knochen, die die jährliche Konsumtion dies ser Stadt liefert.

Man fieht, daß bie Fabrikation ber thierischen Roble burch die Natur ber Sache beschränkt ift, und daß fle fich nicht so sehr verbreiten kann, wenn man nicht neue Mittel zum Absatz dieser Waare findet.

466. Man reinigt die thierische Rohle nie für technische Zwede; in Laboratorien kommt man jedoch öfters in den Fall, dieß zu thun, wenn man nicht Kalksalze mit in die Flüssigkeiten bringen will, welche man entfarbt. Diese Reinigung geschieht, indem man die thierische Kohle in eine Schüssel thut, sie mit einer kleinen Menge Wasser mengt und



gewöhnliche Chiormafferstofffaure portionenweise hingufugt. Cobald bas vom tohlenfauren Raft herrührenbe Aufbraugen borüber ift, giebt man fo viel Caure hingu, bag bie Fluffigs teit febr fauer wird und läßt bas Gange 24 Stunden lang bis geriren. Run verdunnt man mit ABaffer, wirft bie Roble auf ein leinen Ench und mafcht fie mit fiebenbem Baffer. wogu man noch j's Chlormafferftofffanre fest. biefe Bafchungen fort, fo lange ale bas fauerliche Baffer burch Bufat von Ammonial noch einen weißen Rieberfchlag giebt. hort es auf biefe Wirfung ju außern, fo fann man ficher fenn, bag ber phosphorfaure Ralfganglich entfernt ift, und man nimmt bann ftatt bes fauerlichen Waffere reines Waffer, indem man biefe neue Waschung fo lange fortfest, bis bas Lafmuepapier von bem Waschmaffer nicht mehr geröthet wird. Die zuruchleibende Roble ift rein; fie tann ale Rorm ienen, wenn man bie entfarbende Rraft ber im handel vorfommenben Rohlen fchagen und ihren Preis bestimmen will; nan muß aber bemerten, baß fie bas breifache ihred Gepichte ber lettern Roble barftellt, wenn diefe von guter Qualitat ift.

#### Schiefertoble.

467. Nachbem wir die thierische Kohle beschrieben has en, deren vorzüglichste Anwendung barin besteht, daß man te zur Abklärung des Zuckers braucht, so mussen wir auch inige Worte von einer neuen Kohlenart sagen, die mit ihr n Absicht auf Wirksamkeit wetterfern kann, namlich der Schieferkohle.

Man findet zu Menat, im Puy-do-Dome-Departenent, zehn Stunden nordwestlich von Clermont, ein lager
son bituminosen Schiefer von ohngefahr einer Biertel Quajratmeile Flächenausdehnung. Dieser Schiefer geht zuweien zu Lag aus, zuweilen ist er von Lammerde bedeckt; er
ft in einer von Gneuß gebildeten muldenformigen Vertiefung
ingelagert und bildet gewöhnlich Blatter, die zuweilen einen
eträchtlichen Umfang haben. Man findet darin Abdrucke
von Fischen oder verschiedenen Vegetabilten.

Die Farbe dieses Schiefers ist grau, grauschwarz ober graugelb. Er ist leicht, zerbrechlich, nicht elastisch und leicht zu pulvern. Er brennt mit Flamme und läßt eine rothe ober rosenfarbne Asche als Mückiand, welche von Eisenoryd gefärbt ist und einen wahren Tripel bildet. Frisch ist ber Schiefer seucht; er trochnet jeboch balb an ber Luft.

Bergounhieur, Apotheter in Clermont, hatte bie glückliche Idee, die entfärbende Kraft ber von diesem Schies fer gemachten Rohle zu prüfen und fand sie eben so, wo nicht noch stärter als bei der gewöhnlichen Rnochenkohle. Er suchte hierauf diesen Stoff im Großen zu gewinnen und lieserte ihn zu so geringen Preis, daß man kaum begreisen kann, wie die Knochenkohle noch mit dieser Schieserkohle konkurriren kann.

Die Kossen der Gewinnung betragen fast gar nichts, weil dieselbe auf ebener Erde unter freiem himmel geschiebt. Die Kossen der Verkohlung sind ebenfalls sehr unbedeutend, denn sie geschicht ganz so, wie die Holzschlenbereitung in Meitern. Wollte man die Schieferkohle in verschlossenen Gesasen verkohlen, so könnte man sich des Schiefers selbkt als Vrennmaterial bedienen. Die Produkte dei der Verdrennung würden sehn: 1) ein Gas, welches zur Beleuchtung sich eignet, 2) ein Erdrech (Bitumen), dessen Geruch nicht uns angenehm ist und welches schnell an der Enst austrocknet. Ich glande nicht, daß diese Produkte unter den Verhältnissen, in welchen sich der Schiefer von Men at besindet, den durch die Deskillation verursachten Verlust ersehen könnten.

Der in Meilern verkohlte bituminofe Schiefer läßt eb nen Räckfand von schöner, matt schwarzer Farbe zuruck, web cher härter als der Schiefer selbst ist, sich aber doch leicht pulvern laßt, übrigens sehr poros ist und unter allen Berhältnissen zur Klärung der Flüssigfeiten vortrefflich paßt.

Ein sehr übler Umstand und vielleicht ber einzige, welschen dieser Schiefer barbietet, ist die Gegenwart einer ziemslich bebeutenden Menge von Zweisachschweseleisen in Nieren, welche im Mineral eingeschlossen sind. Es ist norhwendig, basselbe vor der Berkohlung sorgfaltig zu entfernen, denn ohne diese Vorsorge wurde es mahrend dieser Operation in



red Schwescleisen übergehen und man weiß and Papens esuchen, bag letteres die Zuckerauflösungen farbt ind diese zenschaft selbst bei ber Gegenwart einer große Menge farbender Kohle noch beibehält. Man muß 1 ser im sicheiben der Kiese sehr sorgfaltig seyn.

Alle Schiefer sind nicht geeignet, um eine emfärbende ble zu liefern. Wahrscheinlich muß ein bestimmted Bertniß zwischen der mineralischen Masse und dem organism Stoff vorhanden seyn, aus welchen sie zusammen gesett v. Sin überschuß des lettern würde eine glänzende Kohsgeben; ware von demselben zu enig vorhanden, so wurs die erdige Masse den tohlig. ücktand zu sehr einhüls.

468. Chemische Eigenschaften bes Roblenffe. Rachbem wir die verschiedenen physischen Eigenaften bes Roblenftoffe untersucht haben, wollen wir zur
ufung ber chemischen Eigenschaften übergeben.

Unter ben für nicht metallisch gehaltenen Körpern macht : Roblenstoff eine augenscheinliche Ausnahme, weil er zusich guter Elektrizitätes und guter Wärmeleiter ift. Diese ben Eigenschaften sind leicht undzuweisen. Man bringt diesem Behuse Kohlenstücken in einen Tiegel, füllt die ren Zwischenräume mit Heistohle (braise), sest einen Defe auf, verkittet und erhist den Tiegel zum Weißglüben. Ist erkaltet, so nimmt man die Roble heraus. Wir haben ar schon erwähnt, das sie dann guter Elektrizitätes und ärmeleiter ist, allein erstre Eigenschaft hier etwas genauer betrachten, wird nicht unnüß seyn.

Rimmt man eine Säule von 20 Plattenpaaren, wovon Platte 6 Zoll im Durchmeffer hat und fügt an das Ende 6 Conduktors' zwei' kleine Regel von geglühter Rohle, so rd fich, in dem Augenblick, wo man die Spipen diefer Res

Die Schiefertoble vom Pun-be-Dome bit nach ben Proben, die wir bavon zu feben Selegenheit hatten, nichts anderes als eine erdige Braunfohle
von ichiefeiger Absonderung, die fich auch in Deutschland häufig findet. Möchten Lechniter diese vaterländischen Ratneprodutte in dieser Beziehung unterfuchen, so würde gewiß manches berselben guf eine gleich vortheilhalte Weise
angewendet werden können. N. n. C.

gel in Berührung bringt, ein lebhaftes Erglühen zeigen, beh
fen Glanz nur mit dem des Sonnenlichts selbst verglichen
werden kann. Dieß Phänomen wird einige Minuten dauers
und nicht eher aufhören, als dis die Säule ihre elektrische Kraft volltommen verloren hat. Wenn sich die Kohlen an
der freien Luft besinden, so werden sie gänzlich verbrennen
und verzehrt werden; wenn man sie aber von Zeit zu Zeit
einauber nähert, so wird die Wirtung von Neuem eintreten.
Dieser schöne Versuch wurde zuerst von Davy angestellt
mit einer Säule von 2000 Plattenpaaren; die dabei entstehen
de Wirtung ist eines der schönsten elektrischen Phänomene.
Ar ag o maß die Intensität des Lichts, das bei einer Säule
von 500 Plattenpaaren mit 4 Zoll im Durchmesser, welche
dem berühmten Chemiser de la Rive in Genf gehörte, ent strahlte und sand es an Stärfe dem von 300 Kerzen gleich.

In der Luft ist die Wirfung eine zusammengesette, nämlich von der burch die beiden Elektrizitäten erzeugten Dipe und von der, welche von der Verbrennung der Roble herrührt; bringt man die Kohlen in den luftleeren Naum, so ist die Intensität des Lichts wenigstens der in den vorherge benden Fällen beobachteten noch gleich. Davy konnte mu seinender entsernen, ohne das Uberströmen des elektrischen Fluidums zu zerstören. Der Strom, anstatt der geraden tie nie zu solgen, nahm dabei einen krummen Weg und stellte einen leuchtenden Bogen von 4 Zoll Lange dar, dessen Glanz nicht zu ertragen war.

Bei naherer Untersuchung bieser Phanemene nahm man wahr, daß die angewendeten Kohlen etwas verandert wurden. Die Kohle, wodurch der negative Strom geht, wird angegriffen und bekommt eine konische Bertiefung, während die des positiven Stroms mit einer Kohlenkruste bedeckt wird, welche an Dicke der Menge entspricht, die der andre: Pol verloren hat. Es sindet also hiedei etwas statt, welches anzeigt, daß die Kohle etwas verstüchtigbar ist; es bleibt jes doch sehr ungewiß, ob diese Verstüchtigung von der hoben Temperatur oder von dem Durchströmen des elektrischen Fluidums selbst herrührt.

a69. Wir haben geschen, daß bie Kohle beim Verbrennen werden weiter unten sehen, daß diese Verbrennung in gewisen Fallen Kohlenoryd bildet. Die Wärmequantität, welche ich hiebei entwicket, verdient besonders beachtet zu werden, regen des hausigen Gebrauchs der Kohle als Vrennmaterial. Des pretz, welcher sie mit aller erforderlichen Sorgfalt bestimmt hat, sand, daß ein Kilogramm Kohle hinreichend Hipe siebt, um 79,14 Kilogr. Wasser, bei O' Grad genommen, um Sieden zu bringen oder um 104,2 Kilogr. Eis zu schmelzen.

Bei der gewohnlichen Temperatur scheinen das Sauerstoffgas oder die atmosphärische Luft, wenn man die Absorpsion derselben durch die Kohle wegrechnet, ganzlich ohne Birfung auf diesen Körper zu senn. Man fann eine Menge proben ansuhren; eine ber mertwürdigsten ist die volltomsene Erhaltung der Tinte der Alten, welche aus Kienruß alt Gummiwasser abgerieben, bestand. Diese Tinte hat elbst allen zerstorenden Einflussen widerstanden, welche die n Herculanum gesundenen Manuscripte tragen.

Unter ben übrigen einfachen, nicht metallischen Stoffen cheint der Schweset allein fahig, sich mit dem Kohlenstoff ireft zu verbinden; es bildet sich in diesem Fall eine Bersindung, welche wir spater prüsen wollen, namlich ber Schweseltohlenstoff. Diese Berbindung geht nur unter der Glühhipe

er fich.

Es ist hiernach leicht, in vielen Fallen die Wirfung bes Rohlenstoffs auf die Berbindungen, die wir bereits untersucht haben, voraus zu sehen. Gar keine Wirkung findet bei benzenigen statt, welche weder Sauerstoff noch Schwesel authalten; im entgegengezetten Fall wird sie fast bei mehr der minder erhöhter Temperatur eintreten und man wird, e nach der Temperatur, verschiedene Produkte erhalten.

Das Wasser wird in der Gluhhisse von der Rohle zersicht; es entsteht dabei ein Gemenge von Kohlensäure, Rohsenoryd, Wasserstoff und halb Rohlenwasserstoff in sehr versinderlichen Verhältnissen. In der Kälte wirkt die Rohle eicht auf das reine Wasser; allein sie bemächtigt sich nicht zur der farbenden organischen Stoffe, welche darin vorkoms

gel in Berührung bringt, ein lebhaftes Erglühen zeigen, ho fen Glanz nur mit dem des Sonnenlichts selbst verglicht, i werden kann. Dieß Phänomen wird einige Minuten daum und nicht eher aufhören, als bis die Säule ihre elektrick a Kraft volltommen verloren hat. Wenn sich die Koblen und der freien Luft besinden, so werden sie gänzlich verdrenun und verzehrt werden; wenn man sie aber von Zeit zu 3000 einander nahert, so wird die Wirkung von Neuem eintreten Dieser schöne Bersuch wurde zuerst von Davy angestelmit einer Säule von 2000 Plattenpaaren; die dabei entsiehen de Wirkung ist eines der schönsten elektrischen Phänomen Ur ag o maß die Intensität des Lichts, das bei einer Saul von 500 Plattenpaaren mit 4 Zoll im Durchmesser, welch dem berühmten Chemiker de la Rive in Genf gehorte, ens strahlte und fand es an Stärke dem von 300 Kerzen gleich.

In der Luft ist die Wirfung eine zusammengesem, nämlich von der durch die beiden Etektrizitaten erzeugte Hipe und von der, welche von der Verbrennung der Reich herrührt; bringt man die Kohlen in den luftleeren Raum, wist die Intensitat des Lichts wenigstens der in den vorberze henden Fällen beobachteten noch gleich. Davy konnte mit seiner mächtigen Saule selbst die Kohlen nach und nach ver einander entsernen, ohne das Uberströmen des elektrischen Fluidums zu zerstören. Der Strom, anstatt der geraden kunie zu folgen, nahm dabei einen krummen Weg und stellte einen leuchtenden Bogen von 4 Zoll Länge dar, dessen Glanzucht zu ertragen war.

Bei naherer Untersuchung dieser Phänemene nahm mat wahr, daß die angewendeten Rohlen etwas verändert wurden. Die Rohle, wodurch der negative Strom geht, wird angegriffen und bekommt eine konische Bertiefung, wahrend die des positiven Stroms mit einer Rohlenkruste bedeckt wird, welche an Dicke der Menge entspricht, die der andre: Pol verloren hat. Es sindet also hiebei etwas statt, welches auzeigt, daß die Kohle etwas verstüchtigbar ist; es bleibt se doch sehr ungewiß, ob diese Berstüchtigung von der hohen Temperatur oder von dem Durchströmen des elektrischen Fluidums selbst herrührt.

# Roblenmafferstoffverbindungen.

470. Der Masserstoff und Kohlenstoff verbinden sich in sehrmannigfaltigen Berhältnissen und die daraus entstandenen Berbindungen sind von hohem Interesse, sowohl wegen ihrer Eigenschaften, als wegen der Anwendungen, welche man das von macht, theils auch wegen ihrer Bildung, die zuweilen in der Natur schon unter gewissen Umständen Statt sindet.

Diese Berbindungen spielen besonders bei der Beleuche tung und selbst bei der Heit bedeutende Rolle. Wir werden sie hier unabhängig von wendungen betrache ten; lettere werden wir in t en Rapiteln näher angeben.

Unter diesen Berbind nebt es zwei, welche bei ber gewöhnlichen Tempera nig sind, sechs andre sind unter gleichen Umstän rflüssig und drei sind kest; es sind also eilf im. Bahrscheinlich müssen jedoch einige unter ihnen verrenze, werven; aber die Art ihster Berbindung bei den bekannten, zeigt an, daß man noch mehrere entdecken wird. Da die Nomenklatur der Kohstenwassersichtenschungen ihrer Zusammensetzung durchausnicht entspricht, so ist es nothwendig, hier eine Tabelle zu ges

ben, welche uns ale leitfaben bei beren Untersuchung bie-

nen wird. Altome bes Atome bes Rohlenftoffs Wasserftoffs. 1 At. Salb Roblenwafferftoff = 11 At. Rohlenwafferftoff = 2 1 Ut. Wafferftofftohlenftoff = 4 . 1 21. Rofenol at V Jan Valla in E 8 . 1 21t. Underthalb Stohlenwafferftoff = 6 1 2t. Dorpelt Rohlenwafferftoff = 6 1 Mt. Cufes Weinol . = 4 4 Mit Terpentinal == 10 " or man " ± 5 ... \*\* \*\*\*\*\*

# 842 Buch I. Cap. XIV. Nichtmetallische Körper.

Man bemerkt in dieser Tabelle brei Berbindungen, bat Rohlenwasserstoffgas, den zweiten Kohlenwasserstoff und bas Rosenöl, welche einerlei Zusammensehung haben, in welcher aber die Art, wie die Atome verdichtet sind, wesentlich vorschieden ist. Dieser Umstand ist auch schon hinreichend, un eine wesentliche Verschiedenheit in den Eigenschaften diese Verbindungen zu begründen.

# Salbtoblenmafferftoff.

#### (Hydrogene demi-carbone ou protocarbone),

471. Zusammensetzung. Läßt man ein Belw Halbtohlenwasserstoffgas mit 3 Volum Sauerstoffgas detenbren, so bleibt 1 Volum Kohlenfäure und 1 Volum Sauerstof zurück, welche 1 Volum Kohlendampf und 2 Volum Sauerstoff entsprechen; 1 Volum dieses lettern Gases ist also verschwunden, um mit 2 Volum Wasserstoffgas Wasser zu bilber Das halbtohlenwasserstoffgas enthält folglich:

1 At. Kohlenstoff = 57,66 ober 75,17 2 At. Wasserstoff : 11 - 12.48 24,83 1 At. Halbkohlenwasserstoffgaß = 50,14 100,00

472. Eigenschaften. Das halbkohlenwasserstoffget ift farblos, in Wasser unaustöslich und wiegt 0,559. Es end gündet sich bei Unnäherung eines brennenden Körpers und brennt mit einer gelblichen Flamme. Mit Sauerstoffgas obn Luft gemengt, detonirt es sehr start, sowohl durch den elet trischen Funten als durch Anwendung der hitze. Es bilde sich Wasser und Kohlensaure.

Das Chlor wirft auf eigenthümliche Weise barauf. Unter Beihülfe ber Warme bemächtigt es sich seines Waser stoffs und schlägt ben Kohlenstoff nieber, was leicht vorauf zu sehen war. In der Kälte erfolgt diese Wirkung nicht wenn die Gase trocken sind, man mag das Gasgemenge at einem dunklen Ort lassen oder es der Wirkung des Lichts, je selbst des stärkten Sonnenlichts aussehen. Sind die Gast seucht, so erfolgt im Dunklen ebenfalls keine Wirkung; unter dem Einfluß des Sonnenlichts jedoch eine langsame Reaktion; des Wasser schwängert sich mit Chlorwasserkoffgure und is

eibt ein Gabrückstand, welcher bloß Kohlenfäure ist, wenn beiber in passendem Verhältniß vorhanden war. Die fahrung und die Verschnung zeigen, daß man 4 Sol. Chlor 1 Volum Halbkohlenwasserstoffgas anwenden muß. Das affer wird, wie das Kohlenwasserstoffgas augenscheinlich eset; es muß den nöthigen Sauerstoff liefern, um den Roheltoff desselben in Kohlensäure zu verwandeln, während das lor den von beiden Körpern kommenden Wasserstoff in lorwasserstoffsäure verwandelt. Folgendes ist die Verecheng der Reaktion:

Angewenbete Atome.

Erzeugte Atome. 8 At. Chlorwasserstofffaure.

11. Chlor. 8 At. Chlorwafferst 3. haibtehlenwafferstoffgas. 1 At. Rohlenfaure.

. Waffer.

Es ist flar, daß, wenn man statt 4 Bol. Chlor nur 3 wenden wollte, man nur ein halbes Bolum Sanerstoff aus m Wasser erhalten und sich statt der Kohlensaure Kohlens od bilden würde. Man bemerkt in der That auch, daß teres Gas sedesmal sich bildet, wenn das Kohlenwassers signs mit etwas weniger Chlor, als das viersache seines tums beträgt, gemengt wurde. Man erhält dann ein Gesunge aus Kohlensäure und Kohlenoryd.

ars. Bereitung und natürliches Borkommen. ian tennt kein Mittel, um dieß Gas durch gewohnliche chesiche Prozesse zu erhalten. Es bildet sich zwar, wenn man ganische Stoffe durch Jeuer zersetzt, so wie auch ferner, enn glubende Kohle auf Wasser einwirkt; in allen diesen ellen aber bleiben, selbst nach der Reinigung des Produkts, randerliche Gemenge von Kohlenorpd, Wasserstoff und

ibtohlenwasserstoffgas jurud.

Besser ift es, man zersett die Kohlenwasserstoffarten ech bas Fener; in diesem Fall enthalt das augewendete menge zwar kein Kohlenoryd, aber immer freies Wasser, ffgas, welches man von dem Halbkohlenwasserstoffgase it abscheiden kann.

Um fich bieses Gas zu verschaffen, ift man gezwungen, in Sumpfen oder fiehenden Wassern aufzufangen. hier bet es sich von selbst in Folge der Zersepung organischer

### 544 Bud I. Cap. XIV. Richtmetallische Rorper.

Stoffe. Bu bem Enbe ruhrt man ben Chlonim um, wenni man bie Gadblafen wie beim Gieben entweichen fieht. Mar fammelt biefe Blafen in umgefturgten, mit Baffer genum und mit breiten Trichtern verschenen Rlafchen. Duf fu ift jeboch burchans nicht rein; es ift ein Gemenge aus Gum Roffaas, Roblenfäure, Stidgas und halbfohlenwafferfeffig Man reinigt es, indem man bie Roblenfaure burd Sal at bad Cauerftoffgas burd Phesphor absorbiren lagt. En ben Stidftoff betrifft, fo fann man ibn nicht entfernen, m bestimmt jedoch bas Berhaltnig baburch, indem man bat & in bem Gubiometer mit einem Uberfchuß vom Cauerfief,# verbrennt. Der Rudftanb nach ber Detonation ift, war er von der Roblenfaure und bem überschuffigen Cauerfief b freit ift, reines Stidgas. Das Mengen Diefer Gaban met felt außerordentlich ; zuweifent ift es 2 oder 3 Pregent, # andermal 6 ober g. Ift ubrigens bas Berhaltnif einmalb faunt, fo ift es leicht gu berechnen und es hat feinen (" fluß auf Die Gigenschaften bes Salbtoblenwafferftoffgalet

Î.

tig

Diefes Gas bildet fich auch noch unter vielen eiten Umftanben. Es befinden sich an sehr vielen Orten nie ein siegende Quellen entweder von schon entzündetem obt me entzundlichem Gas, welche selbst zu hanstichem Gebend zum Brennen ber Ziegel, des Kalts ze. benützt werdet lie nen.

In Italien bemerkt man bergleichen auf dem nördicht Mbhang ber Apenninen, zu Velleja, Pietramala, ber rigazzo etc. Das Gas entweicht bort von einer schwingen, mit Rochsalz geschwängerten Masse begleute; wie heißt diese merkwärdigen Quellen daher auch Schlame oder Salzvulfane. Sie schelnen jedoch mit den volkatischen Erscheinungen in keiner Beziehung zu stehen, denn wir sindet sie an Orten, die von allen Bulkanen weit enkolssind, so z. B. in Frankreich zu St. Barthölemi, im Isese Departement, in England bei Lancaster und Boselssanch in Persien und Merrtv sollen. sich welche sinder Die hier sosgenden Umstande konnen hier einigermassen serflarung der Ursachen dienen, welche die Erzeugung de Gases in den beschriebenen Fallen bedingen.

Das Halbkohlenwasserstoffgas entwickelt sich zua langfam, zuweilen in großer Menge in ben Steinkoh-Es mengt sich mit ber atmosphärischen Luft und tstehen baburch oft Gasgemenge, welche sich entzünden etoniren, wenn der Grubenarbeiter mit ber Lampe barmmt. Zuweilen eutstehen so heftige Detonationen, bag ht selten den Tod von vielen Bergarbeitern verursa-Diese heißen dieß Phanomen: brennende, entzündlis dwaden ober schlagende Wetter. Sie bemerken shende Gefahr an der Flamme ihrer Lampe, welche an Spize um so breiter und deten blaue Farbe um so bunterd, je größer die Quantität bes Kohlenmasserstoff ist. Ist bie Gefahr ber Detonation nahe, so t besten, sich schnell auf den Bauch zu legen und sa, Diese Lage zu verändern, nach den gefahrlosen Gegen= Die Hauptgefahr diefer Deer Grube ju, friechen. nen rührt von ber plötlichen Ausdehnung und Zusamesfüng der Luft im Augenblick der Explosion. Es ents Dadurch ein Windstoß, beffen Schnelligkeit fast unbebar ist und die Unglücklichen, welche er bisweilen trifft, n mit Heftigkeit gegen ben Boben ober an bie Wände rube geworfen, wo sie vom Fall getöhtet oder auf schreck-Beise zerschmettert werden.

475. Zu einer Zeit, wo die chemischen Erscheinungen, ders was die Gase betrifft, noch sehr schlecht gekannt i, schrieben die Arbeiter diese Verheerungen weißlichen i zu, welche sie im Innern der Grube schweben sahen. spinnengewebeähnlichen Fäden waren der Gegenstand beständigen Ausmertsamkeit; sie ergriffen dieselben beim berziehen, zerdrückten sie zwischen den Händen und glaubs die Gesahr vorüber. Diese Sicherheit mußte ihnen erderblich werden, obwohl sie sich auf wirkliche Beobsigen gründete. Eigentliche Fäden eristiren wahrscheinsicht; da aber das Gas in der Kohle selbst zusammensstift und sich im Augenblick des Entweichens ausdehnt, taltet es und bewirft einen Niederschlag von Wassersss, der als schwache weißliche Wolke erscheint. Ubrigens en auch die Arbeiter von einem andern Umstand irre

Stoffe. Bn bem Enbe rahrt man ben Schlamm um, worauf man bie Gadblafen wie beim Gieben entweichen ficht. Dan fammelt biefe Blafen in umgefturzten, mit Baffer gefüllten und mit breiten Trichtern verfebenen Mafchen. Dieg Gas ift jeboch burchans nicht rein; es ift ein Bemenge aus Gauers floffgad, Roblenfaure, Stidgas und Salbfohlenwafferftoffgas. Dan reinigt'es, indem man bie Rohfenfaure burch Stali und bas Cauerftoffgas burch Phosphor abforbiren läßt. ben Stidftoff betrifft, fo fann man ihn nicht entfernen, man bestimmt jeboch bas Berhältnig baburd, indem man bas Glas in bem Eudiometer mit einem Uberfchuf vom Cauerftoffgas perbreunt. Der Rudftand nach ber Detonation ift, wenn er von ber Roblenfaure und bem überfchuffigen Gauerftoff be freit ift, reines Stidgas. Das Mengen biefer Gasart mede felt außerorbentlich; juweilen ift es 2 ober 3 Progent, ein andermal 6 oder 8. 3ft übrigens bas Berhaltnig einmal be fannt, fo ift es leicht gu berechnen und es hat feinen Ginfluß auf Die Gigenschaften bes Salbfohlenwafferftoffgafes.

Dieses Gas bilbet fich auch noch unter vielen andern Umftanden. Es befinden sich an fehr vielen Orten nie ver siegende Quellen entweder von schon entzündetem oder ven entzundlichem Gas, welche selbst zu händlichem Gebrauch, zum Brennen der Ziegel, des Kalts zu benützt werden fom nen.

In Italien bemerkt man bergleichen auf bem nörblichen Abhang ber Apenninen, zu Velleja, Pietramala, Barigazzo etc. Das Gas entweicht bort von einer schlams migen, mit Rechsalz geschwangerten Masse begleitet; man heißt diese merkwärdigen Quellen daher auch Schlamm oder Salzvulkane. Sie schelnen jedoch mit den vulkaus schen Erscheinungen in keiner Beziehung zu stehen, denn man sindet sie an Orten, die von allen Bulkanen weit entsernt sind, so z. B. in Frankreich zu St. Bartholomi, im Isere-Departement, in England bei Lancaster und Dosely; auch in Persien und Meriko sollen: sich welche sinden. Die her solgenden Umstände konnen hier einigermassen zur Erstarung der Ursachen dienen, welche die Erzeugung des Gases in den beschriebenen Fallen bedingen.

474. Das Halbkohlenwasserstoffgas entwickelt sich zuweilen langsam, zuweilen in großer Menge in den Steinkohlengruben. Es mengt sich mit ber atmosphärischen Luft und es entstehen baburch oft Gasgemenge, welche sich entzünden und betoniren, wenn ber Grubenarheiter mit ber lampe baran tommt. Zuweilen eutstehen so heftige Detonationen, bag sie nicht selten ben Tob von vielen Bergarbeitern verursas chen. Diese heißen dieß Phanomen: brennende, entzündlis che Schwaden oder schlagende Wetter. Gie bemerken die brohende Gefahr an der Flamme ihrer Lampe, welche an ihrer Spige um so breiter und beten blaue Farbe um so buntler wird, je größer die Quantität bes Kohlenwasserstoffgefes ift. Ift die Gefahr ber Detonation nahe, so ist es am besten, sich schnell auf ben Bauch zu legen und fo, ohne biese lage zu verändern, nach den gefahrlosen Gegen= bon ber Grube zu, friechen. Die hauptgefahr diefer Des tonationen rührt von ber plötlichen Ausbehnung und Zusammenpressung der Luft im Augenblick der Explosion. Es ents steht dadurch ein Windstoß, deffen Schnelligkeit fast unberechenhar ist und die Unglücklichen, welche er bisweilen trifft, werben mit heftigkeit gegen den Boben ober an die Wände der Grube geworfen, wo sie vom Fall getöhtet oder auf schreckliche Beise zerschmettert werden.

475. Zu einer Zeit, wo die chemischen Erscheinungen, besonders was die Gase betrifft, noch sehr schlecht gekannt waren, schrieben die Arbeiter diese Berheerungen weißlichen Fäden zu, welche sie im Innern der Grube schweben sahen. Diese spinnengewebeähnlichen Fäden waren der Gegenstand ihrer beständigen Ausmertsamkeit; sie ergriffen dieselben beim Borüberziehen, zerdrückten sie zwischen den Händen und glaubten so die Gesahr vorüber. Diese Sicherheit mußte ihnen oft verderblich werden, obwohl sie sich auf wirkliche Beobsachtungen gründete. Eigentliche Fäden eristiren wahrscheinslich nicht; da aber das Gas in der Kohle selbst zusammensgepreßt ist und sich im Augenblick des Entweichens ausdehnt, so erkaltet es und bewirkt einen Riederschlag von Wasserdampf, der als schwache weißliche Wolke erscheint. Ubrigens konnten auch die Arbeiter von einem andern Umstand irre

geführt worden seyn. Die strahlenbrechende Kraft bes Gafes ist nämlich viet stärker als die der Luft, daher verursacht
der Gasstrom eine Lichtabweichung, ähnlich derjenigen, welche am Ansgange eines Schornsteins durch die daraus stremende heiße Luftsäule Start sindet. Die Arbeiter bewirkten,
indem sie diese Fäden zu zerreißen glaubten, die Mengung
des entzündlichen Gases mit der Luft und die Deronatien
wurde dadurch in der That dis zum Augenblick verzögert, wo
die ganze Atmosphare aus einem detonirenden Gemenge bestand. In der Zwischenzeit konnten verschliedene Ursachen zur
Werbesserung der Luft beitragen, wodurch denn begreiflicher Weise ein Bornrtheil bestätigt werden konnte; denn
ununterrichtete Leute suchen immer eine handgreisliche Ur-

fache für auffallenbe Birfungen.

Die Bergleute haben aud bemertt, bag bie am Enbe geschloffenen Stollen, in welche man lange nicht gefommen war, hanfiger ein folches betonirendes Gemenge enthielten, als biejenigen, in welchen man beständig arbeitete. Um bie Altmosphare gu reinigen, legten fie Feuer an. Gin Arbeiter in noffen Rleibern, mit einer garve, in welcher fich glas ferne Augen befanden, und mit einem langen Ctab verfo hen, woran fich eine Sackel befant, begab fich tilach bie fem Drt auf bem Bauche friedenb vormarts, inbem er bie Stange por fich berichob, bis bie Detonation erfolgte. Gelten murbe er verlegt; bemungeachtet ift es unbegreiflich, warum man fich nicht einer Lunte bediente, Die außerhalb ber Grube angegundet und hineingeworfen murbe, ober eines Flintenschlofies, beffen Druder man burch einen hinreichend langen Faben birigiren fonnte. Es giebt im fublichen Frank reich Gruben, wo man taglich biefe Operation vornahm; bieg geschah noch vor wenig Sahren, vielleicht verfahrt man bort fe.bit jest noch auf diefe Weife.

ger gefahrliche Methoben an. Die erfte bernht auf ber Unwendung von Zugöfen, welche einen fortwahrenden Luftzug in ben Schächten und Stollen unterhalten. Die zweite bes
steht in bem Gebrauch der von Davy erfundenen Sicherheitslampen, mit welchen man sich ohne Furcht den detons renden Gemengen nähern kann und welche barin verlöschen, ohne dasselbe zu entzünden. Die dritte, neuerdings vorgesschlagene und beren Wirkungen weniger sicher sind, beruht auf der Eigenschaft, die man am Chlorkalt gefunden zu has ben glaubt, nämlich bas entzündliche Gas ziemlich rasch zu zersehen oder wenigstens es zu absorbiren.

Die prufen nun jebes biefer Mittel ber Reihe nach. Diejenigen Steinkohlengruben, welche man Schwadengruben (mines à grisou) nennt, vern im Allgemeinen eine Rohle

ehefener geeignet, fett, nicht

tit barin fo comprimirt, baß

vennven, herausgeht, wobei es

en lossprengt und burch

evorbringt. Ift bie Stein-

man bie Glasblafen fich

Das entzündliche Gas,

en guter Qualität, zum sehrt sompakt und leicht ze welches sich daraus entwick es jeden Augenblick Kohl die Sprünge, die sich dar ein leises Zischen oder Plachte mit Wasser bedeckt rasch entwickeln, zuweilen in

tenhängenben Stromen. In biefer Urt von G garuben läßt bie frisch ges grabene Roble fortmabre in folder Menge entweis chen, bag man es auf b ber Tonnen, welche Die Roble enthalten, noch went Tage geforbert finb, anbrennen fann. Dieg erflart, warum bas Ginfturgen in ben Gruben bie Gefahr vermehrt. Die große Steinfohlens maffe, welche fich ploblich loetrennt, entläßt eine fo bedeus tenbe Gadmenge, bag man nicht genug Borficht anwenben tann, um bie Wirfungen ju verhüten. Much muß man weit größere Borficht anwenben, wenn ber Bang maditig ift unb bas blatterige Dach jum Ginfturgen geneigt icheint; eben fo, wenn man ben Bang febr gufammenpreft, weil bann bie Roble verunreinigt, mit Erbe und Schiefer vermengt ift und alle Confifteng verloren hat, welche fonft bas Ginfinrgen verhütet.

477. Ift eine Grube foldent Gasentzündungen ausges fest und befindet fie fich in einem der erwähnten Jalle, so muß man die Aufmertsamteit verdoppeln bei der Auwendung ber Schusmittel.

Die id ugerbem nothwendige Lufterneuerung ist hier unei wenn man ben schrecklichsteh. Borfallen zuvorkommen will. Die Erneuerung geschieht auf eine sehr einfache Weise. Die Grube kommunizirt mit ber äußern Luft mittelst zweier Schächte. Un der Mündung des einen bringt man einen Ofen an, auf welchem ein 25 bis 20 Mester hoher Schornstein sich befindet. Wan zündet in diesem Ofen Fener an und schließt der äußern Luft alle Zugange, damit der Brennheerd gezwungen ist, alle zum Breunen nottige Luft aus dem Schacht zu nehmen. Die Luft, welche durch den Schornstein geht und die blos aus der Grube kommt, wird durch ein entsprechendes Bolum frischer Luft ersett, welche von außen durch den andern Schacht in die Grube stürzt.

Da bas Kohlenwasserstoffgas leichter ift als bie Luft, so muß man bei ben Einrichtungen ber Lüftung alles vers meiben, wodurch bas Gas gezwungen werden wurde, unterhalb des Punfts zu steigen, wo es sich entwickelt; im Gesgentheil muß man den Zug so einrichten, um die Aufsteigungsfraft des Gases zu benützen und basselbe von unter

nach oben feinen Beg nehmen gu laffen.

Entwickelt eine Grube viel Gas, so mus man die Ubraumsorte vertheilen, daß ber möglich geringste leere Zwischens raum in den Arbeiten bleibt, man muß alle Ausgange in den verlassenen oder unbearbeiteten Theilen sorgfaltig versichtließen und den Zugofen im Verhältniß zur Gefahr größer anlegen, so wie das Feuer langer und lebhafter unterhalten.

In biesem lettern Fall muß man die Borsichtsmaaß regeln noch weiter treiben. Man begreift, baß bas brennbare Gas, wenn es in ben Ofen bringen und daselbst sich entzänden würde, die Berbrennung bis in die Grube selbst verbreiten könnte, wenn anders das Gasvolum hinreichend groß in der Grubenluft ware. Man verhutet diese Gefahr, indem man in dem Rohr, welches den Wetterschacht mit dem Aschenloch des Ofens verbindet, einige Scheidemande von Metalldraht, ähnlich wie bei den Sicherheitslampen and bringt.

478. Die Unwendung einer guten Luftungeeinrichtung macht jedoch ben Gebrauch ber Sicherheitstampen nicht ent



behrlich. Wir wollen zuerst ben Grundsatz, werauf ihre Einstichtung beruht, angeben und sodann die Vorsichtsmaaßresgeln sowohl bei ihrer Verfertigung als bei ihrer Anwendung im Einzelnen bemerken, so nie dieß Baillet in seinem Besticht (Ann. des Mines. t. X. p. 3.) angegeben hat.

Sobald bie chemische Untersuchung des Gases, welches sich aus der Steinkohle entwickelt, gezeigt hatte, daß basselbe fast gang aus Halbkohlenwasserstess bestehe, so mußte man zum Behnf der Beleuchtung der Gruben ein Mittel aussenzum big zu machen suchen, welches erlaubte, licht in die Gruben zu bringen, ohne das Gas zu entzünden. Davy wurde mit dieser Untersuchung von einer in England zu diesem menschetiesen Iwesellschaft beauftragt; er dachte ansfanglich an die Anwendung verschiedener phosphoreszirens der Stoffe; bald bemerkte er zedoch, daß bei dem gegenwärztzen Zustand der Wissenschaft die Schwierigseit sich diese Stoffe zu verschaffen oder sie auszubewahren, ihre praktische Anwendung unansfuhrbar mache.

Er verwarf auch jenes Mittel, welches damals in dies fer Art von Gruben in Gebrauch war. Dies Mittel bestand barin, daß man einem stahlernen Muhlstein, welcher auf Fenersteinniasse rieb, eine rasche Drehbewegung gab. Die burch diese Reibung hervergebrachten Funken geben zwar ein hinreichendes Licht, man nuß aber zu dieser Arbeit einen Mann allein haben; ubrigens können die Kunken ebenfalls bas Gas entzünden, wenn auch nicht so leicht, als die geswohnlichen Lampen.

In Folge tiefer Beobachtungen überzengte er fich, daß man die gewöhntiche Belenchtungkart wieder anwenden muße und suchte daber dieselbe nur so zu medifiziren, daß der Urbeiter vor Gefahr geschützt ist. Um dieß zu erreichen, mußte er zuerst sorgfattig die Umstände erwägen, welche die Gaventzundungen berverbringen oder sie verhuten.

Davn machte folgende Berbachtungen in Bezug anf bas Berhaltniß ber Luft und des entzundlichen Gases, wenn bas Gemenge mit einer brennenden Rerze in Beruhrung gebracht wurde.

## 550 Bud I. Cap. XIV. Dichtmetallische Rorper.

Steinkohlengas. Luft.  1	35
pation. See Cbenfo.	
The state of the s	
1 6 Entzündung, leichte Detonatio	rt.
1 7 Ebenfo. ftarfere Detonatio	ł.
1 8 Ebenfo. Cbenfo.	
1 9 bis 14 . Cbenfo. Detonation nimmt a	6.
1 15 Entgundet fich nicht mehr, b	
/ Flamme ber Rerge erweitert fic	
1 16 bis 30 . Reine Entzundung; Die Erweit	
rung ber Kerzenflamme vermi	
bert fich nach und nach.	

Das am meisten betonirende Gemenge besieht also aus 1 Theil Gas und 7 bis 8 Theilen Luft. Durch Berechnung würde man ohngefähr 10 Theile Luft sinden, denn diese 10 Vol. Luft entsprechen 2 Vol. Sauerstoff, welches genau die nöthige Menge ist, um 1 Vol. halbtohlenwasserstoffgas in Wasser und in Kohlensäure zu verwandeln; aber die durch die Gegenwart des in der Luft enthaltenen Sticktoff's bewirkte Abfühlung hat unstreitig Einfluß auf diese Verhaltniße.

Davy beobachtete, indem er von der Temperatur der Flamme, welche zur Entzündung der vorgenannten Gemenge hinreichte, ausgieng, und die Hise der in. die detonirenden Gemenge getauchten Körper allmählig verminderte, daß man ungestraft eine glühende Kohle, welche aber keine Flamme mehr giebt, so wie ein Stück glühendes Eisen in sie bringen darf. Das Gemenge entzündete sich nicht, worans man sieht, daß das Steinkohlengas eines der wenig entzündlichern, vielleicht selbst das wenigst entzündliche aller bekannten Gasarten ist. In der That, das Kohlenorydgas, das Kohlenwasserstoffgas, das Nohlenden Eisen oder der glühenden Kohle Feuer, selbst unter weniger günstigen Umständen.

Da Davy gewiß mar, bag bie Verbrennung bes Steinkohlengases nur unter Einfluß einer erhöhten Tempes ratur fatt hatte, so schloß er, baß sie nicht eintreten murbe,



febald bie außern Umflande bie rafche Abfühlung bes Gemenges bewirfen; letteres wurde fich ebenfalls nie ente junben tonnen, wenn es in engen, g. B. einen fiebentel Boll im Durchmeffer haltenben Robren eingeschloßen mare. nad murbe es flar, bag Metallrohren leichter biefe Wirfung erzeugen mußten als Glaerebren, und Davy überzeugte fich wirklich, bag Robren von einem fiebentel Boll auf britthalb Boll lange bie Steinkohlengasflamme nicht burchlaffen. versuchte hierauf bie Robren gu verfürgen, indem er ihren Durdmeffer verminterte, wie ed fcon bie Theorie angeben mußte, und er fam fo weit, bag er fich abergengte, baß febr banne Metallpfatten, mit Lodjern von einem hunbertftel Boll burchbohrt, bie Rlamme nicht mehr burchließen. nur ein Schritt von bier gur Anwendung eines Metallges webes ober Gitters und bie Erfindung ber Giderheitstame pen mar gemacht.

479. Man nehme unn eine gewöhnliche Laterne, bet welcher alle Offnungen fur bie ein und ausstromente Luft entweber durch febr enge Metallröhrchen ober burch Metalls platten, die parallel und fehr enge beifammen fichen ober burch fehr fein burchlöcherte Metallplatten, ober burch ein fehr enges Metallgewebe gebildet werden; in allen biefen Rallen fann bas betonirenbe Gemenge, welches in bie Laterne gelangt, febr leicht Teuer fangen; bie Rlamme wirb fich jedoch niemals nach außen weiter mittheilen; fie wirb' beim Durchtreten burch bie engen 3wischenraume, welche als lein ihre Berbindung mit ber außern Luft vermitteln, verlofden. Unter allen biefen Apparaten ift ber einfachfte und ben Stoffen, Berberbniffen burch Teuchtigfeit zc. am wenigs ften ausgesette, berjenige, welcher in einer einfachen Ollams pe besteht, beren Glamme in eine Rohre and einem feinen Gitter von Metallbrath gefertigt eingeschloßen ift; biefer ift gegenwärtig allein im Gebrauch. Die Bortheile, welche er barbietet, find in Baillet's Bericht, woraus wir im Rachs fiebenben bas Wichtigfte anführen, nat vieler Rlarheit aus einander gefest; Die Borichriften beruben auf einer verftandis gen Theorie und einer ichon giemlich langen Erfahrung:

### 552 Buch I. Cap. XIV. Michtmetallische Korper.

nen und Borfichtsmaaßregeln gefertigte Lampe gewährt bem Arbeiter alle erwinschte Sicherheit und sie kann bazu bienen alle Etollen und alle Andruchsorte, wo man die Gegenwart vom Kohlenwasserstoffgas zu sürchten hat, zu beleuchten. Sie hat ben Vortheil, daß, wenn das Gas sich erneuert und sich nicht fortwährend mit der Atmosphäre ber Grube mengt, sie es nach und nach verbreunt und die Quantität so weit

redugtet, bag feine Erplofion mehr möglich ift.

"Wenn im Wegentheil bieg Bas fortmahrenb guftromt und in folder Menge, bag es nicht geschwind genug vergebrt werben fann, fo liefert bie gampe gemife Beichen, woraus ber Buftand ber Genbenfuft erfannt werden tann; fie giebt bie Wefahr an, bie ber Arbeiter bei langerem Berweilen ba ben tonnte, und lehrt ihn auf biefe Weife fennen, wann er fich gurudziehen muß. Fängt bas entzündliche Gas an, fic mit ber gewöhnlichen Luft in ben fleinften Berhaltniffen ju mengen, fo madift badurch guvorberft bie lange und. Dide ber Alamme. Bilbet bieg Gas ben gwolften Theil bes Belund ber Luft, fo fullt fid ber Bplinber mit einer fehr fdmaden blauen Rlamme, in beren Mitte man bie Flamme bes Dochts unterscheibet. Bilbet bas Gas ben fechften ober ben funften Theil bes Bolums ber Luft, fo hort bie Flamme bes Dochts auf fichtbar gut fenn; fie verliert fich in ber bes Gafes, mel des ben Bylinder anfüllt und beren Licht giemtich glangend Enblich, wenn bas Gas ben britten Theil bes Bolums ber Luft ausmacht, fo verlöfcht bie Lampe vollig; bie Arbei ter burfen jeboch nicht fo lange marten, che fie fich gurudgieben.

"Wir haben erwähnt, daß, sobald die Luft der Grube explosiv geworden ist, d. h. wann sie den zwölften oder dreit zehnten Theil vom Kohlenwasserstoffgas enthalt, der Inlinder der Lampe augenblicklich mit der Flamme dieses Gases sich aufullt und das Licht dieser Flamme dann an Intensitat zw nimmt, in dem Maaße als die Gasmenge sich vermehrt; die Arbeiter müßen daher fortwahrend dieß als Zeichen beachten: die Lampe muß deshald ihr Schutzmittel senn und giebt ihnen einen Fingerzeig ab, ob sie die Grube so lange ver



Farischer Luft hinein gelangen laffen kann. "

400. Es ideint, bag ein Apparat mit fo vielen merts urbigen Eigenschaften feinem Erfinder hatte genugen folen; allein mabrend fich Dann mit Untersuchungen uber bie Slamme beschäftigte, batte er Belegenheit eine Thatfache gut emerten, welche bie Quelle einer fehr merfwurdigen Ber-Doll tommung in ber Berfertigung ber Gicherheitslampen wurde. Wir haben ichon erwahnt, bag bie glubende Stoble. bas glubente Cifen, fo wie viele antre Rorper betonirente Gemenge nicht entzunden. Im erften Unfang tonnte es icheis nen, bag bieg eine allgemeine Eigenschaft fenn mußte, mas auch ber Kall ohne 3meifel mare, wenn man nur bie Wirfung ber Temperatur betrachtete; es giebt jeboch einige Storper, welche ichon bei ber gewöhnlichen Temperatur bie Entjundung von betonirenden Gasgemengen bedingen, inbem fe fich feit't bis jum Gluben erhiten. Dief ift ber Fall beim Plannid mamm; ber Platindrabt bringt biefe Wirfung nur berver, febalb er guerft felbit erligt murde; bann bes halt er aber feine Temperatur; bieje nammt felb't noch git und reicht bin, bie Detonation bes Gafes herverzubringen, wenn baffelbe ein Gemenge im paffenten Berhatmif barftellt. Co wird ein fpiralformiger Platinbrabt, welcher in ber gegewohntichen luft bunfel bleibt, in einem betonirenben Gemenge pleplich glabenb; hieraus fieht man, bag bie Drathe gitter nicht aus jeder Urt von Detall gefertigt fenn burfen. Meffing und Eifen find bie geeignetften, bas Platin bagegen und Die edlen Metalle find im Allgemeinen verwerflich.

Es wurde bereits gesagt, daß, wenn das Belum bes Stehlenwasserstenstjases ben beitten Theil ber atmosphärischen Luft betragt, die Lampe augenblicklich verlescht; aber dann bietet sie den Arbeitern ein neues Hilfsmittel dar, wenn man ins Innere des Inluders, über oder um den Decht, mehrere spiralformig gewundene Platindrahte aus bringt, beren Dicke ohngefahr drei Zehutheile eines Millimesters betragt. Diese Platindrahte erlangen bald einen hohen Warmegrad und behalten ihn auch, so lange die Lampe brennt und das in der Grubenluft verbreitete Kohlenwasserstoffgas

verzehrt; sobald aber bas ohne Aufhören zuströmende Gas das Drittheil des Volums der Luft beträgt und so die Flawme der Lampe auslöscht, erscheint plößlich das Platin glw hend und verbreitet einen Glanz, der hinreicht, die Arbeiter

auf ihrem Rudweg ju geleiten.

Dief Phanomen finbet nicht mehr Ctatt, fobalb bie Proportion bes Gafes zwei Rünftheile bes Bolums ber atmob pharifchen Luft beträgt; bas Platin bort bann auf ju gle ben, es verliert nach und nach feine bobe Temperatur, aber es erhalt fie wieber, fobalb man fruh genng in einen Theil ber Grube tommt, wo fich verhaltnismäßig mehr atmosphare iche Luft befindet. Das Platin wird bald glubend; ce ente flammt bad Gas im Innern bes Bylinbers, wenn bas Lufo und Gasgemenge explosiv ift, und bas brennende Gas entzim bet bann wieberum ben Docht ber lampe. Dieg merfmit bige Mittel jur Beleuchtung in einem Sall, wo alle übrigen Lichter verlofchen, fann gumeilen ben Urbeitern bienen, fic entweber nach gewiffen Orten einer Grube gu begeben, be ren Windungen fie nicht tennen, ober um fich wechselfeitig Silfe gu leiften, ober um nach bem Glang bes Drabtes ben Buftand ber Grubenluft gu beftimmen. Es mare baber mune fdjendwerth, bag bie Grubenmeifter ober bie Steiger Campen, immendig mit fpiralförmigem Platinbraht verfeben, befäßen.

Der spiralförmige Platindraht kann 4 oder 5 Centime ter oberhalb des Dochts aufgehängt werden, und, in diesem Fall, muß er von einem starken Platindraht, oder auch von einem silbernen, kupfernen oder eisernen Draht getragen werden, der so auf die Platte des Dochtträgers befestigt ist, daß man ihn bei Reinigung der Lampe leicht entfernen kann. Der spiralförmige Platindraht kann auch unten in der Lampe um den Docht herum angebracht werden. (Siehe Taf. 13. fig. 19. und 20.)

481. Man macht ben Sicherheitstampen einen gegrundeten Bormurf. Sie verursachen nämlich einen Berlust bes Lichts, ber ohngefahr ein Funftheil beträgt, wegen ber Dichtigkeit bes Metallgewebes, welches bie Flamme einschließt. Dan kann biefen Fehler verbeffern, indem man hinter ber



mme einen gewöhnlichen Reflektor von Zing anbringt j. 21). Dieser Reflektor muß im Innern des Drahtzylins augebracht werden, damit er besser seinen Zweck erfüllt ) auch um die abkühlende Kraft des Apparats zu verhren.

- Wenn bie Grubenarbeiter kange Zeit in einer ube arbeiten muffen, beren Atmosphäre explosiv ist, so ist befürchten, daß die länger fortgesette Berbrennung bes ses in der katerne das Drahtnet des Zylinders so sehr ist, daß es sich verändert ober durchlöchert wird. ist diesem üblen Umstand vor, wenn man sich einer Lammit doppeltem Zylinder ober auch gampen mit einfacher igebung bedient, deren Drahte wieder aus zwei ober mehen gewundenen und engeverbundenen Drahten bestehen, er man gebraucht eine Lampe, beren Zylinder aus Rupferch besteht, das mit sehr kleinen rechtwinklichen Öffnungen rchbohrt ist (Taf. 13. fig. 15), ober endlich selbst eine gehnliche Sicherheitslampe, deren Bertheil mit einer zweis Umhüllung (fig. 10) versehen ift nib welche man in eine vöhnliche Glas- ober Hornlaterne Rellt, von welcher man Thure abgenommen hat,
- 483. Die Form der Sicherheitslampen kann sehr versieden seyn; die auf Tasel 13 abgebildeten aber vereinigen 2 Bortheil der Dauerhaftigkeit mit der Einsachheit und ohlseilheit der Einrichtung. Man unterscheidet drei Hauptsile: 1) den Ölhehälter; 2) die für die Flamme undurchsingliche Umhüllung; 3) das Gehäus, welches dazu dient, i die Umhüllung auf dem Ölbehälter zu besestigen und dies be gegen jeden Stoß zu sichern.
- a. Ölbehälter. Er ist zylindrisch, breiter als hoch, bast das Öl, welches er enthält, weniger weit von dem anzündeten Ende des Dochts entfernt ist und denselben leicht ihrung geben kann, selbst wenn er schon fast ganz verzehrt. Der obere Boden dieses Behälters ist von einer cirkelemigen, 18 bis 20 Millimeter im Ourchmesser haltenden fnung durchbohrt, welche von der horizontalen Platte des ochtträgers zugedeckt wird, und darüber besindet sich ein

# 656 Buch I. Cap. XIV. Michtmetallische Rerper.

splindrifdjer Ring b. beffen innere vertitale Flache einen

Schraubengang Bat.

"Gewöhnlich bient eine angere Rohre o (fig. 1 und 2) baju, bas Di in ben' Behalter gu führen; ihre untere Df nung nahert fich bann fo ziemlich bem Boben, um immer m ter ber Dberflache bes Dis ju fepit, felbft menn es nur noch einige Willimeter boch fteht; ihre außere Dffnung fann mat mit einer Edraube von Rupfer verschließen. Buweilen nimmt man ftatt ber geraben Robre eine im Innern bes Bebaltet beberformig gebogene (fig. 3), bamit immer Dl im Grund ber Robre bleibt und feine nach außen offene Communica tion Statt findet, felbft wenn ber Stopfel weggenommen if und man DI in bie Lampe gießt; bieg Mittel wurbe jebed nicht verhindern, bag eine Detonation im Innern bes Go haufes bas DI aus ber Rohre treibt und man muß baber beu Stöpfel bes Die nicht öffnen, mann die Grubenluft be tonirend ift. Es ift nach beffer biefe außere Rohre gang und gar weggulaffen, wie man es fig. 10 und 11 fieht: man gieft bann bas Di burd bie Offnung, welche bie borigontale Platte bes Dochtträgers bebodt.

Boben bes Dibehalters angelöthet und erhebt sich bis über die Scheibe bes Dochtträgers, burch welche sie hindurch geht. Sie ist bestimmt einen runden Stab o zu umfassen, der sie volltommen ausfullt und bessen oberes Eude hatenförmig gebogen ist, um zur Regulirung, Hebung, Senkung, zum Payzen oder Auslöschen des Dochts zu dienen. Das untere Ende bieses Stabs ist rechtwinklich gebogen, damit man ihn auf der kleinen Zunge oder Platte f. deren eines Ende frei, das andre an den Behälter angelöthet ist, stellen und sein

halten fann.

"Eine andre Röhre g geht burch beibe Boben bes Ele behälters und ift daran hermetisch festgelothet; sie dient jum Durchgange eines Schranbenstifts (sig. 17), welcher die Luterne geschlossen erhält und sie nur mit dem Schlussel (sig. 16) öffnen läßt, ber auf den Ropf bieses Schranbenstifts past. Eine Platte u. welche sich um einen Nietnagel dreht, bient dazu, die Offnung dieser Röhre zu verschließen und verbir

t die Erde und ben Schmut hinein zu kommen (fig. 11 13).

Der Dochtträger h besteht in einer kleinen vertikalen bre von 5 Millimeter Durchmesser und 30 Millimeter Länser ift in den Mittelpunkt einer horizontalen Scheibe i elöthet, welche 45 Millimeter im Durchmesser hat. Er hat der Seite, etwas unter seinem obern Ende, eine rechtwinks e Offnung k., um daselbst nach Belieben den Haken, der Musselbstehen ober zum Reinigen bes Dochtes dient, him ubringen (Siehe fig. 8 und 9).

484. Die Umhüllung 1 aus einem Metallgewebe, wel140 Offaungen auf ben O tentimeter enthält, hat
Gestalt eines etwas konischer ers, weswegen es
12 ist, sie in das spater nous nende Gehause zu
13 gen und leichter wieder den nehmen, um sie zu
14 sten und zu reinigen.

"Ihre Höhe beträgt 15 le hat 35 Millimeter im ! n Boben von demfelben A eres Ende hat 38 bis 40 M ffen und sein Rand nach huf ntimeter; ihr oberes ner und wird durch verschlossen; ihr E Durchmesser. Es plangen auf eine Breite

2 bis 3 Millimeter, wie man es fig. 6 sieht; ober, mas, er ist, dieser untere Rand ist durch ein eisernes Drabts b in einen Ring oder Zwinge von Kupfer n fig. 14 eins annt. Dieser Ring gewährt ben Bortheil, ben untern id der Umhullung freisformig zu erhalten und verhindert, Umhüllung abzunehmen, ohne daß man das Gehause einander nimmt.

"Die verschiedenen Dimensionen, welche wir so eben egeben haben, find auch die passenditen; benn in großes Zylindern erhitt die Berbrennung des entzündlichen Gasviel zu sehr den obern Theil derfelben und kann tasch eine le Glühhitze herbeisuhren, wodurch dann das Metaliges e in kurzer Zeit verdorben und durchlöchert würde und Explosion nicht mehr verhüten könnte.

"Es ift gut, um diefen Ubelftand in allen Fällen gu neiben, felbft bei kleinen Zylindern ben obern Theil ber ibrifchen Umbulung burch eine zweite Sulle o gu be-

## ich L. Cap. XIV. Nichtmetallische Rörper.

bed nie eine gange von 3 bis 4 Centimeter hat und bren Boben 12 bis 15 Millimeter über ben Boden ber erfer

5

a wo diese Umhüllungen ihre Verbindungendicht baben, müssen sie der ber bei der bei Ränder müssen üt einan zeschlagen werden, damit keine größere Offnung ab ienräume des Gewebes vorbanden ist; auch mußset der zweiten Umhüllung sorgfaltig anmachen, dwer er auf dem erstern sest anliegt und sicht dau loster fann, selbst wenn er verbogen oder verunstet würl

the die 2m Umhüllung aus Metallgewebe atzi bri win n, kann man auf den obern Ira en zplindrischen Aufsatz von de pfer pu m, sentimeter lang und witter chern durchvohrt ist, se eben so klein als die Masse des Metallgewebes sin s.

485. Das Gehä fieht aus vier, oder besser mit ihrem untern Ende auf von Rand eines kupfernen A. professigt sind, mit ihrem andern Ende aber auf eine kocherne Scheibe s, von 7 bis 8 Centimeter Durchmesser.

Der Ring r hat auf seiner verticalen außern Dim fläche vier ober funf Schraubenwindungen (Gg. 7. und 11. bis).

Die Scheibe s ift hinreichend breit, um den Zylieden und den Ölbehälter zu bedecken und zu verhindern, daß di Wassertropfen, welche von oben herabfallen, nicht in die Latene bringen und die Lampe auslöschen; sie ist mit einem Ring und mit einem Haken t versehen, um die Lampe mit der hand halten zu können oder sie ins Anopfloch des Rleides obe sonst wo zu befestigen.

Man schiebt ben Zylinder aus Metallgewebe in bit Gehäuse, bis sein unterer Rand m ober die Zwinge n, au welchem dieser Rand befestigt ift, ben Ming r beruhrt; Die sen Ring schraubt man dann in die Schraubenmutter be Olbehälters und befestigt so zu gleicher Zeit das Gehäus

n Inlinder und den Dochtträger und halt fle an ihrer elle.

Dbgleich wir die vorstehende Beschreibung fast wörtlich & Baillets Anffat genommen, so können wir doch allen, Iche weitere Auftlärung über diesen Gegenstand wunschen, b weitere Nachlesen besselben nicht genug empfehlen. Außer nofficiellen Character dieses Aufsates, welcher schon Bürge seine Genauigkeit ist, findet man noch einen sicherern in ber en Beharrlichkeit, mit welcher sich Baillet seit so vielen hren mit Allem beschäftigt, was sich auf dies traurige Er-

fionephanomen ber fchlagenben Wetter begieht.

lorfalts als ein Mittel, die Grubenluft zu reinigen, ers hat. Man hat ihn zu diesem Behufe in England anges ndet und man glaubte gute Wirfungen bavon verspurt haben. Um sich desselben zu bedienen, wirst man am end in die Grubenorte, welche man reinigen will, einige ogramme wohl präparirten Chlorfalt; es scheint, daß n mittelst dieser Vorsicht alles entzundliche Gas, welches entwickelt, absorbiren oder zerstören kann. Es bedarf ser Versuch noch der Vestätigung, sedoch glaubten wir zur Beachtung für die Grubenbesitzer angeben zu müsser sist leicht diesen Versuch zu wiederholen; man darf einige Flaschen voll entzündliches Gas sammeln und selben eine Zeit lang der Wirfung des Chlorfalts nuch este

## Roblenwafferftoff.

pnonyme. Ölbilbenbes Gas. Frang. Hydrogene carboné, Gas oléfient.)

487. Eigenschaften. Es ist ein farbloses Gas, von preumatischem Geruch und wenig löstlich im Wasser; es ht brennende Rörper aus und entzündet sich in Berührung der Luft durch eine angezündete Rerze. Es brennt dann einer weißen und rußenden Flamme. Seine Dichtigkeit 'ägt 0,9852.

Durch Glühhige wird es in Rohle, bie fich abfest und bfohlenwasserstoffgas ober Wasserstoffgas gerlegt. Das-

felbe bewirft bie Glectrigitat. Durch festgesehtes Durd ichlagen electrifder Funten verwandelt es fich in Roble und Mas ferftoff.

Mit Cauerftoffgas ober atmospharifder Luft gemengt, betonirt es unter Einwirfung ber Glectrigitat ober eines bem nenben Morrerd. Daburch entfieht Maffer und Roblenfam. Der Comefel bei beginnenber Blubbige bamit in Berubrun; gebracht, pragipitirt ben Roblenftoff und bilbet Cchmefelmas

ferftofffaure.

Das Chlor wirft auf mannigfaltige Weife auf tiefe Gas. Mengt man 2 Bol. Chier und 1 Bol. Mohlenmafier ftoffgas und fest bas Bemenge ber Ginwirfung ber Comme ftrablen ober einer angezundeten Rerge aus, fo betonirt if, indem es gu gleicher Beit Chformagerftofffaure bilber un Roble abfest. Beftebt bagegen bas Gemenge aus gleid: Maagtheilen Chlor und Roblenmafferftoffgad und man uber git es fich felbit an einem bunften Ort ober bei gerftreutem Lit, ohne bie Temperatur gu erhohen, fo verbinden fich beite Gadarten und erzengen eine Berbindung von öligem Amin ben, in welcher fich beibe Gasarten in ben angefuhrten Sie haltniffen befinden. Diefe Berbindung ift eine Urt Ather, von welchem fpoter bie Riebe fenn wirb. Wird biefer Athir felbit mit einem Uberfduch von Chlor unter Ginfluß ber Gen ne in Beruhrung gebracht, fo erzeugt fich Chlormafferftoff nas und Chlorfohlenftoff.

Das Job bringt mit biefem Gas ebenfalls eine Mit Alther hervor, aber nur unter bem giemlich lange fortgefes ten Ginfluß der Sonnenftrahlen. Beibe Rorper verbinden

fich gutest ohne weitere Reaftion miteinanber.

Das Rohlenmafferftoffgas wirft nicht auf bie Karben. Es fpielt jedoch die Rolle einer machtigen Bafe. liffet volltommen die Eigenschaften ber ftarfften Cauren, mit Schweselsaure, Chlormafferftofffaure, Johnafferftofffaure, Offigfaure ic. Es bilbet mit ben meiften unter ihnen vellfommen neutrale Berbindungen, obichon biefe febr reich an Caure find; wir wollen fie fpater betrachten.

Gewohnlich werden bie Berbindungen Diefer Art, melche unter bem Damen von Ather befannt find, mur unter





# Roblenwasserstoff.

Besondern Umständen gebildet; aber die Schwefelsaure sann sich im konzentrirten Zustand direkt mit dem Kohlenwassers stoffgas verbinden. Faraday hat wirklich gefunden, daß konzentrirte Schwefelsaure, mit diesem Gas in Berührung gestracht, es rasch absorbirt, so daß sie in 18 Tagen 85mal ihr Bolum aufnahm, wobei sie einen Theil ihrer Sättigungscaspacität verlor. Diese Gäure ist die einzige, welche sich die rest mit dem Gas verbindet:

gas wird gebildet ans:

2At. Kohlenstoff = 75,33 eber 85,80 2At. Wasserstoff = 12,48 14,20 1At. Kohlenwasserstoffgas = 87,81 100,00

Das heißt aus 2 Bolum Dampfförmigen Rohlenstoff und 2. 201. Wasserstoffgas zu einem Bolum tonbensirt; man fann bieg leicht nachweisen, indem man 1 Bol. Kohlenwasserstoff, gad und 5 Bol. Sauerftoffgas in einem Quedfilbereubiometer mittelft bes elektrischen Funtens betoniren läßt. Es bleiben 4 Bok eines Rucktands übrig, welcher aus Kohlensaure und Suiterftoff besteht. Da bie Kohlensaure ein bem ihrigen gleiches Volum Sauerstoffgas repräsentirt, so fehlt 1 Vol. bes angewendeten Sauerstoffs, welches, indem es Wasser bilbete, 2 Volum Wasserstoffgas absorbiren mußte; außers bem absorbirt bas Rali aus bem nach der Detonation verbleibenden Gastucktand noch 2 Volume; dieß ist Kohlenfaure, welche auch wieder 2 Bol. gasförmigen Rohlenstoff vor-Rellt. Das Bolum bes angewendeten Kohlenwasserstoffgases besteht folglich aus 2 Vol. Wasserstoffgas und 2 Vol. Kohleuftoffdampf, ju einem einzigen Bolum verdichtet.

489. Bereitung. Sie ist sehr einfach. Man nimmt einen Gewichtstelltschol und drei und ein halb Gewichtstelteil konzentrirte Schwefelsäure. Man bringt den Allehol in eine Gladretorte, fügt nach und nach die Schwefelsäure hinzu und schüttelt jedesmal um, nachdem man eine Partie der Lettern hinzugebracht hat, um eine zu heftige Wärmesentwicklung zu vermeiden. Man befestigt an die Rectorte eine gebogene Röhre, welche ins Wasser reicht und stellt die Retorte auf einen Ofen, wo sie so lange erhitzt wird, bis die

Flüssigkeit ins Rochen kommt. Nun fängt das Kohlenwasserstoffgas an sich zu entwickeln, welches man hierauf unte Wasser in Ftaschen auffängt. Die ansangs wenng gefarbte Ftüssigkeit nimmt in der Folge allmählig eine braune Farke an und gegen das Ende der Operation ist das sich entbm dende Kohlenwasserstoffgas mit viel schweslichter Saure und Kohlensaure gemengt. Vald bilden sich weiße Dämpse, welche das Gas begleiten; die in der Retorte enthaltene Flussig teit wird schwarz, bläht sich auf und steigt in die Robie, wenn man nun den Apparat nicht vom Feuer nimmt.

Diese verschiedenen Phanomene lassen sich ziemlich gut burch folgende Theorie erklären, welche jedoch in der Folgt in ihren Einzelheiten sehr modisizirt werden muß. Der Abstohn wird aus 1 Atom Wasser und 1 Atom Kohlenwasserkossigas gebildet. Die angewendete Schweselsaure bemachtig sich des Wassers und macht das Kohlenwasserstoffgas zu Anfang der Operation frei. Der Siederunkt des Gemenges seigt nach und nach in dem Maaße, als der Allebed zerstert wird und es tritt ein Zeltpunkt ein, wo das Kohlenwasserstoffgas im Entstehen die Schweselsaure zerseut, Wasser, schweselichte Säure, Kohlensaure und einen Niederschlag von Kohle bildet. Diese Neastion wird zulest sehr lebhast, daher kommt das Ausblahen der Flussigseit, womit die Operation endigt.

Es bilben fich babei noch verschiedene Produkte, welche man als zufallig betrachtete, nämlich: etwas Schwefeläther, sußes Weinöl und boppeltschwefelsaurer Rohlenwasserstoff (Schwefelweinsäure). Da die beiden erstern fluchtig find, so begleiten sie bas Gas, das britte wird wieder zerstört oder bleibt in der Retorte zurud.

Bei Betrachtung bes Schwefelathers werden wir auf biese Phanomene jurudtommen. Gegenwartig wollen wir sehen, wie man das Kohlenwasserstoffgas von den verschies benen Stoffen befreit, mit welchen es gemengt ist. Es ent halt schweslichte Saure, Rohlensaure, Schwefelather und sußes Weinöl. Mittelft einer starten Auflösung von Kali entfernt man die beiden Säuern. Man kondensitt sodann den Atherdampf, so wie den süßen Weinoldampf, indem man



bas Gas mit etwas schwachen Alfohol schüttelt, welcher biese Korrer auflöst. Zuleht schüttelt man es noch mit etwas Wasser, um es vom Alfoholbampf zu befreien, und nun kann man es als rein betrachten.

400. Benühung. Im reinen Zustande wird es nicht benüht; boch hat es eine vielfache Anwendung in seinen

verschiedenen Formen, unter welchen es vorfommt.

Mit verschiedenen Kohlenwasserstoffverbindungen ges vermengt, gebraucht man es zur Gasbeleuchtung. Mit Wasser bunden, bildet es Alkohol und Schwefeläther; mit verschies denen Säuern bildet es zusammengesetzte Atherarten und sellst vielleicht verschiedene Zuckerarten, wenn es mit Kohlens saure verbunden ist. In der organischen Chemie spielt dies ser Korper stets eine bedeutende Rolle und wir werden sehr hausg notlig haben, seine Sizenschaften uns ins Gedächtnis zuruckurusen, sobard uns dieser Theil der Wissenschaft bes schaftigen wird.

491. Außer ben beiden beschriebenen Gasen bilbet bas Wasserstessignas mit bem Kohlenstoff verschiedene andere Berbindungen, welche wir sorgsaltig betrachten wollen; einige bavon werden zur Gasbeleuchtung gebraucht, andere werden uns spater bazu bienen, um viele äußerst interessante Ersches

nungen zu erflaren.

## Bafferftofftoblenftoff.

(Carbure d'hydrogene.)

492. Dieser Rame ist, wie man sieht, ber umgefehrte von Kohlenwasserstoff. Die Substanz, die wir naher fennen lernen wollen, ist eben so zusammengesest, hat aber verschies bene Eigenschaften.

Der Bafferftofffohlenftoff enthalt:

42st. Wasserstoff = 24,96 ober 14,20 42st. Kohlenstoff = 150,66 85,80

1 2t. Bafferftofffeblenftoff = 175,62 100,00

Dieser Korper ist demnach aus 4 Dol. Wasserstoff und 4 Bol. Kohlenstoffdampf gebildet, welche zu einem Bolum vers dichtet sind. Es ist folglich Kohlenwasserstoffgas mit doppelt farter Verbichtung.

### 564 Buch I. Cap. XIV. Richtmetallische Korper.

Diefer Stoff ist bei — 18° C flussig; er ist farbtos, seine Dichtigkeit ist 0,627 bei einer Temperatur von 12° C. Es ist bie leichteste aller bekannten Flussigkeiten. Beim gewöhnlichen Druck siedet der Stoff bei einigen . Graden unter O und erzeugt ein Gas, welches man über Quecksiber auffangen und aufbewahren kann. Das Gas ist farbles; seine Dichtigkeit beträgt 1,9264 ober ungefähr das doppette des Kohlenwasserstoffgases.

Dieß Glas ober dieser Dampf ist wenig löslich in Wasser, sehr töslich bagegen im Alfohol, welcher es wieder sabren läßt, wenn man die Auflösung mit Masser verdünnt. Das Gas entweicht nachher mit lebhaftem Aufbrausen. Das Olivenöl löst ohngesähr das sechsfache seines Bolums auf. Die Alfalien wirken nicht auf dasselbe, eben so wenig die

Chlormafferftofffante.

Die Schweselfäure bagegen absorbirt viel bavon, ohn gefähr bas hundertsache ihres Bolums; sie wird babei brann gefärbt und es sindet Warmeentwicklung statt. Jedoch bib det sich feine schwestichte Säure. Diese Saure wird trub, wenn man Wasser zusest, dabei entwickelt sich jedoch kein Gas. Es hat sich eine wirkliche ehemische Verbindung zwischen der Säure und dem Wasserstoffschlenstoff gebildet, wobei die Säure einen Theil ihrer Sättigungscapacitat verfor.

Das Chlor bildet mit dieser Berbindung zweierlei verschiedene Berbindungen. Die erste enthält gleiche Volume
von Chlorgas und gasförmigem Wasserstofftohlenstoff; mengt
man beide Gase, so bildet sich diese Berbindung rasch unter Wärmeentwickelung. Sie hat ein öliges Aussehen. Wird
sie dem direkten Einstuß der Sonnenstrahlen in einer Shlowatmosphäre ausgesest, so verwandelt sie sich in Chlorwasserstoffsäure und in eine klebrigte Berbindung, welche ebenfalls
Chlor, Wasserstoff und Kehlenstoff enthalt. Es bildet sich
fein Chlorkohlenstoff, worans man sieht, daß der Wasserstoffkohlenstoff, obgleich er auf ähnliche Weise wie der Kohlenwasserstoff wirkt, demohngeachtet Berbindungen giebt, deren
Wischungsverhältnisse sehr von einander abweichen.

Un der Luft mit einem brennenden Rorper in Berüh-



Foner, brennt mit heller Flamme und verwanbelt fich in Baffer und Rohlenfaure. Mit überfchußigem Cauerftoffgas gemengt, betonirt er beim Durchschlagen bes eleftrifden Runs fens. Jebes Bolum Dampf bebarf 6 Bol. Cauerftoff und erzeugt 4 Bol. Rohlenfaure; bieß zeigt, bag 2 Bol. Cauere froff gur Bildung bes Baffere verwendet murben. Dampf murbe baher aus 4 Bol. Bafferftoff und 4 Bol. Rohs leuftoffbampf gebilbet, wie bieg weiter oben festgeftellt murbe.

### Underthalb-Roblenwafferstoff.

(Seegni-car - d'bydrogene.)

493. Er ift fluffig, tigfeit ift gleich 0,86 bei Die Dichtigkeit feines Da eigentlich 2,807 fenn. nur baburch von ber folge en in ihren Reaftionen, bag bie Schwefelfaure ftarf barau wird. Es erzeugt fich eit jammarge bide Gaure und eine

ei 18º unter O; feine Didis Er fiebet erf bei 85° C. lat ohngefahr 2,96; fie follte ebiubung unterscheibet fich It, wobei viel Barme frei gelbe leichtere Fluffigfeit, morauf bie Edmefelfaure bei ber Birfung außert.

Der Underthalb-Rohlenwagerftoff enthalt:

62t, Rohlenftoff

gemöhnlichen Temperatur

== 225,99 ober 90,02

42lt. Bafferftoff

**₹** 25,06

9,98

1 21t. Auberthalb-Rohlenmafferftoff = 251,95

100,00

## 3weifach:Roblenmafferftoff.

(Bi-carbure d'hydrogéne.)

404. Bei ber gewöhnlichen Temperatur ift es eine farbe Tofe, burchfichtige Gluffigfeit, von empprenmatifchem Geruch, ber etwas an ben ber Danbeln erinnert. Geine Dichtigfeit bei 15,5° ift 0,85. Bis Oo erfaltet, froftallifirt er unb bei - 180, mirb er fprobe, pulverig und faft von ber Darte bes Budere. Er fchmilge bei 5,50 und ficbet bei 85,50. Die Dichtigfeit feines Dampfes ift 2,752; man hatte zwar mur 2,738 finden follen, aber ber Unterschieb ift boch nu fehr unbedeutenb.

ber Bli

feitet die Eleftrigität nicht; er wird von aftoff und Salbtoblenwafferftoff gers fest.' Bei ber Unnäherung eines brennenden Körpers fangt er Fener und brennt mit heller, aber sehr rußender Flamme. In Verhhrung mit Sauerstoff gebracht, liefert er Dampf go ung, um mit diesem Gase ein sehr betonirendes Gemenge zu geben.

Ebler mit Zweifache Kohlenwasserstoff in eine Retorte gebracht, übt auf denselben nur eine schwache Wirkung aus, et sey denn man sest das Gemenge dem Sonnenlichte aus; et bilden sich dann dicke Dämpse, ohne daß sich viel Wärme du bei entwickelt. Man erhalt viel Chlorwasserstoffsäure und zwei andre Substanzen: die eine ist sest und trystallistet, die andre tropsbar, die und schwer, keine von beiden ist im Wass ser löstich, beide siad es aber im Altohol; die flussige Substanz löst sich leicht, die seite schwerer; es scheinen Tripreb verbindungen zu seyn von Chlor, Kohlenstoff und Wasser ist.

Das Job, bas Ralium, die alkalischen Auflösungen eter die kohlensauren Alkalien üben keine Wirkung auf den 3mer fach-Rohlenwasserstoff aus.

Die Salpeterfäure greift ihn fehr langfam an; es scheint, daß sich babei Cyanwasserstoffsaure bilbet. Der nadber wieder mit Wasser abgespulte Stoff scheint wenig eder keine Beranderung erlitten zu haben.

Die Schweselsaure, welche mit bem Zweifach-Roblenwaß serstoff über Quecksilber gemengt wird, ubt nur eine maize Wirkung barauf aus. Die entwickelte Warme ist unmerthær; das Gemenge wird nicht schwarz und es bildet sich seine schwestichte Saure; die Saure hat jedoch eine leichte gelbe Farbe angenemmen und man sieht auf ihrer Oberstache eine farblose Flüssigkeit, welche das Resultat der Wirkung zu sen schwesen. Diese wird weder durch Wasser noch durch eine größere Quantität Schweselsaure angegriffen und erstarrt bei ohngesahr 1°. Sie ist leichter als Wasser, auslostich in Allschol, worans sie durch etwas Wasser niedergeschlagen wird; sest man aber eine größere Quantität hinzu, so lost sie sich wieder auf.

Der Zweifady-Rohlenmafferftoff besteht aus:

6At. Kohlenstoff = 225,99 oder 92,35 5Ut. Wasserstoff = 18,72 7,65 1Ut. Zweisach-Kohlenwasserstoff = 244,71 100,00

Bereitung. Die 3 gulept aufgeführten Rohlenmafferficffverbindungen (carbures) find von Faraday ents bedt worben; von ihm haben wir auch alle vorftehenben und nachfolgenden Angaben entlehnt. Dan erhalt biefe Berbinduns gen, indem man Di burch bige jum Behufe ber Gasbeleuche tung gerfest. Gewöhnlich bleiben biefe Stoffe in Dampf. form bem Gafe beigemenat und tragen viel bagu bei, feine Rlamme belt glängend gu fobald man aber bas Gas muren tomprimirt, wie bicg mit einem Drud von 30 ! bei ber Beleuchtung buri Bas ber Fall ift, fo perdichten fich biefe Berbi ... b nehmen eine fefte Geem Regipienten herauss ftalt an: man fann fie ! nehmen.

Offinet man die an diesem Gefäße angebrachte Klappe, so geht anfänglich viel Wasser beraus, dann eine olige Flüsssgeit; welche im ersten Angenblick unter lebhaftem Aufbraussen tocht, was ohne Zweisel der Entwickelung von etwas Gas, mit welchem es gefättigt war, zuzuschreiben ist. Tanssend Kubitsuß gutes Gas liefern ohngefähr 4 Liter dieser Flüssigfeit, welche die drei oben beschriebenen Kohlenwassersstoffverbindungen enthält. Diese Flüssigseit ist bald durchsscheinend und farblos, bald opalistrend, gelb oder braun bei durchscheinendem, grünlicht dei restetrirtem Licht. Es bessitzt den Geruch des Olgases. Es socht bei der gewöhnlichen Temperatur, verliert aber bald diese Eigenschaft.

Unterwirft man biese Fluffigkeit einer geringen Site, 3. B. ber der hand und läßt die babei entstehenden Produkte durch eine bis auf — 18°Certaktete Röhre streichen, so verdichtet sich der gebildete Dampf fast gänzlich, nimmt eine kuffige Gestalt an und behält dieselbe bei dieser Temperatur. Dies ist der Wasserstoffkohlenstoff (carbure d'hydrogene). Bei dieser Operation darf man die Temperatur von 35 oder 36° nicht überschreiten. Man erhält an Wasserstoffkohlenstoff fast das Zehntel der angewendeten Flussigkeit.

Sest man die Destillation fort, so steigt ber Siedepunkt bes Rückfandes allmählig; man thut alle vor der Temperatur von 80° C verstächtigten Autheile besonders. Diese sind Gemenge, welche man wieder nehmen und wie die ursprungsliche Flüssigkeit behandeln muß. Ist man einmal bis zu 80° C gefommen, so sammelt man alles, was sich kondensitt, bis der Siedepunkt auf 90° gestiegen ist. Zwischen diesen beiden Grenzpunkten hat sich ohngefähr die Hälfte der gam zen Flüssigkeit verstächtigt. Der Rücksand ist unbedeutend.

Der zwischen 80 und 90° C gesammelte Antheil wird einer Temperatur von — 18° unterworsen, wobei sie bann großen Theils erstarrt. Man bringt dann Fließpapier in das Probierglas, worinn sie enthalten ist, drückt mit einer Glassröhre auf das Papier, um alle stüssigen Theile aufzusaugen; sodann unterwirft man den sesten Rückstand der Wirkung einer starten Presse zwischen Papieren, welche zu — 16° er kaltet sind und sorgt dafür, daß die die Masse umgebenden Theile selbst bis zu diesem Grade erkaltet sind. Der Zweissachselnwasserstoff bleibt im Papier in sester Form zuruck. Wan braucht ihn blos zu trocknen, indem man ihn über umgelösschtem Kalt bestillirt.

Gießt man die bei — 18° fluffige Portion ab, flatt fie aufzusangen, so hat man den Anderthalb-Rohlenwasserstoff. Bei dieser niedern Temperatur ist derselbe eigentlich mit Iwcisfachschlenwasserstoff gesättigt; man kennt aber kein Mittel, beide Stoffe zu trennen. Man würde ihn eben so erhalten, wenn man mit heißem Alfohol die im vorbergehenden Fall angewendeten Pahiere behandelte. Diese Flussigkeit wurde den Anderthalb-Rohlenwasserstoff auslosen, den man sodann durch Wasser niederschlagen könnte.

496. Es scheint, daß diese brei Körper in verschiedes nen Berhältnissen für sich selbst die burch ben Druck verdichtete Flussigkeit bilden, wenn man ein oder zwei hundertstheile wenig verändertes Dl abrechnet, das wahrscheinlich von den Gasen im Augenblick der Zersepung mit fortgerissen wurde. Man kann sich einen ungefähren Begriff von den relativen Mengen dieser Körper aus folgendem Beispiel machen:



Faraban nahm 100 Theile Fluffigkeit von 14,40, uns rf fie ber Destillation, indem er den Berluft bei jeder ung von 5,60 im Siedepunkt in Rechnung brachte. Er daraus folgende Resultate:

bes. Es perfüchtigte fich. Das perbichtete Produtt befignb aus: 1,1 1,9 7,7 großtentheils Wafferftofffohl nitoff. 2,2 2,5 . 2,4 3,1 2,9 21,5 einem Rohlen. 3,2 wollerh 5,1 5,2 5,4 . 15,7) 55,2 Gemen rthalb Roblens maffer ifachtohlenmas. . 23,4} , 16,1) ferstoff 5 . 7,4) 12,4 Underthalb Rohlenwafferftoff, 3meis 3,7 fach : Rohlenwafferftoff und mahre 1 scheinlich Dt. 1,3) 3,4 Dieg lettere Probukt verflüchtigt fich nur nadbem es eine leichte Beranberung 100.0 erlitten hat.

Wit werben weiter unten auf die Nolle gurucktommen, s biefe Körper bei ber Beleuchtung mit Olgas und felbst icht mit Steinkohlengas spielen,

#### Rofenol

497. Diese kostbare Substanz war niemals einer aufamen Untersuchung unterworfen worden, bis Th. de is ure die Analyse davon machte, einige seiner Eigenschafe rüfte und eines der ersten Beispiele von zwei Körpern welche, ohwohl chemisch gleich zusammengesett, doch schen Löschpapier, welches das stüssige Dl einsaug feste zurück läßt, oder durch Alkohol von 0,8 Dichti cher das feste Öl bei der gewöhnlichen Temperat nicht auflöst, dagegen aber das stüssige Dl aufni

100,

Es hat bemnach dieselhe Zusammensetzung, rwöhnliche Kohlenwasserstoff.

1

Seine Eigenschaften sind wenig gekannt, der gewöhnlichen Temperatur fest, schmilzt zwisch 34°C und krystallisirt durch Erkaltung in weizenden durchsichtigen Blättern, welche so hart wirdende sind. In verschlossenen Gefäsen im Sauerschist, entzündet es sich in einer an Glühhitze grenzer peratur, mit einer Art von Detonation, wobei si und Kohlensäure bildet. Auf 3 Vol. verbrauchtsstoff werden 2 Vol. Kohlensäure gebildet, wie be brennung von Kohlenwasserstoffgas. Die Detonache bei diesem Versuch statt hat, zeigt daß die slüchtig ist. Bei der gewöhnlichen Temperatur ist je Ausbehnung gleich Rull, was einen hohen Siedezeigt.

Das feste Rosenol ist in Wasser wenig löslie

tstellung von seinen Eigenschaften machen, nach der Unterjung bes Gemenges von Sauffure, welches aus 2 Th. ffigem Dl und 1 Th. festen bestand.

Dieß Gemenge ober bas gewöhnliche kaufliche Rosenöl molz bei'29° und 30° C. Seine Dichtigkeit bei 32,5° C bes ig 0,832, das Wasser von 15° C. als 1 gesett; es ist her das leichteste Pflanzenöl. Das seste Dl scheint noch chter zu senn, folglich muß das flussige Dl eine größere hwere besihen. Die Spannkraft des Dampses des geschulchen Rosenöls ist = 2 Millimeter Quecksiber bei 14,5° C;

des fluffigen muß stärker se 3. Gewicht lösen sieben T f; bei 22° C lösen sie 50 Th diesem Lösungsmittel noch l

Das gemeine Rofenol ver le mit Erplosion, obwohl no besteht aus:

hol ven 0,8 leines zi bei 14° C Tas flüffige Dl muß
ich feyn,

uerstoffgas eben-

Rohlenstoff '			1 .	, J	: 1	4.	82,05	
Wafferstoff	F	٠,	1	4			13,13	
Sauerftoff	٠		9	9	+	4	3,95	
Stickftoff	4.1	4	4	4	-9		0,87	
							100,00	

Man fieht hieraus, daß bas fluffige Di Sauerftoff und Meicht Stickftoff enthält und baß es bestehen muß ungespraus:

Rohlenstoff	4 4	•	•	٠,	+		80,56
Wafferftoff			•		•	•	12,42
Sauerftoff	•	• •	•		•	*	3,92
Stickoff .	٠,	• •	* *		4 -	•	1,30
							98,20

Die Eigenschaften bes feften Dis find alfo von benen

Bereitung und Benutung bes Rofenols werben wir iter beschreiben (G. flüchtige Die).

### Raphthaline.

A99. Der mit biefem Mamen bezeichnete Stoff murbe England unter ben Produften, bie fich bei ber Steintob-

lengasbereitung bilbeten, zuerst beobachtet. Um sich biefer Stoff zu verschaffen, nimmt Ribb ben Theer, ben man bei ber Destillation ber Steinkohle erhält, und läßt ihn burch eine glubende Röhre geben. Die Produkte, welche sich in ber Borlage sammeln, sind: Wasser mit Ammoniaksalzen und ein neuer Theer, welcher dem vorhergehenden dem Ansehm nach gleicht.

Man scheibet biesen Theer ab, bringt ihn in eine Ro torte und bestillirt ihn vorsichtig. Es geht Wasser und in bhliger Stoff über; am obern Theil und im Halse ber Reterk fest sich zulest eine frystallinische Substanz in leichten schneiß

ten Floden ab; es ift bieg bie Raphthaline.

Diese Substanz ist weiß, sanft und settig anzufühlen, if schwerer als Wasser, von einem ngreissenähnlichen Geruch und stechendem Geschmack. Ihre Spannung scheint bei ter gewöhnlichen Temperatur schwach zu senn. Sie schmitzt bei vool und siedet bei 200°, Sie trystallistet in rhombischmoder sechsseitigen Taseln.

Obgleich die Naphthaline nicht sehr flüchtig ift, so ver dichtet fie fich doch am Hals der Retorte oder des Kolbens, wenn man fie mit Waffer tocht. Laßt man fie in einen Turgel schmelzen und bringt diesen unter eine Glasglocke, so frustallisiert der fich in berselben verbreitende Dampf in fler nen schnechhulichen Nadeln.

Die Hise scheint keinen bedeutenden Einfluß auf die Naphthaline zu haben; benn wirft man biese Substanz in einen glühenden Tiegel, so sublimirt sie sich und verdichtet sich auf den umliegenden kalten Körpern, ohne sich zu entzünden oder zu zersehen. Dieses Erperiment könnte vermwthen lassen, daß die Naphthaline schon in dem Steinkohlewtheer sich besindet und daß die Blühhitze, welcher die Steuekohle ausgesetzt wird, nur die die Naphthaline begleitenden Substanzen zerstört. Bielleicht befindet sich die Naphthaline selbst schon vollig gebildet in der gewöhnlichen Steinkohle, wenigstens demerkt man in einigen bituminösen Quecksilberverzen eine sehr ähnliche Substanz, aus welcher man sie ohne Destillation ausziehen kann.



Die Raphthaline entzundet fich nicht leicht; hat fie aber einmal Feuer gefangen, fo brennt fie mit viel Rauch. 3m talten Baffer ift fle nicht, im fiebenben bagegen etwas auflodlich; beim Ertalten fcheibet fle fich in Rryftallen bavon ab.

Gie ift fehr löslich in Alfohol und Ather, mehr jeboch in ber Barme als in ber Ralte. Die fetten, fo wie bie fluche

tigen Die lofen fie ebenfalls auf.

Die Altalien wirten nicht fonberlich barauf; nicht fo jebod bie Cauern. Die Galpeterfaure wird von ihr gerfest und fie vermanbelt bie Raphehaline in eine Gubftang, welche

in gelben Rabeln fryftallifirt fle auf und nimmt bavon ein Draffaure und Gffiglaure &

buntel ju farben.

Die tongentrirte Com bei gelinder Warme und es welche burch eine langfame Berbindung heißt Schwefel-

Rad Farabay beftel 10 Ut. Rohlenftoff 49t. Bafferftoff = 24,00

1 2t. Raphthaline = 401,50

mafferftofffaure lost elfenfarbe an. Die .. ohne jeboch fich

serblindet sich mit ihr eine faure Berbinbung. fest mirb. Diefe re (Giehe Ather).

uhaline and: ober 93,76

> 6,24 100,00

> > À

### Galees Beinol.

500. Man fennt ichon feit langer Beit unter biefem Das nen eine aromatifch riechende Berbindung, Die entwedet arblos ober blaß gitrongelb gefärbt ift, eine ölige Ronfiftens efist, flüchtig ift, obichon fie erft bei einer giemlich hohen Cemperatur fiebet; im Baffer ift fie unlodlich, in Comefele ither fehr fdmer löslich. Gie wiegt 0,917 bei 10,50 C.

Diefe Berbindung ift nach Gerullas und hennell us Roblenftoff und Bafferftoff auf gleiche Beife gusammen efest, wie der gewöhnliche Rohlenmafferftoff. Es wurde iefer Stoff baber ein Rorper mehr fenn, ber bem Roblens pafferftoff und Rofenol angureihen ift, fo bag es nicht wenis ale viererlei Urten von Rohlenftoffmafferftoff gabe,

ihrer Bufammenfegung nach ibentifch, hinfichtlich the

enschaften aber verichieben maren.

### 574 Buh I. Cap. KVI. Michtmetallische Rorper.

Man erhält bas suße Weinst, indem man ein Gen ge aus 2 Theilen konzentrirter Schwefelfäure und einem Il Alkohol bestillirt. Wird bas in der Borlage verdichten p duft in Wasser aufgelöst, so scheidet sich eine ölige zwi keit bavon, welche man mittelst eines Scheidetrichters wennen kann. Diese Flüssigkeit wird über einem Gemenge Rall und Chlorkaleium von Neuem deskillirt. Das ein tene Produkt ist bas Weinöl.

Das bei biefem Berfahren borgeht, ift leicht ju et rent. QBahrend ber Defillation bee Alfohole und ber 200 felfaure verbindet fich ber Roblenmafferfioff bes Allebals ber Comefelfaure und bilbet nentralen fomefelfauren ! Tenwafferftoff. Dan hat alfo in ber Borlage folgente bufte: 1) Alfohol, welcher ber Reaftion entgieng; 2) Em friather; 3) fcmeflichte Caure; 4) fdmefelfauren Res Das Baffer bemachtigt fich bes Alfebole, mafferftoff. Athere und ber ichmeflichten Ganre und gerfest ferner Schwefelfauren Rohlenwafferftoff, bemächtigt fich ber 25 und fest ben ale blartigen Rorper verbichteten Robtenmiff ftoff in Freiheit. Dieg ift bas fuße Weinot, welches noch etwas Baffer und Caure enthalt. Das Chlorfal. bei ber letten Deftillation bemächtigt fich bann bes Bufid und bas Rali ber Caure. : .

Das Weinöl bildet fich immer bei Bereitung bes Som feläthers gegen das Ende der Operation; es bistet fich an falls bei der Destillation der Schweselweinsaure und im Salze.

### Maphtha.

(Synonyme. Steinol, Bergol. gat. Oleum?" trae. Frang. Naphte.)

501. Eigenschaften. Die Raphtha ift tropfbar, fan los, eben so flussig als ber Alfohol, von schwach betamtifem Geruch, fast geschmacklos, besitzt eine Dichtigseit vs 0,753 bei 16° C. Sie siedet bei 85° C. gerade wie ber ab berthalb Kohlenwasserstoff. Die Dichtigseit seines Lampft ist 2,833.

Die Blubbige gerfest biefen Stoff in Roble, in mehr ber weniger gefohlten Dafferftoff und in ein bituminofes DI, welches viel festen Bafferftofftohlenftoff euthält, und en man burch eine bei 35° Cangestellten Destillation frys allifirt erhalten fann. Un ber Luft entzundet fich bie Raphs a bei Unnaherung eines brennenben Rorpers; bie Rlamme t febr weiß und rauchig. Naphthabampf mit Gauerftoff. as jufammengebracht, erzeugt ein Bemenge, welches burch en eleftrifchen Funten oder einen brennenden Rorper betos frt. Das Chlor wirft bei gantentiger Temperatur auf bie taphtha ein, geht in Chlore anbelt fich in eine blige, Affige und flüchtige Gubftat uf Die Narhtha. Die Alfah ende Wirfung auf Diefelbe. ber reine Alfohol, ber Gohl etten und flüchtigen Die lofe ber Alfohol von 0,835 lödt | en fiebenten Theil feines G

ure über und vers atzundliche, minber luren mirfen menia aut ebenfalls feine bebenfer lost fie nicht auf. bas Petroleum, bie a uden Berhaltniffen auf. inei jemperatur von 21º G bavon auf.

Die fiebenbe Naphtha it swölftel ihres Gewichts Schwefel auf. Durch bas Erranen jest fich berfelbe in Rene tallen ab. Gie lost ben funfgehnten Theil ihres Gewichts Phosphor auf, welcher fich ebenfalls burch ein langfames Erfalten in prismatischen Mrnftallen abscheibet. Bom Job lest fie ben achten Theil ihres Bewichts auf.

Da man bie Raphtha gur Bereitung ber Firniffe anweuben tann, fo ift es nothig, folgende Thatfachen gu bes merten : Gie löst eine große Menge Rampher und noch mehr barg auf. Das Bache laft fich in ber Ralte mit Daphtha nur jufammen rühren, in ber Warme bagegen lost es fich in allen Berhältniffen barin auf. Die Raphtha lodt nur ein hunderttheil Schellact ober roben Ropal auf; Bernftein lost fich gar nicht barin auf. ! !

Das Rautschud schwillt in ber Ralte außerorbentlich in ber Raphtha auf, benn es vergrößert fich barm ums Dreifigs fache; aber es lost fich taum barin auf. In ber Sige fine

per noch eine Auflösung barin Statt, immer aber noch landig.

### 576 Buch I. Cap. XIV. Michtmetallische Rorper.

Die Nabhtha wird gebilbet aus:

621t. Robienftoff = 225,99 ober 87,86

5 At. Wasserstoff = 31,20 12,14

1 At. Raphtha = 257,19 100,00

Die Dichtigkeit ihres Dampfes wurde ber Berecht nach 2,876 ftatt 2,833 fepti.....

produkt: man hat bavon in dem Dorfe Amiano bei I ma, eine Quelle entdeckt, die so viel giebt, daß lettre Saudschließlich davon beleuchtet wird. Mit dieser Naphthe Th. de Sauffure alle die Versuche gemacht, deren Resu wir mittheilten. Die Naphtha ist, wie sie aus der Erde kor nicht rein; ihre Dichtigknit ist 0,836, sie riecht stark, un gelblich gefärdt; durch drei oder viermalige langsame Dlation wird sie rein.

In Calabrien, Sigilien, Persien findet man eben Raphtha; sie fommt zuweilen in Dampfform aus ber E in diesem Fall wird sie durch ihren Geruch und die Em dung bieser Dampfe bei Unnaherung eines brennenden pers erfannt. Man benützt zuweilen die so erzeugte Flatum Nahrungsmittel zu kochen, Ralf zu brennen ze.

Stellt fich bie Naphta auf diese Weise bar, fo kann beim Graben von etwas tiefen Brunnen fast ficher seyn allmählig burchfitern zu fehen, und fie in großer Meng sammeln.

Die Naphtha wird angewendet, um bas Ralium ai bewahren; fie macht einen Bestandtheil einiger Firnife auch gur Beleuchtung bedient man fich berfelben.

### Petroleum.

#### (Petrole.)

503. Das Petroleum wird burch Destillation von nem bituminosen Mineral gewonnen. Wir suhren bas hier nur der Bollstandigkeit wegen auf, indem es sich eig lich nicht von der Naphtha zu unterscheiden scheint. D aber noch nicht analysirt wurde, werden wir es unter Harzen abhandeln.



### Terpentinol.

#### (Elsence de térébenthine.)

504. Das Terpentinöl ift eine durchsichtige, farblose Staffigseit, riecht start und unangenehm; seine Dichtigkeit bestrigt 0,86 bei 22° C. Seine Spannung bei der Temperatur von 13° C. ift gleich 9 Millimeter Quecksilberhohe; es brennt mit sehr weißer und rußender Flamme. Die Glubhige zerssett es in Kohlenkoff und mehr oder weniger gefohlten Wassserfenden. Das Wasser lost kanm etwas davon auf, nimmt aber toch dessen Geruch an. Alkohol von 0,84 Gewicht lest das Siebentel seines Gewichts bei 22° C. auf. Es absors birt ungefähr bas Siebenfache seines Volums Ammoniak. Mit Eblorwasserkossigaure bildet es eine krystallistrbare Verstindung. (Siehe Ather).

Das Terpentinol fcbeint gebilbet aus:

10 2lt. Rohlensteff = 376,60 ober 88,6

8 21. Dafferftoff = 49,92 11,1

1 2t. Terpentinol = 426,52 100,0

Dieß find wenigstens bie Zahlen, welche fich am meiften ben Analysen nahern, benn man hat barin gefunden:

Labillarbiere. Th. be Gauffure.

Die Dichtigkeit bes Dampfes wurde nach der Berechenung senn 4,77. Ganskuffac fand sie 5,01. Der Untersschied ift also sehr groß, und beweist daher, daß die Berechsnung nur annahernde Bestimmung ist. Ubrigens scheint das Terpentinöl verschiedene blos einsach aufgelöste Stoffe zu entstalten. Wir werden barauf zurücksommen, eben so wie auf seine Gewinnung. (S. Harze.)

Der Kohlenstoff bildet vielleicht eben so viele Berbinduns gen mit Sauerstoff, als mit Wasserstoff; bis jeht hat mant aber nur drei besenders dargestellt — Rohlensaure, Kohlens ernd und Draisaure. Wir werden uns hier nur mit den beiden ersten beschaftigen; die britte werden wir bei beit

## 573 Buch I. Cap. XIV. Michtmetallische Rorper.

Pflanzenfäuren abhandeln, wobei fie zugleich in fo mander Beziehung Aufklärung verschaffen wird.

### Roblenfaure.

(Synonyme. Luftfäure, Kreidefäure, fire ober mephitische Luft. Lat. Acidum carboni cum Franz. Acide carbonique.)

505. Eigenschaften. Es ift ein farbloses Gas vot stechendem Geruch, leicht saurem Geschmack, bas kaum ben Lachmus röthet. Ihre Dichtigkeit ist gleich 1,5245; ihr Strablenbrechungsvermögen beträgt 1,526. Sie loscht brennente Körper aus und erstickt die Thiere, welche in dieselbe kommen.

Sie wird burch eine hohe Temperatur nicht veränden, wohl aber durch eine große Anzahl eleftrischer Funten. Su verwandelt sich dann in Sauerstoff und Rohlenornd, wenny stens zum Thell, denn die Bersehung bleibt immer nur partiell, selbst bei längerer Kortsehung bes Versuchs.

Bei einer Kälte von 20° verändert sich die Kohlensaut nicht; presst man sie aber gleichzeitig beim Erkalten zusam-

men, fo wird fie fluffig.

Faraban hat fich finffige Rohlenfaure verschafft, im bem er in einer gebogenen, an beiden Enden verstopften Diobre tohlenfaures Ummoniat und fonzentrirte Schwefelfaun mengte. Diese Operation barf nur mit der größten Bersicht angestellt werden, benn die Nohren zerspringen sehr eft.

Die Kohlensäure ist sehr bunn flussig im tropfbaren 3w stand. Sie erstarrt nicht, selbst bei einem betrachtlichen Swfen der Temperatur. Ihr Strahlenbrechungsvermisgen ist weit geringer als das des Wassers. Bei Rullgrad Temperatur ubt ihr Pampf einen Druck von 36 Atmospharen aus und bei — 11° ist er noch 23 Atmospharen gleich. Folgkch erzeugt ein Unterschied der Temperatur von 11° einen Unterschied in der Elastizitat, der 13 Atmosphären beträgt. Dus erflart zugleich, warum H. Davy die Anwendung sempromitter Gase zur Versertigung neuer Pamptmaschinen vergeschlagen hat, und warum Brunel, I welcher die Auss

<sup>\*)</sup> Bennel ift ber berühmte Baumeifter bet Tannels unter ber Themfe

führung bieser großen Ibee übernahm, ber Rohlenfäure ben Worzug gab. Man fann bie Folgen biefer Anwendung nicht voraussehen und es ist nur für die Rünste zu beklagen, daß hierüber noch nicht hinreichende Experimenteangestellt wurden.

Die Röhren, welche die fluffige Rohlensaure enthalten, zerspringen, wenn man versucht, sie zu öffnen, mit einer fürchterlichen Erplosion, benn die Kohlensaure nimmt bann ploblich wieder ihren gabformigen Zustand an.

Der Wasserstoff kann in der Elühhitze die Rohlensäure zersehen. Er verwandelt in Wasser und Kohlenoryd. Man bedient sich zu dem de des sig. 10 auf der vierten Tafel vorgestellten Uppara it man bringt das Gasgemenge in eine der Blasen, drückt elbe usammen und nöthigt so das Gas, langsam durch die alnh Porzellanröhre zu treten. Wenn die Zersehu zu der sich gehen soll, so dist es gut, die Köhre mit kle der Dorzellanstückhen anzusullen.

Wittelst bes nämliche parates kann man auch die merkwürdige Reaktion prü \_, welche die Kohlensäure von der Kohle erleidet. Man zullt in diesem Fall eine der Blassen mit Kohlensäure, bringt Kohle in die Röhre, erhist diese zum Glüben und läßt das Gas mehrere Male über die gluschende Kohle gehen. Nach einiger Zeit findet man, daß das Gas deutlich sein Bolum verdoppelt hat und vollständig in Kohlenoryd verwandelt wurde. Die in der Röhre enthaltene Rohle bemächtigt sich der Hälfte des Sauerstoffs der Kohlensäure und verwandelt sie in Kohlenoryd, während sie selbst auch in letteres übergeht.

Sauerstoff, Chlor, Brom, Job, Schwefel, Gelen, Ars fenik, Sticktoff und vielleicht auch Phosphor äußern gar feisne Wirkung auf die Rohlenfäure. Bor und Riesel aber würsten sie ohne Zweifel bei einer hinreichend hohen Temperatur zerseben.

Das Wasser löst fast sein eignes Bolum Rohlenfäure bei gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem Luftbruck auf. Bermehrt man ben Druck, so fann man es leicht mit bem fünf ober sechsfachen seines Bolume Gas schwängern (S. Mineralwasser).

## 500 Buch I. Cap. XIV. Michtmetallische Rörper.

506. Bereitung. Die Kohlensaure wird burch eis sehr einfaches Versahren gewonnen, namlich durch Zerseyuz bes toblensauren Kalks mittels Chlorwasserstoffsaure obn Schwefelsaure. Man bedient sich hierzu immer des sig. wauf der vierten Takel vorgestellten Apparates. Man bewicht ben kohlensauren Kalk in die Flasche, seht Wasser bunzu, beste zu zwei Drittheilen voll ist und gießt dann die Saure durch den Trichter zu. Die Kohlensaure entweicht rasch, gebt durch die gebogene Röhre und kaun, sobald sie sich ohne Rucksauf in einer Solution von Kali und Natron auslost, ausgesu

gen merben.

Wendet man febr fein gertheilten foblenfauren Ralf m 3. B. Rreibe, fo muß man fich ber Comejelfaure bediene, bie mit ben gehn = ober 3wolffachen ihres Bolums Bof: verbünnt murbe, bebient man fich bagegen bes bichten fei lenfauren Ralts z. B. bes Marmere, fo muß man gemein lide Chlormafferftofffaure amvenden. Der Grund baven & febr einfacht bie erfte biefer Gauren giebt fdmefelfaures Ralf, welcher im Maffer febr wenig lodlich ift. Wenn mit Diefelbe auf Marmor mirten liefe, fo murben bie Grude fet bald unt fdmefelfauren Ralt fich übergiehen, und ba bie Caute fonach nicht mehr auf bie innern Theile ber foblenfauret Ralfftude mirten tonnte, mußte die Reaftion aufboren. Da Chlormafferftofffaure ihrer Ceits bilbet in Baffer febr 1.4 liches Chlorealeium, worans hervorgeht, bag, wenn mat Diefe Gaure mit Rreibe in Berufrung bringt, Die Reafmie fo lebhaft und rafd ift, bag bie fich entwickelnte Robles faure fogleich bie Stuffigfeit in großen Blafen aus ber Ala fche treibt. Remer biefer Rachtheile finbet Statt, wenn man bie angegebenen Borfichtsmagregeln beachtet; Die Reaftien geht rubig und in beiben Mallen ununterbrochen por fic. Die durch die Chlormafferftofffaure bereitete Roblenfaure bet ftete einen febr ftechenben Gefhmad, ber noch von einigen Spuren ber erftern Caure berrabrt; auch jur Bereitung ber funftlichen Mineral.oaffer wender man immer vorzugewent Kreide und verdunute Schwefelfaure an (3. Mineralmaffer).

In einigen Fallen bereitet man bie Mohlenfaure, lidem man Roble burch bie Luft verbrennt. Man erhalt aber auf

biefe Beife nur ein Bemenge aus vielem Stidftoff, etwas 3 Sauerftoff und Rohlenfaure. Dieg Gemenge finbet nur in -feltenen Fallen feine Anwendung (G. Bleiweiß; tohlenfaue # 26 Ratron).

Bufammenfegung. Die Rohlenfaurs besteht 507. CRUS!

22

- an

1

1 2t. Rohlenftoff = 37,66 ober 27,36 1 Ut. Sauerftoff = 100,00 1 Mt. Gaure = 137,66 100,00

Man findet bie Bufammenfegung, indem man ben Roh-Tenftoff in Cauerftoffgas verbreunt; babei zeigt fich, bag bas Bebildete toblenfaure Gas genau daffelbe Bolum hat, als bas Bit feiner Erzengung verwenbete Gauerftoffgas. Schied zwischen ber Dichtigfeit ber Rohlenfaure und ber bes Cauerftoffgafes giebt bas Gewicht bes Rohlenftoffe. 1 ans fieht man, bag biefe Gaure ben Rohlenftoff und Gauere ftoff im Berhaltnig von 0,422 gu 1,1026 enthalt, welches bie oben genannten Bahlen giebt.

Diefer Berfuch murbe auf verschiebene Beife angestellt, Die zwei folgenben Berfahrungearten find bie einfachften und ficherften.

Man nimmt einen Ballon, welcher mit einer Dille und einem eisernen Sahn verschen ift. Un bem Sahn ift ein ftare ter Gifenbraht befestigt, welcher ein fleines Platinichalthen trägt. Man bringt in biefelbe gut gegluhte Roble ober Dias mant, macht fobann ben Ballon leer und fullt ihn mit Sauers Bon biefem Gafe nimmt man wieber einen fleinen Theil heraus, öffnet ben Ballon unter Quedfilber, und läßt Diefes hincintreten, bis bas Gleichgewicht hergestellt ift. Man muß es fo einrichten, bag bas Quedfilber nur ein Drittel ober Die Salfte bes Salfes ungefähr einnimmt. Run fchließt man ben Sahn, gunbet bie Roble an, indem man bie Gonnenftralis fen mittelft eines ftarten Brennglafes barauf tongentrirt. 3ft Die Roble einmal angebrannt, fo fahrt fie fort gu brennen, vergehrt fich vollig und verwandelt fich in Rohlenfaure. Dan lagt den Apparat erfalten, bringt ihn hierauf wieber in bie Quedfilbermanne, öffnet ben Sahn und bie Quedfilberfanle

bleibt bann genau an berfelben Stelle, wenn bie Temperatur und ber Luftbrud fich nicht verandert haben.

Man fann diesen Apparat etwas abandern, wenn mus sich eines Ballous mit zwei Aubulirungen bedient. Durch die eine bringt man einen eisernen Stab, welcher du Ileine Platinschale und die Rohle trägt, durch die andere bringt man einen Platindraht, der in eine seine Spise aus gezogen ist und mit der Kohle in Berührung gebracht wird. Man zündet dieselbe mittelst der Boltaischen Saule er indem man die beiden Metalldrähte mit beiden Polen in Lu

508. Natürliches Borkommen. Die Roblemaun findet fich haufig in der Natur, sowohl frei, als gebunden. En werden und hier blos mit der freien Kohlensaure oder ihm Ausstofung in Wasser beschäftigen; ihre Berbindungen wella wir folter untersuchen.

rührung bringt. Übrigens verfahrt man bei biefer Dreib tion gerabe fo, wie beim vorigen Berfuch (G. Taf. 4, fig. 2).

Die Kohlensaure bildet einen Bestandtheil der atmis phärischen Luft; sie sindet sich auch fast in allen Wassen zuweilen in hinreichender Menge um sie perlend oder musi rend zu machen. Wir werden auf diesen Gegenstand bei da Linter uchung der Mineralwasser zurucksommen.

Orten mit freier Kohlensaure angefullt find, welche sich, wo gen ilrer Schwere, nur langsam in der Luft verbreitet. Du Hundsgrette bei Puzzola, in der Gegend von Reapel, üd durch die had is i derbaren Erschemungen, welche von in Keblensaure i auf en, seit undenklicher Zeit beruhmt. En aufrecht stelle der Vensch athmet in dieser Grotte obne Urch bennden, ein Hund dagegen sindt fast auf der Stelle. Et sindet namlich dier eine beständige Entwickung von Urch leminure statt, welche die Erst der Grotte bis auf zwei die vem Boden untanglich zum Athmen macht.

Dieg Phanomen ift jedoch nicht felten. In ben Rellem einiger Quartiere von Paris bat man oft Gelegenbeit bit baburch erzeugten nachtbeiligen Zufälle zu beobachten. Dieft Sieller füllen sich namlich mit Rohlensaure an, unter Umfam ben, bie man noch nicht genau kennt, so baß ihre Atmosphart

in furger Zeit toblich wirb. Es ift nicht leicht biefem Übelftanbe auf eine fichere Beife gu begegnen. Jeboch wird bie Befahr permindert, 1. indem man an beiben Enden bes Rellers guftlos dier anbringt, bas eine gegen Guben, bas anbre gegen Derben; 2. baburch, bag man ein Rohr von bem untern Theil bes Rellers aus in eine Effe fuhrt, nachdem es einen Theil ber Sohe bedfelben burchlaufen hat, um fich barin gu erhije gen; 3. indem man bie Spalten ber Mauer forgfiltig verftreicht, ja felbst ihre gange Mauerflache mit einer Lage bytraulischem Ralt übergieht und einige Boll unter bem Bos ben eine Schicht von wohlgeschlagenem fetten Thon bringt, welche man gleichfalls mit gutgeschlagener Erbe überbedt. Die beiben erften Mittel murben im Binter gur Luftreinigung Des Rellers hinreichen, im Commer bagegen verfpührt man bas pon fast gar teine Wirtung, befmegen muffen bie Nro 3 ans gegebenen Borfichtsmaafregeln angewenbet werben, um fo piel ale möglich bem Ginbringen ber Roblenfaure in ben Reller vorzubeugen.

Dieg Gas gelangt fin bie unterfrbifden Sohlungen, nachbem es fich in ben benachbarten Erbichichten entwidelt bat. Es muß in um fo größerer Menge guftromen, als ber Barometer ploglich fallt, b. h. bei fturmifchem Weiter; un) man glaubt bies wirflich beobachtet zu haben. Gbenfo bes phachtet man in ber Umgegenb von Bulfanen, bag alle Sob-Jungen und bie Dberflache bes Bobens felbft bei naben Musbruchen mit Gdichten von Roblenfaure erfullt merben. Dieg Phanomen bewirft ben Tob fast aller fleinen Thiere, welche fich bem Ginfluß bes Gafes nicht entzichen tonnen, Dieg erflärt fich leicht, wenn man annimmt, bag bie in bem Boben verbreitete Roblenfaure baraus hervor brang, fei ce nun in Folge eines burch bie Gafe ober Dampfe, welche bie Eruption erregen, ausgeübten Drude, ober fen es in Folge atmosphärischer Bemegungen, welche berfelben gewöhnlich porangehen.

Ge ift übrigens leicht, fich die Gegenwart der Rohlens faure in der Erbe zu erflären. Sie ift eins der Hauptpropufte bei der Bersegung organischer Stoffe, welche fich ims mer in größerer ober geringerer Menge im Boden finden.

# 584 Bnd I. Cap. XIV. Michtmetallische Rorper.

Man weiß, daß sie Kohlensäure enthalten, oder in Gretten und Höhlen, welche wenig besucht sind, nicht eher zu geben, als bis man sich überzeugt hat, daß ein Licht ruhig darin brennt. Wird die Flamme blaß, verkleinert sie sich, oder löscht sie gar aus, so muß man sich in Acht nehmen und nicht weiter verdringen, als die die Luft erneuert ist. Man zum det zu dem Ende am Eingang ein Feuer in einem guten Lieut, welches die zur Verbrennung nöthige Luft aus der Höhle selbst zieht.

Sollte bie Luft ber Grotte etwa gar nach faulen Giern riechen, so mare dies ein sicheres Zeichen von der Gegene wart der Schwefelmasserstoffsäure und in diesem Falle durste man durchaus nicht weiter vordringen, ohne die Luft so gereinigt zu haben, daß aller Geruch verschwunden ist, indem man diesetbe nach obiger Angabe entweder erneuert oder den Boben mit Chlorfalt begießt.

Buweilen muß man fehr fcnell in einen Roller eilen, um Perfonen beraus ju holen, welche von ber Roblenfaure betäubt murben. In biefem Falle maren alle oben angegebenen Mittel zu geitraubent, um mit Rugen angewendet ju merben. Dann ift es am beften, in bem Reller eine magrige Ammoniafauflofung ju gießen. Es bilbet fich foblenfaures Ammoniat und bie Luft wird baburdt fast augenblicitid ge reinigt. Die Gegenwart eines geringen Uberichuffes bem Ummoniat fann ben Betäubten nicht ichaben; im Gegentheil fie wirft bei ihnen als beilfamer Reit. In Ermangelung bes Ammonials fann man Rali ober fauftisches Ratron auwenden, wie es Labaraque gemacht bat, ober auch um gelofchten Ralt, ben man gerfallen lagt und baun mit Waffer verbnnnt. Diefe mit Baffer angeruhrten ober aufgelodten Stoffe werben mit einer Bieffanne in ben Reller gegoffen ober mit einer Pumpe, ja felbft mit einer Sprife bineinde fprist. Wenige Mugenblide nachher unterfucht man bie Luft mit einer angegundeten Rerge; fahrt biefe fort gu brennen, fo fann man in ben Reller geben.



Wenn es leicht ist, ben Ursprung ber Kohlenfäure im aufgeschwemmten Land, bas mit organischen in ber Zersschung begriffenen Substanzen burchbrungen ist, sich zu erklären, so ist es dagegen schwer begreislich, woher die zuweilen so reiche Kohlenfäureentwickelung an bem Ausssuhe von Quellen ruhrt, welche augenscheinlich in granitischen Gebirgen entspringen. Hieher gehören die Quellen von Balz (Ardiche), von Wildbad (Salzburg), von Carlsbad (Vihmen), vom Warmbrunnen (Schlessen) ze. Es giebt wenige unter den bekannten Substanzen, welche mittelst eisner einfachen Reaktion so beträchtliche Mengen von Kohlenssäure erzeugen können, ohne daß die Luft dabei mitwirft.

509. Benützung. Die Kohlenfäure wird vielfach ans gewendet; ihre Gegenwart in der Luft ist nothwendig zur Begetation; sie theilt dem Bier, dem Champagnerwein, den Gasquesten die Eigenschaft zu mussiren mit, so wie den steschenden Geschmad, welcher diese Getränte angenehm macht. Man wendet die Kohlensaure im Großen an, um die lünstlichen Mineralwasser zu bereiten. (S. Künstliche Mineralwasser). In diesem Fall bedient man sich der Kohlensaure aus der Kreide, die man durch Schweselsaure austreibt oder auch derseinigen, welche sich während der Gäbrung bes Biers entwickelt. Man wendet sie auch zur Bleiweißfabeisation an (3. Kohlensaures Blei) und in diesem Fall benutzte man bisher die Kohlensaure, welche durch die Verbreunung der Kohle mittelst atmosphärischer Luft gebildet wurde.

Biele natürliche Quellen entwickeln bei ihrem Austreten aus ber Erbe befrächtliche Mengen Rohlenfaure, bie man wohl benüten konnte,

## Roblenorpb.

(Synonym, Lat. Carboneum axydatum. Franz, Oxide de carbone.

510. Eigenschaften. Es ift ein farb, und geruchlofes, in Wasser fast unlöstiches Gas, ohne Wirtung auf Pflanzenfarben, unveränderlich durch Eleftrigität oder Wärme. Seine Dichtigleit ift 0,967.

# 586 Buch I. Cap. XIV. Michtmetallifche Rorper.

Unter den einfachen nicht metallischen Stoffen sind ber Sauerstoff und das Chlor die einzigen, welche einige War kung auf das Rohlenoryd haben. Mir werden sogleich auf die Wirkung des Chlors zurücksommen; die des Sauerstoff hat blod bei ber Glühhige ober durch Sinfins des elektrischen Funkens Statt. Das Gemenge detonirt und giebt Recklensture als Produkt. Eben so wirkt die Luft.

In Berührung mit ber Luft und einer angezündeten Rerze fängt bas Rohlenorpbgas Feuer, brennt mit einer

blauen Flamme und verwandelt fich in Rohlenfaure.

511. Bufammenfegung. Das Rohlenoryd wich gebilbet aus:

2 At. Kohlensteff = 75,53 ober 42,96 1 At. Sauersteff = 100,00 57,04 2 At. Kohlenoryd = 175,33 100,00

Mämlich jedes Bolum Rohlenoryd wird gebildet auf einem Bol. Kohlenstoffdampf und einem halben Bol. Sauerstoff. Dieß ergiebt sich, wenn man ein Bol. Kohlenoryd mit einem Bol. Sauerstoffgas im Dueckstbereudiometer detoniete laßt. Es bildet sich ein Bol. Kohlensäure und es bleibt ein halbes Bol. freies Sauerstoffgas. Man mußte also bem Rohlenoryd ein halbes Bol. Sauerstoffgas zusugen, um Rohlensaure barans zu bilden und, da dieses aus gleichen Thev len Janerstoffgas und Kohlenstoffdampf gebildet wurde, bleibt fur die Zusammensehung des Achlenstydes ein halb Belum Sauerstoff und ein Bolum dampssormiger Rohlenstoff.

512. Bereitung. Gie fann auf verschiedene Weite ausgefuhrt werben; wir wollen nur zwei aufuhren.

Man nimmt gleiche Theile gepulverten trocknen Marmor und gleichfalls recht trockene Cisenseilspäne. Man menat beide und bringt das Gemenge in eine irdene Reterte, welche mit einer gedogenen Robre verseben ift, um das Gas aufzusangen (Taf. 3. sig. 1, 3). Man erhist die Retorte zum Rothglühen; es entwickelt sich ein Gemenge von Kohleneryd und Kohlensäure, welches man über Wasser auffangt. Man scheidet nun die Kohlensäure mittelst einer Kaliauslösung, wobei das Kohleneryd rein zuruck bleibt. In der Retorte sindet man ein Gemenge aus Eiseneryd und Kalk. Diese



Verfahrungsart beruht auf ber Zersetzung, welche die Rohlensaure burch Eisen bei erhöhter Temperatur erleidet. Es
verwandelt bieselbe in Rohlenoxyd und oxydirt sich babei
felbst.

Man fann fid ferner noch Rohleuornd verschaffen, inbem man einen Theil Sauerfleefalg ober faures oralfaures Mali mit 20 Theilen tongentrirter Edymefelfaure mengt. Dan bringt Diefe Stoffe in eine mit einer Gasleitungerohre verfebene Phiote (Zaf. 4. fig. 13), erhipt hierauf langfam und fcon bei einer Temperatur von 80 ober 1000 lost fich bas Salg in ber Gaure auf und es entwidelt fich babei eine bes beutenbe Menge Bas. Dief ift ein Gemenge aus gleichem . Bolume Rohlenoryd und Rohlenfaure. Dan fcheibet die Rohs lenfaure burch Rali ab und bas Rohlenornd bleibt rein gus rud. Dieg Berfahren grundet fich auf die Bufammenfegung ber Draffaure, wolche, aus Cauerftoff und Rohlenftoff beftehend, in Abficht auf ihre quantitative Difchung gwifden bem Roblenoryd und ber Roblenfaure fieht und nur in Berbindung mit Baffer ober ben Bafen bestehen fann, Benn man baher ein oralfaures Galg mit Schwefelfaure im Ubers fchug in Beruhrung bringt, fo bemachtigt fich ein Theil berfelben ber Bafe und ber anbre Theil bes Baffers, welches ber erftere ber frei merbenben Draffaure hatte abtreten fonnen. Unter biefen Umftanben fann biefe Caure nicht befteben und fie verwandelt fich in gleiche Theile Roblenoryd und Roblenfaure.

Man verschafft fich auch Rohlenoryd mittelst eines Gemenges von Zintoryd und Rohle; hier erhält man aber nie reines Gas.

Das Rohlenoryd bildet sich zuweilen bei der Berbrennung der Rohle, wenn der Luftstrom im Berhältniß zum Bolum der glühenden Rohle zu schmach ist. Dieß Gas ist es,
welches oft eine blaue Flamme erzeugt, die in der Ruppel
der Reverdiröfen erscheint. Diese Erscheinung ist leicht bes
greislich, wenn man bedenkt, daß die Rohlensäure bei dep
Glübhige hurch Rohle in Rohlenoryd reduzirt wird.

## 588 Buch I. Cap. XIV. Dichtmetallische Korper.

## Chlortoblenornd.

(Synonyme, Chlordohlensaure, Phosgengai, Franz. Chlorure d'oxide de carbone, acide chloro.carbonique.)

Davy entbedt. Sie entsteht leicht, wenn man gleiche Be-Inmtheile Chlor und Kohlenoryd trocken zusammen mengt und bas Gemenge eine Biertelstunde lang ber Sonne aussent Beide Gase verbinden sich nach und nach, das Gemenge ent färbt sich und indem man das Gefaß, welches es enthäll, unter Quecksither öffnet, dringt letteres hivein und füllt daß seider Gase während ihres Berbindens herruhrt.

Das Chlorfohlenoryd besteht aus:

1 21t. Chlor = 221,32 ober 71,63

1 At. Kohleneryb = 87,65 28,37

1 21t. Chlorfohlenoryd = 503,99 100,00

Das heißt aus einem Bolum Chlot und einem Bolum Rohlenoryd zu einem einzigen Bolum tonbenfirt.

Diese Berbindung ift gasformig, farblos, von erflicen bem Geruch; sie erregt Thranen, rothet bas Lackmus, leicht brennende Körper aus und ist nicht entzündlich. Ihre Dicht tigfeit ist 3,399.

Alle einfachen nicht metallischen Körper scheinen keine Wirkung auf dieses Gas zu außern. Nicht so ift es mit ben Metallen. Zink, Ihn, Arfenik, Antimonium ze, wenn sie m Berührung mit ihm erhitt werden, bemachtigen sich bes Chlerk und bas Kohlenoryd wird frei. Die Metalloryde zersepen es ebenfalls und es bildet sich dann Kohlensaure und Chler metalle.

Wird bas Wasser mit diesem Gas in Berührung gebracht, so zerfiert es basselbe rasch, wird aber seibst babei zersest. Es bilbet sich Rohlenfäure und Chlorwasserstoffsaure; allein bemungeachtet raucht dies Gas nicht an ber Luft. Die perbumten Sauren wirfen auf basselbe, wie das Wasser, Eben so ist es mit den alkalischen Auflosungen.



Der Name, welchen man biefer Berbindung gab, wird eigentlich burch nichts gerechtfertigt; es verbindet sich übrisgens boch mit trocknem Ummoniakz jedes Bolum Saure absforbirt 4 Bol. Ammoniak und badurch bildet sich ein weißes, flüchtiges, sehr stechendes und zersließliches Neutralfalz. Dieß Salz giebt mit den stärksten konzentrirten Säuern behandelt, Chlorwasserstoffsäure und Kohlensäure, indem das durch die Berbindung des Ammoniaks mit diesen Säuern frei gewors dene Wasset zersett wird.

Man kennt nur drei Stoffe, welche bieß Gas auflösen, ohne es zu verändern; 1) der Alfohol, welcher das zwölfe fache seines Bolums aufnimmt; 2) das Chlorarsenik, welches zehnmal sein Bolum und 3) der Chlorschwefel, welcher eine Menge absorbirt, die man noch nicht messen konnte. Werden diese Auslösungen mit Wasser behandelt, so lassen sie viel und

gerfestes Gas fahren.

Mengt man Chlortohlenfäure, Sauerstoff und Wasse ferstoff und läßt man einen elektrischen Funken in das Gemenge treten, so findet Detonation und Bildung von Chlor-

mafferftofffaure und Rohlenfaure Statt.

Die Chlorfohlensaure entspricht, wie man sieht, ber Kohlensaure. In allen Berbindungen vertritt 1 Bol. Chlor z Bol. Sauersteff; es ist also so viel, als wenn man bas Kohleneryd in Saure verwandelt hätte, indem man statt des halben Bolum Sauerstoff, das man hätte hinzusügen mussen, ein Bolum Chlor sest. Die Chlorfohlenstoffsaure ist aber eine startere Saure, als die Kohlensaure, denn sie sattigt viermal mehr Ummonias und zersetzt außerdem das tohlenssaure Ammonias, indem es die Kohlensaure austreibt.

# Berbindungen bon Chlor und Roblenftoff.

#### (Chlorures de carbone.)

. Man kennt beren brei, wovon Faraday zwei barfiellte; die britte konnte noch nicht birekt bereitet werden.

514. Chlortoblenstoff. Dieg ist eine farblose, t burchsichtige Fluffigleit, beren Dichtigfeit 1,55 und bas ablenbrechungsvermögen 1,487 beträgt. Gie fiebet bei

brennt nur, so lange man ihn in die Flamme ein lampe hält, wo er dem Einfluß des Wasserstosse hols und des Sauerstosse der Luft ausgesetzt ist. Se detonirt, wenn er mit Sauerstoss und Wasserstosse sist und man elektrische Funken durchschlagen läßt dient sich dieses Mittels auch sehr zweckmäßig, analysten. Es bildet sich Chlorwasserstossfäure un fäure. Viele Metalle zersetzen ihn ebenfalls in de es bilden sich Chlormetalle und der Kohlenstosse Unter dem Einfluß des Sonnenlichts wird das Chlorthalbehlorkohlenstoss verwandelt. Der Chlorkohsteht aus:

1 At. Chlor = 221,32 1 At. Kohlenstoff = 37,66 258,98

Man erhält ben Chlorkohlenstoff, indem ma berthalbehlorkohlenstoff in der Glühhitze zersetzt. diesen Körper als Dampf in eine Porzellanröhre tr the mit Porzellanstückhen angefüllt ist; er wird da sentheils zersetzt, läßt Chlor fahren und geht in C stoff über, welchen man in einer kalten, fünf ode gebogenen Röhre auffängt. Fast das ganze Produ tet sich in den beiden ersten Biegungen; jedoch bli Chlor und etwas Underthalbehlorkohlenstoff beigen Diegung der Röhre zur andern durch die bloße Wärme der Sand, so oft man will, denilliren. So wied er vollstandig som Anderthalbehlerkohlenstoff getrennt. Man erkennt, daß ser Chlorkohlenstoff rein ist, wenn er an der Lust ohne Rück.

515. Anderthalbehlorkohlenstoff. Dieser ist fort, durchsichtig, farblos, in kleinen Prismen ober Taseln Diftallistet. Seine Grundgestalt ist das Detaeder. Seine Sidnigkeit ist ungefähr gleich 2; sein Strahlenbrechungsverstigen 1,5-6. Er ist sehr zerreiblich; sein Geruch nahert sich Den des Ramphers; sein Geschmack ist schwach.

Er schmitzt bei 160°C und siedet bei 182°. Die Glüsse verwandelt ihn in Chlor und Ellorkohlenstoff. Sauerscheff, Wasser, Alkohol, Ather, die Die, die auern und Alkalien wirken auf ihn, wie auf den Chlorkohsenstoff. Das Shlor bleibt unverändert. Das Jod verwanselt dasselbe bei einer Hipe von ohngesähr 180° in Chlorjod und Chlorkohlenstoff. Der Schwesel und Phosphor wirken Sbenso:

Es wird gebildet ans:

3 21t. Chler = 663,96 2 2t. Rohlenstoff = 75,33 739,29

Den Anderthalbchlorkohlensteff erhalt man, indem man ein Gemenge aus 3 bis 9 Bol. Chlor auf 1 Bol. Zweisachkohlenwassersteffgas den Sonnenstrahlen aussetzt. Es bildet sich Et terwassersteffgaure und Chlorkohlenstoff. Man erhalt ihn noch leichter und in größerer Menge, wenn man einen Strom von Chlor in eine Flasche treten laßt, welche Wasser und Shlorkoblenwasserstoff enthalt, und man den Apparat der Sonne aussetzt. Bald erscheinen Arnstalle von Anderthalbchlorksehlensteff, wahrend das Wasser Chlorwasserstoffsaure aufznimmt. Sobald das Chlor keine Wirkung mehr ausubt, scheiedet man das saure Wasser ab, wascht den Anderthalbchlorkohlenstoff, drück ihn zwischen Fliespapier aus und sublimirt ihn. Wurde er sauer sonn, so mußte man ihn in Alkohol auslosen und mit alkalischem Wasser niederschlagen.

# 594 Buch I. Cap. XIV. Michtmetallische Rorper.

von auf, obgleich es ben Geruch beffelben annimmt und febr lange beibehalt. Dagegen lofen ber Alfohol, Ather und bie Die fehr viel von biefem Korper auf.

Der GinfacheSchwefeltohlenftoff ift gufammengefest aus

1 At. Schwefel = 201,16 ober 84,23 1 At. Kohlenstoff = 37,66 15,77

1 2ft. Schwefelfohlenftoff = 238,82 100,00

519. Man erhalt ben gewöhnlichen Schwefeltohlenftoff burch zwei verschiedene Methoden, die jedoch mit einander gemein haben, daß man ben Schwefel bampfformig in ber

Rothglübhige mit Rohleuftoff gufammen bringt.

Pas erste Berfahren besteht barin, daß man in eine thönerne Retorte ein Gemenge von gepulvertem Schwestb fies und Kohlenpulver bringt. Man past in die Neterte einen gläsernen Borstoß und verbindet mit diesem wieder einen tubultreen Glasballon, von welchem eine Nohre in eine mit Wasser gefüllte Flasche geht. Run erhiht man nach und nach die Neterte bis zur Nothgluth, der Schwesel entbindet sich jest aus dem Schweselties und verbindet sich mit einem großen Theil der Kohle, wodurch Schweselkohlenstoss gebt der Wohle, wodurch Schweselkohlenstoss gebt Borlage geht. Der Lettere verdichtet sich in dem Vorstosse, während der Schweselaltohol sich im Ballon oder der Flasche kondensitet, welche man sorgfaltig mit kaltem Wasser umgiebt.

Bisweilen bereitet man sich auch Schwefelfohlensteff mittelft eines vielleicht minder leichten Berfahrens. Der der zu verwendete Apparat besieht aus einer Porzellanröhre, webche man in einen Reverberirofen so legt, daß sie etwas geigen den Horizont geneigt ist. Am untern Ende desseiben befestigt man einen gebogenen Borstoß, welcher in eine bis zu zwei Trittheilen mit Wasser gefullte Flasche taucht, die mit einer geraden Rohre zum Behuse der Gadentbindung versehen ist. Man fullt die Porzellauröhre mit woblausgeglubter Kohle, erhitzt die zur Nothgluth, bringt dann einige Schwefelstücke in das andere dem Vorstoß entgegengeschte Ende der Rohre und verschließt zuletzt die Diffnung sest durch einen Korkstößel. Bald schmitzt nun der Schwefel, verstücktigt sich nud geht dampsförmig durch die weißgluhende Röhre. Ein

Theil geht unverändert durch die Röhre und verdichtet sich in dem Borstoß, der andere bildet Schwefeltohlenstoff, der sich ind er erfalteten Flasche kondensirt. Wenige Augenblicke nad ler öffnet man die Rohre und bringt aufs neue Schwefel wie verber binein, wodurch die Reaktion beider Korper aufs neue beginnt. Auf diese Weise fahrt man 10—12 Stunden laug fort und erhalt so eine ziemliche Menge Schwefelkohlenstoff.

Bei beiden Verfahrungsarten entbindet fich zugleich Kohlemvasserstoff- und Schwefelwasserkoffsaure, welche vom Wafferstoff herruhren, der im Schwefel und in der Kohle enthalten ist, außerdem auch schwesichte Säure, Kohlensaure, Kohlenerud und Stickfoff, Produkte der in den Gefäßen enthaltenen Luft. Im zweiten Jake erzeugen sich diese Wase in
großerer Menge als im ersten, weil beim jedesmaligen Estnen des Apparates, Behufs der Einbringung des Schwefels,
Luft in die Nöhre kommt.

Da bei beiden Erperimenten freier Schwesel mit ubers gebt, so ift bas erhaltene Produkt ansangs noch Roblens steffichwesel. Bom Baffer wird berselbe durch bloses Deskantiren geschieden, hierauf in eine Retorte gebracht und bestellter. Der Schweselsberschuß bleibt zuruck, um den Schwesselsbelensloff sedoch ganz rein zu haben, wiederhohlt man die Destillation 2 bis 3 mal.

Behandelt man nach Zeise ben Schweselsohlenstoff, ber in Altobel aufgelöst ift, mit einer Auflosung von Apfall in Weingeist, so bitten sich neue Salze. Wendet man statt Kali Ammoniat an, so erzeugen sich obenfalls besondere Verbins dungen. (Schweiggers Journal Bd. 41. S. 98 und 170.)

Mach biesen Beobachtungen scheint es, daß der Einfachs Schwefeltohlenftoff ober wenigstens trgend ein Schwefeltohstenftoff sich mit Basserstoff verbinden könne, um eine Basserstoffsäure zu beiden, welcher Zeise den Ramen Xanthos genwasserstoffsäure gab, indem er die Verbindung von Schwefel und Kohlenftoff, welcher ein Bestandtheil dieser Saure ist, Xanthogen nannte, wegen seiner Ahnlichkeit mit den Snanogen. Das Xanthogen biedet mit vielen Metallen gelbe Verbindungen, deren wir bier nur beilaufig Erwahsung thun; es sind dieselben usch nicht hintanglich analysier

worben und muffen aufe Meue untersucht werben, um bie Theorie ihrer Entftehung und ber Wedsfelmirfungen, welche fie veranlaffen, aufzuhollen.

## Cpan ober Stidftofffohlenftoff.

(Snnon. Chanogen. Blauftoff. Frang. Cyane. , gene, : Azoture de carbone.)

Das Cvan murbe in ber neuern Belt erft ent bedt : man verbanft feine Entbedung Gan-Buffac, ber bies fen Rorper fowohl, ale feine hochft merfmurdigen Gigenfchafe ten auf eine fo umfaffende Weife fennen lehrte, bag felbit biejenigen Chemiter, welche fich ber noch etwas zweifelhaften Theoric ber Wafferftofffauren am hartnädigften wiberfesten,

fich von ber Wahrheit berfelben überzeugten.

Das Chan ift vielleicht Diejenige Berbindung, welche bie meifte Belehrung fur bie Chemie barbietet. Es ift gur Benüge bewiesen, bag es fein einfacher Rorper ift; burch einfache Experimente lagt fie bie Wegenwart bes Stidftoffs und Roblenftoffe in bemfelben barthun, allein nichte beftomes niger fpielt es in ben meiften gallen bie Rolle eines Gles mentarftoffes. Uberall, wo es nicht in feiner elementaren Mifchung verändert mirb, verhalt es fich wie Chlor, Brom Berglichen mit Diefen Rorpern, fpielt es eine fo ähaliche Rolle, bag man eigentlich an ber Ginfachheit berfeb ben zweifeln und vermuthen follte, bag fie vielleicht einft in abie liche Bestandtheile wie bas Cyanogen gerlegt werben fonnten.

Beffer noch wird man fich von der Bahricheinlichfeit Diefer Unfichten überzeugen, wenn man bie Berbindungen bes Chlore, Brome und Jode mit ben abnlichen Berbinbungen bes Chans vergleicht, mas wir hier aus biefem Brunde, und weil bas Berlinerblau (ein Chaneifen) in ber Tednif eine außerst michtige Rolle frielt, ausfuhrlich

thun wollen.

Gigenschaften. Das Chan ift gasformig burch Ralte ober Drud läßt es fich in eine tropfbare Fluffige feit, ja felbit in einen ftarren Rorper verwandeln. Gein Ges ruch tann nicht wohl beschrieben werben, er ift fehr fart und burchbringend; in Waffer aufgelöstischmedt es außerft ftechenb;



es ift entzündlich und brennt mit einer blauliden ins Purs purne fpielenden Flamme; feine Dichtigfeit ift 1,8064.

Das Chanogen wird selbst bei sehr hoher Temperatur noch nicht zersest; das Wasser löst bei 20°C vier und ein balb mal sein Bolum von biesem Gase auf; reiner Altohol dagegen nimmt das 20sache seines Volums auf. Der Schweselather und das Terpentinöl absorbiren davon ungefahr so viel als das Wasser.

Die Lakmustinktur wird burch Spanogen geröthet. Ers warmt man die Ankölung, so entbindet sich das Gas gemengt mit etwas Kohlensaure und die blaue Farbe des Lakmus ers scheint wieder. Dhue Zweisel entsteht die Kohlensaure durch die Zersenung eines kleinen Antheils Chan mittelft Wasser.

Das Chan kann bei gewöhnlicher Temperatur mit Sauerstoff gemengt werden, ohne eine Beranderung zu erteiden. Richt so verbatt es sich, wenn man die Temperatur bes Gemenges bis zur Rothgluth steigert oder einen elektrissen Funken durch dasselbe schlazen last. Es sindet in diessem Falle eine hestige Detonation statt, der Sticktoff wird frei und es erzeugt sich Kohlensaure. Bringt man Chan mit Sauerstoff im Augenblick bes Gasweidens und mit einer Salzbase zusammen, so verbindet sich der Sauerstoff mit dem Span und es bildet sich einauchte Säure.

Der Wasserstoff und das Enan wirken ebenfalls nur aufeinander im Augenblick ihres Gaswerdens und es erzeugt sich bann Chanwasserstoffsaure.

Trocknes Chlor und Cyan wirken nicht auseinander, bas gegen im seuchten Zustande dem Sonnentichte ausgesetzt, sinz det eine langsame Reaktion Statt und es erzeugt sich eine gelbe Flussigkeit und ein weißer starrer Korper, welche beide noch nicht naber untersucht werden sind. Im Augenblick des Gasswerdens verbindet sich das Cyan mit Chlor und bildet Chlors evan; auf gleiche Weise wirken auch Brom und Jod, wenigsstens dann, wenn sie mit gerade sich entbindendem Cyan in Berubrung kommen.

Der Schwefel zeigt feine Wirfung auf gasförmiges Cpan, verbindet, fich aber mit bemfelben, wenn es noch an Metalle

## 598 Buch I. Cap. XIV. Richtmetallische Körper.

gebunden ift und erzeugt bann Schwefelchan. Gang fo verhalt fich Selen.

Phosphor, Stidstoff, Kohlenstoff, Bor und Riefel auf fern weder in ber Ralte noch in der Warme eine Wirfung auf bas Cyan.

Unter ben zusammengesetzten Rörpern, welche wir bis ber betrachtet haben, find nur wenige mit bem Cyan in Beruhrung gebracht worden.

Das Chan verbindet sich mit dem Schweselwasserstoffeas, allein nur langsam: man erhält eine gelbe Substanz in äußerst feinen verworren trystallisirten Nadeln, welche sich im Wasser auflöst, das salpetersaure Blei nicht fallt, mit Eisen salzen keinen blanen Niederschlag erzeugt und aus einem Bolum Chan und anderthalb Bolum Schweselwasserstoffgas bosteht.

Ammoniakgas und Cyan wirken aufeinander, sobald man beide miteinander mischt, allein es sind zur vollständigen Reaktion mehrere Stunden Zeit erforderlich. Anfangs wud ein weißer dicker Dampf sichtbar, der schnell wieder verschwimder: die Bolumverminderung ist beträchtlich und die Wande der Glastöhren, werin man das Gemenge macht, werden undurchsichtig, indem sie sich mit einer braunen kesten Mast überztehen. Zu dieser Verbindung wird eine Maaß Cyan und anderthalb Maaß Ammoniak erfordert.

Das Wasser wird bavon dunkel orangefarb tingirt, els gleich sich nur wenig barin auflost. Die Flüssigkeit wird durch Eisensalze nicht blau gefarbt.

Borzüglich mit den Metallen bildet das Chan Berdindungen, welche naher betrachtet zu werden verdienen; wir werden und später mit diesen den Chlormetallen so außern ahnlichen Körpern beschaftigen. Hauptsächlich unter Mitmirfung der Metalle bildet sich eigentlich das Chan, wie wir spater bei Betrachtung des Chankalums sehen werden (S. Kalium). Der Sticksoff und Roblenstoff scheinen in der That ein zu geringes Bereinigungsstreben zu bestwen, als das sie sich ohne Beihulfe einer disponirenden Berwandtschaft perbinden konnten.

522. Zusammen setzung. Läßt man 1 Bolum Chan mit 24 Bolum Sauerstoff über Quecksiber betoniren, so bile ben sich 2 Bolume Rohlensäure; nachdem man biese burch Ligstoli absorbirt hat, so bleibt ein Gas zurück, von dem der Phosphor noch ein halbes Bolum verschluckt, nämlich Sauersstoffgas. Der aufs Neue gewonnene Rückstand ist nun 1 Boslum Sticktoff; mithin ist das Chan zusammengesetzt aus 2 Wol. Koblenstoffdampf und 1 Vol. Sticktoff, welche in ein einziges Vol. verdichtet sind, oder aus

523. Bereitung. Man erhält gewöhnlich bas Cyan ans Cyanquecfilber, welches sich mit hulfe ber Warme in Duecksilber und Span zersetzt. Das neutrale und vollkommen trodne Cyanquecksilber entbindet nur Cyan; ift daffelbe aber feucht, so liefert es zugleich Rohlensaure, Ammoniak und viel Blausauredampf.

Erhitt man Syanquecksilber in einer kleinen Glasretorte ober in einer am einen Ende zugeschmolzenen Glasröhre, so fangt es bald an schwarz zu werden, schmilzt gleich einer thierischen Substanz und das Enan entbindet sich dann reichelich. Hat man nicht zu start erhitt, so ist das Gas rein; allein wenn die Hige so bedeutend war, daß das Glas fast zum Schmelzen gebracht wurde, so würde sich zugleich etwas Sticksoff entbinden. Es verflüchtigt sich Quecksilber und Kohele bleibt immer in fein zertheiltem kienrußähnlichen Zustande zuruck.

Außer biesem Berfahren, welches Ganstussach ans wendete, muffen wir auch bas von Dobereiner empfohstene hier anfuhren. Mischt man sauerfleesaures troduce Amsmonial mit dem Zwanzigs oder Dreisigfachen seines Gewichtstonzentrirter Schweselsaure und erhist bas Gemenge langsfam, so entbindet sich Enan. Das oralfaure Ammonial tann anch als eine Berbindung von Wasser und Span betrachtet werden; die Schweselsaure bewirft hierbei die Wasserbildung und folglich auch die bes Epans. Das so bereitete Gas

600 Buch I. Cap. XIV. Michtmetallische Rorper.

enthält jeboch immer etwas Rohlenfäure und Rohleneryd, wel man nicht bavon trennen fann.

## Cyanwafferftofffaure.

(Spnon. Blaufäure, Sphrochanfäure. Lat. Ackdum hydrocyanicum. Franz. Acide hydrocyanique.)

624. Eigenfchaften. Es ift eine farblofe Muffige feit, von ftarfem Geruch, anfange fühlenben, bann brennenben Wofdmad; fie ift vielleicht bas flartfte ber befannten Bifte. Gin einziger Tropfen in ben Radjen eines Sunbes gebracht, reicht fcon bin, um ihn nach einigen Gefunben gu tobten. Gine gleiche Menge in bie Benen eingefprist, ftredt bad Thier tobt nieber, ale wenn es vom Blig ober von einer Ranonenlugel getroffen worben mare. Wenn man nur in febr fleinen Dofen Blaufaurebampf athmet, wird bie Bunge, ber Rachen und felbit bie Lunge faft wie vom Schlage gelahmt, mas erft nach einigen Stunden wieder verschwindet. Die vom Dampfe berührten Theile icheinen ber Confibilitat beraubt gu fenn und verurfachen ben junadift liegenden Thei-Ien bas Wefühl eines gang fremben bem Organismus nicht angehörigen Rörpere. Das Ammoniat gerftort beinahe plot lich die Wirkung ber Cyanmafferstofffaure, allein die Aumenbung biefes Mittele muß unmittelbar, nachbem bas Bift genommen ift, erfolgen.

Ihre Dichtigkeit bei 7° C ist 0,7058 und bei 18° ist sie nur 0,6969; bei 26,5° kocht sie nut bei 15° unter Rull erstarrt sie. Sie krystallistet dann regelmaßig und nimmt zuweilen die nadelförmige Gestalt des salpetersauren Ammoniaks an. Wenn sich die Blaufäure in Dampf verwandelt, selbst wenn die Temperatur der Luft 20° ist, so erzeugt sie so viel Kalte, daß sie theilweise gefriert, was man leicht beobachten kanu, wenn man einen Tropsen Saure an das Ende eines Pariers streisen oder einer Glasrohre bringt. Sie rothet das Lasmus schwach; die rothe Farbe verschwindet aber wieder in dem Maaße, als die Saure verdampft. Die Dichtigkeit ihres Dampses betragt 0,9476, die der Luft als 1 gesest.



522. Zusammensetzung. Läßt man i Bolum Enan mit 24 Bolum Sauerstoff über Queckstber betoniren, so bile ben sich 2 Bolume Kohlenfäure; nachbem man diese durch 2. stoli absorbirt hat, so bleibt ein Gas zuruck, von dem der Prospher noch ein halbes Bolum verschluckt, namlich Sauerssteffgas. Der aufs Neue gewonnene Rückstand ist nun 1 Boslum Sticksoff; mithin ist das Svan zusammengesetzt aus 2 Bol. Kohlenstoffdampf und 1 Bol. Stickstoff, welche in ein einziges Bol. verdichtet sub, oder aus

523. Bereitung. Man erhalt gewöhnlich bas Chan ans Chanquecksiber, welches fich mit hulfe ber Warme in Daecksiber und Chan zersest. Das neutrale und vollkommen trodue Chanquecksiber entbinder nur Chan; ift baffelbe aber feucht, so liefert es zugleich Kohlensaure, Ummoniak und viel Blausauredampf.

Erhist man Spangnecksiber in einer kleinen Glastetorte ober in einer am einen Ende zugeschmelzenen Glastohre, so fangt es bald an schwarz zu werden, schmilzt gleich einer thierischen Substanz und das Enan entbindet sich bann reichtlich. Hat man nicht zu start erhist, so ist das Gas rein; allein wenn die Hise so bedeutend war, daß das Glas sast zum Schmelzen gebracht wurde, so wurde sich zugleich etwas Entstoff entbinden. Es verflüchtigt sich Duecksiber und Rohle bleibt immer in sein zertheiltem tienrusähnlichen Zustande zurack.

Anger diesem Berfahren, welches Ganskussach ans wendere, muffen wir auch das von Dobereiner empfohs lene hier anfuhren. Mischt man sauerkleesaures trocknes Ams moniat mit dem Zwanzigs oder Dreisigsachen seines Gewichts konzentrirter Schweselsaure und erhist das Gemenge langssam, so entbindet sich Eyan. Das oraisaure Ammoniak kann auch als eine Berbindung von Wasser und Syan betrachtet werden; die Schweselsaure bewirkt hierbei die Wasserbildung und solglich auch die des Eyans. Das so bereitete Gas

2At. Chanwasserstoffsaure = 170,09 ober wohl auch aus 2 At. Kohlenstoff = 75,33 oder 44,27 52,0 1 Ut. Stickstoff = 88,521 At. Wasserstoff = 6,24 3,6 100,0 2 21t. Cyanwasserstofffaure = 170,00 Man beweist dieß leicht, indem man sie pferoxyd nach Urt animalischer Substanzen anal Bereitung. Man erhält biese Ga men rein, wenn man Cyanquecfilber burch Chlo Der hierzu zweckbienliche Appara fäure zersett. einer tubulirten Retorte, welche das Gemenge ar Halse ist eine horizontale ungefähr lange Röhre angebracht, welche anderthalb Centis Durchmesser hat. Das erste Drittel ber Röhre tortenmundung ift mit fleinen Studen von weiß gefüllt, welches bestimmt ift, die Salzfäure zu die sich vielleicht entbinden könnte, was man je meiden suchen muß, benn wenn die Rohlenfaur mors sich mit bem Dampf ber Blaufäure verme sie ihre Berdichtung verhindern. Die beiden o theile ber Röhre enthalten geschmolzenes Chlorka nen Stücken zur Absorption ber Wasserbampfe,

= 163,85 ober

= 6,24

1 At. Cyan

1 At. Wasserstoff

λ

Die Gaure tonbenfirt fich gewöhnlich im erften Theil ter Rohre am Marmor, allein eine gelinde Barme bemirft, iaß fie nach und nach bie Dobre ihrer gangen lange nach nerchläuft, um in bie Borlage ju gelangen. Man nimmt beniger Salgfaure als eigentlich jur ganglichen Berfetung bes Cyanquedfilbers nothig ift. Der Rudftanb wird gur Bereitung von magriger Blaufaure angewendet; Gewohnlich nimmt man 3 Theile Cyanquedfilber und 2 Theile fongentrirte Salgfaure.


Bei biefer Operation I' erftofffaures Chlorquedfilber Theils ber Caure fich mit 1 mafferftofffaure zu bilben.

Banquelin bat eine Schlagen: er zerfest bas Cui ferftoffgas; hierbei bilbet fic gipienten, wie gewöhnlich, eine Röhre angebracht, wellflets etwas chlormafe Wafferftoff eines gt, um Cyans

rfahrungeart vorge-TC. jer burch Schwefelmaf--41 jefelquedfilber und Blaus faure. Der Upparat besteht ine einer horizontalen Robre, welche an einem Enbe gebog , ift, um in ben erfalteten Regehen. 2m andern Enbe ift gang trodue Edmefelmaffer-Rofffaure hingufuhrt. In bie gorizontale Rohre bringt man bas trodne und pulverifirte Chanquedfilber und hierauf auch trodues fohlenfaures Blei, welches bestimmt ift, Die Schwes felmafferftofffaure ju abforbiren, welche ber Reaftion bes Chanquedfilbere entgangen ift; endlich thut man noch gefcmolgenes Chlorcalcium in bie Rohre, um bas Baffer, weldies bie Caure enthalten fonnte, aufzufangen. Dan forgt bafur, bag fich bie Schwefelmafferftofffaure langfam entbinbet und erhipt bie Rohre ihrer gangen lange nach gelinbe,

527. Ratürliches Bortommen.

Die Blaufaure eriftirt, boch wie es icheint in noch nicht genau gefannter Berbinbung, in ben Rirfchlorbeerblattern (prunus laurocerasus), ben bittern Manbeln, ben Rernen ber fdmargen Rirfden (prunus avium), ben Blattern, Blus then und Rernen bes Pfirfichbaums und in mehrern andern abutiden Pflangen. Wir werben barauf bei ben atherifden Dien wieber jurudfommen,



Die chanichte Saure erzeugt fich unter verschiedenen iständen: 1.) wenn man Chan in eine alkalische Auflösung ichen läßt. In diesem Falle erhält man ein Chanmetall dein chanichtsaures Salz; außerdem bilden sich noch schiedene zufällige Produkte, die von der Zersehung best umetalls und des chanichtsauren Salzes selbst herrüh, wodurch auch die Resultate sehr verwickelt werden.

Unter biefen Produkten findet man ftidstoffhaltige Rohle, the die Fluffigkeit und die Salze braun farbt und außernoch kohlenfaure Metallsalze ober kohleusaures Ammo-

Spanmetalle, berg bie Roh.

Die chanichte Gaure bilbe ein Gemenge von gleichen witum und Mangansuperoxy bunkeln Rothgluth erhist. Itet ift, mit Alkohol von 86 pr behandelt. Man läßt bi iher und erhält bann nach be tes Kali in weißen krystalli

Die chanichte Saure fche n Chlors, Broms und Jods, ber Attalien behandelt. nd bas Ammoniat

hter noch, wenn erfreiem Chaneis

pulverifirt, bis muchdem sie nachdem sie feit auffacs Arave feit auffochen, filtrirt en derselben chanichte schuppen.

pay auch ju bilben, wenn t mit magrigen Auftofun-

## Chanfaure ).

Synonyme. Lat. Acidum cyanicum. Franz.
Acide cyanique.)

528. a. Eigenschaften. Diese erst jüngst von Seslas entbedte Gaure ist für sich barstellbar und untersibet sich schon barin wesentlich von der vorigen. Sie sest, sehr weiß und frystallisirt aus konzentrirten Auflössen in Rhomboedern, durch Sublimation aber in zars Nadeln; obgleich weuig auflöslich und mithin keis

Wir fchalten biefe im Originale noch nicht aufgeführte und unterbeffen entbedte Sauce bier ein, theils ber Bouffanbigfett wegen, theils well fie einen wichtigen Beitrag jur weitern Kenntnes bes fo merfwurdigen Evans liefert.

604 Budy I. Cap. XIV. Michtmetallische Rorper.

## Chanichte Gaure. \*)

(Spnon. Lat. Acidum cyanosum. Frang. Acucyaneux.)

528. Diese merkwürdige von Wöhler entbedte E.

2At. Chan { 4 At. Rohlenstoff = 150,66 ober 55,39 2At. Stickftoff = 177,04 41,18 1 At. Sauerstoff . . . = 100,00 25,5 427,70 100,10

Welche sie bildet, sind jedoch sehr beständig; werden dan ben mit einer machtigen Saure in Berührung gebracht, wie die chanichte Saure darans zu entbinden, so wirft lest auf das Wasser und verwandelt sich dann in Ammoniat wordeltensäure mit solcher Schnelligkeit, daß man dem Answende und eigentlich glauben sollte, man hatte mit einem seinen sauren Salze operirt. Vielleicht ist es jedoch nicht gam möglich, die chanichte Saure noch zu isoliren, denn Ber mit Schweselsfaure behandelt werden, einen Estiggeruch wir Schweselsfaure behandelt werden, einen Estiggeruch wir schweselsfaure behandelt werden, einen Estiggeruch wir Ichweselsfaure behandelt unzersetzer Saure but ich. Ihre Reaktion auf das Wasser ist übrigens ganz estach, wie, aus folgender Tasel zu ersehen ist:

Angewendete Probufte.

1 At. Spanichte Saure { 4 At. Kohlenstoff 2 At. Stickfoff 1 At. Sauerstoff

621t. Wasser { 62t. Wasserstoff Erhaltene Produkte.

4 At. Kohlensaure { 4 At. Kohlenstoff 4 At. Cancritoff 6 At. Masserstoff ,2 At. Sticktoff

Diefe Gaure berft im Originale noch Gnaufanre, ba aber unterbeit von Sevullas ein Berbindung bes Gnaus mit Titomen Gauerfloff tan fiellt wurde, fo muß die besber gelannte Gaure "en anicht e Saure" genen werden. M. ü. G.

Das epanichtsaure Silber wird langsam reduzirt unb verwandelt sich in metallisches Silber, Kohle, Kohlenfäure

und Stidftoff.

Diese Thatsachen zeigen zur Genüge, bag biese beis ben Sauren mit Ausnahme ihrer gleichen Zusammensehung nichts mit einander gemein haben. Man muß beshalb ans nehmen, daß, da beibe dieselben Bestandtheile in demselbent quantitativen Berhältnis aufzuweisen haben, übrigens aber zwei ganz verschiedene Verdindungen sind, die kleinsten Theils chen ohne Zweisel nicht con alleise verdichtet ober untereinander geordnet sin

Da man die Anallsä und die Bereitung der kn trachtung erheischt, so werb ter liefern (G. Gilber, Di

Es eriftitt eine Can stofffaure, welche Liebig istoff, Sanerftoff und Stid froff find barin nicht in ber beshalb ift es zweckgemäße Shemie erst aufzuführen.

fich barstellen kann eine nähere Beichreibung erst spas

bem Namen Kohlensticks se enthält auch Kohlens "Aboff und Kohlens Span zu bilden; pe n der organischen

### Chlorenan.

(Chlorures de cyanogéne,)

530. Chanchlorur (Protochlorure de cyanogé-

Die ersten Untersuchungen über biesen Rörper verbansten wir Berthollet; später haben Gay-Lussac und Gestullas und bie Haupteigenschaften besselben kennen gelehrt. Das Chanchlorur ift bei gewöhnticher Temperatur gasformig; es ist farblos, riecht unerträglich, erregt Thränen und ersteugt, mit ber haut in Berührung gebracht, einen heftigen

Diefe Berbindung ift im Originale ale Chlorure do cyanogone aufgefuhrt, weil früher bloß eine Berbindung des Evans mit Glor beta int war, neuerdings aber erft eine zweite (Cvanchiorid) von Genullas ente bedt wurde, die wir hier aufnahmen, weil fie jur Bereitung der Chansance angewender wird. I. R. E.

# 610 Buch I. Cap. XIV. Michtmetallische Korper.

Schmerz, wenn diese nur ganz leicht aufgeritt ift. Es ift fehr giftig als mäßrige Auflösung. Ein bis zwei Gran ba von können schon ein Raninchen töbten. Die Dichtigkeit die ses Gafes ist gemäß der Proportion seiner Mischungstheilt = 2,116.

Bei 18° unter Rull wird bas Chanchlorür ein fester Körper; es frystallisit bann in sehr langen burchsichtigen Nabeln. Bei 12—15° unter Rull wird es wieder tropfbar und steigt die Temperatur noch um einige Grade, so nimmt es seinen ursprünglichen gasförmigen Zustand wieder an. Umter einem Druck von 4 Atmosphären wird es gleichfalls trepfbar und zwar noch bei 20° C über Rull.

Das Cyanchlorür verändert die Farbe des Lakmus werber im trochnen noch feuchten Zustand. Das Wasser löst das zwanzigsache, Altohol das hundertsache seines Bolums auf, ohne eine sichtbare Veränderung, selbst nach ziemlich law ger Zeit, zu erleiden. Durch Rochen sondert sich das Cyanchlorür aus seiner mäßrigen Auflösung, was zugleich ein Mickel an die Hand giebt, diese Substanz von andern gleichzeitig sich bildenden Substanzen zu scheiden. Es verwandelt sich siebs auch dadurch ein Theil in Kohlensäure, Chlorwasserstosssäure und Ammoniak.

Das Kali verwandelt bas Chanchforur in Shlorfalium und in chanichtsaures Rali. Behandelt man diese Chlorver bindung mit einer konzentrirten Ralianstösung und hier auf durch eine Saure, so entbindet sich schnell Rohlensaure (S. Chanichte Saure). Diese merkwürdige Eigenschaft, welche das Berhaltniß zwischen Chlor und Chan in dieser Berbindung feststellt, sindet sich in denjenigen Körpern wieder, welche wir nun betrachten wollen.

Das Cnanchlorur befteht aus

1 At. Chlor = 221,32 ober 57,46 1 Ut. Chan = 163,85 42,54

2 At. Chanchlorur = 385,17 100,00

nämlich aus 1 Vol. Chlor und 1 Bol. Cyan, ohne weitere Berbichtung.

531. Man erhält bas Cyanchlorur auf verschiedene Beis



se, ober vielmehr bilbet es sich unter gewissen Umständen, bie man näher kennen muß.

Berthollet nahm bie Bilbung besfelben in einem Bemenge von Chlor und magriger Chanmafferftofffaure mabr. Muf biefem Wege fann man es leicht barftellen. Dan läßt einen Strom Chlor in verdunnte Blaufaure fo lange ftreiden. bis Chior im Uberichuß vorhanden ift. hierauf ichuttelt man bie Aluffigfeit mit Quedfilber, um ben Chlorüberfding megguichaffen, bann bestillirt man bei gelinder Barme, inbem man bie Probufte burch eine mit Chlorfaleinm gefüllte Rotre geben laft. Borne in bie Rohre bringt man einige Stadden Rreibe, um bie Galgfaure gu abforbiren, welche fich entbinden fonnte. Auf folche Weife halt man lettere fo wie Die Bafferbampfe gurud; es bleibt bann nur ein Gemenge von Chanchtorur und Robtenfaure, welches man burch eine weite U formige Robre treibt, Die bis 200 unter Rull erfaltet wird. Das Chanchlorur verbichtet fich in ber gefrumme ten Robre, mahrent fich bie Roblenfaure verfluchtigt. Rachs ber ifolirt man bie gefrummte Rohre vom Upparat, verfortt fie auf einer Geite, bringt an bie andere eine zweite Rohre an, um bas Gas aufzufangen, nimmt bas Bange aus ber falts machenben Mifdjung und mahrenb fo bas Chanchforit alls mablia Gasgestalt annimmt, tann man es über Quedfilber auffammeln.

Die bei dieser Operation Statt findenden Reaktionen wästen ganz einfach, wenn das Chlor die Enanwasserstoffsaure nur in Chlorwasserstoffsaure und Chanchlorur verwandelte; allein mit Hilfe der Warme und vielleicht unter Einwirkung der Chlorwasserstoffsaure verwandelt sich das Chanchlorur zum Theil vermöge der Wasserzersethung, in Kohlensaure, die sich entbindet und in chlorwasserstoffsaures Ammoniat, welches in der Auslösung zuruck bleibt. Man kann diese Wechsselwirkung weiter in sotgender Tasel studiren, wo man die anz gewendeten Produkte in vertikaler und die erhaltenen in howrizontaler Richtung aufgeführt sindet.

# 612 Bud I. Cap. XIV. Michtmetallifche Rorper-

2 Ut. Chanchlorur 4 Mt. WBaffer

2 At. Chlormafferftofff. = 1 At. Chlor + 1 At. Wafferft.

2 21t. Ummonia? = 1 2t. Ctidftoff + 5 2t. Wafferft.

2 Ut. Roblenfaure = 2 Ut. Roblenftoff + 2 Ut. Sauerftoff

Die Menge bes fo gerftorten Cyanchlorurs ift betem tend; man fann fie auf ein Drittel berjenigen Quantitat ans fchlagen, welche in ber Auflösung anfänglich enthalten war. Man fann auch bas Cyanchlorur auf eine andere von Co rullas querft angegebene Weife barftellen. Dan nimmt 5 bis 6 Gramme pulverifirtes Cyanquedfilber, bringt baffelbe in eine mit reinem Chlorgas gefüllte Flafche, von ber Grofe eines Liters und fügt bie nothige Menge Waffer gu, um einen fluffigen Brei zu bilben; man verfortt bie Flafche und nachbem bas Gemenge 10 bis 12 Stunden an einem bunften Drt geftanben, entfarbt es fich ganglich und vermanbelt fich in Quedfilberchlorid und Spanchlorur. Sat man vom Cpam quedfilber einen beträchtlichen Uberfchuß angewenbet, fo bleibt fein freies Chlor gurud; allein bie Flafche fann Luft enthalten und außerbem Chlormafferftofffaure und Cyan in Folge einiger gufälliger Reaftionen. Um beibe bavon ju fcheiben, taucht man bie Flasche in eine taltmachenbe Die fcung von 200 unter Rinll. Das Cyanchlorur fryftallifirt an ben Banben berfelben, worauf man fie mit bis gu - 200 erfaltetem Quedfilber füllt und fo bie frembartigen Gafe aus-Endlid bringt man an bie Flasche eine gefrummte Röhre, nimmt bie Klafche aus ber faltmachenben Mifchung und erwärmt fie nun burch Roble, Die man ringe herum ihr na hert; hiedurch nimmt nun bas Chlorur feinen gasförmigen Buftand wieber an und tann jest über bem Quedfilber aufgefangen merben.

551 a. Chanchlorib. (Perchlorure de cyanogene). Diese Berbindung murbe erst neuerdings von Seruls
las zuerst dargestellt. Im reinen Zustande ist das Cyanchlos
rid ganz weiß und nadelförmig frystallisirt; sein Geruch ist
stechend und ruft Thranen hervor, vorzüglich wenn es erhist
wird; mit dem Chlor hat es einige Ahnlichkeit, ganz auffals
lend aber riecht es nach Mäusen. Obgleich wenig löstich,
hat es doch einen etwas pikanten Geschmack, ber an seinen



Geruch erinnert. Sein spezifisches Gewicht ist ungefähr 1,32; ber Schwelzpunkt ist 140° und ber Siedepunkt 190°. Hat man est nicht bestillire und einige Zeit im verschlossenen Gestäße ansbewahrt, so entwickelt es beim Offnen der Flasche Chlorwasserstoffschure, was von der theilweisen Zersehung durch etwas Wasser, welches darin vielleicht noch enthalten seyn konnte, herruhrt. Im kalten Wasser ist es, wenig lösslich, weit mehr dagegen im warmen, worin es sich leicht zersset; Alkohol und Ather lösen es auf, durch Wasser kann es aber aus diesen Auslösungen wieder abgeschieden werden.

Durch fortgesette E .g des Wassers bei gewöhnlicher Temperatur, wird vas Chanchlorid allmählig zersett. Bei anhaltendem Rochen verschwindet basselbe ganz, ohne Gadentbindung, wobei sich Chlorwasserstoffsaure und Chanfäure bildet. (528 v.)

Muf ben thierischen fes Gift.

wirft es als ein ftar-

2 At. Chlor = 442,64 ober 72,98 1 At. Chan = 165,85 27,02 1 At. Chanchlorid = 606,49 100,00

eine mit trodnem Chlor gefüllte Flasche reine nach Ganseine mit trodnem Chlor gefüllte Flasche reine nach Ganselle bei Bargestellte Epanwafferstoffsäure gießt. Man muß hierbei die Borsicht gebrauchen, die Alaschen in Leinen einzushullen, weil dieselben zu weilen beim Verschließen mit Explosion zerspringen. Auf 1 Liter Chlorgas rechnet man 0,82 Gramm wasserfreie Blausäure. Am besten gelingt das Experiment, wenn man auf eine Flasche, welche einen reichlichen Liter enthält, 2 Gramm Cpanwasserstoffsaure nimmt.

# 614 Buch I. Cap. XIV. Richtmetallische Rorper.

Sobald Chlor und Blausaure mit einander in Berührung sind, so wird die wohl verfortte Flasche dem Lichte ausgessest; die Blausaure verwandelt sich in Gas, die Chlorsarbe verschwindet allmählig und nach einigen Stunden bemerkt man an den Gefästwänden eine wasserhelle Flüssigkeit, die nach und nach dicker wird und endlich als weiße mit glaus zenden Arpstallen gemengte Substanz erscheint.

Bielleicht bilbet sich Chlorenan von dreierlei Aggregats formen, da aber bas Chanchlorib das am wenigsten flüchtige ift, so können bie übrigen burch Destillation bavon getrennt werben.

Rach Berlauf von 24 Stunden hat fich ber größte Theil bes Cpanchloribe erzeugt; beffer ift es jeboch, bas Befaß noch einige Tage fteben gu laffen, bamit bie Ginwirfung möglichft vollfommen Ctatt finbe. Man öffnet bann bie Rlafche und verjagt bie gasformige Galgfaure mittelft eines Blafebalgs baraus; hierauf bringt man etwas Daffer nebft vielen Glasftuden hinein und fonbert burch Coutteln bie an ben Banben abharirente Daffe ab, welche baum in eine Schale gegoffen wird, um bie Glasfragmente bavon ju ent fernen. Die erhaltene Gubftang wird nun auf einem Rilter fo lange mit Baffer ausgefüßt, bis fie aufhort bas latmus ju rothen und bas falpeterfaure Gilber ju fallen. Die Bafdmaffer werben bei Geite gestellt, weil man fie wieber anwenden fann. Die ausgewaschene Gubftang muß amischen Filtrirpapier ermarmt und fo lange gepreßt merben, bis fie vollfommen troden und in ein weißes Pulver permanbelt worden ift. Dan bringt fie hierauf in eine fleine Retorte und erhikt bis fie ichmilgt und ins Rochen gerath; es bestillirt bann eine farblofe Fluffigfeit über, welche im Retortenhalfe ober in ber falt geworbenen Borlage fruftal Um biefe Berbindung rein zu erhalten, bestillirt liffrt. man jum zweiten Dal. Enthalten Die angewendeten Stoffe Baffer, fo erhalt man fatt Galgfaure und Chanchlorid, falge faures und blaufaures Ummoniaf und Roblenfaure. Auch muß man vermeiben im Berhältnig jum Chlor einen Uberfchus bon Blaufaure angumenben.



### Bromenan.

### (Bromure de cyanogéne.)

632. Das Bromeyan, von Serullas entdeckt, ift fest, sebr fluchtig (benn schon bei 15° C verdampst es), krystals liftet in Wurseln oder langen Radeln. Es ist farbles und durchsichtig, hat einen stechenden durchdringenden Geruch und verursacht ein starkes Übelbesinden; im Wasser und Ussehol ist es aufloslich. Dieser Körper ist sehr gistig, indem schon ein Tropsen zur Tödtung eines Kaninchens hinreicht. Eine konzentrirte Kalianslosung verwandelt denselben in Bromskalium und enanichtsaures Kali.

Man erhält bas Bromenan, wenn man Brom mit ges pulvertem Cyanquecksilber zusammen bringt. Die Einwirstung sindet auf der Stelle unter Warmeentbindung Statt. Um hierbei nichts zu verlieren, bringt man einen Theil des Broms in ein ganz fleines vor der Lampe geblasenes Glasstolben, sest dieses in eine verforkte Glastöhre, legt Glassstucken, sest dieses in eine verforkte Glastöhre, legt Glassstucke darauf und dann 2 Theile Spanquecksiber. Das ans dere Ende der Rohre wird nun gebogen und in eine Rlasche getaucht, die man durch eine Mischung von Sis und Kochsalz erkaltet hat; hierauf erwärmt man das Koldchen gelunde, um das Brom über das Spanquecksiber zu treiben und hiersmit ist der Versuch beendigt. Das Verwenan verdichtet sich ganzlich in der erkalteten Flasche. Die Produkte bei dieser Operation sud Bromquecksiber und Promeyan,

### Jobenan.

#### (Jodure de cyanogène.)

533. Auch dieser Korper ist von Gerullas entdeckt worden. Dersethe ist sest, fluchtig, krystallisit in langen farblosen durchsichtigen Nadeln. Durch zu schnelle Berdichstung sest sich der Dampf in schneeformigen Floden an; sein Geruch ist sehr stechend; er reist die Augen stark, schmeckt äpend, ist aber demungeachtet nicht sehr gistig. Erhist man das Jodepan an der Luft bis zur Rothgluth, so verwandeltes sich in Jod, Sticksoff und Rohlensäure. Es lost sich in Wasser und

noch besser in Altohol auf. Seine Austösungen sind weber sauer noch alkalisch; burch flüssiges konzentrirtes Rali wird es zersetzt; es bildet sich dann Jodsalium und chanichtsaurch Rali.

Die Salpeterfäure wirkt nicht auf baffelbe ein; die tonzentrirte Schweselsaure verändert est nach und nach, wied rosensarbig und präzipitirt Jod. Die Chlorwasserstoffsaure verwandelt diese Verbindung in Jod und in Cyanwasserstoffsaure. Mit Wasser verdünnte Schweselsaure bringt schnek diese Veränderung hervor. Aroches Chlor außert gar teine Wirtung auf das Jodepan.

Es besteht aus

1 At. Job = 783,35 ober aus 82,71 1 At. Chan = 163,85 17,29 1 At. Jobeyan = 947,20 100,00

Man bereitet bas Jodeyan indem man 2 Theile Cham quecksiber und 1 Theil Jod, beide etwas angefeuchtet, mit einander mengt. Das Gemenge wird in eine Retorte gesthan und nachdem man den Hals derselben in den einer greßsen Glode gebracht hat, beren Offnung mit einem Blatt Papier bedeckt ist, erhipt man langsam. Das Jodeyan sest sich in der Glode in Form schnecartiger rother und rosensarbener Floden ab. Die Farbung ruhrt von geringen Antbeilen von Jodanecksiber her, welche man leicht durch neue Eublimstion absondern kann, die man im Marienbad oder auch well, um schneller zu operiren, in einem Schweselsaurebad vornimmt.

Die Produkte dieser Reaktion find Doppele Jodquedfile ber und Jodcyan.

### Somefelenan.

#### (Sulfure de cyanogène.)

534. Rennt man ein Schwesclenan? Dieß ist eine Frage, welche nähere Untersuchung verdient, indem mehrere Korper geeignet zu sehn scheinen, diese interessante Berbindung herzustellen. Das Chan und das Schweselwasserstoffgas verbinden sich mit einander, allein es kann daraus kein Schweselepan hervorgehen (521).



Geruch erinnert. Sein spezisisches Gewicht ist ungefähr 1,32; der Schmelzpunkt ist 140° und der Siedepunkt 190°. Hat man es nicht destillirt und einige Zeit im verschlossenen Gestäße ausbewahrt, so entwickelt es beim Offinen der Flasche Chlorwasserstoffsäure, was von der theilweisen Zersetzung durch etwas Wasser, welches darin vielleicht noch enthalten senn konnte, herruhrt. Im kalten Wasser ist es wenig loszlich, weit mehr dagegen im warmen, worin es sich leicht zersset; Alkohol und Ather lösen es auf, durch Wasser kann es aber aus diesen Anslösungen wieder abgeschieden werden.

Durch fortgesette Cinwirkung bes Wassers bei gewöhns licher Temperatur, wird bas Chanchlorid allmahlig zerseht. Bei anhaltendem Rochen verschwindet basselbe gang, ohne Gasentbindung, wobei sich Chlorwasserstofffaure und Chanssaue bildet. (528 0.)

Muf ben thierischen Organismus wirft es als ein ftar-

Serbindung zu bestimmen, behandelt man dieselbe: 1) mit Apfali, Salpetersaure und salpetersaurem Silber, um den Chlorgehalt zu finden und 2) mit einem Gemenge aus Aupfersernd und Kupferdrehspänen in der Dipe, Behust der Chansbestummung. Die Produkte sind bann Chlorsilber, Kohlenssaure und Stickfoss, worans sich ergiebt, daß das Chanchlos rid besteht aus

2 At. Chlor = 442,64 ober 72,98 1 At. Chan = 163,85 27,62 1 At. Chanchlorid = 606,49 100,00

531 c. Man bereitet bas Chanch'orib, indem man in eine mit trochnem Chlor gefullte Alasche reine nach Gaps Luffac dargestellte Chanwassers.offsaure gießt. Man muß bierbei die Borsicht gebrauchen, die Maschen in Leinen einzushullen, weil dieselben zu weilen beim Verschließen mit Erplosion zerspringen. Auf i Liter Chlorgas rechnet man 0,82 Gramm wasserfreie Blausaure. Um besten gelingt das Erperiment, wenn man auf eine Flasche, welche einen reichlichen Liter enthalt, i Gramm Chanwasserstoffsaure nimmt.

#### 614 Buch I. Cap. XIV. Michtmetallische Rorper.

Sobald Chlor und Blaufäure mit einander in Berührung sind, so wird die wohl verkortte Flasche dem Lichte ausgasset; die Blaufäure verwandelt sich in Gas, die Chlorsarte verschwindet allmählig und nach einigen Stunden bemerkt man an den Gefäswänden eine wasserhelle Flüssigkeit, da nach und nach dicker wird und endlich als weiße mit glav zenden Arystallen gemengte Substanz erscheint.

Bielleicht bildet fich Chlorenan von breierlei Aggregatiformen, ba aber bas Chanchlorib bas am wenigsten fluchige ist, so können bie übrigen burch Destillation bavon getrennt werben.

Rach Bertauf von 24 Stunden bat fich ber größte Theil bes Chanchloribs erzeugt; beffer ift es jeboch, bas Geraf noch einige Tage fichen gu laffen, bamit bie Ginwirfung moglichft volltommen Ctatt finbe. Man öffnet bann bie Rlafche und verjagt bie gasformige Calgfaure mittelft eines Blafebalge barane; hierauf bringt man etwas Waffer nebi vielen Glasftuden hinein und fondert burch Coutteln bie at ben Banben abharirende Daffe ab, welche bann in eine Chale gegoffen wird, um bie Glasfragmente bavon zu ent fernen. Die erhaltene Gubftang wird nun auf einem Gitter fo lange mit Waffer ausgefußt, bis fie aufhort bas fale mus ju rothen und bas falpeterfaure Gilber ju fallen. Die Bafdmaffer werben bei Geite geftellt, weil man fie wieber anwenden fann. Die ausgewaschene Gubftang muß zwischen Filtrirpapier ermarmt und fo lange gepreßt merben, bis fie pollfommen troden und in ein weißes Pulver verwandelt worden ift. Man bringt fie hierauf in eine fleine Retorte und erhint bis fie ichmilgt und fue Rochen gerath; es bestillirt bann eine farblofe Alufigfeit über, welche im Retortenhalfe ober in ber falt geworbenen Borlage froftab liffert. Um biefe Berbinbung rein gu erhalten, beftillert man jum zweiten Dal. Enthalten bie angewenbeten Stoffe Baffer, fo erhalt man ftatt Galgfaure und Cvanchlorid, falge faures und blaufaures Ummoniaf und Rohlenfaure. Much muß man vermeiben im Berhältnif jum Chlor einen Uberfchuf bon Blaufaure angumenben.

## 3 mentes Buch.

137. Unter ben Künsten, welche zur Entwicklung ber nenschlichen Gesellschaft beigetragen haben, verdient die Kunst Jeuer zu erzeugen und bessen Wirtungen unsern Bedürsnissen angemessen anzuwenden, ohne Zweisel den ersten Mang. Wit Hulse derselben ist es dem Wienschen möglich, in den für seine Constitution zu kalten Climaten zu wohnen und der trenzsten Kälte Trop zu bieren; durch dieselbe konnen wir und eine Wenge kräftiger und bequemer Wertzeuge erzeugen, zur die sich und darbietenden Gegenstände nach Gefallen zu sormen. Mit den hierzu nothigen Urstossen wird ein bedeusender Handel getrieben, und da deren Wiedererzeugung beschräust ist, so ist jede Ersparnis, die man beim Verbrauch verselben einsuhrt, ein Beitrag zum Wohlbesinden der Menschheit.

Man kann bie Temperatur wines Körpers auf mancherei Weise erhöhen. Setzen wir jedoch die warmende Kraft ber Sonnenstrahlen so wie die Warme, welche sich bei der Bertinigung ungleichnamiger Elektrizitäten entwickelt, bei Seite, so stehen und nur Methoden, welche sich auf die chemithe Vereinigung der Körper unter sich grunden, zu Gebote.

Die Temperatur wird sedesmal, wenn sich zwei Körper mit einander verbinden, mehr oder weniger erhoht. Für besagten Fall sinden wir uns aber ökonomischer Rücksichten wesen, sehr beschränkt. Biele Körper geben im Augenblick iherer chemischen Bereinigung große Mengen Märme, allein nan kann sich solcher, die bei ihrer Entzündung der Gesundheit nachtheilige Berbindungen bilden, und dersenigen die zu viel osten oder zu complicirte Apparate erfordern, nicht bediesen. Sonach eignet sich allein der Kohlenstoff und Wasserstellt als Brennmaterial und der kohlenstoff und Wasserstellt als Brennmaterial und der in der Luft verbreitete

Rohle, Holz, Torf und Steinkohlen an. Bei de nen Verbrennung giebt die Kohle Kohlensäure der genannten Körper aber Kohlensäure und Wollfommne Verbrennung ist jedoch sehr schwesseligen, daher die bedeutenden Wärmeverluste übrigens die Verbrennung vollkommen, so mußachten, die Wärme einzig auf den Gegenstand, ver Einwirkung ausgesetzt hat, zu richten, außer nochmals Wärmeverlust.

41

Wir haben nun die verschiedenen Bre in Rücksicht auf ihre Entstehung und ihre chen schaften zu untersuchen. Wir müssen ferner benen Apparate und die Einrichtungen, welche ansind, die vollkommene Verbindung der Kohle offerstoffs mit dem Sauerstoff der Luft zu bewirk so wie auch die zweckmäßigsten Vorrichtungen kmittelst welcher man entwickelte Wärme auf den Körper übertragen kann.

Beleuchtung und Heitzung sind so innig verbunden, daß wir erstere hier schon vollstä ten zu können glaubten, allein so leicht es übri alles was die Gasbeleuchtung betrifft, zu er mehr als das vorhergehende Buch nöthig zu l es doch nicht der Fall mit der Beleuchtung au be gurud, welche in fehr vieler Binficht von ber Gasber thtung, welche man feit einigen Jahren ausübt, abweicht betrachten biefe neue Methobe bier, ale gur Gefchichte Rohlenmafferftoffe gehörig, welche im vorigen Buche be-Teben finb.

In Folge beffen wollen wir bas Solg, bie Roble, ben f und bie Steintohlen naher untersuchen, fo wie bie anberungen tennen fernen, welche biefe Rorper erleiben,

en fie als Brennmaterial gebraucht werben.

## Von ben verschiedenen Holzarten, Unwendung als Brennmateri

538. Wenn wir uns mit ber organisch schäftigen werben, wollen wir bas Holz in Hien Zusammensehung, bessen Verhalten zu and vorzuglich zu den Säuren, Alfalien ze. näher besollen nur die Eigenschaften beschrieben werwenn wir es zum Brennen oder zum Verkohlzu wissen nöthig sind.

Die gewohnlichen Brennhölzer muß man i aus Faserstoff bestelnend betrachten, mit einem g größern Wassergehalt, der bei einer Tempera verstücktigt werden fann, nebst einem geringen ? ser auflosticher Salze und einigen mineralischer welche die Usche bilden. Oft ist das Holz a imprägnirt. Das quantitative Berhaltniß dies

nen Rorper wechfelt.

539. Die sogenannten grünen Hölzer ob welche so eben geschlagen find, enthalten ein Quantität freies Wasser; sie verlieren es aber wenn man sie einige Zeit der atmospharischen Im Allgemeinen subren grune Holzer 40 pCt. den an der Luft gelegenen kann man den Wasser 4 ihres Gewichts, se nach der Art und nachden ', fo nimmt es wieder eine Portion Wasser auf, die obn-

540. Das Berhältniß ber Afche wechselt mit ber Rabes Holzes; es ist in berselben Holzart verschieben, je
bem bas Holz alt ist und bleibt nach ben Untersuchungen Theod. de Saussure, sich auch nicht gleich in den zugsweise sogenannten Holztheilen und ber Rinde. Rach em berühmten Beobachter sinden sich

	Alde.
toon Theilen, jungen abge	nen Aften 4 Thie.
1000 Ninde davo	• • • • 60 —
1000 - eines eichen	res 2 Decimeter
Durchmes	ha fara in 2 Thie.
1000 Minde bavo	60 —
Rach Berthier, beffi	tte wir ber Bollftane
feit halber noch mittheilen	de chim, et de phys.
2. p 248.) geben.	and the same
30 Theile Linbenhold , .	b is a s . 50 Thie. Afche.
Gidenholz . 3	25
Rußbaumholz . (	16
. *** * *** * * * * *	

Die Art ber Afchen ist, wie wir später sehen werden, ch den Holzarten verschieden. Im allgemeinen kann man aber aus viel kohlensauren Talk oder Kalk, mit ein wes phosphorsaurem Kalk, salzsaurens schweselsaurens und slensauren Kali, mit freier oder an das Kali oder Kalk undener Rieselerde betrachten.

wildes Ebijdholz . ..

Birtenholg . . .

541. Was die im Baffer ober Alkohol auflöslichen eile betrifft, so enthalten die gewöhnlichen Brennhölzer en nur sihr wenig. Die harzi en Hölzer, wie die Fichte Riefer, fuhren jederzeit eine im Alkohol auflösliche Mas-

<sup>9</sup> Mad Marens Gutt (Bulletin do la Sociéto d'Encouragement 1897. pas 2000 ausbalten Solier von geringem fpezifischen Gewicht bas Deinen one Halgarten, wenn fie vorher bei 1000 geift ausgesest waren, biefelbe Menge Waffer (bis Jahresjest ift) zu abfordiern. A. a. C.

se, ohne Zweifel in sehr abweichenden Verhältnissen, nor über und jedoch zuverlässige Resultate sehlen, mit sich. De übrigens die in Wasser oder Allsohol auslöstichen Könst selbst brennbar sind, mit Ausnahme der in den Aschen beide lichen Salze, so solgt aus dem Vorhergehenden, wenn til gewöhnliche Brennbolz 2 bis 3 pCt. Usche und 20 bis 25 pCtreies Wasser enthält, daß noch 78 oder 75 pCt. Holzsuf ober Brennmaterial bleiben.

342. Die Bestandtheile der Holzsaser glauben wir im noch mittheilen zu müssen. Sie sind außerordentlich zuverwstig durch die Herren Gap. Lussac und Thonard bestungt worden. Aus ihren Untersuchungen folgt, daß alle Holsbern, wenn auch von verschiedenen Pflanzen, dieselben kandtheile enthalten. Sie haben in dieser Hinsicht sehr nat Begetabilien untersucht, wiewohl sie nur 2 Unalpsen, die wie hier mittheilen, befannt gemacht haben.

Die Analyfen murben mit bei 1000 getrodnetem il

angeftellt.

							afe					Mind
Rohlenftoff	-				4 4	52	,53	5	1,4	5		52
Sanerftoff u bem Berh												
an bilben	4		e.	٠	6 .	47,	47	4	8,5	5		49
					1	00,	00	10	0,0	0		
					ober (	ццd	)					
					Gidje			Buche	2			Nine
Rohlenftoff		٠	4		52,53		٠	51,45				52,0
Wafferstoff.		4			5,27		+	5,41	6		*	5,5
Sauerftoff	d	0.7	٠		42,20	ı i	*	43,14				42,7
				-	100,00	7		100,00		1		100.

Der faserige Theil bes Holzes kann sonnch angeles werden, als eine Zusammensepung aus 52 Theilen Kolim ftoff und 48 Wasser, oder wenigstens Sauers und Wassauft in den Berhältniß, um Wasser zu bilden. Das mit ber Analysen im genauesten Zusammenlang siehende Resultat Bezug auf's Heißen, wird gefunden, wenn man die ebis Data mit den Produkten der vollständigen Berbrennung if

tung, welche in sehr vieler hinsicht von ber Gasber tung, welche man seit einigen Sahren ausubt, abweicht betrachten biese neue Methobe hier, als zur Geschichte Pohlenwasserstoffe gehörig, welche im vorigen Buche bewen find.

In Folge bessen wollen wir bas Holz, die Kohle, ben und die Steinkohlen näher untersuchen, so wie die anderungen kennen lernen, welche diese Körper erleiben,

n fie als Brennmaterial gebraucht werben.

## Capitel I.

Von ben verschiedenen Solzarten, und il: Unwendung ale Brennmaterialien

fchäftigen werden, wollen wir bas Holz in Hinscht au fen Zusammenschung, bessen Berhalten zu andern Rent vorzuglich zu den Sauren, Alfalien ic. näher betrachten ste sollen nur die Eigenschaften beschrieben werden, we wenn wir es zum Brennen oder zum Verfohlen annet zu wissen nöthig sind.

Die gewöhnlichen Brennhölzer muß man vorzägle aus Faserstoff bestehend betrachten, mit einem geringen größern Wassergehalt, der bei einer Temperatur vor verstüchtigt werden kann, nebst einem geringen Theden ser aufloslicher Salze und einigen mineralischen Sabis welche die Usche bilden. Dit ist das Holz auch mut imprägnirt. Das quantitative Berhältniß dieser verst

nen Rorper wechfelt.

welche so eben geschlagen sind, enthalten eine anier Quantität freies Wasser; sie verlieren es aber gresten wenn man sie einige Zeit der atmospharischen Last aus Im Allgemeinen fuhren grune Holzer 40 pCt. Wasser, den an der Luft gelegenen kann man den Massergehalt i ihres Gewichts, je nach der Art und nachdem sie als schäßen. Ubrigens können sie liegen so lange als sie mober sten Theil ihres Gewichts gleich seyn nire. Er suhren alle Brennholzer z ihres Gewichts freies Wasser.

Bei einer Temperatur von 100° wird es verflatus läßt man aber das Holz nachher aufs Reue an ber laft

nach Saufen, in welchen bie Schoite übereinander getet finb, auf bie Beife, bag bie mehr ober weniger ges mten Scheite verschiebene Zwischenraume laffen unb bas ann man fich biefer Methobe gur Gewichtsbestimmung Man weiß indeg, bag ein gewiffes Daas um'fo mehr wiegt, je ftarter bas Solg ift und oft geht fo weit, bag eine Rlafter grobes Scheitholy berfele Art, boppelt so viel als eine Rlafter fein gespaltenes Daraus tann man fchliegen, bag bie trodenften bie ten und bichteften Bolger 1" weichen, leiche runen Bolger aber, wenn ich bem Maas tauft. h richtet fich in ber dlechteften Brennhölzer fir ber Preis bes Solges nam nt brei Gigenschaften. te man bie Solger nach bem wicht, fo murbe man he eine abfolute Gleichheit ber trodnen Solgern finben bie anbern um fo fchlechter, je mehr fle Baffer enthiele wir muffen übrigens noch bemerten, bag leichte ober re, grobe ober gespaltene Bolger gu allen Urten von ungen nicht gleich anwendbar find, ohnerachtet fie bies! t Bestandtheile haben.

545. Über vorliegenden Gegenstand haben wir bisher sehr unsichere Data mittheilen konnen, beshalb greifen im so begieriger nach ben von Berthier aufgefunde

rein praftifden Refultaten.

628 Bud II. Cap. I. Michtmetallifche Korper.

Solgart,	Buftanb bes holies.	Gewicht eines Cubifmeters,	Gewicht eines.
	Seit einem Jah- re geschlagen, in gespaltenen Stu-	Rilog.	tts.
lins beegl.	den	\$75	26
Eidze aus dem Walbe von Mos nadier bei Mous	3 Jahren gefchlas	515	21
hins	fpalten	386	. 26,3
Gide aus ber Ge-		485	33
. gend ven Cahord		525	56
Eiche gum Ber-		220—262	15—18
Gesend man Water	Sincresiyott. Hein		
Gegend von Mous lind	Wurmstichig zum	400	50
Birke aus ber Ge-	Theil	575	26
gend von Mou-	pel	440	50
Espe, zum Ber-	besgi.	190220	13—15
Tanne	in groben Stille den	500340	01- 02
7	4141 1 1 1	310-340	21-22

Man fieht aus dieser Tabelle, baß fur die gebrauchlichs sten Holzarten die Gewichtsverschiedenheiten in engern Grenzen liegen, als man mit Rücksicht auf alle bezeichneten Umsstande hatte erwarten konnen; man kann daher fur ben Gesbrauch folgende mittlere Zahlenwerthe annehmen:

Holjart,	Gewicht ei- nes Cubit- fußes.	Gewicht els nes Stere,
Lanne besgl	22 — 15 —	450-Kilg. 325 — 225 —

Wir dürfen indeß nicht vergessen, daß diese Zablen sich ist lufttrocknes Brennholz beziehen und daß grünes Holz ohne erkliche Beranderung des Bolumens eine bedeutende Quanstät Wasser verliert. Wir müssen ferner beachten, daß dies ibe Holzart, je nachdem sie alt ist und nach der Art des odens und Climas, wo es gewachsen ist, verschiedenes spessisches Gewicht hat. Doch sind auch diese Verschiedenheisen nicht so groß, als man glanden sollte. Den Beweiß ervon liesern die von M. Bull in Amerika erhalteneu esultate.

Gewicht eines Anbit Meters

					Ų.	n ottige:
Giche.	11.	7417	34.51	10.00	5 A .	-479
Amerit.	E (d)	ε.	141	2.40		451
Buche			1.4		+	404
Birte	•	•			•	299 °)
Riefer	•	٠		•		250
Pappel				hjere		221

Diese Data muß man wiffen, wenn man die Hölzer Affichtlich ihres Werthes betrachten will, oder wenn man nosig hat, ihre Wirkung bei Arbeiten im Großen mit ber anstrer Brennmaterialien zu vergleichen, womit wir uns besaäftigen wollen.

546. Wird bas Holz als Brenumaterial angewendet, bat man mehrere Umstände zu untersuchen, die aber le fich auf die Art bes Brennens beziehen. Co z. B. burch-

erbeitet bat; benn far baffelbe Alter und brefeibe Große ber Cocite fieht fie in Frankreich ber Eine und Buche febr nabe.

## . 632 Buch II. Cap. I. Michtmetallische Rorper.

669540 met, Geniner in Brifchfevern bei Solitobien.

442000 - - in Duddlingsofen bei Steinfohlen.

93470 - - in Euppenheerden bei Solitobien.

Bare bas Pubblings Gifen = 442000 metr. Cent. auch bet holfteten erzeugt worden, fo wurden bajn weil 1 Met. Ct. (pag. 50.) 93,3 fabbfug (paris.) holy erfordert, 41,238,600 Cubiffus holy nothig gemesen fem.

Auch tann man annehmen, daß in demfelben Jahre 30000 metricht Centner Robeifen bei Rocke erblasen worden find. Um brefelbe Quannut Robeifen ber holztobien zu erzeugen, wurde man (Villefosse. pag. 50.) 30000 X80 = 2,400,000 Cubiffuß holz bedurft haben. Mithin find sonn im Babre 1825, bei ber vergrößerten Gisenproduktion, 2000000 - 41,239600 = 43,638,600 Cubiffuß holz in Frankreich erspart worden.

Das mettere über biefen Gegenstand behalten wir uns vor, in ben Ebeite, welches Die Metallurgit betrifft, mitjutheilen. M. u. E.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Capitel II.

#### Darffellung ber holgtoblen.

549. Das Solg, welches man aum Seinen bestimmt,

m bagu nicht febergeit um einer Menge Arbeiten ift ei imme und Rauch brennt ur ur als reines Solg giebt, i en entsprechen bie Solgfoh rbrauch berfelben. Bir wo tauftellen, forgfältig auseine

Wir wiffen, bag lufttrot

58,48 Rohlen 4 35,52 gebunde

1,00 Alfche 25,00 freiem !

100.00 1 8.77 11 7 1 ammengeset ift.

et werben. wiches ohne re Tempes en Erforders bebeutenbe fahren, fie

उपरे 📑

Daraus folgt, bag, wenn man bas Baffer vollftanbig & bem Solze bringen fonnte, man 38 bis 40 pCt Roblen, clusive ber Ufche erhalten wurde. Die gewöhnlichen Berhlungemethoben geben aber nur 15 bis 17 pCt. unb bie Utommenften nicht mehr als 27 bis 28 pCt. Es bewirfen fo bei allen Berkohlungsmethoben unvermeibliche Urfachen nen Berluft, beren Ginflug und Ratur wichtig ift tennen fernen.

550. Das Berfahren beim Berfohlen ift auf die Gie nichaft, welche Daffer und Cauerftoff haben, fich bei erhter Temperatur in Gas ju vermandeln, gegründet, mah. nd bie Roble bei jeber Temperatur unverändert bleibt. iber reagiren aber Baffers und Sauerftoff bei erhöhter emperatur auf bie Roble und geben gur Entfichung von

628 Buch II. Cap. I. Michtmetallische Rorper.

do tes sporges. Eubifmeters.	Eutifn
einem Jah- Rilog.	tts
eschlagen, in	
altenen Etus	
375	26
roben Eins	
	34
, -	
	- {
	26,3
	55.
	-6
	56
.3030u lang 220—202	15-1
an Gara Crain	
	50
sutten . 400	50
nsichia sum	
	26
	20
	50 1
110	ו טע
besal. 100-220	15-1
75	
oben Stü-	
	21-2
	eschlagen, in altenen Stus 375 groben Stus

Man sieht aus dieser Labelle, daß für die gebrauch sten Holzarten die Gewichtsverschiedenheiten in engern Gzen liegen, als man mit Mucksicht auf alle bezeichneten litände hätte erwarten können; man kann daher für den brauch folgende mittlere Zahlenwerthe annehmen:

ches in der Mitte der Retorte ist, weniger erhitt werden in, als das an den Wänden liegende; sonach geschicht die rsetung nicht überall gleichförmig, und wenn sie in einer Izlage vollommen ist, beginnt sie erst in der andern. Bei er sehr erhöhten Temperatur erhält man übrigens weder Elch Essigsäure, weil diese Korper bei hoher hise nicht enten kon können oder wenn sie entstehen, sogleich zersett werden.

552. Je mehr man Wasserstoff und Sauerstoff als affer aus dem Holze abscheiden kann, je mehr erhält man hie. Man kann sich bavon aus solgender Rechnung, die ber Kurze halber in Atomen ansdrücken, überzeugen.

Trocknes Holz giebt, in Wasser und Rohle verwandelt, Atom. Rohle und 12 Atom. Wasser, oder 52,75 pCt. Rohleder At,25 pCt. Wasser. Leitet man Wasserdämpse über ihende Kohlen, so bildet sich Halbschlenwasserkoff und Kohlende Kohlen, so bildet sich Halbschlenwasserkoff und Kohlender, vollstandig trockned Holz wurde sich dann in 2. Kohlen, 6 At. Sumpflust und 12 At. Kohlenorydgas verandeln; und man erhielte sonach and 100 Holz nur 5 Kohlenden; und man erhielte sonach and 100 Holz nur 5 Kohlenden, ist einmal Kohle genug verhanden, um den sämmtlichen kassergehalt des Holzes in Kohlenorydgas und Sumpflust nzuändern, folglich würden hierbei alle Kohlen verschwinden.

Hieraus ersieht man, wie wichtig es ist, das holz nicht gleich bis zur Rothglubhige zu bringen, sondern bei einer edern Temperatur erst das Wasser abzutreiben. In der raris kann man natürlich diese Bedingungen nicht genau ersten, doch muß man sie so viel als meglich im Ange haben, mu alles, was in der mit Sagspänen gefullten Reterte gestieht, wiederholt sich bei dem Scheitholz, wenn man es in keilern oder Ösen behandelt; die Oberstache wird zuerst arm und im Verhältniß, als sie verkohlt, durchlausen die nern Lagen allmahlig alle Temperaturen und erzeugen auf sie im Destilliren geben.

553. Es find sonach Berluste unvermeidlich, ba fie aber it ber Temperatur sehr verschieden seyn konnen, so ist es Ithig sich uber diesen Gegenstand noch weiter zu besehren.

bringt bie Luft weiches Dolg viel leichter, es gerreift, mem man es erhipt und verbreunt ichneller als bartes, welche unter benfelben Umftanben im Innern blos bestillirt, fo bai, wenn fammtliche Gafe, bie es enthalt, fich entwickelt und at Flamme gewirft haben, bie erzeugte Roble wenigstens is bis 20mal mehr, als bie von weichem Solz wiegt. Die Roble ift überbieß auch tompafter und bietet ber Luft wem ger Oberfläche bar; beshalb verzehrt fie fich im Bergleich je ber anbern nur febr langfam. Mun ift es aber befannt und Die letten Berfuche von Peclet beweisen es auf bas vob ftanbigfte, bag bas Darmeftrahlungevermogen ber rethg > henden Roble, bas ber Flamme bei weitem ubertrifft, met and man fchliegen fann, bag bas Berhaltnig zwischen to von Gadarten fortgeführten Barme und ber ftrablenten Marme beim Verbrennen ber Bolger fehr verschieden fert muß. Die bichteften und harteften Solger ftrahten bie mer fte, bie weichsten Solzer bie wenigste Barme aus. Da weichen Soller follte man baber von allen Seigungen, ri es barauf ankommt, viel ftrahlende Marme zu erzeugen, and Schließen und nur ba, wo eine erhöhte Temperatur in com gewiffen Entfernung vom Kenerheerbe ober eine gleichmafte Temperatur fur fefte große Maffen nothig ift, anmente. In Glad und Porzellan zc. Fabrifen merben fie beehalb ver gezogen. In ben Porzellanfabrifen fpaltet man bie Cout nodymald; einestheils, bamit bie Berbrennung vollfommna erfolge, bann aber auch, um ben Butritt von ju vieler Luft u ben Dfen zu vermeiben. Mit hartem Solze faun man gmu baffelbe bemirken, bann muß es aber noch feiner gefraltes und gang vorzüglich getrodnet feyn. Im Gegentheil fint harte Solger jum Beigen ber Reffel und aller ahnlicher Ip parate vorzüglicher, bas Ausstrahlen wirft bann bireft auf bie gu heißende Flache und bas Gleichgewicht ber Tempera tur stellt fich von selbst in ber ber Wirkung bes Keners aus gefetten Fluffigfeit wieber her. Che find mit noch größeren Rechte bei ber Caminfeuerung vorzugiehen, wo bie ftrablem be Barme eine noch größere Rolle fpielt, eben fo in Etw benöfen, weil fie nur langfam verbreunen, weshalb man nicht

nöthig hat, fo oft nachzulegen und boch eine viel gleichmäße

ipelt angegeben, einmal wenn die Verkohlung sehr schnell vigt, ober wenn sogleich Glübhitze bei der Destil tion gesen und dann, wenn nur eine sehr langsam bis m Glüsgesteigerte Temperatur angewendet wird. D. Aschensalt wurde sorgfältig mittelst Einascherung der "ohle under Muffel bestimmt. "Das Gewicht der Ast e ist von der Rohle in folgender Tabelle abgerechnet.

Sift leicht möglich, baf | burch bent Luftjug etwas Riche mit fortgeriffen wurde. Dunn find gber auch bes mannen Roblinson nicht gang genan.

<sup>1 01.022</sup> 

638 Budy II. Cap. II. Michtmetallische Rorper.

	Nus 1(1) T	beilen Sol	d wurden	eri
Poljarten.	Durch bie Berfohl		Durch bie Beefo	
Junges Eichenholz.  Altes desgl.  Junges Nothbuchenholz  (fagus silvatics)  Altes Nothbuchenholz  Junges Weißbuchens  holz (carpinus betulus)  Altes desgl.  Anges Erlenholz  Altes desgl.  Junges Birkenholz	16,39 15,80 15,80 14,50 13,75 12,80 14,10 14,90 12,80	0,15 0,11 0,575 0,4 0,35 0,35 0,40 0,25	25,45 25,45 25,60 25,50 25,75 24,90 26,10 25,30 25,25 24,80	ĢĪA
Ultes besgl.  Junges Fichtenholz (pinus picea)  Ultes besgl.  Junges Tannenholz (pinus abies).  Ultes besgl.  Junges Kiefernholz(pinus sylvestris)  Ultes besgl.  Undenholz  Kindenholz  Roggenstroh  Farrentrautstengel.  Ichrstengel  Birtenholz, was über 100 Jahr in einer Grusbe als Stempel gestanden und sich gut erhalzten hatte	11,90 14,10 15,90 16,00 15,10 15,40 13,60 12,90 13,10 14,25 12,95	0,30 0,15 0,15 0,225 0,25 0,12 0,15 0,40 0,30 2,75 1,70	25,10 24,85 27,50 24,50 25,95 25,80 24,20 24,20 24,30 25,20 27,75	
ten hatte	12,15		25,10	

Wirft man einen Blid auf biefe Tabelle, fo bemerft

nan folgenbes allgemeines Refultat:

Welches auch der Unterschied ist, ber beim ersten unblief zwischen Graspflanzen, Farrenkräutern und Holzar, ein Statt zu sinden scheint, so geben dech diese Substanzen beinahe alle gleiche Quantitaten Kohlen bei dem Destilliren. Die kleinen Unterschiede, welche man hier und da bemerkt, dürften daher kommen, weil es unmöglich ist, die Temperane des Sandbades immer gleichmäßig zu unterhalten; und ummt man dieses an, so muß die schnelle Berkohlung am weisten von einander abweichende Resultate geben, weil es a noch schwerer ist, genau die Temperatur zu messen. Die Oblemmenge, welche man dei der schnellen Berkohlung aus die Holzmäße erhalt, variirt auch wirklich von 11,9 (aus dem Burkenholz) bis 16,39 (junges Sichenholz); wahrend

bei der langsamen Berkohlung beinahe noch einmal so bit und nur von 24,20 (aus Lindenholz) bis 27,50 (aus gem Tannenholz) abweicht. Das ist das Marinum, was n zu erreichen oder selbst noch zu übertreffen bemuht sehn zig; denn bei den Bersuchen im Kleinen ist der Einfluß Lust, welche in die Gefäße dringt, wenn die Kohle noch bwarm ist, viel merklicher, als bei einem mit der gehöris

E Corgfatt im Großen ausgeführten Berfahren.

555. Wir wollen jest die Grenze des Ausbringens und den gewohnlichen Umstanden bestimmen. Wir konnen B sehr leicht, wenn wir das Ausbringen bei der Destillas in Großen als Anhalt nehmen, wobei die erhaltenen vonkte ohngefahr folgende sind:

Sehle 23-30.

Caures Baffer 28-30.

Theer :- 10.

Rohlensanre, Kohlenorybgas, Kohlenwasserstoff) 3:-40.

Hationsprozest zu unterhalten, verbrannt werden muß = 5 Theile fugen, und es würde sich daher der Rohlengehalt 112,5 Th. Holz, welches 25 pCt. freles Wasser enthalt, stheilen

## 640 Bud II. Cap. II. Michtmetallifche Rorper,

n	Rohlen	als :	Müdsian	b					30,00
	-	im 3	ustande	als 1	Effigi	āur	e		0,50
	-			5	Theer		•		6,00
	-	im ga	éfőrmig	en 3	nstan	de			5,50
	- u	nt bie	Destill	ation	. In	nut	erha	lten	5,00
			Gefan	imter	: Rob	leng	ehal	it	45,00

Fimmen, weil bas Verdampsen bes Theers und die Umwälung des Sanerstoffs und Wasserstoffs in andere Gasel Gang ber Operation stören und die Zahlen verändern, niche man bei der Annahme erhält, daß es sich allein dan handelt, nur das Wasser im Holze zu verjagen und die A sen rothglühend zu machen. Nach dieser Annahme wärman nach obiger Ausgabe:

6 Kilog. Rohle nothig haben, um 67,5 Kilog. Wafer verbampfen 4) unb

0,77 Kilog, Rohle, um 45 Rilog. Kohle in ben rette henden Zustand ober in einer Temperatur vond.

C. zu versegen. (1816) Also

6,77 Rilog. Rohlen in Summa, um 112,5 Rilog. Sel

In der Praxis verbrennt man 5 Kilog. Kohle, wa man noch die in Gasgestalt entweichende rechnen muß, d in Summa 8,5 Kilog. ober nahe 9 Kilog., was ziemlich ! nau mit bem berechneten Resultat übereinstimmt.

Es ist baher bei keiner Berkohlungsmethobe might aus 100 Gewichttheilen Kohlholz, mehr als 25 bis 27 fl Kohle zu erzeugen. Dieses Maximum kann übrigens be verschiedene Methoden erhalten werden und es handelt f

Die hier angegebene Rohlenmenge findet man, wenn minn mit Perlett nummt, bas die Roble 7500 Warmeenheiten (unter Wärmeenheit und man die Warme, welche nothig tit, 1 Kilog. Wasser um 10 Cau erbober's halt, und die des Nassers = 650 tit, Man hat sodann ju 67,5 Kilog. St =  $\frac{67.5 \cdot 650}{7300}$  = 6, Kiloge. Rohlen nöthig. A. n. E.

<sup>\*\*)</sup> Die Warmerapacität ber Kohle ift = 0.25; baber braucht man um is \$\varphi\$
rothglübend zu machen = 45.0,25.500 = 5625 Wärmerinberten = \frac{5625}{1300}
0,77 Kilog. Kohlen. A. u. E.

8 darum, für jede Lokalität die am besten passende anzunden.

556. Wir wollen jest die verschiedenen Berkohlungse thoden näher betrachten und die Wahl wird sich dann leicht timmen lassen.

Das vollkommenste jedoch am seltensten im Großen aus vendete Versahren ist das, welches man in Frankreich in t Holzessigfabriken befolgt. Es ist dieses eine wirkliche Deslation im Großen, welche in gußeisernen Gefäßen geschieht. eser Industriezweig wird in einem andern Theile dieses erkes umständlich beschrieben werden, hier beschränken wir 8 blos auf das, was die Kohlengewinnung betrifft. In en diesen Etablissementen hat man zur Absicht, alle Proste der Destillation aufzusangen und ihrer Natur gemäß benußen, weshalb man in verschlossenen Gefäßen arbeismuß, so daß man Kohle und flüssige Produkte jedes für erhält. Die Gase werden zurück unter den Rost geführt d verbrannt. Man wendet dazu wahre Destillirgefäße an.

Das Holz wird in Cylinder aus Eisenblech oder in gfältig vernictete rectanguläre Kästen aus demfelben Masial gebracht. Diese Kästen oder Cylinder sind oben mit er Röhre versehen, welche die beim Destilliren gewonnes t Produkte ins Abkühlgefäß führen.

Hierbei ist noch zu bemerken, daß die Blechretorten zum rausnehmen eingerichtet sind. Das Füllen der Retorte chieht nämlich jederzeit, ehe sie in den Ofen eingelegt wert und ist das Destilliren des eingesetzten Holzes beendet, werden die Retorten herausgenommen und die frisch gelten eingelegt. Auf solche Weise geht das Destilliren unterbrochen fort und die Kohle ist beim Abfühlen gegen den ftzutritt vollkommen gesichert.

In 8 Stunden verkohlt man in diesen Apparaten 5 dre Holz. 100 Theile, ein Jahr an der Luft getrocknetes is geben 28 bis 30 pCt. vorzügliche Kohlen und als Feucsteg verbraucht man hierbei in den Ofen 12,5 Theile Holz.

557. Wir gehen sett zur Beschreibung bes Verfahrens er, was man gewöhnlich in ben Forsten anwendet, und jumas Pandduck I. werben bann fehr balb über ben Werth ber vorigen Methote im Bergleich zu biefer urtheilen konnen.

Der Röhler beginnt bamit, fid einen freisrunden Pla von erforberlicher. Große gur chneu und gieht jederzeit mu gebrauchte, mithin weniger feuchte Ctatte vor. ") In tu Mitte-ber, Statte, fest, er ein vieredig gefpaltenes Edci (Quandelpfahl) bertifal (Fig. I, Talel 14.) und baraul : Schrite, in Form eines rechtwinflichten Rreuges (Fig. 2 Tafel 14), richtet nun 4 Scheite, in jebem Winfel bes Rim ges eine, ein wenig gegen bas Mittelfte ober ben Quande pfahl geneigt und macht fobann ben Boben. Derfelbe fam ale Roft angesehen werben, inbem er bie jum Berbrenna nothige Luft hereinbringt. Er wird gemacht, indem mu ben Quanbelpfahl als Mittelpunft betrachtet und von ba as Die runben Scheite in ber Richtung bee Rabius bidit un horizontal neben einander legt (Fig 3). Die Raume veta ben Scheiten füllt man mit flarem Bolg aus und bamit te Boben hinlängliche Kestigkeit erhalt und fich bie Scheite ma verschieben, fo fchlägt man außen rings um ben Deiter be um, von Rug ju Rug, Pflode in die Erbe. Auf ben Bote (Roft) bringt man bie Cheite; bie Stellung.berfelben ift ihr gene von großer Bichtigfeit. Die Berfuche in Schweben b ben gelehrt, bag, wenn man fie herizontal legt, man mit Roblen erhalt, ale wenn man fie fdrag fiellt; aber im er ften Fall bleiben mehr Brande. Die allgemein gebrauchie Methode, fie aufrecht mit ein wenig Reigung nach bem Que belpfahl zu ftellen, fo bag ein abgestumpfter Regel gebb bet wird (Fig. 4), beffen Bafis bie Bobenflache ift, mit baber immer noch beibehalten. Dan fahrt fo lange fort mi Aufschichten, bis man nur mir Din e bie Mitte bes fic fens erreichen tann. Cobann wird auf ben erften Pfahl is

<sup>4)</sup> Im Allgemeinen ift es nicht rathfam, eine Robiflatte mehr als 3 hönereis mal ju benugen. Wo man genothigt it, Dieselbe noch ofter ju gebrasort muß man fie febr forgialtig ausitreichen; bit, mit freschem Boben le schutten — Eine naturitete Stätte erfullt alle Ledingungen, welche man ihr forbern tann, wenn fie nicht ju locker ift, daben die volldommente interheit gewahrt, die sich niederschlagenden Pampfen einzieht, und Luftel von unten bewirft. 21. n. E.

eiter gestellt, welchen man ebenfalls wieder mit mehrern ihen Scheiten umgiebt, wie den untern, so daß die Seisstächen des abgestumpften Acgels in derselben Richtung tlaufen, wodurch, wenn der zweite Pfahl so hoch wie der e war, der Meiler noch einmal so hoch wird.

Ist die zweite Schicht angelegt, so wird zuvor die erste ndigt und dann die zweite. Der zweischichtige Meiler ist gerichtet, sobald er 15 Fuß Durchmesser an der Basis und Scheitlängen zur Höhe hat.


Oft sett man auch blos einschichtige Meiler, am öste: 1 aber zweischichtige, wie wir so eben angezeigt haben, hl verstanden, daß man jederzeit ein richtiges Verhältniß ischen der Vreite und Höhe beobachtet. In Schwede i d andern Ländern hat man selbst vier und sechsschichtige eiler ), in diesen Fällen ist es vortheilhaft, die obere ge horizontal zu legen, um badurch die andern in ihrer ellung zu erhalten ).

Ist der Meiler fertig, so gleicht man ihn mit kleinem ize aus und deckt dann mit Gras und Erde. Am Fuße Meilers werden einige Öffnungen gelassen, damit die st eindringen kam. Sehr oft wendet man auch Rasen Decke an und macht sie 4 bis 6 Zoll stark. Nach der sitze zu muß sie fest angeschlagen werden und zwar um so hr, wenn der Meiler sehr hoch ist, damit sie durch den ig, der dorthin am stärksten wirkt, nicht losgerissen wird

Borzüglich in Ungarn und Oberitalien find große Meiler gebrauchlich. West die Umstande gestatten, soute man immer auf große Meiler hinarbeiten. Zu Görsdorf, wo man für gewöhnlich in einem Meiler 90 Alftr., zu 144 Dresdener Eubitfuß = 105,9 rheinl. Cubitfuß einsest, wurden auf Veranlaßung des Köstigl. Sächs. Oberbergamts zu Frenderg, Versuche mit Meilern von 213 Alftr. zu 144 Eubitfuß Dresdner. Inhalt angestellt, woben man 2 pr. Et. mehr als gewöhnlich ausbrachte. Die Versuche werden sortgesest. S. Kalender sur den Sachs. Verge und huttenmann. S. 146. A. u. E.

<sup>\*)</sup> Dieje Lage wird auch die Saube des Meilers genannt.

fo wie die möglichk steile Stellung der Scheite in den Meilern, sehr zu empfehlen ift. — In den Fällen, wo man nicht Masen in hinlanglicher Menge findet, wendet man auch Reisig mehrmals übereinander und ineinander gestecht mit Moos oder heidekraut vermischt, als Deife an. In die Reisigdecke so die (2 die 3 Linien) das sie sich beim Betaken elastisch zeigt, so wird



Die Produkte biefer langsamen Zersetzung her von denen burch schnell verstarkte Siese bessetzung ungemein ab. Weißbuchenholz, welches len Berkohlen die gewöhnlichen Produkte der Siebt und dabei 13,3 pCt. Kohle hinterläßt, einer langsamen Temperaturerhöhung vielmehr lenwasserstoffgas und kohlensaures Gas und hit pCt., also fast noch einmal so viel Kohle.

Destillation aus der Holzsaser Kohlen, welche mi Destillation aus der Holzsaser darstellen kann, sie sen Holzarten nicht so abweichend zu seyn, wie giebt, dessen Resultate gewiß bei sehr abweicher raturen erhalten worden sind. Man muß diese nach den Rarstenschen Untersuchungen von auen Holzarten, wovon wir die Resultate in folge mittheilen, vermuthen.

Rarft en mandte bei biefen Versuchen bas stante von Sobelspanen an, welche mehrere

ipelt angegeben, einmal wenn die Berkohlung sehr schnell olgt, ober wenn sogleich Glühhiße bei ber Destill tion gesten und dann, wenn nur eine sehr langsam bis im Glüst gesteigerte Temperatur angewendet wird. De Aschenstatt wurde sorgfaltig mittelst Einäscherung der I ohle uns der Mussel bestimmt. Das Gewicht der Asch ist von n der Kohle in solgender Tabelle abgerechnet.

egg som gister Ist

and the state of t

P) Es ift leicht möglich, das | burch ben! Luftzug etwad Niche mit brigerifien wurde. Dany find gber auch bie angenan. — nicht gang genan. —

638 Bud II. Cap. II. Nichtmetallische Korper.

· ·	Ang 100 T	berfen Pol	wurden e	the
holzarten.	Durch die Verfohl		Durch die Verfoh	
Courses Citionhale	Roble.	Mide.	Robte.	ī
Junges Eichenholz.	16,39	0,15	25,45	
Altes besgl. Junges Rothbudenholz	15,80	0,11	25,60	
(fagus silvatics)	14,50	0,575	25,50	П.
Altes Rothbuchenholz :	13,75	0,4	25,75	I
holy (carpinus betu-				1
lue)	12,80	0,32	21,90	H.
Alftes bedgl	13,30	0,35	26,10	$\exists i$
Junges Erlenholz	14,10	0,35	25,30	1
Alltes besgl	14,90	0,40	25,25	H
Junges Birfenholz .	12,80	0,25	24,80	1
Altes beegl	11,90	0,30	24,40	10
Junges Fichtenholy				Н
(pinus picea)	14,10	0,15	25,10	10
Altes besgl	13,90	0,15	24,85	1
(pinus ahies)	16,00	0,225	27,50	0
Altes besgl	15,10	0,25	24,50	Č
nus sylvestris)	15,40	0,12	25,95	
Altes beegl	13,60	0,15	25,80	10
Lindenholz	12,90	0,40	24,20	la
Roggenstroh	13,10	0,30	24,50	ľ
Farrenfrautstengel	14,25	2,75	25,20	2
Rohrstengel	12,95	1,70	27,75	Ĭ,
Birtenholz, was über 100 Jahr in einer Gru- be als Stempel gestan- ben und sich gut erhal-			,,,,	
ten hatte	12,15	-	25,10	

Wirft man einen Blid auf biefe Tabelle, fo bemerft

an folgendes allgemeines Resultat :

Welches auch ber Unterschied ift, ber beim erften inblid zwischen Gradpflanzen, Farrenfrantern und Solgarn Ctatt ju finden fcheint, fo geben boch biefe Gubftangen inabe alle gleiche Quantitaten Rohlen bei bem Deftilliren. ie fleinen Unterschiede, welche man hier und ba bemerft, arften baher fommen, weil es unmöglich ift, bie Temperas r bes Canbbabes immer gleichmäßig gu unterhalten; und inmt man biefes an, fo muß bie schnelle Bertoblung, am eiften von einander abweichente Refultate geben, weil es noch idmorer ift, genan bie Temperatur ju meffen. Die hlenmenge, welche man bei ber fcnellen Berfohlung aus o Holzmage erhalt, variirt auch wirklich von 11,9 (aus tem Birfenholy) bis 16,39 (junges Eichenholy); mahrend bei ber langfamen Berfohlung beinahe noch einmal fo of ift und nur von 24,20 (aus Lindenholz) bis 27,50 (aus agem Tannenholz) abweicht. Das ift bas Maximum, mas in zu erreichen ober felbft noch zu übertreffen bemuht fent uft: benn bei ben Bersuchen im Rleinen ift ber Ginfluff Luft, welche in Die Wefage bringt, wenn bie Roble noch bwarm ift, viel mertlicher, als bei einem mit ber gehöris Gergfalt im Giroßen ausgeführten Berfahren.

555. Wir wollen jest die Grenze des Ausbringens und den gewohnlichen Umstanden bestimmen. Wir konnen f febr leicht, wenn wir das Ausbringen bei der Destillait im Großen als Anhalt nehmen, wobei die erhaltenen

odukte ohngefahr folgende find:

Roble 28-30.

Saures Baffer 28-30.

Theer 7-10.

nnd nicht condensirtes Wasser 3:-40.

Hierzu muß man noch das Holz, welches, um den Des lationsprozeß zu unterhalten, verbrannt werden muß = Theile sugen, und es würde sich daher der Kohlengehalt 112,5 Th. Holz, welches 25 pCt. freies Wasser enthalt, theilen

werben bann fehr bald über ben Werth ber vorigen Dethote

im Bergleich gu biefer urtheilen tonnen.

Der Röhler beginnt bamit, fich einen freisrunten Plas von erforberlicher. Größe zu conen und gieht jederzeit em gebrauchte, mithin weniger fenchte Ctatte vor. ?) In tu Mitte ber Statte fest er ein vieredig gespaltenes Cou (Quanbelpfahl) vertifal (Fig. I, Tofel 14.) und barauf 1 Scheite, in Form eines rechtwinflichten Rreuges (Fig. 1 Tafel 14), richtet nun 4 Scheite, in jedem Winfel Des Arts ges eine, ein wenig gegen bas Mittelfte ober ben Quante pfahl geneigt und macht fobanu ben Boben. Derfelbe fam als Roft angeschen werben, indem er bie gum Berbrenen nothige Luft hereinbringt. Er wird gemacht, inbem mat ben Quanbelpfahl ale Mittelpunft betrachtet und von ba ant Die runden Scheite in ber Richtung bes Rabins bicht und horizontal neben einander legt (Fig 3). Die Raume neba ben Scheiten füllt man mit flarem Golg aus und bamit te Boben hinlangliche Geftigfeit erhalt und fich bie Scheite nut berfchieben, fo fchlägt man außen rings um ben Deiter bo um, von Jug ju Bug, Pflode in bie Erbe. Auf ben Bete (Roft) bringt man bie Edjeite; Die Stellung.berfelben ift ubm gene von großer Bichtigfeit. Die Berfuche in Schweben be ben gelehrt, bag, wenn man fie herigontal legt, man meh Rohlen erhalt, als wenn man fie fdrag ftellt; aber im e ften Sall bleiben mehr Brande. Die allgemein gebrauchlich Methobe, fie aufrecht mit ein wenig Reigung nach bem Quat belpfahl zu ftellen, fo bag ein abgestumpfter Regel gebb bet wird (Fig. 4), beffen Bafie bie Bobenflache ift, mit baher immer noch beibehalten. 2 an fahrt fo lange fort mit Aufschichten, bis man nur mit Die e bie Mitte bes Dam fens erreichen tann. Cobann wird auf ben erften Pfahl ca

<sup>\*) 3</sup>m Allgemeinen ift es nicht rathfam, eine Roblitatte mehr ale 3 bomires ! mal ju benagen. Do man genothigt ift, Dieietbe noch ofter ju gebraumit mus man fie febr forgfaltig ausitreichen; b b mit friftem Beben be fdutten - Eine naturliche Gtatte erfullt alle Tebingungen, welde man en the fordern tann, wenn fie nicht ju foder ift, baben bie volltommente Ertifenheit gewahrt, Die fich niederichlagenden Dampfen einzieht, und Luftpal von unten bewirft. 3. a. C.

iter gestellt, welchen man ebenfalls wieder mit mehrern ihen Scheiten umgiebt, wie den untern, so daß die Seisstächen des abgestumpften Acgels in derselben Richtung tlaufen, wodurch, wenn der zweite Pfahl so hoch wie der e war, der Meiler noch einmal so hoch wird.

Ist die zweite Schicht angelegt, so wird zuvor die erste ndigt und dann die zweite. Der zweischichtige Meiler ist gerichtet, sobald er 15 Fuß Durchmesser an der Basis und Scheitlängen zur Höhe hat.

Oft sept man auch blos einschichtige Meiler, am öste:
1 aber zweischichtige, wie wir so eben angezeigt haben,
hl verstanden, daß man jederzeit ein richtiges Verhältniß
ischen der Breite und Höhe beobachtet. In Schwede i
3 andern Ländern hat man selbst vier und sechsschichtige
eiler ), in diesen Fällen ist es vortheilhaft, die obere
ze horizontal zu legen, um dadurch die andern in ihrer
ellung zu erhalten ).

Ist der Meiler fertig, so gleicht man ihn mit kleinem lze aus und deckt dann mit Gras und Erde. Am Fuße Meilers werden einige Öffnungen gelassen, damit die st eindringen kamn. Sehr ost wendet man auch Rasen Decke an und macht sie 4 bis 6 Zoll stark. Nach der sitze zu muß sie sest angeschlagen werden und zwar um so hr, wenn der Meiler sehr hoch ist, damit sie durch den g, der dorthin am stärksten wirkt, nicht losgerissen wird wird).

Borzüglich in Ungarn und Oberitalien find große Meiler gebrauchlich. We es die Umstande gestatten, soute man immer auf große Meiler hinarbeiten. Zu Görstorf, wo man fur gewöhnlich in einem Meiler 90 Alftr., ju 144 Dresdener Cubitfuß = 105,9 rheinl. Cubitfuß einsest, wurden auf Veranlaßung des Köntigl. Sächs. Oberbergamt's zu Frenderg, Versuche mit Meilern von 213 Alftr. zu 144 Cubitsuß Oresdner. Inhalt angestellt, woben man 2 pr. Et. mehr als gewöhnlich ausbrachte. Die Versuche werden sortgesest. S. Kalender sur den Sächs. Verg. und hüttenmann. G. 146. A. u. E.

<sup>\*)</sup> Dieje Lage wird auch die Saube des Meilers genannt.

Es ist das hier beschriebene Berfahren, die jogenannte Rostöhleren, welche, so wie die möglichst steile Stellung der Scheite in den Meilern, sehr zu empfehlen ist. — In den Fällen, wo man nicht Rasen in hinlanglicher Menge findet, wendet man auch Reisig mehrmels übereinander und ineinander gesteckt mit Moos oder Heidetraut vermischt, als Decke an. In die Reisigdecke so dick (2 dis 3 Linien) das sie sich beim Betauen elasisch zeigt, so wird

### 644 Bud II. Cap. II. Riditmetallifche Rorper.

558. Run schreitet man zum Anzünden und zwar ift es am rathsamsten, dies mit Anbruch des Tages vorzunels men I. Oft geschicht es von unten, wobei auf der Grundstäche des Meilers ein Canal, von der Peripherie zum Rustelpunkt (Quandel) fahrend, offen erhalten wird, und wehm ein man einen Hausen angezundeten Kien und Holz bringt; auf diese Weise vermeidet man den hohlen Raum des Zundschachts, welcher einen zu flarken Zug bewirkt, wobei mat vicht Herr genug über den Gang ber Arbeit ist.

Kür gewöhnlich aber zündet man von oben an. Gia Arbeiter steigt auf ben Meiler, zieht die Quandelstange ber aus und wirft trochnes Holz und angezundete Brände in de Offnung, welche hier die Stelle einer Esse vertritt. Sehr bald entwickelt sich ein dicker Nauch, durch diese Offnung sowohl, wie um den ganzen Meiler. Bricht die Flamme ober durch, so wird der Zündschacht mit einem Stück Rasen bei deckt, jedoch nicht ganz, damit der Rauch entweichen kam: Woit, nun an muß der Arbeiter wegen mancherlei Zusallen, denen der Meiler unterworfen ist, vorzüglich wenn die Deck-anfreißt ze., wodurch der Zug leicht zu kark wird, sehr kat geben. Bei allen Arbeiten dieser Art hat man aber sehr auf den veränderlichen Luftzurritt zu achten; bei zu vieler kut verbrennen alle Kohlen; sehlt Luft, so erhalt man nichts als Brände.

Sehr geschickte und gut geleitete Arbeiter in Schwebn haben in offnen Meilern eben so viel Rohlen als bei ber trocknen Destillation erhalten, namlich noch einmal so viel als gewöhnlich. Alles hängt sonach von der Geschicklichten und Ausmerksamkeit der Arbeiter ab. Sie muffen den Zwtrut der Luft und das Abziehen des Rauchs dirigiren, bu Stellen, wo sich Riffe bilden, mit Sand und Rasen zubedes und Luft bahin fuhren, wo das Berbrennen zu langsam geht;

Sand barauf gewarfen. Der Ganb muß nicht ju troifen fenn, fonit biebt te nicht auf bem Rauig liegen; fil er ju fett fo fintt er beim Schwinden bif holged nicht ichnell genug nach. Lingefeuchtete Roblenlogige i. um voribilb bafteften. — Um forgfaltigften muß bie haube gebeilt werben. A. u. C.

Det ber Meiner nach dem Anzunden bir forgfattigfte Wartung bebarf, und to baber beger ift, ben Lag vor fich ju haben. 21. u. E.

Iettered geschieht durch Stoßen von Zuglöchern durch die Decke. Gegen das Ende der Verkohlung bewirft man den Fuß des Meilers mit Sand, um immer mehr und mehr den Luftzutritt abzuschließen. Zieht der Rauch langsam und an allen Punkten gleichförmig ab, so geht die Verkohlung gut von statten. Der Rauch auf der Spiße zieht übrigens stets schneller .

559. Nach einiger Zeit wird die ganze Masse glühend, welches man durch die rothglühende Decke wahrnimmt; der Meiler tritt in die Saare und das Verkohlen ist beendigt. Wan muß dann das Feuer auslöschen und die ganze Masse mit einer dicken Erdschicht bedecken. Nach Verlauf von einigen Stunden fühlt man ab, die Decke wird abgezogen und der janze Meiler mit frischer Erde so bedeckt, daß alle Companze Meiler mit frischer Erde so bedeckt, daß alle Companzischen mit der äußern Lust unterbrochen ist. Vei kleisten Meilern können schon den vierten Tag die Kohlen gezopen werden; man braucht dann drei volle Tage für die Verschlung und das Abfühlen. Ist das Holz leicht und trocken, o bedarf man auch blos 2 1 Tag. Große Meiler erfordern ber mehr Zeit, oft 20 auch 30 Tage, je nach ihrem Inhalt zub der Arbeitsmethode.

560. Bei dem so eben beschriebenen Versahren versrennt ein Theil des Holzes und die dabei sich entwickelnde Värme dient zum Destilliren dessen, was nicht verbrennt. is ist in den Holzesigfabriken derselbe Fall, nur daß man a das zu verbrennende Holz von dem, welches destillirt wersen soll, trennt.

Aus folgender Zusammenstellung ergiebt sich der Unters hied beider Methoden:

Die hier beschriebenen Arbeiten des Röhlers begreisen das Füllen und Umfassen des Meilers. Das Füllen ift einige Zeit nach dem Uniteden nothig. Darauf folgt das Um faßen oder feste Zusammenschlagen der Decke.
Der nachberige Zustand, wo man den Weiler ben fast ganzlichem Ausschluß der atmospharischen Luft sich selbst überlässt, nentt man das Ereiben der Meilers. Das Stoßen der Luftlocher geschieht um das Feuer mehr nach des Decke des Meilers zu ziehen; der Meiler sommt sodann ins Zubren nen

Bertohlung in fleinen Meilern. Deftiffation in Gefägen. Gingefettes bolg gum 100 Deftilliren . 112.5 Sola gur Unterhale tung bes Deftillatie oneprozefes . . 12,5 Roble, welche in ben aufacfangenen Pros bulten aufgelöst ift 17 Berflüchtigte Roble. Erhaltene Roble . . 28 Erhaltene Roble.

Man gewinnt baber bei bem erften Berfahren aus 112,5 Solg, 11 Thie. Roblen ober 10 pCt. mehr, als bei bem

ameiten.

Diefer Bortheil ift groß, aber boch nicht hinreichend bie Roften zu beden, wenn man blos ben Diehrgewinn an Reb Ien berechnet. Bringt man auf ber anbern Geite auch bie gewonnene Caure in Rechnung, fo muß man bebenten, baf ber Preis berfelben bebeutenb fallen murbe, wenn blefer 3m buftriezweig fich möglichst vervielfaltigte; ubrigens find bie In parate für bie gewöhnliche Rohlengewinnung auch zu theuer, und man muß burch einfachere Methoben bie gemunichten Bor beile zu ergielen fuchen.

Dan hat verschiebene Berfahrungearten in biefer Sinficht vorgeschlagen. Bir wollen fie beschreiben und naber erörtern. Die erfte befieht in Anwendung von Schirmen Es find biefes oft leicht transportable Windichirme von Weiben, welche bestimmt find, ben Meiler gegen ben Wind, web der bie Berbrennung im Innern beforbert, und einen Thed Sols ganglich gerftort, ju ichnien. Dieje Schirme werbes gleich einem Sangbach über bie Dleifer geftellt, aber fo, bag zwischen benfelben und ben Meitern noch einige Auf Raum bleibt. Jeber Schirm ift oben offen, bamit bie Dampie entweichen fonnen, und bat auf ber einen Seite eine Diffnung, welche mit Leinwand jugehangen ift, burch welche ber Arbes ter aus und eingeht. 9)

<sup>\*)</sup> In einigen Wegenben Deutschlands errichten Die Robler fogenannte Edine

In ben Forsten zu Benon bei La Rochelle wendet man einen ähnlichen Apparat an. Derselbe ist von M. Fleuriau de Bellevue im Journal des mines. Tom. XI. p. 413. beschries ben. Eine vierectige hütte mit Steinwänden und einem Dach aus Bretern, die ziemlich weit aus einander liegen, damit ber Rauch entweichen fan umschließt den einschichtisgen Meiler, der übrigens auf die gewöhnliche Art gesetzt wird.

Durch den Ho essig, der sich an den retern präcipitirt und sich hinein zieht, werden biese schwer verbrennlich. Jes benfalls aber sind die Windschirme als d weniger fosispielis gen und leichter transport

Mittelst bieser Ginr in tann man bei ber Meiler Bertohlung bis auf 22 g Scoplen ausbringen, aber Theer

und holgefüg geben verlo en. 1

562. Brune, Befitt m tenwerfe ju Sorel, fcblug 1801 ein Berfahren vor, ichem bie Berren Blavier und Brochin einen fo bi nben autachtlichen Bericht an bie birigirende Bergbigoron einreichten, bag man nicht begreifen fann, marum affelbe verworfen ober vergegen werden fonnte. Diefes 6 n enthält zugleich bie Res fultate ber im Conservatoire des arts et metiers im Bei fenn Dolard's angestellten Berfuche. Das Berfahren grife bet fich, wie es icheint, auf ein fehr richtige Unficht. glaubt nämlich, bag, wenn . Bertohlen ohne ben Luftzus tritt ju bermehren, ichneller zu bewirfen mare, man meniger Solg verbrennen und mehr Musbringen mußte. Brune nahm mit Recht an, bag ber Boben als fchlechter Warmeleiter, bie Dipe nur langfam vom Mittelpuntte bis jum außern fang leite, und bebedte beshalb, um biefen Rachtheil gu permeiben, ben . oben mit 2 lech.

Man grabt ju iefem Zwecke eine Trube von 4 bis 5 Decimeter Tiefe, und giebt berfetben einen Durchmeffer wie der Meiter an feiner Bafis erhalten foll. Diefe Grube wird , mit zusammengenieteten Blechen bedeckt, aber nicht unmittels bar auf den Boden, sondern auf einen Rahm aus Stabeis

<sup>(</sup>Edizme) aus Reifig. und fchugen baburch bie Meiler gegen ben Bind.

sen gelegt. Wo die Bleche nicht hinlänglich verbunden find, müßen sie scharf zusammengestoßen werden. Der Raum um ter den Blechen dient zur Fenerung, es werden zwei Reisty bunde auf einmal hineingegeben. Bei großen Meilern, muß sen zusammengefalzte gußeiserne Platten die Stelle des Blechs vertreten.

ler auf die gewöhnliche Weise. Ein dreiseitiges Prisma wird namlich aus gegen einander gelegten Scheiten geformt, welche den Kern bilden, und um welche die andern Scheite so gestellt werden, daß ein abgestumpfter Regel entsteht. Dieses Prisma dient in den gewöhnlichen Meilern zur Beförderung bes Zugs, hier aber nicht, indem est innerlich auch mit Holz ausgefullt wird. Die Basis des so gestellten Meilers muß mit der Fläche der Bleche gleich seyn. Der Meiler wird mit Blättern und einer dunnen Schicht kohlenlöschehaltiger Erde gedeckt.

Außer ber Öffnung, die man zum Rachschüren bes Reisst unter ber Blechbede haben muß, bringt man noch brei Buglöcher außerhalb bes Meilers an. Das eine gerabe der Schüröffunng gegen über, die andern aber in gleichen Entfernungen von diesen beiden. Allmählig verbrennt man 5 bis 6 Reisigbunde unter der Blechbede, und in weniger als einer Stunde ist das ganze Holz im Meiler im Brande. Run schließt man sämmtliche Zugöffnungen der Grube, und stößt nach und nach von unten nach oben Zuglöcher durch die Decke, wie bei der gewöhnlichen Berkohlung, wobei man darauf achtet, die zu stopfen, wo es zu schnell zieht, und die zu öffnen, wo der Zug todt ist.

Folgende Tabelle enthält die Refultate dreier Erperismente, welche bie hierzu ernannten Rommifare anftellten.

Es wurden 8 Rubitmeter, abgeschältes Gichenholz an Gewicht 2798 Rilog. eingesett.



	angiour apfination	Robien.		Erzeugte Kobien auf Theilen Sols.	blen aus 100 pols.	Erzeugte Roblen aus 100i Bewicht eines - Theilen Sols. Cubifmeters
£	Rubildecim.	Cervicht.	Prozeges.	in Wasii.	in Cenicht,	Rulog.
Nach (Brus						
aq	6214	1196	40 Stund.	22	31	193
beegl.	6119	1272	414 Stunb.	92	33	208
Rach ber al-				P		
be	2982				15	195

Diese Resultate sind offenbar in hinsicht auf bas Ausbringen bei ber angewandten Holzart sibertrieben. Dhustreitig giebt aber biese Methode mehr Kohlen als bie Gewöhnliche, jedoch barf man sich nicht streng an obige Zahlen halten. (Annales des arts. T. V. pag. 249.)

363. Gang neuerlich hat man in Amerita ein Berfah-

ren eingeführt, was von großem Rugen fein fann.

Bei allen Berkehlungen muß man bekanntlich einen Il Breunmaterial verbrennen, um ben jum Berkohlen no-

Materialien als Holz und Kohlen anwenden, und dieleis schieht bei der neuen Methode, die fich von der gewöhnliche Meiler Berkohlung in nichts unterscheidet, als daß mann hintängliche Quantität Kohlenlösche anwendet, um die Kanzwischen den Scheiten auszufullen. Der Gang der Beite lung ist derselbe; aber subem die Kohlenlösche verbrennt, na das Holz geschont und in Folge ihrer leichtern Brenaduli geschicht nunmehr die Verfohlung schneller. Man erbalts diese Weise 20 bis 22 pCt. Kohlen. Die Kohle suhlt sicht kuthrazit an, ist aber librigens der Kohle, die man bei der trochnen Cestillation gewinnt, gleich. Diese Berbeserungs danken wir Marcus Bult.

Man ficht sonach, bag burch ein sehr einfaches n ziemlich wohlseiles Verfahren bas Ausbringen von 15-1 pCt. bis auf 20 und 22 pCt. gesteigert werden fann.

men, weil man nicht sämmtliche Produkte benutt. Ban Bolgenden ist ebenfalls die Gewinnung der Rohlen das Kentliche, doch benutt man auch die Nebenprodukte. In Methoden gründen sich auf eingeführte Verbeserungen Kocstillationsprozeses, vorzüglich in Rücksicht auf große Der titäten und in dieser Hinsicht zeichnen sich 3 Arten von In aus; den ersten verdankt man de Foucaud, den zweit verdankt man de Foucaud, den zweit verdankt man Baillet, und den dritten dem Dutter Schwarz in Stockholm.

Das gewöhnliche Berfahren, Holz zu bestillien, a forbert kostspielige Apparate, auch halten bigfelben int mehr als 2 bis 5 Rubikmeter. Beibe Umstäude verbicten

<sup>\*)</sup> In Gordborf phuwrit Frenberg murben diefe Berfuche wiederholt; auf bielt bafelbit im Ganjen und bem Maage nach apft, mehr Roble. (Bordlenber 1829.) . 145.)

Bill man ju biefem gunftigen Refultate gelangen, fo muß mit bie Einschichten bes holges in die Roblentofche mit aller Soggfalt arbeut. \* ausgesiedte Laiche anwenden, und Scheite von möglichtt gleicher Erift fegen, damit die Zwischenraume gleich groß werden; wibeigenfaus sind fich die viele Lofche in den großen Zwischenraumen nicht, faut zu Loben bindert den Luftzutritt und giebt Berantafung zu vielen Branden. S. bindert den Luftzutritt und giebt Berantafung zu vielen Branden. S. b

her dessen Anwendung für Hüttenwerke. Dben genannte brei Fabrikanten sind weder in den einen noch in den andern Fehler verfallen, und es sind deren Apparate so construirt, past man sie leicht den verschiedenen lokalen Bedürfnißen auspaßen kann.

Inwendung von Schutschirmen (Windschauern); die Konstruftion und die Behandlung des Ofens ist wie die der Meiler; derselbe erhält blos einen konischen Mantel, der nicht nur den Bortheil der gewöhnlichen Schirme gewährt, sons dern auch so eingerichtet ist, daß es möglich wird die zufälligen Produkte der Berkohlung in Kühlapparaten aufzufangen. Um dieses Berkahren allgemein zu machen, müßen die Apparate wohlseil und einfach sein, und diese Aufgabe hat de Fouscaud vollkommen gelöst, indem alle Theile seines Apparats leicht transportabel und ohne besondere Kunst zusammenzussesen sind; die Materialien dazu sindet man in jedem Forste. (Las. 14. Fig. 10. u. 11.)

Um einen Schirm von 30 Fuß Durchmesser an ber Bas As, 10' an der Spiße und 8 bis 9' Höhe zu bilden, macht man sich aus Holz 12' lange, unten 3' oben 1' breite Rah= Die Säulen AB, CD, dieser Rahmen sind jede mit 3 hölzernen Griffen versehen. Man bringt durch 2 gegenübers liegende Griffe, entweder eiserne ober hölzerne Bolgen, und vereinigt auf biese Weise die Rahme mit einander. Zwis - schen die Rahmen kommt ein Geflecht aus Weiden und Dies fes wird mit einer Art Mörtel aus Erbe und gehacktem Gras beworfen. Ein Deckel von 10' Durchmeffer, aus gut zusammengefügten Bretern mit 4 starten Leisten verbunden, schließt ben obern Theil des Regels. Derselbe ist mit 2 Rlaps pen versehen, um zu Anfang der Operation den Rauch abziehen zu lassen. In die dreiecige Öffnung (P) besselben befestigt man den aus 3 Bretern zusammengefügten Ranal, wels cher die Gase und Flüffigkeiten, die sich verdichten sollen, in die Tonnen (R) führt. Durch die Thure (T), welche man nach Gefallen öffnet und schließt, fann ber Röhler den Meiler untersuchen.

### 652 Bud II. Cap. II. Richtmetallifde Rorper.

Murbe man bie innern Banbe bes Flechtwerts mit Rreibe oder freibehaltiger Erbe überziehen, fo konnte mar fich birect essigsauren Kalt erzeugen.

von dem Bergwerks Inspector Baillet vorgeschlagen, siebter erinnerte kamothe so wie auch be Foucaub wieder daran und endlich ist sie nun seit Kurzem von de la Chabe aufsiere ausgeführt worden, welcher sie nach den Ingaben des Ersinders Baillet sehr verbesert hat. Das Berschren besteht in Folgendem: Man gräbt entweder eine Ernke oder führt über der Erde einen Cylinder aus gut zusammen geschlagenem setten Sand oder Rasen auf, bringt Zuglöcher an, die für die Gruben von der Erdoberstäche nach den Berden durch die Bände gehen, wie wir sogleich weiter sehen werden. (Bullet. de la Société d'Encouragement. 1821. pag. 295.)

Fig. 12. Unterirbischer Dfen, halb im Grund und halb im Aufriß nach ber Bogelperspective.

Fig. 13. Durchschnitt bes Dfens nach ber Linie AB.

Cammtliche Figuren zeigen folgenbe Wegenftaube:

A. Die Sälfte bes funstlich zubereiteten Bobens in Grunde. B. Die Sälfte bes Aufrißes. C. Durchschnitt nach der Effe. D. Durchschnitt nach den Luftkanälen. E. Aus Töpferthon aufgeschütteter Boben. G. Offnung für den Zug aus Ziegeln. F. Luftlocher in der Erdsehle, welche mit E und Gin Berbindung stehen, und Luftzug bewirfen. H. Gin Rasten aus Ziegelsteinen und Röhren zum Fortleiten des Rauchs. I. Ziegeleinfaßung, worauf der Deckel ruht.

Fig. 14. Ansicht bes Dfens über ber Erbsohle, und zwar halb im Grunde und halb im Aufriß, nach ber Bogeb perspective.

Fig. 15. Durchschnitt beffelben nach ber Effe und ben Luftkanalen.

L. zeigt die Salfte bes Dfens über ber fünstlichen Goble im Grundrif. M. Die Salfte im Aufriß. N. Gine Grunde



ur den Theil des Kastens, der über der Mauer hervorsteht. is sind zwei dergleichen Stützen nöthig, sie werden durch inen Querriegel mit einander verbunden.

Fig. 16. Die Haube oder der Deckel aus Blech; a. Iffnung zum Anzünden. b. b. Zuglöcher für den ersten tauch und zum Dirigiren des Feuers.

567. Die Luftkanäle bestehen aus thönernen Röhren, on 2 Zoll Durchmesser. Diese Röhren münden bei beiden senarten in G. Ein Kranz aus Backsteineu bildet den land des Ofens, und auf demselben liegt die blecherne aube. Die unterirdischen Öfen bestehen übrigens in einer nsachen Grube von 10 Fuß Durchmesser 9 Fuß Tiese; die Zände derselben werden von Zeit zu Zeit ausgebessert. Der oden des Ofens wird aus Töpferthon, der nur sehr wenig zgeseuchtet ist, geschlagen bis auf die Sohle der Zuglöcher ver 6" hoch; es ist gut ihn convex zu schlagen.

9 30ll unterhalb bes obern Randes ist eine Öffnung für n aus gebranntem Thon geformtes 9 30ll weites Rohr. aßelbe ist ein wenig nach dem Ofen zu geneigt, und münst in einen 18 30ll langen 12 30ll breiten und 15 30ll hosn oben offenen Kasten aus Ziegelsteinen. Man kann dies ibe mittelst einer Platte aus starkem Eisenblech verschlies n. Die Säure und das Theer laufen durch eine 2 bis 3" er den Boden des Gefäßes angebrachte Seitenöffnung ab, elche man nach Gefallen verschließen kann.

Dieses Gefäß ist vorzüglich dann nothwendig, wennt e Rondensationsapparat für 2 Öfen dienen soll. Wähend der Ofen abkühlt, wird es mit Erde gefüllt, damit die ämpfe aus dem andern Ofen nicht hineinkommen. Un das efäß stößt man vertikale blechene oder irdene Röhren, welche bis auf 4½ Fuß erheben, sodann horizontal oder ein wes zeneigt bis auf ohngefähr 15 Fuß Entsernung vom Ofen tlaufen; bis dahin zundet der Rauch nicht mehr, und es in dann der übrige Theil des Verdichtungsapparates aus des bestehen, auch kann der verdichtende Raum sich an dies Punkte besinden.

568. Die eiserne haube, oder der Deckel ist das theuerste b wichtigste Stuck des Apparats. Er besteht aus Blech, welches mit den obern flachen Deckel verbunden ist; auf bie hohe Kante gestellte Bänder unterstüßen die äußere Denstäche; er muß ein wenig bauchig sein, und wiegt 250 bit 270 Kilog. Damit er auf jeder Seite des Ofens auslieger kann, ist er 104 Fuß im Durchmesser; er ntuß von so sied kem Blech gesertigt werden, daß, wenn man darauf geht, n nicht nachgiebt. In der Mitte desselben wird eine Offansz von 9 Boll Durchmesser angebracht, mit einem vorstehenden Halse, welcher zugestopft werden kann. 4- ahnliche Offane gen von 4 Zoll Durchmesser besinden sich 1 Fuß vom Rante des Deckels.

Man kann diefen Dedel fehr leicht mittelft zweier ib ferner Hebel und einiger 12 Fuß langer Holzrollen, welche man quer über ben Dfen auf den Boben legt, bewegen.

569. Um Dfen auf ber Erbfohle, b. f. folde, melt fich über ben Boben erheben, ju bauen, bezeichnet man jo erft auf ben bagu bestimmten Plat, zwei tongentrifche Rreit, ber eine 44 Fuß im Salbmeffer; ber andere 84 Juf. In Daum von 4 Rug zwifden beiben Rreifen bient als Boff für die zu conftruirende Erdmauer; man fuhrt biefelbe ichit weise auf und schlägt jebe Rafenschicht tuchtig zufammen, be mit fich Alles gut verbindet; die Dobe berfelben ift g Anf. Cie erhalt außen 6 Boll Bofdung, und ba fich ber Dfen is nen nach oben nur 6 Boll auf jeder Seite erweitert, mithu feine obere Offnung 10 fuß Durchmeffer erhalt, fo wird ta Maner oben blos 3 guß ftart. Der innere Rand bee Dies muß in ber gangen Circumfereng mit einer auf bie hobe Rant gestellten Biegelreihe eingefafft werben. Diefe Rafeneja erhalten 8 Bugloder, welche 6 Boll über ber Erbfohle und it gleicher Chene mit ber innern aufgebammten Goble ange bracht find; fie merben mit gebranuten thonernen Robins pber Biegela ausgefüttert.

Die eiserne Haube ift so, wie ben ben unteriedischen Ofen, ausgenommen baß sie mit 3 Ringen verschen ift, at welche die Isache Kette hangt, die mit dem einen Ende at einem Krahne besestigt ist. Mit Hilfe bes Rrahns wird bie eiserne Haube entweder heraufgezogen oder herabgelassen.

auch zieht man damit die mit Kohlen gefüllten Körbe aus bem Dfen.

- 570. Die Röhren in diesen Sfen sind wie bei den unsterirdischen Sfen, nur mit dem Unterschiede, daß sie von oben herunter in den ersten Kasten geführt werden müssen; von da gehen sie wieder fallend, bis zum ersten Stücke des Berdichtungsapparates fort. Für beide Sfen muß der Consdensapparat aus einer Reihe Fäßern bestehen, durch welche der Rauch, ehe er in die Esse kommt, gezwungen ist hindurch zu ziehen. In die Esse selbst wird Feuer gemacht, um den Zug zu befördern. Wenn später von der Gewinzung des Holzessischen Wen später von der Gewinzung des Holzessischen Webe sehn wird, so werden wir diese Art Apparate aussührlicher beschreiben.
- 571. Der Dfen muß vorher durch ein Reisig= ober Bobelspane - Feuer gut getrodnet werben; ift biefes geschehen, so schreitet man zum Füllen. In die Mitte stellt man einen runden Pfahl von 4 Fuß Durchmesser und gleicher Höhe mit bem Dfen; um ihn aufrecht zu erhalten, wird er etwas in Die Erdsohle hineingebohrt; sodann ein Haufen flarer Rohlen um denselben geschüttet. Man sucht nun unter bem Rohlholze bie stärkften Scheite aus, und legt damit horizontale Gaßen, jede schließt ein Zugloch ein; das Holz darf aber weder die Wand bes Dfens, noch die Quandelstange berühren. Diese Gaßen find im Mittelpunkte, von wo sie anslaufen 4 bis 5 Boll und aussen 18 Boll breit. Quer über diese Scheite, welche die Gassen bilden, legt man eine Holzschicht so bicht als möglich; barauf allmählig andere bis der Ofen gefüllt ist, mit der Borsicht, immer die Zwischenräume an der Sircumferenz gut auszufüllen, welches sich am besten macht, wenn man abwechselnd Scheite von 56 und 42" Länge anwendet.
- 572. Ist der Dfen gefüllt, so zieht man den Quandels pfahl heraus, legt die Haube auf, öffnet die 5 Zuglöcher und bedeckt den übrigen Theil mit einer 2 Zoll starken Erds oder Sandschicht, letteres geschieht, damit sich so wenig als mögslich Dämpfe im Ofen kondenstren können; sodann öffnet man die Luftlöcher in den Ofenwänden.

Das Ungunben gefchieht mit glühenden Rohlen, bie mar au biefem 3mede bereit halt; burch einen groffen Trichter, welcher auf bie mittelfte Offnung ber haube gestellt wirt, fallen bie glübenben Roblen in bie Dffnung, welche burds Derausnehmen bes Quanbels gebilbet murbe. Coble ergreifen fle querft bie flaren Rohlen und bas febr trodne Solg, welches bem Quanbelpfahl gunachft lag. mit aber bie Flamme aud nad Aufen ju um fich greife, muß man bie mittelfte Offnung in ber Saube hermetris mit einem Propf und feuchtem Thon verschliegen. Runmett wird bad Reuer eine Zeit lang fich felbft überlaffen, fobalb man aber bemerft, bag bie blaue Flamme weiß und wolfig gu werben gufängt, verschlieft man bie Luftlocher ber Saubt gang leicht, und verengt auch bie Buglocher in ben Dfem manben, um ber luft nicht viel Butritt gu gestatten. richtet fich nun bei ber weitern Behandlung bes Dfens nad ber Urt bes fich entwidelnben Rauches und fchließt enblich fammtliche Buglocher.

Sollten sich so viel Dampfe entwickeln, daß die Gie, welche neben bem Condensationsapparate angebracht ift, sie nicht alle aufnehmen und fortleiten könnte, so ist es beste ein wenig Säure zu verlieren und die Dämpfe durch du Zuglöcher ber Haube entweichen zu lassen, als den Prozes zu verlängern und Gesahr zu laufen, daß das Feuer ganz lich erlöscht. Daß ein Übermaaß von Dämpfen vorhander sit, erfennt man an dem Entweichen derselben durch die Ofenwände. Um den dabei statt sindenden Säureverluk zu verhüten, kann man auch oben an den Ofen statt einer, zwei Kondensationsröhren andringen, wovon man die zweite nach Gefallen verschließen kann. Die eine Berdichtungsröhre muß dann auch mit einem besondern Condensationsarparate in Berbindung stehen.

Wird gar feine Saure aufgefangen, fo läßt man alle Dampfe burch bie Buglocher ber Saube entweichen.

573. Um gute Rohlen ju erhalten, muß man in biefet Ofen 60 bis 80 Stunden Zeit jum Berfohlen haben. Die telft eines Stabes pruft man ben Berfohlungszustand, enw weder indem man hiermit ein Stud von bem verfohlten holzt



herauszieht, oder indem man untersucht, ob die Schwindung des Holzes in allen Theisen des Ofens gleich erfolgt ift; ist letteres nicht der Fall, so wird das Bugloch, wo die Schwinsdung am unbedeutensten ist und der gegennberliegende Zugstanal geoffnet, und dadurch das Gleichgewicht sehr bald hers gestellt.

Rach bem Berkohlen nehmen bie Kohlen nur die Halfte fo viel Raum als das angewendete Holz ein, nicht etwa weil das Holz um die Hälfte geschwunden ift, sondern weil alle Zwischenräume sich besser aussullen.

hat man sich entweder durch die vorgenommene Untersuchung oder aus der Art des entweichenden Mauchs hins
tanglich überzeugt, daß die Verkohlung beendet ist, so giebt
man noch einmal starkes Kener (es wird zugebrannt) d. h.
van öffnet alle Zuglöcher, ausgenommen die Centralöffnung
in der Haube, und badurch treibt man allen Wasserstoff aus,
den bis dahin die Kohle zuruckgehalten hatte. Wird dieses
unterlaßen, so behalt die Kohle eine brannliche Farbe, die
man im Handel nicht will.

Sieht man durch die Zuglöcher, daß die Kohlen rothglabend werden, so wird bad Feuer, indem man alle Offinungen sorgfaltig verstopft, erstickt. Bon der Hande nummt man die Erde ab und überfreicht sie nun mit nassem Ihon. Um die Zuglocher bes Deckels zu verstopfen, werden blecherne ober thouerne Robren von großerm Durchmesser und höher als die an der Hande befindlichen Palse gestellt und mit Erde gefüllt.

Betriebe sind, ift die Zeit des Abkahlens ungefahr 20 Stunden. Rach dem Abkuhlen wird der Deckel abgehoben; und man bewerkt, daß trop der unvermeidlichen Schwindung die Roble ganz die Form des Holzes behalten hat, ohne nit Erde, noch mit andern Unreinigkeiten vermischt zu sein. Um sie zu ziehen, sieigt ein Arbeiter in den Ofen, und nimmt die groben Kohlen Stuckweise heraus, die klaren Kohlen und die Losche werden mit der Schausel herausgeschafft. Brande werdet bei Seite gelegt, es ist jedoch selten, daß man welche findet.

## 658 Buch II. Cap. II. Nichtmetallifche Rorper.

3ft bas Abfühlen nicht vollfommen gefchehen, fo bebient

Im Fall, wegen unvollsommenen Berschlußes ber Zugs löcher, Feuer im Ofen geblieben sepn sollte, muß man die Rohlen doch auch herausnehmen. Die angezündeten oder schlecht gelöschten Kohlen werden auf eine benachbarte Fläche zum Abkuhlen getragen, und daselbst mit einem Rechen aus gezogen. Sehr oft löschen sie da aus, und man hat nicht nöthig, Wasser anzuwenden, wodurch sie größtentheils nur in Lösche zerfallen. Es ist sedoch gut, Wasser zur Hand zu haben, um diesenigen Stücke, auf denen sich weiße Afche zeigt, was sederzeit beweist, daß sie noch brennen, eintauchen zu können.

. 575. Man follte fürchten, bag ber Arbeiter, welcher sogleich in ben Ofen fleigt, wenn er aufgemacht ift, Gefahr laufe zu ersticken. De la Chabeaussière versichert jedoch, bag mährend eines zweijährigen Betriebs, fein Unglud biefer Art sich ereignet hat.

Ift der Dfen geleert, so wird er aufe Neue gefüllt not die Andern gezogen. Fünf Arbeiter waren hinreichend die Arbeit in den acht Ofen zu verrichten, welche in der Aw ftale van de la Chabeaussiere fich befinden.

Das jährliche Ausbringen in 8 Dfen mar 20 pr. Ct. \*) Man erhielt aus:

Diese Saure gab nuch bem Rectificiren pr. Faß 13—14 Rilog. geruche und farblose Effigfaure von 8° nach bem Bemum. Areometer, ober 19 Rilog. sehr weißes und in schwnen Rabeln frystallistrtes, effigsaures Blei.

Die Erbauungskoften eines sotchen Ofens betragen ges gen 450 Fr., wovon allein der hut 400 Fr. koftet. Lersest man den Ofen, so gehen blos die Erbauungskoften desselben verloren = 50 Fr.

Dem Bolumen nach aber = 32 pr. Ct. Allgemeinen Erfahrungen ju folge follte bei 20 pr. Ct. Ausbringen bem Gewicht nach, bas Ausbringen bem Wanfe nach großer gewesen felig. N. n. E.

Die Unterhaltungskosten find nicht zu rechnen, indem die Arbeiter ben Ofen nebenbei, sobald er baufällig wird, repariren. Die Ausgaben fur den Kondensationsapparat tonnen hierbei ebenfalls nicht in Anschlag gebracht wers den, weil derselbe, einmal construirt, ohne große Kosten weister transportirt werden fann.

576. Das Berfahren von de la Chabeaussière hat, verglichen mit ben gewöhnlichen Methoben, folgende Borguge:

Man erhalt mehr und begere Kohlen, die Arbeit ist leichter zu dirigiren, man erspart Zeit beim Einsetzen bes Holzes und beim Ziehen der Kohlen; die Kohlen sind leicht zu sammeln und weder mit Erde noch andern Unreinigkeiten vermengt, auch kommen selten Brande vor. Der Apparat ist einfach, wohlseil herzustellen und kostet wenig zu untershalten; endlich kann man nach Gefallen die fluchtigen Pros

butte fortgeben lagen ober auffangen.

Berkohlungsösen nebst den dazu gehörigen Rondensationsaps paraten, nur nach einem kleinen Maasstabe ausgefahrt; sie eignen sich daher nicht um große Massen Kohlen z. B. sür Eisenhutten in hintanglicher Menge zu erzeugen. Ein so wichtiger Gegenstand zog jedoch die Ausmerksamkeit Mehrerer vorzuglich in Eisens und Holzreichen Landern wie z. B. Schweden und Frankreich auf sich. Der Zweck wurde, durch eine Verkohlungsmethode in Ofen nach der Erkndung von Schwarz, vollsommen erreicht. Der Baron v. Ankars swarz hat, nachdem er einen solchen Tsen nach der Angabe und unter Aussicht des Ersinders ausgesuhrt hatte, davon eine Beschreibung gegeben (Ann. des mines. Tom. 12. pag. 327.)

Und Tafel 15. fann man fich eine richtige Idee von ber Form und Sanpteinrichtung Dieses Dfens machen.

Fig. 1. Grundrif bee Dfene mit Bubehor.

Fig. 2. Durchschnitt bee Dfeue nach ber Linie gg.

Fig. 3. besgleichen . . . . cc.

Cammtliche Figuren beziehen fich auf folgende Wegens

aa. Raum wo bas Solz vertohlt wird; bbbb. Offennungen jum hereinbringen bes Holzes und Biehen ber Robe

len; ce Fenerroft. dd. Offnungen, burch welche Raud, holzeffig, Dl und Theet abfließt. ec. jufammengelothete Rohren, burch welche bas Theer ablauft, ohne bag guft in ben Apparat bringen fann; ff. Gefäße worinn fich ber Theer aufammelt; gg. Röhren, welche Rauch, Solzfante und DI in bie hölgernen Ranale hh und bas Gas von bieraus in die Effe fuhren; h h. hölgerne Ranale gum Auffams meln bes Solzeffige und bes Die; ii. Gffe. k. fleine Dff. nung, in welcher man bas Teuer angunbet, um einen Bug nach ber Effe herzustellen. " . ... . . ....

578. Dan ficht, bag biefer Ofen aus einem gefchloffe nen Gewolbe mit 2 vertifalen Mauern besteht. Die innere Sohle ift geneigt, um bas Abfliegen bes Theere in bie guf. eifernen Rohren gu erleichtern. Un feber Geite bes Dfeus befinden fich 2 Renerftellen, um bas Golg angubrennen, und burch biefe Offnungen gieht bie atmospharifche Luft in ben Apparat. Gine biefer Ceiten hat inbeg 4 Dffnungen, 2 in ber Mitte, und 2 in ben Eden; fie bienen inegefammt jum Dineinbringen bee Solges, und jum Bieben ber Robten. Der Rauch entweicht burch bie gufeifernen Rohren auf ber Goble, Die in ber Mitte ber langen Grite liegen. Derfelbe wurd burch eiferne Rohren, und in holgernen Ranalen weiter fort geleitet, welche julett in bie Effe munden.

579. Die Mauern find entweder aus Canb ober Then aufgeführt; es muß aber tein Ralf barin fenn, weil berfelbe fich brennt und burch bie fich entwidelnbe Effigfaure angegriffen wirb. Die geringfte Bernachläffigung in biefer bie ficht wurde fehr üble Folgen nach fich gieben; fie konnte Luft antritt mitten in die Rohlen veranlagen, wodurch fie gang lich verzehrt werden murben. Das Gewolbe bes Dfens reift febr oft auf, man verftopft jeboch forgfältig alle Offnungen, welche fich entweder mahrend ber Bertohlung ober bei bem 216fühlen bilben.

Diese Verkohlungsmethode zeichnet sich vorzüglich bas burch aus, bag bie Luft nicht eher in Berührung mit bem Solze tommen tann, als bis fie ben Fenerplab paffirt hat, wodurch fie ben größten Theil ihres Sauerftoffe verliert. wird nämlich, nachdem ber Dfen gefüllt ift, außerhalb bei-



selben burch anderes Holz auf bem Caminfener unterhalten, bie Luft kann baher nicht bireft auf bas zu verfohlende Hotz wirfen, und ber Cauerstoffgehalt berfelben wird aufgezehrt, ebe sie mitten in ben Dien kommt.

530. Um ben Dien zu füllen legt man erst grobe Stücke und zwar nach der lange bes Diens, dann legt man auf die ersten kleinere, so dicht zusammen als moglich bis an das Glewölde. An der Jeuerung legt man das Holz weiter, um die Zirkulation der Gase zu erleichtern. Man sieht leicht ein, daß es gut ist, die größtmoglichste Quantitat Holz einzussen. Zur Unterhaltung des Feuers auf den Feuerungsplassen verwendet man klein gespaltues Holz, weil es eine Flamme erzeugt, welche viel gleichförmiger brennt. ")

Die Erfahrung hat gelehrt, baß 2 Deerbe hinlänglichen Bug geben. Der Inhalt bes Dfens ift 169 Rubikmeter.

Ift ber Dfen gefullt und gut verschloßen, fo wird bas Rener auf ben Deerben angegunbet; babei find 3 Arbeiter beschäftiget; fo bag man jebergeit einen bei Tage, ben anbern bes Rachte gur Unterhattung bes Fenere auf ben Beerben braucht. Dan hort mit bem Teuern auf, fobalb ber abgiebende Rauch lichtblan erscheint. Es ift biefes ein Zeichen, baf alles Soly verfohlt ift, und von jest an fliegt feine Saure und fein Theer mehr ab. Die Teuerungsheerbe werden nun bermetisch verschlogen, indem man fie vermauert; Die Robs ren werben mit holzpropfen angeftopft, um welche man Thon fomiert. Rad Berlauf von zwei Tagen, offnet man zwei fleine Offnungen, welche bis babin fest geschloßen waren, und gießt burch Diefelben Waffer, um bie Mohlen ausgnlofchen; man ichließt fie bann fogleich wieder. 3 bie 4 Tage nachher wird oben bie Thure geöffnet, durch welche man bas Soly in ben Dfen gebracht hat, fobann noch Baffer in ben Dien gegoffen und aufe Rene wieder verschloßen. Man gieht bie Rohlen nicht früher, ale bis bie Leitungeröhren ganglich abgefuhlt find; zeigen fich noch glulente Stellen, fo muß man fie mit Baffer lofden. Es ift aber fdmer in ben erften Tagen die Rohlen mit Baffer gu lofchen, ohne

<sup>4)</sup> Dit wendet man baja buch Bimmer : und Sobelipane au. M. u. G.

### 662 Buch II. Cap. II. Midstmetallische Rorper.

Luft zutreten zu laßen, lettere verursacht aber sogleich burche Berbrennen einen ansehnlichen Berluft, beshalb ist es beset mit bem Ausziehen ber Rohlen so lange zu warten, bis bie

gange Dlaffe erfaltet ift.

581. Dieser Ofen, der 169 Kubikmeter holz faßt, hat 2900 Franken gekostet. Man hat 6 Bersuche gemacht und zu jedem 128 Kubikmeter Tannenholz verwendet, wovon nur 125 Rubikmeter verkohlt wurden. Das Füllen des Ofens währte 2 Tage. Das Feuer auf den heerden ist 2 Tage lang unterhalten worden, wobei 13 Kubikmeter kleines holz oder ungefähr zu des verkohlten holzes verbraucht worden.

Man erhielt 91 Rubifmeter Rohlen

67 Rilog. Theer

6600 Rilog, unreinen brenglichen holgeffig ober 511 Rilog, trodnen effigsauren Ralf.

Das Abfühlen bes Dfens bauerte 9 bis 33 Zage.

Bergleicht man biefe Methode mit der gewohnlichen Meilerverkohlung, so ergeben sich folgende vortheilhafte No fultate:

Dfen - Gewöhnl, Deiler,

Berfohltes ober verbranntes

Holz dem Volum nach 100 10 Erhaltene Kohlen 65 50

Da die Dichtigkeiten nicht gang bieselben find, so kann man die Gewichte nicht vergleichen; aber ber Bortheil zu Gunften bes Ofens kann nicht zweiselhaft bleiben. Dies fes Urtheil fällte auch bas Gisencomptoir zu Stocholm. Die

Die Schwedische Methode murbe auf Beranlagung ber oberften Bergbeborbe im Burtembergischen, auf ben Eisenhuttenwerken ju Konigsbropp mieder bolt. Der huttenverwalter Beberlung mar mit der praftischen Aussuferprung beauftragt. Im Commer 1829, wurden diese Bersuche noch fortgesett, die bis dahin sehr gunftige Resultate geneben hatten. Die unbewegliche kaube bes Ofens war abgeworfen und bafur eine flarte funfliche Decke ausgewendet worden, welche beim Schwinden bes holges nachant. Bom Feuerungsplasse aus, verzweigten sich auf ber Sohle mehrere Kanale, die sich 2 hauptfanale endigten, legtere mundeten in eine gemeinschaftliche unmittelbar neben bem Ofen siehende Gife. Die Mundungen lagen einander gtigenuber, und deshalb hatte man, um den Jug nicht zu schwächen, in die Est eine Ppramide gemauert,

582. Wir wollen nun fammtliche Verkohlungsmethos ben vergleichen, und vorzüglich bie Bedingungen naher bes trachten, unter welchen sebe einzelne vorgezogen zu werben verdient.

Es tommen hier namentlich bie folgenden Falle in Be-

1. Derjenige, in welchem bie Gewinnung ber Kohlen Mebensache ift, und man hauptsächlich auf die Darstellung bes Holzesigs Rücksicht nimmt.

2. Wenn man fich leicht beibe Produkte verschaffen will, und

3. Wenn man fehr niele Rohlen verbraucht, und bie Reinigung bes Solzestigs auszuführen ift.

Im ersten Falle wir ein besonderer Apparat angewenbet, der unter bem Artitel olgeffiggewinnung specieller beschrieben werden foll.

Der zweiten Beding na kann Genüge geleistet werden, mit den Apparaten von Foucaud, Baillet oder Schwart. Ersterer wirt manzuwenden senn, wo keine bes stimmte Verkohlungsstätte zweite Methode ist vorzügslicher auf einem bestimmten sungsplatz, wenn das Holz wohlseil zu transportiren und nicht sehr harzig ist; endlich wird die dritte blos für harziges Holz brauchbar senn, weil das Theer, welches sie liefert nicht bestillirt, sondern nur durchs Ablausen gesammelt werden soll, wie es Schwarts ausubt. Es ist außerdem flar, daß biese Ofen auch nur da,

Gur Die Feuerung war blos ein Deerb porhanben.

Bine hauptschwierigkeit, Die auch ber Direft. Schwars nicht gang befeitigt bat, ift, Die heerde fo ju bauen, baß feine ungerfeste Luft burch biefeiben in ben Ofen fommt; wodurch bas Rob half nustos berbrennen wärbe. In Ronigebronn, wo man vont heerde aus die glamme noch durch mehrere gemauerte Canale, welche unmittelbar an ben heerd angestoßen find, gieben lafte, ebe fie das holz erreicht, bat man biefen Ubelftand icht gemindert.

Ge mare febe munichenswerth, bas die Ergebniffe biefer mit vieler Gorgfalt und Genautgleit angestellten Berfuche öffentlich befannt gemacht wurden. Neuerlich bat ber Direkt, af Uhr in Sameben bie Schwarpifchen Ofen verbegert, (Giebe die Annalen bes Cifentomptoirs, 12. Jahrgangt. Bd. 6.316.) N. v. C.

wo ber holztransport bis jum Dfen billig zu flehen fommt, Anwendung finden tonnen,

Um häufigsten muß man sich jedoch mit den Meiterlib ten nach den Holzschlägen richten, um die Transportfosten des Holzes zu vermeiden, oder mit andern Worten, der Gewinn an Säure und Theer deckt felten die Transportsosten fur das Holz nach einem bestimmten Platz, und in diesem Valle fann man blos zwischen einem einfachen Weiler und Meilern mit beweglichen Schirmen wählen.

Es ist keinem Zweisel unterworsen, daß Meiler mit be weglichen Schirmen nicht vorzüglicher wären, aber für sehr große Meiler ist ber Transport dieser Schirme ebenfalls um bequem und kosispielig; darüber bestagen sich vorzüglich die Eisenhütten, indem sie große Quantitäten Kohlen bedurfen. Man behanptet allgemein, daß die in verschlossents Raumen erzeugten Kohlen für die Eisenhütten wegen genw gerer Gute nicht anwendbar wären, dieses ist fehlerhast; sie sind beshalb nicht anwendbar, weil sie viel theurer all die in Meilern gewonnenen sind.

Unter allen bisher vorgeschlagenen Apparaten ift bar von Koucaub am anwendbarften fur große Meiler.

583. Sonach sollte man blos bahm trachten, die Ber kohlungen in Medern zu vervollkommnen, weil sie die einzig allgemein anwendbare ift. Ein wesentlicher Punkt ist es, den Gang des Meilers unabhangiger von der Sorgsait des Köhlers zu machen, denn hierm liegt ja der Hauptunterschied zwischen der Verkohlung in Meilern und in Ofen. In Osen erhalt man jederzeit die gewunschte Quantität Kohlen, in Meilern aber kann der geschickteste Köhler nicht allemal für das Ausbringen stehen.

Es ist übrigens außerorbentlich schwierig, allgemeine Regeln für bie Behandlung ber Meiler zu geben. Was konnte man auch über bie Behandlung eines Ofens voraus bestimmen, von welchem man bei jeber neuen Verkohlung bie

<sup>\*)</sup> Ruch deshalb weil die Ofentohlen immer leichter find. Mird die Bertoblung in Ofen aber eichtig gelettet, b. f. fieht man hanptsachlich auf die Sewinnung guter Rohlen, und betrachtet man Theer und Effig als Rebenprobutte, so werden die Rohlen felbit auch bichter aussalen. A. n. E.

Dede, Sohle, lage gegen ben Wind, ben Zug zc. veranbert? Einen zuverläßig sichern Gang bei so vielen Schwies rigkeiten zu bezwecken, ist eine Aufgabe die wohl schwer zu lösen sehn dürfte.

Wenn man fid inbeg eine genaue Borftellung von bem Bange ber Arbeit macht, fo ficht man, bag es mefentlich bei ber gu befolgenben Methobe barauf antommt, bas Feuer unten auf einer möglichft großen Dberflache angngunben, und ben Bug in pmn nach ber Ure herzustellen, bis alle hoher liegente Theile bei n enblich fo erhitt merden, bag fie im Begriff find fich ju -acunden. Schließt man bas Bugloch (n) und öffnet bie in ben Punften aa in gewißen Entfernungen von " fo geht ber Bug in ben Michtungen pma. Diefe mi . ebenfalls gefchloßen unb man ftößt neue bei b, hiere o, endlich in d, unt alles anahl ben Bug nach pmb nd gu birigiren, fo en bes Meilers, erft baß bie Bertohlung in verfd an ber Are, bann an ber Gi 415 1 iben erfolgt. Es fit und nicht befannt, ob m male verjudit hat, bem 3ng eine umgefehrte Dichtung 1 rach p flatt von p nach n au geben ; es fonnte bieg mi iner Dtohre gefchehen, melche von p ausgienge und in eine Effe munbete. Man murbe ben Bortheil haben, bag man bie fich beim Berbreuften in n entwidelte Barme volltommen benutte, weil fie nunmehr burd ben gangen Meiler gieben mußte, ebe fie entweichen fonnte.

Es handelt sich hier vorzüglich um die Benutzung, sammtlicher beim Berbrennen des Holzes sich eutwickelnsten Barme, zu der Berkohlung. In einem Meiler, wo man durchaus keine Wärfte verliert, erhalt man alle Kohsten; daburch unterscheiden sich große Meiler so vortheils haft von kleinen. Man muß übrigens vorzüglich dafur forgen, daß die entweichenden dampsförmigen Körper die möglich niedrigste Temperatur haben, weil ein geringer Tems

Dei mebreren tleinen Meilern ift ber Quabratinhalt ber Meilerftatten, welde i arofer ale bei einem einzigen großen Weiler pon gleig \_\_\_\_ k. C.

### 676 Bud II, Cap. III. Richtmetallische Rorper.

593. Die getrodneten Torfgiegel merben in vielen Panbern unmittelbar als Brennmaterial angewenbet. Gie entzünden fich fdimer, find fie aber einmal entflammt, fo brem nett fie ruhig und mit ftarfer Flamme fort. Der Torf ver breitet beim Berbrennen einen unangenehmen Geruch, und Diefes befdranft feine Unwendung im gewöhnlichen Leben. Bei einem gut conftruirten Feuerheerb ober Ramin ift bie fee jeboch nicht ber Fall. Gelbft in holgreichen ganbern mirb ber Torf von ber armern Rlaffe und von Fabrifanten haufig angewenbet. Die Fabrifanten bebienen fich beffelben gum Abbampfen, jum Brennen bes Raltes, ber Biegel und ber gewohnlichen und glafirten Topfermaaren. Die glafitten Waaren erforbern ubrigens bidmeilen ein febr lebhaftes Kener, weshalb man gegen bas Ende ber Operation (bem eigentlichen Ginbrennen) Solg anwender. Dan nimmt an, bag unter allen Brenumaterialien ber Torf bie gleichformigfte Sige giebt. Bang gewiß ift es, baf wenn ber Torf einnenl angegundet ift, er fortbrennt, ohne bag man fo oft ben Roft gu reinigen nothig hat; bie Flamme ift jedoch nicht fo lebhaft wie beim Solte.

Der Torf von guter Qualität giebt bei gleichem Go wichte eben so viel hiße als bas holz, nämlich die halfte weniger als Steinkohlen. Nach Peclet ift die strahlende Wärme des brennenden Torfes großer, als die des brennenden holzes. ")

<sup>\*) 3</sup>ch habe ben Torf mit bem beften Erfolge junt Unischmelzen bes Mobeffent in beionders tondruirten Flammofen und jum Teilden bes Sefens in Pubblingsofen ungewendet. Sind die Ofen anf dieses Moterial eingerlatet, wo rezeugt man damit einen eben in hoben Singrad als ber hals und Steinfobe len, und deshald liegt es gewiß an dem Bau des Ofens, wenn Topfer, mit bufer Verfaßte fagt, jum Findrenten oder ju Ende des Operation holl ale wenden niufen. Auf ben Bau der Ofen felbit fur Torffenerung komme ich fpater unter dem Capitel Eifengewinnung wieder jurud.

Ferner bat icon im Sabr 1792. Murboch in England aus Terf Beuchtgas bargestellt. (Perston, on oil und conl gas.) 3d fabe ebenfalls aus Terf, welcher vorher mit ein wenig Ol befeuchtet wurde. Gas bargestellt, bas eine febr helle Flamme gab., Ales.

### Torffoble.

wenn man ihn versohlt. Man tann die Kohle zum Erwärs men der Zimmer so wie zu mehreren metallurgischen Arbeisten, wozu roher Torf nicht taugt, anwenden. In Folge bessen, was bereits über die Produkte, welche er bei der Desstillation giebt, gesagt wurde, sollte man dieselben Berkohs lungsmethoden wie wie beim Holz anwenden können. Ins best ist die Verkohlung best Torfs in Meilern nicht vortheils hast. Der Torf schwinde beim Berkohlen zu sehr, wodurch die Decke so sel das ein großer Theil Torf verbrennt. Im nört Frankreich ist diese Methos de jedoch üblich.

ten Befäffen ober bie eis Das Bertoblen in be gentliche trodne Deftillation .... üglicher. Thillaye-Platel g. 129.) hat schon im Jahr (Ann. de Chim. T. XLVI re angeftellt und hierbei findet 1780 in Diefer Binficht Bei tanb flatt, bag ber nämlidje zugleich ber merfwürdige Berfager gnerft ober meni us ju gleicher Zeit mit Lebon bas fich beim Deftilliren t....indende Gas, als Brennmates rial in bem Berfohlungsofen angewenbet bat, Der Upparat, beffen er fich bebiente, wich nicht wefentlich von benen ab, welche man jum Bertoblen bes Bolges in verfchloffenen Gea faffen anwendet. Es mar nämlich ein, in einem befonberu Dfen liegender borigontaler Inlinder and Blech, an welchem eine ebenfalls blecherne ober gufeiferne Rohre angestogen war, bie in ein befonderes verfchloffenes Gefaß mundete. Die fich fonbenfirenben Rluffigfeiten blieben in bemfelben, und ble Gafe murben mittelft eines zweiten Rohres von ba unter ben Doft jum Berbrent n geleitet. Die fich entbinbenbe Badmenge mar hinreichent, um ben jum Deftilliren bes Torfd nothigen Diggrab gu unterhalten. Die Berfuche murben mit Torf aus ber Wegenb von Gouvnai angestellt. Gie murs ben von Blaufer mit Torf aus bem Thale von Besle bei Reims wieberhohlt. (Annal, des mines. T.IV. p. 177.)

Destillation bes Bolges gebrauchlichen Up.

faus ben

#### 668 Budy II. Cap. II. Michtmetallifche Rorper.

4" im Umfang schwindet; sonach verhält sich bas Schei ben in ber Michtung bes Durchmessers zu ber in ber fin wie 4:1 und bas Holzvolum verhält sich zum Kohleuren wie 27:11. Es ist bieses eine allgemeine Erfahrung bi Bertohlen des Holzes in Frankreich. Aber die harzigen hi zer des Nordens machen von dieser Regel eine Ausnam und man muß im Allgemeinen vermeiden, die davon ert tenen Produkte mit. den aus gewöhnlichen Hölzern zu sigleichen. ")

Rach ben Berluchen von af Uhr fann bas Ausbringen du t bo pr. Et. bem Bolumen nach fleigen, vorzüglich bei Fichten und Ausholz. Meine im Aleinen augestehten Berluche mit vontommen luttura Birfenholze, gaben 52 pr. Et. wobet die zuruckgebisebene Roble vonzuger, und frei, alfo nuch leine Bolum Bermehrung zu rechnen war.

Mach Erdmanns Journal für technische und öfonomicht bei Bb. 2. S. 4. bringt man in Goreborf 85 bis 90 pr. St. aus, ba cha fi Nusbringen nach bem Gewicht nicht nitt angegeben worden ift, fam wuber ben reinen Getrag jener Berfohlung nicht urtheilen.

I Rifte, von 109 Gubilfus Rhnl. Riefernboll, lufttroden und en for beerde bes hohofens nuch beionders getrochnet, jedoch fo, bag et fia ut braun farbte, wog nach meinen Bertuchen 25 Etr. und gab bei ber 5de lung im Meiler 66 Cabiffag Rh Roblen, ober 6 1/2 Str bem Cenix !!

Das Musbringen nach bem Daage mar mach bem Ben

folglich = 61,1 pr. Et = 26 pr &

Die Kohlen wurden in einem Maage von 12,22 Cubiling 30 200 gemeffen. Der Rusfall dieler Berfohlung mas hochft northeilbaft, mt es in Achenden Meilern nur bei vorzüglicher Gorafalt erreicht. Es tombt felbe auch dem theoretischen Maximum (556) sehr nabe. Ich theite und mit Bergelius und Geffte m die Unfint, das die Meilereriche die vonlommenie ift. Aus gut gesuhrten Meilern erhalt man die dam und die meilen Roblen. Der Meiler ift abre nur dann gut gesuhrt. Wer Anhler gerade so viel kuft eintreten laßt, als nothig ift zur Orbische Anhler gerade so viel kuft eintreten laßt, als nothig ift zur Orbische Anflerendis aus dem Golze und zur Unterha tung des Denioniers jesies. 3ft nicht hinlagita Gautr loff vorhanden, so wird fich zu selfes.

Diefen Erfahrungen jufolge, murbe bas bochite Unebringen bem Mach : pur 40,7 pr. Et. betragen fonnen.

Theil bes aus bem Wager frei geworbenen Mafferfloffs mit Ashien in Robtenmafferfloff verbinden, und baburch bas Ausbringen vermindert werden.

In Soweden bat man in Folge diefer Anficht und auf Beranlagung bes berühmten Eifen comptoirs in Stockholm Roblungsversuche in Meitern veranstaltet; und zwar in fogenannten italienischen Meilern. (Siehe Beichreibung ber italienischen Berfohlungswethode von Sanag. Wien.)

Die Weiter hatten nicht uber i0' Dutchmelier und waren 2 schichtig. Die Goble ift mit einer Reigung nach ber Gircumferenz geschlagen. Das Unjunden, so wie die Bertohlung erfolgt von vben, und zwar werden, wenn die Jone an' verfohlt ift, die Luftoffnunges bb' in gleicher Entsernung von der Erdschle und 2 bis 3 Jus Abstand von einander gestoßen, damis bei DC' is. sortgesabern, dis die Bertohlung beendigt ist. Sammtliche hologie werden hiebes benugt, und man fonn die Jonen an' bb' ie, worig die abgefuhlten Kobien tregen, als einen Behalter für das specifich leichte Wasserühlten kobien tregen, als einen Behalter für das specifich leichte Wasserühlten betrachten, das der bieser Temperatur auf die Roblen nicht mehr zersend zu wirken vermag.

Den'mundlichen Mitheilungen bes herrn Profesor Gefftrom jut folge, bat ichon vor 100 Jahren ein Erfillicher in Schweden biefet Berfaheren ausgeführt und es findet fich bavon eine Beschreibung in dem Arthine bes Ersensomptores zu Stockholm.

Die Einfuhrung biefer Bertoblungsmethobe ift auch fur Deutschland wunschenewerth. Aler.

15 1 502 MBGC

1 / 21

### 680 Buch II. Cap. III. Michtmetallifche Rorper.

tig benutt werben, weil man barin Braunkohlen für eigent, lichen Torf genommen hat, eine Verwechslung, die übrigens für die Anwendung keinen schädlichen Einfluß haben kann, weil man sorgfältig schweselkieshaltigen Torf, welcher seber zeit Braunkohle ist, von reinem oder wirklichen Torf untereschieden hat ").

Der Oberforsmeifter Mafer in feinem Wert "Die Corfmirthichaft im Gidtelgebirge, Rurnd. 1895, bei Riegel und Wiefner." bat fchapbare Radeiche ten über bir Benupung und Behandlung bes Torfs mitgeiheitt; ebens finben fich Rotigen über bie Unwendung ber Corffohle in bem Ralender fur ben Sacht. Berge und Duttenmann 1829, S. 194, bis 196, M. n. E.

fer sich ausdehnen; eben so variirt die Mächtigkeit der en, sie ist oft sehr unbedeutend, manchmal 3 bis 4 Fuß,

brend fie in Solland mehr als 30 Rug beträgt.

int der Anhäufung abgestorbener Begetabilien in Moarn und Seen, wo dieselben sich mit Schlamm und Wafsstanzen, welche in den Seen wuchsen, vermengten, wie in stavon bestimmt überzeugen faun, wenn man die in Graslagen in morasigem Boden bevbachtet. Mit im Jahre nehmen diese kagen an Machtigkeit zu und die barin entwickelnben Pflanzen werden endlich ziemlicht von ihrem ursprünglichen Standpunkt entsernt, indem bide Schicht von durch einander liegenden Wurzeln und anzenfragmenten sie davon trennt.

Ihnliche aber noch machtigere, in Schlamm verfinkene ffen baben burch ihre langfame Zerfehnig ebenfalls gur

Aebung von Torf Berantagung gegeben.

Indest geben nicht alle Moraste Torf, woraus man ießen kann, daß zu dessen Erzeugung besondere Pstanzen dren, und die Umwandlung oder Zersebung derselben nur ir besondern Umstanden statt findet. Man hat ubrigens teine zuverlassigen Ungaben über die Wiedererzeugung Toris in verlassenen Stichen, so daß man bis zeht noch in fortwahrendes Entsichen bezweiseln kann, und annehe muß, daß derselbe unter Umstanden entstanden ist, die nicht mehr verhanden sind.

san. Die Gewinnung bes Torfs ist sehr leicht. Er a gewöhnlich sehr nabe zu Tage oder an der Erdober, je; diese wird dann zu dem Ende entbloßt und der ef nachher auf verschiedene Weise gewonnen. Man unscheidet die obern Schichten von den untern. Die obere saferige Schicht besteht aus einem Gewebe von Pflanz die man noch größtentheils unterscheiden kann, und heißt sertorf (Bookin.) Die andern sind dicht, und die das enthaltenen Begetabilien völlig zerseht und unkenntlich, ie Schichten geben den Streicht vohr Moortorf. Der vertorf ist vorzüglicher als der Fasertorf, die Gewinnung elben geschicht daher mit vieler Sorgfalt; übrigens ist

die lage bes Fasertorss nicht sehr mächtig. Man passen mit bem gewöhnlichen Spaten, indem man bade mige große Stude heraussticht, die man an ber the ber Sonne trocknet. In den französischen Torstickens schieht die Gewinnung des Moortorss aber auf eine Weise. Sodald durch die Gewinnung des Fasertoff. Moortors entblößt ist, sticht man mit einem besonden formten Grabscheit, welches auf der einen Seite ar rechten Winsel gegen die Fläche des Grabscheites gebe Ohr hat, die backseinsörmigen Stude. Wan trocke selben ebenfalls an der Sonne. Mondmal hat dat kindeit an jeder Seite ein vorstehendes Ohr, welche unem Eisenstädchen oben verbunden sind, wodurch bas Ansehen eines an zwei Seiten offenen Kasten hält. (Annales des mines. T. XXXII. pag. 264.)

Ist ber Terfstich überschwemmt, so muß man sale Schaufel bedienen, um die breiartige Masse auf eines abhängigen Platz zu werfen, bamit bas Wasser daven fen kann und ber Torf eine dickere Konsistenz annimmt formt dann auf die gewöhnliche Weise Ziegel in bes Formen daraus. (Annales des mines T. XXXII. p. A

589. Diesed find die Gewinnunge-Methoden der in Frankreich, Deutschland und mehreren andern tie Die Hollandische ist davon gänzlich verschieden; sieist die sorgfältige Beschreibung, welche Dejean (Annak Ch. XXXIV. p. 225) davon gegeben hat, bekannt. gende speziellere Angaben sind aus dessen Abhandlung druckt worden.

Der Fasertorf und alle Torfarten, die sich diesenn werden stets mit bem Grabscheite gewonnen und eh lich geformt. Aber ben Woortorf gewinnt man a besondere Beise, und diese wollen wir naher betrach

Man eutbloßt bas Torflager, sticht benfelben i lich mit bem Grabscheite, und nimmt ihm hernach i Schaufel heraus. Gewohnlich sind die Schaufeln, man in Frankreich in ähnlichen Fallen anwendet, n Gestalt eines eisernen Eimers geformt, die hollandist aber besser. Sie bestehen in einem einfachen Ru

fen Ranbern, ber burchlocht ift, um in bie Locher bie ber von einer Art Retz ober Cad gu befestigen, ber bie fiefung ober ben Bauch einer Cchanfel bilbet. Der Ure r gewinnt mit biefem Inftrument weniger Baffer und Torf. Er wirft ben Torf in einen Rubel, in welchem Urbeiter mittelft einer Gabel ihn burchruhrt und bie gro-Stude gerreift, und bann noch etwas ABaffer gufugt, eine Urt Teig bilben gu tonnen, ben er gut mit ben en burch einander tritt und mit einer Rrude gerreißt. ber Teig gut bereitet, fo gießt man ihn auf eine 12 bis preite Flache, welche so tang ift, als es der Play gestate Die aufgeschuttete Torfidicht ift 13 Boll hoch. he ift mit Brettern von 14 Boll Sohe eingefaßt und biefe affung bildet einen Trog fur ben gewonnenen Torf. nberfluffige Waffer lauft zum Theil ab, verfinft in ber ober ed verdampft auch nach und nach. Damit ber Torf nicht auf ben Erbboben aufest, bedeckt man vorher bie e, worauf er fommen foll, mit einer Lage foftgetretenem Mun gießt man ben Torf in breifgem Buftanbe barauf; ach wird berfeibe mit ber Schaufel ausgebreitet und bem Edilagel barauf gefchlagen, um ihm eine gleiche ge Starte und Ronfifteng zu geben. Rach Berlauf von en Tagen hat fich ein großer Theil bes Baffers in bie gezogen, und viel bavon ift verbampft, wobuich ber mehr Bufammenhang erhalt. Dan lagt nun Rinber Beiber darauf herumtreten. Diefe haben ftatt ber Gou-Boll breite und 13-14 Boll lange Bretchen an ben Gufwelche fie nach Art ber Schlittichuh befestigen. Durch to Derumtreten erhalt ber Torf gleiche Machtigfeit, wird racter und bie fich gebildeten Riffe verschwinden. Man mit bem Treten auf, fobald man auf bem Torfe mit geulichen Edjuben berumtaufen fann, ohne einzubrechen. nach folagt man beufelben nochmals mit breiten Schaus ober Schlageln jufammen und enbigt bamit, ber lage gleichformige Dia ftigfeit von 8 bis 9 Bollen gu geben. Auf tem Torfhaufen gieht man hierauf mit Gilfe eines

ticheites Linien, welche benfelben in Quabrate von 4 bis Boll theilen. Da bie Dachtigkeit ber Schicht 8 Boll be-

### 674 Bud II. Cap. III. Michtmetallische Korper.

trägt, so erhält man, wenn die Schickt nach ben vergezein neten Linien burchstedjen wird, Ziegel von 8" Lange und ! Breite und Dide.

500. Das Stedien ber Biegel geschieht mit einem al befonders geformten Grabidieit, beffen Gifen einen if frampfen Wintel bilbet. Man burdificht ben Torf bier a ba in ber Richtung ber gezogenen Linien, um gut feben, n weit er ausgerrodner ift, und um bas Trochnen noch ju forbent. Se troduer er wirb, um fo weiter wird er bui ftoden. Git bas Durchftechen beenbigt, fo uberlagt man? Biegel fich felbit einige Beit, bamit fie mebr Ronfitent e balten. Enblich beben bie Arbeiter bie Biegel ber tten, ant Sten ic. Reibe beraus und legen foldte quer auf bie ned if liegenben ber gten, gten und ften ze. Rethe. Die Arber baben babel leberne Sanbidube au. Dach einigen Zufent man biefe in umgefehrter Debnung um, jo bag bie a tern oben und bie obern nach unten fommen. Diefes is ceben ift binreichend, bag bie Ziegel von felbit in bie Beit trednen. Die trodnen Biegel werben in Schopen al bemahrt; man muß jedoch die Torfziegel nicht fraber bis fie vollkommen troden finb, in Echeppen bringen. 3.8 geborig trodue Zieget werben in benfelben oft to man bag fie Feuer fangen.

den Umftanden der Torf verzuglich anwendbar ift, met man bessen Zusammensesung naher kennen. Bei ber Imlation g ebt er dieselben Produkte wie bas Hetz, aber in an bern Verhaltnissen. Zorf aus der Grafschaft Manogeld gepach Klaproth:

2. Fefie Produfte 46,5 (20,0 Rohle.

2,5 Schwefelsauren Kall.

1,0 Cisenoryd.

6,5 Thouerde.

4,0 Kalk.

12,5 Kieselsand.

for. In bieser Abart ber Braunkohle kommt bie Gakoble (Layet) vor. Es ist bekannt, daß biese Masse geunen wird, um Glegenstande bes Lurus und Verzierungen uns zu versertigen. Die Gewinnung berselben und bie theben, welche man anwendet um sie zu schneiden, verten eine speziellere Beschreibung.

Man mad t verschiedene Berzierungen ans den Gagatten und schneidet sie in mehr oder minder große Korner, den man verschiedene Formen giebt, und mit Facetten vert; es werden vorzuglich baraus Ohrringe, Halsbander, senkrauze, Krenze ze. gemacht.

Borzuglich zu Sainte-Colombe-sur-Leis, Depart, do ide int die Hauptsabrifation dieser Artifel. Shebem wurste sehr tebhast betrieben. Man verarbeitete daseibst nicht die Pechtohlen aus den dortigen Departement zwischen zusach und den Babern von Rennes sondern auch die aus Ernben zu Aragonien. Seit zwanzig Jahren gewinnt a zu diesem Behuf im Innlande keine Kohlen mehr, sons n bezieht sie aus Spanien.

Um Bergierungen aus ben Pechkohlen zu machen, bes
nt man damit, sie mittelst eines Messers in kleine Stude
zerschneiden. Man giebt ihnen ungezahr die Jorm, welsie erhalten sollen; durchbohrt sie nachher an den schiefe ken Punkten, und schleift sodann, nach Art der Steins
neider Facetten darauf, mittelst eines herizontal liegenden
zieisstemes, der fortwahrend beseuchtet wird.

Die Facetien werden geschliffen, indem man bas Korn gen die Eireumserenz bes Schleissteins halt, welcher gebutich sebt rand ist; man politt die Körner, indem man gegen den Mittelpunkt des Steins bringt, der gewohnnittelft eines Rieseisteins, den man von Zeit zu Zeit da-

mit bem Atidmulen der Brauntobien augestellt und burch ben Rurbeffeichen Bergmeifter Gtrippelmann in ben Gtubien bes Gottingifchen Bereins. 2 Band. 1928, beichrieben morben.

Dean erbielt bit Durchichtelt aus 100 Rubitfuß holiformiger pechactiger Braunto is 42.13 pr. Ct. abgeichmalte Roblen, Die fich ale febr brauch bar bel gewohnlichen Schmiedenrbeiten bewiefen. N. u. E.

### 616 Bud II, Cap. III. Dichtmetallische Rorper.

593. Die getrodneten Terfziegel werben in riekn Pantern unmittelbar ale Brennmaterial angewentet. Ex entgunden fich fdimer, find fie aber einmal entflammt, fo brem nen fie ruhig und mit ftarter Flamme fort. Der Terf bei breitet beim Berbrennen einen unangenehmen Geruch, und Diefes befdrankt feine Unwendung im gewehnlichen Leber. Dei einem gut conftruirten Feuerheerd ober Ramin in bie fee jeboch nicht ber Gall. Gelbft in helgreichen Canbern mit ber Torf von ber armern Rlaffe und von Fabrifanten baufi angewendet. Die Gabrifanten bedienen fich beffelben gun Abbampfen, jum Brennen bes Raifes, ber Biegel unt ta gewohnlichen und glafirten Topferwaaren. Die glafiten Waaren erfordern ubrigens bismetten ein fehr lebbants Kener, weshalb man gegen bas Ende ber Dperation (bes eigentlichen Ginbrennen) Solg anwendet. Dan nimmt an, bağ unter allen Brennmaterialien ber Torf Die gleichfit: migfte Bige giebt. Gang gewiß ift es, baf wenn ber ler einural angezundet ift, er fortbreunt, ohne bag man fo et ben Roft zu reinigen nothig bat; bie Flamme ift feboch mat fo lebhaft wie beim Solze.

Der Torf von guter Qualität giebt bei gleichem Gu wichte eben so viel Hise als das Holz, nämlich die Hame weniger als Steinkohlen. Rach Porlet ift die strahlente Warme des brennenden Torses größer, als die des brennen den Holzes. ")

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN

<sup>\*) 3</sup>ch habe den Corf mit bem besten Erfolge jum Unismieljen des Robeness in beionders kondenieten Flammiblen und jum Trifden des Erzeus in Buthlingsofen angewendet. Sind die Ofen auf dietes Material einaerichtet is erzeugt man damit einen iben is hoben bipgrad als bei hole und Speinfele len, und deshald liegt is gewiß an dem Bau des Ofens, wenn Topier wie unser Verfaßer fagt, jum Einbrennen oder zu Ende der Operation hen erwenden neuffen Auf den Bau der Sien feibt für Torffenerung komme in spater unter dem Capitel Ersengewinnung mieber zurück.

Berner hat icon im Jahr 1792. Murdoch in England aus Erft Beuchtgas bargestellt. (Pecston, on oil and coal gas.) Ja eite ebensalls aus Tors, welcher vorber mit ein wenig Ol beseuchtet wurde, Euf bargestellt, bas eine sehr helle Flamme gab. Ales.

	Riefelerbe, Thonerbe
Bortommen.	Rohle. und Gifenornb.
Mus bet Rahe von Allemont .	97,25 2,75
	90,25 10,75
Laval und Sainte-Agnes	99,09 المنافعة المراجعة 10,00
Rousses	1,11
Lischwitz bei Gera	88,00 12,00

Die Schwierigkeit, mit welcher ber Anthrazit verbrennt, ist ein haupthinderniß ihn zu ökonomischen Zweden im gemeis neu leben anzuwenden. Wir werden auf diesen Gegenstand zurücklommen bei der Gewinnung des Eisens. Es ist wohl möglich, daß der Anthrazit noch vollkommen zum Schmelzen des Eisensteins in hohösen wird benutt werden können, zu andern Anwendungen wird er aber immer untauglich bleis den, wegen der hohen Temperatur, welche er erfordert, ehe er vollkommen verbrennt.

Alles mas wir baher über foffile Brennmaterialien fa-

# Bufammenfegung ber foffilen Brennmateria

607. Bergleicht man bie verschiebenen Arten foffiler Brennstoffe mit einander, so findet man zwar, daß sich dies selben im Allgemeinen sehr ähnlich verhalten, allein es existis ren nichts desto weniger auch wesentliche Berschiedenheuen zwischen diesen Stoffen. Wir werden zuerst die wesentlichen Bestandtheile ber fossilen Brennmaterialien nach den Unterssuchungen von Karsten betrachten.

In ben Braunkohlen muß man bas Ulmin als wefents lichen Bestandtheil ansehen; bagegen sindet sich in den Steuts tohlen, auf welche Art solche übrigens auch entstanden seine mögen, doch gewiß kein nach bestimmten Proportionen gesbildeter Körper vor, welchen man im engern Sinne des Wortes so nennen, und ber bei der Klassisktation der versschiedenen bekannten Arten als sester Anhaltspunkt dienen könnte.

.1

paraten ähnlich, ausgenommen bag bie Retorte hierbei feab recht eingeset mar.

Folgende Probutte hat Blavier aus bem Torf ra Beste bei Versuchen im Aleinen erhalten:

34,7 Kohlen und Asche.
6,8 Theer.
39,9 Saures Wasser.
18,6 verschiedene Gase und Verlust.

Murben 100 Kilog. auf einmal eingesetht, so erbet man 40 bis 41 Kilog. Rohle, beren Aschengehalt jedoch nut bestimmt worden ist; es ist derselbe für jede Torfart woschieden. Die Torfsehlen kamen dem Bolum nach eben is theuer, als die Holzschlen; man fand aber, daß ein gleides Gemaß mehr Hipe als Holzschlen gab, weil das specifiese Gewicht derselben großer war. Der Torf, welchen Ihm lane untersuchte, gab 38 bis 40 pCt.; Rohle, welche is bis 16 Theile Asche beim Berbrennen zuruckteß. Seit wichtig ist es, die Torfschlen vor dem Herausnehmen jeder mat vollkommen abkublen zu lassen, weil sie außerdem an der Luft leicht Feuer fangen.

595. Und biefen Berfuchen ergiebt fich, bag man nut Torf von vorzüglicher Gute mit Bortbeil bestilliren fann. Es giebt Torfarten, Die bie Salfte ihres Bewichte Alfche ge ben, man muß übrigens nur biejenigen anwenden, melte nicht mehr ale 4 ober & ihres Gewichts Afche gurnalaffen. Der große Afchengehalt verzehrt theits einen Theil ber Sige beim Berbrennen, welche nuglos verloren geht, theils nimmt er auch auf unnuge Weife Play im Bertohlungsofen ein. Es ift übrigens nicht mahrscheinlich, bas man jemale ten Torf mit Bortheil in verschloffenen Gefägen wird verfohlen Wenn Bersuche Diefer Urt vertheilbafte Resultate geben follen, fo muffen fie fehr im Großen und mit wohlfeis len Apparaten ausgeführt werben, abulich benen ven Schwart und Chabeauffiere. Blavier bat iden vor langer Zeit einen ahnlichen Dfen für biefen 3med anger wenbet. (Ann, des mines N. 2.)

Siementarmijajung ver verjajtedenen	موداطادو		foßilen Brennftoffe und Beschaffenheit ber Rote, weiche fie liefern.	offe und	Befd)a	ffenheit	ber Rol	e, weto	be fle liefern.
Unterfuchte fogile Breamma	Dichile	Rote	Beichaffenbeit	100 Ebeele mate	100 Theile bes reinen Brenn. materia & enthetten	n Brenne	Ruf 1400 Kreme Kohlenifelf	Mreme titoff	Auf 1000 Caucriteff fem-
lerialien.	feif.	pr. Et.	der Rote,	Roblenft	Waffer ft	Cautent.	Mteme (Saucrit.	Mone Edierit.	Bafferloff.
ler bei Radien	1,3005	81,06	Ractenb unb	80 23	3,24	6.54	25	437	7905
Werden in Aleitopalen	1,2757	60,07	Detal. Detal.	2 . S. S.	3,21	19,72	8 8	441	6356
ober Schnarffohie von Bem- catile	1,1563	88.88	Fradenb.	84,99	3,23	11,78	201	462	6404
fohle ubergebend, von Gaar-	1,2677	66.06	Gin wenig	\$21,5	S. S	14.62	146	479	\$ 320 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5 20 5
harter ais Mro. 2	1,3065	38,56	Gefindert.	93.03	1,12	28.40	*	146	3070
Benthen in Oberechten,	1,2846	67.39	brest	74,50	3.22	17,89	111	200	1062
fob em ubergebend, son Bruhl bei Coln.		\$1,89	Balperig.	64,10	5,03	30,87	g	965	1620
Steinfehler ub Rico 6.	1,3376	98.56	Dessl.	96,60	0,44	11.96	23	23	2460
Where there bon Riveller and Wheeler	1,2081	70,75	Dregt.	17.58	2,51	19,36	181,	402	2114
foreig in Oberfalefien	1,3098	58.73	besel.	76,07	2,88	21,08	209	455	2171
		l					ı	ı	

toble verbunden vorkommen, ist sehr schwer zu entscheiten. Die obigen Analysen geben und daruber feinen Aufschluß. Die Steinkohlen sind gewiß aus verschiedenen bestimmten Substanzen gebildet, welche in veränderlichen Berkaltnusen gemengt sind. Ich zweiste nicht, daß die Steinkohlen großtentheils aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen bestehen; da aber diese Berbindungen durch die Wärme zersest werden können, so sind sie nur durch die Einwirkung zweckmaßiger Austojungsmittel isoliet darzustellen, wie z. B. durch Terrentinol ober Bergnaphta.

Die allgemein verbreitete Ansicht, bie man über bie Insammensegung der Steinkohle hegt, scheint mir durchaus nicht richtig zu senn. Man betrachtet sie nämlich als ein Gemenge eines kohlenartigen anthrazitähnlichen Stoffes mit einer bituminösen Masse. Diese Bestandtheile sinden sich auch in der That in gewissen Braunkohlenarten, welche beim Des stilliren viel Theer und eine bröckliche Kohle zurücklassen, aber nicht so verhält es sich mit den wirklichen Steinkohlen. Die Schmelzbarkeit der Letztern, welche sich durch die rudsständig lodere Masse zu erkennen giebt, zeigt deutlich, das die Kohle keinedwegs ein Gemenge ist, sondern eine c'es mische Berbindung, welche einen wesentlichen Bestandtheil einer sehr schmelzbaren Substanz ausmacht, die in den Steinkohlen vorherrscht.

Man wird fich von der Nüglichkeit und Wahrheit dies fer Bepbachtung uberzeugen, wenn man denjenigen Theil der vorstehenden Tabelle vergleichen will, in welchem man bas Berhältniß zwischen der Rote und den Elementarbestandtheilen der untersuchten Brennmaterialien angegeben findet.

609. Das hervorstechendste Resultat in dieser Labelle ift: bağ die Steinkohlen um so schmelzbarer find, je mehr sie Wasserstoff im Berhaltniß zum Sauerstoff einschließen. Eraster werden wir sehen, daß diese Bemerkung noch allgemeinere Guttigkeit hat, und es ist gerade vielleicht hier der Drieinige Thatsachen aufzuführen, die es beweisen.

Sobald ein organischer Rerper hochstens 38 pCt. Rebte enthalt und ubrigene aber Canerftoff und Wassersteff in bem

zur Wasserbildung ersorderlichen Derhältniß, so ist derselbe entweder schmeizbar oder gar zu verstuchtigen; der Zucker, bas Gummi und Umiden geboren hieher. Ubersteigt der Kohlens gehalt 10 pCt., so ist die Substanz nicht nur unschmelzbar, sons dern auch schwerer zu verstuchtigen und zwar um so mehr, je größer der Uberschuß an Wasserstoff ist, zu dessen Umwandelung in Wasser der anwesende Sauerstoff nicht hinreicht. Litte Holztaterarten sind unschmelzbar. Sie bestehen aus Kohlen und Wasser und die Kohle beträgt mehr als 50 pCt.

Die Dle, Harze, Wi schuff von Wasserüosf en schmelzbar und oft flüchtig enthalten.

Aus diesen Bemertu Berhältnis bes Wasserstof die absolute Quantität b muß.

In Bezug auf die i materialien ift zu bemerke des Wasserftoffs nicht me erwarten kann, daß sie sch r 1c. welche einen Uberid dagegen wieder sehr se 50 bis 90 pCt. Kohle

hervor, bag außer bem Sauerstoff, man auch auf tstoffs Rudficht nehmen

t und analogen Brennswww.wenn die absolute Menge 2 pCt. beträgt, man nicht r find.

hältnis zwischen Sauers und Wasserkoff ist, welches man am meisten berückschtigen muß. Werden nur einige Zahlen int der Tabelle untersucht, so sieht man wohl, daß die Quanstität der Kohlen sehr variirt. Karsten hat keine Steins Iohle gefunden, die weniger als 48 pCt. Kohle und mehre als 90 pCt. giebt. Zwischen diesen beiden Grenzen ist kaum eine Zahl zu finden, welche nicht das Produkt an Kohlen aus den verschiedenen Steinkohlen ausdrucken könnte, und daher ist es unmöglich die Kohlenmenge als Mittel zur Klassinkastion zu benußen. Da man aber auffallende Unterschiede int der außern Form der Kohlen gewinnt, so versuchte man die Steinkohlen hiernam in 3 Hauptklassen zu bringen.

a Greinfahlen meldje bie fogenannte Badtote geben.

- - - Ginterfote -

Mahe der Stadt Coln bei Bruhl gewinnt. Durch er weiter vorgerückte Zersetzung werden die Braunfohlen tig und zuweilen glänzend; in diesem Falle kommen fie g theils in Begleitung von Schweselkies vor, und man zu fie dann zur Maunbereitung. Führen sie aber wenig o nen Schweselkies, so wendet man sie als Brennmaten Abdampfen, zum Kalkbrennen z. an.

In Franfreich findet man mehr ober weniger bedt Lager bavon, in Soissonnais, in Laonnals, Depart de ne; zu Montdidier, Depart. de la Somme, zu Saint guerite bei Dieppe, zu Ruelle in dem Depart. des . nes, zu Piolene bei Orange und im Departement de cluse \*).

Pedfohle. (Lignites piciformes.) 600. fe nahern fich ben eigentlichen Stemtobien mehr e Porigen, fie find glangend von Farbe; bie Struce felben ift bicht und ein wenig ichiefrig; fie haben ein artiges Unfeben, unterscheiben fich aber von ben Steil vorzuglich baburch, bag fie beim Erhigen, ohne fich blaben, brennen, und bag bie rudftanbigen Roblen bi nicht geanbert haben. Diefe Brauntoblen gleichen ben tohlen fo fehr, bag Boigt und Brongniart hier Rennelfohle gerechnet haben, welche im hoben Gr. Gigenschaften ber beften Steinfohlen befigt. Die De Ien tommen oft in febr machtigen lagen vor, fo be Gewinnung fehr leicht wirb. Die Gegenden von Marfeille, Toulon, Baucinfe und Ruelle ( Arbennen) haben bergleichen lager. Unter ben v benen Aunborten berfelben nennen wir bier blos bie i ben von Bevey, Laufanne, Caffel, ben Deifine Kaltenau in Bohmen zc .. Uberall, wo es nicht antommt, porzüglich badenbe Steinfohlen gu haben, 1 Diese Brauntohle Die Stelle ber Steinfohlen. 3

<sup>\*)</sup> In Deutschland finden fich bie verschiedenen Barictaten becfer Biber Munden, am habichtemald bei Raifel, bet helmit Raltennortheim, Großalmerobe, am Merfiner, bei Bi Redwig im Fichtelgebirge. ic. U. u. C.

<sup>#1)</sup> Huf bem Brauntoplemmert am Sabichtemaibe bet Caffet fint

601. In bieser Abart ber Braunkohle kommt bie Gakoble (Jayet) vor. Es ift bekannt, daß biese Masse geunen wird, um Gegenstände des kurus und Verzierungen aus zu verfertigen. Die Gewinnung berselben und die thoden, welche man anwendet um sie zu schneiden, vernen eine speziellere Beschreibung.

Man madt verschiedene Bergierungen aus den Gagatten und schneidet sie in melr oder minder große Korner, chen man verschiedene Formen giebt, und mit Jacetten vert; es werden vorzuglich daraus Ohrringe, Halsbander, Tenfranze, Kreuze ic. gemacht.

Borzuglich zu Sainte-Colombe-sur-Leis, Depart. de ist die Hauptsabrikation dieser Artikel. Stedem wurste seine lebhast betrieben. Man verarbeitete daselbst nicht die Pechkohlen aus den dortigen Departement zwischen aisch und den Badern von Rennes sondern auch die aus Gruben zu Aragonien. Seit zwanzig Jahren gewinnt zu diesem Behuf im Innsande keine Rohlen mehr, sons bezieht sie aus Spanien.

Um Bergierungen aus ben Pechkoblen zu machen, bes
et man damit, sie mittelst eines Messers in kleine Stude
erschneiden. Man giebt ihnen ungerähr die Form, welsie erhalten sollen; durchbohrt sie nachher an den schieften Punkten, und schleist sodann, nach Art der Steineider Facetten darauf, mittelst eines horizontal liegenden
Leissteines, der sortwahrend beseuchtet wird.

Die Facetten werden geschliffen, indem man bas Korn en die Eireumserenz des Schleissteins halt, welcher geinlich sehr rauh ist; man politt die Korner, indem man zegen ben Mittelpunkt bes Steins bringt, der gewohnmittelft eines Rieselsteins, ben man von Zeit zu Zeit da-

mit bem fibiemalen ber Brauntohlen augestellt und burch ben Murbefilichen Wergmeider Greippelmann in ben Grubien bes Gottingifden Berring. 2 Nant. 1993, beimeleben morden.

Dean erbielt im Durchichnitt aus it Rubiffuß holgformiger pechartiger Brauntoble 42.13 pr. St. abgeschmalte Roblen, Die fich als febr brauch bar bel gewohnlichen Schmiedearbeiten bemirfen. M. u. G.

rauf abschleift, glatt erhalten wird. Sonach kann ber Ai ter ohne seinen Platz, noch bas Wertzeug zu verändem gleicher Zeit schneiben und poliren. Da die Pechkelle gen den Schleifstein sehr weich ist, so läßt sie sich du leicht sägonniren. Ein Arbeiter schneibet mit dem W täglich 1500 bis 4000 Stuck, je nachdem sie groß sind, dem Gröbsten; er durchlöchert in derselben Zeit 5 bie b Stuck, und man kann annehmen, daß in einem Tage 15 Facetten geschlissen werden.

Die ans diesem Material verfertigten Waaren ben felten in Frankreich verkauft. Man führte fie frie in großen Quantitaten nach Deutschland, Afrika, ber Tei, Spanien und die Colonien aus. Dieser handel ift fehr ins Stocken gerathen.

So waren z. B. die Werkstätten zu Sainte-Colon vor ungefähr 100 Jahren 250000 Fr. werth und beschaft ten 1000 bis 1200 Arbeiter.

Im Jahr 1806. schätte man sie auf 50000 Fr. wil beschäftigten nur 150 Arbeiter.

Im Jahr 1811. war nur noch eine einzige Muble 17500 Fr. Werth vorhanden, und man beschaftigte nicht 12 als 15 Arbeiter.

Jeht hat dieser Industriezweig beinahe gänzlich den gehört und schon seit 1822 wird in den Aabellen uber agangszolle dieser Urtifel nicht mehr benannt.

Die Braunkohlenart, welche fich auf diese Beite arbeiten läßt, bildet keine besondern Lager; fie findet fid Knollen und selbst in abgebrechenen Lagen in der Peole und marchmal auch, aber seltener in den Lagen der ett und faserigen Braunkohle. Man weiß jedoch nicht, et fer Gagat in den verschiedenen Braunkohlenarten ebnt terschied vorkommt, oder ob derselbe nur mit einigen ihnen gleichzeitig entstanden ist.

Genauere Nachrichten über bie Gruben bes Deps de l'Aude findet man in ben Ann. des mines. N.4 p.

## Steintobien.

#### (Houilles.)

- Die Braunkohlen sind, geognostisch betrachtet, von ntlichen Steinkohlen wesentlich verschieden, hinhrer chemischen Mischung aber ist der Unterschied klich, wovon man sich überzeugen kann, wenn man enannten Braunkohlenarten mit denjenigen Steinzeleichen will, welche wir hier oben an stellen. Man verschiedenen Steinkohlenarten in 3 Klassen bringen. ischem Kali lösen sie sich gewöhnlich nicht auf, sie er heim kaleiniren in verschlossenen Sefäßen eine r weniger lockere Kohle zurück.
- 1) Erockene Steinkohle. (Sandkohle rsten.) Houille seche. Sie ist schwarz ins der Graue übergehend, im Bruch wenig glänzend; det sich schwer; sie brennt, ohne sich aufzublähen hmelzen, mit einer blauen Flamme.

se Bariätät hat mit der pechartigen Braunkohle viel t; sie findet sich nie in mächtigen Lagen und jedersgleitung der fetten Steinkohle. Sehr oft wird die Braunkohle mit dieser Steinkohle verwechselt.

2) Fette Steinkohle. (Grobkohle, Schie, e, Backtohle.) Houille grasse. Bon glänzend Farbe, bisweilen iristrend und im Bruche glänzist leichter als die vorige und viel zerbrechlicher; idet sich sehr leicht und brennt mit einer langen lamme, die sehr viel Ruß absett; beim Verbrennen ich mehr oder weniger auf und bildet eine breiartig Masse.

findet sich niemals im Kalkgebirg und ist bis jetzt hiefergebirgen, welche das sogenannte Kohlengebirg funden worden.

23), Pichte Steinkohle, (Kennelkohle.) compacte. Wir bringen diese Steinkohlenart als te in die dritte Classe. Man kennt ihre Lagerungsese noch zu wenig, als daß man Gewißheit sagen ie gehören nicht zu den Braunkohlen; sie sind von

benselben aber gänzlich verschieden, subem fie sich sehn entzünden und beim Brennen sich aufblähen, und ud Kohlenwasserstoff in reichem Maße liefern, wodurch best weiße Flamme entsteht. Sie laßt sich eben so gut all Gagat poliren und schleisen, sie ist schwarzgrau, man, beruch ist eben oder muschlich, die Oberstäche eben; bi leicht und sest, aber nicht so hart als die Gagatschle.

Diese Steinkohle findet sich in Lancashire in Engali und wegen ihrer langen Flamme hat man sie Reguli (cannel-coal) genannt.

Brongniart rechnet mit Boigt bie Kennellehm den Brauntohlen. Man könnte sie übrigens auch leut kohle nennen, weil sie in England beinahe einzig udt lein nur zur Erzeugung von Leuchtgas verwendet wird. Dame dichte Stein kohle zeigt ubrigens deren Im an. Man hat daraus Gefasse und mancherlei Ziemst gemacht. Geschnitten und polirt, hat sie eine sehr schwarze Farbe.

#### Unthragit (Glangfoble.)

#### (Anthracite)

606. Mir haben bereits biesen Adrper (444) erwälindem wir von der reinen Rohle handelten. Der Anthrscheint wirklich nur Spuren von Wasserstoff und. Sauer zu enthalten, und daraus erklart es sich, daß er unter emineralischen Brennmaterialien am schwersten zu brenner Er erzeugt weder Flamme noch Ruß. Er entzundet sich äußerst schwer, und ist er endlich gluhend, so erlöscht er der, auch wenn man ihn sehr starter Zuglust aussept. her haben ihn die gemeinen Arbeiter auch oft und brennliche Steinkohle genannt.

Folgende Analysen von Anthraziten find von Hrart de Thury.

	Riefelerbe, Thouerbe
Bortommen 2002.	Roble. 11.1 und Gifenornb.
Da uis ber Riahe von Allemont .	97,25 2,75
V enose bei Oisans	90,25 10,75
	99,09 10,00
ER cousses	84,50 15,50
La schwitz bei Gera	88,00 12,00

Die Schwierigkeit, mit welcher der Antheazit verbrennt, it ein Haupthinderniß ihn zu ökonomischen Zwecken im gemeisen Leben anzuwenden. Wir werden auf diesen Gegenstand burücktommen bei der Gewinnung des Eisens. Es ist wohl wöglich, daß der Anthrazit noch volltommen zum Schmels den des Eisensteins in Hohöfen wird benust werden können, du andern Anwendungen wird er aber immer untauglich bleis ben, wegen der hohen Temperatur, welche er erfordert, whe er volltommen verbrennt.

Alles mas wir baher über fossile Brennmaterialien fa-

# Bufammenfegung ber foffilen Brennmateria-

507. Bergleicht man die verschiedenen Arten fossiler Brennstoffe mit einander, so findet man zwar, daß sich dies selben im Allgemeinen sehr ähnlich verhalten, allein es existis ren nichts desto weniger auch wesentliche Berschiedenheiten zwischen diesen Stoffen. Wir werden zuerst die wesentlichen Bestandtheile der sossilen Brennmaterialien nach den Unterssuchungen von Karsten betrachten.

In den Brauntohlen muß man das Ulmin als wesents lichen Bestandtheil ansehen; dagegen findet sich in den Steinstohlen, auf welche Art solche übrigens auch entstanden seine mögen, doch gewiß kein nach bestimmten Proportionen gesbildeter Körper vor, welchen man im engern Sinne des Wortes so nennen, und der bei der Alassischtation der versschiedenen bekannten Arten als fester Anhaltspunkt dienen könnte.

#### 690 Buch II. Cop IV. Diditmetallifche Rorper.

Der vegetabilische Faserstoff ist ein nach bestimmten Pres portionen zusammengesetzter Körper; daßelbe ist der Fall mit dem Torf und den meisten Braunkohlenarten; aber die Steinkohlen scheschen in dieser Hinsicht eine merkwürdige Ansnahme zu machen; an allen Barietäten berselben erkennt man den Ubergang eines nach bestimmten Gesetzen gebildeten Körpers, in einen neuen, nicht ganz vollendeten Uggregatzustand, der gänzlich verschieden von dem Ursprünglichen ist.

Um sich bavon zu überzeugen, barf man nur einen Blis auf folgende Labelle werfen, welche die von Karsten er haltenen Resultate enthält. Der Aschengehalt findet sich nicht angegeben, sonach sind die Resultate auf aschenfreie Stein

tohlen gu begieben.

Unterfuchte fofile Brennma-	Didite	3000	Beichaffenheit	100 Theel	190 Theile bes reinen Brenn. niaterials enthietten	n Brenn.	Ruf 100 Roble	Muf 1100 Atome Robleriteff	Star 1000
teriallen.	feit.	pt. Et.	der Rofe.	Roblena	Baffesft	Saucrit.	Meme Gagerit.	Mome Mayerit.	Men Atome Malgertoff.
	\$13006	81,06	Ractend und febr aufgeblaße.	90 22	80.6	6.54	3	437	2962
Berben in Beitphalen	1,1652	19,69	Dregi.	58,63 74,53	3,21	19,72	<b>8</b> 65	886	6356
Pon Pon	1,2563	88,68	Badenb,	81,99	3,23	11,78	104	462	6462
ubergebend, len	1,2677	90'99	Ein menig	821.5	ris .	14,62	146	479	3654
6. Schiefertolie von Effen barter a.c Hro. 2,	1,3005	95'88]	Ørfindert.	60,03	1,12	5,86	41	146	3070
T. Lidie Schieferfohle, bon Benithen in Oberichtelen.	1,3846	62,73	drégi.	79,39	3,22	11,89	121	25	1901
toblen ubergehenb, von Bruhl bes Co.n.	*	41,88	Bulverig.	64,10	5,03	30,87	SS	956	2620
ter ale Drue. 6	1,3376	98.56	brégl.	96,50	0,44	11.96	ล	23	2400
Rhein.	1,2081	70,75	bedal.	11.88	2,57	19,55	181,	402	2114
fomig in Deersmeffen	1,3098	58,03	besst.	76.07	200	23,09	906	455	2173

Tohte verbunden vorkommen, ist sehr schwer zu entickeiten. Die obigen Analysen geben und barüber keinen Ausschlus. Die Steinkohlen sind gewiß aus verschiedenen bestimmten Substanzen gebildet, welche in veränderlichen Verbaltnissen gemengt sind. Ich zweiste nicht, daß die Steinkohlen größtentheils aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen bestehen; da aber bieje Verbindungen durch die Wärme zersest werden können, so sind sie nur durch die Einwirfung zweismaßiger Anstojungsmittel isoliet darzustellen, wie z. B. durch Terpen-

tinol ober Bergnaphta.

Die allgemein verbreitete Ausicht, die man über bie Zusammensenung der Steinkohle begt, scheint mir burchaus nicht richtig zu son. Man betrachtet sie nämlich als ein Gemenge eines kohlenartigen anthrazitähnlichen Stoffes mit einer bituminösen Masse. Diese Bestandtheile sinden sich auch in der That in gewissen Braunkohlenarten, welche beim Tostilliren viel Theer und eine bröckliche Kohle zurücklassen, aber nicht so verhält es sich mit den wirklichen Steinkohlen. Die Schmelzbarkeit der Letztern, welche sich durch die ruckständig lodere Masse zu erkennen giebt, zeigt deutlich, das die Kohle keinedwegs ein Gemenge ist, sondern eine eine mische Berbindung, welche einen wesentlichen Bestandtheil einer sehr schmelzbaren Substanz ausmacht, die in den Steinkohlen vorherrscht.

Man wird fich von ber Rüglichkeit und Wahrheit dies fer Bepbachtung überzeugen, wenn man benjenigen Theil ber vorstehenden Tabelle vergleichen will, in welchem man bas Berhaltniß zwischen ber Kote und ben Elementarbestandtheilen ber untersuchten Brennmaterialien angegeben findet.

609. Das hervorstechendste Resultat in dieser Tabelle ift: bağ die Steinkohlen um so schmelzbarer find, je mehr sie Wasserstoff im Berhaltniß zum Sanerstoff einschließen. Erwter werden wir sehen, bağ diese Bemerkung noch allgemeinere Gultigkeit hat, und es ist gerade vielleicht hier der Streinige Thatsachen aufzusuhren, die es beweisen.

Cobald ein organischer Rorper hochstene 38 pCt. Achte enthalt und übrigens aber Canerftoff und Wafferftoff in bim

aur Wasserbildung ersorderlichen Verhältniß, so ist berselbe entweder schmelzbar oder gar zu verstücktigen; der Zucker, das Gummi und Amidon gebören hieher. Ubersteigt der Kohlens gehalt 10 pCt., so ist die Substanz nicht nur unschmelzbar, sons dern auch schwerer zu verstücktigen und zwar um so mehr, je größer der Uberschuß an Wasserstoff ist, zu dessen Umwandstung in Wasser der anwesende Sanerstoff nicht hinreicht. Alle Holzfaierarten sind unschmelzbar. Sie bestehen aus Rohlen und Wasser und die Kohle beträgt mehr als 50 pCt.

Die Ole, Harze, Wischuff von Wasserstoff en schmelzbar und oft flüchtienthalten.

Aus biefen Bemerku Berhältniß bes Wasserftof bie absolute Quantität t muß.

In Bezug auf bie i materialien ift zu bemerke bes Wasserstoffs nicht mi erwarten taun, baß sie sch

610. Sonach hat man hältnig zwischen Sauers und meiften berücksichtigen muß. der Tabelle untersucht, so si tität ber Kohlen sehr pariire

der Tabelle untersucht, so fi nan wohl, daß die Quanstität der Kohlen sehr paritri. Rarften hat keine Steinskohle gefunden, die weniger als 48 pCt. Kohle und mehr als 90 pCt. giebt. Zwischen diesen beiden Grenzen ift kaum eine Zahl zu finden, welche nicht das Produkt an Kohlen aus den verschiedenen Steinkohlen ausdrücken konnte, und baher ist es unmöglich die Kohlenmenge als Wittel zur Klassinkastion zu benupen. Da mar graubende Unterschiede in der äußern Korm der Koh

burch Destillation aus ben | 1 gewinnt, so versuchte man bie Steinkohlen hiern ... 5 muptklassen ju bringen.

1. Steinkahlen, melde bie fogenannte Badtote geben.

3. '-- - Ganbfote -

and bagegen wieder fehr fie 50 bis 90 pCt. Kohle

hervor, bag außer bem Sauerstoff, man auch auf Ferstoffs Rücksicht nehmen

r und analogen Brenns wenn bie absolute Menge 2 pCt. beträgt, man nicht ind.

a Beweis, bag es bas Berfferftoff ist, welches man am

ben nur einige Bahlen int

#### 694 Buch IL Cap. IV. Richtmetallifche Rorper.

In diesen brei Rlaffen hangt, wie man fich auch aus ber Tabelle überzeugen fann, die Beschaffenheit ber Role mit bem Berhaltniß zwischen Sauer- und Wasserstoff in bet Steinkohle zusammen, so baß man folgende Regeln sestiellen fann:

- 1. Eine Steinkohle, bie Backlote giebt und folglich fehr leicht fluffig ift, muß wenigstens 3 pCt Masserstoff und so viel Sauerstoff enthalten, bag die halfte bes Wasserstoffs in Wasser verwandelt wird.
- 2. Die Steinkohle, welche die Sinterkoke liefert, und folglich strengflussiger ist, kann sehr abweichende Quantitäten Wasserstoff enthalten; wenn aber bas Verhältniß 14 pCL übersteigt, muß so viel Sauerstoff vorhanden seyn, daß mernigstens 3 des Wasserstoffs in Wasser verwandelt werden kann.
- 3. Finden fich endlich Sauerstoff und Wasserstoff in dem Berhältnist um Wasser zu bilden, so ist die Steintohle nicht schmelzbar und die Rofe bröcklich. (Sandkofe.)

Die Steinkohlen, welche sich nicht aufblähen von den sich aufblähenden unterschieden. Beide Brennmaterialien verhalten sich verschieden. Die Praktiker haben sehr bald den großen Einfluß, welcher aus dieser Eigenschaft entspringt, bemerkt, indem die eine Sorte nicht durch die andere vertreten werden kann. Sonst glaubte man, daß die Steinkohlen, welche sich aufblähen, weniger Kohle als die andern enthielten; obige Tabelle widerlegt diese Ansicht und zeigt, daß gewisse Steinkkohlen nur ohngefahr 50 pCt. gesinterte oder bröckliche Kote halten, während die Steinkohlen, aus denen man Backtofe erhält, selten so wenig liesern und oft 80 pCt. lockere und aufgeblähte Kote geben.

611. Man muß baher nicht blos auf die Beschaffens heit der Rote sehen, sondern auch die Menge berücksichtigen, um von obigen Analysen nützliche Anwendung zu machen.

Die Steinkohlen ber erften Urt find einzig und allein gur Lenchtgasfabrikation anwendbar; fie eignen fich um fo mehr baju, als bie absolute Quantitat bes Bafferftoffe großer

ift, und bie Rennelfohle ift baber unter ben untersuchten, bie beste fur biefen 3weck.

Die Rohlen ber zweiten Rlaffe eignen fich febr ichlecht gur Gaderzeugung, eben fo ift es mit benen ber britten Rlaffe.

612. Ju Bezug aufe Beigen muß man mehrere Ralle unterscheiben. Dfr verlangt man eine fehr ftarfe und ichnelle Dipe, in biefem Kalle find bie Edmiebefohlen am beften. welche man anwendet, um bem Gifen bie Schweißhibe gu geben. Gie tonnen nicht gur britten Rlaffe gehören, und gwar um fo weniger, wenn ihr Roblengebalt febr betrachtlich ift. Die ber zweiten und erften Maffe find beffer. Die beften find bie, welche bas Mittel zwifden beiden halten, fie geben binlangliche Sige, um bas Gifen bis auf ben gewunschten Pantt zu erweichen, und es in biefer Warme gu erhalten; and erweichen fie fich felbft fo fehr, bag fie ein zwedmaßiges Gewolbe bilben. Uberhaupt ift biejenige Steinfohle bie befte Chmiedefohle, welche viel Rohlenftoff enthalt, ohne große Alamme brennt, fo bag ber erzengte Warmerffect im Augenblid bes Berbrennens felbit entfteht, und lodere ober Badfofe gurudläßt.

Sobald man mit Flamme heißen will, ift es flar, daß Backehlen am geeignetften sind, bann folgen Sinterkohlen, und hintenan stehen bie magern oder Sandtohlen. In jeder dieser Rlassen sind die kohlenstoffarmsten Steinkohlen die bessten, so daß Sandkohle mit sehr viel Rohlengehalt unbranchs bar oder wenigstens die schlechteste unter allen senn wird. Im entgegengesetzen Falle tritt die ungeschrte Ordnung ein.

613. In Bezug auf die Quantitat Marme, welche die Steinkohle entwickelt, glaubt man im Allgemeinen, daß sie gleich ift der, welche Kohle und Wasserstoff entwickeln, die in Beziehung auf den Sanerstoff im Uberschuß vorhanden sind. Hierand folgt, daß man folgende Ordnung annehmen kann:

Steinkohle, welche aufgeblähte Koke geben (Backoke) sehr wasserstoffreich.

— — — — — (Backoke) sehr tohlenstoffreich.

Einterkohle

#### 696 Buch II. Cap. IV. Richtmetallische Rorper.

Canbtohle, . . . . . . . . . . fehr kohlenstoffreich. Cinterkohle . . . . . . . . . . arm an Rohlenstoff. Canbkohle . . . . . . . . . . . . . . . besgl.

Der Rechnung nach giebt eine Steinkohle mittlerer Qualität, ahnlich der in Nro. 4. und Nro. 5. der Zabelle, genng Wärme, um nugefähr das bofache ihres Gewichts Wasser von 0° auf 200° zu erheben.

Der Rechnung nach J. B. erhöht

Kil. Baffer.

0,74 Roblenftoff bie Temperatur von 58,4 von 0 auf 1000

0,01 Wafferstoff — — 2,5 desgl.

0,13 Sauerftoff und Wafferftoff in bem Berhaltnig um Waffer

gu bifben . . . . . 0,0

0,12 Miche . . . . . . . . 0,0

1 Stilog. Steinkohle erhöht sonach 60,7 Rilogr. Baffer res

Durch Bersuche ergiebt sich basselbe Resultat; bent gewöhnlich sind 1,7 Kilog. sehr trodues Holz nothig, um 1 Kilog. ordin. Steinsohle zu ersehen; worans man sieht, daß, wenn 1 Kilog. Holz 35 Kilogr. Wasser von 0 auf 100° erhebt, so wird 1,7 × 35 = 59,5 bie einem Kilogramm Steinsohlen entsprechende Menge Wassers seyn, was mit der obigen Rechnung übereinstemmt.

Das Berhaltnis wird übrigens noch auf eine andete Weise bestatigt. Man sindet namlich in der Praris, das 1 Thl. Steinkohle = ist 2,3 lusttrocknen Holzes. Nun enthält dieses Holz aber 25 pCt. freies Wasser, weshalb es nicht mehr als 26 Kilog. Wasser von 0° erhipt, woraus für die Steinkohle der Werth von 2,3 × 26 = 59,8 folgt, web ches ebenfalls mit obiger Rechnung übereinstimmt.

Uberdieß hat Hassenfrat über benselben Gegenstand birefte Bersuche gemacht, wornach 1 Thl. Steinkohle 57,4 bis 71,5 Thl. Wasser von 0 auf 100° erhebt. Diese Bersschiedenheiten hängen von dem Berhaltniß der Grundbestandstheile und dem der Asche ab.

614. Es ift erwiesen, bag man auf die beste Deife bie Qualität einer Steintohle beurtheilen fann, indem man

trch Versuche bie Größe ihres Brenneffects bestimmt. Diese ersuche muffen aber vorsichtig angestellt werben, bamit bie erbrennung volltommen geschicht, ber Zug lebhaft ist und cht Luft im Übermaaß in ben Feuerungsraum geführt wirb.

Auch in dieser Hinsicht kann man die obig! Tabelle ergleichen. Es giebt Steinkohlen, die branchbar sind, aber ch nur schwer entzünden, dieses ist z. B. mit den Sinterkohn nund noch mehr mit den Sandsohlen der Fall, vorzuglich venn sie viel Kohlenstoff enthalten. Um eine solche Kohle untersuchen, muß man das The it einer leicht entzühdschen Kohle anmachen, und schwer entzündlichen erst unn nachlegen, wenn das Fe i lebbast brennt. Dit unn man jedoch solche Stein wildt gebrauchen, thalt aber gute Mesultate, wenn m it setten Steinsphlen mischt, die das Berbrent etordern.

unter limständen, die auf eine fehr geringe hise bres teigigen Zustandes wegen, wodurch die Zugöffnungen berstopft werden, und das Verbrennen unvollsonmen geschieht. Unter solchen Umständen muß man diese Steinkolps en mit Sinters und Saudsohlen vermischen.

Endlich fließen zu Ansang bes Brennens die badenben Steinkohlen gusammen, reißen auf, indem sie fortbrennen, so waß es aussieht wie sehr fein zertheilte Stude, während ansere Steinkohlen biese Eigenschaft nicht besigen. Dieser Umstand zeigt, baß die Art ber Zertheilung auf die Anwendung ei den ersten keinen Einfluß hat, dagegen aber für die ansern sehr wichtig ist.

Lettere würden in zu groben Stüden fehr langsam gennen, und in flaren Stüden größtentheils durch den Roft fallen, weil die Stüde nicht wieder zusammenfließen durch wie erste Einwirkung der hipe.

615. Bis jest haben wir die Afche ganz unbeachtet jelassen, boch ist es nöthig darüber auch einige Worte zu agen.

bestimmen fann, ba überhaupt bie

#### 698 Buch II. Cap. IV. Nichtmetallische' Korper.

Steintoblen auch eine zu wenig homogene Daffe find. Bei Verbrennen ber Steinfohlen im Großen findet man, bag b Rudftand von 10 gu 20 pCt. abweicht. Es ift biefes ein fel wichtiger Puntt megen Beurtheilung ber Steinfoblen. Urt ber Aiche bleibt fich größtentheils gleich. Dan find Riefelerbe, Mlaunerbe, Talferbe, Gifenoryb, Manganer und Onpe in abweichenben Berhaltmffen barin. Diefe 31 fammenfegung nahert fich ber ber Frifdischladen, und mi Hart, warum bie Steintohlenafde in Geftalt balbgeidme gener Schlacen, unter bem Ramen mache fer (hamma foladen) befannt, ericheint. Rarften hat ebenfalls mehrer Steinfohlenaschen untersucht, und barin Job, Phosphorfaum Chromorph, und Galglaure vergeblich gefucht. Berbanttente Steintoblen ihre Entftehung Uberreften von Geepflangen, b mußte fich 3 ob und Galgfaure vorfinden. Phosphorfim mufte vorhanden fenn, wenn bie Steinfohlen aus Begets bilien bes Festlandes entstanden maren; und mas Chromors betrifft, fo ficht man nicht wohl ein, warum fich baffelbe b rin finden follte.

616. Dft fommen in ben Steintohlen auch gufallip Bestandtheile in den Rluften berfelben vor, wie g. B. Com felfied, fohlenfaures Gifen, Ralffpath, Dolomit, Bleiglum, Blende, Gifenoryd, Gyps und Thon. Unter ben genannte Substangen, findet man aber am hanfigsten Comefeifich und beffen Gegenwart auffert einen großen Ginfluß auf be Anwendung ber Steinfohle, benn im Angenblid ber 90 brennung vermanbelt fich berfelbe natürlich in schweficht Saure und Gifenoryb, wenn namlich bie Berbrennung nob ftanbig geschieht. Diefe Caure, obgleich fie fich jum griß ten Theil in ber Luft verflüchtigt, tann in vielen Fallen fab lich fenn. Man fann nur biefem Umftanb ben nadifeilign Ginfluft ber Steinfohle bei einigen Drerationen g. 3. M Bereitung bes Carmine ic. jufchreiben. Deftillirt man bin Steinkohlen, fo bilbet ber Comefel, Schwefelmafferftoff und Comefeltobleuftoff, welche Rorper bem Baje fcabliche & genschaften mittheilen. (C. Gasbeleuchtung.)

617. Die Gegenwart von Schwefellies fann noch an bere Bufalle herbeiführen. Kommt biefe Schwefelverbindung

ch mit feuchter Luft in Berührung, fo verwandelt fie t eine fcmefelfaure Berbindung, wobei, wenn bie Dafe oluminos find, die Ginmirtung fo lebhaft fenn fann, ich bie Temperatur bis zur Rothglühhige erhebt. tohlen fangen bann Keuer und veranlaffen mehr ober jer ftarte Feuerebrunfte, wie bieg in einigen Gruben der Kall mar. Daffelbe findet auch ftatt, wenn bie tohlen in großen Maffen in Magaginen aufbewahrt lies und wenn fie feucht eingebracht murben; bemertt man geitig, fo tann ber Brand verhindert merben, wenn tie Steintohlen umichaufelt bis fie austofchen. Rinbet . ntgundung in ber Grube flatt und bie Urt ber Urbeit it es nicht, fie erfaufen gu laffen, fo ift es fehr fdmer jeuer auszulofchen. Gine Menge Rlufte in ber Erb. ache führen Luft zu, andere bienen als Bugeffen, und Berlauf von einigen Tagen ift es oft wegen ber erhöhe emperatur, ober bofen Wetter (Rohlenfaure) unmoge arin gu arbeiten. Dan begreift leicht, bag biefer lange veiter greifende Brand mehrere Jahrhunderte mahren wenn bie Lager machtig und bie Bugöffnungen flein

518. Ein merkwürdiges Phänomen in einer brennenbrube, findet & Stunde von St. Etienne statt; es
t sich nämlich daselbst Salmial. Beim Destilliren der
tohle erhält man jederzeit Ummonial, es ist deshalb Gegenwart in ähnlichen Fällen leicht einzusehen; dieaber mit der Salzsäure nicht der Fall, denn wir schen,
'arsten diese Säure in den verschiedenen Steintohen vergeblich suchte. Indes kann man annehmen, daß
umonial Salzsäure von den in der Nähe vorkommenden
tren Erdsalzen entnommen hat, indem die Wasser, die
glich in jener Gegend ausschwissen, stets Spuren von
iure zu erkennen geben.

Die bem auch sey, seit bem Brande entweicht baselbst ben übrigen Bebrennungeprodukten Salmiak in Dam-Dieses Salz kondensirt sich an ben benachbarten Körn Krystallen, welche jedoch vom Regen zerftört und waschen werden. Es würde nicht schwer seyn, bieses len find.

610. Die Steinfohle ift nicht bugrometrif fuche von Rarften zeigen, bag verfdietene ben, wenn man fie lange Beit ber Luft und Temperatur von 100° ausseht, bediftens 2 bis Bielleicht ift felbft bieje Quantitat noch gewohnliche Steinkohlen barf man wohl nicht in annehmen. Wenn man bie Steinfoble anfench Waffer nachher wieder abtrepfen lagt, fo fint fie an Gewicht und an Belum gungmint. fi b bie eine ober anbere biefer Bufangen me Steinfotte : poros find; bie geringfte Gemi be tragt 10 pCt; bie ftarffte fleigt bis ju 60 pCt hierbei nbrigeas voraus, bag bie Steinfoble : lang abtropfte. Db bergleichen feuchte Roll Cintauchen bewirften Wageruberiduf behalten. bewiesen. Die Zunahme bes Bolums ift feb und variet von } bis 1. Man muß fich baber ber baburd veranlagt werben taun, febr bute Die Steinfohlen nun bem Gewicht ober bem faufen. (Annal. des mines. N. 65. p 412.)

620. Wir haben gesehen, bağ die Dichtigi kehle von 1,20 bis 1,23 abweicht, und selbit vi 1,40. Dieses ist die Ursache, daß ein gegebenes kohlen bald mehr bald weniger wiegt; außerde aber auch die leeren Räume beim Messen eine

Folgentes ift bas Gewicht	eines Sefte	liter Steintobs
geftrichen gemeffen nach 20	rt ber Rohle	nhändler, für
ge frangofifche Steinfohlen.		
futohlen von ber Grube Labe	arthe	18 Nif.
	ergne de Bl	
	belle	86 -
	ape	85 —
	Ctienne	
		83 —
	sot	
Der gehäufte Settoliter :		100 Rilog.
Eine Fuhre (voie) Stein		gestrichene Bels
ter ober 12 gehäufte Bettol		·II.
621. Man gewinnt in		Ranbern Stein-
len.	-	Canoria Ottills
England und Schottlant	tein	fohlen in unge-
men Maffen, hierauf tomme		nbe, und baun
gt Franfreich. In den and		er Erbe ift im
thattniß gu ben genannten		nur unbebeus
b. Abrigens folgt hier ein		lde bie Quan-
it, bie man jährlich in ben v		ndern gewinnt,
jeigt.		deter generally
erg.		Werth auf ber
Länber M	etr. Bentner.	
gland		
eberlande und bie preufischen	.0,00000	39,000000 011
Rheinprovingen	31,000000	37,000000
anfreich	10,0000000	12,000000
hlesien (*)	3,000000	3,600000 —
nover und bie fleinern beut-	9,000000	<b>•</b>
fchen Staaten	3,000000	3,600000
reinigte Staaten in Amerifa		1,000000
A. Cam	600000	720000
1 1 1/2		400000
	160000	192000
hern		
	124,600000	149 312000 Fr.

<sup>1</sup> Monarchie wurden im Sabe 1926, 25,857310 Etr. pr. Ge-

#### 702 Bud II. Cap. IV. Richtmetallifche Rorper.

Es liegt außer unserm Plan, genauer bie Lagen verhältnisse und die Gewinnung der Steinkohlen zn bef ben. Unter ben zahlreichen Werken, die wir in dieser sicht zum Nachschlagen anrathen könnten, begnügen wir den vorzüglichen Artikel Steinkohle zu empfehlen, w Bonnard bas neue Dictionnaire d'histoire naturelle Deterville bereichert hat.

Von ben verkohlten Steinkohlen oder ber Rote. 705

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### Capitel V.

3on ben vertoblten Steinkoblen ober ber Rofe.

Der überfluß an Steinkohken in England hat daseibst on seit langer Zeit auf Mittel geführt; dieselben zum innelzen der Eisensteine anwendbar zu machen. Dassenige ittel, was nun allgemein zu diesem Zwecke angewendet to, besteht in der trocknen Destillation, wodurch der Steinste der größte Theil ihres Wasserstoffs und Sauerstoffgestis entzogen wird. Der bei dieser Arbeit sich ergebende assand ist eine wirkliche Kohle und unter dem Ramen te bekannt.

Die Rote find bisweilen brödlicht (fandig), bisweilen ammengefintert, oft auch zusammengebacken in lockere ziems große Stücken. Die zwei ersten Urten ber Rote nehmen niger Naum ein als die Steinkohlen, werand sie darges to werden, hingegen die letten oder Backole nehmen an tum zu, und zwar um so mehr, je mehr sie aufgebläht sind.

Die bröckliche ober fandige Kote und Sintertote sind warz, wenig glänzend, mehr ober weniger zerbrechlich, stets bicht und breunen ziemlich schwer. Das Pulver ber ettote ist ebenfalls schwarz, aber in Stücken sind sie grau stahlglänzend; sie sind mehr oder weniger leicht zerbrecht, und besitzen gegen Steinschle oder die andern Kote geringeres spezissches Gewicht; sie entzünden sich ziemteicht und breunen ruhig bis zur vollsommnen Zersterung sämmtlichen Kohlenstoffzehalts.

623. Jeberzeit brennen diese verschiedenen Rohlen nur in großen Massen; brennenst übrigens ohne Flamme, geben sie eine viet höhere Temperatur, und ba sie viel ter als gewöhnliche Holzsohlen sind, so halt die Hitz viel mehr nach. Aus biesem Grunde werden die Kote mit so ge tem Erfolg in den Eisenhutten angewendet, und beim Schme zen in Schachtofen. Andrer Seits ist die strahlende Krist der gluhenden Kote viel größer, als die anderer Brennu terialien, worans sich der Borzug derselben zu Kaminsen

rungen ergiebt.

Daß man die Rofe ben Steinkohlen zum häuslichen Gebrauche vorzieht, beruht auf manchen Annehmlichkeiten in Erstern; die Steinkohlen namlich geben befanntlich au rußende Flamme, die widrig richt und in Wohnungen best unangenehm ist. Die Roble im Gegentheil, brennt ein Flamme und Rauch, verdreitet keinen unangenehmen Geruch und hat alle Borzüge der Holzkohle; nur bas sie ist schwerer entzündet.

624. Forbert and biefe oberflächliche Betrachtung mit auf, biefen Gegenstand weiter auszubehnen, fo muffen er bier boch bie Liereitung ber Kote etwas specieller verfelzu

porzüglich in Bezug auf bas Gifonhüttenwefen.

Bei bem Bugutmadjen ber Gifenerge fann mas m Steinfohlen im natürlichen Buftanbe nicht anwenben, mi awar, weil fie entweber, inbem fie ber Birfung bes Team ausgesett ift, fcmilgt, und im Sobofen eine teigige Dift, bildet, burd welche bie Weblafeluft faum murbe brings fonnen; ober megen ihres Behalts an Schwefelfies, mobin ein grelles Robeifen erzeugt murbe, aus welchem fich w rothbrudiges Ctabeifen barftellen laft. Die Saupturfachete Umwandlung ber Steinkohle in Rote ift alfo, Diefem Brem material die Gigenfchaft, im Teuer gufammen gu fcmelft. gu benehmen und ben großten Theil bes barin enthalten Schwefele zu entfernen. Es unterliegt bierbei aber fema Zweifel, baff, wenn burd biefe Umwanblung bie erfte 30 bingung erfullt murbe, ber zweiten noch nicht Genuge gele " worden ift. Der Schwefelfies namlich geht mabrent Berfohlung in Underthalb : Edwefeleifen uber, wober er 18 Salfte ober ein Biertel feines Schwefelgehalts verliert, 15 Meit fann fonach auf bas Mobeigen mabrent ber Arbeit Dochofen mirten, und benfelben Gunftag außern, ben 24 vom ungerfegten Cdymefeifice furditet.

Es scheint als sen die Furcht, baß die Gegenwart von Schwefel in der Rote auf die Eigenschaften des Eisens Ginskuß habe, übertrieben; es ift aber flar, daß, wenn man eine schwefelfreie Rote haben will, man schwefelliesfreie Steinkohle anwenden muß. Ubrigens wissen wir schon, daß die Urbeit des Berkohlens nicht blos Entschwefelung der Steinkohlen zum Zweck hat, sondern daß ein noch größerer Bortheil der ist, daß die Rote nicht wie die Steinkohlen zusammenschmelzen.

625. Der Rofe Berbrauch in den Eisenhütten ift so groß, und die physischen Eigenschaften dieser Substanz hat so viel Einfluß auf die Hobosenarbeit, daß man verschiedene Mittel aufgesucht hat, das Verkohlen der Steinkohle leicht, sicher und schnell zu bewirken, selbst wenn man mit großen Wassen arbeitet. Die Koke mussen ubrigens hierdurch auch diezenigen physischen Eigenschaften erhalten, die sie zur Uns wendung in Eisenhütten geeignet machen.

Man fann fammtliche Berkohlungsmethoden, auf brei reduziren.

Die erste, womit wir und hier nicht aussührlicher besichäftigen werden, int die Deskulation in gußeisernen Retorsten. Man wendet sie an, wenn man das zur Belenchtung bestimmte Gas auffangen will. Diese Methode, welche sich nur in großen Stadten oder einzelnen großen Fabriken mit Bortheil aussähren laßt, gibt eine zu theure und auch zu peroje Kole für Eisenhütten. Man verlauft sie größtenstheils für den händlichen Gebrauch.

Wir werden auf biefen Gegenstanb wieder guruckfoms men bei bem Artifel Gasbelenchtung.

Die zweite Methode nahert sich sehr der gewöhnlichen Berkohlungsmethode bes Holzes in Meilern. Sie wurde gleich bei der ersten Unwendung der Kofe in Eisenhutten von den Englandern eingefuhrt. Später 1772 kam sie durch Jars nach Frankreich, der darin viel, aber ohne besondern Erfolg arbeitete. Die Eisenwerks: Besiper lernten sie nicht genauer kennen.

Die dritte Methode besteht in der Anwendung verschiedener Dfen, welche die Beschleunigung des Verkohlungsprojeffes und ein größeres Ausbringen jum 3wed fater, übrigens aber nur für große Maffen anwendbar finb.

626. Es ift jum Berfteben ber verfchiebenen Berich fungemethoben nothig, hier guvor im Allgemeinen über tu Defillation ber Steinfohlen in verschloffenen Gefagen p

fpredien.

Bei ber Destillation geben bie Steinfohlen einen folle gen Rückftand ober Rofe, ammoniafalifches Baffer, Elna und Gas, welches aus mehr ober weniger gefohltem Baffer ftoffgas aus Rohlenornbgas, Rohlenfaure, Comefelmafic ftoff und bampfformigem Comefelfohlenftoff beftebt. 20 bem gewöhnlichen Abbestilliren ber Steinteblen benust mas biefe Gafe gur Erleuchtung, bei ben anbern Berfotungeme thoben verbrennen fie fogleich bei ber Entwicklung und et hoben bie Temperatur ber Maffe, woburch ein Theil Rele erspart wirb.

Die Probutte ber Deftillation weichen nach ber Pn ber Steinkohlen und ber Rote ab. Ift bie Steinkoble fe-Ienftoffreich, fo bilbet fich ein bideres Di; ber entgegenge feste Rall tritt bei tohlenftoffarmen Steinfohlen ein. In Steinfohlen enthalten Spuren von Ammoniat, welches mu fcon mehrmale gu benugen versucht hat, aber immer cha

fonberlichen Erfola.

Die fobienftoffarme Sanbfohle enthalt übrigens Ers ren ven Effigfaure; fie giebt jebergeit im Berhattnig jis El, viel mehr Baffer als Die Ginterfoble, und lettere geba wieber mehr Baffer als bie Backfohlen. Die Gaement freht im umgefehrten Berhaltnig jum Roblenfroffgehalt; te Brauntohlen geben ubrigens jebergeit mehr Bafe als ta Steinfohlen; aber in ben Steinfohlen find bie Berbindunges bes Bafferftoffs mit bem Roblenftoff vorwaltenber und feb leuftoffreicher, wedhalb biefe Gafe jur Beleuchtung verzus licher find. Je mehr fich bie Steinfohlen aufblaben, bestomet herricht ber Rohlenwasserftoff in bem Gasgemisch vor. Schwefelmafferftoff bilbet fich nur, wenn bie Steinfela Schwefellies enthalt, und biefes ift beinahe immer ber Fil

Sind bie Steinkohlen ber britten und zweiten Raft arm an Rohlenftoff, fo werben fie fcon unter ber Rothglas hiße zersett, und nur in niedriger Temperatur geht bie Zersetzung langsam von Statten. Die öligen Substanzen entwickeln sich blos bei der anfangenden Rothglühhitze. Alle Steinkohlen erfordern eine niedrige Rothglühhitze bei der beginnenden Zersetzung, und eine lebhafte Nothglühhitze, um diese zu vollenden. Es giebt keine Steinkohle, welche durch die Destillation außer Ol und Gas nicht auch Wasser ents wickelt.

627. Bei ben Steinkohlen, so wie bei ben Holzarten, ift die Monge ber darstellbaren Kohle verschieden, je nachstem man schnell oder langsam verkohlt; dieser Unterschied ist um so großer, je weniger die Steinkohlen Kohlenstoff entstalten; doch steigt dieser Unterschied nach den Untersuchunsgen von Karsten nicht über 6 pCt. und bei den sehr kohstenstoffreichen Backsohlen beträgt er selten mehr als 4 pCt., onach verdient dieser Punkt weniger Beachtung. Andersterbalt es sich sedoch mit einer zweiten fur die Anwendung vichtigen Eigenschaft.

Eine schwache und langsam bis zur Rothgluth verstartte Site, vermindert bei der Steinfohle die Eigenschaft, infammengebackene oder aufgeblähte Kofe zu geben. Steinfohlen, welche beim Anzunden sich als Sinterfohlen charafterissen, konnen durch eine langsame Berkohlungsmethode Sandsofe erzeugen, vorzuglich bemerkt man dieß bei denzenigen Steinschlen, welche den ilbergang von einer Klasse zur andern bilden. Sonach wurde eine schwach backende Steinschle, durch eine langsame Site eine weniger lockere, minder aufzehlahte und schwerere Masse liefern, als wenn man schnelle Rothgluhbisogegeben hätte; man erhält sonach zusammenges interte Koke. Diese Bemerkung hat Einfluß auf die Wahl der Berkokungsmethoden, die wir nun beschreiben wolken.

628. Berkoken in Meilern. Um in Meilern bie Steinkoblen zu verkohlen, oder fie in Koke zu verwandeln, nuß man fie in Stücke von 3 bis 4 Aubikzoll zerschlagen, bavon bann auf einer horizontalen Ebene, einen konischent Hugel von 4 zu 5 Meter im Durchmesser und 70 bis 75 Centimeter Hohe errichten; diese Dimenssonen eiznen sich am

45 4

projesses und ein größeres Ausbringen jum 3med haben, übrigens aber nur für große Massen anwendbar finb.

626. Es ift jum Berftehen ber verschiebenen Berfohkungsmethoben nothig, hier zuvor im Allgemeinen über bu Destillation ber Steinkohlen in verschloffenen Gefäßen zu

fpredjen.

Bei ber Desillation geben die Steinkohlen einen kohlugen Rückland ober Koke, ammoniakalisches Wasser, Theu und Gas, welches aus mehr ober weniger gekohltem Wasser steffgas aus Kohlenorubgas, Kohlensaure, Schweselwasser stoff und dampfförmigem Schweselkohlenstoff besteht. Bei dem gewöhnlichen Abdestilliren der Steinkohlen benutzt man diese Gase zur Erleuchtung, bei den andern Verkotungsmethoden verbrennen sie sogleich dei der Entwicklung und wie höhen die Temperatur der Masse, wodurch ein Theil Keit erspart wird.

Die Produkte der Destillation weichen nach ber In der Steinkohlen und ber Roke ab. Ift die Steinkohle feblenstoffreich, so bildet sich ein dickeres Di; der entgegenzo
setzte Fall tritt bei kohlenstoffarmen Steinkohlen ein. Alle Steinkohlen enthalten Spuren von Ammoniak, welches mar schon mehrmals zu benutzen versucht hat, aber immer obnt

fonberlichen Erfolg.

Die fohlenstoffarme Sandfohle enthält übrigens Erwren von Effigsaure; sie giebt jederzeit im Berhaltnis zum I, viel mehr Masser als die Sinterfohle, und leptere geben wieder mehr Wasser als die Backohlen. Die Gasmenge sieht im umgekehrten Berhältnis zum Rohlenstoffgehalt; die Braunkohlen geben ubrigens jederzeit mehr Gase als die Steinkohlen; aber in den Steinkohlen sind die Berbindungen des Wasserstoffs mit dem Kohlenstoff vorwaltender und foh lenstoffeelcher, weshalb diese Gase zur Beleuchtung vorzügslicher sind. Je mehr sich die Steinkohlen aufblahen, desto mehr herrscht der Rohlenwasserstoff in dem Gasgemisch vor. Der Schweselwasserstoff bildet sich nur, wenn die Steinkohle Schweselkies enthalt, und dieses ist beinahe immer der Kall

Sind bie Steintohlen ber britten und zweiten Rlaffe arm an Rohlenftoff, fo werben fie ichon unter ber Rothgluis

hiße zersetzt, und nur in niedriger Temperatur geht bie Zersetzung langsam von Statten. Die öligen Substanzen entwickeln sich blos bei der anfangenden Rothgluhhitze. Alle Steinkohlen erfordern eine niedrige Rothgluhhitze bei der beginnenden Zersetzung, und eine lebhafte Rothglühhitze, um diese zu vollenden. Es giebt keine Steinkohle, welche durch die Destillation außer DI und Gas nicht auch Wasser ents wickelt.

627. Bei ben Steinkohlen, so wie bei ben Holzarten, ist die Menge der barstellbaren Kohle verschieden, je nachtem man schnell ober langsam verkohlt; dieser Unterschied ist um so größer, je weniger die Steinkohlen Kohlenstoff enthalten; dech steigt dieser Unterschied nach den Untersuchungen von Karsten nicht über 6 pCt. und bei den sehr kohlenstoffreichen Backohlen beträgt er selten mehr als 4 pCt., sonach verdient dieser Punkt weniger Beachtung. Anders verhalt es sich jedoch mit einer zweiten für die Anwendung wichtigen Sigenschaft.

Eine schwache und langsam bis zur Rothgluth versstartte Size, vermindert bei der Steinsohle die Eigenschaft, zusammengebackene oder aufgeblahte Rote zu geben. Steinschsten, welche beim Unzunden sich als Sintersohlen charatteristen, können burch eine langsame Verkohlungsmethode Sandsoke erzeugen, vorzuglich bemerkt man dieß bei denzenigen Steinsschlen, welche den libergang von einer Klasse zur andern bitden. Sonach würde eine schwach backende Steinsohle, durch eine langsame Size eine weniger lockere, minder aufgeblahte und schwerere Masse liefern, als wenn man schnelle Rothglubbigegegeben hätte; man erhalt sonach zusammenges sinterte Kote. Diese Bemertung hat Einstuß auf die Wahl der Berkofungsmethoden, die wir nun beschreiben wollen.

628. Berfoten in Meilern. Um in Weitern bie Steinkohlen zu verfohlen, ober sie in Role zu verwandeln, muß man sie in Stude von 3 bis 4 Kubifzoll zerschlagen, davon tann auf einer horizontalen Chene, einen konischen Hugel von 4 zu 5 Meter im Durchmesser und 70 bis 75 Censtimeter Höhe errichten; diese Dimenssonen eiznen sich am

45

bezweden.

Ift der Haufen geseht, so bedeckt man ihn mit Streh und etwas feuchter Erbe; man legt übrigens das Stroh so bicht, daß die Erde nicht zwischen die Steinkohlenstücke fallt und das Feuer erstickt. Man kann statt des Strohes auch Gras ober trockne Blätter nehmen. Der Bersuch, Rasen anzuwenden, ist ohne günstigen Erfolg geblieben, weshalb man in Gegenden, wo das Stroh theuer ist, folgende Merthode anwendet.

Ift der Meiler fortig, fo bebedt man ben untern Theil vom Boben bis zur Sohe eines Fußes mit kleinen Steinfoblenstüden, ben Rest ber Oberfläche aber mit klarer Rote.

Bei dieser Methobe hat man nicht wie bei ben andern nöthig, Offnungen durch die Oberfläche bes Meilers zum Ab zug fur die Dämpfe zu steffen; die Zwischenräume, welche die kleinen Kokestucke lassen, vertreten die Stelle dieser Lust löcher.

Ift der Meiler dis an die Spitze bedeckt, so schinkt man angezündete Kohlen in eine Offnung von 6 bis 8" Tiefe, welche man beim Setzen bes Meilers für diesen Zweck gebil bet hat, und füllt dieselbe nun mit andern Kohlen voll; bat bas Feuer um sich gegriffen, so wird auch diese Offnung zugebeckt und man versahrt dann im Ubrigen wie bei der Holp verfohlung.

Ein Meiler von ben angegebenen Dimensionen muß 4 Tage im Feuer senn, einige Stunden aber weniger, wenn er mit Stroh und Erde bededt mar. Die Steinkohle giebt

bem Gewicht nach 40 pCt. Rofe.

629. Dieses Bersahren hat man auf verschiebene Weise abgeändert, um ben Prozeß zu beschleunigen, auch um es fur solche Steinkohlen anwendbar zu machen, bei welchen die gewöhnliche Methode nicht genügen wurde. Auf den meusten hattenwerten giebt man den Meilern gegenwärtig die Form eines mehr oder weniger langen Prismas, von obnge fähr 3 Meter Breite auf der Grundstäche und von verschiedener Länge, gewöhnlich aber 20 bis 40 Meter lang. Die großten Steinkohlenstude stellt man in die Mitte und legt

die kleinern außen rings herum. Der Meiler ist wenigstens 1 Meter hoch. Man zunder von oben an, und zwar auf verschiedenen Punkten. Der Gang der Urbeit int derselbe wie im vorigen Falle, aber die Berkofung geschieht in 24 Stunden.

630. Bei sehr trocknen Steinkohlen gelingt dieses Berfahren nicht. Man muß es abandern, um den Zug stärfer und regularer zu machen, benn die fetten Steinkohlen bedursen zur Berkohlung anfangs eine niedrigere Temperatur als die trocknen.

Der beruhmte englische Metallurg Wittinson war der erste, welcher im Mittelpunkt des Meilers eine Esse von Ziegeln auffahrte; dieselbe war mit Offunngen an der Basis versehen, durch welche der Rauch beständig abziehen konnte.

Tafel 5. Fig. 1. 2. 3. 4. 5. zeigen verschiedene Unficheten von biesem Upparate.

Rig. 1. ftellt bie Effe im Aufrig bar.

Rig. 2. Durchschnitt berfetben.

Fig. 3. Die Grundansicht.

Fig. 4. ein Durchschnitt bes Meilers.

Rig. 5. ein halber Grundrig bes Meilers.

Man bemerkt an diesen Figuren 6 große Zuglöcher (b) an dem untern Theile der Esse, und andere besgleichen (d) zahlreicher aber kleiner, über den vorhergehenden. Das Manerwerk (g) der Esse besteht aus Ziegeln, welches oben unt einer gußeisernen Platte (e) bedeckt ist, wodurch die obere Ziegelschicht geschützt wird.

Die Effe hat innen an der Basis 1 Meter im Durchmesser, und an der Spisse nur 50 bis 60 Centimeter; sie
ist ein Meter hoch. Um diesethe bereitet man sich eine Sohle
nach der gewohnlichen Methode; man beschreibt sodann einen Kreis von 6' Durchmesser an der Basis. (Fig. 5.) In
diesen Naum wird die Steinkohle geschuttet. Die erste Schicht
muß and groben Stucken bestehen, damit hinlanglich leerer
Naum für den Luftzug bleibt. Man deckt diese Raume mit kleinen Stücken zu, suhrt eine zweite Schicht aus groben Stücken
auf, und bedeckt diese aufs Neue mit klazer Roble. Es wird

bamit fortgefahren, bis ber Meiler fertig ift (Fig. 4. b, h.). Rachher bebedt man bie Oberfläche bes Meilers mit einer Lage aus Afche ober Staub, welche man jedoch vorher geborig anfeuchten muß, um ihr bie nothige Konsistenz zu geben.

631. Nach diesen Borbereitungen wirst man dann am gezündetes Holz oder Steinkohlen in die Esse. Das Feuer greift sehr bald in dem Meiler um sich, und der Rauch steigt in dicken Wolken aus der Esse auf. In dem Berhältus als die Decke aufreißt, wird sie mit angeseuchteter Niche, die zu diesem Zweck vorbereitet ist, ausgebessert. Nach Berlauf von 2 Tagen ist die Verkohlung beendet; man erkennt dies daran, daß nachher statt des Rauchst eine blaue Flamme abzieht. Verschwindet diese, so muß man das Feuer auslöschen; zu dem Ende werden dann alle Öffnungen der Esse mittelst einer gußeisernen Platte verschlossen.

Man fieht leicht ein, daß die Effe nur zur Beförderung eines regelmäßigeren und lebhaftern Jugs angebracht ift. Die Luft, welche aus berselben entweicht, wird durch biejenige wieder ersett, welche vorher ben Meiler in allen Richtungen burchfreuzt hat, indem sie durch die kleinen Spalten bet Alschenbecke eingedrungen, zwischen den großen Steinkohlemsstücken sortgezogen und endlich durch die Zuglöcher in die Effe gekommen ist.

bielen Hütten angewendet, und zwar bei fetten und trochen Steinkohlen; auf einigen Hütten hat man. sich jedoch Abs weichungen erlaubt, nach der Art der verschiedenen Steinkohlen. 3. B. in Staff ordich ire haben Beaumont und Dufrenop beobachtet, daß bie Arbeiter nur um die Esse die großen und an den außern Nand des Meilers die kleinen Steinkohlenstücken stellen. Sie zünden den Meiler an und bes bedecken denselben mit klarer Steinkohle oder Koke, um den Zug zu vermindern, lassen jedoch einige Luftöffnungen. Ik die Berkohlung beendet, so zieht man die Koke und löscht sie mit Wasser. Man hält dafür, daß die zum Auslöschen angewendete Wassermenge von Einstuß auf die Quantität der Koke sen. Diese Methode beschleunigt den Berkohlungsproszes vielmehr als die von Wilkinson, denn nach 24 Stuns



#### Bon ben perfohlten Steinfohlen ober ber Rofe. 711

ben find bie Rote fertig, aber bas Ausbringen ift minber beträchtlich.

Man erhält nach biefer Methobe etwas mehr Rofe als mittelst einfacher Meiler; indem man gegen 50 pCt. ausbringen fann.

633. Alle biese Methoben kann man ohne Unterschied mit geringen Abanderungen auf Steinkohlen in groben Stücken anwenden; da sich aber die Stückhlen sehr leicht verkaussen, so muß man oft aus den Staubkohlen Koke erzeugen. Dann kann man natürlich nicht von den beschriebenen Methos den Gebrauch machen, weil zu wenig leere Räume zum Durchsug der kuft im Meiler bleiben würden. Man kann indest die Meiler für diesen Zweck besonders konstruiren. Dieses ist zu Ianon bei Saint Etienne geschehen, wo man ein sehr infaches Verfahren ausgedacht hat, welches zuerst von de kaplanche beschrieben worden ist. Es kann übrigens diese Methode nur bei backenden Steinkohlen angewendet werden, samit man baraus voluminöse und grobstückige Koke erhält.

Man barf übrigens nicht glauben, daß man Rote von seicher Qualitat erhält, wenn Stand ober wenn Stuckohsen angewendet werden; beun die erstern führen meistens eisen größern Erdengehalt mit sich, wie dieses die Analysent on Guenpve au zeigen. Derselbe analysirte Rote von er nämlichen Steinkohlenart, wovon die eine aus Stücken ie andere aus Staubkohle im Ofen erzeugt worden war. Ann. des mines, N. 132. p. 441.)

634. Bu Janon verkoft man bie Staubtohle in toischen und prismatischen Meilern. Der zu Gebot ftehende laum bestimmt bie Form bes Meilers.

Die prismatischen Meiler find 50 bis 60 Fuß lang, und 3 Fuß hoch. Un ber Bafis find fie 4 Jug und an der Spige Ruf breit.

#### 712 Buch II. Cap. V. Nichtmetallische Rorper.

Um ben Meiler zu machen, nimmt man ein Bret (1) (Taf. 5. Fig. 6.) stellt es etwas geneigt auf und sehnt et gegen 2 eiserne Hebel, die als Stube für dasselbe in die Erde gestoßen sind. Dieses Brett bisdet eine der kurzu Seiten des Prismas; die langen Seiten bildet man, index man andere Breter (b, b, b.) gegen das erste stellt, und diese mittelst eiserner Krampen zusammenhält; man schupt die langen Seiten ebenfalls gegen das Umfallen durch in nerlich angebrachte eiserne Stützen. Sind die längern Sch ten 10 bis 12' lang, so wird das Prisma einstweisen mit

telft bes Bretes (o) gefchloffen.

In ben Bretern befinden fich Offnungen fur bie foni fden Pfable, welche bie Bugfanale bilben follen. Die un terfte Reihe geht burch bie Offnungen d, d, d. (Fig. 7) un fteht in Berbinbung mit bem Ranal in ber Mitte bes Die Iers, ber mit ben langen Seiten bes Priemas parallel gebt, und mittelft eines ftarten Pfahles gebildet ift. Auf benit ben fteben in bestimmten Entfernungen fentrechte Pfable. Gind bie Pfahle alle aufgeftellt, wie angegeben, fo found man eine Schicht Steinfohlen in ben Raften. Die Steinfeb Ien felbft merben zu biefem 3med vorher auf einer befonden bagu errichteten Goble mit Baffer angefeuchtet, aut umge rührt, fobann mit einer Schaufel in bas boble Prisma go fcuttet, ausgebreitet und mit einem großen Gdylagel feft aufammengefchlagen. Sat bie Schicht bie Bobe bes erfter Dfahle erreicht, fo errichtet man einen zweiten aber fent rechten Pfahl an ben Puntten e, e, e, biefer bilbet bie Effe bes Meilers. Man halt die Pfahle aufrecht, indem man ar bie Basis berfelben Steinkohlen schüttet und biese zusammen fchlägt. Raturlich find biefe Pfahle etwas hoher als ber Meiler felbft. Gobann legt man die zweite Reihe ber borb gontalen Pfahle; wegen ber vorhandenen Offnungen in ben Bretern muffen fie eine ichiefe Richtung annehmen, um bie vertifalen Pfahle zu berühren. Ihre Richtung ift in gig. 8. bargeftellt. Dan fchuttet aufe Reue Steintohlen ein, bis mar bie bohe ber britten Schicht erreicht hat, und bilbet fobann die britte Reihe aus horizontalen Pfahlen. Diefe merben genau fo wie in ber unterften Reihe gelegt, mit Auenahme



#### Bon ben verfohlten Steintoblen ober ber Rofe. 715

bes großen Pfahls, ben man nicht nöthig hat. Man legt baher so viele kleine Pfähle ein, als Offnungen in den Brestern sind, und biese mussen genau auf die vorhandenen senkstechten Pfahle stoßen. Das Prisma wird dann vollends mit Steinkohlen vollgefüllt.

Die Pfahle muffen 3 bis 4 Boll im Durchmeffer haben, und an dem einen Eude mit einem eisernen Ring versehen fenn, womit man fie herausziehen kann.

Ift das Prisma mit fest zusammengeschlagenen Stein-Tohlen gefüllt, so zieht man allmählig die Pfähle herans, und zwar erst die horizontalen, dann die vertikalen, indem man zuerst oben anfängt. Um den großen herauszubringen, sind vit 5 bis 6 Mann nöthig. Die Breter werden auseinander genommen und der Meiler auf dieselbe Weise fortgeführt, bis er 50 bis 60 Fuß lang ist.

wissen Entsernungen kleine Steinkohlenhaufen von 1 Just Hohe auf den obern Zugöffnungen. Man nimmt dazu gern Steinkohlen von mittlerer Größe, und stellt sie so gegen einander, daß der nöthige Luftzug bleibt. In die Mitte dies ser Haufen bringt man angezündete Steinkohlen und nun greift das Feuer allmählig um sich. Ist alles in Feuer gessent, so muß man wohl Ucht haben, daß sich die Zugöffnuns gen nicht verstopfen, auch ist es nothig die sich bildenden Risse zu verstopfen, damit nicht eine zu schnelle Verbrennung veranlaßt wird.

Manchmal bringt man, ehe der Meiler auslöscht, in die innern Luftzuge Wasser. Dieses muß indeß nie eher geschehen als dis keine Flamme mehr entweicht, die Masse aber noch glühend ist. In dem Augenblick, in welchen die Dämpfe die Roke durchdringen, erscheint die Flamme aufs Neue, diesselbe entsteht aus dem Verbrennen des Kohlenwasserstoffs und Kohlenorydgases, welche sich in Folge der Zersezung des Wassers durch Kohle gebildet haben. Zu gleicher Zeit gewahrt man ganz dentlich einen knoblauchartigen Geruch.

Man löscht nunmehr ben Meiler, bebedt ihn mit Erde, und verftopft forgfältig alle Zugöffnungen.

#### Bud II. Cap. V. Richtmetallische Korper. 714

Das Berfofen bauert 6 bis 10 Tage. Die Stelnfobit giebt 50 pCt. Rofe von guter Qualitat. Die Rofe bat alle außern Mennzeichen mit ber aus Studfohle erzeugten go mein; fie ift wie jene etwas aufgeblaht, und in gufammen hangenben großen Studen, welche man gerichlagen mus, ber Korm nach ahnelt fie bem Blumentohl, bat metallifden Glang, ift fahlgrau, und befitt fonach alle Gigenfchaften ba auten Role.

Der Steinfohlenaufgang jum Angunben ber Meiler it größer, ale man benten follte; er beläuft fich auf da Thi. bet vertoblten Steinfohle. Man fann biefen Berluft minter, wenn man die Meiler anders fest; bei tonischen Meilern to

tragt er nicht mehr als 30.

636. Die fonischen Meiler werben auf folgende Den gemacht. Fig. 9. zeigt bie Lage ber Breter und Fig. to be ber Pfahle. Diefe Urt Meiler haben an ber Bafis 12 fint und ? Rug an ber Spite im Durchmeffer. Gie find 34 70 boch und enthalten 75 Rorbe (bennes) ober 7500 Rice Steinfohlen.

Wenn man bie Breter aufgestellt und mit einanter verbunben hat, fo errichtet man in ber Mitte bes Dleiten einen vieredigen Pfahl (a), an welchen 6 andere fonifch go formte (b, b, b,) in gleichen Entfernungen von einander an ftoffen. Da nun jebe Reihe 12 Offnungen hat, fo bleiben 6 übrig, in welche man bie fargern Pfahle (c) ftedt, welche in ichräger Richtung fich mit ben vorigen vereinigen.

Man schüttet Steinkohlen ein, bis 2 ober 3 Boll abet bie erfte Pfahlreihe, bildet fobann eine zweite nach Urt ba erften, nur bag bie Bugoffnungen nicht fenfrecht über einande tommen. Es werben barauf wieber Steinfohlen geschuttet; man bilbet fobann eine britte Reihe von Buglochern, und fullt nadher ben Meiler mit Steinfohlen voll. Der Bug wird burch fenfrechte Bugoffnungen beforbert, wedhalb man an ben Puntten m, m, m, vertifale Pfahle fiellt, bie fich bis Aber bie Spite bes Meilers erheben.

Das legen ber Pfahle geschicht, wie bei ben priemm tifchen Deilern, eben fo ift bas Ungunben und bie Behand




### Von ber verkohlten Steinkohlen ober ber Roke. 715

637. Wir wollen nun biefes Berfahren mit den gehnlichen, auf ben übrigen Sütten gebräuchlichen Methoden gleichen. Man kann sich bavon nach bem, was wir über Fabrifation bes Kienrußes (455) gesagt haben, einen zemeinen Begriff machen. Es werden hierzu Dfen benutt, welchen ebenfalls eine unvolltommne Berbrennung der einkohlen erfolgt. Das einfachste Berfahren dieser Art, t Lord Dundonnald auf seinen hütten eingeführt; es teht in der Anwendung großer, ovaler Ofen mit ebner ihle. Man schüttet bie Steinkohlen durch die vordere Offng ein, und zieht fie auseinander, so baß bie Stärfe ber hicht gewöhnlich 5' ist. hierauf wird die Offnung mit rchbrochenen Ziegeln versett, die Steinkohlen angezündet, b hört ber Rauch auf, so verstopft man alle Öffnungen gfältig, mögen sie sich nun in ber Thure oder der Wand 8 Dfens befinden. Will man bas Feuer ersticken, so fest in auch die obere Öffnung mit einer Gisenplatte zu. In iem 10' weiten und 8' hohen Ofen biefer Art verkohlt in in 48 Stunden 9000 Kilog. Steinkohlen.

(Fig. 11. Taf. 5.) ist die pordere Ansicht eines solchen iens.

638. Man hat für denselben Zweck auch Reverberirs mangewendet, (Taf. 5. fig. 12. und 13.) mit gegenübers genden Öffnungen. Der Ofen wird rothglühend gemacht, nn eine hälfte der Sohle gereiniget und mit einer Lage rer Steinkohlen 6" stark bedeckt, sodann die Thüre geschloss. Man macht dasselbe auf der entgegengesetzten Seite, it jedoch für den Luftzutritt die Thüre ein wenig offen. it das Feuer um sich gegriffen, so wird die Thüre verslossen und nach Berlauf von 6 Stunden ist bei einem 9' gen und 7' breiten Ofen das Berkoken beendigt. Man ht die Koke und löscht sie entweder mit Wasser, oder ins man sie in dünne Lagen auf der Erde ausbreitet, und lt den Ofen aufs neue.

Es ist sehr leicht, mehrere Ofen dieser Art zusammensehen, wodurch man an Kaumaterialien erspart. (Ann. mines n° 86 p. 102 und Bullet. de la Société d'Encour. H. p. 127.)



Man may the enocy paten, ole productione ju erhipen, mibrigenfalls veranlagt man gefäl tionen. Das Gas in ben Robren besteht ni theile and Roblenmafferfloffgae und atmost Es bildet fich leicht Rnallgas, wenn beibe @ erforderlichen Berhaltniffen vorhanden find. giebt die fo behandelte Steinfohle de ihres G Aus bem Theer gewinnt man burch nochmaß DI, welches vielleicht jur Amwendung in Go net mare, und in biefer Sinficht fonnte es vo auf ben hutten, wo man Rofe bereitet, bas verlieren. Unter ben Apparaten, welche fich i ber Rote eignen, obne viel Bitumen gu ver Solzverfohlungdapparat von La Chabeau

640. Bergleichen wir nun fammtliche thoben, und bie baburch ergielten Probufte ut hierbei bas Ausbringen in verfchloffenen Gefe

Und ben Resultaten in ber Tabelle por giebt fich ein fehr bedeutender Berluft, ben mo ften Falle aber nicht annehmen fann.

Die Sinterfohle giebt beim Deftilliren b mehr Rote als in Meilern. Diefer Unterfd unbebeutend, und wird giemlich im Berhalt ber Menge, welche man verbrennt, um ber

#### Bon ber verfohlten Steintoble ober ber Rofe, 217

rennen während bes Berkokungsprozeses mehr Roke, weil e toderer find. Der erste Berlust wird jedoch vermindert, benn man die Steinkohlen so schichtet, daß sie oben sich zu erkoken anfangen; dann dient das sich aus den untern ichichten entwickelnde Gas, welches verbrennt, zum Bersten der obern Schichten. Der zweite Berlust ist nur durch ermehrte Borsicht in der Behandlung des Meilers zu versungern.

Ubrigens ist es noch nicht erwiesen, ob es vortheilhaft pn wurde, die wenig backenden Steinkohlen in Ofen oder estillirapparaten zu verkoken, während dagegen für harge Steinkohlen diese Apparate entschieden sehr beachtens-

erthe Bortheile barbieten.

718 Buch II. Cap. VI. Michtmetallische Körper.
****
Capitel VI.
Bergleichung ber verschiebenen Brennn
rialien unter fich
641. Machbem wir bie verschiedenen Brennme
fien in ben vorhergehenben Rapiteln betrachtet habe
möchte es nicht ohne Rupen fepn, auf ihre Unwendun
gleichungeweise zurud zu tommen. Folgendes find bie Warmequantitäten, welche fi
jeben berfelben entwickeln.
Waffermenge in Ri
Angewandte Maffe. Die von 0° auf 10
hoht wirb.
1 Kilogr. trodnes Holz
desgl. Holzschle
beegl. badenbe Steintohlen von mittlerer Gute 60
besgl. Koke mit 15 pCt. Afche 66
bedgl. Moortorf
besgl. Torftohle mit 20 pCt. Alche 63 642. Mittelst ber vorhergehenden Tabellen fan
bie Gewichte leicht in Maage verwandeln. Man mi
girt namlich bie Baffermenge mit dem Gewicht bes Di
in Kilogrammen ausgebrückt, wofür man die Werthe
und erhalt baburch folgende Tabelle: Wassermenge in Ri
Angewandte Maffe. bie von 0° auf 10
bracht wird.
1 Settolit. Eichen e ober Buchenfohle 1875.
1 — Birkenfohle 1725.
1 — Riefernkohle

	Wassermenge in Kilogr.
Ingewandte Masse.	die von 0° auf 100° ges
ongott motel Dougles	bracht wird.
G. St. Tit. G. S.	•
Hektolit. Koke	
— Torffohle	3000.
Stere Eichen, Buchen oder Birl	
groben Stücken	• •
— Fichtenholz in groben Sc	heiten 9775
— Junges Eichenholz	
Corbe Torf von 2000 Kilogr	
643. Rennt man die Preise	ber verschiedenen Brenn=
laterialien, so wird es leicht seyn,	ben Werth berfelben für
ie Anwendung zu bestimmen.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
_	Für 1 Fr. erhißt man von
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
	0° auf 100° Wasser.
Heftol. Eichenkohle 4 Fr.	
- Steinkohle 4 Fr 4	o Ct 1090 —
- Rofe 2 Fr. 85	5 Ct 690 —
— Torffohle 5 Fr	_
Stère Buchenholz 18 Fr	
•	
Corbe Torf 15 Fr.	
Es ist natürlich, daß die A	_
itten Tabelle nach den Umstände	n abweichen, und daß in
len wichtigen Fällen man mit So	orgfalt die Rechnung wies
rholen muß.	. •

720 Buch II, Cap. VII. Nichtmetallische Körper

## Capitel VII.

Ronftruttion ber Ofen und Berbrenni apparate.

514. Die Apparate, welche man auwendet, Zemperatur der Luft in unsern Wohnungen, die de sers oder währiger Auslösungen, oder die Temperatu Körper zu erhöhen, müssen nach der Art, wozu v Hitze anwenden will, verschieden seyn; sedoch ist de fahren, Wärme zu erzeugen, in allen Fällen einigen al nen Regeln unterworfen.

In einem Beihapparate, von welcher Art er au mag, unterscheibet man 5 wesentliche Theile, als:

Der Plat, wo das Berbrennen geschieht, weld heerd (Rost), ist; die Offnung, burch welche die Pr die sich mahrend bes Verbrennens bilden, abziehen, di die Esse; und die Öffnung, burch welche die nöthigherbeigeführt wird oder den Aschenfall.

Oft befindet fich ber heerd auf der Erbsohle, i ben Raminen, die Afche liegt dann mit dem Brennm an einer Stelle beisammen. Oft befindet fich der Feur über einem Roste, die Asche fällt dann in eine unter i ben angebrachten Raum, welcher der Aschenfall heißt. Brennmaterialien, welche leicht Feuer fangen, werder besondern Nost verbrannt, wie z. B. holz und holzt

Diejenigen, welche nur bei einem hohen Siggrad brennen, können bes Rostes nicht eutbehren; es ist bi Fall bei Steinkohlen und Roke.

645. Die bis zur Rothglühhitze gebrachten Bre terialien erhalten fich in diesem Zustande durch eign brennung, die glühende Maffe strahlt babei mehr ob

#### Bergleichung ber verfchiebenen Brennftoffe. 723

Sehr oft wendet man statt ber Essengebläse-Maschinen an, wodurch bem Brennmaterial ebenfalls Lust zugesührt wird; namentlich auf Hammerwerken, Hohösen zc. Diese Wethode wird in dem metallurgischen Theile dieses Werkes beschrieben werden.

Ubrigens findet man Alles hieher gehörige in dem vorstrefflichen Werfe von Peclet, Traite do la chaleur etc. ums Kändlich auseinander gesetzt.

erichienen, Die in den handen eines feben Porotechniters fenn follte. U. n. G.

## 722 Buch II. Cap. VIII. Michtmetallische Rorper.

Quantum reiner Luft bem Fenerungsraum zuzuleiten. Man erreicht diesen doppelten Zweck auf eine sehr einfache Weise: es ist bekannt, daß ein Körper, welcher in ein Veittel von anderer Dichtigkeit als die Seinige ist, gebracht wird, sich erhebt ober fällt, je nachdem er leichter ober schwerer ist, als der ihn umgebende Körper. Die Geschwindigkeit seines Falles ober Aufsteigens ist um so größer, je größer der Umterschied in der Dichtigkeit ist.

Stellen wir und eine an beiben Enden offne Röhrt vor, mit warmer Luft gefüllt, so wird dieselbe burch die odere Offnung entweichen und durch eine Säule kalter luft, welche durch die untere Offnung eindringt, ersett werden. Ift nun eine beständige Wärmequelle vorhanden, welche die Luft erhitzt, so bald sie in die Röhre kommt, so bildet sich ein immerwährender Luftzug, wie dieses der Fall in der Feueressen ist.

Das auf die Basis der Esse gelegte Brennmaterial er höhet die Temperatur der Luft, welche sich in der Esse de findet, diese erhebt sich in die Atmosphäre und wird durch eine neue Menge ersett, welche zuvor über das Brennmaterial hinwegzicht, dasselbe verbrennt und dadurch sich selbt erhitt.

Dieses wird genügen, um zu zeigen, daß die Effe aus Berbrennen einen sehr großen Einfluß hat, und daß man die Höhe und den Durchmesser derselben nach der Art und Menge des Brennmaterials, welches man anwenden soll, ein zurichten wissen muß. Da die Umstande, welche auf die Geschwindigkeit der Luft in der Esse Einfluß haben, alle auf bestimmten Gesegen der Physik beruhen, so werden wir am Ende dieses Werkes Tabellen mittheilen, welche die zu bosobachtenden Berhältnisse zwischen der Menge des Brennmaterials und der Kohe und des Durchmessers der Essen, sur verschiedene mittlere Temperaturen der Luftsaulen anzw gen werden.

Zugleich wollen wir allgemeine Formeln angeben, mit Silfe beren man biese Dimenstonen für alle nicht in ben Zubellen aufgeführten Fälle berechnen kann.

# Vergleichung ber verschiebenen Brennstoffe. 723

Sehr oft wendet man statt der Essengebläse-Maschinen an, wodurch dem Brennmaterial ebenfalls Luft zugeführt wird; namentlich auf Hammerwerken, Hohöfen zc. Diese Methode wird in dem metallurgischen Theile dieses Werkes beschrieben werden.

Übrigens sindet man Alles hieher gehörige in dem vorstrefflichen Werke von Peclet, Traite de la chaleur etc. ums kändlich auseinander gesetzt.

Bon diesem ichasbaren Berte ift vor Rurjem auch eine beutsche übersegung erschienen, die in den Sanden eines jeden Pprotechniters senn soute. A. u. E.

## 794 Buch II. Cap. VIII. Richtmetallifche Rorper.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Capitel VIII other word of the black of the

Befeuchtung mit Dle und Steinfohlengas und mit tragbarem ober transportabelm Bafe.

Deit ber Erfindung bes Luftballons haben mer nige Erfindungen bie Aufmertfamteit bes Publifums fo auf fich gezogen, als bie Gasbeleuchtung; beshalb hat man fich auch oft über bie Prioritat biefer Erfinbung gestritten, bie übrigens ein fehr einfaches Resultat chemischer Untersuchungen bes vorigen Jahrhunderte ift. Geit langer Belt weiß man, bag fich Licht entwidelt beim Berbrennen einiger gufammengefesten Gasarten; aber es murbe nicht eher als in ben Jahren 1785 ober 1786 von Lebon, einem frangofischen Sugenieur, bavon Anwendung gemacht; er benutte bas Gas, welches man bei ber Deftillation bes Solzes erhalt, bereitete fonach Solgtobien in verschloffenen Gefagen nebft Solgefig, und fuchte ferner Die Barme feiner Ofen jugleich gum Deiten ber Bimmer zu benugen. Man ficht, daß biefe Ibec, beren Wichtigkeit ohne Zweifel ber Erfinder nicht geahndet haben mag, ber Urfprung zweier Inbuftriezweige geworben ift, namlich ber Gewinnung bes Solzeffige und ber Gas beleuchtung.

Die Thermolampe von Lebon, ein Apparat, welder ju gleicher Zeit Warme und Licht verbreitet und melden er ale hausgerath einführen wollte, hatte feinen Erfolg, fen es nun ber ichwierigen Behandlung ober bes ichmas den Lichtes megen, meldes biefelbe erzeugte. Die Gafe, welche fich barin bilbeten, fonnten nur Gumpfluft und Moblenorydgas fenn, welche befanntlich beibe fehr fchmach leuche

ten. 3)

<sup>\*)</sup> Folgenben Mudjug aus "Pecston on oil and ceal-gas. London.

Es verfloßen indeß mehrere Jahre, ehe man von bieser Erfindung einen ausgedehnten Gebrauch machte, obgleich Lebon die Steinkohle als vorzuglich für diesen Zweck answendbar bezeichnet hatte.

In den Jahren 1800 bis 1805 und 1806 brachte endlich Murboch die Erzeugungsapparate auf eine hohe Stufe ber Bollsemmenheit, und erleuchtete damit zu Soho die Fabriff von Watt und Voulton, so wie die Sattunspinnerei von Philipp und Lee zu Manchester. In Jolge dieser ersten Versuche ließen mehrere Jahrikenbester ihre Wertstatten nach dieser neuen Methode beleuchten.

Die allgemeine Unwendung biefer Methode in den mels ften Städten Englands und ben haupistadten des Kontis neuts ift ein ficherer Beweiß von ber Nublichkeit berselben.

Man kann bas Lenchtgas aus mehreren Substanzen und auf verschiedene Weise erbalten; indeß sind es die Steinkohten und Die, welche man am hausigsten für diese Zweike anwendet. Die Vereitung bes Gases aus Steinkohten ist mit Schwierigseiten verbunden, welche sich bei der Gewinnug desselben aus DI nicht darstellen; wir beginnen daher mit der Veschreibung der Apparate, welche man gegenswärtig als die besten für die Gewinnung der Gase aus DI betrachtet, ohne hierbei auf die thronotogische Ordnung Rücksscht zu nehmen. Das Gas ist ubrigens schen lange Zeit im Großen aus Steinkohten gewonnen worden, ehe man daran gedacht hat die Die selbst für diesen Zweik zu zersehen.

## Gasbeleuchtung mit Olgas.

649. Die fetten Materien, welche man gewöhnlich zur Beleuchtung anwendet, werden burch ben Docht zersett und

<sup>1423. &</sup>quot; in Folge, baben bie Englander bas Cteinfohlengas boch früher getannt, ale bie Frangoien.

Dr. Ein geon bemertte im Jahr 1739 jueeft, bag beim Deftificen ber Gleinfohlen unter anbern fich auch eine Luftart entwiefelt habe, welche fogleich in Beruhrung mit einer brennenden Lampe Feuer fing. Er fammelte biefe Luft in Ochfegblaien auf und unterhielt feine Freinde oft bamit, baf er mitteift einer Stecknabel fleine Offmangen in die Blafe machte und bie Luft gegen ring Lichtfianime preffe, wobet fie fich fagleich entjandete. U. u. C.

#### 726 Bud II. Cap. VIII. Richtmetallische Rorper.

in verschiedene gasförmige Produkte verwandelt. Diese fant gen bei einer sehr hohen Temperatur und in Berührung mit der Luft, Feuer, und bilden eine Flamme. Es ist erwiesen, daß man sette Substanzen ebenfalls auch in verschlossenen Gefäßen zersetzen kann. Die sich bildenden Gase werden aufgefangen und zur Beleuchtung benutzt, indem man sie an den Ausströmungsöffnungen der Lampen entzündet.

Alle Laptor biefe Methobe, Gas ju erzeugen, bes tannt machte, erhoben fich gegrundete Ginwendungen bagegen.

Man fagte: wurben bie Menfchen vorher bie Methote mit Gas ju beleuchten, gefannt haben, und hatte jemanb auf einmal angezeigt, bag er ein Mittel erfunden babe, baie felbe gu tonbenfiren uno in eine tropfbare Fluffigfeit ober wehl gar in einen feften Rorper ju vermandeln, fo wurde biefe Erfindung ale eine fehr wichtige betrachtet worben feyn, ba man in beiben Gestalten bie Materie leichter ohne Go tahr und ohne tostspielige Apparate transportiren fann; mit telft Lampen erzeugt man eine fehr fcone Flamme aus ber tropfbaren Fluffigfeit, und bie fefte Daffe als Lichte ober Rergen geformt, giebt ebenfalls ein helles Licht. In beiben Kallen wird bas Bolumen ber Daffe ungemein verminbert, man hat feine bermetifd verschloffene Apparate nothig, bie Lichter haben feinen festen Plat in ben Bimmern und man bat nicht nothig mit vielen Gelbaufwand große Gasometer, um terirbifdje Leitungen ic. herzustellen.

Ge zeigte Zaplor aber, baß, wenn Dl in Gas umge wandelt wird, die leuchtende Rraft im Berhältnis von 134: 100 zunähme: boch ist diese Angabe fehlerhaft, denn es ist niemals, zu verhäten, wenn man auch das Ol mit aller Gorgfalt zersett, daß sich nicht eine gewisse Quantität Roble abscheidet, und daraus ergiebt sich eine auffallende Berminderung in der Menge der brennbaren Materie im Gase. Diese Thatsache wurde jedoch erst später von Papen und und Berard nachgewiesen. Übrigens muß man zu den obigen gegen das Ölgas aufgesührten Einwendungen noch hinzusügen, daß wenn man Gas brennt, ein größerer Lichtvertust statt sindet, als in gut konstruirten Lampen.

Trop bieser Einwendungen hatte das Unternehmen Zam lord einen glucklichen Fortgang. Die Ursache dieses günstigen Resultats muß in der sorgfältigen Aussührung der Hauptstheile des Apparats gesucht werden. Das so erzeugte Gas war das beste unter allen, und die Lampen, in denen es brannte, gaben das Marimum von Licht. Ubrigens sonnte das DI, welches man anwandte, nicht für die gewöhnlichen Lampen in Gesellschaftszimmernze. benuht werden, denn man zersehte daselhst nur übetriechenden Fischthran. In England hat übrigens die gewohnliche Beleuchtung mit Lampen nicht den Grad der Bollsommenheit als in Frankreich erreicht, so das die Abnehmer dort gewinnen, wenn sie dieselbe Menge DI in Form von Gas verbrennen, anstatt es in seiner naturlichen Gestalt anzuwenden.

650. Richts ift indeß einfacher als die Gewinnung bes Gafes aus Dl. Man bringt in einem Ofen (Paf. 16. Fig. 1.) einen gußeisernen Zylinder (A) mit Refe. Studen gefüllt, und erhigt benselben bis zum aufangenden Rothgluhen.

Durch die Möhre (B) kommt das Dl in die Retorte. Die Rohre D steht mit dem Behälter (C) in Berbindung; in diesem wird das Ol immer in demselben Niveau mittelst der Rohre (D), welche durch (E) so viel Ol zusuhrt, als bei Bablauft, erhalten.

Das DI, welches in die Metorte fällt, durchbringt sammtliche warme Kote, verwandelt sich so größtentheils in Gas und entweicht durch die Röhren (F). Die Rohre selbst mundet einige Linien unter dem DI im Reservoir (C) und das Gas seht, indem es durch dasselbe zieht, einen Theil des mechanisch mit fortgerissenen Öls ab. Bon da gebt das Gas durch die Röhre (G) in den Gasometer. Diese Röhre muß übrigens 2 Krümmungen haben, damit der Rest DI, der noch im Gase besindlich ist, sich pracipitiren und in dem Gesaß (I) ansammeln kann.

651. Durch die in der Metorte befindlichen Role vermehrt man die erhipten Oberflächen, und befordert daburch die Zerjenung des Ols. Es ist übrigens erwiesen, daß man sorgfaltig eine gleichförmige und augemessene Temperatur in den Retorten zu unterhalten suchen muß. Bei einer zu nie-

## 728 Buch II. Cap. VIII. Michtmetallifche Rorper.

drigen Temperatur geht ein Theil Dl unzersetzt über; eine zu hohe Temparatur bewirft bagegen Zersetzung der Gase in Halbschlenwasserstoff und Kohle; letztere setz sich in sosier Geftalt ab. Wan mag übrigens noch so sorgfällig heißen, so kann man letztern Umstand doch nicht ganz ver meiden und man muß beshalb die Kole niemals über 14 Tage in den Retorten lassen. Nach Verlauf dieser Zeit das den die präcipitirten Kohlen sämmtliche Poren der Koke ausgefüllt und man muß sie deshalb durch frische ersehen. Die Koke kann aber sehr zwecknäßig als Vrennmaterial benutt werden. Von den gewöhnlichen Olarten giebt das Russ

gramm phngefahr 830 liter Bas.

Das Besteben biefer Unftalten hangt febr ver bem Preis ber Dle ab, die man anwenbet. Die in England verbrauchten Gorten fichen ziemlich niedrig. Dort werben namlich Rifdole ober Thran, von benen man feine vortheib baftere Unwendung machen fann, biergu verwendet. Kranfreich hat man ungereinigte Die aus Caamen angewem bet, man fann biefelben aber aud durdy Terpentinol und Darhten ic. erfeben. D'Urcet bat bagu bie fetten Gubftan gen aus ben Geifenwaffern ber Sabriten benutt. werben gewonnen, inbem man bie bamit verbundene Geba mit Schwefel - ober Calgfaure fattiget; Die in ber Geife ente haltenen Rettsubstanzen icheiden fich fehr balb ab und ichmim men oben auf. Diese Unwendung verbient vorzuglich in den viclen Zeugmanufafturen, welche große Quantitaten Geife verbrauchen, berüchfichtigt ju merben, indem bie Befiger baburch ein Mittel finden, ein Probutt, mas bisher ganglich perloren gieng, mieber abzufegen.

21nwendung von Ölsamen statt ber Ole zur Gaberzeugung vorgeschlagen. Diese Idre hatte feinen glücklichen Erfolg und kann keinen haben. Der Transport berselben ist theurer und man verliert hierbei den Ertrag der Rücktände oder Dikuchen, wodurch der höhere Preis des geschlagenen Dis nicht nur ausgeglichen, sondern sogar überstiegen wird. Außerdem geben die Schaalen der Ölsamereien auch Gas, dann muß man aber die Temperatur erhohen, wodurch das Gas aus dem

7.) Die Lampen, in welchen bas Berbrennen bes

In neuern Beiten findet man außer ben erwähnten hauptibeilen einer Basgezeugungeanstalt auf allen gut eingerichteten Gaswerten, namentlich fu Engjand, auch Gasmeffen. Da unfer Berfaber diefelben nicht ermabnt bat, glaus ben wir barauf aufmertiam machen in muffen, um fo mehr gle fie in Deutschjand noch menig befannt find.

Mach bee'gewöhnlichen Methobe wird bas Gas nach einen bestimmten Unjahl Lichter, bie jeden Abend 3 bis 6 Stunden beennen follen, vertauft. Ple nachtheilig ein solcher Kontraft, verzüglich in großen Stadten, für den Beefauser werden tann, ift leicht einzusehen. Biele Räuser brennen oft ses ben Abend mehrere Stunden länger als attordirt ist, und die Aufscher konnen diesel in den meisten Fällen, ohne underscheiden zu sebn, nicht verbüten, Berner wird ber habn so weit geöffnet, daß die Flamme oft 8 bis 9 Boll lang beennt, obgleich Versuche pfaläriglich erwiesen haben, daß bis 3 bis binge flammen das meiste Licht geden, dadurch entweicht aber eine Wenge Sas ungenünt.

Ge tonnen baber bie Raufer wenigftens preimal fo viel Cas-verdrauden, als ihnen jugeftanden ift, und beshald famen bie Dasmertebeffiger auf bie 3ber, bas Gas nach bem Gemaß ju vertaufen.

Die Gatureffer haben übrigens auch fur Die Gastäufer Bortheile, benn fie tounen Die jugemeffene Quantitat Gas verbrenaen, ju weicher Beit fie wollen, Eleg war ber erfte, welcher im Jahe 1815. ein Patent puf Die Konfruktion ber Gasmeffer nahm, und Din II voe erhielt 1819. bon ber Soviety of arts bie goldne Metaille für Berbefferung berfelben.

Taf. 17. Gig. 1. a. 9, find 2 Durchfchnitte.

- (A A) ift ber aufert Bulinber.
  - (BB) ber innere Bolinber mit besondern Abtheilungen.
  - (D) bas Gasjuführungerohr.
  - (E) bas Robe jum Abführen bes Bafes.

Buerft tritt bas Bas in bem Baum EF.

Bon ba tommt es burch bie Offnungen a bod in bie Abthellungen C HIII und burch 1, 2. 3. 4. in ben aufern Bolinber.

3ft bie Öffnung (a) noch im Waber, und tann Gas eintreten, fo wird ber Runm It sobald die Offnung d mber ben Wastersveget liegt, sich pit Gas antuten; bas Gas wird vermöge feiner Profiung ben innern Joline bee nach der inten hand unidreben, babuech tommt (a) aus bem Waser, und mabrend aus dem Raum (G) dos Waser unten beraustritt, füllt er sich oben mit Gas. In berleiben Beit entweicht das Gas aus (U) durch die Öffnung (4) in den außern Behalter. Der Inlinder bewegt sich fortwahrend, die Öffung (1) tommt über bas Waller und bas Gas tunn badurch wieder entweichen. Gben so wie (GK) teeren fich bie Raume (HI) und baben sich alle & Raume entleert, so hat bas Rab einen limgans gemacht.

Ruf bem Mre bes fenern Antenbers ift angerifch sin gezahntes Rab

## 722 Buch II. Cap. VIII. Michtmetallische Rorper.

Quantum reiner Luft bem Federungsraum zuzuleiten. Man erreicht biefen boppelten Zweck auf eine sehr einfache Weiser es ist befannt, baß ein Körper, welcher in ein Deittel von anderer Dichtigkeit als die Seinige ist, gebracht wird, sich erhebt ober fällt, je nachdem er leichter ober schwerer ist als der ihn umgebende Körper. Die Geschwindigkeit seines Falles ober Aussteigens ist um so größer, je größer bet lau terschied in ber Dichtigkeit ist.

Stellen wir und eine an beiben Enben offne Robert ver, mit warmer Luft gefüllt, so wird diefelbe durch die obere Öffnung entweichen und durch eine Saule kalter Luft, welche durch die untere Öffnung eindringt, ersett werden. Ift nun eine beständige Wärmequelle vorhanden, welche die Luft erhitt, so bald sie in die Röhre kommt, so bildet sie ein immerwährender Luftzug, wie dieses der Fall in der Feneressen ist.

Das auf ble Basis der Esse gelegte Brennmaterial wo höhet die Temperatur der Luft, welche sich in der Esse der findet, diese erhebt sich in die Atmosphäre und wird durch eine neue Menge ersett, welche zuvor über das Brennmater rial hinwegzicht, dasselbe verbrennt und dadurch sich selbst erhipt.

Dieses wird genügen, um zu zeigen, daß die Esse aufs Verbrennen einen sehr großen Einfluß hat, und daß man die Höhe und den Durchmesser derselben nach der Art und Menge des Brennmaterials, welches man anwenden soll, ein zurichten wissen muß. Da die Umstände, welche auf die Stasstindigkeit der Luft in der Esse Sinfluß haben, alle auf bestimmten Gesesen der Physik beruhen, so werden wir am Ende dieses Werses Tabellen mittheilen, welche die zu besobachtenden Verhaltnisse zwischen der Nenge des Brennmaterials und der Hohe und des Durchmessers der Essen, zur verschiedene mittlere Temperaturen der Luftsaulen anzeit gen werden.

Zugleich wollen wir allgemeine Formeln angeben, mit Silfe deren man biefe Dimensionen für alle nicht in ben Zubellen aufgefuhrten Fälle berechnen kann.

# Vergleichung ber verschiebenen Brennstoffe. 723

Sehr oft wendet man statt der Essengebläse-Maschinen an, wodurch dem Brennmaterial ebenfalls Luft zugeführt wird; namentlich auf Hammerwerken, Hohöfen zc. Diese Methode wird in dem metallurgischen Theile dieses Werkes beschrieben werden.

Übrigens sindet man Alles hieher gehörige in dem vorstrefflichen Werke von Peclet, Traite de la chaleur etc. ums

Kandlich auseinander gesett.

Bon diesem ichasbaren Berte ift vor Rurjem auch eine beutsche übersegung erschienen, die in den Sanden eines leden Pprotecuiters senn sonte. N. u. E.

#### 798 Budy II. Cap. VIII. Michtmetallifde Rorper.

\*\*\*\*\*\*

general van Gapitel VIII.

Beleuchtung mit Die und Steintoblengas und mit tragbarem ober transportabelm Gafe.

1 . 2 cets 1 . 1 . 1 . 1 . 1

Deit ber Erfindung bes Luftballone haben wenige Erfindungen bie Mufmertfamteit bes Publifums fo auf fich gezogen, ale bie Gadbelenchtung; beshalb hat man fich aud oft über bie Prioritat biefer Erfindung gestritten, bie übrigens ein fehr einfaches Resultat chemischer Untersuchungen bes vorigen Jahrhunderte ift. Geit langer Beit weiß man, bag fich Licht entwickelt beim Berbrennen einiger gus fammengefesten Gasarten; aber es murbe nicht eber als in ben Jahren 1785 ober 1786 von Cebon, einem frangoffichen Sugenieur, bavon Unwendung gemacht; er benutte bad Gas, welches man bei ber Deftillation bes Solges erhalt, bereitete fonach Solzfohlen in verschloffenen Gefagen nebft Solzeffig, und fuchte ferner Die Barme feiner Dfen zugleich gum Beigen ber Bimmer ju benugen. Man ficht, bag bieje Ibec, beren Wichtigfeit ohne Zweifel ber Erfinder nicht geahndet haben mag, ber Uriprung zweier Induftriezweige geworben ift, namlich ber Gewinnung bes holzeffige und ber Gas beleuchtung.

Die Thermolampe von Lebon, ein Apparat, welcher zu gleicher Zeit Warme und Licht verbreitet und welchen er als Hausgeräth einführen wollte, hatte keinen Ersfolg, sep es nun der schwierigen Behandlung oder bes schwachen Lichtes wegen, welches dieselbe erzeugte. Die Gase, welche sich barin bildeten, konnten nur Sumpfluft und Rohlenerydgas seyn, welche bekanntlich beide sehr schwach leuchsten.

<sup>\*)</sup> Wolsenben Musing aus "Pecston on oil and coal-gas. London.



Es verfloßen indeß mehrere Jahre, ehe man von dieser Ernnbung einen ansgedehnten Gebrauch machte, obgleich Lebon die Steinkohle als vorzuglich sur diesen Zweit aus wendbar bezeichnet hatte.

In den Jahren 1800 bis 1805 und 1806 brachte endlich Murboch die Erzeugungeapparate auf eine hohe Stufe der Bollkommenheit, und erleuchtete damit zu Soho die Fabrif von Watt und Boulton, so wie die Satunspumerei von Philipp und Lee zu Mancheffer. In Folge dieser ersten Versuche ließen mehrere Fabrikenbesitzer ihre Wertstatten nach dieser neuen Methode beleuchten.

Die allgemeine Anwendung dieser Methode in ben meis ften Stadten Englands und ben hauptstadten bes Kontis nents ift ein ficherer Beweiß von der Austichkeit berselben.

Man kann das Lenchtgas aus mehreren Subftanzen und auf verschiedene Weise erhalten; indeß sind es die Steinkobsen und Ole, welche man am baufigsten für diese Zwecke anwendet. Die Vereitung des Gases aus Steinkobsten ist mit Schwierigkeiten verbnuten, welche sich bei der Gewinnug bestelben aus Ol nicht darstellen; wir beginnen daber mit der Beschreibung der Apparate, welche man gegenswärtig als die besten fur die Gewinnung der Gase aus Ol betrachtet, ohne hierbei auf die chronologische Ordnung Rückssicht zu nehmen. Das Gas ist ubrigens schon lange Zeit im Großen aus Steinkoblen gewonnen worden, ehe man daran gegacht hat die Ole selbst fur diesen Zweck zu zersehen.

## Gasbeleuchtung mit Olgas.

649. Die fetten Materien, welche man gewöhnlich gur Belenchtung anwendet, werden burch ben Docht gerfeht und

<sup>1523. &</sup>quot; ju Bolge, baben bie Englanbre bas Steintohlengas boch fruber ge-

Dr. Glanton bemertte im Jahr 1739 querft, bas beim Deftifteren ber Steinfohlen unter andern fich auch eine Luftact entwidelt hobe, welche togleich in Beruhrung mit einer betunenben Lampe Feuer fing. Er fammelte biete Luft in Ochenblaien auf und unterdielt feine Freunde oft daniet. daß er mittelft einer Stednabel fleine Offnangen in die Blofe machte und die Luft gegen eine Lubtftamme profte, wobei fie fich jogleich entjundere. N. u. G.

gerichtet, bag man in 24 Stunden 50000 Rubitfuß Gas e

Die 25 Retorten liegen rund um eine gemeinschaftliche konische Esse, so das die Zugöffnungen jeder Feuerstellen mittelbar in dieselbe münden. Die Höhlung im Muttel to Essendasis bildet ein Behältniß für die Assche der verschaften nen Feuerungen, welche vermöge der schiefen Lage der Alder fälle hinab gleitet. Um die Retorten herum ist ein ranke Plat für die Arbeiter. Außerhalb desselben liegt das Kelenmagazin.

Jeder Dsen hat eine besondere Esse, bie sich ein Wa; im Innern der konischen erhebt. Diese Essen sowohl, als de Ofen bestehen für sich und man kann beshalb jede Feuerun mit Indehör ausbessern, ohne die große Esse, noch bie be

nadibarten, Fenerungen zu berühren.

659. Borlagen. Dieser Apparat ist so einfach, to wir beinahe bem, was bereits barüber gesagt worden it nichts beizusügen wissen. Man macht sie gewöhnlich w Gußeisen. In Fig. 7. sieht man die Haupteinrichtung w selben. Die Röhren, weiche von den Retorten andgelei erheben sich, fallen wieder, und tauchen in die Flussellt welche in der Borlage enthalten ist. Dieses ist die empf Pressung, welche die Retorten auszuhalten haben. Mund dieser Einrichtung sind alle Retorten isolirt.

Es ist nöthig, baß bie Krümmung in der Leitungsritz fo hoch liege, um eine dem Bedürsnisse angemessene Prestung zu erzeugen, welche dem Gewichte des Gasometers entgezowirke. Mag lesterer sich und noch so ungleich bewegen, ukann sich doch nicht ereignen, daß die Flüssigkeit aus to Verlage bis ins Anie der Röhre gedruckt wird. Um abs auf der andern Seite den Retorten unnötbige Pressung persparen, und um das sich niederschlagende Theer abzulenten versieht man die Vorlage mit einer gefrummten Rohre wo, durch welche die überstussige Flussigkeit beständig ablante kann.

660. Rondenfator. Der Konbenfator wird angemet bet, um das Gas von Theer und Waffer, welches fich beitet Zersehung verfluchtigt hat, zu befreien; man kann bagu gufeferne Rohren, welche in kaltem Wasser stehen, gebrauchen; sie mussen aber alle ein wenig geneigt gestellt werben. Un bem untern Theil einer jeden ift ein fleines Mohr angestoßen, welches bis in die kondensirte Flussigkeit hineinreicht. Diese Rohren mussen wenigstens einige Zoll in die Flüssigkeit hinstingehen, um allen Gasverlust zu vermeiden.

bas Glas von Theer und ammoniakhaltigem Wasser befreit ift, muß man es noch von Schweselwasserstoffgas reinigen. Bis jest ist dieses jedoch noch nicht vollstandig gelungen, baher rulet der unangenehme Geruch des Gases, welches entweicht, ohne zu verbrennen, und der Geruch nach schweselichter Saure beim Verbrennen des Gases. Es ist aber auch moglich, daß ein Theil dieser Wirkung dem Schweselatschol zugeschrieben werden muß. Um bäusigsten enthalt das Glas jedoch Schweselwasserkoffgas, weil es die Bleisalze sogleich schwärzt, was der Schweselatschol nie bewirft.

Man kennt nech kein Mittel, das Gas von Schwefels alkohol zu befreien, es giebt beren aber Mehrere, wodurch man es von Schwefelwasserstoff reinigen kann. Bis jest bat man blos Kalthydrat als Kalkmilch angewendet. Sämmte liche Versuche, die man damit anstellte, hatten zum Zweck, das Gas mit Kalt in Berahrung zu bringen, ohne es einer zu starken Pressung auszuschen.

662. Unter allen Mascharparaten ift ber in Fig. 2. mm dargestellte, ber einfachste; es ist ber Apparat von Berarb.

Früher mußte bas Gas burch eine geneigte Röhre, welsche mehrere halbe Scheidewände hatte, und burch welche eine Stange mit Ruhrarmen versehen gieng, ziehen. Bon oben sam die Kalsmilch, und von unten bas Gas herein. Die Stange wurde von oben bewegt und die Ralsmilch siel von einer Scheidewand auf die andere und sam sonach in Gestalt eines Regens mit dem Gase in Berührung. Unten war zugleich eine Röhre angebracht, welche die Kalsmilch in ein besonderes Gesäß leitete; oben war eine besondere Rohre zum Kortsuhren bes gereinigten Gases nach dem Gasometer.

## 758 Bud II. Cap. VIII. Michtmetallische Korper.

Um die bewegende Rraft zu ersparen, wurde flatt ber Ralfmild Ralfhydrat in Pulverform angewendet, aber das Gas brang nur an einzelnen Stellen durch baffelbe, und en biefen wurde ber Ralf sehr bald gefättigt und unbrauchbar.

Berarb vervollkommnete biese Methode, indem er bas Kaltbydrat mit hen mischte und so dem Gase eine größere Berührungsstäche barbot; nun brang auch bas Gas leichtet und ohne einen besondern Druck überwinden zu mussen, durch biese schwammige oder poröse Masse. Nachher hat man stant des Heues, Moos mit Kalt vermengt, angewendet.

Durch bieses jest ziemlich allgemein verbreitete Mittel erspart man Ralt, auch ist bie Reinigung bes Gases beffer. Um 10000 Aubiffuß Gas volltommen zu reinigen, bebarf

man ungefahr 1 Gretoliter Ralt. 4) .

663. Soll das Gas gut gewaschen werden, so mus man die beiden Arbeiten von einander trennen; namlich das Gas bei einer sehr niedrigen Pressung erzeugen und es in einem besondern Gasometer auffangen, nachdem es auf dem Kondensator kommt. Ist dieser Gasometer voll, so last man es in den Waschapparat und von da in den eigentlichen Gasometer gehen.

Mittelst einer Saugrumpe wird bas Gas in den ersten und mittelst einer Druckpumpe in den zweiten Gasometer gebracht; auf dem Wege nach den zweiten Gasometer muß is so viel Lagen Ralfmilch oder Kalfhydrat burchziehen, als man für nöthig erachtet. Im hospital St. Louis zu Paus hat D'Arcet diese Methode ausgeführt. Die Pumpen saugen das Gas aus dem Kondensator oder auch aus den Restorten selbst.

Daffelbe Suftem hat man im Großen in bem Ronigl. Gadwerfe (Usine française) in Paris ausgefuhrt, fatt ber

<sup>4)</sup> In Frankreich verdanft man allerdings die Einfuhrung biefes Waschapparait Berard, in England wurde eraber fruher von Philipps angewendet, und jureft in den Gaswerfen ju Exeter und Leeds. spater in Cougham. ton, Remport, Birmingham ic. eingesubrt. Die englischen Reing gungsapparate dieier Art, und von den in Fig. 2. Tafel 16 angeneberen unfo ierne verichieden, als in iedem Gesaf von II. Hobe 3 durchlochte Pittien (C) in 8 bis 19 Entfernag über einander angebracht und, Auf ieder bie für Platten liegt der mit Mood vermiechte Rait 5 bis 6" hoch. A. a.

Pumpen aber eine Archimedische Schraube Fig. 9. welche durch eine Dampsmaschine oder Pferde bewegt wird, angewender. Man verhindert durch diese Vorrichtung den geringsten Druck in den Retorten, und das Gas im Gasometer erhält die zum Ausströmen nöthige Pressung. ")

Wasserbottich umgestürztes Gefäß. Dieser Bottich kann aus Holz seyn, wenn der Gasometer klein ist; leider aber sind diese hölzernen Bottiche nicht wasser oder luftdicht, wenn sie nicht immer voll erhalten werden können und sind außerdem auch nicht stark genug, um der Wassermasse die für Gasometer zu Gasbeleuchtungen großer Städte erfors derlich ist, Widerstand zu leisten. Unterirdisch gemanerte Reservoirs hat man selbst in den größten Dimensionen zwecks mäßiger gefunden. (Siehe Fig. 1). In Paris hat die Compagnie française einen von 100 Fuß Durchmesser und 50' Tiese gebaut. In England macht man dieselben aus Gußeisens platten, die mittelst Schrauben verbunden werden; sie haben den Bortheil, daß sie von allen Seiten untersucht werden können, wenn sie Wasser fallen lassen. (Fig. 2).

In Frankreich sind diese jedoch minder vortheilhaft, weil das Gußeisen theils theuer und dagegen die Mauerung wohlfeiler ist.

obs. Die Gasometer werden aus Eisenblech von 1 Lisnie Dicke zusammengenietet. Um sie gegen das Rosten zu schüßen, muß man sie in der Wärme mit heißem Theer übersstreichen und diese Arbeit alle Jahre wiederholen. Der Gassometer ist gewöhnlich so schwer, daß wenn man ihn nicht durch ein Gegengewicht ins Gleichgewicht brächte, so würde das hineintretende Gas eine ungemein große Pressung zu überwinden haben, und weder die Kitte von den verschies denen Fugen noch die Retorten würden lange halten.

666. Die gewöhnliche Methode, die Gasometer aufzus hängen, ergiebt sich aus Fig. 2. Die Vorrichtung besteht aus einer Rette, die über zwei bewegliche Rollen geht und

Der Königlichen Münje ju London auf das Berfahren, Gas durch eine rothe warme Retorte über feine Blechschnißel ju leiten, ein Patent erhalten. U. u. F.

an welche an dem einen Ende so viel Eisengewicht angeham gen ist, daß der im Masser besindliche Gasometer damit im Gleichgewicht e. halten wird. Sobald der Gasometer aus dem Wasser steigt, wird aber das Gleichgewicht aufgehoben; weil die Masse, welche aus dem Masser hervortritt, mehr als im Wasser wiegt. Durch das zunehmende Gewicht der Eisenstette, die auf der Seite, wo das Gegengewicht anhängt, ims mer langer, also schwerer wird, je höher der Gasometer steigt, wird der Gleichgewichtszustand in sedem Augenblick

immer wieber hergestellt.

Man sieht leicht ein, daß die Kette ein Mittel barbietet, die Gewichtsabweichungen wieder aufzuheben. Steigt
ber Gasometer aus dem Wasser, so ift die Zunahme bes
Drucks gleich dem Gewicht bes Wassers, was er verdrängt
hatte, der zugleich aber wieder um so viel abnimmt, als ber
Theil der Kette wiegt, welcher horizontal geworden ift. Um
drerseits aber ist das Gegengewicht um so viel schwerer geworden, als das Gewicht der Kette beträgt, die über die
zweite Rolle nunmehr herabhängt. Das Gleichgewicht wird
nicht gestört, wenn das Gewicht dieser zwei Kettenstücken
gleich ist dem Gewicht des Wassers, welches der Gasometer,
als er im Wasser stand, verdrängt hatte; d. h. das Gewicht
eines Stück Kette muß gleich seyn dem halben Gewicht des
durch ein gleich hohes Gasometerstuck, verdrängten Wassers.

Man macht von diesem Sage wirflich Unwendung. Diefe Retten find gwar fehr fchwer, aber boch bequem gum Gebrauch.

667. Dieses einfache Mittel kann aber bei dem Gasos meter Fig. 1. nicht angewendet werden. hier ist bas Resers voir unter der Erde und man hat dabei den Druck vermeiden wollen, welchen die Unterstußungsfaulen der Rollen, wors über die Ketten gehen, auf die Wand desselben ausüben; es ist daher Miles so eingerichtet, daß dieser Druck von dem Bos den des Gefaßes aufgesangen wird. In der Mitte desselben erhebt sich, namlich eine hohle gußeiserne Saule, auf welcher oben die Rollen für die Ketten besestigt sind, woran der Gasometer hangt; der Spielraum fur das Gegengewicht ist das Innere der hohlen Saule. Es muß sonach der Gasos meter besonders geformt senn. Deshalb ist in der Mitte desse

felben eine Deffnung, ein wenig größer als der Durchmesser ber Saule, und die Rander dieser Deffnung sind sorgfältig mit einem Blechrohre verbunden, welches die im Wasser stehende gußeiserne Säule umgiebt und mit dem Gasometer

gleiche Sohe hat. \*)

Bei dieser Einrichtung kann die Berlängerung ber Rette im innern Enlinder nicht der senkrechten Erhebung des Gasometers gleich sonn; ber Unterschied variert hier nach dem Stande des Gasometers: derselbe ist um so größer, je hoher der Gasometer steigt. Es muß daber die Rette an einem Ende schwerer als am andern senn, wenn man beabsichtigt, durch dieselbe das Übergewicht des Gasometers, je höher est aus dem Basser steigt, zu compensiren.

Diese Gasometer sind wohlseiler als die ersten, weil man das theure Gerust fürs Gegengewicht erspart, und weil man nicht nothig hat, besondere Borrichtungen zu konstruisren, um denselben in sentrechter Richtung zu bewegen. Die sentrechte Gänle allein ist zu diesem Zwecke hinreichend.

668. Um fosispielige Reservoird zu vermeiden, hat Gengembre einen Gasometer, der gleich einem Futteral in Fernstohren in einander geschoben werden kann, vergeschlagen, und diese Idee ist in der Kenigl. Gashutte (usine royale) zu Paris ausgesuhrt werden. Dieser Gasometer ist auf Tas. 16. Fig. 14. dargestellt. Er besteht aus mehrern kurzen in einander stedenden Inlindern von geringerer Höhe, als die Tiese des Reservoirs, welche durch sleine Rinnchen und Hassen mit einander verbunden werden. Die Rinnchen sind mit Wasser gefüllt und dieses schließt die Last ab vom Gasometer. So wie der Gasometer nach und nach fällt, sondern sich die Capseln, dech kann die Sonderung der nächsten Capsel nicht eher erfolgen, als bis der untere Theil der ersten Capsel, welche fällt, vollig unter Wasser steht.

<sup>•) 3</sup>m Durchichnitt bat ber Gafometer bann die in Tafel 12. Gig. 4. und 6. Negestellie Form.

<sup>(</sup>a) Safometermanbe.

<sup>(</sup>b) Darmidutt bee eingefesten Bledrobes.

<sup>(</sup>c) hervorfiebende Rander an der obern Offinnes, Die im fig. 2. eingebagen und an der Robremmand genfetet find. 2. u. C.

#### 742 Buch II. Cap. VIII. Richtmetallische Rorper.

In benfelben Anstalten hat man auch Gegengewichte aus Wasser versucht. Daffelbe besteht aus einem vollgefullten Wassertasten, ber so viel wiegt, als ber Gasometer in freier Luft. In dem Maaße als ber Gasometer im Neservoir sinft, verliert er Wasser und badurch wird bas Gleich

gewicht erhalten.

welche man das Gas burch verschiedene Arme und Zweige, vorzüglich bei Beleuchtung großer Städte, fortführt, mussen einzeln betrachtet werden. Zum Fortleiten bes Gases in Strassen zieht man gut zusammengefügte gußeiserne Röhren vor, in Privathäusern werden Rohren aus Blei angewendet. Wan kann sie indeß auch aus Aupfer, Weißblech oder Weissingblech machen. Was ihre Dimensionen betrifft, so kann man durch eine Gellige Röhre bei 1" Wasserpressung 6000 Kubitsuß in der Stunde fortbringen, wobei ein großer Bew lust an Geschwindigkeit durch Friktion angenommen ist.

670. Soll bas Gas in einer großen Stadt umher geleitet und vertheilt werden, so ist es am bequemsten, den Gasapparat in der Mitte der Stadt zu haben; dann können die Röhren, vermöge bes kürzern Weges, von geringerer Länge und Weite senn. Am öftesten findet man die Gashütten außerhalb der Städte, gewiß weil die Bauplate in den Borstädten wohlseiler sind. D

Die Hauptrohren muffen so weit senn, daß sie alles Gas, was in einer Nacht verbrannt wird, fortzuschaffen im Stande sind. Ubrigens tann man die Auschaffungstoften sur die Leitungsröhren sehr vermindern, auch das Gas viel res gelmäßiger fortsuhren, wenn man an verschiedene Punkte in großen Stadten Gasometer, welche am Tage gefullt werden, etablirt. Durch dieses Verfahren gewinnt man an Zeit, welche nöthig ift, das Gas aus dem hauptgasometer in die Nebengasometer zu bringen; es fann sich daher die Größe der Berbindungsröhren zwischen den Gasometern, umgekehrt wie die Zeit verhalten, die man zum Fortleiten des Gases auf

<sup>\*)</sup> Wegen Feueregefahr und bes unvermeiblichen übeln Geruchs berfelben, erlaubt bie Polizen felten, Gashutten mitten in Die Stabte zu verlegen. R. u. C.



wenden kann. Diese Verbindungerohren zwischen den Gasometern selbst konnen mit besondern Urmen versehen werden, zum Vertheilen bes Gases auf dem Wege.

In Gladgow befolgt man ein ähnliches Spstem. Das Gas wird in einem Etablissement außerhalb ber Stadt erzengt, woselbst ein Gasometer von 25000 Kubitsuß Inhalt sich benndet. In den verschiedenen Stadtvierteln sind noch drei ahnliche Gasometer. Es ist deshalb moglich, daselbst die Hauptrohren kleiner zu machen, als es nothig sepn wurde, wenn sämmtliche Gasometer alle an einem einzigen Punkte sich befanden.

671. Schon oben wurde angegeben, daß das Gas bei einer Pressung von z ober 1 Boll Wasser, sehr gut brennt. Indes sind diest nicht bestimmte Cranzen und vielleicht selbst nicht die zweckmäßigken. Die Pressung sollte verschieden seyn, wenn man aus dem Gasometer Lampen, die bedeutend hoher liegen als andere, versorgen muß. Die Pressung des Giasometers nuß eigentlich in umgekehrten Verhaltunß stehen, mit dem auf jeder Lampe statt sindenden atmosphärischen Druck.

672. Die Röhren mussen in ben Straffen tief genug gelegt werben; bamit sie nicht oftern ober schnellen Tempestaturwechsel unterliegen, wodurch sie sich entweder zu schnell zusammenziehen oder ausbehnen würden.

<sup>4)</sup> Unter ben vielen Gashutten, welche ich ju feben Gelegenheit hatte, zeichnet fich bie ju Glasgom am vortheilhafteilen aus.

Gie fiebt unter der Leitung des thatigen und geschieften herrn Rel. fon. Das Bas wird aus Renneltobie bereitet. Es find 4 Gashaufer bafelbit, jedes mit 40 Reforten, die um eine gemeinschaftitiche Effe liegen.

Die Retorten find 5' lang, 1 1/2" farf in Guen, efliptifch geformtim Liditen 18" breit und 10" boch. Die Retortenbalje find an den Seiten angebracht.

Das fondenfirte Theer mirb ale feuerungematerial benugt.

Ape 4 Stunden werden die Retorten gefunt und tedesmal 168 Pfund Steintoblen einge est, woraus man fin Cubiffuß Gas erhalt,

<sup>3</sup>m Jahr 1926, wurden bajelbit 76.Suti000 Cubitfus Gas bereitet, Dies fes wird in gubenernen Robren von 10" bis Ja" Durdmefice fortgeleitet. Die Lange ber gefammien gubeifernen Robrentour fare Gas betragt in Glassow 410500 gas. Alex.

#### 144 Buch II. Cap. VIII. Midstmetallifde Rorper.

Da fie hermetisch mit einander verbunden werben muße, fo ift bei biefer Arbeit sehr viel Gorgfalt nothig.

Fig. 10 jeigt zwei mit einander verbundene Robres. Die eine hat einen Rrang an, welcher in bas Schloß ber an bern Röhre paßt. Auf bem Boben biefes Schloffes liegt ge theerter Sanf. Beide Mohrenenben haben freisrunde Juschen; auch ift jebe mit 4 Dehren verfeben, burch welche bie Edyrauben geben, wodurch ber getheerte Danf feft gufammen gepreft wird; um die Deffnung, weldge beibe Rohrenenben laffen, wird rund herum Thon gellebt, oben eine Deffnung hinein gemacht und geschmolzenes Blei hineingegoffen, baffelte füllt ben Raum o,o, aus. Der Thon wird abgenommen und bas Blei feft gusammen gefchlagen. Die bleiernen Gaercha ren in Saufern haben für 6 bis 8 lampen felten über 6 und 9 Linien im Durchmeffer; bas licht brennt jedoch gleichfermis ger, wenn bie Röhren größer find. Man giebt ben Rohren bis 2" Durchmeffer, wenn 20 bis 30 Campen mit Gas verforgt werben follen.

673. Lampen. Ift bas Gas an ben Ort, wo es verbraunt werben foll, angelangt, so tritt es entweber in eine einfache ober in eine Art Arganbische Lampe.

Im ersten Falle endigt die Gadrohre in eine stumpf zu laufende Spike, in welcher eine Offnung zum Entweichen bes Gases befindlich ist. In einiger Entsernung von der Spike ist ein Hahn, welchen man öffnet, sobald das Gas angezum det werden soll.

Buweilen macht man fatt eines einfachen Loches einen - feinen Schnitt, woburch eine breitere Flamme erzeugt wirb.

Diese Einrichtungen sind jedoch nur bei Straffenbeleuchstungen gebrauchlich, wo die Ersparnisse am Glas für besondere Glaszylinder größer sind, als die Ersparnisse am Gas. Wird das Gas aber zum Beleuchten ber häuser angewensdet, so ift es vortheilhafter, eine ruhige Flamme zu haben, und es werden deshalb Glaszylinder angewendet.

Diese Lampen haben bann Ahnlichkeit mit arganbischen Campen. Das Leitungerohr endigt mit einem Ringe, auf welchem ein burchlochtes Stahlplättchen gelegt ift. (Fig. 15.)



Wir werden frater seben, wie viel Offmungen und von welcher Größe sie senn muffen, auch werden wir den richtigen Durchmeffer bes Ringes und bes Glaszylinders bestimmen. (682.)

674. Wir wollen jest bas Berfahren bei ber Gaser-

geugung im Allgemeinen betrachten.

Schon oben (611) haben wir angegeben, welche Steins soblenarten zur Gaderzeugung geeignet sind. Wir mussen noch hinzusugen, daß Steinsohlen, welche viel Schwesellies sulren, nie angewendet werden sollten, von welcher Beschafzsenbeit sie auch übrigens senn mögen. Bei gleichartigen Steinschlen sind die schweselliedärmsten die vorzüglichsten; es ist oft weit besser die wasserstoffarmen Steinschlen zu diessem Zwed anzuwenden, im Falle sie weniger Schwesellies enthalten, als wasserstoffreiche zu nehmen, welche dagegen viel Schweselties. einschließen. Bei der Destillation im Großen giebt

1 Rilogr. Rennelfohle . . . . . 320 Liter Bad.

- gewohnliche engl. Steinfohle 250 -

1 - Steintehlen aus Morbfranfreich 210 -

Diese Quantitaten find nach ber Zeit und ber Tempes ratur, die man jum Destilliren anwendet, verschieden.

6-5. Um Gas zu erzeugen, werden zuerst die Netorsten rothwarm gemacht und dazu entweder Steinkohlen oder Refe verwendet. Hat die Retorte 15" Durchmesser bei 5' Lange, so kann man auf einmal 100 Kilogr, einschutten. Man muß die Steinkohlen gleichkörmig in der Netorte aussbreiten, auch muß hinlanglicher Naum vorbanden sepu, das mit sich die Koke aufblahen konnen. Der Netortendeckel wird bann eingelegt, nachdem man vorher die Nander mit Erdstitt verstrichen hat und jener dann mit einer Schraube scharf angepreßt.

Man unterhalt eine angemessene Temperatur, währenb Stunden. Ift die Temperatur zu niedrig, so erzeugt sich viel Theer und wenig Gas, ist sie sehr hoch, so erhält man viel Gas, aber es ist mit Wasserstoff oder auch Halbschlen-wasserstoffgas (Sumpfluft) vermischt, welches zugleich sehr

Teicht und foledet teuchtend ift.

dreht und der Kitt vom Deckel losgeschlagen.

Das Gas entweicht durch die Spalten, zündet, sodann der Deckel abgenommen. Au wird die Detonation des Gases vermieden, die sindet, wenn man den Deckel schnell abnimmt. torte offen, so ist dieselbe von der Borlage un Apparaten abgeschlossen; die Koke werden mitt kens herausgezogen und auf der Erde ausgebsiel leicht verlöschen. Die Retorten werden da füllt und die Destillation beginnt auss neue.

Das Füllen und Ziehen einer Retorte dar 3 Minuten Zeit nicht erforbern.

Ein Hektoliter Steinkohlen giebt 1,4 Hel erfordert 0,7 Hektol. Roke zum Destilliren, we nur 6 Stunden währt.

Das Gas und die übrigen Roke können ben. Das Theer wird selten angewendet; m daraus bereiten, wenn man es in Retorten langeseuchteten Koke gefüllt und bis zum Roth werden. Das Wasser, welches sich zugleich mit densirt, ist ammoniakalisch, aber nicht genug, ut haft benußen zu können. Der Kalk, welcher bes Gases gedient hat, ist ohne alle fernere Ar

<sup>4)</sup> In vielen Gegenden Englands wird der Ralt, beffen man des Gafes bedient bat, nachdem er eine Reit lana an be

676. Bestandtheile des Leuchtgases. Sie find hiert der Masse, worand sie bereitet werden, und der Tempatur, bei der sie sich gebildet haben, verschieden, auch bei inkohlengas verschieden, nach der Zeit, die man zur Desation angewendet hat.

Olgas besteht aus den vom Faraday entdeckten Rohvasserstoffen (495), aus öhlbildendem Gas, Cumpfluft, lenorydgas, freiem Wasserstoff und ein wenig Sticktoff.

Dichtigkeit ist verschieden, und ist bei gut bereitetem se der Luft gleich, oder wenigstens = 0,8 bis 0,9. Ans ender Tabelle ersicht man die Bestandtheile vier verschieser Olgasarten. No. 1 und No. 2 sind bei der Rothglühbargestellt, No. 3 bei der niedrigsten Temperatur, wosman das Dl nur noch zersetzen konnte. Dieses Gas
e Henry im Kleinen bereitet. No. 4 war aus der Unsvon Taylor in Loudon, der das Gas aus Fischthrantigt.

Das von Chlor absorbirte Gas ist ein nicht naher beuntes Gemisch aus dampfformigen Wasserstoffcarburen 2-94) und Kohlenwasserstoff (487).

Didings feit.	100 Raumtheile									
			Enthalten							
	Berichte ter Gau- eriloff.	Erjeugte effohlen faure.	Bon Chlor abfordir- tes Gas.	Cumpfe luft.	Rohlens ornd.	Waller- ftoff.	End.			
0,467 0,590 0,758 0,906	116 178 220 260	6t 100 130 158	6 19 22,5 38	28,2 32,4 50,3 46,5	14,1 12,2 15,5 9,5	45,1 32,4 7,7 3	6,6			

felfaure verfest, nochmats bestidtet und verlauft. Dacintofb in Glasgow tauft bie Raphta, um Gummi Glafteum aufjulofen, womit er bie fogenannten luft- und mafferdichten Rieiber macht.

Das ruckitandere Dem wird jur Rubfabrifation benupt. Mit bem Ebeer wird auch oft bie Rote besprengt, welche jur generung in den Gadwerten bient, um fie leicht entaundeich ju machen. Ales,

#### 748 Bud II. Cap. VIII. Richtmetallifde Rorper.

Beint ersten Anblick scheint es, als müßten bie Itisten und bie Bestandtheile verschiedener Ölgase sich gie bleiben, weil die angewandte Masse dieselbe ist, und su Abweichungen in den verschiedenen Destillationsperiodenen sinden können, wie diest dagegen bei der Steinsahlendent tion der Fall ist. Aus obiger Tadelle ersieht man, das Dichtigkeit mit der Zusammensehung im bestimmten zwie menhange ist, so das man nach der Dichtigkeit die leucke Kraft des Gases beurtheilen fann. Auch folgt aus dens Ehristisch und Turner angestellten Bersuchen, das Dichtigkeiten der im Großen bereiteten Ölgase von o.67212, 110 abweichen können, am häusigsten aber variiren sen Q,8 bis 0,9.

Die Abweichungen hangen übrigens von ber Imratur ab, bei welcher bie Zersepung geschicht. Sk fier brig, so erzeugen sich Wasserstoffcarbure in größerer Ro

fo wie Rohlenwafferftoffgas.

Bei erhöhten Temperaturen bildet fich vormalingen being und freies Wasserstoffgas, wobei sich Rebei den Netorten präcipitirt und bas Gas qu leuchtender kan verliert.

Gas von 0,8 bis 0,9 fpec. Bewicht enthalt greit

theils 18 bis 20 pCt, Bafferftoffcarbure.

677. Bas bas Steinkohlengas betrifft, so ift bafe fehr verschieden. Dhue auf Schwefelwasserstoff ober be lensaure, die damit vorkommen, Rucksicht zu nehmen, mit wir in folgender Labelle nur die Gase betrachten, mit von Kalk nicht absorbirt werden. Ubrigens enthält Ste tohlengas von mittlerer Güte 2 bis 3 pCt. Wasserstoffcans

		100 Staumtherte									
Pich			Erztugte Roblen- faure,		Enthalten .						
trit	•			Pon Color Chlor Chlorbix- les Gas.	Cumpf.	Rohien- orubgas.	Waller- flog.	Clid.			
0,6	_	217	128	15	82,5	3,2	0	1,5			
0,6	_	140	105 108	12	72 58	1,9	8,8 16	5,3 1,7			
0,5	_	166	Q5	7	56 20	11 10	21,3 60	4,7			

Die in ber Tabelle unter No. 1 bezeichneten Resultate die wichtigsten; sie zeigen, daß das schlechter wird, inger der Destillationsprozeß wahrt. Alle oben in der elle aufgestellten Werthe wurden aus derfelben Steinfolzet (Kennelfohle) erhalten und zwar No. 1, 2 und 3 alle lig wahrend der ersten Stunde des Destillationsprozesses, 4 aber erst nach 5 Stunden und No. 5 erst nach 10 enden. Vor der Analyse wurden die Gase von Schwes assertioss und Kohlensaure mittelst Kaliselution befreit.

Man fieht ferner, baß das specifische Gewicht des bes Steinkohlengases nicht über o,6 betragen kann; dieses ist das specifische Gewicht bes schlechtesten Ölgases. Wirstman das Gas aus dem Gasometer selbst, nachdem der illationsprozeß beendigt ist, untersuchen, so würde das kiche specifische Gewicht zwischen 0,4 bis 0,5 liegen. Wir in nbrigens auch aus dieser Tabelle, das man aus dem ischen Gewichte auf den Gehalt an Kohlenwasserstoffse. dei Steinkohlengas, so gut wie bei Olgas schließen is wechalb man die Gute des Steinkohlengases auch aus en specifischen Gewichte beurtheilen kann.

678. Die Dichtigkeit bes Steinkohlengases variet bes untich im Gasometer von 0,4 bis 0,65. Dieses giebt zu ugen Untersuchungen Anlaß, die auf Olgas nicht anwends fünd.

Bei Digas ift es nämlich erwiesen, bag es vortheilhaft bichtes Gas ju erzeugen, felbft wenn man an Bolumen

#### 752' Buch II. Cap. VIII. Michtmetallifche Rorper.

angenommen, bag bas Dl in einer Carce l'idjen Lampe brette und bag in biefen brei Fällen bas Licht gleich ftart ift.

Daner ber Beleuchtung. Aufgang.

i Stunde . . . 42 Gr. Die.

1 - . . . 106 bis 110 Liter Steinkohlengal

1 28 - 30 - Delgas.

Später werben wir biefe brei Beleuchtungsmetbet mit ben anbern vergleichen. Wir begnügen und hier zu t merken, baß, wenn der Gasaufgang für eine gewöhnlit Lampe gleich ift 138 Liter Steinkohlen und 58 Liter Deige so stehen die Leuchtkräfte zu ben einer Carce lichen Lamp bie 42 Gr. Del verbrennt, in dem Berhältniß von 100:12 also um ohngefähr & höher.

Das Licht einer ahnlichen Gastampe ift gleich 12 &it tern, 6 aufs Pfund ober 9 Wachsterzen, 5 aufs Pfund.

ober Lampen (Beca). Alles was biesen wichtigen C genstand betrifft, sollte nach den michtigen Beobachtunge Davy's über die Natur der Flamme berechnet wered Man hat sehr oft bezweiselt, daß ein bis zur Rotgluben erwärmtes Gas, seitchtend werden könne, aber die Waste stoffslamme, obgleich sie nur schwach leuchtet, und bie th Kohlenorybgases beweisen das Gegentheil. Es ist übrigen ausgemacht, daß ein reines Gas gewöhnlich beim Berbur nen ein außerordentlich schwaches Licht entwickelt.

Es ist daher nöthig die Quelle ber Leuchtfrafte is Gase aufzusuchen, und man findet sie in einem zusäligs Phänomen ben allen den Gasen, die eine große leuchmit Kraft besitzen. Gewisse Gase erzeugen nämlich beim Berden nen seste Rörper, andere zersetzen sich in der Rothglübbst und lassen einen festen Körper als Rückstand. Werden bei seinen Körper erhipt, so strahlen sie eine große Wenge kon and, so lange als sie die feste Ferm nicht verloren haben.

683. Man kann biefes vielfach nachweisen. Wir not len zu biefem Zweck vorher bie Leuchtkräfte verschiedem Gase vergleichen. Phosphorwasserstoff, Rohlenwasserstelltehen oben an, sobann folgt Sumpfluft, Cyanogen, Rohlen

ndgas und Wafferftoffgas. Letteres giebt beim Berbrens a fein festes Produkt, mabrent Phosphormafferftoff, Phos: prfaure erzengt, welche fich pracipitiet und fomell bis gunt thgluben erhigt wird. Roblenwafferftoff und alle biergit borigen Berbindungen werben bei erhöhter Temperatur in ble und Bafferftoff oder Enmpfluft gerfett. Die fich berichlagende Roble leuchtet, aber in bem Maage als fie rbrennt, verliert bie Flamme an Leuchtfraft. Diefen Robs nieberschlag tann man burd ein febr leichtes Ergeriment dweisen. halt man namlich ein Drabtuck mitten in eine ht . ober Gaeflamme, fo zeigt fich ein bider fchwarzer Rauch er biefem Ret; bagegen bemerkt man nur wenig ober gar nen Rauch, wenn die Flamme an ber Bafis, wo fie blat ennt, mit bem Detallgewebe burchschnitten wieb. In ber fis einer gewohnlichen Flamme verbrennt bemnach 'eine reion Bas ober Dampfe, bie fie erzeugt; es finbet aber d jugleich eine theilmeife Berfetung biefes Gafes ober fer Dampfe ftatt. Rad ber Mute gu wird bie Berbrens ng fortgefest, und bie Berfesung gefchieht vollfommen; pragipitirt fich Roble und bas Licht wird febr lebhaft. In Epike verbreunt die Roble und ber Uberreft bes Gafes Uftanbig und bas Licht wird fcmächer.

Collte man über die Wirkung fester Körper beim Bersennen noch einigen Zweisel hogen, so darf man nur, um zu beseitigen, ein Stuckhen Platin oder eine Amianthfasin eine reine Wasserstoffstamme hatten. Diese Körper roen in dieser, an und für sich kaum sichtbaren Flamme

indend weiß.

634. Diesen verschiedenen Resultaten zu Folge, ist ester, daß bei der gewohnlichen Beleuchtung die Leuchtkraft Tsamme einem Kohlenniederschlag zugeschrieben werden aß, der in Folge der Zersetzung des Gases oder der Dams, welche erzeugt werden, entstand. Die Leuchtkraft der amme kann aber nur verstärkt werden, je hoher die Tempratur ist, welcher man die Kohlen aussetzt sonach mußes Gemisch, welches verbrennt, Wasserstoff genug halten, unt dieser allein entwickelt beim Berbrennen die erhohte imperatur, welche nothig ist, um die Kohle weißgluhend

ju maden, angenommen, bag bie Berbrennung im Richen

mittelft ber atmosphärischen Luft gefchieht.

Was die Verhältnisse der Flamme zur Luft betrifft, is ift es erwiesen, daß Luft in hinreichender Menge vorhanden sepn muß, wenn die Verbrennung vollkändig erfolgen sel, und daß ein Ubermaaß schadlich ist, entweder weil die Flamme abgefühlt wird, oder weil die vollsommue Verbrennung zu schnell erfolgt.

Bei zu wenig Luftzutritt erfolgt eine blos unvollfommu Berbrennung und eine Temperaturerniedrigung, dieses ver mindert die Leuchtkraft ber Flamme und giebt zur Entstehung

von Rauch Beraulaffung.

Das Maximum der Leuchtfraft einer Flamme findet de her gewiß dann Statt, wenn fie nabe daran ift, Rauch ju entwickeln; bas Licht nimmt ab, sobald dieser Temperatus

grad fleigt ober finft.

Doch ist es kann zu vermeiben, daß man nicht in einer ober den andern dieser Fehler verfallt; denn wenn es einer seits nöthig ist, daß die Kohle sich niederschlägt, so ist es andrerseits auch nöthig, daß sie schnelt und vollkommen ver brenne, um die Temperatur der Flamme zu erhöhen. Die Wittel, welche den Niederschlag besordern, die Verbrenn nung storen und dagegen die, welche ein sebhastes Verbrennen bewirken, verhindern, daß sich Kohlen niederschlagen, so fam dieser Gegenstand nur durch genaue Experimente näher erentert werden.

Was das Gas betrifft, so haben folgende brei Umstas de vorzuglich Einfluß auf die Intensitat der Flamme. Du Form und Dimensionen der Flamme selbst, die Einrichtung der Lampe und die Gestalt des darauf besindlichen Aussacht oder Zylinders. Wir wollen diese Punkte betrachten nad den Versuchen von Turner und Christison.

665. Der wesentlichste Punkt bei ber Flamme ift bereit Lange. Gie hat ben großten Linduß auf Die Leuchtkraft, und lettere nimmt in einem großern Berhaltniß zu, ale ber Luswand an Gas. Dieses beweisen folgende Resultau, welche man mit einer einsachen Lampe bei Steinkohlengas erhalten hat:

		Zou.	Zou.	Zou.	Zou.	Zen.
känge ber Flamme	•	• . 2	5	4	5	6
Erhaltenes Licht .	•	• 55,6.	100	150,6	197,8	247,4
Verzehrtes Gas .	•	. 60,5	101,4	126,3	143,7	182,2
Für benselben Gaso				•		·

gang erhält man an

Licht . . . . 100 109 131 150 150

Daraus folgt, daß mit derselben Quantität Steinkolslengas Licht erzeugt werden kann, dessen Stärke sich wie 2:5 verhält, wenn man die Flamme von 2 bis auf 5 Zoll vers längert. Über 5 Zoll gewinnt man aber nichts mehr.

Mit einer einfachen Ölgaslampe sind die Resultate dies selben:

. Zon.	3oa.	Zoa.	Zoll.	3oll.
Länge ber Flamme 1	<b>. 2</b> .	3	4	5
Licht	63,7	96,5	141	178
Aufgang an Gas 33,1	78,5	90	118	153
Für benselben Gasauf.				
gang erhält man an	•			
<b>Licht</b> 100	122	159	181	174

Die Lichtzunahme ist auch hier im Verhältniß, wie 2 zu 3 bei einer zwei und vierzölligen Flamme, aber über 4 Zoll ist bei Ölgas nichts mehr zu gewinnen.

686. Das, was bei einer einfachen Lampe geschicht, wiederholt sich bei einer Argand'schen. Man sindet den Besweis in folgenden Resultaten, welche bei einer Lampe mit 5 Öffnungen und Steinkohlengas von 0,605 spez. Gewicht ershalten wurden.

		Zoa.	Zoa.	Zoll.	Zou.	Zall.	Zou.
Höhe der Flamme	ė	: 1/2	1	2	3	4	5
Richt							
Aufgang	•	83,7	148	203	241	265	318
Aufgang	den:	•					

felben Gasaufwand 100 282 560 582 532 604

Sonach ist die Lichtmenge sechsfach, wenn anstatt einer halbzölligen Flamme, man Gas mit 3 oder 4" langer Flamme brennt. Ift die Flamme länger als 5 Zoll, so bietet sie nur einen unbedeutenden Bortheil dar.

## 756 Buch II. Cap. VIII. Nichtmetallfiche Rorpir.

Dieselben Refultate erhalt man bei Olgas. Das Gab mog 0,610 und bie angewandte lampe hatte 15 locher.

Boll. 30ll. Boll. 3off. 3cL Bobe bet Alamme å. 14 21 Licht . 31,4 153 241 377 435 **Unfgang** 216 255 253 . 97,4 1.5 Für benfelben Gasaufgang

erhielt man an Licht . 100 276 317 460 472

Weil die Flamme über 24 Boll lange anfing zu tas

den, fonnte man fie nicht mehr verlängern.

but. Diese einfachen Thatsachen erklären sich jedech nach den oben aufgestellten Prinzipien leicht. Vermehrt man die Länge einer einfachen Gasslamme, so erweitert sich dieselbe-vothwendigerweise und nachher dietet sich, im Verhältnis zum Gasvolumen, eine geringere Berührungsflucke mit der atmosphärischen Luft dar. Ist in den argandischen Lampen die Flamme kurz, so ist der Luftzug stark genug, wu eine vollsammne Verbrennung zu bewirken, ehe der Kohlew niederschlag entstehen kann.

Für eine Gaslampe von gegebenen Dimensionen giebt eine gewisse Flammenlänge bas Maximum von Licht, und biese Lange darf nicht verändert werden, wenn zu gleichet

Beit nicht auch ber Luftzutritt veranbert wirb.

Man konnte übrigens mit bem Sahne, welcher zum 26schließen des Gases dient, eine Platte verbinden, welche die Öffnung für den Luftzutritt entweder erweiterte oder verengte, so daß, wenn man den Sahn öffnen oder schließen wollte, man das Licht vermehrte oder verminderte.

688. Der Durchmesser der Offnungen, burch welche bas Gas entweicht, verdient auch eine sorgfältige Beruchschigung, und es können für Dl und Steinkohlengas die Durchsmesser der Offnungen nicht gleich sepu; auch ist fur beide Gase zu berücksichtigen, daß wonn die Lampe eine einfache ist, die Temperatur niedriger seyn wird, als bei einer mit mehrern Deffnungen, so daß eine einfache Deffnung großer seyn muß, um denselben Effett hervorzubringen.

Chriftison und Turner nehmen an, bag fur Steine tohlengas in einer einfachen Lampe bie Deffnung 28 Boll im

Durchmesser baben muß. Bei Delgas von 0,944 Dichtigfeit muß die Deffnung nicht weiter als 25 Boll fenn. Wird ber Durchmesser vermindert, so verliert man an Licht, außerbem hat die Lampe das Unangenehme, daß sie bei der geringsten Einwirkung der Luft verlischt.

Bei argandischen lamven müssen bie Deffnungen nicht altein mit der Qualität bes Gases, sondern auch mit ber Unzahl ber Deffunngen sich verengen. Der Verlust ist übrigens bei zu engen Deffnungen größer als bei zu weiten, wie sich aus folgenden Resultaten ergiebt.

Die Deffnungen waren in einem Rreis von ih" Durch-

meffer angebracht:

Birt bre	u	51	ditigfeit bes	Mnjabl ber	Durchmeffer ber	P.S. Smanatel
Gaire		101	Gafes.	Offnungen.	nungen in Bruch	
Cieinto	hlei	tga	s 0,600.	10.	2,1	Maximum.
Pelgas	٠.		0,900.	15.	र्वंड	beegl.
-		٠	0,680,	15.	x <sup>2</sup> q	beegt.
-	4	٠	besgt.	15.	25	rho Berinft,
	٠	٠	besgl.	15,	2,0	180
	•		beegl.	15.	E d	3° σ — —
	٠		0,778.	25.	น่ธ	Maximum.
_	•		desgl.	15.	80	130 Berluft.
_		٠	beegf.	15.	*°o	100

Borzugsweise muß bei arganbischen Lampen barauf gestehen werden, daß alle Deffunngen gleichen Durchmeffer haben; sinden sich zu weite Deffunngen, so entsteht Rauch, wahrend die engen gerade hinlänglich Gas geben; werden die großen Deffunngen verengt, so geben die kleinen zu wenig Bas. Davon kann man sich bei einer gewohnlichen Lampe aberzeugen, wenn man den Docht anstatt horizontat, schräg bichneibet.

689. Die Entfernung der Löcher ist auch ein Punkt von hoher Wichtigkeit bei argandischen Lampen. Wenn die Flammen sich vereinigen, nimmt die Leuchtkraft in einem

roßern Berhaltnif gu, ale ber Gasaufgang.

Bergleicht man die Leuchtfrast riner einfachen Lampe eit der einer argandischen, so findet man unter den gunstigten Umständen das Verhältniß von 100:150, sowohl bei Lieinkohlen- als auch bei Delgas; boch kann dieses vortheil-

#### Buch II. Cap. VIII. Richtmetallische Rorper.

hafte Berhaltnig nur erhalten werben, wenn die Offnungen einanber fo nahe fichen, bag fich bie Flammen vereinigen tonnen.

Folgendes find bie erhaltenen Refultate mit Lampen von to" und mit lochern von 20 Boll Durchmeffer. Jebe

einzelne Flamme gab bas Darimum Licht.

Lampe mit 8 foch. 10 foch. 15 foch. 20 foch. 25 Lod. 360. Licht . . . 360. 371. 400. 382 Aufgang . **5**67. 296. 318. 289. 275. Erhaltenes Licht

für benfelben

Gasaufgang, 98. 218. 132. 131. 139.

Sonach ift die vortheilhaftefte Entfernung ber Deffinne gen bon 30" Durchmeffer 180 Boll; unter biefen Umftanden biftet' bie Flamme, fie mag auch noch fo turg fenn, einen Ring, in welchen man bie einzelnen Flammen nicht unter scheiben fann. Diese Erfahrung fann man als eine prattie fdje Regel bei ber Konftruftion ber Bastampen anfeben. Da aber bei einer öffentlichen Gasbeleuchtung bie Preffung unaufhörlich variirt, so muß, um Rauch zu vermeiden, bit bei einem größern Basaufgang bei gu nabe gelegenen Deffe nungen entftehen wurde, bie Entfernung von Deffnung ja Deffnung 100 Boll betragen. Uberhaupt verbrennt man bei offentlichen Gasbelendstungsanstalten immer etwas Gas ebnt Nugen, aus ben bereits angefuhrten Grunben.

690. Brennt man Steinfohlengas, fo find bie Deffnungen von 3 Boll Durchmeffer bei 16 bis 100 Boll Entfernung

von einander bie bortheilhafteften.

691. Die Angahl ber Löcher in einer Lampe bestimmt ben Durchmeffer ber lampe; weil wir bie Entfernung ber ber Deffnungen unter fich fennen; bei Delgas murbe man bei Deffnungen von 30 Bell Durchmeffer und 230 Entfernung von einander ben lampen folgende Durchmeffer geben muffen:

Angahl ber Offnungen. Durchmeffer ber Lampe.

10 20 25. .

Wird bei Steinkohlengas ber Durchmeffer ber Deffnull



gen zu & Boll und bie Entfernung ber Deffnungen unter fich

Angahl ber Offnungen. Durdmeffer ber Campen.

Die Sohe ber Dille fann 14 bis 2" betragen, und bie

Atarke ohngefal,r 76 Bell.

692. Der Glaszylinder auf ben Lampen hat bei Gas weniger Ginfing als bei Del. Die Dabt berfelben, bie mit Uberlegung gefcheben muß, bestimmt fich nach einer febr einfachen Methode. Der Glaszplinder befordert, indem ber Luftzug baburd vergröffert wirb, bas Berbrennen, ift außerbem aber auch Urfache, bag bie Flamme rubiger breunt; es ift übrigens erwiesen, daß wenn bie offne Alamme ohne Rauch breunt, der Glaszplinder bas licht ber lampe nicht vermehrt. Der Gladgplinder ift fonach nur nublid, wenn er nothig wird, namlich wenn bie Ungahl ober Entfernung ber Deffnungen ober ber Durdmeffer ber innern Deffnung fur ben Luftzutritt fo eingerichtet ift, bag ein ftarferer Bug vertheilhaft fenn fann. Wenn man burch bie Berbindung ber verfchiedenen Theile bahin gefommen ift, eine volltommne Gads verbrennung zu erzeugen, muß ber Cylinder fehr weit feyn, bamit er feinen Ginfluß auf ben Luftzug auffert.

Ein geringerer Durchmeffer bes Zylinders wurde nachs theilig seyn und dadurch ber Kohlenniederschlag vermindert werden, der vorzüglich die Stärfe bes Lichts bestimmt.

Man fann hiernach auch die Vortheile bes von Bonts guignon erfundenen Apparats erflaren. (Fig. 16. Taf. 16.)

Dersethe besteht aus einem nber die Gastampe gestellsten Trichter, welcher mit einem Robre verbunden ist, welches 2 bis 3 Just unter die Flamme geschlängelt herablauft. Die Lust, welche durch die Lampe gezogen ist, tritt in diese gestrammte Robre und muß in entgegengesester Richtung vom natürlichen Zuge soristreichen; dierdurch verliert sie an Gesschwindigkeit, und die Lebhastissteit des Verbrennens nimmt desdalb ab. Es ist klar, daß dieses eine sehr unbequeme Art

ift, einen Fehler in ber Construktion ber Lampe zu verbei fern, und daß es viel bequemer seyn wurde, ben Luftzug zu vermindern, entweder durch Berengung der Luftoffnung unterhalb ber Lampe, ober burch Berengung des Zylinders oberhalb ber Klamme.

Der Apparat von Bourguignon kann daher niemals nühlich seyn, wenn man die Lampen sorgfältig konstruirt hat, und er hat blos in sofern Interesse, als man damit die Lampen untersuchen kann. Gut konstruirte Lampen werden zaw den, wenn man sie damit verbindet, nur schlecht eingerichtete leuchten bagegen besser, worunter vorzüglich die gerechtet werden müssen, welche offen eben so gut als im Glassplinder brennen, und wo man einen weiten Inslinder an wendet, damit der Zug nicht zu sehr beschleunigt werde.

693. Man findet in folgender Tabelle die verschiede nen Dimensionen, welche bas Maximum Licht für sede Laus pe geben; es muß sedoch bemerkt werden, daß im Berhälte niß als die Anzahl der Löcher zunimmt, die Ersparnis und die Leuchtfraft der Flammen größer wird.

Die Gesammtmasse bes Lichts ist bieselbe, aber bie er ste Flamme in ber Tabelle hat zweimal mehr Oberstäche als bie lette, b. h. bei gleicher Oberstäche giebt biese zweimal mehr Licht als die andern.

Angahl ber Durchmeffer Sohe ber Farbe ber Dffnungen. bes Glasce. Flamme. Flamme. 4 3oll. flatternd u. blau gestreift. 11 30A. 8 bis 10. 51 - } ruhig, einfach, ftart meiße 15 13 -21 - 1 glanzend. 20 13 -2 Boll. am ichonften. 25 1 30II. Der Gladzplinder war bei jedem 6 3oll hoch.

Es ift unangenehm, baß man biesen Bedingungen nut bei Bersuchen im Rleinen genügen fann. Die geringsten Abe weichungen im Luftzuge oder in der Flamme verursachen bei 20 und 25 Deffnungen Ranch. Ein Etablissement, was Gas zum allgemeinen Gebrauche liefert, sollte deshalb den Lampen

won fo Boll Durchmesser nicht mehr als 15 Deffnungen geben. Was ben Durchmesser der Glaszylinder betrifft, so nehmen Turner und Christison mit Rucksicht auf alle Berfuche an, daß für Zylinder von 6" Höhe, dieselben für Lam

i von §,  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{10}$ , und  $\frac{1}{10}$ " Durchmesser,  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{10}$ ,  $\frac{1}{10}$  und  $\frac{1}{10}$ " it seyn müssen.

694. Betrachtung ber ökonomischen Vor= eile ber Gasbeleuchtung.

Dieser Gegenstand erfordert, seiner complicirten Nawegen, eine mehrseitige Beleuchtung und Untersuchung. lgende Fragen kommen zuvörderst dabei in Betracht:

- 1.) Ist die Steinkohlengasbeleuchtung der Delbeleuchg vorzuziehen?
- 2.) Ist die Delgasbeleuchtung ber Delbeleuchtung voriehen und
- 3.) Ift die Steinkohlengasbeleuchtung ber Delgasbes chtung vorzuziehen?

Dhne darauf Anspruch zu machen, eine entscheidende bir alle Fälle passende Antwort geben zu wollen, so d man doch aus dem Frühern schon in den Stand gesetzt, se Fragen im Allgemeinen richtig beantworten zu können.

In Betreff der ersten Frage muß man große und kleine stalten unterscheiden; es muß der Preis der Steinkohlen, der Koke in Rechnung gebracht und berücksichtigt werden, lettere leicht abzusetzen sind.

695. Wir wollen hier Berechnungen von zwei Anstalmittheilen, und einige Bemerkungen beifügen.

rechnung des Brtrags der Steinkohlengasbeleuchtung in der Roniglichen Gashatte (usine royale) zu Paris.

Bei 2400 Lampen.

Ausgaben.

lagstapital 1,200,000 Fr. teressen dafür 5 pCt. 60,000 Fr. ährlich einfohlen, 2,295,000 tilogr. à 4 Fr. 40 Ct. bas jektol. von 80 Kilogr. 126,222 340,053 Fr. enn-Material 20,081 Seftol. & 2 Fr. 85 Ct. 57,250 - 80 Ct. jeitslohn . . . . . 50,000 --neral (20minist. . 25000 g. 20 g.) 45,000 - 20 Ct. **NAS. Nuss. 20000 S.** 

## 762 Budy II. Cap. VIII. Midstmetallifdje Rorper.

Ein	nahmen.	
Licht, 2400 Campen a 93 Fr.		
90 Ct. jährlich	225,360 Ft.	1
Rofe 40161 Seftol. & 2 Fr.		1
85 ©t	114,461 — 60 Et.	> 544,68
Bertaufliche Retorten, ale		
altes Gifen	. 5,600 40	1
Theer in a me a to marja		,
		Sec. 26.

Nach Abzug ber Interessen also 4579 Fr. Ubersch Mechnet man die Zinsen fürs Anlagskapital höbet es für alle Hütten ber Art seyn sollte, so ändert sie Überschuß. Nimmt man nur den sehr mäßigen Sat 8 pCt. an, so hat man 576000 Fr. Ausgaben.

344000 Fr. Einnahmen. also 32000 Fr. Berlust.

Go verhält es fich mahrscheinlich mit allen Anf bleser Art in Paris. Sobald fie nur 5 pCt. tragen, cu fünftig, wenn man genöthigt ift, große Neparaturen 1 nehmen, ein wirklicher Berluft.

Berechnung bes Brtrage ber Gasbeleuchtung im Sofpital Louis ju Paris. 320 Lampen,

#### Ausgaben. 2000 Bettol. Steinkohlen von St. Etienne gum Destilliren a 4 Fr. 67 Ct. . . . . 954 1121 Seftol. Steinfohlen als Brennmaterial von Creusot à 4 Fr. 20 Ct. . 470 2 Arbeiter à 4 Fr. taglich . 14Ć 1 neue Retorte nach Abjug ber Alten 55 Reparatur bes Dfens 15 Unterhaltung ber Leitungeröhren 20 Rait 5 8 pCt. Intereffen für ein Rapital von 40000 Fr. . 32( 1045 Cinnahme.

Marie Contract Contra	Lane.	Arandport 8404 Fr.
BOO Heft. Kofe à 2 Fr. 85 Ct		· · · · 7980
		• • • • 504 —
		16888 Fr.
1128 Rilogr. Theor, & 25 Ct	٠	· · · · 2032 —
4		- 18910 Fr.

Der Berlust ist also gleich 2570 Fr. wenn man annimmt, saß der Theer nicht verkauft wird, er fällt aber bis auf 148 Fr., wenn er für den mittlern Preis von 25 Ct. verkaufder ft. Diese lette Annahme ist aber nicht wahrscheinlich, wenn tran sieht, daß die Sinnahme in der Usine royale, wo man tach dieser Ansicht für Theer 16000 Fr. hatte einnehmen müssen nur 1200 Fr. beträgt.

Dbige Berechnung wurde in den Annal. do chim. et le Phys. Theil 15. pog. 402. bekannt gemacht, ich habe sie boch einiger Modifikationen fähig geglaubt. Das Leuchts as ist nach dem gegenwärtigen Berkaufspreise berechnet, eben auch der Preis der Koke so angenommen, wie er im Jahr 1825. in der Usine royale stund, um beide Rechnungen mit einander vergleichbar zu machen.

Aus beiden Berechnungen ergiebt fich, baß man bei dem gegenwärtigen Berkaufspreise bes Gases, sowohl in eister öffentlichen Gasanstalt, wie z. B. in ber Königlichen Gaschütte zu Paris, als auch bei einer Privatunternehmung, twenn man das Gas pr. Stunde für 5 St. zu einer Lampe berkauft, Berlust hat.

Bürbe das Gas nach ber Leuchtkraft bezahlt, so verthielte fich die Sache anders. Als Berard das Licht einer Bewöhnlichen Gaslampe mit dem einer Dellampe verglich, fand er, daß bei gleichen Preisen, das von Gas doppelt so start dar als das Andere; sonach wäre das Gaslicht 10 St. werth Bewesen.

Im Hospital St. Louis war ber Bergleich noch gunftie ger, und bieß verdient hier mitgetheilt zu werben, weil es wicht bas Resultat eines einfachen Versuchs ist, sondern sich aus einer Jahre langen Arbeit ergeben hat.

Wird von ben gefammten Husgaben von 19458 Fr. ber

764 Bud II. Cap. VIII. Midtmetallische Rorper.

Preis der Rote von 8484 Fr. abgezogen, so ist der wirflide Preis des Gases 10974 Fr.

Dieses Gas versorgte 320 Lampen und ersette in Dellampen, welche jahrlich 8000 Fr. zu unterhalten tokent. Man nimmt an, daß das Hespital breimal stärker als verka beleuchtet wird, sonach erhält man für 10974 Fr. ein Gab-licht, welches eben so viel werth ist als für 24000 Fr. Dellicht.

Macht man also für ben eigenen Gebrauch Gas, seit Gewinn, sobald man fich aber der Concurrenz aussett, etc den kannen ber Känfer, so ist Berluft, weil man fur 5 Ce perfanfen muß. Um hierbei einen Gewinn zu haben, wie der Berkaufspreis wenigstens 7 bis 8 Ct. betragen.

Unter ben gegenwärtigen Umständen ist es vortheiligk. Gas zu kausen, ber Berkäufer bagegen hat Berlust. Wiffer schaftlich betrachtet, muß die Steinkohlengasbeleuchtung vortheilhafter, als die mit Dl angeschen werden, weil, wenn sehi die Gaswerte noch namhaften Gewinn haben, doch dieselle Menge Licht weniger tostet. Die Königliche Hütte zu Pam würde einen jährlichen Gewinn von 200000 Franken aburfen, wenn man ihr das licht, was sie eigentlich liefert, bezahlt.

Betrachtet man biefe Frage hingegen aus bem rein com merziellen Gesichtspunkt, so muß man schließen, bag en Etablissement biefer Art in Paris nur bann bestehen tam, wenn bei einer Anlage, wie die Königliche Gashütte, wenig ftens täglich für 4 bis 5000 Campen Gas verkauft merden fant.

697. Wir wollen nun sehen, ob bie Oclgashutten unter günstigern Verhältnissen arbeiten. Dieses scheint zwir selhaft, um so mehr, wenn man annimmt, daß bas in Gas verwandelte Och so viel Licht als das natürliche Och giebt; beim ersten Unblick muß man auch wirklich stannen über die ungünstigen Verhältnisse, in die man sich hierbei versetzt sieht. Es mus namlich ein kostbarer Apparat errichtet werden, seben Tazssud Vreunmaterialien nöthig, um Gas zu erzeugen, auch und man Arbeitslohn und besondere, nicht unbedeutende Unterhaltungskosten fur Röhren und hähne tragen.

Bedenkt man aber anberseits, daß bas Arbeitslohn und bie Unterhaltungsfoften bei Delbeleuchtung ziemlich noch bie felben find, so bleiben nur die Intereffen bes Antagskapitals

er Preis bes Dels und bes zur Destillation nothigen Brennlaterials übrig, die mit ben Interessen für Unschaffnng ber ellampen und bem Preis des Dels, welches verbrannt wirb. erglichen werden muffen. hat man wenigstens 200 gam= en zu speisen, und kostet bas zu zersegende Del 3 weniger Brennol, so hat man Gewinn, und außerdem ein viel höneres Licht, wir sich aus folgender Berechnung ergiebt: ch nehme an, erstens, daß 200 Lampen während 300 Tagen glich 4 Stunden brennen, und in einer Stunde 40 Liter Gas erzehren; zweitens, daß 200 lampen mit Del versorgt weren, und jede in der Stunde 30 Gr. Del erfordert:

Del. Gag. 7200 Kilog à 1 Fr. 40 Ct. 1000 Kilog. Del à 45 Ct. = 8100 Fr. \*) == 10000 Fr. 1000 - Dochte. 300 -Interessen der Lampen Etereffen des Anlags: Papitals zu 10. pCt. 1500 -- zu 10 pCt. . . 300 --10600 Fr. 10680 Fr.

Der Preis ist wenig abweichend; nimmt man aber bas mupenlicht als Einheit an, so muß bas Delgas == 21 gebt werden, sonach hat man bei dem Gase für 20 bis **>>00** Fr. Licht.

698. Endlich kommen wir zur Bergleichung ber Stein-Diengass und Delgasbeleuchtung. Lettere ift mahrschein-D die vortheilhafteste in Privatanstalten, und erstere gewiß beste zur Beleuchtung großer Städte. Bei fleinen 21113 Cten muß man kein zu großes Anlagskapital anwenden und ondere Aufsicht und Unterhaltungskosten zu vermeiden su-Et. Alles dieses ist nicht der Fall bei großen und besonat Gasanlagen.

Folgendes ift eine vergleichende Ubersicht.

Eilogr. Steinkohle giebt 200 Liter Gas.

Del giebt . . 800 - Gas, und bieses Licht ist In fo start, als von 2800 Liter Steinkohlengas.

<sup>► 6</sup> ift angenommen, bag 1 Kiloge. Dl, nur 533 1/3 Liter Gas giebt; in §. 698. ift das Musbringen aber höhtr angegeben. M. u. E.



ften, wenn man annimmt, bag bas Brent bie Zersetzung bewirft wird, 3 Ct. werth if

Unter diesen Umstanden ist die Delgagnziehen, weil sie weniger fostspielige Appa-Arbeitslohne erfordert; sobald es aber über schwindet der Uberschuß, der sich ans uns ergiebt, beinahe ganzlich.

#### Gasbeleuchtung mit tragbar

699. Die hauptsächlichsten Schwierig ber gewohnlichen Gasbeleuchtung verknüp burch die Methode, welche wir nachher be beseitigt. Die Norhwendigseit große Nobri legen zum Fortsuhren des Gases bis zu der verbrancht wird, verursacht sehr große Uni konnen die Käuser auch in einer bestimmter verbranchen, auch die Lampen länger brenne gemacht worden ist, weil sede Lampe unm Gasometer in Verbindung sieht.

Ubrigens muffen bie Lampen immer an ten Plage bleiben, ober fonnen nur wenig

Alle biefe Unannehmlichkeiten verschwie baren Gafe. Man nimmt nämlich einen 3pti Gas, bas man mit einem Druck von 30 bis 10 700. Aus bieser einfachen Angabe kann man auf die Schwierigkeiten, welche sich bei diesem Verfahren darbieten, schließen; wir werden angeben, wie diese beseitigt worden sind.

Eine Gaslampe verzehrt in 8 Stunden 1120 Liter Steinstohlengas, würde dieses auch bis auf 32 Atmosphären zussammengepreßt, so müßte bas Gefäß doch 35 Liter fassen, und folglich noch sehr groß seyn.

Wird Delgas angewendet, so verzehrt eine Lampe höchsstens in 8 Stunden 320 Liter, und bei einer Pressung von 32 Atmosphären ist dazu nur ein Gefäß von 10 Liter Inhalt exforderlich.

Bei der Beleuchtung mit transportabelm Gas muß das her Delgas angewendet werden, wenn man den Rezipienten nicht zu groß machen will. Mit einem Gefäß von 3 bis 4 Liter Inhalt kann man sich ein Licht auf 6 bis 8 Stunden verschaffen, das so stark ist wie das einer argandischen Lampe.

Diese Gefäße werben auf folgende Weise verfertigt. Sie sind bald aus 13 bis 13 Linien starkem Rupfer--blech, bald aus Gisenblech von 1 bis 11 Linien Stärke. Gie haben eine zylindrische Form und find an beiben Enden mit Salbtugeln verschlossen und tüchtig vernietet. Zu mehrerer Sicherheit find die Rieten außen verzinnt. Die Gefäße find mit einem Sahn versehen, burch welchen bas Gas in ben Bylinder gepreßt wird, woburch es aber auch wieder nach ber Lampe ansströmt; sie werben mit Wasser, das man bis 21 60 Atmosphären comprimirt, untersucht; alle welche schwitzen oder wohl gar aufreißen, werden weggeworfen. Dbgleich die Wirkung dieser Lampe, wobei die Preffung nur Turze Zeit mahrt, nicht mit ber verglichen werden fann, welche statt findet, wenn ber Zylinder mit Bas gefüllt und eis ner fortwährenden Pressung ausgesetzt ist, so hat man tem= ungeachtet boch Beispiele, daß sie sprangen.

702. Die Compressionspumpe erfordert eine besondere Einrichtung; die man aus Fig. 12. Taf. 16. ersieht. Sie besteht aus einer horizontalen Pumpe in welcher sich der Rolsben (A) bewegt. Der Pumpenstiefel kommunicirt mit dem Raum (B), worin sich, so wie in dem Raume zwischen Pumpe

und Rolben, Del befindet. Die Robre (C) ift mit bes 1 fometer verbunden, aus welchem man bas Gas gette (D) mit bem Gefag, welches gefullt werben foll. & 2 Bentile (m) (n) in biefen Robren. Birb ber Reft : rudgezogen, jo entficht ben B ein leerer Raum, beffi halt ber Große bes Rolbens gleich ift, burch bas Der. tritt fobann ein gleiches Bolumen Gas ein. Dat bas ben gurudgefiogen, fo ichließt fich bas Bentil, bas anter net fich und bas Gas wird in ben Regivienten gerreit. 3 mit fortgetriebene Del fest fich in ter Angel (a) ju ?! im Augenblide bes Auspreffens ift (B) ganglich mu Qui gefullt; fo bag mahrend ber gangen Arbeit, bie barb : Rolben bewirfte Leere vellfommen ift, was nicht ta fenn fonnte, wenn man eine gewöhnliche Pumpe arreit Run bleibt aber jebergeit ein wenig Bas in tem Emig. wenn ber Rolben ben niebrigften Stand erreicht bar; in bas Gas im Gefaß ichon tachtig gufammengerreit, it Diefer Untheil hinlanglich, um t, Die Batfte ober and mi ben gangen Stiefel im Augenblid, mo berfelbe mit ben ! fometer in Berbindung gefett mirb, andzufullen. De fung ber Pumpe wird bann aufe Drittel, Die Dam. felbit bis auf Rull reduzirt. Diefes gefchiebt greime bei gewohnlichen Pumpen (Rig. 11.) und beshalb buit biefe aufgegeben. 3m Unfang ber Urbeit abforbit b Del viel Gas, aber einmal gefattiget, wirft es mat ti auf baffelbe. 9)

<sup>9)</sup> In den Sabriten für tragbares Sas ju Paris (bei Ternnur et Comund Edinburg (bei Gordon et Comp.) bat man fur den Breit 6 Compressonspumpen eine 10,000ige mit 3 Mimospharen . Tampf. I'm beitende Dampfmaidine.

Big. 3. Taf. 17. ift der Durchichnitt eines folden Ermeit .

Beibe Schentel bes Gefaftes (A A A A) find bis (ab) en Silber gefult.

Uber bem Quedfilber fieht in (D) Baffer, melmes bis m tu

<sup>(</sup>G) ift bad Gad ufuhrar gerobr; und burch "

<sup>(</sup>b) wird das Gas nach den Grfagen, in welche es gerich ...

703. Die Hähne dazu haben auch ihre Schwierigkeiten der Construktion; man hat vergeblich mehrere Arten verscht, das Gas entwich aber stets. Der, welchen wir hier schreiben, ist ziemlich einfach, man sieht ihn in Fig. 13. Taf. 16.

Das eine Ende (A) wird auf das Gefäß geschraubt, b das andere auf die Röhre, welche das Gas nach der

mpe führt.

Die Röhre (A B) steht mit einer halbeplindrischen Offng in Berbindung, an welche die Röhre (CD) stößt; diese fnung wird burch ein Stud (o o) gebildet, und baffelbe das Hauptstück eingeschraubt. Folgendes ist nun die Ginhtung bes Hahnes: in m n befindet sich eine runde lebereibe, auf welcher bas Stück (o o) ruht. Zwischen bem ber und diesem Stude befindet sich ein Stahlplättchen cd; Mittelpunkt beffelben ift ein Tropfen geschmolzenes Binn, Iches mit der Öffnung ber Röhre AB correspondirt. entgegengesetten Seite bes Stahlbleche ist eine Schraube ), welche, indem fie fich gegen die Stahlplatte stemmt. s Zinn auf die Öffnung der Röhre (AB) brückt. Wird : Schraube zurückgebreht, so geht dies Stahlplättchen verige seiner Elastizität zurück, ber Zinutropfen geht von ber iffnung ab, und das Gas kann nun durch AB in die Röhre D treten.

Das Quedfilder, weiches etwa mechanisch mit fortgeführt senn sollte, sammelt fich in (c)

<sup>(</sup>G) Drud . Bulinder.

<sup>(</sup>i) Berbindungerohr des Schentels (D) mit (G).

<sup>(</sup>H) Gin gut abgedrehter gulindrifder Rolben, der durch die Dampfmaschine in Bewegung gesett wird.

<sup>(0)</sup> ein Bentil, welches fich nach innen } öffnet.

<sup>(</sup>r) ein Gefäß auf dem Robre (1) um den Waserstand in (D) ju

Beginnt das Spiel der Maschine, so tritt beim Anfgange des Roldens (H) das Wasser dis in den Stiefel (G); dei B entsteht ein luftleerer Raum, das Bentil (O) öffnet sich und dieser Raum wird nun mit Gas ausgefüllt.

Beim Riedergange des Kolbens wird das Gas durch das Bentil (p) ausgeprefit und durch (h) ins Gasgefäs gebracht. M. u. E.

#### 770 Buch II. Cap. VIII. Michtmetallische Sterper.

Dreht man ben hahn wieder zu, so ist ber Durchgang unterbrochen. Diese Bahne haben sich bei ber Probe all gut bewiesen; die Gefäße, welche damit verbunden maren, wurden unter Gofachen Atmosphären. Druck gefüllt, und war rend 10 Tagen ging nicht die geringste Menge Gas verleich.

704. Man bemerft endlich, bag im Berhaltnif ale bit Befäg, welches ben lampen Gas zuführt, fich entleert, Die Go fdminbigfeit bes Gafes, mithin auch bie Sobe und State ber Flamme abnimmt. Man muß baber ben Sabn imme mehr und mehr öffnen, um die Flamme gleich boch ju erhab Diefes ift unbequem, befonbere wenn man febr bes ftebenbe lampen mit Gas zu verfeben hat, und man verfade beshalb auf mehrfache Beife biefe Unbequemtichteiten ju ver meiben. Die einfachste befieht barin : bag man bas Gut nicht unmittelbar aus bem Befage in bie Lampe, fontem u einen befondern Gafometer treten läßt; fobald bas Gas a ben Gajometer aufommt, erhebt fich berfelbe, er hangt a einer Rette, Die über eine befondere Rolle geht, welche an ta Schraubentopf bei E (Fig. 13) befestigt ift; auf ber entgeges gefesten Geite ber Rette ift ein Gegengewicht. Rommt ta Gas in gu großer Menge in ben Gafometer, fo erhebt fich bet felbe und bie Chraube brebt fich im Berhaltnig gu, fo bif ber Musgangefanal fich verfleinert, und ber Bugang bes & fes verringert wirb. Burbe bas Gas ju langfam antes men, fo murbe fid) bie Schraube gurudichrauben, babud bie Bugangeoffnung vergroßern, mithin bie Basmenge en mehren. Ift biefe Borrichtung gut ausgeführt, fo muß bis Musftromen bes Gafes febr gleichformig gefchehen, und bang bann einzig von ber Preffung ab, welche man bem Gafeno ter giebt, und biefe Abmeichungen find fehr unbedeutenb.

705. Die Ersparnisse, welche man sich von bieser Beleuchtungsmethobe versprechen kann, sind noch nicht ermisen; sie lassen sich beinahe mit deuen vergleichen, welche mit machen würde, wenn man statt durch große, konfpilite Wasserleitungen, das Wasser durch besondere Wassertrags in die Hauser bringen läßt.

Ende bes erffen Banbee.


# Erklärung ber Rupfertafeln bes ersten Bandes.

#### Erste Lafel.

Big. 1. Glastolben mit langem Sals und

ì

- 2. Kolben mit Rand; beide werben zur Erwärmung von Flüßigkeiten angewendet.
- 3. Tubulatkolben, welcher als Rezipient bei Destillirapparaten dient.
- 4. Kolben mit plattgebrücktem Boden; wurde ehedem bei manden Kalzinationen gebraucht.
- 5. Probirkolben, welcher vorzüglich zu analytischen Versuchen sehr bequem ist.
- 6, 7, 8. Ballone mit zwei oder drei Öffnungen, welche bei Destillationen als Kühlapparate gebraucht werden.
- 9. gekrümmte Glode, die man anwendet, wenn starre Körper bei höherer Temperatur in Berührung mit gabförmigen gebracht werden sollen-
- 10 u. 11. Einfache und tubulirte Retorten.
- 12 u. 13. Einfacher und gebogener Borstoß. Diese werden bisweilen angewendet, um den Hals der Retorten zu verläugern und die abgekühlten Rezipienten vom Feuer weiter entfernt zu halten.
- 14. Gewöhnliche Phiole.
- 15. Probirglas jum Auffangen ber Gafe.
- 16 Florentiner Flaschen, die bei der Destillation ätherischer Öle hauptsächlich angewendet werden.



- Fig. 60, 61 u. 62. Salbrunde und runbe Feilen (Rattenfcmange), womit Löcher in Rortftopfel gefeilt werben.
  - 63. Triangel, worauf Retorten ober Kolben über Rohlenfeuer gestellt werben.
- 64. Dratbgitter, worauf man Glabrobren legt, wenn folche übet bas Feuer gebracht worden.
- 63. Blechicheibe, auf welche man bie Abbanmpfichaalen über bas Beuer fest.
- 66, a u. b. Ctangen . Bicfferm von Gifen gum Ausgießen ber , Detalle.
- 67. Giarter Cifendrath, ber glubend gemacht wird, um Locher burch Rortftöpfel ju flogen.
- 68 u. 69. Wachslichte auf Draht gestedt, womit man bie Gafe
- 70. Capelle auf Drath befestigt, um bamit fofte Rorper in ver-
- 71. Eifenstabden, womit man foste Rorper unter Quedfilber in getrummte Gloden (9) hinauf fchiebt.
- 72 n. 73. Stafden mit gwei ober brei Tubulirungen.
- 74. Flaschen mit zwei Tubuhrungen und einem Sabn, um bie barin befindliche Fluffigteit bequem ablaffen gu tonnen.
- 75. Mörfer von Deffing. 76. Morfer von Marmor.
- 77. Mörfer oder Reibichale von Porzellan.
- 78. Glaferne Reibichale.
- 79. Reibschale von Agat.
- 80. Glasgiode mit Rnopf.
- 81. Glasglode oben mit einer Offnung verfeben, worein man Deffinghabne einfegen tann.
- 82. Glode mit breitem Rande, welcher mit Comirgel afge-
- 83. Tubulirte Glode.
- 84. Beite Glasschalen.
- 85. Porgellanretorte.
- 86. Prorgellanröhren 87. Dergl. mit boppeltet Ginmundung.
- 88. Bange, melde mit einer Teber verfeben ift.

### 3 meite Tafel.

Sig. 1. Siftrirapparat. - 2. Biltrirapparat anderer Mrt.

- 3 u. 4. Tenatel ober Fittrirfad . Trager mit Magelipigen verfe-

Big. 5. Shis, and welchem man bie über einem Riederschlage ftebente Mare Fiusigietet abgießt; ber Rand beffelben wird mit etwat Bett bestrichen, um bie Abhäsion zwischen Glas und Fiusigietet bergestatt aufzuheben, baf lettere nicht außen am Giafe hinabläuft. Das an ben Rand gebaltene Glasftabden jegt ber Flussigfeit ben zu nehmenden Weg.

- 6. Rleiner Saugbeber, womit man bie legten Tropfen Gluffigfat. welche nicht mehr befantirt werden tonnen, auffaugt.

- 7 u. 8. Beber und beren Unmenbung beim Defantiren.

- 21 u. 22. Seber anberer Art.

- ... 9. Spigbeutel von bichtem Bollenjeug ober Filg, um Spruce. Die und abnliche Bluffigfeiten ju filtriren.
- 10. Tenatel jur Befestigung von Bollenzeugftuden, bie Die fatt ber Spigbeutel anwenden tann.

- 11. Geiber von Gifen - ober Rupfer - Blech.

- 12, 13, 14. Giebe jum abfieben pulverifirter Rorper.

- 15. Roblenbampfer.

- 16. Sprengringe jum Abfprengen bes Glafes bestimmt; ma erhigt einen ber Ringe und legt ibn an bas talte Glas.
- 19. Sprengfohle \*), die man an einem Ende angundet und pl bemfelben 3med gebraucht.

- 17. Schmelgtiegel von Erfen.

- 18. Dieje Borrichtung wendet man an, um abende, fcharfe Fiche figfeiten ju bekantiren; burch die gerade Robre blast mit binein, woburch ber heber gefullt wird und bann von felte lauft.
- 20. Teltrirapparat, ber bann angewendet werb, wenn man Gufigfeiten bei Musichluß ber Luft feltreren well. Die ju name

Bue Bereitung ber Sprengtoble theilt Borgeleus in feinen Lehrbucht ber Shemie ein gang bortreffliches Rejept nach Gabns Borichtift mit: Die nehme a.) 21/2 Loth Arabisches Gummt und tole dies in A Loth Waser au., ferner rührt man b.) 1 Loth Traganthgummt mit so viel siedend heißem Das ser an, bas die gallertartige Masie den Raum von 8 Loth Mauer einnimmt und löst dann c.) 1/2 Loth trodenen Storar in 12/3 Loth Alfahol v. 0 wir. Sem. so wie d.) 1/2 Loth Bengochar; in 1/5 Loth von dem numtichen Allebei auf. Die Auffosungen a u. b werden nun jusammengemischt und o n d zugeseit und recht gut unter einander gerührt. Unter dieses Gemenae arbeitet man dann 6—7 Loth sehr feines durch ein Florfied gebeuteltes Robleneulert von Laubholz und knetet oder stoht dann in einem eisernen Morier die Mane wohl untereinander, daß sie einen steifen durch und durch gleichartigen Teig bildet, wordus man nun zwischen Brettichen, die mit Kohlenstaub bestrut werden, 5—6 Zoll lange Stangelchen von der Diese eines Ganzeltels zollt, die an einem warmen Orte langsam getrochnet werden, A. n. E.

rende Flussteit giebt man in den Trichter, in welchem die Luft oder das Gas durch die gebogene Röhre aus dem Glase in dem Maaße emporfteigt, als die Flussigkeit selbst hinablauft.

- Fig. 23. Statif zum Filtriren nebst einer Lampe zum Abdampfen. A ist die Glasglocke, womit die Weingeistlampe bedeckt wird, bamit dieser Brennstoff sich nicht verstüchtigen kann.
  - 24. Graduirter Probirzplinder.

71

- 25, 26 u. 27. Meffer von Elfenbein oder Horn zum Abnehmen der Niederschläge von den Filtern.
- 28. Zange mit Scharnier, womit die Abdampsschaalen über bas Feuer gehalten werden.
- 29. Porphyrplatte mit dem zugehörigen Laufer.
- 30, 31, 32 u. 33. Jangen und mobile Statife.
- 34. Glode und Ballon mit Bahnen ju pneumatischen Bersuchen.
- 35, 36, 37 u. 38. Gicherheiteröhren.
- 39. Lampe mit doppeltem Luftzuge; a Grundrif derselben; b der zugehörige Pfropf zum Berschließen; c Schornstein von Eisenblech.
- 40. Einfache Weingeistlampe. 44. gläserne von Blech.
- 41. Sandbad, bestehend aus einem eisernen mit Sand gefüllten Ofen; man bringt diejenigen Gefäße hinein, welche einer geslinden Wärme ausgesett werden sollen.
- 42. Eiserner Reffel.
- 43. Papierfilter. a, b, c, d, e bas Filter in seinen verschiedenen Berfertigungsepochen.
- 45. Graduirte Glasröhre um Gase und Flüssigkeiten zu messen.
- 46. Blase mit einem Meginghahn.
- 47. Berfertigung einer Kautschudröhre. a Kautschucktück, welches in warmes Wasser getaucht wird, um es zu erweichen. Man trocknet es dann sorgfältig ab und schneidet nun mit der Scheere die 2 Ränder rein ab, welche man zusammenstleben will; hierauf legt man das so vorbereitete Kautschucktück über einen Holzstab b und drückt die frisch abgesschnittenen Enden sest zusammen. Man umwikkelt die gesbildete Röhre mit einem Bande c und zieht sie nach einigen Tagen von dem Holzstäden wieder herunter, wo sie zum Gebrauch sertig ist. Diese Röhren dienen vorzüglich, um Glasröhren bei Gasentbindungsapparaten, mit einander zu verbinden und gewähren den großen Bortheil, daß diese Borrichtungen weit weniger zerbrechlich sind. Fig. 49 ist ein einsacher Apparat dieser Art abgebildet. Derselbe Apparat, mit einem Korke zusammengefügt, ist in Sig. 50 zu sehen.

Sig. 51, Apparat jum Aussufen ber Mieberschläge; berfelbe ift jur halfte mit Waffer gefullt.

#### Dritte Zafel

- Sig. 1. Apparat, welcher jum Auffangen ber burch Sige aus irgint einem flarren Rorper entbundenen Gase bestimmt ift. m Ibtorte, welche ben zu erbigenden Rorper enthalt. a Siderbeitsrohre, welche bas Gas fortleitet. n Purchbortes Breit worauf bie Glode o ficht. Der Apparat ift mit ber pneumbtischen Wast. Banne zugleich in Berbindung gebracht.
- 2. Baffermanne, m feste Brude, n bewegliche Brude, p hate jum Ablaffen bes Waffers.
- 3 u. 3 a. Ein, bem eben ermabnten, abnlicher Apparat, aber ein Sicherheiterobren. Man floht bier ben Grundris und Dub fonitt ber Waffermanne.
- 4. ift bie Unmenbung ber gebogenen Glode ju feben.
- 5. Ein Apparat jum Trednen ber Gase, a großer glaseiner Indirylinder. a Glasröhre, welche durch ben Pfrops b gebt und bis auf den Boden bes Iplinders binabgebt und bas Gas hie einleitet. d Glasröhre die gleichsalls durch den Pfrops die allein sogleich oben ausmundet, um das Gas auszunehmen, wo Rautschneröhren, welche an die Glasröhren au. d gebunden sind, die den Gasentbindungsapparat mit dem in Berd abest bringen, welcher bas Gas ausnummt. If Kortstöpsel zum Lassichten des Apparats, wenn er nicht gebraucht wird. Die sullt den Prodirzylinder mit Apkalt oder Chlorcalcium, die so, das diese Gubitanzen nicht den Boden berühren, was wie durch einen unten eingesezten durchlöcherten Kort verbindert durch diese Vorrichtung beugt man einem moglichen Seinkopsen der Röhren & vor.
- 7. Woulfiicher Apparat.
- 8, 9, 16 u. 17. Eudiometer, welche Geite 109 ic. beichrichte find.
- 10. Borrichtung um bie Gafe genau ju meffen.
- 6. Einfacher Deftillationsapparat. c Sformige gebogene Rette bie jum Gingießen ber Flussigkeit in bie Retorte a bied von wo die Dampfe fich in ber Boistof b begeben und ent lich in den abgefuhlten Ballon e gelangen, wo fie fich ta-

bichten. Die Luft oder bie Gafe geben burch bie Robre at fort; ber Borftog ift in ff an den Ballon und an die Retorte mit Leinwandstreifen und Ritt lutirt.

- Big. 11. Bang einfacher Deftillirapparat.
- 12, 13, 14 u. 15. Quedfilbermanne; a Schieblate, b bolgerne Einfaffung, um ju verhindern, daß beim baufigen Berfprigen bes Quedfilbers ein Berluft ftatt finde, if Rinne, in welcher bas auf ben Tifch fallende Quedfilber fich wiedet fammelt. a fteinerne Quedfilberwanne, d vertiefter Raum ber Wanne; ee boble Rinne in beren Brude, jur Aufnahme ber Gabentbindungerobre bestimmt.
  - 18. Röhre mit mehreren Biegungen, beren jebe als Recipient bient, wenn fie abgefühlt wird. Diese Robert wird vorzüglich bann angewendet, wenn man fleine Mengen von Flussigkeiten ju bestilltren hat. -
- 19, 20, 21. Apparat jum Ermarmen im Bafferbab ober im Dampf.

#### Bierte Zafol

- Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 u. 7. Berfchiebene Apparate, um Gafe in Be-
- 8. A u. B. Apparate jur Berbrennung ber Roble ober bes Diamante in Sauerftoffgas; biefelben find G. 581. befchrieben.
- 9. Die einfachste Borrichtung jum Auffangen ber Gafe, welche aus einer warmen Fluffigfeit entbunden werden. Eine zweite Borrichtung biefer Art ift in Fig. 13 ju feben.
- 10. Diefer Apparat ift bestimmt, um Gase in Berührung mit glübenden stacren Körpern zu bringen. Ein Beispiel hiervon ift G. 579 beschrieben.
- 11. Apparat jur Deftillation fleiner Fluffigfeitemengen.
- 12. Apparat jur Darftellung bes Bafferftoffs ober ber Roblen-
- 14. Ein Apparat, ber zum Trodnen unter bem Rezipienten ber Luftpumpe, bei Mitanwenbung der Barme, bestimmt ift, h Teleter ber Luftpumpe. g. Glode, f Röhre, welche mit ber weiten Röhre o verbunden ift, die Shlorcalcium enthalt. Diese kontinungirt wieder mit ber Röhre a. worin die zu trodnende

#### Fünfte Lafel.

Fabritation ber Rode. Fig. 1, 2 u. 3. Co

Rig. 4 u. 5. Unlagen bes Meilers.

- 6, 7, 8, 9 u. 10. Bertehlung ber Steinfohl Sanon bei Gt. Etienne.
- 11. Refeofen nad Lord Dunbonnald.
- 12 u. 13. Reverberirofen jum Bertofen ber @

#### Sech fie Lafe I.

Bereitung bes Bafferftoffs im Großen. Bereitung bes Chiors im Großen. Big. 2 Platinheber für Schwefelfaure. Fig. 3, 4

#### Siebente Lafet

- Big. 1. Durchichnett bes Apparates jur Bereitung faure und Galgfaure.
- 2. Aufriß beffelben Apparates nach einem f. G. 143.

gengewicht leichter gemacht wird; die Kette läuft auf einem Rabe Kund geht durch ein Loch n, das an der Seite des Schornsteins angebracht ist. Die Platte P ist unten mit einem treisrunden Rande versehen, welcher in den Falz m m paßt, der beständig mit Wassergefüllt ist.


Baleerenosen zur Konzentration der Schweselsäure in welchem entweder gläserne oder irdene Gefäße eingesetzt werden. Sig. 5. Längendurchschnitt. Fig. 6. Grundriß. Fig. 7. Querdurchsschnitt. s. Feuerplaß. c. Aschenfall. n. Esse. u, u, u, u, gußeiserne Capellen, die als Sandbäder dienen. o. Retorte; die Anwendung des Sandbades erheischt einen größern Auswand an Brennmaterial, aber es macht das Beschlagen der Retorten unnöthig. Sezt man die Retorten in das offne Feuer, so müssen diese immer mit Thon beschlagen werden. S. 293.

Apparat mit einer einzigen Retorte für Phosphor. Zig. 8. S. 335. Man bemerkt in dieser Zigur das kleine Eisenstätchen b, welches unten, nachdem es durch den, den Rezipienten verschliessenden Kork hindurch gesteckt ist, umgebogen und am Ende in eine Spirale gewunden wird; man bringt den spiralförmigen Theil in den Vorstoß der Retorte und kann nun mittelst leichter Bewegungen den Phosphor, der sich darin verdichtet, herab streisen, wodurch das Verstopsen der Röhren verhindert wird.

#### Achte Lafel.

tpparat, ber in Puzzuoli zur Gewinnung des Schwefels angewendet wird. Fig. 1. Ansicht des ältern Apparats. Man hat jezt alle Kondensatoren mit Ausnahme des erstern abgeschaft. Fig. 1. A, ist der Durchschnitt dieses Apparats. Es ist bier bemerklich, daß das Destillationsgefäß, welches in die Mauer des Ofens eingesezt ist, der Flamme nur ein Drittel oder ein Biertel seiner Oberstäche dem Feuer zukehrt, was theils die Heißung unvollzkommen macht, theils aber auch ein häusiges Jerbrechen der Topse verursacht, indem solche bei jeder Operation eine sehr ungleiche Auszehnung und Jusammenziehung erleiden. Sehr unbequem ist es, daß man, um die Töpse zu füllen oder auszuleeren, jedesmal den Ofen niederreissen muß.

leuerdings wendet man nun die in Fig. 1. C dargestellte Borrichtung an. Die Töpfe werden ganz in den Ofen gestellt; bei jeder Operation werden sie durch eine in der Mauer gelassene Öffnung entweder eingesetzt oder herausgenommen, und diese wird nachher mit



Reunte, zehnte und eilfte Apparat bes hrn. D'arcet ju ben Rän schweslichter Gaure. Giebe G. 232 u. b.

3 wölfte Lafet

ung des Phosphors im Großen Sig. 8. Ankot der mit einander verbundenen Galeerendsen. Fig. 7. Grundriß en; Fig. 6. Durchschnitt des einen. ppp Thüren des Feuerschaft. un Aschensall. mm Raum, in welchen die en gestellt werden. cc. Schoinsteine. Jeder Ofen sast 3 Redie mit Rezipienten verbunden werden, ähnlich dem auf Tafig. 8. dargestellten.

tung der Flintensteine Fig. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6. 489.

nlüftung. Fig. 16. Durchschutt einer Steinkohlengrube ihrem Wetterschachte. a Förderschacht; n Wetterschacht; o istein. Die Richtung der Luftkrömung geht von a nach b, c, n, m, n. der Feuerplay f, so wie der Aschenfall m ist gen, und bei n sind mehrere feine Drahtgitter angebracht, sede Erploston, die nach waten sich fortpslausen könnte, vers.


\_\_\_\_

Dreizehnte Kafek heitslampen. S. 551.

Bierzehnte Tafel.
rverkohlung des Holzes Sig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
S. 642 n. 664.
hlungsapparat nach Jousand Sig. 9, 10 n. 11. S. 651.
hlungsapparat nach La Chabeaussière Sig. 12, 13, n. 16. S. 652.

Fünfzehnte Lafel. hlungsofen nach Schwarz Fig. 1, 2 u. 3. S. 659. ußbereitung aus Harz Fig. 4. S. 520. - aus Steinkohlen Fig. 5, 6 u. 7. S. 520.

Sechzehute Lafel. sbereitung zig. 1. S. 727. kohlengasbereitung zig. 2. S. 729. der Retorten zig. 3, 4, 5, a u.a a S. 734.



# . Vergleichung

F r =

# 1 Metre bep ber

1 Mètre ben ber

1 preuß. Fuß bei

1 Myriamètre =

1 Kilomètre = 4

1 Hectomètre =

1 Décamètre =

1 Mètre

1 Décimètre =

1 Centimètre =



# Bergleichung

1 (Fy

F r ====

#### 1 Metre ben ber !

1 Metre ben ber S

1 preuß. Fuß bei

1 Myriamètre == 1

1 Kilomètre = 18 4

1 Hectomètre =

1 Décamètre =

1 Mêtre

1 Décimètre =

1 Centimètre 😄

and the same and the second same and provided the same same same same same

Erorfbare Staffigt	eitan.
Quedfliber (bet 00)	13,598
Deam	2.966
de demofolfange	
Caluatantanua	1,5409
	1,510
Wafter vom tobten Werer .	1,2403
Waller bom großen Decan .	1,0273
With	1.03
Definictes Baffer	1,0000
Burgunbermein	0,9915
Olivenobl	0.9153
Beichter Galjather	0.974
Eerpentinobl	0,8697
Steinebl ober Bergnaphia -	0.8475
Ribfolgter Alfohol	0.7920
# American a	
Odimererathes	0,7155
Sefte Rorper.	
(Das Waffer bei 150 C	
Platin, gewalt	22,0690
- gebammert	20,3366
Solb, brigi.	19.3617
Orgoffen	19,2591
Waltern -	19,4032

Platin			- 4			22,0690
_		माना	reb -			20,3366
Solb,	beigi					19 3614
	95909	en				19,2591
Wolfea	_					17,6
Bicl, g		B e				11,3523
Dattab:						11,3
Mhodiu						11.0
Gilber,		Teo.				10,4743
Wisnin	-					9.822
Raufert						8,8785
Rupfer,	gego	(fen				8.7890
Molybo	an					8.611
Urfenif.				4		8,309
Mittel g	efcha	olges	t e			8,279
Uran .		4				8.1
Staht		.#				7,8163
Robalt (	e chr	tolder	τ			7,8179
Stabefin	'n	4				7.798
Binn gei	क्षेत्राह	jen				7,2014
Gugeber						7.207
Bint, gei	golijent			P		6,861
Statinion	10					6,712
Tellar	d		μ.			6,115
Ghrom		*				5.9
300 -		e	0			4,948
Schwerfe	ath				9	4,43
Rubin	4	4				4,2433
Saphie (	orten	taltji	her)			3,9941
Eppn#	4	-				3,5640

Į	Bernt.						3.6	Į,
ı	Diamant	N.						
ŀ	Blintglad							
Į	Sinfipatt	)					1	
	Entwalin	(g:	n űr	er)	٠,			
Ì	Marmor							
ŀ	3adpid				•			
Ì	Smaragh							
ļ	Derleg.			- 4			275	
ŀ	Rulffpath			4			2,51	
ı	Roralleg	٠					269	a
ı	Bergtenfte	ıq			1		26	3
1	Belbfpath		•		4		2.58	4
	Spiegelale	ad p	pg	St.	0	obai.	2.09	
	Chinelifae	4 2	0 ch	:Cap			2.6	ä
	Supfipath	(3	rau	enei	5) 4		2.0	d
	Porzettan						1.16	1
	Matueliche	7 6	dia	efel			2,6 1	1
	Elfenbein						1977	
		•					1,50	1
	Mathragit	•	٠				Ld	
	Migun	•	٠				[7]	
	Steinfoble		•				1.153	
	Beenftein	•					103	
	Matrium -	ø	•				0.976	
			•				0,49	
		•	•	٠			2.451	
	Buchenhols		•				2010	
	Cimenboly		•				0,86	
	Echenbaum.	•					0.900	
	Aple daum		-				0. 3	
	Pomeranien	bau	LTI.			-	Q 76	
	&.ditenholy				*		0.60	
	Liebenholy		'			-	0.44	
	Bedernholg	1		•	•		Q v (	
	Eannenholz		•		*	*	$\{j_{i, \gamma, i}\}$	
	Beife Papi			*	•		03	
	Bemeine Pe		Ę				0 0	
	Ballafraphol	1	1		•	•	4 847	
j	Rorthel, -			•		•	0 43	
-			_	_	_			AIII

Wird bas (petifiiche Gewicht ber ibmosphar, Luft bei ber Temperatur bei femeigenden Sifes und bei bem Barmeterfand von 0.76 Meter als 1 and
nommen, fo ift bas bes Waffere - "h

Unter gleichen Umftanben verbaltfid bas fpriffice Gewicht ber Luft ju bem bes Quedfilbers wie 1 : 10466.




#### III.

tl über die Spannträfte des Wasserdampses und die utsprechenden Temperaturen; von einer bis 24 Atmos: phären nach Beobachtungen und von 24 bis 50 · Atmosphären nach Berechnungen ).


mosphärendrud n 0,76 Meter Duechfliber.	in Quedfilberfaulen von (10 g,	Jugehötige Cempe- patur.	Deud auf ein Quabrateentimelet.	
	. Weter.	Centefimglgrabe.	Rilogramme.	
1	. 0,76	1000	· 1.033	
21/2	. 1.14	112,2	1,549	
2	1,52	121,4	2,066	
21/2	1,90	128,8	2,582	
3	. 2,28	135,1	3,090	
31/2	2,66	140,6	- 3,615	
4	3,04	145,4	4,132	
41/2	3.42	149,06	4,648	
5	3.80	153,08	5,165	
51/2	4.18	156,8	5,681	
6	4,56	160,2	, 6,198	
61/2	4.94	163,49	6.714	
7	5.32	1,66,5	7,231	
71fa	5,70	169,37	7,747	
8	6.03	172,1	8,264	
9	6,84	. 177,1	. 9.297	
10 '	7,60	181,6	10,33	
11	8.36	186,03	11,363	
12	9,12	190	12,396	
13	9,88	193.7	13,429	
14	10,64	197,19	14,462	
15	11,40	200,48	15,495	


<sup>6.141.</sup> wurde ermabnt, baf Dulong und Mrago bie Spannfrafte bes Bafferdanipfe burch Berfuche auszumitteln fuchen. Diefe wichtige und große Arbeit ift nun vollendet und die Refultnie bereits befaunt gemacht; wir ibeie len biefelben bier anhangeweife mit, ba fie von allgemeinem Intereffe find. R. n. E.

Claftittat bes Dampfes					
in Utwosphärenbrud pon Q.75 Meter Dueckilber,	in Duedfilberfäulen	Bugebörige Cempe.	Salistans Dadistans		
	Meter.	Centefimalgrabe.	A.Shore		
16	12,16	203,6	1635		
17	12,92	205,57	1738		
18	13,68	209,4	18.4		
19	14.44	212,1	1980		
20	15.20	214.7	20,66		
21	15,96	217,2	21.54		
22	16,72	219.6	22,73		
23	17,48	221,9	23,75		
24	18,24	224,2	24.3		
25	19,00	226.3	25.8		
30	22,80	236,2	30.9		
35 '	26,60	244,85	36.2		
40	30,40	252,55	413		
45	34,20	259,52	46.4		
50	38,00	265,89	51,6		




Claftiglear bes Dampfest					
in Atmosphärendruck von 0,75 Weier Duecksiber.	in Onedfliberfaulen	Augehörige Tempe- vatur.	Code/ Dathmad		
	Deter.	Centefimalgrabt.	Rilagen		
16	12.16	203,6	16.30		
17	12,92	206,57	11.30		
18	13,68	209,4	15.590		
19	14,44	" 212,1	19.62		
20	15.20	214.7	20.68		
21	15,96	217,2	21.69		
22	16,72	219.6	22,73		
23	17,48	221,9	23.75		
24	18,24	224,2	21.7		
25	19,00	226,3	25,69		
06	22,80	236,2	30,9		
35 ′	26,60	244,85	36.5		
40	30,40	252,55	41,3		
45	34,20	259,52	46.1		
50	38,00	265,89	51.6		















• •









FUELD TO TO

ASTOR, LENGY
TILDEN FOUL A CONTROL


**.** . . . .













£ 10. Fig. 1. Ŀ

:

:

-


\_

\_\_


<u>/</u>




Fig 1.




j











































. • . e .







•		
•		
•		

